



บทที่ ๒

การประหยัดพลังงานของวงการอุตสาหกรรมโดยทั่วไป

การประหยัดพลังงานในโรงงาน หมายถึง

- การวางแผนและการค้นหาวิธีที่จะใช้พลังงานในจำนวนที่น้อยที่สุด เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุด โดยไม่ทำให้กิจกรรมการผลิตต่ำลง
- การทำให้ต้นทุนการผลิตของผลิตภัณฑ์ในส่วนของพลังงานลดน้อยลง
- ความพยายามในการใช้พลังงานน้อยที่สุด เพื่อให้ได้ผลดีที่สุดโดยไม่กระทบกระเทือนกิจกรรมการผลิต และไม่เป็นการลดการใช้พลังงานในสิ่งที่จำเป็น
- การใช้พลังงานตามความจำเป็น และในขณะเดียวกันก็ลดการสูญเสียที่ไม่จำเป็นต่าง ๆ เพื่อให้ประสิทธิภาพในการใช้พลังงานสูงขึ้น

ขั้นตอนการปฏิบัติสำหรับการประหยัดพลังงานในโรงงาน^(๑)

ขั้นตอนการปฏิบัติสำหรับการประหยัดพลังงานในโรงงานส่วนใหญ่นั้น สามารถแบ่งออกได้เป็น ๓ ขั้นตอน ตามเนื้อหาของของการประหยัดพลังงาน และอัตราการบรรลุผลด้านประหยัดพลังงาน ได้ดังนี้

ขั้นตอนที่ ๑

ก. การเข้มงวดเครื่องปิดดวงไฟที่ไม่ใช้ ป้องกันการหมุนตัวเปล่าของมอเตอร์ หรือการเข้มงวดเรื่องอุณหภูมิปรับอากาศ เป็นต้น ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนการประหยัดพลังงานที่สามารถบรรลุผลได้ด้วยการใช้อย่างระมัดระวัง การดัดแปลงปรับปรุงเล็ก ๆ น้อย ๆ หรือความพยายามของพนักงานในโรงงาน

ข. เพื่อที่จะเพิ่มพูนผลของการประหยัดพลังงาน จะต้องตั้งองค์การสำหรับผลักดันการประหยัดพลังงาน ซึ่งเป็นองค์กรที่แยกออกต่างหากจากองค์กรภายในบริษัทเท่าที่มีมา (เป็นต้นว่า คณะอนุกรรมการผลักดันการประหยัดพลังงาน เป็นต้น) โดยให้องค์กรนี้ประกอบด้วยผู้รับผิดชอบของหน่วยงานต่าง ๆ เป็นต้น สิ่งที่สำคัญของขั้นตอนนี้อยู่ที่การระดมกำลังทั่วทั้งบริษัทอย่างเอา

การเอางาน และอย่างเป็นระบบ เพื่อดำเนินการประหยัดพลังงาน

นอกจากนี้ ถ้าหากสามารถนำกิจกรรมประหยัดพลังงานมาประสานเข้ากับกิจกรรมอื่น ๆ เช่น กิจกรรมปรับปรุงคุณภาพสินค้า เป็นต้น ก็จะทำให้ได้ผลดียิ่งขึ้น

ขั้นตอนที่ ๒

ก. เป็นขั้นตอนที่สามารถบรรลุผลด้านประหยัดพลังงาน ด้วยการดัดแปลงปรับปรุง อุปกรณ์ด้านการผลิตอันได้แก่ หม้อแปลงไฟฟ้า มอเตอร์ เครื่องอัดลม เครื่องเชื่อม เต้าไฟฟ้า เครื่องปรับอากาศ อุปกรณ์แสงสว่าง เป็นต้น

ข. เนื้อหาสาระของการปรับปรุงดัดแปลงได้แก่

- ลดการสูญเสียของพลังงานไฟฟ้าลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสูญเสียไปในรูปของพลังงานอย่างอื่น เช่น ในรูปของลม ความร้อน แสงสว่าง เป็นต้น

- ใช้อุปกรณ์ให้ได้ประสิทธิภาพสูง

- ใช้เครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพสูง

ขั้นตอนที่ ๓

ก. เป็นขั้นตอนที่สามารถบรรลุผลด้านประหยัดพลังงาน ด้วยการดัดแปลงปรับปรุง กระบวนการผลิตในโรงงาน

ข. เนื้อหาสาระของการปรับปรุงดัดแปลงได้แก่

- การปรับปรุงการควบคุมการทำงาน

- การปรับปรุงการควบคุมกระบวนการผลิต

- การปรับปรุงการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์

- การปรับปรุงการควบคุมการขนถ่ายวัสดุ

วิธีปฏิบัติในการประหยัดพลังงาน ^(๒) มีดังนี้

๑) การเลือกใช้ชนิดพลังงานที่เหมาะสม (THE RIGHT SOURCE OF ENERGY)

โดยทั่วไปพลังงานไฟฟ้าเมื่อใช้กับงานขับเคลื่อนเครื่องจักรกล และงานให้แสงสว่าง จะมีประสิทธิภาพสูงเมื่อเปรียบเทียบกับแหล่งพลังงานชนิดอื่น แต่ถ้าใช้กับงานในรูปของพลังงานความร้อน โดยทั่วไปการใช้ก๊าซและน้ำมันเป็นเชื้อเพลิงจะได้เปรียบ เพราะเป็นการแปรสภาพ จากพลังงานเคมีเป็นพลังงานความร้อนโดยตรง ซึ่งจะมีประสิทธิภาพสูงกว่าการแปรสภาพพลังงานเคมีเป็นพลังงานไฟฟ้า แล้วค่อยแปรสภาพเป็นพลังงานความร้อนตามต้องการ

แต่อย่างไรก็ตามในกรณีของอุปกรณ์การผลิตที่ต้องการควบคุมอุณหภูมิอย่างละเอียด การใช้พลังงานไฟฟ้าในการให้ความร้อนจะได้เปรียบอยู่บ้าง

นั่นคือ การเลือกใช้ชนิดของพลังงานนั้น จะต้องพิจารณาจากคุณสมบัติทั้งทางด้านกายภาพ และทางด้านเศรษฐกิจและเลือกใช้พลังงานที่เหมาะสมกับงานที่สุด โดยพิจารณาในแง่ของประสิทธิภาพรวมที่จะได้

๒) การป้องกันการสูญเสียพลังงานและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

พลังงานไฟฟ้านั้นมีที่ใช้งานต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง เช่น ใช้ในการขับเคลื่อนมอเตอร์ ใช้ในการให้ความร้อน ให้แสงสว่าง และใช้ในงานควบคุม เป็นต้น การศึกษาสภาพการใช้งานและหาทางลดการสูญเสียในรูปต่าง ๆ เช่น การเดินเครื่องตัวเปล่าของมอเตอร์ ความร้อนรั่ว ลมรั่ว หรือน้ำรั่ว เป็นต้น นับว่าเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งในการใช้พลังงานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น

๓) การใช้ประโยชน์พลังงานที่ยังไม่ได้ใช้ให้เป็นประโยชน์ (เช่น ความร้อนปล่อยทิ้ง เป็นต้น)

ในสภาพที่ปฏิบัติงานบางแห่ง มีการปล่อยความร้อนจากไฟฟ้า ไอน้ำ และก๊าซทิ้งไปโดยไม่ได้ใช้เป็นประโยชน์ ในหม้อไอน้ำหรืออุปกรณ์ให้ความร้อนจากไฟฟ้าพลังงานความร้อนที่ใส่เข้าไปทั้งหมด เมื่อใช้ในการผลิตแล้วโดยทั่วไปก็ยังมีปริมาณความร้อนเหลืออยู่อีกมาก ดังนั้น ถ้านำพลังงานความร้อนส่วนที่เหลือมาใช้ให้เป็นประโยชน์ เช่น ในการอุ่นวัสดุ ในการทำน้ำร้อน เป็นต้น ก็จะทำให้ประสิทธิภาพในการใช้ความร้อนดีขึ้น

ในวงการอุตสาหกรรมโดยทั่วไปนั้น จะประสบความสำเร็จในการประหยัดพลังงานได้ก็ต่อเมื่อ โรงงานอุตสาหกรรมนั้น ๆ ได้ดำเนินการดังนี้

- (๑) จัดตั้งหน่วยบริหารระดับสูง เพื่อรับผิดชอบงานทางด้าน การประหยัดพลังงาน
- (๒) กำหนดเป้าหมายในการประหยัดพลังงาน
- (๓) วิธีการประสานงานในแผนงานการประหยัดพลังงาน

แนวทางในการประหยัดพลังงาน ^(๓)

โดยทั่วไปแนวทางการประหยัดพลังงานจะประกอบด้วยขั้นตอนดังต่อไปนี้

๑. ค้นหาปริมาณการใช้และปริมาณสูญเสียของพลังงานขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนเริ่มแรกซึ่งสามารถแบ่งเป็นขั้นตอนย่อย ๆ ได้ดังนี้

๑.๑ ศึกษาปริมาณพลังงานที่ใช้ระบบต่าง ๆ ของโรงงานอย่างละเอียด และพลังงานที่เข้าไปในระบบต่าง ๆ นั้นมีการกระจายการใช้ให้เกิดประโยชน์ หรือมีการสูญเสียมากนักน้อยเพียงใด

๑.๒ สร้างและวิเคราะห์สมดุลพลังงาน ในแต่ละขั้นตอนผลิตอย่างละเอียดถี่ถ้วน ซึ่งสามารถเขียนเป็นสมการอัตราการใช้พลังงานเข้า-ออก ในแต่ละขั้นตอนการผลิต

๒. ดำเนินการประหยัดพลังงานโดยวิธีการต่าง ๆ

จากการศึกษาการใช้พลังงานตามข้อ ๑ เป็นผลทำให้ทราบถึงรายละเอียดต่าง ๆ ซึ่งสามารถกำหนดวิธีการต่าง ๆ ในการประหยัดพลังงานได้ โดยจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการลงทุนเริ่มต้น

๓. ติดตามผลที่ได้จากการดำเนินการประหยัดพลังงาน

การติดตามผลนี้ จะทำให้รู้ถึงส่วนเปลี่ยนแปลงของปริมาณพลังงานที่ใช้และสามารถวางแผนระบบการบำรุงรักษาเครื่องมือ เครื่องจักรต่าง ๆ ตลอดจนสามารถทราบถึงประสิทธิภาพ (EFFICIENCY) ของเครื่องมือเครื่องจักรนั้น ๆ ว่าอยู่ในระดับ (DEGREE) ใด

เป้าหมายของการประหยัดพลังงาน (ENERGY CONSERVATION OBJECTIVES)

ความต้องการในการประหยัดพลังงาน จำเป็นต้องเขียนออกมาเป็นเป้าหมายที่ชัดเจน (CLEAR GOALS) ดังตัวอย่างที่แสดงให้เห็นต่อไปนี้

ตารางที่ ๒.๑

เป้าหมายการประหยัดพลังงานชนิดต่าง ๆ
(TYPICAL ENERGY CONSERVATION GOALS)

๑. เป้าหมายในการลดค่าใช้จ่ายในค่านพลังงานทั้งหมด

- | | | |
|-----|---------------------------------------|---|
| (๑) | ลดค่าไฟฟ้าต่อปี ประมาณ | % |
| (๒) | ลดการใช้ไอน้ำ ประมาณ | % |
| (๓) | ลดการใช้ก๊าซธรรมชาติ ประมาณ | % |
| (๔) | ลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ประมาณ | % |
| (๕) | ลดการใช้อากาศอัด ประมาณ | % |

ตารางที่ ๒.๑ (ต่อ)

เป้าหมายการประหยัดพลังงานชนิดต่าง ๆ
(TYPICAL ENERGY CONSERVATION GOALS)

- ๒. เป้าหมายผลตอบแทนจากการลงทุนของแต่ละโครงการ
 - (๑) อัตราผลตอบแทนต่ำสุดจากการลงทุนก่อนเสียภาษีคือ
 - (๒) ระยะเวลาคืนทุนต่ำสุด คือ
 - (๓) อัตราส่วนต่ำสุดของ พลังงานที่ประหยัดต่อปี คือ.....

เงินลงทุน

- (๔) อัตราผลตอบแทนต่ำสุดจากการลงทุนหลังหักภาษี คือ

ที่มา : DR. ING RENATO LAZZEERINI, "ENERGY MANAGEMENT IN INDUSTRIAL ENTERPRISES" , INTERNATIONAL CENTRE FOR ADVANCED TECHNICAL AND VOCATIONAL TRAINING, P.5.

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แบบฟอร์มแสดงวิธีการคำนวณหาพลังงานที่ต้องการ สำหรับขบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ใด ๆ
นั้น มีรายละเอียดดังตารางที่ ๒.๒

ตารางที่ ๒.๒

แบบฟอร์มแสดงวิธีการคำนวณ ENERGY CONTENT ของผลิตภัณฑ์

For the period beginning.....Period ending.....

COMPANY RESPONSIBLE MANAGER

PRODUCT ① PRODUCT I.D. NO. ②

RAW MATERIAL ENERGY (LIST MAJOR RAW MATERIALS)				Total Units Produced
Raw Material	Total Unit	x kcal Unit =	Total kcal	③
a.
b.
.....				Units of Production (kg,m ³ ,piece, etc.)
			TOTAL kcal⑧.....
CONVERSION ENERGY (LIST ALL MAJOR UTILITIES)				
Utility	Total Unit	x kcal Unit =	Total kcal	
a.	
b.	
.....				
			TOTAL kcal⑬.....
Waste Disposal Energy Waste	Total Disposal kcal	Total Wasted Units		
a.		
b.		

ตารางที่ ๒.๒ (ต่อ)

แบบฟอร์มแสดงวิธีการคำนวณ ENERGY CONTENT ของผลิตภัณฑ์

TOTAL kcal¹⁶.....

ENERGY CONTENT OF PRODUCT (Sum of Items 8, 13 and 16) kcal.....¹⁸.....

PRODUCT ENERGY CREDIT (List all Major By Products)

By-Product	Total Units	x	kcal Unit	=	Total kcal
a.
b. ¹⁹ ²⁰ ²¹ ²²
.					
.					
.					
				 ²³
				 ²⁴kcal
				 ²⁵kcal
(Targeted Energy Content for this Period)					
				 ²⁶
Item 26 is equal to Item 25, Goal was made					Made
(Check Item 27)..... ²⁷					Goal
Item 26 is not equal to Item 25, compute					
Deviation from goal :					
				 ²⁸
				 ²⁹
Multiply Item 29 by 100				 ³⁰ Beat Goal

ตารางที่ ๒.๒ (ต่อ)

แบบฟอร์มแสดงวิธีการคำนวณ ENERGY CONTENT ของผลิตภัณฑ์

Item 26 is greater than Item 25, copy Item

30 here..... (31) + %

Item 26 is less than Item 25, copy Item

30 here..... (32) + % Missed Goal

ที่มา : DR. ING RENATO LAZZERINE, ENERGY MANAGEMENT IN INDUSTRIAL ENTERPRISES, p.13-14.

แนวทางสำหรับการกรอกแบบฟอร์มในตารางที่ ๒.๒

- (๑) ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปพร้อมส่งออกจำหน่าย
- (๒) PRODUCT I.D. NO. เป็นรหัสของผลิตภัณฑ์
- (๓) จำนวนผลิตภัณฑ์ (ข้อ (๑)) ที่ทำในช่วงเวลาที่กำหนด
- (๔) วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต
- (๕) จำนวนวัตถุดิบข้อ (๔) ทั้งหมดที่ใช้ในการผลิต
- (๖) วัตถุดิบทุกชนิดจะมีค่า SPECIFIC ENERGY CONTENT ซึ่งมีหน่วยเป็น KCAL/UNIT โดยค่านี้สามารถได้ข้อมูลจากผู้ขาย แต่ถ้าผู้ขายไม่สามารถหาค่านี้ให้ได้ ก็สามารถประมาณค่านี้ได้จากความร้อนจากการสันดาป
 - (๗) ข้อ (๕) คูณด้วยข้อ (๖)
 - (๘) ผลรวมทั้งหมดจากข้อ (๗)
 - (๙) พลังงานที่ใช้ เช่น ไฟฟ้า น้ำมัน เชื้อเพลิง และก๊าซธรรมชาติ
 - (๑๐) จำนวนพลังงาน (ข้อ ๙) ที่ใช้ทั้งหมด
 - (๑๑) ทำนองเดียวกับข้อ (๖)
 - (๑๒) ข้อ (๑๐) คูณด้วยข้อ (๑๑)
 - (๑๓) ผลรวมทั้งหมดจากข้อ (๑๒)

(๑๔) WASTE คือ วัสดุที่ไม่มีค่าในเชิงเศรษฐศาสตร์และจะต้องใช้พลังงานเพื่อกำจัดทิ้ง

(๑๕) ประมาณค่าพลังงานที่ใช้เพื่อกำจัดของเสีย (WASTER) จากข้อ (๑๔) พลังงานนี้อาจใช้ในการบรรทุกไปฝัง ใช้ในการเผาหรือพลังงานที่ใช้ในเครื่องกำจัด

(๑๖) ผลรวมทั้งหมดจากข้อ (๑๕)

(๑๗) จำนวนของของเสีย (WASTE) ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่กำหนดสำหรับข้อนี้ไม่มี ความสำคัญต่อการคำนวณแต่อาจเก็บเป็นสถิติไว้เพื่ออ้างอิง

(๑๘) ผลรวมของข้อ (๕) ข้อ (๑๓) และข้อ (๑๖)

(๑๙) BY PRODUCT คือ สิ่งที่เป็นผลจากการผลิตผลิตภัณฑ์ใด ๆ ซึ่งใช้ประโยชน์ อย่างอื่น ๆ

(๒๐) จำนวน BY PRODUCT ทั้งหมด

(๒๑) พลังงานใน BY PRODUCT หากคำนวณได้โดยใช้อัตราส่วนมูลค่าของ BY PRODUCT นั้น ๆ ต่อ มูลค่าของผลิตภัณฑ์ใด ๆ แล้วคูณด้วย GROSS ENERGY CONTENT ของผลิตภัณฑ์ข้อ (๑๘)

(๒๒) ข้อ (๒๐) คูณด้วยข้อ (๒๑)

(๒๓) ผลรวมทั้งหมดจากข้อ (๒๒)

(๒๔) ข้อ (๑๘) ลบด้วยข้อ (๒๓)

(๒๕) ข้อ (๒๔) ทหารด้วยข้อ (๓)

ในโรงงานอุตสาหกรรมโดยทั่วไป จะมีการใช้พลังงานในรูปแบบที่สำคัญ ๒ รูปแบบคือ พลังงานความร้อนและพลังงานไฟฟ้า ดังนั้น ในที่นี้จะแยกกล่าว เป็นหัวข้อดังนี้


เทคนิคและวิธีการประหยัดพลังงานทางด้านพลังงานความร้อน

๑. การเก็บน้ำมันเชื้อเพลิง

ในโรงงานอุตสาหกรรมนั้น เราจำเป็นต้องมีเชื้อเพลิงเตรียมไว้ใช้อย่างพอเพียง ไม่ให้ขาด แต่ในทางปฏิบัตินั้นส่วนมากเรามักจะดูแลแต่เพียงว่าปริมาณเชื้อเพลิง เช่น ฝิน ถ่านหิน น้ำมัน ที่รับเข้ามาสต็อกมากน้อยเพียงใด เราไม่ได้สนใจว่าคุณภาพของเชื้อเพลิงนั้นเป็นอย่างไร การเก็บ สต็อกเชื้อเพลิงนั้นจะต้องให้พอเหมาะและพอเพียง ถ้ามากเกินไปเราก็ต้องเก็บเชื้อเพลิงไว้นาน อาจจะทำให้คุณภาพของเชื้อเพลิงเปลี่ยนไปด้วย นอกจากนี้จะต้องเสียค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ดอกเบี้ย และอื่น ๆ อีกด้วย

รูปที่ ๒.๑

รายละเอียดของถังเก็บน้ำมัน



ที่มา : เอกสารเผยแพร่กรมโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม

น้ำมันที่ไหลไปตามท่อจะโดยวิธีใช้เข็ม หรือความดันต่างระดับก็ดี โดยปกติแล้วในประเทศ จะไม่มีปัญหาอะไรเพราะอากาศร้อน แต่ถ้าในหน้าหนาวแล้วอาจมีปัญหาเฉพาะพวกใช้น้ำมันหนัก โดยปกติแล้วน้ำมันเตาชนิดปานกลางและชนิดหนักจะต้องมีอุณหภูมิสูงกว่า 25°C และ 35°C จึงจะ เข็มได้ ดังนั้นในการติดตั้งกล่าวจำเป็นต้องการอุ่นน้ำมันในถังและท่อส่งน้ำมันเสียก่อน มิฉะนั้นเข็ม อาจจะไหม้หรือชำรุดเสียหายได้

จากสาเหตุผลข้างต้นจะเห็นว่าเราควรจะต้องมีถังอีกใบหนึ่งอยู่ใกล้ ๆ กับห้องหม้อไอน้ำ ซึ่งมีความจุน้ำมันมากพอสำหรับที่จะใช้ไปได้สักหนึ่งวัน เพื่อว่าในตอนเช้าเราอาจจะใช้ไฟฟ้าอุ่นน้ำมัน ในถังนั้น และท่อที่จะมาเข้าหัวฉีด และเดินหม้อไอน้ำไปก่อนพอตอนเที่ยง ๆ อากาศร้อนแล้วค่อยเปิด เอน้ำมันจากถังใหญ่มาเข้าถังใบนี้ เรียกว่าถังจ่ายน้ำมัน ซึ่งอาจเรียกทับศัพท์ภาษาอังกฤษว่า "เดย์แทงค์" หรือ "เซอร์วิสแทงค์" (SERVICE TANK) ก็เป็นความสะดวกอย่างยิ่ง

๒. การเปลี่ยนเกรดน้ำมัน

น้ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้กับหม้อไอน้ำและเตาเผา เตาหลอมต่าง ๆ มีหลายอย่างหลายเกรดนับตั้งแต่ น้ำมันเชื้อเพลิงที่มีราคาแพงที่สุดจนถึงถูกที่สุด ตามลำดับต่อไปนี้

ตารางที่ ๒.๓

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิง (๒๔ เม.ย. ๒๕)

เกรดน้ำมันเชื้อเพลิง	ราคาบาท/ลิตร
น้ำมันก๊าด	๖.๑๒
น้ำมันโซล่า (ดีเซลหมุนเร็ว)	๖.๕๐
น้ำมันซีโล้ (ดีเซลหมุนช้า)	๖.๓๐
น้ำมันเตาใส ความหนืด ๖๐๐ วินาทีเรีควูด	๓.๖๔
น้ำมันเตาใส ความหนืด ๑๕๐๐ วินาทีเรีควูด	๓.๓๐
น้ำมันเตาชั้นมาก ความหนืด ๒๕๐๐ วินาทีเรีควูด	๓.๑๐

ที่มา : บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด

สิ่งที่ต้องพิจารณาในการใช้น้ำมันเกรดต่ำลง

- การอุ่นน้ำมัน
- ขนาดของห้องเผาไหม้หรือหม้อไอน้ำ
- ลักษณะการใช้งาน
- ท่อทางน้ำมันจากถังเก็บมายังห้องเผาไหม้

นอกจากนี้ การใช้น้ำมันเกรดต่ำลง จะต้องคำนึงถึงความเป็นไปได้ (FEASIBILITY)

และเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในการก่อนเปลี่ยนและหลังเปลี่ยน เกรดน้ำมันด้วย

๓. การสันดาป ^(๔) การควบคุมการสันดาป มีดังนี้

๑) การสังเกตสภาวะของการสันดาปด้วยตาเปล่า เครื่องมือวิเคราะห์ก๊าซเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการควบคุมดูแลการสันดาป แต่ในภาคปฏิบัติโรงงานอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ไม่มีเครื่องมือดังกล่าว ดังนั้น การตรวจค้นสภาวะการสันดาปที่ผิดปกติ สามารถทำได้โดยการสังเกตเปลวไฟ ดังตารางที่ ๒.๔

ตารางที่ ๒.๔

สีของเปลวไฟจากการเผาไหม้กับปริมาณอากาศ

ปริมาณอากาศ	สภาวะภายในเตาเผา (สีของเปลวไฟ)	สีของควัน
ปริมาณพอดี	เปลวไฟสีสดใสและรูปร่างอยู่ตัว มองเห็นส่วนลึกของเตาเผาได้ล่าง ๆ	สีเทาอ่อนหรือไม่มีสี
มากเกินไป	เปลวไฟสีขาวสว่างจ้า และภายในเตาเผาสว่าง	สีขาวหรือไม่มีสี
ไม่พอ	ภายในเตาเผาทั้งหมดมีสีแดงคล้ำ	ควันดำ

ที่มา : โยชิฮิโกะ ทาคามูระ, เทคนิคการประหยัดพลังงานภาคความร้อน, สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), หน้า ๓๗


๒) การบำรุงรักษา ในการสันดาปเชื้อเพลิงเหลว จะต้องฉีดเชื้อเพลิงให้เป็นละอองของเหลวเล็ก ๆ เพื่อทำการผสมกับอากาศ แต่ถ้าการบำรุงรักษาหัวเผาไม่ดีพอ ก็จะทำให้เกิดการสันดาปที่ไม่สมบูรณ์ขึ้น และเกิดบริเวณที่มีอากาศไม่เพียงพอ เพราะการกระจายของละอองของของเหลวไม่สม่ำเสมอ

๓) การปรับอัตราส่วนอากาศ

เพื่อให้ให้หม้อไอน้ำสามารถทำงานที่มีประสิทธิภาพดีหรือเพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่าย เชื้อเพลิง อากาศที่ใช้ในการเผาไหม้จะต้องมีไม่มากกว่าที่จำเป็นที่จะให้การเผาไหม้ได้อย่างสมบูรณ์ อากาศส่วนเกินที่ใช้ในการเผาไหม้จำเป็นจะต้องมี เพื่อให้การเผาไหม้เป็นไปอย่างสมบูรณ์ ถ้าอากาศส่วนเกินมากเกินไป การสูญเสียความร้อนไปกับก๊าซร้อน (FLUE GAS) จะมาก ถ้าให้อากาศน้อยไป การเผาไหม้อาจจะไม่สมบูรณ์ เชื้อเพลิงจะผ่านออกจากปล่องไปโดยไม่มีการเผาไหม้ซึ่งเป็นการสูญเสียพลังงาน (ดูรูปที่ ๒.๒)

รูปที่ ๒.๒

แสดงการสูญเสียความร้อนไปกับก๊าซร้อน



ที่มา : กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการพลังงาน, ข้อเสนอแนะการใช้หม้อน้ำอย่างประหยัด, หน้า ๖

๔) การปรับความดันภายในเตา

เตาให้ความร้อนมีช่องเปิดเป็นจำนวนมาก เช่น ช่องป้อนวัสดุเข้า ช่องถ่ายวัสดุออก ช่องแตกร้าวบนเพดานและผนังด้านข้างของเตา เป็นต้น ดังนั้นอาจเกิดการหนีออกของเปลวไฟสู่ภายนอก หรือเกิดการดูดซับอากาศภายนอกเข้ามาเกินไปขึ้นอยู่กับว่าความดันภายในเตามีมากหรือน้อย ในกรณีที่มีการปล่อยไฟออกเพราะความดันภายในเตาสูงเกินไป ทำให้บริเวณของผนังที่ปล่อยเปลวไฟออกอาจได้รับความเสียหาย และสภาวะแวดล้อมภายในสถานที่ทำงานยังเลวลงอีกด้วย ดังนั้นจึงจำเป็นต้องปรับค่าความดันภายในเตาให้เหมาะสมโดยการปรับปริมาณการเปิดของ DAMPER ของทางไฟ

๔. การปรับแต่งคุณภาพน้ำป้อน (๔)

ถ้าหน้าที่ใช้ป้อนเข้าหม้อไอน้ำมีคุณสมบัติไม่เหมาะสม จะทำให้เกิดปัญหาการกัดกร่อนผิวถ่ายเทความร้อน หรือปัญหาการจับเกาะของตะกรันแข็ง ซึ่งอาจเป็นสาเหตุให้หม้อไอน้ำระเบิดได้ ดังนั้น จึงจำเป็นต้องปรับแต่งคุณภาพน้ำป้อนให้เหมาะสมโดยวิธีทางกล หรือทางเคมี

วิธีปรับแต่งคุณภาพน้ำป้อนหม้อไอน้ำ (BOILER FEED WATER)

๑) การไล่อากาศ

แหล่งน้ำตามธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นแหล่งน้ำผิวดินหรือแหล่งน้ำใต้ดิน มักจะมีก๊าซชนิดต่าง ๆ ละลายอยู่ในน้ำเสมอ เช่น ก๊าซออกซิเจน คาร์บอนไดออกไซด์ ไฮโดรเจนซัลไฟด์ และแอมโมเนีย ซึ่งก๊าซเหล่านี้สามารถขจัดออกจากน้ำได้โดยให้น้ำสัมผัสอากาศ (AERATION)

ก๊าซที่ขจัดได้โดยวิธีสัมผัสกับอากาศ

(๑) ก๊าซที่ทำให้เกิดรส กลิ่น เช่น ก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ และสารอินทรีย์บางชนิดที่ระเหยได้

(๒) ก๊าซที่ทำให้น้ำมีคุณสมบัติกัดกร่อน เช่น ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ เป็นต้น

(๓) ก๊าซอื่น ๆ เช่น ก๊าซมีเทนในน้ำบาดาล

ประสิทธิภาพของการไล่อากาศจะขึ้นกับปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้

ก. อุณหภูมิ (อุณหภูมิต่ำ น้ำจะละลายก๊าซต่าง ๆ ได้น้อยลง)

ข. เวลาที่น้ำสัมผัสกับอากาศเพิ่มขึ้น

ค. พื้นที่ผิวของการสัมผัสเพิ่มขึ้น

ง. ปริมาณของก๊าซที่ละลายอยู่ในน้ำก่อนการไล่อากาศ

จ. ปริมาณน้ำหรือก๊าซที่สัมผัสกับอากาศมีมากขึ้น

วิธีการไล่อากาศโดยให้น้ำสัมผัสกับอากาศนี้ ยังใช้ในการออกซิไดส์เหล็ก และแมงกานีสเพื่อขจัดเหล็ก และแมงกานีสที่ละลายอยู่ในน้ำ โดยวิธีออกซิเดชัน (OXIDATION)

๒) การกำจัดความขุ่น

สารแขวนลอยต่าง ๆ (SUSPENDED SOLID) ที่มีขนาดใหญ่อาจขจัดได้โดยการตกตะกอน (SEDIMENTATION) หรือโดยการกรอง (FILTRATION) สำหรับสารแขวนลอยที่มีขนาดเล็กหรือมีลักษณะเป็นคอลลอยด์ (COLLOID) สามารถขจัดได้โดยการรวมตัว (FLOCCULATION)

๓) การแลกเปลี่ยนไอออน (ION EXCHANGE METHOD)

การแลกเปลี่ยนไอออนเป็นเทคนิคการขจัดของแข็งที่ละลายอยู่ในน้ำป้อน ซึ่งเป็นวิธีที่สำคัญมากสำหรับการปรับแต่งคุณภาพน้ำป้อน

วิธีแลกเปลี่ยนไอออนแยกเป็นประเภทใหญ่ ๆ ได้ ๓ วิธี คือ

(ก) การทำน้ำกระด้างให้เป็นน้ำอ่อน วิธีนี้ทำน้ำดิบให้กลายเป็นน้ำอ่อนอย่างเดียว หลักการที่ใช้คือทำน้ำป้อนให้กลายเป็นน้ำอ่อนด้วยเรซินแลกเปลี่ยนไอออนที่เป็นกลุ่มกรด SULFONIC คือ เรซินแลกเปลี่ยนไอออนชนิดกรดแก่ วิธีนี้ค่าใช้จ่ายด้านอุปกรณ์ และสารเคมีที่ใช้แก้สภาพ (REGENERATION) ค่อนข้างถูก โดยทั่วไปวิธีนี้จะใช้กับหม้อไอน้ำความดันต่ำ ซึ่งมีความดันไม่เกิน 20 kg/cm^2


(ข) การทำน้ำอ่อนและขจัดต่าง วิธีนี้ทำน้ำดิบให้กลายเป็นน้ำอ่อนและขจัดต่างออกไปด้วยในขณะเดียวกับหลักการที่ใช้คือ ทำน้ำป้อนให้กลายเป็นน้ำอ่อนด้วยเรซินแลกเปลี่ยนไอออนแบบ H_2 แล้วจึงทำน้ำอ่อนที่ได้ ซึ่งมีสภาพเป็นกรดไปทำให้เป็นกลางด้วยต่าง

(ค) การขจัดเกลือแร่ทั้งหมด วิธีนี้ไม่เพียงแต่ขจัดส่วนที่ทำให้ทำน้ำกระด้างเท่านั้น แต่ยังขจัดเกลือแร่ทั้งหมดออก ทำให้ได้น้ำที่มีความบริสุทธิ์สูง หลักการคือ ขจัดไอออนบวกด้วยเรซินแบบ H_2 แล้วขจัดกรดที่เกิดขึ้นด้วยเรซินแบบ $(\text{OH})_2$

๔. การหุ้มฉนวน

๑) ความจำเป็นของฉนวนความร้อน

ความร้อนนั้นจะถ่ายเทไปในทิศทางเพื่อลดอุณหภูมิลง ดังนั้น การหุ้มฉนวนไม่ดี มักเป็นสาเหตุของการสูญเสียความร้อน รูปที่ ๒.๓ เป็นกราฟแสดงการสูญเสียความร้อนจากท่อที่ไม่ได้หุ้มฉนวนขนาดและอุณหภูมิต่าง ๆ กัน



ที่มา . กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการพลังงาน, "การลดค่าใช้จ่ายด้วยการประหยัดพลังงาน" หน้า ๒๑

๒) คุณสมบัติของฉนวน

ฉนวนต้องมีคุณสมบัติต่อไปนี้คือ

- มีสภาพการนำความร้อนต่ำ
- มีความหนาแน่นน้อยและน้ำหนักเบา
- ทนต่อแรงดึงและแรงอัดได้ดี
- มีช่วงอุณหภูมิใช้งานกว้างขวาง
- การติดตั้งสะดวก
- ความเป็นฉนวนคงที่แม้ใช้ไปเป็นเวลานาน
- ไม่ดูดความชื้นและน้ำ



- ติดไฟได้ยาก
- ป้องกันการกัดกร่อนได้ดี
- ราคาถูกและหาซื้อได้ง่าย

๓) การหาความหนาของฉนวนที่ใช้งาน ^(๖)

ในการหาความหนาของฉนวนนั้น สมการที่ใช้ คือ สมการเกี่ยวกับการส่งผ่านความร้อนกล่าวคือ

$$\text{ความร้อนที่ส่งผ่าน} = \frac{\text{อุณหภูมิที่แตกต่าง}}{\text{ความต้านทานของการไหลของความร้อน}}$$

หรือจะเขียนเป็นสมการได้ว่า

$$Q = \frac{\Delta t}{R_I + R_S}$$

ดังนั้น จะกล่าวถึงสัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ก่อน

$$t_a = \text{อุณหภูมิอากาศ, } ^\circ\text{F}$$

$$t_s = \text{อุณหภูมิพื้นผิวของฉนวน, } ^\circ\text{F}$$

$$t_h = \text{อุณหภูมิด้านร้อน, } ^\circ\text{F}$$

$$k = \text{ค่าความนำความร้อนของฉนวน ปกติจะหาตรงที่อุณหภูมิเฉลี่ย, } \text{Btu-in/hr/ft}^2 \cdot ^\circ\text{F}$$

$$t_m = \frac{t_h + t_s}{2} \text{ อุณหภูมิเฉลี่ยของฉนวน, } ^\circ\text{F}$$

$$tk = \text{ความหนาของฉนวน, in}$$

$$r_1 = \text{รัศมีวงนอกของท่อ, in}$$

$$r_2 = (r_1 + t_k) = \text{รัศมีถึงผิวชั้นนอกของฉนวน, in}$$

$$\text{Eq } tk = r_2 \ln(r_2/r_1) = \text{equivalent thickness ของฉนวน, in}$$

- f = สัมประสิทธิ์ฟิล์มอากาศที่พื้นผิว , $\text{Btu/hr.ft}^2.\text{°F}$
 R_s = $1/f$ ความต้านทานที่พื้นผิว , $\text{hr.ft}^2.\text{°F/Btu}$
 R_I = tk/k = ความต้านทานความร้อนของฉนวน,
 $\text{hr.ft}^2.\text{°F/Btu}$
 Q_F = ความร้อนที่ส่งผ่านระนาบ, Btu/hr.ft^2
 Q_P = $Q_F(2\pi r_2/12)$ = ความร้อนที่ส่งผ่านท่อ, Btu/hr.lin.ft
 A = พื้นที่ของฉนวน, lin.ft
 L = ความยาวของท่อ
 Q_T = $Q_F \times A$ หรือ $Q_P \times L$ = ความร้อนสูญเสียทั้งหมด Btu/hr
 H = เวลา , hr
 DP = อุณหภูมิที่ไอน้ำกลั่นตัว เป็นหยดน้ำ

๔) สมมูลย์ความร้อน

ที่สภาวะคงที่ ความร้อนที่ส่งผ่านฉนวนจะมีค่าเท่ากับ ความร้อนที่ส่งผ่านส่วนอื่น ๆ ของระบบด้วย หรืออาจกล่าวได้ว่า ความร้อนที่ผ่านออกมาจากฉนวน จะมีค่าเท่ากับความร้อนจากพื้นผิววัตถุออกไปยังอากาศ

จากสมการการส่งผ่านความร้อน

$$Q = \frac{t_h - t_a}{R_I + R_S} = \frac{t_h - t_s}{R_I} = \frac{t_s - t_a}{R_S}$$

๕) การหาค่า EQUIVALENT THICKNESS

ในกรณีที่มีความร้อนถ่ายเทของท่อกลม จากเส้นผ่าศูนย์กลางขนาดเล็กไปยังเส้นผ่าศูนย์กลางขนาดใหญ่ นั้น เราจะใช้ค่า EQUIVALENT THICKNESS (Eq tk) แทนความหนาของฉนวน ซึ่งหาค่าได้ดังนี้

$$\text{Eq tk} = r_2 \ln(r_2/r_1)$$

ซึ่งในการคำนวณเกี่ยวกับความร้อนนั้น จะใช้ค่า Eq tk แทน tk เช่น

$$Q = \frac{t_h - t_a}{R_I + R_S}$$


$$Q = \frac{t_h - t_a}{\frac{t_k + l}{k} \frac{1}{f}}$$

$$= \frac{t_h - t_a}{\frac{Eq \text{ tk} + l}{k} \frac{1}{f}}$$

สำหรับการหาค่า EQUIVALENT THICKNESS ของท่อกลมที่ฉนวนหนาขนาดต่าง ๆ ทุมนั้น อาจหาค่าได้จากกราฟดังรูปที่ ๒.๔

รูปที่ ๒.๔

แสดงกราฟของ EQUIVALENT THICKNESS และความหนาของฉนวน



ที่มา : สุรศักดิ์ พูลชัยนาวาสกุล, "การใช้ฉนวน" (เอกสารประกอบการสัมมนา เรื่อง เทคโนโลยีการประหยัดพลังงาน, คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ๒๕๒๔), หน้า ๗


๖. การนำคอนเดนเสทกลับเข้าสู่หม้อไอน้ำ^(๗)

คอนเดนเสทควรได้มีการนำกลับมาเป็นน้ำป้อนหม้อไอน้ำให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ถ้าหากเกิดปัญหาขึ้นเนื่องจากความสกปรกของคอนเดนเสทแล้ว ควรติดตั้งอุปกรณ์วัดค่าสภาพนำไฟฟ้า (CONDUCTIVITY) เพื่อจะได้แยกคอนเดนเสทที่สกปรกออกไป การนำ คอนเดนเสทกลับมาใช้ สามารถประหยัดพลังงานได้มาก และเป็นสิ่งที่ต้องให้ความสนใจอย่างยิ่ง นอกจากคอนเดนเสทที่ อุณหภูมิ ๑๐๐°C จะมีพลังงานสะสมเป็น ๒๔ % ของพลังงานที่ต้องใช้ในการผลิตไอน้ำที่ความดัน ๗๐๐ kPa แล้ว คอนเดนเสทยังเป็นน้ำกลั่นที่บริสุทธิ์อีกด้วย

ระบบการนำคอนเดนเสทกลับที่ดี จะทำให้ประหยัดค่าน้ำ ค่าปรุ้งแตงน้ำ ค่า ใช้จ่ายเชื้อเพลิงและยืดอายุการทำงานของหม้อไอน้ำและระบบไอน้ำ เมื่อคิดรวมแล้วสามารถประหยัด เงินได้เป็นจำนวนมาก (ทุก ๆ ๗°C ที่เพิ่มขึ้นของน้ำป้อนหม้อไอน้ำ ทำให้ประหยัดเชื้อเพลิงลงได้ ๑%) ในรูปที่ ๒.๔ แสดงให้เห็นว่าค่าใช้จ่ายเชื้อเพลิงของหม้อไอน้ำ สามารถประหยัดได้โดยการเพิ่มอุณหภูมิ ของน้ำป้อนจากการนำคอนเดนเสทกลับมาได้ ผลของการประหยัดที่แสดงในรูปที่ ๒.๔ นี้ ไม่รวมถึงค่า น้ำมันและค่าปรุ้งแตงน้ำ ภาคคำนวณในรูปนี้ได้กำหนดอุณหภูมิบรรยากาศแวดล้อมเป็น ๒๕°C

รูปที่ ๒.๔

ค่าใช้จ่ายที่ประหยัดได้จากการนำคอนเดนเสทกลับ



ที่มา : กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการพลังงาน, "การลดค่าใช้จ่ายด้วยการประหยัดพลังงาน",

ประโยชน์ของการนำคอนเดนเสทกลับเข้าสู่หม้อไอน้ำ คือ

- (๑) ลดการสูญเสียความร้อนที่ออกไปกับคอนเดนเสท (โดยการผสมลงใน FEED TANK จะทำให้น้ำที่ป้อนเข้าหม้อไอน้ำร้อนขึ้น ซึ่งทุก 7°C หรือ 11°F ที่น้ำเข้าหม้อไอน้ำร้อนขึ้น จะประหยัดเชื้อเพลิงได้ ๑ %)
- (๒) ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเตรียม และประหยัดน้ำที่ต้องใช้เข้าสู่หม้อไอน้ำ (MAKE UP WATER)
- (๓) ลดปริมาณโบลิวต์ทาว์นลง ทำให้ลดพลังงานความร้อนที่สูญเสียไปกับโบลิวต์ทาว์น



ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เทคนิคและวิธีการประหยัดพลังงานทางด้านพลังงานไฟฟ้า

จากการพิจารณาใบเก็บเงินค่าไฟฟ้าจากการไฟฟ้าพบว่า การไฟฟ้าจะเรียกเก็บค่าไฟฟ้าจากโรงงานแยกเป็น ๓ ส่วน คือ

- (๑) ค่าพลังงานไฟฟ้า
- (๒) ค่าความต้องการพลังไฟฟ้าเฉลี่ยสูงสุด
- (๓) ค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์

การประหยัดไฟฟ้า คือ หาท่างลดจำนวนพลังงานที่ใช้ ลดความต้องการไฟฟ้าสูงสุด และเพิ่มเพาเวอร์แฟคเตอร์

พลังงานไฟฟ้า (UNIT)

พลังงานไฟฟ้า เป็นผลคูณของพลังไฟฟ้า (KW)กับเวลาที่ใช้ไฟฟ้า ซึ่งมีหน่วยเป็น kwh การลดพลังงานไฟฟ้าก็คือการลดปริมาณพลังงานไฟฟ้า หรือเวลาที่ใช้ไฟฟ้าง่ายๆใดอย่างหนึ่งหรือทั้ง ๒ อย่าง

การลดปริมาณพลังไฟฟ้าทำได้โดยการตัดทอนส่วนที่มากเกินไปจนความจำเป็นลดพลังไฟฟ้าสูญเสีย และเปลี่ยนไปใช้ระบบที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น สำหรับการลดเวลาทำได้โดยการวิเคราะห์การปฏิบัติงานแล้วจัดใหม่ให้ใช้เวลาในการใช้ไฟฟ้าให้สั้นที่สุด

โรงงานควรจัดทำกราฟแสดงการเปลี่ยนแปลงของค่าพลังงานไฟฟ้าต่อหน่วยผลิตตามชนิดของผลิตภัณฑ์ แล้วทำการวิเคราะห์สาเหตุของการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของค่านี้ ข้อมูลที่ได้จะเป็นประโยชน์ในการพิจารณาหาวิธีเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้เครื่องจักร และปรับปรุงขั้นตอนการผลิต เป็นต้น

ตารางที่ ๒.๔

ตัวอย่างตารางค่าพลังงานไฟฟ้าต่อหน่วยผลผลิต

ชื่อผลิตภัณฑ์ หลัก	ปี	ปริมาณการผลิต (หน่วย)	พลังงาน ไฟฟ้าที่ใช้ B (kWh)	ค่าพลังงาน ไฟฟ้าต่อหน่วย ผลผลิต (B/A)	อัตราส่วนของ ค่าไฟฟ้าในค่า ใช้จ่ายใน ผลิตทั้งหมด
	ปีนี้ ปีที่แล้ว ปีก่อนปีที่แล้ว				


ที่มา : คณะกรรมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ไฟฟ้าภาคพื้น CHUGOKU, "จุดสำคัญของการประหยัดพลังงานไฟฟ้าในโรงงาน" , หน้า ๖
ความต้องการพลังไฟฟ้าเฉลี่ยสูงสุด (PEAK DEMAND)

ก่อนจะศึกษาหาทางลดและควบคุมความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดจำเป็นต้องทำความเข้าใจกับแฟกเตอร์แสดงลักษณะการใช้ไฟฟ้าตัวหนึ่ง ที่เรียกว่า โหลดแฟกเตอร์ (LOAD FACTOR) โดยปกติช่วงเวลาในการใช้ไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละประเภทแตกต่างกันบางชนิดก็ใช้ไฟฟ้าคงที่ตลอดระยะเวลาทำงาน บางชนิดก็ใช้ไฟฟ้าไม่คงที่ประเดี๋ยวมากประเดี่ยวน้อย บางชนิดก็ใช้งานต่อเนื่องตลอด ๒๔ ชั่วโมง หรือตลอดเวลาที่เปิดทำงาน บางชนิดก็ใช้งานและหยุดใช้เป็นระยะ ๆ เมื่อนำมาใช้ร่วมกันจึงปรากฏว่าการใช้ไฟฟ้าของโรงงานแต่ละเวลามีปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ไม่เท่ากัน

โหลดแฟกเตอร์ คือ อัตราส่วนของค่ากำลังไฟฟ้าเฉลี่ยที่ใช้ในช่วงเวลาที่แน่นอนช่วงหนึ่งต่อค่ากำลังไฟฟ้าสูงสุดในช่วงเวลานั้น ซึ่งจะเป็นค่าที่แสดงสภาพการใช้กำลังไฟฟ้าของอุปกรณ์เครื่องจักร

รูปที่ ๒.๖

ตัวอย่างความต้องการพลังงานไฟฟ้าในแต่ละเวลาตลอดวัน



ที่มา : สมมาตร สุพานิชย์วิทย์, "การประหยัดค่าไฟฟ้าสำหรับอุตสาหกรรมโดยการลด PEAK DEMAND", วารสารเทคนิค เครื่องกล ไฟฟ้า อุตสาหกรรม, มีนาคม ๒๕๒๕, หน้า ๕๕

$$\text{โหลดแฟคเตอร์ (LOAD FACTOR)} = \frac{\text{พลังไฟฟ้าเฉลี่ย}}{\text{พลังไฟฟ้าสูงสุด}}$$

ค่าโหลดแฟคเตอร์จะสูงสุดคือเท่ากับ ๑ เมื่อมีการใช้ไฟฟ้าคงที่เท่ากับตลอดเวลา ค่าโหลดแฟคเตอร์ใช้เป็นตัวชี้ประสิทธิภาพของการใช้ไฟฟ้าได้ การใช้ไฟฟ้าที่มีค่าโหลดแฟคเตอร์สูงจะมีประสิทธิภาพสูงด้วย การทำให้ปริมาณพลังงานไฟฟ้าสูงสุดลดลงจะทำให้โหลดแฟคเตอร์สูงขึ้น ซึ่งทำได้โดยลดปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ในช่วงเวลาสูงสุดลงโดยตรง หรือเปลี่ยนไปใช้งานในเวลาอื่นแทน

ประโยชน์จากการปรับปรุงให้การมีโหลดแฟคเตอร์สูงขึ้น

๑. การปรับปรุงให้โรงงานมีโหลดแฟคเตอร์สูงขึ้นเป็นผลจากการปรับปรุงให้ปริมาณพลังงานไฟฟ้าสูงสุดต่ำลง ผลที่เห็นได้ทันทีคือโรงงานจะเสียดำไฟฟ้าส่วนที่เป็นค่าความต้องการพลังงานไฟฟ้าเฉลี่ยสูงลดน้อยลง

๒. การที่พลังไฟฟ้าสูงสุดลดลงทำให้หม้อแปลง สายเมน และสายป้อน รับกระแสไฟฟ้า น้อยลงทำให้มีความจุเหลือให้ติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นได้อีก ถ้าเป็นการออกแบบติดตั้งใหม่ก็ สามารถเดินสายติดตั้งหม้อแปลงที่เกี่ยวข้องมีขนาดเล็กลงได้

๓. ทำให้พลังงานไฟฟ้าในสายและหม้อแปลงลดลง

การลดปริมาณพลังไฟฟ้าสูงสุด



ขั้นตอนในการดำเนินการเพื่อลดปริมาณพลังไฟฟ้าสูงสุดมีดังนี้

๑. สำรวจการใช้ไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งหมดในโรงงาน แยกเป็นระบบต่าง ๆ เช่น ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ระบบปรับอากาศ ฯลฯ เป็นต้น ว่าแต่ละเครื่องมีค่าทางไฟฟ้า คือ กระแส แรงดัน พลังไฟฟ้า แรงม้า จำนวน ยก สาย เพาเวอร์แฟคเตอร์ ฯลฯ เท่าใด บันทึก ทั้งค่าที่ระบุที่แผ่นป้ายประจำเครื่อง (NAME PLATE) และค่าที่วัดได้จริงขณะทำงาน ค่าเหล่านี้ ขณะใช้งานมีค่าคงที่หรือไม่คงที่ ถ้าไม่คงที่มีช่วงเปลี่ยนแปลงอย่างไร และมีช่วงเวลาใช้งานอย่างไร ในการนี้ควรทำ เป็นแบบฟอร์มสำหรับการใช้ในการสำรวจ

๒. สำรวจปริมาณภาระไฟฟ้ารวมของโรงงานทั้งในวันทำงานตามปกติ และวันที่ ทำงานเป็นพิเศษโดยวัด กระแส แรงดัน พลังไฟฟ้า และเพาเวอร์แฟคเตอร์ทุกชั่วโมง เพื่อความ สะดวกในการวิเคราะห์อาจสำรวจภาระไฟฟ้าของสายอ่อนแต่ละชุดไว้ด้วย

๓. พิจารณาการใช้ไฟฟ้าและช่วงเวลาทำงานของเครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละเครื่อง ทาทาง ลดปริมาณพลังไฟฟ้า และจัดเวลาปฏิบัติงานเสียใหม่ ดังนี้

๓.๑ พิจารณาว่าถ้าไม่ใช้พลังงานไฟฟ้า ใช้พลังงานอย่างอื่นที่มี ราคาต่ำกว่า จะได้หรือไม่ เช่น ใช้แสงอาทิตย์ พลังลม ฯลฯ

๓.๒ พิจารณาว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละเครื่องที่ใช้มีขนาดใหญ่ไปหรือใช้เต็มกำลัง หรือไม่ โดยเปรียบเทียบระหว่างค่าทางไฟฟ้าที่แผ่นป้ายประจำเครื่องกับที่สำรจวัดได้จริง ถ้าค่า ที่วัดได้จริงต่ำกว่าที่ระบุไว้ที่แผ่นป้ายประจำเครื่องแสดงว่าเครื่องใช้งานไม่เต็มกำลังประสิทธิภาพ ของเครื่องใช้ไฟฟ้าจะมีค่าสูงสุดเมื่อใช้งานเต็มกำลัง เช่น มอเตอร์ขนาด ๕ แรงม้า จะมีประสิทธิภาพ สูงสุดเมื่อออกแรง ๕ แรงม้า เป็นต้น เครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทที่เครื่องควบคุมให้หยุดทำงานโดย อัตโนมัติ เช่น ใช้เทอร์โมสแตท หรือสวิชความดัน เป็นต้น สังเกตว่าช่วงเวลาทำงานสั้นไปหรือไม่

ถ้าเดิน-ตัด บ่อย ๆ เกินสมควร แสดงว่าเครื่องอาจมีขนาดใหญ่เกินไป ถ้าพบเช่นนี้ให้พิจารณา
ลดขนาดของเครื่องใช้ไฟฟ้าลง

๓.๓ พิจารณาว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าสามารถแก้ไขหรือ เปลี่ยนขนาดให้ใช้พลังงานไฟฟ้า
น้อยลงโดยยอมให้เดินเครื่องนานขึ้นได้หรือไม่ การลดขนาดเครื่องให้เล็กลงโดยยอมให้ทำงาน
นานขึ้นนี้ นอกจากจะช่วยลดค่าพลังงานไฟฟ้าสูงสุดลงได้ในกรณีที่ใช้งานในช่วงเวลาโหลดสูงสุดแล้ว
ยังช่วยลดพลังงานสูญเสียในระบบลงได้ด้วย

๓.๔ จากการสำรวจจะทราบว่าโรงงานใช้พลังงานไฟฟ้าสูงสุด เวลาใด และขณะ
นั้นมีเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรบ้างที่ใช้งานอยู่ พิจารณาว่ามีเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องใดสามารถเปลี่ยน
เวลาใช้งานไปเป็นเวลาอื่นได้บ้าง

๓.๕ พิจารณาว่ามีเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือระบบที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าเดิมมาใช้แทน
ได้หรือไม่ เช่น ใช้ระบบไฟฟ้าแสงสว่างด้วยหลอดฟลูออเรสเซนต์แทนหลอดไส้

๓.๖ พิจารณาลดพลังงานการสูญเสียของระบบที่ใช้ไฟฟ้าเป็นต้นกำลัง เช่น การ
ทำให้เครื่องจักรที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์มีความผิดพลาดลงช่วยให้อัตราการออกแรงน้อยลง หรือใช้
ไฟฟ้าไปทำความร้อนหรือความเย็น การปรับปรุง การฉนวนให้ความร้อนหรือความเย็นรั่วไหลน้อย
ลง จะช่วยให้ใช้พลังงานไฟฟ้าลดลง

๔. การทำเอกสารเพื่อเสนอฝ่ายบริหาร ในการปรับปรุงให้มีการใช้ไฟฟ้าอย่างมี
ประสิทธิภาพ บางเรื่องก็ไม่มีค่าใช้จ่าย บางเรื่องก็มีค่าใช้จ่ายหรือต้องลงทุนเพิ่มเติม บางกรณี
อาจมีผลกระทบต่อการทำงานของคนงาน เพื่อความสะดวกของฝ่ายบริหารที่จะตัดสินใจว่าควร
ดำเนินการหรือไม่ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากฝ่ายบริหารให้มาพิจารณาปรับปรุงจะต้องเสนอการปรับ
ปรุงเป็นลายลักษณ์อักษรระบุสภาพเดิม และสภาพที่คาดว่าจะเกิดขึ้นได้ปรับปรุงแล้ว วิธีดำเนินการ
ประมาณการเงินลงทุนค่าใช้จ่ายและผลตอบแทน เพื่อให้เห็นว่าการลงทุนได้ผลคุ้มค่าเพียงใด รวมทั้ง
ทั้งผลดีผลเสียที่ไม่สามารถตีค่าเป็นเงินได้ ระยะเวลาที่จะใช้ดำเนินการ ผลกระทบต่อกิจการของ
โรงงานขณะดำเนินการปรับปรุง

ตารางที่ ๒.๖

ตารางเปรียบเทียบค่าไฟฟ้าต่อหน่วยที่ตัวประกอบโหลดต่าง ๆ

ค่าตัวประกอบ โหลด (%)	ค่าไฟฟ้าเฉลี่ยต่อหน่วย (บาท/หน่วย)	
	ประเภทที่ ๔ อุตสาหกรรม ขนาดเล็ก	ประเภทที่ ๔ อุตสาหกรรม ขนาดใหญ่
๑๐	๒.๘๒	๒.๖๔
๒๐	๒.๑๓	๒.๐๗
๓๐	๑.๕๑	๑.๘๖
๔๐	๑.๗๔	๑.๗๔
๕๐	๑.๗๒	๑.๖๔
๖๐	๑.๖๗	๑.๖๔
๗๐	๑.๖๔	๑.๖๑
๘๐	๑.๖๑	๑.๕๔
๙๐	๑.๕๔	๑.๕๗


ที่มา : สมมาตร สุพานิชย์วิทย์, "การประหยัดค่าไฟฟ้าสำหรับอุตสาหกรรมโดยการลด PEAK DEMAND" ,วารสารเทคนิค เครื่องกล ไฟฟ้า อุตสาหกรรม, มีนาคม ๒๕๒๔, หน้า ๕๖

เพาเวอร์แฟคเตอร์

เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในโรงงานอุตสาหกรรม เช่น หม้อแปลงฯ มอเตอร์ ไฟฟลูออเรสเซนต์ เป็นอุปกรณ์ประเภทอินดักทีฟโหลด (INDUCTIVE LOAD) มีความต้องการพลังงาน แยกได้เป็น ๒ ส่วน คือ พลังไฟฟ้าจริง (REAL POWER OR ACTUAL POWER) มีหน่วยเป็นกิโลวัตต์ (KW) และ พลังไฟฟ้ารีแอกทีฟ (REACTIVE POWER) มีหน่วยเป็นกิโลวาร์ (KVAR) พลังไฟฟ้าทั้ง ๒ ส่วน รวมกันเรียกว่าพลังไฟฟ้าปรากฏ (APPARENT POWER) มีหน่วยเป็นกิโลโวลต์แอมแปร์ (KVA) พลังไฟฟ้าทั้ง ๓ มีความสัมพันธ์ดังแสดงในรูป ๒.๗

รูปที่ ๒.๗

VECTOR DIAGRAM



$$\begin{aligned} \text{เพาเวอร์แฟคเตอร์ (P.F.)} &= \frac{\text{พลังไฟฟ้าจริง}}{\text{พลังไฟฟ้าปรากฏ}} \\ &= \frac{\text{KW}}{\text{KVA}} \end{aligned}$$

เพาเวอร์แฟคเตอร์ใช้เป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพในการใช้ไฟฟ้าได้อย่างหนึ่ง การใช้ไฟฟ้าที่มีเพาเวอร์แฟคเตอร์สูงจะมีประสิทธิภาพสูง ในทางตรงข้ามถ้ามีเพาเวอร์แฟคเตอร์ต่ำแสดงว่าการใช้ไฟฟ้ามีประสิทธิภาพต่ำ


การปรับปรุงเพาเวอร์แฟคเตอร์

การปรับปรุงให้ค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์สูงขึ้น ทำได้โดยการติดตั้งคาปาซิเตอร์ (CAPACITOR) เข้าไปที่เครื่องใช้ไฟฟ้าที่เป็นต้นเหตุให้เกิดรีแอกทีฟเพาเวอร์เพื่อไปหักล้างให้มุม θ แคบลง แต่ในทางปฏิบัติแล้ว เครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ ที่มีใช้ในโรงงานแต่ละแห่งมีเป็นจำนวนมากและเครื่องจักรแต่ละตัวก็มักจะทำงานไม่พร้อมกันตลอดเวลา ดังนั้น การที่จะไปติดตั้งคาปาซิเตอร์กับเครื่องจักรแต่ละเครื่อง ถึงแม้จะสามารถปรับปรุงค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์ได้แน่นอน แต่ก็นับว่าเป็นการลงทุนที่สูงมาก แนวทางที่ปฏิบัติกันก็คือ การติดตั้งคาปาซิเตอร์รวมที่จุดเดียว เป็นการใช้อุปกรณ์ระหว่าง

เครื่องจักรทุกเครื่องในโรงงาน ซึ่งทำให้ขนาดของคาปาซิเตอร์ที่ติดตั้งลดลง เป็นการประหยัด
 ในกลุ่มของเครื่องจักรที่ทำงานในแต่ละขณะ


รูปที่ ๒.๘

CIRCUIT DIAGRAM



รูปที่ ๒.๘

VECTOR DIAGRAM



ตาม CIRCUIT DIAGRAM และ VECTOR DIAGRAM R + L เป็นโหลดของเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภท INDUCTIVE LOAD เช่น มอเตอร์ เครื่องเชื่อมไฟฟ้า วงจรหลอดฟลูออเรสเซนต์ เป็นต้น เพาเวอร์แฟคเตอร์ของโหลด = θ_1 เมื่อติดตั้งคาปาซิเตอร์ C ผลรวมของกระแส = $I_L + I_C$ และมีเพาเวอร์แฟคเตอร์ = θ_2 แปลความได้ดังนี้

๑. กระแสในวงจรก่อนถึงจุดต่อคาปาซิเตอร์ หรือ $I_L + I_C$ จะมีค่าแอมแปร์น้อยกว่ากระแสของโหลด I_L แสดงว่าการต่อคาปาซิเตอร์เข้าในวงจรขนานกับโหลด ทำให้กระแสก่อนถึงจุดต่อคาปาซิเตอร์ลดลง และจะน้อยที่สุด เมื่อ $I_L + I_C$ เท่ากับ V

๒. มุมของ θ กว้างกว่ามุม θ_2 $\cos \theta_1$ คือ POWERFACTOR ของโหลด มีค่าต่ำกว่า $\cos \theta_2$ คือ เพาเวอร์แฟคเตอร์ของวงจรเมื่อติดตั้งคาปาซิเตอร์แล้ว แสดงว่าการติดตั้งคาปาซิเตอร์ ทำให้เพาเวอร์แฟคเตอร์ของวงจรสูงขึ้น

๓. $\cos \theta_2$ จะมีค่าสูงสุด คือ เท่ากับ ๑ เมื่อมุม $\theta_2 = 0$ หรือกระแส $I_L + I_C$ เท่ากับแรงดัน V ถ้าใส่คาปาซิเตอร์เพิ่มเข้าไปอีกอาจทำให้เพาเวอร์แฟคเตอร์กลับต่ำไปได้อีก โดยเพาเวอร์แฟคเตอร์เป็น LOAD

การคำนวณหาขนาดคาปาซิเตอร์ที่เหมาะสม

โดยทางทฤษฎีจำนวนคาปาซิเตอร์ที่เหมาะสมคือ จำนวนที่ทำให้เพาเวอร์แฟคเตอร์เป็น ๑ แต่ในทางปฏิบัติไม่ได้ใส่มากจนกระทั่งเพาเวอร์แฟคเตอร์เป็น ๑ เพราะเป็นการสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายเนื่องจากอัตราการใช้จำนวน เควียร์ ของคาปาซิเตอร์ เมื่อเพาเวอร์แฟคเตอร์ใกล้ ๑ จะมีค่าสูงกว่า เมื่อค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์ห่างจาก ๑ การจะแก้เพาเวอร์แฟคเตอร์ให้เป็นเท่าใดนั้น พิจารณาจากเงินลงทุน และผลตอบแทนเป็นเกณฑ์

ในการแก้เพาเวอร์แฟคเตอร์จะต้องรู้ค่าเพาเวอร์ปัจจุบันเสียก่อน ซึ่งจะได้จากการวัดเพาเวอร์ของวงจรโดยตรง หรือวัดกิโลวัตต์ , โวลต์, แอมแปร์ แล้วมาคำนวณค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์ก็ได้ โรงงานอาจหาเพาเวอร์แฟคเตอร์ของโรงงานได้จากจำนวนความต้องการพลังไฟฟ้าเฉลี่ยสูงสุด และความต้องการพลังไฟฟ้ารีแอกติฟเฉลี่ยสูงสุด ที่อยู่ในใบเก็บเงินประจำเดือน

$$\text{เพาเวอร์แฟคเตอร์} = \frac{KW}{KW^2 + KVAR^2}$$

สูตรในการหาจำนวน KVAR ของคาปาซิเตอร์ที่ใช้แก้เพาเวอร์แฟคเตอร์จาก PF_1
เป็น PF_2

$$KVAR_R = KW (\tan \theta_1 - \tan \theta_2)$$

เมื่อ $KVAR_R =$ จำนวนเควอาร์ของคาปาซิเตอร์ที่ใช้แก้เพาเวอร์แฟคเตอร์จาก PF_1
เป็น PF_2

$\theta =$ มุมระหว่างกระแสและแรงดันไฟฟ้า หรือมุมระหว่าง REAL POWER
และ APPARRENT POWER เมื่อแก้ไขเพาเวอร์แฟคเตอร์แล้ว

$PF_1 =$ เพาเวอร์แฟคเตอร์เดิม

$PF_2 =$ เพาเวอร์แฟคเตอร์เมื่อแก้ไขแล้ว

$KVAR_1 =$ กิโลโวลต์ แอมแปร์ รีแอกทีฟ เมื่อเพาเวอร์แฟคเตอร์เท่ากับ PF_1

$KVAR_2 =$ กิโลโวลต์แอมแปร์ รีแอกทีฟ เมื่อเพาเวอร์แฟคเตอร์เท่ากับ PF_2

ศูนย์วิทยพัทยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การประหยัดพลังงานไฟฟ้าจากอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ (๑)

๑. อุปกรณ์รับและจ่ายไฟ

(๑) ห้องอุปกรณ์รับและจ่ายไฟ (SWITCH GEAR)

ห้องอุปกรณ์รับและจ่ายไฟ ควรอยู่ใกล้บริเวณที่มีอุปกรณ์เครื่องจักรที่ใช้ไฟฟ้ารวมกันอยู่อย่างหนาแน่น (LOAD CENTER) ทั้งนี้เพื่อลดการสูญเสียกำลังไฟฟ้าในสาย ในตารางที่ ๒.๗ แสดงถึงการเปรียบเทียบกำลังงานสูญเสียเปล่า เนื่องจากแหล่งจ่ายไฟในตำแหน่งต่าง ๆ

จุดสำคัญในการประหยัด มีดังนี้

- ก. ในห้องอุปกรณ์รับและจ่ายไฟ ต้องมีบันทึกสภาพการใช้ไฟประจำวันบันทึกของเส้นกราฟของโหลด และผังการเดินสาย (WIRING DIAGRAM) เพื่อใช้ในการควบคุมการใช้ไฟฟ้า
- ข. ไฟแสงสว่างในห้องอุปกรณ์รับและจ่ายไฟ ต้องติดตั้งในตำแหน่งที่ทำการอ่านค่ามิเตอร์ได้สะดวก
- ค. พื้นในห้องมีกว้างเพียงพอ เพื่อให้การตรวจตราประจำวันทำได้สะดวก
- ง. ต้องติดแผ่นป้าย "ไฟฟ้าแรงสูง" หรือ "ผู้ไม่มีกิจ ห้ามเข้า" ไว้ใกล้ ๆ บริเวณห้องอุปกรณ์รับและจ่ายไฟ เพื่อความปลอดภัย

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



ตารางที่ ๒.๗

การเปรียบเทียบกำลังงานสูญเสียเปลวเนื่องจากตำแหน่งของแหล่งจ่ายไฟ

รูปทรงของห้องแผงรับจ่ายไฟ	ตำแหน่งของแหล่งจ่ายไฟ	เงื่อนไขเปรียบเทียบ	วิธีคำนวณกำลังไฟที่สูญเสียเปลว	การเปรียบเทียบกำลังไฟที่สูญเสียเปลว	หมายเหตุ
ห้องรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า		(1) ความต้านทานสายไฟ 1 เส้น : $R (\)$ (2) กระแสไฟฟ้าไหลตลอด : 1 (A) (3) กำลังไฟที่สูญเสียเปลวในสายไฟ 1 เส้น : $W_1 (W)$	$W_1 = 1^2 R$	$W_2 = \frac{1}{4} W_1$	ถ้าหากลดขนาดของสายไฟในกรณีนี้ 2 กว. เหลือ 1/2 การเปรียบเทียบกำลังไฟที่สูญเสียเปลวจะเป็น $W_2 = (\frac{1}{2})^2 \times \frac{R}{2} \times 2 \times 2 = \frac{1}{2} 1^2 R = \frac{W_1}{2}$
		(1) ความต้านทานสายไฟ 1 เส้น : $R (\)$ (2) กระแสไฟฟ้าไหลตลอด : 1 (A) (3) กำลังไฟที่สูญเสียเปลวในสายไฟ 1 เส้น : $W_2 (W)$	$W_2 = (\frac{1}{2})^2 \times \frac{R}{2} \times 2 = \frac{1}{4} 1^2 R$		
ห้องรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส		(1) ความต้านทานสายไฟ 1 เส้น : $R (\)$ แต่ว่าขนาดของสายไฟจากแหล่งจ่ายไฟที่จนถึงจุดแยกนั้นจะมีขนาดเป็น ๑ เท่าของส่วนอื่น (2) กระแสไฟฟ้าไหลตลอด : 1 (A) (3) กำลังไฟที่สูญเสียเปลวในสายไฟ 1 เส้น : $W_3 (W)$	$W_3 = (๑)^2 \times \frac{R}{2} + ๑ 1^2 R = ๑ 1^2 R$	$W_4 = \frac{๑}{๑๖} W_3$	
		(1) ความต้านทานสายไฟ 1 เส้น : $R (\)$ และใช้สายไฟขนาดเดียวกันทั้งหมด (2) กระแสไฟฟ้าไหลตลอด : 1 (A) (3) กำลังไฟที่สูญเสียเปลวในสายไฟ 1 เส้น : $W_4 (W)$	$W_4 = 4 1^2 R$		

ที่มา : โมะโตะกิ มัทซึโอะ, เทคนิคการประหยัดพลังงานภาคไฟฟ้า, สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), หน้า ๓๔

(๒) หม้อแปลงไฟฟ้า (TRANSFORMER)

หลักการของหม้อแปลงไฟฟ้าโดยสังเขป มีดังนี้


หม้อแปลงไฟฟ้า เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีหน้าที่ในการเปลี่ยนแปลงระดับของแรงดันไฟฟ้า รูปที่ ๒.๑๐ เป็นรูปแสดงหลักการของหม้อแปลงไฟฟ้า ซึ่งประกอบด้วยขดลวด ๒ ขด (ขดปฐมภูมิและขดทุติยภูมิ) พันอยู่รอบแกนเหล็ก (เป็นแผ่นเหล็กจำนวนมากที่วางซ้อนทับกัน) ขดลวดทั้ง ๒ ขดนี้ไม่ได้ต่อกันโดยตรงทางไฟฟ้า หากแต่ถูกกันห่างกันด้วยฉนวน

หลักการที่กำส่งไฟฟ้าในขดลวดปฐมภูมิ (แหล่งจ่ายไฟ) ถูกผ่านไปยังขดลวดทุติยภูมิ (โหลด-หลอดไฟ-เครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น ๆ) เกิดจากผลของการเหนี่ยวนำทางแม่เหล็กไฟฟ้า โดยเมื่อเราให้แรงดันไฟฟ้าแก่ขดลวดปฐมภูมิ (ขั้ว A และ B) ที่ขดลวดนี้ก็จะเกิดเส้นแรงแม่เหล็ก ซึ่งเส้นแรงแม่เหล็กนี้จะถูกส่งไปยังขดลวดทุติยภูมิโดยผ่านแกนเหล็ก ทำให้เกิดแรงดันไฟฟ้าขึ้นที่ขดลวดทุติยภูมิระหว่างจุด C และ D

หม้อแปลงไฟฟ้ายังแบ่งออกเป็น ๒ ประเภทคือ แบบเฟสเดียวและแบบ ๓ เฟส นอกจากนั้นยังใช้ KVA แสดงขนาดใช้งานทางไฟฟ้าด้วย

รูปที่ ๒.๑๐

หลักการของหม้อแปลงไฟฟ้า



ที่มา : โมะโคะกิ มีทชิโอะ, เทคนิคการประหยัดพลังงานภาคความร้อน, สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), หน้า ๓๖

โดยทั่วไป หม้อแปลงไฟฟ้าจะทำงานมีประสิทธิภาพดีที่สุดในที่โหลด ๖๐-๘๐ % ของพิกัด (RATING) ของหม้อแปลงไฟฟ้า เพราะฉะนั้นจึงควรจัดโหลดของเครื่องจักรและพิกัดของหม้อแปลงไฟฟ้าให้สมดุลกัน

วิธีใช้หม้อแปลงอย่างประหยัดพลังงาน

ในการใช้หม้อแปลงไฟฟ้าให้เกิดการประหยัดพลังงานนั้น จำเป็นต้องคำนึงถึงสิ่งต่อไปนี้คือ

ก. การใช้หม้อแปลงให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

การใช้หม้อแปลงให้มีประสิทธิภาพสูงสุดคือ การใช้หม้อแปลงในสภาพที่กำลงไฟฟ้าสูญเสียมีค่าน้อยที่สุด

ในกรณีของโรงงาน ซึ่งมีโหลดเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา การใช้หม้อแปลงให้มีประสิทธิภาพสูงสุดนั้น อาจจะทำโดยการจัดหม้อแปลงไฟฟ้าให้เห็น BANK หลาย ๆ ชุด แล้วใช้ให้เหมาะสมกับสภาพการเปลี่ยนแปลงของโหลด

ข. การลดค่ากำลงงานสูญเสียในขณะไม่มีโหลด

ในขณะที่มีโหลดมีค่าน้อย ค่ากำลงงานสูญเสียในขณะไม่มีโหลดนี้จะมีอัตราส่วนสูง เพราะฉะนั้นการลดค่าการสูญเสียในส่วนนี้จึงเป็นจุดสำคัญของการประหยัดพลังงาน ดังตัวอย่างมาตรการคือ

- การหยุดการทำงานของหม้อแปลงในเวลากลางคืน และในวันหยุด วิธีนี้จะทำได้โดยจัดตารางการใช้งานของหม้อแปลงว่า จำย โหลดชนิดไหนในงานอะไร และใช้ในเวลาอะไรบ้าง แล้วหยุดการทำงานของหม้อแปลง ลูกที่ไม่ได้ใช้งาน(ยกเว้นลูกที่ใช้ทางด้านความปลอดภัย)

- การควบคุมจำนวนหม้อแปลงที่ใช้ วิธีการนี้เป็นการใช้หม้อแปลงขนาดเล็กหลาย ๆ เครื่อง เพราะฉะนั้นค่ากำลงงานสูญเสียรวมกันจะสูงกว่าหม้อแปลงตัวใหญ่ที่มีขนาดเท่ากับผลรวมของหม้อแปลงเครื่องเล็กนั้น ดังนั้นจะต้องทำการศึกษาให้แน่ใจเสียก่อนว่าการใช้วิธีนี้จะให้ผลดีมากกว่าผลเสียหรือไม่ โดยศึกษาจากลักษณะของโหลดนั้น ๆ

ค. การใช้หม้อแปลงในสภาพโหลดแพคเตอร์ที่ให้ประสิทธิภาพสูงสุด

การใช้หม้อแปลงให้มีประสิทธิภาพสูงสุดนั้นคือ ค่าใช้จ่ายโหลดที่ให้ค่ากำลังงานสูญเสียในแกน (CORE LOSS) และกำลังสูญเสียในความต้านทาน (COPPER LOSS) มีค่าเท่ากัน สำหรับหม้อแปลง โดยทั่วไปจะใช้สภาพที่มีโหลดแพคเตอร์ หรืออัตราส่วนของโหลดและขนาดของหม้อแปลงมีค่าประมาณ ๔๐-๕๐ %


๒. มอเตอร์ไฟฟ้า (ELECTRICAL MOTOR)

หลักการการทำงานของมอเตอร์

มอเตอร์อาศัยหลักการการเหนี่ยวนำทางแม่เหล็กไฟฟ้าเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้า (ELECTRICAL ENERGY) ให้เป็นพลังงานกล (MECHANICAL ENERGY) ตามรูปที่ ๒.๑๑ ถ้าให้แท่งแม่เหล็กเคลื่อนไปตามทิศทางของลูกศรรอบแกนของแผ่นทองแดงกลมที่หมุนได้อย่างอิสระ แผ่นทองแดงกลมนี้จะตัดเส้นแรงแม่เหล็ก ซึ่งจะมีการเหนี่ยวนำให้เกิดแรงดันและกระแสขึ้นในแผ่นกลมนี้เรียกว่า กระแสไหลวน (EDDY CURRENT) กระแสนี้กับสนามแม่เหล็กจะทำให้เกิดแรงทางแม่เหล็กไฟฟ้า (ELECTROMAGNETIC FORCE) ขึ้น ทำให้แผ่นกลมเริ่มหมุนได้

รูปที่ ๒.๑๑

หลักการของมอเตอร์



ที่มา : โมะโตะกิ มัทซึโอะ, เทคนิคการประหยัดพลังงานภาคความร้อน, สมาคมส่งเสริม


เทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), หน้า ๔๑

มอเตอร์ที่ใช้งานส่วนใหญ่ ในอุตสาหกรรมจะพบว่าเป็นชนิด SQUIRREL CAGE INDUCTION MOTOR (ดูรูปที่ ๒.๑๒) ทั้งนี้เพราะว่ามอเตอร์ชนิดนี้มีข้อดีหลายประการ คือ

- ๑) ราคาถูก สามารถเปรียบเทียบได้จากราคาบาทต่อกำลังม้าโดยประมาณ จะถูกกว่าชนิด SYNCHRONOUS MOTOR ประมาณครึ่งหนึ่ง
- ๒) ความทนทาน มีส่วนประกอบน้อยชิ้นกว่าชนิดอื่น และยังสามารถทำงานที่ความเร็วรอบเกินกำหนด (OVERSPEED) ได้ถึง ๑๐๐ % โดยไม่เกิดความเสียหาย
- ๓) ขอบเขตการใช้งาน สามารถใช้ได้เกือบทุกสภาพของสิ่งแวดล้อม เนื่องจากมันสามารถติดตั้งในกล่อง (ENCLOSURE) ซึ่งปิดสนิทได้โดยที่มอเตอร์ชนิดอื่นทำไม่ได้ หรือหากทำได้ราคาก็จะสูงมาก การใช้งานเช่นที่กล่าวคือ ในเขตอันตราย (HAZADOUS LOCATION) ต่าง ๆ เป็นต้น
- ๔) การซ่อมบำรุง น้อยมาก เนื่องจากมีอุปกรณ์น้อยชิ้น ไม่มีแปรงถ่าน (BRUSH) หรือ SLIP RING หรือตัว COMMUTATOR มีแต่ชุด BEARING เท่านั้นที่ต้องทำการซ่อมบำรุง
- ๕) สะดวก ในการซื้อหาและการจัดอะไหล่
- ๖) ขนาดเล็กกว่าน้ำหนักเบากว่า

รูปที่ ๒.๑๒

มอเตอร์ชนิด SQUIRREL CAGE INDUCTION



ที่มา : อนันต์ ดาราได, "มอเตอร์และการควบคุมความเร็ว", วารสารเทคนิคเครื่องกล ไฟฟ้า อุตสาหกรรม, พฤศจิกายน ๒๕๒๔, หน้า ๔๓

วิธีการใช้มอเตอร์อย่างประหยัด

มอเตอร์เป็นเครื่องกลไฟฟ้าที่มีที่ใช้กว้างขวางมาก เพราะฉะนั้นจึงมีมากแบบ
มากชนิดและกำลังงานต่าง ๆ กัน

ในการเลือกใช้มอเตอร์ จะต้องพิจารณาลักษณะสมบัติ (CHARACTERISTIC)
ของมอเตอร์ร่วมกับลักษณะสมบัติของเครื่องจักรที่ใช้มอเตอร์นั้นอย่างรอบคอบ แล้วเลือกใช้มอเตอร์
ตามเงื่อนไขต่อไปนี้

- (๑) ต้องเป็นมอเตอร์ที่เหมาะสมกับ ลักษณะสมบัติการสตาร์ทของโหลดและลักษณะ
สมบัติของการใช้โหลดตามปกติ
- (๒) จะต้องเป็นมอเตอร์ที่มีระบบป้องกัน และระบบระบายความร้อนที่เหมาะสมกับ
สถานที่ที่ติดตั้ง
- (๓) จะต้องมีความเชื่อถือได้สูง (RELIABILITY) และการซ่อมบำรุงทำได้
สะดวก

การเลือกใช้มอเตอร์โดยพิจารณาจากค่าประสิทธิภาพ

ในกรณีของมอเตอร์ที่ใช้กันอย่างต่อเนื่อง หลักการสำคัญในการประหยัดพลังงาน
ก็คือ การเลือกใช้มอเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูง ประสิทธิภาพของมอเตอร์เขียนได้ดังนี้ คือ

$$\text{ประสิทธิภาพ} = \frac{\text{กำลังงานขาออก}}{\text{กำลังงานขาเข้า}} \times 100 \%$$

$$= \frac{\text{กำลังงานขาออก}}{\text{กำลังงานขาออก} + \text{ค่าสูญเสีย}} \times 100 \%$$

กำลังงานสูญเสียนั้นเป็นการสูญเสียทางไฟฟ้าหรือทางกลที่เกิดในตัวมอเตอร์
ซึ่งจะต้องพยายามลดให้เหลือน้อยที่สุด ในปัจจุบันนี้ได้มีความพยายามที่จะออกแบบและสร้างมอเตอร์
ที่มีประสิทธิภาพสูงที่มีการสูญเสียน้อยโดยใช้วัสดุทำแกนเหล็กที่มีค่าการสูญเสียต่ำ และเพิ่มขนาด
ของขดลวดและแกนเหล็ก เป็นต้น

นอกจากนี้ยังต้องพิจารณาถึงขนาดที่เหมาะสมของมอเตอร์สำหรับโหลดที่จะใช้ โดยทั่วไปถ้าโหลดแพคเตอร์ของมอเตอร์ (โหลดจริงหารด้วยกำลังที่กักตของมอเตอร์) เป็น ๘๐-๑๐๐ % จะให้ประสิทธิภาพสูงสุด ถ้าโหลดแพคเตอร์ต่ำกว่า ๕๐ % ลงมาค่าประสิทธิภาพจะตกลงอย่างเห็นได้ชัด

เพราะฉะนั้นการที่มักจะทำเครื่องจักรของมอเตอร์ไว้มาก ๆ เพื่อความปลอดภัยนั้น ถ้าพิจารณาจากด้านการประหยัดพลังงานแล้ว ก็เป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสม

๓. แสงสว่าง

หลักการที่สำคัญในการประหยัดพลังงานไฟแสงสว่างคือ การใช้ไฟแสงสว่างให้มีประสิทธิภาพสูงสุด นั่นคือแทนที่จะใช้วิธีปิดเปิดไฟเป็นบางดวงนั้น ควรจะอยู่ในลักษณะที่ว่า "ไฟแสงสว่างที่จำเป็นนั้นให้ใช้อย่างเต็มที่ และขจัดไฟส่วนที่ไม่จำเป็นออกไป" หรืออาจกล่าวได้อีกอย่างหนึ่งว่าเป็นการหาวิธีที่จะให้มีไฟแสงสว่างที่เพียงพอทั้งปริมาณและคุณภาพสำหรับการผลิต

แนวทางและวิธีการประหยัดพลังงานของอุปกรณ์แสงสว่าง มีดังต่อไปนี้

- (๑) เลือกใช้หลอดที่มีประสิทธิภาพสูง
- (๒) เลือกใช้โคมไฟที่สะท้อนแสงได้ดี
- (๓) จัดความสว่างให้เหมาะกับงาน
- (๔) จัดวิธีส่องสว่างให้เหมาะสม
- (๕) สักภายในโรงงานควรใช้สีสว่าง
- (๖) จัดแบ่งวงจรสวิตช์ไฟให้ย่อยลงไป
- (๗) ทำความสะอาดหลอดไฟและโคมไฟอยู่เสมอ
- (๘) การใช้แสงธรรมชาติ (NATURAL LIGHT) ในเวลากลางวันให้เป็น

ประโยชน์

- (๙) เลือกใช้หลอดไฟชนิดประหยัดพลังงาน
- (๑๐) ติดตั้งวงจรควบคุมแสงสว่างเพิ่มขึ้น
- (๑๑) เพดานหรือสภาพรอบ ๆ ควรทำให้มีลักษณะสีสะท้อนแสงได้มาก
- (๑๒) เลือกใช้เครื่องใช้และอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ผลิตได้มาตรฐานที่กำหนด

(๑๓) ติดตั้งเครื่องควบคุมเวลาทำงาน (TIMER)

(๑๔) ติดตั้งสวิทช์แสงแดด (PHOTO CELL SWITCH)

๔. เครื่องปรับอากาศ

การปรับอากาศ หมายถึง การควบคุมอุณหภูมิ ความชื้น ความสะอาดของอากาศ และกระแสลมในห้องให้อยู่ในภาวะที่ต้องการ

การปรับอากาศในโรงงานจะแบ่งออกเป็นการปรับอากาศ เพื่อให้สภาพแวดล้อมในการทำงานดี และการปรับอากาศเพื่อความควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ในขั้นตอนการผลิต การบรรจุหีบห่อ การขนย้ายและการเก็บรักษา

๕. เครื่องอัดลม (AIR COMPRESSOR)

เครื่องอัดลมนั้นมีใช้อย่างกว้างขวางในอุตสาหกรรมทุกชนิด โดยใช้เป็นแรงขับเคลื่อนในการอัดส่งหรือใช้ในการทำงานต่าง ๆ

การประหยัดพลังงานในเครื่องอัดลมมีวิธีการดังนี้

(๑) การป้องกันการรั่วของลม

การทำการตรวจตราภายในของเครื่องอัดลม ท่อลมและวาล์ว เพื่อหารอยรั่วของลมและทำการซ่อมแซมทันทีนับว่าสำคัญมาก

(๒) ทำการพิจารณาความดันของลมที่เหมาะสมใหม่

การทำการพิจารณาความดันของลมที่ใช้อยู่ว่าจำเป็นต้องใช้เท่านั้น หรือว่าเป็นเพราะเคยใช้มันมาอย่างนั้นนับว่าเป็นสิ่งจำเป็นเพราะว่าถ้าสามารถลดความดันลมลงได้ 1 kg/cm^2 จะประหยัดพลังงานได้ประมาณ ๖ % และในบางกรณีอาจจะสามารถเปลี่ยนไปใช้เครื่องมือที่ต้องการลมที่มีความดันต่ำลงได้

สำหรับการปรับปรุงการรั่วของลมนั้น ให้ตั้งเป้าไว้ ๑๐ % การตรวจการรั่วของลมจะทำให้ได้โดยใช้เครื่องตรวจแบบง่าย ๆ ซึ่งทำให้สามารถรู้อัตราการรั่วของลมได้

(๓) วางตำแหน่งเครื่องให้สามารถใช้เครื่องอย่างมีประสิทธิภาพ

การวางตำแหน่งเครื่องอัดลม ต้องคำนึงถึงความสมดุลระหว่างขนาดของเครื่องอัดลมและปริมาณการใช้ลม

นอกจากนั้น ในช่วงทำงานล่วงเวลาหรือทำงานในวันหยุด ซึ่งมีการใช้เครื่องจักรน้อย หรือมีการทำงานเพียงบางส่วน ควรใช้เครื่องอัดลมขนาดเล็กติดตั้งในบริเวณนั้น แล้วใช้ลมจากเครื่องขนาดเล็กนี้ จะทำให้ประหยัดพลังงาน

๖. เครื่องสูบน้ำหรือปั้มน้ำ (PUMP)

วิธีการใช้เครื่องสูบน้ำหรือปั้มน้ำอย่างประหยัด

- (๑) เลือกใช้เครื่องที่มีถังพักน้ำขนาดใหญ่พอควร ถ้าถังเล็กเกินไปสวิตช์อัตโนมัติต้องทำงานถี่มากขึ้น
- (๒) สร้างถังเก็บน้ำไว้ระดับพื้นดินปล่อยน้ำประปาลง เพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมายและจะช่วยประหยัดน้ำ เพราะปั้มจะทำงานเมื่อใช้น้ำเท่านั้น
- (๓) ควรสูบน้ำขึ้นถังเก็บให้เต็มแต่อย่าให้ล้น เมื่อใช้น้ำจนเกือบหมดถึงจึงเปิดสูบน้ำให้เต็มใหม่ จะได้ไม่ต้องปิดเปิดเครื่องบ่อยโดยไม่จำเป็น เพราะการสูบน้ำย่อมกินไฟมากตอนเริ่มสตาร์ท
- (๔) ไม่ควรปล่อยให้ท่อประปารั่ว เพราะการประปาก็ใช้ไฟฟ้าสูบน้ำเหมือนกัน
- (๕) เครื่องสูบน้ำเมื่อใช้ไปนาน ๆ แผ่นปะเก็น ซีล หรือลูกยางจะสึกทำให้เครื่องหลวมสูบน้ำได้ไม่เต็มเท่าที่ควร ทำให้เสียเวลาและเปลืองไฟโดยใช้เหตุควรแก้ไข
- (๖) ควรทำความสะอาดตะกอนในถังพักเป็นครั้งคราว เพราะถ้ามีมากอาจเข้าไปอุดตันในเครื่องทำให้เครื่องทำงานหนัก ถ้าเป็นไปได้ควรติดตั้งเครื่องกรองน้ำด้วย

๗. เตาอบแห้งไฟฟ้า

การอบแห้ง คือ กระบวนการที่ความร้อนถูกถ่ายเทด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง ไปยังวัสดุที่มีความชื้น เพื่อไล่ความชื้นออกโดยการระเหย โดยอาศัยความร้อนที่ได้รับเป็นความร้อนแฝงของการระเหย หัวข้อที่สำคัญที่สุดในการอบแห้ง คือ การถ่ายเทความร้อนไปยังวัสดุอบแห้ง อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด

การประหยัดพลังงานของเตาอบไฟฟ้า มีวิธีการดังนี้

- (๑) ลดความร้อนสูญเสียส่วนใหญ่ เกิดจากการแผ่ความร้อนออกไปตามผนังเตา การเปิดปิดฝาหรือประตูเตาหรือความร้อนที่ติดออกไปกับภาชนะ หรือรถเข็นที่ใช้น้ำขึ้นงานเข้าเตา

มาตรการปรับปรุง

- ตัดฉนวนความร้อนผนังเตา
- พยายามเปิดปิดฝาเตาให้น้อยครั้งที่สุด
- ทำให้ส่วนที่เป็นช่องเปิดน้อยลง
- ภาชนะและรถเข็นที่ใช้ในการเติมชิ้นงานเข้าเตา ควรใช้วัสดุที่มีความจุความร้อน

น้อย

- ภาชนะที่ใช้ไม่ควรให้ใหญ่กว่าชิ้นงานที่ใส่จนเกินความจำเป็น

(๒) ทำการใช้เตาอย่างต่อเนื่อง

การใช้เตาแบบเดิน ๆ หยุด ๆ นั้น เท่ากับเป็นการทิ้งความร้อนที่ใช้ไปในการอุ่นเตาก่อนการใช้งาน เพราะฉะนั้นจึงเป็นการสิ้นเปลืองพลังงานมาก เพราะฉะนั้นควรจัดขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อให้สามารถใช้เวลาได้อย่างต่อเนื่อง

(๓) ใช้ความร้อนที่เหลือให้เป็นประโยชน์

ในกรณีที่ใช้เตาเผาอย่างขาดตอน ถ้าช่วงที่ขาดตอนเป็นช่วงสั้น ก็ให้ปิดฝาเตาไว้ และถ้าไม่เป็นอุปสรรคในการทำงาน ก็ให้ใส่ภาชนะและรถเข็นไว้ในเตา เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้อุณหภูมิลดต่ำลง

(๔) จัดวางชิ้นงานในเตาให้เหมาะสม

ชิ้นงานที่นำเข้าเตานั้น การจัดวางตำแหน่งเพื่อให้การให้ความร้อนเป็นไปอย่างสม่ำเสมอ นับว่าเป็นเรื่องสำคัญมาก

(๕) ทำการควบคุมอุณหภูมิเตา

เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ความร้อน และเพิ่มคุณภาพของชิ้นงาน ควรติดตั้งเครื่องวัดอุณหภูมิ (THERMAL RELAY) ไว้เพื่อทำการควบคุมอุณหภูมิของเตา

(๖) เลือกใช้วัสดุเตาที่มีการเก็บความร้อนได้

ถ้าใช้วัสดุเตาจำพวกเซรามิคไฟเบอร์ ซึ่งมีความจุ ความร้อนน้อยและเป็นฉนวนความร้อนที่ดี จะทำให้สามารถประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้ ๓๐-๕๐ %