

สรุปและเสนอแนะ

7.1 ลักษณะคลื่นลมล่าม้า

1) ลักษณะล่าม้าน้ำน่านตอนล่างรัฐวิวัฒ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร ถึงปากน้ำโพ จ.นครสวรรค์ เป็นแม่น้ำต่อกันทรายที่มีร่องน้ำแคบและคลื่นสูง ความลาดชันท้องน้ำต่ำ ประมาณ 1:13,000 มีความยาวตามแนวร่องน้ำประมาณ 99.8 กิโลเมตร มีอัตราส่วนความยาวล่าม้าน้ำต่อความยาวพื้นที่คลองคลุมล่าม้าน้ำ 1.52 จัดเป็นล่าม้าน้ำต่อกันทรายที่คดเคี้ยว มีโค้งน้ำ 195 โค้งน้ำ ความยาวรัศมี 100 ถึง 300 เมตร และมีโค้งที่มีรัศมีความโค้งไม่เกิน 300 เมตร อยู่ถึง 70 โค้งน้ำ ในขณะที่ความกว้างล่าม้าน้ำสูงสุดมากกว่า 100 เมตร จากลักษณะโค้งน้ำดังกล่าวจัดเป็น Force Bend ซึ่งจัดเป็นโค้งที่มีการเปลี่ยนแปลงระดับท้องน้ำสูง

2) อัตราการไหลในล่าม้าน้ำน่านตอนล่าง ปัจจุบันขึ้นอยู่กับการดำเนินการของเขื่อนเก็บกักน้ำสิริกิติ์ และเขื่อนทุ่นน้ำนเรศวร โดยมีอัตราการไหลเฉลี่ยรายวัน ในล่าม้าน้ำ ประมาณอยู่ระหว่าง 50-1,000 $\text{m}^3/\text{วินาที}$ และมีค่าเฉลี่ยรายปี 2529 ถึง 2535 ประมาณ 214 $\text{m}^3/\text{วินาที}$ ที่สถานีวัดน้ำ N10A ของกรมชลประทาน ที่ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร ซึ่งตั้งอยู่ที่ประมาณ กม.474.5 ของแม่น้ำน่านตอนล่าง

3) วัสดุล่าม้าน้ำ ลักษณะของคลื่นกระแทกที่มา ไป จะเป็นต้นเหตุของปัญหาทรายและมีลักษณะเป็นทรายส่วนใหญ่บริเวณปากแม่น้ำบก โดยจะมีเส้นทางของคลื่นต่อ บริเวณปากน้ำบกและเส้นทางของคลื่นจะเดินทางจากปากน้ำบกสู่ตะพานหิน และปากน้ำโพ ผลการสำรวจวัสดุท้องน้ำพบว่า มีวัสดุเป็นกรวดขนาดกลางเป็นส่วนใหญ่โดยค่าเบอร์เซนต์ ประมาณอยู่ระหว่าง 28.7 ถึง 70.5% โดยมีขนาดมัธยฐานของขนาดเม็ดวัสดุท้องน้ำเป็นกรวดกลาง คลื่นท้องน้ำมีค่าแพร์เซนต์ 0.20-0.48 มม. และมีค่าเฉลี่ย 0.32 มม.

4) สัมประสิทธิ์ Manning's n ของล้าน้ำน่านตอนล่างจากการวิเคราะห์ โดยวิธีขั้นตอนมาตรฐาน โดยการเบรี่ยบเทียบตัวผิวน้ำจากการคำนวณกับผลการสำรวจ ระดับน้ำมีค่า n ของล้าน้ำช่วงระหว่าง กม.443 ถึง 438.3 อุ่นระหว่าง 0.0180 ถึง 0.0325 และมีค่า 0.030 เมื่อกำหนดให้มีค่าเดียวกับลดช่วงล้าน้ำระหว่าง กม.478-379

5) ลักษณะน้ำตัดล้าน้ำบริเวณทางตรง มีความสูงท้องน้ำต่อน้ำข้างสม่ำเสมอ ในช่วงกลางล้าน้ำมีความกว้างประมาณ 70 % ของความกว้างล้าน้ำ และการกระจายของความเร็วต่อน้ำข้างสม่ำเสมอในบริเวณคั่งกล่าว สำหรับลักษณะล้าน้ำบริเวณโค้งน้ำที่มีรัศมีความโค้งน้อยกว่า 350 เมตร จะมีหน้าตัดแบบผันผวนต่อน้ำสูงคือ จะเป็นร่องน้ำสักบริเวณโค้งฝั่งนอกของโค้งน้ำ และความสูงจะลดลงอย่างรวดเร็วสู่ฝั่งในโค้งน้ำ

7.2 การเคลื่อนที่ของตะกอนและการเปลี่ยนแปลงล้าน้ำ

1) ความสัมพันธ์ของปริมาณการเคลื่อนที่ ของตะกอนแนวโน้มโดยมีความสัมพันธ์ เรียงเส้นที่เกี่ยวกับความเร็วเฉลี่ยการไหล และอัตราการไหล แต่ไม่พบความสัมพันธ์เรียงเส้น ของปริมาณการเคลื่อนที่ของตะกอนท้องน้ำกับคุณสมบัติชลศาสตร์ ศึกษาความเร็วเฉลี่ยอัตราการไหล ความเด่นเด่นบนผิวน้ำ และหลังงานกระแทกน้ำ แต่ยังพบว่าปริมาณการเคลื่อนที่ของตะกอนท้องน้ำมีค่าแบบผันผวนกับความสูง และความลาดพังงานการไหล ห้องว่าพบว่าปริมาณการเคลื่อนที่ของตะกอนท้องน้ำจะเกิดขึ้นสูงสุด ในบริเวณร่องน้ำสักสุดของหน้าตัด และที่ความลาดพังงานการไหลต่ำกว่า 1.4×10^{-5} จะไม่พบการเคลื่อนที่ของตะกอนท้องน้ำ

2) การกระจายค้านข้างของปริมาณการเคลื่อนที่ตะกอนแนวโน้มโดย มีค่าต่อน้ำข้างสม่ำเสมอ กว้างประมาณ 70 % ของความกว้างผิวน้ำในบริเวณกลางช่วงน้ำทางตรง และจะต่อนไปทางฝั่งนอกของโค้งน้ำในบริเวณโค้ง และจะมีค่าลดลงบริเวณร่องน้ำ ในส่วนของตะกอนท้องน้ำมีค่าสูงสุดอยู่ในบริเวณร่องน้ำสักที่สุด และลดลงทางค้านข้างอย่างรวดเร็ว โดยจะมีการเคลื่อนที่อยู่ในช่วงความกว้างไม่เกิน 40 % ของความกว้างผิวน้ำ

3) การกัดเซาะและยกตะกอนในท้องน้ำ ผลการสำรวจพบการไหลในล้าน้ำบริเวณโค้งน้ำท้ายโค้งน้ำแรก หรือคันโค้งน้ำค้านท้ายน้ำ ของโค้งควัดกลับเกิดเป็นกระแส

น้ำหนับริเวฟฟ์งอกโถงน้ำรบกวนกราบห้องน้ำ และถูกหักไปยกเป็นสันดอนกรายห้วยน้ำ เนื่องจากความสามารถในการพัคพาตะกอนห้องน้ำของแม่น้ำน่านค่อนข้างต่ำ และเกิดการกัดเซาะห้องน้ำ ในบริเวฟฟ์น้ำในช่วงที่มีอุตรากราไนลสูงกว่า 300 ม.³/วินาที ในล้าน้ำน่านตอนล่างที่ อ.ตะพาบทัน

4) การหังกล้ายของคลึงของแม่น้ำน่านตอนล่าง จะเกิดจากสาเหตุหลักสองประการผสานกันคือ การกัดเซาะของกระแสน้ำบริเวฟฟ์งอกโถงน้ำและฝั่งตรงข้ามรอในทางตรง และแรงดันของน้ำที่ดินที่เกิดจากการล่อคระดับน้ำในล้าน้ำลงอย่างรวดเร็ว ในช่วงท้ายฤดูฝน ทำให้มวลดินของคลึงเสื่อนไหลลงสู่ล้าน้ำ ในขณะที่ความแรงกระแสน้ำไม่สามารถหักพานมวลดินไปได้ทำให้เกิดการทึบเจินในบริเวฟฟ์ดังกล่าว

7.3 ความเหมาะสมสมของ HEC-6

1) แบบจ่อลอง HEC-6 มีลักษณะโครงสร้างที่เหมาะสม สໍาหรับการจ่อลองเหตุการณ์การเบสิบแนบลงระดับห้องน้ำ ของล้าน้ำที่มีการเบสิบแนบลงระดับห้องน้ำเป็นหลัก และล้าน้ำที่มีโครงสร้างปรับปรุงร่องน้ำเพื่อการเดินเรือ เนื่องจากแบบจ่อลอง HEC-6 สามารถกันหนาความกว้างของห้องน้ำที่ก้านดินให้มีการเบสิบแนบลง รวมทั้งสามารถค้านความบันดาลใจการเคลื่อนผิวดองห้องน้ำ (armoring process) ที่สอดคล้องกับความเป็นจริง และให้ความสอดคล้องกับการจ่อลองเหตุการณ์แนวโน้มการเบสิบแนบลงระยะยาว แต่บังคับมีข้อจำกัดที่เป็นแบบจ่อลอง 1 ฉีด ที่ไม่สามารถค้านความบันดาลใจการกราบหางด้านข้างของการเคลื่อนที่ตะกอน และการเบสิบแนบลงห้องน้ำได้ ซึ่งเป็นภัยต่อกรรมที่เกิดขึ้นในหน้าตัดบริเวฟฟ์โถงน้ำ และหน้าตัดที่มีร่อง

2) ในบริเวฟฟ์ล้าน้ำทางตรงความสกปรกรามชาติ ผลการค้านความบันดาลใจการเบสิบแนบลงระดับห้องน้ำโดย HEC-6 มีความสอดคล้องกับสภาพที่เกิดขึ้นจริงในເກມ໌ເຈສີບ คือ กัดเซาะหรือตกตะกอน แต่มีความคลาดเคลื่อนในเชิงปริมาณอยู่บໍ່น้างเนื่องจาก HEC-6 จะคิดค่าເຈສີບເທົ່າກັນ ตลอดทั้งหน้าตัดในช่วงความกว้างประมาณ 70-80 % ของความกว้างผิวน้ำ แต่การเบสิบแนบลงของระดับห้องน้ำของแม่น้ำน่านตอนล่างพบว่า จะขึ้นอยู่กับปริมาณการเคลื่อนที่ของตะกอนห้องน้ำเป็นหลัก และเกิดขึ้นในช่วงความกว้างไม่เกิน

40 % ของความกว้างท้องน้ำ ทำให้ผลการเปลี่ยนแปลงระดับท้องน้ำที่ได้จากการคำนวณของ HEC-6 จะมีค่าต่ำกว่าที่เกิดขึ้นจริง

3) การเปลี่ยนแปลงระดับท้องน้ำหน้าตัดในทางโค้งและหน้าตัดที่มีร่องซึ่งมักจะเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งกัดเซาะและ hakkakon ในหน้าตัดเดียวทัน คือเกิดเกลี่ยบวาระไอล์ฟ การกัดเซาะท้องน้ำ บริเวณร่องน้ำฝั่งนอกโค้งน้ำและฝั่งตรงข้ามรอง ในขณะที่เกิดการ hakkakon บริเวณฝั่งในโค้งน้ำและฝั่งที่มีร่องซึ่ง HEC-6 ไม่สามารถคำนวณได้ และการศึกษาลักษณะของค่าเฉลี่ย จะมีผลการเปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้างสูง ไม่น่าจะสอดคล้องกับความเป็นจริงสำหรับการคำนวณการเปลี่ยนแปลงในระบบฯ

4) การคำนวณรูปตัดผิวน้ำการไอล์ฟ ผลการคำนวณระดับผิวน้ำรูปตัดการไอล์ฟ ในล้าน้ำหนานคอนล่างที่ $n=0.030$ มีค่าผลการคำนวณสอดคล้องกับผลการสำรวจค่อนข้างมาก แต่อย่างไรก็ตามผลการคำนวณระดับผิวน้ำ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงระดับท้องน้ำ หากผลการคำนวณระดับท้องน้ำมีความผิดพลาดสูง บ่อมส่งผลให้ผลการคำนวณระดับน้ำผิวน้ำด้วย

7.4 สภาพปัจจัยการเดินเรือ

1) สภาพของปัจจัยทางชลศาสตร์ของแม่น้ำหนานคอนล่าง ที่มีผลกระทบต่อการเดินเรือซึ่งได้สำรวจไว้พบว่า มีปัจจัยหลักที่เป็นอุปสรรคต่อการเดินเรือคือ ต่อปัจจัยการคืนเขินของร่องเดินเรือ ซึ่งเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงล่าม้า และอัตราการไอล์ฟของน้ำในแม่น้ำหนานคอนล่าง

2) อัตราการไอล์ฟต่ำสุดสำหรับการเดินเรือที่คาดหวังของกรมเจ้าท่าคือ $70 \text{ m}^3/\text{วินาที}$ จะมีความลึกไม่น้อยกว่า 1.7 เมตร ซึ่งก้านคให้เป็นความลึกต่ำสุดสำหรับการเดินเรือ และปัจจุบันกรมเจ้าท่าพยายามขุดลอกให้มีความลึก 2.2 เมตร ผลจาก การวิเคราะห์ที่อัตราการไอล์ฟ $70 \text{ และ } 80 \text{ m}^3/\text{วินาที}$ พบว่ามีระดับผิวน้ำต่ำกว่า ระดับน้ำลงต่ำสุดที่คาดหวังของกรมเจ้าท่า เฉลี่ยประมาณ $0.33 \text{ และ } 0.18 \text{ เมตร}$ ตามลำดับ และที่อัตราการไอล์ฟ $90 \text{ m}^3/\text{วินาที}$ จะมีระดับผิวน้ำใกล้เคียงกับที่คาดหวังโดยกรมเจ้าท่า และผลการสำรวจในวันที่ 22 มิ. 2535 ซึ่งมีอัตราการไอล์ฟประมาณ $90 \text{ m}^3/\text{วินาที}$

และผลการวิเคราะห์ช่วงเวลา-การไหลพบว่า จำนวนวันที่มีอัตราการไหลต่ำกว่า 70 80 และ 90 ม³/วินาที จะมีอยู่ 15 30 และ 48 วันต่อปี

3) การขุดลอกและทิ้งตะกอน ปัจจุบันกรมเจ้าท่าได้ใช้วิธีการขุดลอกเพื่อรักษา ร่องน้ำ แต่ยังคงมีปัญหาไม่มีที่ทิ้งตะกอนจึงเป็นต้องทิ้งตะกอนไว้บริเวณร่องน้ำ ซึ่งจะ พบปัญหาถูกหักพาลงมาในร่องเดินเรือในปีต่อมา และจะเคลื่อนย้ายไปทางท้ายน้ำ กระชาวยอยู่ในร่องเดินเรือและต้องทำการขุดลอกกลับขึ้นมาทุกปี

4) ปัญหาการดีนเนินของแม่น้ำน่านตอนล่าง เกิดจากการเปลี่ยนแปลงเฉพาะ จุดบริเวณท้ายของโค้งน้ำ ที่เกิดกระแสหนาวนกัดเซาะท้องน้ำในแม่น้ำสีก (deep pool) และมวลดินที่เกิดจากการพังทลายของคลื่นลงสู่ร่องน้ำ และความแรงกระแสน้ำไม่สามารถ พัดพากระยะไปได้ไกล ๆ ยังคงเกิดเป็นสันคอบرابในร่องเดินเรือ

5) การก่อสร้าง รอ ในแม่น้ำน่านตอนล่างมีวัตถุประสังค์หลักอยู่ 3 ประการ คือตักตะกอน บีบร่องน้ำเพิ่มความสามารถในการหักพาตะกอน และตัดร่องน้ำในจุดที่มีรัศมี ความกว้างสั้น ๆ ให้มีรัศมีมีความกว้างขวางขึ้น ซึ่งโดยภาพรวมพบว่าได้ผลค่อนข้างน้อย ผล จากการสำรวจและวิเคราะห์ ว่าเมื่อตะกอนที่กัดเซาะตามช่องว่างระหว่างรอ รวมทั้งที่ ขุดลอกมาใส่ไว้โดยกรรมเจ้าท่า ทำให้ร่องน้ำแคบลงแล้ว ยังคงมีการหักพาตะกอนอยู่ในร่อง น้ำ เนื่องจากตะกอนที่ถูกดูดด้วยความช่องว่างระหว่างรอ ถูกกัดเซาะทลายกลับลงมาในร่อง น้ำ ทำให้เกิดการดีนเนินหลังจากถูกผ่านพ้นไป เนื่องจากความแรงกระแสน้ำในช่วง ปลายถูกผ่าน และในช่วงถูกแล้งไม่สามารถหักพาตะกอนไปได้มากหรือ ซึ่งทำให้ช่วงล่าน้ำ ดังกล่าวบังคับมีปัญหาดีนเนินอยู่เป็นช่วงสั้น ๆ เสนอในทุกปี และมีประวัติต้องทำการขุดลอก ในทุกปี นอกจานี้ในช่วงถูกผ่านที่มีกระแสน้ำแรงคลื่นผิ้งครองข้าม รอ จะถูกกัดเซาะค่อน ข้างรุนแรงในหลายจุด เนื่องจากร่องน้ำถูกบีบทำให้กระแสน้ำเร็วกว่าในส่วนอื่นๆ ของ แม่น้ำ และพยายามกัดเซาะให้มีความกว้างเพิ่มขึ้นรวมทั้ง รอ จะหักเหกระแสน้ำให้มีกิ่ว ทางเขี่ยงเน้นสูบงครองข้ามด้วย

7.5 สภาพล้าน้ำควบคุมระดับน้ำท้ายน้ำ

1) หากมีการก่อสร้างโครงการสร้างบังคับน้ำ เพื่อควบคุมระดับน้ำท้ายน้ำของแม่น้ำ

น้ำน้ำหนึ่งที่ปากน้ำไฟ ที่ระดับ +23.00 ม.รทก. พบว่าสามารถเดินเรือได้ที่ความสูงมากกว่า 3.0 2.7 และ 2.4 เมตร ที่ กม.466.2 10 20 และ 30 ปี ตามลำดับ โดยไม่ต้องมีการขุดลอกและโดยสภาพทั่วไปยังคงมีความสูงมากกว่า 4.00 ม. และหากต้องการรักษาความสูงในการเดินเรือไม่น้อยกว่า 3.0 ม. คลองคลานน้ำต้องมีการขุดลอกทุก ๆ 10 ปีโดยประมาณ ในบริเวณ กม.466.2

2) การเพิ่มระดับน้ำเพื่อการเดินเรือโดยควบคุมระดับน้ำท้าย จะช่วยลดปัญหาการพังทลายของคลื่นลมได้ เนื่องจากการลดความเร็วของกระแสน้ำจากการเพิ่มความสูง และลดแรงดันของน้ำได้ดีนั้นจากการลดลงอย่างรวดเร็วของระดับน้ำ รวมทั้งเป็นการเพิ่มความกว้างของผิวน้ำเพื่อการเดินเรือ

7.6 ข้อเสนอแนะ

7.6.1 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการเดินเรือ

1) การเดินเรือในสภาพคลาน้ำปัจจุบัน หากต้องการความสูงตามที่คาดคะเนไว้เดิมจะต้องควบคุมอัตราการไหลคลื่นสูตรที่ 90 ม³/วินาที ซึ่งจะขัดแย้งกับการดำเนินงานของเขื่อนเก็บกักน้ำสิริกิติ์และเขื่อนทดน้ำน่านเรศวร ซึ่งเขื่อนสิริกิติ์จะปล่อยน้ำที่อัตราการไหลต่ำสุดในการผลิตไฟฟ้าเพียง 80 ม³/วินาที ในขณะที่เขื่อนเรศวรยังคงต้องผันน้ำเพื่อการชลประทานในโครงการชลประทานพิษณุโลกซึ่งจะทำให้อัตราการไหลลดลง

2) การขุดลอกรักษาความสูงร่องน้ำ จากผลการจำลองสภาพพบว่า ควรขุดลอกร่องน้ำที่ความสูง 1.7 ม. ซึ่งเป็นระดับความสูงสูงสุดของร่องน้ำ ที่อัตราการไหล 70 ม³/วินาที หากจะขุดลอกที่ความสูง 2.2 ม. จะต้องขุดลอกห้องน้ำเดิมออกในปริมาณสูง อาจจะส่งผลให้ระดับผิวน้ำลดลงตามไปด้วย และมีปัญหาในเรื่องบริเวณทิ้งตะกรอนที่ขุดลอกหากให้ไม่ได้ผลในการขุดลอกตามที่คาดหวัง

3) ในการผู้ที่ต้องการเดินเรือได้คลองทั้งปี ถึงแม้ว่าจะมีอัตราการไหลต่ำกว่า 70 ม³/วินาที นั้น จะต้องมีการก่อสร้างโครงการสร้างบังคับระดับน้ำที่ขอบเขตท้ายน้ำ ท่า

ให้มีระดับผิวน้ำบริเวณปากน้ำโพอยู่ที่ 23.00 ม.รทก. และระดับผิวน้ำที่น้ำหลักสูงสุด ต่ำกว่าระดับสูงสุดสูงสุดสิ่งมากกว่า 2.00 ม.

7.6.2 ข้อเสนอแนะสำหรับการศึกษาวิจัยในขั้นต่อไป

1) การวิจัยครั้งนี้มีข้อมูลจากการสำรวจจังหวัดค่อนข้างน้อย รวมทั้งไม่ครอบคลุม อัตราการไหลที่มีค่าสูง ๆ เกิน 500 ม.³/วินาที เนื่องจากข้อมูลด้านบivariate และเวลาที่มีในการศึกษา และขอบข่ายการปฏิบัติตามเกินกว่าระดับวิทยานิพนธ์ จากเหตุผลดังกล่าวการตรวจสอบระดับผิวน้ำบริเวณที่มีอัตราการไหลสูง ๆ ซึ่งไม่สามารถระบุได้ ดังนั้นควรทำการเก็บข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของค่าสัมประสิทธิ์ Manning's กับค่าอัตราการไหลและระดับความลึกการไหลที่มีค่าสูงๆ หากกว่า 500 ม.³/วินาที

2) ควรมีการศึกษาความเหมาะสมของการลงทุน ปรับปรุงโครงการเดินเรือ ในแม่น้ำน่านและแม่น้ำยม โดยการก่อสร้างโครงสร้างควบคุมระดับน้ำของแม่น้ำน่านบริเวณปากน้ำโพ

3) จากเหตุผลในหัวนองเคียวที่ข้อ 1 การศึกษาความสัมพันธ์ของปริมาณ การเคลื่อนที่ของตะกอน กับคุณสมบัติเชิงชลศาสตร์การไหลของน้ำ ควรศึกษาเพิ่มเติม เพื่อประโยชน์ในการคาดคะเน ปริมาณการเคลื่อนที่ของตะกอนในแม่น้ำน่านและแม่น้ำ ตะกอนทรายอื่นที่มีลักษณะ เดียวกัน

4) การเปลี่ยนแปลงของแม่น้ำบริเวณโค้งน้ำ เป็นพหุติกรรมเฉพาะแห่ง (local phenomena) ซึ่งไม่สามารถคาดคะเนได้ด้วยแบบจำลอง HEC-6 ควรได้มี การศึกษาพหุติกรรมเฉพาะแห่งเหล่านี้ เพื่อหาวิธีการบังกันการกัดเซาะและลดตะกอนใน บริเวณดังกล่าว

5) ปัญหาหลักในปัจจุบันของการเดินเรือคือ ต้องการอัตราการไหลมากถึง 90 ม.³/วินาที ดังกล่าวแล้วในข้อ 7.2.1 ควรมีการศึกษาการใช้น้ำในส่วนต่าง ๆ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานของเขื่อนสิริกิติ์และเขื่อนแม่เสือ เพื่อประโยชน์ในการเดินเรือ ในลักษณะประสานประโยชน์กับการใช้น้ำด้านอื่น ๆ

7.6.3 ข้อเสนอแนะทั่วไป

รัฐบาลได้อนุมัติในปี 2536 ให้มีการก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือในจังหวัดพิจิตร ซึ่งจะส่งผลให้มีการขยายตัวของอุตสาหกรรมและต้องมีการขนส่งในปริมาณที่สูงขึ้นมากในอนาคต ทั้งการขนส่งพัสดุงานเช่น น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ เป็นต้น และสินค้าต่าง ๆ รวมทั้งวัสดุก่อสร้าง เพื่อก่อสร้างพัฒนาในจังหวัดพิจิตรและบนส่วนส่งผลลัพธ์จากพื้นที่สู่คลาด ดังนั้นควรได้มีการศึกษาวางแผนการเดินเรือในแม่น้ำน่านตอนล่างนี้ ให้สามารถกรະฑ่าได้อย่างได้ผลจริงจัง เพื่อเอื้ออำนวยต่อการก่อตั้งนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ในจังหวัดพิจิตรต่อไป

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย