

บทที่ 4

ซอฟต์แวร์


บทนี้กล่าวถึงรายละเอียดการพัฒนาโปรแกรมจัดการระบบ ขั้นตอนการเขียนโปรแกรม และการใช้งานโปรแกรมซอฟต์แวร์ทั้งสามส่วนที่ได้กล่าวไปแล้วในบทที่สาม คือ ซอฟต์แวร์ของคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์รับส่งข้อมูล และซอฟต์แวร์ของ PLC

4.1 ซอฟต์แวร์ของคอมพิวเตอร์

ซอฟต์แวร์ส่วนนี้เขียนขึ้นโดยใช้ภาษาวิซวลเบสิก การพัฒนาโปรแกรมบนภาษานี้จะเป็นการพัฒนาแบบตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น (event driven) [14,15] ซึ่งเป็นรูปแบบของการพัฒนาของโปรแกรมที่ทำงานบนวินโดว คือ โปรแกรมจะไม่ได้ถูกเขียนขึ้นที่โปรแกรมหลัก(Main Program) แต่จะเป็นโปรแกรมน้อย หรือแบ่งแยกเป็นเพียงฟังก์ชันเท่านั้น เมื่อมีเหตุการณ์ (event) มากกระตุ้น เช่น การคลิกเมาส์ การเลือกปุ่มคำสั่ง การเปลี่ยนแปลงในรายละเอียดของรายการย่อย หรือเรียกจากที่อื่น ๆ โปรแกรมย่อยหรือฟังก์ชันที่เกี่ยวข้อง หรือถูกเรียกใช้งานนั้น ๆ ก็จะทำงาน (ดูตัวอย่างโปรแกรมที่ภาคผนวก ก)

สำหรับซอฟต์แวร์บนเครื่องคอมพิวเตอร์นี้มีลักษณะเป็นโปรแกรมน้อยที่นำมาเชื่อมโยงกัน โดยการทำงานของโปรแกรมจะอาศัยการเลือกโปรแกรมน้อยจากหน้าจอเมนูหลัก และการคลิกปุ่มคำสั่งบางอย่าง หรือเหตุการณ์กระตุ้นบางอย่างจากการรับส่งข้อมูล โดยจะสามารถแบ่งโปรแกรมออกเป็นโปรแกรมควบคุมย่อย 6 ส่วน (ดูรูปที่ 3.4) คือ 1. โปรแกรมจัดการสูตรและวัตถุดิบ 2. โปรแกรมสร้างแบบจำลองทางกายภาพ 3. โปรแกรมตารางการจัดการแบตช์ 4. โปรแกรมจัดการข้อมูลการผลิต 5. โปรแกรมจัดการแบตช์ และ 6. โปรแกรมแสดงผลและรายงานผล โปรแกรมบางส่วนจะเป็นโปรแกรมที่อยู่บนเมนูหลักซึ่งได้แก่ 1. โปรแกรมจัดการสูตรและวัตถุดิบ 2. โปรแกรมสร้างแบบจำลองทางกายภาพ 3. โปรแกรมตารางการจัดการแบตช์

และ 4. โปรแกรมแสดงผลและรายงานผล ดังรูปที่ 4.1 (ดูตัวอย่างโปรแกรมย่อยส่วนต่าง ๆ ได้ที่ ภาคผนวก ก) ส่วนโปรแกรมอื่น ๆ ที่ไม่อยู่บนเมนูหลักซึ่งได้แก่ โปรแกรมจัดการแบตช์จะเป็น โปรแกรมที่ทำหน้าที่ในการเตรียม การจัดการข้อมูลในการติดต่อรับส่งระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ กับ PLC และทำหน้าที่ในการจัดการงานต่าง ๆ ของการควบคุมระบบ ซึ่งจะทำงานเมื่อมีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้น หรือเมื่อเกิดการคลิกปุ่มคำสั่งบางอย่าง และโปรแกรมจัดการข้อมูลการผลิต จะทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ของการควบคุมตลอดเวลาที่มีการทำงานของระบบ ซึ่งโปรแกรม จะทำงานเมื่อมีเหตุการณ์การรับส่งข้อมูลระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ และ PLC เกิดขึ้น




รูปที่ 4.1 เมนูหลักของโปรแกรมบนเครื่องคอมพิวเตอร์


ส่วนต่อไปจะกล่าวถึงรายละเอียดของซอฟต์แวร์ตามลำดับขั้นตอนการทำงานของโปรแกรมจัดการ และการจัดการระบบฐานข้อมูลของซอฟต์แวร์จัดการเบตซ์

4.1.1 ขั้นตอนการทำงานของโปรแกรมของคอมพิวเตอร์

ขั้นตอนการทำงานของโปรแกรมของคอมพิวเตอร์สามารถแสดงได้ดังไฟล์ชาร์ตรูปที่ 4.2 (ดูรายละเอียดของโปรแกรมขั้นตอนต่าง ๆ บนเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ที่ภาคผนวก ก และดูรายละเอียดของหน้าจอของโปรแกรมส่วนต่าง ๆ ได้ที่ภาคผนวก ข) โดยมีรายละเอียดของโปรแกรม ดังนี้



รูปที่ 4.2 ลำดับของการทำงานของโปรแกรมควบคุมระบบ



รูปที่ 4.2(ต่อ) ลำดับของการทำงานของโปรแกรมควบคุมระบบ


1. เมื่อเริ่มต้นทำงานโปรแกรมของคอมพิวเตอร์จะทำการลบค่าข้อมูลในที่พักข้อมูล และตั้งค่าข้อมูลต่าง ๆ ให้เป็นค่าข้อมูลเริ่มต้นของการควบคุมที่กำหนดไว้เพื่อพร้อมที่จะเริ่มต้นการผลิต หลังจากนั้นโปรแกรมจะเข้าสู่เมนูหลักของโปรแกรมของเครื่องคอมพิวเตอร์
2. เมื่อโปรแกรมเข้าสู่เมนูหลัก ขั้นแรกจะต้องมีการกำหนดชื่อของผลิตภัณฑ์ และชื่อของสูตรที่จะผลิตที่จะทำการผลิต โดยจะมีขั้นตอนการป้อนข้อมูลชื่อของผลิตภัณฑ์ และชื่อของสูตร ดังนี้
 - กำหนดหัวเรื่อง หรือชื่อของผลิตภัณฑ์ที่หน้าจอสูตร และถ้าต้องการกำหนดชื่อผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือแก้ไขข้อมูลชื่อของผลิตภัณฑ์จะสามารถทำได้ที่หน้าจอผลิตภัณฑ์ใหม่ เมื่อกำหนดชื่อของผลิตภัณฑ์เรียบร้อยแล้วโปรแกรมจะแสดงรายการสูตรของผลิตภัณฑ์นั้นที่สร้างไว้แล้วโดยการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์ กับฐานข้อมูลสูตร

- ทำการเลือกชื่อสูตรที่ต้องการผลิต (ถ้าต้องการสร้างสูตรใหม่หรือแก้ไขข้อมูลจะสามารถทำได้ที่หน้าจอสูตรใหม่ ซึ่งข้อมูลของสูตรที่สร้างจะถูกนำไปเก็บไว้ในฐานข้อมูลสูตร) เมื่อกำหนดชื่อของผลิตภัณฑ์และชื่อของสูตรเรียบร้อยแล้ว โปรแกรมจะทำการเก็บค่าหมายเลขสูตรที่กำหนดไว้เพื่อที่โปรแกรมจะสามารถเชื่อมโยงข้อมูลของสูตรนั้น ๆ ไปยังฐานข้อมูลต่าง ๆ ที่จำเป็นในการจัดการระบบ

3. ป้อนข้อมูลของอุปกรณ์ที่ต้องการและส่วนผสมของสูตร ดังรูปที่ 4.13 โดยมีขั้นตอนของการโปรแกรม ดังนี้

- ป้อนข้อมูลวัสดุอุปกรณ์ที่หน้าจออุปกรณ์ เพื่อกำหนดวัสดุและคุณสมบัติของวัสดุที่ใช้เป็นอินพุตของกระบวนการ ข้อมูลจะประกอบไปด้วย ชื่อของอุปกรณ์ คุณสมบัติและรายละเอียดของอุปกรณ์ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำไปเก็บไว้ในฐานข้อมูลอุปกรณ์

- เลือกรายการข้อมูลอินพุตของสูตรหลักที่หน้าจออินพุต ชื่อของอินพุต และคุณสมบัติของอินพุตจะได้มาจากฐานข้อมูลอุปกรณ์ ซึ่งป้อนจากหน้าจออุปกรณ์ เมื่อเลือกข้อมูลอินพุตเรียบร้อยแล้วจึงป้อนข้อมูลของอินพุตเพิ่มเติมให้สมบูรณ์ ข้อมูลของอินพุตที่ป้อนเพิ่มเติมได้แก่ ค่าปริมาณอินพุต หน่วยของปริมาณ และกำหนดชนิดของปริมาณที่เป็นอัตราส่วนกับปริมาณอินพุตอื่น ๆ ข้อมูลของอินพุตเหล่านี้จะถูกนำไปเก็บไว้ในฐานข้อมูลอินพุต



Recipe Name :

Input

Color1
Color2
Color3
OL1
OL2
OL3
Sweetener

Type : Ingredient

Name :

Description :

Unit of measure :

Click New to Add more


Value Ratio

รูปที่ 4.3 หน้าจออินพุต

- ป้อนข้อมูลผลิตภัณฑ์ของกระบวนการผลิต ที่หน้าจอเอาต์พุตเพื่อ กำหนดผลิตภัณฑ์ และคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกระบวนการผลิตแล้วนำข้อมูลไปเก็บในฐานข้อมูลเอาต์พุต


- ป้อนข้อมูลตัวแปรการผลิตที่หน้าจอตัวแปรกระบวนการเพื่อกำหนดตัวแปรต่าง ๆ ที่มีในกระบวนการผลิต เช่น อุณหภูมิ เวลา แล้วนำข้อมูลไปเก็บไว้ในฐานข้อมูลตัวแปรกระบวนการ

4. ป้อนข้อมูลแบบจำลองทางกายภาพของกระบวนการผลิตที่หน้าจอแบบจำลองกระบวนการ เพื่อกำหนดแบบจำลองทางกายภาพของกายภาพของระบบที่จะทำการผลิตว่าประกอบด้วยยูนิตอะไรบ้าง เช่น จากรูปที่ 4.4 กระบวนการผลิตประกอบด้วย ยูนิต 5 ยูนิต และมีเส้นเชื่อมระหว่างยูนิตซึ่งแสดงถึงทางเดินของวัสดุระหว่างยูนิต เมื่อป้อนข้อมูลเรียบร้อยแล้ว โปรแกรมจะนำข้อมูลรูปแบบของกราฟิกไปเก็บไว้ในรูปของไฟล์ข้อมูล โดยจะเก็บข้อมูลของตำแหน่งของกล่องกราฟิก และข้อมูลตำแหน่งและขนาดของ Line ลงในไฟล์ข้อมูล ดังไฟล์ชาร์ตรูปที่ 4.5 (ดูรายละเอียดซึ่งโปรแกรมได้ที่ภาคผนวก ก)



รูปที่ 4.4 หน้าจอของโปรแกรมแบบจำลองทางกายภาพ

โปรแกรมจะสร้างไฟล์ข้อมูลสำหรับเก็บข้อมูลเหล่านี้ขึ้นโดยจัดในมัดที่ Drive C และโปรแกรมจะทำการเก็บข้อมูลชื่อของยูนิตต่าง ๆ ที่ป้อนไว้ในฐานข้อมูลยูนิต เมื่อมีการปิดหน้าจอและเรียกหน้าจอนี้กลับมาอีกครั้ง โปรแกรมก็จะทำการ โหลดค่าตำแหน่งของกล่องกราฟิก และ Line ต่าง ๆ มาสร้างเป็นกราฟิก แล้วทำการเชื่อมโยงค่าข้อมูลต่าง ๆ ของแบบจำลองทางกายภาพกับฐานข้อมูลยูนิต



รูปที่ 4.5 โฟลว์ชาร์ตการเก็บรูปแบบกราฟิกลงไฟล์ข้อมูล

5. กำหนดการดำเนินการและเฟสที่จะนำไปไว้ในขั้นตอนของสูตรที่หน้าจอการดำเนินการ ดังรูปที่ 4.6 โดยมีขั้นตอนโปรแกรม ดังนี้

- กำหนดชื่อขั้นตอนการผลิตของหน่วยผลิต (รูปที่ 4.6 มีขั้นตอนของหน่วยผลิต คือ P1 และ P2)
- กำหนดชื่อการดำเนินการของขั้นตอนการผลิตของหน่วยผลิตนั้น ๆ ซึ่งจะเป็นข้อมูลที่จะนำไปใช้เลือกการดำเนินการที่หน้าจอนขั้นตอนของสูตร (รูปที่ 4.6 มีการดำเนินการคือ Mix1 Out1 Mix2 และ Out2)
- กำหนดชื่อเฟสของการดำเนินการของหน่วยผลิตนั้น ๆ ซึ่งจะเป็นข้อมูลที่จะนำไปใช้เลือกเฟสที่หน้าจอนขั้นตอนของสูตร (รูปที่ 4.6 มีเฟส คือ Fill_In1 Store1 Drain1 Fill_In2 Store2 และ Drain2)
- นำข้อมูลของขั้นตอนการผลิตของหน่วยผลิต การดำเนินการ และเฟสไปเก็บไว้ที่ฐานข้อมูลขั้นตอนการผลิตของหน่วยผลิต ฐานข้อมูลการดำเนินการ และฐานข้อมูลเฟส ตามลำดับ

Operations Editor

File

Process Class

P1

Process Class	Operations
P1	Mix1
	out1

Operations

Double Click on Process Class grid (Operation col) to add or modify phase

Operations	Phases
Mix1	Fill_in1
	Store1

View All

Process Class	Operations	Phases
P1	Mix1	Fill_in1
		Store1
	out1	Drain1
P2	Mix2	Fill_in2
		Store2
	Out2	Drain2

รูปที่ 4.6 หน้าจอการดำเนินการ

ในการนำข้อมูลไปเก็บยังฐานข้อมูลต่าง ๆ จะต้องมีการเช็คค่าข้อมูลว่าเป็นค่าข้อมูลที่ถูกต้องหรือไม่ และจะต้องเช็คด้วยว่าค่าข้อมูลนั้นเคยถูกสร้างแล้วหรือไม่ เนื่องจากในการควบคุมจะต้องไม่มีการดำเนินการ หรือเฟสใดที่ซ้ำกัน เมื่อทำการเช็คข้อมูลเรียบร้อยแล้ว โปรแกรมจะกำหนดค่าของหมายเลขการดำเนินการ และหมายเลขของเฟสขึ้นโดยอัตโนมัติซึ่งหมายเลขนี้จะใช้อ้างอิงในการเชื่อมโยงข้อมูลต่าง ๆ เข้าด้วยกัน และใช้ในการอ้างอิงเมื่อทำการควบคุมระบบ (ดูรายละเอียดโปรแกรมได้ที่ภาคผนวก ก) ลำดับของการเช็คค่าข้อมูลและเก็บค่าลงฐานข้อมูลเฟสจะแสดงได้ดังโฟลว์ชาร์ตรูปที่ 4.7



รูปที่ 4.7 โฟลว์ชาร์ตลำดับของการเช็คค่าข้อมูลและเก็บค่าลงฐานข้อมูลเฟส

6. หลังจากกำหนดชื่อเฟสที่หน้าจอการดำเนินการแล้วขั้นต่อไปทำการกำหนดรายละเอียดข้อมูลของเฟสนั้น ๆ ที่หน้าจอเฟสโดยมีขั้นตอนการป้อนข้อมูลดังนี้

- เลือกขั้นตอนการผลิตของหน่วยผลิต โดยคลิกที่คอมโบขั้นตอนการผลิตของหน่วยผลิต (ดูรูปที่ 4.8) โปรแกรมจะนำข้อมูลขั้นตอนการผลิตของหน่วยผลิตจากฐานข้อมูลการดำเนินการที่กำหนดขึ้นที่หน้าจอการดำเนินการมาแสดงให้เลือก
- เลือกการดำเนินการของขั้นตอนการผลิตของหน่วยผลิตที่เลือกในขั้นตอนก่อนหน้า โดยคลิกที่คอมโบการดำเนินการ โปรแกรมจะนำข้อมูลการดำเนินการจากฐานข้อมูลการดำเนินการที่กำหนดขึ้นที่หน้าจอการดำเนินการมาแสดงให้เลือก
- เลือกเฟสของการดำเนินการและขั้นตอนการผลิตของหน่วยผลิตที่เลือกในขั้นตอนก่อนหน้า โดยคลิกที่คอมโบเฟส โปรแกรมจะนำข้อมูลเฟสจากฐานข้อมูลเฟสที่กำหนดขึ้นที่หน้าจอการดำเนินการมาแสดงให้เลือก
- กำหนดพารามิเตอร์ให้เฟสที่เลือก โดยเลือกข้อมูลจากฐานข้อมูลอินพุต ฐานข้อมูลเอาต์พุต และฐานข้อมูลตัวแปรกระบวนการ จากตารางรายการพารามิเตอร์ (Parameter List)
- นำข้อมูลพารามิเตอร์ที่เลือกไปเก็บไว้ที่ฐานข้อมูลพารามิเตอร์

The screenshot shows a software interface for configuring a phase. It consists of several input fields and a list of parameters.

Process Class: A dropdown menu.

Operation: A dropdown menu.

Phase: A dropdown menu.

Description: A text area for entering a description.

Parameters: A list box containing the following items:

- Inputs**: Color1, Color2, Color3, OL1, OL2, OL3.
- Outputs**: Ole1, Ole2.
- Variables**: heat, Unit_time1, Unit_time2, Unit_time3, Unit_time4, Unit_time5.

At the bottom of the interface, there are three buttons: **Add**, **Delete**, and **Exit**.

รูปที่ 4.8 หน้าจอเฟส


7. ป้อนข้อมูลขั้นตอนการสุตรที่หน้าจอขั้นตอนของสุตร ดังรูปที่ 4.9 หน้าจอขั้นตอนการดำเนินการจะมีหน้าจอย่อยสำหรับป้อนข้อมูล 2 หน้าจอ คือ หน้าจอทางซ้าย สำหรับป้อนข้อมูลขั้นตอนของการดำเนินการของสุตร และหน้าจอทางขวา สำหรับป้อนข้อมูลขั้นตอนของเฟสของสุตร ในการป้อนข้อมูลของหน้าจอขั้นตอนของสุตรจะเริ่มต้นด้วยการป้อนขั้นตอนของสุตรซึ่งจะมีขั้นตอนการป้อนดังนี้

- ทำการคลิกที่ปุ่มการดำเนินการ แล้วมาคลิกที่หน้าจอทางซ้าย
- โปรแกรมจะสร้างกล่องของดำเนินการขึ้นมา และแสดงหน้าจอ

เลือกการดำเนินการ


- เลือกการดำเนินการจากหน้าจอเลือกการดำเนินการ
- ทำการคลิกที่ปุ่มการดำเนินการแล้วมาคลิกที่หน้าจอข้างซ้ายอีกครั้ง

เพื่อสร้างขั้นตอนการดำเนินการถัดไป แล้วทำตามขั้นตอนการสร้างที่กล่าวมาแล้วจนกระทั่งได้เป็นขั้นตอนการดำเนินการของสุตรตามที่ต้องการ



รูปที่ 4.9 หน้าจอขั้นตอนการผลิต

ในการป้อนขั้นตอนการดำเนินการของสูตรที่กล่าวมาแล้ว โปรแกรมของเครื่องคอมพิวเตอร์จะมีขั้นตอนการจัดการและการตรวจสอบของโปรแกรมซึ่งจะสามารถแสดงได้ดังโฟลว์ชาร์ตรูปที่ 4.10 ดังนี้



รูปที่ 4.10 โฟลว์ชาร์ตขั้นตอนโปรแกรมการสร้างขั้นตอนดำเนินการ

- เช็คว่ามีการดำเนินการของสูตรนั้น ๆ ในฐานข้อมูล
การดำเนินการหรือไม่ ถ้าไม่มีก็จะแสดงข้อความว่า ไม่มีการดำเนินการให้เลือก
- สร้างกราฟีกกล่องการดำเนินการ
- เช็คว่าเป็นขั้นตอนของเส้นหลัก(line) หรือสาขา (branch)
- เช็คว่าเป็นลำดับที่เท่าไรของการผลิต
- เช็คว่ามีเลือกการดำเนินการหรือไม่ ถ้าไม่มีให้รอหรือลบ
กราฟิกแล้วออกจากโปรแกรม

- เช็คว่าตัวแปร Branch = 1 หรือไม่ ถ้าไม่ใช่ให้ เก็บข้อมูลของ
ลำดับการดำเนินการและการดำเนินการลงฐานข้อมูลลำดับการดำเนินการ ถ้าใช่ให้เก็บข้อมูล
ลำดับการดำเนินการและการดำเนินการลงฐานข้อมูลการดำเนินการของสาขา

ในการสร้างกราฟิกของโปรแกรมขั้นตอนของสูตรจะอาศัย
ตัวแปร Order ซึ่งตัวแปรนี้จะเป็นตัวแปรที่บอกถึงลำดับของการดำเนินการที่สร้าง เช่น เมื่อสร้าง
การดำเนินการลำดับที่ 3 ตัวแปร Order จะมีค่าเป็น 3 ค่าของตัวแปรนี้จะเป็นค่าที่โปรแกรมใช้ในการ
การคำนวณตำแหน่งการสร้างของกล่องกราฟิก และ Connect Line บนหน้าจอ และเป็นค่าที่บอก
ถึงลำดับการดำเนินการของการผลิต และถ้ามีการสร้าง Branch ก็จะใช้ตัวแปร B_Order เป็น
ตัวแปรที่บอกถึงลำดับการดำเนินการของสาขาที่สร้าง เช่น ถ้ามีการสร้างสาขาลำดับที่ 3 ของ
เส้นหลัก ค่าตัวแปร B_Order จะมีค่าเป็น 3 ถ้าสาขาของการดำเนินการที่สร้างเป็นสาขาเริ่มต้นก็
จะมีการกำหนดค่าข้อมูล First Branch ที่ฐานข้อมูลการดำเนินการของสาขาเป็น 1 และ ถ้ามีสาขา
ต่อจากสาขาที่กำหนดก็จะกำหนดค่าข้อมูล Continue ที่ฐานข้อมูลเป็น 1 ด้วย (ดูโปรแกรมได้ที่
ภาคผนวก ก)

เมื่อมีไหลหน้าจอขึ้นใหม่ โปรแกรมสร้างกราฟิกจะไหล
กราฟิกโดยอาศัยข้อมูลลำดับของเฟส (ตัวแปร Order หรือ B_Order) เป็นข้อมูลในการไหล
กล่องกราฟิก และ Line ต่าง ๆ โดยมีขั้นตอนการไหลกราฟิก ดังไฟล์เวิร์ดรูปที่ 4.11




รูปที่ 4.11 โฟลว์ชาร์ตการสร้างกราฟิกของโปรแกรมขั้นตอนของสูตร

หลังจากกำหนดลำดับการดำเนินการแล้วขั้นตอนต่อไปคือการกำหนดลำดับของเฟส ซึ่งมีขั้นตอนของการป้อนข้อมูล ดังนี้

- ดับเบิลคลิกที่กล่องการดำเนินการที่ต้องการกำหนดขั้นตอนของเฟสของการดำเนินการนั้นที่หน้าจอด้านซ้าย โปรแกรมจะสร้างกล่องเริ่มต้นของเฟสที่หน้าจอด้านขวา ซึ่งเป็นกล่องชื่อการดำเนินการนั้น
- คลิกปุ่มเฟสแล้วมาคลิกที่หน้าจอด้านขวาโปรแกรมจะสร้างกล่องเฟสขึ้นมา และแสดงหน้าจอเลือกเฟส เพื่อให้เลือกเฟสโดยจะนำข้อมูลของเฟสที่ให้เลือกมาจากฐานข้อมูลเฟส
- คลิกเลือกเฟสจากหน้าจอเลือกเฟส
- ทำการคลิกปุ่มเฟสแล้วมาคลิกที่หน้าจอเพื่อสร้างขั้นตอนของเฟสลำดับต่อไป และสร้างตามขั้นตอนที่กล่าวมาแล้วจนได้เป็นขั้นตอนของเฟสของการดำเนินการที่เลือกและของสูตรที่กำหนด

ในการป้อนขั้นตอนเฟสของการดำเนินการของสูตรที่กล่าวมาแล้ว โปรแกรมของเครื่องคอมพิวเตอร์จะมีขั้นตอนการจัดการและการตรวจเช็คของโปรแกรมซึ่งจะสามารถแสดงได้ดังโฟลว์ชาร์ตรูปที่ 4.12 ดังนี้



รูปที่ 4.12 โฟลว์ชาร์ตขั้นตอนโปรแกรมของเฟส

- เช็คว่าเป็นการดำเนินการอะไร
- เช็คว่ามีเฟสของการดำเนินการนั้นหรือไม่จากฐานข้อมูลเฟส

ถ้าไม่มีให้ออกจากโปรแกรม

ของลำดับการดำเนินการ)

- สร้างกราฟกึ่งกล่องเฟส (ใช้หลักการเดียวกับการสร้างกราฟิก
- เช็คว่าเป็นลำดับที่เท่าไรของการผลิต
- เช็คว่ามีการเลือกเฟสหรือไม่ ถ้าไม่มีให้รอหรือออกจาก

โปรแกรม

- โหลดข้อมูลของเฟสที่เลือกจากฐานข้อมูลเฟส
- กำหนดหมายเลขเฟส โดยโปรแกรมจะทำการกำหนด

หมายเลขเฟสเป็นหมายเลขเฟสถัดไปจากหมายเลขเฟสสุดท้ายในฐานข้อมูลเฟสลोजิก

- เก็บข้อมูลลำดับของเฟสลงในฐานข้อมูลลำดับเฟส

8. ขั้นตอนต่อไปเป็นการกำหนดตารางการผลิตของแบตช์เพื่อเป็นข้อมูลการผลิตว่าจะผลิตผลิตภัณฑ์อะไร เมื่อไร ซึ่งจะป้อนที่หน้าจอตารางจัดการแบตช์ ดังรูปที่ 4.13 โดยมีขั้นตอนการโปรแกรมดังนี้

- ป้อนลำดับของแบตช์ที่ต้องการ โดยคลิกที่ปุ่มเพิ่มสูตร (Add Recipe)

โปรแกรมจะแสดงหน้าจอเลือกสูตร เพื่อให้เลือกชื่อสูตรที่ต้องการผลิตโดยนำข้อมูลมาจากฐานข้อมูลสูตร

- เลือกชื่อสูตรที่หน้าจอเลือกสูตร โปรแกรมจะแสดงชื่อสูตรที่ตารางด้านบนของหน้าจอตารางจัดการแบตช์ และแสดงข้อมูลของสูตรต่าง ๆ จากฐานข้อมูลพารามิเตอร์ที่ตารางพารามิเตอร์ของแบตช์ (Batch Parameter)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


Schedules

Batch	Recipe Name	Description
1	ole	candyll1

Batch Parameter				
Recipe Name	Phases	Parameter	value	Unit
ole	fill_in1	Color1	5	kg
		Color2	5	kg
		Color3	5	kg
		OL1	5	kg
		OL2	5	kg
		OL3	5	kg
	mix1	Process_time1	150	sec.
	out1			

รูปที่ 4.13 หน้าจอตารางการจัดการแบตช์

- ทำการเปลี่ยนแปลงค่าพารามิเตอร์ของการควบคุมให้เป็นค่าพารามิเตอร์ควบคุมที่ต้องการ โดยทำการดับเบิลคลิกที่แถวค่าควบคุม (Value) แล้วทำการเปลี่ยนแปลงค่าพารามิเตอร์ควบคุมให้เป็นค่าที่ต้องการ เมื่อเปลี่ยนแปลงค่าควบคุมเรียบร้อยแล้ว โปรแกรมจะทำการเช็คพารามิเตอร์นั้น ๆ ว่าเป็นพารามิเตอร์ที่มีค่าควบคุมอื่นเกี่ยวข้องเป็นอัตราส่วนด้วยหรือไม่ ถ้ามีโปรแกรมก็จะทำการเปลี่ยนแปลงค่าเหล่านั้นให้เป็นปริมาณที่เป็นอัตราส่วนกับค่าพารามิเตอร์ควบคุมที่เปลี่ยนแปลงนั้นด้วย แล้วโปรแกรมจะนำค่าควบคุมใหม่เหล่านี้ไปเก็บไว้ยังฐานข้อมูลพารามิเตอร์ควบคุมตามเดิม ขั้นตอนของโปรแกรมการเปลี่ยนแปลงค่าพารามิเตอร์ของโปรแกรมสามารถได้ดังไฟล์เวิร์กชีตรูปที่ 4.14



รูปที่ 4.14 โฟลว์ชาร์ตขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงค่าพารามิเตอร์ควบคุม

9. ก่อนกดปุ่มเริ่มต้นทำงานที่หน้าจอตารางการจัดการแบตเตอรี่ เพื่อเริ่มต้นทำการควบคุมกระบวนการ จะต้องทำการเปิดพอร์ตสื่อสารระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ กับ PLC ในเมนูพอร์ตสื่อสารเสียก่อนจึงจะสามารถเริ่มต้นทำการผลิตได้

เมื่อกดปุ่มเริ่มต้นทำงานโปรแกรมจัดการแบตเตอรี่จะเช็คค่าของสูตรที่กำหนดในตารางการจัดการแบตเตอรี่ลำดับแรกว่าเป็นสูตรอะไร เมื่อรู้สูตรที่ต้องการทำงานแล้วโปรแกรมจัดการแบตเตอรี่ก็จะทำการเชื่อมโยงค่าข้อมูลของสูตรนั้น โดยลำดับแรกจะเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างฐานข้อมูลการดำเนินการ กับฐานข้อมูลเฟสเพื่อค้นหาลำดับการดำเนินการแรกของสูตรและเฟสแรกของการดำเนินการนั้น เมื่อรู้ลำดับการทำงานของเฟสลำดับแรกแล้ว โปรแกรมจัดการแบตเตอรี่จะทำการเชื่อมโยงค่าข้อมูลของเฟสกับฐานพารามิเตอร์เพื่อหาพารามิเตอร์การควบคุมของเฟส เมื่อได้ค่าพารามิเตอร์ของเฟสที่จะสั่งให้ PLC เริ่มต้นทำงานแล้วก็ทำการจัดเรียงข้อมูลค่าพารามิเตอร์ของเฟส แล้วโปรแกรมจัดการแบตเตอรี่ก็ทำการจัดส่งคำสั่งเริ่มทำงานของเฟสพร้อมด้วยค่าพารามิเตอร์ควบคุมของเฟสขณะนั้น ๆ ไปยังซอฟต์แวร์รับส่งข้อมูล เพื่อทำการส่งค่าเหล่านี้ไปยัง PLC ซึ่งเมื่อ PLC ได้รับค่าควบคุมต่าง ๆ เหล่านี้แล้ว PLC ก็จะเริ่มทำการควบคุมระบบตามคำสั่งของเฟสที่กำหนด และเมื่อ PLC ทำการควบคุมตามคำสั่งของเฟสและค่าพารามิเตอร์ควบคุมเรียบร้อยแล้ว PLC ก็จะส่งสถานะของเฟส และสถานะต่าง ๆ ของกระบวนการกลับมายังซอฟต์แวร์จัดการแบตเตอรี่ เมื่อโปรแกรมจัดการแบตเตอรี่ได้รับค่าสถานะ และสถานะต่าง ๆ ของกระบวนการควบคุมก็จะนำค่าสถานะของเฟสไปไว้ที่ตัวแปร Phase Status เพื่อนำไปใช้ในการแสดงผล และนำค่าข้อมูลอื่น ๆ มาประมวลร่วมกับสถานะของเฟสเพื่อหาลำดับเฟสที่จะทำการควบคุมต่อไป แล้วจึงทำการส่งคำสั่งควบคุม พารามิเตอร์ควบคุมกลับไปยัง PLC เพื่อควบคุมระบบต่อไป ซึ่งโปรแกรมจะทำงานเช่นนี้ไปเรื่อย ๆ จนถึงเฟสลำดับควบคุมสุดท้ายของกระบวนการที่กำหนดไว้จึงสิ้นสุดการควบคุม ซึ่งการควบคุมกระบวนการสามารถแสดงเป็นโฟลว์ชาร์ตได้ดังรูปที่ 4.15

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย




รูปที่ 4.15 โฟลว์ชาร์ตของการควบคุมกระบวนการ

10. เมื่อเริ่มต้นทำการควบคุมกระบวนการแล้ว เราจะสามารถทำงานโปรแกรมโปรแกรมรายงานผลและแสดงผลได้ ซึ่งโปรแกรมนี้อยู่ 2 ลักษณะคือ โปรแกรมแสดงผลของเฟส และโปรแกรมแสดงผลของขั้นตอนการผลิต

โปรแกรมแสดงผลของเฟส เป็นโปรแกรมแสดงสถานะของเฟสว่า ณ ขณะนั้น ๆ เฟสมีสถานะอะไร ดังรูปที่ 4.16 การทำงานของโปรแกรมแสดงผลของเฟสจะมีขั้นตอนการทำงานของโปรแกรม ดังนี้

- เมื่อเริ่มทำงานโปรแกรมจะโหลดข้อมูลของเฟสทั้งหมดจากฐานข้อมูลลำดับเฟส ฐานข้อมูลการดำเนินการ มาจัดเรียงตามลำดับการควบคุม

- เช็คสถานะของเฟสจากตัวแปร Phase Status ว่าเฟสแต่ละเฟสมีสถานะเป็นอะไรแล้วนำสถานะของเฟสมาแสดง




Phase Name	Operation	Status
Fill_in2	Mix2	Done
Store2	Mix2	Done
Fill_in1	Mix1	Done
Store1	Mix1	Done

รูปที่ 4.16 หน้าจอแสดงผลของเฟส

โปรแกรมแสดงผลขั้นตอนการผลิต เป็นโปรแกรมแสดงว่ากระบวนการผลิตทำงานถึงขั้นตอนการผลิตใด ดังรูปที่ 4.17 การทำงานของโปรแกรมแสดงผลของเฟสจะมีขั้นตอนการทำงานของโปรแกรม ดังนี้

- เมื่อเริ่มต้นทำงานโปรแกรมจะโหลดข้อมูลจากฐานข้อมูลลำดับการดำเนินการ ฐานข้อมูลลำดับของเฟส
- ทำการแสดงโครงสร้างลำดับการผลิตตามลำดับของการดำเนินการที่หน้าจอแสดงผลข้างซ้าย และเมื่อถึงการทำงานของการดำเนินการใด ก็แสดงลำดับของเฟสของการดำเนินการนั้น ๆ ที่หน้าจอแสดงผลด้านขวา
- ทำการเช็คสถานะการทำงานของกระบวนการว่าขณะนั้นการทำงานอยู่ที่การดำเนินการอะไร เฟสอะไร หลังจากนั้นโปรแกรมจะทำเครื่องหมายที่เฟส และการดำเนินการนั้น ๆ



ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รูปที่ 4.17 หน้าจอโปรแกรมแสดงผลขั้นตอนการผลิต

4.1.2 การจัดการระบบฐานข้อมูลของซอฟต์แวร์ของเครื่องคอมพิวเตอร์

ซอฟต์แวร์ของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เขียนขึ้นนี้จะอาศัยระบบฐานข้อมูลในการเชื่อมโยงข้อมูลของสูตรต่าง ๆ ดังที่ได้กล่าวมาแล้วในส่วนที่ผ่านมา ส่วนนี้จะกล่าวถึงระบบฐานข้อมูลที่ออกแบบว่าประกอบไปด้วยฐานข้อมูลอะไรบ้าง ในแต่ละฐานข้อมูลมีข้อมูลอะไรบ้าง (รูปที่ 4.18) และข้อมูลไหนที่ใช้ในการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของฐานข้อมูลต่าง ๆ เข้าด้วยกัน

ฐานข้อมูลสำหรับซอฟต์แวร์ของเครื่องคอมพิวเตอร์นี้จะใช้ระบบฐานข้อมูลของโปรแกรมไมโครซอฟต์เอกเซล [17] ซึ่งจะประกอบไปด้วยฐานข้อมูลต่าง ๆ คือ ฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์ ฐานข้อมูลสูตร ฐานข้อมูลอุปกรณ์ ฐานข้อมูลอินพุต ฐานข้อมูลเอาต์พุต ฐานข้อมูลตัวแปรกระบวนการ ฐานข้อมูลยูนิต ฐานข้อมูลการดำเนินการ ฐานข้อมูลเฟส ฐานข้อมูลพารามิเตอร์ ฐานข้อมูลลำดับการดำเนินการ ฐานข้อมูลลำดับการดำเนินการของสาขา ฐานข้อมูลลำดับเฟส ฐานข้อมูลลำดับเฟสของสาขา

- ฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์	- หมายเลขผลิตภัณฑ์
	- ชื่อของผลิตภัณฑ์
	- หมายเลขผลิตภัณฑ์
	- ชื่อของผลิตภัณฑ์
- ฐานข้อมูลสูตร	- หมายเลขสูตร
	- ชื่อของสูตร
	- คำอธิบาย
	- หมายเลขผลิตภัณฑ์
- ฐานข้อมูลยูนิต	- หมายเลขยูนิต
	- ชื่อของยูนิต
	- หมายเลขสูตร
- ฐานข้อมูลอุปกรณ์	- ชื่ออุปกรณ์
	- คำอธิบาย
- ฐานข้อมูลอินพุต	- หมายเลขสูตร
	- ชื่อของอินพุต
	- ค่าข้อมูล
	- ชนิดของข้อมูล
	- หน่วยของข้อมูล

รูปที่ 4.18 ฐานข้อมูลและข้อมูลต่าง ๆ ของฐานข้อมูลของซอฟต์แวร์ของเครื่องคอมพิวเตอร์

- ฐานข้อมูลเอาต์พุต	- หมายเลขสูตร - ชื่อของเอาต์พุต - ค่าข้อมูล - ชนิดของข้อมูล - หน่วยของข้อมูล
- ฐานข้อมูลตัวแปรกระบวนการ	- หมายเลขสูตร - ชื่อของตัวแปรกระบวนการ - ค่าข้อมูล - ชนิดของข้อมูล - หน่วยของข้อมูล
- ฐานข้อมูลเฟส	- หมายเลขเฟส - ชื่อของเฟส - คำอธิบาย - หมายเลขของการดำเนินการ
- ฐานข้อมูลลำดับเฟส	- หมายเลขของเฟส - หมายเลขลำดับของเฟส
- ฐานข้อมูลลำดับเฟสของสาขา	- หมายเลขของเฟส - หมายเลขลำดับของเฟส
- ฐานข้อมูลพารามิเตอร์	- หมายเลขพารามิเตอร์ - ชื่อของพารามิเตอร์ - ชนิดของพารามิเตอร์ - หมายเลขของเฟส - ค่าของพารามิเตอร์
- ฐานข้อมูลการดำเนินการ	- หมายเลขการดำเนินการ - ชื่อของการดำเนินการ - ชื่อของหน่วยกระบวนการ - หมายเลขของสูตร
- ฐานข้อมูลลำดับการดำเนินการ	- หมายเลขการดำเนินการ - หมายเลขลำดับการดำเนินการ
- ฐานข้อมูลลำดับการดำเนินการของสาขา	- หมายเลขของการดำเนินการ - หมายเลขลำดับการดำเนินการของสาขา - ลำดับแรกของสาขา - ข้อมูลต่อเนื่อง - ชั้คบอกลำดับเซตหัก

รูปที่ 4.18 (ต่อ) ฐานข้อมูลและข้อมูลต่าง ๆ ของฐานข้อมูลของซอฟต์แวร์ของเครื่องคอมพิวเตอร์

ความสัมพันธ์ของการจัดการฐานข้อมูลต่าง ๆ และการทำงานของซอฟต์แวร์ในขั้นตอนการทำงานของโปรแกรมของเครื่องคอมพิวเตอร์จะสามารถอธิบายได้เสียงตามขั้นตอนการทำงานของโปรแกรมได้ ดังนี้ (ดูโปรแกรมที่ภาคผนวก ก)

1. ข้อมูลชื่อของสูตร ข้อมูลชื่อผลิตภัณฑ์ ที่ตั้งที่หน้าจอผลิตภัณฑ์และหน้าจอสูตรจะถูกโปรแกรมนำไปเก็บไว้ที่ฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์ และฐานข้อมูลเฟส ตามลำดับ โดยหมายเลขของผลิตภัณฑ์และหมายเลขของสูตรจะถูกโปรแกรมกำหนดขึ้นโดยอัตโนมัติซึ่งจะเป็นหมายเลขถัดจากหมายเลขที่มีการสร้างก่อนหน้านี้

2. ในการป้อนข้อมูลของอุปกรณ์ ข้อมูลของอินพุต ข้อมูลของเอาต์พุต และข้อมูลตัวแปรกระบวนการ ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำไปเก็บไว้ที่ฐานข้อมูลอุปกรณ์ ฐานข้อมูลอินพุต ฐานข้อมูลเอาต์พุต และฐานข้อมูลตัวแปรกระบวนการ ตามลำดับ

3. ในการป้อนข้อมูลของแบบจำลองกระบวนการ จะมีการป้อนข้อมูลของยูนิต โปรแกรมจะนำค่าของยูนิตที่ป้อนนี้มาเก็บไว้ที่ฐานข้อมูลยูนิต

4. การกำหนดการดำเนินการและเฟสที่หน้าจอการดำเนินการ ข้อมูลของการดำเนินการ และเฟสเหล่านี้จะถูกนำไปเก็บไว้ที่ฐานข้อมูลการดำเนินการ และฐานข้อมูลเฟสตามลำดับ

5. การกำหนดค่าพารามิเตอร์ให้แก่เฟส โปรแกรมจะนำข้อมูลของพารามิเตอร์ต่าง ๆ มาจาก ฐานข้อมูลอินพุต ฐานข้อมูลเอาต์พุต และฐานข้อมูลตัวแปรกระบวนการ ซึ่งข้อมูลของฐานข้อมูลต่าง ๆ เหล่านี้จะเชื่อมโยงกันด้วยข้อมูล หมายเลขของเฟส และชื่อของพารามิเตอร์ ดังรูปที่ 4.19

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



รูปที่ 4.19 การเชื่อมโยงข้อมูลของฐานข้อมูลพัสดุ ฐานข้อมูลใบพิกัด
ฐานข้อมูลเอาต์พิกัด และฐานข้อมูลตัวแปรกระบวนการ

6. การป้อนข้อมูลของโปรแกรมขั้นตอนของสูตร เมื่อทำการป้อนข้อมูลของลำดับการดำเนินการ โปรแกรมจะทำการเก็บลำดับของการดำเนินการลงฐานข้อมูลลำดับการดำเนินการ และฐานข้อมูลลำดับการดำเนินการของสาขาซึ่งขึ้นกับลักษณะของลำดับการดำเนินการว่าเป็นการดำเนินการของเส้นหลักหรือสาขา โดยจะเก็บค่าข้อมูลหมายเลขสูตร หมายเลขการดำเนินการ และหมายเลขลำดับการดำเนินการลงฐานข้อมูล และเมื่อมีการป้อนข้อมูลลำดับของพัสดุ โปรแกรมก็จะทำการเก็บค่าลำดับของพัสดุลงฐานข้อมูลลำดับพัสดุ ฐานข้อมูลลำดับพัสดุของสาขา ซึ่งข้อมูลของฐานข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนของพัสดุจะสามารถทำการเชื่อมโยงข้อมูลได้ ดังรูปที่ 4.20



รูปที่ 4.20 การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างฐานข้อมูลลำดับเฟส
ฐานข้อมูลลำดับเฟสของสาขาและฐานข้อมูลต่าง ๆ

4.2 ซอฟต์แวร์ของ PLC

ซอฟต์แวร์ส่วนนี้มีรายละเอียดของโปรแกรมควบคุมต่าง ๆ ที่สำคัญ ดังนี้

4.2.1 การเริ่มต้นทำงาน

การเริ่มต้นทำงานของ PLC มี 2 วิธีคือ การเริ่มต้นทำงานด้วยการโยกสวิตช์จากหยุดไปทำงานหรือเรียกว่า การเริ่มต้นด้วยฮาร์ดแวร์ (Cold Start) และการเริ่มต้นทำงานจากคำสั่งหรือสัญญาณภายในเครื่องหรือเรียกว่า การเริ่มต้นด้วยซอฟต์แวร์ (Warm Start)

การเริ่มต้นทำงานทั้ง 2 วิธีมีขั้นตอนการเริ่มต้นทำงานที่คล้ายคลึงกันแตกต่างกันที่ลักษณะการสั่งงานเท่านั้น ซึ่งโดยปกติแล้วการเริ่มต้นทำงานครั้งแรกของเครื่อง PLC จะใช้วิธีการเริ่มต้นด้วยฮาร์ดแวร์ โดยเมื่อเริ่มต้นทำงาน PLC จะมีขั้นตอนการเริ่มต้นระบบของดังนี้

- ลบค่าข้อมูลของแฟลช ไทเมอร์ และเคาน์เตอร์ต่าง ๆ
- ลบค่าข้อมูลเอาต์พุตของอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้เป็นศูนย์
- ทดสอบมอดูลอินพุตและเอาต์พุตต่าง ๆ
- ทดสอบระบบส่วนต่าง ๆ
- ทำการทดสอบระบบสื่อสารกับเครื่องคอมพิวเตอร์


4.2.2 การทำงานของเครื่อง

หลังจากเริ่มต้นทำงานแล้ว PLC โปรแกรมจะทำงานในลักษณะการทำงานแบบวนรูป(Cyclic Program) ดังรูปที่ 4.21



รูปที่ 4.21 การทำงานแบบวนรูปของ PLC

โปรแกรมจะวนรูปการทำงานและรอคำสั่งทำงานจากซอฟต์แวร์ของเครื่องคอมพิวเตอร์ให้เริ่มทำงานตามขั้นตอนการควบคุมที่กำหนดไว้ในเฟสนั้น ๆ (ดูโปรแกรมจากภาคผนวก ค) เช่น เมื่อเครื่องได้รับคำสั่งเริ่มทำงานของเฟสที่ 1 ซึ่งเป็นเฟสเติมสาร PLC ก็จะเริ่มต้นทำงานตามโปรแกรมที่กำหนดไว้เมื่อได้รับคำสั่งเริ่มทำงานของเฟสที่ 1 คือ สั่งให้วาล์วควบคุมตัวที่ 1 ถึง 3 เปิด จนกระทั่งได้ปริมาณสารตามที่กำหนดไว้จากพารามิเตอร์ควบคุมที่ส่งมาพร้อมกับคำสั่งเริ่มต้นทำงานของเฟสที่ 1 เมื่อสิ้นสุดการทำงานแล้ว PLC ก็จะส่งข้อมูลสถานะสิ้นสุดการทำงานกลับไปยังซอฟต์แวร์จัดการแบตเตอรี่ และรอคำสั่งควบคุมต่อไป ซึ่งการทำงานของโปรแกรมในตอนนี้จะสามารถแสดงเป็นโฟลว์ชาร์ตได้ ดังรูปที่ 4.22



รูปที่ 4.22 โฟลว์ชาร์ตการทำงานของโปรแกรมบน PLC

4.3 ซอฟต์แวร์รับส่งข้อมูล

ซอฟต์แวร์ส่วนนี้แบ่งออกเป็น 2 ส่วนตามลักษณะอุปกรณ์ที่ใช้งานคือ ซอฟต์แวร์รับส่งข้อมูลของเครื่องคอมพิวเตอร์ (ดูภาคผนวก ง) และซอฟต์แวร์รับส่งข้อมูลของ PLC (ดูภาคผนวก ค)

4.3.1 ซอฟต์แวร์รับส่งข้อมูลบนเครื่องคอมพิวเตอร์

โปรแกรมส่วนนี้เขียนโดยใช้ภาษาวิซวลเบสิกบนเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งในโปรแกรมภาษาวิซวลเบสิกนี้มีการควบคุมในชุดมืออาชีพที่เรียกว่า การติดต่อสื่อสาร (Communications) ช่วยในการติดต่อกับพอร์ตสื่อสาร เราจะสามารถกำหนดพารามิเตอร์ของพอร์ตสื่อสารได้โดยการกำหนดคุณสมบัติที่คุณสมบัติ Settings เพื่อกำหนดความเร็ว บิตพาริตี บิตข้อมูล และ บิตสิ้นสุด สำหรับงานวิจัยนี้กำหนดข้อมูลของคุณสมบัติ Settings เป็น

MS Comm. Settings = *9600, E, 7, 2*

คือ ความเร็วในการติดต่อ 9600 บิตต่อวินาที พาริตีคือ บิตข้อมูล 7 บิต และบิตสิ้นสุด 2 บิต โพรโทคอลในการอ่านคำสั่งสัญญาณของการรับส่งใช้วิธีการแบบ XON/XOFF การรับส่งข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ไปที่อุปกรณ์ควบคุมมีขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้

การส่งข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ไปที่ PLC มีขั้นตอนการส่ง คือขั้นแรกจัดเรียงข้อมูลที่จะส่งตามรูปแบบการรับส่งข้อมูล แล้วทำการแปลงข้อมูลที่จัดเรียงแล้วเป็นรหัสแอสกี หลังจากนั้นจึงนำข้อมูลที่แปลงเป็นรหัสแอสกีแล้วส่งไปยังที่พิกข้อมูลส่งออกของเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อรอการส่งไปยังอุปกรณ์ควบคุมโดยการจัดการของระบบการสื่อสารต่อไป ขั้นตอนการส่งสามารถแสดงเป็นไฟล์ชาร์ตได้ ดังรูปที่ 4.23

ในการรับข้อมูลที่ส่งจาก PLC มายังเครื่องคอมพิวเตอร์ ข้อมูลที่รับเข้าจากระบบสื่อสารจะถูกส่งมาที่พิกข้อมูลรับเข้า ข้อมูลที่ได้รับจะเป็นข้อมูลรหัสแอสกีซึ่งจะต้องถูกแปลงกลับเป็นข้อมูลรหัสตัวเลข และตัวอักษรก่อนที่นำไปใช้ เมื่อโปรแกรมทำการแปลงข้อมูลแอสกีกลับเป็นรหัสข้อมูลเรียบร้อยแล้วโปรแกรมจะนำข้อมูลที่รับเข้ามาไปแยกเก็บตามหมายเลขเฟส ชนิดข้อมูล และหมายเลขข้อมูลที่ได้กำหนดไว้



รูปที่ 4.23 โฟลว์ชาร์ตขั้นตอนโปรแกรมการส่งข้อมูล

4.3.2 โปรแกรมรับส่งข้อมูลบนเครื่องควบคุม (PLC)

โปรแกรมส่วนนี้จะแตกต่างกันตามยี่ห้อของ PLC หรืออุปกรณ์ที่เลือกใช้ ในงานวิจัยนี้ตัวอย่างโปรแกรมและวิธีการจัดการรับส่งข้อมูลจะอ้างอิงกับอุปกรณ์ PLC ยี่ห้อซีเมนส์ซึ่งจะมีขั้นตอนการรับส่งข้อมูลคือ ในการส่งข้อมูลโปรแกรมจะนำข้อมูลที่จะส่งมาจัดเรียงตามรูปแบบ

ข้อมูลการส่ง และทำการแปลงข้อมูลเป็นรหัสแอสกี แล้วจึงส่งข้อมูลไปยังที่พักข้อมูลส่งออกเพื่อให้โปรแกรมจัดการของเครื่องทำการส่งข้อมูลไปยังปลายทางที่กำหนดต่อไป ส่วนในการรับข้อมูลจากเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ PLC จะนำข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้รับไปไว้ที่ที่พักข้อมูลขาเข้า หลังจากนั้นโปรแกรมจะนำข้อมูลที่ได้รับมาแปลงจากโคตรหัสแอสกีกลับเป็นรหัสข้อมูล แล้วนำข้อมูลต่าง ๆ ไปแยกเก็บยังพื้นที่จัดเก็บต่าง ๆ ตามหมายเลขเฟส ชนิดข้อมูลที่กำหนดไว้ และโปรแกรมจะนำข้อมูลเหล่านี้ซึ่งอาจจะเป็นข้อมูลของสูตร ค่าพารามิเตอร์ต่าง ๆ หรือคำสั่งควบคุมไปประมวลผลร่วมกับโปรแกรมควบคุมบน PLC เพื่อควบคุมอุปกรณ์ต่อไป ในการส่งข้อมูลครั้งหนึ่ง PLC สามารถส่งข้อมูลได้สูงสุด 1024 ไบต์ เมื่อโปรแกรมจัดการของเครื่องทำการส่งข้อมูลครั้งแรก การไหลของข้อมูลจะเกิดขึ้นภายใน 100 มิลลิวินาทีหลังจากได้รับคำสั่งให้ส่งข้อมูล และการรับส่งครั้งต่อไปแต่ละครั้งจะกิน เวลาประมาณ 10 มิลลิวินาที จำนวนของการไหลของข้อมูลจะขึ้นอยู่กับปริมาณของข้อมูลที่ทำการรับส่งดังนี้

ถ้าส่งข้อมูล 1 ถึง 32 ไบต์จะกินเวลาไม่เกิน 1 มิลลิวินาที

ถ้าส่งข้อมูล 1024 ไบต์จะกินเวลาไม่เกิน 32 มิลลิวินาที

ดังนั้นในการออกแบบการรับส่งข้อมูลจะต้องคำนึงถึง เวลาของการกวาดตรวจของอุปกรณ์ด้วย เพราะถ้ามีการรับส่งข้อมูลที่มากเกินไปทำให้ค่าเวลาการกวาดตรวจสูงอาจจะมีผลให้เกิดความผิดพลาดในการควบคุมและการทำงานได้

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย