

บทที่ 2

ทฤษฎีที่ใช้ในการวิจัย

1. การแบ่งระดับของของเสียที่เกิดขึ้น

คุณภาพเป็นสิ่งที่อยู่เหนือวิธีการผลิตต่างๆ และเป็นสิ่งเริ่มต้นของการผลิตสิ่งของไม่ว่าจะเป็นการผลิตตามใบสั่ง (Job Shop) หรือการผลิตแบบสายการผลิต (Line Production) จะต้องมี การประกันคุณภาพซึ่งเป็นหัวใจสำคัญ ดังนั้นเมื่อเกิดปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพหรือเมื่อมีของเสียเกิดขึ้นจะต้องค้นหาสาเหตุที่แท้จริงและพยายามไม่ให้เกิดขึ้นอีก ซึ่งจะไม่เป็นเพียงแต่ การกำหนดเป้าหมายว่าจะเกิดของเสียไม่เกินกี่ชิ้นหรือจะลดของเสียได้ไม่เกินกี่เปอร์เซ็นต์ แต่จะต้องหามาตรการ ในการป้องกันปัญหาซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมาก ดังนั้นจึงได้แบ่งระดับคุณภาพออกเป็น 5 ระดับตาม ปริมาณของเสียที่เกิดขึ้น ดังนี้

ระดับที่ 1 การปล่อยให้มียของเสียหรือสินค้าที่มีตำหนิออกสู่ลูกค้า

โรงงานที่ไม่มี การตรวจสอบสินค้า หรือมีมาตรการในการตรวจสอบสินค้า แต่ไม่ได้ นำ มาปฏิบัติ จะมีของเสียหรือตำหนิของสินค้าออกไปสู่ลูกค้าอย่างมาก สิ่งนี้เหมือนกับ ไม่มีการตรวจสอบสินค้า ถ้าโรงงานเป็นเช่นนี้ทุกวันต้องคอยติดตามแก้ไข ปัญหาของเสียที่ส่งออกไปยังลูกค้า แล้ว ถ้าบริษัทหรือโรงงานนั้นเกิดปัญหานี้สิ่งที่ตามมาคือค่าใช้จ่ายต่างๆและสูญเสียความเชื่อถือน ในบริษัทหรือความเชื่อถือนในบริษัทลดลง

ระดับที่ 2 มีการควบคุมไม่ให้มียของเสียหรือสินค้าที่มีตำหนิออกสู่ลูกค้า

โรงงานที่มีคำติเตียนจากลูกค้าในเรื่องคุณภาพบ่อยครั้งโรงงานนั้นอาจต้องเพิ่มพนักงาน ตรวจสอบสินค้าเป็นจำนวนมากเพื่อทำการตรวจสอบแบ่งออกระหว่างสินค้าดีกับสินค้าเสีย ถึงแม้ว่าของเสียหรือสินค้าที่มีตำหนิออกไปสู่ลูกค้าลดลงก็ตาม แต่ของเสียภายในบริษัทก็จะยังไม่ลดลง การที่ไม่มียของเสียออกสู่ภายนอกบริษัททำให้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการแก้ปัญหาของเสียภายนอก บริษัท อย่างไรก็ตามในกรณีนี้ ก็ยังเกิดของเสีย นับว่าเป็นความสูญเสียเปล่าอย่างยิ่ง

ระดับที่ 3 การลดจำนวนของเสียที่เกิดขึ้น

โรงงานที่มาอยู่ระดับนี้ มักจะมีการรณรงค์ลดจำนวนของเสีย ซึ่งทางโรงงานกำลัง พยายามที่จะลดของเสียให้น้อยลงหรือทำให้เป็นศูนย์ การตรวจสอบในระดับนี้จะทำการตรวจสอบ

ทางข่าวสาร ซึ่งเมื่อฝ่ายตรวจสอบพบของเสียก็จะทำการแจ้งผลต่อฝ่ายผลิต เพื่อทำการปรับปรุงไม่ให้มีของเสียเกิดขึ้นมาอีก นโยบายที่จะทำให้ของเสียเป็นศูนย์ คือแทนที่จะเพิ่มพนักงานตรวจสอบ แต่จะเป็นการเพิ่มกำลังกลุ่มไอเซน I.E. หรือให้พนักงานเข้าฝึกอบรมเทคนิคทางด้านวิศวกรรมอุตสาหกรรมต่างๆ เป็นต้น

ระดับที่ 4 ไม่มีของเสียออกไปนอกกระบวนการผลิต


ในระดับนี้ของเสียก็จะยังเกิดขึ้นได้ แต่ก็พยายามไม่ให้ของเสียนั้นหลุดออกไปนอกกระบวนการผลิต ดังนั้นพนักงานที่ทำการผลิตจะทำการตรวจสอบภายในกระบวนการของตนเอง เรียกว่า การตรวจสอบด้วยตนเอง ในกรณีที่เป็นการตรวจสอบโดยการใช้เครื่องมือหรือเครื่องจักร จะมีการใช้เครื่องตรวจสอบโดยใช้เครื่องตรวจสอบอัตโนมัติ และในกรณีที่มีการตรวจสอบโดยพนักงานเป็นหลัก จะมีการเขียนขั้นตอนการตรวจสอบไว้ชัดเจนในมาตรฐานการปฏิบัติงาน

ระดับที่ 5 ไม่ผลิตของเสีย

เป็นจุดเริ่มต้นของคำว่า ของเสียเป็นศูนย์ ซึ่งในการปฏิบัติงานจริงพนักงานอาจจะทำผิดพลาดได้ ดังนั้นของเสียจะไม่หมดไปโดยเด็ดขาด ซึ่งความคิดนี้เป็นความคิดที่ไม่ถูกต้อง เนื่องจากความผิดพลาดของพนักงานจะไม่เท่ากับของเสียที่เกิดขึ้น ที่จริงแล้วของเสียคือผลลัพธ์ของสิ่งต่างๆ แต่ความผิดพลาดคือสาเหตุ ถ้าแยกแยะ 2 อย่างนี้ให้ชัดเจนได้ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นของการเกิดของเสียเป็นศูนย์ โดยใช้แนวความคิดเช่นนี้พยายามทำให้ความผิดพลาดของคนเกิดน้อยที่สุดและสร้างระบบที่ทำให้คนไม่ทำสิ่งผิดพลาด สิ่งนี้เรียกได้ว่าเป็นการตรวจสอบที่ต้นกำเนิด

2. โครงสร้างรวมเพื่อทำให้ของเสียเป็นศูนย์

สาเหตุของการเกิดของเสียจะมีหลายสาเหตุ ซึ่งถ้ากำหนดให้การผลิตนั้นเป็นระบบโดยมีคนเป็นจุดศูนย์กลาง จะสร้างระบบที่ไม่ให้มีของเสียเกิดขึ้น ได้ดังต่อไปนี้



รูปที่ 2.1 โครงสร้างรวมที่ทำให้ของเสียเป็นศูนย์

1. คน (Man)

- ให้การศึกษาพื้นฐานของการเกิดของเสียกับพนักงาน จัดการอบรมฝึกฝนเกี่ยวกับการรักษาภาวะเบี่ยง และการสร้างวินัย ให้เกิดขึ้นเพื่อจะลดต้นกำเนิดของความผิดพลาดหรือของเสียที่จะเกิดขึ้น

- การตรวจสอบของเสียโดยพนักงานที่ทำการผลิตด้วยตนเอง หรือพนักงานตรวจสอบตลอดทุกขั้นตอนของการผลิต โดยปกติของเสียส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัว และผู้ที่ค้นพบของเสียได้ดีที่สุดคือผู้ใช้งาน ดังนั้น เมื่อทำการผลิตเสร็จควรมีการตรวจสอบหรือนำมาใช้โดยทันที

2. ระบบสารสนเทศ

- การควบคุมโดยใช้ตามอง ในการควบคุมคุณภาพมักทำการตรวจสอบของเสียในแต่ละเดือน แล้วทำการวิเคราะห์แล้วเขียนสรุปผลออกมา เมื่อข้อมูลถูกรวบรวมไว้มากขึ้นจะทำให้ข้อมูลที่ได้ไม่ชัดเจน ดังนั้นเมื่อมีของเสียเกิดขึ้นจะต้องแจ้งหัวหน้าฝ่ายผลิต และพนักงานทำการผลิตเพื่อทำการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นทันที

3. วัตถุดิบ (Material)

- การตรวจสอบเพื่อไม่ทำให้เกิดของเสีย จะต้องมีการจัดระบบการตรวจสอบโดยเมื่อคนทำความผิดพลาดแต่จะไม่ทำให้เกิดของเสียขึ้น วิธีการคือควรให้การปฏิบัติงานกับการตรวจสอบ กระทำไปพร้อมๆกันกับการผลิต

4. เครื่องจักร (Machine)

- การควบคุมของเครื่องจักรโดยอัตโนมัติ คือ เครื่องจักรจะต้องมีกลไกที่ป้องกันไม่ให้เกิดของเสียขึ้น ถ้าหากเกิดของเสียขึ้น เครื่องจักรจะต้องมีกลไกหยุดโดยอัตโนมัติ แม้ว่าพนักงานจะปล่อยเรือ เครื่องจักรก็จะไม่ให้มีความผิดพลาดเกิดขึ้นได้

- การบำรุงรักษาที่ทุกคนมีส่วนร่วมปฏิบัติ สมรรถนะของเครื่องจักรอุปกรณ์สามารถนำมาใช้อย่างเต็มที่นั้น จะทำให้สามารถลดจำนวนของเสียลงและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้สูงขึ้น แต่การบำรุงรักษาจะมีค่าใช้จ่ายให้เป็นหน้าที่ของหน่วยบำรุงรักษาเท่านั้น แต่ควรจะทำโดยพนักงานผู้ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องจักรซึ่งเป็นผู้ใช้เครื่องจักรและทราบสภาพเครื่องจักรนั้นๆ เป็นอย่างดี

5. วิธีการ (Method)

- การผลิตแบบการไหลต่อเนื่องคือ การผลิตแบบปล่อยให้ไหลทีละชิ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเมื่อผลิตชิ้นส่วนเสร็จต้องลงใช้โดยทันที นี่คือการลดของเสียวิธีหนึ่ง

- การปฏิบัติงานตามมาตรฐาน โดยแสดงการจัดวางอุปกรณ์ของเครื่องจักรตลอดจนการกำหนดวิธีการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนเป็นตารางปฏิบัติงานออกมานั้นคือ ต้องมีการปฏิบัติงานตามมาตรฐานที่กำหนดไม่ว่าใครจะเป็นผู้ผลิตก็ต้องทำตามมาตรฐานที่วางไว้

6. พื้นฐานของการทำให้จำนวนของเสียเป็นศูนย์

- โดยใช้หลักการของ 5ส (สะสาง , สะดวก , สะอาด , สุขลักษณะ , สร้างนิสัย) ที่กล่าวมาเป็นการแสดงวิธีการที่ทำให้จำนวนของเสียเป็นศูนย์ ทั้งจากปัจจัยต่างๆทั้งคน สิ่งของ เครื่องจักรอุปกรณ์ วิธีการ และข่าวสาร แต่การที่ปัจจัยเหล่านี้จะสัมฤทธิ์ผลทำให้ของเสียเป็นศูนย์นั้นจำเป็นต้องมีพื้นฐานที่ดี พื้นฐานที่ว่าก็คือ 5ส นี้เอง

3. การควบคุมคุณภาพ

การควบคุมคุณภาพตามคู่มือของแผนตัวอย่างมาตรฐานของกรมทหารสหรัฐ MIL - STD - 109 กล่าวว่า “การควบคุมคุณภาพคือ การบริหารงานในด้านการควบคุมวัตถุดิบและการควบคุมการผลิตเพื่อป้องกันมิให้ผลิตภัณฑ์ที่สำเร็จออกมามีข้อบกพร่องและเสียหายนั่นเอง” ดังนั้น การที่จะให้มีความสำเร็จตามความหมายดังกล่าวได้นั้น การควบคุมคุณภาพจะต้องจัดรูปการบริหารในการป้องกัน ค้นหา และแก้ไขสิ่งบกพร่องซึ่งจะนำไปสู่การผลิตที่ไม่ดีหรือเสียหายจะเห็นได้ว่าสิ่งแปลกปลอมหรือเปลี่ยนแปลงในฝีมือการผลิตที่ดี วัสดุที่ใช้ก็ดี และเครื่องจักรก็ดี จะต้องไม่เกิดขึ้นเกินขอบข่ายที่ตั้งไว้ และจะต้องได้รับการควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด

สำหรับการตรวจสอบหมายถึง การค้นหาส่วนประกอบ หรือผลิตภัณฑ์ที่บกพร่องอันเกิดจากการซื้อหามาจากที่อื่นหรือผลิตขึ้นเองก็ตาม การตรวจสอบจะมาจากการตรวจวัดและทดสอบต่างๆทั้งนี้ก็เพื่อควบคุมให้ได้ผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐาน และคุณภาพที่ตั้งไว้

ดังนั้น การควบคุมคุณภาพและการตรวจสอบจึงมีความเกี่ยวข้องที่ใกล้ชิดซึ่งกันและกันและอยู่ภายใต้การบริหารเดียวกัน เพื่อให้เกิดผลได้อย่างแท้จริง

สิ่งต่างๆที่ประกอบอยู่ในเรื่องการควบคุมคุณภาพได้แก่ สัญญาซื้อขาย การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การออกแบบ วิธีการจัดซื้อ การผลิต การบรรจุและหีบห่อ ตลอดจนการบำรุงรักษา จึงเห็นได้ว่า การควบคุมคุณภาพจะเริ่มตั้งแต่การเซ็นสัญญาผลิตตามความต้องการของลูกค้า จนกระทั่งเมื่อลูกค้านำผลิตภัณฑ์ไปใช้ก็ยังคงคอยติดตามดูแล และฟังผลอยู่เสมอ

การตรวจสอบและวัดคุณภาพ

- การตรวจสอบนำเข้า

การวางแผนเพื่อตรวจสอบวัสดุนำเข้า ควรจะเป็นไปเพื่อลดค่าใช้จ่ายสำหรับคุณภาพให้ต่ำลงหรือ เพื่อป้องกันการปฏิเสธหลังจากวัสดุได้มาถึงแล้วหรือ ควรจะทำให้เป็นระบบที่มีการปรับปรุงแก้ไขด้วยตนเองโดยอัตโนมัติ

แผนกควบคุมคุณภาพจะให้ข้อมูลกับฝ่ายจัดซื้อ เพื่อนำข้อมูลไปพิจารณาทางด้านราคาและคุณภาพ การตัดสินใจเกี่ยวกับคุณภาพจะขึ้นอยู่กับว่าจะทดสอบวิธีใด ข้อมูลอะไรบ้างที่ต้องการจากผู้ส่งวัสดุ จะใช้ระดับคุณภาพและแผนการใด และขณะเดียวกันก็ควรวางแผนจัดอุปกรณ์เครื่องมือ และเจ้าหน้าที่สำหรับการตรวจสอบรายละเอียดของแผนการตรวจสอบก็ควรคำนึงถึงค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยค่าแรง ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บข้อมูล ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการตรวจสอบ ค่าใช้จ่ายในการปฏิเสธ ค่าซ่อมแซม ซึ่งแทนด้วย

ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากความเสียหายอันเนื่องมาจกชิ้นส่วนหรือวัสดุที่ไม่มีมาตรฐานผ่านเข้าในสายการผลิต ถ้าเป็นไปได้การวางแผนการตรวจสอบควรจะได้คำนึงถึงข้อมูลต่างๆของข้อมูลผู้ส่งวัสดุให้

- การตรวจสอบระหว่างผลิต

การตรวจสอบของพนักงานคือ การตรวจชิ้นงานในขณะที่ทำการผลิตชิ้นงานไปด้วย เมื่อวิธีนี้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพของการควบคุมคุณภาพ ก็จะทำให้คุณภาพเฉลี่ยของผลิตภัณฑ์ดีขึ้น โดยมีต้นทุนต่ำลง ผู้ปฏิบัติงานสามารถปรับแต่งการทำงานหรือกระบวนการ โดยไม่ให้เกิดการล่าช้าในกระบวนการ และในการผลิตขนาดใหญ่ พนักงานที่ทำการตรวจตราเฉพาะส่วน จะให้ผลดีกว่าพนักงานเพียงคนเดียวแต่ทำหน้าที่ตรวจสอบชิ้นส่วนหลายๆ ชนิด อย่างไรก็ดี การควบคุมคุณภาพสามารถทำก่อนจะเริ่มการผลิต โดยปรับแต่งเครื่องมือให้ได้ตามที่กำหนด

- การวางแผนการตรวจสอบ

การวางแผนการตรวจสอบควรใช้เวลาในช่วงการออกแบบผลิตภัณฑ์ แต่ถ้าไม่สามารถทำได้ การวางแผนการตรวจสอบก็ควรคำนึงถึง ความพร้อมของเครื่องมือและสถานที่ เพราะเวลาที่เผื่อไว้สำหรับการตัดสินใจ มักจะไม่เพียงพอสำหรับรายละเอียดปลีกย่อย ของแผนการตรวจสอบรายละเอียดของแผนการตรวจสอบคือ การวางแผนและเขียนวิธีการสำหรับตรวจสอบชิ้นส่วน ส่วนประกอบ และวิธีการ

ชนิดของการตรวจสอบ คุณสมบัติทางเคมี ลักษณะที่มองเห็นได้ ต้องวางแผนไว้ว่าจะตรวจสอบอะไร ใช้แผนไหน ชนิดของข้อมูลใดที่จะบันทึกลงในแบบฟอร์มไหน แล้ววิเคราะห์ข้อกำหนดและช่วงของข้อกำหนด จากนั้นจัดทำบันทึกการตรวจสอบ ระบุวิธีการ แผนการตรวจสอบความถี่ของการตรวจสอบ วิธีการต่างๆ ในการตรวจสอบอาจนำมารวมกัน เช่น การตรวจชิ้นแรก การตรวจสอบตามระยะ การตรวจสอบรุ่นต่อรุ่น การตรวจสอบทั่วไป การตรวจสอบโดยผู้ปฏิบัติงาน การควบคุมกระบวนการ

- การวัด

ลักษณะของคุณภาพจะเกี่ยวข้องอย่างมากกับปริมาณที่ผลิต ลักษณะการผลิต ปริมาณตามทีกล่าวไว้จะถูกดำเนินการ ไปภายใต้แนวทางของระบบที่เกี่ยวข้องกับ

1. กำจำกัดความของหน่วยมาตรฐาน ซึ่งเรียกว่า “หน่วยการวัด” ซึ่งก็มีการกำหนดลงไปว่า ลักษณะอย่างไรจะมีหน่วยเรียกอย่างไร เช่น น้ำหนักเป็นกิโลกรัม ความยาวเป็นเมตร
2. เครื่องมือที่ใช้วัด ซึ่งก็จะปรับให้อ่านค่าได้ตามหน่วยของมาตรฐานการวัดที่ต้องการ
3. ใช้เครื่องมือวัดตามที่กล่าวมา หาจำนวนหรือวัดขนาดของผลิตภัณฑ์

- ความผิดพลาดในการวัด

ความสอดคล้องกันของผลิตภัณฑ์ และกระบวนการผลิต จะถูกตรวจตราโดยเครื่องมือตรวจสอบ ความผิดพลาดในการวัดจะนำไปสู่ข้อสรุปที่ผิดพลาด

- แหล่งความผิดพลาด

1. บุคคลผู้ทำการวัด

1.1 ผู้วัดคนเดิมแต่วัดได้ค่าไม่เหมือนเดิม

1.2 ผู้วัดสองคนแต่วัดค่าได้ไม่เหมือนกัน

2. วัสดุที่ใช้เป็นวัดถูกบิดเบือนไม่มีมาตรฐาน

3. อุปกรณ์การวัด

4. วิธีการวัด

5. ห้องทดสอบ

การควบคุมคุณภาพในเชิงสถิติ

การควบคุมคุณภาพในเชิงสถิติ หมายถึง การนำหลักและวิธีการทางสถิติต่างๆ ไปใช้ในการควบคุมคุณภาพ

เครื่องมือทางสถิติที่นำมาช่วยในการวิเคราะห์ ได้แก่

1. วิธีการเก็บข้อมูล

ข้อมูลเป็นแนวทางสู่การแก้ปัญหา จากข้อมูลจะบอกปรากฏการณ์ พฤติกรรมหรือคุณสมบัติใดๆที่เราต้องการจะทราบ ดังนั้นก่อนจะลงมือเก็บข้อมูลจะต้องทราบให้ชัดเจนก่อนว่าต้องการข้อมูลไปทำอะไร วิธีการเก็บข้อมูลมีขั้นตอนดังนี้คือ

1.1 กำหนดวัตถุประสงค์ให้ชัดเจน ในเชิงการควบคุมคุณภาพ เช่น

- เพื่อควบคุมและติดตามดู ผลการดำเนินการผลิต
- เพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุของความไม่สอดคล้อง
- เพื่อการตรวจเช็ค

1.2 ทำแผ่นรายการตรวจสอบ (Check Sheets) เมื่อกำหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนแล้ว จำเป็นต้องออกแบบฟอร์มในการจดบันทึกข้อมูล เพื่อให้ผู้บันทึกสามารถลงบันทึกข้อมูลต่างๆ ลงในแต่ละช่องว่างได้อย่างสะดวก ถูกต้อง ไม่ยุ่งยาก และต้องเขียนน้อยที่สุด ขณะเดียวกันผู้ที่อ่านข้อมูลหลังจากการจดบันทึกแล้วต้องเข้าใจได้ง่าย นำไปใช้ได้ทันที

2. ผังพาเรโต (Pareto Diagrams)

ผลของปัญหาด้านคุณภาพด้านการผลิต จะปรากฏออกมาในรูปของความสูญเสีย (Loss) ซึ่งคำนวณได้จากจำนวนชิ้นของเสียคูณด้วยราคาต้นทุนต่อชิ้นของเสียแต่ละชิ้นจะมีจุดบกพร่องที่ต่างกันออกไป และอาจมาจากสาเหตุ (Cause) จำนวนมากมาย ในสายการผลิตหนึ่งๆถ้าวิเคราะห์กันจะพบว่า จุดบกพร่องเพียงไม่กี่ชนิดทำให้เกิดความสูญเสียมากมาย ขณะที่ความสูญเสียเล็กน้อยๆ ที่เหลือนั้นมีสาเหตุจากจุดบกพร่องหลายชนิดมาก จึงมีคำกล่าวเรียกชนิดของจุดบกพร่อง 2 ประเภทนี้ว่า

1. ประเภทน้อยชนิดแต่มีผลมาก (The Vital Few)
2. ประเภทมากชนิดแต่มีผลน้อย (The Trivial Many)

ดร. จูราน (Dr.J.M.Juran) ชาวอเมริกัน ได้นำหลักการของพาเรโตนี้มาใช้ในวิชาการควบคุมคุณภาพเพื่อแสดงให้เห็นว่า สาเหตุ ความบกพร่องเพียงไม่กี่สาเหตุกลับก่อความเสียหายให้มากมาย ขณะที่ความสูญเสียเล็กน้อยๆ ที่เหลือนั้นกลับมาจากสาเหตุจำนวนมากมาย และได้เรียกวิธีการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างสาเหตุของความบกพร่องกับมูลค่าความสูญเสียที่เกิดขึ้นว่า การวิเคราะห์แบบพาเรโต (Pareto Analysis) และเรียกรูปวาดหรือแผนภูมิที่แสดงความสัมพันธ์ดังกล่าวนี้ว่า ผังพาเรโต (Pareto Diagram) รูปแบบที่แสดงดังรูปที่ 2.2



รูปที่ 2.2 ตัวอย่างของผังพาเรโตไคอะแกรม

ผังพาเรโต แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทคือ

1. ผังพาเรโตจากปรากฏการณ์ (หรือผลของปัญหา)

ผังชนิดนี้เขียนขึ้นจากการตรวจสอบหาประเภทต่างๆ ของปรากฏการณ์ความบกพร่องต่างๆ ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาในการผลิต เพื่อการค้นหาสาเหตุต่อไป เช่น

- ด้านคุณภาพ : จุดบกพร่อง , ความผิดพลาด , ความล้มเหลว , ข้อร้องเรียน , จำนวนของดีคืนมา , จำนวนของซ่อม
- ด้านต้นทุน : ค่าใช้จ่ายส่วนเพิ่ม , มูลค่าความสูญเสียแต่ละรายการ
- ด้านการจัดส่ง : ความล่าช้าในการจัดส่ง , การส่งผลิต , สต็อกขาดมือ
- ด้านความปลอดภัย : จำนวนอุบัติเหตุแยกตามลักษณะความบาดเจ็บ , ความเสียหายชำรุดของวัตถุ , เครื่องจักรกล

2. ผังพาเรโตจากสาเหตุแห่งปัญหา

ผังชนิดนี้จะพบมากในการผลิตใช้บอกที่มา สถานที่เกิด หรือจุดที่เป็นต้นตอของความบกพร่องใดๆ ที่เกิดขึ้นและตรวจพบ เช่น

- พนักงานควบคุมเครื่อง : แบ่งตามกะ , ตามกลุ่มงาน , อายุ , เพศ , ระดับฝีมือ , อายุงาน
- เครื่องจักรกล : แบ่งตามหมายเลข , รุ่น , ขนาด , ชุดอุปกรณ์ที่ใช้ , เครื่องมือวัดที่ใช้
- วัตถุดิบ : แบ่งตามล็อต , ชนิด , ขนาด , รุ่นที่รับมา , แหล่งผลิต
- วิธีการทำงาน : สภาพแวดล้อม , การจัดวาง , วิธีปฏิบัติ , ลำดับก่อนหลัง

3. ผังแสดงเหตุและผล


ผังแสดงเหตุและผล (Cause and Effect Diagrams) อาจเรียกย่อๆว่า CE Diagram มีนิยามปรากฏในมาตรฐานญี่ปุ่นว่า ผังแสดงเหตุและผล คือ ผังที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะทางคุณภาพกับปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกัน

โดยปกติข้อมูลด้านคุณภาพที่ได้จากการเก็บรวบรวม จะพบว่าผลิตภัณฑ์ที่มีการผลิตเหมือนกันทุกอย่าง แต่สุดท้ายจะมีค่าแตกต่างกัน ซึ่งสาเหตุการกระจายของข้อมูลส่วนมากจะเกิดจากสาเหตุดังนี้

1. วัตถุดิบ
2. เครื่องจักร
3. วิธีการผลิต
4. วิธีการตรวจวัด

วัตถุดิบแตกต่างกันเล็กน้อยในส่วนผสมเพราะมาจากแหล่งที่ต่างกัน และบางอย่างก็แตกต่างกันในพิกัด เครื่องจักรอาจจะทำงานเหมือนกัน แต่แตกต่างกันตรงส่วนที่ประกอบเข้าเป็นเครื่องจักรและสภาพแวดล้อมต่างๆไป ในทำนองเดียวกันวิธีการผลิตก็ผิดจากเดิมเล็กน้อย ทั้งๆที่มองเห็นการทำงานคล้ายๆกัน ซึ่งจะทำให้ผลิตภัณฑ์ที่ออกมาในช่วงสุดท้ายมีคุณภาพที่แตกต่างกัน

ลักษณะโครงสร้างของผังแสดงเหตุและผลมีรูปร่างคล้ายกังปลาจะประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนโครงกระดูกที่เป็นตัวปลา ซึ่งรวบรวมปัจจัยอันเป็นสาเหตุของปัญหา และส่วนหัวปลา เป็นข้อสรุปผลของสาเหตุที่กลายเป็นตัวปัญหา รูปแบบของแผนภูมิกังปลาแสดงดังรูปที่ 2.3



รูปที่ 2.3 ไคอะแกรมของเหตุและผล

เนื่องจากเกิดความแตกต่างเล็กน้อย ทั้งวัตถุดิบ เครื่องจักร วิธีการผลิต และการตรวจวัด ความแตกต่างเหล่านี้รวมๆกันเข้าทำให้คุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ผลิตออกมาแตกต่างกัน โดยเห็นได้จากเกิดการกระจายของข้อมูล ความสัมพันธ์ของสิ่งที่กล่าวมาจะเห็นได้จากรูปที่แสดงให้เห็นว่า วัตถุดิบ เครื่องจักร วิธีการผลิต และการวัด เป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางคุณภาพ

คุณภาพที่ต้องการควบคุมและปรับปรุงจะเห็นตัวเลขที่เห็นชัด เช่น ความยาว ความแข็ง อัตราบกพร่อง ฯลฯ บางครั้งเรียกว่าคุณสมบัติของคุณภาพ(Quality Characteristic) อัตราส่วนผสมของสารเคมี จำนวนพนักงาน ฯลฯ ก็คือสาเหตุที่ทำให้คุณภาพเปลี่ยนได้ ก่อนที่จะสร้างไคอะแกรมของเหตุและผล จะต้องรู้เหตุผลที่แน่ชัดและรู้ผลลัพธ์ที่แน่นอนก่อน

4. ฮีสโตแกรม

เมื่อเราเก็บข้อมูลได้จากตัวอย่าง แล้วเราทำการวัดและประมาณค่าต่างๆ เพื่อใช้ทำนายคุณสมบัติของประชากร การชักสิ่งตัวอย่างยิ่งมากขึ้นเท่าใดจะยิ่งได้ข้อมูลที่ใกล้เคียงกับประชากรมากเท่านั้น แต่ค่าใช้จ่ายและความยุ่งยากในการเก็บข้อมูลจำนวนมากขึ้นก็จะเพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัว ด้วยวิธีการเก็บข้อมูลที่มิใช่การใส่ในตารางแต่การเขียนเป็นแท่งกราฟหรือที่เรียกว่ากราฟแท่ง ที่มีชื่อว่า ฮีสโตแกรม จะเป็นวิธีการเก็บที่ดีที่สุด เพราะช่วยให้นำไปใช้งานได้โดยทันทีต่อไป

ชนิดของฮีสโตแกรมมี 7 ประเภทคือ

1. ชนิดรูปทรงทั่วไป หรือทรงระฆังคว่ำ
2. ชนิดรูปทรงพินหัก หรือชนิดไม่เรียบ
3. ชนิดเบ้ขวา
4. ชนิดหน้าผาช้าย
5. ชนิดทรงที่ราบสูง
6. ชนิดภูเขา 2 ยอด
7. ชนิดเกาะเล็กเกาะน้อย หรือชนิดหลายยอดอิสระ

การเปรียบเทียบฮีสโตแกรมกับขอบเขตสเป็ค

หากว่าในงานซึ่งได้ข้อมูลมาเขียนฮีสโตแกรมนี้ ได้มีค่าจำกัดในลักษณะขอบเขตสเป็ค (Specification Limits) แล้วเราก็สามารถเปรียบเทียบหาความสัมพันธ์ระหว่างฮีสโตแกรมกับขอบเขตของสเป็คได้ ซึ่งจะนำผลที่ได้ไปตัดสินใจดำเนินการกับกระบวนการผลิตต่อไป เพราะเมื่อเปรียบเทียบกันแล้วจะให้ผล 2 อย่างคือ สอดคล้องกับ ไม่สอดคล้อง ผลทั้งสองอย่างแบ่งออกได้เป็น 5 กรณีคือ

กรณีที่ 1 ฮีสโตแกรมสอดคล้องกับขอบเขตสเป็ค ก็ควรให้รักษาการผลิตนั้นต่อไป ไม่ต้องแก้ไข

กรณีที่ 2 ฮีสโตแกรมสอดคล้องกับขอบเขตสเป็ค แต่ว่าขอบเขตค่าต่ำและค่าสูงสอดคล้องกันมากพอจึงไม่มีระยะพิสัยเกิดความเผื่อเกิดขึ้น ก็ควรหาทางลดความแปรปรวนของข้อมูลให้น้อยลง หรือลดความกระจายตัวของข้อมูลให้เล็กลงเพื่อให้เกิดระยะพิสัยความเผื่อขึ้น

กรณีที่ 3 ฮีสโตแกรมมีค่าเฉลี่ยเคลื่อนไปทางค่าขอบเขตสเป็คค่าต่ำก็ควรจะปรับกระบวนการผลิตเพื่อให้ค่าเฉลี่ยของกระบวนการผลิตอยู่ใกล้กึ่งกลางของขอบเขตสเป็ค

กรณีที่ 4 ค่าเฉลี่ยฮีสโตแกรมสอดคล้องกับค่ากลางของสเป็ค แต่ว่าความแปรปรวนของข้อมูลจากการผลิตมีค่ามากเกินไป จำเป็นต้องปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อลดค่าความแปรปรวนลงให้อยู่ในขอบเขตสเป็ค

กรณีที่ 5 ฮีสโตแกรมมีค่าเฉลี่ยผิดจากค่าเฉลี่ยของขอบเขตสเป็ครวมทั้งความกว้างของฮีสโตแกรมมากกว่าความกว้างของขอบเขตสเป็ค แนวทางการแก้ไข ประการแรกปรับค่าเฉลี่ยของกระบวนการผลิต ให้ตรงกับค่ากลางหรือขนาดกำหนดของสเป็ค ประการที่สอง ปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อลดความแปรปรวน ของการผลิตลงเพื่อให้ฐานความกว้างของฮีสโตแกรมแคบลงให้อยู่ในขอบเขตสเป็ค

5. แผนภูมิควบคุม (Control Charts)

แผนภูมิควบคุม หมายถึง แผนภูมิหรือแผ่นกราฟ ที่เขียนขึ้นล่วงหน้า โดยอาศัยข้อมูลจากข้อกำหนดทางเทคนิค (Specification) ที่ระบุคุณสมบัติทางคุณภาพข้อใดข้อหนึ่งของชิ้นงานที่ทำการผลิตและต้องการที่จะควบคุมนั้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการติดตามผลการผลิตจากกระบวนการผลิตขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่ง ในแผนภูมิจะมี 3 เส้นได้แก่ เส้นค่ากลาง คือ เส้นที่แสดงขนาดหรือจำนวนที่เป็นข้อกำหนดหรือเป้าหมายของการผลิต พร้อมกับเส้นแสดงขอบเขตควบคุมค่าสูงและเส้นแสดงขอบเขตควบคุมค่าต่ำที่อนุญาตให้มีความคลาดเคลื่อนในการผลิตเกิดขึ้นได้ และหากอยู่ในขอบเขตควบคุมนี้ก็ถือว่า ผลการผลิตยอมรับได้ แต่หากว่าค่าที่ได้อยู่นอกเหนือขอบเขตควบคุม ถือว่าการผลิตในขณะนั้นยอมรับไม่ได้จะต้องมีการปรับปรุงแก้ไขจุดบกพร่องโดยทันทีต่อไป

ชนิดของแผนภูมิควบคุม แบ่งได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ โดยพิจารณาจากคุณลักษณะของตัวแปรที่ใช้เขียนแผนภูมิ คือ

1. แผนภูมิควบคุมชนิดข้อมูลมีค่าต่อเนื่องหรือเป็นข้อมูลจากหน่วยวัด (Continuous Value)
2. แผนภูมิข้อมูลชนิดข้อมูลมีค่าเฉลี่ย (Discrete Value) ชนิดของแผนภูมิควบคุมแสดงดังตารางดังต่อไปนี้

ตารางที่ 2.1 ลักษณะจำเพาะของค่าที่จะควบคุมและชนิดของแผนภูมิควบคุมที่ใช้

ลักษณะจำเพาะของค่าที่จะควบคุม	ชื่อแผนภูมิควบคุมที่ใช้
1. ข้อมูลมีค่าต่อเนื่อง	X-R Chart (แผนภูมิควบคุมค่าเฉลี่ยและพิสัย) X Chart (แผนภูมิควบคุมค่าวัด)
2. ข้อมูลแบบค่าแรงแบบนับ	pn Chart (แผนภูมิควบคุมจำนวนชิ้นงานที่เป็นของเสีย) p Chart (แผนภูมิควบคุมสัดส่วนของเสีย) c Chart (แผนภูมิควบคุมจำนวนตำหนิ) u Chart (แผนภูมิควบคุมจำนวนตำหนิต่อชิ้น)

- วิธีการอ่านแผนภูมิควบคุม

ข้อแนะนำเกี่ยวกับ 6 ลักษณะอาการสำคัญเพื่อการอ่านแผนภูมิควบคุม

- จุดอยู่นอกควบคุมจะพบได้ชัดเจน คือ มีจุดในแผนภูมิปรากฏอยู่นอกเส้นขอบเขตควบคุม เรียกว่า จุดอยู่นอกเขตควบคุม (Out of Control)
- การเกิดรัน (Run) เมื่อมีจะปรากฏติดต่อกันบนซีกใดซีกหนึ่งของเส้นค่ากลาง เรียกว่า เกิดรัน ความยาวของรันแต่ละชุดนับจากจำนวนจุดในชุดนั้น และรันที่มีความยาวตั้งแต่ 7 จุดขึ้นไป เราตีความได้ว่า “ได้เกิดสิ่งผิดปกติขึ้นแล้วในการผลิตในช่วงที่เกิดรันนั้น”
- การเกิดแนวโน้ม การที่มีจุดต่อเนื่องกันไปในทิศทางเดียวกันอย่างต่อเนื่อง โดยไม่มีการสลับฟันปลาเลยมีผลทำให้เส้นต่อจุดเหล่านั้นคล้ายๆ เส้นตรงพาดลง เรียกว่า มีการเกิดแนวโน้มขึ้นในแผนภูมิควบคุม แนวโน้มนี้บอกเราว่าค่าเฉลี่ยของขนาดควบคุมที่ผลิตได้จากกระบวนการผลิตกำลังมีปัญหา หรือมีแนวโน้มจะเคลื่อนไปจากขนาดกำหนดที่ได้ตั้งเอาไว้แต่แรก
- การเกิดการเข้าใกล้เส้นขอบเขตควบคุม หากเราแบ่งระยะ 3 ซิกม่า (3S) จากเส้นค่ากลางออกเป็นเส้น 2 ซิกม่า แล้วพบว่า มีจุด 2 ใน 3 จุดที่อยู่ต่อเนื่องกันในแต่ละช่วงได้ตกไปอยู่ในพื้นที่ระหว่างเส้น 2 ซิกม่า กับเส้นขอบเขตควบคุม (3 ซิกม่า) ถือว่าได้เกิดการเข้าใกล้เส้นขอบเขตควบคุมแล้ว และเป็นการบอกว่ามีความผิดปกติเกิดขึ้นในกระบวนการผลิตแล้ว
- การเกิดการเข้าใกล้เส้นค่ากลาง หากพบว่า เส้นกราฟทั้งหมดตกอยู่ในระหว่างเส้น 1.5 ซิกมานับจากเส้นค่ากลางขึ้นไปและลงมาแล้วไม่ได้หมายความว่า กระบวนการผลิตนั้นอยู่ในควบคุม แต่กลับแสดงว่า คงจะมีความผิดพลาดเกิดขึ้นในการกำหนดขนาดของกรุปย่อยก็ได้ จึง

ทำให้เส้น 3 ซิกม่า ที่เขาใช้กว้างเกินไปกว่าลักษณะข้อมูลปะปนกันนั้น จะต้องทดสอบทบทวนวิธีการเก็บข้อมูลใหม่ ซึ่งเราเรียกลักษณะอาการนี้ว่า เกิดการเข้าใกล้เส้นค่ากลาง

6. การเกิดวัฏจักร มีลักษณะคือ ค่าในเส้นกราฟ จะเปลี่ยนแปลงขึ้นๆ ลงๆ มีลักษณะเป็นวงจรรอบหรือวัฏจักรที่เกือบจะทำนายลักษณะเส้นกราฟในช่วงต่อไปได้ ลักษณะการเกิดเช่นนี้ เรียกว่า เกิดวัฏจักร

4. ความสัมพันธ์ระหว่างการเกิดของเสียกับต้นทุนการผลิต

เมื่อมีของเสียเกิดขึ้นในการผลิต จะมีความต้องการมากขึ้นในเรื่องของเวลาการทำงาน วัสดุและชิ้นส่วนซึ่งส่งผลให้ต้นทุนเพิ่มขึ้น ในส่วนของการเพิ่มขึ้นของเวลาการทำงาน ได้แก่ เวลาสำหรับการเลือกและการคัดแยก , เวลาสำหรับการซ่อมแซม , เวลาสำหรับการตรวจสอบซ้ำ , เวลาสำหรับการผลิตใหม่ในกรณีของการเสียโดยสิ้นเชิง เป็นต้น ในส่วนของการเพิ่มขึ้นของการลงทุนในวัสดุและชิ้นส่วน ได้แก่ การลงทุนเพิ่มขึ้นในวัสดุและชิ้นส่วนกรณีของการเสียโดยสิ้นเชิง และลงทุนเพิ่มขึ้นในบางส่วนของวัสดุและชิ้นส่วนในกรณีที่มีการซ่อมแซม เป็นต้น

ต้นทุนการผลิต

องค์ประกอบของต้นทุน ได้แก่ ทรัพย์สินหรือบริการชนิดต่างๆซึ่งกิจการได้ใช้ไปในการผลิตผลิตภัณฑ์หรือการบริการ ส่วนประกอบของต้นทุนอาจแยกเป็น 3 ส่วนที่สำคัญๆ คือ

1. วัสดุคิบทางตรง (Direct Materials)
2. แรงงานทางตรง (Direct Labor)
3. โสหุ่ยการผลิต (Manufacturing Expense) หรือค่าใช้จ่ายโรงงาน (Factory Overhead)

ความหมายขององค์ประกอบของต้นทุน ได้แก่

1. วัสดุคิบทางตรง หมายถึง วัสดุคิบส่วนสำคัญที่ใช้ในการผลิตโดยตรงของโรงงาน เช่น ในการผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป วัสดุคิบที่สำคัญในการผลิตก็คือผ้า จึงถือเป็นวัสดุคิบทางตรง ส่วนพวกด้าย กระจุมและอื่นๆถือเป็นวัสดุสิ้นเปลือง จัดอยู่ในประเภทโสหุ่ยการผลิต

นอกจากนี้ วัสดุคิบที่มีใช้ส่วนสำคัญโดยตรงในการผลิตแต่มีส่วนช่วยในการผลิตนั้นๆสำเร็จลงได้หรือเป็นค่าใช้จ่ายวัสดุเล็กน้อยๆก็ไม่ถือว่าเป็นวัสดุคิบทางตรง วัสดุคิบจำพวกนี้เรียกว่าวัสดุคิบทางอ้อม จัดอยู่ในประเภทโสหุ่ยการผลิตทั้งสิ้น

2. แรงงานทางตรง หมายถึง ค่าแรงงานที่ใช้ในการเปลี่ยนสภาพวัตถุดิบให้เป็นสินค้าสำเร็จรูป ได้แก่ ค่าจ้างหรือเงินเดือนที่จ่ายให้คนงานที่ทำการผลิตสินค้านั้นๆ ซึ่งอาจเรียกว่า ค่าจ้างแรงงานทางตรง แต่ถ้าเป็นค่าแรงของส่วนรวมภายในโรงงาน จะถือว่าเป็นค่าแรงงานทางอ้อม (Indirect Labor) เช่น เงินเดือนหรือค่าจ้างพนักงานเฝ้าโกดัง เงินเดือนของผู้ควบคุมงาน เงินเดือนของหัวหน้าแผนกการผลิต เป็นต้น ค่าแรงงานทางอ้อมจะถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่ช่วยให้กิจการอุตสาหกรรมสามารถผลิตผลิตภัณฑ์ได้สำเร็จแต่ไม่สามารถคิดรวมเข้ากับขบวนการผลิตโดยตรงได้ จึงจัดค่าใช้จ่ายประเภทนี้อยู่ในโสหุ้ยการผลิต

นอกจากนี้ ถ้าคนงานทำงานล่วงเวลาเนื่องจากทำงานไม่สำเร็จในเวลาตามเป้าหมายที่กำหนด ค่าแรงส่วนนี้ถือว่าเป็นค่าแรงงานทางอ้อมเพราะไม่ก่อให้เกิดการเพิ่มผลผลิต แต่ในทางตรงกันข้าม การทำงานล่วงเวลาเนื่องจากมีผู้ว่าจ้างให้ทำการผลิตเพิ่มขึ้น ถือเป็นค่าแรงงานทางตรง

3. โสหุ้ยการผลิต หมายถึง ค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นในโรงงานทั้งหมด นอกเหนือไปจาก ค่าวัตถุดิบทางตรงและค่าแรงงานทางตรง ค่าใช้จ่ายประเภทโสหุ้ยการผลิตอาจแบ่งได้เป็น

3.1 ค่าวัตถุดิบทางอ้อม (Indirect Materials)

3.2 ค่าแรงทางอ้อม (Indirect Labor)

3.3 ค่าใช้จ่ายทางอ้อมอื่นๆ (Other Indirect Factory Overhead)

ตัวอย่างโสหุ้ยการผลิต ได้แก่

- ค่าจ้างเงินเดือนของผู้ควบคุมงาน
- เงินเดือนหัวหน้าแผนกการผลิต
- ค่าซ่อมแซมเครื่องมือเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต
- ค่าวัสดุสิ้นเปลืองต่างๆในโรงงาน รวมถึงค่าน้ำมันหยอดเครื่อง น้ำมัน

อัดฉีดเครื่องจักร

- ค่าเสื่อมราคาเครื่องมือและเครื่องจักรในการผลิต
- ค่าเช่าโรงงาน ค่าภาษีของเครื่องจักรและอุปกรณ์ ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย

โรงงาน และค่าเบี้ยประกันทรัพย์สินอื่นๆในโรงงาน

- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าลิขสิทธิ์ในการผลิตสินค้า และรายจ่าย เบ็ดเตล็ดภายในโรงงาน ฯลฯ

การวัดต้นทุนวัสดุทางตรงอาจทำได้ 2 ลักษณะคือ การวัดปริมาณวัสดุที่ใช้ไปและวัดจากราคาวัสดุต่อหน่วยที่ใช้ไป ปริมาณวัสดุที่ใช้ไป ในการผลิตได้จากใบเบิกวัสดุ ส่วนการกำหนดราคาวัสดุอาจได้จากราคาค้นทุนใบกำกับสินค้าหรือใบส่งสินค้า (Invoice) ซึ่งอาจบวกต้นทุนที่


สัมพันธ์กับวัสดุเข้าไปด้วยก็ได้ เช่น ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบ ค่าใช้จ่ายในการขนย้าย ค่าดอกเบี้ย ค่าเช่าคลังสินค้า และต้นทุนของแผนกจัดซื้อ เป็นต้น

การวัดต้นทุนแรงงานทางตรงมักจะมีปัญหาที่สำคัญอยู่ 2 เรื่องคือ การวัดจำนวนของแรงงานที่ใช้ในการผลิต (Quantity) และการหาราคาคต่อหน่วยของจำนวนแรงงาน ในการวัดจำนวนแรงงานที่ใช้ไปในการผลิต เช่น จำนวนชั่วโมงแรงงานที่ใช้ไป จะทำได้ง่ายกว่าเพราะตามปกติแล้วในระบบต้นทุนงานสั่งทำ (Job Costing) จะมีการ์ดบันทึกเวลาทำงานของพนักงานแต่ละคน การวัดนี้จะแสดงถึงเวลาที่พนักงานแต่ละคนใช้ไปในการทำงานแต่ละงานและการกำหนดราคาของแรงงานทางตรงอาจจ่ายเป็นอัตรารายวัน รายชั่วโมง หรือจ่ายตามจำนวนงานที่ทำเสร็จ นอกจากนี้อาจกำหนดค่าแรงของพนักงานแต่ละคนตามความสามารถของพนักงาน หรือกำหนดอัตราตัวเฉลี่ยสำหรับพนักงานทั้งหมดในแผนกการผลิตก็ได้

ต้นทุนการผลิตดังกล่าวนี้จะไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายในการขาย (Selling Expense) และค่าใช้จ่ายในการบริหารและดำเนินงาน (Administrative Expense) เนื่องจากค่าใช้จ่ายทั้งสองประเภทนี้ไม่เกี่ยวข้องกับการผลิตในโรงงาน ซึ่งค่าใช้จ่ายทั้งสองนี้อาจเรียกรวมกันได้ว่าค่าใช้จ่ายในการขายหรือค่าใช้จ่ายการค้า และถ้ารวมค่าใช้จ่ายในการขายเข้ากับต้นทุนการผลิต จะเรียกว่าต้นทุนสินค้าขาย (Cost Of Goods Sold)

การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตและต้นทุนสินค้าขายอาจแสดงได้ดังภาพประกอบดังต่อไปนี้

ตารางที่ 2.2 การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตและต้นทุนสินค้าขาย



วิธีการคำนวณต้นทุนการผลิต


1. ปัญหาในการคำนวณต้นทุนการผลิตและวิธีการแก้ไข

ลักษณะของปัญหา โดยทั่วไปแนวคิดของต้นทุนมักมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการผลิตในลักษณะที่ซับซ้อนจนไม่อาจแยกเหตุและผลออกจากกันได้ แต่อย่างไรก็ดีประสิทธิภาพการผลิตมักจะไม่นำมาวัดในรูปของตัวเงิน ในขณะที่ต้นทุนจะถูกนำมาวัดเป็นตัวเงินเพื่อที่จะได้กำหนดความสัมพันธ์ระหว่างราคาขายและกำไรให้ถูกต้องและชัดเจน

ประสิทธิภาพการผลิตสามารถกำหนดจากผลิตผลที่ได้ (Output) ต่อปัจจัยการผลิตที่นำเข้ามาทั้งหมด (Input) หรือกำหนดได้จาก Output/Input แต่ต้นทุนนั้นสามารถวัดค่าโดยแสดงเป็นอัตราส่วนของ Input/Output ในลักษณะกลับเศษเป็นส่วนได้


ในการกำหนดต้นทุนนั้นต้องคำนวณ สิ่งต่อไปนี้คือ

1. กิจกรรมการผลิตต้องอาศัยเวลาดัดสินเพราะฉะนั้นจึงทำให้เกิดช่วงเวลาที่ไม่ต่อเนื่องกัน นับตั้งแต่เวลาที่ใช้ป้อนปัจจัยนำเข้า (Input Time) ถึงเวลาที่ได้ผลผลิต (Output Time) ตามรูปที่ 2.4




รูปที่ 2.4 ลักษณะของปัญหาที่ 1

2. ปัจจัยการผลิตที่นำเข้ามาบางประเภทไม่สามารถคิดแยกต้นทุนตามแต่ละชนิดของผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้น ตามรูปที่ 2.5



รูปที่ 2.5 ลักษณะของปัญหาชนิดที่ 2

3. หน่วยวัดของปัจจัยนำเข้า (เช่น กิโลกรัม , เมตร , ตารางเมตร , ลูกบาศก์เมตร , ลิตร , กิโลวัตต์ , นาฬิกา , ชัน เป็นต้น) ที่ใช้เป็นจำนวนมาก ไม่สามารถนำมาประมวลผลรวมกันได้ ทำให้ยากต่อการคำนวณต้นทุน ดังเช่น ในรูปแบบอัตราส่วนระหว่าง Input/Output ดังที่กล่าวมาข้างต้น ตามรูป 2.6



รูปที่ 2.6 ลักษณะของปัญหาชนิดที่ 3

2. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับวิธีการคำนวณต้นทุนการผลิต

การประมวล ติดตามข้อมูล และข้อเท็จจริงเกี่ยวกับต้นทุนการผลิตอย่างใกล้ชิดนั้น เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งต่อการคำนวณและการวิเคราะห์ต้นทุน ขั้นตอนของการคำนวณต้นทุนการผลิตสำหรับผลิตภัณฑ์ใดๆ มีดังนี้คือ


ขั้นที่ 1 คำนวณค่าใช้จ่ายผลิตทางตรง ซึ่งเป็นต้นทุนรวมของปัจจัยนำเข้าทั้งหมดที่มีผลโดยตรงต่อหน่วยการผลิตสำหรับผลิตภัณฑ์ใดๆ มีดังนี้คือ

ขั้นที่ 2 คำนวณค่าใช้จ่ายผลิตทางอ้อมรวม หรือค่าโสหุ้ยการผลิต ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายรวมของปัจจัยนำเข้าทั้งหมด ที่ไม่สามารถแยกตามแต่ละชนิดของผลิตภัณฑ์ได้

ขั้นที่ 3 กระจายค่าใช้จ่ายผลิตทางอ้อมทั้งหมดให้กับผลิตภัณฑ์ทุกชนิด โดยเอาเกณฑ์มูลฐานเปรียบเทียบที่กำหนดไว้ล่วงหน้า


ขั้นที่ 4 คำนวณหาต้นทุนการผลิตรวมโดยบวกค่าใช้จ่ายผลิตทางตรงเข้ากับค่าใช้จ่ายผลิตทางอ้อมของแต่ละผลิตภัณฑ์

ค่าใช้จ่ายทางตรงสามารถคำนวณแยกตามแต่ละชนิดของผลิตภัณฑ์ได้ แต่สำหรับค่าใช้จ่ายทางอ้อม (ค่าโสหุ้ยการผลิต) จำเป็นต้องคำนวณจากค่าใช้จ่ายรวมของผลิตภัณฑ์ทุกชนิด แล้วนำค่าใช้จ่ายผลิตทางอ้อมนี้มากระจายให้กับผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด โดยอาศัยเกณฑ์มูลฐานเปรียบเทียบที่กำหนดไว้ล่วงหน้าดังที่แสดงไว้ในรูปที่ 2.7



รูปที่ 2.7 วิธีการกระจายค่าใช้จ่ายการผลิตทางตรงและทางอ้อม

ก) ความสำคัญขององค์ประกอบของต้นทุนการผลิต ถ้ามองจากการใช้ทรัพยากรการผลิตในโรงงาน จะเห็นได้ว่าเป็น 3 องค์ประกอบ คือ ค่าวัสดุ , ค่าแรงงาน และค่าโซหุ้ยการผลิต ดังที่กล่าวมาแล้วในตอนต้น ดังนั้นถ้าหากกำลังผลิตอะไรสักอย่างจะต้องมีปัจจัยการผลิตหลักที่นำเข้าสู่กระบวนการผลิต กล่าวคือต้องมีวัตถุดิบและคนงานเป็นอันดับแรก ดังนั้นค่าวัสดุสามารถคำนวณจากจำนวนหน่วยที่ใช้ไปของวัตถุดิบ ค่าแรงงานสามารถคำนวณจากชั่วโมงการทำงานที่ใช้ไปของคนงานและ ค่าโซหุ้ยการผลิตสามารถคำนวณจากจำนวนหน่วยที่ใช้ไปของปัจจัยนำเข้าอื่นๆ ทั้งหมดที่แยกออกจากวัตถุดิบและคนงานดังแสดงในรูปต่อไปนี้




รูปที่ 2.8 ที่มาของการคำนวณต้นทุนการผลิต

ข) หลักการคำนวณต้นทุนการผลิตทั้งทางตรงและทางอ้อม หลักการคำนวณโดยทั่วไปสามารถนำองค์ประกอบทั้งสามอย่างของต้นทุนการผลิตดังกล่าวมาแล้วข้างต้นมาแยกย่อยลงไปโดยให้สัมพันธ์กับผลิตภัณฑ์ในรูปของต้นทุนการผลิตทางตรงและต้นทุนการผลิตทางอ้อม

1. ในการคำนวณต้นทุนการผลิตทางตรงสามารถแบ่งแยก และคำนวณองค์ประกอบของต้นทุน (ค่าวัตถุดิบทางตรง , แรงงานทางตรง และค่าโซหุ้ยการผลิต) ให้สัมพันธ์โดยตรงกับผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดแล้วนำมาสรุปรวบรวมโดยแยกตามผลิตภัณฑ์

2. ในการคำนวณต้นทุนการผลิตทางอ้อมสามารถแบ่งแยกและคำนวณค่าวัสดุ , แรงงาน และค่าโซหุ้ยการผลิตในรูปของค่าวัตถุดิบทางอ้อม , แรงงานทางอ้อมและค่าโซหุ้ยทางอ้อมของผลิตภัณฑ์ทั้งหมดไว้ต่างหาก หลังจากที้นำมารวมเป็นค่าใช้จ่ายผลิตทางอ้อมทั้งหมดแล้ว

ให้ดำเนินการกระจายยอดรวมของค่าใช้จ่ายส่วนนี้ให้กับแต่ละชนิดของผลิตภัณฑ์โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานเปรียบเทียบที่กำหนดไว้ล่วงหน้าดังที่แสดงไว้ในรูปที่ 2.9 เพราะฉะนั้นต้นทุนการผลิตของผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดจะกำหนดจากผลบวกของต้นทุนการผลิตทั้งทางตรงและทางอ้อมดังกล่าว




รูปที่ 2.9 หลักการคำนวณต้นทุนการผลิตทางอ้อม

3 เกณฑ์มาตรฐานเปรียบเทียบ ที่ใช้ในการกระจายค่าใช้จ่ายผลิตทางอ้อมของแต่ละผลิตภัณฑ์จะกำหนดอย่างไร เกณฑ์ที่ใช้เป็นมาตรฐานเปรียบเทียบนั้นสามารถตัดสินใจเลือกจากจำนวนหน่วยของผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้ , ชั่วโมงการทำงานทางตรง , ค่าวัสดุทางตรง และอื่นๆ ซึ่งทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะพิเศษของผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้น และความถูกต้องเหมาะสมของการกระจายที่มีผลต่อการคำนวณ โดยทั่วไปมักนิยมใช้ชั่วโมงการทำงานทางตรงเป็นเกณฑ์มาตรฐานเปรียบเทียบ เพราะว่าเป็นเครื่องชี้ให้เห็นถึงค่าใช้จ่ายหลักที่เกิดจากปริมาณแรงงานที่ใช้ไปในการผลิตได้อย่างชัดเจน แต่อย่างไรก็ดีผลิตภัณฑ์บางอย่างอาจมีลักษณะพิเศษในแง่ของการใช้วัสดุอย่างหนาแน่น แทนที่จะใช้แรงงานเป็นปัจจัยหลักในการผลิต ซึ่งในกรณีนี้ย่อมหมายถึงการกำหนดให้วัสดุที่ใช้

เป็นเกณฑ์มาตรฐานเปรียบเทียบจะทำให้เข้าใจถึงลักษณะของต้นทุนการผลิตได้ดีกว่าชั่วโมงการทำงาน

- ชั่วโมงทำงานของเครื่องจักร
- ค่าแรงงานทางตรง
- จำนวนหน่วย
- น้ำหนัก
- พื้นที่
- ความยาว
- ค่าวัตถุดิบทางตรง
- ชั่วโมงทำงานของพนักงาน



รูปที่ 2.10 การกำหนดมาตรฐานเปรียบเทียบสำหรับการกระจายค่าใช้จ่ายผลิตทางอ้อม

ก) สูตรการคำนวณต้นทุนการผลิตประเภทต่างๆ

1. สูตรการคำนวณค่าแรงงานทางตรงหาจาก

ค่าแรงงานทางตรง = ชั่วโมงทำงานทางตรงรวม x อัตราค่าจ้างโดยเฉลี่ย

ซึ่งในที่นี้ ชั่วโมงการทำงานรวม คือผลรวมของชั่วโมงการทำงานของคนงานทั้งหมดที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับผลิตภัณฑ์ที่ผลิต

2. วิธีการคำนวณค่าวัสดุทางตรง

ค่าวัสดุการผลิตที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมการผลิตในโรงงาน โดยทั่วไปมักจะเป็นค่าใช้จ่ายรวมสารพัดอย่าง ที่ไม่สามารถเชื่อมโยงโดยตรงกับผลิตภัณฑ์ใดผลิตภัณฑ์หนึ่งเพราะฉะนั้นจึงเป็นค่าวัสดุทางอ้อม เช่น ค่าขนส่ง ค่าเสื่อมราคา ค่าเช่าจ่าย เป็นต้น

สำหรับค่าวัสดุทางตรงจะหมายถึง ชนิดของค่าใช้จ่ายที่สามารถแสดงความสัมพันธ์โดยตรงกับผลิตภัณฑ์นั้น โดยเฉพาะ เช่น เงินชำระการสั่งผลิตจากภายนอก ค่าสิทธิบัตร เป็นต้น

3. สูตรการคำนวณหาค่าวัสดุการผลิต

ค่าวัสดุการผลิตของผลิตภัณฑ์ = (อัตราชั่วโมงการทำงานทางตรงของผลิตภัณฑ์) x (อัตราค่าวัสดุต่อชั่วโมง)

ซึ่งในที่นี้

อัตราค่าโสหุ้ยต่อชั่วโมง = ค่าโสหุ้ยการผลิตรวมในช่วงเวลาที่กำหนด หรือ ชั่วโมงการทำงานทางตรงรวมของผลิตภัณฑ์ทั้งหมดในช่วงเวลาที่กำหนด

ขั้นตอนการคำนวณค่าโสหุ้ยการผลิต

ขั้นที่ 1 บวกค่าโสหุ้ยทางอ้อมทั้งหมดในโรงงานในช่วงเวลาที่กำหนด

ขั้นที่ 2 กำหนดเกณฑ์ที่ใช้เป็นมูลฐานเปรียบเทียบในการกระจายค่าใช้จ่าย

ขั้นที่ 3 กระจายค่าโสหุ้ยทางอ้อมรวม (Total Overhead Cost) ให้กับผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่ผลิตขึ้นในช่วงเวลานั้น

4. สูตรคำนวณหาต้นทุนการผลิตรวม

ต้นทุนการผลิตของผลิตภัณฑ์ใดผลิตภัณฑ์หนึ่งจะเป็นเครื่องชี้วัดผลทางการเงินในการดำเนินกิจกรรมผลิตที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์นั้น โดยเฉพาะต้นทุนนี้จะไม่รวมค่าใช้จ่ายในการขายผลิตภัณฑ์

หลักการคำนวณโดยทั่วไป สามารถกำหนดจากสมการดังต่อไปนี้คือ

ต้นทุนการผลิตรวม = ต้นทุนการผลิตทางตรง + ต้นทุนการผลิตทางอ้อม (ของผลิตภัณฑ์ที่กำหนด)

$$\text{ต้นทุนการผลิต (ต่อหน่วยของผลิตภัณฑ์)} = \frac{\text{ต้นทุนการผลิตรวม (ของผลิตภัณฑ์ที่กำหนด)}}{\text{จำนวนหน่วยของผลิตภัณฑ์}}$$

ต้นทุนการผลิตทางตรง = ค่าวัตถุดิบทางตรง + ค่าแรงงานทางตรง (ของผลิตภัณฑ์ที่กำหนด) + ค่าโสหุ้ยทางตรง

$$\begin{aligned} \text{ต้นทุนการผลิตทางอ้อม} &= \left| \begin{array}{l} \text{ค่าโสหุ้ยการผลิตรวม} \\ \text{ในช่วงเวลาที่กำหนด} \end{array} \right| \times \left| \begin{array}{l} \text{ชั่วโมงการทำงานทาง} \\ \text{ตรงของผลิตภัณฑ์ที่} \\ \text{กำหนด} \end{array} \right| \\ &= \left| \begin{array}{l} \text{ค่าวัตถุดิบทางอ้อม} \\ + \text{แรงงานทางอ้อม} \\ + \text{ค่าโสหุ้ยทางอ้อม} \end{array} \right| \times \left| \begin{array}{l} \text{ชั่วโมงการทำงานทาง} \\ \text{ตรงของผลิตภัณฑ์ที่} \\ \text{กำหนด} \end{array} \right| \end{aligned}$$

การหาความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากของเสีย

ของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตและของเสียที่เกิดขึ้นเมื่อเป็นสินค้าสำเร็จรูปแล้ว จะแบ่งออกได้เป็นสองกรณีคือ ของเสียที่ต้องทิ้งและของเสียที่สามารถซ่อมได้ ไม่ว่าจะเกิดของเสียขึ้นในกรณีใดก็แล้วแต่ จะทำให้มีความต้องการมากขึ้นในเรื่องของเวลาการทำงาน วัสดุและชิ้นส่วนซึ่งส่งผลให้ต้นทุนเพิ่มมากขึ้น ซึ่งพอจะแบ่งความสูญเสียออกได้ดังนี้คือ

1. ความสูญเสียจากเวลาการทำงาน ได้แก่
 - เวลาสำหรับการเลือกและการคัดแยก
 - เวลาสำหรับการซ่อมแซม
 - เวลาสำหรับการตรวจสอบซ้ำ
 - เวลาสำหรับการผลิตใหม่ในกรณีที่เสียโดยสิ้นเชิง
2. การเพิ่มขึ้นของการลงทุนในวัสดุและชิ้นส่วนอื่นๆ
 - ลงทุนเพิ่มขึ้นในวัสดุและชิ้นส่วน กรณีเสียโดยสิ้นเชิง
 - ลงทุนเพิ่มขึ้นในบางส่วนของวัสดุและชิ้นส่วนในกรณีที่มีการซ่อมแซม
 - ค่าเสียหายในการผลิตอื่นๆ

จะขอยกตัวอย่างในการหาความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากของเสียดังต่อไปนี้

ในการผลิตผลิตภัณฑ์ในรุ่นหนึ่งทำการผลิตจำนวน 200 ชิ้น เมื่อผลิตเสร็จพบว่าเกิดของเสียที่ไม่สามารถซ่อมได้ 5 ชิ้นและของเสียที่สามารถซ่อมได้ 20 ชิ้น เวลาสำหรับการผลิตใหม่ใช้เวลาชิ้นละ 6 นาที และเวลาในการซ่อม 20 ชิ้นใช้เวลา 30 นาที โดยในการผลิตในครั้งนี้มีอัตราค่าแรงงานทางตรง 20 บาทต่อชั่วโมง วัสดุดิบทางตรง 30 บาทต่อชิ้น และค่าเสียหายการผลิตต่อชั่วโมงแรงงานทางตรงเท่ากับ 40 บาทต่อชั่วโมง ให้หาความสูญเสียที่เกิดจากของเสียของการผลิตในครั้งนี้

วิธีการในการหาความสูญเสียที่เกิดจากของเสียดังต่อไปนี้ คือ

จะมีเวลาเพิ่มขึ้นสำหรับนาย ก ดังต่อไปนี้

(1) เวลาสำหรับการคัดเลือก.....	1 ชั่วโมง
(2) เวลาสำหรับการซ่อมแซม (ซ่อมงาน 20 ชิ้น).....	30 นาที
(3) เวลาสำหรับการผลิตใหม่ (ผลิตใหม่ 5 ชิ้น).....	30 นาที
รวม	2 ชั่วโมง

เวลา 2 ชั่วโมงจะกลายเป็น ต้นทุนส่วนเพิ่มของแรงงาน และสินค้า 5 ชิ้น ที่ผลิตใหม่จะมีการลงทุนเพิ่มในค่าวัสดุและชิ้นส่วน

อัตราแรงงานทางตรงของโรงงานแห่งนี้ เท่ากับ 20 บาทต่อชั่วโมง	
ต้นทุนวัสดุทางตรงต่อหน่วยมีค่า เท่ากับ 30 บาทต่อชิ้น	
ค่าโสหุ้ยการผลิตต่อชั่วโมงแรงงานทางตรง เท่ากับ 40 บาทต่อชั่วโมง	
จำนวนเงินที่ต้องใช้เพิ่มขึ้นเนื่องจากการเกิดของเสีย รวมทั้งมาตรการแก้ไขมีค่าเป็น	
ต้นทุนแรงงานทางตรงเพิ่มขึ้น = 2 ชม. x 20 บาท/ชม. = 40 บาท	
ต้นทุนวัสดุทางตรงเพิ่มขึ้น = 5 ชิ้น x 30 บาท/ชิ้น = 150 บาท	
ค่าโสหุ้ยการผลิต เพิ่มขึ้น = 2 ชม. x 40 บาท/ชม. = 80 บาท	
รวม	270 บาท

มีต้นทุนที่ใช้เพิ่มขึ้น 270 บาท เมื่อหารด้วยต้นทุนการผลิตที่ผลิต 200 หน่วยซึ่งเป็นเงิน 7,200 บาท ซึ่งจะสามารถหาเปอร์เซ็นต์ความสูญเสียที่เกิดจากของเสียได้เป็น 3.5 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งก็หมายความว่าในการผลิตของนาย ก จะเกิดความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากของเสีย 3.5 เปอร์เซ็นต์