

บทที่ 2

การสำรวจงานวิจัยและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

การสำรวจงานวิจัยที่เกี่ยวข้องได้รวบรวมผลงานวิจัยในส่วนของการดำเนินการทาง ชิกซ์ ชิคม่า และการดำเนินการทดลองเกี่ยวกับการถ่ายเทความร้อน และในส่วนของทฤษฎีที่เกี่ยวข้องได้กล่าวถึงทฤษฎีที่เกี่ยวข้องในงานวิจัย 2 ส่วน คือ ทฤษฎีที่เกี่ยวกับหลักการถ่ายเทความร้อน โครงสร้างและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ องค์ประกอบของท่อความร้อน กระบวนการผลิตและการประกอบท่อความร้อน และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับวิธีการทางชิกซ์ ชิคม่า ซึ่งได้กล่าวถึงการนำวิธีการและเครื่องมือต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับขั้นตอนการดำเนินงาน

2.1 การสำรวจงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

2.1.1 Ang (1999) ทำการศึกษาเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการขนส่งที่เกิดจากการใช้ขนาดของแพคเกจเป็นครึ่งหนึ่งจากขนาดเดิม ด้วยวิธีการทางชิกซ์ ชิคม่า เป้าหมายโดยการลดน้ำหนักของแพคเกจจากเดิม คือ 16.15 กิโลกรัม เหลือ 8 กิโลกรัมต่อแพคเกจ เนื่องจากน้ำหนักทั้งหมดมีความแปรผันโดยตรงกับค่าใช้จ่ายในการขนส่ง หลังจากการดำเนินการปรับปรุง สามารถที่จะลดน้ำหนักของแพคเกจเหลือ 7 กิโลกรัม ซึ่งเมื่อคิดเป็นค่าขนส่งที่สามารถประหยัดได้เท่ากับ 124,970 ดอลลาร์สหรัฐต่อปี

2.1.2 Behara และคณะ (1994) ได้ทำการศึกษาถึงการวัดและการวิเคราะห์ความพึงพอใจของลูกค้าโดยการใช้ ชิกซ์ ชิคม่า ด้วยการใช้เครื่องมือทางสถิติ ซึ่งก็คือ ชิกซ์ชิคม่า หมายถึง ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูลโดยเป็นการวัดความแปรปรวนของข้อมูลส่วนใหญ่กว่ามีความแตกต่างจากค่าเฉลี่ยมากน้อยเพียงใด ซึ่งโดยส่วนใหญ่สำหรับกระบวนการผลิตที่มีของเสียอยู่บ้างมีการแจกแจงอย่างเป็นปกติที่อยู่ในช่วง $\pm 3\sigma$ จากค่าเฉลี่ย แต่หากต้องการให้กระบวนการผลิตไม่มีของเสียนั้น ควรให้มี $\pm 6\sigma$ ที่เป็นการมุ่งไปสู่ระดับการวัดประสิทธิภาพของชิกซ์ ชิคม่า ซึ่งได้นำแนวคิดเหล่านี้ มาประยุกต์ใช้กับกรณีที่เป็นเชิงธุรกิจในขณะที่ความพึงพอใจของลูกค้าในยุคปัจจุบันไม่ได้ต้องการเพียงค่าเป้าหมายหรือมีของเสียอยู่ที่ระดับใกล้เคียงศูนย์เท่านั้น แต่ได้มุ่งไปที่ความจงรักภักดีของลูกค้าและความสูญเสียจากการเสียลูกค้า

หากนำวิธีการซิกซ์ ซิกม่า มาประยุกต์ใช้เพื่อแข่งขันทางธุรกิจ จะทำให้ได้ผลกำไรเฉลี่ยที่สูงขึ้นรวมถึงการมีส่วนแบ่งทางการตลาดที่เพิ่มมากขึ้น จึงได้ทำการเปรียบเทียบปริมาณของเสียที่ระดับ $\pm 3\sigma$ นั้น มีค่าเทียบเท่ากับจำนวนที่ลูกค้าไม่พอใจ 499 ราย และที่ระดับ $\pm 4\sigma$ นั้น มีค่าเทียบเท่ากับจำนวนที่ลูกค้าไม่พอใจ 60 ราย แต่โดยประมาณ 44 เปอร์เซ็นต์มีจำนวนที่ลูกค้าไม่พอใจ 439 ราย จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องพยายามลดจำนวนที่ลูกค้าไม่พึงพอใจลงด้วยวิธีการที่ง่ายที่สุด มีขั้นตอนการทำงานที่น้อยที่สุด

การประยุกต์ใช้วิธีการของซิกซ์ ซิกม่า ที่เน้นการทำงานที่เป็นพื้นฐานแต่สามารถนำไปสู่การเทียบเคียงหรือการเป็นผู้นำในธุรกิจนั้น เนื่องจาก ซิกซ์ ซิกม่า มีตัววัดผลโดยการลดความผิดพลาด หรือการที่มีจำนวนลูกค้าไม่พึงพอใจลดลง ซึ่งไม่ได้หมายถึงแค่ลูกค้าภายนอกองค์กร แต่หากยังรวมถึงลูกค้าภายในองค์กรด้วยที่สามารถเป็นตัวสะท้อนถึงความพึงพอใจของลูกค้า ส่งผลให้เกิดการปรับปรุงอย่างไม่หยุดยั้ง

2.1.3 Coronado และ Antony (2002) ได้ทำการศึกษาถึง ปัจจัยที่นำไปสู่ความสำเร็จในการนำ ซิกซ์ ซิกม่า มาประยุกต์ใช้ขององค์กรต่างๆ เพื่อใช้ในการปรับปรุงกลยุทธ์ทางธุรกิจ โดยการเพิ่มกำไรจากการจัดความแปรปรวนและลดของเสียในกระบวนการรวมถึงการลดค่าใช้จ่ายทางคุณภาพทราบถึงความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าโดยการนำเทคนิคและเครื่องมือทางสถิติอย่างเช่น Motorola ได้ใช้จ่ายในการให้ความรู้และอบรมพนักงาน \$170 ล้าน แต่สามารถที่จะประหยัดค่าใช้จ่ายที่เกิดจากค่าใช้จ่ายทางคุณภาพได้ถึง \$ 2.2 พันล้าน ปัจจัยที่นำไปสู่ความสำเร็จ (CSFs) ได้แก่

1. การประกาศเจตนาชัดเจนและความมุ่งมั่นของผู้บริหารระดับสูง เช่น ในช่วงแรกผู้บริหารระดับสูงของ Allied Signal ทำการลดเป้าหมายทางการเงินลงเพื่อช่วยสนับสนุนโครงการในเบื้องต้นรวมถึงผู้บริหารระดับสูงของ GE ต้องทำการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผังองค์กรและเปลี่ยนทัศนคติของพนักงาน
2. การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กรซึ่งเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของพนักงานโดยการขจัดความกลัวของพนักงานที่จะซ่อนเร้นข้อผิดพลาด หรือ การต่อต้านการเปลี่ยนแปลงให้ยอมรับการปรับปรุงพัฒนาด้วยการเพิ่มแรงจูงใจ การให้ความรู้
3. การติดต่อสื่อสาร เช่น โซนี่ อิเล็กทรอนิกส์ ที่ให้ความสำคัญกับการแสดงข้อมูลต่างๆ เพื่อให้ทั้งองค์กรหลีกเลี่ยงและเรียนรู้ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นอย่างทั่วถึงพร้อมกัน

4. การจัดโครงสร้างภายในองค์กร ชิติบงค์ เน้นการทำงานเป็นทีม การทำงานข้ามสายงาน สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาสำคัญได้ถึง 73 เปอร์เซ็นต์
5. การฝึกอบรม โดยเน้น Belt System เพื่อช่วยทำให้เกิดการทำงานตามหลักการของชิทซ์ ชิคม่า ทั้งทั้งองค์กร
6. การเชื่อมโยง ชิทซ์ ชิคม่า สู่กลยุทธ์ทางธุรกิจ เช่น บริษัท ฟอร์ดมอเตอร์ ได้เปลี่ยนกลยุทธ์จาก TQM ที่เน้นการแก้ไขปัญหาแต่ไม่ได้พิจารณาทางค่าใช้จ่ายแต่ ชิทซ์ ชิคม่า มีการวิเคราะห์ถึงต้นทุนกำไร ทำให้สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้ถึง \$200,00– 250,000
7. การเชื่อมโยง ชิทซ์ ชิคม่า สู่ลูกค้า เพื่อช่วยลดช่องว่างระหว่างความคาดหวังของลูกค้ากับความสามารถของการทำงานที่ทำได้จริง
8. การเชื่อมโยง ชิทซ์ ชิคม่า สู่ผู้ส่งมอบ ควรสร้างความสัมพันธ์อันดีและมีผู้ส่งมอบน้อยรายเพื่อที่จะลดความแปรปรวนต่างๆ
9. การใช้เครื่องมือและเทคนิคต่างๆ ตามหลักสถิติ เช่น เครื่องมือคุณภาพ การทดสอบสมมติฐาน และอื่นๆ
10. การเลือกโครงการตามความสำคัญพิจารณาจากการแข่งขันทางธุรกิจ การได้เปรียบทางธุรกิจ รอบเวลาของกระบวนการ ผลผลิตโดยรวม เป็นต้น

2.1.4 Ferrin และคณะ (2002) ทำการศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่าง ชิทซ์ ชิคม่า และการจำลองแบบปัญหา โดยพื้นฐานของชิทซ์ ชิคม่า จะประกอบไปด้วย เครื่องมือพื้นฐานทางสถิติหลักการของความผันแปร การนำสถิติมาควบคุมกระบวนการ ขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการ (DMAIC) และ DFSS

กลยุทธ์สำคัญของ ซีกซ์ ซีกม่า คือ

- ความสำคัญของความต้องการของลูกค้า
- ปริมาณของเสีย
- ความสามารถของกระบวนการ
- ความผันแปร
- กระบวนการที่มีความเสถียร

การนำเครื่องมือพื้นฐานทางสถิติมาใช้ในขั้นตอนของการดำเนินการ (DMAIC) ต่างๆ
ดังนี้

- แผนภาพกระบวนการ
- ใบตรวจสอบ
- แผนภาพพาเรโต
- แผนผังสาเหตุและผล
- แผนผังการกระจาย
- ฮีสโตแกรม
- การนำสถิติมาควบคุมกระบวนการ

DFSS ได้ประกอบไปด้วยเครื่องมือ ดังต่อไปนี้

- แผนผังเชื่อมโยง
- การกระจายหน้าที่การทำงานเชิงคุณภาพ
- การออกแบบการทดลอง
- แผนผังต้นไม้
- แผนภาพความสำคัญของกิจกรรม
- แผนผังการจัดลำดับความสำคัญ
- การวิเคราะห์ลักษณะและข้อบกพร่อง
- การประเมินผลสำเร็จขององค์กร
- การวิเคราะห์ความเสี่ยง
- การจำลองแบบปัญหา

ความสำคัญที่นำการจำลองแบบปัญหาเข้ามาประยุกต์ใช้กับ ชิกซ์ ชิกม่า


เนื่องจากในการโครงการบางประเภทที่หากดำเนินการต่าง ๆ ผิดพลาด แม้เพียงเล็กน้อยก็อาจทำให้เกิดความสูญเสียทั้งในด้านค่าใช้จ่ายและเวลาอย่างมาก จึงได้มีการนำการจำลองแบบปัญหาเพื่อทดสอบว่าวิธีการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ มีความเป็นไปได้ก่อนที่จะทำการปฏิบัติการแก้ไขปัญหานั้น รวมถึงการได้มาซึ่งวิธีการที่ดีที่สุด ซึ่งเป็นทางเลือกที่ดีกว่าและหากผลจากการจำลองแบบปัญหามีแนวโน้มที่จะไม่ประสบความสำเร็จก็ได้ ซึ่งเป็นแนวทางในการเปลี่ยนแปลงแนวคิดหรือวิธีการในการปรับปรุงใหม่

2.1.5 Goh (1999) ได้ทำการศึกษาถึง สิ่งที่เกี่ยวข้องกับสถิติวิศวกรรมคุณภาพ (Statistical Quality Engineering) โดยที่สถิติวิศวกรรมคุณภาพ หมายถึง การประยุกต์ใช้เทคนิคการจัดเก็บฐานข้อมูลเพื่อปรับปรุงและแก้ไขให้ความสามารถของกระบวนการหรือผลิตภัณฑ์ดีขึ้น เนื่องจากข้อมูลในอดีตสามารถอธิบายถึงสถานะในปัจจุบันและแสดงถึงเป้าหมายในอนาคตได้ จุดประสงค์หลักของการนำสถิติมาควบคุมความสามารถของกระบวนการด้วยการพิจารณาจากแผนภาพ ซึ่งหากพลอตกราฟแล้วอยู่ในช่วงการควบคุมก็สามารถดำเนินการตามกระบวนการต่อไป แต่หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงกระบวนการใดๆ เลยจะไม่เกิดการพัฒนาความสามารถของกระบวนการที่ดีขึ้นด้วยการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยนำเข้าและผลลัพธ์ของกระบวนการที่ได้จากการออกแบบการทดลองในขั้นแรกเพื่อคัดเลือกปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมของกระบวนการ จากนั้นทำการวิเคราะห์พื้นผิวผลตอบเพื่อนำไปสู่การปรับตั้งค่าปัจจัยที่มีความสำคัญต่างๆ ตามความเหมาะสมทั้งในด้านคุณภาพและความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ ซึ่งนับได้ว่าสถิติวิศวกรรมคุณภาพนั้นอยู่ในส่วนขอขั้นตอนการปรับปรุงของวิธีการชิกซ์ ชิกม่า


2.1.6 Johns และคณะ (2003) ได้นำวิธีการต่างๆ ของ ชิกซ์ ชิกม่า มารวบรวมให้เข้ากันโดยมุ่งเน้นในขั้นตอนของการนิยามและวัดเพื่อหาสาเหตุของปัญหา ซึ่งได้นำหลักการตั้งและผลัดมาใช้เป็นกลยุทธ์ทางคุณภาพ ดังรูปที่ 2.1 และ 2.2

หลักการผลัด เป็นผลมาจากการบริหารจากบนลงล่างเป็นการกำหนดกลยุทธ์ในการจัดการต่างๆ เพื่อให้การดำเนินการต่างๆ ของแต่ละโครงการมีประสิทธิภาพสูงสุด ใช้ทรัพยากรต่างๆ อย่างคุ้มค่ามากที่สุด

หลักการตั้ง หมายถึง การมุ่งเน้นคุณภาพเพื่อให้บุคลากรภายในองค์กรตระหนักถึงเป้าหมายและผลตอบกลับจากลูกค้าภายใต้ความรับผิดชอบของทุกคนในองค์กรโดยการนำวิธีการและเครื่องมือต่างๆ มาประยุกต์ใช้แก้ไขปัญหาประจำวัน




รูปที่ 2.1 หลักการดึง



รูปที่ 2.2 หลักการผลัก

2.1.7 Kodiyalam และคณะ (2003) ศึกษาถึงการออกแบบการทดลองโดยใช้พื้นผิวผลตอบ (RSM) เพื่อหารูปแบบที่เหมาะสม โดยทำการศึกษาว่าปัจจัยหรือตัวแปรที่มากกว่าหนึ่งส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการ ซึ่งการออกแบบการทดลองนั้นใช้ตารางการออกแบบ Orthogonal Arrays (OA) เป้าหมายของการวิจัยนี้ เพื่อแสดงวิธีการที่นำไปสู่ค่าที่เหมาะสมและถูกต้องมากที่สุดจากการวิธีการพื้นผิวผลตอบเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่เป็นเทอมกำลังสอง เนื่องจากที่ระดับ 2 ปัจจัยจะครอบคลุมขอบเขตของค่าที่เหมาะสมดังรูปที่ 2.3



รูปที่ 2.3 แผนภาพกระบวนการของการออกแบบการทดลองด้วยวิธีพื้นผิวผลตอบ (RSM)

การนำไปประยุกต์ใช้ จากรูปที่ 2.3

- เพื่อศึกษาถึง ปัจจัย ระดับของปัจจัย อันตรกิริยา และผลตอบสนอง
- ทำการออกแบบการทดลอง
- วิเคราะห์ผลการออกแบบการทดลองโดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) เพื่อพิจารณาหาปัจจัยหลัก อันตรกิริยา เพื่อนำไปสู่การออกแบบที่เหมาะสม
- วิเคราะห์พื้นผิวผลตอบ (RSM) โดยใช้การออกแบบของ Orthogonal Arrays (OA)
- แสดงผลของการวิเคราะห์หาค่าที่เหมาะสมที่ได้จากวิธีการของพื้นผิวผลตอบ (RSM)
- แสดงรายละเอียดการวิเคราะห์และการประมาณค่าการออกแบบการทดลองที่เหมาะสมที่สุด
- ถ้าผลการวิเคราะห์ยังไม่ดีพอควรทำการวิเคราะห์ด้วยพื้นผิวผลตอบ (RSM) ใหม่ โดยเปลี่ยนจุดในการออกแบบและทำการวิเคราะห์ซ้ำอีกไปเรื่อยๆจนกระทั่งได้ค่าที่เหมาะสมที่สุด


2.1.8 Kwork และ Tummala (1996) ทำการศึกษาเรื่องการควบคุมคุณภาพ และปรับปรุงระบบตามหลักการควบคุมคุณภาพโดยรวม (Total control methodology, TCM) ได้แบ่งออกเป็นระดับที่ครอบคลุมถึงการป้องกันการปรับปรุงแก้ไข การสืบค้นปัญหาต่าง ๆ ดังนี้

ระดับที่ 1 On-line quality control สามารถใช้งานง่ายในขั้นตอนการผลิตระดับควบคุม กระบวน และ คุณภาพผลิตภัณฑ์ ซึ่งประกอบด้วย รายการปรับตั้งเครื่องมือ ผังควบคุม ผังฮีสโตแกรม สัญญาณเตือนภัย การควบคุมแก้ไขสิ่งผิดปกติที่เกิดขึ้น การจัดวางผลิตภัณฑ์ การยอมรับสิ่งตัวอย่าง

ระดับที่ 2 Off-line quality support and reviews เป็นผลกระทบระยะยาวไม่ได้เกิดขึ้นโดยตรงทันที ประกอบด้วย การให้ความรู้ และการฝึกอบรม การศึกษาระบบการวัด การบำรุงรักษา การตรวจติดตาม เทคนิคการแก้ไข ปัญหาต่างๆ

ระดับที่ 3 Driving force for quality improvement เป็นเครื่องมือสำหรับการวางแผนปรับปรุง เพื่อระบุสาเหตุและการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ ประกอบด้วย การเข้าถึงความต้องการของลูกค้า การเทียบเคียงคู่แข่ง การกระจายหน้าที่การทำงานเชิงคุณภาพ (QFD) การวิเคราะห์รูปแบบของการเสียและผลกระทบ (FMEA) การศึกษาความสามารถของเครื่องมือและกระบวนการ

การจำแนกแบบนี้ ทำให้สามารถเข้าใจโครงสร้างได้ง่าย นำไปใช้งานได้จริง มีการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะต่าง ๆ ให้เหมาะสมอย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ได้นำเทคนิคมาใช้มากเกินไปหรือเกิดการขัดแย้งกันแสดงดังรูปที่ 2.4



รูปที่ 2.4 ระดับการควบคุมคุณภาพ

2.1.9 Ress (2002) ได้ทำการศึกษาความสัมพันธ์ที่เหมือนกันระหว่าง ชิกซ์ ชิคม่า กับ การบริหารโครงการ โดยได้กล่าวถึง ความเป็นมาของชิกซ์ ชิคม่า และประโยชน์ที่ได้รับจากการนำชิกซ์ ชิคม่า มาประยุกต์ใช้ ซึ่งได้เปรียบเทียบและยกตัวอย่างลักษณะขององค์กรธุรกิจตั้งแต่ภาคการผลิตไปจนถึงด้านการตลาดและบริษัทที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี ซึ่งในรายละเอียดที่ได้ทำการศึกษานั้นจะกล่าวเปรียบเทียบ บ่งชี้ให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างทั้ง 5 ขั้นตอนของการดำเนินงานของชิกซ์ ชิคม่า ที่มีความสอดคล้องกับ PMI PMBOK (Project Management Body of Knowledge) โดยที่กลุ่มของ PMBOK เป็นกระบวนการของการวางแผนคุณภาพ การประกันคุณภาพ และการควบคุมคุณภาพ เห็นได้ชัดว่า เป็นส่วนสำคัญของการบริหารคุณภาพ ซึ่งในส่วนของ PMBOK นี้เอง จะเป็นโครงสร้างของมาตรฐานคุณภาพระดับสูง ซึ่งจะถูกจำแนกรายละเอียดในการดำเนินการด้วย ชิกซ์ ชิคม่า กล่าวคือ ทั้งชิกซ์ ชิคม่า และ PMBOK มีลักษณะของความสัมพันธ์และรายละเอียดที่สอดคล้องและเกี่ยวเนื่องกัน

2.1.10 Yam (1999) ทำการศึกษาเพื่อลดของเสียของกระบวนการ การหยอดกาวที่ Flip-Chip ซึ่งเป็นกระบวนการเพื่อช่วยเพิ่มความแข็งแรงให้กับรอยต่อระหว่างชิ้นส่วนของ Flip-Chip โดยปัญหาที่เกิดขึ้นคือ หากทำการหยอดกาวปริมาณมากเกินไป จะทำให้โอกาสที่กาวจะไปเลอะพื้นที่สำคัญบริเวณตัวงาน เช่น Tooling Hole มีมากขึ้น แต่ถ้าปริมาณกาวน้อยเกินไปจะทำให้ความแข็งแรงของรอยต่อนั้นน้อยลง ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญสองประการที่ทำให้เกิดของเสียขึ้น ผลจากการปรับปรุงกระบวนการหยอดกาวด้วยวิธีทาง ซิกซ์ ซิกม่า สามารถที่จะลดของเสียจาก 1,800 DPPM เหลือประมาณ 550 DPPM และทำให้บริษัทที่เกทสามารถที่จะลดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากของเสียได้ 21,246 ดอลลาร์สหรัฐ

2.1.11 ชาญชัย บวรโชคชัย (2545) ทำการลดปริมาณของเสียที่เกิดจากค่า Pitch Static Attitude (PSA) ของแขนจับหัวอ่านโดยนำวิธีการปรับปรุงกระบวนการผลิตตามแนวทาง ซิกซ์ ซิกม่า มาประยุกต์ใช้เพื่อศึกษาหาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อค่าความแปรปรวนของ PSA และหาเงื่อนไขที่เหมาะสมของปัจจัยดังกล่าวในการผลิตที่จะทำให้ค่าความแปรปรวนลดลงได้ ซึ่งก่อนการปรับปรุงกระบวนการผลิตมีปริมาณของเสียเท่ากับ 4,456 DPPM จากข้อมูลหลังการปรับปรุงกระบวนการพบว่า มีปริมาณของของเสียเกิดขึ้นประมาณ 997 DPPM ซึ่งคิดเป็น 77.63 เปอร์เซ็นต์ของจำนวนของเสียที่ลดได้ก่อนการปรับปรุงกระบวนการผลิต และสามารถที่จะลดความสูญเสียได้เป็นจำนวนเงิน 2,750,580 บาท โดยประมาณการจากปริมาณการขายที่พยากรณ์ไว้ของบริษัทจากเดือนกรกฎาคม 2545 ถึงเดือนมีนาคม 2546

2.1.12 อัคริยา เก็งวินิจ (2544) ทำการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อค่าเฉลี่ยของมุมของแขนจับยึดหัวอ่านเขียนและเงื่อนไขที่เหมาะสมของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อค่าเฉลี่ยมุมของแขนจับยึดหัวอ่านเขียน โดยวัดเป็นค่า C_{pk} ซึ่งมีค่าเริ่มแรกเท่ากับ 0.83 ซึ่งในขั้นแรกมีค่าปัจจัยที่มีอิทธิพลจากการวิเคราะห์ข้อบกพร่องในกระบวนการผลิต 7 ปัจจัย จากนั้นใช้หลักการทดสอบสมมติฐานเหลือปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อมุม 4 ปัจจัย แล้วนำไปทำการทดลองแบบ 2^k พบว่าทั้ง 4 ปัจจัยรวมถึงเทอมของปฏิสัมพันธ์มีผลเมื่อทำการทดลองเปลี่ยนตามค่าของปัจจัยที่เหมาะสมพบว่าค่า C_{pk} อยู่ที่ 1.1 โดยเพิ่มขึ้นจากเดิม 0.27

2.1.13 วีรพจน์ เหล่าโพธิวิหาร (2544) ทำการศึกษา ทฤษฎี ปรัชญา และขั้นตอนในการนำระบบ ซิกซ์ ซิกม่า มาใช้ปรับปรุงผลิตภาพรวมถึงกำหนดแนวทางการแก้ไขปรับปรุงสำหรับอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ โดยที่บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด นำไปใช้ประกอบด้วยแผนการดำเนินงาน กระบวนการ การจัดโครงสร้างองค์กร การอบรม และเส้นทางของระบบ ซิกซ์ ซิกม่า ซึ่งสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในด้านต้นทุนที่ประหยัดได้ประมาณ 353,300 เหรียญสหรัฐ ซึ่งถือว่าประหยัดได้เกินกว่าเป้าที่ตั้งไว้

2.1.14 พิเชษฐ ศรียวราทร (2543) ศึกษาพารามิเตอร์ที่ใช้ในการปรับความโค้งของกระจกรถยนต์ เพื่อสร้างความหลากหลายสำหรับเตา T-91 ซึ่งในการเพิ่มความสามารถในการปรับความโค้ง เพื่อใช้ในการผลิตทดแทนเตาอบ T-51 และ T-81 ซึ่งมีต้นทุนการผลิตที่สูงกว่า โดยขั้นตอนในการศึกษา ขั้นแรกจะเป็นการกำหนดปัจจัยที่ใช้ ได้แก่ อุณหภูมิของกระจก แรงดันลมบนล่างและสีของกระจก จากนั้นจึงทำการทดลองปรับค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ตามที่ได้ออกแบบการทดลอง

ภายหลังการทดลอง พบว่า เมื่อทำการปรับค่าพารามิเตอร์ของค่าแรงดันลมบนและล่างให้อยู่ในช่วง 800-1,200 มม.น้ำ จะทำให้กระจกทดสอบคุณภาพแตกไม่ผ่านตามมาตรฐาน และยังทำการวิเคราะห์ต้นทุนเปรียบเทียบระหว่างเตา T-91 กับ T-81 พบว่า สามารถลดต้นทุนการผลิตเป็นจำนวน 615,896 บาท

2.1.15 นवलพรรณ ใจงาม (2543) ทำการวิจัยเกี่ยวกับการลดของเสียที่เกิดจากการถ่ายเทกระแสไฟฟ้าสถิตในกระบวนการประกอบหัวอ่านโดยใช้แนวทางซิกซ์ ซิกม่า โดยหลังจากการดำเนินการปรับปรุงกระบวนการผลิต พบว่า อัตราส่วนข้อบกพร่องจากการถ่ายเทกระแสไฟฟ้าสถิตย์ ลดลงจาก 31,600 DPPM เป็น 7,890 DPPM หรือเมื่อเทียบในระดับ σ สามารถปรับปรุงจากระดับ 3.36 เป็น 3.91 และสามารถลดค่าความเสียหายและได้รับผลประโยชน์ตอบแทนจากการปรับปรุงคุณภาพ 163,999 ดอลลาร์สหรัฐภายในระยะเวลาสองไตรมาส

2.1.16 ทรงพล พิเชษฐวัฒนา (2542) ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อแรงดึงระหว่าง Slider และ Flexure ของหัวอ่านเขียนข้อมูลในฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ และเสนอเงื่อนไขที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มคุณภาพของแรงดึงของหัวอ่านเขียนข้อมูล การศึกษาเริ่มจากการอาศัยความรู้ความชำนาญจากเอกสารจำนวนมากที่เกี่ยวข้องเพื่อระบุปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อแรงดึงโดยอาศัยแผนภาพแสดงเหตุและผลในการวิเคราะห์ ซึ่งได้แก่ อัตราส่วนผสมของสารยึดเหนี่ยว อุณหภูมิการอบ เวลาในการอบ และชนิดของน้ำหนักรีด เมื่อได้กำหนดปัจจัยที่เกี่ยวข้องแล้ว จึงทำการทดลองพบว่า มีปัจจัยเพียง 3 ชนิดที่มีผลต่อแรงดึง ได้แก่ อัตราส่วนของสารยึดเหนี่ยว อุณหภูมิการอบ และเวลาในการอบ จากนั้นจึงทำการทดลองอีกครั้งโดยเพิ่มจำนวนของการทำซ้ำ (Replication) ของแต่ละปัจจัย เพื่อหาสภาวะการทำงานที่เหมาะสมที่สุดโดยที่ไม่ขัดต่อเงื่อนไข

ทางไฟฟ้าที่เกิดขึ้นกับหัวอ่านเขียน ผลการทดลองพบว่า สภาวะที่เหมาะสมที่ทำให้หัวอ่านเขียนมีค่าแรงดึงที่สูงสุด คือ อัตราส่วนผสม 4:1 อุณหภูมิการอบที่ 300 องศาฟาเรนไฮด์ และเวลาในการอบ 16 นาที

2.1.17 สุรพล สุบรรรเจิดพร (2542) ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเชื่อมตึบูก-ตะกั่วบนแผ่นลายวงจรพิมพ์ด้วยเครื่องเชื่อมอัตโนมัติ และหาเงื่อนไขที่เหมาะสมจากการทดลอง เพื่อลดจุดบกพร่องของรอยเชื่อม และพัฒนากระบวนการให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น โดยการทดลองนี้ใช้หลักการของการออกแบบและวิเคราะห์การทดลองเพื่อศึกษาปัจจัย 4 ปัจจัย ได้แก่ ความเร็วสายพาน อุณหภูมิการอบความร้อน ค่าถ่วงจำเพาะของฟลักซ์ และลักษณะการไหลของโลหะผสมโซลเดอร์ โดยมุ่งเน้นที่การตรวจสอบลักษณะจุดบกพร่องของรอยเชื่อมประเภท Excessive Solder Insufficient Solder และ Bridging

ภายหลังการศึกษา พบว่า ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 ปัจจัยที่มีผลต่อจำนวนจุดบกพร่องคือ ลักษณะการไหลของโลหะผสมโซลเดอร์ และความเร็วของสายพาน ส่วนปัจจัยทางด้านอุณหภูมิในส่วนของ การอบความร้อนและค่าความถ่วงจำเพาะของฟลักซ์ มีอิทธิพลค่อนข้างน้อย ซึ่งภายหลังการศึกษาได้ทำการปรับลักษณะการไหลของโลหะผสมโซลเดอร์ให้มีการเคลื่อนที่ทั้ง 2 ด้านและกำหนดความเร็วของสายพานที่ 108 ซม./นาที จะสามารถลดจำนวนจุดบกพร่องได้

2.1.18 พิศิษฐ์ เจริญกิจวิวัฒน์ (2541) ทำการศึกษาการปรับปรุงคุณภาพของสายเคเบิลควบคุมไฟฟ้า เพื่อที่จะบรรลุความต้องการของลูกค้าในโรงงานประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ โดยเน้นการปรับปรุงในด้านกิจกรรมโรงงานโดยการใช้เทคนิค FMEA มาใช้ในการป้องกันและกำจัดข้อผิดพลาดที่เคยเกิดขึ้นและข้อผิดพลาดที่มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นสำหรับสินค้าในปัจจุบัน เริ่มจากการทำพาเรโตคาร์ตเรียงจากลูกค้า เพื่อนำมาเป็นเกณฑ์คุณภาพโดยพิจารณาด้านต้นทุนและการเกิดขึ้นของเกณฑ์คุณภาพ การปรับปรุงแผนการสุ่มตัวอย่างได้ถูกนำมาปรับปรุงระหว่างการดำเนินการใช้ FMEA พบว่าคาร์ตเรียงของลูกค้าลดลงถึงร้อยละ 43.76

2.1.19 บุญสม ประเสริฐอัครกุล (2539) ทำการศึกษาหาวิธีการที่เหมาะสมในการควบคุมกระบวนการเชิงสถิติของโรงงานตัวอย่าง จากการศึกษาพบว่า บางจุดงานมีการใช้การควบคุมกระบวนการเชิงสถิติอย่างไม่ถูกต้อง และ ไม่เหมาะสมโดยวัดจากความสามารถของเครื่องจักรและได้ทำการวัดค่า C_p และวัดความสามารถของกระบวนการผลิต C_{pk} เพื่อออกแบบวิธีการควบคุมกระบวนการผลิตเชิงสถิติที่เหมาะสม

จากผลการวิจัยได้ปรับปรุงวิธีการควบคุมกระบวนการเชิงสถิติ 2 ลักษณะ คือ การใช้แผนภูมิควบคุมเฉลี่ยและพิสัยการใช้แผนการสุ่มตัวอย่างแบบต่อเนื่องและได้ประเมินผลลัพธ์

จากค่า C_p และ C_{pk} ที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต ค่าความเที่ยงตรงเปอร์เซ็นต์ของเสียของชิ้นงานที่เกิดขึ้นและจำนวนการผลิตที่เกิดขึ้น พบว่า ปริมาณการผลิตลดลงก่อนที่มีการปรับปรุง และค่าความเที่ยงตรงในการตรวจสอบของจุดตรวจสอบเพิ่มขึ้นจากก่อนการปรับปรุง

2.1.20 ปรีชา กอบเกื้อชัยพงษ์ (2533) งานวิจัยนี้ได้ทำการสร้างและทดสอบสมรรถนะของเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบฮีทไปป์ที่อุณหภูมิต่ำ ซึ่งพบว่า ท่อความร้อนจะไม่สามารถทำงานได้เลย ถ้าเกิดการรั่วขึ้นรวมถึงการเกิดก๊าซซึ่งไม่ควบนั่นทำให้ท่อความร้อนจะไม่สามารถทำงานได้ หรือมีประสิทธิภาพไม่ดีเท่าที่ควร เนื่องจากก๊าซที่อยู่ในช่วงการควบแน่นไปขีดขวางการควบแน่นของไอของไหลใช้งาน นอกจากนี้ การผุกร่อนของวัสดุท่อแม้เพียงเล็กน้อย ก็ทำให้คุณสมบัติของผิวท่อภายในเปลี่ยนแปลงไป ทำให้มุมของการเปียกผิวระหว่างของไหลใช้งานกับผิวท่อเปลี่ยนแปลงไป อีกทั้งยังอาจเกิดเศษอนุภาคของแข็งขึ้นกีดขวางการไหลกลับของของไหลใช้งาน หรืออาจเกิดก๊าซซึ่งไม่ควบนั่นขึ้น ผลก็คือทำให้สมรรถนะของท่อความร้อนต่ำลง

2.1.21 พิชัย ตั้งสถาพรพาณิชย์ (2529) งานวิจัยนี้เน้นการศึกษาและการสร้างท่อความร้อนแบบไร่วิกค์ ซึ่งมีข้อดีคือ สร้างง่าย ต้นทุนการผลิตต่ำ คุณภาพการผลิตมีลักษณะค่อนข้างแน่นอนกว่าท่อความร้อนแบบธรรมดา ซึ่งขึ้นกับความแนบสนิทในการใส่ของวิกค์ ทำให้การทำนายฟลักซ์ความร้อน (Heat Flux) แน่นนอนกว่าความต้านการถ่ายเทความร้อนผ่านผนังท่อน้อยกว่า เนื่องจากไม่มีวิกค์และฟองของไอในวิกค์ซึ่งเป็นตัวต้านทานการถ่ายเทความร้อน โดยเฉพาะในช่วงอุณหภูมิวิกฤติ

2.2 การสำรวจทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

ได้ทำการรวบรวมทฤษฎีต่าง ๆ ซึ่งประกอบด้วย 2 ส่วนคือ ทฤษฎีที่เกี่ยวกับหลักการถ่ายเทความร้อน โครงสร้างและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ องค์ประกอบของท่อความร้อน กระบวนการผลิตและการประกอบท่อความร้อน และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ ชิกร์ ชิกรมา

2.2.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวกับหลักการถ่ายเทความร้อน

2.2.1.1 ความสำคัญของท่อความร้อน (Heat Pipe)

เนื่องจากปัจจุบันมีการใช้ประโยชน์จากแหล่งพลังงาน ได้เพิ่มขึ้นอย่างมากเพื่อไม่ให้เกิดการขาดแคลนพลังงาน จึงควรนำพลังงานกลับมาใช้ใหม่หรือการนำความร้อนที่เหลือทิ้งจากกระบวนการแลกเปลี่ยนความร้อนต่างๆ กลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ ซึ่งอุปกรณ์ท่อความร้อน (Heat Pipe) เป็นอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพในการส่งถ่ายความร้อนสูงซึ่งท่อความร้อนแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ ท่อความร้อนแบบธรรมดา หรือ กาลังความร้อน (Thermosyphon) และท่อความร้อนแบบพิเศษ

2.2.1.2 โครงสร้างและเทคโนโลยีพื้นฐาน


ท่อความร้อนที่ใช้กันอยู่ทั่วไปนั้นโดยมากทำจากท่อโลหะและการสร้างอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนแบบท่อความร้อนแบบธรรมดาที่ภาวะความร้อนสูงๆ นั้นจะถูกจำกัดโดยแรงดันไอ (Vapor Pressure) และขีดจำกัดที่เกี่ยวข้องกับค่าสมรรถนะของท่อความร้อน เช่น ขีดจำกัดคาพิลลารี (Capillary Limit) ซึ่งจะเกิดขึ้นเมื่อวัสดุพรุน (Wick) ไม่สามารถนำเอาของเหลวที่เกิดจากการกลั่นตัวกลับมายังส่วนทำระเหยได้ ขีดจำกัดการพา (Entrainment Limit) เป็นผลมาจากการไหลที่สวนทางกัน (Counter Current Flow) ของไอจากส่วนทำระเหยกับของเหลวที่กลั่นตัวจากท่อความร้อนส่วนควบแน่น และยังมีอีกปัญหาหนึ่ง คือ การประยุกต์ใช้งานในอุปกรณ์ที่ต้องการการระบายความร้อนจำนวนมากๆ แต่มีพื้นที่ในการระบายความร้อนที่จำกัด จึงจำเป็นต้องใช้ท่อที่มีขนาดเล็กลง ซึ่งในที่นี้ใช้กับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์สื่อสาร การนำไปใช้งาน

2.2.1.3 หลักการและทฤษฎี

หลักการทำงานคือ ความร้อนจากส่วนทำระเหยจะทำให้สารทำงานซึ่งมีสถานะเป็นของเหลวอิมิตัวเปลี่ยนสถานะกลายเป็นไอ และลอยขึ้นสู่ด้านบนไปยังส่วนควบแน่นซึ่งมีอุณหภูมิต่ำกว่าเกิดการควบแน่นและไหลกลับสู่ส่วนทำระเหยด้วยแรงโน้มถ่วง เนื่องจากความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอของสารทำงานมีค่าสูงมาก ดังนั้น สารทำงานจึงสามารถถ่ายเทความร้อนจากปลายด้านหนึ่งไปสู่อีกด้านหนึ่งได้ โดยที่อุณหภูมิระหว่างส่วนทำระเหยและส่วนควบแน่นแตกต่างกันเพียงเล็กน้อย


ความสามารถในการส่งผ่านความร้อนของท่อนั้นขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยด้วยกัน เช่น ขนาดของท่อ ลักษณะการติดตั้งท่อ ชนิดของสารทำงาน อุณหภูมิของแหล่งความร้อนและแหล่งความเย็น

ท่อความร้อนประกอบด้วยท่อปิดผนึกที่ภายในบรรจุวิก์ (Wick) ของไหลใช้งาน (Working Fluid) และไอของของไหลใช้งานเท่านั้นที่ช่วงการระเหยของท่อความร้อนจะถูกถ่ายเทจากแหล่งให้ความร้อนผ่านผนังของท่อไปยังวิก์เพื่อระเหยของเหลวใช้งาน ไอที่เกิดขึ้นจะเคลื่อนที่ตามท่อไปยังช่วงของการควบแน่น ช่วงกึ่งกลางระหว่างช่วงของการระเหยกับช่วงของการควบแน่นของท่อเป็นช่วงที่ไม่ได้รับความร้อนหรือคายความร้อนที่ช่วงของการควบแน่น ไอจะควบแน่นและความร้อนแฝงของการควบแน่นจะถ่ายเทออกจากท่อของเหลวจากการควบแน่นจะไหลกลับไปยังช่วงของการระเหยโดยแรงท่อรูเข็ม (Capillary Action) ของวิก์ซึ่งมีรูปทรงเล็กๆ ดังรูปที่ 2.5



รูปที่ 2.5 หลักการทำงานของกาลักความร้อน (เทอร์โมไซฟอน)

เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน (Heat Exchanger) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการถ่ายเทความร้อนระหว่างของไหลร้อน (Hot Fluid) กับของไหลเย็น (Cold Fluid) เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนเป็นอุปกรณ์ที่รู้จักและใช้กันอย่างกว้างขวางในอุตสาหกรรม เนื่องจาก ท่อความร้อนมีประสิทธิภาพในการถ่ายเทความร้อนได้สูง จึงได้มีการนำท่อความร้อนมาประกอบเป็นเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน ซึ่งเรียกว่า เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบท่อความร้อน (Heat Pipe Heat Exchanger) ดังรูปที่ 2.6



รูปที่ 2.6 โครงสร้างของเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบท่อความร้อน

2.2.1.4 ข้อดีของเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบท่อความร้อน คือ

1. สามารถถ่ายเทความร้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถึงแม้ว่าอุณหภูมิของของไหลที่แลกเปลี่ยนความร้อนนั้นแตกต่างกันไม่มากนัก จึงมีการนำมาใช้ในการเก็บกลับความร้อนทิ้งซึ่งเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนชนิดอื่นทำได้ดีเท่า
2. ไม่มีส่วนเคลื่อนไหว ทำให้เครื่องไม่เกิดการสึกหรองง่าย
3. มีแผ่นกั้นกลางทำให้ของไหลไม่เกิดการไหลปนกัน
4. สามารถออกแบบเป็นรูปร่างต่างๆ ได้ง่ายและการบำรุงรักษาก็ง่าย

2.2.1.5 ข้อจำกัดของเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบท่อความร้อน คือ

ข้อจำกัดของเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบท่อความร้อนที่สำคัญ คือ ช่วงอุณหภูมิในการทำงานจะไม่กว้างและถูกจำกัดโดยประเภทของของไหลใช้งานในท่อความร้อนเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบท่อความร้อนมีใช้งานมาไม่น้อยกว่าสิบปีมาแล้วโดยเริ่มต้นและพัฒนาการใช้งานใน 3 ลักษณะใหญ่ๆ คือ

1. เก็บกลับความร้อนจากระบบปรับอากาศซึ่งเกี่ยวข้องกับอุณหภูมิที่แตกต่างกันไม่มากนัก
2. เก็บกลับความร้อนจากก๊าซของกระบวนการต่างๆ (เช่น สันดาปอบแห้ง) มาอุ่นอากาศใหม่ที่จะนำมาใช้
3. ระบายความร้อนจากชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ

2.2.1.6 ส่วนประกอบของท่อความร้อน

1. ท่อ (Envelope) ต้องระวังไม่ให้เกิดการเสียรูป รอยเชื่อมหมวกปิดท่อจะไม่ทนทานและเกิดรูรั่วได้ง่าย
2. วิคค์ (Wick) หรือวัสดุพรุนต้องใช้ความหนาให้เหมาะสมตรงตามอัตราการถ่ายเทความร้อนในส่วนทำระเหยที่ต้องการ
3. หมวกปิดท่อ (End Cap) หมวกปิดท่อและตัวท่อต้องอยู่ในแนวตรงรอยเชื่อมต้องแข็งแรง ไม่มีรอยรั่วซึม ความหนาของรอยเชื่อมต้องมีขนาดใกล้เคียงกับความหนาของผนังท่อและรอยเชื่อมควรอยู่ระหว่างหมวกปิดท่อและตัวท่อเท่าๆ กัน
4. ท่อเติม (Fill Tube) ใช้เป็นทางดึงหรือไล่อากาศออกจากท่อความร้อนและเป็นทางเติมของไหลใช้งานเข้าท่อ
5. ของไหลทำงาน (Working Fluid) ต้องมีปริมาณมากพอและมีความบริสุทธิ์สูง

2.2.1.7 ส่วนประกอบพื้นฐาน 3 อย่างที่สำคัญของท่อความร้อน คือ

1. ของไหลทำงาน

การเลือกของไหลทำงานที่เหมาะสม คือ ช่วงอุณหภูมิไอที่ใช้ทำงาน และการพิจารณาของไหลทำงานที่เหมาะสมที่สุดที่จะใช้งานควรพิจารณาตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

- การเข้ากันได้กับวัสดุพรุนและผนังท่อ
- เสถียรภาพทางความร้อนที่ดี
- สามารถเปียกได้กับวัสดุพรุนและผนังท่อ
- ความดันไอจะต้องไม่สูงหรือต่ำเกินไปในช่วงอุณหภูมิที่ปฏิบัติการนั้น
- มีความร้อนแฝงสูง
- มีความนำความร้อนสูง
- มีความหนืดในสภาพของเหลวและไอต่ำ
- แรงตึงผิวสูง
- มีจุดเทหรือจุดเยือกแข็งที่ยอมรับได้

ปัญหาที่สำคัญของของไหลทำงาน คือ การเปลี่ยนแปลงสภาพเมื่อเจอความร้อน จึงต้องการค่าแรงตึงผิวที่สูงเพื่อที่จะให้ท่อความร้อนทำงานสวนทางกับแรงโน้มถ่วง และทำให้เกิดแรงขับเคลื่อนที่สูง ดังนั้น ของไหลทำงานจึงจำเป็นต้องเปียกกับวัสดุพรุนและผนังท่อ

2. วัสดุพูนหรือโครงสร้างคาปิลลารี

จุดประสงค์ในการใช้วัสดุพูน คือ ทำให้เกิดความดันคาปิลลารีที่จะขนถ่ายของไหลทำงานจากส่วนควบแน่นไปยังส่วนทำระเหย และจะต้องสามารถกระจายของเหลวที่อยู่ในส่วนทำระเหยให้ออกไปสู่พื้นที่ที่มีการรับเอาความร้อนเข้ามา

ส่วนสำคัญของวัสดุพูน คือ ความหนา เนื่องจากเมื่อความหนาเพิ่มขึ้นความต้านทานในการถ่ายเทความร้อนของโครงสร้างก็จะเพิ่มขึ้นทำให้อัตราการถ่ายเทความร้อนในส่วนทำระเหยนั้นเพิ่มสูงขึ้น

3. ท่อบรรจุ

หน้าที่ของท่อบรรจุ คือ กันของไหลทำงานออกจากสิ่งแวดล้อมใดๆ ต้องเป็นส่วนที่ป้องกันการรั่วไหลได้และสามารถควบคุมความแตกต่างของความดันระหว่างผนังและสามารถที่จะถ่ายเทความร้อนที่เกิดขึ้นเข้าและออกจากของไหลทำงาน

การเลือกวัสดุของผนังท่อนั้นขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยดังต่อไปนี้

- ความเข้ากันได้กับของไหลทำงาน
- อัตราส่วนความแข็งแรงต่อน้ำหนัก
- ความนำความร้อน
- ง่ายที่จะขึ้นรูป เชื่อม กิ่ง ขัด และดึง
- มีความพูนต่ำ
- ความเปื่อยได้

อย่างไรก็ตามหากทั้ง 3 ส่วนประกอบพื้นฐานเกิดการเข้ากันไม่ได้ก็จะเกิดการกัดกร่อนและการเกิดก๊าซที่ไม่ควบแน่น ถ้าหากวัสดุผนังหรือท่อวัสดุพูนละลายได้ในของไหลทำงานแล้ว จะเกิดการถ่ายเทมวลขึ้นในระหว่างส่วนควบแน่นและส่วนทำระเหย และจะมีส่วนที่เป็นของแข็งเกาะที่ส่วนระเหยมากทำให้เกิดจุดร้อนขึ้นหรือมีการกีดขวางในช่องทางผ่านของวัสดุพูน และเมื่อก๊าซที่ไม่ควบแน่นนั้นสะสมอยู่ในท่อความร้อนในส่วนควบแน่นมากขึ้นจะปิดทางการถ่ายเทความร้อนและจะทำให้เกิดอุณหภูมิสูงอย่างมากในส่วนของไอที่ผิวหน้านั้น

2.2.1.8 กระบวนการผลิตและการประกอบ

1. วัสดุภาชนะบรรจุ (Container Materials)

ประกอบด้วย จุดปิดปลายและหลอดเติมน้ำยา วัสดุที่ใช้ทำได้แก่ ทองแดง เหล็กไร้สนิม อลูมิเนียม

2. วัสดุที่ใช้ทำวัสดุพูน

วัสดุพูนแบบโครงถัก มีลักษณะเป็นเส้นลวดทอกันเป็นตาราง วัสดุที่ใช้ทำได้แก่ ทองแดง เหล็ก ไรซินิม โมเนล ซึ่งสามารถม้วนและดัดงอได้ การเชื่อมวัสดุพูนให้ติดกับท่อความร้อนทำโดยใช้วิธีเชื่อมละลายและเชื่อมจุด สิ่งที่ต้องระวังมีการเชื่อม คือ ต้องให้ทุกส่วนของวัสดุพูนเชื่อมกับท่อความร้อนไม่เช่นนั้นจะเกิดจุดความร้อนสูง

การทำความสะอาดภาชนะบรรจุและวัสดุพูนของท่อความร้อนเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้แน่ใจว่าของไหลทำงานจะเปียกชุ่มวัสดุพูนเสมอ และไม่เกิดการอุดตันกีดขวางทางเดินในคาพิลลารี การทำความสะอาดที่อุณหภูมิสูงๆ จะทำให้ขบวนการเป็นไปอย่างรวดเร็ว

3. กรรมวิธีไล่ก๊าซ (Material Outgassing)

ก๊าซที่อยู่ในท่อความร้อน如果不能ปล่อยออกให้หมดก่อนปิดผนึกท่อความร้อนก๊าซเหล่านั้น ก็จะเข้าไปอยู่ในช่องว่างของการกลายเป็นไอโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับส่วนประกอบที่เป็นโลหะ

4. การใส่วัสดุพูนและฝาครอบท่อความร้อน

การทำความสะอาดส่วนประกอบของท่อความร้อนเป็นสิ่งจำเป็นก่อนที่จะบรรจุวัสดุพูนลงไป การบรรจุวัสดุพูนแบบตาข่ายที่ไม่ได้เชื่อมระหว่างวัสดุพูนกับผนัง จะต้องใส่ขดลวดสปริงเพื่อแนบวัสดุพูนให้ติดกับผนัง

การสวมฝาปิดโดยปกติจะเชื่อมด้วยอาร์กอนซึ่งเหมาะกับท่อความร้อนที่ทำด้วยทองแดง เหล็ก ไรซินิม และอลูมิเนียม ผลพลอยได้ของการเชื่อมด้วยทองเหลืองหรือการบัดกรีคือไม่ทำให้เกิดสิ่งสกปรกแต่จะก่อให้เกิดออกไซด์ซึ่งเอาออกยากในภายหลัง

5. การตรวจสอบรอยรั่ว (Leak Detection)

ในส่วนของรอยเชื่อมบนท่อความร้อนควรได้รับการเช็ครอยรั่วเสมอเพราะรอยรั่วเล็กๆ จะมีผลทำให้ระบบล้มเหลวได้ในช่วง 1 เดือนใช้งาน

6. การเตรียมของไหลทำงาน

ของไหลทำงานที่ใส่เข้าไปควรมีความบริสุทธิ์สูงที่สุดกระบวนการใส่ของไหลทำงานควรกระทำที่อุณหภูมิ 200 องศาเซลเซียส คือ ให้มีการไล่ก๊าซออกซึ่งจะนำก๊าซที่ไม่ต้องการออกจากของไหลทำงานได้

7. การเติมสารในท่อความร้อน มีลำดับการทำดังนี้

- ใส่ก๊าซออกจากของไหลทำงาน
- เติมของไหลทำงานลงในท่อความร้อน
- ใส่ก๊าซออกจากท่อความร้อน
- ใส่ก๊าซเฉื่อยลงในท่อความร้อน

8. การปิดผนึกท่อความร้อน

หลังจากตรวจสอบรอยรั่วและทดสอบท่อความร้อนเรียบร้อยแล้วในส่วนของท่อความร้อนจะมีท่อเติมน้ำยาที่ต้องปิดผนึกอย่างดี

2.2.2 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ ชิکش ชิคม่า

2.2.2.1 ขั้นตอนการกำหนดแผนงานในการแก้ไขปัญหา (Define Phase)

■ การกำหนดปัญหา (Problem Statement)

ระบุปัญหาที่ต้องการทำการศึกษาและแก้ไขซึ่งปัญหานั้นๆ จะต้องสัมพันธ์กับส่วนที่มีผลกระทบต่อลูกค้าหรือทางด้านคุณภาพ (CTQ's:Critical to Quality)

■ การวิเคราะห์ความสามารถของกระบวนการ (Cp)

กิตติศักดิ์ พลอยพานิชเจริญ (2544) กล่าวถึง ความหมายและแนวความคิดของการวิเคราะห์ความสามารถของกระบวนการ คือ องค์ประกอบที่แน่นอนประการหนึ่งของเครื่องจักร อุปกรณ์ วิธีการ วัสดุดิบ และพนักงานที่ก่อให้เกิดการผลิต


“ความสามารถของกระบวนการ” หมายความว่า ความผันแปรจากสาเหตุธรรมชาติที่ได้รับการวัดของผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นจากกระบวนการที่ศึกษา

“การศึกษาความสามารถของกระบวนการ” หมายถึง การกำหนดตัวพารามิเตอร์ของผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากกระบวนการแล้วทำการวัดเพื่อการรวบรวมข้อมูลที่แสดงถึงค่าของพารามิเตอร์ดังกล่าว

“การวิเคราะห์ความสามารถของกระบวนการ” หมายถึง การประเมินความผันแปรของกระบวนการ และวิเคราะห์ความผันแปรนี้กับข้อกำหนดหรือข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ตลอดจนพิจารณาถึงแหล่งความผันแปรต่าง ๆ เพื่อหาทางลดความผันแปรที่ศึกษาต่อไป

ความมีเสถียรภาพของกระบวนการ

ในการวิเคราะห์ความสามารถของกระบวนการจะมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดกับการควบคุมกระบวนการ ดังแสดงในรูปที่ 2.7



รูปที่ 2.7 สภาวะกระบวนการ

ในการวิเคราะห์ความสามารถของกระบวนการที่อาศัยข้อมูลจากการวัดสิ่งตัวอย่างนั้น มีความจำเป็นต้องพิจารณาก่อนเสมอว่า ข้อมูลดังกล่าวมีความผันแปรจากสาเหตุธรรมชาติ หรือสาเหตุผิดธรรมชาติ ที่สามารถพิจารณาได้

การวิเคราะห์ความสามารถของกระบวนการนี้ จัดเป็นส่วนที่มีความสำคัญมากของโปรแกรมการปรับปรุงคุณภาพโดยรวม โดยข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ความสามารถของกระบวนการนี้ สามารถใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ อาทิ

1. การคาดการณ์ว่ากระบวนการมีความสามารถในการผลิตได้ตามข้อกำหนดเฉพาะได้ดีเพียงใด
2. การช่วยเหลือนักออกแบบหรือนักวิจัยพัฒนาในการตัดสินใจเลือก หรือเปลี่ยนแปลงกระบวนการ
3. การช่วยกำหนดความถี่ของการชักสิ่งตัวอย่างเพื่อการเฝ้าพินิจกระบวนการ
4. การกำหนดความต้องการด้านสมรรถนะสำหรับอุปกรณ์ใหม่
5. การเลือกผู้ส่งมอบ และควบคุมผู้ส่งมอบ
6. การวางแผนลำดับขั้นตอนของกระบวนการผลิตเมื่อมีอิทธิพลร่วม (Interaction Effect) ของกระบวนการ
7. การลดความผันแปรในกระบวนการผลิต

8. การลดต้นทุนคุณภาพ (Cost of Quality) ด้วยการลดต้นทุนด้านข้อบกพร่องด้านคุณภาพ อันเองมาจากการลดปริมาณข้อบกพร่องของกระบวนการลง

ดัชนีความสามารถด้านศักยภาพของกระบวนการ (Potential Capability Indices)

ในการปรับปรุงคุณภาพ มีความจำเป็นต้องกำหนดตัววัดที่จะทำให้ผู้เกี่ยวข้องได้ตระหนักถึงการลดความผันแปรรอบค่าเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง จึงได้กำหนดให้วัดความสามารถของกระบวนการในรูปของความผันแปรของผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกระบวนการผลิต ซึ่งถือเป็นดัชนีวัดความสามารถของกระบวนการ (Process Capability Index; PCI) โดยนิยามว่า

$$PCI = \frac{\text{ความคลาดเคลื่อนอนุโลมที่ยอมให้เกิด}}{\text{ความสามารถของกระบวนการ}}$$

โดย Osuga เรียก PCI สำหรับการศึกษาในระยะสั้นว่า ดัชนี C_p ดังนั้น

$$C_p = \frac{USL - LSL}{6\sigma_{ST}}$$

ความหมายของ USL LSL และ $6\sigma_{ST}$

สำหรับดัชนีความสามารถด้านศักยภาพของกระบวนการในระยะยาว จะแทนด้วยดัชนี

P_p โดย

$$P_p = \frac{USL - LSL}{6\sigma_{ST}}$$

ดัชนีความสามารถด้านศักยภาพของกระบวนการทั้ง C_p และ P_p นี้จะมีข้อดี คือ ทำให้ผู้เกี่ยวข้องดำเนินการลดความผันแปรได้อย่างต่อเนื่อง โดยการพิจารณาจากค่าของความคลาดเคลื่อนอนุโลมของข้อกำหนดเฉพาะในรูปของความสามารถของกระบวนการ อย่างไรก็ตาม ดัชนีดังกล่าวอาจจะทำให้ผู้เกี่ยวข้องมีความเข้าใจสับสนอยู่บ้างโดยเฉพาะพนักงานระดับปฏิบัติการ ทั้งนี้เพราะว่าค่า C_p และ P_p นี้ “ยิ่งมีค่าสูง ยิ่งดี” ในขณะที่คนทั่วไปมักจะเข้าใจความผันแปรของกระบวนการในความหมายเดียวกับอัตราส่วน C_R และ P_R คือ “ยิ่งมีค่าต่ำ ยิ่งดี” นอกจากนี้แล้ว ยังมีข้อเสียเหมือนกับกรณีอัตราส่วน C_R และ P_R คือ ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้จากกระบวนการต้องมีการแจกแจงแบบปกติและถ้าหากผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมิได้มีการแจกแจงแบบปกติแล้วการตีความหมายก็อาจจะผิดความหมายไปบ้าง นอกจากนี้แล้ว ข้อกำหนดเฉพาะจะต้องมีความคลาดเคลื่อนอนุโลมแบบสมมาตรกัน ซึ่งจะทำให้ค่ากลางของข้อกำหนดเฉพาะอยู่ที่ตำแหน่งปรับตั้งของกระบวนการ ซึ่งจะไม่สามารถคำนวณและตีความหมายตามที่กล่าวมาแล้ว ดัชนีความสามารถด้านสมรรถนะของกระบวนการ C_{pk} และ P_{pk}

จากที่ได้กล่าวถึงดัชนี C_p ที่เป็นตัววัดความสามารถด้านศักยภาพของกระบวนการมาแล้ว โดยดัชนีดังกล่าวจะสะท้อนเพียงแค่ผลจากการออกแบบ (คือ ค่าการกระจายของผลิตภัณฑ์เนื่องจากกระบวนการ) เท่านั้น แต่มิได้สะท้อนถึงผลจากการควบคุม (คือ ค่าตำแหน่งของกระบวนการ) แต่เพียงอย่างเดียวทำให้ผู้วิเคราะห์ไม่ทราบถึงผลที่เป็นจริงจากกระบวนการ

Kane ได้กำหนดให้ใช้ดัชนีที่สะท้อนถึงค่าการเลื่อนไปจากค่ากลางของข้อกำหนดเฉพาะของตำแหน่งของกระบวนการ และเรียกว่า C_{pk} โดยที่ k มาจาก Katayori ในภาษาญี่ปุ่นที่มีความหมายถึง ความเบี่ยงเบนไป หรือการเลื่อนออกไป

$$\begin{aligned} \text{เมื่อ } k &= \frac{\text{ระยะระหว่างตำแหน่งของกระบวนการจากค่ากลางของข้อกำหนด}}{\frac{1}{2} \text{ ของความคลาดเคลื่อนอนุโลม}} \\ &= \frac{2|m-x|}{USL-LSL} \\ \text{โดย } m &= \frac{USL+LSL}{2} \\ \text{ดังนั้น } C_{pk} &= C_p (1-k) \end{aligned}$$

การปฏิบัติการแก้ไขเมื่อกระบวนการไม่มีความสามารถด้านสมรรถนะ

ในการพิจารณาความสามารถของกระบวนการเพื่อการปฏิบัติแก้ไขกรณีกระบวนการไม่มีความสามารถนั้นสามารถสรุปได้ กล่าวคือ ในกรณีที่ความสามารถด้านสมรรถนะมีค่าต่ำและความสามารถด้านศักยภาพมีค่าต่ำด้วย ก็มีความจำเป็นต้องดำเนินการลดความผันแปรของกระบวนการลงด้วยการออกแบบใหม่เพื่อให้กระบวนการมีความมั่นคงต่อการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้หรือออกแบบข้อกำหนดเฉพาะของกระบวนการที่ใช้อยู่แล้วเสียใหม่ รวมถึงการออกแบบอุปกรณ์จับยึด (Jig and Fixture) เสียใหม่ รวมถึงการแก้ไขด้วยการฝึกอบรมพนักงานใหม่ด้วย ในกรณีที่ความสามารถทางด้านสมรรถนะของกระบวนการมีค่าต่ำแต่ความสามารถของกระบวนการด้านศักยภาพมีค่าสูงแล้ว แสดงว่ามีปัญหาด้านการควบคุมกระบวนการจึงมีความจำเป็นต้องหาปัจจัยที่มีผลต่อค่าปรับตั้งของกระบวนการแล้วทำการปรับค่าปรับตั้งเพื่อให้ความสามารถด้านสมรรถนะของกระบวนการมีค่าสูงขึ้น

นอกจากนี้แล้ว ในการวิเคราะห์เพื่อการปรับปรุงความสามารถของกระบวนการนี้ ควรมีการพิจารณาร่วมกันถึงดัชนีความสามารถของกระบวนการทั้งการศึกษาแบบระยะสั้นและระยะยาวด้วย ซึ่งถ้าหากพบว่า C_{pk} และ P_{pk} มีค่าใกล้เคียงกันและมีค่าต่ำ แสดงว่ากระบวนการดังกล่าวขาดความสามารถอันเนื่องมาจากการออกแบบกระบวนการจึงมีความจำเป็นต้องทำการวิเคราะห์เพื่อหาปัจจัยที่มีผลต่อความผันแปรของกระบวนการแล้วทำการกำหนดค่าที่เหมาะสมเพื่อลดขนาดความผันแปรของกระบวนการลงจึงถือว่าปัญหาดังกล่าวนี้นับเป็นปัญหาด้าน

เทคโนโลยี แต่ถ้าหากเป็นกรณีนี้ P_{pk} มีค่าต่ำแต่ C_{pk} มีค่าสูงแล้ว แสดงว่ากระบวนการดังกล่าว
ดังตารางที่ 2.1 และตารางที่ 2.2

ตารางที่ 2.1 ลำดับของความสามารถด้านศักยภาพของกระบวนการตามค่าดัชนี C_p

ค่าดัชนี C_p	ลำดับของความสามารถของกระบวนการ
$2.00 \leq C_p$	ดีเหลือเชื่อ
$1.67 \leq C_p < 2.00$	ดีเลิศ
$1.33 \leq C_p < 1.67$	ดี
$1.00 \leq C_p < 1.33$	พอใช้
$0.67 \leq C_p < 1.00$	ไม่ดี
$C_p < 0.67$	ไม่ดีมาก

ตารางที่ 2.2 ค่าดัชนี C_p และสัดส่วนประมาณการของผลิตภัณฑ์บกพร่องของกระบวนการ

ระดับคุณภาพ ของกระบวนการ (ระยะสั้น)	ดัชนี C_p	สัดส่วนผลิตภัณฑ์บกพร่อง (PPM)	
		ข้อกำหนดเฉพาะ แบบพิกัดด้านเดียว	ข้อกำหนดเฉพาะ แบบพิกัดสองด้าน
6 σ	2	0.001248	0.002496
5.5 σ	1.83	0.02124	0.04248
5 σ	1.67	0.3002	0.6
4.5 σ	1.5	3.45	7
4 σ	1.33	31.79	64
3.5 σ	1.17	232.7	465
3 σ	1	1,350	2,700
2.5 σ	0.83	6,210	12,420
2 σ	0.67	22,750	45,500
1.5 σ	0.5	66,810	133,620
1 σ	0.33	158,700	317,400

■ แผนภาพกระบวนการผลิต (Process Map)

เป็นส่วนที่สำคัญอย่างยิ่งในการที่จะหาสาเหตุของปัญหา ซึ่งการสร้างแผนภาพของกระบวนการผลิต จะต้องทำอย่างละเอียดทุกขั้นตอนในการประกอบผลิตภัณฑ์เพื่อที่จะสามารถระบุตัวแปรสำคัญในกระบวนการผลิต (Process Input) และผลลัพธ์ในกระบวนการผลิต (Process Output) ขั้นตอนนี้จึงเปรียบเสมือนการตรวจวิเคราะห์ของกระบวนการผลิต ซึ่งอาจจะทำให้เราทราบถึงสิ่งผิดปกติหรือทราบสาเหตุที่แท้จริงของความบกพร่องในการผลิตที่มีผลต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ซึ่งขั้นตอนนี้อาจเป็นขั้นตอนที่นำไปสู่การวิเคราะห์ปัญหา โดยการทดลองตั้งสมมติฐานหรือโดยการใช้ข้อมูลทางด้านสถิติที่มีการเก็บรวบรวมอย่างถูกวิธี

การสร้างแผนการไหลของผลิตภัณฑ์ ต้องใช้การระดมสมองและทีมงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ เพื่อที่จะได้รายละเอียดที่สำคัญและครบถ้วนของกระบวนการผลิต ซึ่งแผนภาพการไหลนั้นจะต้องสามารถบอกถึงสาเหตุแห่งความบกพร่องของผลิตภัณฑ์ (Cause of Poor Quality: COPQ)

การสร้างแผนการไหลของผลิตภัณฑ์ จำเป็นอย่างยิ่งในการระบุที่มาของข้อบกพร่องและสิ่งที่ซ่อนในกระบวนการผลิต (Hidden Factory) ซึ่งสิ่งเหล่านี้ส่งผลให้สูญเสียเวลา เงิน ทรัพยากร และพื้นที่ในการจัดเก็บ

■ ผลรวมของสัดส่วนของเสีย (Rolled Throughput Yield)

ได้มาจากการคำนวณของสัดส่วนของเสียครั้งแรกและไม่รวมสัดส่วนของเสียที่ได้มาจากการซ่อมแซม การคำนวณสัดส่วนของเสียก็เพื่อเป็นมาตรฐานในการเปรียบเทียบผลลัพธ์จากการควบคุมกระบวนการผลิต

■ ผังแสดงเหตุและผล (Cause and Effect Diagram)

วีระพงษ์ เณลิมาจิระรัตน์ (2536) กล่าวว่า ผังแสดงเหตุและผล คือ ผังที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะทางคุณภาพกับ ปัจจัยต่าง ๆ (ที่เกี่ยวข้อง) กล่าวคือ คุณลักษณะทางคุณภาพคือผลที่เกิดขึ้นจากสาเหตุคือปัจจัยต่าง ๆ ที่เป็นต้นตอของคุณลักษณะอันนั้น

การสร้างผังแสดงเหตุและผลที่จะเอื้อประโยชน์ต่อการแก้ปัญหาได้จริง ๆ ไม่ใช่เรื่องง่าย ผู้ที่สามารถสร้างผังก้างปลาได้ถูกต้อง คือ ผู้ที่มีโอกาสแก้ปัญหาทางคุณภาพได้ถูกต้อง เช่นเดียวกันข้อสังเกตเกี่ยวกับผังแสดงเหตุและผล จะต้องทำการแยกแยะและเลือกสรรเพื่อหาปัจจัยอันเป็นสาเหตุแห่งปัญหานั้นควรใช้การปรึกษาหารือในกลุ่มคนหลาย ๆ

ความคิดมาร่วมกัน เพราะการละเว้นหรือมองข้ามปัจจัยบางอย่างไปจะก่อผลเสียภายหลังได้ (อาจทำให้การแก้ปัญหาผิดจุดได้) เลือกคุณลักษณะของปัญหาและปัจจัยสาเหตุในรูปของขนาดหรือปริมาณที่สามารถใส่หน่วยวัดลงไปได้ เพราะในที่สุดแล้วผลสรุปจากผังก้างปลาจะต้องนำไปแก้ไขปรับปรุงตัวแปรต่างๆ ในการผลิต

การนำผังแสดงเหตุและผลไปใช้งานจะต้องก่อนสรุปปัญหา ควรใส่นักหรือคะแนนให้กับปัจจัยสาเหตุแต่ละตัว เพื่อจะได้ใช้การจัดลำดับความสำคัญของปัญหา ซึ่งแนวทางเสนอแนะนี้จะนำไปผังแสดงเหตุและผลที่ได้ไปเชื่อมโยงกับ FMEA

■ ประเภทของการวิเคราะห์สาเหตุและผล 2 ประเภท

1. แผนภาพก้างปลา (Fishbone Diagram)

- การเข้าสู่วิธีการระดมสมอง ที่ถือปฏิบัติกันมาแล้วเขียนเป็นแผนภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างสาเหตุและผลโดยแผนภาพนี้ จะเป็นเครื่องมือที่ดีมาก เมื่อทราบว่าผลกระทบที่สำคัญเพียงประการเดียวที่จะวิเคราะห์คืออะไร

2. ตารางสาเหตุและผล (Cause-Effect Matrix)

- แผนภาพในรูปแบบตารางที่แสดงถึง ความสัมพันธ์โดยตรงระหว่างผลของกระบวนการ (Y's) KPOV และปัจจัยป้อนเข้ากระบวนการ (X's) KPIV

วิธีการสร้างตาราง C-E

1. กำหนดรายการของตัวแปรที่แสดงผลิตภัณฑ์ของกระบวนการ (Y's) ที่ด้านบนของตาราง โดยรายการเหล่านี้จะต้องเป็นสิ่งที่คณะทำงาน และ/หรือ ลูกค้ายอมรับว่ามีความสำคัญ โดยรายการเหล่านี้ อาจจะเป็นส่วนหนึ่ง (Subset) ของรายการ Y's ที่บ่งชี้ผ่านแผนภาพแสดงการไหลของกระบวนการ (Process Map)
2. จัดอันดับของตัวแปรแต่ละตัวให้เป็นตัวเลขโดยใช้สเกลที่สมเหตุสมผล (โดยทั่วไป มักใช้สเกล 1-10) โดย Y ที่มีความสำคัญมากที่สุดจะได้คะแนนรวมมากที่สุด
3. บ่งชี้ถึงปัจจัยป้อนเข้าที่มีแนวโน้มจะเป็นสาเหตุ (potential cause) หรือ X's ทั้งหมดที่เป็นไปได้ในช่องซ้ายมือของตาราง
4. ให้อัตราเป็นตัวเลข (ความสัมพันธ์ร่วม) แสดงอิทธิพลของ X แต่ละตัวที่มีต่อ Y แต่ละตัวภายใต้กรอบในตารางที่พิจารณา โดยการกำหนดเกณฑ์นี้จะขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของคณะทำงาน
5. ใช้คอลัมน์ทั้งหมดของตารางในการวิเคราะห์และจัดอันดับสำคัญก่อนหลัง เพื่อหาจุดเน้นในการสร้าง FMEA เบื้องต้น

2.2.2.2 ขั้นตอนการวัดเพื่อระบุสาเหตุของปัญหา (Measure Phase)

■ การวิเคราะห์ความล้มเหลวในการผลิต (FMEA)

ธนาคาร เกียรติบรรลือ (2543) กล่าวว่า FMEA คือเทคนิคทางวิศวกรรมที่ใช้ในการกำหนดการบ่งชี้และการจัดปัญหาความล้มเหลวและความผิดพลาดต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นมาแล้วในระบบงานของการออกแบบของกระบวนการและการบริการก่อนที่จะถึงลูกค้า

ลักษณะสำคัญของ FMEA

ต้องมีการแสดงให้เห็นถึงรูปแบบของความล้มเหลวปัญหา และความผิดพลาดต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นแล้วจากระบบงาน การออกแบบ การผลิตและการบริการอย่างชัดเจน และมีการประเมินผลจะต้องมีการบ่งชี้การกระทำ สำหรับการลดหรือขจัดโอกาสของความล้มเหลวปัญหาและความผิดพลาดนั้นๆ ที่จะเกิดขึ้นมาอีก

ต้องมีการบันทึกลงบนแบบฟอร์มมาตรฐาน โดยปกตินิยมใช้ FMEA 2 ชนิดคือ Design FMEA สำหรับการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มีการนำเอาปัญหาสำคัญและข้อบกพร่องต่างๆ จากผู้ใช้หรือลูกค้ามาศึกษาและหาวิธีการปรับปรุงแก้ไขและอีกชนิดหนึ่งคือ Process FMEA สำหรับการออกแบบและปรับปรุงกระบวนการผลิตซึ่งมีผลต่อคุณภาพผลิตภัณฑ์เพื่อป้องกันไม่ให้มีของเสียและขจัดหรือลดปัญหาจากการผลิตที่จะส่งต่อไปยังกระบวนการผลิตถัดไปและลูกค้า

ประโยชน์ของ FMEA

ช่วยพิจารณาทางเลือกตั้งแต่ขั้นตอนแรกของการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ซึ่งเพิ่มศักยภาพของการผลิตและความเชื่อถือสร้างความมั่นใจว่ารูปแบบของความล้มเหลวความผิดพลาดและปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ รวมถึงผลกระทบที่อาจตามมาได้รับการพิจารณาอย่างละเอียดถี่ถ้วนมาก่อนแสดงรายการของปัญหาหลักต่างๆ และระดับความรุนแรงของผลกระทบเมื่อเกิดปัญหานั้นขึ้นมา FMEA สามารถแสดงบันทึกผลของการปรับปรุงหลังจากมีมาตรฐานการแก้ไขให้ถูกต้องอย่างใดอย่างหนึ่งได้ทันที เป็นพื้นฐานสำหรับการกำหนดรายการทดสอบเพิ่มเติมระหว่างการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการผลิต ช่วยรวบรวมข้อมูลในอดีตสำหรับเป็นเอกสารอ้างอิงในอนาคต โดยนำมาใช้วิเคราะห์รูปแบบของปัญหาหรือความล้มเหลวต่างๆ สำหรับการพิจารณาเรื่องความเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการผลิตทำให้เกิดความมั่นใจได้ว่าการปรับปรุงและพัฒนาต่างๆ มีผู้รับผิดชอบหรือช่วยให้วิศวกรประจำ

กระบวนการผลิตสร้างระบบการป้องกันปัญหาที่สามารถประเมินผลได้เมื่อมีการประชุม ทบทวนขั้นสุดท้ายของการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการผลิต

ชนิดของ FMEA และการนำไปใช้งาน Failure Mode and Effect Analysis หรือ FMEA เป็นวิธีการวิเคราะห์ปัญหาหรือความล้มเหลวอย่างเป็นระบบมีขั้นตอนสำหรับการค้นหา สาเหตุของความผิดพลาดก่อนที่จะเกิดขึ้นจริงเพื่อเป็นการป้องกันก่อนที่จะเกิดปัญหาร้ายแรง ขึ้นมาภายหลังและเป็นการลดความเสี่ยงของการเกิดปัญหา FMEA

งานเอกสารของ FMEA

การวิเคราะห์ปัญหาหรือความล้มเหลวที่เกิดขึ้นโดยวิธีการ FMEA ถือว่าเป็นการวาง ระบบเตือนภัยล่วงหน้าและเป็นเทคนิคการป้องกันปัญหาชนิดหนึ่ง ซึ่งมีส่วนช่วยวิศวกรกระบวนการ ในการศึกษาค้นหาสาเหตุและผลกระทบต่างๆ ก่อนที่การออกแบบหรือวิธีการกระบวนการผลิตจะ สรุปลงขั้นสุดท้ายทุกเรื่องทุกด้านที่มีการวิเคราะห์ร่วมกันจะถูกบันทึกแบบฟอร์มมาตรฐานของ FMEA เริ่มต้นจากหน้าตัวอย่างใดอย่างหนึ่งของกระบวนการผลิตจะถูกนำมาพิจารณาอย่าง ละเอียดว่ามีชนิดหรือรูปแบบของปัญหาและความล้มเหลวที่อาจเกิดขึ้นหรือเคยเกิดขึ้นมาแล้วมี อะไรบ้างมีสาเหตุมาจากเรื่องใดและจะมีผลกระทบอย่างไรหลังจากนั้นจะมีการประมาณตัวเลข ระดับความเสี่ยงหรือที่เรียกกันว่าค่า RPN ซึ่งมาจากคำว่า Risk Priority Number ให้กับแต่ละ ปัญหาการคำนวณค่า RPN ได้มาจากผลคูณค่าพารามิเตอร์ 3 ตัว คือ $O \times S \times D$ เมื่อ

O = Occurrence คือ ระดับความเสี่ยงของการเกิดปัญหาความล้มเหลว หรือความ ผิดพลาด

S = Severity คือ ระดับความรุนแรงของผลกระทบเมื่อเกิดปัญหานั้นขึ้น

D = Detection คือ ระดับความสามารถในการตรวจจับปัญหานั้นก่อนที่จะส่งมอบงาน หรือผลิตภัณฑ์ไปให้ลูกค้า

ค่า O, S และ D นิยมใช้เป็นตัวเลขจำนวนเต็ม มีค่าตั้งแต่ 1 ถึง 10 ดังนั้น ค่าระดับ ความเสี่ยงต่ำสุดของการเกิดปัญหา คือ ค่า $RPN = 1$ ซึ่งมาจาก $1 \times 1 \times 1$ หมายความว่า ความถี่ของการเกิดปัญหานี้มีน้อยมากและความรุนแรงของผลกระทบเมื่อเกิดปัญหานี้มีน้อย มากเช่นกัน และสามารถตรวจจับปัญหานี้ได้ก่อนส่งมอบให้แก่ลูกค้าอย่างสมบูรณ์ส่วนค่าระดับ ความเสี่ยงสูงสุดของการเกิดปัญหา คือ ค่า $RPN = 1000$ ซึ่งมาจาก $10 \times 10 \times 10$ หมายความว่า ความถี่ของการเกิดปัญหานี้มีมากเช่นพบทุกวัน และ ระดับความรุนแรงของผล กระทบ

เมื่อเกิดปัญหานี้ก็มีมากเช่นกระบวนการผลิตต้องหยุดทั้งหมดหรือลูกค้าต้องยกเลิกสัญญาสั่งซื้อ เป็นต้น และยังไม่มีการตรวจจับปัญหานี้ก่อนส่งมอบให้แก่ลูกค้าเลย

■ การวิเคราะห์ความถูกต้องและแม่นยำของระบบการวัด

ในระบบการวัดมีความสำคัญมาก การวัดเป็นเสมือนกลไกในการควบคุมผลิตภัณฑ์และเป็นการควบคุมกระบวนการ เพื่อเป็นการประกันคุณภาพสู่ลูกค้ากระบวนการวัดมีองค์ประกอบหลักๆ คือ เครื่องมือวัด พนักงานวัดซึ่งมีสาเหตุมาจาก ทักษะ ความชำนาญ และระดับการฝึกฝน วิธีการวัดชิ้นงานที่วัดสิ่งแวดล้อมในการวัดซึ่งมีสาเหตุมาจากอุณหภูมิ ความชื้นและธรรมชาติ เนื่องจากแต่ละองค์ประกอบมีความไม่เท่ากัน จึงเกิดความผันแปรในระบบการวัด

การวิเคราะห์ระบบความแม่นยำของเครื่องมือวัดมีความสำคัญมาก เนื่องจากการแก้ปัญหาทางด้านคุณภาพหรือการป้องกันปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพนั้น ต้องมีความมั่นใจในความเสถียรของเครื่องมือวัดซึ่งการวิเคราะห์ระบบการวัดมีจุดประสงค์เพื่อวิเคราะห์ความคลาดเคลื่อนของระบบการวัดในกระบวนการผลิตว่าอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถยอมรับได้หรือไม่โดยการวิเคราะห์คุณสมบัติเชิงสถิติของระบบการวัด เพื่อทำการแยกแหล่งความผันแปรออกเป็นชิ้นงาน (Part-to-Part Variation) พนักงานวัด (Appraiser Variation) ความผันแปรร่วม (Interaction Variation)

ตำรงค์ ทวีแสงสกุลไทย (2538) ได้นิยามคำว่าความแม่นยำและความเที่ยงตรง ดังนี้ ความแม่นยำ (Precision) คือ ความสามารถในการวัดที่ให้ผลค่าที่ใกล้เคียงกันมาก ค่าไม่ กระจายกระจายและจะให้ความแม่นยำไม่เปลี่ยนค่ามากไม่มีการปรับวิธีการหรือปรับเครื่องมือวัด

ความเที่ยงตรง (Accuracy) คือ ความสามารถในการวัดที่ให้ค่าใกล้เคียงความจริงมาก ผลต่างของค่าจริงและค่าวัดโดยเฉลี่ยน้อยมาก

กิตติศักดิ์ พลอยพานิชเจริญ (2542) กล่าวว่า การวิเคราะห์ความแม่นยำมุ่งพิจารณา 2 ประเด็นหลัก คือ คุณสมบัติเชิงสถิติของค่าวัดมีความไวต่อเทคนิคของพนักงานวัดหรืออุปกรณ์การวัดหรือไม่ และระบบการวัดที่พิจารณามีความสามารถในการตรวจจับความผันแปรของผลิตภัณฑ์ที่แสดงความผันแปรของกระบวนการผลิตหรือไม่ คุณสมบัติด้านความแม่นยำนี้ ถ้าหากมีการจำแนกตามช่วงเวลาที่เกิดขึ้นแล้วจะได้รับการ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ความสามารถในการทำซ้ำ (Repeatability)และความสามารถในการทำเหมือน(Reproducibility) โดยที่ความสามารถในการทำซ้ำของระบบการวัด หมายถึง ค่าความแตกต่างในการวัดอย่างต่อเนื่องกับชิ้นงานเดียวกันด้วยเครื่องมือเดียวกันและด้วยพนักงานคนเดียวกัน ซึ่งโดยปกติจะใช้ความสามารถในการทำซ้ำในการประมาณค่าความผันแปรของระบบการวัดในระยะสั้น (Short – Term Measurement)

ส่วนความสามารถในการทำเหมือนของระบบการวัด หมายถึง ค่าความแตกต่างในค่าเฉลี่ยของการวัดงานชิ้นเดียวกันด้วยเครื่องมือเดียวกันแต่ต่างพนักงานกัน และโดยปกติจะใช้ความสามารถในการทำเหมือนในการประมาณค่าความผันแปรของระบบการวัดในระยะยาว (Long-Term Measurement) นอกจากนี้ อาจจะกล่าวอย่างสั้นๆ ได้ว่าความสามารถในการทำซ้ำ คือ ความผันแปรภายในเงื่อนไขการวัดด้วยกันในขณะที่ใช้ความสามารถในการทำเหมือน คือ ความผันแปรระหว่างเงื่อนไขของการวัดโดยเงื่อนไขที่กล่าวนี้อาจจะหมายถึง พนักงานวัด อุปกรณ์จับยึด (จิ๊กและฟิกซ์เจอร์) และเงื่อนไขของสภาพแวดล้อม เป็นต้น

ในการประเมินผลความสามารถในการทำซ้ำและความสามารถในการทำเหมือนของระบบการวัด (GR&R - Gage Repeatability and Reproducibility) จะหมายถึง การประเมินผลค่าผันแปรอันเนื่องมาจากการวัดค่าจริงของงานหนึ่งแบบซ้ำๆ ภายใต้เงื่อนไขเดียวกันแล้วมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขเดียวกัน การวางแผนศึกษาความสามารถในการทำซ้ำและความสามารถในการทำเหมือนของระบบการวัดวิธีการและเวลาที่จะมีการสอบเทียบเครื่องมือวัดการสอบเทียบเครื่องมือวัดถือเป็นการดำเนินการที่มีความสำคัญมากต่อการพิจารณาถึงความคลาดเคลื่อนด้านความถูกต้องในระบบการวัดโดยปกติแล้วจะต้องมีการสอบเทียบก่อนการศึกษาความสามารถในการทำซ้ำและความสามารถในการทำเหมือน จะเริ่มต้นขึ้นและไม่ควรจะมีการสอบเทียบใหม่ ถ้าหากการศึกษายังไม่สิ้นสุดเพราะถ้าหากมีการสอบเทียบใหม่ในระหว่างการศึกษาทำให้เกิดความผันแปรจากการสอบเทียบรวมอยู่กับประเมินผลความสามารถในการทำซ้ำของระบบการวัดด้วย

จำนวนพนักงานวัดที่ใช้สำหรับการศึกษา GR & R ในการกำหนดจำนวนพนักงานวัดที่เหมาะสมสำหรับศึกษานั้นมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพิจารณาก่อนว่าในระบบการผลิตมีพนักงานวัด (คือ ผู้ใช้เครื่องมือวัดในการกำหนดค่าตัวเลขกับชิ้นงานเพื่อการตัดสินใจ) ในกรณีที่ระบบการวัด มีพนักงานวัดจำนวนหลายคน ให้ทำการสุ่มพนักงานวัดมาทำการศึกษาอย่างน้อย 2 คน โดยพนักงานวัดทุกคนต้องผ่านการฝึกอบรมและปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานวัดในอุปกรณ์วัดที่ทำการศึกษาสำหรับงานประจำ

จำนวนสิ่งตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา GR & R จำนวนสิ่งตัวอย่างที่จะใช้ในการศึกษานั้น โดยปกติจะแนะนำไว้ที่ 10 สิ่งตัวอย่าง ซึ่งถ้าหากไม่สามารถดำเนินการได้จะต้องพยายามให้ (จำนวนของสิ่งตัวอย่าง) \times (จำนวนของพนักงานวัด) มากกว่า 15 และถ้าหากไม่สามารถดำเนินการได้ให้เพิ่มจำนวนซ้ำของการวัดในแต่ละสิ่งตัวอย่างและสิ่งตัวอย่างที่จะใช้ในการวัดนี้ ต้องเป็นสิ่งตัวอย่างที่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ และในกรณีที่จะทำให้ระบบการวัดมีคุณภาพด้านความผันแปรเพียงพอต่อการตรวจจับความผันแปรของชิ้นงานในกระบวนการแล้ว จะต้องทำให้ข้อมูลแบ่งแยกได้ไม่ต่ำกว่า 5 กลุ่ม (ชิ้น)

จำนวนครั้งในการวัดซ้ำสำหรับสิ่งตัวอย่างแต่ละชั้นโดยปกติแล้วมักจะแนะนำให้ทำการวัดซ้ำที่แต่ละสิ่งตัวอย่างด้วยจำนวนซ้ำเท่า ๆ กัน (เรียกรวมการทดลองแบบนี้ว่า Balance Design) ซึ่งโดยทั่วไป จะกำหนดให้มีการวัดซ้ำสำหรับพนักงานวัดแต่ละคนด้วยจำนวน 2-3 ครั้งต่อชั้นงาน แต่ละชั้น

วิธีการลดความผันแปรภายในสิ่งตัวอย่างของการศึกษา GR & R บางกรณีจะไม่สามารถกำจัดความผันแปรภายในสิ่งตัวอย่างออกจากการวัดซ้ำ จึงต้องมีความพยายามเลือกงานในล็อตให้มีความใกล้เคียงกันให้มากที่สุด

วิธีการประเมินผลรีพีทเทเบิลและรีโพรดิวซิเบิลดีมีทั้งหมด 3 วิธี

วิธีอาศัยการวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) วิธีนี้เหมาะกับการวิเคราะห์ผลการศึกษาที่ได้มาจากการออกแบบการทดลองเพื่อพิจารณาว่าพนักงานและชั้นงานเป็นสาเหตุความผันแปรอย่างมีนัยสำคัญหรือไม่ และวิธีการนี้จะสามารถแยกความผันแปรจากสาเหตุร่วมระหว่างชั้นงาน และพนักงานวัดออกจากค่ารีพีทเทเบิลได้ แต่อย่างไรก็ดี วิธีการนี้มีข้อเสียตรงที่ยุ่งยากในการคำนวณแต่ส่วนใหญ่วิธีการนี้จะใช้กับกรณีการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการช่วยคำนวณ

ในการตีความหมายผลการวิเคราะห์จากตารางการวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) จะต้องเริ่มจากการวิเคราะห์ความมีนัยสำคัญของอิทธิพลร่วม (Interaction Effect) ระหว่างพนักงานและชั้นงานก่อนเสมอ ซึ่งถ้าพบว่าอิทธิพลร่วมระหว่างพนักงานและชั้นงานมีนัยสำคัญแสดงว่า เมื่อเปลี่ยนชั้นงานให้พนักงานคนเดิมทำการวัดแล้วผลการวัดจะเปลี่ยนไป ซึ่งจะพบว่าอิทธิพลร่วมมีผลมากและในกรณีที่อิทธิพลร่วมมีนัยสำคัญนี้ก็ไม่มีความจำเป็นต้องตีความหมายจากอิทธิพลหลัก (Main Effect) ของพนักงานวัดหรือชั้นงานอีกเพราะว่าแม้อิทธิพลหลักของพนักงานวัดจะดูเหมือนมีผลอย่างไม่มีนัยสำคัญแต่แท้จริงแล้วมีอิทธิพลมาก

2.2.2.3 ขั้นตอนการวิเคราะห์เพื่อระบุสาเหตุของปัญหา (Analyze Phase)

▪ สถิติและการควบคุมคุณภาพ

สถิติ คือ ศาสตร์แขนงหนึ่งที่ใช้ตัดสินใจเหตุการณ์ภายใต้ความผันแปรโดยการตัดสินใจประกอบด้วยการรวบรวมการวิเคราะห์ตลอดจนการสรุปผลเพื่อดำเนินการจากข้อมูล

▪ การตั้งสมมติฐานในการตรวจสอบ (Hypothesis Testing)

จากที่กล่าวมาแล้ว ในลำดับขั้นตอนการออกแบบการทดลองว่าในการวิเคราะห์ผลการทดลองโดยใช้วิธีทางสถิตินั้นจะมีความเสี่ยงเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่เสมอ ดังนั้น การตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลจึงต้องอยู่ภายใต้ความเสี่ยงดังกล่าว

การตั้งสมมติฐานในการตรวจสอบจะตั้งสมมติฐานใน 2 ทางเลือก คือ

H_0 : ระดับของปัจจัยไม่มีผลต่อกระบวนการผลิต

H_1 : ระดับของปัจจัยมีผลต่อกระบวนการผลิต

ทั้งนี้ภายใต้ความเสี่ยง 2 ตัวคือ α และ β

α หมายถึง ความเสี่ยงในการไม่ยอมรับสมมติฐานหลัก (Null Hypothesis) ทั้งที่สมมติฐานหลักเป็นจริง หมายถึง ความเสี่ยงในการยอมรับสมมติฐานหลักทั้งที่สมมติฐานหลักไม่เป็นจริงจากความเสี่ยงของทั้ง 2 แบบนั่นเองจึงต้องมีการกำหนดจำนวนซ้ำที่ใช้ในการทดลองเพื่อให้มีความเชื่อมั่นหรือมีความเสี่ยงตามที่กำหนดไว้และในการทำการวิเคราะห์ก็มักจะให้ค่าของ α คงที่ และ ให้ค่า β น้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้

2.2.2.4 ขั้นตอนการปรับปรุงแก้ไขกระบวนการ (Improve Phase)

▪ การออกแบบการทดลอง (Design of experiments)

การออกแบบการทดลองเพื่อตรวจดูว่าปัจจัย (Factor) ใดหรือตัวแปร (Input Variable) ใดที่มีผลต่อสิ่งที่ให้ความสำคัญ (หรือความสนใจ) ในผลิตภัณฑ์ที่ออกมา (Output Response) ปัจจัยในการผลิตสามารถแบ่งได้เป็นปัจจัยที่ควบคุมได้ (Controllable Factors) หมายถึง ปัจจัยที่สามารถกำหนดค่าของปัจจัยนั้นได้ในการผลิต และปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ (Uncontrollable Factors) หมายถึง ปัจจัยที่ไม่สามารถกำหนดค่าของปัจจัยนั้นได้ในการผลิต

การออกแบบการทดลอง เพื่อวิเคราะห์ได้ว่าปัจจัยใดมีผลต่อผลิตภัณฑ์หรือไม่ต้องทำการเปลี่ยนแปลงระดับของปัจจัยอย่างน้อย 2 ระดับ แล้วทำการทดลองจากนั้นจึงวิเคราะห์ผลการทดลอง

วัตถุประสงค์ของการออกแบบการทดลอง

เพื่อยืนยันข้อเท็จจริง (Confirmation) คือ การพิสูจน์ถึงข้อเท็จจริงหรือความเชื่อจากประสบการณ์หรือทฤษฎีบางอย่างที่อธิบายเกี่ยวกับกระบวนการผลิต ค้นหา ข้อเท็จจริง (Exploration) คือ การศึกษาถึงอิทธิพลของเงื่อนไขใหม่ที่มีผลต่อกระบวนการ

คำจำกัดความ (Definition)

อิทธิพลหรือผล (Effect) หมายถึง ผลของตัวแปรต้นที่มีต่อตัวแปรตาม

ปัจจัย (Factor) หมายถึง สิ่ง que คิดว่ามีอิทธิพลต่อผลการทดลองของคุณสมบัติในตัวผลิตภัณฑ์

ระดับของปัจจัย (Level of Factor) หมายถึง สภาวะต่าง ๆ ของปัจจัยหนึ่ง ๆ ที่ทำการกำหนดในการทดลอง

ปัจจัยรบกวน (Noise Factor) หมายถึง ปัจจัยที่ก่อให้เกิดผลกระทบเล็ก ๆ น้อย ๆ และไม่สามารถควบคุมได้

หลักในการออกแบบการทดลอง

การทำแบบสุ่ม (Randomization) คือ การให้โอกาสในการเก็บข้อมูลของข้อมูลแต่ละตัวเท่า ๆ กันเพื่อกระจายผลของปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ให้กับทุกระดับที่ศึกษาให้เท่า ๆ กัน

การทำซ้ำ (Replication) คือ การทำการทดลองซ้ำในแต่ละข้อมูล เพื่อกำจัดเอาผลของปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ออก

การบล็อก (Blocking) คือ การจัดกลุ่มทำการเก็บข้อมูลเป็นช่วง เพื่อลดผลจากปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ แต่ไม่จำเป็นที่จะต้องมีการทำเสมอไป

ลำดับขั้นการออกแบบและวิเคราะห์การทดลอง

การนิยามปัญหา เป็นการระบุว่าความต้องการในการผลิตคืออะไร และต้องการรู้อะไรบ้างในการผลิต ซึ่งการนิยามปัญหานี้จะเกี่ยวข้องไปถึงวัตถุประสงค์ของการทดลองการเลือกปัจจัยที่มีผลและระดับปัจจัยเป็นการใช้หลักการทางทฤษฎีและประสบการณ์ที่เคยปฏิบัติมาในการผลิตเพื่อระบุว่าปัจจัยใดบ้างที่น่าจะมีผลต่อการทดลอง และในแต่ละปัจจัยนั้นควรจะมีช่วงในการทดลองเป็นอย่างไร เพื่อระบุระดับของปัจจัยในการทดลองสุดท้ายคือระบุระดับที่ใช้เป็นแบบใดในรูปแบบต่อไป

แบบกำหนด (Fixed Levels) หมายถึง ระดับของปัจจัยที่สามารถควบคุม หรือกำหนดค่าได้แน่นอน

แบบสุ่ม (Random Levels) หมายถึง ระดับของปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุม หรือกำหนดค่าของปัจจัยได้แน่นอน

แบบผสม (Mixed Levels) หมายถึง การผสมผสานระดับของปัจจัยที่เป็นทั้งแบบกำหนดได้และแบบสุ่ม

การเลือกตัวแปรตอบสนอง (Response Variables) ในการเลือกตัวแปรตอบสนอง ผู้ทำการทดลอง จะต้องเลือกตัวแปรที่สามารถให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการศึกษาและการวัดค่า นั้นจะต้องแม่นยำรวมทั้งความถูกต้องของเครื่องวัดด้วย

การเลือกแบบทดลองจะต้องพิจารณาถึงจำนวนข้อมูลที่ซ้ำซ้ำในการทดลองความเหมาะสมข้อจำกัดในการสุ่ม (Randomization) และการบล็อก (Blocking) ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ต้องนำมาเกี่ยวข้องกันในด้านความเสี่ยงและต้นทุนที่ใช้ในการทดลองสำหรับการเลือกปัจจัย


การทำการทดลอง ในขณะที่ทำการทดลอง จะต้องปฏิบัติตามหลักการที่ได้ออกแบบไว้ นั่นคือ ต้องมีการสุ่ม การทำซ้ำ ข้อควรระวังในขณะที่ทำการทดลอง คือ ความถูกต้องของเครื่องมือวัดและความสม่ำเสมอในการทดลองเพื่อให้ความผิดพลาด (Error) ที่ออกมา มีน้อยที่สุด

การวิเคราะห์ข้อมูล ในการวิเคราะห์ข้อมูล จะใช้ความรู้ทางสถิติมาวิเคราะห์และสรุปผล รวมทั้งตัดสินความถูกต้องของข้อมูลที่เกิดขึ้นก่อนที่จะตีความข้อมูล วิธีทางสถิติไม่สามารถบอกได้ว่าปัจจัยใดมีผล (Effect) เท่าใดได้แน่นอน แต่เป็นเพียงเครื่องมือที่ให้แนวทางในการวิเคราะห์ภายใต้ความเชื่อมั่นเป็นเปอร์เซ็นต์ ในการสรุปผลและข้อเสนอนี้เมื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูลแล้ว จะต้องสรุปผลของการวิเคราะห์ ซึ่งอาจแสดงในรูปกราฟ ตาราง แผนภูมิ ฯลฯ

แผนการทดลองแบบแฟกทอเรียล (Factorial Design)

การทดลองแบบแฟกทอเรียล เป็นการศึกษาผลที่เกิดขึ้นกับตัวแปรตอบสนองในทุกๆ ระดับของปัจจัยนำเข้าที่สำคัญ (Treatment Combination) ที่มีจำนวน 2 ปัจจัยขึ้นไปโดยทุกๆ ระดับของปัจจัยนำเข้าที่สำคัญของปัจจัยนำเข้าทุกตัวจะได้รับการศึกษาไปพร้อมๆ กัน

ผลกระทบจากปัจจัยนำเข้า จะนิยามด้วยการตรวจสอบค่าการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรตอบสนองที่ศึกษาที่เกิดขึ้นโดยการเปลี่ยนระดับของปัจจัยนำเข้านี้เรียกว่า "อิทธิพลหลัก (Main Effect)" ส่วนอิทธิพลร่วม (Interaction) จะหมายถึงค่าการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรตอบสนองในระดับของปัจจัยนำเข้าตัวหนึ่งจะมีค่าไม่เท่ากันในระดับต่างๆ ของปัจจัยนำเข้าตัวอื่นๆ ซึ่งแสดงได้ โดยพิจารณาจากแผนภาพความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยนำเข้าและตัวแปรตอบสนองในรูปที่



ก)

ข)

รูปที่ 2.8 แผนภาพแสดงปัจจัยร่วมในการทดลอง


ก) ปัจจัยร่วมไม่มีผล ข) ปัจจัยร่วมมีผล

ประโยชน์ของการทดลองแบบแฟกทอเรียล

- ในกรณีที่ต้องการศึกษาอิทธิพลของปัจจัยนำเข้าจำนวนหลายตัวจะใช้จำนวนสิ่งตัวอย่างในการทดลองจำนวนที่น้อยกว่าการทดลองทีละ 1 ปัจจัย (One-factor-at-a-time)
- ใช้เวลาการทดลองที่น้อยกว่า เนื่องจากการศึกษาปัจจัยหลายตัวพร้อมๆ กัน
- ผลสรุปจากการทดลองแบบแฟกทอเรียล สามารถที่จะสรุปผลได้ครอบคลุมมากกว่า เนื่องจากสามารถพิจารณาในส่วนของอิทธิพลร่วมระหว่างปัจจัยในการทดลองด้วย

รูปแบบต่างๆ ของการทดลองการทดลองแบบแฟกทอเรียล มีดังนี้

- General Full Factorial Designs: จะกำหนดค่าของปัจจัยนำเข้าในระดับต่างๆ ที่เหมาะสมที่ใช้ในการทดลอง และทำการทดลองในทุกๆ ระดับของปัจจัยนำเข้าที่สำคัญ
- Fractional Factorial Designs: เป็นสับเซตของการทดลอง General Full Factorial Design คือ จะลดจำนวนของการทดลองลง โดยพิจารณาเลือกจำนวนการทดลองจาก Treatment Combination ในผลกระทบบที่ระดับสูงของตัวแปรซึ่งเรียกว่า "Generator"
- 2^k Factorial Designs: เป็นการทดลองแบบแฟกทอเรียลแบบหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นแบบ Full Factorial หรือเป็นแบบ Fractional Factorial Design โดยในแต่ละปัจจัยนำเข้าจะกำหนดค่าเพียง 2 ระดับในการทดลอง และทำการทดลองในทุกๆ ระดับของปัจจัยนำเข้าที่สำคัญ เพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมของตัวแปรตอบสนองในการวิจัย ตัวอย่างภาพแสดงระดับของปัจจัยนำเข้าที่สำคัญของการทดลองแบบ 2^k Factorial Designs ในรูปที่ 2.9



รูปที่ 2.9 แผนภาพแสดง Treatment Combination ใน 2^k Factorial Design

ใช้กับการทดลองที่มีปัจจัยตั้งแต่ 2 ปัจจัย ซึ่งเป็นการทดลองที่มีหลายปัจจัย (Multiple Factor Experiment) และเนื่องจากปัจจัยมากกว่า 1 ปัจจัย ดังนั้น นอกจากจะเกิดอิทธิพลของปัจจัยหลัก (Main Effect) ที่สนใจแล้ว ยังอาจเกิดอิทธิพลของปัจจัยร่วม (Interaction Effect) ได้ด้วย

อิทธิพลของปัจจัยร่วม (Interaction Effect) คือ ผลที่เกิดขึ้นจากปัจจัยหนึ่งเปลี่ยนแปลงไปแล้วมีผลทำให้อิทธิพล (Effect) ของอีกปัจจัยหนึ่งเปลี่ยนแปลงด้วย ดังตัวอย่างการเกิดอิทธิพลของปัจจัยร่วมหรือปฏิสัมพันธ์ ซึ่งเมื่อไม่มีอิทธิพลของปัจจัยร่วมแสดงดัง (1) และเมื่อมีอิทธิพลของปัจจัยร่วมแสดงดัง (2) โดย A และ B คือ ปัจจัย 2 ปัจจัย

เหตุที่ใช้ เนื่องจากการออกแบบ 2^k แฟกทอเรียลนั้น เหมาะสมกับรูปแบบ (Model) ที่มีความเป็นเส้นตรง (Linearity) จึงจะมีความถูกต้องในการตีความข้อมูลได้อย่างถูกต้อง ดังนั้น หากว่าอิทธิพลของปัจจัยต่อตัวแปรตอบสนองมีความเป็นเส้นตรง (Linearity) ไม่ดีแล้ว จะหันมาใช้แบบ 3^k แฟกทอเรียลแทนจะเหมาะสมกว่า


แผนการทดลองแบบแฟร็กชันนอลแฟกทอเรียล (Fractional Factorial Design) เป็นการประยุกต์จากการออกแบบการทดลองแบบแฟกทอเรียล (Factorial Design) โดยการออกแบบการทดลองแบบแฟร็กชันนอลแฟกทอเรียล จะใช้กับการทดลองหลายปัจจัยที่มีปัจจัยเป็นจำนวนมากจึงต้องทำการตัดปัจจัยบางตัวออกโดยอาศัยหลักการคอนฟาวด์ (Confound)

การคอนฟาวด์ (Confound) เป็นเทคนิคที่ใช้ช่วยในการออกแบบทำให้ขนาดของบล็อกเล็กลงจากเดิม ซึ่งในการออกแบบนี้จะเกิดผลทำให้สารสนเทศเกี่ยวกับอิทธิพลของทรีตเมนต์ (Treatment Effect) รวมปะปนอยู่กับอิทธิพลของบล็อก (Block Effect) เสมอ การเลือกอิทธิพลของทรีตเมนต์ที่จะทำการคอนฟาวด์ (Confound Effect) จะเลือกจากความรู้ในกระบวนการผลิตเป็นตัวกำหนดโดยเลือกทรีตเมนต์ที่คาดว่าจะมีผลน้อยต่อตัวผลิตภัณฑ์

การประมาณการทดสอบเอฟ (Approximate F-test) ในการทดลองแบบแฟกทอเรียลที่มีปัจจัย 3 ปัจจัยหรือมากกว่า ซึ่งเป็นรูปแบบกำหนดรูปแบบอื่น ๆ และการออกแบบที่ซับซ้อนบ่อยครั้ง พบว่าไม่สามารถทดสอบทางสถิติได้อย่างถูกต้องในบางอิทธิพลของทรีดเมนต์ซึ่งการแก้ไขหนทางหนึ่งที่เป็นไปได้คือการตั้งสมมุติฐานว่าในบางปฏิสัมพันธ์บางอิทธิพลสามารถที่จะละเลยได้


■ พื้นผิวผลตอบ (Response Surface Methodology, RSM)

ปารเมศ ชูติมา (2545) กล่าวถึง วิธีการพื้นผิวผลตอบ (Response Surface Methodology, RSM) เป็นการรวบรวมเอาเทคนิคทางคณิตศาสตร์และทางสถิติที่มีประโยชน์ต่อการสร้างแบบจำลองและการวิเคราะห์ปัญหาโดยผลที่สนใจขึ้นอยู่กับหลายตัวแปร และมีวัตถุประสงค์ที่จะหาค่าที่ดีที่สุดของผลตอบนี้ ตัวอย่างของกราฟเส้นโครงร่างของพื้นผิวผลตอบ ดังแสดงในรูปที่ 2.10



รูปที่ 2.10 กราฟเส้นโครงร่างของพื้นผิวผลตอบ


จากรูปที่ 2.11 พบว่า การวิเคราะห์พื้นผิวผลตอบเปรียบเสมือนกับการปีนภูเขา ซึ่งยอดเขาจะเป็นจุดที่มีผลตอบสูงสุด จุดประสงค์สุดท้ายของการวิเคราะห์พื้นผิวผลตอบ คือ การหาเงื่อนไขในการทำงานที่ดีที่สุดสำหรับระบบ หรือ เพื่อที่จะหาอาณาเขตของปัจจัยก่อให้เกิดการทำงานอย่างน่าพอใจ



รูปที่ 2.11 วิธีการอย่างมีลำดับขั้นตอนของการวิเคราะห์พื้นผิวผลตอบ

ผลตอบหลายตัว

การพิจารณาผลตอบหลายตัวพร้อม ๆ กันทำได้โดยการสร้างแบบจำลองของพื้นผิวผลตอบที่เหมาะสมสำหรับผลตอบแต่ละตัว และหลังจากนั้นเราหาเซตของเงื่อนไขการทำงานที่จะทำให้ผลตอบทั้งหมดมีค่าที่ดีที่สุดหรืออย่างน้อยสุดให้ผลตอบทั้งหมดอยู่ภายใต้ขอบเขตที่ยอมรับได้ดังแสดงตัวอย่างกราฟเส้นโครงร่างและพื้นผิวผลตอบของผลตอบหลายตัวในรูปที่ 2.12



รูปที่ 2.12 กราฟเส้นโครงร่างและพื้นผิวผลตอบของผลตอบหลายตัว

การออกแบบการทดลองสำหรับพืดพื้นผิวผลตอบ

การพืดและวิเคราะห์พื้นผิวผลตอบจะทำได้ง่ายขึ้น ถ้าเราเลือกการออกแบบการทดลองที่เหมาะสมในส่วนนี้ จะขออธิบายเกี่ยวกับแนวทางในการเลือกการออกแบบที่เหมาะสมสำหรับพืดพื้นผิวผลตอบ เมื่อจะเลือกการออกแบบพื้นผิวผลตอบลักษณะของการออกแบบที่ต้องการบางประการที่ควรพิจารณา คือ

1. ทำให้เกิดการแจกแจงหรือการกระจายที่เหมาะสมของจุดของข้อมูลตลอดบริเวณที่อยู่ในความสนใจ
2. ทำให้สามารถตรวจสอบความพอเพียงของแบบจำลอง และ Lack of Fit ได้
3. ทำให้การทดลองสามารถเกิดขึ้นได้ในบล็อก
4. ทำให้การออกแบบที่มีอันดับ (Order) สูงขึ้นสามารถสร้างขึ้นได้ตามลำดับ
5. ให้ค่าประมาณภายในของความผิดพลาด
6. ไม่ต้องรันการทดลองเป็นจำนวนมาก
7. ไม่ต้องมีหลายระดับของตัวแปรอิสระ
8. คำนวณพารามิเตอร์ในแบบจำลองได้ง่าย

ลักษณะสมบัติที่ต้องการเหล่านี้ในบางครั้งอาจจะขัดแย้งกันได้ ดังนั้น จะต้องมีการไตร่ตรองอย่างดีก่อนที่จะเลือกการออกแบบที่จะนำมาใช้งาน

2.2.2.5 ขั้นตอนการควบคุมกระบวนการผลิต (Control Phase)

■ แผนภูมิควบคุม

วีระพงษ์ เฉลิมจิระวัฒน์ (2541) ได้อธิบายความหมายของแผนภูมิควบคุม (Control Chart) ดังนี้

แผนภูมิควบคุม คือ แผนภูมิหรือกราฟที่จัดทำขึ้นล่วงหน้า โดยอาศัยข้อมูลจากขอบเขตที่กำหนด (Specification) ที่ระบุคุณสมบัติทางคุณภาพข้อใดข้อหนึ่งของชิ้นงานที่ดำเนินการผลิตและต้องการจะควบคุม เพื่อใช้เป็นแนวทางในการติดตามผลการผลิตจากกระบวนการผลิตขั้นตอนใดตอนหนึ่ง โดยการตรวจวัดคุณภาพของชิ้นงานซึ่งในการวัดข้อมูลอาจจะอยู่ในลักษณะ 2 แบบ คือ ข้อมูลที่ได้จากการวัด (Variable Data) และข้อมูลที่ได้จากการนับ (Attribute Data) จากนั้นเขียนบันทึกลงในแผนภูมินั้นๆ ซึ่งโดยปกติจะมีเส้นควบคุม 3เส้น ได้แก่ เส้นขอบเขตกลาง คือ เส้นที่แสดงขนาด หรือจำนวนที่เป็นข้อกำหนดหรือเป้าหมายในการผลิตเส้นขอบเขตควบคุมบนและเส้นขอบเขตควบคุมล่างเป็นค่าที่อนุญาตให้มีความ

คลาดเคลื่อนในการผลิตเกิดขึ้นได้ และหากอยู่ในขอบเขตนี้ก็ถือว่าผลการผลิตยอมรับได้ แต่หากค่าที่ได้อยู่นอกเหนือขอบเขตควบคุม (ไม่ว่าในทางมากกว่าหรือต่ำกว่า) ถือว่าการผลิตในขณะนั้นยอมรับไม่ได้จะต้องมีการปรับปรุงแก้ไขจุดบกพร่องโดยทันที

โดยธรรมชาติของกระบวนการผลิตทั้งหลายย่อมมีความผันแปร (Variation) เกิดขึ้นกับชิ้นงานหรือผลผลิตได้ โดยความผันแปรบางชนิดเป็นเรื่องปกติและอนุญาต หรือยอมให้เกิดขึ้นได้ในการผลิตโดยไม่ก่อความเสียหายต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ แต่ความผันแปรบางชนิดมีผลกระทบมากและมีผลเสียหายต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ เพราะทำให้ขนาดของชิ้นงานหรือคุณสมบัติบางประการผิดไปจากมาตรฐานที่กำหนดตั้งนั้นการเข้าใจในสาเหตุแห่งความผันแปรจึงเป็นสิ่งสำคัญโดยสาเหตุความผันแปรต่าง ๆ มีผลมาจากสาเหตุสำคัญ 2 ชนิดคือ

สาเหตุที่เป็นปกติวิสัย หรือเป็นธรรมชาติของการผลิต (Chance Cause) เป็นลักษณะสาเหตุของความผันแปรที่ไม่มีความรุนแรง และไม่มีผลต่อคุณภาพของสินค้าที่ผลิตได้เกิดจากความผันแปรหรือความแตกต่างเล็ก ๆ น้อย ๆ ของวัตถุดิบและปัจจัยการผลิตต่าง ๆ ซึ่งแน่นอนว่าไม่มีของสองสิ่งๆ ที่เหมือนกันทุกประการ วัตถุดิบ 100 ชิ้น ที่มีขนาดตรงกันตามข้อกำหนดทั้ง 100 ชิ้นก็จะมีขนาดแต่ละชิ้นที่แตกต่างกันออกไปเพียงแต่ว่าความแตกต่างเหล่านั้น อยู่ในพิสัยที่ขอบเขตข้อกำหนดได้อนุญาตเอาไว้แล้วในค่าพิสัยความเผื่อ (Tolerance) ของชิ้นงาน ฉะนั้น ความผันแปรในคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากสาเหตุที่เป็นปกติวิสัยของการผลิตจึงเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ในการควบคุมคุณภาพด้วยแผนภูมินี้ นั่นคือ กระบวนการผลิตที่เขียนแสดงด้วยแผนภูมิควบคุมแล้วไม่มีจุดใดจุดหนึ่งอยู่นอกเส้นควบคุม

สาเหตุที่ระบุได้หรือสาเหตุที่กำจัดได้ (Assignable Cause) เป็นลักษณะสาเหตุของความผันแปรที่เกิดจากความผิดพลาด ความผิดปกติ ความชำรุด ความไม่ได้เกณฑ์ ฯลฯ ของปัจจัยการผลิตต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์และไม่ใช่เป็นปกติวิสัยหรือธรรมชาติของการผลิตนั้น ๆ จำเป็นจะต้องได้รับการกำจัดหรือแก้ไขจึงจะทำให้คุณภาพของงานผลิตกลับเข้าสู่สภาวะปกติอีกครั้งได้

ในแผนภูมิควบคุมเมื่อมีจุด (ซึ่งเขียนจากการเก็บข้อมูลและวัดค่าชิ้นงานตัวอย่างจากการผลิต) ปรากฏว่าอยู่นอกเส้นขอบเขตควบคุมย่อมแสดงได้ว่าเกิดมีสาเหตุที่ระบุได้เกิดขึ้นมาในกระบวนการผลิตนั้นแล้วและเรียกสภาวะการผลิตนั้นว่ากระบวนการผลิตอยู่นอกควบคุม

ตำรา **ทวิแสงสกุลไทย (2538)** ได้อธิบายว่าแผนภูมิควบคุมคิวซี เป็นคิวซีเทคนิคอีกชนิดหนึ่งที่ใช้ควบคุมการผลิตในระหว่างการผลิต เพื่อตรวจสอบว่ากระบวนการผลิตมีจุดใดเปลี่ยนแปลงหรือไม่ หรือการเปลี่ยนแปลงนั้น ๆ ยังอยู่ในพิสัยควบคุมหรือไม่ ปกติจะใช้แผนภูมิควบคุมกับระบบการผลิตสภาพปกติ หรือมีการผลิตสม่ำเสมอจะไม่ใช้กับผิดปกติโดยเด็ดขาด จุดมุ่งหมายที่ใช้เทคนิคของแผนภูมิควบคุมมีดังนี้

- เพื่อหาเป้าหมาย หรือมาตรฐานของการผลิต
- เพื่อใช้เป็นเครื่องมือตรวจสอบว่า การผลิตอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานหรือไม่
- เพื่อใช้เป็นเครื่องมือเพื่อให้ได้เป้าหมายที่วางแผนล่วงหน้าไว้แล้ว

เส้นควบคุมข้อกำหนด (Specification Limit) หมายถึง ค่าขอบเขตข้อกำหนดของสินค้าหรือชิ้นงานที่โรงงานหรือรัฐบาลเป็นผู้กำหนดขึ้น ทั้งนี้เส้นควบคุมข้อกำหนดขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ออกแบบว่าต้องการเสี่ยงหรือความปลอดภัย (Safety Factor) ไว้ที่ระดับเท่าใด

เส้นควบคุมขีดความสามารถ (Process Capability Limit) หมายถึง ค่าขอบเขตความสามารถจริงของกระบวนการ โดยทั่วไป คำนวณจากค่าพารามิเตอร์ของประชากรหรือคำนวณจากกลุ่มตัวอย่างที่จำนวนมาก เส้นควบคุมขีดความสามารถมีขนาดความกว้างเท่ากับค่าห่างจากค่าเฉลี่ยของประชากร $\pm 3\sigma$ และกำหนดเส้นขอบเขตควบคุมสำหรับเป็นสัญญาณเตือนว่าการผลิตเริ่มออกจากการควบคุมหรือยังกำหนดในช่วงค่าเฉลี่ย $\pm 2\sigma$

การใช้งานแผนภูมิควบคุม การใช้แผนภูมิควบคุมในกระบวนการผลิต ควรมีเทคนิคต่อไปนี้ เลือกบริเวณที่จะควบคุมก่อนอื่นก็คือปัญหาอะไรที่จะต้องทำ และเรามีจุดมุ่งหมายอะไรจากการตัดสินใจในปัญหา ทำให้ทราบทันทีอย่างชัดเจนว่าต้องการข้อมูลอะไรพิจารณาการใช้แผนภูมิควบคุมแบบไหนอาจจะเป็นแผนภูมิ แบบ $\bar{x} - R$, \bar{x} , p , n , p , c หรือ u Chart ก็ได้ขึ้นอยู่กับโรงงานและผลิตภัณฑ์แต่ละแห่งทำแผนภูมิควบคุม

สำหรับการวิเคราะห์เก็บข้อมูลในช่วงเวลาที่เหมาะสม แล้วใช้ข้อมูลที่ผ่านมามาทำแผนภูมิ ถ้ามีจุดใด ๆ ผิดปกติ ต้องทำการค้นหาเหตุผลที่ทำให้คุณภาพเปลี่ยนไปทันที แล้วทำการแก้ไข สร้างแผนภูมิควบคุมสำหรับการควบคุมในโรงงาน หากว่าต้นเหตุที่ทำให้คุณภาพเปลี่ยนได้ขจัดหมดสิ้นแล้วจากในข้อ 3 และกระบวนการผลิตก็คงที่ให้พิจารณาอีกก็ครั้งว่าผลิตภัณฑ์ได้มาตรฐานตามที่กำหนดไว้หรือไม่ หลังจากนั้นถ้าทุกอย่างเรียบร้อยก็ให้สรุปผลทั้งหมดเพื่อทำมาตรฐานวิธีการทำงาน (Standardize Working Procedure) หรืออาจจะมีการปรับปรุงให้ดีขึ้น ถ้าจำเป็นต่อเส้นควบคุมของแผนภูมิออกไป จากนั้นปลอดภัยข้อมูลที่ถูกเก็บได้ในแต่ละวันก่อนไปควบคุมกระบวนการผลิต ถ้าการทำงานของคนงานและวิธีการผลิตเป็นแบบมาตรฐาน

แล้วแผนภูมิควบคุมจะชี้แสดงออกให้เห็นว่าสภาวะที่โรงงานอยู่ภายใต้การควบคุมที่ดีหรือไม่ แต่ ถ้าปรากฏว่ามีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้น ต้องการค้นหาสาเหตุทันทีแล้วแก้ไขให้ถูกต้องด้วยการคำนวณใหม่ ถ้าเครื่องจักรหรือมาตรการทำงานเปลี่ยนแปลงเส้นควบคุมต้องนำมาคำนวณใหม่ ถ้าการควบคุมของกระบวนการผลิตในโรงงานยังดีตลอดระดับคุณภาพที่แสดงบนแผนภูมิ จะปรับดีเพิ่มขึ้นในกรณีเช่นนี้ให้สังเกตแผนภูมิควบคุมเป็นระยะในการคำนวณเส้นควบคุมให้สังเกตกฎต่อไปนี้

- ข้อมูลที่จุดผิดปกติซึ่งค้นพบสาเหตุหรือไม่มีการแก้ไขควรจะรวมเข้าไปในการคำนวณใหม่
- ข้อมูลที่จุดผิดปกติแต่ไม่พบสาเหตุหรือไม่มีการแก้ไขควรจะรวมเข้าไปในการคำนวณใหม่

▪ วิธีการอ่านแผนภูมิควบคุม

วีระพงษ์ เจริญจิระรัตน์ (2537) กล่าวว่า สิ่งที่สำคัญที่สุดของการควบคุมคุณภาพโดยใช้แผนภูมิ คือ การอ่านหรือตีความหมายจากภาพที่ปรากฏบนแผนภูมิเพื่อโยงเหตุผลไปที่สภาวะของกระบวนการผลิตซึ่งได้ผลิตข้อมูลที่เราได้นำมาเขียนเป็นแผนภูมิควบคุมเพราะอาการผิดปกติต่างๆ ในกระบวนการผลิตที่จะมีผลต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์จะแสดงออกให้เป็นรูปธรรมที่แผนภูมิควบคุมนี้เอง และเมื่อตรวจพบความผิดปกติของกระบวนการผลิตโดยอ่านจากแผนภูมิควบคุมนี้แล้ว จะได้ไปทำการแก้ไขที่สาเหตุของความผันแปรใดๆ ในกระบวนการผลิตนั้นเพื่อปรับสภาวะการผลิตให้กลับสู่สภาวะที่อยู่ในควบคุม (In-Controlled) ได้ต่อไป

ข้อแนะนำเกี่ยวกับ 6 ลักษณะอาการสำคัญเพื่อการอ่านแผนภูมิควบคุมอยู่นอกควบคุมพบได้ชัดเจน คือ มีจุดในแผนภูมิปรากฏอยู่นอกเส้นขอบเขตควบคุม เรียกว่า จุดอยู่นอกควบคุม (Out of control) อาจอยู่นอกค่าสูงหรือค่าต่ำก็ได้ ดังแสดงในรูปที่ 2.13

การรัน (Run)

เมื่อปรากฏติดต่อกันบนซีกใดซีกหนึ่งของเส้นค่ากลาง เรียกว่า เกิดรันความยาวของรันแต่ละชุดนับจากจำนวนจุดในชุดนั้น และรันที่มีความยาวตั้งแต่ 7 จุดขึ้นไปตีความได้ว่าได้เกิดความผิดปกติขึ้นแล้วในการผลิตช่วงที่เกิดนั้น

การเกิดแนวโน้ม

การมีจุดต่อเนื่องกันไปในทิศทางเดียวกันอย่างต่อเนื่อง โดยไม่มีการสลับฟันปลาเลยมีผลทำให้เส้นต่อจุดเหล่านั้นคล้ายๆ เส้นตรงพาดขึ้นหรือพาดลงเช่นนี้ เรียกว่า มีการเกิดแนวโน้ม (Trend) ขึ้นในแผนภูมิควบคุมแนวโน้มที่ว่าเป็น แนวโน้มที่กำลังบอกว่าค่าเฉลี่ยของขนาดควบคุมที่ผลิตได้จากกระบวนการผลิตนั้นกำลังมีปัญหา หรือ มีแนวโน้มจะเคลื่อนไปจากขนาดที่กำหนดไว้ตั้งเอาไว้แต่แรก

การเกิดการเข้าใกล้เส้นขอบเขตควบคุม


หากแบ่งระยะ 3 ซิกมา (3σ) จากเส้นค่ากลางออกเป็นเส้น 2σ แล้วพบว่ามี 2 จุด ใน 3 จุดที่ต่อเนื่องกันในแต่ละช่วงได้ตกไปอยู่ในพื้นที่ระหว่างเส้น 2σ กับเส้นขอบเขตควบคุม (3σ) ถือได้ว่า เกิดการเข้าใกล้เส้นขอบเขตควบคุมแล้ว และเป็นการบอกว่าจะมีความผิดปกติขึ้นในกระบวนการผลิตแล้ว

การเกิดการเข้าใกล้เส้นค่ากลาง

หากพบว่าเส้นกราฟทั้งหมดตกอยู่ในระหว่างเส้น 1.5σ นับจากเส้นค่ากลางขึ้นไปและลงมาแล้วไม่ได้ หมายความว่ากระบวนการผลิตนั้นอยู่ในควบคุมแต่กลับ แสดงว่าคงจะมีความผิดพลาดเกิดขึ้นในการกำหนดขนาดของกลุ่มย่อยข้อมูลอาจมีการปะปนกันของข้อมูลที่น่ามาจากต่างประชากรกันและเกิดการปะปนกัน

การเกิดวัฏจักร

มีลักษณะ คือ ค่าในเส้นกราฟจะเปลี่ยนแปลงขึ้นๆ ลงๆ มีลักษณะเป็นวงจรรอบหรือวัฏจักรที่เกือบจะทำนายลักษณะเส้นกราฟในช่วงต่อไปได้ ลักษณะเช่นนี้เรียกว่าเกิดวัฏจักร (Periodicity)



รูปที่ 2.13 แสดง กฎ 8 ข้อของ Control Chart

2.3 สรุปการสำรวจงานวิจัยและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

การสำรวจงานวิจัยที่เกี่ยวข้องได้รวบรวมผลงานวิจัยในส่วนของการดำเนินการทาง ซิกซ์ ซิกม่า และการดำเนินการทดลองเกี่ยวกับการถ่ายเทความร้อน ซึ่งได้ทำการรวบรวมเพื่อ ศึกษาจุดเด่นของแต่ละงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในแต่ละหัวข้อของงานวิจัย ทั้งนี้เพื่อให้สะดวกในการ พิจารณาว่าในแต่ละงานวิจัยได้ศึกษาโดยเน้นหัวข้อใด ได้ผลที่เป็นจุดเด่นเช่นไร รวมถึงแต่ละ งานวิจัยมีความแตกต่างกันมากน้อยเพียงใดดังสรุปเป็นตารางที่ 2.3 และในส่วนของทฤษฎีที่ เกี่ยวข้องได้กล่าวถึงทฤษฎีที่เกี่ยวข้องในงานวิจัย 2 ส่วนคือ ทฤษฎีที่เกี่ยวกับหลักการถ่ายเท ความร้อน โครงสร้างและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ องค์ประกอบของท่อความร้อน กระบวนการผลิตและการประกอบท่อความร้อน และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับวิธีการทางซิกซ์ ซิกม่า เพื่อให้สามารถประยุกต์เครื่องมือต่างและวิธีการฯ ให้เหมาะสมกับขั้นตอนการดำเนินงาน

ตารางที่ 2.3 ตารางสรุปงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ผู้แต่ง	หัวข้องานวิจัย	งานวิจัย	จุดเด่น
Ang	วิธีการทาง ซิกซ์ ซิกม่า	การศึกษาเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการขนส่งที่เกิดจากการใช้ขนาดของ แพลเลทเป็นครึ่งหนึ่งจากขนาดเดิม ด้วยวิธีการทางซิกซ์ ซิกม่า	สามารถที่จะลดน้ำหนักของ แพลเลท เหลือ 7 กิโลกรัม ซึ่ง เมื่อคิดเป็นค่าขนส่งที่สามารถ ประหยัดได้เท่ากับ 124,970 ดอลลาร์สหรัฐต่อปี
Behara และคณะ	วิธีการทางซิกซ์ ซิกม่า	ได้ทำการศึกษาถึงการวัดและการ วิเคราะห์ความพึงพอใจของลูกค้า โดยการ ใช้ ซิกซ์ ซิกม่า ด้วยการ ใช้ เครื่องมือทางสถิติ	ปริมาณของเสียที่ระดับ $\pm 3\sigma$ นั้นมีค่าเทียบเท่ากับจำนวนที่ ลูกค้านำพอใจ 499 ราย และที่ ระดับ $\pm 4\sigma$ นั้นมีค่าเทียบเท่า กับจำนวนที่ลูกค้านำพอใจ 60 ราย แต่โดยประมาณ 44 เปอร์เซนต์มีจำนวนที่ลูกค้านำพอใจ 439 ราย จึงจำเป็นอย่าง ยิ่งที่ต้องพยายามลดจำนวนที่ ลูกค้านำไม่พึงพอใจลงด้วยวิธีการที่ ง่ายที่สุด มีขั้นตอนการทำงานที่ น้อยที่สุด

ตารางที่ 2.3 (ต่อ) ตารางสรุปงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ผู้แต่ง	หัวข้องานวิจัย	งานวิจัย	จุดเด่น
Coronado และ Antony	วิธีการทางซิกซ์ซิกม่า	ได้ทำการศึกษาถึงปัจจัยที่นำไปสู่ความสำเร็จในการนำซิกซ์ซิกม่าประยุกต์ใช้ขององค์กรต่างๆเพื่อใช้ในการปรับปรุงกลยุทธ์ทางธุรกิจ	โดยการเพิ่มกำไรจากการขจัดความแปรปรวนและลดของเสียในกระบวนการรวมถึงการลดค่าใช้จ่ายทางคุณภาพทราบถึงความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าโดยการนำเทคนิคและเครื่องมือทางสถิติจาก 1,800 DPPM เหลือประมาณ 550 DPPM และทำให้บริษัทซีเกทสามารถที่จะลดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากของเสียได้ 21,246 ดอลลาร์สหรัฐ
Ferrin และคณะ	วิธีการทางซิกซ์ซิกม่า	ทำการศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่าง ซิกซ์ซิกม่า และการจำลองแบบปัญหา	การนำการจำลองแบบปัญหาเพื่อทดสอบว่าวิธีการแก้ไขปัญหานั้น มีความเป็นไปได้ก่อนที่จะทำการปฏิบัติการแก้ไขปัญหานั้นจริง รวมถึงการได้มาซึ่งวิธีการที่ดีที่สุดซึ่งเป็นทางเลือกที่ดีกว่า
Goh	สถิติและการควบคุมคุณภาพ	ได้ทำการศึกษาถึงสิ่งที่เกี่ยวข้องกับสถิติวิศวกรรมคุณภาพ (Statistical Quality Engineering)	การประยุกต์ใช้เทคนิคการจัดเก็บฐานข้อมูลเพื่อปรับปรุงและแก้ไขให้ความสามารถของกระบวนการหรือผลิตภัณฑ์ดีขึ้น
Johns และคณะ	วิธีการทางซิกซ์ซิกม่า	ได้นำวิธีการต่างๆ ของ ซิกซ์ซิกม่า มารวบรวมให้เข้ากันโดยมุ่งเน้นในขั้นตอนของการนิยามและวัดเพื่อหาสาเหตุของปัญหา ซึ่งได้นำหลักการตั้งและผลัก	หลักการผลักมาจากการบริหารจากบนลงล่างเป็นการกำหนดกลยุทธ์ในการจัดการต่างๆ เพื่อให้การดำเนินการต่างๆของแต่ละโครงการมีประสิทธิภาพสูงที่สุด ใช้ทรัพยากรต่างๆอย่างคุ้มค่ามากที่สุดหลักการตั้งหมายถึงการมุ่งเน้นคุณภาพเพื่อให้บุคลากรภายในองค์กรตระหนักถึงเป้าหมายและผลตอบกลับจากลูกค้าภายใต้ความรับผิดชอบของทุกคนในองค์กร

ตารางที่ 2.3 (ต่อ) ตารางสรุปงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ผู้แต่ง	หัวข้องานวิจัย	งานวิจัย	จุดเด่น
Kodiyalam และคณะ	วิธีการทางซิกซ์ซิกม่า	ศึกษาถึงการออกแบบการทดลองโดยใช้พื้นผิวผลตอบ (RSM)	เพื่อแสดงวิธีการที่นำไปสู่ค่าที่เหมาะสมและถูกต้องมากที่สุดจากการวิธีการพื้นผิวผลตอบเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่เป็นเทอมกำลังสอง เนื่องจากที่ระดับ 2 ปัจจัยจะครอบคลุมขอบเขตของค่าที่เหมาะสม
Kwork และ Tummala	การควบคุมคุณภาพ	ทำการศึกษารื่องการควบคุมคุณภาพและปรับปรุงระบบตามหลักการควบคุมคุณภาพโดยรวม	การจำแนกแบบนี้ทำให้สามารถเข้าใจโครงสร้างได้ง่ายนำไปใช้งานได้จริงมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะต่างๆให้เหมาะสมอย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ได้นำเทคนิคมาใช้มากเกินไปหรือเกิดการขัดแย้งกัน
Ress	วิธีการทางซิกซ์ซิกม่า	ทำการศึกษาความสัมพันธ์ที่เหมือนกันระหว่าง ซิกซ์ซิกม่า กับการบริหารโครงการ	เปรียบเทียบ บ่งชี้ให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างทั้ง 5 ขั้นตอนของการดำเนินงานของซิกซ์ซิกม่า ที่มีความสอดคล้องกับ PMI PMBOK (Project Management Body of Knowledge) โดยที่กลุ่มของ PMBOK เป็นกระบวนการของการวางแผนคุณภาพ การประกันคุณภาพ และการควบคุมคุณภาพ จะเห็นได้ชัดว่าเป็นส่วนสำคัญของการบริหารคุณภาพ กล่าว คือ ทั้งซิกซ์ซิกม่า และ PMBOK มีลักษณะของความสัมพันธ์และรายละเอียดที่สอดคล้องและเกี่ยวเนื่องกัน

ตารางที่ 2.3 (ต่อ) ตารางสรุปงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ผู้แต่ง	หัวข้องานวิจัย	งานวิจัย	จุดเด่น
Yam	วิธีการทางซิกซ์ ซิกม่า	ทำการศึกษาเพื่อลดของเสียของ กระบวนการ การหยอดกาวที่ Flip- chip	ผลจากการปรับปรุงกระบวนการ หยอดกาวด้วยวิธีทาง ซิกซ์ ซิกม่า สามารถที่จะลดของเสีย จาก 1,800 DPPM เหลือ ประมาณ 550 DPPM และทำให้ บริษัทซีเกทสามารถที่จะลด ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากของเสีย ได้ 21,246 ดอลลาร์สหรัฐ
ชาญชัย บวรโชคชัย	วิธีการทางซิกซ์ ซิกม่า	ลดปริมาณของเสียที่เกิดจากค่า PitchStatic Attitude (PSA) ของ แขนจับหัวอ่านโดยนำวิธีการ ปรับปรุงกระบวนการผลิตตาม แนวทางซิกซ์ ซิกม่า	มีปริมาณของเสียเท่ากับ 4,456 DPPM จาก ข้อมูล หลัง การ ปรับปรุงกระบวนการพบว่า มีปริมาณของของเสียเกิดขึ้น ประมาณ 997 DPPM สามารถที่ จะลดความสูญเสียได้เป็นจำนวน เงิน 2,750,580 บาท
อชริยา เก็งวินิจ	การออกแบบการ ทดลอง	ทำการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ ค่าเฉลี่ยมุมของแขนจับยึดหัวอ่าน เขียนและเงื่อนไขที่เหมาะสมของ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อค่าเฉลี่ยมุมของ แขนจับยึดหัวอ่านเขียน	เมื่อทำการทดลองเปลี่ยนตามค่า ของปัจจัยที่เหมาะสมพบว่าค่า C_{pk} อยู่ที่ 1.1 โดยเพิ่มขึ้นจาก เดิม 0.2
วีรพจน์ เหล่าโพธิวิหาร	วิธีการทางซิกซ์ ซิกม่า	ทำการศึกษา ทฤษฎี ปรัชญา และ ขั้นตอนในการนำระบบ ซิกซ์ ซิกม่า มาใช้ปรับปรุงผลิตภาพรวมถึง กำหนดแนวทางการแก้ไขปรับปรุง สำหรับอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์	สามารถเพิ่มประสิทธิภาพใน ด้านต้นทุนที่ประหยัดได้ ประมาณ 353,300 เหรียญสหรัฐ
พีเชษฐ ศรียวรายাত্র	การออกแบบการ ทดลอง	ศึกษาพารามิเตอร์ที่ใช้ในการ ปรับความโค้งของกระจกถยนต์	การปรับค่าพารามิเตอร์ของค่า แรงดันลมบนและล่างให้อยู่ ในช่วง 800-1,200 มม.น้ำ จะทำ ให้กระจกทดสอบคุณภาพแตก ไม่ผ่านตามมาตรฐานและยังทำ การวิเคราะห์ต้นทุนเปรียบเทียบ เทียบระหว่างเตา T-91 กับ T-81 พบว่าสามารถลดต้นทุนการผลิต เป็นจำนวน 615,896 บาท

ตารางที่ 2.3 (ต่อ) ตารางสรุปรงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ผู้แต่ง	หัวข้องานวิจัย	งานวิจัย	จุดเด่น
นวลพรรณ ใจงาม	วิธีการทางซิกซ์ ซิกม่า	ทำการวิจัยเกี่ยวกับการลดของเสีย ที่เกิดจากการถ่ายเทกระแสไฟฟ้า สถิตในกระบวนการประกอบหัว อ่านโดยใช้แนวทางซิกซ์ซิกม่า	สามารถลดค่าความเสียหายและ ได้รับผลประโยชน์ตอบแทนจาก การปรับปรุงคุณภาพ 163,999 ดอลลาร์ สหรัฐ
ทรงพล พิเชษฐวัฒนา	การออกแบบการ ทดลอง	ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อแรงดึง ระหว่าง Slider และ Flexure ของ หัวอ่านเขียนข้อมูลในฮาร์ดดิสก์ ไดร์ฟและเสนอเงื่อนไขที่เหมาะสม เพื่อเพิ่มคุณภาพของแรงดึงของ หัวอ่านเขียนข้อมูล	สภาวะที่เหมาะสมที่ทำให้หัว อ่านเขียนมีค่าแรงดึงที่สูงสุดคือ อัตราส่วนผสม 4:1 อุณหภูมิการ อบที่ 300 องศาฟาเรนไฮต์ และ เวลาในการอบ 16 นาที
สุรพล สุบรรณเจตพร	การออกแบบการ ทดลอง	ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเชื่อม ดีบุก-ตะกั่วบนแผ่นลายวงจรพิมพ์ ด้วยเครื่องเชื่อมอัตโนมัติและหา เงื่อนไขที่เหมาะสมจากการทดลอง	ทำการปรับลักษณะการไหล ของโลหะผสมโซลเดอร์ให้มี การเคลื่อนที่ทั้ง 2 ด้านและ กำหนดความเร็วของสายพาน ที่ 108 ซม./นาที จะสามารถ ลดจำนวนจุดบกพร่องได้
พิศิษฐ์ เจริญกิจวิวัฒน์	FMEA	ทำการศึกษาการปรับปรุงคุณภาพ ของสายเคเบิลควบคุมไฟฟ้า	ระหว่าง การดำเนินการใช้ FMEA พบว่าค่าร้อยละของ ลูกค้ายาลดลงถึงร้อยละ 43.76
บุญสม ประเสริฐอักษรกุล	การควบคุม คุณภาพ	การศึกษาหาวิธีการที่เหมาะสม ในการควบคุมกระบวนการเชิงสถิติ	พบว่าปริมาณการผลิตลดลง ก่อนที่มีการปรับปรุงและค่า ความเที่ยงตรงในการตรวจ สอบของจุดตรวจสอบเพิ่มขึ้น จากก่อนการปรับปรุง
ปรีชา กอบเกื้อชัยพงษ์	ท่อความร้อน	การสร้างและทดสอบสมรรถนะของ เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบฮีท ไปป์ที่อุณหภูมิต่ำ	สาเหตุต่างๆที่ทำให้ประสิทธิ ภาพของท่อความร้อนไม่ดีเท่าที่ ควร
พิชัย ตั้งสถาพร พาณิชย์	ท่อความร้อน	การศึกษาและการสร้างท่อความ ร้อนแบบไร่วิกัล	สร้างง่ายต้นทุนการผลิตต่ำ คุณภาพการผลิตมีลักษณะค่อนข้าง แน่นอนน้อยกว่าท่อความร้อน แบบธรรมดา