



สรุปและเสนอแนะ

ผลการทดลองจากการสร้าง wang จะสำหรับเปลี่ยนรหัสให้เป็นรหัสที่ต้องการได้ จึงสามารถ
หักกับเครื่องอะไรได้ โดยการเปลี่ยนรหัสให้เหมาะสมกับเครื่องนั้น ๆ

การทำงานของพิมพ์จะเห็นได้ว่าต้องใช้เวลาในการทำให้ไซลินอยด์ทำงาน ต้องใช้
เวลา 30 มิลลิวินาที และในการกลับอีก 100 มิลลิวินาที ทำให้คงใช้เวลาทั้งหมด 130 มิลลิ-
วินาที ในการพิมพ์ตัวอักษร (ในกรณีที่ไม่มีการยกแคร์) แต่ถ้าจะพิมพ์ตัวใหญ่ซึ่งมีการยกแคร์
แล้ว ต้องใช้เวลาอีก 30 มิลลิวินาที เพื่อทำให้ลูกกล้อที่หมุนไปในตัวแน่นที่ต้องการ จึงทำให้
ต้องใช้เวลาทั้งหมดในการพิมพ์ตัวอักษรที่อยู่ในตัวแน่นยกแคร์เป็นเวลา 160 มิลลิวินาที ซึ่งใน
อัตรานี้จะพิมพ์ได้ 6 ตัวอักษรต่อวินาที ในการพิมพ์ภาษาไทย สำหรับเครื่องนี้ไม่มีตัวสำหรับ
หยุดลูกกล้อ ดังนั้นหลังจากพิมพ์ ตัวอักษรไปแล้ว (สระที่จะต้องไม่เลื่อนตัวแน่น) จะต้อง
มีไซลินอยด์อีก 1 ตัวทำงานในการถังลูกกล้อฝาลับ ซึ่งใช้เวลาอีก 30 มิลลิวินาที จึงใช้เวลา
ในการพิมพ์ทั้งหมด 190 มิลลิวินาที หรือ 5 ตัวอักษรต่อวินาที ถ้าไซลินอยด์ที่ใช้สามารถตอบสนอง
กับสัญญาณได้เร็วเท่าไร ก็จะทำให้พิมพ์ได้เร็วเท่านั้น ซึ่งจะพำนักระหว่างการพิมพ์สูงสุด 240
ตัวอักษรต่อวินาที (ความเร็วในการส่ง 2400 บิทต่อวินาที)

จากการสร้างระบบตัวควบคุมการทำงานนี้ จะสามารถนำไปปรับปรุงใช้กับเครื่อง
ประเภทนี้ได้ โดยการเพิ่มโดยตรงกับเครื่องส่ง (เบอร์มินอล) ได้โดยตรง โดยให้เครื่องส่งเป็น
ตัวเปลี่ยนชื่อชื่อสัญญาณสำหรับเครื่องพิมพ์ที่ได้โดยตรง แต่อาจจะมีปัญหาในการรับส่งข้อมูล เนื่องจากมูล
ที่ส่งมาอาจจะเครื่องพิมพ์ที่มีรหัสไม่เป็นมาตรฐานและสกิลหรือแอปพลิเคชัน จึงทำให้การรับส่งสัญญาณมี
ปัญหา เพราะจากเครื่องเดาหมายจะส่งสัญญาณไปยังเบอร์นินอล (จากนั้นจะต่อไปยังเครื่อง
พิมพ์ที่ดี) ใช้รหัสควบคุมของแอปพลิเคชัน ตัวอักษรบางตัวส่งไม่ได้ (เพราะไปตรงกับรหัสควบคุม)

เครื่องควบคุม เครื่องพิมพ์ก่อสำมารถพิมพ์ได้ความเร็วสูงสุดโดยเฉลี่ย 5 ตัว อักษรต่อวินาที โดยสามารถปรับความเร็วได้จาก 1-5 ตัว ความเร็วในการรับส่งข้อมูลจาก เครื่องเดาทอยท์ไปยังเทอร์มินอล 2400 บิตต่อวินาที เป็นที่สูงสุดที่ส่งໄก แต่สามารถเปลี่ยน ความเร็วได้โดยปรับเทอร์มินอล เทอร์มินอล และเทอร์มินอลให้ตรงกัน (ความเร็วอยู่ บนวงจรควบคุม)

ปัจจัยในการจัดสร้าง

อุปกรณ์มีทางทั่วไปหรือการสร้างของจราหายาก เช่น S10 8251 หากและอุปกรณ์ บางอย่างที่ใช้ไม่ถูกต้องตามมาตรฐานที่วางไว้ จึง ทำให้การทำงานของวงจรผิดพลาด ส่วน เครื่องพิมพ์ก่อและเครื่องเดาทอยท์มีข้อมูลบางอย่างไม่ตรง เช่น พิมพ์คิมีโซลินอยด์ของวงจรไว้ แบบหนึ่ง แต่ใช้อีกแบบหนึ่ง (ชิ้นของไคลโอด(diode) ครอบโซลินอยด์กลับชิ้นกัน) เครื่องเดา- พอยท์ตัดก้าสั่งในการรับคำตอบจาก เครื่องเทอร์มินอล เพราะโปรแกรมแบ่งเวลาเป็นตัวก้าหนกด้วยหมุด แต่การจะส่งไปยัง เครื่องพิมพ์ก่อจะต้องมีสักโปรแกรมซึ่งทำงานภายใต้โปรแกรมแบ่ง เวลา ทำให้ไม่มีการรับสัญญาณจาก เครื่องควบคุมได้ จึงต้องมีโปรแกรมสำหรับตรวจสอบว่า เครื่อง- พิมพ์ก่อพร้อมที่จะพิมพ์อีกหรือไม่ (หน่วยความจำพอหรือไม่)

ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างทั้งหมดคือประมาณ 10,000 บาท