#### การปรับปรุงเทคนิคการกระจายหน้าที่การทำงานเชิงคุณภาพ โดยใช้วิธีการของกระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์

นางสาวรุจเรข กาญจนรุจวิวัฒน์



วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2542 ISBN 974-333-998-1 ลิขสิทธิ์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

# IMPROVEMENT OF QUALITY FUNCTION DEPLOYMENT BY THE ANALYTICAL HIERERACHY PROCESS

Miss Rutjarek Kanjanarutjawiwat

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements

For the Degree of Master of Engineering in Industrial Engineering

Department of Industrial Engineering

Faculty of Engineering

Chulalongkorn University

Academic Year 1999

ISBN 974-333-998-1

การปรับปรุงเทคนิคการกระจายหน้าที่การทำงานเชิงคุณภาพโดยใช้วิธี หัวข้อวิทยานิพนธ์ การของกระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์ นางสาวรุจเรข กาญจนรุจวิวัฒน์ โดย วิศวกรรมอุดสาหการ ภาควิชา อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปารเมศ ชุดิมา อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม รองศาสตราจารย์ ดร.ชูเวช ซาญูสง่าเวช บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อนุมัติให้นับวิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็น ส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต Mule คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ (ศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ ปัญญาแก้ว) คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ประธานกรรมการ (รองศาสตราจารย์จรูญ มหิทธาฟองกุล) .....อาจารย์ที่ปรึกษา (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปารเมศ ชุดิมา) (รองศาสตราจารย์ ดร.ชูเวซ ซาญสง่าเวช)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรพัฒน์ เงาประเสริฐวงศ์)

รุจเรข กาญจนรุจวิวัฒน์: การปรับปรุงเทคนิคการกระจายหน้าที่การทำงานเชิงคุณภาพ โดยใช้วิธีการของกระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์ (IMPROVEMENT OF QUALITY FUNCTION DEPLOYMENT BY THE ANALYTICAL HIERERACHY PROCESS) อ.ที่ปรึกษา : ผศ.ดร. ปารเมศ ชุติมา, อ.ที่ปรึกษาร่วม : รศ.ดร. ชูเวช ชาญสง่าเวช, 273 หน้า. ISBN 974-333-998-1

Quality Function Deployment (QFD) เป็นเทคนิคที่ถูกนำเข้ามาช่วยให้การวางแผนของผู้ผลิต สอดคล้องต่อความด้องการของลูกค้า โดยเริ่มจากความต้องการของลูกค้า แล้วกระจายไปยังความต้องการ ณ เวลาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ความต้องการเชิงเทคนิค ความด้องการด้านการออกแบบ ลักษณะสำคัญของ ชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ ลักษณะสำคัญของกระบวนการ จนกระทั่งได้แผนการดำเนินงาน ที่ต้องการ โดยใช้ เมตริกเข้ามาช่วย แผนดังกล่าวจะถูกเรียงตามลำดับความสำคัญโดยที่ความสำคัญจะขึ้นอยู่กับ การที่แผน นั้นมีความสัมพันธ์กับความต้องการ และน้ำหนักความสำคัญของความต้องการนั้น

ค่าความสำคัญต่างๆ จะได้มาจากการให้คะแนนตามความคิดเห็นของลูกค้าและทีมงาน ซึ่งแต่เดิม การให้คะแนนจะใช้การให้คะแนนแบบค่าสัมบูรณ์ ซึ่งมีข้อเสียหลายประการ ไม่ว่าจะเป็น การไม่สามารถ จัดการกับความไม่อยู่กับร่องกับรอยที่เกิดจากการตัดสินใจได้ ความไม่ตรงกันของฐานที่ใช้ในการตัดสินใจ การที่ผู้ตัดสินใจไม่สามารถพิจารณาความต้องการทีละหลายๆ ตัวพร้อมกันได้ และการที่ผู้พิจารณามักจะ เห็นว่าทุกความต้องการลัวนแล้วแต่มีความสำคัญทั้งสิ้น ตั้งนั้นจึงได้ทำการปรับปรุงการให้คะแนนในส่วน ต่างๆ โดยใช้ Analytical Hierarchy Process (AHP) เข้ามาช่วย แม้ว่าการปรับปรุงดังกล่าวจะสามารถลด จุดต้อยของการให้คะแนนแบบเดิมไปได้แต่ จากการทดลองใช้วิธีการให้คะแนนที่นำ AHP เข้ามาช่วยพบ ว่า วิธีดังกล่าวมีข้อเสียคือ ก่อให้เกิดความยุ่งยากในการคำนวณ ทำให้เกิดความสับสนโดยเฉพาะเมื่อผู้ใช้ ไม่มีความรู้เรื่องทฤษฎีเกี่ยวกับ AHP และลักษณะของการเปรียบเทียบเป็นคู่ก่อให้เกิดการจำกัดจำนวน ความต้องการที่จะนำมาพิจารณาเปรียบเทียบ

แต่อย่างไรก็ตามเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่ถูกต้องและตรงต่อความรู้สึกของผู้ประเมินมากที่สุด การ นำ AHP มาช่วยในการตัดสินใจจึงเป็นวิธีการที่ดีและเหมาะสมมากกว่าการตัดสินใจแบบดั้งเดิมที่ใช้อยู่ใน QFD และเรายังสามารถลดความยุ่งยากสับสนของวิธีการดังกล่าวได้โดย การจัดกลุ่มความต้องการของลูก ค้าให้มีจำนวนความต้องการของลูกค้าในแต่ละกลุ่มไม่มากจนเกินไป การส่งแบบสอบถามจำนวนมากขึ้น เพื่อคัดเลือกเฉพาะข้อมูลที่มีค่าความไม่อยู่กับร่องกับรอยของการตัดสินใจอยู่ในค่าที่ยอมรับได้ และแม้แต่ การนำเอาคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยลดความยุ่งยากในการคำนวณ

ภาควิชา วิศวกรรมอุดสาหการ สาขาวิชา วิศวกรรมอุดสาหการ ปีการศึกษา 2542 ลายมือชื่อนิสิต ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาร่วม (\) 4170843121 : MAJOR INDUSTRIAL ENGINEERING KEY WORD:

QUALITY FUNCTION DEPLOYMENT / ANALYTICAL HIERARCHY PROCESS RUTJAREK KANJANARUTJAWIWAT: IMPROVEMENT OF QUALITY FUNCTION DEPLOYMENT BY THE ANALYTICAL HIERARCHY PROCESS. THESIS ADVISOR: ASST. PROF. PARAMES CHUTIMA. THESIS CO-ADVISOR: ASSOC. PROF. CHUVEJ CHANSA-NGAVEJ. 273 pp. ISBN 974-333-998-1

Quality Function Deployment (QFD) is a technique used for assisting manufacturers in planning their products. The mechanism of QFD begins with identifying customers' requirements and deploying through their demands at any time. Technical demand, design demand, critical characteristics of parts of the product, critical processes, and operational planning needs are facilitated by putting them in matrix format. These plans are arranged according to their importance depending on the relationships between demand and its associated weight of importance of the demand.

Important values are obtained from opinion of customers and team of manufacturers. Conventionally, important values are given in absolute points. This approach has many disadvantages, for example, decision inconsistency, different bases used while making different decisions, and that decision makers can't consider many needs at the same time and hence think that all the needs are of equal important.

This research is focused on the improvement of mechanism used in conventional QFD. It is recommend that the decision makers should provide points of importance by using AHP (Analytical Hierarchy Process). Although this approach can reduce the weakness of the conventional point scoring, from the research experiments, it is found that this approach has disadvantages. Complicated calculations are needed while perhaps causing confusion to the users who do not have much knowledge about the theory of AHP. In addition, the characteristics of pairwise-comparison that bring about the limitation in terms of the number of needs that can be compared for each question of interest.

The research finds that using AHP in making decisions in QFD is better than what is doing in conventional QFD. This can facilitate better data collection and reflect the real feeling of decision makers and customers. Their drawbacks can be reduced by sending more questionnaires to customers and choosing only data that are consistent and acceptable as well as using computers in reducing the burden in complex calculations.

N .

ภาควิชา	วิศวกรรมอตสาหการ	ลายมือชื่อนิสิต 💢 🔪 👠
สาขาวิชา	วิศวกรรมอุตสาหการ	ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา
ปีการศึกษา	2542	ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาร่วม 🌓 🖊 👢



วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จลุล่วงได้ด้วยความอนุเคราะห์ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปารเมศ ชุดิมา อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และรองศาสตราจารย์ ดร.ชูเวช ชาญสง่าเวช อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ทั้งสองท่านได้กรุณาให้คำแนะนำแนวทางในการทำวิทยานิพนธ์ ตลอดจนคณาจารย์ทุกท่านที่ร่วมเป็นประธานกรรมการ และกรรมการ ในการสอบวิทยานิพนธ์ ซึ่งประกอบด้วย รองศาสตราจารย์จรูญ มหิทธาฟองกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรพัฒน์ เงาประเสริฐวงศ์ ที่กรุณาให้ข้อแนะนำ และดรวจสอบความถูกต้องของวิทยานิพนธ์ เพื่อความ เหมาะสม และเป็นประโยชน์ในการศึกษาต่อไป

ขอขอบคุณ คุณอภิชาติ จำปา คุณธนภาคย์ ไมตรี คุณยอดยิ่ง พงศ์ศุภรักษ์ และผู้ให้ ความร่วมในการกรอกแบบสอบถาม ทุกท่าน ที่ได้สละเวลาอันมีค่า ให้ข้อมูลที่ก่อให้เกิด ประโยชน์ในการทำวิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็นอย่างมาก รวมถึงเพื่อนๆ ที่ให้กำลังใจและสนับสนุน ให้การวิจัยนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

สุดท้ายด้วยความเคารพอย่างสูงสุด ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณบิดา และมารดา ของผู้ วิจัยที่ได้ให้การสนับสนุนและเป็นกำลังใจที่สำคัญที่สุดตลอดมา

# สารบัญ

	หน้า
บทคิดย่อภาษาไทย	J
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	จ
กิตติกรรมประกาศ	ฉ
สารบัญ	ช
สารบัญตาราง	Ŋ
สารบัญภาพ	ฏ
บทที่ 1 บทนำ	
1.1 ที่มาและสภาพของปัญหา	
1.2 วัดถุประสงค์ของการวิจัย	
1.3 ขอบเขตของการวิจัย	
1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	
1.5 ขั้นตอนการดำเนินงาน	
1.6 สรุปเนื้อหางานวิจัย	
บทที่ 2 การสำรวจงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	5
2.1 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ AHP	
2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ QFD	6
2.3 บทสรุป	
บทที่ 3 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง	
3.1 ทฤษฎีเกี่ยวกับ Quality Function Deployment	31
3.1.1 การสำรวจความต้องการของลูกค้า	31
3.1.2 การทำ Quality Function Deployment แบบ Four Phases	
3.1.3 การทำ Quality Function Deployment แบบ Integrated QFD Approach	50
3.2 ทฤษฎี Analytical Hierarchy Process	63
3.2.1 Analytical Hierarchy Process (AHP)	
3.2.2 การคำนวณโดยใช้ Pairwise – Comparison Matrix	
3.2.3 การคำนวณความไม่สม่ำเสมอ	68
3.3 บทสรุป	70
บทที่ 4 การวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียและปรับปรุงแก้ไข QFD	71
4.1 QFD ที่ได้จากการพิจารณาข้อดี ข้อเสียของ QFD แบบ Four Phases	
และแบบ Integrated QFD Approach	71

#### สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
4.2 การประยุกด์ใช้ AHP เข้ากับการให้คะแนนของ QFD	75
4.2.11 การให้ Weight ความสำคัญกับกลุ่มลูกค้า	
4.2.2 การให้ค่า Degree of Importance ใน Matrix ที่ 1	
4.2.3 การเปรียบเทียบในส่วนของ Competitive Evaluation	
4.2.4 การเปรียบเทียบในส่วนของ Sale Point	
4.2.5 การเปรียบเทียบในส่วนของความสามารถในการปรับปรุงได้	
4.2.6 การให้น้ำหนักความสำคัญของ ความสำคัญของลูกค้า ,Sale Point,	00
4.2.6 การเทนาหนาหารามสาคเก็บของ คารามสำคัญ Improvement ที่ส่งต่อลำดับความสำคัญ	90
4.2.7 การเปรียบเทียบความสามารถในการบรรลุถึง Technical Requirements	
4.2.8 การระบุความสัมพันธ์ระหว่างแนวนอนและแนวตั้งของแต่ละ Matrix	
4.2.9 การแปลงคะแนนในส่วน Column Weight จาก Matrix I	01
	0.0
ไปเป็นส่วน Importance ของ Matrix II	
4.3 สรุปขั้นตอนการทำ QFD ในส่วนที่ปรับปรุง	
4.4 บทสรุป	
บทที่ 5 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกรณีศึกษา	
5.1 ความเป็นมา และการดำเนินธุรกิจอุตสาหกรรมของโรงงานตัวอย่าง	
5.1.1 ลักษณะของผลิตภัณฑ์	
5.1.2 กระบวนการผลิต	
5.1.3 องค์กรบริหาร และรูปแบบการดำเนินงาน	
5.2 สภาวะปัญหา และเหตุผลการทำวิจัย	
5.3 รูปแบบการดำเนินกิจกรรมงานขายของโรงงานตัวอย่าง	
5.4 การรับฟังเสียงความต้องการของลูกค้า	94
5.5 การสรุปผลข้อมูลจากแบบสอบถาม	99
บทที่ 6 การวิเคราะห์เปรียบเทียบผลของความต้องการของลูกค้าระหว่างการให้ คะแนน	หมา
เดิมและการให้คะแนนโดยใช้ AHP	102
6.1 การคำนวณค่าที่ได้จากแบบสอบถามในส่วนของการประเมินความสามารถ	
ในการสร้าง ความพึงพอใจให้ลูกค้า	102
6.2 การคำนวณค่าที่ได้จากแบบสอบถามในส่วนของการให้น้ำหนักความสำคัญ	
ของความ ต้องการของลูกค้า 6.3 การเปรียบเทียบและวิเคราะห์ผลที่ได้จากแบบสอบถามทั้ง 2 แบบ	106
6.3 การเปรียบเทียบและวิเคราะห์ผลที่ได้จากแบบสอบถามทั้ง 2 แบบ	112

#### สารบัญ (ต่อ)

		หน้า
6.4 สรุปแล	ะวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้กรอกแบบสอบถามเกี่ยวกับความรู้สึก	
	บบ สอบถามทั้ง 2 แบบ	112
	เละข้อเสนอแนะ	
	ลองใช้ QFD ที่ปรับปรุงใหม่กับกรณีศึกษา	
	วียดในส่วนของแนวนอนของ Matrix ที่ 1	
	วียดในส่วนอื่นๆ ของ Matrix ที่ 1	
7.2.1	การเปรียบเทียบความสามารถในการบรรลุถึงความต้อง	
	การเชิงเทคนิค (Competitive Evaluation)	119
7.2.2	การระบุระดับความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการเชิงเทคนิคกับ	
	ความต้องการของลูกค้า	120
7.2.3	การคำนวณหา Column Weight (น้ำหนักความสำคัญของ	
	ความต้องการเชิงเทคนิค)	125
<b>บทที่ 8</b> บทสรุป	และข้อเสนอแนะ	
8.1 สรุปงาน	วิจัย	129
	QFD ที่ปรับปรุงมากับการประเมินความพึงพอใจของลูกค้า	
8.1.2	QFD ที่ปรับปรุงมากับการหาน้ำหนักความสำคัญของความต้องการของ	1
	ลูกค้า (Importance)	130
8.1.3	QFD ที่ปรับปรุงมากับการหาความสามารถในการปรับปรุงของความ	
	ต้องการของลูกค้า (Improvement)	131
8.1.4	QFD ที่ปรับปรุงมากับการให้น้ำหนักความสำคัญกับแต่ละเกณฑ์	131
8.1.5	QFD ที่ปรับปรุงมากับการหาน้ำหนักความแตกต่างของจุดขาย	
	(Sale Point)	131
8.1.6	QFD ที่ปรับปรุงมากับการเปรียบเทียบระดับความสัมพันธ์ระหว่าง	
	ความต้องการเซิงเทคนิคและความต้องการของลูกค้า (Relationships)	
8.2 การวิเค	ราะห์ข้อดี ข้อเสีย ของ QFD ที่ได้ปรับปรุงมา	132
8.2.1	ข้อดีของ QFD ที่ปรับปรุงมา	132
8.2.2	ข้อเสียของ QFD ที่ปรับปรุงมา	134
8.3 ข้อเสน	อแนะ	134
8.4 บทสรุบ		136
	)	

## สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
<b>ภาคผนวก ก</b> แบบสอบถามและข้อมูลในส่วนของลูกค้า	139
ภาคผนวก ข แบบสอบถามและข้อมูลในส่วนของทีมงาน	230
<b>ภาคผนวก ค</b> คู่มือแสดงวิธีการใช้โป <sup>ร</sup> แกรม	258
ประวัติผัเขียน	273

### สารบัญตาราง

	หน้า
ดารางที่ 4.1 แสดงข้อดีข้อเสียของ QFD ทั้ง 2 วิธี	71
ดารางที่ 6.1 แสดงค่าที่ได้จากการคำนวณหาน้ำหนักความแดกต่างของคำพูด	
แทนระดับความรู้สึก	105
ตารางที่ 7.1 แสดงค่าน้ำหนักความสำคัญของความต้องการของลูกค้าที่ได้จาก	
แบบสอบถาม	114
ตารางที่ 7.2 แสดงค่าสรุปสำหรับการหา Raw Weight ของความต้องการของลูกค้า	
แต่ละตัว	117
ดารางที่ 7.3 แสดงระดับความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการของลูกค้าแต่ละตัวกับ	
ความต้องการเชิงเทคนิคตัวที่ 9 "ความรวดเร็วในการให้บริการลูกค้า" <sub></sub>	
ดารางที่ 7.4 แสดงตัวอย่างการปรับสเกลค่าระดับความสัมพันธ์	125

# สารบัญภาพ

	หนา
รูปที่ 2.1 การไหลของข้อมูลผ่านทั้ง 4 เฟสของ QFD	9
รูปที่ 2.2.QFD สำหรับอุตสาหกรรมการบริการ	
รูปที่ 2.3 องค์ประกอบพื้นฐานของ QFD1	
รูปที่ 2.4 Kano model of quality features	
รูปที่ 2.5 ทางเลือกสำหรับสัญลักษณ์แทนระดับความสัมพันธ์	
รูปที่ 2.6 ตัวอย่างบางส่วนของ QFD1	
รูปที่ 2.7 แสดงการประเมินความสามารถในการตอบสนองต่อความต้องการ	
รูปที่ 2.8 องค์ประกอบของ QFD2	24
รูปที่ 2.9 องค์ประกอบของ QFD3	
รูปที่ 2.10 องค์ประกอบของ QFD4	
รูปที่ 2.11 ตัวอย่างบางส่วนของ QFD4	28
รูปที่ 2.12 แสดงตัวอย่างการวางแผนที่จำเป็นใน QFD4	
รูปที่ 3.1 แสดงโครงสร้างพื้นฐานของ QFD แบบ Four-Phases	35
รูปที่ 3.2 ส่วนประกอบของ Production Planning Matrix	
รูปที่ 3.3 ภาพแสดงระดับต่างๆ ของความต้องการของลูกค้าในผลิตภัณฑ์กาแฟ	
รูปที่ 3.4 แสดงตัวอย่างการระบุระดับความสัมพันธ์ที่มีความลำเอียง	41
รูปที่ 3.5 แสดงตัวอย่างการทำ FMEA ของแก้วกาแฟ	43
รูปที่ 3.6 แสดงส่วนประกอบของ Part Planning Matrix	43
รูปที่ 3.7 แสดงส่วนประกอบของ Process Planning Matrix	45
รูปที่ 3.8-1 แสดงตัวอย่างแผนในการประกันคุณภาพ	47
รูปที่ 3.8-2 แสดงตัวอย่างของ Initial Planning Document	
รูปที่ 3.8-3 แสดงตัวอย่าง Maintenance, Setup Instruction	
รูปที่ 3.8-4 แสดงตัวอย่าง Operator Instruction	49
รูปที่ 3.9 แสดงขั้นตอนของ Integrated QFD approach ทั้ง 9 ขั้นตอน	51
รูปที่ 3.10 แสดงตัวอย่างของ Task Sheet	52
รูปที่ 3.11 แสดงการใช้ Task Sheet ในการเชื่อมต่องานตามและ	
การสร้างตารางการทำงาน	53
รูปที่ 3.12 แสดงดัวอย่าง Functional Flow Diagram ของเครื่องเก็บมันฝรั่ง	54
รูปที่ 3.13 ตัวอย่างดารางแสดงทางเลือกของหน้าที่ต่างๆ ของเกมออกกำลังกาย	55
รูปที่ 3 14 การเลือกระบบย่อยบาราบเป็นผลิตกักเต็	56

#### สารบัญภาพ (ต่อ)

หน้า

รูปที่ 3.15 การประเมินความสามารถในการตอบสนองต่อความต้องการของแต่ละทางเลือก	.57
รูปที่ 3.16 แสดงตัวอย่างของ Concept Matrix ใน QFD สำหรับผลิตภัณฑ์วิดีโอเกม	.58
รูปที่ 3.17 แสดงตัวอย่างของ Process Matrix ใน QFD สำหรับผลิตภัณฑ์วิดีโอเกม	.60
รูปที่ 3.18 แสดง Control Matrix ที่ต่อเนื่องจาก Process Matrix ในรูปที่ 3.15	.61
รูปที่ 3.19 ตัวอย่าง Process Control Plan	62
รูปที่ 3.20 แสดงโครงสร้างของปัญหาการดัดสินใจเลือกทำเลขายไอศกรีม	.65
รูปที่ 4.1 แสดง QFD ในรูปแบบใหม่ที่ได้จากการประยุกต์ข้อดีของแบบ	
Four Phases และแบบ Integrated QFD Approach	.73
รูปที่ 4.2 แสดงตัวอย่างแผนภูมิตันไม้ของความต้องการของลูกค้า	.77
รูปที่ 4.3 แสดงตัวอย่าง Matrix ที่ใช้ในการคำนวณ Sale Point	.79
รูปที่ 4.4 แสดงตัวอย่างระดับความสัมพันธ์ที่ได้จากแบบเก่าและแบบใหม่	.82
รูปที่ 5.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์ ท่อ HDPE	.86
รูปที่ 5.2 แผนภูมิกระบวนการผลิตท่อ HDPE	.88
รูปที่ 5.3 ลักษณะสายการผลิตท่อ HDPE	.89
รูปที่ 5.4 ผังโครงสร้างหน่วยงานขาย และการตลาด แบ่งตามหน้าที่ (work function)	91
รูปที่ 5.5 แผนผังความสัมพันธ์แสดงถึงสาเหตุความไม่พึงพอใจของลูกค้าต่อ	
ระบบงานขายของโรงงานตัวอย่าง	95
รูปที่ 5.6 แผนภูมิกระบวนการทำงานในการขายสินค้าจนสินค้าถึงมือลูกค้าถึงมือลูกค้า	97
รูปที่ 5.7 (ก) แผนผังต้นไม้ ความต้องการของลูกค้า	100
รูปที่ 5.7 (ข) แผนผังตันไม้ ความต้องการของลูกค้า	101
รูปที่ 6.1 แสดง Pairwise-Comparison Matrix สำหรับการประเมินความพึงพอใจของลูกคัว	102
รูปที่ 6.2 (ก) แสดงกราฟความสามารถในการตอบสนองต่อความด้องการของลูกค้าที่	
ได้จากการใช้ AHP ของแบบสอบถามชุดที่ 1(คุณ ก.)	103
รูปที่ 6.2 (ข) แสดงกราฟความสามารถในการตอบสนองต่อความด้องการของลูกค้าที่	
ได้จากการใช้วิธีเดิมของแบบสอบถามชุดที่ 1 (คุณ ก.)	103
รูปที่ 6.3 กราฟแสดงตัวอย่างระดับความพึงพอใจของลูกค้าที่ได้โดยการใช้วิธี	
-	105
Direct Rating รูปที่ 6.4 แสดงตัวอย่าง Pairwise-Comparison Matrix ของความต้องการในระดับที่ 1	
ที่ได้จากแบบสอบถามชุดที่ 1	106

### สารบัญภาพ (ต่อ)

หน้า

รูปที่ 6.5 แสดงดัวอย่าง Pairwise-Comparison Matrix ของความต้องการในระดับที่ 2	
กลุ่ม "ข้อมูล" ที่ได้จากแบบสอบถามชุดที่ 1	107
รูปที่ 6.6 แสดงดัวอย่าง Pairwise-Comparison Matrix ของความต้องการในระดับที่ 3	
กลุ่ม "บริษัท" ที่ได้จากแบบสอบถามชุดที่ 1	108
รูปที่ 6.7(ก) แสดงกราฟน้ำหนักความสำคัญที่ได้จากแบบสอบถามที่ 2 (ใช้ AHP)	
ของแบบสอบถามชุดที่ 1 (คุณ ก.)	109
รูปที่ 6.7(ข) แสดงกราฟน้ำหนักความสำคัญที่ได้จากแบบสอบถามที่ 1 (แบบเดิม)	
ของแบบสอบถามชุดที่ 1 (คุณ ก. <u>)</u>	109
รูปที่ 6.8(ก) แสดงกราฟน้ำหนักความสำคัญที่ได้จากแบบสอบถามที่ 2 (ใช้ AHP)	
ของแบบสอบถามชุดที่ 2 (คุณ ข.)	110
รูปที่ 6.8(ข) แสดงกราฟน้ำหนักความสำคัญที่ได้จากแบบสอบถามที่ 1 (แบบเดิม)	
ของแบบสอบถามชุดที่ 2 (คุณ ข.)	110
รูปที่ 6.9(ก) แสดงกราฟน้ำหนักความสำคัญที่ได้จากแบบสอบถามที่ 2 (ใช้ AHP)	
ของแบบสอบถามชุดที่ 3 (คุณ ค.)	110
รูปที่ 6.9(ข) แสดงกราฟน้ำหนักความสำคัญที่ได้จากแบบสอบถามที่ 1 (แบบเดิม)	
ของแบบสอบถามชุดที่ 3 (คุณ ค.)	110
รูปที่ 6.10(ก) แสดงกราฟน้ำหนักความสำคัญที่ได้จากแบบสอบถามที่ 2 (ใช้ AHP)	
ของแบบสอบถามชุดที่ 3 (คุณ ง.)	111
รูปที่ 6.10(ข) แสดงกราฟน้ำหนักความสำคัญที่ได้จากแบบสอบถามที่ 1 (แบบเดิม)	
ของแบบสอบถามชุดที่ 3 (คุณ ง.)	111
รูปที่ 6.11(ก) แสดงกราฟน้ำหนักความสำคัญที่ได้จากแบบสอบถามที่ 2 (ใช้ AHP)	•••
ของแบบสอบถามชุดที่ 3 (คุณ จ.)	_111
รูปที่ 6.11(ข) แสดงกราฟน้ำหนักความสำคัญที่ได้จากแบบสอบถามที่ 1 (แบบเดิม)	•••
ของแบบสอบถามชุดที่ 3 (คุณ จ.)	111
รูปที่ 7.1 กราฟแสดงค่าเฉลี่ย (%) ของน้ำหนักความสำคัญของความต้องการของลูกค้า	 115
รูปที่ 7.2 แสดง Sale Point Matrix	
รูปที่ 7.3 กราฟแสดง %Normalize ของ Raw Weight ของความต้องการของลูกค้า	118
รูปที่ 7.4 กราฟแสดงค่าความสามารถในการบรรลุถึงความต้องการเชิงเทคนิค	
รูปที่ 7.5 กราฟแสดงค่าเฉลี่ยของค่าความสามารถในการบรรลุถึงความต้องการของลูกคัา	

#### สารบัญภาพ (ต่อ)

	٦	หน้า
รูปที่	7.6 Pairwise-Comparison Matrix สำหรับเปรียบเทียบระดับความสัมพันธ์ระหว่าง	
	ความต้องการของลูกค้าทั้ง 7 ตัวกับความต้องการเชิงเทคนิคดัวที่ 10	123
รูปที่	7.7 แสดงแผนผังความต้องการของลูกค้าที่มีความสัมพันธ์กับความต้องการเชิง	
	เทคนิคตัวที่ 10	124
รูปที่	7.8 Matrix ที่ 1	
รูปที่	7.9 กราฟแสดงน้ำหนักความสำคัญของความต้องการเชิงเทคนิค	127
รูปที่	7.10 แสดง Pairwise-Comparison Matrix สำหรับแปลงค่า Column Weight	
	เพื่อใช้เป็นค่าน้ำหนักความสำคัญใน Matrix ถัดไป	127