

การแสดงเอกสารลักษณ์และการจำลองแบบการควบคุมของดีเฟลกมาเตอร์

นาย สุวัฒน์ชัย กลินส่ง

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

ภาควิชาจักรกลเคมี

บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พ.ศ. 2538

ISBN 974-632-907-3

ลิขสิทธิ์ของบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

**IDENTIFICATION AND CONTROL SIMULATION OF
DEPHLEGMATOR**

Mr. SUVATCHAI KLINSONG

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements

for the Degree of Master of Engineering

Department of Chemical Engineering

Graduate School

Chulalongkorn University

1995

ISBN 974-632-907-3

หัวข้อวิทยานิพนธ์ การแสดงเอกสารกิจกรรมและการจำลองแบบการควบคุมของดีเฟลกโนเตอร์
โดย นาย สุวัฒน์ชัย กลิ่นส่าง
ภาควิชา วิศวกรรมเคมี
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ ดร. มนตรี วงศ์ศรี

บันทึกวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อนุมัติให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของ
การศึกษาตามหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต

นันท์ บุรี

คณบดีบันทึกวิทยาลัย

(รองศาสตราจารย์ ดร. สันติ ฤทธิวรรณ)

กรรมการสอบวิทยานิพนธ์

..... ประชานกรรมการ

(ศาสตราจารย์ ดร. ปิยะสาร ประเสริฐธรรม)

..... อาจารย์ที่ปรึกษา

(อาจารย์ ดร. มนตรี วงศ์ศรี)

..... อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม

(คุณอรสา อนงค์จรรยา)

..... กรรมการ

(รองศาสตราจารย์ ดร. อุร้า ปานเจริญ)

พิมพ์ต้นฉบับที่ดัดย่อวิทยานิพนธ์ภายในกรอบสีเขียวนี้เพียงแผ่นเดียว

สุลัษณ์ชัย กลินส่ง : การแสดงเอกสารลักษณ์และการจำลองแบบการควบคุมของดีเฟลกมาเตอร์ (IDENTIFICATION AND CONTROL SIMULATION OF DEPHLEGMATOR) อาจารย์ที่ปรึกษา : ดร. มนตรี วงศ์ศรี, 164 หน้า. ISBN 974-632-907-3

งานวิจัยนี้ศึกษาการออกแบบระบบการควบคุมอัตโนมัติโดยการระบุแบบจำลองของกระบวนการ วิธีการที่นำมาใช้ในการระบุแบบจำลองของกระบวนการคือ วิธีเส้นโค้งปฏิกริยาของกระบวนการและวิธีทางสถิติ กระบวนการที่ศึกษาและทำการระบุแบบจำลองของกระบวนการคือ ดีเฟลกมาเตอร์ ตัวแปรปรับที่เกี่ยวข้องคือ อัตราการไหลของน้ำหล่อลื่นขาเข้าดีเฟลกมาเตอร์ ตัวแปรที่ทำการวัดคือ อุณหภูมิของไออกซ์เจนทั้งขาออกและขาเข้าดีเฟลกมาเตอร์ แบบจำลองที่ใช้จะเป็นกระบวนการอันดับหนึ่งและอันดับสองซึ่งเชื่อมอยู่ในรูป ทรานส์ฟอร์มฟังก์ชันของกระบวนการ ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิของไออกซ์เจนขาออกกับอัตราการไหลของน้ำหล่อลื่นขาเข้าดีเฟลกมาเตอร์ และทรานส์ฟอร์มฟังก์ชันของโหลดระหว่างอุณหภูมิขาเข้ากับอุณหภูมิขาออกของดีเฟลกมาเตอร์ ในส่วนของกระบวนการอันดับสองจะใช้ทั้งวิธีของ สมิตร และ แอริอ็อก เมื่อได้แบบจำลองของกระบวนการแล้วจึงนำมาติดตั้งตัวควบคุม ตัวควบคุมที่ใช้จะเป็นของ พี อาย ดี วิธีการจูนเครื่องควบคุมใช้วิธีของ โคงเอน-คูน, ซิเกลอร์-นิโคลส์มารฐาน และชนิดแก๊สปรับปรุง

ภาควิชา วิศวกรรมเคมี
สาขาวิชา วิศวกรรมเคมี
ปีการศึกษา 2538

ลายมือชื่อนักศึกษา
ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา
ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาร่วม

C318029 : MAJOR CHEMICAL ENGINEERING

KEY WORD: PROCESS CONTROL / SIMULATION / PROCESS IDENTIFICATION / DEPHLEGATOR

SUVATCHAI KLINSONG : IDENTIFICATION AND CONTROL SIMULATION OF DEPHLEGATOR, THESIS

ADVISOR : DR. MONTREE WONGSRI, 164 pp. ISBN 974-632-907-3

In this study, the design of the control system of the dephlegmator is investigated by identifying the model of the process. The identification methods used are the process reaction curve and the statistical methods. The manipulated variable is the flow rate of cooling water. The measured variables are the temperature of the vapor in and the temperature of the vapor out. The first and second order transfer functions of the process and the load are obtained. The second order transfer functions are obtained using Smith and Harriot methods. The transfer function models, then, are used to find the controller parameters by the Cohen-Coon and the original and modified Ziegler and Nichols methods.

ภาควิชา วิศวกรรมเคมี

สาขาวิชา วิศวกรรมเคมี

ปีการศึกษา 2538

ลายมือชื่อนักศึกษา กานต์ พันธุ์

ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา ดร. ธรรมดิษฐ์ ธรรมดิษฐ์

ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ดร. บรรจุณ บรรจุณ

กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ได้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยความช่วยเหลืออย่างดีเยี่ยมของอาจารย์ ดร.มนตรี วงศ์ศรี อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ซึ่งท่านได้ให้โอกาส, คำแนะนำและข้อคิดเห็นต่างๆ ของการวิจัยมาด้วยดีตลอด ขอขอบคุณบริษัทแห่งเคลล์ไทย จำกัด ที่ผู้วิจัยได้ทำงานอยู่ในปัจจุบัน ที่ได้ออนุญาตให้ผู้วิจัยเดิกงานก่อนเวลาในบางวันที่มีการบรรยายหรือมีกิจกรรมที่มหาวิทยาลัย อีกทั้งยังให้การสนับสนุนในการทำวิทยานิพนธ์ซึ่งขอบคุณบริษัทแห่งเคลล์ไทย จำกัด มาก ณ ที่นี่ด้วย

อนึ่ง การจัดพิมพ์วิทยานิพนธ์นี้จะบรรลุความสำเร็จไม่ได้ ถ้าไม่ได้รับความสนับสนุนจากอาจารย์มนตรี วงศ์ศรี อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์, เพื่อนๆ และพี่สาว ข้าพเจ้าขอแสดงความขอบคุณไว้ ณ ที่นี่เช่นกัน และขอขอบคุณศศกร ออมดวงษ์ ที่ช่วยเป็นกำลังใจอันสำคัญ และช่วยในการอ่านปรับต้นฉบับของวิทยานิพนธ์ฉบับนี้

ท้ายที่สุดนี้ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณ บิดา-มารดา ที่เคยถาม-ໄດ້และให้กำลังใจแก่ผู้วิจัย เสนอผลงานสำเร็จการศึกษา

สารบัญ

หน้า

บทคัดย่อภาษาไทย.....	๑
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ.....	๒
กิตติกรรมประกาศ.....	๓
สารบัญ	๔
สารบัญตาราง	๘
สารบัญรูป	๙
บทที่	
1. บทนำ.....	1
1.1 ความเป็นมา.....	2
1.2 วัตถุประสงค์.....	3
1.3 ขอบเขตการท	3
1.4 ขั้นตอนของงานวิทยานิพนธ์.....	4
1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ.....	4
1.6 โครงสร้างวิทยานิพนธ์.....	5
2. ทฤษฎี.....	7
2.1 แนวคิดกระบวนการและองค์ประกอบหลักในการควบคุม	7

2.1.1 กระบวนการ (Process).....	7
2.1.2 อุปกรณ์การวัด (Measuring Device).....	9
2.1.3 ตัวควบคุม (Controller)	9
2.1.4 อุปกรณ์ปรับกระบวนการ (Final Control Element).....	11
2.2 ชนิดของการควบคุมอัตโนมัติ	12
2.2.1 การควบคุมแบบป้อนกลับ (Feedback Control).....	12
2.2.2 การควบคุมแบบป้อนล่วงหน้า (Feedforward Control)	12
2.3 ตัวควบคุมแบบ พี อาย ดี และการนำไปใช้งาน.....	13
2.4 หลักการพื้นฐานของ พี อาย ดี.....	14
2.4.1 ตัวควบคุมแบบสัดส่วน (Proportional Controller).....	15
2.4.2 ตัวควบคุมแบบอินทิกรัล (Integral controller).....	18
2.4.3 ตัวควบคุมแบบดีริเวทีฟ (Derivative).....	19
2.5 ลักษณะสมบัติของกระบวนการ (Process Characteristic).....	20
2.5.1 ความช้าในการตอบสนอง (Process Time Lag)	21
2.5.2 เดดไทม์ (Deadtime).....	22
2.5.3 ความจุแล็ก (Capacity Lag).....	23
2.6 แบบต่าง ๆ ของการควบคุมแบบป้อนกลับ (Feedback Control).....	24
2.6.1 ตัวควบคุมแบบ เปิด-ปิด (On- Off Controller).....	25
2.6.2 การควบคุมแบบสัดส่วน (Proportional Control)	26
2.6.3 การควบคุมแบบสัดส่วน อินทิกรัล (PI - Control)	30

2.6.4 การควบคุมแบบสัดส่วน อินทิกรัล ดี'ไอเรทีฟ (PID)	33
2.6.5 การควบคุมแบบสัดส่วน ดี'ไอเรทีฟ (PD - Control)	35
2.7 ตัวควบคุมแบบ พี อาย ดี และส่วนประกอบในการใช้งาน	36
2.7.1 ตัวควบคุมแบบ พี อาย ดี ชนิดต่าง	36
2.7.2 ส่วนประกอบในการใช้งานของตัวควบคุมแบบ พี อาย ดี	37
2.8 การนำตัวควบคุมแบบ พี อาย ดี ไปใช้งาน (PID Controller Utilization)	39
2.8.1 การกำหนดแบบการควบคุม (Control Mode Selection).....	39
2.9 ลักษณะและพฤติกรรมของกระบวนการ อันดับหนึ่ง และอันดับสอง ต่อการเปลี่ยนแปลงสายป้อน	42
2.9.1 เรากำเนิดและพัฒนาการเปลี่ยนแปลงของ ตัวปรับค่า (manipulated variable) ได้ 6 ชนิดที่สำคัญ	43
2.10 วิธีแบบจำลองของกระบวนการ โดยการพิจารณาหักส่วนตัวเพื่อทดสอบ.....	46
2.10.1 แบบจำลองของกระบวนการอันดับหนึ่ง	46
2.10.2 แบบจำลองของกระบวนการอันดับสอง	47
2.11 การจูนตัวควบคุม (Controller Tuning)	49
2.11.1 ขั้นที่ 1 การจูนตัวควบคุมแบบลองผิดลองถูก (Trial and Error Tuning)	50
2.11.2 ขั้นที่ 2 วิธีการควบคุมแบบการ ไซเคิลแบบต่อเนื่อง (Continuous Cycling Method)	53
3. โปรแกรมช่วยวิเคราะห์และออกแบบระบบควบคุมแบบแยก.....	54

3.1 คุณลักษณะของโปรแกรมแมทແล็บ.....	55
3.1.1 การคำนวณเกี่ยวกับแมทริกซ์	56
3.1.2 การคำนวณโพลิโนเมียล	56
3.1.3 การจัดการเกี่ยวกับเวคเตอร์.....	56
3.1.4 การจัดการเกี่ยวกับการแสดงผลกราฟ	56
3.1.5 การจัดการต่างๆ ของกระบวนการสัญญาณ	57
3.1.6 การวิเคราะห์ไม่เชิงเส้น	57
3.1.7 การประเมินและวิเคราะห์ผลทางสถิติ.....	57
3.2 โปรแกรมซิมูลิงค์ (Simulink).....	57
3.2.1. การจำลองแบบแบบจำลองหรือออกแบบแบบจำลอง.....	58
3.2.2 การวิเคราะห์แบบจำลอง.....	63
3.3 เครื่องมือในการวิเคราะห์อื่นๆ.....	64
3.4 ตัวอย่างการใช้งาน.....	65
3.5 การจัดตั้งค่าให้กับโปรแกรมที่มีอันดับที่มากกว่าหนึ่ง โดยวิธีการเปลี่ยนแปลงแบบสเต็ป (Fitting Higher Order Model using Step Change)	69
4. กระบวนการผลิตที่เกี่ยวข้อง และการระบุแบบจำลองกระบวนการ.....	73
4.1 ดีเพลกมนาเตอร์	75
4.2 การระบุแบบจำลองการทดลอง (Empirical Model Identification).....	77
4.2.1 วิธีการสร้างแบบจำลองจากการทดลอง.....	80
4.2.2 การทดลองของกระบวนการ.....	81

4.2.3 การหาโครงสร้างของแบบจำลอง.....	82
4.2.4 การประเมินค่าพารามิเตอร์	82
4.2.5 การตรวจสอบ (Verification)	83
4.3 วิธีการที่ใช้ในการรับกระบวนการ	84
4.3.1 การระบุกระบวนการโดยใช้วิธีเส้นโถงปฏิกริยาของกระบวนการ	85
4.3.2 การระบุแบบจำลองโดยวิธีทางสติติ	85
5. การเก็บข้อมูล, การทดลองและการรับกระบวนการ	88
5.1 วิธีการเก็บข้อมูล.....	88
5.1.1 อุปกรณ์ที่ใช้	88
5.1.2 ขั้นตอนการทำการเก็บข้อมูลและการทดลอง.....	90
5.1.3 ตัวอย่างการคำนวณ	93
5.2 ข้อมูลและการทดลอง.....	104
5.2.1 ข้อมูลจากการหาแบบจำลองโดยเส้นโถงปฏิกริยาของกระบวนการ 104	
5.2.2 ผลและการหาแบบจำลองโดยวิธีทางสติติ.....	110
5.3 การจำลองและการเลียนแบบกระบวนการด้วยแมทแล็บ	115
5.3.1 กระบวนการอันดับหนึ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงแบบโอลด์เปลี่ยน.....	115
5.3.2 กระบวนการอันดับหนึ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงแบบเช็ฟพอยท์เปลี่ยน 125	
5.3.3 กระบวนการอันดับสองที่มีการเปลี่ยนแปลงแบบโอลด์เปลี่ยน.....	135
5.3.4 กระบวนการอันดับสองที่มีการเปลี่ยนแปลงแบบเช็ฟพอยท์เปลี่ยน.144	

6. สรุปและวิจารณ์ผลการทดลอง	149
6.1 วิจารณ์ผลการทดลอง.....	149
6.2 ปัญหาและความยากลำบากในการทำการทดลอง.....	153
6.3 สรุปผลการทดลอง	155
6.4 ข้อเสนอแนะ.....	156
รายการอ้างอิง.....	158
ภาคผนวก.....	160
ประวัติผู้เขียน.....	164

สารบัญตาราง

ตารางที่ 2.1 การกำหนดแบบการควบคุมที่เหมาะสมอย่างขยายๆ.....	41
ตารางที่ 2.2 การกำหนดแบบการควบคุมของระดับ อัตราไหล แรงดัน และอุณหภูมิ.....	42
ตารางที่ 2.3 แสดงการตั้งค่าของตัวควบคุมแบบไขควงแบบต่อเนื่องของซีเกลอร์ และนิโคลส์	53
ตารางที่ 5.1 แสดงข้อมูลและการคำนวณการระบุแบบจำลองการกระบวนการ โดยวิธีทางสถิติ	96
ตารางที่ 5.2 แสดงค่าต่างๆ ได้จากการคำนวณในสมการ 4.5.....	102
ตารางที่ 5.3 แสดงข้อมูลของอัตราการ ไหลของน้ำเย็นก่อนมีการเปลี่ยนแปลงแบบสเต็พ ...	104
ตารางที่ 5.4 แสดงข้อมูลของอัตราการ ไหลของน้ำเย็นหลังจากมีการเปลี่ยนแปลง แบบสเต็พ.....	104
ตารางที่ 5.5 แสดงข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิขาออกของคีเพลกามาเตอร์ต่อ เวลาหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงแบบสเต็พซึ่งได้จากการหาโดยวิธีเด่น โถง ปฏิกริยาของกระบวนการ.....	104
ตารางที่ 5.6 แสดงข้อมูล y/KM ต่อเวลาซึ่งคำนวณมาจากตารางที่ 5.5	106
ตารางที่ 5.7 แสดงข้อมูลที่อ่านได้จากการเขียนกราฟในตารางที่ 5.6	107

ตารางที่ 5.8 แสดงข้อมูลที่อ่านและคำนวณได้จากตารางที่ 5.6 สำหรับกระบวนการ อันดับหนึ่ง.....	108
ตารางที่ 5.9 แสดงข้อมูลที่อ่านและคำนวณได้จากตารางที่ 5.6 สำหรับกระบวนการ อันดับสอง โดยวิธีการของเซอริอุฟ	108
ตารางที่ 5.10 แสดงข้อมูลที่อ่านและคำนวณได้จากตารางที่ 5.6 สำหรับกระบวนการ อันดับสอง โดยวิธีการของสมิธ	109
ตารางที่ 5.11 แสดงข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิขาออกและอุณหภูมิขาเข้าของ ดีเพลกามาเตอร์ต่อเวลาหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิขาเข้าซึ่งได้จากการ หาโดยวิธีทางสถิติ	110
ตารางที่ 5.12 แสดงผลการคำนวณ Y' และ X' โดยใช้ข้อมูลจากตาราง 5.11.....	112
ตารางที่ 5.13 แสดงข้อมูลต่างๆ ที่อ่านและคำนวณได้จากตารางที่ 5.11	114
ตารางที่ 5.14 แสดงค่าการควบคุมของตัวควบคุมต่างๆ ที่คำนวณไว้แล้ว.....	116
ตารางที่ 5.15 แสดงค่าการควบคุมของตัวควบคุมต่างๆ ที่คำนวณไว้แล้ว.....	126
ตารางที่ 5.16 แสดงค่าการควบคุมของตัวควบคุมต่างๆ ที่คำนวณไว้แล้ว (เซอริอุฟ)	136
ตารางที่ 5.17 แสดงค่าการควบคุมของตัวควบคุมต่างๆ ที่คำนวณไว้แล้ว (สมิธ).....	138
ตารางที่ 6.1 แสดงข้อมูลการเปรียบเทียบ เกณฑ์ในการวัดที่ใช้ตัดสินคุณภาพการควบคุม จากการทดลองของแบบจำลองกระบวนการอันดับหนึ่งที่มีการเปลี่ยนแปลง แบบໂຫລດเปลี่ยน.....	151

ตารางที่ 6.2 แสดงข้อมูลการเปรียบเทียบ เกณฑ์ในการวัดที่ใช้ตัดสินคุณภาพการควบคุม	
จากการทดลองของแบบจำลองกระบวนการอันดับหนึ่งที่มีการเปลี่ยนแปลง	
แบบเช็ตพอยท์เปลี่ยน.....	152
ตารางที่ 6.3 แสดงข้อมูลการเปรียบเทียบ เกณฑ์ในการวัดที่ใช้ตัดสินคุณภาพการควบคุม	
จากการทดลองของแบบจำลองกระบวนการอันดับสองที่มีการเปลี่ยนแปลง	
แบบโอลด์เปลี่ยน.....	152
ตารางที่ 6.4 แสดงข้อมูลการเปรียบเทียบ เกณฑ์ในการวัดที่ใช้ตัดสินคุณภาพการควบคุม	
จากการทดลองของแบบจำลองกระบวนการอันดับสองที่มีการเปลี่ยนแปลง	
แบบเช็ตพอยท์เปลี่ยน.....	153

สารบัญรูปภาพ

รูปที่ 2.1 บล็อกໄคอะแกรนแสดงตัวเปรียบเท่าและข้ออกของกระบวนการ8
รูปที่ 2.2 แบบจำลองแสดงสภาวะทางฟิสิกส์ของกระบวนการ8
รูปที่ 2.3 ก.บล็อกໄคอะแกรนแสดงการควบคุมแบบป้อนกลับ9
รูปที่ 2.3 ช.บล็อกໄคอะแกรนแสดงการควบคุมแบบป้อนกลับ9
รูปที่ 2.4 แสดงบล็อกໄคอะแกรนขั้นตอนของการควบคุม10
รูปที่ 2.5 แสดงบล็อกໄคอะแกรนระบบชุดควบคุมแบบป้อนกลับ11
รูปที่ 2.6 แสดงบล็อกໄคอะแกรนระบบควบคุมการให้14
รูปที่ 2.7 แสดงบล็อกໄคอะแกรนของการควบคุมแบบป้อนกลับ15
รูปที่ 2.8 แสดงบล็อกໄคอะแกรนของตัวควบคุมแบบสัดส่วนในอุตสาหกรรม17
รูปที่ 2.9 แสดงบล็อกໄคอะแกรนของพฤติกรรมที่แท้จริงของตัวควบคุมแบบสัดส่วน17
รูปที่ 2.10 แสดงบล็อกໄคอะแกรนของการตอบสนองของตัวควบคุมแบบ พี อาย ในขณะที่ทำการเปลี่ยนแปลงแบบสเต็ป18
รูปที่ 2.11 แสดงบล็อกໄคอะแกรนชนิดของการตอบสนองของการบวนการควบคุมแบบ ป้อนกลับ19
รูปที่ 2.12 แสดงลักษณะสมบัติของตัวแอลกเบเลี่ยนความร้อน21

รูปที่ 2.13 กระบวนการที่แสดงความล่าช้าในการตอบสนองเป็นแบบเดดไทม์อย่างเดียว	22
รูปที่ 2.14 แสดงกระบวนการที่ความช้าในการตอบสนองเป็นแบบ ความจุแล็ค	23
รูปที่ 2.15 แสดงความสัมพันธ์ของสัญญาณขาออก กับ สัญญาณขาเข้าของตัวควบคุม	
แบบเปิด-ปิด (กรณี ลูปเปิด)	25
รูปที่ 2.16 แสดงความสัมพันธ์ของสัญญาณขาออก กับ สัญญาณขาเข้าของตัวควบคุม	
แบบสัตต์ส่วน(กรณี ลูปเปิด)	27
รูปที่ 2.17 ผลของการปรับค่า PB กรณีใช้การควบคุมแบบสัตต์ส่วน	28
รูปที่ 2.18 แสดงความสัมพันธ์ของสัญญาณขาออกกับสัญญาณขาเข้าของตัวควบคุมแบบ	
พี อาย ในขณะลูปเปิด	30
รูปที่ 2.19 แสดงผลของการควบคุมที่ค่า τ_I ต่างๆ กรณี PB มีค่าคงที่ ที่ $(\tau_{I1}, \tau_{I2}, \tau_{I3})$	31
รูปที่ 2.20 แสดงความสัมพันธ์ของสัญญาณขาออกกับสัญญาณขาเข้า	
เมื่อไปแอกเสเปลี่ยนไป	32
รูปที่ 2.21 แสดงผลของการกระทำการแบบดีрайเวอร์ฟในตัวควบคุมแบบ พี คิ ชัมเปิลลูป	34
รูปที่ 2.22 แสดงวิธีการเบื้องต้นในการหาค่าความจุแล็ค และเดดไทม์	40
รูปที่ 2.23 แสดงวิธีการหาค่าไทม์ดิเลย์ และ ค่าคงที่เวลาจากกราฟการตอบสนอง	47
รูปที่ 2.24 วิธีแฮริออท แสดงลักษณะส่วนหนึ่งของการตอบสนองกระบวนการ	
อันดับสองชนิดแคมเพกน ที่ $\eta/(\tau_1 + \tau_2) = 0.5$	48
รูปที่ 2.25 วิธีของสมิธ แสดงความสัมพันธ์ของ ζ และ τ ที่ t_{20} และ t_{60}	49
รูปที่ 2.26 แสดงการตอบสนองที่ $K_C > K_{CU}$	51

รูปที่ 2.27 แสดงการตอบสนองที่ $K_C = K_{CU}$	51
รูปที่ 2.28 แสดงการตอบสนองที่ $K_C > K_{CU}$ (without saturation)	52
รูปที่ 2.29 แสดงการตอบสนองที่ $K_C > K_{CU}$ (with saturation)	52
รูปที่ 3.1 แสดงถึงห้องสมุดของบล็อกไฮอะแกรมของชิมูลิก์	59
รูปที่ 3.2 แสดงถึงบล็อกที่เป็นตัวกำเนิดสัญญาณแบบต่างๆ	59
รูปที่ 3.3 แสดงถึงรูปแบบของสัญญาณส่งออกแบบต่างๆ	59
รูปที่ 3.4 แสดงถึงบล็อกไฮอะแกรมของดีสครีตแบบต่างๆ	60
รูปที่ 3.5 แสดงถึงบล็อกไฮอะแกรมและเกนแบบต่างๆ ที่เป็นแบบเชิงเส้น	60
รูปที่ 3.6 แสดงถึงบล็อกไฮอะแกรมของแมทແລບและค่าเกนแบบต่างๆ ที่เป็นแบบ ไม่เชิงเส้น	61
รูปที่ 3.7 แสดงถึงบล็อกไฮอะแกรมของตัวเชื่อมสัญญาณแบบต่างๆ	61
รูปที่ 3.8 แสดงถึงบล็อกไฮอะแกรมของอุปกรณ์ควบคุมเพิ่มเติม	62
รูปที่ 3.9 แสดงแบบจำลองการควบคุม	66
รูปที่ 3.10 แสดงผลการควบคุมของตัวอย่างที่ 3.1	66
รูปที่ 3.11 แสดงแบบจำลองการควบคุมด้วยวิธีการต่างๆ	68
รูปที่ 3.12 แสดงผลการควบคุมของตัวอย่างที่ 3.2	68
รูปที่ 3.13 แสดงลักษณะของบล็อกไฮอะแกรมที่จะทำการเปลี่ยนแปลงแบบสเต็ป	69
รูปที่ 3.14 แสดงการเปลี่ยนแปลงแบบสเต็ปของกระบวนการที่อันดับมากกว่าหนึ่ง	70
รูปที่ 3.15 แสดงการหาค่า θ และค่า τ ของ G_p ใหม่	70
รูปที่ 3.16 แสดงลักษณะของบล็อกไฮอะแกรมที่จะทำการเปลี่ยนแปลงแบบสเต็ป	71

รูปที่ 3.17 แสดงการตอบสนองที่มีการเปลี่ยนแปลงแบบสเต็พของกระบวนการที่	
ทราบส์เฟอร์ฟิ้งก์ชันมีอันดับมากกว่าหนึ่งและกระบวนการที่ทราบส์	
เฟอร์ฟิ้งก์ชันได้รับการเปลี่ยนเป็นอันดับหนึ่ง โดยวิธีการแบบสเต็พ	72
รูปที่ 4.1 แสดงแผนภาพกระบวนการผลิตที่เกี่ยวข้อง.....	73
รูปที่ 4.2 แสดงรูปภาพกระบวนการผลิตที่เกี่ยวข้อง.....	74
รูปที่ 4.3 แสดงแผนภาพลักษณะของคีเพลกมาเตอร์.....	76
รูปที่ 4.4 แสดงรูปภาพลักษณะของคีเพลกมาเตอร์	76
รูปที่ 4.5 แสดงขั้นตอนการหาและการระบุแบบจำลองกระบวนการในรูป	
ทราบส์เฟอร์ฟิ้งชัน.....	78
รูปที่ 4.6 แสดงตัวอย่างกระบวนการที่นำมาระบุแบบจำลองกระบวนการ	79
รูปที่ 5.1 แสดงลักษณะแบบแผนและตำแหน่ง	90
รูปที่ 5.2 แสดงการหาค่าเวลาจากเส้นโถงปฏิกริยา	93
กระบวนการอันดับหนึ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงแบบโอลดเปลี่ยน	
รูปที่ 5.3 แสดงคลื่อกไดอะแกรมของการควบคุมกระบวนการอันดับหนึ่ง.....	115
รูปที่ 5.4 แสดงการตอบสนองของที่ได้ใช้เคล็บแบบต่อเนื่องได้ $K_{cu} = 3.65$ $P_u = 1$	115
รูปที่ 5.5 แสดงการตอบสนองของตัวควบคุมแบบ พี วิธีของ ชิกเกลอร์-นิโคลส์	117
รูปที่ 5.6 แสดงการตอบสนองของการวัดค่าพิดพลาดของรูปที่ 5.5 โดยวิธี ITAE	117
รูปที่ 5.7 แสดงการตอบสนองของตัวควบคุมแบบ พี อาย วิธีของ ชิกเกลอร์-นิโคลส์	118
รูปที่ 5.8 แสดงการตอบสนองของการวัดค่าพิดพลาดของรูปที่ 5.7 โดยวิธี ITAE	118
รูปที่ 5.9 แสดงการตอบสนองของตัวควบคุมแบบ พี อาย ดี วิธีของชิกเกลอร์-นิโคลส์.....	119

รูปที่ 5.10 แสดงการตอบสนองของการวัดค่าผิดพลาดของรูปที่ 5.9 โดยวิธี ITAE.....	119
รูปที่ 5.11 แสดงการตอบสนองของตัวควบคุมแบบ พี อาย ดี วิธีของ ชิกเกลอร์-นิโคลส์ชนิดซัมโอลเวอร์ชูล	120
รูปที่ 5.12 แสดงการตอบสนองของการวัดค่าผิดพลาดของรูปที่ 5.11 โดยวิธี ITAE120	
รูปที่ 5.13 แสดงการตอบสนองของตัวควบคุมแบบ พี อาย ดี วิธีของชิกเกลอร์-นิโคลส์ ชนิดโนโลเวอร์ชูล	121
รูปที่ 5.14 แสดงการตอบสนองของการวัดค่าผิดพลาดของรูปที่ 5.13 โดยวิธี ITAE.....121	
รูปที่ 5.15 แสดงการตอบสนองของตัวควบคุมแบบ พี วิธีของ โภเชนคุณ	122
รูปที่ 5.16 แสดงการตอบสนองของการวัดค่าผิดพลาดของรูปที่ 5.15 โดยวิธี ITAE.....122	
รูปที่ 5.17 แสดงการตอบสนองของตัวควบคุมแบบ พี อาย วิธีของ โภเชนคุณ	123
รูปที่ 5.18 แสดงการตอบสนองของการวัดค่าผิดพลาดของรูปที่ 5.17 โดยวิธี ITAE.....123	
รูปที่ 5.19 แสดงการตอบสนองของตัวควบคุมแบบ พี อาย ดี วิธีของ โภเชนคุณ	124
รูปที่ 5.20 แสดงการตอบสนองของการวัดค่าผิดพลาดของรูปที่ 5.19 โดยวิธี ITAE	124
กระบวนการอันดับหนึ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงแบบเชิงพอยท์เปลี่ยน	
รูปที่ 5.21 แสดงบล็อกໄคอะแกรนของ การควบคุมกระบวนการอันดับหนึ่ง	125
รูปที่ 5.22 แสดงการตอบสนองของที่ได้ใช้เคลื่อนแบบต่อเนื่องได้ $K_{cu} = 3.65$ $P_u = 1$	125
รูปที่ 5.23 แสดงการตอบสนองของตัวควบคุมแบบ พี วิธีของ ชิกเกลอร์-นิโคลส์	127
รูปที่ 5.24 แสดงการตอบสนองของการวัดค่าผิดพลาดของรูปที่ 5.23 โดยวิธี ITAE.....127	
รูปที่ 5.25 แสดงการตอบสนองของตัวควบคุมแบบ พี อาย วิธีของ ชิกเกลอร์-นิโคลส์	128
รูปที่ 5.26 แสดงการตอบสนองของการวัดค่าผิดพลาดของรูปที่ 5.25 โดยวิธี ITAE	128

รูปที่ 5.27 แสดงการตอบสนองของตัวความคุณแบบ พี อาย ดี วิธีของชิกเกลอร์-นิโคลส์	129
รูปที่ 5.28 แสดงการตอบสนองของการวัดค่าพิดพาดของรูปที่ 5.27 โดยวิธี ITAE.....	129
รูปที่ 5.29 แสดงการตอบสนองของตัวความคุณแบบ พี อาย ดี วิธีของ ชิกเกลอร์-นิโคลส์ชนิดซัมโนเวอร์ชุด	130
รูปที่ 5.30 แสดงการตอบสนองของการวัดค่าพิดพาดของรูปที่ 5.29 โดยวิธี ITAE.....	130
รูปที่ 5.31 แสดงการตอบสนองของตัวความคุณแบบ พี อาย ดี วิธีของชิกเกลอร์-นิโคลส์ ชนิดโนโนเวอร์ชุด	131
รูปที่ 5.32 แสดงการตอบสนองของการวัดค่าพิดพาดของรูปที่ 5.31 โดยวิธี ITAE.....	131
รูปที่ 5.33 แสดงการตอบสนองของตัวความคุณแบบ พี วิธีของ โคงเอนคูน	132
รูปที่ 5.34 แสดงการตอบสนองของการวัดค่าพิดพาดของรูปที่ 5.33 โดยวิธี ITAE.....	132
รูปที่ 5.35 แสดงการตอบสนองของตัวความคุณแบบ พี อาย วิธีของ โคงเอนคูน.....	133
รูปที่ 5.36 แสดงการตอบสนองของการวัดค่าพิดพาดของรูปที่ 5.35 โดยวิธี ITAE.....	133
รูปที่ 5.37 แสดงการตอบสนองของตัวความคุณแบบ พี อาย ดี วิธีของโคงเอนคูน	134
รูปที่ 5.38 แสดงการตอบสนองของการวัดค่าพิดพาดของรูปที่ 5.37 โดยวิธี ITAE	134
กระบวนการอันดับสองที่มีการเปลี่ยนแปลงแบบโคลดเปลี่ยน	
รูปที่ 5.39 แสดงบล็อกໄคอะแกรนของความคุณกระบวนการอันดับสอง(ເສອຣິອົກ)	135
รูปที่ 5.40 แสดงการตอบสนองของที่ได้ใช้เคล็บแบบต่อเนื่องได้ $K_{cu} = 2.3$ $P_u = 25$ (ເສອຣິອົກ)	135
รูปที่ 5.41 แสดงบล็อกໄคอะแกรนของความคุณกระบวนการอันดับสอง (ສມືທ)	137

รูปที่ 5.42 แสดงการตอบสนองของที่ไคไซเดลแบบต่อเนื่องได้ $K_{cu} = 2.68$ $P_u = 22$	
(สมิธ)	137
รูปที่ 5.43 แสดงการตอบสนองของตัวควบคุมแบบ พี วีซีของ ชิกเกลอร์-นิโคลส์	139
รูปที่ 5.44 แสดงการตอบสนองของการวัดค่าผิดพลาดของรูปที่ 5.43 โดยวิธี ITAE	139
รูปที่ 5.45 แสดงการตอบสนองของตัวควบคุมแบบ พี อาย วีซีของชิกเกลอร์-นิโคลส์	140
รูปที่ 5.46 แสดงการตอบสนองของการวัดค่าผิดพลาดของรูปที่ 5.45 โดยวิธี ITAE	140
รูปที่ 5.47 แสดงการตอบสนองของตัวควบคุมแบบ พี อาย ดี รีของชิกเกลอร์-นิโคลส์	141
รูปที่ 5.48 แสดงการตอบสนองของการวัดค่าผิดพลาดของรูปที่ 5.47 โดยวิธี ITAE	141
รูปที่ 5.49 แสดงการตอบสนองของตัวควบคุมแบบ พี อาย ดี วีซีของชิกเกลอร์-นิโคลส์ ชนิดชั้มໂօเวอร์ชูต	142
รูปที่ 5.50 แสดงการตอบสนองของการวัดค่าผิดพลาดของรูปที่ 5.49 โดยวิธี ITAE	142
รูปที่ 5.51 แสดงการตอบสนองของตัวควบคุมแบบ พี อาย ดี วีซีของชิกเกลอร์-นิโคลส์ ชนิดโนໂօเวอร์ชูต	143
รูปที่ 5.52 แสดงการตอบสนองของการวัดค่าผิดพลาดของรูปที่ 5.51 โดยวิธี ITAE	143
กระบวนการอันดับสองที่มีการเปลี่ยนแปลงแบบเชิงพอยท์เปลี่ยน	
รูปที่ 5.53 แสดงการตอบสนองของตัวควบคุมแบบ พี วีซีของ ชิกเกลอร์-นิโคลส์	144
รูปที่ 5.54 แสดงการตอบสนองของการวัดค่าผิดพลาดของรูปที่ 5.53 โดยวิธี ITAE	144
รูปที่ 5.55 แสดงการตอบสนองของตัวควบคุมแบบ พี อาย วีซีของชิกเกลอร์-นิโคลส์	145
รูปที่ 5.56 แสดงการตอบสนองของการวัดค่าผิดพลาดของรูปที่ 5.55 โดยวิธี ITAE	145
รูปที่ 5.57 แสดงการตอบสนองของตัวควบคุมแบบ พี อาย ดี รีของชิกเกลอร์-นิโคลส์	146

รูปที่ 5.58 แสดงการตอบสนองของการวัดค่าผิดพลาดของรูปที่ 5.57 โดยวิธี ITAE	146
รูปที่ 5.59 แสดงการตอบสนองของตัวควบคุมแบบ พี อาย ดี วิธีของ ชิกเกลอร์-นิโคลส์ ชนิดชั้มโอลเวอร์ชุด	147
รูปที่ 5.60 แสดงการตอบสนองของการวัดค่าผิดพลาดของรูปที่ 5.59 โดยวิธี ITAE	147
รูปที่ 5.61 แสดงการตอบสนองของตัวควบคุมแบบ พี อาย ดี วิธีของชิกเกลอร์-นิโคลส์ ชนิดโนโอลเวอร์ชุด	148
รูปที่ 5.62 แสดงการตอบสนองของการวัดค่าผิดพลาดของรูปที่ 5.61 โดยวิธี ITAE	148
รูปที่ ก.1. แสดงกราฟของอัตราการ ไหลของน้ำเย็นขณะทำการเปลี่ยนแปลงแบบสเต็พ ข้อมูลได้จาก ตารางที่ 5.3 และ 5.4.....	160
รูปที่ ก.2 แสดงกราฟการกระจายของข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิขาออกของ ดีเพลกมาเตอร์ ซึ่งข้อมูลได้จาก ตารางที่ 5.5.....	160
รูปที่ ก.3 แสดงกราฟการกระจายของข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิขาออกของ ดีเพลกมาเตอร์ ซึ่งข้อมูลได้จาก ตารางที่ 5.6.....	161
รูปที่ ก.4 แสดงข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิขาออกและอุณหภูมิขาเข้าของ ดีเพลกมาเตอร์ต่อเวลาหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิขาเข้าซึ่งได้จากการ.....	161
รูปที่ ก.5 แสดงกราฟการกระจายของข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิขาออกของ ดีเพลกมาเตอร์ ซึ่งข้อมูลได้จาก ตารางที่ 5.11.....	162
รูปที่ ก.6 แสดงกราฟการกระจายของข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิขาเข้าของ ดีเพลกมาเตอร์ ซึ่งข้อมูลได้จาก ตารางที่ 5.11.....	162
รูปที่ ก.7 แสดงการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิขาออกที่เกิดจากการวัดและการทำงาน.....	163