

บทที่ 4

การใช้วิธีการค้นหาคำตอบแบบทาบู่ในการแก้ปัญหาการเลือก แผนกระบวนการผลิต


ในการหาคำตอบของการเลือกแผนกระบวนการผลิตนั้น มีหลายวิธีในการเลือกใช้ ซึ่งในลักษณะปัญหาที่มีขนาดเล็ก ๆ หรือไม่สลับซับซ้อนก็สามารถใช้โปรแกรมเชิงเส้นตรงในการแก้ปัญหาได้ ดังที่ได้กล่าวแล้วในบทที่ 3 แต่ในลักษณะปัญหาที่มีขนาดใหญ่หรือมีความยุ่งยาก สลับซับซ้อน วิธีทางคณิตศาสตร์เช่นโปรแกรมเชิงเส้นตรงจะไม่สามารถใช้แก้ปัญหาได้ หรือสามารถแก้ปัญหาได้แต่มีความยุ่งยากสลับซับซ้อน ดังนั้นจึงได้มีการพัฒนาฮิวริสติกส์ (Heuristic) ที่เรียกว่าการค้นหาแบบทาบู่ (Tabu Search) ขึ้นมาช่วยแก้ปัญหานี้ (Logendran et al. (1994))

4.1 ลักษณะของปัญหา


ในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ จะทำการศึกษาเกี่ยวกับระบบการผลิตที่ ชิ้นงานสามารถถูกผลิตได้มากกว่า 1 แผนกระบวนการผลิต นั่นคือชิ้นงาน 1 ชิ้นจะสามารถเลือกเครื่องจักรได้มากกว่า 1 เครื่อง โดยดัดแปลงจากงานวิจัยของ R. Logendran, P. Ramakrishna และ C. Sriskandarajah ซึ่งในที่นี้ได้แบ่งกรณีศึกษาออกเป็น 4 กรณีศึกษา โดยใช้หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ต่อไปนี้ เป็นตัวสร้างกรณีศึกษาขึ้น

1. จำนวนชิ้นงาน
 2. จำนวนเครื่องจักร
- กรณีศึกษาที่ 1 ชิ้นงาน 4 แบบ เครื่องจักร 3 แบบ และ 3 ขั้นตอนการทำงานในกรณีศึกษานี้จะเป็นการผลิตที่มีจำนวนชิ้นงาน และเครื่องจักรไม่มาก แสดงในรูปที่ 4.1

PART




OPERATION




รูปที่ 4.1 กรณีศึกษาที่ 1 : 4 ชิ้นงาน, 3 เครื่องจักร, 3 ขั้นตอนการทำงาน

- กรณีศึกษาที่ 2 ชิ้นงาน 14 แบบ เครื่องจักร 7 แบบ และ 7 ขั้นตอนการทำงาน
 ในกรณีศึกษานี้จะเป็นการผลิตที่มีจำนวนชิ้นงานมาก แต่เครื่องจักรในการผลิตน้อย แสดงในรูปที่ 4.2



PART




รูปที่ 4.2 กรณีศึกษาที่ 2 : 14 ชิ้นงาน, 7 เครื่องจักร, 7 ขั้นตอนการทำงาน



รูปที่ 4.2 (ต่อ) กรณีศึกษาที่ 2 : 14 ช่างงาน, 7 เครื่องจักร, 7 ขั้นตอนการทำงาน




OPERATION




รูปที่ 4.2 (ต่อ) กรณีศึกษาที่ 2 : 14 ชิ้นงาน, 7 เครื่องจักร, 7 ขั้นตอนการทำงาน

- กรณีศึกษาที่ 3 ชิ้นงาน 6 แบบ เครื่องจักร 13 แบบ และ 13 ขั้นตอนการทำงาน
ทำงานในกรณีศึกษานี้จะเป็นการผลิตที่มีจำนวนชิ้นงานที่น้อย แต่เครื่องจักรที่ใช้ใน
การผลิตจะมีจำนวนมากไม่มาก แสดงในรูปที่ 4.3

PART




รูปที่ 4.3 กรณีศึกษาที่ 3 : 6 ชิ้นงาน, 13 เครื่องจักร, 13 ขั้นตอนการทำงาน




รูปที่ 4.3 (ต่อ) กรณีศึกษาที่ 3 : 6 ช่างงาน, 13 เครื่องจักร, 13 ขั้นตอนการทำงาน

OPERATION



รูปที่ 4.3 (ต่อ) กรณีศึกษาที่ 3 : 6 ช่างงาน, 13 เครื่องจักร, 13 ขั้นตอนการทำงาน


OPERATION



รูปที่ 4.3 (ต่อ) กรณีศึกษาที่ 3 : 6 ชั้นงาน, 13 เครื่องจักร, 13 ขั้นตอนการทำงาน


- กรณีศึกษาที่ 4 ชิ้นงาน 19 แบบ เครื่องจักร 12 แบบ และ 12 ขั้นตอนการทำงานในกรณีศึกษานี้จะเป็นการผลิตที่มีจำนวนชิ้นงาน และเครื่องจักรจำนวนมาก แสดงในรูปที่ 4.4 .

PART




รูปที่ 4.4 กรณีศึกษาที่ 4 : 19 ชิ้นงาน, 12 เครื่องจักร, 12 ขั้นตอนการทำงาน

PART






รูปที่ 4.4 (ต่อ) กรณีศึกษาที่ 4 : 19 ช่างงาน, 12 เครื่องจักร, 12 ขั้นตอนการทำงาน

PART




รูปที่ 4.4 (ต่อ) กรณีศึกษาที่ 4 : 19 ชิ้นงาน, 12 เครื่องจักร, 12 ขั้นตอนการทำงาน

PART




รูปที่ 4.4 (ต่อ) กรณีศึกษาที่ 4 : 19 ชั้วงาน, 12 เครื่องจักร, 12 ขั้นตอนการทำงาน

PART




รูปที่ 4.4 (ต่อ) กรณีศึกษาที่ 4 : 19 ช่างงาน, 12 เครื่องจักร, 12 ขั้นตอนการทำงาน



รูปที่ 4.4 (ต่อ) กรณีศึกษาที่ 4 : 19 ชีงงาน, 12 เครื่องจักร, 12 ขั้นตอนการทำงาน

OPERATION



รูปที่ 4.4 (ต่อ) กรณีศึกษาที่ 4 : 19 ชิ้นงาน, 12 เครื่องจักร, 12 ขั้นตอนการทำงาน

4.2 การสร้างค่าสุ่ม

ในการทดลองจะมีการสุ่มค่าเพื่อกำหนดค่า Seed เริ่มต้นในการทดลอง และสุ่มค่าสำหรับสลับตำแหน่งต่าง ๆ ตามประเภทของ Neighborhood ของการค้นหาค่าตอบแบบทาบาค่าสุ่มถูกสร้างขึ้นจากคำสั่งในโปรแกรมภาษาปาสคาล

RANDOMIZE;

RANDOM(N);

โดยคำสั่ง RANDOMIZE จะเป็นคำสั่งในการเปลี่ยนค่าเริ่มต้น สำหรับกำเนิดตัวเลขสุ่มใหม่ (ค่าที่นำมาเปลี่ยนเป็นค่าของเวลา) และคำสั่ง RANDOM(N) จะเป็นคำสั่งให้หาค่าตัวเลขสุ่มจาก 0 ถึง N-1 ในการทดลองนั้น จะใช้คำสั่ง 2 คำสั่งนี้ควบคู่กัน โดยจะใช้คำสั่ง RANDOMIZE เพื่อกำหนดค่าเริ่มต้นใหม่แล้วจึงใช้คำสั่ง RANDOM เพื่อสุ่มค่าที่จะใช้ต่อไป

4.3 รูปแบบของต้นทุน

ต้นทุนที่นำมาใช้ในวิทยานิพนธ์นี้แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ

- ต้นทุนแบบที่ 1

ต้นทุนแบบนี้จะพิจารณาถึงองค์ประกอบ 2 ส่วนคือ ต้นทุนหนี้สินเครื่องจักร และต้นทุนการผลิตชิ้นงาน ในส่วนต้นทุนหนี้สินเครื่องจักรนั้น จะพิจารณาถึงต้นทุนของเครื่องจักรนั้น ๆ ซึ่งในการศึกษาจะกำหนดค่าต่าง ๆ ดังนี้

สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางที่ 4.1 แสดงต้นทุนหนังสือของเครื่องจักรแต่ละชนิด

เครื่องจักร	ต้นทุนการผลิต(\$)
เครื่องจักร 11	100
เครื่องจักร 12	200
เครื่องจักร 13	300
เครื่องจักร 14	400
เครื่องจักร 15	500
เครื่องจักร 16	600
เครื่องจักร 17	700
เครื่องจักร 18	800
เครื่องจักร 19	900
เครื่องจักร 110	1000
เครื่องจักร 111	1100
เครื่องจักร 112	1200

ในส่วนต้นทุนการผลิตชิ้นงาน จะพิจารณาถึงต้นทุนที่ใช้ในการผลิตชิ้นงานบนเครื่องจักรใด ๆ ตามขั้นตอนการผลิตในแผนกระบวนการผลิตที่กำหนดขึ้น ในการพิจารณานั้นเราจะคิดต้นทุนที่ใช้ผลิตโดยเครื่องจักรใด ๆ นั้นสำหรับทุกชิ้นงานมีค่าเท่ากัน ดังแสดงในตารางที่ 4.2

ตารางที่ 4.2 แสดงต้นทุนการผลิตชิ้นงานของเครื่องจักรแต่ละชนิด

เครื่องจักร	ต้นทุนการผลิต(\$)
เครื่องจักร 11	100
เครื่องจักร 12	200
เครื่องจักร 13	300
เครื่องจักร 14	400
เครื่องจักร 15	500
เครื่องจักร 16	600
เครื่องจักร 17	700
เครื่องจักร 18	800
เครื่องจักร 19	900
เครื่องจักร 110	1000
เครื่องจักร 111	1100
เครื่องจักร 112	1200

• **ต้นทุนแบบที่ 2**

ต้นทุนแบบนี้จะพิจารณาออกเป็น 2 ส่วนคือ ต้นทุนคงที่ และต้นทุนผันแปร ในส่วนต้นทุนคงที่ จะประกอบด้วย ต้นทุนคงที่ของเครื่องจักร ซึ่งจะขึ้นกับชนิดของเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตชิ้นงานนั้น

ตารางที่ 4.3 แสดงค่าต้นทุนคงที่ของเครื่องจักร

เครื่องจักร	ต้นทุนการผลิต (\$)
เครื่องจักร I1	11000
เครื่องจักร I2	12000
เครื่องจักร I3	13000
เครื่องจักร I4	14000
เครื่องจักร I5	15000
เครื่องจักร I6	16000
เครื่องจักร I7	17000
เครื่องจักร I8	18000
เครื่องจักร I9	19000
เครื่องจักร I10	20000
เครื่องจักร I11	21000
เครื่องจักร I12	22000

ต้นทุนผันแปรประกอบด้วย

- ต้นทุนวัสดุคงคลัง ซึ่งประกอบไปด้วยต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการผลิต การวางแผนกระบวนการผลิต ต้นทุนการเก็บรักษามลพิษภัณฑ์ ได้แก่ ค่าเช่าสถานที่เพื่อเก็บมลพิษภัณฑ์ ค่าเสื่อมคุณภาพ ค่าประกันภัย เป็นต้น ซึ่งต้นทุนวัสดุคงคลังนี้สามารถคำนวณได้จาก

$$C_v = n \sum_k A_k + \frac{1}{2n} \sum_k J_k D_k \left(1 - \frac{D_k}{P_k} \right)$$

ในที่นี้กำหนดให้

ค่าใช้จ่ายในการออกไปส่งผลิตทุก ๆ ชิ้นงานต่อรอบการผลิตเท่ากับ 10

ค่าเก็บรักษาชิ้นงานเท่ากับ 100

อัตราความต้องการชิ้นงานเท่ากับ 1800 สำหรับทุกชิ้นงาน

ตารางที่ 4.4 แสดงรอบการผลิตและอัตราการผลิตของแต่ละชิ้นงาน

ชิ้นงาน	จำนวนรอบการผลิต	อัตราการผลิตชิ้นงาน
ชิ้นงาน J1	12	150
ชิ้นงาน J2	9	200
ชิ้นงาน J3	7	260
ชิ้นงาน J4	8	225
ชิ้นงาน J5	6	300
ชิ้นงาน J6	10	180
ชิ้นงาน J7	5	360
ชิ้นงาน J8	4	450
ชิ้นงาน J9	11	160
ชิ้นงาน J10	7	260
ชิ้นงาน J11	5	360
ชิ้นงาน J12	6	300
ชิ้นงาน J13	4	450
ชิ้นงาน J14	10	180
ชิ้นงาน J15	7	260
ชิ้นงาน J16	9	200
ชิ้นงาน J17	6	300
ชิ้นงาน J18	11	160
ชิ้นงาน J19	5	360

สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จากค่าที่กำหนดให้ สามารถคำนวณค่าพัสดุคงคลังสำหรับแต่ละชิ้นงานได้ดังนี้

ตารางที่ 4.5 แสดงต้นทุนพัสดุคงคลังของแต่ละชิ้นงาน

ชิ้นงาน	ต้นทุนพัสดุคงคลัง (\$)
ชิ้นงาน J1	133,500
ชิ้นงาน J2	82,000
ชิ้นงาน J3	48,880
ชิ้นงาน J4	85,250
ชิ้นงาน J5	33,000
ชิ้นงาน J6	99,000
ชิ้นงาน J7	18,000
ชิ้นงาน J8	4,500
ชิ้นงาน J9	116,180
ชิ้นงาน J10	48,880
ชิ้นงาน J11	18,000
ชิ้นงาน J12	33,000
ชิ้นงาน J13	4,500
ชิ้นงาน J14	99,000
ชิ้นงาน J15	48,880
ชิ้นงาน J16	82,000
ชิ้นงาน J17	33,000
ชิ้นงาน J18	116,180
ชิ้นงาน J19	18,000

- ต้นทุนการผลิตผันแปรของขั้นตอนการทำงาน ในการผลิตชิ้นงานนั้น จะขึ้นกับเวลาในแต่ละขั้นตอนการทำงาน และความต้องการชิ้นงาน ซึ่งสามารถคำนวณได้จากสมการต่อไปนี้

$$O_k = D_k V_j$$

$$V_j = \sum_{k=1}^{k_j} V_{jk}$$

$$V_{jk} = m_{sk} R_{m(k,p)}$$

จากสมการสามารถคำนวณค่าต้นทุนการผลิตผันแปรของแต่ละขั้นตอนการผลิตได้ดังนี้

ตารางที่ 4.6 แสดงค่าต้นทุนการผลิตมันแปรของแต่ละขั้นตอนการผลิต

เครื่องจักร	ต้นทุนการผลิต (\$)
เครื่องจักร 11	81,000
เครื่องจักร 12	270,000
เครื่องจักร 13	252,000
เครื่องจักร 14	360,000
เครื่องจักร 15	864,000
เครื่องจักร 16	61,000
เครื่องจักร 17	406,000
เครื่องจักร 18	302,400
เครื่องจักร 19	158,400
เครื่องจักร 110	243,000
เครื่องจักร 111	129,600
เครื่องจักร 112	756,00

- ต้นทุนการจัดตั้ง

ในที่นี่กำหนดค่าต้นทุนการจัดตั้งของแต่ละเครื่องจักรไว้ดังนี้

ตารางที่ 4.7 แสดงต้นทุนการจัดตั้งของแต่ละเครื่องจักร

เครื่องจักร	ต้นทุนการจัดตั้ง (\$)
เครื่องจักร 11	1,100
เครื่องจักร 12	1,200
เครื่องจักร 13	1,300
เครื่องจักร 14	1,400
เครื่องจักร 15	1,500
เครื่องจักร 16	1,600
เครื่องจักร 17	1,700
เครื่องจักร 18	1,800
เครื่องจักร 19	1,900
เครื่องจักร 110	2,000
เครื่องจักร 111	2,100
เครื่องจักร 112	2,200

4.4 รูปแบบของการค้นหาคำตอบแบบทาบู

มีเงื่อนไขและพารามิเตอร์ของการค้นหาแบบทาบูหลายตัวที่มีผลต่อการทดลองนี้ เช่น ขนาดของ Tabu List, ประเภทของ Neighborhood, Dynamic Tabu List, เงื่อนไขการหยุด เป็นต้น โดยในการวิทยานิพนธ์นี้จะทำการศึกษาดังขนาดต่าง ๆ ของ Tabu List (ขนาด 3, 5, 7), ประเภทของ Neighborhood List ว่ามีผลอย่างไรต่อกรณีศึกษาต่าง ๆ

4.4.1 Neighborhood List

- Widmer และ Hertz (1989) ได้ใช้ Swap Pairwise Interchange เป็น Neighborhood สำหรับการค้นหาคำตอบแบบทาบู และกำหนด Tabu Restriction เป็น $(\pi(i), i)$
- Taillard (1990) ได้แนะนำ Insertion Interchange เป็น Neighborhood List และ Glover (1991) ได้ค้นพบว่า คุณลักษณะของ Tabu Restriction แบบ $\pi(i)$ เหมาะกับ Neighbourhood List ประเภทนี้

4.4.2 Tabu List

การวิจัยของ Widmer และ Hertz (1989), Glover (1989), Taillard (1990), Reeves (1993) และนักวิจัยอีกหลายท่านได้ทำการทดลองพบว่า ขนาดของ Tabu 7 เป็นขนาดที่ให้คำตอบที่ดีที่สุด แต่ทั้งนี้จะขึ้นกับลักษณะของปัญหาที่ใช้ ซึ่งในการทดลองนี้จะทำการเปรียบเทียบขนาดของ Tabu ต่าง ๆ คือ 3, 5, 7

4.5 การออกแบบการทดลอง

ในการทดลองมีวัตถุประสงค์เพื่อเลือกแผนกระบวนการผลิตชิ้นงาน โดยใช้ต้นทุนการลงทุนต่ำที่สุดของแต่ละกรณีศึกษา โดยศึกษาถึง

1. ประเภทของต้นทุน รายละเอียดในหัวข้อ 4.1.3
2. ประเภทของ Neighborhood List รายละเอียดในหัวข้อ 4.2.1
3. ขนาดของ Tabu List รายละเอียดในหัวข้อ 4.2.2

ว่ามีผลอย่างไรต่อการเลือกแผนกระบวนการผลิตสำหรับกรณีศึกษาต่าง ๆ โดยสามารถสร้างกรณีการทดลองต่าง ๆ ได้ดังนี้

ตารางที่ 4.8 แสดงกรณีต่าง ๆ ที่ทำการทดลอง

กรณี ที่	กรณีศึกษา ที่	Tabu Size	Neighborhood List	Cost Structure
1	1	3	Swap Pairwise Interchange	แบบจำลองที่ 1
2	1	5	Swap Pairwise Interchange	แบบจำลองที่ 1
3	1	7	Swap Pairwise Interchange	แบบจำลองที่ 1
4	2	3	Swap Pairwise Interchange	แบบจำลองที่ 1
5	2	5	Swap Pairwise Interchange	แบบจำลองที่ 1
6	2	7	Swap Pairwise Interchange	แบบจำลองที่ 1
7	3	3	Swap Pairwise Interchange	แบบจำลองที่ 1
8	3	5	Swap Pairwise Interchange	แบบจำลองที่ 1
9	3	7	Swap Pairwise Interchange	แบบจำลองที่ 1
10	4	3	Swap Pairwise Interchange	แบบจำลองที่ 1
11	4	5	Swap Pairwise Interchange	แบบจำลองที่ 1
12	4	7	Swap Pairwise Interchange	แบบจำลองที่ 1
13	1	3	Swap Pairwise Interchange	แบบจำลองที่ 2
14	1	5	Swap Pairwise Interchange	แบบจำลองที่ 2
15	1	7	Swap Pairwise Interchange	แบบจำลองที่ 2
16	2	3	Swap Pairwise Interchange	แบบจำลองที่ 2
17	2	5	Swap Pairwise Interchange	แบบจำลองที่ 2
18	2	7	Swap Pairwise Interchange	แบบจำลองที่ 2
19	3	3	Swap Pairwise Interchange	แบบจำลองที่ 2
20	3	5	Swap Pairwise Interchange	แบบจำลองที่ 2
21	3	7	Swap Pairwise Interchange	แบบจำลองที่ 2
22	4	3	Swap Pairwise Interchange	แบบจำลองที่ 2
23	4	5	Swap Pairwise Interchange	แบบจำลองที่ 2
24	4	7	Swap Pairwise Interchange	แบบจำลองที่ 2
25	1	3	Insertion Interchange	แบบจำลองที่ 1
28	1	5	Insertion Interchange	แบบจำลองที่ 1
27	1	7	Insertion Interchange	แบบจำลองที่ 1
28	2	3	Insertion Interchange	แบบจำลองที่ 1
29	2	5	Insertion Interchange	แบบจำลองที่ 1
30	2	7	Insertion Interchange	แบบจำลองที่ 1
31	3	3	Insertion Interchange	แบบจำลองที่ 1
32	3	5	Insertion Interchange	แบบจำลองที่ 1
33	3	7	Insertion Interchange	แบบจำลองที่ 1
34	4	3	Insertion Interchange	แบบจำลองที่ 1

กรณี ที่	กรณีศึกษา ที่	Tabu Size	Neighborhood List	Cost Structure
35	4	5	Insertion Interchange	แบบจำลองที่ 1
36	4	7	Insertion Interchange	แบบจำลองที่ 1
37	1	3	Insertion Interchange	แบบจำลองที่ 2
38	1	5	Insertion Interchange	แบบจำลองที่ 2
39	1	7	Insertion Interchange	แบบจำลองที่ 2
40	2	3	Insertion Interchange	แบบจำลองที่ 2
41	2	5	Insertion Interchange	แบบจำลองที่ 2
42	2	7	Insertion Interchange	แบบจำลองที่ 2
43	3	3	Insertion Interchange	แบบจำลองที่ 2
44	3	5	Insertion Interchange	แบบจำลองที่ 2
45	3	7	Insertion Interchange	แบบจำลองที่ 2
46	4	3	Insertion Interchange	แบบจำลองที่ 2
47	4	5	Insertion Interchange	แบบจำลองที่ 2
48	4	7	Insertion Interchange	แบบจำลองที่ 2

4.6 การออกแบบโปรแกรม

ในส่วนของโปรแกรมที่ใช้ในการทดลองนั้น จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ ๆ คือ

1. ส่วนการป้อนข้อมูลและแสดงผล

ในส่วนนี้การป้อนข้อมูลจะประกอบด้วย การป้อนจำนวนชิ้นงาน จำนวนขั้นตอนการทำงาน และจำนวนเครื่องจักร พร้อมทั้งกำหนดชื่อของแต่ละส่วน โดยโปรแกรมในส่วนนี้จะถูกแยกออกเป็น 2 โปรแกรมย่อยคือ โปรแกรมส่วนที่ 1 จะเป็นส่วนการป้อนข้อมูลเกี่ยวกับชิ้นงาน และขั้นตอนการทำงาน โปรแกรมส่วนที่ 2 จะเป็นส่วนการป้อนข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องจักร และต้นทุนของเครื่องจักร

ในส่วนการแสดงผล จะแสดงผล 2 ส่วนคือ ส่วนของชิ้นงานและส่วนของเครื่องจักร

Operation	Machine	Machine Cost	Setup Cost	Production Cost
01	I1	11000	1100	81000
01	I2	12000	1200	270000
02	I3	13000	1300	252000
02	I4	14000	1400	360000
03	I5	15000	1500	864000
03	I6	16000	1600	81000
04	I1	11000	1100	81000
04	I3	13000	1300	252000
05	I3	13000	1300	252000
05	I3	13000	1300	252000
06	I5	15000	1500	864000
06	I7	17000	1700	405000

รูปที่ 4.5 ตัวอย่างการแสดงผล

2. ส่วนการค้นหาคำตอบแบบทามู

ในส่วนนี้จะแบ่งออกเป็น 2 โปรแกรมย่อยคือ โปรแกรมย่อยสำหรับการค้นหาแบบทามู Neighborhood List แบบ Swap Pairwise Interchange และโปรแกรมย่อยสำหรับการค้นหาแบบทามู Neighborhood List แบบ Insertion Interchange การทำงานของโปรแกรมย่อยทั้ง 2 โปรแกรมเริ่มจากการ Random จำนวนวิธีของการเลือกเครื่องจักรที่จะเกิดขึ้นได้ทั้งหมดของแต่ละชิ้นงาน แล้วกำหนดเป็นค่า Seed หลังจากนั้นจะทำการ Random ค่าที่จะทำการย้าย และตำแหน่งที่จะย้าย จากจำนวนวิธีของการเลือกเครื่องจักรที่จะเกิดขึ้นได้ทั้งหมดของแต่ละชิ้นงาน ตามรูปแบบของ Neighborhood List แต่ละแบบ แล้วทำการคำนวณหาต้นทุนของชิ้นงานต่อไป

โปรแกรมจะหยุดการทำงานก็ต่อเมื่อ ค่าของต้นทุนที่คำนวณได้ในแต่ละครั้งมีค่าเท่ากันติดต่อกัน 10 ค่า

4.7 สรุป

ก่อนที่จะดำเนินการทดลองเพื่อผลลัพธ์ที่ต้องการ ผู้วิจัยได้ทำการออกแบบการทดลอง โดยกำหนดพารามิเตอร์และเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ใช้ในการทดลอง เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามต้องการ สำหรับนำไปวิเคราะห์ ซึ่งในการวิจัยนี้มีเงื่อนไขและเงื่อนไขและพารามิเตอร์ต่าง ๆ ดังนี้

1. ขนาดของปัญหา

- กรณีศึกษาที่ 1 ชิ้นงาน 4 แบบ เครื่องจักร 3 แบบ และ 3 ขั้นตอนการทำงาน
- กรณีศึกษาที่ 2 ชิ้นงาน 14 แบบ เครื่องจักร 7 แบบ และ 7 ขั้นตอนการทำงาน
- กรณีศึกษาที่ 3 ชิ้นงาน 6 แบบ เครื่องจักร 13 แบบ และ 13 ขั้นตอนการทำงาน
- กรณีศึกษาที่ 4 ชิ้นงาน 19 แบบ เครื่องจักร 12 แบบ และ 12 ขั้นตอนการทำงาน

2. ประเภทของต้นทุน

- รูปแบบต้นทุนแบบที่ 1
- รูปแบบต้นทุนแบบที่ 2

3. รูปแบบของการค้นหาคำตอบแบบทาบู

- ขนาดของ Tabu List 3, 5, 7
- Neighborhood List : Swap Pairwise Interchange, Insertion Interchange