

รายการอ้างอิง

ภาษาไทย

นิรุช อ่านวยศิลป์. คู่มือการเขียนซอฟต์แวร์ในໂຄຣອອີເຈົ້າ (Microsoft Visual C++ Version 6.0) ฉบับเพื่อการใช้งานจริง. กรุงเทพมหานคร: บริษัท ซัคเซส มีเดีย จำกัด, 2542.

อิทธิพล ปานงาน และ ประเสริฐ เสริมครีสุวรรณ. กลศาสตร์เครื่องจักรกล. เล่มที่ 1 และ เล่มที่ 2. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพมหานคร: ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2522.

ภาษาอังกฤษ

Arthur G.Erdman and George N.Sandor. Mechanism Design Analysis and Synthesis. 3rd ed. USA: Published by Prentice-Hall, 1997.

AutoCAD Market Group. AutoCAD Software Development Kit (SDK). USA: Autodesk, 1997.

Ori Gurewich and Nathan Gurewich. Teach Yourself Visual C++ 5 in 21 Days. 4th ed. USA: Published by Sams, 1997.

Owen Ransen. AutoCAD programming in C/C++. USA: Published by John Wiley & Son, 1997.

Parviz E. Nikravesh. Computer-Aided Analysis of Mechanical Systems. USA: Published by Prentice-Hall, 1988.

Rusty Gesner. Maximizing AutoCAD R13. USA: Published by Autodesk Press, 1997.

ภาคผนวก

สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


ภาคผนวก ก การติดตั้งซอฟต์แวร์

การติดตั้งและการโหลด (Load) ซอฟต์แวร์

1. ถ้าในคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ซอฟต์แวร์นี้ไม่ได้ลงซอฟต์แวร์ในโครงสร้างซอฟต์แวร์ชั้น 6 (Microsoft Visual C++ Version 6) ดังนั้นผู้ใช้ซอฟต์แวร์จะต้องทำการคัดลอก (Copy) ไฟล์บางไฟล์ที่จำเป็นในการใช้งานซอฟต์แวร์นี้ โดยเข้าสู่โมด Restart in MS-DOS mode ในไดร์กอปบ็อกซ์ Shut Down Windows ซึ่งเลือกจากเมนู Start ที่มุ่งล่างซ้ายของหน้าจอวินโดว์ส 98 (Windows 98) แล้วทำการคัดลอกไฟล์ดังนี้ คือ MSVCP60D.DLL, MSVCRTD.DLL, MSVCIRTD.DLL, MFC42.DLL, MSVCRT.DLL ซึ่งมีอยู่ในแผ่นดิดตั้งของซอฟต์แวร์นี้ไปไว้ในแฟ้มข้อมูล (Folder) ชื่อ System ของวินโดว์ส (Windows) เช่นอยู่ในไดร์กทอรี่ (Directory) ชื่อ C:\Windows\System แต่ถ้ามีซอฟต์แวร์ในโครงสร้างซอฟต์แวร์ชั้น 6 น้อยในเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้แล้ว ก็ไม่ต้องคัดลอกไฟล์เหล่านี้ไปที่แฟ้มข้อมูลชิสเดิมของวินโดว์ส ซึ่งไฟล์นามสกุล DLL เหล่านี้มีความจำเป็นที่ต้องมีไว้ในแฟ้มข้อมูลชิสเดิมของวินโดว์ส เพราะซอฟต์แวร์ที่ผู้วิจัยได้พัฒนานี้จะต้องใช้ไฟล์เหล่านี้ในการสร้างการติดต่อกับผู้ใช้แบบกราฟฟิก


ในงานวิจัยครั้งนี้ได้แบ่งไฟล์ที่ใช้งานเป็น 3 ไฟล์ คือ

- assoclink.arx มีหน้าที่สำหรับสร้างชนิดของข้อต่อสำดับต่างๆ
 - kindefine.arx มีหน้าที่เพื่อกำหนดเงื่อนไขของข้อต่อ รอยต่อต่างๆ และเงื่อนไขของตัวแหน่ง 3 ตัวแหน่งเพื่อกำหนดแนวทางการเคลื่อนที่ล่วงหน้า ตลอดทั้งสั้นเกราะที่เชิงมิติและวิเคราะห์คinematik จากนั้นจำลองการเคลื่อนที่ของกลไกที่ออกแบบไว้
 - kinmain.arx มีหน้าที่สำหรับสร้างปุ่ม ทูลบาร์ วินโดว์ส และไดร์กอปบ็อกซ์ เพื่อติดต่อกับผู้ใช้ จะทำให้ผู้ใช้สามารถใช้ซอฟต์แวร์ได้ง่ายขึ้น โดยจะดึงเอาไฟล์ assoclink.arx, kindefine.arx มาทำงานร่วมกัน
2. สร้างแฟ้มข้อมูล (Folder) ใหม่ในไดร์กทอรี่ของซอฟต์แวร์อยู่โอดากด ชื่อ kinematics และภายในแฟ้มข้อมูล kinematics สร้างแฟ้มข้อมูลใหม่ 2 แฟ้ม คือ linktype, bkc ดังรูปที่ ก.1




รูปที่ ก.1 สร้างแฟ้มข้อมูลใหม่ในไดร์กกริชชอฟต์แวร์ออโต้แคด

จากนั้นไปเปิดซอฟต์แวร์ออโต้แคดแล้วไปที่เมนูเลือก Tools และไปที่ preference ดัง
รูปที่ ก.2



รูปที่ ก.2 เมนูของซอฟต์แวร์ออโต้แคด



รูปที่ ก.3 เพิ่มไดเรกทอรีที่สร้างใหม่เข้าไปที่หัวข้อชื่อ Support File Search Path


เลือกไปที่ Files ดังรูปที่ ก.3 จากนั้นกดปุ่ม Add แล้วกด Browse ไปที่ไดเรกทอรีที่เพิ่งสร้าง คือ kinematics กดปุ่ม OK ทำอย่างเดียวกันกับไดเรกทอรีของ linktype และ bkc

- แฟ้มข้อมูล Kinematics เป็นแฟ้มสำหรับเก็บไฟล์ที่เป็นกลไกที่ได้ออกแบบไว้ แล้ว ต้องการเก็บไว้เป็นฐานข้อมูลดังรูปที่ ก.1 ไฟล์ ex1.dwg ถึง test9.dwg เป็นไฟล์ด้วยภาษาที่ได้ออกแบบไว้แล้ว
- แฟ้มข้อมูล linktype เป็นแฟ้มสำหรับเก็บชนิดข้อต่อ คือข้อต่อทวิภาค (Binary) ข้อต่อไทรภาค (Ternary) ข้อต่อจุดภาค (Quaternary)
- แฟ้มข้อมูล bkc เป็นแฟ้มสำหรับเก็บໂซีพีนฐานคิเนมӕติก (Basic Kinematic Chain) (BKC) ของระดับขั้นเรื่องต่างๆ

ที่ผ่านมาเป็นด้วยการสร้างแฟ้มข้อมูลเพื่อใช้เก็บไฟล์ที่เป็นฐานข้อมูลของผู้ใช้ซอฟต์แวร์เองใหม่ ซึ่งชื่อแฟ้มข้อมูลจะต้องเป็นชื่ออะไรก็ได้ แต่ต้องไปด้วยค่าภายในซอฟต์แวร์ของแคดดังรูปที่ ก.2 และรูปที่ ก.3 ด้วย แต่ถ้าผู้ใช้ซอฟต์แวร์ไม่ต้องการจะสร้างใหม่ก็สามารถคัดลอกแฟ้มข้อมูลและไฟล์ที่ผู้ใช้ได้ทำไว้แล้วไปใส่ในไดเรกทอรีของซอฟต์แวร์ออโต้แคดได้เลย

3. การโหลดไฟล์ assoclink.arx, kindefine.arx, kinmain.arx ใช้งานกระทำได้ 3 วิธี


- โหลดไฟล์ที่ใช้งานด้วยตนเอง ให้พิมพ์คำว่า ARX ที่คอมมานไลน์ (Command Line) ในซอฟต์แวร์ออโต้แคด จากนั้นให้พิมพ์ L แล้วกด Enter ก็จะมี dialogue box (Dialog Box) ขึ้นมาตามรูปที่ ก.4 แล้วพิมพ์ชื่อไฟล์นามสกุล ARX หรือเลือกไฟล์ assoclink.arx, kindefine.arx, kinmain.arx ที่ปรากฏอยู่ภายใน dialogue box จากนั้นกดปุ่ม Open ซอฟต์แวร์ออโต้แคดก็จะทำการโหลดไฟล์เลือกไว้ให้




รูปที่ ก.4 ไดอะล็อกบ็อกซ์ของการโหลดไฟล์นามสกุล ARX ใช้งานด้วยตนเอง

- โหลดไฟล์โดยใช้เมนูของซอฟต์แวร์ออโต้แคดดังรูปที่ ก.5 จะเห็นไดอะล็อกบ็อกซ์ดังรูปที่ ก.6 จากนั้นเลือกปุ่ม File จะเห็นไดอะล็อกบ็อกซ์ดังรูปที่ ก.4 เพื่อเข้าไปเลือกที่อยู่ของไฟล์ ใช้งานที่ผู้ออกแบบจัดเก็บไว้ แล้วกดปุ่ม Open ชื่อไฟล์ที่จะโหลดใช้งานนั้นจะมาปรากฏที่ไดอะล็อกบ็อกซ์ดังรูปที่ ก.6 และถ้าต้องการโหลดใช้งานก็กดปุ่ม Load

ในการใช้งานซอฟต์แวร์ช่วยออกแบบกลไกนี้ จะต้องโหลดไฟล์ทั้ง 3 ไฟล์ คือ assoclink.arx, kindefine.arx, kinmain.arx โดยที่จะโหลดไฟล์เรียงลำดับกัน เริ่มจากไฟล์ assoclink.arx และ kindefine.arx จากนั้นก็โหลด kinmain.arx สุดท้าย



รูปที่ ก.5 เม뉴ของซอฟต์แวร์อโต้แคดเพื่อโหลดไฟล์เพื่อใช้งาน



รูปที่ ก.6 ให้อะล็อกบ็อกซ์เพื่อเลือกไฟล์ที่จะโหลดใช้งาน

ประวัติผู้เขียนวิทยานิพนธ์

นายเกียรติศักดิ์ ศรีครະกุลชัย เกิดเมื่อวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2516 ที่จังหวัด ระยอง สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครในปีการศึกษา 2538 และเข้าศึกษาต่อในหลักสูตร วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิศวกรรมเครื่องกล (สาขาวิชคุณอัตโนมัติ) ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปีการศึกษา 2539



สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย