

บทที่ 2



## เรื่องที่ไว้ไปเกี่ยวกับสี

### คำจำกัดความของสี

สี (Paint)<sup>1</sup> หมายถึง สารที่มีลักษณะเป็นผงหรือผงสี สีงาชีส์ และรัตภูร์ในลักษณะที่ใช้ใน  
เหลว ใช้ทาห้องโดยทั่วไปเพื่อความสวยงาม หรือเพื่อกันการกัดกร่อน เมื่อแห้งจะคงทนและคงทน  
ได้นาน

### ชนิดของสี

สามารถแบ่งออกได้หลายรูป ในที่นี้จะแบ่งตามวัตถุประสงค์ (Purpose) ของการนำไปใช้  
ซึ่งเป็นเป็น 2 ชนิด<sup>2</sup> ดังนี้

1. เพื่อความสวยงาม (Decorative purpose) เช่น สีที่ใช้ทาอาคาร บ้านเรือน
  2. เพื่อใช้ในอุตสาหกรรม (Industrial purpose) นิ
- 2.1 อุตสาหกรรมการผลิต เช่น รถยนต์, อุปกรณ์ เครื่องจักร
  - 2.2 อุตสาหกรรมเครื่อง
  - 2.3 โรงงานอุตสาหกรรมอื่น ๆ เช่น โรงงานปูบ, ฟาร์ม เก็บไข่มุก เป็นต้น

## อุปสงค์รวมมหาวิทยาลัย

<sup>1</sup>มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สีอิมอลี่น ส่วนงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
กระทรวงอุตสาหกรรม กฤษเทพมานคร รายกมคานุเบกษา เล่มที่ 95 ตอนที่ 130 (21 พฤศจิกายน  
2521) : 1

<sup>2</sup>สมภาษณ์ นายมนตร์ ณ รัตน์ วันที่ 29 ม.ย. 25 บริษัท สีซีก้า (ประเทศไทย) จำกัด

### องค์ประกอบของสี

สีประกอบด้วยสารต่าง ๆ ดังนี้

1. Pigment และ Extender
2. Binder
3. Solvent
4. Additive

### Pigment


Pigment เป็นสารหรือสารเคมี มีลักษณะเป็นของแข็งคงเสียดหรือเป็นผง เป็นองค์ประกอบที่ทำให้เกิดสีและความกันแห้ง เช่น อะมิโนออกไซด์ ทำให้เกิดสีขาว เป็นต้น แบ่งออกได้ดังนี้<sup>1</sup>

ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

---

<sup>1</sup>J. Boxall and J.A. Von Frasanhofer. Concise Paint Technology (Eleck Science Undin), 1977 : 60

ตารางที่ 2-1 ปิ้งเม็ด Pigments




<u>Extender</u>	เป็นสารเคมีที่มีลักษณะเป็นผงทำให้สีเคละ มีต่าง ๆ ชนิด (ในตาราง 2-1) ซึ่งแล้วแต่คุณลักษณะความต้องการของสีนั้น เช่น ทำให้สีหนาขึ้น ราคาถูกลง เป็นเกล็ด ก๊อกเก็ตตี้ย์ ภัณฑ์การอนกัน เป็นต้น										
<u>Binder</u>	เป็นสารที่ช่วยทำให้ผง Pigment และ Extender เกาะกันบนพื้นผิวที่เราทา สัก เป็นสีน้ำพลาสติก (Emulsion Paint) จะเป็นการเคลเทค (Latex) สัก เป็นสีน้ำมัน พวกทางไม้และเหล็ก (Enamel) จะเป็นพลาสติก Synthetic Resin ต่าง ๆ										
<u>Solvent</u>	เป็นของเหลวที่ทำให้ Binder และ Pigment ให้เสื่อม化 หรือทำให้ Viscosity ของสีนั้นเหมาะสมในการเก็บและทา สัก เป็นสีน้ำพลาสติก (Emulsion Paint) จะเป็นน้ำ สัก เป็นสีน้ำมันก็แล้วแต่ชนิดของสีน้ำมัน เช่น White Spirit, Toluene, Ketones หรือ Alcohol ต่าง ๆ										
<u>Additive</u>	เป็นสารเคมีเพื่อมาสมบูรณ์ทำให้สีเคละ ทำให้คุณลักษณะของสี เช่น ป้องกันเยื้องร้า, ทำให้สีแห้งเร็ว หรือแห้งเร็ว พอลิรูปไดอีดีน										
	<table border="0"> <tr> <td>1. Preservative</td> <td>2. Thickener</td> </tr> <tr> <td>3. Dispersing or Wetting Agent</td> <td>4. Catalyst</td> </tr> <tr> <td>5. Anti Setting Agent</td> <td>6. Matting Agent</td> </tr> <tr> <td>7. Inhibitor</td> <td>8. Dye Stuff</td> </tr> <tr> <td>9. Plasticizer</td> <td></td> </tr> </table>	1. Preservative	2. Thickener	3. Dispersing or Wetting Agent	4. Catalyst	5. Anti Setting Agent	6. Matting Agent	7. Inhibitor	8. Dye Stuff	9. Plasticizer	
1. Preservative	2. Thickener										
3. Dispersing or Wetting Agent	4. Catalyst										
5. Anti Setting Agent	6. Matting Agent										
7. Inhibitor	8. Dye Stuff										
9. Plasticizer											

### กรรมวิธีการผลิตสี

กรรมวิธีการผลิตสี กระทำโดยการนำ Pigment และ Extender, Binder, Solvent และ Additive มาผสมกันหรือคนกัน ในอัตราส่วนที่เหมาะสม ซึ่งส่วนผสมนั้นก็ขึ้นอยู่กับชนิดสี และ คุณภาพที่ต้องการของสียีนั้น ๆ และคงยั่งทนการผลิตໄต่อไปนี้

ตารางที่ 2-2 แสดงกรรมวิธีการผลิตสี



ศูนย์วิทยทรัพยากร  
อุปกรณ์มหावิทยาลัย

### การควบคุมคุณภาพของสี

การควบคุมคุณภาพของสี เป็นการทดสอบที่ผลิตันให้สีดูแลมีมาตรฐานที่กำหนดไว้ ซึ่งการทดสอบจะทดสอบในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

1. ทดสอบความละเอียด (Fineness)
2. ทดสอบความเหนียว (Viscosity)
3. ทดสอบการเกาะติด (Adhesion)
4. ทดสอบความเป็นกรด-ด่าง (Ph)
5. ทดสอบกำลังซ่อนเร้น (Hiding)
6. ทดสอบระยะเวลาการแห้ง (Drying Time)
7. ทดสอบความหนาแน่น (Density)
8. ทดสอบความแข็งของฟิล์มสี (Film Hardness)
9. ทดสอบความคงทนต่อน้ำ (Water Resistance)
10. ทดสอบความคงทนต่อสารต่าง ๆ (Salvent resistance)

### คุณลักษณะพื้นฐานของสี<sup>1</sup>

#### ในภายนอก

1. ภายนอกสีบริสุทธิ์ และปิดฝาลิขิต จะไม่มีสักษณะการบวม
2. เมื่อเปิดฝาภายนอกสีออก สีที่อยู่ภายในจะคงสีภาพเป็นอย่างเดียว  
มีความสม่ำเสมอทั่วทั้งภาชนะ ไม่เขียวช้ำ หรือเหลว จนมีสักษณะคล้ายน้ำ
3. ไม่ตกร่องเป็นก้อนแข็งอยู่ล้วนล่างภาชนะไม่ได้
4. ไม่สับเป็นฝ้าหนาลด้อย
5. ปราศจากเชื้อรา

---

<sup>1</sup> บริษัท สีไทยม่า (ประเทศไทย) จำกัด. ฝ่ายธุรกิจงาน. เอกสารประกอบการสัมนา  
เรื่อง ปัญหาเกี่ยวกับสี. ภนบุรี : ฝ่ายธุรกิจงาน บริษัทสีไทยม่า (ประเทศไทย) จำกัด, 31 พฤษภาคม  
2525

6. ปราศจากกสิณเหวินพิน

7. สภาพของภาษาบันบรรดุ เมื่อเปิดฝาออก จะไม่มีสัมภูมิอยู่ภายในภาษาบันและฝา

### การใช้งานและการทาก

1. ท่าจ่าย ไม่เป็นรองแปรง ไม่ติดแปรง
2. ฟล์มสีลมีน้ำเสมอ
3. สามารถถอดรอยแทก หรือกลูมนบันพื้นผิวร์สตูได้
4. เมื่อสีแห้งแล้ว ฟล์มสีจะมีความเจ้าด้านล้มมีน้ำเสมอ
5. มีกำลังซ่อนแสงหรือปัจฉร์สตูที่ทำได้ดี
6. ทนทานต่อการเก็บเขื้อรำ
7. ทนต่อสภาพแวดล้อม เช่นการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของศิษนฟ้าอากาศ
8. สแต๊ลย์นีกานะติดกันตี และเกากะติดกับผิวร์สตูได้ดีด้วย

ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

องค์ประกอบลักษณะที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่พิมพ์<sup>1</sup>

1. แหล่งอุบัติเหตุที่ไม่ได้เป็นสาเหตุของความเสียหาย	อาการที่มี	สาเหตุ
2. ความชื้น	" เกิดเยือร่า พอง ร่อน หลุด	
3. ภาวะอากาศเป็นพิษ	" เกิดราบรื่น พอง หลุด ร่อน	
4. การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของอากาศ	" สแตกเป็นลายๆ	
5. การเสื่อม化ส์ไม่เป็นสัดส่วน ไม่ต่อเนื่องกันหรือผิดกันไป	" สแตก อาบุสิลัน	
6. การแข็งตัวของพิมพ์สีไม่ถูกต้อง เช่น แห้งเร็ว หรือยืดหยดปกติ	" เกิดสแตก หลุด ร่อน พอง	
7. ไม่น้ำยาขอกแห้งมากเกินไป	" สีพอง แตก	
8. การเสื่อม化ส์ติดข่ายของสีไม่ต่อเนื่อง	" อาบุสิลัน	
9. อัตราส่วนของสีที่ต้องการต่อสีไม่เหมาะสม	" อาบุสิลัน ร้อน เป็นผุน	
10. พิมพ์สีที่กากหนาหรือบาง เกินไป	" แตก อาบุสิลัน	
11. ชนิดและคุณภาพของรัลลูฟ์จะทำให้	" อาบุสิลัน	
12. การออกแบบและโครงสร้างของสีที่ไม่ถูกต้อง	" อาบุสิลัน	

**ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย**

<sup>1</sup> บริษัท สีซิกม่า (ประเทศไทย) จำกัด ฝ่ายโรงงาน, เอกสารประกอบการสัมนาเรื่องปัญหา  
เกี่ยวกับสี. มิชชัน : ฝ่ายโรงงาน บริษัทสีซิกม่า (ประเทศไทย) จำกัด, 31 พฤษภาคม 2525

### การเตรียมสื่อภาพเพื่อนักอุ่นกาลสี<sup>1</sup>

พื้นดิน	การเตรียมพื้นดิน
1. ผนังดินปูน คอนกรีต อิฐ วิฐบล็อก กระเบื้องแผ่น เรียบ หินล้าง (ใหม่)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ให้พื้นดินที่จะทำการมีความชื้นต่ำกว่า 75%</li> <li>- ล้างทำความสะอาด คราบลักษณะต่าง ๆ หรือน้ำมันด้วยน้ำ และกระดาษทราย</li> <li>- ผนังคอนกรีตหดตัว ต้องใช้กระดาษทรายขัดให้หายมัน</li> <li>- ฉุดรอยแตกต่าง ๆ ให้เรียบร้อยก่อน</li> </ul>
ผนังดินปูน คอนกรีต อิฐ วิฐบล็อก กระเบื้องแผ่นเรียบ หินล้าง (เก่า)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ชุดลอกสีเก่าที่หดตัว่อนออกให้หมด</li> <li>- ทำความสะอาดด้วยน้ำ ห้ามใช้พูนน้ำสบู่ หรือ ผงซักฟอก</li> <li>- ใช้น้ำยาข่ายเยื่อราล้างสำหรับพื้นดินที่มีเยื่อรา หรือคราบต่างๆ ล้างออกด้วยน้ำสะอาดรีบดึงหนัง</li> <li>- ถ้ามีรอยแตก ก็ให้อุดให้เรียบร้อยก่อน</li> </ul> <p><u>หมายเหตุ</u> ช่วงเวลาการทาแต่ละครั้ง ควรให้แห้งกัน 3-4 ชม. ในสื่อภาพภาวะอากาศปกติ ในภาวะที่อากาศเย็นมาก หรือฝนตก ควรปล่อยให้แห้งก่อนทาสีครั้งต่อไป อย่างไรก็ตาม ถ้าต้องการความเงามันมากก็สามารถ กางผ้าหน้า ได้ด้วย</p>

<sup>1</sup>บรัชสีซีกม่า (ประเทศไทย) จำกัด ฝ่ายโรงงาน. มินบุรี เอกสารประกอบสัมนาเรื่อง  
ปัญหาสีที่บ้าน สฝยโรงงาน บรัชสี ซีกม่า (ประเทศไทย) จำกัด 31 พ.ค. 2525

พื้นดิน	การเตรียมพื้นดิน
<p>2. แผ่นปืนชุม ชานอ้อย และ พากอาร์คบอร์ดต่าง ๆ (ใหม่) (เก่า)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ทากสีกีดเล็บ</li> <li>- ทำความสะอาดด้วยน้ำ ปล่อยทิ้งไว้ให้แห้ง</li> <li>- ใช้น้ำยาล้างเชื้อรา เมื่อเมียร่า แล้วล้างออกให้หมด</li> <li>- ถ้ามีสีเก่าที่หลุด ร่อน อยู่ ก็ให้ขูดออกให้หมด</li> </ul> <p><b>หมายเหตุ</b> ถ้ามีตะปูตอกติดอยู่กับเพดานหรือผนัง ก่อนกาสจะต้องไขสันน้ำหนันแคมท์ที่หัวตะปูก่อน เพื่อบังกันไม่ให้เกิดลื่นเมื่อนำ ไม่ควรกาสบนแผ่น</p>
<p>3. งานไม้ (เมืออ่อน/เมือแข็ง) และไม้สัก (ใหม่)</p> <p>(เก่า)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- พื้นดินไม้ที่กาสจะต้องแห้ง ไม่ยึน</li> <li>- จุดรอบเส้นบนต่าง ๆ ให้หมดโดยใช้ แปรงผลันน้ำ</li> <li>- ทำความสะอาดด้วยกระดาษทรายและกินเนอร์ ทิ้งไว้ให้แห้ง</li> <li>- ขูดรอกสีเก่าที่หลุดร่อนออกให้หมด</li> <li>- ทำความสะอาดด้วยกระดาษทราย และกินเนอร์</li> <li>- ถ้ามีเมียร่า ใช้น้ำยากำจัดเมียร่าล้างออก และล้างออกด้วยกินเนอร์ ก็จิไว้ให้แห้ง</li> </ul>

คุณย์ รังษี ภูมิธรรม  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พื้นดิน	การเตรียมพื้นดิน
4. เหล็ก (ใหม่ และ เก่า)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ขจัดลังมและกำความลีดอาด ด้วยวิธีต่อไปนี้ริดไดร์ หนึ่ง</li> <li>- ใช้กระดาษรายชุด และ เชือกผุนออกด้วยทินเนอร์</li> <li>- ใช้เครื่องมือกัด เย็น ลูกหมุน ประโอละ ยักห้าความ ลีดอาด</li> <li>- ใช้น้ำยา (ยวนการทางเคมี)</li> <li>- ใช้เครื่องพ่นกราฟ</li> </ul>
5. อุฐมีเมียน และ สังกะสี	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ล้างคราบน้ำมัน และสีสักปูกรออกด้วยทินเนอร์</li> <li>- ลอกคราบส่วนที่หายไป ให้ออกเป็น ๆ ด้วยกระดาษกราฟ และบีบผุนออกให้หมด</li> </ul>

# ศูนย์วิทยทรัพยากร อุปกรณ์มหาวิทยาลัย

สกุจและภัยที่นำไปสู่เกิดกับสีน้ำ (Typical Defects in Painting)

<u>ความเสียหาย</u>	<u>สาเหตุ</u>	<u>ริบป้องกัน</u>	<u>ริบแก้</u>
ความเสียหาย ทุกชนิด ทุกรูปแบบ (All defects)	ความยืด	กาลสเมื่อพื้นผิวสีถูกแห้ง	กำลังดันเนื้อที่ทำให้เกิดความ ยืด คั่งให้แห้ง ขุดออกสีที่เสีย <sup>1</sup> หายออก และทาพื้นใหม่
<u>สีเป็นฝุ่น ฝ้า</u> (Chalking) (Powdering)	คุณภาพสี	ทดสอบการเป็นฝุ่นฝ้า ได้โดยการใช้เทปกาว ประดิษฐ์ แล้วดึงออกถูกการติด เทปของพื้นผิวน้ำมัน	ล้างออก, ทาสีรองพื้น และสีกันหน้าใหม่
<u>การเกิดคราบ หรือ ปฏิกิริยาการเกิด เกลือ</u>	ต่างจะละลายสีน้ำฟื้นและ รองพื้น โดยที่มีเกลือและ ความชื้นอยู่ พวยซึ่งเมนต์, พลาสเซอร์ ทำให้เกิดล้าเหด ดื้อ	พื้นผิวร้าว แห้งกร่อน ถ้าจำเป็นต้องกาลสี ให้ใช้สี ทนค่า ฉะนั้นแล้วอย่าเพียง กาลสี	ล้างออก คั่งไว้ให้แห้ง และกาลสีใหม่

<sup>1</sup>บริษัท สีซิกม่า (ประเทศไทย) จำกัด, ฝ่ายโรงงาน. เอกสารประกอบการสัมมนาเรื่อง ปัญหาเกี่ยวกับสี มินบุร์ ฝ่ายโรงงาน

<u>ความเสียหาย</u>	<u>ลักษณะ</u>	<u>ริบปองกัน</u>	<u>ริแก้</u>
<u>สีหลุด, ร่อน, พอง</u> (Peeling, Flaking Blistering)	พื้นผิวนเป็นชุบ และถุน, ความยืดหยุ่นของชั้นเย็บออกไม่หมด	กั่งให้พื้นผิวนแห้งก่อนทาสี ควรใช้สีรองพื้นทาทับดินที่เป็นถุน	กำจัดต้นเหตุที่ทำให้เกิดความยืดหยุ่น ลอกสีร่อนออกกั่งให้แห้ง และทาสีใหม่ในครั้นที่เป็นชุบมากให้ครบถ้วนใหม่
<u>บุบตากผลึก</u> สักษณะเป็นชุบขาว ยึดกาวให้สิร่อนได้บางครั้งเกาดีดแน่นและแข็งตัว, โดยมากจะเกิดกับพื้นดินซิเมเนต์ (Efflurescent)	เกลือที่อยู่ในโครงสร้าง จะถูกน้ำละลายและพาอออก มาตกลงลึกบนพื้นดินปูน	เขิดด้วยผ้าหรือแปรงที่แห้ง แล้วกั่งไว้จนกระหงไม่เกิดปรากฏการเปลี่ยนสี ก่อนทาสีใหม่ อย่าล้างห้องนอน หรืออาบปูน ควรใช้สีรองพื้นที่ทนต่อ แล้วยอมให้ความยืดหยุ่น เหยียดออกได้	ถ้าการตากผลึกของเกลือ ทำให้สิร่อน ยุบออก ปล่อยให้แห้ง จนกระหงไม่เกิดตากผลึกยืนวีก จึงทาสีใหม่ ถ้าเกิดผลึกบนผิวสี เขิดออกจนกระหงไม่เกิดยืนวีก
<u>ลอก และ รื้มสี</u> มักเป็นสีเทา, ดำ, ม่วง, แดง, ชมพู	เข้อร้ายเดินต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากความยืดหยุ่น	ลดลงภาวะความยืดหยุ่นลง และใช้สีที่ป้องกันเข้อร้าสูง	ลอกสีส่วนที่เป็นราอออก ใช้น้ำยาข้ามเข้อร้าคลังออก จนหมด ปล่อยให้แห้ง แล้วทาสีที่มีลักษณะ เป็นร่องเป็นลุ่วนผื่น

<u>ความเสียหาย</u>	<u>สาเหตุ</u>	<u>รรปองกัน</u>	<u>รักษา</u>
<u>ร่อน (Flaking)</u>	การยืดหยดของรัลลูฟ์ท้าแล้วสไม่เท่ากับความยืดหยุ่นภายใน ใน ช่องเกิดจาก การซึมเข้าทางรอยต่อ หรือมุมหักของไม้	ใช้สีมีความยืดหยดได้ดีอุดและทาส่วนศีรษะว่าความยืดหยุ่นจะเข้าไปได้	ชุดลอกสีร่อนออกให้หมดทั้งใบหนัง อุดและทาสีทับใหม่
<u>ฝุ่น</u> เมื่อยืดมอสูบ จะมีฝุ่นสีติดมือ	การที่ไถในสีเกิดการลลายน้ำ	ใช้สีที่มีคุณภาพดี	ขัดด้วยกระดาษทรายเล็กน้อย และทาสีใหม่
<u>Dirt Collection during drying</u>	ฝุ่นเกาะ ยังไงสีแห้งตัว	พยายามทาสีในที่มีฝุ่นน้อย	ถ้าฝุ่นมากเกินไป และสีแห้งช้ามาก จะฝุ่นเกาะติดหนา จำเป็นต้องขัดออกด้วยกระดาษทรายแล้วล้างออกและทาสีทับใหม่