

ทฤษฎีการวิเคราะห์การลัดวงจร โดยวิธีทางคอมพิวเตอร์

ในบทนี้กล่าวถึงทฤษฎีและวิธีการวิเคราะห์การลัดวงจร โดยใช้บัสอิมพีแดนซ์เมตริกซ์ (Bus impedance matrix) ซึ่งเป็นวิธีที่เหมาะสมกับการประยุกต์ใช้กับคอมพิวเตอร์ และใช้วิเคราะห์ได้กับระบบไฟฟ้าทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นระบบไฟฟ้าแบบเรเดียล (Radial) หรือลูป (Loop) เมื่อทำการสร้างบัสอิมพีแดนซ์เมตริกซ์แล้ว ก็สามารถจะคำนวณกระแสลัดวงจรได้ที่ทุก ๆ บัสในระบบไฟฟ้า รวมทั้งกระแสลัดวงจรที่ไหลในส่วนต่าง ๆ ของวงจร และแรงดันไฟฟ้าที่บัสต่าง ๆ ขณะเกิดการลัดวงจร

การวิเคราะห์การลัดวงจรด้วยบัสอิมพีแดนซ์เมตริกซ์

1. สมการของระบบไฟฟ้า (Network equations)


เนทเวิร์คใด ๆ ที่ประกอบด้วย n โหนด สามารถจะแทนเนทเวิร์คนั้น ๆ ด้วยสมการโหนด (Node equations) จำนวน $n-1$ สมการอิสระจากกันซึ่งเขียนในรูปของเมตริกซ์ได้คือ

$$\bar{E}_{BUS} = Z_{BUS} \bar{I}_{BUS}$$

โดยที่ \bar{E}_{BUS} = เวกเตอร์แรงดันที่บัส วัดเทียบกับบัสอ้างอิง

Z_{BUS} = บัสอิมพีแดนซ์เมตริกซ์ ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกต่าง ๆ ค่าสมาชิกในแนวทแยง (Diagonal element) เป็นไดรฟ์พอยท์อิมพีแดนซ์ (Driving point impedance) ส่วนสมาชิกนอกแนวทแยง (Off diagonal element) เป็นทรานส์เฟอร์อิมพีแดนซ์ (Transfer impedance)

I_{bus} = เวกเตอร์ของกระแสที่ไหลเข้าบัส (Vector of impressed bus current)



รูปที่ 3.1 วงจร 3 โหนดและการวัดค่า Z_{22} , Z_{12} , Z_{32}

จากตัวอย่างในรูปที่ 3.1 สมการของระบบไฟฟ้าคือ

$$\begin{bmatrix} E_1 \\ E_2 \\ E_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Z_{11} & Z_{12} & Z_{13} \\ Z_{21} & Z_{22} & Z_{23} \\ Z_{31} & Z_{32} & Z_{33} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \\ I_3 \end{bmatrix}$$


Z_{11} , Z_{22} , Z_{33} คือโครว์ฟังก์ชันอิมพีแดนซ์ และ Z_{12} , Z_{13} , Z_{21} , Z_{23} , Z_{31} , Z_{32} คือทรานส์เฟอร์อิมพีแดนซ์ พิจารณาค่าได้โดยการเปิดวงจรแหล่งกำเนิดกระแส (Open circuit current source) ที่โหนดอื่น ๆ และปล่อยกระแสเข้าที่โหนดที่กำลังพิจารณา เช่น ที่โหนด 2

$$Z_{22} = \frac{E_2}{I_2} \quad \left| \quad I_1 = I_3 = 0 \right.$$

$$Z_{12} = \frac{E_1}{I_2} \quad \left| \quad I_1 = I_3 = 0 \right.$$

2. การคำนวณกระแสลัดวงจรและแรงดันไฟฟ้าโดยวิธีอิมพีแดนซ์เมตริกซ์

ในการคำนวณกระแสลัดวงจร และแรงดันไฟฟ้าขณะลัดวงจร โดยวิธีอิมพีแดนซ์เมตริกซ์ จะใช้กราวด์ (Ground) เป็นบัสอ้างอิง (Reference bus) แทนอุปกรณ์ที่เป็นเครื่องจักร หมุนด้วยแรงดันไฟฟ้าคงที่ที่ต่ออนุกรมกับอิมพีแดนซ์ และละค่าชั้นฮิลีเมนต์ (Shunt elements) ต่าง ๆ เช่น โหลด, ลายน์ชาร์จิง (Line charging) เป็นต้น



รูปที่ 3.2 วงจร 3 เฟส แทนระบบไฟฟ้าที่เกิดการลัดวงจรที่ p

รูปที่ 3.2 เป็นวงจรที่แทนระบบไฟฟ้าเกิดการลัดวงจรที่จุด P โดยใช้ทฤษฎีของ

เทฟวินิน (Thevenin's theorem) อิมพีแดนซ์ของวงจรแทนได้ด้วยบัสอิมพีแดนซ์เมตริกซ์ และแรงดันไฟฟ้าแทนได้ด้วย แรงดันไฟฟ้าที่บัสก่อนเกิดการลัดวงจร

สมการของระบบไฟฟ้า ขณะเกิดการลัดวงจรสามารถเขียนได้เป็น

$$\bar{E}_{BUS}(F) = \bar{E}_{BUS}(0) - Z_{BUS} \bar{I}_{BUS}(F) \quad (3.1)$$

โดยที่

$\bar{E}_{BUS}(F)$ = เวกเตอร์แรงดันที่บัสของเฟส a, b, c ขณะเกิดลัดวงจร

$\bar{E}_{BUS}(0)$ = เวกเตอร์แรงดันที่บัสของเฟส a, b, c ก่อนลัดวงจร

Z_{BUS} = บัสอิมพีแดนซ์เมตริกซ์ของเฟส a, b, c

$\bar{I}_{BUS}(F)$ = เวกเตอร์กระแสที่ไหลเข้าบัสของเฟส a, b, c ขณะลัดวงจร

ในกรณีที่ระบบไฟฟ้าเป็นระบบ 3 เฟสสมดุล (Balanced three-phase system) และการลัดวงจรเป็นการลัดวงจร 3 เฟส สามารถจะแทนสมการ(3.1) ด้วยสมการของระบบเชิงเกิลเฟส (Single phase) และเขียนได้เป็น

$$\bar{E}_{BUS}(F) = \bar{E}_{BUS}(0) - Z_{BUS} \bar{I}_{BUS}(F) \quad (3.2)$$

โดยที่ เวกเตอร์แรงดันที่ไม่รู้ค่าคือ

$$\bar{E}_{BUS}(F) = \begin{bmatrix} E_1(F) \\ \dots \\ E_p(F) \\ \dots \\ E_n(F) \end{bmatrix}$$

เวกเตอร์แรงดันที่บัสก่อนเกิดการลัดวงจรซึ่งรู้ค่าคือ

$$\bar{E}_{BUS}(0) = \begin{bmatrix} E_1(0) \\ \dots \\ E_p(0) \\ \dots \\ E_n(0) \end{bmatrix}$$

เวกเตอร์กระแสไฟฟ้าที่บัสค่าขณะเกิดลัดวงจรที่บัส F คือ

$$\bar{I}_{BUS}(F) = \begin{bmatrix} 0 \\ \dots \\ 0 \\ I_p(F) \\ 0 \\ \dots \\ 0 \end{bmatrix}$$

และบัสอิมพีแดนซ์เมตริกซ์ของโพลีเฟสเคเวนซ์อิมพีแดนซ์ของระบบไฟฟ้า (Positive sequence impedance) คือ

$$Z_{BUS} = \begin{bmatrix} Z_{11} & \dots & Z_{1p} & \dots & Z_{1n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ Z_{p1} & \dots & Z_{pp} & \dots & Z_{pn} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ Z_{n1} & \dots & Z_{np} & \dots & Z_{nn} \end{bmatrix}$$

ดังนั้น จากสมการที่ (3.2) เขียนได้เป็น

$$E_1(F) = E_1(0) - Z_{1P} I_P(F) \quad (3.3)$$

$$\dots \dots \dots$$

$$E_p(F) = E_p(0) - Z_{pP} I_P(F) \quad (3.4)$$

$$\dots \dots \dots$$

$$E_n(F) = E_n(0) - Z_{nP} I_P(F) \quad (3.5)$$

แรงดันที่บัส P จะเท่ากับ

$$E_p(F) = Z_F I_P(F)$$

โดยที่ Z_F คือ ฟอลท์อิมพีแดนซ์ (Fault impedance)

ดังนั้นสมการที่ (3.4) เขียนได้เป็น

$$Z_F I_P(F) = E_p(0) - Z_{pP} I_P(F) \quad (3.6)$$

จากสมการที่ (3.6) กระแสลัดวงจรที่จุด P จะเท่ากับ

$$I_P(F) = (Z_F + Z_{pP})^{-1} E_p(0) \quad (3.7)$$

แรงดันขณะลัดวงจรที่บัส P จะเท่ากับ

$$E_p(F) = Z_F (Z_F + Z_{pP})^{-1} E_p(0) \quad (3.8)$$

แรงดันที่บัสอื่น ๆ ขณะลัดวงจรที่บัส P จะเท่ากับ

$$E_i(F) = E_i(0) - Z_{iP} (Z_F + Z_{pP})^{-1} E_p(0), \quad i \neq p \quad (3.9)$$

กระแสที่ไหลในอิลิเมนต์ ที่มีโพลีที่พหิมิติแดนซ์เป็น z_{ij} จะเท่ากับ

$$i_{ij}(F) = z_{ij} (E_i(F) - E_j(F)) \quad (3.10)$$

การวิเคราะห์การลัดวงจรโดยไม่โครคอมพิวเตอร์

ขั้นตอนการวิเคราะห์การลัดวงจรในระบบจ่ายกำลังไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม ดังรายละเอียดในบทที่ 2 สามารถใช้ไมโครคอมพิวเตอร์ทำงานแทนได้ทุกขั้นตอน ยกเว้นขั้นตอนที่ 1 ซึ่งเป็นขั้นตอนของการเตรียมโครงร่าง และข้อมูลเบื้องต้นของระบบไฟฟ้าที่ต้องการจะวิเคราะห์


การทำงานของโปรแกรมการวิเคราะห์การลัดวงจร ในระบบจ่ายกำลังไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรมทั้งหมดค่อนข้างง่าย ๆ แสดงในโฟลชาร์ทรูปที่ 3.4 กล่าวคือ

ขั้นแรกเป็นการจัดการเกี่ยวกับข้อมูลเบื้องต้นของอุปกรณ์ต่าง ๆ ในระบบไฟฟ้าเป็นการรับข้อมูล และจัดเก็บเข้าดิสค์ไฟล์เพื่อเรียกใช้ในภายหลัง หรือจัดการเรียกใช้หรือแก้ไขข้อมูลที่เดิมที่มีอยู่ในดิสค์ไฟล์

หลังจากที่ได้ข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ก็จะเป็นการตรวจสอบข้อมูล เปลี่ยนข้อมูลให้เป็นค่าอิมพีแดนซ์สมมูลย์ของแต่ละอุปกรณ์ หลังจากนั้นก็จะทำการสร้างบัสอิมพีแดนซ์เมตริกซ์ และจัดเก็บไว้ในดิสค์ไฟล์ (โปรแกรมส่วนนี้ ก่อนจะทำการสร้างบัสอิมพีแดนซ์เมตริกซ์ จะทำการตรวจสอบก่อนว่า ได้เคยผ่านการสร้างบัสอิมพีแดนซ์เมตริกซ์มาก่อนแล้วหรือไม่ และจะนำบัสอิมพีแดนซ์เมตริกซ์ของเดิมมาใช้ หรือทำการสร้างใหม่ แล้วแต่ผู้ใช้จะตัดสินใจ) ทำการคำนวณกระแสลัดวงจรแรงดัน และกระแสที่ไหลในส่วนต่าง ๆ ของวงจร และพิมพ์ผลลัพธ์ ๗ การลัดวงจรที่จุดที่ถูกระบุ หลังจากนั้นก็ทำงานอื่นต่อไป โดยรอรับคำสั่งจากผู้ใช้ซึ่งอาจจะเป็นการคำนวณกระแสลัดวงจรที่บัสอื่น ๆ การเปลี่ยนแปลงข้อมูลเบื้องต้นของอุปกรณ์ต่าง ๆ การเปลี่ยนค่าสภาวะเบื้องต้นก่อนการลัดวงจร การเปลี่ยนจุดประสงค์ในการคำนวณหรือการแสดงผลภาพ

สัญลักษณ์	ความหมาย
	TERMINAL
	INPUT DATA BY USER
	PROCESS
	DECISION BY PROGRAM
	DECISION BY USER, OR SELECT PROCESS BY USER
	DISPLAY
	ON PAGE
	OFF PAGE
	PRINT OUT
	COMMENT

รูปที่ 3.3 สัญลักษณ์ที่ใช้ในเฟลซาร์ท



รูปที่ 3.4 แสดงการทำงานของโปรแกรมทั้งหมด