



บทที่ 1

บทนำทั่วไป

1.1 บทนำ


ตีสชาร์จบางส่วน (Partial Discharge = PD) เป็นตีสชาร์จทางไฟฟ้าที่ไม่เชื่อมต่อถังกันระหว่างขั้วของอุปกรณ์ไฟฟ้า [1] โดยการเกิดsparkในเนื้ออนวนเพียงบางส่วนหรือบริเวณที่มีความเครียดสูงกว่าค่าความเครียดสูงน้ำไฟฟ้าปกติ

ตีสชาร์จบางส่วนอาจแบ่งตามลักษณะที่เกิดได้ 3 แบบคือ [1,2]

1) โคโรนาตีสชาร์จ เกิดขึ้นในอากาศตรงบริเวณใด อิเล็กโทรดปลายแหลมหรือขอบคมที่มีความเครียดสูงกว่าบริเวณอื่น ทำให้อากาศรอบๆ บริเวณนั้นเกิดไอออกในเชิงดังรูปที่ 1.1 ก)

2) ตีสชาร์จตามผิว เกิดขึ้นบริเวณผิวของอนวนที่มีส่วนของสูงกว่าในแนวเดียวกับผิวและมีความเครียดสูงกว่าในแนวเดียวกับผิว (ดูรูปที่ 1.1 ข))

3) ตีสชาร์จภายใน เกิดขึ้นในเนื้ออนวนที่มีความคงทนได้อิเล็กทริกต่ำหรือมีความเครียดสูงกว่าบริเวณอื่น จึงทำให้เนื้ออนวนส่วนนี้เกิดเบรกดาวน์ก่อน ตีสชาร์จภายในเกิดขึ้นเนื่องจากมีไหงอากาศ หรือลังเปลกปลอมในเนื้ออนวนที่เป็นของแข็งและของเหลว ตัวอย่างของตีสชาร์จภายในแสดงดังรูปที่ 1.1 ค)



รูปที่ 1.1 ตีสชาร์จบางส่วนแบบต่างๆ

ก) โคโรนาตีสชาร์จ

ข) ตีสชาร์จตามผิว

ค) ตีสชาร์จภายใน

ตีสชาร์จบางส่วนอาจทำให้เกิดปรากฏการณ์ต่างๆ เช่น แสง เสียง รบกวนความร้อน การเปลี่ยนแปลงทางเคมี การแพร่กระจายของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า พลังงานสูญเสียในจำนวนและกระแสพลังที่ขับเคลื่อนของอุปกรณ์ เป็นต้น [1] ผลของตีสชาร์จบางส่วนหรือ PD อาจก่อให้เกิดคลื่นรบกวนวิทยุ (Radio Interference Voltage = RIV) เข้าไปในระบบล้อสารได้ และในการที่ PD นั้นเกิดขึ้นภายในอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง ผลอันนี้จะไปทำลายระบบการจนวน ทำให้จำนวนเลื่อมสภาพเร็วขึ้น อย่างไรก็ตามการใช้งานของอุปกรณ์จะสั่นลงและนำไปสู่การเบรกดาวน์ของจำนวนในที่สุด ดังนั้นเราจึงถือเอา PD เป็นแฟกเตอร์สำคัญที่จะบอกว่าคุณภาพการจนวนของอุปกรณ์ [2] การออกแบบอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงจึงต้องป้องกันหรือหลีกเลี่ยงมิให้มี PD เกิดขึ้น โดยการออกแบบลักษณะอุปกรณ์ให้มีความเครียดสนามไฟฟ้าต่ำกว่าค่าไวกฤต หรือเลือกใช้เทคนิคการจนวนที่เหมาะสม แต่อย่างไรก็ตามอุปกรณ์ที่ออกแบบหรือผลิตอาจมี PD เกิดขึ้นได้โดยมิได้ตั้งใจ ซึ่งอาจเกิดจากความผิดหวังของระบบการจนวนในระหว่างการผลิต หรือคุณภาพของจำนวนไม่ได้ตามที่กำหนด จึงต้องมีการวัดหรือตรวจจับ PD ก่อนนำอุปกรณ์ไปใช้งานว่ามี PD เกินกว่าค่าที่มาตรฐานกำหนดไว้หรือไม่ โดยการวัดด้วยเครื่องตรวจจับตีสชาร์จบางส่วน

เครื่องตรวจจับตีสชาร์จบางส่วน เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้สำหรับวัดค่าตีสชาร์จบางส่วนในอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง ซึ่งจัดเป็นวิธีการทดสอบคุณสมบัติการจนวนของอุปกรณ์แบบไม่ทำลาย และเป็นข้อกำหนดที่สำคัญของมาตรฐานการทดสอบในปัจจุบัน

1.2 ที่มาของปัญหา

ปัจจุบันมีโรงงานmany ในประเทศไทยผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงได้แล้วหลายชนิด เช่น หม้อแปลงไฟฟ้า เครื่องจ่ายไฟฟ้า ลูกถักวัฒนวน สวิตซ์เกียร์ เป็นต้น ซึ่งต้องตรวจสอบวัดค่าตีสชาร์จบางส่วนตามที่มาตรฐานกำหนด การไฟฟ้าต่างๆ ที่ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าเหล่านี้ในระบบส่งจ่ายต้องมีการตรวจวัด PD หลังซ้อมบำรุง ความต้องการด้านนักคณิตศาสตร์และการพัฒนาเทคโนโลยีในด้านนี้มากขึ้น เครื่องตรวจจับ PD ที่ลังชือจากต่างประเทศราคาแพงมาก ทางหน่วยปฏิบัติการวิจัยไฟฟ้าแรงสูง จึงได้ทำการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาออกแบบและสร้างเครื่องตรวจจับตีสชาร์จบางส่วนขึ้น โดยได้รับการสนับสนุนด้านเงินทุนวิจัยจากหน่วยงานรัฐบาลและเอกชน ไม่ใช่

1.3 ประวัติการศึกษาวิจัยการวัดตีสชาร์จบางส่วน

กล่าวได้ว่ามีนักวิจัยร่วมกับตีสชาร์จบางส่วนที่เกิดขึ้นภายในจำนวนของอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงหรือในรัศมี ตัวนำมากกว่า 80 ปีแล้ว [1] ในที่นี้จะจำกัดเฉพาะเรื่องการวัด

หรือตรวจจับ PD โดยการวัดกระแสผลลัพธ์ที่ข้ามสายของอุปกรณ์ การพัฒนาออกแบบและสร้างเครื่องตรวจจับ PD แต่ละชนิดในระยะเริ่มแรก (ประมาณปี พ.ศ. 1935 ถึง 1964) สรุปไว้ในภาคผนวกที่ 1 [1] เนื่องจากปัญหาที่เกิดขึ้นสำหรับการวัด PD ที่สำคัญคือ ลัญญาณรบกวนจากภายนอก ดังนั้นในราวปี พ.ศ. 1951 B. Koske ได้นำมิเตอร์กึ่งค่าอยอด (Quasi-peak RIV meter) ที่ใช้ในการวัด RIV ซึ่งเป็นที่รู้จักกันแพร่หลายในขณะนั้นมาใช้วัด PD ภายใต้อุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงชนิดต่างๆ โดยการวัด PD ในหน่วย "ไมโครโวลต์" การวัด PD แบบนี้จะไม่มีปัญหาเรื่องลัญญาณรบกวน [3] และยังคงใช้อยู่จนถึงปัจจุบัน เช่น การวัด PD ภายใต้มหั้นแปลงไฟฟ้าตามมาตรฐาน NEMA (NEMA Publ. No. 107 และ NEMA Publ. No. TR.1) แต่อย่างไรก็ตามการวัดแบบนี้ปริมาณที่วัดได้จะมีคุณสมบัติตามลักษณะการตอบสนองการได้ยินของมนุษย์ [3] ดังนั้นค่า PD ที่วัดได้โดยมิเตอร์กึ่งค่าอยอด จึงไม่มีความลับพันธ์โดยตรงกับค่า PD ที่เกิดขึ้นที่อุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง ด้วยเหตุนี้การวัด PD โดยใช้เครื่องตรวจจับ PD จะเป็นที่นิยมใช้มากกว่ามิเตอร์กึ่งค่าอยอด และประกอบกับในปัจจุบันวิวัฒนาการทางด้านอิเล็กทรอนิกส์เจริญรุ่ดหน้าไปมาก จึงได้มีการนำกรรมวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการลดหรือแยกแยะ PD ออกจากลัญญาณรบกวนต่างๆ [3,4]

ในประเทศไทย ได้มีรายงานเกี่ยวกับการพัฒนาออกแบบ และสร้างเครื่องตรวจจับ PD ครั้งแรกในปี พ.ศ. 2525 โดยการออกแบบและประกอบสร้างมิเตอร์กึ่งค่าอยอดเพื่อใช้วัด PD ในเทอมของคลื่นรบกวนวิทยุ [5] นอกจากนี้ในปี พ.ศ. 2527 ได้มีรายงานเกี่ยวกับการศึกษาการเกิดดีสชาร์จบางส่วนในอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง [2]

1.4 วัตถุประสงค์และขอบข่ายของงานวิจัย

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและสร้างเครื่องตรวจจับดีสชาร์จบางส่วนที่มีความสามารถตรวจจับ PD ภายใต้อุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงได้หลายชนิด โดยการออกแบบให้เครื่องตรวจจับ PD เป็นแบบแบบกว้าง ซึ่งมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของมาตรฐาน IEC [6, 7, 8, 9, 10, 11] และมีความไวได้สูงถึง 1 นิโคคูลอมป์ สำหรับวัสดุทดสอบทั่วไป เช่น ตัวเก็บประจุ ปลอกกันน้ำสาย เป็นต้น และน้อยกว่า 5 นิโคคูลอมป์ สำหรับการวัด PD ในเคเบิล

หลังจากการประกอบสร้างเสร็จและตรวจสอบคุณสมบัติตามข้อกำหนดของมาตรฐาน เรียนร้อยแล้ว จะนำเครื่องตรวจจับ PD นี้ไปทดลองใช้งานจริง โดยใช้วัด PD ของอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงในห้องปฏิบัติการไฟฟ้าแรงสูง เช่น ตัวเก็บประจุ หม้อแปลงไฟฟ้า และเคเบิลแรงสูง เพื่อตรวจสอบขีดความสามารถและประสิทธิภาพของเครื่องที่ออกแบบสร้างขึ้น