



การศึกษาด้านเอกสาร

2.1 เฟอร์ไรต์

เฟอร์ไรต์ (ferrite) คือชื่อเรียกกลุ่มสารประกอบแมกเนติกออกไซด์ (magnetic oxide) ซึ่งมีองค์ประกอบหลักคือเหล็กออกไซด์ (Fe_2O_3) โดยรูปทรงของเฟอร์ไรต์มี 3 แบบได้แก่ สปินเนลเฟอร์ไรต์ (Spinel ferrite) เชกชาโทนอลเฟอร์ไรต์ (Hexagonal ferrite) และ แรเอิร์ทการ์เนท (Rare earth garnet)


1. สปินเนลเฟอร์ไรต์ (Spinel ferrite) เป็นเฟอร์ไรต์แมกเนติกออกไซด์มีสูตรทั่วไปเป็น $M^{2+}O \cdot Fe^{3+}_2O_4$ โดยที่เป็นโลหะที่มีประจุบวกสอง (divalent metallic ion) เช่น Fe^{2+} , Ni^{2+} , Cu^{2+} , Mg^{2+} เป็นต้น M^{2+} อาจเป็น nonmagnetic ion เช่น $CuFe_2O_4$ แต่ Fe-ion ยังคงคุณสมบัติแม่เหล็กอยู่

หน่วยที่เล็กที่สุดของโครงสร้างสปินเนลเฟอร์ไรต์ในแต่ละหน่วยของสูตรโครงสร้าง $MoFe_2O_4$ 8 หน่วย โครงสร้างสปินเนลเฟอร์ไรต์ในแต่ละหน่วยเซลล์ (unit cell) แบ่งได้ 8 เซลล์ย่อย (subunit cell) โครงสร้างผลึกแสลงในรูปที่ 2.1 ในโครงสร้างผลึกประจุบวกสอง (divalent cations) และแคโทอ่อนประจุบวกสาม (trivalent cations) และแคโทอ่อนประจุบวกสอง (divalent cations) แคโทอ่อนประจุบวกสามอยู่ในตัวแทนของอะลูมิโนไฮดรอยด์ (octahedral) ถูกล้อมรอบไปด้วย อะกซิเจนอิออน (oxygen ions) จำนวน 6 อิออน และแคโทอ่อนที่มีประจุบวกสองอยู่ที่ตัวแทนของเทตราไฮดรอยด์ (tetrahedral) ล้อมรอบไปด้วยอะกซิเจนอิออนจำนวน 4 อิออน และอิออนประจุลบสองของสปินเนลเฟอร์ไรต์นอกจากเป็นอะกซิเจนอาจเป็นชัลเฟอร์ (sulfur) หรือ chlorine

โครงสร้างสีปีเนลเฟอร์ไรท์ในแต่ละหน่วยเซลล์ (unitcell) มี 64 เซตเตอร์ออยไซท์ (tetrahedral site) และมีเพียง 8 ตัวแทนที่มีอ่อนนุ่มนิ่วไปอื่นๆ และมี 32 ออกตาหิเดรียดอลายไซท์ (octahedral site) และมีเพียง 16 ตัวแทนที่มีอ่อนนุ่มนิ่วไปอื่นๆ สีปีเนลเฟอร์ไรท์ที่รู้จักกันดีคือสารแมกนีไทด์ (magnetite) มีสูตรเป็น Fe_3O_4 หรือ $Fe^{2+}O \cdot Fe^{3+}O_3$ แมกนีไทด์เป็นเฟอร์ไรท์ที่รู้จักกันมานานที่สุดแต่ใช้น้อย เมื่อนำมาผสมกับโลหะหนักตัวอื่น จะทำให้ความเป็นแม่เหล็กมีเพิ่มขึ้น เช่น $Mg_{1-x}Mn_xFe_2O_4$

2. เชกชาโภนอลเฟอร์ไรท์ (Hexagonal ferrite) ได้แก่ แบบเวียนเฟอร์ไรท์ (Barium ferrite) และ "M" compound โดยที่ "M" compound มีสูตรเป็น $A^{2+}O \cdot 0.6B^{3+}O_3$ เช่น $AB_{12}O_{19}$ โดยที่ A คือโลหะหนักที่มีประจุบวกสอง (divalent metallic ion) ได้แก่ Ba, Sr หรือ Pb B คือโลหะหนักที่มีประจุบวกสาม (trivalent metallic ion) ได้แก่ Al, Ga, Cr หรือ Fe ตัวอักษรเชกชาโภนอลเฟอร์ไรท์ที่รู้จักกันดีคือแมกนีโทพลัมไบท์ (magnetoplumbite) มีสูตรเป็น $PbFe_{12}O_{19}$ และแบบเวียนเฟอร์ไรท์มีสูตรเป็น $BaFe_{12}O_{19}$ องค์ประกอบของหลักคือกลุ่มออกไซด์ของเฟอร์ไรท์แมกเนติก (Fe_2O_3) กับไนโตรเจนท์ออกไซด์ (PbO , BaO หรือออกไซด์ของโลหะกรานิตชนิดเป็นไมคราเลนท์) เชกชาโภนอลเฟอร์ไรท์ ถูกใช้เป็นแม่เหล็กการ ดึงดูดในรูปที่ 2.2

3. แร่เอิร์ทการ์เนท (Rare earth garnet) สูตรโครงสร้างผลิกคือ $M_3^{+}Fe_2^{+}Fe_3^{+}O_{12}$ สามารถเขียนใหม่เป็น $(3M_2O_3)^{(+)^{\prime}}(2Fe_2O_3)^{(+)^{\prime\prime}}(3Fe_2O_3)^{(+)^{\prime\prime\prime}}$ โดย M คือ rare earth metal ion หรือ yttrium ion c,a,d หมายถึง lattic site ของอนตัวหนึ่งที่ในผลิกการ์เนทมีประจุบวกสาม all trivalent การ์เนทที่พบบ่อยคือ $Ca_3^{+}Fe_2^{+}Si_3^{+}O_{12}$ โครงสร้างผลิก 1 หน่วยเซลล์ประกอบด้วย 160 อะตอมของ $M_3Fe_2Fe_3O_{12}$ 8 ตนเล็ก หรือ 8 เซลล์ย่อย (subunit) ดึงดูดในรูปที่ 2.3 a-ion อยู่ที่ body cubic center c และ d อยู่ที่ cube face เฟอร์ไรท์ชนิดนี้ไม่ได้กล่าวถึงการนำไปใช้



Octahedral B site




Tetrahedral A site




Oxygen ions

ศูนย์วิทยทรัพยากร
รุ่นที่ 2.1 โครงสร้างมาเป็นคลองเพื่อไร้
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย



รูปที่ 2.2 โครงสร้างเยกซ่าไกนาล เมอร์ไรท์




○ a ions

○ c ions

● d ions



ศูนย์วิทยุทรัพยากร
รุ่นที่ 2.3 โครงสร้างแร่เอร์กการ์เนท
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



รูปที่ 2.4 แผนผังของระบบกำจัดโลหะหนักสำหรับโรงงานกำเนิดโดยกระบวนการบ่องชัน

3. น้ำเสียที่ปนเปื้อนด้วยโลหะหนักอื่นๆ นอกเหนือจากโคโรเนียมและไซยาโน๊ด

น้ำเสียที่ปนเปื้อนด้วยโลหะหนักอื่นๆ เช่น สังกะสี นิเกล และทองแดง จะถูกบ่ำบัดด้วยกระบวนการ rekolation โดยการปรับ pH ของน้ำเสียให้อยู่ในช่วงประมาณ 10 ด้วยปูนขาว นอกจากนี้อาจมีการเติมสารโพลีอิเลคโทรไลต์เพื่อช่วยในการ rekolation


แต่ยังไงก็ตามสถานที่บ่ำบัดด้วยวิธีดังกล่าวจะต้องนำไปฝังแนบ sanitary landfill ซึ่งจากการศึกษาพบว่า จังหวัดราชบุรีเป็นบริเวณที่มีคุณสมบัติทางธรณีวิทยาที่เหมาะสมคือบริเวณดังกล่าวเป็นพื้นที่เข้า มีชั้นดินและพิภัยที่สามารถรับน้ำหนักมากที่จะฝังและไม่มีปัญหาของน้ำใต้ดินที่จะเกิดจากการฝังกากดังกล่าว

ทั้งล้วนคือ กระบวนการกำจัดน้ำเสียที่มีโลหะหนักที่ กรมโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรมได้ดำเนินการอยู่ อันที่จริงแล้ว ก็ยังมีเทคโนโลยีในการกำจัดโลหะหนักต่างๆ โดยใช้กระบวนการที่สามารถเปลี่ยนสภาพของสารพิษโลหะหนัก ให้กลายเป็นสภาพที่ไร้พิษ นอกจากนี้ยังสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อีก โดยไม่ต้องหาก็ฝังดิน อันอาจจะทำให้เกิดปัญหางานสังคมกับประชาชนในท้องถิ่นตามมา สำหรับเทคโนโลยีดังกล่าวนั้นใช้ได้ดีในประเทศไทยปัจจุบัน ได้แก่ กระบวนการเผอร์ไทร์ สารโลหะหนักเนื้อผ่านกระบวนการเผอร์ไทร์แล้ว จะไม่ก่อให้เกิดปัญหารสิ่งแวดล้อมทุกชนิด (secondary pollution) ผลลัพธ์เป็นปัญหาสังคมกับประชาชนในท้องถิ่น ところการนี้สามารถช่วยลดปัญหาดังกล่าวได้ เนื่องจากกระบวนการเผอร์ไทร์เป็นกระบวนการที่มีความเสถียรสูง และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ทางสารเคมีเหล็กได้ดีกว่าจึงแก้ปัญหาในการหาที่ฝังกากดังกล่าว

2.3 การเกิดสารประกอบเผอร์ไทร์

สรุป วรรณอารามณ์ (2530) กล่าวจาก Kiyama (1973) Kiyama ได้เป็นผู้เรียนศึกษาการเกิดสารประกอบเผอร์ไทร์โดยทำการศึกษาการเกิดสารแมกนีไซต์ (Fe_3O_4) จากการผสมโซเดียมไไฮดรอกไซด์กับเฟอร์สีลฟ์เฟต จึงได้เฟอร์สไไฮดรอกไซด์ ($Fe(OH)_2$) จากนั้นจึงทำการออกซิไซด์ต่อด้วยอากาศ โดยเงื่อนไขที่ใช้ก็คล่องพิเศษ 2.6-12.0, อุณหภูมิ 10-80 °C.

นอกจากนี้ได้ทำการศึกษาคุณสมบัติของอะกอนที่ได้จากการทดลองโดยใช้เครื่องเอกซ์ริดแฟร์ชัน (x-ray diffraction) และอีเลคตรอน ไมโครสโคปิก (electron microscopic) พบว่า อะกอนที่ได้คือ Fe_3O_4 , $\alpha\text{-FeOOH}$, $\gamma\text{-FeOOH}$ โดยอาจจะเกิดเป็นสารเดียว หรือสารผสม จ่อจากการสกัดจะเกิดสารดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของ การทดลอง



รูปที่ 2.5 เงื่อนไขการออกซิไดซ์ของการเกิด Fe_3O_4

จากรูปที่ 2.5 Kiyama (1973) ได้ปรับถึงอุณหภูมิและพื้นที่จะเกิด Fe_3O_4 ได้มากที่สุดคือ อุณหภูมิ 55 ถึง 75 °C. และพื้นที่ 9 ถึง 11

Kiyama (1973) ทดลองผสมโลหะหนักที่เป็นไฮด्रอกไซด์กับเฟอร์สัลเฟต ชั่งโลหะหนักนิดที่ทดลองได้แก่ Mg^{2+} , Mn^{2+} และ Co^{2+} พบว่าจะได้อะกอนที่เป็นไฟโรแมกเนติกมีสูตร $\text{M}_x\text{Fe}_{3-x}\text{O}_4$ และจากผลการทดลองนี้ชี้ส្តรุปต่ออีกว่า เงื่อนไขการเกิดสารไฟโรแมกเนติก ชั่งเป็นสารประกอบเฟอร์ไรท์มีเงื่อนไขการเกิดคือ พื้นที่ และ อุณหภูมิ เป็นเดียวกับการเกิดสารแมกเนไฟต์

สารประกอบเฟอร์ไรท์ที่เกิดจากการกำจัดโลหะหนักในสารละลายน้ำอ่อนเหล็ก Fe^{2+} กับอ่อนโลหะหนัก ปรับเพื่อเชิงด่างและออกซิไซด์ในเงื่อนไขที่เหมาะสม (พีเอช, อุณหภูมิ) ได้สารคอมเพลคชั่นเป็นเฟอร์ไรท์ ทันตอนการเกิดในรูปที่ 2.6


สรุก ใจน้อาราชานนท์ (2530) กล่าวจาก Hayashi (1975) ได้กล่าวถึงกลไกการเกิดสารประกอบเฟอร์ไรท์ที่คาดว่าจะเป็นไปได้มี 3 ขั้นตอนดัง

1. เมื่อมนค่างในสารสนับสนุนเหล็ก Fe^{2+} กับอ่อนโลหะหนัก M^{2+} ในสารละลายน้ำกรอกด้วยฟ้าปนขาวซึ่งเป็นหากนนนเฟอร์โรแมกเนติก (nonferromagnetic) ในสารละลายน้ำ ไชครอกไฮดรอซคอมเพลค (hydroxo complex) ของ Fe^{2+} และ M^{2+} จะถูกละลายได้บางส่วนโดยเกิดปฏิกิริยาดังนี้




ส่วนของด้วยประกอบด้วยพลิกของสารที่โครงสร้างเหมือนกับโครงสร้าง CdI_2 ได้แก่ MO (เช่น ZnO , CuO) ละลายอยู่ใน solid solution ของ $Fe(OH)_2$, $M(OH)_2$, หรือ $Fe_{2-x}M_x(OH)_2$ หรือไฮดรอกไซด์ M^{2+}

2. เมื่อผ่านแก๊สซึ่งมีออกซิเจนลงในสารละลายน้ำแล้วจะทำปฏิกิริยากับไฮดรอกไฮดรอซคอมเพลคภายใต้เงื่อนไขที่เหมาะสมเกิดเป็นเฟอร์โรซิคคอมเพลค ปฏิกิริยาเกิดดังนี้



3. เพื่อสารสีค่อนเพลคก์จะถูกทำให้เมื่อไรซ์ (Polymerized) ด้วยค่าทางเกิดเป็นสารประกลบเฟอร์ไรท์



สำหรับกลไกที่เกิดนี้สามารถอธิบายโดยสังเขปได้ว่า เมื่อพอน Fe^{2+} และไอโอดินิกอนที่ไม่ใช่เหล็กซึ่งเป็นไอโอดีน (M^{2+}) ในสารละลายน้ำหลังที่ใส่ค่าทางปริมาณที่พอเหมาะสมจะเกิดสารพอนไฮดรอกไซด์ซึ่งมีสีเขียวตั้งสมการต่อไปนี้




เมื่อออกชีไซด์ต่อภายใต้เงื่อนไขที่เหมาะสม จะเกิดสารประกลบสีดำและมีลักษณะเป็นคลอกอนหนัก และถูกดูดด้วยอานาจแม่เหล็กได้ เรียกว่า เฟอร์ไรท์



2.4 คุณลักษณะเด่นของกระบวนการเฟอร์ไรท์

กระบวนการเฟอร์ไรท์ ได้ถูกนำไปใช้กำจัดไอโอดินิกซึ่งมีในน้ำเสียหลาย ๆ แหล่งเนื่องจากมีลักษณะเด่นที่กว้างขวาง ฯ (สูรศิริ ธรรมนูราราษฎร์, 2530)

- สามารถกำจัดไอโอดินิกที่เป็นกันอยู่หลายชนิดในน้ำเสียได้พร้อม ๆ กันในการทดลองกำจัดด้วยกระบวนการเฟอร์ไรท์
- ปริมาณของไอโอดินิกจะลดลงได้มากเมื่อใช้กระบวนการนี้ กล่าวคือกระบวนการนี้ให้ประสิทธิภาพในการทดลองกำจัดไอโอดินิกสูง



ศูนย์วิทยบริพาก
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รุ่นที่ 2.6 แผนผังแสดงขั้นตอนทดลองกำจัดโลหะหนักโดยกระบวนการเพอร์ไซต์



3. ตะกอนเฟอร์ไรท์ที่ได้จะมีสีดำ, หนัก และไม่ละลายในน้ำ สามารถกรองแยกจากสารละลายน้ำได้ง่าย อีกทั้งยังสามารถแยกออกได้ง่ายจากสารละลายน้ำด้วยเครื่องแยกแบบแม่เหล็ก (Magnetic Separator)

4. ห้องแข็งที่แขวนลอย (Suspended Solid) สามารถจะถูกกำจัดออกจากน้ำได้ด้วยในขณะเดียวกันกับการกำจัดโภชนาณน้ำ

5. สาร $\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ ที่ใช้กำจัดโภชนาณในการกระบวนการเฟอร์ไรท์ เป็นสารที่มีราคาถูก และเป็นผลผลิตได้จากอุตสาหกรรมผลิตเหล็กและซุบโภชนาณไฟฟ้า

6. ตะกอนเฟอร์ไรท์ที่ได้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อได้อีก โดยอาจจะใช้เป็นในโครงการฝาดขอบเบอร์, วัสดุที่ใช้ในการสื่อสาร เป็นต้น

2.5 การตรวจสอบสารและงานวิจัยเกี่ยวกับ

สรุป ใจน้อยราษฎร์ (2530) ศึกษาเรื่องนี้ที่เหมาะสมในการกำจัดตะกั่วและแคลเซียมในน้ำเสีย โดยกระบวนการเฟอร์ไรท์ พบว่า เงื่อนไขที่เหมาะสมในการกำจัดตะกั่วในน้ำเสียสังเคราะห์ คือ ที่ pH 9 อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส ในขณะที่เงื่อนไขที่เหมาะสมในการกำจัดแคลเซียม คือ ที่ pH 9 อุณหภูมิอยู่ในช่วง 55 ถึง 70 องศาเซลเซียส ในกรณีที่ต้องการกำจัดตะกั่วและแคลเซียมพร้อมๆ กัน เงื่อนไขที่เหมาะสมที่สุด คือ ที่ pH 9 อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส และอัตราส่วนโนมูลของ $\text{Pb}^{2+}/\text{Iron}_{\text{total}}$, และ $\text{Cd}^{2+}/\text{Iron}_{\text{total}}$, ในสารละลายน้ำตั้งต้น เป็น 7.45×10^{-3} และ 13.73×10^{-3} ตามลำดับ

Nakashima (1977) ศึกษาการกำจัดโภชนาณในน้ำเสียโดยใช้สารละลายน้ำ $\text{Fe}^{3+}-\text{Fe}^{2+}$ ($\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+} = 2$) ปรับ pH ให้อยู่ในช่วง 6-12 เพื่อให้เกิดเฟอร์ไรท์ และแยกตะกอนออกจากส่วนไฮดروเจนแม่เหล็ก โดยทำการทดลองกับน้ำเสีย (pH 7) ในอัตรา 1 L/min เติม 10% FeCl_3 ในอัตรา $3.5 \text{ cm}^3/\text{min}$ และ 10% FeCl_3 ในอัตรา $9.6 \text{ cm}^3/\text{min}$ และเติม 30% NaOH ในอัตรา $50 \text{ cm}^3/\text{min}$ เพื่อปรับ pH เป็น 11 ได้ตะกอนเฟอร์ไรท์ 6000 ppm (ผิวน้ำความกว้าง 100 A°) ความเข้มข้นของ Zn, Mn และ Cu ก่อนนำบัวมีค่า 1000 ppm เมื่อนำบัวแล้ววัดได้ 0.01, 0.06, 0.08 ตามลำดับ

Goto, Nakura และ Okazuki (1978) ศึกษาการบ่มบัวด้วยสารละลายน้ำเฟอร์ไรท์และเฟอร์ไรท์ในสารละลายน้ำด่าง ผลการศึกษาได้ active ferrite เฟอร์ไรท์ที่ได้มีคุณสมบัติแห่งเหล็กสูง จับโลหะหนักได้ดี ทำการทดลองโดยใช้ $\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ 10 Kg ละลายน้ำ 100 ลิตร และ $\text{FeCl}_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ 10 Kg ละลายน้ำ 100 ลิตร น้ำสารละลายน้ำสมกัน ใช้ 10% NaOH ปรับ pH 8 เกิดตะกอนเฟอร์ไรท์ น้ำด้วยกัน มาล้างด้วยน้ำ ตามด้วยกรดไข่คราดอลวิตเจือจาง (pH 1.5) ล้างด้วยน้ำอีกครั้ง ได้ตะกอน active ferrite (สีดำ) 4 Kg เมื่อทำการทดลองกับน้ำเสียที่ประกอบด้วย Cr^{6+} 70 ppm ปริมาตร 1500 ลิตร ได้เฟอร์ไรท์ 1 Kg สารละลายน้ำส่วนใหญ่หลังบ่มบัวด้วย (ปริมาตร 1400 ลิตร) ประกอบด้วย Cr^{6+} 0.1 ppm

Tojo และ Nagata (1978) ศึกษาการใช้น้ำจับฟุนที่มีโลหะหนัก และบ่มบัวด้วยกระบวนการเฟอร์ไรท์ เช่นบ่มสารละลายน้ำ 10% ในน้ำ มีโลหะหนัก Cd 20.8, Zn 2400, Pb 4.28, Mn 7.80, Fe 0.05, Cu 0.04, Hg <0.0005 ppm หลังจากผ่านกระบวนการเฟอร์ไรท์ แล้วน้ำส่วนใหญ่ไปเคราะห์ทับ Cd 0.02, Zn 0.015 ppm และไม่พบโลหะหนักตัวอื่น

Tsai และคณะ (1980) ศึกษาการบ่มบัวด้วยที่มีโครงเนื้อมี ลังกะซี, นิเกิล, โคบอลต์ และทองแดง ด้วยกระบวนการเฟอร์ไรท์ โดยใช้ FeSO_4 กำจัด Cr, Zn, Ni, Co, Cu ในน้ำทึบจากการซุบเคลือบโลหะและจากการทำปูซ ทดสอบสภาพที่อยู่หมุนเวียน 60-70°C ได้สีไปเปลี่ยนเป็นเฟอร์ไรท์ (Fe_3O_4) อัตราการเป่าอากาศมีความสัมพันธ์กับความเข้มข้นของ Cr^{6+} ในน้ำเสียดังนี้ Cr^{6+} ที่มีความเข้มข้น 10, 50, 100, 200 ppm ควรเป่าอากาศในอัตรา 0.6-2.4, 1-2.8, 1.2-6, 2.4-12.8 ลิตรอากาศ/ลิตรน้ำเสีย ตามลำดับ

Nippon Electric Co., Ltd. (1981) ทดลองกำจัดโลหะหนักในน้ำเสียด้วยกระบวนการเฟอร์ไรท์ โดยที่มีปฏิกิริยาออกซิเดชัน Fe^{2+} ด้วยอากาศ ในการศึกษาครั้งนี้ใช้น้ำเสีย 1 ลิตร ประกอบด้วย Cu^{2+} , Zn^{2+} , Ni^{2+} อัตราเฉลี่ย 200 ppm ผสมกับ 0.1 นม FeSO_4 ปรับ pH เป็น 9.5 โดยใช้ NaOH เป่าอากาศ 3 บรรยายกาศ เป็นเวลา 4 ชั่วโมง ได้ตะกอนเฟอร์ไรท์

Kondo; Nakashima; Hirasawa (1982) ศึกษาการนำบัคโอล宦หักในน้ำเสื้อโดยใช้กระบวนการเฟอร์ไรท์ ลดลงจากการออกซิไซด์ Fe(OH)_2 ใน pH ที่เหมาะสมเพื่อให้ได้ Fe_3O_4 การหาอัตราการเกิด Fe_3O_4 สามารถคำนวณจาก Fe^{2+} ในสารละลายน้ำและ Fe-ion ที่แยกออกในสารละลายน้ำ pH ที่เหมาะสมในการเกิด Fe_3O_4 คือ pH 11.5-12.5 ที่อุณหภูมิ 40 °C หรือ ต่ำกว่า 40 °C และ pH 11.5-13.0 ที่อุณหภูมิ 40 °C ที่ pH ต่ำเกิด Fe_3O_4 ได้เร็วกว่าที่ pH สูง

Nippon Electric Co., Ltd.(1984) ศึกษาการนำบัคน้ำเสื้อที่มีโอล宦หักด้วยกระบวนการเฟอร์ไรท์และแยกหักกอนเฟอร์ไรท์ออกจากน้ำเสื้อ ในการศึกษาครั้งนี้เดิน FeSO_4 ลงในน้ำเสื้อที่มีความเข้มข้นของ FeSO_4 เป็น 0.1 นม/ลิตร น้ำเสื้อที่นำบัคประกลบด้วยโอล宦หักต่างๆ เช่น Cu 160, Ni 60, Mn 30, Pb 20, As 10 ppm ปรับ pH ให้เป็น 12 ด้วย NaOH ทำการเป่าอากาศที่ 70 °C เป็นเวลา 1 ชั่วโมง ทำการแยกหักกอนเฟอร์ไรท์ออกจากส่วนไฮดราต์ นำส่วนไฮดราต์มาโอล宦หัก พบโอล宦หักดังนี้ Cu 0.5, Ni 0.3, Mn 0.2, Pb 0.15, As 0.01 ppm

Kondo และ Suzuki (1986) ศึกษาการนำบัคน้ำเสื้อที่มีปารอกโอล宦หักใช้กระบวนการเฟอร์ไรท์ ลดลงจากการเป่าอากาศที่ pH 10-12 ในการศึกษาครั้งนี้ใช้ FeSO_4 0.05 mol ใส่ในน้ำเสื้อที่มี Hg 14.9 ppm ปริมาตร 1 ลิตร การสร้างเฟอร์ไรท์เกิดที่ pH 12 60 °C อัตราการเป่าอากาศ 0.5 ลิตร/นาที หลังสิ้นสุดปฏิกิริยา นำส่วนไฮดราต์ Hg พบว่ามี Hg อัตรา 3.7 ppb ถ้าเดิน 1 mg/L ascorbic acid พบว่าส่วนไฮดราต์ Hg อัตรา 0.29 ppb

Sano และ Nakama (1986) ศึกษาการนำบัคน้ำเสื้อที่ประกลบด้วยโอล宦หัก โดยใช้เกลือเฟอร์สกัฟลิตส์ลีดส์ลีดส์ 2-100 เท่า เพื่อเทียบกับโอล宦หักทุกตัวในน้ำเสื้อ ใช้สารละลายน้ำแข็งปรับให้ได้ pH 8-12 ทำการออกซิไซด์เฟอร์สกัฟลิตช้าๆ จะได้หักกอนแบบเบล็ก ในการศึกษาครั้งนี้ใช้น้ำเสื้อ 2 ลิตร ที่มี Cu^{2+} , Zn^{2+} , Pb^{2+} อัตรา 50 ppm ผสมกับ FeSO_4 0.2 นม ปรับ pH 10 ทำการกรอง 4 ชั่วโมง หรือมีกับการเดินออกซิเจนในอัตรา 17 mlO/min ทำการแยกหักกอนเฟอร์ไรท์ออกมานะจะนำส่วนไฮดราต์มาโอล宦หัก พบ Cu 0.05, Zn 0.03, Pb 0.1 ppm

Akasaki (1987) ศึกษาการนำบัคน้ำเสียจากโรงงานผลักด้วย Cr^{6+} และ $\text{Ca}(\text{OH})_2$ โดยใช้ $\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ ในการนำบัคไม่ต้องปรับ pH เนื่องจากในน้ำทึบมีสารละลายน้อยตัว $\text{Ca}(\text{OH})_2$ การสักขารังน้ำใช้ $\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ 400 ppm นำบัค Cr^{6+} 5 ppm ลดลงกอนเพื่อร์ไรท์ แล้วนำส่วนที่ใส่ไปเคราะห์ พบ $\text{Cr} < 0.1 \text{ ppm}$ (สามารถนำบัคได้ >98%)

Wen, Li และ Liu (1987) ศึกษาการนำบัคน้ำเสียจากโรงงานชุบโลหะและน้ำจาก Cation-exchange โดยใช้วิธี Ferrospinel น้ำที่นำบัคแล้วมีสารละลายน้ำเหลืองต่ำกว่ามาตรฐาน ทำการสักขารด้วยละลายน้ำเหลืองใน acid cation exchanger จะได้ Fe^{2+} คลอเรนจะเปลี่ยน Fe^{2+} เป็น Fe^{3+} เติมสารละลายน้ำ $\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}$ 2:1 ลงในน้ำเสียจากการชุบเคลือบโลหะหนัก โลหะหนักในน้ำเสียลดลงกอนเป็นคงกอนเพื่อร์ไรท์ใส่ปูน (มีสีดำ) และคงกอนได้ดีที่ pH 7-9 ซึ่งเป็นวิธีที่ประหยัดค่าใช้จ่ายและใช้พลังงานน้อย

Chen และคณะ (1988) ศึกษาการกำจัดโลหะหนักในน้ำทึบโรงงานอุตสาหกรรม ประจำกอนด้วย Cr^{6+} , Cu^{2+} , Ni^{2+} , Zn^{2+} , โดยมีขั้นตอนดังนี้ (1) ปรับ pH ของน้ำทึบให้อ่อนตัวในช่วง 1.5-2.5 และผสานผงเหล็กให้มี pH >5.4 (2) ออกชีวิตชีว์กับ 0 หรืออากาศในภาชนะปิดเป็นเวลา 3-10 นาที แล้วเติมสารละลายน้ำต่างเพื่อเพิ่ม pH ให้อ่อนตัวในช่วง 8-9 (3) ตั้งทึบไว้ให้คงกอนเป็นเวลา >10 นาที แล้วกรองส่วนใส การทดลองครั้งนี้ท้ากันนำเสียที่ Cr^{6+} 50 mg/l ใช้ H_2SO_4 ปรับ pH 2.4 ผสานกับผงเหล็กนาน 10 นาที ทำให้ pH เพิ่มเป็น 5.4 เป้าอากาศ 3-10 นาที ใช้ 10% NaOH ปรับ pH 8-9 กรองส่วนใส ไปเคราะห์ พบว่าไม่มี Cr^{6+} และมี Cr^{3+} 0.006 mg/l

Kim, Byung Kwang. และคณะ (1988) ศึกษาการคงกอนที่ได้จากการนำบัคน้ำเสียที่มี Ni^{2+} , Cr^{3+} , Cr^{6+} ในกระบวนการเฟอร์ไรท์โดยใช้ X-ray diffraction พบถ้าคงกอนที่มีโครงสร้างส่วนใส่ปูนแล้วเฟอร์ไรท์จากการนำบัคน้ำเสียที่มีโลหะหนักความเข้มข้นต่ำ ก็คงอยู่ใช้สารละลายน้ำ FeSO_4 0.1 mol/l นำบัคน้ำทึบที่มี Ni^{2+} ต่ำกว่า 3000 ppm ได้โครงสร้างส่วนใส่ปูนเฟอร์ไรท์ เมื่อสัดส่วน $\text{Ni}/\text{Fe} = 0.51$ ได้ NiFe_2O_4 ออย่างเดียว ถ้าสัดส่วนมากกว่า 0.51 เกิด $\text{Na}_2\text{Ni}(\text{SO}_4)_2$ กับ NiFe_2O_4

ในการบ่มบักน้ำเสียที่มี Cr^{3+} และ Cr^{6+} ความเข้มข้นสูงสุดของ Cr^{3+} และ Cr^{6+} ที่ได้ทดสอบเพื่อร่าไร้คือ 1500 และ 1000 ppm สัดส่วน $\text{Cr}/\text{Fe} = 0.29$ และ 0.91 ตามลำดับ สไปเนลเฟอร์ไรร์ไดมสูตร $\text{Fe}^{2+}\text{Fe}^{3+}_{1.55}\text{Cr}^{3+}_{0.67}\text{O}_4$ และ $\text{Fe}^{2+}\text{Fe}^{3+}_{1.5}\text{Cr}^{3+}_{0.5}\text{O}_4$ น้ำเสียที่มีความเข้มข้น Cr^{3+} ก่อนบ่มบัก 1500-4000 ppm เมื่อบ่มบักแล้วพบ Cr^{3+} ในตะกอนเฟอร์ไรร์ซึ่งไม่สามารถวิเคราะห์โดย X-ray diffraction น้ำเสียที่มีความเข้มข้น Cr^{6+} ก่อนบ่มบัก 1000-4000 ppm เมื่อบ่มบักแล้วได้ตะกอนสไปเนลเฟอร์ไรร์พม Cr^{6+} ที่เหลือจากการจับกับ Fe ในโครงสร้างสไปเนลเฟอร์ไรร์ ปรากฏอยู่ในสารละลายน้ำใช้

Nugmanov, Kovalenko และ Firsova (1988) ศึกษาปริมาณการใช้ด่างในปฏิกิริยาออกซิเดชันเหล็ก Fe^{2+} เพื่อทดสอบโครงการเม็ด Cr^{6+} จากการศึกษาพบว่าปริมาณการใช้ NaOH มีความสัมพันธ์กับการกำจัด Cr^{6+} ออกจากน้ำทึ้งจากการซับเคลือบโลหะหนัก เมื่อเพิ่ม NaOH พบว่าอัตราการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน $\text{Fe}(\text{OH})_2$ ไปเป็น Fe_3O_4 เพิ่มขึ้น เมื่อสิ้นสุดปฏิกิริยาได้ผลลัพธ์ที่เป็นสไปเนลเฟอร์ไรร์

Nakazawa, Sato และ Hasebe (1989) ศึกษาเปรียบเทียบวิธีการบ่มบัก As^{3+} หรือ As^{5+} ระหว่างกระบวนการเฟอร์ไรร์ FeSO_4 กับวิธีทดสอบโดยใช้สารละลายน้ำ $\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3$ และให้ความร้อนเป็นเวลา 1 ชั่วโมงที่ pH และอุณหภูมิคงที่ แล้วนำผลมาเปรียบเทียบกัน พบว่ากระบวนการเฟอร์ไรร์บ่มบัก As^{3+} ที่ 90°C ได้ดีกว่าวิธีทดสอบในส่วนที่ Fe-ion $< 0.05 \text{ mg/l}$ แมกนีไต์ที่เกิดจากกระบวนการเฟอร์ไรร์มี As ปนอยู่ด้วย สามารถแยกออกโดยวิธีผ่านกรองแผ่นเหล็กในอัตรา 200 ลิตรต่อชั่วโมง

Shin, Cho และ Oh (1989) ศึกษาการบ่มบักน้ำเสียที่มีโลหะหนัก โดยศึกษาการเกิด Ferrosoferric oxide (Fe_3O_4) จากปฏิกิริยาออกซิเดชันสารละลายน้ำ $\text{Fe}(\text{OH})_2$ ในน้ำเสียที่มีโลหะหนักและการศึกษาพบว่าปริมาณ NaOH ที่เดินลงในปฏิกิริยามีความสัมพันธ์กับการเกิด Fe_3O_4 ค่าอัตราส่วนความเข้มข้นที่เหมาะสมคือ $R = 2\text{NaOH}/\text{FeSO}_4 = 1$ เมื่อเพิ่มค่า R พบว่า Fe_3O_4 เกิดน้อยลง สภาวะที่เหมาะสมในการเกิด Fe_3O_4 คือที่อุณหภูมิ 60°C เวลาในการออกซิเดชันสารละลายน้ำ $\text{Fe}(\text{OH})_2$ คือ 60 นาที อัตราการเปาอ่ากาส 1 ลิตร/นาที ถ้าอัตราการเปาอ่ากาสมากกว่า 1 ลิตร/นาที ทำให้ Fe_3O_4 เกิดได้น้อยลง เมื่อน้ำ Fe_3O_4 ไปหาคุณสมบัติความเป็นแม่เหล็กโดยใช้ X-ray diffraction พบว่ามีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงกับ X-ray main peak intensity

Shin, Cho และ Oh (1989) ศึกษาการบ่มบัวด้วยน้ำเสียที่มีโลหะหนักโดยศึกษาการเกิด Copper ferrite และคุณสมบัติความเป็นแม่เหล็กของ Copper ferrite การศึกษาครั้งนี้เป็นการดึง Cu-ion ออกจากน้ำเสีย สำรวจในการเกิด Cu-ferrite ต่อ 60°C เวลาในการทำปฏิกิริยาอย่างอักษิเดชัน 70 นาที ค่าความเป็นแม่เหล็กของกากดองเพอร์ไบร์ทมีค่าลดลงเมื่อค่า R เพิ่มขึ้น ค่า $R = 2(OH^-)/(SO_4^{2-})$ ค่า R ในช่วง 1.0-1.5 ได้ผลิตภัณฑ์ CuO อัตราส่วนอิออกอน Cu^{2+}/Fe_{total} ในสารละลายน้ำมันที่เหมาะสม ควรมีค่าน้อยกว่า 0.2 ท้าให้ Cu-ion ในสารละลายน้ำมันเข้าไปป้องกันโครงสร้างสแปเนลเพอร์ไบร์ทได้หมดถ้าอัตราส่วนอิออกอน Cu^{2+}/Fe_{total} ในสารละลายน้ำมันมีค่าสูงกว่า 0.2 พบว่า Cu-ion ในสารละลายน้ำมักเกินและถูกออกชีไซด์เป็น CuO

Zonglei, Wuran และ Fangzhi (1989) ศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการบ่มบัวด้วยน้ำเสียที่มีคราเมียมพบว่ากระบวนการเพอร์ไบร์ทเป็นวิธีที่เหมาะสมในการบ่มบัวด้วยน้ำเสียที่มีคราเมียมเนื่องจากสามารถท้าได้ง่ายและไม่ก่อให้เกิด secondary pollution กับสิ่งแวดล้อม สำรวจที่ชี้ค่าความคุณ pH ที่ 4 เพื่อให้ $Cr_2O_7^{2-}$ ท้าปฏิกิริยากับ Fe^{2+} และความคุณ pH ที่ 7 เพื่อตัดกากดอง Fe^{2+} , Cr^{3+} , Fe^{3+} ในการศึกษาครั้งนี้ใช้ $FeSO_4 \cdot 7H_2O$ 16 เท่าของความเข้มข้นคราเมียมในสารละลายน้ำมัน

Kim, Ji Hwan; Kang และ Oh (1990) ศึกษาการบ่มบัวด้วยน้ำเสียที่มีโลหะหนักโดยใช้ออกชีเจนท่าปฏิกิริยาอย่างอักษิเดชันโดยผลตัวประกอบไฮดรอกไซด์ครอไชค์ในสารละลายน้ำมันที่มี Co-Ni hydroxide มีความสัมพันธ์กับอัตราส่วน Ni/Co, ค่า $R = (2OH^-)/SO_4^{2-}$ และอุณหภูมิ เมื่อทดลองเพิ่มค่า R ผลคือ เวลาในการทำปฏิกิริยาและขนาดของผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้น ผลิตภัณฑ์จากปฏิกิริยาอย่างอักษิเดชันได้ Co-Ni ferrite เมื่อทดลองเพิ่มค่า R และเพิ่มอุณหภูมิพบว่า Co เข้าไปป้องกันโครงสร้างสแปเนลได้มากขึ้นในขณะที่ Ni เข้าไปป้องกันโครงสร้างได้น้อยลง สูตรของสารประกอบจากปฏิกิริยาอย่างอักษิเดชันคือ $Co_xNi_yFe_{3-(x+y)}O_4$ ค่า $x+y$ อยู่ในช่วง 0.6-0.7 เมื่อทำการทดลองโดยใช้เงื่อนไขดังนี้ ค่า $R = 1.5$, อุณหภูมิ 70°C, $Co^{2+} + Ni^{2+}/Fe^{2+} = 0.5$, $Ni^{2+}/Co^{2+} = 2.0$ ในสารละลายน้ำมัน ผลิตภัณฑ์หลังสืบสานคือ $Co_{0.20}Ni_{0.20}Fe_{2.41}O_4$ และพบว่า Co และ Ni เข้าไปป้องกันโครงสร้างสแปเนลเพอร์ไบร์ทในปริมาณเท่ากัน

Kim, Tae Hoon; Kang และ Oh (1990) ศึกษาการนำน้ำเสียที่ประกอบด้วย $\text{Cu}(\text{OH})_2$ และ $\text{Fe}(\text{OH})_2$ ทดสอบศึกษาจากปฏิกิริยาออกซิเดชัน ปฏิกิริยาออกซิเดชันมีความสัมพันธ์กับอัตราส่วน Cu/Fe , ค่า R ($2\text{OH}^-/\text{SO}_4^{2-}$) และอุณหภูมิ นั่นคือศึกษาจากอัตราส่วนมวล Cu/Fe เพิ่มขึ้น, pH เริ่มนั้นเป็นปฏิกิริยาลดลง, pH สิ้นสุดปฏิกิริยาเพิ่มขึ้น ในการศึกษาครั้งนี้ใช้ค่าความต่างศักย์ออกซิเดชัน-รีดักชันเพื่อความปฎิกิริยาออกซิเดชัน ผลการศึกษาที่อุณหภูมิ $50-80^\circ$, ค่า $R = 1.0-1.4$ ไม่เกิด Cu-ferrite สามารถอธิบายได้ดี ช่วงแรกเป็นการออกซิเดชัน $\text{Fe}(\text{OH})_2$ ไปเป็น Fe_3O_4 ช่วงหลังเป็นการออกซิเดชัน $\text{Cu}(\text{OH})_2$ ไปเป็น CuO ผลิตภัณฑ์ที่ได้คือ Fe_3O_4 และ CuO ถ้าทำการทดลองที่อุณหภูมิ 150°C , $\text{Cu}/\text{Fe} = 0.5$, และ $R = 1.1$ ได้ผลิตภัณฑ์ CuO และ Cu-ferrite สารประกอบเพื่อไร้ฟีฟูร์เป็น $\text{Cu}_{0.5}\text{Fe}_{2.5}\text{O}_4$ และมีความเป็นแม่เหล็ก 28 emu/g

Lin, Zhao และ Yuan (1990) ศึกษาปฏิกิริยาในการนำน้ำเสียที่มีโครเมียม พบว่าความเข้มข้นของ Cr^{6+} มีสัมพันธ์กับ pH กล่าวคือในตัวกลางที่เป็นค่า Cr^{6+} อัตราในรูป CrO_4^{2-} ในกระบวนการ Cr^{6+} ควรทำให้ตัวกลางมี pH มากกว่า 8 เพราะว่า $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ นั่นคือความต่างศักย์ออกซิเดชัน-รีดักชันสูงกว่า CrO_4^{2-} ปฏิกิริยาเปลี่ยน Cr^{6+} ไปเป็น Cr^{3+} เกิดในตัวกลางที่เป็นกรดซึ่งหนึ่งสารหลักคือสามารถเปลี่ยน $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ ไปเป็น Cr^{3+} ในการศึกษาครั้งนี้ใช้ Fe^{2+} ทดลองกับ Cr^{3+} ที่ pH 6.7 ซึ่งเป็น pH ที่เหมาะสมคือสามารถกำจัด Cr^{3+} ออกจากน้ำเสียได้มากที่สุด

Kitamura, Honda และ Takasuki (1991) ศึกษาการนำน้ำเสียที่มีอ่อนโน้มด้วยกระบวนการเพอร์ไรท์ ทดสอบความเข้มข้นของฟอสเฟตอ่อนเพื่อการเกิดเพอร์ไรท์, ศึกษาค่าความเป็นแม่เหล็ก (r) ของกระบวนการเพอร์ไรท์จากน้ำเสียที่ประกอบด้วยอ่อนโน้มและผลกระทบความเข้มข้นของฟอสเฟตในความเข้มข้นต่างๆ กัน (f) ในน้ำเสียต่อปฏิกิริยาออกซิเดชัน ในการกระบวนการเพอร์ไรท์ กราฟ (r-f) ของโน้มหนักหลักชนิดและฟอสเฟตอ่อนพบว่าลักษณะเห็นอกัน กราฟที่ได้แบ่งเป็น 2 ช่วง ช่วงแรกมี slope 1.0 ช่วงหลังมี slope 2.6 ค่าความเป็นแม่เหล็กนี้ค่า $= 92 \text{ emu/g } \text{Fe}_3\text{O}_4$ ค่า r เพิ่มขึ้นเมื่อค่า f เพิ่ม การที่ค่า r ลดลงเมื่อ f ลดลงเกิดจากกระบวนการรวมตัวระหว่างฟอสเฟตอ่อนและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกระบวนการเพอร์ไรท์ ถ้าค่า $r = 60 \text{ emu/g}$ สามารถแยกกระบวนการออกจากส่วนไฮโดรเจนได้จริงๆ ผลกระทบเพอร์ไรท์ที่แยกออกมา สามารถนำໄไปใช้ประโยชน์ทางอุตสาหกรรม

Tamura, Katsura และคณา (1991) ศึกษาการบ่มบัวด้วยน้ำเสียที่มีโลหะหนักด้วยกระบวนการเฟอร์ไรท์ สามารถอธิบายกระบวนการเฟอร์ไรท์ได้ดังนี้ อิออนโลหะหนักถูกจับอยู่ที่โครงสร้างผลิกรูปร่างสีไวเปนล ในขณะเดียวกับปริมาณออกซิเดชัน Fe(II) การเกิดเฟอร์ไรท์มี 2 วิธีคือ วิธีที่หนึ่งเกิดตามสีเขียว ($\text{pH } 7-10$) วิธีที่สองเกิด FeO(OH) ($\text{pH } 10.5-11$) กระบวนการเฟอร์ไรท์เหมือนในการบ่มบัวด้วยน้ำเสียจากห้องปฏิบัติการ, น้ำเสียจากการซุบโลหะ, น้ำชาด้วยเหมืองแร่ ภาคตะวันตกของประเทศไทยมีความเป็นแม่น้ำสูง สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในเชิงวัสดุศาสตร์

Tamura, Tu และคณา (1991) ศึกษาความเสถียรของ Fe_3O_4 ที่เคลื่อนย้ายอ่อนน้อมหักในการกระบวนการเฟอร์ไรท์ ปริมาณการเกิดเฟอร์ไรท์ในสารละลายเกิดจาก การจับอ่อนน้อมหักและการออกซิเดชันของเหล็ก(II) ท่อระบายน้ำ อ่อนน้อมหักเกิดเป็นอนุภาคเฟอร์ไรท์ เมื่อสิ้นสุดปริมาณออกซิเดชัน Fe_3O_4 เคลื่อนย้ายบนอนุภาคโลหะหนัก การเกิดปริมาณสารสามารถแบ่งเป็น 2 ขั้นตอนคือ (1) การเติมสารละลายเหล็กลงในน้ำเสีย (2) การเป่าอากาศเพื่อให้เกิดการออกซิเดชัน ได้สารประกอบ Fe_3O_4 เคลื่อนย้ายบนอ่อนน้อมหัก วิธีนี้สามารถใช้บ่มบัวด้วยน้ำเสียที่ประกอบด้วย อิออนฟลูโอลาร์ต หรือินทร์มีอ่อนแครคเนื้อหินหลังบ่มด้วยเฟอร์ไรท์ที่เสื่อมมาก เนื่องจากในสภาพธรรมชาติ ไม่สามารถจะดึงอ่อนน้อมหักออกมารากของพืชกอนเฟอร์ไรท์

Topkin และคณา (1991) ศึกษาการบ่มบัวด้วยน้ำเสียที่มีโลหะหนักโดยกระบวนการเฟอร์ไรท์ พบว่าสามารถกำจัด Cr^{6+} , Cd และ Zn ในน้ำด้วยจากการซุบเคลื่อนย้ายน้อมหักด้วยกระบวนการเฟอร์ไรท์ ในการศึกษาครั้งนี้ใช้สารผสม $\text{FeSO}_4-\text{FeCl}_3$ หรือ Fe(OH)_2 การใช้ Fe(OH)_2 สามารถบ่ม Cr^{6+} ได้ดีกว่าการใช้ $\text{FeSO}_4-\text{FeCl}_3$ หากจะกอนที่ได้มีโครงสร้างเป็นไวเปนลเฟอร์ไรท์ และมีคุณสมบัติความเป็นแม่น้ำสูง สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงวัสดุศาสตร์