



## 2.1 การวัดปริมาณรังสี (Radiation Dosimetry)

เนื่องด้วยปริมาณรังสีที่น่ามาใช้กันในกิจกรรมทางๆ ในยุคปัจจุบันนี้มีความแตกต่างกันมากทั้งเทคโนโลยี  $10^{-3}$  แรก ถึง  $10^{12}$  และดังแสดงไว้ในตารางที่ 2.1

จะน้นการวัดปริมาณรังสีในแต่ละประเภทของงานจึงต้องมีลักษณะทางกันออกไปตามช่วงปริมาณรังสี (range) ที่ใช้ในการนี้การเปลี่ยนแปลงทางเคมีและพิสิกส์หลายๆ อย่าง โคน้ำมาใช้ในการวัดปริมาณรังสีเมื่อทราบถึงขนาดและปริมาณของรังสีที่จะใช้แล้ว ก็มีความจำเป็นที่จะต้องเลือกใช้ตัววัดปริมาณรังสีหรือโดسمิเตอร์ (dosimeter) แต่ละชนิดให้เหมาะสมกันดังแสดงไว้ในตารางที่ 2-2

ประเภทกิจกรรม	ปริมาณรังสี (แรด)
การป้องกันรังสี	$10^{-3} - 10^3$
รังสีรักษา	$10^2 - 10^4$
ชีววิทยารังสี	$10^2 - 10^6$
เคมีรังสี	$10^3 - 10^8$
นิวเคลียร์เทคโนโลยี	$10^6 - 10^{12}$

ตารางที่ 2-1 แสดงค่าปริมาณรังสีที่ใช้ในกิจกรรมทางๆ

Dosimeter	<sup>m</sup> Max dose rate (rad/hr.)	Dose range (rad)	reproducibility (%)
Ionization Chamber	$10^7$	$10^{-3} - 2 \times 10^5$	$\pm 2$
Fricke	$4 \times 10^{10}$	$4 \times 10^3 - 4 \times 10^4$	$\pm 1$
Cerium (IV) sulphate	$7 \times 10^{11}$	$10^5 - 1.4 \times 10^8$	$\pm 1$ to $\pm 4$
Ag-activated glass meas. fluorescence	Over $10^8$	$10 - 1 \times 10^3$ $10^3 - 2 \times 10^6$	$\pm 5$ $\pm 2$ to $\pm 5$
" OD			
TLD	$10^3$	$10^{-3} - 3 \times 10^5$	$\pm 5$ to $\pm 10$

ตารางที่ 2-2 แสดงชนิดของทัวร์คังลีและช่วงปริมาณรังสีที่  
สามารถวัดได้

2.2 โดยทั่วไปการวัดหาปริมาณรังสี (Absorbed dose) ที่เป็นมาตรฐานใช้กันทั่วไป  
มีอยู่ 3 วิธีคือ

1. Calorimetric method

2. Ionization method

3. Chemical method

2.2.1 Calorimetric method จัดเป็นการวัดปริมาณรังสีของการวัด  
ล้มบูรณา (Absolute measurement) ซึ่งเป็นวิธีการที่ดีที่สุดของการวัดค่า  
Absorbed dose คือวัดพลังงานที่ถูกดักลิ้น (Absorbed) ในเนื้อเยื่อ (Target  
medium) คาดอร์มิเตอร์วัดอุณหภูมิที่เปลี่ยนไปหลังจากตัวกลางได้รับพลังงานจากรังสี  
ตามสมการดังนี้

$$E = mc\Delta T \quad \dots \dots \dots \quad (1)$$

เมื่อ E คือปริมาณความร้อนที่ให้โดยทรงกับคาดอร์มิเตอร์  
หน่วยเป็น จูล

m คือมวลของคาดอร์มิเตอร์  
หน่วยเป็น กรัม

c คือความจุความร้อนจำเพาะของสารที่ทำเป็น Absorber

$\Delta T$  คืออุณหภูมิของตัวกลางที่เปลี่ยนไป  
หน่วยเป็น องศาเซลเซียส

เปลี่ยนค่าความจุความร้อนในหน่วยคาดอร์มิเตอร์เป็นจูลโดยใช้ 1 Cal = 4.184 J

เปลี่ยนค่า Absorbed dose ใน Absorber material คือ 1 rad =  $10^{-2}$  J/kg

1 Gy = 1 J/kg

แต่เนื่องจากมีความยุ่งยากในการคำนวณการจึงไม่นิยมใช้ตัวคั่งสีแบบคลอร์มิเทอร์ในการวัดรังสีในงานประจำวัน

### 2.2.2 Ionization method

เครื่องมือที่ใช้เป็นพวก Ionization chamber พลังงานที่ถูกดูดกลืน (Absorbed) หาได้จาก Bragg-Gray Cavity Principle ซึ่งให้ความสัมพันธ์ไว้ตามสมการดังไปนี้

$$E_m = J_G W_G (S_m)^m g \quad \dots \dots \dots (2)$$

$$D_m = 0.01 E_m \quad \dots \dots \dots (3)$$

$$D_m = 0.01 \frac{\text{rad}}{\text{erg/g}} \times \frac{Q}{0.001293} \frac{\text{esu}}{\text{g}_{\text{air}}} \times 2.082 \times 10^9 \frac{e^-}{\text{esu}} \\ \times \frac{34 \frac{\text{eV}}{\text{e}}}{\text{e}} \times 1.602 \times 10^{-12} \frac{\text{erg}}{\text{eV}} \times (S_m)^m g$$

$$D_m = 0.87 Q (S_m)^m g \quad \text{rad} \quad \dots \dots \dots (4)$$

เมื่อ  $E_m$  คือพลังงานที่ถูกดูดกลืนโดยตัวกลาง (Medium)  
หน่วย erg/g สามารถเปลี่ยนໄປเป็นปริมาณรังสีตามสมการ (3)

$J_G$  คือการแตกตัวที่เกิดขึ้นใน Chamber หน่วย esu/g

$W_G$  คือพลังงานเฉลี่ยที่ทำให้เกิดประจุ 1 คูมิค่า  $\approx 34$  eV

$(S_m)^m g$  คืออัตราส่วนของ Mass stopping power ของตัวกลาง  
(Ratio of mass stopping power of the medium to  
that of the gas)

### 2.2.3 Chemical method

จะได้กล่าวอย่างละเอียดอีกด้วยวิธีเคมี

### 2.3 การวัดความรังสีเคมี (Chemical Dosimetry)

การใช้สารเคมีเป็นตัวคปริมาณรังสี เนื่องจากสารเคมีบางชนิดเมื่อถูกรังสีจะได้รับพลังงานจากรังสีทำให้เกิดปฏิกิริยาเพิ่มออกซิเจน (Oxidation)

หรือลดออกซิเจน (Reduction) หรือเกิดปฏิกิริยาการสลายตัว (Disintegration) การเปลี่ยนแปลงทางเคมีที่เกิดขึ้นซึ่งแปรผันโดยตรงกับปริมาณรังสีที่ได้รับใช้เป็นหลัก การที่นำมาใช้ในการวัดปริมาณรังสี การวัดปริมาณรังสีโดยอาศัยหลักการเปลี่ยนแปลงทางเคมีจัดเป็นการวัดรังสีแบบสัมบูรณ์ (Absolute measurement) ได้วิธีหนึ่ง การวัดรังสีควบคู่กับการวัดในช่วงปริมาณรังสีสูงระหว่างค่าคงแทกโนโลรากดิงเมกะแรด (krad-Mrad) สารละลายนับฟริก (Fricke dosimeter) นั้นนิยมใช้ในการวัดปริมาณรังสีแคมมาและจัดเป็นโคลัมบิโอร์มาตรฐานที่ดีที่สุด เพราะมีคุณสมบัติของ Ideal dosimeter อุบล่ายประสิทธิภาพคือ สามารถใช้วัดได้ในช่วงกว้าง  $2 \times 10^3 - 4 \times 10^4$  krad. ถ้าสูงกว่านี้วัดไม่ได้ เพราะขาดออกซิเจนในการสลายทำสารละลายให้มีตัวค่าของออกซิเจนเลี้ยงกันจะวัดได้สูงขึ้นถึง 4 เท่า มีความถูกต้องแน่นอนในการคำนวณเกี่ยวกับค่า G-value (Radiation chemical yield) มีความคงที่เหมือนเดิม (Reproducibility) ไม่ขึ้นกับค่า Dose rate ในช่วง  $0-10^8$  Rad/sec. ในขั้นกับค่าพลังงานในช่วง 0.6-5.0 MeV. ในขั้นกับอุณหภูมิในช่วง 0-65°C เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นความหนาแน่นจะลดลงแต่ในการวัดจะวัดค่าของ energy abs./g ในครั้งค่า energy abs./vol. เพราะฉะนั้นจึงไม่ขึ้นกับอุณหภูมิ มี Linearity of response ดี

#### 2.3.1 หลักการทำงาน Fricke Dosimeter

Fricke dosimeter คือสารละลายอิมตัวของ ไอร์่อน (II) ชัลเฟคหรือ ไอร์่อน (II) แอมโมเนียมชัลเฟคเอกสารไฮเดรต ( $\text{Fe}(\text{NH}_4)_2(\text{SO}_4)_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ ) เช่น  $10^{-3}\text{M}$  ในกรดกำมะถัน ( $\text{H}_2\text{SO}_4$ ) เช่น  $0.8\text{ N}$  จะทำให้สารละลายถูกรังสีจะเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีขึ้น กล่าวคือ  $\text{Fe}^{+2}$  จะถูกออกซิเจนเป็น  $\text{Fe}^{+3}$  โดยปฏิกิริยา

ออกซิเดชันเนื่องจากตัวปฏิกิริยาอิสระ (Free radicals) ที่เกิดขึ้นจากปฏิกิริยา การแตกตัวของน้ำซึ่งเป็นองค์ประกอบของสารละลายน้ำ ขบวนการของปฏิกิริยาทางเคมี ที่เกิดขึ้นสามารถสรุปได้ดังนี้



Free radicals ที่เกิดขึ้นเหล่านี้มีความไวสูง จึงทำปฏิกิริยาต่อไปในสารละลายน้ำต่อไปนี้



จากปฏิกิริยาข้างบนสรุปได้ว่า



จำนวน  $\text{Fe}^{+3}$  ที่เกิดขึ้นจากปฏิกิริยานี้สามารถหาโดยวิธี Chemical titration หรือ Absorption spectroscopy โดยการวัดคุณสมบัติทางแสงของโมเลกุลที่เปลี่ยนไปคือพิจารณาดึง OD โดยใช้สเปกโฟโตมิเตอร์ (Spectrophotometer)

ปฏิกิริยาโดยทั่วไปนิยมของการเปลี่ยนแปลงโมเลกุลของสารที่เกิดขึ้นต่อพลังงาน 100 eV หรือเรียกว่า Radiation chemical yield ( $G$ )

คั่งนันปฏิกิริยาดังกล่าวข้างตนจึงสามารถเขียน成  $G(\text{Fe}^{+3})$  ได้ดังนี้

$$G(\text{Fe}^{+3}) = 3G_{\text{H}^{\circ}} + 2G_{\text{H}_2\text{O}_2} + 1G_{\text{OH}^{\circ}} \dots\dots\dots (10)$$

ตารางที่ 2-3 แสดงค่า  $G$  (Radiation chemical yield in aerated aqueous solution) (Barr and Schuler, 1957)

Rad <sup>n</sup>	Sol <sup>n</sup>	$G_{\text{H}^{\circ}}$	$G_{\text{OH}^{\circ}}$	$G_{\text{H}_2}$	$G_{\text{H}_2\text{O}_2}$	$G_{\text{eaq}^-}$
$\text{Co}^{60}\gamma\text{-ray}$	$0.8\text{NH}_2\text{SO}_4$	3.70	2.92	0.39	0.78	0.00

$$\begin{aligned} \text{คั่งนัน } G(\text{Fe}^{+3}) &= 3(3.70) + 2(0.78) + 1(2.92) \\ &= 15.6 \text{ ion/100eV} \end{aligned}$$

ในหน่วยที่นิยมใช้กันค่า  $G(\text{Fe}^{+3})$  มีค่า  $= 15.6 \times 10^{-2} \text{ eV}^{-1}$  หรือ  $9.71 \times 10^{17} \text{ J}^{-1}$  ค่า  $G(\text{Fe}^{+3})$  สำหรับ  $^{60}\text{Co}$   $\gamma$ -ray ที่ได้จากการทดลองทางๆ



โดยวิธี Calorimetry โดย Hochandell & Ghormley (1953) = 15.6

และโดยวิธี Ionization method Haybittle, et al. (1956) = 15.6

Shalek, et al. (1962) = 15.9

Davies, et al. (1963) = 15.55

และ Weiss, et al. (1954) = 16.4

จากการทดลองของ Fricke และ Hart (1966) ได้ทำการทดลองหาค่า  $G(Fe^{+3})$

สำหรับ  $^{60}Co \gamma$ -ray ในสารละลายน้ำ  $0.8N H_2SO_4$  พบว่าสารละลายน้ำ Fricke มาตรฐานจะมีค่า  $G(Fe^{+3})$  เท่ากับ 15.6 ions/100eV ในช่วงปริมาณรังสีสูงถึง 50 krad ถ้าปริมาณรังสีสูงกว่าค่า  $G(Fe^{+3})$  จะลดลงเนื่องจากค่า G จะแปรผันตามความเข้มข้นของออกซิเจนที่ละลายในสารละลายนั้น ถ้าหันหัวรักษาปริมาณออกซิเจนในสารละลายน้ำคงที่เสมอ Broszkiewicz (1966) กล่าวว่าเกิด


The complete depletion of oxygen occurs คือจะหมดออกซิเจนที่ไม่ได้เกิดปฏิกิริยาตามสมการ (5) แต่จะเกิดปฏิกิริยาอีกอย่างหนึ่งขึ้นมาแทนที่



เนื่องจาก  $H^\circ$  จะไปลดออกซิเจนในโมเลกุลของน้ำให้  $OH^\circ$  และ  $OH^\circ$  จะไปเพิ่มออกซิเจนทำให้  $Fe^{+2}$  กลายเป็น  $Fe^{+3}$  ทำให้เขียนปฏิกิริยา  $G(Fe^{+3})$  ได้เป็น

$$\begin{aligned} G(Fe^{+3}) &= 1 G_{H^\circ} + 2G_{H_2O_2} + 1G_{OH^\circ} \\ &= 1(3.70) + 2(0.78) + 1(2.92) \\ &= 8.2 \end{aligned}$$

สรุปว่า  $G(Fe^{+3})$  สำหรับสารละลายน้ำ Fricke มาตรฐานอาจมีค่า  $\pm 2\%$  ในช่วง พลังงานเป็น MeV และอาจมีค่าถึง  $\pm 5\%$  ในช่วงพลังงานเป็น keV ค่าของ  $G(Fe^{+3})$  จะเพิ่มขึ้นตามด้วยพลังงานในการอาบอบรังสีสูงขึ้น คือการลดลงของ LET (Linear Energy Transfer) ตามที่ Shalek et al. (1962) ได้ทำการทดลอง ตามรูปที่ 2-1



(Shalek et al., 1962)

รูปที่ 2-1 แสดงถึงค่า  $G(Fe^{+3})$  เมื่อกับความถี่ของงานในช่วง 0.5-6.0 MeV.

เนื่องจากสารละลายของ Fricke มีความไวต่อสารอินทรีย์ที่เจือปน ฉะนั้น จึงมีความจำเป็นในการเตรียมน้ำกลัน 3 ครั้งซึ่งเป็นตัวละลายน้ำยา Fricke มาตรฐานสารเคมีที่จะเป็นชนิดที่มีความบริสุทธิ์สูงคือไขพาก AR-grade เพราะว่าสารอินทรีย์ที่ใช้ทำเป็นโคลมิเตอร์จะมีความไวต่ออินทรีย์สารที่เจือปน โดยเฉพาะโคลมิเตอร์ที่ประกอบด้วยอินทรีย์สารที่เป็นน้ำแล้วจะไวต่อการเพิ่มน้ำอีกด้วยซึ่งของอินทรีย์อ่อนเพื่อความถูกต้องในการใช้ต้องกำจัดอินทรีย์สารและอินทรีย์สารที่เจือปนอย่างโดยใช้น้ำกลัน 3 ครั้งและเก็บในภาชนะบรรจุที่ทำความสะอาดโดย Silica ก็จะแสดงให้เห็นว่าสารละลายไม่ได้รับการเตรียมจากสารที่ดีพอ จะไม่ให้ลักษณะระหว่าง Dose กับ  $\text{Fe}^{+3}$  ตามรูปที่ 2-2



ถ้าไม่ได้ทำการอبارังสีสารละลายน้ำ Dose rate สูงๆ จะมีวิธีการลดอินทรีย์สารที่เจือปนโดยการเติม NaCl เข้มข้น  $10^{-3}$  M (Dewhurst, 1952)




C1<sup>-</sup> จะทำปฏิกิริยาอย่างรวดเร็วกับ OH<sup>•</sup> radical และ C1<sup>-</sup> จะไปเพิ่มออกซิเจนให้กับ Fe<sup>+2</sup> ซึ่งปฏิกิริยานี้เกิดเร็วกว่า C1<sup>-</sup> กับอินทรีย์ลาร เป็นการช่วยถ้าการเตรียมน้ำกลัน 3 ครั้ง ไม่คพอ จากรูปที่ 2-2 แสดงว่า เมื่อไม่มีสารอินทรีย์เจือปนจะให้ความสัมพันธ์ เสนครองระหว่าง dose กับ Fe<sup>+3</sup> และการเติม NaCl ไม่มีผลทั้งในค่า G(Fe<sup>+3</sup>) เป็นอนุญาต

ความเข้มข้นของ  $\text{Fe}^{+3}$  ในสารละลายน้ำซัลฟูริกวัดโดยวิธีการทางสเปกตรอฟ็อตومิตรี (Spectrophotometry) จะใน.ca Absorption spectrum peak ในช่วงอุตตราไวโอเลต (UV spectrum) ที่ 305 nm. และ 224 nm. ตัวแสดงในรูปที่ 2-3




รูปที่ 2-2 นสพกการเกิดของไฮดรอกซอน (III) ขึ้นเมื่อเก็บและไม่เก็บอินทรีบาร์



รูปที่ 2-3 แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง ความยาวคลื่นและสัมประสิทธิ์  
ของทัวเมอร์คา ( $\epsilon \times 10^{-3}$ ) และ Absorption spectrum  
peak ของ  $\text{Fe}^{+3}$

เนื่องด้วยค่า Absorption ของสารละลายนี่เป็นปัจจัยสำคัญต่อเรื่องความเข้มข้นของ  $\text{Fe}^{+3}$  และความขาวของ Absorption cell (1) ที่ใช้สำหรับตรวจสารละลายนในการอ่านค่าจากเครื่องสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ด้วยการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นที่วัสดุในรูปของ OD ที่อ่านได้จากสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ ตามรูปที่ 2-4



รูปที่ 2-4 แสดงค่า OD ที่เกิดขึ้นสัมพันธ์กับค่า  $I_0$  ด้วย

$$OD = \log\left(\frac{I_0}{I}\right) = \epsilon \cdot C \cdot l$$

เมื่อ  $I_0$  คือความเข้มของรังสีที่ตกกระทบบน Absorption cell

$I$  คือ ความเข้มของรังสีภายหลังจากผ่าน Absorption cell

$\epsilon$  คือสัมประสิทธิ์ของตัวแปรค่าของสารละลายน 1 มล.ใน

Absorption cell ขนาด 1 ซม.

$C$  คือ Molarity ของ  $Fe^{+3}$  หรือคือจำนวนโมเลกุลต่อหน่วยวปริมาตร

$l$  คือความยาวของ Absorption cell

จากการงานของ I.C.R.U., 1964, Scharf and Lee. 1962

Bryant and Ridler, 1968 กล่าวว่า ค่าของ  $\epsilon$  ขึ้นกับอุณหภูมิของสารละลายขณะทำการวัด จะมีค่าเปลี่ยนแปลงไป 0.7% ต่อ °C จากการเปลี่ยนแปลงของฟิล์โคสมิเตอร์ ภายหลังที่ได้รับรังสี



ค่า OD จะแปรผันโดยตรงกับปริมาณของ  $Fe^{+3}$  ที่เกิดขึ้นนั่นคือค่า OD แปรผันโดยตรงกับค่า  $G(Fe^{+3})$  และเนื่องด้วย

$$C_{Fe^{+3}} = \frac{(OD)}{\epsilon \cdot l}$$

$$\text{หรือ } m_{Fe^{+3}} = \frac{(OD)}{\epsilon \cdot l \cdot \rho} : m_{Fe^{+3}} \text{ คือ จำนวนโมลต่อหน่วยวัสดุ} \\ \rho \text{ คือ ความหนาแน่น}$$

$$n_{Fe^{+3}} = \frac{(OD)N_A}{\epsilon \cdot l \cdot \rho} : n_{Fe^{+3}} \text{ คือ จำนวนโมเลกุลต่อหน่วย} \\ \text{ปริมาตร}$$

ให้ E = คือพลังงานที่ทำให้เกิด  $Fe^{+3}$  ดังนั้นจากนิยามของค่า G

$$E = \frac{1}{G}$$

แทนค่าคงที่ทางๆ ลงในสมการ (13) จะได้สมการสำหรับคำนวณค่า Absorbed dose

$$\text{ดังนั้น } D(\text{rad}) = 2.75 \times 10^4 \text{ (OD)}$$

$$N_A = 6.022 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$$

$$\rho_{\text{Fricke sol}}^n = 1.024 \text{ g/cm}^3$$

$$G(Fe^{+3}) = 15.6 \times 10^{-2} \text{ eV}^{-1}$$

$$\epsilon = 2195 \text{ l mol}^{-1} \text{cm}^{-1}$$

$$l = 1 \text{ cm}$$

$$b = 1.602 \times 10^{-14} \text{ rad.g.eV}^{-1}$$


$$k = 10^{-3} \text{ cm}^3 \cdot \text{\AA}^{-1}$$

$$\text{หรือ} \quad D(\text{grays}) = 2.75 \times 10^2 (\text{OD})$$




## 2.4 เครื่องวัดรังสีแบบเทอร์โมลูมิเนสเซนต์ (TLD Dosimeter)

ขณะที่ของแข็งประเกท Dielectric ได้รับรังสีจะเกิดการเปลี่ยนแปลงระดับพลังงานของอิเลคตรอนในผลึกจากระดับพลังงานปกติ (Stable state) เป็นระดับพลังงานต่างๆ กันซึ่งเรียกว่าอิเลคตรอนแทรป (Electron traps) อิเลคตรอนที่เกิดการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ связูกับพลังงานที่ได้รับและสามารถจะคงอยู่ใน Traps ได้เป็นเวลาต่างๆ กันเป็นเวลานานถึงร้อยหรือพันปี (Becker p. 27) อิเลคตรอนเหล่านี้หลุดจาก Traps ได้เมื่อได้รับพลังงานกระตุ้น (Stimulation) ซึ่งพลังงานนั้นจะอยู่ในรูปของพลังงานแสงหรือพลังงานความร้อนก็ได้ การเปลี่ยนแปลงของอิเลคตรอนจาก Traps สู่ระดับพลังงานปกติจากการกระตุ้นโดยความร้อนแล้ว คายพลังงานในรูปพลังงานแสงในช่วงความยาวคลื่นที่มองเห็นหรือในช่วงของแสงอุตตราไวโอเลตตามรูปที่ 2-5




a). Expose to Ionizing Rad.



b). Heating.

รูปที่ 2-5 แสดงระดับพลังงานของอะตอมในผลึกและการปล่อยแสง (Photon) ออกมานៅ่อก្រោប់ការរំលែក  
ក) เมื่ออาบ់រ៉ី ខ) เมន់ក្រោប់ការរំលែក

ปรากฏการณ์เรียกว่า เทอร์โมลูมิเนสценซ์ (Thermoluminescence = TL) จำนวนไฟคอนของแสงจะเป็นปฏิกิริยาโดยตรงกับจำนวนอิเลคตรอนใน Traps และจำนวนของอิเลคตรอนใน Traps จะเป็นปฏิกิริยาโดยตรงกับพลังงานที่ Absorbed ในผลัง ฉะนั้นถ้าสามารถวัดจำนวนไฟคอนของแสงได้จะบ่งถึงปริมาณของ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นของอิเลคตรอนใน Traps ที่มีพลังงานแตกต่างกันปริมาณของ แสงที่เกิดขึ้นจะแปรผันโดยตรงกับจำนวนของอิเลคตรอนใน Traps สังเกตได้จาก Glow curve พบร่วมมือ Peak เกิดที่ทำแนงทางๆ กันและชันกันชนิดของสาร Phosphor หลากหลาย ตามรูปที่ 2-6



รูปที่ 2-6 แสดง Glow curve ของสาร Phosphor ชนิดทางๆ  
(Fowler and Attix, 1966)

ความหลักการนี้จึงได้นำมาใช้สำหรับการวัดรังสี (Dosimetry) ในแบบเทอร์โมลูมิเนสเซนท์ สารที่ใช้ในการศึกษาและปฏิบัติงานทางเทอร์โมลูมิเนสเซนท์ มีอาทิ  $\text{LiF}$ ,  $\text{CaF}_2$ ,  $\text{Li}_2\text{B}_4\text{O}_7$ ,  $\text{CaSO}_4$  และ  $\text{BeO}$  ซึ่งสามารถเลือกใช้ตามประเภทของงาน คุณสมบัติที่ของการใช้สารวัดรังสีแบบเทอร์โมลูมิเนสเซนท์คือ สะดวกในการนำไปใช้งานรวมทั้งสามารถนำกลับมาใช้ใหม่โดยไม่เสียคุณสมบัติเที่ยง แห้งแกรนกระมวิชีการให้ความรอบ