

รายการอ้างอิง

ภาษาไทย

กีรติ เมืองแสน. พฤติกรรมของหัวใจระบบแรงดันดินสมดุลในการก่อสร้างอุโมงค์ไฟฟ้าใต้ดินในดินกรุงเทพฯ. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, ภาควิชาศึกษาและนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544.

กีรติ เมืองแสน. วิศวกรอุโมงค์ 1, โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำจากบึงมักกะสันลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา. สัมภาษณ์, 8,15 กันยายน 2549 และ 31 มีนาคม 2550.

โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำจากบึงมักกะสันลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา. วิธีปฏิบัติงานขุดเจาะอุโมงค์. 2548. (อัดสำเนา)

ชินวุฒิ ชาญชาaya. วิศวกรอุโมงค์ 2, โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำจากบึงมักกะสันลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา. สัมภาษณ์, 15 กันยายน 2549.

ทรงชัย ปุกหุต. วิศวกรสำนักงานอาภูใส, โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำจากบึงมักกะสันลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา. สัมภาษณ์, 1 มีนาคม 2550.

ทิพวรรณ บุณย์เพิ่ม. เสี่ยงแค่ไหน? ในงานก่อสร้าง. วารสารการจัดการสมัยใหม่ 1 (กรกฎาคม 2546): 134-143.

นพดล เพียรเวช. งานก่อสร้างอุโมงค์ในประเทศไทย. โยธาสาร (เมษายน-มิถุนายน 2544): 40-45.

บุญเทพ นาเนกรังสรรค์. Foundation Engineering and Tunneling. พิมพ์ครั้งที่ 5.
กรุงเทพมหานคร: LIBRARY-NINE PUBLISHING, 2539.

มานิต ปานเอม. การประเมินความเสี่ยงโดยวิธีແນທີ່ความเสี่ຍແລະດັບຕິດໜີ້ວັດຄວາມເສື່ອງຂອງກາງກ່ອສ້າງອຸມົງຄໍສົງນ້າ สาขาวิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานและการบริหาร. วิทยานิพนธ์
ปริญญามหาบัณฑิต, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2549.

วิชชุรย์ ตันศิริคงคล. AHP: กระบวนการตัดสินใจที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก. กรุงเทพฯ:
กราฟฟิก แอนด์ ปรินติ้ง เซ็นเตอร์, 2542.

สมนึก ถนนสารสุขสติตย์. ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการดำเนินการก่อสร้างในโครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในกรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, ภาควิชาศึกษาและนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543.

ภาษาอังกฤษ

- Baker, S., Ponniah, D., and Smith, S. Risk response techniques employed currently for major projects. Construction Management and Economics 17 (1997): 205-213.
- Edwards, P. J., and Bowen, P. A. Risk management in project organisations. Amsterdam: Elsevier, 2005.
- Eskesen, S. D., Tengborg, P., Kampmann, J., and Veichert, T. H. Guidelines for tunneling risk management: International Tunneling Association, Working Group No.2. Tunneling and Underground Space Technology 19 (2004): 217-237.
- Ghosh, S., and Jintanapakanont, J. Identifying and assessing the critical risk factors in an underground rail project in Thailand: a factor analysis approach. International Journal of Project Management 22 (2004): 633-643.
- Haas, C., and Einstein, H. H. Updating the Decision Aids for Tunneling. Journal of Construction Engineering and Management 128 (2002): 40-48.
- Henselwood, F., and Phillips, G. A matrix-based risk assessment approach for addressing linear hazards such as pipelines. Journal of Loss Prevention in the Process Industries 19 (2006): 433-441.
- Holmes, A. Risk Management. Oxford: Capstone, 2002.
- Jannadi, O. A., and Almishari, S. Risk assessment in construction. Journal of Construction Engineering and Management 129 (2003): 492-500.
- Kessler, P. N., and Moore, C. J. Tunneling by Tunnel Boring Machine (TBM) [Online]. 2002. Available from: <http://www.iom3.org.hk/documents/2002MeetingReports/aug02notes.pdf> [2004, May 6]
- Koller, G. R. Risk assessment and decision making in business and industry : a practical guide. Chapman & Hall/CRC, 2005.

- Laokhongthavorn, L. Recurrent risk assessment for Bangkok high-rise building project. Master's Thesis, School of Civil Engineering, Asian Institute of Technology, 1998.
- Lifson, M. W. Decision and Risk Analysis for Construction Management. New York: Wiley, 1982.
- Lucke, N. W. Tunneling costs can be reduced. In I. Kitamura (ed.), Proceeding of the International Symposium, Tunneling under difficult conditions, Oxford: Pergamon Press, 1978.
- Lyons, T., and Skitmore, M. Project risk management in the Queensland engineering construction industry: a survey. International Journal of Project Management 22 (2004): 51-61.
- Papageorge, T. E. Risk management for building professionals. Kingston Mass: R.S. Means, 1988.
- Parker, D. A. Planning and Estimating Underground Construction. New York: McGraw-Hill, 1970.
- Rahman, M. M., and Kumaraswamy, M. M. Assembling integrated project team for joint risk management. Construction Management and Economics 23 (2005): 365-375.
- Reilly, O. M., and Stovin, V. Trenchless construction: risk assessment and management. Trenchless Technology Research 11 (1996): 25-35.
- Ren, H. Risk lifecycle and risk relationships on construction projects. International Journal of Project Management 12 (1994): 68-74.
- Santoso, D. S., Ogunlana S. O., and Minato T. Assessment of risks in high rise building construction in Jakarta. Engineering, Construction and Architectural Management 10 (2003): 43-55.
- Stack, B. Handbook of Mining and Tunneling Machinery. New York: J. Wiley, 1982.

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก
แบบสอบถาม ชุดด้านเทคนิค

แบบสอบถามเรื่อง : การประเมินปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการก่อสร้างอุโมงค์โดยวิธีสมดุลแรงดันดิน (Earth Pressure Balance Method)

คำชี้แจง :

แบบสอบถามนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการทำวิจัย เรื่อง "การประเมินความเสี่ยงสำหรับการก่อสร้างอุโมงค์โดยวิธีสมดุลแรงดันดิน" ของสาขาวิศวกรรมก่อสร้างและการบริหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยทำการสำรวจความคิดเห็นทางด้าน ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการทำงาน คุณภาพของงานชุดเจาะอุโมงค์ ความปลอดภัย การเพิ่มขึ้นของต้นทุนก่อสร้างและความล่าช้า ใน การก่อสร้างอุโมงค์โดยวิธีสมดุลแรงดันดิน ซึ่งพิจารณาเฉพาะด้านเทคนิคเป็นสำคัญ โดยใช้ "โครงการอุโมงค์ระบายน้ำจากบึงมักกะสันลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา" เป็นกรณีศึกษา

ในการนี้มีความจำเป็นที่จะต้องขอทราบข้อมูลบางประการจากหน่วยงานของท่าน และขอความกรุณาท่านผู้รับผิดชอบในการออกแบบสอบถาม โปรดให้ข้อมูลที่ครบถ้วน และตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด เพื่อความถูกต้องและสมบูรณ์ของผลการวิจัย คำตอบของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการประเมินความเสี่ยงสำหรับการก่อสร้างอุโมงค์โดยวิธีสมดุลแรงดันดิน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงในระหว่างขั้นตอนการก่อสร้าง อันจะเป็นการยกระดับมาตรฐานงานก่อสร้างอุโมงค์ แบบวิธีสมดุลแรงดันดินต่อไป

แบบสอบถามนี้ ผู้จัดเพียงมุ่งหวังที่จะทราบข้อมูล เพื่อใช้ในการวิจัยครั้งนี้เท่านั้น มิได้มีจุดประสงค์อื่นใดเคลือบแฝงอยู่

จึงควรขอความกรุณาท่าน ได้โปรดสละเวลาตอบแบบสอบถามที่แนบมาไว้ หากท่านมีข้อสงสัยหรือไม่เข้าใจในการตอบแบบสอบถามประการใด กรุณายกติดต่อผู้จัดทำตามเบอร์โทรศัพท์ล่างนี้ ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านเป็นอย่างดี

แบบสอบถามชุดนี้ มีทั้งหมด 3 ตอน จำนวน 18 หน้า ดังนี้

- ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม
- ตอนที่ 2 การประเมินเปรียบเทียบความเสี่ยงขั้นการส่งผลกระทบของปัจจัยเสี่ยง
- ตอนที่ 3 การประเมินเพื่อให้ระดับความเสี่ยงสำหรับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการก่อสร้างอุโมงค์

ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม

คำชี้แจง : โปรดกรอกข้อความในช่องว่างที่เหมาะสมตามความเป็นจริง หรือทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง [] หน้าข้อความ

1. ข้อมูลส่วนบุคคล

1.1 เพศ [] ชาย [] หญิง อายุ ปี

1.2 ท่านปฏิบัติงานในตำแหน่ง

.....

1.3 งานที่ท่านควบคุมดูแล หรือปฏิบัติการในกระบวนการการทำงานของหัวเจาะ (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

- | | |
|--|--------------------------------------|
| [] งานควบคุมหัวขุดเจาะ (TBM Controller) | [] งานขันส่งลำเลียงดินและผนังอุ่นคง |
| [] งานประกอบผนังอุ่นคง | [] งานระบบฉีดน้ำปูน (Back Grouting) |
| [] งานสำรวจแนวการเคลื่อนที่ของหัวเจาะ | [] งานระบบระบายน้ำอากาศ |
| [] งานระบบไฟฟ้ากำลัง | [] งานซ่อมบำรุงเครื่องจักร |
| [] งานก่อสร้างบ่อ (Working Shaft) | [] อื่นๆ (ระบุ) |

1.4 ประสบการณ์ในงานก่อสร้างอุ่นคงโดยวิธีสมดุลแรงดันดินของท่าน

- | | |
|-------------------|---------------|
| [] ต่ำกว่า 1 ปี | [] 1 - 3 ปี |
| [] 3 - 5 ปี | [] 5 - 10 ปี |
| [] มากกว่า 10 ปี | |

2. ข้อมูลส่วนบริษัท

2.1 รูปแบบการลงทุน

- [] ลงทุนเพียงบริษัทเดียว (Single Company)
- [] ลงทุนในลักษณะร่วมกันรับผิดชอบ (Joint Venture)
- [] ลงทุนในลักษณะแบ่งส่วนรับผิดชอบ (Consortium)

2.2 บริษัทมีประสบการณ์ในงานก่อสร้างอุ่นคงได้ดิน โดยวิธีสมดุลแรงดันดิน

- | | |
|-------------------|---------------|
| [] ต่ำกว่า 1 ปี | [] 1 - 3 ปี |
| [] 3 - 5 ปี | [] 5 - 10 ปี |
| [] มากกว่า 10 ปี | |

ตอนที่ 2 การประเมินเบรียบเทียบระดับการส่งผลกระทบของกลุ่มปัจจัยเสี่ยง

ในส่วนนี้จะเป็นการประเมิน เพื่อเบรียบเทียบระดับการส่งผลกระทบของกลุ่มปัจจัยเสี่ยง ในด้าน เทคนิค โดยให้ท่านได้กรอกตัวเลขที่แทนระดับคะแนนเพื่อเบรียบเทียบ ในแบบของปัจจัยที่ส่งผลกระทบ หรือมีอิทธิพลต่อการทำงาน คุณภาพของงานชุดเจาะอุโมงค์ ความปลอดภัย การเพิ่มขึ้นของ ต้นทุนก่อสร้างและความล่าช้า ของการก่อสร้างอุโมงค์โดยวิธีสมุดแรงดันดิน

วิธีทำ : ประเมินโดยวินิจฉัยเบรียบเทียบปัจจัยเป็นคู่ๆ (ปัจจัยแనวนอนเบรียบเทียบกับปัจจัยในแนวตั้ง) ว่า ปัจจัยด้านใดมีอิทธิพลหรือส่งผลมากกว่ากัน และมากกว่ากันในระดับเท่าไหร่ ซึ่งตัวเลขที่แทนระดับ คะแนนดังกล่าว มีความหมายดังนี้

ระดับคะแนน	ความหมาย
1	ส่งผล หรือมีอิทธิพลเท่ากัน
2	ส่งผล หรือมีอิทธิพลเหนือกว่าปานกลาง
3	ส่งผล หรือมีอิทธิพลเหนือกว่าค่อนข้างมาก
4	ส่งผล หรือมีอิทธิพลเหนือกว่ามากอย่างชัดเจน
5	ส่งผล หรือมีอิทธิพลเหนือกว่าสูงสุด

ในการประเมินจะยึดปัจจัยที่อยู่ในแナンอนเป็นหลัก โดยถ้าเบรียบเทียบได้ว่าปัจจัยในแナンอน ส่งผลหรือมีอิทธิพลมากกว่า ปัจจัยในแนวตั้ง ให้ใส่เครื่องหมายบวกแล้วตามด้วยตัวเลข ระดับคะแนน ในทางกลับกัน ถ้าเบรียบเทียบได้ว่าปัจจัยในแナンอน ส่งผลหรือมีอิทธิพล น้อยกว่า ปัจจัยในแนวตั้ง ให้ใส่เครื่องหมายลบ แล้วตามด้วยตัวเลขระดับคะแนน แต่ถ้า ส่งผลในระดับเท่ากัน ให้ใส่ เลขเดียว “1” เพียงเท่านั้น ดังตัวอย่าง

ตัวอย่าง :

กลุ่มปัจจัย		1	2	3
		A	B	C
1	A	x	+2	-3
2	B	x	x	1
3	C	x	x	x

คำอธิบาย : จากตารางตัวอย่างข้างต้น ได้สมมติการกรอกตัวเลขระดับคะแนน โดยนำ 3 ปัจจัยมาเบรียบเทียบ กัน

- **ปัจจัย A (แนวนอน)** เมื่อเทียบกับ **ปัจจัย B (แนวตั้ง)** มีระดับคะแนนเท่ากับ +2 หมายถึง **ปัจจัย A ส่งผล หรือมีอิทธิพลเหนือกว่า ปัจจัย B ในระดับปานกลาง** ในแง่ของการส่งผลต่อการทำงานและคุณภาพของงานชุดเจาะอุโมงค์ รวมถึงการเพิ่มขึ้นของต้นทุนก่อสร้างและความล่าช้า
- **ปัจจัย A (แนวนอน)** เมื่อเทียบกับ **ปัจจัย C (แนวตั้ง)** มีระดับคะแนนเท่ากับ -3 หมายถึง **ปัจจัย A ส่งผล หรือมีอิทธิพลต่ำกว่า ปัจจัย C ในระดับมาก** ในแง่ของการส่งผลต่อการทำงานและคุณภาพของงานชุดเจาะอุโมงค์ รวมถึงการเพิ่มขึ้นของต้นทุนก่อสร้างและความล่าช้า เป็นดัง

คำชี้แจง : ให้ท่านกรอกตัวเลขระดับคะแนน (เฉพาะแนวโน้มเดือนท้ายมุม) ในแง่ของการส่งผล หรือมีอิทธิพลต่อการทำงานและคุณภาพของงานชุดเจาะอุโมงค์ การเพิ่มขึ้นของต้นทุนก่อสร้างและความล่าช้า โดยวินิจฉัยจากประสบการณ์ของท่านระหว่างปฏิบัติหน้าที่อยู่ในโครงการปัจจุบัน ตามที่ได้อธิบายไว้การเข้าดังต้น ในตารางดังต่อไปนี้

ตารางที่ ก1 การเปรียบเทียบระดับกลุ่มปัจจัยหลัก ด้านเทคนิค

		1	2	3	4	5
	กลุ่มปัจจัยหลัก ด้านเทคนิค	ความเสี่ยงด้านสภาพทางธรณีวิทยา	ความเสี่ยงด้านสภาพภูมิอากาศ และภัยธรรมชาติ	ความเสี่ยงด้านกระบวนการชุดเจาะ	ความเสี่ยงด้านการก่อสร้างปล่องอุโมงค์ (Shaft)	ความเสี่ยงด้านแบบก่อสร้างและข้อกำหนด
1	ความเสี่ยงด้านสภาพทางธรณีวิทยา	x				
2	ความเสี่ยงด้านสภาพภูมิอากาศ และภัยธรรมชาติ	x	x			
3	ความเสี่ยงด้านกระบวนการชุดเจาะ (EPB Process)	x	x	x		
4	ความเสี่ยงด้านการก่อสร้างปล่องอุโมงค์ (Shaft)	x	x	x	x	
5	ความเสี่ยงด้านแบบก่อสร้างและข้อกำหนด	x	x	x	x	x

ตารางที่ ก2 การเปรียบเทียบระดับกลุ่มปัจจัยรอง ด้านกระบวนการกรุดเจาะ (EPB Process)

กลุ่มปัจจัยรอง ด้านกระบวนการกรุดเจาะ		1	2	3	4	5
1	ความเสี่ยงจากขันตอนการกรุดเจาะ	x				
2	ความเสี่ยงจากขันตอนการลำเลียงดินและผนังอุ่นคงค์	x	x			
3	ความเสี่ยงจากขันตอนการติดตั้งผนังอุ่นคงค์	x	x	x		
4	ความเสี่ยงจากขันตอนการเกร้าต์	x	x	x	x	
5	ความเสี่ยงจากด้านระบบสนับสนุน	x	x	x	x	x

ตารางที่ ก3 การเปรียบเทียบระดับกลุ่มปัจจัยย่อย ด้านขันตอนการกรุดเจาะ

กลุ่มปัจจัยย่อย ขันตอนการกรุดเจาะ		1	2	3	4	5
1	ความเสี่ยงจากส่วนหัวเจาะอุ่นคงค์	x				
2	ความเสี่ยงจากการระบบสกู๊ป คอนเวเยอร์	x				
3	ความเสี่ยงจากการระบบหล่อสีน / ระบบไฮดรอลิก	x	x	x		
4	ความเสี่ยงจากการระบบควบคุมแม่บทกรุดเจาะ	x	x	x	x	
5	ความเสี่ยงจากการระบบส่งพลังงานให้หัวเจาะอุ่นคงค์	x	x	x	x	x

ตารางที่ ก4 การเปรียบเทียบระดับกลุ่มปัจจัยอ้อย ด้านขั้นตอนการลำเลียงดินและผังอุโมงค์

		1	2	3	4	5	6	7
กลุ่มปัจจัยอ้อย ขั้นตอนการลำเลียงดิน และผังอุโมงค์		ความเสี่ยงจากการถอย (Crane)	ความเสี่ยงจากหัวรถลาก (Locomotive)	ความเสี่ยงจากการบรรทุกดิน (Muck Car)	ความเสี่ยงจากการบรรทุกหน้าดูมิ่งค์ (Segment Car)	ความเสี่ยงจากการซีเมนต์เกราต์ (Cement Grout car)	ความเสี่ยงจากการเดินรถ (Traffic)	ความเสี่ยงจากการขนถ่ายดินนอกโซน โครงการ
1	ความเสี่ยงจากการถอย (Crane)	X						
2	ความเสี่ยงจากหัวรถลาก (Locomotive)	X	X					
3	ความเสี่ยงจากการบรรทุกดิน (Muck Car)	X	X	X				
4	ความเสี่ยงจากการบรรทุกผังอุโมงค์ (Segment Car)	X	X	X	X			
5	ความเสี่ยงจากการซีเมนต์เกราต์ (Cement Grout car)	X	X	X	X	X		
6	ความเสี่ยงจากการเดินรถ (Traffic)	X	X	X	X	X	X	
7	ความเสี่ยงจากการขนถ่ายดินออก นอกโครงการ	X	X	X	X	X	X	X

ตารางที่ ก5 การเปรียบเทียบระดับกลุ่มปัจจัยอ้อย ด้านระบบสนับสนุน

		1	2	3	4
กลุ่มปัจจัยอ้อย ด้านระบบสนับสนุน		ความเสี่ยงจากการลำเลียงขนส่ง หนักงาน	ความเสี่ยงจากการแบบไฟฟ้ากำลัง	ความเสี่ยงจากการแบบน้ำประปา	ความเสี่ยงจากการระบายน้ำจากอากาศ
1	ความเสี่ยงจากการลำเลียงขนส่งพนักงาน	X			
2	ความเสี่ยงจากการแบบไฟฟ้ากำลัง	X	X		
3	ความเสี่ยงจากการแบบน้ำประปา	X	X	X	
4	ความเสี่ยงจากการระบายน้ำจากอากาศ	X	X	X	X

ตารางที่ ก6 การเปรียบเทียบระดับปัจจัยเสี่ยงด้านเทคนิค

ด้านสภาพทางธรรมชาติ		ปัจจัยเสี่ยง			
		พบสภาพขั้นดินไม่แน่นอน	พบสภาพแรงดันน้ำได้ตื้นๆ		
ปัจจัยเสี่ยง	พบสภาพขั้นดินไม่แน่นอน	X			
	พบสภาพแรงดันน้ำได้ตื้นๆ	X	X		
ด้านสภาพภูมิอากาศ และภัยธรรมชาติ		ปัจจัยเสี่ยง			
ปัจจัยเสี่ยง	เกิดพายุฝนฟ้าคะนองรุนแรง	เกิดแผ่นดินไหว	เกิดพายุฝนฟ้าคะนองรุนแรง		
	เกิดแผ่นดินไหว	X			
ด้านกระบวนการขุดเจาะ (EPB Process)					
- ขั้นตอนการขุดเจาะ					
ส่วนหัวเจาะอุปกรณ์		ปัจจัยเสี่ยง			
		มอเตอร์ส่วน Cutter Head มีอุณหภูมิสูง เกินกำหนด	ระบบตรวจวัดค่า ของหัวเจาะ คลาดเคลื่อน	พินกัดหน้าดิน บริเวณ Cutter Head ชำรุด	ความเข้มข้นของสาร ผสมเพิ่มไม่ เหมาะสม
ปัจจัยเสี่ยง	มอเตอร์ส่วน Cutter Head มีอุณหภูมิสูงเกินกำหนด	X			
	ระบบตรวจวัดค่าต่างๆของหัวเจาะคลาดเคลื่อน	X	X		
	พินกัดหน้าดินบริเวณ Cutter Head ชำรุด	X	X	X	
	ความเข้มข้นของสารผสมเพิ่มไม่เหมาะสม	X	X	X	X
ระบบสกู๊ คอนเวเยอร์ และสายพานลำเลียง		ปัจจัยเสี่ยง			
ปัจจัยเสี่ยง	สกู๊ คอนเวเยอร์ ชำรุดหรือ ติดขัดเนื่องจากดิน / เศษวัสดุ อุดตัน	มอเตอร์ส่วน ขับเคลื่อนสกู๊	สายพานลำเลียง ติดขัดเนื่องจากดิน	สายพานลำเลียง ชำรุด / ชำรุด	
	สกู๊ คอนเวเยอร์ ชำรุดหรือ ติดขัดเนื่องจากดิน / เศษวัสดุ อุดตัน	X			
	มอเตอร์ส่วนขับเคลื่อนสกู๊ คอนเวเยอร์ ชำรุดกะทันหัน ใช้ การไม่ได้	X	X		
	สายพานลำเลียงติดขัด เนื่องจากดิน / เศษวัสดุอุดตัน	X	X	X	
ปัจจัยเสี่ยง	สายพานลำเลียงชำรุด / ชำรุด กะทันหัน ใช้การไม่ได้	X	X	X	

ตารางที่ ก6 (ต่อ) การเปรียบเทียบระดับปัจจัยทั้งหมด ด้านเทคนิค

ระบบหล่อลีน / ระบบไฮดรอลิก		ปัจจัยเสี่ยง				
		น้ำมันหล่อลื่นภายในอุปกรณ์ เชื่อมสภาพ	น้ำมันหล่อลื่นภายใน อุปกรณ์สื่อสาร	น้ำมันไฮดรอลิกภายใน อุปกรณ์ปริมาณลดลง / ไม่เพียงพอ	ใช้กรองน้ำมันไฮดรอลิก กดตัว	วางแผนผ้าสำรอง
ปัจจัยเสี่ยง	น้ำมันหล่อลื่นภายในอุปกรณ์ เชื่อมสภาพ	X				
	น้ำมันไฮดรอลิกภายในอุปกรณ์ มีปริมาณลดลง / ไม่เพียงพอ	X	X			
	ได้กรองน้ำมันไฮดรอลิกถูกต้น	X	X	X		
	วัสดุไฟฟ้าชำรุด	X	X	X	X	
	หอน้ำมันไฮดรอลิกภายใน อุปกรณ์ร้าวซึม	X	X	X	X	X
ระบบควบคุมแนวการขุดเจาะ		ปัจจัยเสี่ยง				
		หัวเจาะอุปกรณ์เบี่ยงเบนออก จากแนวการขุดเจาะเนื่องจาก ไฮดรอลิกแจ็คชำรุดกะทันหัน	การทำงานของระบบนำร่องอัตโนมัติ (Robotec) คลาดเคลื่อน			
ปัจจัยเสี่ยง	หัวเจาะอุปกรณ์เบี่ยงเบนออก จากแนวการขุดเจาะเนื่องจาก ไฮดรอลิกแจ็คชำรุดกะทันหัน		X			
	การทำงานของระบบนำร่อง อัตโนมัติ (Robotec) คลาดเคลื่อน		X		X	
ระบบส่งพลังงานให้หัวเจาะ		ปัจจัยเสี่ยง				
		กระแสไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายภายในโครงการ ขัดข้อง	กระแสไฟฟ้าจากระบบสนับสนุนการขุดเจาะ (Back up System) ขัดข้อง			
ปัจจัยเสี่ยง	กระแสไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายภายในโครงการ ขัดข้อง		X			
	กระแสไฟฟ้าจากระบบ สนับสนุนการขุดเจาะ (Back up System) ขัดข้อง		X		X	

ตารางที่ ก6 (ต่อ) การเปรียบเทียบระดับปัจจัยทั้งหมด ด้านเทคนิค

- ขั้นตอนการลำเลียงดินและผังอุ่มคงค์				
รายการ (Crane)	ปัจจัยเสี่ยง			
	รถยกชาร์ตุกะทันหัน ใช้การไม่ได้	สายรัศย์คั็บวัสดุ ของรถยกชาร์ตุกะทันหัน ใช้การไม่ได้		
ปัจจัยเสี่ยง	รถยกชาร์ตุกะทันหัน ใช้การไม่ได้	X		
	สายรัศย์คั็บวัสดุ ของรถยกชาร์ตุกะทันหัน ใช้การไม่ได้	X		X
หัวรถลาก (Locomotive)	ปัจจัยเสี่ยง			
	หัวรถลากตกราง	หัวรถลากชาร์ตุกะทันหัน ใช้การไม่ได้	หัวรถลากมีกำลังไม่พอในการลากจูง	รอดอยการเปลี่ยนหัวรถลาก
ปัจจัยเสี่ยง	หัวรถลากตกราง	X		
	หัวรถลากชาร์ตุกะทันหัน ใช้การไม่ได้	X	X	
	หัวรถลากมีกำลังไม่เพียงพอในการลากจูง	X	X	X
	รอดอยการเปลี่ยนหัวรถลาก	X	X	X
รถบรรทุกดิน (Muck Car)	ปัจจัยเสี่ยง			
	รถบรรทุกดินตกราง	รถบรรทุกดินชาร์ตุกะทันหัน ใช้การไม่ได้	รอดอยการเปลี่ยนรถบรรทุกดิน	รอดอยรถบรรทุกดินที่นำดินไปทิ้งกลับเข้าสู่อุ่มคงค์
ปัจจัยเสี่ยง	รถบรรทุกดินตกราง	X		
	รถบรรทุกดินชาร์ตุกะทันหัน ใช้การไม่ได้	X	X	
	รอดอยการเปลี่ยนรถบรรทุกดิน	X	X	X
	รอดอยรถบรรทุกดินที่นำดินไปทิ้งกลับเข้าสู่อุ่มคงค์	X	X	X

ตารางที่ ก 6 (ต่อ) การเปรียบเทียบระดับปัจจัยทั้งหมด ด้านเทคนิค

ปัจจัยเสี่ยง		ปัจจัยเสี่ยง					
		รถบรรทุกผู้โดยสารติดต่อ ทาง	รถบรรทุกผู้โดยสารไม่ติดต่อ ทาง	รถบรรทุกผู้โดยสารที่มี ล้อเดียวทั้งห้าล้อ ไม่ได้	รถบรรทุกผู้โดยสารที่ติดต่อ ทาง	รถบรรทุกผู้โดยสารที่ติดต่อ ทาง (Shaft) เที่ยวครึ่งไม้บังค์ ไม่ได้	เปลี่ยนผู้โดยสารใหม่ ในส่วนที่ห้ามคืน เงื่อนไขการสำหรับเสียบ ระหว่างการสำหรับเสียบ
ปัจจัยเสี่ยง	รถบรรทุกผู้โดยสารติดต่อทาง	X					
	รถบรรทุกผู้โดยสารไม่ติดต่อทาง ให้การไม่ได้	X	X				
	รถโดยสารอุ่นคงที่ถูก ล้ำเลี้ยงจากปล่อง (Shaft) เข้าสู่อุ่นคง	X	X	X			
	เปลี่ยนผู้โดยสารใหม่ เนื่องจากล้ำเลี้ยงระหว่างการ ล้ำเลี้ยง	X	X	X	X		
	เปลี่ยนผู้โดยสารใหม่ เนื่องจากล้ำเลี้ยงมาพิเศษ ตัวแม่	X	X	X	X	X	
ปัจจัยเสี่ยง		ปัจจัยเสี่ยง					
		รถบรรทุกชีเมนต์เก้าร์ด (Cement Grout car)	รถบรรทุกชีเมนต์เก้าร์ดติดต่อทาง	รถบรรทุกชีเมนต์เก้าร์ด ข้าวตอกหันหัน ให้การ ไม่ได้			
ปัจจัยเสี่ยง	รถบรรทุกชีเมนต์เก้าร์ดติดต่อ ทาง		X				
	รถบรรทุกชีเมนต์เก้าร์ด ข้าวตอก หันหัน ให้การไม่ได้		X			X	
ปัจจัยเสี่ยง		ปัจจัยเสี่ยง					
		การเดินรถ (Traffic)	ขบวนล้ำเลี้ยงหลบกันไม่ทัน ชนกันบริเวณทางสับเปลี่ยน	รถโดยสารซึ่งจากช่องแม่ขุต สับเปลี่ยนทาง (Car Shifter)	รถโดยสารซึ่งจากช่องแม่ขุต ทาง		
		ขบวนล้ำเลี้ยงหลบกันไม่ทัน ชนกันบริเวณทางสับเปลี่ยน	X				
	รถโดยสารซึ่งจากช่องแม่ขุต สับเปลี่ยนทาง (Car Shifter)		X	X			
		รถโดยสารซึ่งจากช่องแม่ขุต ทาง	X	X		X	

ตารางที่ ก 6 (ต่อ) การเปรียบเทียบระดับปัจจัยทั้งหมด ด้านเทคนิค

- ขั้นตอนการคาดอุ่นคงค์		ปัจจัยเสี่ยง			
		อุปกรณ์ขนถ่ายผังอุ่นคงค์ (Erector Feeder / hoist) ขัดข้อง	Erector มีปัญหาขัดข้องขณะติดตั้งผังอุ่นคงค์	ผังอุ่นคงค์เสียหาย เนื่องมาจากการติดตั้ง	
ปัจจัยเสี่ยง	อุปกรณ์ขนถ่ายผังอุ่นคงค์ (Erector Feeder / hoist) ขัดข้อง	X			
	Erector มีปัญหาขัดข้องขณะติดตั้งผังอุ่นคงค์	X	X		
	ผังอุ่นคงค์เสียหาย เนื่องมาจากการติดตั้ง	X	X	X	
- ขั้นตอนการเกร็ทต์ (การอุดช่องว่างระหว่างวัน และผังอุ่นคงค์ด้วยน้ำปูน)		ปัจจัยเสี่ยง			
		หัวฉีดน้ำปูนเข้ารูดากหันหัน ใช้การไม่ได้	ปั๊มและห่อส่งน้ำปูนเข้ารูด ไม่ได้	ปั๊มและห่อส่งน้ำ ปูนเข้ารูด	เครื่องยกรอกผัง ซึ่งมีตัวเกร็ทต์ เข้ารูดากหันหัน ปั๊มน้ำปูนเข้ารูด ขยับรัศต์ส่วนผัง
ปัจจัยเสี่ยง	หัวฉีดน้ำปูนเข้ารูดากหันหัน ใช้การไม่ได้	X			
	ปั๊มและห่อส่งน้ำปูนเข้ารูด	X	X		
	เครื่องยกรอกผังซึ่งมีตัวเกร็ทต์ เนื่องจากการเปลี่ยนแบบ ความเรื้อรังของวัสดุส่วนผัง	X	X	X	
	ไม่สามารถซื้อตัวเกร็ทต์ กากหันหัน ใช้การไม่ได้	X	X	X	X
- ด้านระบบสนับสนุนการขุดเจาะ					
ระบบไฟฟ้ากำลัง (Power Supply System)		ปัจจัยเสี่ยง			
		กระแสไฟฟ้าจากไฟฟ้าฯ ขัดข้อง / หยุด จ่ายไฟ		สายสั่งแรงสูงเกิดการลัดวงจร	
ปัจจัยเสี่ยง	กระแสไฟฟ้าจากไฟฟ้าฯ ขัดข้อง / หยุดจ่ายไฟ	X			
	สายสั่งแรงสูงเกิดการลัดวงจร	X		X	

ตารางที่ ก6 (ต่อ) การเปรียบเทียบระดับปัจจัยทั้งหมด ด้านเทคนิค

ระบบน้ำประปา (Water Supply System)		ปัจจัยเสี่ยง	
ปัจจัยเสี่ยง	น้ำประปาไม่ไหล เมื่อจากการประปาหยุด จ่ายน้ำ	ขาดอยเนื่องจากช่องแคมท่อน้ำประปาร้าวไหล ภายในอุโมงค์	
	X		
	X		X
ปัจจัยเสี่ยง	ระบบระบายอากาศ (Ventilation System)		ปัจจัยเสี่ยง
	ระบบปรับอากาศภายใน อุโมงค์ขัดข้อง	ระบบพัดลมระบบระบายอากาศ ขัดข้อง	ท่อน้ำอากาศชำรุดเสียหาย
	X		
	X	X	
	X	X	X
ด้านการก่อสร้างปล่อง อุโมงค์ (Shaft)		ปัจจัยเสี่ยง	
ปัจจัยเสี่ยง	เกิดการเอียงตัวของปล่องอุโมงค์		การจมปล่องอุโมงค์โดยค่าระดับที่ต้องการ
	X		
	X		X
ด้านแบบก่อสร้างและ ข้อกำหนด		ปัจจัยเสี่ยง	
ปัจจัยเสี่ยง	หยุดรองเนื่องจากเปลี่ยนแปลง แบบก่อสร้างกะทันหัน	หยุดรองเนื่องจากเปลี่ยนแปลง ข้อกำหนดกะทันหัน	พบข้อผิดพลาดหรือ อุบากพร่องในแบบก่อสร้าง
	X		
	X	X	
	X	X	X

ตอนที่ 3 การประเมินความเสี่ยงสำหรับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการก่อสร้าง อุโมงค์โดยวิธีสมดุลแรงดันดิน (Earth Pressure Balance)

คำอธิบาย : ในส่วนนี้จะเป็นการประเมินความเสี่ยงสำหรับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการก่อสร้างอุโมงค์ แบบวิธีสมดุล แรงดันดิน โดยให้ท่านได้กรอกตัวเลขที่แทนระดับความเสี่ยง ลงในช่องสีเหลี่ยมที่เตรียมไว้ให้สำหรับ แต่ละปัจจัย ตามที่ท่านได้ประเมินมา ระหว่างปฏิบัติหน้าที่อยู่ใน “โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำจากน้ำมักกะสันลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา” ซึ่งการประเมินจะแบ่งออกเป็น 3 มิติด้าน ดังนี้

1. มิติด้านโอกาสของการเกิด (ตาราง A) ; ประเมินจากความถี่ในการเกิด สำหรับปัจจัยที่พิจารณา ในระหว่างดำเนินการก่อสร้างอยู่ณ ปัจจุบัน
2. มิติด้านผลกระทบจากการเกิด ; ประเมินโดยสมมติให้ปัจจัยที่พิจารณาได้เกิดขึ้นจริง (ไม่คำนึง ว่าโอกาสการเกิดจะมากหรือน้อย) ซึ่งได้ส่งผลกระทบอย่างไรต่อ
 - 2.1 อัตราการขุดเจาะ (ตาราง B)
 - 2.2 ต้นทุนก่อสร้าง (ตาราง C)
3. มิติด้านช่วงเวลาสำหรับการรอคอยหรือการแก้ไข (ตาราง D) ; ประเมินโดยสมมติให้ปัจจัยที่ พิจารณาได้เกิดขึ้นจริง เช่นเดียวกัน (ไม่คำนึงว่าโอกาสการเกิดจะมากหรือน้อย) ซึ่งจะต้อง เสียเวลาสำหรับการรอคอย หรือใช้เวลาสำหรับการแก้ไขปัจจัยนั้น มากน้อยเพียงใด

ข้อควรระวัง : ในกรณีปัจจัยที่กำลังพิจารณาอยู่นั้น พบว่าโอกาสของการเกิด แทบไม่เคยเกิดขึ้นเลย จึงสรุปว่า ไม่มีผลต่ออัตราการขุดเจาะ และต้นทุนก่อสร้าง รวมถึงด้านช่วงเวลาสำหรับการแก้ไขนั้น ซึ่งอันที่จริงไม่ใช่ จุดมุ่งหมายสำหรับแบบสอบถามดูดนี้ เพราะแบบสอบถามดูดนี้ ต้องการจะทราบถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น รวมถึง การต้องใช้เวลาแก้ไขสำหรับปัจจัยที่พิจารณาตนนั้น โดยไม่คำนึงว่าโอกาสการเกิดจะมากหรือน้อยเพียงใดก็ตาม

ตัวอย่าง : แสดงการกรอกตัวเลขที่แทนระดับความเสี่ยง ทั้ง 3 มิติด้าน

ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบ			หมายเหตุ สำหรับการขออนุมัติ
	ก่อ ภัย ทาง มนุษย์	ก่อ ภัย ทาง ทรัพย์	ก่อ ภัย ทาง สิ่ง แวดล้อม	
ปัจจัย A	1	3	2	3
ปัจจัย B	4	2	2	2

มาตรวัดสำหรับการประเมินปัจจัยเสี่ยง

ตาราง A

โอกาสของการเกิด (Probability of Occurrence)	
ระดับ	ความหมาย
1	แทบไม่เคยเกิดขึ้น หรืออาจไม่เกิดขึ้nen เลย ตลอดระยะเวลาของโครงการ
2	เกิดขึ้นเป็นครั้งคราว พบร่วมกับภัยธรรมชาติ หรือเกิดขึ้น 2-3 ครั้งในรอบเดือน
3	เกิดขึ้น 2-3 ครั้ง ในรอบสัปดาห์
4	เกิดขึ้นเป็นประจำ พบร่วมกับภัยธรรมชาติ ทุกวัน ในรอบสัปดาห์

ตาราง B

ผลกระทบต่ออัตราการขุดเจาะ (Impact to Advance Rate)	
ระดับ	ความหมาย
1	แทบไม่ส่งผลกระทบต่ออัตราการขุดเจาะเลย
2	ส่งผลกระทบต่ออัตราการขุดเจาะน้อย / หรือทำให้อัตราการขุดเจาะลดลงน้อยกว่าร้อยละ 30
3	ส่งผลกระทบต่ออัตราการขุดเจาะมาก / หรือทำให้อัตราการขุดเจาะลดลงร้อยละ 31-60
4	ส่งผลกระทบต่ออัตราการขุดเจาะมากที่สุด / หรือทำให้อัตราการขุดเจาะลดลงเกินกว่าร้อยละ 60

ตาราง C

ผลกระทบต่อต้นทุนก่อสร้าง (Impact to Construction Cost)	
ระดับ	ความหมาย
1	ไม่มีค่าเสียหาย
2	มีค่าเสียหายน้อย คือต่ำกว่าร้อยละ 0.005 ของมูลค่าโครงการ / หรือไม่เกิน 100,000 บาท
3	มีค่าเสียหายปานกลาง คือประมาณร้อยละ 0.005 – 0.05 ของมูลค่าโครงการ / หรือมากกว่า 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 1,000,000 บาท
4	มีค่าเสียหายสูงกว่าร้อยละ 0.05 ของมูลค่าโครงการ / หรือมากกว่า 1,000,000 บาทขึ้นไป

ตาราง D

ช่วงเวลาสำหรับการรอค雍หรือแก้ไข (Duration for Waiting or Rectification)	
ระดับ	ความหมาย
1	ไม่เกิน 1-2 ชั่วโมง
2	ไม่เกิน 1 สัปดาห์
3	ไม่เกิน 1 เดือน (ต้องหยุดการก่อสร้างในบางส่วน)
4	ไม่น้อยกว่า 1 เดือน (ต้องหยุดการก่อสร้างในบางส่วน หรือทั้งหมด)

คำอธิบาย : จากตารางด้านล่างข้างต้น ได้สมมติการกรอกตัวเลขที่แทนระดับความเสี่ยง ทั้ง 3 มิติด้าน โดยได้ยกตัวอย่าง การประเมินปัจจัย A และปัจจัย B โดยในปัจจัย A ได้สมมติการกรอกตัวเลขไว้ดังนี้

- มิติด้านโอกาสการเกิด อยู่ในระดับที่ 1 ซึ่งแทนระดับการเกิด “แทบไม่เคยเกิดขึ้นเลย” หมายถึง ปัจจัย A แทบไม่เคยเกิดขึ้นเลย หรือเกิดขึ้นน้อยครั้งมาก
- มิติด้านผลกระทบจากการเกิด ได้สมมติให้ปัจจัย A เกิดขึ้น (ไม่คำนึงถึงว่าโอกาสการเกิดจะมากหรือน้อย) จึงได้ส่งผลต่ออัตราการชดเชยะ อยู่ในระดับที่ 3 หมายถึง ส่งผลกระทบต่ออัตราการชดเชยะมาก / หรือทำให้อัตราการชดเชยะลดลงร้อยละ 31-60 และยังได้ส่งผลกระทบต่อต้นทุนก่อสร้าง อยู่ในระดับที่ 2 หมายถึง มีค่าเสียหายน้อย คือต่ำกว่าร้อยละ 0.005 ของมูลค่าโครงการ / หรือไม่เกิน 100,000 บาท
- มิติด้านช่วงเวลาสำหรับการรอคอยหรือแก้ไข ได้สมมติให้ปัจจัย A เกิดขึ้น (ไม่คำนึงถึงว่าโอกาสการเกิดจะมากหรือน้อย) จึงได้ส่งผลต่อช่วงเวลาสำหรับการแก้ไข อยู่ในระดับที่ 3 หมายถึง ต้องใช้ระยะเวลาประมาณไม่เกิน 1 เดือน โดยอาจจะต้องหยุดการก่อสร้างในบางส่วน เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

ส่วนในปัจจัย B สามารถอธิบายได้ในทำงเดียวกัน ดังนี้

- มิติด้านโอกาสการเกิด อยู่ในระดับที่ 4 ซึ่ง หมายถึง ปัจจัย A เกิดขึ้นเป็นประจำ พบร้าได้เก็บทุกวัน ในรอบสัปดาห์
- มิติด้านผลกระทบจากการเกิด ได้สมมติให้ปัจจัย A เกิดขึ้น (ไม่คำนึงถึงว่าโอกาสการเกิดจะมากหรือน้อย) จึงได้ส่งผลต่ออัตราการชดเชยะ อยู่ในระดับที่ 2 หมายถึง ส่งผลกระทบต่ออัตราการชดเชยะน้อย / หรือทำให้อัตราการชดเชยะลดลงน้อยกว่าร้อยละ 30 และยังได้ส่งผลกระทบต่อต้นทุนก่อสร้าง อยู่ในระดับที่ 2 หมายถึง มีค่าเสียหายน้อย คือต่ำกว่าร้อยละ 0.005 ของมูลค่าโครงการ / หรือไม่เกิน 100,000 บาท
- มิติด้านช่วงเวลาสำหรับการรอคอยหรือแก้ไข ได้สมมติให้ปัจจัย A เกิดขึ้น (ไม่คำนึงถึงว่าโอกาสการเกิดจะมากหรือน้อย) จึงได้ส่งผลต่อช่วงเวลาสำหรับการแก้ไข อยู่ในระดับที่ 2 หมายถึง ต้องใช้ระยะเวลาประมาณไม่เกิน 1 สัปดาห์ เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

คำชี้แจง : ให้ท่านกรอกตัวเลขระดับความเสี่ยงทั้ง 3 มิติด้าน ลงใน แต่ละช่อง โดยวินิจฉัยจาก
ประสบการณ์ของท่านระหว่างปฏิบัติงานอยู่ในโครงการปัจจุบัน ตามที่ได้อธิบายวิธีการข้างต้น ในตาราง
ดังต่อไปนี้

ชื่อแผนบัญชีเสี่ยง	มิติต้านผลผลกระทบ	มิติต้านภัย			
		อัตราภาร酷เจาะ		ต้นทุนก่อสร้าง	
		ตาราง A	ตาราง B	ตาราง C	ตาราง D
ด้านสภาพทางธรณีวิทยา (Ground Condition)					
พืบสภาพชั้นดินไม่แน่นอน	TG01	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
พืบสภาพแรงดันน้ำใต้ดินสูง	TG02	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ด้านสภาพภูมิอากาศ และภัยธรรมชาติ (Climate and Natural Disaster)					
เกิดพายุฝนฟ้าคะนองรุนแรง	TC01	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
เกิดแผ่นดินไหว	TC02	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ด้านกระบวนการก่อขุดเจาะ (EPB Process)					
ขั้นตอนการขุดเจาะ (Excavation)					
- ส่วนหัวอุโมงค์เจาะ (Tunnel Boring Machine)					
มอเตอร์ส่วน Cutter Head มีอุณหภูมิสูงเกินกำหนด	TEEI01	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ระบบตรวจวัดค่าต่างๆของหัวเจาะ	TEEI02	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
คลาดเคลื่อน	TEEI03	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
พื้นกัดหน้าดินบริเวณ Cutter Head ชำรุด	TEEI04	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ความเข้มข้นสารละลายของสารผสมเพิ่มไม่เหมาะสมสมต่ออัตราขุดเจาะ					
- ระบบสกุรค่อนเวลาเยอร์ และสายพานลำเลียง(Screw & Belt Conveyor System)					
สกุรค่อนเวลาเยอร์ชำรุดหรือติดขัดเนื่องจากดิน / เศษวัสดุอุดตัน	TEEb01	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
มอเตอร์ขับเคลื่อน ตกรุค่อนเวลาเยอร์ชำรุดกะทันหัน ใช้งานไม่ได้	TEEb02	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

ชื่อส่วนประกอบ	รหัสหน่วยงาน	ผู้ดูแลโครงการ	มิติด้านผลกระทบ				มิติด้านเชิงเอกสารสำหรับการรับรอง หรือการแก้ไข	
			มิติด้านผลกระทบ		ต้นทุนการซ่อมแซม	ความเสี่ยง		
			ตาราง A	ตาราง B				
สายพานลำเลียงติดขัดเนื่องจากดิน / เศษวัสดุอุดตัน	TEEb03		<input type="checkbox"/>					
สายพานลำเลียงชำรุด / ฉีกขาด กะทันหัน ใช้การไม่ได้	TEEb04		<input type="checkbox"/>					
- ระบบหล่อลื่น / ระบบไฮดรอลิก (Lubricant / Hydraulic System) น้ำมันหล่อลื่นภายในอุปกรณ์ เดื่อมสภาพ	TEEb01		<input type="checkbox"/>					
น้ำมันไฮดรอลิกภายในอุปกรณ์มี ปริมาณลดลง / ไม่เพียงพอ	TEEb02		<input type="checkbox"/>					
ไส้กรองน้ำมันไฮดรอลิกอุดตัน	TEEb03		<input type="checkbox"/>					
วาล์ฟพัฟชำรุด	TEEb04		<input type="checkbox"/>					
ท่อน้ำมันไฮดรอลิกภายในอุปกรณ์ ร้าวซึม	TEEb05		<input type="checkbox"/>					
- ระบบควบคุมแนวราบชุดขวา (Alignment Control) หัวชุดขวาเบี่ยงเบนออกจากแนวราบ ชุดขวาเนื่องจากไฮดรอลิกแจ็คชำรุด กะทันหัน	TEEa01		<input type="checkbox"/>					
การทำงานของระบบนำร่องอัตโนมัติ (Robotec) คลาดเคลื่อน	TEEa02		<input type="checkbox"/>					
- ระบบส่งพลังงานให้หัวเจาะ (TBM Power Supply) กระแสไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายภายใน โครงสร้างขัดข้อง	TEEp01		<input type="checkbox"/>					
กระแสไฟฟ้าจากระบบสนับสนุนการ ขุดเจาะ (Back up System) ขัดข้อง	TEEp02		<input type="checkbox"/>					

ชั้นตอนการกำลังดินและผ่านอุโมงค์ (Mucking out and transporting Liners)	รหัสหน้างานจ่ายเสียง	ผู้ดูแลหน้างานจ่ายเสียง	มิติค้านผลกระทบ		ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้
			ตาราง A	ตาราง B	
			ตาราง C	ตาราง D	
- รถยก (Crane)					
รถยกชำรุดกะทันหัน ใช้งานไม่ได้	TETc01	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
สายรัดยึดจับวัสดุ ของรถยกชำรุด กะทันหัน ใช้งานไม่ได้	TETc02	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- หัวรถลาก (Locomotive)					
หัวรถลากตกกรง	TETI01	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
หัวรถลากชำรุดกะทันหัน ใช้งานไม่ได้	TETI02	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
หัวรถลากมีกำลังไม่เพียงพอในการ ลากງูง	TETI03	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ขออย่างเปลี่ยนหัวรถลาก	TETI04	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- รถบรรทุกดิน (Muck Car)					
รถบรรทุกดินตกกรง	TETm01	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
รถบรรทุกดินชำรุดกะทันหัน ใช้งาน ไม่ได้	TETm02	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ขออย่างเปลี่ยนรถบรรทุกดิน	TETm03	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ขออย่างเปลี่ยนรถบรรทุกดินที่นำดินไปทิ้งกลับ เข้าสู่อุโมงค์	TETm04	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- รถบรรทุกผ่านอุโมงค์ (Segment Car)					
รถบรรทุกผ่านอุโมงค์ตกกรง	TETs01	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
รถบรรทุกผ่านอุโมงค์ชำรุดกะทันหัน ใช้งานไม่ได้	TETs02	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ขออย่างเปลี่ยนรถบรรทุกผ่านอุโมงค์ที่ถูกกล้ำเลี้ยงจาก ปล่อง (Shaft) เข้าสู่อุโมงค์	TETs03	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

ปัจจัยเสี่ยง	รหัสแทนปัจจัยเสี่ยง	มิติด้านผลกระทบ	มิติด้านผลกระทบ				มิติด้านช่วงเวลาสำหรับการรับความรู้และการแก้ไข
			ตาราง A	ตาราง B	ตาราง C	ตาราง D	
			อัตราการขาดตลาด	ต้นทุนของสิ่ง	ต้นทุนของผลิตภัณฑ์	ต้นทุนของผลิตภัณฑ์	
เปลี่ยนผนังอุ่นคงคืบหน้าไม่มี เนื่องจาก เสียหายระหว่างการลำเลียง เปลี่ยนผนังอุ่นคงคืบหน้าไม่มี เนื่องจาก ล้มเหลวมาผิดตัวแห่งนั้น - รถบรรทุกซีเมนต์เกร้าต์ (Cement Grout car) รถบรรทุกซีเมนต์เกร้าต์ตอกกระเบื้อง รถบรรทุกซีเมนต์เกร้าต์ทำรากดักทันทัน ให้การไม่ได้ - การเดินรถ (Traffic) ขบวนลำเลียง (Trains) หลบกันไม่ทัน ชนกันบริเวณรางสับเหล็ก รถโดยเนื่องจากช่องชานชาล ลับเปลี่ยนราง (Car Shifter) รถโดยเนื่องจากช่องชานชาล - การขนถ่ายดินออกโครงการ (Disposal Soil off site) รถขุดตัก (Back hoe) ทำรากดักทันทัน ให้ การไม่ได้ ขั้นตอนการคาดอุ่นคง (Installing segments) อุปกรณ์ขันถ่ายลำเลียงผนังอุ่นคง (Erector Feeder / hoist) ขัดข้อง Erector มีปัญหาขัดข้องขณะติดตั้งผนัง อุ่นคง ผนังอุ่นคงเสียหายเนื่องมาจากการติดตั้ง	TETs04 TETs05 TETg01 TETg02 TETl01 TETl02 TETl03 TETd01 TEL01 TEL02 TEL03	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>					

ปัจจัยเสี่ยง	รหัสหน้าปัจจัยเสี่ยง	ผู้ติดตามโครงการที่เกี่ยวข้อง	มิติด้านผลกระทบ			
			ตาราง A	ตาราง B	ตาราง C	ตาราง D
ชั้นตอนการเกรวาร์ต (Grouting) หัวฉีดน้ำปูนเข้ารูด กะทันหัน ใช้การไม่ได้ ปั๊มและท่อส่งน้ำปูนเข้ารูด ขออย่างกรณีเม็นต์เกรวาร์ต เนื่องจากการเบี่ยงเบนความชื้นของ วัสดุส่วนผสม ไม่ผลสมเม็นต์เกรวาร์ตเข้ารูด กะทันหัน ใช้การไม่ได้	TEG01 TEG02 TEG03 TEG04	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>				
ด้านระบบสนับสนุนการขุดเจาะ (Multi-Supply System) - การลำเลียงขันส่งพนักงาน (Crew in-out Tunnel) รถลำเลียงพนักงาน (Passenger car) ตาราง - ระบบไฟฟ้ากำลัง (Power Supply System) กระแสงไฟฟ้าจากการไฟฟ้าฯ ขัดข้อง สายส่งแรงดันสูงเกิดการลัดวงจร	TESr01	<input type="checkbox"/>				
- ระบบน้ำประปา (Water Supply System) น้ำประปานี้ให้ เนื่องจากการประปาฯ หยุดจ่ายน้ำ ขออย่างเนื่องจากข้อแม้มห่อ น้ำประปาร์ว์ให้ ภายในอุบัติเหตุ	TESw01 TESw02	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>				
- ระบบระบายอากาศ (Ventilation System) ระบบปรับอากาศภายในอุบัติเหตุ	TESv01	<input type="checkbox"/>				

ปัจจัยเสี่ยง	รหัสหน่วยปัจจัยเสี่ยง	มิติด้านผลกระทบ	มิติด้านผลกระทบ			
			มิติด้านภัยคุกคาม	มนต์เสน่ห์และมนต์เสน่ห์	ความทุนก่อสร้าง	มิติด้านช่วงเวลาสำคัญในการรักษาทรัพย์สิน
			ตาราง A	ตาราง B	ตาราง C	
ระบบพัดลมระบายน้ำอากาศขั้ดข้อง ท่อน้ำอากาศชำรุดเสียหาย	TESv02 TESv03	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>				
ด้านการก่อสร้างปล่องอุ่นคงค์ (Shaft) เกิดการเอียงตัวของปล่องอุ่นคงค์	TS01	<input type="checkbox"/>				
การจำปล่องอุ่นคงค์โดยค่าระดับที่ต้องการ	TS02	<input type="checkbox"/>				
ด้านแบบก่อสร้างและข้อกำหนด (Drawing and Specification) หยุดรอเนื่องจากเปลี่ยนแปลงแบบก่อสร้างกะทันหัน	TD01	<input type="checkbox"/>				
หยุดรอเนื่องจากเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดกะทันหัน	TD02	<input type="checkbox"/>				
พบข้อผิดพลาด หรือจุดบกพร่องในแบบก่อสร้าง ส่งผลให้งานก่อสร้างต้องหยุดรอชั่วคราว	TD03	<input type="checkbox"/>				

แบบสอบถาม

ภาคผนวก ข
แบบสอบถาม ชุดด้านบริหารจัดการ

แบบสอบถามเรื่อง : การประเมินปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการก่อสร้างอุโมงค์โดยวิธีสมดุลแรงดันดิน (Earth Pressure Balance Method)

คำชี้แจง :

แบบสอบถามชุดนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ประกอบการทำวิจัย เรื่อง "การประเมินความเสี่ยงสำหรับการก่อสร้างอุโมงค์โดยวิธีสมดุลแรงดันดิน" ของสาขาวิศวกรรมก่อสร้างและการบริหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยทำการสำรวจความคิดเห็นทางด้าน ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการทำงาน คุณภาพของงานชุดเจาะอุโมงค์ ความปลอดภัย การเพิ่มขึ้นของดันทุนก่อสร้างและความล่าช้า ใน การก่อสร้างอุโมงค์โดยวิธีสมดุลแรงดันดิน ซึ่งพิจารณาเฉพาะด้านบริหารจัดการ เป็นสำคัญ โดยใช้ "โครงการอุโมงค์ระบายน้ำจากน้ำมักกะสันลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา" เป็นกรณีศึกษา

ในการนี้มีความจำเป็นที่จะต้องขอทราบข้อมูลบางประการจากหน่วยงานของท่าน และขอความกรุณาท่านผู้รับผิดชอบในการออกแบบสอบถาม โปรดให้ข้อมูลที่ครบถ้วน และตรวจสอบความเป็นจริงมากที่สุด เพื่อความถูกต้องและสมบูรณ์ของผลการวิจัย คำตอบของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการประเมินความเสี่ยงสำหรับการก่อสร้างอุโมงค์โดยวิธีสมดุลแรงดันดิน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงในระหว่างขั้นตอนการก่อสร้าง อันจะเป็นการยกระดับมาตรฐานงานก่อสร้างอุโมงค์ แบบวิธีสมดุลแรงดันดินต่อไป

แบบสอบถามชุดนี้ ผู้วิจัยเพียงมุ่งหวังที่จะทราบข้อมูล เพื่อใช้ในการวิจัยครั้งนี้เท่านั้น มิได้มีจุดประสงค์อื่นใดเคลือบแฝงอยู่

จึงควรข้อความกรุณาท่าน ได้โปรดเสียสละเวลาตอบแบบสอบถามที่แนบมา หากท่านมีข้อสงสัยหรือไม่เข้าใจในการตอบแบบสอบถามประการใด กรุณาระบุต่อผู้จัดทำตามเบอร์โทรศัพท์ข้างล่างนี้ ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านเป็นอย่างดี

แบบสอบถามชุดนี้ มีทั้งหมด 3 ตอน จำนวนทั้งหมด 21 หน้า ดังนี้

- ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม
- ตอนที่ 2 การประเมินเปรียบเทียบความเข้มข้นการส่งผลกระทบของปัจจัยเสี่ยง
- ตอนที่ 3 การประเมินตามสภาพการณ์ปัจจุบันของโครงการ

ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม

คำชี้แจง : โปรดกรอกข้อความในช่องว่างที่เหมาะสมตามความเป็นจริง หรือทำเครื่องหมาย ลงในช่อง [] หน้าข้อความ

1. ข้อมูลส่วนบุคคล

1.1 เพศ []ชาย []หญิง อายุ ปี

1.2 ท่านปฏิบัติงานในตำแหน่ง

.....

1.3 งานที่ท่านควบคุมดูแล หรือปฏิบัติการในกระบวนการการทำงานของหัวใจ (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

- | | |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| [] งานควบคุมหัวใจ (TBM Controller) | [] งานขันส่งลำเลียงดินและผนังอุโมงค์ |
| [] งานประกอบผนังอุโมงค์ | [] งานระบบฉีดน้ำปูน (Back Grouting) |
| [] งานสำรวจแนวการเคลื่อนที่ของหัวใจ | [] งานระบบระบายน้ำอากาศ |
| [] งานระบบไฟฟ้ากำลัง | [] งานซ่อมบำรุงเครื่องจักร |
| [] งานก่อสร้างบ่อดำ (Working Shaft) | [] อื่นๆ (ระบุ) _____ |

1.4 ประสบการณ์ในงานก่อสร้างอุโมงค์โดยวิธีสมดุลแรงดันดินของท่าน

- | | |
|-------------------|-------------|
| [] ต่ำกว่า 1 ปี | [] 1-3 ปี |
| [] 3-5 ปี | [] 5-10 ปี |
| [] มากกว่า 10 ปี | |

2. ข้อมูลส่วนบริษัท

2.1 รูปแบบการลงทุน

- [] ลงทุนเพียงบริษัทเดียว (Single Company)
- [] ลงทุนในลักษณะร่วมกันรับผิดชอบ (Joint Venture)
- [] ลงทุนในลักษณะแบ่งส่วนรับผิดชอบ (Consortium)

2.2 บริษัทที่ประสบการณ์ในงานก่อสร้างอุโมงค์ได้ดีที่สุด โดยวิธีสมดุลแรงดันดิน

- | | |
|-------------------|-------------|
| [] ต่ำกว่า 1 ปี | [] 1-3 ปี |
| [] 3-5 ปี | [] 5-10 ปี |
| [] มากกว่า 10 ปี | |

ตอนที่ 2 การประเมินเปรียบเทียบระดับการส่งผลกระทบของกลุ่มปัจจัยเสี่ยง

ในส่วนนี้จะเป็นการประเมิน เพื่อเปรียบเทียบความเข้มข้นการส่งผลกระทบของกลุ่มปัจจัยเสี่ยง ในด้านบริหารจัดการ โดยให้ท่านได้กรอกตัวเลขที่แทนระดับคะแนนเพื่อเปรียบเทียบ ในแห่งของปัจจัยที่ส่งผลกระทบ หรือมีอิทธิพลต่อการทำงานและคุณภาพของงานชุดเจ้าอุ่นิงค์ การเพิ่มขึ้นของต้นทุนก่อสร้างและความล่าช้า ของการก่อสร้างอุ่นิงค์แบบวิธีสมดุลแรงดันดิน

วิธีทำ : ประเมินโดยวินิจฉัยเปรียบเทียบปัจจัยเป็นคู่ๆ (ปัจจัยแนวนอนเปรียบเทียบกับปัจจัยในแนวตั้ง) ว่าปัจจัยด้านใดมีอิทธิพลหรือส่งผลกระทบมากกว่ากัน และมากกว่ากันในระดับเท่าใด ซึ่งตัวเลขที่แทนระดับคะแนนดังกล่าว มีความหมายดังนี้

ระดับคะแนน	ความหมาย
1	ส่งผล หรือมีอิทธิพลเท่ากัน
2	ส่งผล หรือมีอิทธิพลเหนือกว่าปานกลาง
3	ส่งผล หรือมีอิทธิพลเหนือกว่าค่อนข้างมาก
4	ส่งผล หรือมีอิทธิพลเหนือกว่ามากอย่างชัดเจน
5	ส่งผล หรือมีอิทธิพลเหนือกว่าสูงสุด

ในการประเมินจะยึดปัจจัยที่อยู่ในแนวนอนเป็นหลัก โดยถ้าเปรียบเทียบได้ว่าปัจจัยในแนวนอน ส่งผลหรือมีอิทธิพลมากกว่า ปัจจัยในแนวตั้ง ให้ใส่เครื่องหมายบวกแล้วตามด้วยตัวเลข ระดับคะแนน ในทางกลับกัน ถ้าเปรียบเทียบได้ว่าปัจจัยในแนวนอน ส่งผลหรือมีอิทธิพล น้อยกว่า ปัจจัยในแนวตั้ง ให้ใส่เครื่องหมายลบ แล้วตามด้วยตัวเลขระดับคะแนน แต่ถ้า ส่งผลในระดับเท่ากัน ให้ใส่ เลขเดียวตัวเลข “1” เพียงเท่านั้น ดังตัวอย่าง

ตัวอย่าง :

กลุ่มปัจจัย		1	2	3
		A	B	C
1	A	x	+2	-3
2	B	x	x	1
3	C	x	x	x

คำอธิบาย : จากตารางตัวอย่างข้างต้น ได้สมมติการกรอกตัวเลขระดับคะแนน โดยนำ 3 ปัจจัยมาเปรียบเทียบ กัน

- ปัจจัย A (แนวนอน) เมื่อเทียบกับ ปัจจัย B (แนวตั้ง) มีระดับคะแนนเท่ากับ +2 หมายถึง ปัจจัย A ส่งผล หรือมีอิทธิพลเหนือกว่า ปัจจัย B ในระดับปานกลาง ในแห่งของ

การส่งผลต่อการทำงานและคุณภาพของงานชุดเจ้าอุโมงค์ รวมถึงการเพิ่มขึ้นของต้นทุนก่อสร้างและความล่าช้า

- **ปัจจัย A (แนวอน)** เมื่อเทียบกับ **ปัจจัย C (แนวตั้ง)** มีระดับคะแนนเท่ากัน -3 หมายถึง **ปัจจัย A ส่งผล หรือมีอิทธิพลต่ำกว่า ปัจจัย C ในระดับมาก** ในแง่ของการส่งผลต่อการทำงานและคุณภาพของงานชุดเจ้าอุโมงค์ รวมถึงการเพิ่มขึ้นของต้นทุนก่อสร้างและความล่าช้า เป็นต้น

คำชี้แจง : ให้ท่านกรอกตัวเลขระดับคะแนน ในแง่ของการส่งผลกระทบ หรือมีอิทธิพลต่อการทำงาน คุณภาพ ของงานชุดเจ้าอุโมงค์ ความปลอดภัย การเพิ่มขึ้นของต้นทุนก่อสร้างและความล่าช้า โดยวินิจฉัย จากประสบการณ์ของท่านระหว่างปฏิบัติหน้าที่อยู่ในโครงการปัจจุบัน ตามที่ได้อธิบายวิธีการข้างต้น ในตารางดังต่อไปนี้

ตารางที่ ข1 การเปรียบเทียบระดับกลุ่มปัจจัยรองด้านบุคลากร

		1	2	3	4	5
กลุ่มปัจจัยรอง ด้านบุคลากร		ช่างฝีมือ / แรงงาน	ผู้รับจ้างช่วง	เด็กพ / ไฟร์แมน	วิศวกร	ผู้จัดการ / เจ้าของบริษัท
1	ช่างฝีมือ / แรงงาน	x				
2	ผู้รับจ้างช่วง	x	x			
3	เด็กพ / ไฟร์แมน	x	x	x		
4	วิศวกร	x	x	x	x	
5	ผู้จัดการ / เจ้าของบริษัท	x	x	x	x	x

ตารางที่ ข2 การเปรียบเทียบระดับกลุ่มปัจจัยรองด้านวัสดุ อุปกรณ์ก่อสร้างและเครื่องจักรกลหนัก

		1	2
กลุ่มปัจจัยรอง ด้านวัสดุ อุปกรณ์ก่อสร้างและเครื่องจักรกลหนัก		วัสดุ อุปกรณ์ก่อสร้าง	เครื่องจักรกลหนัก
1	วัสดุ อุปกรณ์ก่อสร้าง	x	
2	เครื่องจักรกลหนัก	x	x

ตารางที่ ข3 การเปรียบเทียบระดับกลุ่มปัจจัยรองด้านฝ่ายผู้ว่าจังและแหล่งเงินทุน

		1	2
กลุ่มปัจจัยรอง ด้านฝ่ายผู้ว่าจังและแหล่งเงินทุน			
1	ผู้ว่าจัง / ผู้ควบคุมงาน / ตัวแทนของผู้ว่าจัง / บริษัทที่ปรึกษา	X	
2	ผู้ให้กู้ยืมเงิน / แหล่งเงินทุน	X	X

ตารางที่ ၇/၄ การประเมินเพียงระดับต่ำไปสู่ระดับปัจจัยหลักที่ก้านปริมาณริบาร์จัดการ

ตารางที่ ข5 การเปรียบเทียบระดับปัจจัยเสี่ยงด้านบริหารจัดการ

1. ด้านบุคลากร		ปัจจัยเสี่ยง						
1.1 ช่างฝีมือ / แรงงาน (Technician / Labor)		ขาดทักษะและประสบการณ์	ขาดทักษะและประสบการณ์	ได้ผลิตภาพ佳 (Good Productivity)	ได้ผลิตภาพไม่ดี (Bad Productivity)	คุณภาพของงานไม่ต้องมาตรฐาน	งานไม่เสร็จตามกำหนดเวลา	กำหนดเวลา
ปัจจัยเสี่ยง	ขาดทักษะและประสบการณ์	X						
	ได้ผลิตภาพ (Productivity) ในปริมาณต่ำ	X	X					
	คุณภาพของงานไม่ได้ตามที่ต้องการ	X	X	X				
	งานไม่เสร็จตามกำหนดเวลา	X	X	X	X			
	ขาดความเข้าใจในคำสั่งการ	X	X	X	X	X		
	ขาดงานโดยไม่มีสาเหตุ	X	X	X	X	X	X	
	บริมานแรงงานไม่เพียงพอ	X	X	X	X	X	X	X
1.2 ผู้รับจ้างช่วง (Sub Contractor)		ปัจจัยเสี่ยง						
ปัจจัยเสี่ยง	ขาดสภาพคล่อง	X	ขาดสภาพคล่อง	ขาดทักษะและประสบการณ์	งานไม่เสร็จตามกำหนดเวลา	ได้ผลิตภาพไม่ดี (Bad Productivity)	คุณภาพของงานไม่ได้ตามที่ต้องการ	กำหนดเวลา
	ขาดทักษะและประสบการณ์	X	X					
	งานไม่เสร็จตามกำหนดเวลา	X	X	X				
	ได้ผลิตภาพ (Productivity) ในปริมาณต่ำ	X	X	X	X			
	คุณภาพของงานไม่ได้ตามที่ต้องการ	X	X	X	X			
	การควบคุมลักษณะงานช้าช่วง ทำได้ไม่เต็มที่ควร	X	X	X	X	X		
	ผู้รับจ้างช่วงรับงานหลายโครงการในคราวเดียวกัน	X	X	X	X	X	X	X

ตารางที่ ข5 (ต่อ) การเปรียบเทียบระดับปัจจัยเสี่ยง ด้านบริหารจัดการ

		ปัจจัยเสี่ยง		
1.3 ลูกน้ำ / ฟอร์แมน (Staff / Foreman)		ขาดความรับผิดชอบในงาน	ขาดงานโดยไม่มีสาเหตุ	ขาดทักษะและประสบการณ์
ปัจจัยเสี่ยง	ขาดความรับผิดชอบในงาน	X		
	ขาดงานโดยไม่มีสาเหตุ	X	X	
	ขาดทักษะและประสบการณ์	X	X	X
1.4 วิศวกร (Engineer)		ปัจจัยเสี่ยง		
ปัจจัยเสี่ยง	ขาดความรับผิดชอบในงาน	ขาดทักษะและประสบการณ์	รับผิดชอบหลายโครงการในคราวเดียวกัน	เปลี่ยนตัววิศวกรผู้ควบคุมงานบ่อยครั้ง
	ขาดความรับผิดชอบในงาน	X		
	ขาดทักษะและประสบการณ์	X	X	
	รับผิดชอบหลายโครงการในคราวเดียวกัน	X	X	X
	เปลี่ยนตัววิศวกรผู้ควบคุมงานบ่อยครั้ง	X	X	X
1.5 ผู้จัดการ / เจ้าของบริษัท (CEO / Manager Director)		ปัจจัยเสี่ยง		
ปัจจัยเสี่ยง	ขาดทักษะในการบริหาร	ขาดประสิทธิภาพในการดำเนินการ	ขาดความสามารถในการสื่อสารและการแก้ไขปัญหา	ขาดความสามารถในการตัดสินใจทางการค้า
	X			
	X	X		
	X	X	X	
	X	X	X	X
	X	X	X	X

ตารางที่ ข5 (ต่อ) การเปรียบเทียบระดับปัจจัยเสี่ยง ด้านบริหารจัดการ

2. ด้านวัสดุ อุปกรณ์ก่อสร้างและเครื่องจักรกลนัก		ปัจจัยเสี่ยง						
2.1 ด้านวัสดุ อุปกรณ์ก่อสร้าง (Materials /Equipments)		น้ำหน้าคราดวัสดุ อุปกรณ์ ก่อสร้างสูงขึ้นกว่าที่ ประมาณการไว้ ในใบเสนอ ราคา	น้ำหน้าคราดแมลงวัสดุ อุปกรณ์ก่อสร้าง	การชนส่งวัสดุ อุปกรณ์ ก่อสร้างล่าช้า	กัดดูด อุปกรณ์ก่อสร้าง	กัดดูด อุปกรณ์ก่อสร้าง คุณภาพดี	กัดดูด อุปกรณ์ก่อสร้าง เสียหาย ระหว่างการกักเก็บ	กัดดูด อุปกรณ์ก่อสร้าง เสียหาย ระหว่างการขนส่ง
ปัจจัยเสี่ยง	น้ำหน้าคราดวัสดุ อุปกรณ์ ก่อสร้างสูงขึ้นกว่าที่ ประมาณการไว้ ในใบเสนอ ราคา	X						
	น้ำหน้าคราดแมลงวัสดุ อุปกรณ์ก่อสร้าง	X	X					
	การชนส่งวัสดุ อุปกรณ์ ก่อสร้างล่าช้า	X	X	X				
	วัสดุ อุปกรณ์ก่อสร้างมี คุณภาพดี	X	X	X	X			
	วัสดุก่อสร้างเสียหาย ระหว่างการกักเก็บ	X	X	X	X	X	X	
	วัสดุก่อสร้างเสียหาย ระหว่างการขนส่ง	X	X	X	X	X	X	X
2.2 ด้านเครื่องจักรกลนัก (Heavy Machines)		ปัจจัยเสี่ยง						
ปัจจัยเสี่ยง	เครื่องจักรกลให้ประสิทธิภาพ การทำงานดี	เครื่องจักรกลไฟ ประดิษฐ์คุณภาพดี ทำงานดี	เครื่องจักรกลเครื่อง ปลด	เครื่องจักรกลน้ำ ประปาใหม่เพียงพอ ต่อการใช้งาน	เครื่องจักรกลไฟ ประดิษฐ์คุณภาพดี เหมาะสมกับภาระ จัดซื้อจะไม่ถูก ประเมิน			
	เครื่องจักรกลชุดปอย	X	X					
	เครื่องจักรกลมีปริมาณไม่ เพียงพอต่อการใช้งาน	X	X		X			
	เครื่องจักรกลใช้เวลาซ่อมแซม นาน เนื่องจากอุบัติเหตุ อะไหล่มาเปลี่ยน	X	X		X		X	

ตารางที่ ข5 (ต่อ) การเปรียบเทียบระดับปัจจัยเสี่ยง ด้านบริหารจัดการ

3. ด้านการปฏิบัติงาน (Operation)		ปัจจัยเสี่ยง		
ปัจจัยเสี่ยง	ปัญหาในการควบคุม คุณภาพ	x		
	ปัญหานี้องจากการวางแผน งานก่อสร้างไม่เหมาะสม	x	x	
	ปัญหานี้องจากการ ประสานงานภายในองค์กร	x	x	x
4. ด้านความปลอดภัยและ อุบัติเหตุ (Safety and Accident)		ปัจจัยเสี่ยง		
ปัจจัยเสี่ยง	การเกิดอุบัติเหตุรุนแรง ขณะก่อสร้าง	การละเลยการติดตั้ง [*] เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ เตือน บริเวณเขตอันตราย	ขาดการตรวจสอบความ ปลอดภัยและจัดอบรม พนักงาน	
	การเกิดอุบัติเหตุรุนแรงขณะ ก่อสร้าง	x		
	การละเลยการติดตั้ง [*] เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ เตือน บริเวณเขตอันตราย	x	x	
	ขาดการตรวจสอบความ ปลอดภัยและจัดอบรม พนักงานในเรื่อง ความปลอดภัย	x	x	x
5. ด้านผลกระทบต่อชุมชนและ สิ่งแวดล้อมบริเวณใกล้เคียง (Affected to People and Environment)		ปัจจัยเสี่ยง		
ปัจจัยเสี่ยง	การก่อสร้างก่อปัญหาเหตุเดือดร้อนร้าคาญ ต่อชุมชนใกล้เคียง	ปัญหาจากการก่อมลพิษต่อชุมชนและ สิ่งแวดล้อม		
	การก่อสร้างก่อปัญหาเหตุเดือดร้อนร้าคาญ ต่อชุมชนใกล้เคียง	x		
	ปัญหาจากการก่อมลพิษต่อ ชุมชนและสิ่งแวดล้อม	x		x

ตารางที่ ข5 (ต่อ) การเปรียบเทียบระดับปัจจัยเสี่ยง ด้านบริหารจัดการ

6. ด้านฝ่ายผู้ว่าจ้างและแหล่งเงินทุน		ปัจจัยเสี่ยง						
ปัจจัยเสี่ยง	6.1 ผู้ว่าจ้าง / ผู้ควบคุมงาน / ตัวแทนของผู้ว่าจ้าง / บริษัทที่ปรึกษา (Employer / Inspector / Employer 's Representative / A&E Consultant)	ขาดความเข้าใจในหน้าที่ และบทบาท ของตนอย่างชัดเจน	ขาดทักษะและประสบการณ์	บัญชาการตามส่วนที่ไม่ถูกกฎหมายหรือสุด แสงงาดปล่อยสร้าง	บัญชาการเปลี่ยนแปลงงาน	บัญชาการซึ่งต่อประสางานกัน ระหว่างองค์กร	บัญชาการดูแลรักษา	บัญชาการปฏิบัติงานในทางลับๆ ทางลับๆ
	ขาดความเข้าใจในหน้าที่ และบทบาทของตนเอง	X						
	ขาดทักษะและประสบการณ์	X	X					
	บัญชาการความล้าช้าในการ อนุมัติวัสดุและแบบก่อสร้าง	X	X	X				
	บัญชาการการเปลี่ยนแปลง งาน	X	X	X	X			
	บัญชาการติดต่อ ประสานงานกันระหว่าง องค์กร	X	X	X	X	X		
	บัญชาทรัพยากรับปั้น	X	X	X	X	X	X	
	บัญชาการเบิกเงินค่าวงดงาน ให้แก่ผู้รับจ้างล้าช้า	X	X	X	X	X	X	X
ปัจจัยเสี่ยง	6.2 ผู้ให้กู้ยืมเงิน / แหล่ง เงินทุน สถาบันการเงิน (Funding)	ปัจจัยเสี่ยง						
		บัญชาการจ่ายเงินล่าช้า			บัญชาการภาวะเศรษฐกิจผันผวน			
	บัญชาการจ่ายเงินล่าช้า	X						
ปัจจัยเสี่ยง	บัญชาการภาวะเศรษฐกิจผัน ผวน เป็นเหตุให้เงื่อนไขในการ กู้ยืม ต้องการหลักประกันเพิ่ม มากขึ้น	X			X			

ตารางที่ ข5 (ต่อ) การเปรียบเทียบระดับปัจจัยเสี่ยง ด้านบริหารจัดการ

		ปัจจัยเสี่ยง				
7. ด้านพื้นที่ก่อสร้าง (Construction Site)		ปัญหาทางชีวภาพ - ออกคันแคบ	ปัญหาที่สั่นสะเทือนที่เกิดกับ ชุมชนน้ำหนัก	ปัญหาเรื่องการจราจร	ปัญหาจากภัยธรรมชาติท้องถิ่น เช่น น้ำมันกระหายในเวลาสกัดกิน	ปัญหาการก่อทำลายทรัพยากรด เช่น เศษไม้ในป่าและสวน ใบรากต้น ใบรากต้น หรือวัสดุเชื้อเพลิง เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง ก๊าซธรรมชาติ
ปัจจัยเสี่ยง	ปัญหาทางเข้า - ออกคันแคบ	X				
	ปัญหาพื้นที่ก่อสร้างใกล้ชิด กับชุมชนข้างเคียง	X	X			
	ปัญหาเรื่องการจราจร	X	X	X		
	ปัญหาจากภัยธรรมชาติท้องถิ่น เช่น ห้ามการทำงานในเวลา กลางคืน	X	X	X	X	
	ปัญหาการขุดพบสิ่งไม่พึง ประสงค์ เช่น เสาเข็มสะพาน ในชานสถาน, ในชานดุ หรือวัสดุเชื้อเพลิง เช่น น้ำมัน เชื้อเพลิง, ก๊าซธรรมชาติ	X	X	X	X	X
8. ด้านส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง (Politic and Regulation)		ปัจจัยเสี่ยง				
ปัจจัยเสี่ยง	การเปลี่ยนแปลงนโยบาย กฎ และข้อบังคับต่างๆ อย่าง กะทันหัน	การเปลี่ยนแปลงนโยบาย กฎ และข้อบังคับต่างๆ อย่าง กะทันหัน	ความล่าช้าจากการขอ อนุญาต-อนุมัติ จากส่วน ราชการ	ปัญหาจากภาระลด โครงการ เนื่องจากภาร ปรับเปลี่ยนรูปบริหาร		
	การเปลี่ยนแปลงนโยบาย กฎ และข้อบังคับต่างๆ อย่าง กะทันหัน	X				
	ความล่าช้าจากการขอ อนุญาต-อนุมัติ จากส่วน ราชการ	X	X			
	ปัญหาจากภาระลดโครงการ เนื่องจากภารปรับเปลี่ยน รูปบริหาร	X	X		X	

ตารางที่ ช 5 (ต่อ) การเปรียบเทียบระดับปัจจัยเสี่ยง ด้านบริหารจัดการ

9. ด้านเศรษฐศาสตร์宏观经济学 (Macroeconomics)		ปัจจัยเสี่ยง			
ปัจจัยเสี่ยง	ภาวะเงินเฟ้อ	ปัญหาจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา	ปัญหาจากอัตราดอกเบี้ย	อัตราค่าแรงสูงกว่าที่ประมาณการไว้	
	ปัญหาจากภาวะเงินเฟ้อ	X			
	ปัญหาจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา	X	X		
	ปัญหาจากอัตราดอกเบี้ย	X	X	X	
	ปัญหาจากอัตราค่าแรงสูงกว่าที่ประมาณการไว้	X	X	X	

ตอนที่ 3 การประเมินตามสภาพการณ์ปัจจุบันของโครงการ

ในส่วนนี้จะเป็นการประเมินปัจจัยที่เกี่ยวเนื่องกับด้านบริหารจัดการ เพื่อศึกษาลักษณะและ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นจริง ณ ปัจจุบัน

คำชี้แจง : โปรดทำเครื่องหมาย ลงในช่อง ตามลักษณะและสภาพการณ์ที่เกิดขึ้น ณ ปัจจุบันของ โครงการ

ลำดับ	กลุ่มปัจจัยเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ลักษณะ / สภาพการณ์ที่ปรากฏ			
1	ด้านบุคคลากร (Person)					
1.1 ช่างฝีมือ / แรงงาน (Technician / Labor)	ทักษะและ ประสบการณ์	ไม่เคยผ่าน งานมาก่อน	<input type="checkbox"/>	ผ่านงานมา 1 โครงการ	<input type="checkbox"/>	ผ่านงานมา 2 โครงการ
		อยู่ในระดับ ต่ำ	<input type="checkbox"/>	อยู่ในระดับ ปานกลาง	<input type="checkbox"/>	อยู่ในระดับ ดี
		อยู่ในระดับ ต่ำ	<input type="checkbox"/>	อยู่ในระดับ ปานกลาง	<input type="checkbox"/>	อยู่ในระดับ ดีมาก
	การแสวงเสริฐของงาน	ไม่เสร็จตาม กำหนดเดือน	<input type="checkbox"/>	เสร็จตาม กำหนดบ้าง	<input type="checkbox"/>	เสร็จตาม กำหนดเป็น ^{ส่วนใหญ่}
		ไม่เสร็จบ้าง	<input type="checkbox"/>	ส่วนใหญ่	<input type="checkbox"/>	กำหนด ทุกครั้ง
	ความเข้าใจในคำ สั่งการ	ทำงานที่สั่ง ^{ผิดเดือน}	<input type="checkbox"/>	ทำงานที่สั่ง ^{ผิดบ้าง}	<input type="checkbox"/>	ถูกเป็น ^{ส่วนใหญ่}
การขาดงาน (โดยไม่มีสาเหตุ)	เกิดขึ้นเกิน 5 ครั้ง ในรอบ 1 เดือน	เกิดขึ้น 3-5 ครั้ง ในรอบ 1 เดือน	<input type="checkbox"/>	เกิดขึ้น 1-2 ครั้ง ในรอบ 1 เดือน	<input type="checkbox"/>	ไม่เกิดขึ้นเลย ในรอบ 1 เดือน
	ปริมาณแรงงาน	มีแรงงาน ไม่เพียงพอ เดือน	<input type="checkbox"/>	แรงงาน ขาดแคลน ตามช่วง ^{ฤดูกาล} เพาะปลูก	<input type="checkbox"/>	มีแรงงาน เพียงพอ เดือน

ลำดับ	กลุ่มปัจจัยเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ลักษณะ / สภาพการณ์ที่ปรากฏ			
1.2	ผู้รับจ้างช่วง (Sub Contractor)	สภาพคล่อง	ขาดสภาพ คล่องอยู่ เสมอ <input type="checkbox"/>	ขาดสภาพ คล่อง เกิน 1 ครั้ง <input type="checkbox"/>	ขาดสภาพ คล่องเพียง ครั้งเดียว <input type="checkbox"/>	ไม่เคยเกิด การขาด สภาพคล่อง <input type="checkbox"/>
		ทักษะและ ประสบการณ์	ไม่เคยผ่าน งานมาก่อน <input type="checkbox"/>	ผ่านงานมา 1 โครงการ <input type="checkbox"/>	ผ่านงานมา 2 โครงการ <input type="checkbox"/>	ผ่านงานมา มากกว่า 2 โครงการ <input type="checkbox"/>
		การแล้วเสร็จของงาน	ไม่เสร็จตาม กำหนดเสมอ <input type="checkbox"/>	เสร็จตาม กำหนดบ้าง ไม่เสร็จบ้าง <input type="checkbox"/>	เสร็จตาม กำหนดเป็น ส่วนใหญ่ <input type="checkbox"/>	เสร็จทันตาม กำหนด ทุกครั้ง <input type="checkbox"/>
		ปริมาณของผลิตภาพ (Productivity)	อยู่ในระดับ ต่ำ <input type="checkbox"/>	อยู่ในระดับ ปานกลาง <input type="checkbox"/>	อยู่ในระดับ ดี <input type="checkbox"/>	อยู่ในระดับ ดีมาก <input type="checkbox"/>
		คุณภาพของผลิต ภาพ (Productivity)	อยู่ในระดับ ต่ำ <input type="checkbox"/>	อยู่ในระดับ ปานกลาง <input type="checkbox"/>	อยู่ในระดับ ดี <input type="checkbox"/>	อยู่ในระดับ ดีมาก <input type="checkbox"/>
		การควบคุม ผู้รับจ้างช่วง	ควบคุม ไม่ได้ <input type="checkbox"/>	ควบคุม ได้บางส่วน <input type="checkbox"/>	ควบคุม ได้เป็นส่วน ใหญ่ <input type="checkbox"/>	ควบคุม ได้ดี <input type="checkbox"/>
1.3	สต้าฟ / foreman (Staff / Foreman)	ความรับผิดชอบใน การทำงาน	ไม่มีความ รับผิดชอบใน งาน <input type="checkbox"/>	มีความ รับผิดชอบใน งานบ้าง <input type="checkbox"/>	มีความ รับผิดชอบใน งานตี <input type="checkbox"/>	มีความ รับผิดชอบใน งานตีมาก <input type="checkbox"/>
		การขาดงาน (โดยไม่ มีสาเหตุ)	เกิดขึ้นเกิน 5 ครั้ง ในรอบ 1 เดือน <input type="checkbox"/>	เกิดขึ้น 3-5 ครั้ง ในรอบ 1 เดือน <input type="checkbox"/>	เกิดขึ้น 1-2 ครั้ง ในรอบ 1 เดือน <input type="checkbox"/>	ไม่เกิดขึ้นเลย ในรอบ 1 เดือน <input type="checkbox"/>

ลำดับ	กลุ่มปัจจัยเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ลักษณะ / สภาพการณ์ที่ปรากฏ			
1.3	สต้าฟ์ / foremen (Staff / Foreman) (ต่อ)	ทักษะและ ประสบการณ์	ไม่เคยผ่าน งานมาก่อน <input type="checkbox"/>	ผ่านงานมา 1 โครงการ <input type="checkbox"/>	ผ่านงานมา 2 โครงการ <input type="checkbox"/>	ผ่านงานมา มากกว่า 2 โครงการ <input type="checkbox"/>
1.4	วิศวกร (Engineer)	ความรับผิดชอบใน การทำงาน	ไม่มีความ รับผิดชอบใน งาน <input type="checkbox"/>	มีความ รับผิดชอบใน งานบ้าง <input type="checkbox"/>	มีความ รับผิดชอบใน งานเต็ม <input type="checkbox"/>	มีความ รับผิดชอบใน งานเต็มมาก <input type="checkbox"/>
		ทักษะและ ประสบการณ์	ไม่เคยผ่าน งานมาก่อน <input type="checkbox"/>	ผ่านงานมา 1 โครงการ <input type="checkbox"/>	ผ่านงานมา 2 โครงการ <input type="checkbox"/>	ผ่านงานมา มากกว่า 2 โครงการ <input type="checkbox"/>
		จำนวนโครงการที่ รับผิดชอบ	รับผิดชอบ มากกว่า 3 โครงการ <input type="checkbox"/>	รับผิดชอบ 3 โครงการ <input type="checkbox"/>	รับผิดชอบ 2 โครงการ <input type="checkbox"/>	รับผิดชอบ โครงการ เดียว <input type="checkbox"/>
		การเปลี่ยนตัว วิศวกรผู้ควบคุมงาน	มีการ เปลี่ยนตัว มากกว่า 2 ครั้ง <input type="checkbox"/>	มีการ เปลี่ยนตัว 2 ครั้ง <input type="checkbox"/>	มีการ เปลี่ยนตัว 1 ครั้ง <input type="checkbox"/>	ทำงานจนจบ โครงการโดย ไม่มีการ เปลี่ยนตัว <input type="checkbox"/>
1.5	ผู้จัดการ/ เจ้าของบริษัท (CEO, Manager Director)	ทักษะในการบริหาร	ขาดทักษะ การบริหาร <input type="checkbox"/>	มีทักษะ ในระดับต่ำ <input type="checkbox"/>	มีทักษะ ในระดับ ปานกลาง <input type="checkbox"/>	มีทักษะ ในระดับสูง <input type="checkbox"/>
		ประสบการณ์ในงาน ก่อสร้างอุตสาหกรรม	ไม่เคยผ่าน งานมาก่อน <input type="checkbox"/>	ผ่านงานมา 1 โครงการ <input type="checkbox"/>	ผ่านงานมา 2 โครงการ <input type="checkbox"/>	ผ่านงานมา มากกว่า 2 โครงการ <input type="checkbox"/>
		ความเข้าใจใน เงื่อนไขสัญญา	ไม่เข้าใจใน สัญญา <input type="checkbox"/>	มีความ เข้าใจใน สัญญาน้อย <input type="checkbox"/>	มีความ เข้าใจใน สัญญา ปานกลาง <input type="checkbox"/>	มีความ เข้าใจใน สัญญา เป็นอย่างดี <input type="checkbox"/>

ลำดับ	กลุ่มปัจจัยเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ลักษณะ / สภาพการณ์ที่ปรากฏ			
			ไม่สามารถ หาแหล่ง เงินทุนได้	ให้จากหน่วย แหล่งเงินทุน และปฏิบัติ ตามเงื่อนไข	ให้จากแหล่ง เงินทุนเดียว แต่ปฏิบัติ ตามเงื่อนไข	ให้จากแหล่ง เงินทุนเดียว และสามารถ ปฏิบัติตาม เงื่อนไขการรื้อ ได้เป็นอย่างดี
1.5	ผู้จัดการ / เจ้าของบริษัท (CEO, Manager Director) (ต่อ)	การแสวงหาแหล่ง เงินทุน	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		ความสามารถในการ ต่อรองกับเจ้าของเงิน	ไม่มี ความสามารถ จึงถูกเข้า แทรกแซง ตลอดเวลา <input type="checkbox"/>	มี ความสามารถ อยู่บ้างจึงถูก เข้าแทรกแซง เป็นบางครั้ง <input type="checkbox"/>	มี ความสามารถ พอสมควร ถูกเข้า แทรกแซงน้อย <input type="checkbox"/>	ความสามารถ เป็นอย่างดี ไม่ถูก แทรกแซงเลย <input type="checkbox"/>
2	<u>ต้นวัสดุ อุปกรณ์ก่อสร้างและเครื่องจักรกลหนัก</u> (Materials, Equipments and Heavy Machines)					
2.1	ต้นวัสดุอุปกรณ์ (Materials / Equipments)	ปัญหาราคาวัสดุ อุปกรณ์ก่อสร้างสูงขึ้น กว่าที่ประมาณการไว้ ในใบเสนอราคา	มีราคา สูงขึ้นมาก <input type="checkbox"/>	มีราคา สูงขึ้น <input type="checkbox"/>	มีราคา สูงขึ้น เล็กน้อย <input type="checkbox"/>	มีราคา เพิ่มเท่ากับ ใบเสนอ ราคา <input type="checkbox"/>
		ปัญหาน้ำชาดแคลน วัสดุ อุปกรณ์ก่อสร้าง	เกิดการชาด แคลนบ่อย และส่งผล กระทบต่อ งานมาก <input type="checkbox"/>	เกิดการชาด แคลนบ่อย แต่ส่งผล กระทบต่อ งานเล็กน้อย <input type="checkbox"/>	เกิดการชาด แคลนบ้าง แต่ไม่ส่งผล กระทบต่อ งาน <input type="checkbox"/>	ไม่เกิดการ ชาดแคลน วัตถุดิบและ อุปกรณ์ <input type="checkbox"/>
		การขนส่งวัสดุ อุปกรณ์ก่อสร้าง ล่าช้า	ขนส่งล่าช้า และส่งผล กระทบต่อ งานมาก <input type="checkbox"/>	ขนส่งล่าช้า แต่ส่งผล กระทบต่อ งานเล็กน้อย <input type="checkbox"/>	ขนส่งล่าช้า แต่ไม่ส่งผล กระทบต่อ งาน <input type="checkbox"/>	การขนส่ง คงตาม เวลา <input type="checkbox"/>
		วัสดุ อุปกรณ์ก่อสร้าง มีคุณภาพดี	มีคุณภาพ ดีกว่า ข้อกำหนด <input type="checkbox"/>	-	-	มีคุณภาพ คงตาม ข้อกำหนด <input type="checkbox"/>

ลำดับ	กลุ่มปัจจัยเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ลักษณะ / สภาพการณ์ที่ปรากฏ			
2.1	ด้านวัสดุอุปกรณ์ (Materials / Equipments) (ต่อ)	วัสดุก่อสร้างเสียหาย ระหว่างการกักเก็บ	ส่งผลกระทบ ต่องานมาก <input type="checkbox"/>	ส่งผลกระทบ ต่องานน้อย <input type="checkbox"/>	ไม่ส่งผลกระทบต่องาน <input type="checkbox"/>	ไม่มีวัสดุคิบ เสียหาย <input type="checkbox"/>
		วัสดุก่อสร้างเสียหาย ระหว่างการขนส่ง	ส่งผลกระทบ ต่องานมาก <input type="checkbox"/>	ส่งผลกระทบ ต่องานน้อย <input type="checkbox"/>	ไม่ส่งผลกระทบต่องาน <input type="checkbox"/>	ไม่มีวัสดุคิบ เสียหาย <input type="checkbox"/>
2.2	ด้านเครื่องจักรกลหนัก (Heavy Machines)	ประสิทธิภาพของ เครื่องจักรกล	ประสิทธิภาพ ต่ำ <input type="checkbox"/>	ประสิทธิภาพ ปานกลาง <input type="checkbox"/>	ประสิทธิภาพ ดี <input type="checkbox"/>	ใช้เครื่องจักร ใหม่ <input type="checkbox"/>
		การชำรุดของ เครื่องจักรกลหนัก	เกิดขึ้นเกิน 5 ครั้ง ในรอบ 1 เดือน <input type="checkbox"/>	เกิดขึ้น 3-5 ครั้ง ในรอบ 1 เดือน <input type="checkbox"/>	เกิดขึ้น 1-2 ครั้ง ในรอบ 1 เดือน <input type="checkbox"/>	ไม่เกิดขึ้นเลย ในรอบ 1 เดือน <input type="checkbox"/>
		ปริมาณเครื่องจักร ต่อกำไร้งาน	เครื่องจักร ไม่เพียงพอ <input type="checkbox"/>	-	-	เครื่องจักร มีเพียงพอ <input type="checkbox"/>
		ระยะเวลาในการ ซ่อมแซมต่อครั้ง	ซ่อมแซม แล้วเสร็จ เกิน 1 เดือน <input type="checkbox"/>	ซ่อมแซม แล้วเสร็จ ภายใน 1 เดือน <input type="checkbox"/>	ซ่อมแซม ภายใน 15 วัน <input type="checkbox"/>	ซ่อมแซม แล้วเสร็จ ภายใน 1 สัปดาห์ <input type="checkbox"/>
3	ด้านการปฏิบัติงาน (Operation)	ปัญหาในการควบคุม คุณภาพ	งานล่าช้า กว่าแผน เพราะขาด ฝ่ายควบคุม / ตรวจสอบ <input type="checkbox"/>	งานเป็นไป ตามแผนแต่ ขาดคุณภาพ เพราะขาด ฝ่ายควบคุม / ตรวจสอบ <input type="checkbox"/>	งานล้าหน้า กว่าแผนแต่ ยังด้อย คุณภาพ เพราะฝ่าย ควบคุม / ตรวจสอบ มีบุคลากร ไม่เพียงพอ <input type="checkbox"/>	งานล้าหน้า กว่าแผน และมี คุณภาพ ตรงตาม ข้อกำหนด <input type="checkbox"/>

ลำดับ	กลุ่มปัจจัยเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ลักษณะ / สภาพการณ์ที่ปรากฏ			
3	<u>ด้านการปฏิบัติงาน</u> (Operation) (ต่อ)	ปัญหาเนื่องจากการวางแผนงานก่อสร้างไม่เหมาะสม	ทำให้งานล่าช้ามากกว่า 5% <input type="checkbox"/>	ทำให้งานล่าช้าต่ากว่า 5% <input type="checkbox"/>	งานทันตามแผนงาน <input type="checkbox"/>	งานล้าวหน้ากว่าแผนงาน <input type="checkbox"/>
		ปัญหาเนื่องจากการประสานงานภายในองค์กร	ไม่พยายามติดต่อประสานงาน <input type="checkbox"/>	มีการติดต่อประสานงานกันบ้าง <input type="checkbox"/>	มีการติดต่อประสานงานกันบ่อยครั้ง <input type="checkbox"/>	มีการติดต่อประสานงานตลอดเวลา [□]
4	<u>ด้านความปลอดภัยและอุบัติเหตุ</u> (Safety and Accident)	การเกิดอุบัติเหตุรุนแรงขณะก่อสร้าง	เคยเกิดอุบัติเหตุรุนแรงเกิน 2 ครั้ง [□]	เคยเกิดอุบัติเหตุรุนแรง 2 ครั้ง [□]	เคยเกิดอุบัติเหตุรุนแรง 1 ครั้ง [□]	ไม่เคยเกิดอุบัติเหตุรุนแรงขึ้นเลย [□]
		การละเลยการติดตั้งเครื่องหมายหรือสัญญาณเตือนบริเวณเขตอันตราย	ไม่มีการติดตั้งสัญญาณใหญ่บริเวณจุดอันตราย [□]	ติดตั้งแต่ไม่ครบถ้วนทุกจุด [□]	ติดตั้งครบถ้วนทุกจุดแม้มีชัดเจนหรือใช้การไม่ได้ [□]	ติดตั้งครบถ้วนทุกจุด มีความชัดเจนและพร้อมใช้งานอยู่เสมอ [□]
5	<u>ด้านผลกระทบต่อชุมชนและผู้เดpendent ต้องมีบริเวณใกล้เคียง</u> (Affected to People and Environment)	การก่อสร้างก่อปัญหาเหตุเดือดร้อนร้าคาญต่อชุมชนใกล้เคียง	เกิดปัญหารุนแรงมากต้องขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอกในการแก้ไข [□]	เกิดปัญหางานกลางสามารถแก้ไขได้เองในระยะเวลาอันสั้น [□]	เกิดปัญหาเล็กน้อยสามารถแก้ไขได้ทันที [□]	ไม่เกิดปัญหาใหญ่ก่อต่อชุมชนและสภาพแวดล้อมใกล้เคียง [□]

ลำดับ	กลุ่มปัจจัยเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ลักษณะ / สภาพการณ์ที่ปรากฏ			
5	<u>ด้านผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมบริเวณใกล้เคียง</u> (Affected to People and Environment) (ต่อ)	ปัญหาการก่อมลพิษต่อชุมชนและสภาพแวดล้อม	ก่อมลพิษรุนแรงมาก <input type="checkbox"/>	ก่อมลพิษพอสมควร <input type="checkbox"/>	ก่อมลพิษเล็กน้อย <input type="checkbox"/>	ไม่มีปัญหาด้านมลพิษ <input type="checkbox"/>
6	ด้านผู้นำผู้ว่าจ้างและแหล่งเงินทุน (Employer and Fund)					
6.1	ผู้ว่าจ้าง / ผู้ควบคุมงาน / ตัวแทนของผู้ว่าจ้าง / บริษัทที่ปรึกษา (Employer /Inspector / Employer's Representative / A&E Consultant)	ความเข้าใจในหน้าที่และบทบาทของตนเอง	ไม่มีความเข้าใจเลย <input type="checkbox"/>	มีความเข้าใจน้อย <input type="checkbox"/>	มีความเข้าใจปานกลาง <input type="checkbox"/>	มีความเข้าใจเป็นอย่างดี <input type="checkbox"/>
		ขาดทักษะ และประสบการณ์	ไม่เคยผ่านงานมาก่อน <input type="checkbox"/>	ผ่านงานมา 1 โครงการ <input type="checkbox"/>	ผ่านงานมา 2 โครงการ <input type="checkbox"/>	ผ่านงานมามากกว่า 2 โครงการ <input type="checkbox"/>
		ปัญหาจากความล่าช้าในการอนุมัติวัสดุและแบบก่อสร้าง	อนุมัติล่าช้า เลยกำหนดเวลามาก ทำให้งานต้องหยุดชะงัก <input type="checkbox"/>	อนุมัติล่าช้า จึงส่งผลกระทบต่องานบ้าง <input type="checkbox"/>	อนุมัติค่อนข้างล่าช้า แต่ยังอยู่ในเงื่อนไขเวลา <input type="checkbox"/>	อนุมัตได้รวดเร็วทันเวลา <input type="checkbox"/>
		ปัญหาจากการเปลี่ยนแปลงงาน	เปลี่ยนแปลงมากกว่า 2 รายการ <input type="checkbox"/>	เปลี่ยนแปลง 2 รายการ <input type="checkbox"/>	เปลี่ยนแปลง 1 รายการ <input type="checkbox"/>	ไม่มีการเปลี่ยนแปลงงาน <input type="checkbox"/>
		ปัญหาการติดต่อประสานงานกันระหว่างองค์กร	ไม่พยายามติดต่อประสานงาน <input type="checkbox"/>	มีการติดต่อประสานงานกันบ้าง <input type="checkbox"/>	มีการติดต่อประสานงานกันบ่อยครั้ง <input type="checkbox"/>	มีการติดต่อประสานงานตลอดเวลา <input type="checkbox"/>
		ปัญหาการเบิกเงินค่างวดงานให้แก่ผู้รับจ้าง	ล่าช้ากว่าที่ตกลงกันไว้ เช่นเดือน <input type="checkbox"/>	ล่าช้ากว่าที่ตกลงกันไว้เกิน 1 ครั้ง <input type="checkbox"/>	ล่าช้ากว่าที่ตกลงกันไว้เพียงครั้งเดียว <input type="checkbox"/>	ตรงตามเวลาที่ตกลงกันไว้ <input type="checkbox"/>

ลำดับ	กลุ่มปัจจัยเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ลักษณะ / สภาพการณ์ที่ปรากฏ				
6.1	ผู้ว่าจ้าง / ผู้ควบคุมงาน / ตัวแทนของผู้ว่าจ้าง / บริษัทที่ปรึกษา (Employer / Inspector / Employer's Representative / A&E Consultant) (ต่อ)	ปัญหาทุจริตคอร์ปชั่น	พนักงาน การทุจริต คอร์ปชั่น และกระหาย ต่อโครงการ อย่างยิ่ง	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.2	ผู้ให้กู้ยืมเงิน / แหล่งเงินทุน / สถาบันการเงิน (Funding)	ปัญหาผู้ให้กู้ยืม จ่ายเงินล่าช้า	จ่ายเงิน ล่าช้ากว่าที่ กำหนดเดือน <input type="checkbox"/>	จ่ายเงิน ล่าช้ากว่าที่ กำหนด เกิน 1 ครั้ง <input type="checkbox"/>	จ่ายเงิน ล่าช้ากว่าที่ กำหนดเพียง ครั้งเดียว <input type="checkbox"/>	จ่ายตรงตาม เวลาที่ กำหนด <input type="checkbox"/>	
		ปัญหาจากเศรษฐกิจ ผันผวน	ระดับการ ให้กู้	ชะลอการ จ่ายเงินแก่ผู้ กู้ออกไป <input type="checkbox"/>	กระบวนการต่อผู้ กู้ค่อนข้าง น้อย <input type="checkbox"/>	ไม่กระบวนการต่อ ผู้กู้ <input type="checkbox"/>	
7	<u>ด้านพื้นที่ก่อสร้าง</u> (Construction Site)	ปัญหาพื้นที่ก่อสร้าง ใกล้ชิดกับชุมชน ข้างเคียง	ถูกแผลด้อม ด้วยชุมชน ทุกด้าน <input type="checkbox"/>	อยู่ติดกับ ชุมชน เป็นส่วนใหญ่ <input type="checkbox"/>	อยู่ติดกับ ชุมชน เพียงบางส่วน <input type="checkbox"/>	ห่างไกลจาก แหล่งชุมชน <input type="checkbox"/>	
		ปัญหาทางเข้า - ออก	มีเพียง 1 ช่อง จราจร ไม่สามารถ หลบหนีก เพื่อให้แล่น รวมทางกันได้ <input type="checkbox"/>	มีเพียง 1 ช่อง จราจร สามารถหลบ หนีเพื่อให้ แล่นรวมทาง กันได้เฉพาะ รถขนาดเล็ก <input type="checkbox"/>	มีเพียง 1 ช่อง จราจร แต่มีความ กว้างมาก รถยกทุก ชนิดสามารถ แล่นรวมทาง และหลบหนี กันได้ <input type="checkbox"/>	มี 2 ช่อง จราจร ห้องไปและกลับ ไม่มีปัญหา ต้องคายหลบ หนีกัน <input type="checkbox"/>	
		ปัญหาการจราจร	การจราจร คับคั่ง ตลอดเวลา <input type="checkbox"/>	การจราจร คับคั่งเฉพาะ ช่วงใน เร่งด่วน <input type="checkbox"/>	การจราจรไม่มี คับคั่งมี ติดขัดเพียง เล็กน้อย <input type="checkbox"/>	ไม่พบปัญหา เกี่ยวกับ การจราจร <input type="checkbox"/>	

ลำดับ	กลุ่มปัจจัยเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ลักษณะ / สภาพการณ์ที่ปรากฏ			
7	<u>ด้านพื้นที่ก่อสร้าง</u> (Construction Site) (ต่อ)	ปัญหาจากกฎหมาย ท้องถิ่น เช่น ห้ามการ ทำงานในเวลา กลางคืน หรือการไม่มี อนุญาตให้รับน้ำทุก วันในช่วงเมืองเดือน	ส่งผลกระทบ ต่อการ ทำงาน อย่างยิ่ง	ส่งผลกระทบ ต่อการ ทำงาน พอสมควร	ส่งผลกระทบ ต่อการ ทำงาน เล็กน้อย	ไม่ส่งผล กระบวนการ
		ปัญหาการขาดพบริสุทธิ์ ไม่เพียงประสิทธิ์ เช่น เสาเข็มสะพาน, โบราณสถาน, โบราณวัตถุ หรือวัตถุ เชือเพลิง เช่น น้ำมัน เชือเพลิง, ก๊าซ ธรรมชาติ	พบสิ่งไม่พึง ประสงค์ซึ่ง มีมากจนเป็น เหตุให้ต้อง [*] ทบทวน โครงการ	พบสิ่งไม่พึง ประสงค์ซึ่งมี ไม่นานนัก และใช้เวลา ในการแก้ไข [*] สถานการณ์ เพียงชั่วคราว	พบสิ่งไม่พึง ประสงค์เพียง เล็กน้อย และไม่มี ผลกระทบใดๆ ต่อโครงการ	ไม่พบสิ่งไม่ พึงประสงค์
8	<u>ด้านส่วนราชการที่ เกี่ยวข้อง</u> (Politic and Regulation)	การเปลี่ยนแปลง นโยบาย กฎ และ ข้อบังคับต่างๆ	มีการ เปลี่ยนแปลง กะทันหัน และกระทบ ต่อโครงการ อย่างยิ่ง	มีการ เปลี่ยนแปลง กะทันหัน และกระทบ ต่อโครงการ พอสมควร	มีการ เปลี่ยนแปลง กะทันหัน และกระทบ ต่อโครงการ เล็กน้อย	ไม่มีการ เปลี่ยนแปลง นโยบาย กฎ และ ข้อบังคับ ต่างๆ
		ความล่าช้าจากภาร ะของกฎหมาย - อนุมัติ จากส่วนราชการ	อนุมัติล่าช้า เลื่อนกำหนด เวลา many ทำให้งานต้อง [*] หยุดชะงัก	อนุมัติล่าช้า จึงส่งผล กระทบต่อ [*] งานบ้าง	อนุมัติ ค่อนข้างล่าช้า แต่ยังอยู่ใน [*] เงื่อนไขเวลา	อนุมัติได้ รวดเร็วทัน [*] ต่อเวลา
		การชดเชยโครงการ เนื่องจากการ ปรับเปลี่ยนผู้บริหาร	มีการ ปรับเปลี่ยน ผู้บริหารและ ส่งผลกระทบ อย่างยิ่ง	มีการ ปรับเปลี่ยน ผู้บริหารและ ส่งผลกระทบ พอสมควร	มีการ ปรับเปลี่ยน ผู้บริหารและ ส่งผลกระทบ เล็กน้อย	มีการ ปรับเปลี่ยน ผู้บริหารแต่ไม่ ส่งผลกระทบ ต่อโครงการ

ลำดับ	กลุ่มปัจจัยเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ลักษณะ / สภาพการณ์ที่ปรากฏ				
			มีความผันผวน และกระทบ ต่อโครงการ อย่างยิ่ง	มีความผันผวน และกระทบ ต่อโครงการ พอสมควร	มีความผันผวน และกระทบ ต่อโครงการ เล็กน้อย	ไม่กระทบต่อ โครงการ	
9	<u>ด้านเศรษฐศาสตร์</u> มหาภาค (Macroeconomics)	ภาวะเงินเฟ้อ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		อัตราแลกเปลี่ยน เงินตรา	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ไม่กระทบต่อ โครงการ
		อัตราดอกเบี้ย	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ไม่กระทบต่อ โครงการ
		อัตราค่าแรงขั้นต่ำ และราคาวัสดุคิด	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ไม่กระทบต่อ โครงการ

----|----|----|----|----|----|----|----

ฉบับแบบสอบถาม

----|----|----|----|----|----|----|----

ภาคผนวก ค
ค่าถ่วงน้ำหนักสำหรับปัจจัยเสี่ยงด้านเทคนิค

ตารางที่ ค1 ค่าถ่วงน้ำหนัก ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในระดับกลุ่มปัจจัยเสี่ยงหลักด้านเทคนิค

กลุ่มปัจจัยหลัก ด้านเทคนิค	ค่าถ่วงน้ำหนัก											ค่าสถิติ		
	หน่วยงานกรณีศึกษา								หน่วยงานอื่น					
	วิศวกรชุดไม้	วิศวกรชุด 1	วิศวกรชุด 2	วิศวกรชุด 3	วิศวกรชุด 4	ໂฟร์แม่นชุด 1	ໂฟร์แม่นชุด 2	ໂფร์แม่นชุด 4	TBM Operator 1	TBM Operator 2	วิศวกรโครงการ บริษัทที่ปรึกษา TEC	นายช่างโครงการ การประปาส่วนภูมิ		
ด้านสภาพทางธรรมชาติ	0.354	0.139	0.234	0.237	0.145	0.193	0.425	0.466	0.437	0.412	0.358	0.300	0.308	0.117
ด้านสภาพภูมิอากาศ และภัยธรรมชาติ	0.171	0.120	0.091	0.104	0.174	0.193	0.197	0.192	0.184	0.220	0.167	0.098	0.159	0.044
ด้านกระบวนการขุดเจาะ (EPB Process)	0.154	0.407	0.270	0.309	0.357	0.184	0.104	0.126	0.182	0.144	0.120	0.294	0.221	0.102
ด้านการก่อสร้างปล่องอุ่นคง (Shaft)	0.131	0.279	0.189	0.272	0.238	0.260	0.156	0.134	0.112	0.147	0.195	0.230	0.195	0.059
ด้านแบบก่อสร้างและข้อกำหนด	0.189	0.055	0.215	0.078	0.087	0.171	0.118	0.083	0.084	0.077	0.160	0.078	0.116	0.053

ตารางที่ ค2 ค่าต่อวันน้ำหนัก ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในระดับกลุ่มปัจจัยเสี่ยงของด้านกระบวนการกรุดเจาะ

กลุ่มปัจจัยรอง ด้านกระบวนการกรุดเจาะ	ค่าต่อวันน้ำหนัก												ค่าสถิติ ตัวแปร (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD.)	
	หน่วยงานกรณีศึกษา													
	TBM Operator 1	TBM Operator 2	วิศวกรสำรวจ	บริษัทที่ปรึกษา TEC	นายผู้ใหญ่โครงการ	การประปาฯบานดุงคลอง								
ขั้นตอนการกรุดเจาะ	0.234	0.198	0.178	0.325	0.225	0.325	0.292	0.319	0.215	0.310	0.143	0.507	0.273	0.097
ขั้นตอนการคำเลียงดินและผังอุ่นคงค์	0.104	0.170	0.223	0.167	0.191	0.218	0.155	0.215	0.125	0.209	0.286	0.167	0.186	0.049
ขั้นตอนการคาดอุ่นคงค์	0.214	0.120	0.365	0.127	0.214	0.162	0.151	0.193	0.188	0.209	0.286	0.167	0.200	0.069
ขั้นตอนการเก้าร์ต	0.291	0.079	0.145	0.218	0.289	0.167	0.215	0.108	0.399	0.100	0.143	0.084	0.186	0.099
ด้านระบบสนับสนุน	0.157	0.433	0.088	0.162	0.081	0.127	0.187	0.165	0.074	0.172	0.143	0.074	0.155	0.097

ตารางที่ ค3 ค่าถ่วงน้ำหนัก ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในระดับกลุ่มปัจจัยเสี่ยงย่ออย่างด้านขั้นตอนการชุดเจาะ

กลุ่มปัจจัยย่อ ด้านขั้นตอนการชุดเจาะ	ค่าถ่วงน้ำหนัก												ค่าสถิติ	
	หน่วยงานกรณีศึกษา													
	วิชาภาษาอังกฤษ	วิชาภาษาไทย	วิชาภาษาอังกฤษ 1	วิชาภาษาอังกฤษ 2	วิชาภาษาอังกฤษ 3	วิชาภาษาอังกฤษ 4	ໂฟร์แม่นคุณเมือง 1	ໂฟร์แม่นคุณเมือง 2	ໂฟร์แม่นคุณเมือง 4	TBM Operator 1	TBM Operator 2	วิชาภาษาไทย		
หมวดส่วนหัวเจาะอุ่นเมือง	0.267	0.149	0.372	0.112	0.395	0.225	0.134	0.122	0.397	0.129	0.219	0.500	0.252	0.133
หมวดระบบสกู๊ดคอนเว耶อร์ และสายพานลำเลียง	0.157	0.071	0.139	0.080	0.091	0.160	0.108	0.100	0.166	0.124	0.124	0.125	0.120	0.032
หมวดระบบหล่อเย็น / ระบบไอล์ดรอลิก	0.192	0.377	0.277	0.162	0.175	0.140	0.263	0.335	0.166	0.279	0.247	0.093	0.226	0.084
หมวดระบบควบคุมแนวการชุดเจาะ	0.192	0.223	0.103	0.323	0.159	0.266	0.159	0.132	0.107	0.164	0.124	0.183	0.178	0.066
หมวดระบบส่งพลังงานให้หัวเจาะ	0.192	0.181	0.109	0.323	0.179	0.207	0.336	0.310	0.164	0.304	0.287	0.099	0.224	0.084

ตารางที่ ค4 ค่าถ่วงน้ำหนัก ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในระดับกลุ่มปัจจัยเสี่ยงย่ออย่างขั้นตอนการลำเลียงดินและผนังอุโมงค์

กลุ่มปัจจัยย่ออย ด้านขั้นตอนการลำเลียงดิน และผนังอุโมงค์	ค่าถ่วงน้ำหนัก												ค่าสถิติ	
	หน่วยงานกรณีศึกษา											หน่วยงานอื่น		
	วิสาหกิริยภาพ	บริษัทท่าเรือเขาย่า TEC	บริษัทบูรพาภิเษก	การประปาส่วนภูมิภาค										
หมวดรถยก (Crane)	0.311	0.349	0.365	0.271	0.041	0.076	0.318	0.358	0.122	0.284	0.172	0.209	0.240 (Mean) 0.114 (SD)	
หมวดหัวรถลาก (Locomotive)	0.191	0.078	0.164	0.163	0.194	0.192	0.174	0.193	0.241	0.218	0.153	0.217	0.182 (Mean) 0.041 (SD)	
หมวดรถบรรทุกดิน (Muck Car)	0.099	0.196	0.081	0.069	0.172	0.175	0.100	0.114	0.105	0.123	0.153	0.149	0.128 (Mean) 0.040 (SD)	
หมวดรถบรรทุกผนังอุโมงค์ (Segment Car)	0.099	0.050	0.099	0.119	0.155	0.183	0.133	0.106	0.116	0.140	0.153	0.119	0.123 (Mean) 0.034 (SD)	
หมวดรถบรรทุกซีเมนต์เกรชาร์ต (Cement Grout Car)	0.099	0.085	0.099	0.099	0.143	0.165	0.110	0.110	0.108	0.110	0.153	0.079	0.113 (Mean) 0.027 (SD)	
หมวดการเดินรถ (Traffic)	0.099	0.102	0.088	0.064	0.136	0.137	0.073	0.059	0.126	0.061	0.141	0.085	0.098 (Mean) 0.031 (SD)	
หมวดการขันถ่ายดินของนกโตรวงการ	0.099	0.140	0.104	0.214	0.159	0.073	0.093	0.059	0.182	0.064	0.076	0.142	0.117 (Mean) 0.050 (SD)	

ตารางที่ ค 5 ค่าถ่วงน้ำหนัก ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในระดับกลุ่มปัจจัยเดี่ยวของด้านระบบสนับสนุน

กลุ่มปัจจัยอื่น ด้านระบบสนับสนุน	ค่าถ่วงน้ำหนัก												ค่าสถิติ	
	หน่วยงานกรณีศึกษา								หน่วยงานอื่น					
	วิศวกรรมคู่มือ	วิศวกรรมคู่มือ 1	วิศวกรรมคู่มือ 2	วิศวกรรมคู่มือ 3	วิศวกรรมคู่มือ 4	ไฟร์แมนคู่มือ 1	ไฟร์แมนคู่มือ 2	ไฟร์แมนคู่มือ 4	TBM Operator 1	TBM Operator 2	วิศวกรโครงการ	บริษัทที่ปรึกษา TEC	นายช่างเทคนิค	การประปาฯ แห่งประเทศไทย
หมวดการจำเรียงขั้นส่งพนักงาน	0.125	0.073	0.211	0.097	0.468	0.122	0.540	0.096	0.145	0.523	0.275	0.092	0.231	0.179
หมวดระบบไฟฟ้ากำลัง	0.375	0.203	0.246	0.247	0.080	0.283	0.159	0.466	0.430	0.163	0.265	0.349	0.272	0.116
หมวดระบบน้ำประปา	0.125	0.279	0.246	0.182	0.306	0.122	0.159	0.277	0.098	0.163	0.128	0.290	0.198	0.076
หมวดระบบระบายน้ำอากาศ	0.375	0.446	0.296	0.474	0.147	0.473	0.141	0.161	0.327	0.152	0.333	0.269	0.300	0.128

ตารางที่ ค 6 ค่าถ่วงน้ำหนัก ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในระดับปัจจัยเสี่ยงด้านเทคนิค

ปัจจัยเสี่ยงด้านเทคนิค	ค่าถ่วงน้ำหนัก												ค่าสถิติ	
	หน่วยงานกรณีศึกษา													
	วิศวกรรมศาสตร์				สถาปัตยกรรม				การจราจรทางหลวง					
รายการ	1 บัญชีรายรับราย支	2 บัญชีรายรับราย支	3 วิศวกรรมศาสตร์	4 สถาปัตยกรรม	1 บัญชีรายรับราย支	2 บัญชีรายรับราย支	3 บัญชีรายรับราย支	4 บัญชีรายรับราย支	TBM Operator 1	TBM Operator 2	วิศวกรรมศาสตร์	สถาปัตยกรรม	การจราจรทางหลวง	
พบสภาพขันดินไม่แน่นอน	0.250	0.750	0.500	0.500	0.250	0.250	0.250	0.500	0.200	0.250	0.333	0.750	0.399	0.198
พบสภาพแรงดันน้ำได้ดีในสูง	0.750	0.250	0.500	0.500	0.750	0.750	0.750	0.500	0.800	0.750	0.667	0.250	0.601	0.198
เกิดพายุฝนฟ้าคะนองรุนแรง	0.250	0.750	0.500	0.667	0.500	0.500	0.167	0.167	0.200	0.800	0.333	0.200	0.419	0.233
เกิดแผ่นดินไหว	0.750	0.250	0.500	0.333	0.500	0.500	0.833	0.833	0.800	0.200	0.667	0.800	0.581	0.233
มอเตอร์ส่วน Cutter Head มีอุณหภูมิขึ้นสูงเกินกำหนด	0.162	0.429	0.300	0.140	0.205	0.300	0.237	0.548	0.304	0.302	0.159	0.508	0.299	0.134
ระบบตรวจน้ำด้วยวัดค่าต่างๆของหัวเจาะคลาดเคลื่อน	0.193	0.170	0.300	0.387	0.370	0.254	0.452	0.220	0.232	0.379	0.415	0.193	0.297	0.099
พื้นกัดหน้าดินบริเวณ Cutter Head ชำรุด	0.517	0.303	0.300	0.198	0.146	0.351	0.138	0.092	0.358	0.138	0.296	0.229	0.255	0.122
ความเข้มข้นสารละลายของสารผสมเพิ่ม (Additive) ไม่เหมาะสมต่ออัตราขุดเจาะ	0.128	0.098	0.100	0.275	0.278	0.095	0.173	0.140	0.107	0.182	0.130	0.070	0.148	0.068
สกู๊ดคอนเว耶อร์ ชำรุดหรือติดขัดเนื่องจากดิน / เศษวัสดุอุดตัน	0.250	0.242	0.250	0.242	0.242	0.242	0.481	0.302	0.279	0.441	0.384	0.284	0.303	0.085

ตารางที่ ค 6 (ต่อ) ค่าถ่วงน้ำหนัก ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในระดับปัจจัยเสี่ยงด้านเทคนิค

ปัจจัยเสี่ยงด้านเทคนิค	ค่าถ่วงน้ำหนัก												ค่าสถิติ	
	หน่วยงานกรณีศึกษา								หน่วยงานอื่น					
	วิศวกรชุดบุคลากร	วิศวกรชุดบุคลากร 1	วิศวกรชุดบุคลากร 2	วิศวกรชุดบุคลากร 3	วิศวกรชุดบุคลากร 4	พนักงานชุดบุคลากร 1	พนักงานชุดบุคลากร 2	พนักงานชุดบุคลากร 4	TBM Operator 1	TBM Operator 2	วิศวกรประจำการ	บริษัทที่ปรึกษาฯ TEC	นายช่างประจำการ	การประปาฯ บางเขน
มอเตอร์ส่วนขับเคลื่อนสกู๊ฟเวอร์ชาร์จ กะทันหัน ใช้การไม่ได้	0.250	0.242	0.250	0.242	0.242	0.242	0.259	0.358	0.469	0.293	0.384	0.480	0.309	0.091
สายพานลำเลียงติดขัดเนื่องจากดิน / เศษวัสดุอุดตัน	0.250	0.192	0.250	0.192	0.192	0.192	0.126	0.110	0.104	0.143	0.088	0.078	0.160	0.060
สายพานลำเลียงชำรุด / ฉีกขาด กะทันหัน ใช้การไม่ได้	0.250	0.325	0.250	0.325	0.325	0.325	0.134	0.230	0.148	0.123	0.143	0.158	0.228	0.083
น้ำมันหล่อลื่นภายในอุปกรณ์เสื่อมสภาพ	0.200	0.070	0.200	0.109	0.233	0.193	0.211	0.320	0.441	0.195	0.221	0.209	0.217	0.094
น้ำมันไฮดรอลิกภายในอุปกรณ์มีปริมาณลดลง / ไม่เพียงพอ	0.200	0.073	0.200	0.193	0.145	0.229	0.106	0.144	0.159	0.114	0.144	0.259	0.164	0.054
ไส้กรองน้ำมันไฮดรอลิกอุดตัน	0.200	0.192	0.200	0.372	0.337	0.275	0.279	0.219	0.111	0.282	0.144	0.099	0.226	0.086
วาล์วไฟฟ้าชำรุด	0.200	0.458	0.200	0.121	0.149	0.121	0.229	0.194	0.145	0.235	0.328	0.303	0.224	0.099
ท่อน้ำมันไฮดรอลิกภายในอุปกรณ์ร้าวซึม	0.200	0.207	0.200	0.205	0.136	0.181	0.175	0.124	0.143	0.175	0.164	0.130	0.170	0.031

ตารางที่ ค 6 (ต่อ) ค่าถ่วงน้ำหนัก ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในระดับปัจจัยเสี่ยงด้านเทคนิค

ปัจจัยเสี่ยงด้านเทคนิค	ค่าถ่วงน้ำหนัก												ค่าสถิติ	
	หน่วยงานกรณีศึกษา											หน่วยงานอื่น		
	วิชากรยุ่นคงค่า	วิชากรยุ่นคง 1	วิชากรยุ่นคง 2	วิชากรยุ่นคง 3	วิชากรยุ่นคง 4	พัฒนาค่า	พัฒนาค่า 1	พัฒนาค่า 2	พัฒนาค่า 4	TBM Operator 1	TBM Operator 2	วิชากรโนร์มการ		
หัวชุดเจาะเบี่ยงเบนของจากแนวการขุดเจาะ เนื่องจากไถเครื่องเจ็คชำรุดกะทันหัน	0.500	0.167	0.500	0.250	0.200	0.200	0.500	0.200	0.250	0.200	0.667	0.500	0.344	0.174
การทำงานของระบบนำร่องอัตโนมัติ (Robotec) คลาดเคลื่อน	0.500	0.833	0.500	0.750	0.800	0.800	0.500	0.800	0.750	0.800	0.333	0.500	0.656	0.174
กระแสไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายภายในโครงการขัดข้อง	0.500	0.800	0.500	0.667	0.250	0.833	0.250	0.750	0.250	0.750	0.667	0.500	0.560	0.219
กระแสไฟฟ้าจากระบบสนับสนุนการขุดเจาะ (Back up System) ขัดข้อง	0.500	0.200	0.500	0.333	0.750	0.167	0.750	0.250	0.750	0.250	0.333	0.500	0.440	0.219
รถยกชำรุดกะทันหัน ใช้การไม่ได้	0.500	0.833	0.500	0.750	0.333	0.833	0.750	0.800	0.250	0.800	0.667	0.750	0.647	0.202
พยายามดึงดูดวัสดุ ของรถยกชำรุดกะทันหัน ใช้การ ไม่ได้	0.500	0.167	0.500	0.250	0.667	0.167	0.250	0.200	0.750	0.200	0.333	0.250	0.353	0.202
หัวรถลากตกราง	0.484	0.469	0.242	0.171	0.107	0.278	0.211	0.176	0.275	0.176	0.142	0.354	0.257	0.123
หัวรถลากชำรุดกะทันหัน ใช้การไม่ได้	0.224	0.279	0.325	0.450	0.201	0.496	0.344	0.449	0.387	0.449	0.329	0.177	0.343	0.107
หัวรถลากมีกำลังไม่เพียงพอในการลากจูง	0.161	0.148	0.192	0.120	0.508	0.155	0.197	0.226	0.140	0.226	0.200	0.291	0.214	0.104

ตารางที่ ค6 (ต่อ) ค่าถ่วงน้ำหนัก ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในระดับปัจจัยเสี่ยงด้านเทคนิค

ปัจจัยเสี่ยงด้านเทคนิค	ค่าถ่วงน้ำหนัก												ค่าสถิติ	
	หน่วยงานกรณีศึกษา										หน่วยงานอื่น			
	วิศวกรอุ่นคงที่	วิศวกรழอยชุด 1	วิศวกรழอยชุด 2	วิศวกรอุ่นคง 3	วิศวกรอุ่นคง 4	พนักงานเหมืองชุด 1	พนักงานเหมืองชุด 2	พนักงานเหมืองชุด 4	TBM Operator 1	TBM Operator 2	วิศวกรประจำงาน	บุรุษที่ปรึกษา TEC	นางผู้จ้าวเดินทาง	การประเมินความคล่องแคล่ว
รอด้อยการเปลี่ยนหัวรถลาก	0.130	0.104	0.242	0.260	0.184	0.071	0.247	0.149	0.198	0.149	0.329	0.177	0.187	0.073
รถบรรทุกเดินทาง	0.473	0.543	0.295	0.439	0.409	0.533	0.139	0.387	0.333	0.387	0.313	0.347	0.383	0.111
รถบรรทุกเดินเข้ารุดกะทันหัน ใช้การไม่ได้	0.283	0.222	0.254	0.313	0.290	0.264	0.460	0.275	0.333	0.275	0.439	0.383	0.316	0.075
รอด้อยการเปลี่ยนรถบรรทุกเดิน	0.122	0.135	0.212	0.124	0.139	0.103	0.201	0.198	0.167	0.198	0.124	0.142	0.155	0.038
รอด้อยรถบรรทุกเดินที่นำดินไปทิ้งกลับเข้าสู่อุโมงค์	0.122	0.100	0.239	0.124	0.162	0.100	0.201	0.140	0.167	0.140	0.124	0.128	0.145	0.041
รถบรรทุกผ่านอุโมงค์เดินทาง	0.399	0.327	0.231	0.169	0.061	0.246	0.225	0.245	0.194	0.245	0.249	0.326	0.243	0.085
รถบรรทุกผ่านอุโมงค์เข้ารุดกะทันหัน ใช้การไม่ได้	0.143	0.285	0.205	0.288	0.251	0.081	0.380	0.323	0.284	0.323	0.327	0.326	0.268	0.086
รอด้อยผ่านอุโมงค์ที่ถูกคำเลี้ยงจากปล่อง (Shaft) เข้าสู่อุโมงค์	0.090	0.070	0.176	0.255	0.108	0.053	0.094	0.109	0.090	0.109	0.141	0.112	0.117	0.054
เปลี่ยนผ่านอุโมงค์ชั้นใหม่ เนื่องจากเสียหายระหว่างการคำเลี้ยง	0.262	0.153	0.194	0.144	0.245	0.149	0.181	0.162	0.176	0.162	0.141	0.134	0.175	0.041
เปลี่ยนผ่านอุโมงค์ชั้นใหม่ เนื่องจากคำเลี้ยงไม่ผิดตัวແນ่ง	0.106	0.164	0.194	0.144	0.334	0.471	0.120	0.162	0.257	0.162	0.141	0.101	0.196	0.109

ตารางที่ ค6 (ต่อ) ค่าถ่วงน้ำหนัก ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในระดับปัจจัยเสี่ยงด้านเทคนิค

ปัจจัยเสี่ยงด้านเทคนิค	ค่าถ่วงน้ำหนัก												ค่าสถิติ
	หน่วยงานกรณีศึกษา											หน่วยงานอื่น	
	วิชาการชั้นมัธยมศึกษา	วิชาภาษาไทย	วิชาภาษาอังกฤษ	วิชาภาษาจีน	วิชาภาษาญี่ปุ่น	วิชาภาษาอังกฤษ	โครงสร้างบ่มเพาะฯ 1	โครงสร้างบ่มเพาะฯ 2	โครงสร้างบ่มเพาะฯ 3	โครงสร้างบ่มเพาะฯ 4	TBM Operator 1	TBM Operator 2	
ระบบรถทุกชีวิณ์เกร้าต์ติดกราว	0.750	0.500	0.500	0.333	0.750	0.833	0.250	0.200	0.333	0.200	0.667	0.500	0.485 0.225
ระบบรถทุกชีวิณ์เกร้าต์ชาร์ดกะทันหัน ใช้การไม่ได้	0.250	0.500	0.500	0.667	0.250	0.167	0.750	0.800	0.667	0.800	0.333	0.500	0.515 0.225
ขบวนลำเลียง (Trains) หลบกันไม่พัน ชนกันบริเวณ รางสับเหล็ก	0.714	0.600	0.500	0.164	0.548	0.633	0.333	0.333	0.333	0.400	0.500	0.333	0.449 0.159
รอกอย涅ื่องจากช่องแซนด์สีบเปลี่ยนวาง (Shifter)	0.143	0.200	0.250	0.539	0.241	0.106	0.333	0.333	0.333	0.400	0.250	0.333	0.289 0.117
รอกอย涅ื่องจากช่องแซนด์วาง	0.143	0.200	0.250	0.297	0.211	0.260	0.333	0.333	0.333	0.200	0.250	0.333	0.262 0.065
รถขุดตัก (Back hoe) ชาร์ดกะทันหัน ใช้การไม่ได้	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000 0.000
อุปกรณ์ขนถ่ายลำเลียงผังอุโมงค์ (Erector Feeder / hoist) ขัดข้อง	0.167	0.444	0.333	0.429	0.387	0.260	0.297	0.164	0.557	0.137	0.250	0.333	0.313 0.127
Erector มีปัญหาขัดข้องขณะติดตั้งผังอุโมงค์	0.167	0.444	0.333	0.429	0.170	0.633	0.539	0.539	0.320	0.623	0.250	0.333	0.398 0.163
ผังอุโมงค์เสียหายเนื่องมาจากการติดตั้ง	0.667	0.111	0.333	0.143	0.443	0.106	0.164	0.297	0.123	0.239	0.500	0.333	0.288 0.178
หัวฉีดน้ำปูนชาร์ดกะทันหัน ใช้การไม่ได้	0.192	0.148	0.250	0.279	0.177	0.116	0.286	0.107	0.090	0.123	0.227	0.286	0.190 0.074

ตารางที่ ค 6 (ต่อ) ค่าถ่วงน้ำหนัก ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในระดับปัจจัยเสี่ยงด้านเทคนิค

ปัจจัยเสี่ยงด้านเทคนิค	ค่าถ่วงน้ำหนัก												ค่าสถิติ	
	หน่วยงานกรณีศึกษา											หน่วยงานอื่น		
	วิศวกรรมโยธา	วิศวกรรมช่างเครื่อง	วิศวกรรมช่างไฟฟ้า	วิศวกรรมช่างกล	วิศวกรรมช่างแม่กลิ่น	ไฟฟ้าและอุตสาหกรรม	ไฟฟ้าและอุตสาหกรรม	TBM Operator 1	TBM Operator 2	วิศวกรโครงสร้าง	บริษัทที่ปรึกษา TEC			
บันและห่อส่งน้ำปูนชารุด	0.325	0.279	0.250	0.392	0.195	0.216	0.286	0.371	0.130	0.317	0.227	0.286	0.273	0.074
ร้อยละการผ่อนชีเม็นต์เกริ๊ต เมื่อจากการเบี่ยงเบนความซึ้งของวัสดุส่วนผสม	0.242	0.104	0.250	0.165	0.432	0.080	0.143	0.151	0.243	0.174	0.123	0.143	0.187	0.095
ไม้ผ่อนชีเม็นต์เกริ๊ตซ้ำๆดูดกันหัน ใช้การไม่ได้	0.242	0.469	0.250	0.165	0.195	0.589	0.286	0.371	0.537	0.386	0.423	0.286	0.350	0.135
รถสำหรับผู้โดยสาร (Passenger car) ตกราง	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0.000
กระแสงไฟฟ้าจากการไฟฟ้าขัดข้อง / หยุดจ่ายไฟ	0.167	0.750	0.500	0.250	0.500	0.167	0.200	0.250	0.800	0.200	0.500	0.500	0.399	0.225
สายสั่งแรงสูงเกิดการลัดวงจร	0.833	0.250	0.500	0.750	0.500	0.833	0.800	0.750	0.200	0.800	0.500	0.500	0.601	0.225
น้ำประปาไม่ไหล เมื่อจากการประปาหยุดจ่ายน้ำ	0.500	0.800	0.500	0.750	0.500	0.200	0.750	0.800	0.800	0.750	0.667	0.500	0.626	0.187
ร้อยละเมื่อจากการซ่อมแซมท่อน้ำประปารั่วไหล ภายใน อุโมงค์	0.500	0.200	0.500	0.250	0.500	0.800	0.250	0.200	0.200	0.250	0.333	0.500	0.374	0.187
ระบบปรับอากาศภายในอุโมงค์ขัดข้อง	0.333	0.539	0.333	0.548	0.387	0.320	0.333	0.333	0.539	0.333	0.268	0.250	0.377	0.106
ระบบพัดลมระบายน้ำอากาศขัดข้อง	0.333	0.297	0.333	0.211	0.443	0.123	0.333	0.333	0.297	0.333	0.537	0.500	0.340	0.114

ตารางที่ ค6 (ต่อ) ค่าถ่วงน้ำหนัก ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในระดับปัจจัยเสี่ยงด้านเทคนิค

ปัจจัยเสี่ยงด้านเทคนิค	ค่าถ่วงน้ำหนัก											ค่าสถิติ (SD.)		
	หน่วยงานอื่น													
	การประเมินภัยคุกคาม	การประเมินความเสี่ยง	การประเมินภัยคุกคาม TEC	ศศภารกษาดูแล										
หน่วยงานกรณีศึกษา														
ค่าถ่วงน้ำหนัก														
ห้องน้ำจากชานชาลาดีเสียหาย	0.333	0.164	0.333	0.241	0.170	0.557	0.333	0.333	0.164	0.333	0.195	0.250	0.284	0.113
เกิดการเขียงตัวของปล่องอุ่นคง	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500	0.833	0.500	0.200	0.200	0.500	0.250	0.250	0.436	0.183
การจนปล่องอุ่นคงโดยค่าระดับที่ต้องการ	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500	0.167	0.500	0.800	0.800	0.500	0.750	0.750	0.564	0.183
หยุดรอเนื่องจากเปลี่ยนแปลงแบบก่อสร้างกะทันหัน	0.333	0.297	0.333	0.539	0.333	0.297	0.333	0.333	0.333	0.333	0.400	0.333	0.350	0.065
หยุดรอเนื่องจากเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดกะทันหัน	0.333	0.164	0.333	0.164	0.333	0.164	0.333	0.333	0.333	0.333	0.400	0.333	0.297	0.082
พบข้อผิดพลาด หรือจุดบกพร่องในแบบก่อสร้าง ส่งผลให้การก่อสร้างต้องหยุดรอช้าคราว	0.333	0.539	0.333	0.297	0.333	0.539	0.333	0.333	0.333	0.333	0.200	0.333	0.353	0.095

ภาคผนวก ง

ค่าถ่วงน้ำหนักสำหรับปัจจัยเสี่ยงด้านบริหารจัดการ

ตารางที่ 1 ค่าถ่วงน้ำหนัก ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในระดับกลุ่มปัจจัยเสี่ยงหลักด้านบริหารจัดการ

กลุ่มปัจจัยหลัก ด้านบริหารจัดการ	ค่าถ่วงน้ำหนัก						ค่าสถิติ	
	หน่วยงานกรณีศึกษา			หน่วยงานอื่น			ตัวอย่าง (Mean)	ตัวอย่างเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD.)
	ร้อยละผู้จัดการโครงการ	ผู้จัดการฝ่ายบริหารรวม	วิชากรสำนักงานอาชีวศึกษา	ผู้จัดการฝ่ายก่อสร้าง 1	วิชากรโครงการ	บริษัทที่ปรึกษาฯ TEC		
ด้านบุคลากร	0.193	0.192	0.219	0.096	0.070	0.280	0.175	0.079
ด้านวัสดุ อุปกรณ์ก่อสร้างและเครื่องจักรกลหนัก	0.193	0.281	0.135	0.192	0.070	0.209	0.180	0.071
ด้านการปฏิบัติงาน	0.193	0.120	0.219	0.176	0.078	0.064	0.142	0.064
ด้านความปลอดภัยและอุบัติเหตุ	0.115	0.071	0.130	0.130	0.162	0.066	0.112	0.037
ด้านผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมบริเวณใกล้เคียง	0.115	0.071	0.045	0.084	0.142	0.064	0.087	0.036
ด้านฝ่ายสู่ว่าจังและแหล่งเงินทุน	0.045	0.044	0.081	0.058	0.107	0.123	0.076	0.033
ด้านพื้นที่ก่อสร้าง	0.072	0.071	0.081	0.116	0.146	0.070	0.092	0.031
ด้านส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง	0.045	0.120	0.049	0.094	0.143	0.056	0.085	0.041
ด้านเศรษฐศาสตร์มหภาค	0.030	0.031	0.040	0.054	0.084	0.067	0.051	0.021

ตารางที่ ง2 ค่าถ่วงน้ำหนัก ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในระดับกลุ่มปัจจัยเสี่ยงของด้านบุคคลากร

กลุ่มปัจจัยรอง ด้านบุคคลากร	ค่าถ่วงน้ำหนัก					ค่าสถิติ		
	หน่วยงานกรณีศึกษา			หน่วยงานอื่น	(Mean) ค่าเฉลี่ย	(SD) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน		
	น้ำหนักเด็กตั้งแต่ 0-5 ปี	น้ำหนักเด็กตั้งแต่ 6-10 ปี	น้ำหนักเด็กตั้งแต่ 11-15 ปี	น้ำหนักเด็กตั้งแต่ 0-5 ปี				
หมวดช่างฝีมือ / แรงงาน	0.172	0.100	0.416	0.110	0.083	0.065	0.158	0.132
หมวดผู้รับจำนำช่าง	0.108	0.100	0.062	0.188	0.096	0.135	0.115	0.043
หมวดสตีฟ / ไฟร์แมน	0.258	0.200	0.262	0.270	0.171	0.148	0.218	0.052
หมวดวิศวกร	0.374	0.400	0.161	0.336	0.238	0.293	0.300	0.089
หมวดผู้จัดการ / เจ้าของบริษัท	0.088	0.200	0.099	0.097	0.412	0.360	0.209	0.144

ตารางที่ 3 ค่าถ่วงน้ำหนัก ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในระดับกลุ่มปัจจัยเสี่ยงของด้านวัสดุ อุปกรณ์ก่อสร้างและเครื่องจักรกลหนัก

กลุ่มปัจจัยรอง ด้านวัสดุ อุปกรณ์ก่อสร้างและเครื่องจักรกลหนัก	ค่าถ่วงน้ำหนัก							ค่าสถิติ	
	หน่วยงานกรณีศึกษา				หน่วยงานอื่น				
	ช่องผู้ติดตามโครงการ	ผู้จัดการฝ่ายความร่วม	ผู้จัดการสำนักงานอาชีวศึกษา	ผู้จัดการฝ่ายค่าครองใช้ 1	วิชาการโครงการ	บริษัทที่ปรึกษาฯ TEC			
หมวดวัสดุ อุปกรณ์ก่อสร้าง	0.667	0.667	0.667	0.500	0.333	0.500	0.556	0.136	
หมวดเครื่องจักรกลหนัก	0.333	0.333	0.333	0.500	0.667	0.500	0.444	0.136	

ตารางที่ ง 4 ค่าถ่วงน้ำหนัก ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในระดับกลุ่มปัจจัยเสี่ยงของด้านผู้ว่าจ้างและแหล่งเงินทุน

กลุ่มปัจจัยรอง ด้านผู้ว่าจ้างและแหล่งเงินทุน	ค่าถ่วงน้ำหนัก				ค่าสถิติ			
	หน่วยงานกรณีศึกษา		หน่วยงานอื่น	(SD)				
	ค่าเฉลี่ย	จำนวน (N)						
หน่วยงานของบุคลากร	0.667	0.833	0.750	0.667	0.250	0.333		
หน่วยงานของบุคลากร	0.333	0.167	0.250	0.333	0.750	0.667		

ตารางที่ 5 ค่าถ่วงน้ำหนัก ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในระดับปัจจัยเสี่ยงด้านบริหารจัดการ

ปัจจัยเสี่ยงด้านบริหารจัดการ	ค่าถ่วงน้ำหนัก						ค่าสถิติ	
	หน่วยงานกรณีศึกษา			หน่วยงานอื่น			ตัวอย่าง (Mean)	ตัวแปรสุ่ม (SD.)
	ร้อยละผู้ติดภารโรง	ผู้ติดภารฝ่ายปกครอง	วิศวกรสำนักงานใหญ่	ผู้ติดภารฝ่ายก่อสร้าง 1	วิศวกรโครงการ	บริษัทที่ปรึกษา TEC		
ช่างฝีมือ / แรงงาน								
ขาดทักษะและประสบการณ์	0.266	0.311	0.204	0.172	0.067	0.172	0.199	0.085
ให้ผลิตภาพในปริมาณต่ำ	0.096	0.164	0.141	0.140	0.057	0.184	0.130	0.046
คุณภาพของงานไม่ได้ตามที่ต้องการ	0.163	0.164	0.159	0.140	0.201	0.172	0.166	0.020
งานไม่เสร็จตามกำหนดเวลา	0.096	0.090	0.075	0.140	0.282	0.180	0.144	0.078
ขาดความเข้าใจในคำสั่งการ	0.266	0.164	0.286	0.140	0.112	0.127	0.183	0.074
ขาดงานโดยไม่มีสาเหตุ	0.056	0.054	0.090	0.125	0.161	0.078	0.094	0.042
ปริมาณแรงงานไม่เพียงพอ	0.056	0.054	0.046	0.140	0.120	0.086	0.084	0.039
ผู้รับผิดชอบ								
ขาดสภาพคล่อง	0.050	0.144	0.098	0.129	0.169	0.154	0.124	0.044
ขาดทักษะและประสบการณ์	0.334	0.244	0.361	0.152	0.104	0.154	0.225	0.106
งานไม่เสร็จตามกำหนดเวลา	0.134	0.144	0.075	0.148	0.221	0.116	0.140	0.048
ให้ผลิตภาพในปริมาณต่ำ	0.134	0.144	0.071	0.178	0.089	0.138	0.126	0.039

ตารางที่ ง 5 (ต่อ) ค่าถ่วงน้ำหนัก ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในระดับปัจจัยเสี่ยงด้านบริหารจัดการ

ปัจจัยเสี่ยงด้านบริหารจัดการ	ค่าถ่วงน้ำหนัก					ค่าสถิติ	
	หน่วยงานกรณีศึกษา			หน่วยงานอื่น		ต่ำสุด (Mean)	ต่ำสูงเมื่อเทียบกัน (SD.)
	รุ่นผู้จัดการโครงการ	ผู้จัดการฝ่ายบริหารรวม	วิศวกรสำนักงานของไทย	ผู้จัดการฝ่ายภายนอกต่าง 1	วิศวกรโครงการ บริษัทที่ปรึกษา TEC		
ผู้รับข้างช่วง (ต่อ)							
คุณภาพของงานไม่ได้ตามที่ต้องการ	0.218	0.244	0.267	0.125	0.247	0.126	0.205 0.063
การควบคุมสั่งการผู้รับข้างช่วง ทำได้ไม่เต็มที่ควร	0.081	0.045	0.071	0.117	0.077	0.188	0.097 0.050
ผู้รับข้างช่วงรับงานโดยตรงจากการ ในการเดียวกัน	0.050	0.034	0.057	0.150	0.093	0.122	0.084 0.045
สตีฟ / ฟรีแมน							
ขาดความรับผิดชอบในงาน	0.557	0.167	0.633	0.333	0.312	0.429	0.405 0.415
ขาดงานโดยไม่มีสาเหตุ	0.123	0.167	0.106	0.333	0.490	0.143	0.227 0.257
ขาดทักษะ และประสบการณ์	0.320	0.667	0.260	0.333	0.198	0.429	0.368 0.327
วิศวกร							
ขาดความรับผิดชอบในงาน	0.466	0.298	0.466	0.251	0.426	0.305	0.369 0.361
ขาดทักษะ และประสบการณ์	0.277	0.507	0.277	0.318	0.208	0.305	0.315 0.291
รับผิดชอบงานหลายโครงการในคราวเดียวกัน	0.161	0.078	0.161	0.326	0.140	0.113	0.163 0.178
เปลี่ยนตัววิศวกรผู้ควบคุมงานบ่อยครั้ง	0.096	0.118	0.096	0.105	0.226	0.277	0.153 0.170

ตารางที่ ๕ (ต่อ) ค่าถ่วงน้ำหนัก ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในระดับปัจจัยเสี่ยงด้านบริหารจัดการ

ปัจจัยเสี่ยงด้านบริหารจัดการ	ค่าถ่วงน้ำหนัก					ค่าสถิติ	
	หน่วยงานกรณีศึกษา			หน่วยงานอื่น	ค่าเฉลี่ย (Mean)	ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD.)	
	ร้อยละจัดการโดยตรง	ร้อยละการฝ่ายบริหารฯ	ร้อยละสำนักงานทุกๆ ๑				
ผู้จัดการ / เจ้าของบิรชักษ์							
ขาดทักษะในการบริหาร	0.250	0.463	0.222	0.149	0.143	0.223	0.242 0.203
ขาดประสบการณ์ในงานก่อสร้างเชิงธุรกิจ	0.422	0.169	0.456	0.134	0.219	0.223	0.271 0.258
ขาดความเข้าใจในเงื่อนไขสัญญา	0.144	0.169	0.141	0.298	0.334	0.223	0.219 0.241
ขาดความสามารถในการแสวงหาแหล่งเงินทุน	0.086	0.095	0.085	0.208	0.086	0.223	0.131 0.145
ขาดความสามารถในการต่อรองกับเจ้าของเงิน	0.097	0.104	0.095	0.210	0.218	0.107	0.139 0.152
วัสดุอุปกรณ์							
ปัญหาราคาวัสดุ อุปกรณ์ก่อสร้างสูงขึ้นกว่าที่ประมาณการไว้ในใบเสนอราคา	0.057	0.113	0.204	0.150	0.078	0.312	0.152 0.177
ปัญหานำรากและเคลนวัสดุ อุปกรณ์ก่อสร้าง	0.363	0.332	0.348	0.116	0.100	0.297	0.259 0.227
การขนส่งวัสดุ อุปกรณ์ก่อสร้างล่าช้า	0.134	0.103	0.079	0.157	0.152	0.099	0.121 0.121
วัสดุ อุปกรณ์ก่อสร้างมีคุณภาพดี	0.212	0.332	0.171	0.131	0.366	0.099	0.219 0.201
วัสดุก่อสร้างเสียหายระหว่างการกักเก็บ	0.117	0.060	0.106	0.285	0.152	0.099	0.136 0.153
วัสดุก่อสร้างเสียหายระหว่างการขนส่ง	0.117	0.060	0.092	0.161	0.152	0.095	0.113 0.121

ตารางที่ 5 (ต่อ) ค่าถ่วงน้ำหนัก ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในระดับปัจจัยเสี่ยงด้านบริหารจัดการ

ปัจจัยเสี่ยงด้านบริหารจัดการ	ค่าถ่วงน้ำหนัก					ค่าสถิติ	
	หน่วยงานกรณีศึกษา			หน่วยงานอื่น		ตัวอย่าง (Mean)	ตัวส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD.)
	ร้อยละผู้ติดการโทรศัพท์	ผู้ติดการฝ่ายปกครอง	วิชาวาระสำนักงานของให้	ผู้ติดการฝ่ายปกครอง 1	วิชาวาระโทรศัพท์ TEC		
เครื่องจักรกลนัก							
เครื่องจักรกลให้ประสิทธิภาพการทำงานต่ำ	0.277	0.250	0.117	0.142	0.204	0.198	0.198 0.174
เครื่องจักรกลชำรุดบ่อย	0.466	0.250	0.401	0.450	0.346	0.184	0.349 0.343
เครื่องจักรกลมีปริมาณไม่เพียงพอต่อการใช้งาน	0.161	0.250	0.140	0.211	0.204	0.376	0.224 0.231
เครื่องจักรกลใช้เวลาซ่อมแซมนาน เนื่องจากอาการจัดซื้ออุปกรณ์เปลี่ยน	0.096	0.250	0.342	0.197	0.246	0.242	0.229 0.251
ด้านการปฏิบัติงาน							
ปัญหาในการควบคุมคุณภาพ	0.539	0.230	0.539	0.333	0.429	0.192	0.377 0.370
ปัญหานี้ของจากการวางแผนงานก่อสร้างไม่เหมาะสม	0.164	0.648	0.164	0.333	0.429	0.633	0.395 0.398
ปัญหาจากการประสานงานในองค์กร	0.297	0.122	0.297	0.333	0.143	0.175	0.228 0.232
ด้านความปลอดภัยและอุบัติเหตุ							
การเกิดอุบัติเหตุรุนแรงขณะก่อสร้าง	0.539	0.429	0.539	0.201	0.557	0.333	0.433 0.413
การละเลยการติดตั้งเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์เตือน บริเวณเขตอันตราย	0.164	0.143	0.164	0.118	0.123	0.333	0.174 0.181
ขาดการตรวจสอบและจัดอบรมพนักงานในเรื่องความปลอดภัย	0.297	0.429	0.297	0.681	0.320	0.333	0.393 0.406

ตารางที่ ง5 (ต่อ) ค่าถ่วงน้ำหนัก ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในระดับปัจจัยเดี่ยงด้านบริหารจัดการ

ปัจจัยเสี่ยงด้านบริหารจัดการ	ค่าถ่วงน้ำหนัก					ค่าสถิติ	
	หน่วยงานกรณีศึกษา			หน่วยงานอื่น		ค่าเฉลี่ย (Mean)	ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)
	ร้อยละจัดการโดยรวม	ผู้จัดการฝ่ายบริหารรวม	วิชาการสำนักงานของผู้จัดการฝ่ายบริหาร 1	วิชาการโดยรวม	บริษัทที่ปรึกษาฯ TEC		
ด้านผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมบริගานไกส์เคียง							
การก่อสร้างก่อปัญหาเหตุเดือดช้อนร้าว催化ต่อชุมชนไกส์เคียง	0.250	0.800	0.167	0.750	0.250	0.800	0.503 0.502
ปัญหาจากการก่อมลพิษต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม	0.750	0.200	0.833	0.250	0.750	0.200	0.497 0.498
ผู้ว่าจ้าง / ผู้ควบคุมงาน / ตัวแทนของผู้ว่าจ้าง / บริษัทที่ปรึกษา							
ขาดความเข้าใจในหน้าที่และบทบาทของตนเอง	0.331	0.129	0.233	0.107	0.258	0.194	0.209 0.198
ขาดทักษะและประสบการณ์	0.215	0.346	0.307	0.167	0.062	0.379	0.246 0.235
ปัญหาจากความล่าช้าในการอนุมัติวัสดุและแบบก่อสร้าง	0.129	0.129	0.168	0.193	0.100	0.098	0.136 0.139
ปัญหาจากการเปลี่ยนแปลงงาน	0.075	0.129	0.045	0.099	0.120	0.087	0.092 0.090
ปัญหาการติดต่อประสานงานกันระหว่างองค์กร	0.129	0.069	0.068	0.189	0.077	0.083	0.103 0.103
ปัญหาทรัพยากรับปั้น	0.046	0.069	0.045	0.098	0.238	0.083	0.096 0.111
ปัญหาการเบิกเงินค่างวดงานให้แก่ผู้รับจ้างล่าช้า	0.075	0.129	0.135	0.147	0.144	0.078	0.118 0.125

ตารางที่ ง5 (ต่อ) ค่าถ่วงน้ำหนัก ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในระดับปัจจัยเสี่ยงด้านบริหารจัดการ

ปัจจัยเสี่ยงด้านบริหารจัดการ	ค่าถ่วงน้ำหนัก						ค่าสถิติ	
	หน่วยงานกรณีศึกษา			หน่วยงานอื่น		ตัวอย่าง (Mean)	ตัวอย่าง มาตรฐาน deviation (SD.)	
	ร้อยละผู้ติดภัยธรรมชาติ	ร้อยละการฝึกอบรมทางวิชาชีพ	ร้อยละการสำนักงานของผู้	ผู้จัดการฝ่ายภัยธรรมชาติ 1	วิศวกรโครงการ			
ผู้ให้ภัยเงิน/แหล่งเงินทุน/สถาบันการเงิน								
ปัญหาการจ่ายเงินล่าช้า	0.800	0.750	0.750	0.500	0.750	0.500	0.675	0.638
ปัญหาจากภาวะเศรษฐกิจผันผวน เป็นเหตุให้เงื่อนไขในการภัยเงิน ต้องการหลักประกันเพิ่มมากขึ้น	0.200	0.250	0.250	0.500	0.250	0.500	0.325	0.362
<u>หัวน้ำที่ก่อสร้าง</u>								
ปัญหาทางเข้า-ออกคับแคบ	0.080	0.251	0.086	0.093	0.088	0.113	0.119	0.104
ปัญหาน้ำที่ก่อสร้างใกล้ชิดกับชุมชนข้างเคียง	0.080	0.251	0.086	0.356	0.286	0.149	0.201	0.217
ปัญหาเรื่องการจราจร	0.152	0.126	0.144	0.238	0.241	0.362	0.210	0.236
ปัญหาจากภัยธรรมชาติท้องถิ่น เช่น ห้ามการทำงานในเวลากลางคืน หรือการไม่อนุญาตให้รับบริการกิจกรรม ในช่วงมืดเร่งด่วน	0.414	0.251	0.393	0.179	0.182	0.158	0.263	0.235
ปัญหาการขาดแคลนไม่เพียงประสงค์ เช่น เสาเข็มสะพาน, โบราณสถาน, โบราณวัตถุ หรือวัตถุเชื้อเพลิง เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง, ก๊าซธรรมชาติ	0.275	0.121	0.292	0.133	0.203	0.218	0.207	0.208

ตารางที่ ง 5 (ต่อ) ค่าถ่วงน้ำหนัก ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในระดับปัจจัยเสี่ยงด้านบริหารจัดการ

ปัจจัยเสี่ยงด้านบริหารจัดการ	ค่าถ่วงน้ำหนัก					ค่าสถิติ	
	หน่วยงานกรณีศึกษา			หน่วยงานอื่น	ตัวอย่าง (Mean)	ตัวแปร (SD.)	
	หน่วยงานกรณีศึกษา	หน่วยงานอื่น	ตัวแปร				
<u>ด้านส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง</u>							
การเปลี่ยนแปลงนโยบาย กฎ และข้อบังคับต่างๆ อย่างกะทันหัน	0.239	0.250	0.164	0.170	0.268	0.333	0.237 0.235
ความล่าช้าจากการขออนุญาต-อนุมัติ จากส่วนราชการ	0.137	0.500	0.297	0.443	0.195	0.333	0.318 0.322
ปัญหาจากภาระลดโศร์โครงการ เนื่องจากการปรับเปลี่ยนผู้บริหาร	0.623	0.250	0.539	0.387	0.537	0.333	0.445 0.443
<u>ด้านเศรษฐศาสตร์และภาค</u>							
ปัญหาจากภาวะเงินเพื่อ	0.072	0.167	0.171	0.234	0.200	0.176	0.170 0.189
ปัญหาจากอัตราดอกเบี้ยเงินตรา	0.143	0.167	0.120	0.242	0.200	0.247	0.186 0.198
ปัญหาจากอัตราดอกเบี้ย	0.301	0.167	0.260	0.155	0.200	0.289	0.229 0.225
ปัญหาจากอัตราค่าแรงสูงกว่าที่ประมาณการให้	0.484	0.500	0.450	0.369	0.400	0.289	0.415 0.388

ภาคผนวก จ

ค่าระดับความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินสำหรับด้านเทคนิค

ตารางที่ จ1 ค่าระดับความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินสำหรับด้านโอกาสของการเกิดปัจจัยเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยงด้านเทคนิค	ค่าระดับความเสี่ยง										ค่าสถิติ	
	วิศวกรทุ่นคงท่อระบายน้ำเสีย				วิศวกรทุ่นคงค 1				วิศวกรทุ่นคงค 2			
	วิศวกรทุ่นคงค 3	วิศวกรทุ่นคงค 4	วิศวกรทุ่นคงค 1	วิศวกรทุ่นคงค 2	วิศวกรทุ่นคงค 3	วิศวกรทุ่นคงค 4	วิศวกรทุ่นคงค 1	วิศวกรทุ่นคงค 2	TBM Operator 1	TBM Operator 2		
พบสภาพชั้นดินไม่แน่นอน	1	2	3	2	2	1	2	2	2	2	2 1.900	
พบสภาพแห้งดันน้ำได้ดินสูง	2	2	3	1	2	1	1	2	2	1	2 1.700	
เกิดพายุฝนฟ้าคะนองรุนแรง	2	2	2	3	1	1	2	2	2	2	2 1.900	
เกิดแผ่นดินไหว	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1 1.000	
มองเครื่องส่วน Cutter Head มีอุณหภูมิขึ้นสูงเกินกำหนด	2	2	2	2	2	4	2	2	2	2	2 2.200	
ระบบตรวจอวดค่าต่างๆของหัวเจาะคลาดเคลื่อน	1	2	2	2	3	4	1	1	2	1	1,2 1.900	
พนักดันหน้าดินบริเวณ Cutter Head ชำรุด	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1 1.200	
ความเข้มข้นสารละลายของสารผสมเพิ่ม (Additive) ไม่เหมาะสมต่อขั้ตราบุคเจาะ	1	3	3	2	2	1	2	1	2	2	2 1.900	
สกู๊ดคอนเวเยอร์ ชำรุดหรือติดขัดเนื่องจากดิน / เศษวัสดุอุดตัน	2	2	2	2	1	2	2	1	1	1	2 1.600	
มองเครื่องส่วนขับเคลื่อนสกู๊ดคอนเวเยอร์ ชำรุดกะทันหัน ใช้การไม่ได้	2	2	2	1	1	2	1	1	1	1	1 1.400	
สายพานถ่วงเลี้ยงติดขัดเนื่องจากดิน / เศษวัสดุอุดตัน	1	2	2	4	3	2	2	2	2	2	2 2.200	
สายพานถ่วงเลี้ยงชำรุด / ฉีกขาด กะทันหัน ใช้การไม่ได้	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1 1.200	

ตารางที่ จ1 (ต่อ) ค่าระดับความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินสำหรับด้านโอกาสของการเกิดปัจจัยเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยงด้านเทคนิค	ค่าระดับความเสี่ยง								ค่าสถิติ			
	วิศวกรชุดที่ 1	วิศวกรชุดที่ 2	วิศวกรชุดที่ 3	วิศวกรชุดที่ 4	มนุษย์工	มนุษย์工	มนุษย์工	มนุษย์工	TBM Operator 1	TBM Operator 2	รากบัญชี (Mode)	ตัวอย่าง (Mean)
น้ำมันหล่อลื่นภายในอุปกรณ์สื่อสาร	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1.200
น้ำมันไฮดรอลิกภายในอุปกรณ์มีปริมาณลดลง / ไม่เพียงพอ	1	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1.400
ไส้กรองน้ำมันไฮดรอลิกอุดตัน	1	2	3	2	1	1	1	1	1	1	1	1.400
瓦ล์ฟเพ้าชาร์ต	1	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1.2	1.500
หอน้ำมันไฮดรอลิกภายในอุปกรณ์รั่วซึม	1	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1.400
หัวขุดเจาะเปลี่ยนเนื้อจากแนวการขุดเจาะเนื่องจากไฮดรอลิกแจ็คชำรุด กะทันหัน	1	3	3	2	2	2	2	2	2	1	2	2.000
การทำงานของระบบนำร่องอัตโนมัติ (RoboTec) คลาดเคลื่อน	1	3	2	4	2	2	2	2	2	1	2	2.100
กระแสไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายภายในโครงการขัดข้อง	1	2	2	2	2	1	2	2	2	1	2	1.700
กระแสไฟฟ้าจากระบบสนับสนุนการขุดเจาะ (Back up System) ขัดข้อง	1	2	2	2	2	2	1	2	1	1	2	1.600
รถยกชำรุดกะทันหัน ใช้การไม่ได้	2	2	2	2	3	3	2	2	2	2	2	2.200
สายรัศย์ดับบลล์ ของรถยกชำรุดกะทันหัน ใช้การไม่ได้	1	2	2	2	1	1	2	1	1	1	1	1.400

ตารางที่ จ1 (ต่อ) ค่าระดับความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินสำหรับด้านโอกาสของการเกิดปัจจัยเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยงด้านเทคนิค	วิเคราะห์ความเสี่ยงเบื้องต้น	ค่าระดับความเสี่ยง								ค่าสถิติ	
		วิศวกรรมภายนอกครุภารกิจ 1	วิศวกรรมภายนอกครุภารกิจ 2	วิศวกรรมภายนอกครุภารกิจ 3	วิศวกรรมภายนอกครุภารกิจ 4	มนุษย์บุคลากร 1	มนุษย์บุคลากร 2	ไมโครบัคท์ทางการค้า 4	TBM Operator 1	TBM Operator 2	
หัวรถลากตกราง	1	1	2	1	2	3	2	2	1	1	1.600
หัวรถลากชำรุดกะทันหัน ใช้การไม่ได้	1	2	3	3	2	2	2	2	1	1	1.900
หัวรถลากมีกำลังไม่เพียงพอในการลากสูง	1	1	2	1	1	2	1	1	1	1	1.200
รอดอยการเปลี่ยนหัวรถลาก	1	2	2	2	2	1	1	2	2	1	1.600
รถบรรทุกดินตกราง	1	2	2	2	1	2	2	2	2	3	1.900
รถบรรทุกดินชำรุดกะทันหัน ใช้การไม่ได้	1	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2.000
รอดอยการเปลี่ยนรถบรรทุกดิน	1	2	2	2	2	2	2	2	1	2	1.800
รอดอยรถบรรทุกดินที่นำดินไปทิ้งกลับเข้าสู่อุโมงค์	1	3	2	2	3	1	1	1	1	2	1.700
รถบรรทุกผ่านอุโมงค์ตกราง	1	2	3	2	3	2	2	2	1	2	2.000
รถบรรทุกผ่านอุโมงค์ชำรุดกะทันหัน ใช้การไม่ได้	1	2	2	2	2	2	1	1	2	1	1.600
รอดอยผ่านอุโมงค์ที่ถูกทำลายจากปล่อง (Shaft) เข้าสู่อุโมงค์	1	2	2	2	1	1	2	2	1	1	1.500
เปลี่ยนผ่านอุโมงค์ใหม่ เมื่อจากเสียหายระหว่างการทำลาย	1	2	2	1	2	2	1	1	1	1	1.400
เปลี่ยนผ่านอุโมงค์ใหม่ เมื่อจากทำลายมาผิดตำแหน่ง	1	2	2	2	1	2	2	2	1	1	1.600
รถบรรทุกซีเมนต์เกรวิเต็ตตกราง	1	2	3	2	2	2	1	2	2	2	1.900

ตารางที่ จ1 (ต่อ) ค่าระดับความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินสำหรับด้านโอกาสของการเกิดปัจจัยเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยงด้านเทคนิค	ค่าระดับความเสี่ยง								ค่าสถิติ			
	วิศวกรชุดไม่คำนึงถึงความปลอดภัย	วิศวกรชุดไม่คงที่	วิศวกรชุดไม่คงที่ 2	วิศวกรชุดไม่คงที่ 3	วิศวกรชุดไม่คงที่ 4	ไฟร์เมเนอร์ชุดไม่คงที่ 1	ไฟร์เมเนอร์ชุดไม่คงที่ 2	ไฟร์เมเนอร์ชุดไม่คงที่ 4	TBM Operator 1	TBM Operator 2	รากเบี้ย (Mode)	ตัวกลาง (Mean)
รถบรรทุกชีเมนต์เกริ๊ตชาร์ดกะทันหัน ใช้การไม่ได้	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1.900
ขบวนล่าเลียง (Trains) หลบกันไม่พัน ชนกันบริเวณรางส่วนหลัก	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1.100
รอกอยเนื่องจากช่องแซมชุมสับเปลี่ยนราง (Car Shifter)	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1.100
รอกอยเนื่องจากช่องแซมราง	1	3	2	1	1	1	1	1	2	1	1	1.400
รถขุดตัก (Back hoe) ชาร์ดกะทันหัน ใช้การไม่ได้	2	2	2	2	3	2	2	2	2	2	2	2.100
อุปกรณ์ขนถ่ายลำเลียงผังอุ่นคง (Erector Feeder / hoist) ขัดข้อง	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2.000
Erector มีปัญหาขัดข้องขณะติดตั้งผังอุ่นคง	1	2	2	2	1	2	2	2	1	2	2	1.700
ผังอุ่นคงคัดเสียหายเนื่องมาจากการติดตั้ง	1	2	2	1	2	1	1	1	1	2	1	1.400
หัวฉีดน้ำปูนชาร์ดกะทันหัน ใช้การไม่ได้	1	2	2	1	2	1	2	2	2	2	2	1.700
บีบมัดกระถ่องน้ำปูนชาร์ด	1	2	2	2	1	1	2	2	2	2	2	1.700
รอกอยการผสมชีเมนต์เกริ๊ต เนื่องจากการเมี่ยงเบนความชื้นของวัสดุส่วนผสม	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	1.300
ไม่ผสมชีเมนต์เกริ๊ตชาร์ดกะทันหัน ใช้การไม่ได้	1	2	2	2	1	1	2	2	1	2	2	1.600
รถล่าเลียงพนักงาน (Passenger car) ตกราง	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1.100

ตารางที่ จ1 (ต่อ) ค่าระดับความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินสำหรับด้านโอกาสของการเกิดปัจจัยเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยงด้านเทคนิค	ค่าระดับความเสี่ยง								ค่าสถิติ		
	วิศวกรชั้น庸คุณภาพ	วิศวกรชั้นมงคล 1	วิศวกรชั้นมงคล 2	วิศวกรชั้นมงคล 3	วิศวกรชั้นมงคล 4	พนักงานชั้นมงคล 1	พนักงานชั้นมงคล 2	พนักงานชั้นมงคล 4	TBM Operator 1	TBM Operator 2	รูปแบบ (Mode)
กระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้าขัดข้อง / หยุดจ่ายไฟ	1	2	3	2	1	1	2	2	2	2	1.800
สายส่งแรงดึงเกิดการลัดวงจร	1	1	2	1	1	1	1	1	2	1	1.200
น้ำประปาไม่ไหล เนื่องจากการประปาหยุดจ่ายน้ำ	1	2	2	2	2	1	2	2	2	2	1.800
รอกอยู่เนื่องจากช่องแซมท่อน้ำประปาร้าในคล กายในอุโมงค์	1	2	2	2	2	1	2	2	1	1	1.600
ระบบปรับอากาศภายในอุโมงค์ขัดข้อง	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2.000
ระบบพัดลมระบายน้ำอากาศขัดข้อง	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1.800
หอน้ำอากาศชำรุดเสียหาย	3	3	3	4	3	3	2	2	2	3	2.700
เกิดการเขียงตัวของปล่องอุโมงค์	4	2	2	1	2	2	1	1	1	1	1.700
การจนปล่องอุโมงค์โดยค่าระดับที่ต้องการ	4	2	2	1	2	3	2	2	1	2	2.100
หยุดรอเนื่องจากเปลี่ยนแปลงแบบก่อสร้างกะทันหัน	1	2	2	1	1	1	2	2	2	2	1.600
หยุดรอเนื่องจากเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดกะทันหัน	1	2	2	1	1	1	2	2	2	2	1.600
พบช่องผิดพลาด หรือจุดบกพร่องในแบบก่อสร้าง ส่งผลให้การก่อสร้างต้องหยุดรอช้าคราว	1	2	2	1	1	2	2	2	2	2	1.700

ตารางที่ จ2 ค่าระดับความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินสำหรับด้านผลกระทบต่ออัตราการขุดเจาะเนื่องจากการเกิดปัจจัยเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยงด้านเทคนิค	ค่าระดับความเสี่ยง								ค่าสถิติ			
	วิศวกรชั้น級 1	วิศวกรชั้น級 2	วิศวกรชั้น級 3	วิศวกรชั้น級 4	ไฟร์แมนชั้น級 1	ไฟร์แมนชั้น級 2	ไฟร์แมนชั้น級 3	ไฟร์แมนชั้น級 4	TBM Operator 1	TBM Operator 2	รากเบี้ย (Mode)	ตัวกลาง (Mean)
พบสภาพขันดินไม่แน่นอน	3	3	3	1	2	1	2	2	2	2	2	2.100
พบสภาพแห้งดันน้ำได้ดีน้ำสูง	3	2	2	1	2	1	1	1	2	1	1	1.600
เกิดพายุฝนฟ้าคะนองรุนแรง	3	3	2	1	2	2	2	1	1	3	2	2.000
เกิดแผ่นดินไหว	3	4	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3.200
มอเตอร์ส่วน Cutter Head มีอุณหภูมิขึ้นสูงเกินกำหนด	3	2	3	2	2	4	2	1	2	2	2	2.300
ระบบตรวจดักค่าต่างๆของหัวเจาะคลาดเคลื่อน	3	2	3	2	2	2	2	2	1	2	2	2.100
พื้นดินหน้าดินเปริเวณ Cutter Head ชำรุด	3	3	3	1	1	1	2	1	1	2	1	1.800
ความเข้มข้นสารละลายของสารผสมเพิ่ม (Additive) ไม่เหมาะสมต่ออัตราขุดเจาะ	3	3	3	1	2	2	1	2	3	1	3	2.100
สกูคอนเวเยอร์ ชำรุดหรือติดขัดเนื่องจากดิน / เศษวัสดุอุดตัน	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	1.900
มอเตอร์ส่วนขับเคลื่อนสกูคอนเวเยอร์ ชำรุดกะทันหัน ใช้งานไม่ได้	3	3	3	3	3	3	3	3	4	2	3	3.000
สายพานลำเลียงติดขัดเนื่องจากดิน / เศษวัสดุอุดตัน	3	2	2	1	3	2	2	2	1	2	2	2.000
สายพานลำเลียงชำรุด / ชำรุด กะทันหัน ใช้งานไม่ได้	3	3	3	2	1	1	2	2	1	2	2	2.000
น้ำมันหล่อลื่นภายในอุปกรณ์เสื่อมสภาพ	3	2	2	2	1	1	2	2	1	2	2	1.800

ตารางที่ ๑๒ (ต่อ) ค่าระดับความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินสำหรับด้านผลกระทบต่ออัตราการขุดเจาะเนื่องจากการเกิดปัจจัยเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยงด้านเทคนิค	ค่าระดับความเสี่ยง								ค่าสถิติ			
	วิศวกรขุ่นคงค์อย่างดี	วิศวกรขุ่นคงค์ ๑	วิศวกรขุ่นคงค์ ๒	วิศวกรขุ่นคงค์ ๓	วิศวกรขุ่นคงค์ ๔	พักรถแบบขุ่นคงค์ ๑	พักรถแบบขุ่นคงค์ ๒	พักรถแบบขุ่นคงค์ ๔	TBM Operator ๑	TBM Operator ๒	ขั้นบีม (Mode)	
น้ำมันไฮดรอลิกภายในอุปกรณ์มีปริมาณลดลง / ไม่เพียงพอ	3	2	3	1	2	1	1	1	1	1	1.600	
ไส้กรองน้ำมันไฮดรอลิกอุดตัน	2	3	2	1	2	1	1	1	1	1	1.500	
瓦斯ไฟฟ้าชำรุด	3	4	2	1	3	2	2	2	2	2	2.300	
ห้องน้ำมันไฮดรอลิกภายในอุปกรณ์รั่วซึม	3	3	2	1	2	2	1	1	1	1	1.700	
ห้ามดูเจาะเปลี่ยนแปลงจากแนวการขุดเจาะเนื่องจากไฮดรอลิกแจ็คชำรุด กะทันหัน	2	2	3	1	2	2	1	1	2	3	2	1.900
การทำงานของระบบนำร่องอัตโนมัติ (Robotec) คลาดเคลื่อน	2	3	2	2	1	2	1	1	1	3	1.2	1.800
กระแทกไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายภายในโครงการขัดข้อง	2	4	2	2	2	1	2	2	2	1	2	2.000
กระแทกไฟฟ้าจากระบบสนับสนุนการขุดเจาะ (Back up System) ขัดข้อง	2	3	2	3	2	2	3	2	2	1	2	2.200
รถยกชำรุดกะทันหัน ใช้การไม่ได้	3	4	2	4	3	3	2	3	3	2	3	2.900
สายรัดยึดขับวัสดุ ของรถยกชำรุดกะทันหัน ใช้การไม่ได้	2	2	3	1	1	1	2	3	1	1	1	1.700
หัวรถลากตกราง	3	3	2	2	3	3	2	2	1	2	2	2.300

ตารางที่ จ2 (ต่อ) ค่าระดับความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินสำหรับด้านผลกระทบต่ออัตราการขุดเจาะเนื่องจากการเกิดปัจจัยเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยงด้านเทคนิค	ค่าระดับความเสี่ยง										ค่าสถิติ
	วิศวกรชั้น級 1	วิศวกรชั้น級 2	วิศวกรชั้น級 3	วิศวกรชั้น級 4	พิรบัณฑุ์ชั้น級 1	พิรบัณฑุ์ชั้น級 2	พิรบัณฑุ์ชั้น級 3	TBM Operator 1	TBM Operator 2	平均值 (Mode)	
หัวรถลากชำรุดกะทันหัน ใช้การไม่ได้	3	2	3	2	2	2	1	1	2	2	1.900
หัวรถลากมีกำลังไม่เพียงพอในการลากງู	3	3	2	1	1	2	1	1	2	1	1.700
ขาดอยการเปลี่ยนหัวรถลาก	3	2	2	1	3	1	1	1	1	2	1.700
รถบรรทุกเดินตอกวาง	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2.200
รถบรรทุกเดินเข้ารุดกะทันหัน ใช้การไม่ได้	3	3	2	1	2	2	2	1	1	2	1.900
ขาดอยการเปลี่ยนรถบรรทุกเดิน	3	2	2	2	1	2	1	1	1	2	1.700
ขาดอยรถบรรทุกเดินที่นำดินไปทิ้งกลับเข้าสู่ชั้น級	3	3	2	2	2	2	1	1	1	2	1.900
รถบรรทุกผังอุ่นคงศักดิ์ภาระ	3	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2.000
รถบรรทุกผังอุ่นคงศักดิ์ชำรุดกะทันหัน ใช้การไม่ได้	3	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2.000
ขาดอยผังอุ่นคงศักดิ์ถูกจำเลี้ยงจากปล่อง (Shaft) เข้าสู่ชั้น級	3	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1.600
เปลี่ยนผังอุ่นคงศักดิ์ชั้นใหม่ เนื่องจากเสียหายระหว่างการจำเลี้ยง	3	2	2	1	1	2	1	1	1	1	1.500
เปลี่ยนผังอุ่นคงศักดิ์ชั้นใหม่ เนื่องจากจำเลี้ยงมาผิดตำแหน่ง	3	2	2	1	2	2	1	1	1	2	1.700
รถบรรทุกซีเมนต์เกรว์ตตอกวาง	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2.100
รถบรรทุกซีเมนต์เกรว์ชำรุดกะทันหัน ใช้การไม่ได้	3	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2.000

ตารางที่ จ2 (ต่อ) ค่าระดับความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินสำหรับด้านผลกระทบต่ออัตราการขุดเจาะเนื่องจากการเกิดปัจจัยเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยงด้านเทคนิค	วิภาคภูมิที่อยู่เบื้องหลัง	ค่าระดับความเสี่ยง										ค่าสถิติ
		1 มาตรฐานที่ดี	2 มาตรฐานที่ยอมรับ	3 มาตรฐานที่ไม่แนะนำ	4 มาตรฐานที่ห้ามไว้	5 มาตรฐานห้ามมาก	6 มาตรฐานห้ามสุด	7 มาตรฐานห้ามมาก	8 มาตรฐานห้ามสุด	9 มาตรฐานห้ามมาก	10 มาตรฐานห้ามสุด	
ขบวนลำเลียง (Trains) หลบกันไม่พัน ชนกันบริเวณทางสับเปลี่ยน	3	4	2	2	2	1	2	2	1	2	2	2.100
รอกอยเนื่องจากช่องชั้นชั้นเปลี่ยนราง (Car Shifter)	3	3	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1.700
รอกอยเนื่องจากช่องชั้นชั้นรวม	3	3	2	1	2	1	1	1	1	2	1	1.700
รถขุดตัก (Back hoe) ชำรุดกะทันหัน ใช้งานไม่ได้	4	4	2	3	3	3	2	2	2	2	2	2.700
อุปกรณ์ขนถ่ายลำเลียงผังอุโมงค์ (Erector Feeder / hoist) ชัดช่อง	3	3	3	2	2	2	3	3	3	3	3	2.700
Erector มีปัญหาชัดช่องขณะติดตั้งผังอุโมงค์	3	3	2	2	2	2	3	3	1	3	3	2.400
ผังอุโมงค์เสียหายเนื่องมาจากการติดตั้ง	3	2	2	1	2	1	2	2	1	2	2	1.800
หัวฉีดน้ำปูนชำรุดกะทันหัน ใช้งานไม่ได้	3	2	2	1	1	1	1	1	2	2	1	1.600
บีบมและท่อส่งน้ำปูนชำรุด	3	2	3	1	2	2	1	1	2	1	1.2	1.800
รอกอยการณสมชีเม็นต์เก้าร์ต เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงความซึ่นของวัสดุส่วนผสม	3	2	2	1	1	2	2	2	2	2	2	1.900
ไม่ผสมชีเม็นต์เก้าร์ตชำรุดกะทันหัน ใช้งานไม่ได้	3	4	2	1	1	1	2	2	1	2	1.2	1.900
รถลำเลียงพนักงาน (Passenger car) ตก降	3	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1.400
กระแสงไฟฟ้าจากการไฟฟ้าชัดช่อง / หยุดจ่ายไฟ	3	4	2	2	1	1	1	1	2	1	1	1.800

ตารางที่ จ2 (ต่อ) ค่าระดับความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินสำหรับด้านผลกระทบต่ออัตราการขุดเจาะเนื่องจากการเกิดปัจจัยเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยงด้านเทคนิค	ค่าระดับความเสี่ยง								ค่าสถิติ			
	วิศวกรชุมชนคงทน	วิศวกรชุมชนค์ 1	วิศวกรชุมชนค์ 2	วิศวกรชุมชนค์ 3	วิศวกรชุมชนค์ 4	พนักงานชุมชนค์ 1	พนักงานชุมชนค์ 2	พนักงานชุมชนค์ 4	TBM Operator 1	TBM Operator 2	รากเมี้ยง (Mode)	
สายส่งแรงสูงเกิดการลัดวงจร	3	4	3	2	1	1	2	2	2	2	2.200	
น้ำประปาไม่ไหล เนื่องจากภาระทางน้ำดีอยู่น้ำ	3	4	2	3	2	1	2	2	2	2	2.300	
ขาดสายเนื่องจากซ่อมแซมท่อน้ำประปาท่อน้ำในอุโมงค์	3	3	2	2	2	1	2	2	1	1	2	1.900
ระบบปรับอากาศภายในอุโมงค์ขัดข้อง	3	3	2	2	2	3	2	2	1	1	2	2.100
ระบบพัดลมระบบอากาศขัดข้อง	3	3	2	2	2	3	2	2	1	1	2	2.100
ห้องน้ำอากาศข้ารุดเสียหาย	4	2	2	2	2	2	1	1	1	1	2	1.800
เกิดการเขียงตัวของปล่องอุโมงค์	4	4	2	4	2	3	2	2	2	2	2	2.700
การรวมปล่องอุโมงค์โดยค่าระดับที่ต้องการ	4	4	2	4	2	3	2	2	1	2	2	2.600
หยุดรถเนื่องจากเปลี่ยนแปลงแบบก่อสร้างกะทันหัน	3	3	2	3	1	1	2	2	3	2	2.3	2.200
หยุดรถเนื่องจากเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดกะทันหัน	3	3	2	3	1	1	2	2	2	3	2.3	2.200
พบข้อผิดพลาด หรืออุบัติพิบัติในแบบก่อสร้าง ส่งผลให้การก่อสร้างต้องหยุดรอชั่วคราว	3	3	2	3	1	1	2	2	1	2	2.000	

ตารางที่ จ3 ค่าระดับความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินสำหรับด้านผลกระทบต่อต้นทุนก่อสร้างเนื่องจากการเกิดปัจจัยเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยงด้านเทคนิค	ค่าระดับความเสี่ยง								ค่าสถิติ			
	วิศวกรชุมชนค่าภารต์ 2	วิศวกรชุมชนค่าภารต์ 1	วิศวกรชุมชนค่าภารต์ 2	วิศวกรชุมชนค่าภารต์ 3	วิศวกรชุมชนค่าภารต์ 4	ไฟร์บันด์ชุมชนค่าภารต์ 1	ไฟร์บันด์ชุมชนค่าภารต์ 2	ไฟร์บันด์ชุมชนค่าภารต์ 4	TBM Operator 1	TBM Operator 2	รากเมียร์ (Mode)	ตัวอย่าง (Mean)
พบสภาพขันดินไม่แน่นอน	2	2	3	2	1	1	4	3	2	4	2	2.400
พบสภาพแรงดันน้ำใต้ดินสูง	3	2	2	2	2	1	1	1	3	1	1,2	1.800
เกิดพายุฝนฟ้าคะนองรุนแรง	3	2	2	1	1	1	3	1	1	4	1	1.900
เกิดแผ่นดินไหว	3	3	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3.200
มอเตอร์ส่วน Cutter Head มีอุณหภูมิขึ้นสูงเกินกำหนด	3	1	4	2	1	2	3	1	2	3	1,2,3	2.200
ระบบตรวจวัดค่าต่างๆของหัวเจาะคลาดเคลื่อน	3	2	4	2	1	2	3	2	3	3	2,3	2.500
พื้นกัดหน้าดินบิริเวณ Cutter Head ชำรุด	3	2	4	3	1	2	3	1	1	3	3	2.300
ความเข้มข้นสารละลายของสารเคมีเพิ่ม (Additive) ไม่เหมาะสมต่อขั้ตราชุดเจ้า	3	2	2	2	1	1	3	2	3	3	2,3	2.200
สกู๊ดอนามัยร์ ชำรุดหรือติดขัดเนื่องจากดิน / เศษวัสดุอุดตัน	2	2	2	1	2	2	3	2	2	2	2	2.000
มอเตอร์ส่วนขับเคลื่อนสกู๊ดอนามัยร์ ชำรุดกะทันหัน ใช้งานไม่ได้	2	2	2	2	2	1	3	3	4	2	2	2.300
สายพานลำเลียงติดขัดเนื่องจากดิน / เศษวัสดุอุดตัน	3	1	2	1	2	2	3	3	1	3	3	2.100
สายพานลำเลียงชำรุด / ชำรุด กะทันหัน ใช้งานไม่ได้	3	2	2	2	2	1	3	3	1	3	2,3	2.200
น้ำมันหล่อลื่นภายในอุปกรณ์เสื่อมสภาพ	3	2	2	2	1	1	3	3	1	3	3	2.100

ตารางที่ ๑๓ (ต่อ) ค่าระดับความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินสำหรับด้านผลกระทบต่อต้นทุนก่อสร้างเนื่องจากการเกิดปัจจัยเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยงด้านเทคนิค	ค่าระดับความเสี่ยง										ค่าสถิติ
	วิศวกรภูมิเมืองค์จำกัด	วิศวกรภูมิเมือง ๑	วิศวกรภูมิเมือง ๒	วิศวกรภูมิเมือง ๓	วิศวกรภูมิเมือง ๔	พรบ.ภูมิเมือง ๑	พรบ.ภูมิเมือง ๒	พรบ.ภูมิเมือง ๔	TBM Operator ๑	TBM Operator ๒	
น้ำมันไอลดรอลิกภายในอุปกรณ์ปริมาณลดลง / ไม่เพียงพอ	3	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1.500
ไฟกรองน้ำมันไอลดรอลิกอุดตัน	2	2	2	2	2	1	1	1	2	1	1.600
瓦斯ไฟฟ้าชำรุด	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2.200
หอน้ำมันไอลดรอลิกภายในอุปกรณ์ร้าวซึม	3	2	2	2	2	1	1	1	2	1	1.700
หัวขุดเจาะเปลี่ยนแปลงของจากแนวการทำงานขุดเจาะเนื่องจากไอลดรอลิกแจ็คชำรุด กะทันหัน	2	1	2	1	1	2	1	1	1	3	1.500
การทำงานของระบบนำร่องอัตโนมัติ (Robotec) คลาดเคลื่อน	2	1	2	1	2	2	1	1	1	4	1.700
กระแสไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายภายในโครงการขาดชั้ง	2	3	2	3	1	1	2	2	3	1	2.000
กระแสไฟฟ้าจากระบบสนับสนุนการขุดเจาะ (Back up System) ขาดชั้ง	2	2	2	3	1	2	3	2	2	1	2.000
ยกกระชุดกะทันหัน ใช้การไม่ได้	3	3	2	3	4	3	2	3	3	2	2.800
สายรัดยึดจับรัศดุ ของรถยกชำรุดกะทันหัน ใช้การไม่ได้	2	1	1	2	1	1	3	3	2	1	1.700
หัวรถลากตกราง	3	1	2	2	2	3	2	2	1	2	2.000

ตารางที่ ๑๓ (ต่อ) ค่าระดับความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินสำหรับด้านผลกระทบต่อต้นทุนก่อสร้างเนื่องจากการเกิดปัจจัยเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยงด้านเทคนิค	ค่าระดับความเสี่ยง										ค่าสถิติ
	วิเคราะห์ไม่คงต่อไป	วิเคราะห์ไม่มีค่า ๑	วิเคราะห์ไม่มีค่า ๒	วิเคราะห์ไม่มีค่า ๓	วิเคราะห์ไม่มีค่า ๔	ไฟร์แมนคุณไม่คง ๑	ไฟร์แมนคุณไม่คง ๒	TBM Operator ๑	TBM Operator ๒	รูปแบบ (Mode)	ค่าเฉลี่ย (Mean)
หัวรถลากชำรุดกะทันหัน ใช้การไม่ได้	3	2	2	2	2	2	1	1	3	2	1.900
หัวรถลากมีกำลังไม่เพียงพอในการลากจูง	3	3	2	1	2	2	1	1	3	1	1.900
รอกอยการเปลี่ยนหัวรถลาก	3	1	2	2	2	1	1	1	2	1	1.600
รถบรรทุกดินตอกวาง	3	2	3	2	1	2	2	2	3	2	2.200
รถบรรทุกดินชำรุดกะทันหัน ใช้การไม่ได้	3	2	2	2	1	2	1	1	2	2	1.700
รอกอยการเปลี่ยนรถบรรทุกดิน	3	1	2	1	2	2	1	1	2	1	1.600
รอกอยรถบรรทุกดินที่นำดินไปทิ้งกลับเข้าสู่อุโมงค์	3	1	2	2	1	1	1	1	2	1	1.500
รถบรรทุกผังอุโมงค์ตอกวาง	3	1	2	2	2	1	2	1	2	2	1.800
รถบรรทุกผังอุโมงค์ชำรุดกะทันหัน ใช้การไม่ได้	3	1	2	2	1	1	2	2	2	2	1.800
รอกอยผังอุโมงค์ที่ถูกชำรุดเลี้ยงจากปล่อง (Shaft) เข้าสู่อุโมงค์	3	1	2	1	2	1	1	1	1	1	1.400
เปลี่ยนผังอุโมงค์ชิ้นใหม่ เนื่องจากเสียหายระหว่างการชำรุดเลี้ยง	3	2	2	1	1	2	2	1	1	2	1.700
เปลี่ยนผังอุโมงค์ชิ้นใหม่ เนื่องจากชำรุดเลี้ยงมาผิดตำแหน่ง	3	1	2	2	2	2	1	1	2	2	1.700
รถบรรทุกซีเมนต์เกราต์ตอกวาง	3	1	2	2	1	1	2	2	2	2	1.800
รถบรรทุกซีเมนต์เกราต์ชำรุดกะทันหัน ใช้การไม่ได้	3	1	2	2	2	1	2	2	2	2	1.900

ตารางที่ ๑๓ (ต่อ) ค่าระดับความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินสำหรับด้านผลกระทบต่อต้นทุนก่อสร้างเนื่องจากการเกิดปัจจัยเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยงด้านเทคนิค	ค่าระดับความเสี่ยง								ค่าสถิติ
	วิศวกรคุณไม่คงใจ	วิศวกรคุณไม่คง ๑	วิศวกรคุณไม่คง ๒	วิศวกรคุณไม่คง ๓	วิศวกรคุณไม่คง ๔	พิรุณเมฆคุณไม่คง ๑	พิรุณเมฆคุณไม่คง ๒	พิรุณเมฆคุณไม่คง ๔	
งานล้ำเดียง (Trains) หลบกันไม่พื้น ชนกันบริเวณทางสันบนเล็ก	3	3	2	3	1	1	2	2	1 2 2 2 2.000
รอกอยเนื่องจากช่องชั้นชุมสับเปลี่ยนราง (Car Shifter)	3	2	2	2	1	1	1	1	1 1 1 1 1.500
รอกอยเนื่องจากช่องชั้นชุมราง	3	1	2	2	1	1	1	1	2 1 1 1 1.500
รถขุดตัก (Back hoe) ชำรุดกะทันหัน ใช้การไม่ได้	4	2	2	3	2	2	3	3	3 3 3 3 2.700
อุปกรณ์ขนถ่ายลำดับผังอุโมงค์ (Erector Feeder / hoist) ขัดข้อง	3	3	2	3	1	1	3	3	3 3 3 3 2.500
Erector มีปัญหาขัดข้องขณะติดตั้งผังอุโมงค์	3	2	2	3	1	1	3	3	1 3 3 3 2.200
ผังอุโมงค์เสียหายเนื่องมาจากการติดตั้ง	3	2	2	2	2	1	2	2	1 2 2 2 1.900
หัวฉีดน้ำปูนชำรุดกะทันหัน ใช้การไม่ได้	3	1	2	2	2	1	1	1	2 1 1 1 1.600
บีบันและท่อส่งน้ำปูนชำรุด	3	2	2	2	1	1	1	1	2 1 1 1 1.600
รอกอยการผลสมชีเมนต์เกริาร์ด เมื่อจากการเปลี่ยนแปลงความซึ้งของวัสดุส่วนผสม	3	1	3	2	1	1	2	2	2 2 2 2 1.900
ไม่ผลสมชีเมนต์เกริาร์ดชำรุดกะทันหัน ใช้การไม่ได้	3	3	3	2	1	1	2	2	1 2 2 2 2.000
รถล้ำเดียงพ่วงงาน (Passenger car) ตกงาน	3	1	2	3	1	1	1	1	1 1 1 1 1.500
กระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้าขัดข้อง / หยุดจ่ายไฟ	3	2	2	3	1	1	1	1	1 1 1 1 1.700

ตารางที่ จ3 (ต่อ) ค่าระดับความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินสำหรับด้านผลกระทบต่อต้นทุนก่อสร้างเนื่องจากการเกิดปัจจัยเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยงด้านเทคนิค	วิเคราะห์อุบัติเหตุ	ค่าระดับความเสี่ยง								ค่าสถิติ	
		วิศวกรอุบัติเหตุ	วิศวกรอุบัติเหตุ	วิศวกรอุบัติเหตุ	วิศวกรอุบัติเหตุ	วิศวกรอุบัติเหตุ	ไฟร์แมนอุบัติเหตุ	ไฟร์แมนอุบัติเหตุ	TBM Operator 1	TBM Operator 2	
สายส่งแรงดึงเกิดการลัดวงจร	3	3	3	3	1	1	2	2	2	2	2.3 2.200
น้ำประปาไม่เหล็ด เนื่องจากการประปาหยุดจ่ายน้ำ	3	2	3	3	1	1	2	2	2	2	2.100
รอกอยู่เนื่องจากช่องแคมท่อน้ำประปาร้าวไหล ภายในอุบัติเหตุ	3	2	2	2	2	1	2	2	1	1	2 1.800
ระบบปรับอากาศภายในอุบัติเหตุขัดข้อง	4	2	2	3	2	2	2	2	1	1	2 2.100
ระบบพัดลมระบายน้ำอากาศขัดข้อง	4	2	2	3	2	3	2	2	1	1	2 2.200
ห้องน้ำอากาศชำรุดเสียหาย	4	2	2	2	3	2	1	1	1	2	2 2.000
เกิดการเขียงตัวของปล่องอุบัติเหตุ	3	3	2	4	2	2	2	2	2	2	2 2.400
การจราจรปล่องอุบัติเหตุค่าระดับที่ต้องการ	3	3	2	4	2	3	3	3	1	2	3 2.600
หยุดรอเนื่องจากเปลี่ยนแปลงแบบก่อสร้างกะทันหัน	2	1	2	4	1	1	3	3	3	3	3 2.300
หยุดรอเนื่องจากเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดกะทันหัน	2	1	2	4	1	1	3	3	3	3	3 2.300
พบข้อผิดพลาด หรืออุบัติเหตุร่องในแบบก่อสร้าง ส่งผลให้การก่อสร้างต้องหยุดรอชั่วคราว	2	1	2	4	1	2	2	3	2	1	2 2.000

ตารางที่ ๑๔ ค่าระดับความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินในด้านระยะเวลาสำหรับรือรอยแก้ไขสถานการณ์เมื่อจากการเกิดปัจจัยเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยงด้านเทคนิค	ค่าระดับความเสี่ยง								ค่าสถิติ		
	วิศวกรผู้ไม่มีคุณภาพ	วิศวกรผู้มีคุณภาพ ๑	วิศวกรผู้มีคุณภาพ ๒	วิศวกรผู้มีคุณภาพ ๓	วิศวกรผู้มีคุณภาพ ๔	พนักงานผู้มีคุณภาพ ๑	พนักงานผู้มีคุณภาพ ๒	พนักงานผู้มีคุณภาพ ๓	TBM Operator ๑	TBM Operator ๒	ข้อมูล (Mode)
พบสภาพขั้นดีนั่นไม่แน่นอน	2	1	1	1	1	1	2	2	2	2	1,2
พบสภาพแรงดันน้ำได้ดีนสูง	3	1	1	1	1	1	1	2	2	1	1
เกิดพายุฝนฟ้าคะนองรุนแรง	3	1	1	1	2	1	2	1	1	2	1
เกิดแผ่นดินไหว	3	2	2	3	2	3	2	2	3	3	2,3
มองเตอร์ส่วน Cutter Head มีอุณหภูมิขึ้นสูงเกินกำหนด	2	1	4	1	2	2	2	1	2	2	2
ระบบตรวจวัดค่าต่างๆของหัวเจาะคิดเคลื่อน	2	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2.100
พ่นกัดหน้าดินบริเวณ Cutter Head ชำรุด	3	2	3	2	1	3	2	1	1	1	1
ความเข้มข้นสารละลายของสารผสมเพิ่ม (Additive) ไม่เหมาะสมต่ออัตราขุดเจาะ	3	2	2	1	2	1	2	2	2	2	1.900
สกูค่อนเบเยอร์ ชำรุดหรือติดขัดเนื่องจากดิน / เศษวัสดุอุดตัน	2	2	2	2	1	2	2	2	2	1	2
มองเตอร์ส่วนขับเคลื่อนสกูค่อนเบเยอร์ ชำรุดกะทันหัน ใช้การไม่ได้	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2.000
สายพานลำเลียงติดขัดเนื่องจากดิน / เศษวัสดุอุดตัน	2	1	2	1	2	2	1	1	1	1	1.400
สายพานลำเลียงชำรุด / อีกขาด กะทันหัน ใช้การไม่ได้	2	2	2	2	1	1	2	2	2	2	1.800
น้ำมันหล่อลื่นภายในอุปกรณ์เสื่อมสภาพ	3	3	2	1	1	1	2	2	1	2	1,2

ตารางที่ ๑๔ (ต่อ) ค่าระดับความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินในด้านระยะเวลาสำหรับรุคโดยหรือแก่ไขสถานการณ์เมื่อจากการเกิดปัจจัยเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยงด้านเทคนิค	ค่าระดับความเสี่ยง									ค่าสถิติ		
	วิเคราะห์โภมค์ชากุล	วิเคราะห์โภมค์ ๑	วิเคราะห์โภมค์ ๒	วิเคราะห์โภมค์ ๓	วิเคราะห์โภมค์ ๔	ไฟร์แมนโภมค์ ๑	ไฟร์แมนโภมค์ ๒	ไฟร์แมนโภมค์ ๔	TBM Operator ๑	TBM Operator ๒		
น้ำมันไฮดรอลิกภายในอุปกรณ์ปริมาณลดลง / ไม่เพียงพอ	3	2	2	1	2	1	1	1	1	1	1.500	
ไส้กรองน้ำมันไฮดรอลิกอุดตัน	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1.300	
วาล์ฟฟ้าเข้ารูด	2	3	2	1	1	2	2	2	1	2	1.800	
ห้องน้ำมันไฮดรอลิกภายในอุปกรณ์ร้าวซึม	2	2	2	1	2	1	1	1	1	1	1.400	
หัวขุดเจาะเปลี่ยนแปลงของจากแนวการขุดเจาะเนื่องจากไฮดรอลิกแจ็คชำรุด กะทันหัน	2	2	2	1	2	1	1	1	2	1	1.2	1.500
การทำงานของระบบนำร่องอัตโนมัติ (Robotec) คลาดเคลื่อน	2	2	2	1	1	2	1	1	2	3	2	1.700
กระแทกไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายภายในโครงสร้างขัดข้อง	2	2	2	1	2	1	1	1	1	1	1	1.400
กระแทกไฟฟ้าจากระบบสนับสนุนการขุดเจาะ (Back up System) ขัดข้อง	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	2	1.700
รอยกช้ำรุดกะทันหัน ใช้การไม่ได้	3	2	3	2	3	3	1	2	2	2	2	2.300
สายรัดยึดจับสตุ ของรอยกช้ำรุดกะทันหัน ใช้การไม่ได้	2	1	2	1	2	1	2	2	1	1	1.2	1.500
หัวรถลากตกราง	3	2	2	1	2	3	1	1	1	1	1	1.700

ตารางที่ ๑๔ (ต่อ) ค่าระดับความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินในด้านระยะเวลาสำหรับรุคโดยหรือแก้ไขสถานการณ์เมื่อจากการเกิดปัจจัยเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยงด้านเทคนิค	ค่าระดับความเสี่ยง								ค่าสถิติ		
	วิศวกรชั้น級 1	วิศวกรชั้น級 2	วิศวกรชั้น級 3	วิศวกรชั้น級 4	พัฒนาชั้น級 1	พัฒนาชั้น級 2	พัฒนาชั้น級 3	TBM Operator 1	TBM Operator 2	ขั้นตอน (Mode)	ต่อราย (Mean)
หัวรถลากชำรุดกะทันหัน ใช้การไม่ได้	3	3	2	1	2	2	2	1	2	2	2.000
หัวรถลากมีกำลังไม่เพียงพอในการลากถูง	3	2	2	1	3	2	2	2	1	2	2.000
รุคโดยการเปลี่ยนหัวรถลาก	3	1	2	1	2	1	1	1	1	1	1.400
รถบรรทุกเดินเข้ารุดกะทันหัน ใช้การไม่ได้	3	2	2	1	3	2	1	1	1	1	1.700
รถบรรทุกเดินเข้ารุดกะทันหัน ใช้การไม่ได้	3	2	2	1	2	2	1	1	1	1	1.600
รุคโดยการเปลี่ยนรถบรรทุกเดิน	3	1	2	1	4	2	1	1	1	1	1.700
รุคโดยรถบรรทุกเดินที่นำดินไปทิ้งกลับเข้าสู่อุโมงค์	3	1	2	1	1	1	1	1	2	1	1.400
รถบรรทุกผ่านอุโมงค์ทาง	3	1	3	1	3	1	1	1	1	1	1.600
รถบรรทุกผ่านอุโมงค์เข้ารุดกะทันหัน ใช้การไม่ได้	3	1	2	1	2	1	1	1	1	1	1.400
รุคโดยผ่านอุโมงค์ที่ถูกจำเลี้ยงจากปล่อง (Shaft) เข้าสู่อุโมงค์	3	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1.300
เปลี่ยนผ่านอุโมงค์ชั้นใหม่ เมื่อจากเดินทางระหว่างการจำเลี้ยง	3	1	2	1	2	2	1	1	1	1	1.500
เปลี่ยนผ่านอุโมงค์ชั้นใหม่ เมื่อจากจำเลี้ยงมาผิดตำแหน่ง	3	1	2	1	1	2	1	1	1	1	1.400
รถบรรทุกซึ่เมนต์เกรตต์ต์เดิน	3	1	2	1	2	1	1	1	1	1	1.400
รถบรรทุกซึ่เมนต์เกรตต์เข้ารุดกะทันหัน ใช้การไม่ได้	3	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1.300

ตารางที่ ๔ (ต่อ) ค่าระดับความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินในด้านระยะเวลาสำหรับรือครอบหรือแก้ไขสถานการณ์เนื่องจากการเกิดปัจจัยเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยงด้านเทคนิค	วิศวกรรมศาสตร์อาชญากรรม	ค่าระดับความเสี่ยง								ค่าสถิติ	
		บุคลากรภายนอก ๑	บุคลากรภายนอก ๒	บุคลากรภายนอก ๓	บุคลากรภายนอก ๔	ผู้รักษาความปลอดภัย	ผู้รับเหมาภายนอก ๑	ผู้รับเหมาภายนอก ๒	TBM Operator ๑	TBM Operator ๒	จำนวน (Mode)
ขบวนลำเลียง (Trains) หลบกันไม่ทัน ชนกันบริเวณทางสีบนลีก	3	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1.400
รือครอบเนื่องจากซ้อมแซมจุดสับเปลี่ยนราง (Car Shifter)	3	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1.400
รือครอบเนื่องจากซ้อมแซมราง	3	3	2	1	1	1	1	1	1	1	1.500
รถขุดตัก (Back hoe) ชำรุดกะทันหัน ใช้การไม่ได้	4	2	2	2	3	2	2	2	2	2	2.300
อุปกรณ์ขนถ่ายลำเลียงแผ่นอุโมงค์ (Erector Feeder / hoist) ขัดข้อง	3	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2.000
Erector มีปัญหาขัดข้องขณะติดตั้งแผ่นอุโมงค์	3	2	2	2	2	1	2	2	1	1	1.800
แผ่นอุโมงค์เสียหายเนื่องมาจากการติดตั้ง	3	1	2	1	2	1	1	1	1	1	1.400
หัวฉีดน้ำปูนชำรุดกะทันหัน ใช้การไม่ได้	3	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1.300
ปืนและห่อส่งน้ำปูนชำรุด	3	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1.400
รือครอบการแสดงชิ้นเมนต์เกร้าว เนื่องจากการเบี่ยงเบนความชันของวัสดุส่วนผสม	3	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1.400
ไม่ผสมชิ้นเมนต์เกร้าวชำรุดกะทันหัน ใช้การไม่ได้	3	2	2	1	1	1	2	2	1	2	1.700
รถลำเลียงพนักงาน (Passenger car) ตกrazier	3	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1.300
กระแทกไฟฟ้าจากการไฟฟ้าขัดข้อง / หยุดจ่ายไฟ	3	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1.500

ตารางที่ ๑๔ (ต่อ) ค่าระดับความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินในด้านระยะเวลาสำหรับรอกอยหรือแก้ไขสถานการณ์เมื่อจากการเกิดปัจจัยเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยงด้านเทคนิค	ค่าระดับความเสี่ยง								ค่าสถิติ		
	วิศวกรชั้น級 1	วิศวกรชั้น級 2	วิศวกรชั้น級 3	วิศวกรชั้น級 4	พัฒนาชั้น級 1	พัฒนาชั้น級 2	พัฒนาชั้น級 3	TBM Operator 1	TBM Operator 2	จำนวน (Mode)	ตัวเลข (Mean)
สายส่งแรงดึงเกิดการลัดวงจร	3	2	2	1	1	2	2	1	2	2	1.800
น้ำประปาไม่หลุดเนื่องจากการประปาหยุดจ่ายน้ำ	3	2	2	2	1	2	2	1	1	2	1.800
รอกอยเนื่องจากช่องแม่น้ำประปารั่วไหล ภายในอุโมงค์	3	2	2	1	2	1	2	1	1	2	1.700
ระบบปรับอากาศภายในอุโมงค์ขัดข้อง	3	2	2	1	2	1	2	1	1	2	1.800
ระบบพัดลมระบายน้ำอากาศขัดข้อง	3	2	2	1	2	1	1	1	1	1	1.600
ห้องน้ำอากาศชำรุดเสียหาย	3	1	2	1	3	1	1	1	2	1	1.600
เกิดการเอียงตัวของปล่องอุโมงค์	3	4	2	4	2	2	3	3	2	2.3	2.800
การจมปล่องอุโมงค์โดยค่าระดับที่ต้องการ	3	4	2	4	2	3	2	1	2	2	2.500
หยุดรอน้ำจากเปลี่ยนแปลงแบบก่อสร้างกะทันหัน	2	2	2	3	1	1	2	2	2	2	1.900
หยุดรอน้ำจากเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดกะทันหัน	2	2	2	3	1	1	2	2	2	2	1.900
พบข้อผิดพลาด หรืออุบัติภัยในแบบก่อสร้าง สงสัยให้การก่อสร้างต้องหยุดรอชั่วคราว	2	2	2	3	1	1	2	2	2	2	1.900

ภาคผนวก ฉ

ค่าระดับความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินสำหรับด้านบริหารจัดการ

ตารางที่ ช1 ค่าระดับความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินสำหรับด้านบริหารจัดการ

ปัจจัยเสี่ยงด้านบริหารจัดการ	ค่าระดับความเสี่ยง					ค่าสถิติ
	ของผู้รับผลกระทบ	ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม	วิศวกรสำนักงานอนุฯ	ผู้จัดการฝ่ายก่อสร้าง 1	ฐานเม้ม (Mode)	
ช่วงผู้มีอ/ แรงงาน	1	1	1	2	1	1.250
ขาดทักษะและประสบการณ์	2	2	2	2	2	2.000
ได้ผลิตภาพในปริมาณต่ำ	2	2	2	3	2	2.250
คุณภาพของงานไม่ได้ตามที่ต้องการ	2	3	2	2	2	2.250
งานไม่เสร็จตามกำหนดเวลา	2	2	2	2	2	2.000
ขาดความเข้าใจในคำสั่งการ	1	2	2	2	2	1.750
ขาดงานโดยไม่มีสาเหตุ	1	1	2	1	1	1.250
ปริมาณแรงงานไม่เพียงพอ	1	1	1	2	1	1.250
ผู้รับผิดชอบช่วง						
ขาดสภาพคล่อง	1	2	1	2	1,2	1.500
ขาดทักษะและประสบการณ์	1	1	1	2	1	1.250
งานไม่เสร็จตามกำหนดเวลา	2	3	2	2	2	2.250
ได้ผลิตภาพในปริมาณต่ำ	2	2	2	2	2	2.000

ตารางที่ ฉบับที่ 1 (ต่อ) ค่าระดับความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินสำหรับด้านบริหารจัดการ

ผู้รับผิดชอบ (ต่อ)	ปัจจัยเสี่ยงด้านบริหารจัดการ	ค่าระดับความเสี่ยง				ค่าสถิติ
		1 มากที่สุด	2 ปานกลาง	3 น้อย	4 น้อยที่สุด	
คุณภาพของงานไม่ได้ตามที่ต้องการ		3	2	3	2	2.3 2.500
การควบคุมสิ่งการรับเข้าง่ายทำให้ไม่ต้องการ		2	2	3	3	2.3 2.500
ผู้รับผิดชอบงานหลายโครงการในคราวเดียวกัน		3	3	1	2	3 2.250
ศศิพ / ฟอร์แมต						
ขาดความรับผิดชอบในงาน		2	2	2	3	2 2.250
ขาดงานโดยไม่มีสาเหตุ		1	1	2	2	1.2 1.500
ขาดทักษะและประสบการณ์		1	1	1	3	1 1.500
วิศวกร						
ขาดความรับผิดชอบในงาน		2	1	2	2	2 1.750
ขาดทักษะและประสบการณ์		1	1	1	2	1 1.250
รับผิดชอบงานหลายโครงการในคราวเดียวกัน		1	1	1	2	1 1.250
เปลี่ยนตัววิศวกรผู้ควบคุมงานป่วยครั้ง		2	2	2	2	2 2.000

ตารางที่ ฉบับ ค่าระดับความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินสำหรับด้านบริหารจัดการ

ปัจจัยเสี่ยงด้านบริหารจัดการ	ค่าระดับความเสี่ยง				ค่าสถิติ	
	รายผู้จัดการโครงการ	ผู้จัดการฝ่ายวิสาหกรรม	วิศวกรสำนักงานอนุโถ	ผู้จัดการฝ่ายกำกับดูแล 1	ฐานเมียน (Mode)	ต่ำสุด (Mean)
ผู้ดูแล / เจ้าของบริษัท						
ขาดทักษะในการบริหาร	2	1	2	2	2	1.750
ขาดประสบการณ์ในงานก่อสร้างอุบัติ	3	3	1	3	3	2.500
ขาดความเข้าใจในเงื่อนไขสัญญา	1	1	1	2	1	1.250
ขาดความสามารถในการแสวงหาแหล่งเงินทุน	1	1	1	3	1	1.500
ขาดความสามารถในการต่อรองจากเจ้าของเงิน	1	2	1	1	1	1.250
วัสดุดีบ / วัสดุอุปกรณ์						
บัญหาราคาวัสดุ อุปกรณ์ก่อสร้างสูงขึ้นกว่าที่ประมาณการไว้ในใบเสนอราคา	3	3	2	3	3	2.750
บัญหาราชการแคลนวัสดุ อุปกรณ์ก่อสร้าง	1	2	2	3	2	2.000
การขนส่งวัสดุ อุปกรณ์ก่อสร้างลำช้า	2	3	2	3	2,3	2.500
วัสดุ อุปกรณ์ก่อสร้างมีคุณภาพต่ำ	1	1	1	1	1	1.000
วัสดุก่อสร้างเสียหายระหว่างการขนส่ง	2	2	2	3	2	2.250
วัสดุก่อสร้างเสียหายระหว่างการขนส่ง	2	2	2	3	2	2.250

ตารางที่ ฉบับที่ 1 (ต่อ) ค่าระดับความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินสำหรับด้านบริหารจัดการ

ปัจจัยเสี่ยงด้านบริหารจัดการ	ค่าระดับความเสี่ยง				ค่าสถิติ	
	ของผู้รับผลกระทบ	ผู้ดูแลงานฝ่ายบริหาร	วิศวกรรมสำนักงานอนามัย	ผู้ดูแลงานฝ่ายกษาสั่ง 1	ฐานเมียน (Mode)	ต่ำสุด (Mean)
เครื่องจักรกลนัก						
เครื่องจักรกลให้ประสิทธิภาพการทำงานต่ำ	1	1	2	2	1,2	1.500
เครื่องจักรกลชำรุดบ่อย	2	2	2	2	2	2.000
เครื่องจักรกลมีปริมาณไม่เพียงพอต่อการใช้งาน	1	1	1	1	1	1.000
เครื่องจักรกลใช้เวลาซ่อมแซมนาน เนื่องจากอาการจัดซื้ออุปกรณ์เปลี่ยน	2	2	2	1	2	1.750
ด้านการปฏิบัติงาน						
ปัญหาในการควบคุมคุณภาพ	2	2	1	3	2	2.000
ปัญหานี้เนื่องจากภาระวางแผนงานก่อสร้างไม่เหมาะสม	2	2	2	2	2	2.000
ปัญหาจากการประสานงานในองค์กร	2	2	2	3	2	2.250
ด้านความปลอดภัยและอุบัติเหตุ						
การเกิดอุบัติเหตุรุนแรงขณะก่อสร้าง	2	2	1	2	2	1.750
การละเลยการติดตั้งเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์เตือน บริเวณเขตอันตราย	1	1	1	3	1	1.500
ขาดการตรวจสอบและจัดอบรมพนักงานในเรื่องความปลอดภัย	1	1	1	2	1	1.250

ตารางที่ ฉบับ ค่าระดับความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินสำหรับด้านบริหารจัดการ

ปัจจัยเสี่ยงด้านบริหารจัดการ	ค่าระดับความเสี่ยง				ค่าสถิติ	
	ร้อยละผู้จัดการที่มองการ	ผู้จัดการฝ่ายวิชาชีวกรรม	วิชาวางสำหรับงานอาชญากรรม	ผู้จัดการฝ่ายก่อสร้าง 1	ฐานเมียน (Mode)	ต่ำสุด (Mean)
ด้านผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมบริuren ใกล้เคียง						
การก่อสร้างก่อปัญหาเหตุเดือดร้อนร้าว่ายต่อชุมชนใกล้เคียง	2	3	1	2	2	2.000
ปัญหาจากการก่อมลพิษต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม	1	2	1	3	1	1.750
ผู้ว่าจ้าง / ผู้ควบคุมงาน / ตัวแทนของผู้ว่าจ้าง / บริษัทที่ปรึกษา						
ขาดความเข้าใจในหน้าที่ และบทบาทของตนเอง	1	1	1	2	1	1.250
ขาดทักษะและประสบการณ์	1	1	2	2	1,2	1.500
ปัญหาจากความล่าช้าในการอนุมัติรัศดุ และแบบก่อสร้าง	2	2	2	2	2	2.000
ปัญหาจากการเปลี่ยนแปลงงาน	4	4	4	2	4	3.500
ปัญหาการติดต่อประสานงานกันระหว่างองค์กร	2	2	1	3	2	2.000
ปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน	1	1	1	2	1	1.250
ปัญหาการเบิกเงินค่างดงานให้แก่ผู้รับจ้างล่าช้า	2	2	1	2	2	1.750

ตารางที่ ฉบับ ค่าระดับความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินสำหรับด้านบริหารจัดการ

ปัจจัยเสี่ยงด้านบริหารจัดการ	ค่าระดับความเสี่ยง				ค่าสถิติ	
	รวมผู้จัดการในโครงสร้าง	ผู้จัดการฝ่ายบริหารงาน	วิศวกรรมสถานอนุภูมิ	ผู้จัดการฝ่ายก่อสร้าง 1	ฐานเมียน (Mode)	ต่ำสุด (Mean)
ผู้ให้ภัยเงิน/แหล่งเงินทุน/สถาบันการเงิน						
ปัญหาการซ้ายเงินล่าช้า	1	1	1	2	1	1.250
ปัญหาจากภาวะเศรษฐกิจผันผวน เป็นเหตุให้เงื่อนไขในการภัยเงิน ต้องการหลักประกันเพิ่มมากขึ้น	1	1	1	2	1	1.250
ด้านพื้นที่ก่อสร้าง						
ปัญหาทางเข้า-ออกคับแครบ	1	1	2	2	1,2	1.500
ปัญหาพื้นที่ก่อสร้างใกล้ชิดกับชุมชนข้างเดียว	3	4	2	2	2	2.750
ปัญหาเรื่องการราชราน	3	3	3	2	3	2.750
ปัญหาจากกฎหมายท้องถิ่น เช่น ห้ามการทำงานในเวลากลางคืน หรือการไม่อนุญาตให้รับรถทุกวิ่งในช่วงในง เร่งด่วน	1	1	1	3	1	1.500
ปัญหาการขาดพื้นที่เพิ่งประสงค์ เช่น เสาเข็มสะพาน, ใบถนนสถาบัน, ใบถนนวัดตุ หรือวัดตุเชือเพลิง เช่น น้ำมัน เชือเพลิง, ก้าชธรรมชาติ	2	2	1	2	2	1.750

ตารางที่ ฉบับ 1 (ต่อ) ค่าระดับความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินสำหรับด้านบริหารจัดการ

ปัจจัยเสี่ยงด้านบริหารจัดการ	ค่าระดับความเสี่ยง					ค่าสถิติ
	ของผู้จัดการโดยตรง	ผู้จัดการฝ่ายวิชาการ	วิศวกรส่วนงานอนุวัตร	ผู้จัดการฝ่ายก่อสร้าง 1	จำนวน (Mode)	
ด้านส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง						
การเปลี่ยนแปลงนโยบาย กฎ และข้อบังคับต่างๆ อย่างกะทันหัน	2	2	1	3	2	2.000
ความล่าช้าจากการขออนุญาต-อนุมัติ จากส่วนราชการ	2	2	1	2	2	1.750
ปัญหาจากการชazoleโครงการ เนื่องจากการปรับเปลี่ยนผู้บังคับบอ	2	2	1	3	2	2.000
ด้านเศรษฐศาสตร์มหภาค						
ปัญหาจากภาวะเงินเฟ้อ	2	2	1	2	2	1.750
ปัญหาจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา	2	2	1	3	2	2.000
ปัญหาจากอัตราดอกเบี้ย	1	2	1	2	1,2	1.500
ปัญหาจากอัตราค่าแรงสูงกว่าที่ประมาณการไว้	4	3	1	3	3	2.750

ภาคผนวก ๊ช

การคำนวณคะแนนความเสี่ยง

ตารางที่ ช1 การคำนวณคะแนนความเสี่ยง

กลุ่มปัจจัยเสี่ยง	ค่าถ่วงน้ำหนักเฉลี่ยกลุ่มปัจจัยหลัก	ค่าถ่วงน้ำหนักเฉลี่ยกลุ่มปัจจัยรอง	ค่าถ่วงน้ำหนักเฉลี่ยกลุ่มปัจจัยย่อย	ปัจจัยเสี่ยง	ค่าถ่วงน้ำหนักเฉลี่ยปัจจัยเสี่ยง	ระดับการประเมินด้านเทคนิค						
ด้านเทคนิค					โอกาสของภัยติด (1)	อัตราการชุดเจาะ (2)	ต้นทุนก่อสร้าง (3)	ระยะเวลาสำหรับการแก้ไข (4)	ระดับการประเมินด้านบริหาร (5)	รวม (6) = (1)+(2)+(3)+(4)	ค่าถ่วงน้ำหนักสุดท้าย* (7)	คะแนนความเสี่ยง (8) = (6)×(7)
1.ด้านสภาพทางธรณีวิทยา	0.308			พบสภาพชั้นดินไม่แน่นอน	0.399	2	2	2	2	8	0.123	0.983
				พบสภาพแรงดันน้ำได้ต้นสูง	0.601	2	1	2	1	6	0.185	1.113
2.ด้านสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ	0.159			เกิดพายุฝนฟ้าคะนองรุนแรง	0.419	2	2	1	1	6	0.067	0.401
				เกิดแผ่นดินไหว	0.581	1	3	3	3	10	0.092	0.924
3. ด้านกระบวนการขุดเจาะ	0.221											
3.1 ขั้นตอนการขุดเจาะ	0.273											
3.1.1 หัวเครื่องจักรเจาะอุโมงค์		0.252		มอเตอร์ส่วน Cutter Head มีอุณหภูมิขึ้นสูงเกินกำหนด ระบบตรวจวัดค่าต่างๆของหัวเครื่องจักรคลาดเคลื่อน	0.299	2	2	3	2	9	0.005	0.041
				พินกัดหน้าดินบริเวณ Cutter Head ชำรุด	0.297	2	2	3	2	9	0.005	0.041
				ความเข้มข้นสารละลายของสารผสมเพิ่ม (Additive) ใน เนมาร์คส์	0.255	1	1	3	1	6	0.004	0.023
					0.148	2	3	3	2	10	0.002	0.022

*ค่าถ่วงน้ำหนักสุดท้ายคำนวณได้จาก ค่าถ่วงน้ำหนักเฉลี่ยกลุ่มปัจจัยหลัก x ค่าถ่วงน้ำหนักเฉลี่ยกลุ่มปัจจัยรอง x ค่าถ่วงน้ำหนักเฉลี่ยกลุ่มปัจจัยย่อย x ค่าถ่วงน้ำหนักเฉลี่ยปัจจัยเสี่ยง

ตารางที่ ช1 (ต่อ) การคำนวณค่าแนวความเสี่ยง

กลุ่มปัจจัยเสี่ยง	ค่าต่างหน้าที่ในสี่แยกกลุ่มปัจจัยหลัก	ค่าต่างหน้าที่ในสี่แยกกลุ่มปัจจัยรอง	ค่าต่างหน้าที่ในสี่แยกกลุ่มปัจจัยรอง	ปัจจัยเสี่ยง		ค่าต่างหน้าที่ในสี่แยกกลุ่มปัจจัยเสี่ยง	ระดับการประเมินด้านเทคนิค						รวม (6) = (1)+(2)+(3)+(4)	ค่าต่างหน้าที่ในสุดท้าย (7)	ค่าบวกของคะแนน (8) = (6)×(7)
				โอกาสของการเกิด (1)	อัตราการไม่อาจหา (2)		ต้นทุนก่อสร้าง (3)	ระยะเวลาสำหรับงานที่ (4)	ระดับการประเมินต่างๆตามริตรหาร (5)						
3.1.2 ระบบสกูคอนเวเยอร์ และสายพานลำเลียง	0.120	0.303	2	2	2	2	2	2	8	0.002	0.018				
		0.309	1	3	2	2	2	2	8	0.002	0.018				
		0.160	2	2	3	1	1	1	8	0.001	0.009				
		0.228	1	2	3	2	2	2	8	0.002	0.013				
3.1.3 ระบบหล่อลีน / ระบบไฮดรอลิก	0.226	0.217	1	2	3	2	2	2	8	0.003	0.024				
		0.164	1	1	1	1	1	1	4	0.002	0.009				
		0.226	1	1	2	1	1	1	5	0.003	0.015				
		0.224	2	2	2	2	2	2	8	0.003	0.024				
		0.170	1	1	2	1	1	1	5	0.002	0.012				
3.1.4 ระบบควบคุมแนวการขุดเจาะ	0.178	0.344	2	2	1	2	2	2	7	0.004	0.026				

ตารางที่ ช1 (ต่อ) การคำนวณค่าแนวความเสี่ยง

กลุ่มปัจจัยเสี่ยง		ค่าถ่วงน้ำหนักเฉลี่ยรวมปัจจัยหลัก	ค่าถ่วงน้ำหนักเฉลี่ยรวมปัจจัยรอง	ค่าถ่วงน้ำหนักเฉลี่ยรวมปัจจัยอ้อม	ปัจจัยเสี่ยง	ค่าถ่วงน้ำหนักเฉลี่ยรวมปัจจัยเสี่ยง	ระดับการประเมินด้านเทคนิค					รวม (6)=(1)+(2)+(3)+(4)	ค่าถ่วงน้ำหนักสุดท้าย (7)	คะแนนความเสี่ยง (8)=(6)X(7)
							โอกาสของการเกิด (1)	อัตราการขัดเจ้า (2)	ต้นทุนก่อสร้าง (3)	ระยะเวลาสำหรับการแก้ไข (4)	ระดับการประเมินต้นทุนริบาร (5)			
					การทำงานของระบบนำร่องอัตโนมัติ (Robotec) คลาดเคลื่อน	0.656	2	2	1	2		7	0.007	0.049
3.1.5 ระบบส่งผลังงานให้หัวเจาะ		0.224			กระแสงไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายภายในโครงการขัดข้อง	0.560	2	2	2	1		7	0.008	0.053
					กระแสงไฟฟ้าจากระบบสนับสนุนการขุดเจาะขัดข้อง	0.440	2	2	2	2		8	0.006	0.048
3.2 ขั้นตอนการคำนวณดินและผัง อุปกรณ์		0.186												
3.2.1 รถยก (Crane)		0.240			รถยกข้า孺ดกหันหัน ใช้การไม่ได้	0.647	2	3	3	2		10	0.006	0.064
					สายรัศย์เดบบัดดู ของรถยกข้า孺ดกหันหัน ใช้การไม่ได้	0.353	1	1	1	2		5	0.003	0.017
3.2.2 หัวรถลาก (Locomotive)		0.182			หัวรถลากข้า孺ดกหันหัน ใช้การไม่ได้	0.257	1	2	2	1		6	0.002	0.012
					หัวรถลากมีกำลังไม่เพียงพอในการลากງ	0.343	2	2	2	2		8	0.003	0.020
					รอบยกการเปลี่ยนหัวรถลาก	0.214	1	1	1	2		5	0.002	0.008
						0.187	2	1	1	1		5	0.001	0.007

ตารางที่ ช1 (ต่อ) การคำนวณค่าแนวความเสี่ยง

กลุ่มปัจจัยเสี่ยง	ค่าต่างหนันเกณฑ์อย่างต่ำปัจจัยหลัก	ค่าต่างหนันเกณฑ์อย่างต่ำปัจจัยรอง	ค่าต่างหนันภัยครisisอย่างต่ำปัจจัยรอง	ปัจจัยเสี่ยง	ค่าต่างหนันเกณฑ์อย่างต่ำปัจจัยเสี่ยง	ระดับการประเมินด้านเทคนิค					รวม (6)=(1)+(2)+(3)+(4)	ค่าต่างหนันภัยครisis (7)	รายได้ทางภาษี (8)=(9)X(7)
						โภคภาระภารกิจ (1)	อัตราติดเชื้อ (2)	ต้นทุนภัยครisis (3)	ระยะเวลาสำหรับการแก้ไข (4)	อัตราคงเหลือคงทิ้ง (5)			
3.2.3 รถบรรทุกดิน	0.128	รถบรรทุกดินแทรก		รถบรรทุกดิน	0.383	2	2	2	1		7	0.002	0.014
				รถบรรทุกดินชำรุดกะทันหัน ใช้การไม่ได้	0.316	2	2	2	1		7	0.002	0.012
				รถอย่างรถบรรทุกดินที่นำดินไปทิ้งกลับเข้าสู่อุโมงค์	0.155	2	2	1	1		6	0.001	0.005
				รถอย่างรถบรรทุกดินที่นำดินไปทิ้งกลับเข้าสู่อุโมงค์	0.145	1	2	1	1		5	0.001	0.004
3.2.4 รถบรรทุกผังอุโมงค์	0.123	รถบรรทุกผังอุโมงค์แทรก		รถบรรทุกผังอุโมงค์	0.243	2	2	2	1		7	0.001	0.009
				รถบรรทุกผังอุโมงค์ชำรุดกะทันหัน ใช้การไม่ได้	0.268	2	2	2	1		7	0.001	0.009
				รถอย่างผังอุโมงค์ที่ถูกชำรุดเฉียบจากปล่อง (Shaft) เข้าสู่ อุโมงค์	0.117	2	1	1	1		5	0.001	0.003
				เปลี่ยนผังอุโมงค์ซึ่นใหม่ เนื่องจากชำรุดเฉียบจากการ ล้ำเสียง	0.175	1	1	2	1		5	0.001	0.004
				เปลี่ยนผังอุโมงค์ซึ่นใหม่ เนื่องจากชำรุดเฉียบมากต้องรื้อ ใหม่	0.196	2	2	2	1		7	0.001	0.007

ตารางที่ ช1 (ต่อ) การคำนวณค่าแบนความเสี่ยง

กลุ่มปัจจัยเสี่ยง	ค่าตัวน้ำหนักเฉลี่ยกลุ่มปัจจัยหลัก	ค่าตัวน้ำหนักเฉลี่ยกลุ่มปัจจัยรอง	ค่าตัวน้ำหนักเฉลี่ยกลุ่มปัจจัยเชิง	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับการประเมินด้านเทคนิค						ค่าตัวน้ำหนักเฉลี่ยรวมทั้งหมด (5)	ค่าตัวน้ำหนักเฉลี่ยห้าม (7)	คะแนนตามระดับความเสี่ยง (8) = (6)(X)(7)
					โภภาระภารกิจ (1)	อัตรากำไร (%) (2)	ต้นทุนก่อสร้าง (3)	ระยะเวลาดำเนินการแก้ไข (4)	คะแนนตามระดับความเสี่ยง (5)				
3.2.5 รถบรรทุกซีเมนต์เกราต์	0.113		0.113	รถบรรทุกซีเมนต์เกราต์ตอก grav	0.485	2	2	2	1	7	0.002	0.016	
				รถบรรทุกซีเมนต์เกราต์ข้ารุดกะทันหัน ใช้การไม่ได้	0.515	2	2	2	1	7	0.002	0.017	
3.2.6 การเดินรถ (Traffic)	0.098		0.098	ขบวน开来 (Trains) หลบกันไม่พัน ชนกันบริเวณร่างสับลักษณะ	0.449	1	2	2	1	6	0.002	0.011	
				รถโดยเนื่องจากช่องแซมขาดสับเปลี่ยนร่าง (Shifter)	0.289	1	1	1	1	4	0.001	0.005	
3.2.7 การขันถ่ายดินออกนอกโครงการ	0.117		0.117	รถขุดตัก (Back hoe) ข้ารุดกะทันหัน ใช้การไม่ได้	1.000	2	2	3	2	9	0.005	0.043	
				Erector Feeder / hoist มีปัญหาขัดข้องขณะขันถ่ายผังอุโมงค์	0.313	2	3	3	2	10	0.014	0.138	
3.3 ขั้นตอนการดาดฟุ้มอิมค์	0.200		0.200	Erector มีปัญหาขัดข้องขณะติดตั้งผังอุโมงค์	0.398	2	3	3	2	10	0.018	0.176	
				ผังอุโมงค์เสียหายเนื่องมาจากการติดตั้ง	0.288	1	2	2	1	6	0.013	0.076	

ตารางที่ ช1 (ต่อ) การคำนวณค่าคะแนนความเสี่ยง

กลุ่มปัจจัยเสี่ยง	ค่าตัวหนั่นเบรเดส์ยกสูงปัจจัยหลัก	ค่าตัวหนั่นเบรเดส์ยกสูงปัจจัยรอง	ค่าตัวหนั่นเบรเดส์ยกสูงปัจจัยชั้นนำ	ปัจจัยเสี่ยง					ระดับการประเมินด้านเทคนิค	รวม (6)=(1)+(2)+(3)+(4)	ค่าตัวหนั่นภัยสุดท้าย (7)	คะแนนความเสี่ยง (8)=(6)×(7)
				โอกาสของการเกิด (1)	อัตราการชุดเจาะ (2)	ต้นทุนการสร้าง (3)	ระยะเวลาสำหรับการแก้ไข (4)	ระยะเวลาประเมินต้านรบ杭 (5)				
3.4 ขั้นตอนการเก็บรัต	0.186		หัวฉีดน้ำปูนชำรุดกะทันหัน ใช้การไม่ได้	0.190	2	1	1	1		5	0.008	0.039
			ปืนและห่อส่งน้ำปูนชำรุด	0.273	2	2	1	1		6	0.011	0.067
			รอกอย่างการผ่อนชีเม็นต์เก็บรัต เนื่องจากการเปลี่ยนเป็น ความชื้นของวัสดุส่วนผสม	0.187	1	2	2	1		6	0.008	0.046
			ไม่ผ่อนชีเม็นต์เก็บรัตชำรุดกะทันหัน ใช้การไม่ได้	0.350	2	2	2	2		8	0.014	0.115
3.5 ด้านระบบสนับสนุนการชุดเจาะ	0.155											
3.5.1 การล้ำเลียงขันส่งพนักงาน		0.231	รถล้ำเลียงพนักงาน (Passenger car) ตกหาง	1.000	1	1	1	1		4	0.008	0.032
3.5.2 ระบบไฟฟ้ากำลัง		0.272	กระแสงไฟฟ้าจากการไฟฟ้าฯชัดช่อง / หยุดจ่ายไฟ	0.399	2	1	1	1		5	0.004	0.019
			สายส่งแรงสูงเกิดการลัดวงจร	0.601	1	2	3	2		8	0.006	0.045
3.5.3 ระบบน้ำประปา		0.198	น้ำประปาน้ำหล่ เนื่องจากการประปายหดจ่ายน้ำ	0.626	2	2	2	2		8	0.004	0.034
			รอกอยเนื่องจากช่องแซมท่อน้ำประปารั่วในลักษณะในอุโมงค์	0.374	2	2	2	2		8	0.003	0.020
3.5.4 ระบบระบายน้ำอากาศ		0.300	ระบบปรับอากาศภายในอุโมงค์ชัดช่อง	0.377	2	2	2	2		8	0.004	0.031

ตารางที่ ช1 (ต่อ) การคำนวณคะแนนความเสี่ยง

กลุ่มปัจจัยเสี่ยง				ปัจจัยเสี่ยง	ค่าตัวหนั่นเกลื่อนสี่แยกกลุ่มน้ำด้วยลักษณะ	ค่าตัวหนั่นหน้าที่เกลื่อนสี่แยกกลุ่มน้ำด้วยระยะ	ค่าตัวหน้าที่เกลื่อนสี่แยกกลุ่มน้ำด้วยระยะ	ระดับการประเมินด้านเทคนิค					คะแนนความเสี่ยง (8) = (6)×(7)
								โภคสมุนไพรที่กิด (1)	อัตราการขาด usage (2)	ต้นทุนก่อสร้าง (3)	ระยะเวลาสำหรับการแก้ไข (4)	ระดับการประเมินต้นทุนบริหาร (5)	
4. ด้านการก่อสร้างปล่องอุ่นคง (Shaft)	0.195			ระบบพัดลมระบายน้ำอากาศขั้ดข้อง	0.340	2	2	2	1			7	0.003 0.024
				หอน้ำอากาศชำรุดเสียหาย	0.284	3	2	2	1			8	0.003 0.023
5. ด้านแบบก่อสร้างและข้อกำหนด	0.116			เกิดการซึ่งก่อตัวของปล่องอุ่นคง	0.436	1	2	2	3			8	0.085 0.681
				การจำลองอุ่นคงโดยคำาระดับที่ต้องการ	0.564	2	2	3	2			9	0.110 0.991
				หยุดรอเนื่องจากเปลี่ยนแปลงแบบก่อสร้างกะทันหัน	0.350	2	3	3	2			10	0.041 0.407
				หยุดรอเนื่องจากเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดกะทันหัน	0.297	2	3	3	2			10	0.034 0.345
				พบข้อผิดพลาด หรืออุบัติเหตุในแบบก่อสร้าง ขึ้นเป็นเหตุให้การก่อสร้างต้องหยุดรอชั่วคราว	0.353	2	2	2	2			8	0.041 0.329
				รวมคะแนนความเสี่ยงจากการด้านเทคนิค									7.795

ตารางที่ ช1 (ต่อ) การคำนวณค่าแนวความเสี่ยง

กลุ่มปัจจัยเสี่ยง	ค่าต่างหน้าที่เฉลี่ยกลุ่มปัจจัยหลัก	ค่าต่างหน้าที่เฉลี่ยกลุ่มปัจจัยรอง	ค่าต่างหน้าที่เฉลี่ยกลุ่มปัจจัยอื่นๆ	ปัจจัยเสี่ยง	ค่าต่างหน้าที่เฉลี่ยปัจจัยเสี่ยง	ระดับการประเมินด้านเทคนิค			ค่าต่างหน้าที่เฉลี่ยตามริบาร์ด (5)	รวม (6)=(1)+(2)+(3)+(4)	ค่าต่างหน้าที่เฉลี่ยตามริบาร์ด (7)
						โภภาระทางการค้า (1)	อัตราการเปลี่ยนแปลง (2)	ต้นทุนกำกับสิริกัง (3)	ระยะเวลาสำหรับการแก้ไข (4)		
ด้านบริหารจัดการ											
1. ด้านบุคคลากร	0.175										
1.1 ช่างฝีมือ / แรงงาน		0.158		ขาดทักษะและประสบการณ์ ได้ผลิตภาพในปริมาณต่ำ คุณภาพของงานไม่ได้ตามที่ต้องการ งานไม่เสร็จตามกำหนดเวลา ขาดความเข้าใจในคำสั่งการ ขาดงานโดยมีสาเหตุ ปริมาณแรงงานไม่เพียงพอ	0.199 0.130 0.166 0.144 0.183 0.094 0.084			1 2 2 2 2 2 1		0.005 0.004 0.005 0.004 0.005 0.003 0.002	0.005 0.007 0.009 0.008 0.010 0.005 0.002
1.2 ผู้รับจำช่วง	0.115			ขาดสภาพคล่อง ขาดทักษะและประสบการณ์ งานไม่เสร็จตามกำหนดเวลา	0.124 0.225 0.140			2 1 2		0.002 0.005 0.003	0.005 0.005 0.006

ตารางที่ ช1 (ต่อ) การคำนวณคะแนนความเสี่ยง

กลุ่มปัจจัยเสี่ยง	ค่าต่างหน้าเงื่อยสูงปัจจัยหลัก	ค่าต่างหน้าหน้าเงื่อยสูงปัจจัยรอง	ค่าต่างหน้าหน้าเงื่อยสูงปัจจัยอื่นๆ	ปัจจัยเสี่ยง	ค่าต่างหน้าหน้าเงื่อยสูงปัจจัยเสี่ยง	ระดับการประเมินด้านเทคนิค		ค่าต่างหน้าหน้าเงื่อยสูงปัจจัยเสี่ยง (8) = (5) x (7)
						โภกสารของภารภิต (1)	อัตราการชุตเจาะ (2)	
1.3 สถาปัตย / ไฟร์แมน	0.218			ได้ผลิตภาพในปริมาณต่ำ	0.126			2
				คุณภาพของงานไม่ได้ตามที่ต้องการ	0.205			3
				การควบคุมสิ่งการรับเข้าห้องซ่อม ทำได้ไม่ดีเท่าที่ควร	0.097			3
				ผู้รับเข้าห้องซ่อมงานหลายโครงการ ในคราวเดียวกัน	0.084			3
1.4 วิศวกร	0.300			ขาดความรับผิดชอบในงาน	0.405			2
				ขาดงานโดยไม่มีสาเหตุ	0.227			2
				ขาดทักษะและประสบการณ์	0.368			1
1.5 ผู้จัดการ / เจ้าของบัญชี	0.209			ขาดความรับผิดชอบในงาน	0.369			2
				ขาดทักษะและประสบการณ์	0.315			1
				รับผิดชอบงานหลายโครงการในคราวเดียวกัน	0.163			1
				เปลี่ยนตัววิศวกรผู้ควบคุมงานบ่อยครั้ง	0.153			2
				ขาดทักษะในการบริหาร	0.242			2

ตารางที่ ช1 (ต่อ) การคำนวณค่าแนวความเสี่ยง

กลุ่มปัจจัยเสี่ยง	ค่าตัวแปรหนagogร่องสี่แยกกลุ่มปัจจัยหลัก	ค่าตัวแปรหนagogร่องสี่แยกกลุ่มปัจจัยรอง	ค่าตัวแปรหนagogร่องสี่แยกกลุ่มปัจจัยรอง	ปัจจัยเสี่ยง	ค่าตัวแปรหนagogร่องสี่แยกปัจจัยเสี่ยง	ระดับการประเมินด้านเทคนิค		รวม (6) = (1)+(2)+(3)+(4)	ค่าตัวแปรหนังสุดท้าย (7)	ค่าแนวความเสี่ยง (8) = (5)X(7)
						โอกาสของภารภัย (1)	อัตราการขุ่นชา乍 (2)			
				ขาดประสมการณ์ในงานก่อสร้างอุบัติ	0.271			3	0.010	0.030
				ขาดความเข้าใจในเงื่อนไขสัญญา	0.219			1	0.008	0.008
				ขาดความสามารถในการตรวจสอบงานแห่งสิ่งที่ก่อ	0.131			1	0.005	0.005
				ขาดความสามารถในการต่อรองจากเจ้าของเงิน	0.139			1	0.005	0.005
2. ด้านวัสดุ อุปกรณ์ก่อสร้างและเครื่องจักรกลหนัก	0.180									
2.1 วัสดุ อุปกรณ์ก่อสร้าง	0.556			ปัญหาคาดวัสดุ อุปกรณ์ก่อสร้างสูงขึ้นกว่าที่ประมาณการให้ไปเสนอราคา	0.152			3	0.015	0.046
				ปัญหาขาดแคลนวัสดุ อุปกรณ์ก่อสร้าง	0.259			2	0.026	0.052
				การขนส่งวัสดุ อุปกรณ์ก่อสร้างลำชา	0.121			3	0.012	0.036
				วัสดุ อุปกรณ์ก่อสร้างมีคุณภาพต่ำ	0.219			1	0.022	0.022
				วัสดุก่อสร้างเสียหายระหว่างการกักเก็บ	0.136			2	0.014	0.027
				วัสดุก่อสร้างเสียหายระหว่างการขนส่ง	0.113			2	0.011	0.023

ตารางที่ ช 1 (ต่อ) การคำนวณค่าแนวความเสี่ยง

กลุ่มปัจจัยเสี่ยง	ค่าต่างหนันเดลต้าก่อนปัจจัยเสี่ยง	ค่าต่างหนันเดลต้าก่อนปัจจัยเสี่ยง	ค่าต่างหนันเดลต้าก่อนปัจจัยเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ค่าต่างหนันเดลต้าก่อนปัจจัยเสี่ยง	ระดับการประเมินด้านเทคนิค		ค่าต่างหนันเดลต้าก่อนปัจจัยเสี่ยง	ค่าต่างหนันเดลต้าก่อนปัจจัยเสี่ยง
						โภภาระเบิก (1)	ต้นทุนการซื้อครึ่ง (3)		
2.2 เครื่องจักรกลหนัก	0.444			เครื่องจักรกลให้ประสิทธิภาพการทำงานต่ำ	0.198	โภภาระเบิก (1)	ต้นทุนการซื้อครึ่ง (3)	2	0.016 0.032
				เครื่องจักรกลชำรุดบ่อย	0.349				
				เครื่องจักรกลมีปริมาณไม่เพียงพอต่อการใช้งาน	0.224	โภภาระเบิก (1)	ต้นทุนการซื้อครึ่ง (3)	1	0.018 0.018
				เครื่องจักรกลใช้เวลาซ่อมแซมนาน เนื่องจากอุบัติเหตุ อะไหล่ไม่มาเปลี่ยน	0.229				
3. ด้านการปฏิบัติงาน	0.142			ปัญหาการขาดการควบคุมดูแลภาพ	0.377	โภภาระเบิก (1)	ต้นทุนการซื้อครึ่ง (3)	2	0.053 0.107
				ปัญหานี้เนื่องจากการวางแผนงานก่อสร้างไม่เหมาะสม	0.395				
				ปัญหานี้เนื่องจากการประสา้งงานนายในองค์กร	0.228				
4. ด้านความปลอดภัยและอุปกรณ์	0.112			การเกิดอุบัติเหตุรุนแรงขณะก่อสร้าง	0.433	โภภาระเบิก (1)	ต้นทุนการซื้อครึ่ง (3)	2	0.049 0.097
				การละเลยการติดตั้งเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์เตือน บริเวณเขตอันตราย	0.174				
				ขาดการตรวจสอบความปลอดภัยและจัดอบรม พนักงาน	0.393			1	0.020 0.020
									0.044 0.044
									(8)=(5)+(7)

ตารางที่ ช1 (ต่อ) การคำนวณคะแนนความเสี่ยง

กลุ่มปัจจัยเสี่ยง	ค่าต่างหนั้นเกณฑ์สูงปัจจัยหลัก	ค่าต่างหนั้นเกณฑ์สูงปัจจัยรอง	ค่าต่างหนั้นเกณฑ์สูงปัจจัยอื่นๆ	ปัจจัยเสี่ยง	ค่าต่างหนั้นเกณฑ์สูงปัจจัยเสี่ยง	ระดับการประเมินด้านเทคนิค						
						โอกาสของภัยกิด (1)	อัตราการชุดเดียว (2)	ต้นทุนก่อสร้าง (3)	ระยะเวลาสำหรับการนำไปใช้ (4)	ระดับการประเมินต้นทุนริบหรัด (5)	รวม (6) = (1)+(2)+(3)+(4)	ค่าต่างหนั้นก่อสร้าง (7)
5. ด้านผลกระทบต่อชุมชนและสภาพแวดล้อมใกล้เคียง	0.087			การก่อสร้างก่อปัญหานេណុដើម្បីទិន្នន័យតែទុនបន្លំ ໄកតាតិ៍	0.503					2	0.044	0.087
				ប័ណ្ណាជាការកំណត់អំពិលពិស់ទុនបន្លំនិងគោលដៅ	0.497					1	0.043	0.043
6. ด้านผู้ว่าจ้าง និងអនុញ្ញាត	0.076											
6.1 ผู้ว่าจ้าง / គ្រួសារធនការជាតិ / ព័ត៌មាន ខ្លួន / បរិយាយ / បរិយាយប៊ូតិក	0.583			ขาดความเข้าใจឱ្យនាំថា និងបញ្ហាពិសេស និងបញ្ហាពិសេស និងបញ្ហាពិសេស និងបញ្ហាពិសេស	0.209					1	0.009	0.009
				ប័ណ្ណាជាការកំណត់អំពិលពិស់ទុនបន្លំនិងគោលដៅ	0.246					2	0.011	0.022
				ប័ណ្ណាជាការកំណត់អំពិលពិសេស និងបញ្ហាពិសេស	0.136					2	0.006	0.012
				ប័ណ្ណាជាការកំណត់អំពិលពិសេស និងបញ្ហាពិសេស	0.092					4	0.004	0.016
				ប័ណ្ណាជាការកំណត់អំពិលពិសេស និងបញ្ហាពិសេស	0.103					2	0.005	0.009
				ប័ណ្ណាជាការកំណត់អំពិលពិសេស និងបញ្ហាពិសេស	0.096					1	0.004	0.004
				ប័ណ្ណាជាការកំណត់អំពិលពិសេស និងបញ្ហាពិសេស	0.118					2	0.005	0.011

ตารางที่ ช1 (ต่อ) การคำนวณค่าแนวความเสี่ยง

กลุ่มปัจจัยเสี่ยง	ค่าตัวหนั�数เงินสี่แยกกลุ่มปัจจัยหลัก	ค่าตัวหนั�数เงินสี่แยกกลุ่มปัจจัยรอง	ค่าตัวหนั�数เงินสี่แยกกลุ่มปัจจัยอื่น	ปัจจัยเสี่ยง	ค่าตัวหนั�数เงินสี่แยกปัจจัยเสี่ยง	ระดับการประเมินด้านเทคนิค					
						โอกาสของการเกิด (1)	อัตราการขาดหาย (2)	ต้นทุนก่อสร้าง (3)	ระยะเวลาสำหรับการแก้ไข (4)	ระดับการประเมินต้นทุนบริหาร (5)	รวม (6) = (1)+(2)+(3)+(4)
6.2 ผู้ให้ภัยเงิน / แหล่งเงินทุน / สถาบันการเงิน	0.417			ปัญหาการจ่ายเงินล่าช้า	0.675				1	0.021	0.021
				ปัญหาจากภาวะเศรษฐกิจผันผวน	0.325				1	0.010	0.010
7. ด้านพื้นที่ก่อสร้าง	0.092			ปัญหาทางเข้า-ออกคับแคบ	0.119				2	0.011	0.022
				ปัญหาพื้นที่ก่อสร้างใกล้ชิดกับชุมชนข้างเคียง	0.201				2	0.019	0.037
				ปัญหาเรื่องการจราจร	0.210				3	0.019	0.058
				ปัญหาจากกฎหมายท้องถิ่น เช่น ห้ามการทำงานในเวลา กลางคืน หรือการไม่อนุญาตให้รถบรรทุกวิ่งในช่วงโง่ เร่งด่วน	0.263				1	0.024	0.024
				ปัญหาการขาดพบสิ่งไม่พึงประสงค์ เช่น เสาเข็มสะพาน โบราณสถาน, โบราณวัตถุ หรือวัตถุเชือเพลิง เช่น น้ำมัน เชือเพลิง, ก๊าซธรรมชาติ	0.207				2	0.019	0.038

ตารางที่ ช1 (ต่อ) การคำนวณคะแนนความเสี่ยง

กลุ่มปัจจัยเสี่ยง	ค่าถ่วงน้ำหนักเฉลี่ยกลุ่มปัจจัยหลัก	ค่าถ่วงน้ำหนักเฉลี่ยกลุ่มปัจจัยรอง	ค่าถ่วงน้ำหนักเฉลี่ยกลุ่มปัจจัยอื่น	ปัจจัยเสี่ยง	ค่าถ่วงน้ำหนักเฉลี่ยกลุ่มปัจจัยเสี่ยง	ระดับการประเมินด้านเทคนิค		คะแนนความเสี่ยง (8) = (5)×(7)
						โอกาสของภัยติด (1)	อัตราการขาดชา (2)	
8. ด้านส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง	0.085			การเปลี่ยนแปลงนโยบาย กฎ และข้อบังคับต่างๆ อย่างรวดเร็ว	0.237			0.020 0.040
				ความล้าช้าจากการขออนุญาต-อนุมัติ จากส่วนราชการ	0.318			0.027 0.054
				ปัญหาจากภาระลดโศรกรรม เนื่องจากการปรับเปลี่ยนผู้บริหาร	0.445			0.038 0.075
9. ด้านเศรษฐศาสตร์มนต์นาค	0.051			ปัญหาจากภาวะเงินเฟ้อ	0.170			0.009 0.017
				ปัญหาจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราผันผวน	0.186			0.010 0.019
				ปัญหาจากอัตราดอกเบี้ยผันผวน	0.229			0.012 0.023
				ปัญหาจากอัตราค่าแรงสูงกว่าที่ประมาณการไว้	0.415			0.021 0.063
				รวมคะแนนความเสี่ยงจากด้านบริหารจัดการ				<u>1.808</u>

ประวัติผู้เขียนวิทยานิพนธ์

นายสมบูรณ์ พงษ์มี เกิดเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2520 สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขาวรรณศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาศึกษาสตรี มหาวิทยาลัยครินทร์กรุงเทพ เมื่อปี พ.ศ 2544 และได้เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาศึกษาสตรี มหาวิทยาลัย ภาควิชาศึกษาสตรี มหาวิทยาลัยครินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปี พ.ศ. 2546