

## การลดของเสียในกระบวนการผลิตเลนส์แว่นตาโดยใช้แนวคิด ซิกซ์ ซิกมา

นายกิริyan ทองครีพงษ์

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ภาควิชาชีวกรรมอุตสาหการ  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
ปีการศึกษา 2550  
ลิขสิทธิ์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

DEFECTIVE REDUCTION IN EYE-GLASSES LENS MANUFACTURING PROCESS  
WITH SIX SIGMA CONCEPT

Mr. Pithan Thongsriphong

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements  
for the Degree of Master of Engineering Program in Industrial Engineering  
Department of Industrial Engineering  
Faculty of Engineering  
Chulalongkorn University  
Academic Year 2007  
Copyright of Chulalongkorn University

501386

หัวข้อวิทยานิพนธ์

การลดของเสียในกระบวนการผลิตเด่นส์แวนต้าโดยใช้แนวคิด  
ซิกซ์ ซิกมา

โดย

นายกิchan ทองครีพงษ์

สาขาวิชา

วิศวกรรมอุตสาหการ

อาจารย์ที่ปรึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภัสสวงศ์ โรจน์ roarern

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อนุมัติให้นับวิทยานิพนธ์ฉบับนี้  
เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต

.....

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

(รองศาสตราจารย์ ดร.บุญสม เลิศหริรัญวงศ์)

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์

.....

ประธานกรรมการ

(รองศาสตราจารย์ ดร.ปารเมศ ชุดima)

.....

อาจารย์ที่ปรึกษา

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภัสสวงศ์ โรจน์ roarern)

.....

กรรมการ

(รองศาสตราจารย์จรัพัฒน์ เงาประเสริฐวงศ์)

.....

กรรมการ

(อาจารย์อังศุมาลิน เสนอจันทร์ดิไชย)

**กิจาน ทองศรีพงษ์ : การลดของเสียในกระบวนการผลิตเลนส์แว่นตาโดยใช้แนวคิด ซิกซ์ซิกมา. (DEFECTIVE REDUCTION IN EYE-GLASSES LENS MANUFACTURING PROCESS WITH SIX SIGMA CONCEPT) อ.ที่ปรึกษา: ผศ.ดร.นภัสสรวงศ์ โรมน โทร. ๐๘๑-๒๓๘๙๖๘๘**

งานวิจัยฉบับนี้ได้นำเสนอแนวทางการควบคุมคุณภาพโดยใช้แนวทางของ ซิกซ์ซิกมา เพื่อลดของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตเลนส์แว่นตา โดยประยุกต์ใช้ระบบวิธีการ ซิกซ์ซิกมา ในการปรับปรุงกระบวนการผลิตเลนส์มีทั้งหมด 5 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนการนิยามปัญหา ขั้นตอนการวัดเพื่อกำหนดสาเหตุของปัญหา ขั้นตอนการวิเคราะห์ปัญหา ขั้นตอนการปรับปรุง และขั้นตอนการควบคุมกระบวนการผลิต

ในขั้นตอนแรก ได้ศึกษาสภาพปัญหา กำหนดเป้าหมายและขอบเขตของการปรับปรุง โดยจะมุ่งเน้นไปที่ของเสียที่เกิดขึ้นเกิดมาจากข้อบกพร่องหลัก 2 เรื่อง คือ ปัญหาเลนส์เสียที่เกิดจากข้อบกพร่อง US และปัญหาเลนส์เสียที่เกิดจากข้อบกพร่อง PIT ในขั้นตอนการวัด ได้ทำการศึกษาความแม่นยำและความถูกต้องของระบบการวัด จากนั้นวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาโดยการระดมสมองและใช้แผนภูมิกังป่า จากนั้นจัดลำดับความสำคัญของสาเหตุโดยประยุกต์ใช้ตารางความสัมพันธ์ระหว่างเหตุและผลและการวิเคราะห์ลักษณะ ข้อบกพร่องและผลกระบวนการ เมื่อสามารถระบุถึงสาเหตุหลักของปัญหาได้แล้วขั้นตอนต่อไป คือ การทดสอบความนิ้นยำสำคัญของสาเหตุและปรับปรุงเพื่อลดของเสียจากกระบวนการผลิต โดยการออกแบบการทดลองทางวิศวกรรมเพื่อกำหนดค่าที่เหมาะสมของปัจจัยการผลิตที่มีนิ้นยำสำคัญ โดยการปรับปรุงปัญหาเลนส์เสียที่เกิดจากข้อบกพร่อง US สามารถกำหนดระดับที่เหมาะสมของปัจจัยนำเข้า 2 ปัจจัย คือ ระดับอุณหภูมิของ NMP และระยะเวลาการถังค้าง Raptex ได้เป็น 47.9 องศาเซลเซียส และ 16 นาที ตามลำดับ เช่นเดียวกันกับการปรับปรุงปัญหาเลนส์เสียที่เกิดจากข้อบกพร่อง PIT สามารถกำหนดระดับที่เหมาะสมของปัจจัยนำเข้า 2 ปัจจัย คือ Dew Point และระยะเวลาการถังค้างเลนส์ ได้เป็น 5.6 องศาเซลเซียส และ 167 วินาที ตามลำดับในขั้นตอนการควบคุมได้เก็บข้อมูลเพื่อการเขียนขั้นตอนการทดลอง และจัดทำมาตรการควบคุมและป้องกันปัญหา

จากการกำหนดระดับที่เหมาะสมและการควบคุมของปัจจัยนำเข้า พบว่า การปรับปรุงปัญหาเลนส์เสียที่เกิดจากข้อบกพร่อง US สามารถที่จะลดสัดส่วนเลนส์เสียในกระบวนการที่ปัจจุบันอยู่ 73,974 PPM เป็น 51,163 PPM ชั่งลดลง 30.83 เปอร์เซ็นต์ โดยจะลดค่าใช้จ่ายที่เสียไปเมื่อเกิดเลนส์เสียลง ได้ประมาณ 844,026 บาท ต่อปี หรือเมื่อเปรียบเทียบในระดับ  $\sigma$  สามารถปรับปรุงจากระดับ 2.95 เป็นที่ระดับ 3.13 และในการปรับปรุงปัญหาเลนส์เสียที่เกิดจากข้อบกพร่อง PIT สามารถที่จะลดสัดส่วนเลนส์เสียในกระบวนการเคลื่อนเบนส์ลงจาก 40,627 PPM เป็น 22,655 PPM ชั่งลดลง 44.23 เปอร์เซ็นต์ โดยจะลดค่าใช้จ่ายที่เสียไปเมื่อเกิดเลนส์เสียลง ได้ประมาณ 904,434 บาท ต่อปี หรือเมื่อเปรียบเทียบในระดับ  $\sigma$  สามารถปรับปรุงจากระดับ 3.24 เป็นที่ระดับ 3.50

ภาควิชา..... วิศวกรรมอุตสาหการ  
สาขาวิชา..... วิศวกรรมอุตสาหการ  
ปีการศึกษา..... 2550

ลายมือชื่อนิสิต..... กาน พันธ์พงษ์  
ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา..... 26/11/

## 4870688121: MAJOR INDUSTRIAL ENGINEERING

KEY WORD: SIX SIGMA / EYE-GLASSES LENS / DEFECT PART PER MILLION /  
DEFINE PHASE /MEASUREMENT PHASE / ANALYSIS PHASE / IMPROVE PHASE /  
CONTROL PHASE


PITHAN THONGSRIPONG: DEFECTIVE REDUCTION IN EYE-GLASSES LENS  
MANUFACTURING PROCESS WITH SIX SIGMA CONCEPT. THESIS ADVISOR:  
ASST. PROF. NAPASSAVONG ROJANAROWAN, Ph.D., 238 pp.

This study suggests the way to reduce defects from eye-glasses lens manufacturing process by using Six Sigma approach. Five phases of Six Sigma: Define, Measure, Analyze, Improve, and Control, were employed to improve the lens manufacturing processes.

In the Define phase, problems, scope, and goals were identified. Two defect types were focused on, which are US and PIT. In the Measure phase, the measurement system evaluation and verification were performed. Then the key process input variables (KPIVs) were identified by brainstorming and organized by the Cause-and-Effect diagram. After that, KPIVs were prioritized by applying Cause & Effect matrix and Failure Mode and Effects Analysis (FMEA). In the Analyse phase, KPIVs were statistically tested. Then, in the Improve phase, Design of Experiment (DOE) was applied to determine the optimum levels of KPIVs. Regarding US defect, the optimum KPIVs levels were set at 47.9 Celsius Degree for NMP Temperature and 167 minutes for Raptex Cleaning Time. Regarding PIT defect, the optimum KPIVs levels were set at 5.6 Celsius Degree for Dew Point and 167 seconds for Cleaning Time. In the Control phase, the new operating conditions were implemented to confirm the expected results and control plans were developed to monitor the processes.

Regarding the improvement of US defectives problem, defective proportion in casting process is reduced from 73,974 PPM to 51,163 PPM or 30.83 percent reduction, resulting in defective cost reduction of 844,026 baht per year. The sigma level is improved from 2.95 to 3.13. Regarding the improvement of PIT defectives problem, defective proportion in coating process is reduced from 40,627 PPM to 22,655 PPM or 44.23 percent reduction, resulting in defective cost reduction of 904,434 baht per year. The sigma level regarding the PIT defective proportion is improved from 3.24 to 3.50.

Department: INDUSTRIAL ENGINEERING.....

Student's signature: 

Field of study: INDUSTRIAL ENGINEERING.....

Advisor's signature: 

Academic year: 2007.....

## กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยความช่วยเหลืออย่างดีเยี่ยมจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นภัสสรวงศ์ ใจนวนวรรณ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ซึ่งนอกจากให้คำแนะนำในการทำวิจัยแล้วยังค่อยติดตามความคืบหน้าของงานวิจัยอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงการตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ที่ได้จากประธานกรรมการสอน รองศาสตราจารย์ ดร. ปราเมศ ชุติมา รองศาสตราจารย์จรพัฒน์ เงาะประเสริฐกุล และ อาจารย์อังศุมาลิน เสนจันทร์พิไชย ที่ได้ชี้แนะให้ วิทยานิพนธ์มีความถูกต้องและชัดเจนยิ่งขึ้น ผู้วิจัยได้รับความช่วยเหลือจากบุคคลในโรงงานตัวอย่างที่สนับสนุนในด้านข้อมูล ความรู้เฉพาะด้าน และข้อแนะนำต่างๆ ตลอดจนความร่วมมือในการปฏิบัติการแก้ไข ผู้วิจัยขอขอบพระคุณไว้ ณ. ที่นี่ด้วย

ท้ายนี้ผู้วิจัยได้รับความช่วยเหลือจากบุคคลในโรงงานตัวอย่างที่สนับสนุนด้วยคิดตลอดมา ผู้วิจัยหวังว่า วิทยานิพนธ์ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่สนใจเพื่อนำไปเป็นแนวทางในการพัฒนาต่อไป

## สารบัญ

หน้า

บทคัดย่อภาษาไทย.....	๑
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ.....	๑
กิตติกรรมประกาศ.....	๗
สารบัญ.....	๙
สารบัญตาราง.....	๙
สารบัญภาพ.....	๙
บทที่ 1 บทนำ.....	๑
1.1 ข้อมูลของโรงพยาบาลศึกษา.....	๑
1.2 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย.....	๙
1.3 ขอบเขตของการวิจัย.....	๙
1.4 ขั้นตอนและแผนการดำเนินการวิจัย.....	๙
1.5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ.....	๑๔
1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ.....	๑๔
1.7 ระยะเวลาการดำเนินงานวิจัย.....	๑๕
บทที่ 2 ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง.....	๑๖
2.1 ทฤษฎีเกี่ยวกับ ส่วนประกอบ โครงสร้าง และคุณสมบัติของแก้ว.....	๑๖
2.2 ทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการเคลื่อนผิวเลนส์.....	๑๗
2.3 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ ซิกซ์ ซิกมา.....	๒๓
2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตเลนส์.....	๕๕
2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ ซิกซ์ ซิกมา.....	๖๐
บทที่ 3 การนิยามปัญหา.....	๖๓
3.1 บทนำ.....	๖๓
3.2 การกำหนดทีมงานดำเนินงาน.....	๖๓
3.3 ทีมฯและความสำคัญของปัญหา.....	๖๓
บทที่ 4 ระยะการวัดและเก็บข้อมูล.....	๗๔
4.1 บทนำ.....	๗๔
4.2 การวิเคราะห์ความถูกต้องและความแม่นยำของระบบการวัด.....	๗๔
4.3 การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา (Cause & Effect Diagram)	
ของปัญหาเลนส์เสียที่เกิดจากข้อมูลพื้นฐานของ BRS.....	๘๐

4.4 การวิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบ (FMEA) ของปัญหาเล่นส์เสียที่เกิดจากข้อบกพร่อง US.....	85
4.5 การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา (Cause & Effect Diagram) ของปัญหาเล่นส์เสียที่เกิดจากข้อบกพร่อง PIT.....	91
4.4 การวิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบ (FMEA) ของปัญหาเล่นส์เสียที่เกิดจากข้อบกพร่อง PIT.....	97
<b>บทที่ 5 การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา.....</b>	<b>105</b>
5.1 บทนำ.....	105
5.2 การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาเล่นส์เสียที่เกิดจากข้อบกพร่อง US.....	105
5.3 สรุปผลการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาเล่นส์เสียที่เกิดจากข้อบกพร่อง US.....	134
5.4 การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาเล่นส์เสียที่เกิดจากข้อบกพร่อง PIT.....	134
5.5 สรุปผลการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาเล่นส์เสียที่เกิดจากข้อบกพร่อง US.....	174
<b>บทที่ 6 ระบบการปรับปรุง.....</b>	<b>175</b>
6.1 การปรับปรุงปัญหาเล่นส์เสียที่เกิดจากข้อบกพร่อง US.....	175
6.2 การปรับปรุงปัญหาเล่นส์เสียที่เกิดจากข้อบกพร่อง PIT.....	185
6.3 การทดสอบยืนยันผลของการปรับปรุงปัญหาเล่นส์เสียที่เกิดจากข้อบกพร่อง US....	196
6.4 การทดสอบยืนยันผลของการปรับปรุงปัญหาเล่นส์เสียที่เกิดจากข้อบกพร่อง PIT... ..	199
<b>บทที่ 7 การควบคุมกระบวนการผลิต.....</b>	<b>205</b>
7.1 บทนำ.....	205
7.2 แผนการควบคุมปัจจัยนำเข้าสำหรับปัญหาเล่นส์เสียที่เกิดจากข้อบกพร่อง US.....	205
7.3 แผนการควบคุมตัวแปรตอบสนองสำหรับ ปัญหาเล่นส์เสียที่เกิดจากข้อบกพร่อง US.....	209
7.4 แผนการควบคุมปัจจัยนำเข้าสำหรับปัญหาเล่นส์เสียที่เกิดจากข้อบกพร่อง PIT.....	211
7.5 แผนการควบคุมตัวแปรตอบสนองสำหรับ ปัญหาเล่นส์เสียที่เกิดจากข้อบกพร่อง PIT.....	215
7.6 ความสูญเสียที่สามารถลดได้สำหรับปัญหาเล่นส์เสียที่เกิดจากข้อบกพร่อง US.....	217
7.7 ความสูญเสียที่สามารถลดได้สำหรับปัญหาเล่นส์เสียที่เกิดจากข้อบกพร่อง PIT.....	218
<b>บทที่ 8 บทสรุปและข้อเสนอแนะ.....</b>	<b>220</b>
8.1 บทนำ.....	220
8.2 สรุปผลขั้นตอนการวัดเพื่อกำหนดสาเหตุของปัญหา.....	220
8.3 สรุปผลขั้นตอนการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา.....	222
8.4 สรุปผลขั้นตอนการปรับปรุง.....	223

8.5 สรุปผลขั้นตอนการควบคุมกระบวนการผลิต.....	224
8.6 ข้อจำกัดในการทดลอง.....	225
8.7 ข้อเสนอแนะ.....	225
รายการอ้างอิง.....	227
ภาคผนวก.....	228
ภาคผนวก ก.....	229
ภาคผนวก ข.....	232
ประวัติผู้เขียนนวัตกรรมนี้.....	238

## สารบัญตาราง

### ตารางที่

2.1	ตัวอย่างของส่วนประกอบและค่าการหักเหแสงของพลาสติกเมื่อมีการขึ้นรูปແล็กว.....	16
2.2	เกณฑ์การประเมินความรุนแรง (S) สำหรับ PFMEA.....	34
2.3	เกณฑ์การประเมินความถี่ในการเกิด (O) สำหรับ PFMEA.....	35
2.4	เกณฑ์การประเมินความเป็นไปได้ในการตรวจพบ (D) สำหรับ PFMEA.....	36
2.5	ชนิดของแผนภูมิความคุ้ม.....	53
2.6	แสดงรายการสูตรที่ต้องใช้ในการสร้างแผนภูมิความคุ้มแต่ละชนิด.....	53
2.7	ความกว้างของช่วงความเชื่อมั่นสำหรับแต่ละค่าของการวัดรวม ที่แตกต่างกัน 4 ค่า (การวัดรวมเท่ากับ 80).....	61
2.9	ความกว้างของช่วงความเชื่อมั่นสำหรับแต่ละค่าของการวัดรวม และค่าการวัดรวมที่แตกต่างกัน.....	61
3.1	จำนวนการผลิต สัดส่วนเล่นส์เสียที่เกิดจากข้อบกพร่อง PIT ที่ถูกทำซ้ำ สัดส่วนเล่นส์เสียที่ถูกทิ้ง และค่าใช้จ่ายที่เสียไปเมื่อเกิดเล่นส์เสียขึ้น ของแต่ละผลิตภัณฑ์ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2549 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550..67	
3.2	สัดส่วนเล่นส์เสียที่เกิดจากข้อบกพร่อง PIT และ US ของผลิตภัณฑ์ Kromos ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2549 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550.....69	
3.3	จำนวนการผลิต สัดส่วนเล่นส์เสียที่เกิดจากข้อบกพร่อง US และค่าใช้จ่ายที่เสียไป เมื่อเกิดเล่นส์เสียขึ้นจากข้อบกพร่อง US ของแต่ละกระบวนการขึ้นรูปในช่วงเวลา ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2549 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550.....70	
3.4	แผ่นงานแสดงเอกสารโครงการ.....	74
4.1	ผลของการตรวจวัด.....	76
4.2	ตารางความสัมพันธ์ระหว่างเหตุและ ผลของปัญหาเล่นส์เสียที่เกิดจากข้อบกพร่อง US.....82	
4.3	ลำดับของปัจจัยนำเข้า 14 ปัจจัย ที่เลือกจากรูปที่ 4.2.....84	
4.4	ตารางการวิเคราะห์ลักษณะของข้อบกพร่องของ ปัญหาเล่นส์เสียที่เกิดจากข้อบกพร่อง US.....87	
4.5	ลำดับของปัจจัยนำเข้า จากตารางที่ 4.3.....89	
4.6	ตารางความสัมพันธ์ระหว่างเหตุและผลของ ปัญหาเล่นส์เสียที่เกิดจากข้อบกพร่อง PIT.....94	

4.7	คำค้นของปัจจัยนำเข้า 28 ปัจจัย ที่เลือกจากกรุ๊ปที่ 4.6.....	96
4.8	ตารางการวิเคราะห์ลักษณะของ ข้อมูลของปัจจัยนำเข้าที่เกิดจากข้อมูลพัร่อง PIT.....	98
5.1	สัดส่วนเลนส์เสียที่เกิดจากข้อมูลพัร่อง US ของระดับความเข้มข้นของ NMP ที่ ระดับ 5 และ 10 เปอร์เซ็นต์.....	108
5.2	ปัจจัยนำเข้าที่จะนำไปทำการทดสอบ.....	114
5.3	ผลการทดสอบของการออกแบบการทดสอบเศษส่วนเชิงแฟกทอเรียลแบบ $2_{IV}^{7-3}$ .....	118
5.4	ผลการทดสอบของการพยายามออกแบบการทดสอบเศษส่วน เชิงแฟกทอเรียลแบบ $2_{IV}^{7-3}$ ไปสู่การออกแบบการทดสอบ $2^2$ ที่มี 4 เรพลิกेट.....	122
5.5	สมการการแปลงข้อมูล.....	127
5.6	ผลการทดสอบเมื่อทำการแปลงข้อมูลด้วยสมการ $\arcsin \sqrt{\hat{p}}$ ของการออกแบบการทดสอบ เศษส่วนเชิงแฟกทอเรียลแบบ $2_{IV}^{7-3}$ .....	128
5.7	ผลการทดสอบเมื่อทำการแปลงข้อมูลด้วยสมการ $\frac{\arcsin \sqrt{\frac{n\hat{p}}{n+1}} + \arcsin \sqrt{\frac{n\hat{p}+1}{n+1}}}{2}$ ของการ ออกแบบการทดสอบเศษส่วนเชิงแฟกทอเรียลแบบ $2_{IV}^{7-3}$ .....	129
5.8	สัดส่วนเลนส์เสียที่เกิดจากข้อมูลพัร่อง PIT และ US ของขนาดของเครื่องกรองสารในถัง Soft water ที่ขนาด 1 และ 1.2 ไมโครเมตร.....	138
5.9	สัดส่วนเลนส์เสียที่เกิดจากข้อมูลพัร่อง PIT และ US ของขนาดของเครื่องกรองสารในถังโซดาที่ขนาด 1 และ 1.2 ไมโครเมตร.....	141
5.10	สัดส่วนเลนส์เสียที่เกิดจากข้อมูลพัร่อง PIT และ US ของขนาดของเครื่องกรองสารในถัง IPA ที่ขนาด 1 และ 1.2 ไมโครเมตร.....	144
5.11	สัดส่วนเลนส์เสียที่เกิดจากข้อมูลพัร่อง PIT และ US ของขนาดของเครื่องกรองสารในถัง DI water ที่ขนาด 1 และ 1.2 ไมโครเมตร.....	147
5.12	สัดส่วนเลนส์เสียที่เกิดจากข้อมูลพัร่อง PIT และ US ของขนาดของเครื่องกรองสารในถังน้ำยาเคลือบที่ขนาด 1 และ 1.2 ไมโครเมตร.....	150
5.13	ตารางสรุปการเลือกปัจจัยและผลกระทบจากปัจจัย.....	152
5.14	ปัจจัยนำเข้าที่จะนำไปทำการทดสอบ.....	155
5.15	ผลการทดสอบของการออกแบบการทดสอบเศษส่วนเชิงแฟกทอเรียลแบบ $2_V^{5-1}$ .....	159
5.16	ผลการทดสอบของการพยายามออกแบบการทดสอบ เศษส่วนเชิงแฟกทอเรียลแบบ $2_{IV}^{5-1}$ ไปสู่การออกแบบการทดสอบ $2^2$ ที่มี 4 เรพลิกेट... <td>163</td>	163
5.17	ผลการทดสอบเมื่อทำการแปลงข้อมูลด้วยสมการ $\arcsin \sqrt{\hat{p}}$ ของการออกแบบการทดสอบเศษส่วนเชิงแฟกทอเรียลแบบ $2_{IV}^{5-1}$ .....	168

5.18	ผลการทดลองเมื่อทำการแปลงข้อมูลด้วยสมการ $\frac{\arcsin \sqrt{\hat{np}} + \arcsin \sqrt{\hat{np}+1}}{2}$	
	ของการออกแบบการทดลองเชยส่วนเชิงแฟกทอเรียลแบบ $2_{IV}^{5-1}$ .....	169
6.1	ผลการทดลองการออกแบบการทดลองแบบส่วนประสานกลางที่มีการเพิ่มจุดศูนย์กลาง	
	ของการปรับปรุงปัญหาเลนส์เสียที่เกิดจากข้อบกพร่อง US.....	177
6.2	ปัจจัยและการกำหนดระดับที่เหมาะสมของ	
	การออกแบบการทดลองแบบส่วนประสานกลางที่มีการเพิ่ม	
	จุดศูนย์กลางของการปรับปรุงปัญหาเลนส์เสียที่เกิดจากข้อบกพร่อง US.....	181
6.3	ผลการทดลองของการออกแบบการทดลองแบบส่วนประสานกลาง	
	ที่มีการเพิ่มจุดศูนย์กลางของสัดส่วนเลนส์เสียที่เกิดจากข้อบกพร่อง PIT และ US .....	188
6.4	ปัจจัยและการกำหนดระดับที่เหมาะสมของการออกแบบการทดลอง	
	แบบส่วนประสานกลางที่มีการเพิ่มจุดศูนย์กลาง	
	ของสัดส่วนเลนส์เสียที่เกิดจากข้อบกพร่อง PIT และ US .....	191
6.5	จำนวนการผลิต จำนวนเลนส์เสียและสัดส่วนเลนส์เสียที่เกิดจากข้อบกพร่อง US ของ	
	กระบวนการขึ้นรูปเลนส์ CX แบบ DM ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2551.....	197
6.6	จำนวนการผลิต จำนวนเลนส์เสียและสัดส่วนเลนส์เสียที่เกิดจากข้อบกพร่อง	
	US และ PIT ของผลิตภัณฑ์ Kromos ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2551.....	199
7.1	ใบตรวจสอบสำหรับเครื่อง NMP Cleaning.....	205
7.2	ใบตรวจสอบสำหรับเครื่องเคลือบเลนส์.....	211
7.3	แสดงการวิเคราะห์ทางการเงินหลังจากดำเนินการทางคุณภาพ ชิกซ์ ชิกมา	
	สำหรับปัญหาเลนส์เสียที่เกิดจากข้อบกพร่อง US.....	214
7.4	$\sigma$ -Level Long-Term, $\sigma$ -Level Short-Term, Ppk และ Cpk	
	ของกระบวนการขึ้นรูปเลนส์ Convex แบบ DM ก่อนและหลังการปรับปรุง.....	215
7.5	แสดงการวิเคราะห์ทางการเงินหลังจากดำเนินการทางคุณภาพ ชิกซ์ ชิกมา	
	สำหรับปัญหาเลนส์เสียที่เกิดจากข้อบกพร่อง PIT.....	215
7.6	$\sigma$ -Level Long-Term, $\sigma$ -Level Short-Term, Ppk และ Cpk ของกระบวนการเคลือบเลนส์	
	ของผลิตภัณฑ์ Kromos ก่อนและหลังการปรับปรุง.....	216

## สารบัญภาพ

### รูปที่

1.1	แผนภาพกระบวนการผลิตเลนส์นูน.....	4
1.2	แผนภาพกระบวนการผลิตเลนส์กว้าง.....	5
1.3	แผนภาพกระบวนการผลิตเลนส์แพนกเคลือบเลนส์.....	6
1.4	แผนภาพกระบวนการผลิตเลนส์แพนกตรวจสอบคุณภาพ.....	7
1.5	การแบ่งเขตของเลนส์.....	9
2.1	แผนภาพแสดงบริเวณการปฏิเสธและการยอมรับสมมติฐาน สำหรับการทดสอบทาง (A) การทดสอบทางเดียวชนิดน้อยกว่า (B) และการทดสอบทางเดียวชนิดมากกว่า (C).....	41
2.2	ภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง $\alpha$ และ $\beta$ .....	42
2.3	รูปแบบของกระบวนการหรีอระบบ.....	44
2.4	การออกแบบเชิงแฟคทอรีเรียลที่ไม่มีอันตราระหว่างปัจจัย (A) และแสดงการออกแบบเชิงแฟคทอรีเรียลที่มีอันตราระหว่างปัจจัย (B) .....	48
2.5	การออกแบบ CCD สำหรับ $k = 2$ และ $k = 3$ .....	50
2.6	การออกแบบบอชซ์ – เบห์นเคนสำหรับสามตัวแปร.....	51
2.7	การถูก wetting ของวัสดุที่จะนำมาเคลือบ โดยแรงดึงดูดที่เกิดจากการไอล ของของเหลว(Liquid flux).....	56
2.8	ภาพแล่ภาร่างของ Test Coupons.....	57
2.9	ระบบถังทำความสะอาด.....	57
2.10	ลักษณะการวาง coupons บนตะแกรง.....	57
2.11	Enclosed Vapour Degreasing.....	59
3.1	กราฟแสดงสัดส่วนเลนส์เสียที่เกิดจากข้อบกพร่องแต่ละชนิด ตั้งแต่เดือนพฤษจิกายน พ.ศ. 2549 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550.....	64
3.2	กราฟพาร์โตรัสตั้งส่วนเลนส์เสียที่เกิดจากข้อบกพร่องแต่ละชนิด ตั้งแต่เดือนพฤษจิกายน พ.ศ. 2549 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550.....	65
3.3	กราฟแสดงสัดส่วนเลนส์เสียที่เกิดจากข้อบกพร่อง PIT ที่ถูกทำชำรุดแต่ละผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่เดือนพฤษจิกายน พ.ศ. 2549 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550.....	67
3.4	กราฟแสดงสัดส่วนเลนส์เสียที่เกิดจากข้อบกพร่อง USแต่ละกระบวนการขึ้นรูปเลนส์ ตั้งแต่เดือนพฤษจิกายน พ.ศ. 2549 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550.....	71

3.5	กราฟพาร์โตแสดงสัดส่วนเลนส์เสียที่เกิดจากข้อมูลพร่อง US แต่กระบวนการ ขึ้นรูปตั้งแต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2549 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550.....	72
4.1	ก้างปลาของปัจจัยที่เป็นไปได้ที่มีผลกระทบต่อเลนส์เสียที่เกิดจากข้อมูลพร่อง US.....	81
4.2	แผนภูมิเรียงลำดับความสำคัญของปัจจัยต่าง ๆ จากการวิเคราะห์ด้วย ตารางที่ 4.2.....	83
4.3	แผนภูมิเรียงลำดับความสำคัญของปัจจัยต่าง ๆ จากการวิเคราะห์ด้วย ตารางที่ 4.4.....	89
4.4	แผนผังก้างปลาของปัจจัยที่เป็นไปได้ที่มีผลกระทบต่อ เลนส์เสียที่เกิดจากข้อมูลพร่อง PIT.....	92
4.5	แผนผังก้างปลาของปัจจัยที่เป็นไปได้ที่มีผลกระทบต่อเลนส์เสียที่เกิดจาก ข้อมูลพร่อง US ในกระบวนการเคลื่อนเลนส์.....	93
4.6	แผนภูมิเรียงลำดับความสำคัญของปัจจัยต่าง ๆ จากการวิเคราะห์ด้วย ตารางที่ 4.5.....	95
4.7	แผนภูมิเรียงลำดับความสำคัญของปัจจัยต่าง ๆ จากการวิเคราะห์ด้วย ตารางที่ 4.7.....	103
5.1	กราฟ Normal Probability Plot แสดงปัจจัยหลักและอันตรกิริยา ที่มีนัยสำคัญของการออกแบบการทดลองเศษส่วนเชิงแฟกทอรีลีบแบบ $2_{IV}^{7-3}$ .....	119
5.2	แผนภูมิพาร์โต แสดงปัจจัยหลักและอันตรกิริยา ที่มีนัยสำคัญของการออกแบบการทดลองเศษส่วนเชิงแฟกทอรีลีบแบบ $2_{IV}^{7-3}$ .....	119
5.3	ภาพผลหลักของปัจจัยที่มีผลต่อสัดส่วนเสียที่เกิดจากข้อมูลพร่อง US ของการออกแบบการทดลองเศษส่วนเชิงแฟกทอรีลีบแบบ $2_{IV}^{7-3}$ .....	120
5.4	ภาพอันตรกิริยาของปัจจัยที่มีผลต่อสัดส่วนเสียที่เกิดจากข้อมูลพร่อง US ของการออกแบบการทดลองเศษส่วนเชิงแฟกทอรีลีบแบบ $2_{IV}^{7-3}$ .....	120
5.5	กราฟแสดงการกระจายของค่าส่วนตกล้าม ของการออกแบบการทดลองเศษส่วนเชิงแฟกทอรีลีบแบบ $2_{IV}^{7-3}$ .....	124
5.6	กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าส่วนตกล้ามและลำดับของข้อมูล ของการออกแบบการทดลองเศษส่วนเชิงแฟกทอรีลีบแบบ $2_{IV}^{7-3}$ .....	125
5.7	กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าส่วนตกล้ามและค่าที่ถูกฟิต ของการออกแบบการทดลองเศษส่วนเชิงแฟกทอรีลีบแบบ $2_{IV}^{7-3}$ .....	126
5.8	กราฟ Normal Probability Plot แสดงปัจจัยหลักและอันตรกิริยาที่มีนัยสำคัญ ของการแปลงข้อมูลของตัวแปรตอบสนองด้วยสมการ $\arcsin \sqrt{\hat{p}}$ .....	130
5.9	แผนภูมิพาร์โต แสดงปัจจัยหลักและอันตรกิริยาที่มีนัยสำคัญ ของการแปลงข้อมูลของตัวแปรตอบสนองด้วยสมการ $\arcsin \sqrt{\hat{p}}$ .....	130
5.10	กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าส่วนตกล้ามและค่าที่ถูกฟิต ของการแปลงข้อมูลของตัวแปรตอบสนองด้วยสมการ $\arcsin \sqrt{\hat{p}}$ .....	131

5.11	กราฟ Normal Probability Plot แสดงปัจจัยหลักและอันตรกิริยาที่มีนัยสำคัญ ของการแปลงข้อมูลของตัวแปรตอบสนองด้วยสมการของ Freeman and Turkey's (F&T) Modification.....	132
5.12	แผนภูมิพาร์โต แสดงปัจจัยหลักและอันตรกิริยาที่มีนัยสำคัญ ของการแปลงข้อมูลของตัวแปรตอบสนองด้วยสมการของ Freeman and Turkey's (F&T) Modification.....	132
5.13	กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าส่วนตกล้างและค่าที่ถูกพิต ของการแปลงข้อมูลของตัวแปรตอบสนองด้วยสมการของ Freeman and Turkey's (F&T) Modification.....	133
5.14	กราฟ Normal Probability Plot แสดงปัจจัยหลักและอันตรกิริยาที่มีนัยสำคัญ ของการออกแบบการทดลองเชิงส่วนเชิงแฟกทอรีลีลแบบ $2_v^{5-1}$ .....	160
5.15	แผนภูมิพาร์โต แสดงปัจจัยหลักและอันตรกิริยาที่มีนัยสำคัญ ของการออกแบบการทดลองเชิงส่วนเชิงแฟกทอรีลีลแบบ $2_v^{5-1}$ .....	160
5.16	ภาพผลหลักของปัจจัยที่มีผลต่อสัดส่วนเสียที่เกิดจากข้อมูลพร่อง US ของการออกแบบการทดลองเชิงส่วนเชิงแฟกทอรีลีลแบบ $2_v^{5-1}$ .....	161
5.17	ภาพอันตรกิริยาของปัจจัยที่มีผลต่อสัดส่วนเสียที่เกิดจากข้อมูลพร่อง US ของการออกแบบการทดลองเชิงส่วนเชิงแฟกทอรีลีลแบบ $2_v^{5-1}$ .....	161
5.18	กราฟแสดงการกระจายของค่าส่วนตกล้าง ของการออกแบบการทดลองเชิงแฟกทอรีลีลแบบ $2_{IV}^{5-1}$ .....	165
5.19	กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าส่วนตกล้างและลำดับของข้อมูล ของการออกแบบการทดลองเชิงแฟกทอรีลีลแบบ $2_{IV}^{5-1}$ .....	166
5.20	กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าส่วนตกล้างและค่าที่ถูกพิต ของการออกแบบการทดลองเชิงส่วนเชิงแฟกทอรีลีลแบบ $2_{IV}^{5-1}$ .....	167
5.21	กราฟ Normal Probability Plot แสดงปัจจัยหลักและอันตรกิริยาที่มีนัยสำคัญ ของการแปลงข้อมูลของตัวแปรตอบสนองด้วยสมการ $\arcsin \sqrt{\hat{p}}$ .....	170
5.22	แผนภูมิพาร์โต แสดงปัจจัยหลักและอันตรกิริยาที่มีนัยสำคัญ ของการแปลงข้อมูลของตัวแปรตอบสนองด้วยสมการ $\arcsin \sqrt{\hat{p}}$ .....	170
5.23	กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าส่วนตกล้างและค่าที่ถูกพิต ของการแปลงข้อมูลของตัวแปรตอบสนองด้วยสมการ $\arcsin \sqrt{\hat{p}}$ .....	171
5.24	กราฟ Normal Probability Plot แสดงปัจจัยหลักและอันตรกิริยาที่มีนัยสำคัญ ของการแปลงข้อมูลของตัวแปรตอบสนองด้วยสมการของ Freeman and Turkey's (F&T) Modification.....	172

5.25	แผนภูมิพาร์โต แสดงปัจจัยหลักและอันตรกิริยาที่มีนัยสำคัญ ของการแปลงข้อมูลของตัวแปรตอบสนองด้วยสมการของ Freeman and Turkey's (F&T) Modification.....	172
5.26	กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าส่วนตกล้าวและค่าที่ถูกพิจ ของการแปลงข้อมูลของตัวแปรตอบสนองด้วยสมการของ Freeman and Turkey's (F&T) Modification.....	173
6.1	การวิเคราะห์ระดับที่เหมาะสมของปัจจัยนำเข้า ของการออกแบบการทดลองแบบส่วนประสานกลางที่มีการเพิ่ม จุดศูนย์กลางของสัดส่วนเลนส์เสียบที่เกิดจากข้อมูลพัร่อง US.....	180
6.2	กราฟแสดงการกระจายของค่าส่วนตกล้าวของการออกแบบ การทดลองแบบส่วนประสานกลางที่มีการเพิ่มจุดศูนย์กลางของ สัดส่วนเลนส์เสียบที่เกิดจากข้อมูลพัร่อง US.....	182
6.3	กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าส่วนตกล้าว และลำดับของข้อมูลของการออกแบบการทดลองแบบส่วนประสานกลาง ที่มีการเพิ่มจุดศูนย์กลางของสัดส่วนเลนส์เสียบที่เกิดจากข้อมูลพัร่อง US.....	183
6.4	กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าส่วนตกล้าว และค่าที่ถูกพิจของการออกแบบการทดลองแบบส่วนประสานกลาง ที่มีการเพิ่มจุดศูนย์กลางของสัดส่วนเลนส์เสียบที่เกิดจากข้อมูลพัร่อง US.....	184
6.5	การวิเคราะห์ระดับที่เหมาะสมของปัจจัยนำเข้า ของการออกแบบการทดลองแบบส่วนประสานกลางที่มีการเพิ่ม จุดศูนย์กลางของสัดส่วนเลนส์เสียบที่เกิดจากข้อมูลพัร่อง PIT และ US.....	191
6.6	พื้นผิวผลตอบแทนสามมิติของการออกแบบ การทดลองแบบส่วนประสานกลางที่มีการเพิ่ม จุดศูนย์กลางของสัดส่วนเลนส์เสียบที่เกิดจากข้อมูลพัร่อง PIT และ US .....	191
6.7	กราฟเส้นโครงร่างของพื้นผิวผลตอบของ การออกแบบ การทดลองแบบส่วนประสานกลางที่มีการเพิ่มจุดศูนย์กลางของ สัดส่วนเลนส์เสียบที่เกิดจากข้อมูลพัร่อง PIT และ US .....	191
6.8	การวิเคราะห์ระดับที่เหมาะสมของปัจจัยนำเข้าของการออกแบบ การทดลองแบบส่วนประสานกลางที่มีการเพิ่มจุดศูนย์กลางสัดส่วนเลนส์เสียบ ที่เกิดจากข้อมูลพัร่อง PIT.....	193

6.9	การวิเคราะห์ระดับที่เหมาะสมของปัจจัยนำเข้าของการออกแบบ การทดลองแบบส่วนประสมกลางที่มีการเพิ่มจุดศูนย์กลางสัดส่วนเลนส์เสีย ที่เกิดจากข้อมูลพิรุ่ง US.....	193
6.10	กราฟแสดงการกระจายของค่าส่วนตกลักของการออกแบบ การทดลองแบบส่วนประสมกลางที่มีการเพิ่มจุดศูนย์กลางของ สัดส่วนเลนส์เสียที่เกิดจากข้อมูลพิรุ่ง PIT และ US .....	194
6.11	กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าส่วนตกลัก และลำดับของข้อมูลของการออกแบบการทดลองแบบส่วนประสมกลาง ที่มีการเพิ่มจุดศูนย์กลางของสัดส่วนเลนส์เสียที่เกิดจากข้อมูลพิรุ่ง PIT และ US.....	195
6.12	กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าส่วนตกลัก และค่าที่ถูกพิจารณาของการออกแบบการทดลองแบบส่วนประสมกลาง ที่มีการเพิ่มจุดศูนย์กลางของสัดส่วนเลนส์เสียที่เกิดจากข้อมูลพิรุ่ง PIT และ US .....	196
6.13	แผนภูมิสัดส่วนเลนส์เสียที่เกิดจากข้อมูลพิรุ่ง US ของเดือนมกราคม พ.ศ. 2551.....	198
6.14	แผนภูมิสัดส่วนเลนส์เสียที่เกิดจากข้อมูลพิรุ่ง US และ PIT ของเดือนมกราคม พ.ศ. 2551. ....	200
7.1	OCAP สำหรับ ระดับอุณหภูมิของ NMP.....	203
7.2	OCAP สำหรับ ระยะเวลาการล้างด้วย Raptex.....	204
7.3	แผนภูมิสัดส่วนเลนส์เสียที่เกิดจากข้อมูลพิรุ่ง US ของเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551....	207
7.4	OCAP สำหรับ Dew Point.....	209
7.5	OCAP สำหรับระยะเวลาในการล้างเลนส์.....	210
7.6	แผนภูมิสัดส่วนเลนส์เสียที่เกิดจากข้อมูลพิรุ่ง US และ PIT ของเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551.....	213