

### เครื่องมือวัดระดับ

เครื่องมือวัดระดับเป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นอย่างหนึ่ง ที่ใช้ในการควบคุมการผลิต และ ผลผลิตของขบวนการต่าง ๆ เช่น การปนวัดอุณหภูมิต่ำเสมอ การไหลของของเหลว การควบคุม ระดับน้ำในหม้อไอน้ำ การวัดปริมาณของสินค้าเพื่อการเก็บ หรือส่งจำหน่าย และใช้เป็นเครื่อง เคื่อน หรือส่งสัญญาณไปควบคุมการทำงานของเครื่องมืออื่น ๆ โดยอัตโนมัติ ซึ่งระดับผิดพลาด เพียงเล็กน้อย อาจทำให้ผลผลิตผิดไปจากที่ต้องการ หรือไม่ไ้มาตรฐานหรือทำให้ประสิทธิภาพ ของเครื่องจักรลดลง หรือเกิดอันตรายขึ้นได้

การวัดระดับแบ่งได้ 2 แบบ<sup>(3)</sup> คือ การวัดทางตรง และทางอ้อม

#### 3.1 การวัดทางตรง (Direct Method)

การวัดทางตรง เป็นแบบง่าย ๆ และวัดได้ ณ ตำแหน่งนั้นด้วยการดูระดับของเหลว เทียบกับสเกล เช่นในหลอดแก้ว หรือใช้แท่งโลหะแหลมซึ่งสเกลบอกเป็นระยะ หรือปริมาตร หรือน้ำหนักก็ได้ อุปกรณ์นี้มีราคาถูก แต่ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นสัญญาณไฟฟ้าได้ ความแน่นอนในการวัดขึ้นกับความสะอาดของของเหลว และ แก้ว

#### 3.2 การวัดทางอ้อม (Indirect or Inferential Method)

การวัดทางอ้อม วิธีนี้ใช้คุณสมบัติต่าง ๆ ทางฟิสิกส์มา เปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงของ ระดับให้เป็นสัญญาณทางไฟฟ้า หรือ ทางกล ซึ่งสเกลของเครื่องวัดไม่จำเป็นต้องอยู่ ณ ที่ทำการวัดก็ได้ อุปกรณ์การวัดนี้แบ่งได้ 7 ชนิด คือ

3.2.1 การลอยตัว (Buoyancy) ใช้หลักการลอยเป็นอุปกรณ์หลัก ซึ่งอาศัยการลอยตัวของวัตถุ หรือแรงยกตัวของของเหลวที่ถูกวัตถุแทนที่ วิธีนี้จำเป็นต้องสัมผัสของเหลว และต้อง

เจาะผนังของถังควาย (ราคาของอุปกรณ์ประมาณ 1,500 - 6,000 บาท)<sup>(4)</sup>

3.2.2 แรงดัน (Hydrostatic Head) ใช้ความดันจากความสูงของของเหลวไปดันของเหลวในหลอดรูปตัวยู หรือแผ่นโคอะเฟรม ซึ่งต้องเจาะผนังของถังเช่นกัน (ราคาประมาณ 500 - 10,000 บาท)

3.2.3 การนำไฟฟ้า (Conductance) ใช้แท่งโลหะติดตั้งในแนวดิ่ง จากด้านบนของภาชนะ ทำหน้าที่เป็นสวิตช์ เมื่อของเหลวมาสัมผัส หรือใช้แท่งโลหะที่มีความต้านทานจำเพาะสูง ๆ เพื่อให้กระแสเปลี่ยนแปลงตามความยาวของแท่งโลหะ และใช้แท่งโลหะอีกแท่งหนึ่ง หรือผนังของถัง เป็นขั้วไฟอีกขั้วหนึ่ง วิธีนี้กระแสไฟจะไหลผ่านของเหลวควาย และสามารถสนองตอบได้ในเวลา 0.1 - 0.5 วินาที<sup>(5)</sup> หลังจากทีระดับเปลี่ยนแปลง (ราคาประมาณ 400 - 4,000 บาท)

3.2.4 การประจุไฟฟ้า (Capacitance) ใช้แท่งโลหะ 2 แท่งวางขนานกัน ทำหน้าที่เป็นคอนเดนเซอร์ ของเหลวซึ่งเป็นฉนวนมีค่าไดอิเล็กตริกสูงกว่าอากาศ เมื่อมีระดับสูงขึ้นจะเข้ามาแทนที่อากาศในช่องว่างของแท่งโลหะ ทำให้ค่าไดอิเล็กตริกรวมสูงขึ้น ก่อให้เกิดกระแสเปลี่ยนแปลง ความถี่ที่เลือกที่ใช้กับอิเล็กทรอนิกส์เป็นกระแสสลับที่มีความถี่สูง (0.5 - 1.5 MHz) และสนองตอบในเวลา 0.05 วินาที (ราคาประมาณ 4,000 - 15,000 บาท)

3.2.5 น้ำหนัก (Weight) เครื่องมือเปลี่ยนน้ำหนักเป็นระดับของเหลวโดยอาศัยความหนาแน่นของเหลวที่คงที่ วิธีนี้ไม่ต้องเจาะผนัง แต่ไม่นิยมใช้กับงานใหญ่ ๆ

3.2.6 คลื่นความถี่สูง (Sonar or Ultrasonic) โดยส่งคลื่นไปกระทบของเหลวแล้วสะท้อนกลับ เวลาจะสัมพันธ์กับระยะทางระหว่างหัววัดกับผิวของของเหลว หรือใต้ของเหลวเป็นตัวนำคลื่น ซึ่งต้องเจาะผนังแล้วติดตั้งอุปกรณ์ไว้ภายใน วิธีนี้สามารถสนองตอบได้เร็วมาก ประมาณ 0.02 วินาที เท่านั้น (ราคาประมาณ 3,000 - 200,000 บาท)

3.2.7 รังสี (Radiation) ใช้คนกำเน็กรังสีที่มีพลังงานสูงพอที่จะทะลุผ่านผนังของถังได้ เป็นอุปกรณ์ ของเหลวจะสามารถดูดกลืนรังสีได้ก็ากอากาศ เมื่อระดับของเหลวเปลี่ยนแปลงก็จะทำให้ปริมาณรังสีเปลี่ยนไปควย วิธีนี้ส่วนใหญ่จะไม่ตองเจาะผนังและสนองทอยได้ใน 0.1 - 10 วินาที (ราคาประมาณ 12,000 - 200,000 บาท)

### 3.3 วิธีการวัดระดับควยนิวเคลียร์เทคนิค

วิธีนี้ได้ใช้ในทางอุตสาหกรรมมาแล้วประมาณ 20 ปี ซึ่งใช้แทนเครื่องมือชนิดอื่น ๆ ที่ไม่สามารถทำการวัดได้ เช่น ในถังที่บรรจุสารที่มีความหนืดสูง สามารถกักกรอน หรือ อุดตัน ทำให้เครื่องมือที่ตองสัมผัสใช้ไม่ได้ หรือในถังที่มีความดันและความร้อนสูง ซึ่งจะเจาะผนังไม่ได้ เป็นต้น สาเหตุที่เลือกเป็นวิธีสุดท้าย คือ อุปกรณ์มีราคาสูง มีปัญหาทางคานการป้องกันรังสีตองมีใบอนุญาตในการใช้สารกัมมันตรังสี และยังมีข้อมูลของการใช้ชอยกว่าชนิดอื่น ๆ


การวัดระดับควยนิวเคลียร์เทคนิค มีหลายวิธีที่โค่ประคิษฐ์ขึ้น เช่น

#### 3.3.1. รังสีอัลฟากับหัววัดไอออนไนเซชัน<sup>(6)</sup> มี 2 แบบ คือ


แบบจุ่ม ดังรูปที่ 3.1 (ก) ใช้สารกัมมันตรังสีที่ให้รังสีอัลฟา ทำเป็นแผ่นบาง ๆ หุ้มวัตถุที่ไม่ก่อให้เกิดแรงคังคิ่ว (ของเหลวไม่เกาะเป็นหยดที่คิ่ว) และฉาบคิ่วไว้ที่ส่วนกลางของกระบอกโลหะ ซึ่งทำหน้าที่เป็นแคโทด เมื่อระดับของเหลวขึ้นมาถึงหัววัด ของเหลวเข้าไปคูดุมสารกัมมันตรังสีเพียงบาง ๆ (ชอยกว่า 1 มม.) ก็จะกั้นรังสีอัลฟาได้เกือบหมด แบบนี้ใช้เป็นสวิทช์เปิดปิดเท่านั้น (แบบนี้สามารถคักแปลงเป็นเครื่องวัดแรงคังคิ่วของของเหลวได้)

แบบลอย ดังรูป 3.1 (ข) ลักษณะคล้ายกับแบบจุ่ม แต่ฉาบสารกัมมันตรังสีไว้บนคูดุมลอย และวัดปริมาณรังสีที่เปลี่ยนแปลงตามระยะทาง ซึ่งสามารถบอกโค้วาระดับน้ำชอยที่โค่ในช่วง 2 ซม.


ทั้งสองแบบไม่นิยมใช้ในอุตสาหกรรม เพราะตองสัมผัสกับของเหลวโดยตรง



รูปที่ 3.1 แสดงอุปกรณ์การวัดระดับควมรังสีอัลฟา



รูปที่ 3.2 แสดงอุปกรณ์การวัดระดับควมรังสีเอกซ์



รูปที่ 3.3 แสดงอุปกรณ์การวัดระดับควมรังสีแกมมา

3.3.2 รังสีเบตา กับหัววัดไกเกอร์<sup>(7)</sup> โดยวางต้นกำเนิดรังสี กับหัววัดไว้คนละด้านของภาชนะ เพื่อวัดปริมาณของรังสีที่ทะลุผ่าน วิธีนี้ใช้ตรวจวัดการบรรจุยาสีฟัมในหลอดคอคูมิเนียม หรือ แผงชักฟอกในกล่องพลาสติก หรือกระดาษ ถ้าภาชนะทำด้วยโลหะบาง ๆ จะใช้รังสีเอกซ์ที่เกิดจากรังสีเบตาแทน

3.3.3 รังสีเอกซ์ กับหัววัดกิ่งตัวนำ<sup>(8)</sup> ใช้รังสีเอกซ์จากเครื่องกำเนิดรังสี กับหัววัดแคดเมียมซัลไฟด์ 8 ตัว เป็นอุปกรณ์วัดระดับในถัง เหล็กขนาด  $\phi = 12$  นิ้ว หนา  $1/2$  นิ้ว โดยมีตะกั่วกันให้รังสีผ่านเป็นแนวขนานดังรูป 3.2 ซึ่งจะใช้ความตางศักย์ของ เครื่องเอกซ์เรย์ 250 kVp และ ถาดังหนา  $1/8$  นิ้ว จะใช้ประมาณ 100 kVp




3.3.4 รังสีแกมมา กับหัววัดไกเกอร์ หรือหัววัดเรืองแสง<sup>(9, 10)</sup> รังสีแกมมามีอำนาจการทะลุทะลวงสูงมาก จึงสามารถวัดวิธีการวัดได้หลายแบบ คือ

แบบที่ 1 วัดปริมาณรังสีที่เปลี่ยนแปลงตามระยะทางระหว่างหัววัดกับต้นกำเนิดรังสี โดยพิจารณามันตรังสีไวบนลูกกลอย และขึ้นลงตามแกน ดังรูป 3.3 (ก) หัววัดอยู่ภายนอกถังที่จุด 1 หรือ 2 ปริมาณรังสีที่วัดได้จะมีค่าสูงขึ้นเมื่อระดับของเหลวสูงขึ้น ( $I \propto 1/r^2$ ) วิธีนี้ใช้กับถังที่มีความหนาบาง ๆ และของเหลวไม่ก่กรอน

แบบที่ 2 วัดปริมาณรังสีที่เปลี่ยนแปลง เนื่องจากความหนาของของเหลว ซึ่งคิดค้นกำเนิดรังสี และหัววัดไว้ภายนอกของถังที่ฝา และกัน ดังรูป 3.3 (ข) ปริมาณรังสีที่วัดได้ จะขึ้นอยู่กับส่วนประกอบของของเหลว (ความหนาแน่น) ควบ ( $I \propto \exp(-\mu x)$ ) ดังนั้นความแม่นยำของการวัดจะลดลง ถ้าความหนาแน่นไม่คงที่ เช่นในกรณีที่มีความร้อนเปลี่ยนแปลง

แบบที่ 3 วัดปริมาณรังสีที่เปลี่ยนแปลง เมื่อหัววัดถูกบัง ด้วยของเหลวโดยวางต้นกำเนิดรังสี และหัววัดไว้คนละด้านของถัง ดังรูป 3.3 (ค) วิธีนี้ใช้กันมากในอุตสาหกรรม เพราะมีความแม่นยำสูงกว่าชนิดอื่น ๆ





แบบที่ 4 วัตถุประสงค์ที่เปลี่ยนแปลงจากรังสีสะท้อนกลับ โดยวางต้นกำเนิดรังสี และหัววัดไวด้วยกัน (กันรังสีที่จะเข้าหัววัดโดยตรงด้วยตะกั่ว) วิธีนี้ใช้ในกรณีที่ตั้งมีขนาดใหญ่ หรือไม่สามารถวางอุปกรณ์แบบที่ 3 ได้ ดังรูป 3.3 (ง) แต่มีข้อจำกัดในการวัด<sup>(11)</sup> คือ ระยะของเครื่องวัด กับผนังห้องไม่มากกว่า  $5/4$  นิ้ว และความหนาของผนังไม่เกิน  $3/4$  นิ้ว และวิธีการเดียวกันนี้จะหาระดับของของเหลว 2 ชนิด ที่ไม่รวมตัวกันได้ เช่น propane and brine<sup>(12)</sup> เพื่อหาระดับของของเหลวที่อยู่ชั้นล่าง ดังรูป 3.3 (จ)

3.3.5 นิวตรอนกัมกับหัววัดพรอพเพอร์ชันนัล หรือหัววัดเรืองแสง วิธีนี้ไม่ค่อยได้รับความนิยมมากนัก แมวจะมีการป้องกันรังสีน้อยกว่า และเบากว่าก็ตาม ค่าแห่งที่ดี คือ วางต้นกำเนิดรังสี (นิวตรอนเร็ว) ไว้คนละด้านกับหัววัดเทอร์มัลนิวตรอน หรือไว้ใต้หัววัด ดังรูป 3.4 ซึ่งทั้ง 2 แบบ จะมีความคลาดเคลื่อนน้อยกว่า  $\pm 2$  มม.<sup>(13)</sup> สำหรับในพื้นที่ที่มีรังสีแกมมาสูง จะใช้หัววัดซึ่งวัดนิวตรอนเร็ววางคนละด้านกับต้นกำเนิดรังสีโพโลเนียม-เบอริลเลียม ขนาด  $5 \times 10^5$  นิวตรอนต่อวินาที<sup>(14)</sup>

แม็คคีนีย์<sup>(15)</sup> อธิบายว่าการวางต้นกำเนิดรังสี ให้อยู่ในระดับของขอบล่าง ของหัววัด ซึ่งมีหน้าตาทางอยู่คนละข้าง จะให้การเปลี่ยนแปลงของรังสีต่อระยะทางที่ระดับน้ำเปลี่ยนไป ก็กล่าววางไว้ในระดับของขอบบนของหัววัด และแนะนำการที่หาปริมาณของรังสีแปรผันตรงกับระยะที่ระดับของเหลวเปลี่ยนไป ทำได้ 3 วิธี (ดังรูปที่ 3.5)

วิธีที่ 1 ใช้ต้นกำเนิดรังสีที่เป็นแท่งยาว (trip) กับหัววัดที่ยาวเท่ากัน หรือใช้หัววัด 2 หัวก็ได้ วางคนละด้านของภาชนะ

วิธีที่ 2 ใช้ลิ้มโลหะทำหน้าที่กันรังสีบางส่วน เพื่อให้ปริมาณรังสีจากต้นกำเนิดรังสี (point source) เข้าหัววัดเท่า ๆ กัน ทุกจุด และได้เขียนกราฟไว้สำหรับหาความหนาของลิ้ม กับ การท่วมนของหัววัดกับต้นกำเนิดรังสี

วิธีที่ 3 เป็นวิธีที่ดีที่สุด คือใช้ต้นกำเนิดรังสีกับหัววัดเคลื่อนที่ขึ้นลงพร้อมกัน

โอวาทิ(16) อธิบายว่า การใช้เครื่องวัดระดับเป็นอุปกรณ์เปิดปิดสวิตช์ปริมาณรังสีที่แตกต่างกัน ระหว่างเปิดกับปิด ต้องมากกว่า 3 เท่า ของความคลาดเคลื่อนในการวัด (statistic standard deviation) และได้เขียนกราฟไว้สำหรับการเลือกขนาดความแรงของโคบอลต์-60 เพื่อใช้กับถังขนาดใหญ่ และหนาต่างกัน



ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย