

รังสีและเครื่องมือวัดรังสี

2.1 ทนกำเนิกรังสี และอันตรกิริยา (interaction) ของรังสีกับสสาร

รังสี หมายถึง พลังงานที่แผ่กระจายออกไปในทวิกลางใด ๆ ในรูปของอนุภาค หรือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ในที่นี้จะกล่าวเฉพาะรังสีที่สามารถทำให้เกิดการแตกตัวของอะตอมของวัตถุ เมื่อมันวิ่งผ่านทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งได้แก่ รังสีอัลฟา รังสีเบตา รังสีแกมมา รังสีเอกซ์ และนิวตรอน

2.1.1 รังสีอัลฟา (Alpha Rays) รังสีอัลฟา คือ กระแสอนุภาคอัลฟา (อนุภาคอัลฟา ประกอบด้วย โปรตรอน และนิวตรอน อย่างละ 2 อนุภาค มีประจุ + 2) ที่พุ่งออกมาจากนิวเคลียสของสารกัมมันตรังสีบางชนิด ซึ่งมีพลังงานอยู่ในช่วง 4 - 9 เมกกะอิเลคตรอนโวลท์ (MeV) มีความเร็วประมาณ 2×10^8 ซม./วินาที จึงมีคุณสมบัติในการก่อให้เกิดไอออนไนเซชัน หรือ เอกซ์ไซเทชัน (ionization or excitation) ที่ระยะทางไกลสูง แต่มีอำนาจการทะลุทะลวงผ่านวัตถุได้น้อย เนื่องจากเสียพลังงานมากในการชนแต่ละครั้ง อำนาจการทะลุทะลวงนี้จะมากขึ้นตามค่าของพลังงาน และในแต่ละค่าของพลังงาน จะลดลงเมื่อวัตถุที่ชนมีเลขอะตอมของธาตุ (atomic number) สูงขึ้น เช่น รังสีอัลฟาที่มีพลังงาน 5 MeV จะถูกกั้นหมดด้วยอากาศในระยะ 3.5 ซม. ในน้ำเพียง 0.003 ซม. เท่านั้น ดังนั้นกระดาษแผ่นบาง ๆ ก็สามารถกั้นรังสีอัลฟาได้

รังสีอัลฟา ส่วนใหญ่เกิดจากการสลายตัวของนิวเคลียสของธาตุหนัก ๆ ที่มีเลขอะตอมสูงกว่า 82 เช่น โพลเนียม-210 เรเดียม-226 พลูโตเนียม-239 และ อะเมอริเซียม-241 เป็นต้น

2.1.2 รังสีเบตา (Beta Rays) รังสีเบตา คือ กระแสอนุภาคเบตา (อิเล็กตรอน หรือ โพสิตรอน) ที่พุ่งออกจากนิวเคลียสของสารกัมมันตรังสีบางชนิด ซึ่งมีค่าพลังงานตั้งแต่ศูนย์จน

ถึงค่าสูงสุดของการสลายตัวของแต่ละนิวเคลียส และค่าพลังงานสูงสุดจะอยู่ในช่วง $0.018 - 4.810$ Mev เนื่องจากรังสีเบต้ามี่มวลน้อยจึงวิ่งได้เร็วถึง 90-98 % ของความเร็วแสง ดังนั้นอำนาจการทะลุทะลวงในวัตถุจึงสูงกว่ารังสีอัลฟา และอำนาจการทะลุทะลวงจะขึ้นกับความของพลังงานและเลขอะตอมของวัตถุที่ชน เช่นเดียวกับรังสีอัลฟา เช่น รังสีเบตาที่มีพลังงาน 0.5 Mev จะถูกกั้นหมดในอากาศระยะ 175 ซม. ในน้ำ 1.8 ซม. และแผ่นอลูมิเนียมหนาเพียง 0.1 ซม. ก็กั้นได้หมด

อันตรกิริยาของรังสีเบตากับสสาร นอกจากจะก่อให้เกิดไอออนไนเซชันหรือเอกซิชเทนเหมือนรังสีอัลฟาแล้ว ในบางครั้ง ทำให้เกิดรังสีเอกซ์ได้ ที่เรียกว่า เบรมสตราลุง (bremsstrahlung) เนื่องจากอนุภาคเบตาที่มีพลังงานสูงวิ่งผ่านอะตอมของวัตถุ เข้าใกล้นิวเคลียส จะเกิดแรงดึงดูดซึ่งกันและกัน (เพราะมีประจุตรงกัน) แต่อนุภาคเบตาวิ่งเร็วมาก จึงเพียงแค่วิ่งข้อมนิวเคลียสแล้วเลยไป การเปลี่ยนทิศทางนี้ทำให้สูญเสียพลังงานไปส่วนหนึ่ง ซึ่งจะเปลี่ยนแม่เหล็กไฟฟ้า ส่วนอนุภาคที่เป็นโพสิตรอน จะเกิดอันตรกิริยากับอิเล็กตรอนอื่น ๆ (annihilation) ใ้รังสีแกมมาที่มีพลังงาน 0.511 Mev 2 ตัว เกิดในทิศตรงกันข้าม ดังนั้นการป้องกันรังสีเบตาที่มีพลังงานสูง ๆ จะต้องคำนึงถึงรังสีแกมมาด้วย จึงต้องใช้วัตถุที่ประกอบด้วยธาตุหนัก เช่น เหล็ก ทองเหลือง หรือ ตะกั่ว

สารกัมมันตรังสีที่ให้รังสีเบตา ที่ใช้มากคือ สตรอนเทียม-90, ทัลเลียม-204, คริปทอน-85 และ โพรมีเทียม-147

2.1.3 รังสีเอกซ์ (X-Rays) รังสีเอกซ์เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่เกิดจากการคายพลังงานส่วนที่เกินออก เมื่ออิเล็กตรอนวิ่งจากวงโคจร (shell) หนึ่งเข้าสู่วงโคจรที่มีพลังงานต่ำกว่า ซึ่งขาดอิเล็กตรอนไป รังสีเอกซ์ที่เกิดจากสารกัมมันตรังสีจะมีค่าพลังงานในช่วง $0.0026 - 0.073$ Mev ส่วนใหญ่สารกัมมันตรังสีที่ให้รังสีเอกซ์มักจะมีรังสีแกมมาที่มีพลังงานสูงรวมอยู่ด้วย ที่โดยเฉพาะรังสีเอกซ์มีน้อย เช่น อาร์กอน-37, ไอโรดอน-55, เจอร์มาเนียม-71 และซีเซียม-131 เป็นต้น แต่สารกัมมันตรังสีเหล่านี้มีครึ่งชีวิตสั้น ยกเว้น ไอโรดอน-55 ดังนั้น

(K - shell) แล้วถ่ายเทพลังงานทั้งหมดให้อิเล็กตรอนนั้น ทำให้อิเล็กตรอนหลุดออกจากวงโคจร เกิดไอออนในเซชัน และเกิดรังสีเอกซ์ เนื่องจากการแทนของอิเล็กตรอนในวงโคจรรอบนอก อิเล็กตรอนที่หลุดออกมาเรียกว่า โพโตอิเล็กตรอน ซึ่งสามารถก่อให้เกิดไอออนในเซชัน หรือ เอกซ์ไซเทชันต่อได้อีก

อันตรกริยานี้จะไม่เกิดขึ้น ถ้าค่าของพลังงานของรังสีแกมมา น้อยกว่าค่าพลังงานที่จับยึดกันของอิเล็กตรอนในวงโคจรนั้น ๆ และโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้สมมุติให้อะตอมเสมือนหนึ่งว่า เป็นเป้าที่มีพื้นที่ภาคตัดขวาง (cross section, σ) ขนาดต่างกัน ซึ่งจะโตหรือเล็กลงกับพลังงานของรังสีแกมมา และเลขอะตอมของธาตุที่รังสีผ่าน ($\sigma_p \propto Z^4/E^3$) สำหรับอันตรกริยานี้จะมีโอกาสเกิดมากในธาตุหนัก และรังสีแกมมาที่มีพลังงานต่ำ ๆ

2.1.4.2 คอมพัตส์ เอฟเฟกต์ (Compton Effect) เป็นอันตรกริยาที่รังสีแกมมา วิ่งชนอิเล็กตรอนในวงโคจรนอก ๆ ของอะตอม แล้วถ่ายเทพลังงานบางส่วนให้กับอิเล็กตรอน ๆ ก็จะหลุดออกจากวงโคจร เกิดไอออนในเซชัน และอิเล็กตรอนนั้นก็ไปก่อให้เกิดไอออนในเซชัน หรือ เอกซ์ไซเทชันได้อีก ส่วนรังสีแกมมาจะมีพลังงานลดลงจะมากหรือน้อยขึ้นกับมุมที่รังสีแกมมาเปลี่ยนไป และโอกาสจะเกิดอันตรกริยานี้มีมาก เมื่อรังสีแกมมามีค่าพลังงานอยู่ในช่วงกลาง ๆ ($\sigma_c \propto Z/E$) เช่น ในตะกั่ว จะเกิดเมื่อรังสีแกมมามีพลังงานตั้งแต่ 0.5 - 5 Mev

2.1.4.3 แพร์ โพรดักชัน (Pair Production) อันตรกริยานี้จะเกิดเมื่อรังสีแกมมามีพลังงานสูงกว่า 1.02 Mev วิ่งเข้าไปในสนามไฟฟ้าของนิวเคลียสแล้วหายไป กลายเป็นอนุภาคอิเล็กตรอน กับอนุภาคโพสิตรอน 1 คู่ และอนุภาคทั้งสองจะไปก่อให้เกิดอันตรกริยาต่อไปอีก ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น โอกาสที่จะเกิดจะมากตามเลขอะตอมของธาตุที่เขาทำอันตรกริยา ($\sigma_{pp} \propto Z^2(E - 1.02)$)

อันตรกริยาทั้ง 3 แบบ จะเกิดขึ้นกับอะตอมโคอะตอมหนึ่งก็ได้อีก และโอกาสที่จะเกิดขึ้นร่วมกัน ขึ้นกับพื้นที่ภาคตัดขวางของอะตอมทั้งหมดในหนึ่งหน่วย พื้นที่ที่รังสีตกกระทบ ($=N\sigma_x$) และขึ้นกับปริมาณรังสีที่ตกกระทบด้วย (I_0) ซึ่งสามารถเขียนเป็นสมการได้ดังนี้

ค่า β หาได้จากกราฟ หรือตาราง ซึ่งแสดงความสัมพันธ์ กับพลังงานของรังสีแกมมา และค่าของ μx

สารกัมมันตรังสีที่ให้รังสีแกมมาที่เข้มข้นมากคือ โคบอลต์-60, ซีเซียม-137, โซเดียม-22, โกลด์-198 เป็นต้น

2.1.5 นิวตรอน (Neutron) นิวตรอนเป็นอนุภาคที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภายในนิวเคลียส เมื่อเกิดปฏิกิริยาแตกตัว (fission) หรือถูกยิงด้วยรังสีอัลฟาในธาตุบางชนิด เช่น เบริลเลียม อนุภาคนิวตรอนนี้ไม่คงตัว จะสลายตัวให้โปรตอน, เนกกาตรอน และ นิวตริโน (ครึ่งชีวิตประมาณ 12 นาที) และมีพลังงานตั้งแต่ 0 - 20 MeV (นิวตรอนที่มีพลังงาน 0.025 eV เรียกเทอร์มัลนิวตรอน, ในช่วง 0.5 eV - 10 keV เรียก รีโซแนนซ์นิวตรอน, และในช่วง 10 keV - 20 MeV เรียก นิวตรอนเร็ว)

อนุภาคนิวตรอนไม่มีประจุไฟฟ้า จึงไม่เกิดอันตรกิริยากับอิเล็กตรอน แต่จะเกิดโดยตรงกับนิวเคลียสของอะตอม เกิดอันตรกิริยาได้ 3 แบบ คือ

2.1.5.1 อิลาสติก สแคตเทอริง (Elastic Scattering) อนุภาคนิวตรอนชนกับนิวเคลียสของธาตุเบา ๆ เช่น ไฮโดรเจน เบริลเลียมและโบรอน เป็นต้น แล้วตัวเองกระดอนไปโดยไม่ทำให้นิวเคลียสนั้นเปลี่ยนแปลงสภาวะ อันตรกิริยานี้ อนุภาคนิวตรอนจะเสียพลังงานมาก ถ้าชนกับอะตอมของไฮโดรเจน จะเสียพลังงานครึ่งหนึ่งต่อการชนหนึ่งครั้ง ซึ่งส่วนใหญ่จะเกิดกับนิวตรอนเร็ว

2.1.5.2 อินอิลาสติก สแคตเทอริง (Inelastic Scattering) อนุภาคนิวตรอนชนกับนิวเคลียส แล้วพลังงานส่วนหนึ่งจะสูญเสียไป ทำให้นิวเคลียสเปลี่ยนสภาวะเป็นเอกซไซเทต สเทท และคายพลังงานออกมาในรูปของรังสีแกมมา เช่น นิวตรอนเกิดอันตรกิริยากับคาร์บอน

2.1.5.3 ปฏิกิริยานิวเคลียร์ (Nuclear Reactions) อนุภาคนิวตรอนเกิดอันตรกริยา และรวมตัวกับนิวเคลียส ทำให้นิวเคลียสเกิดเอกซิชเทชัน และคายพลังงานส่วนที่เกินออกมาในรูปของอนุภาค หรือ โฟตอน อันตรกริยานี้ส่วนใหญ่จะเกิดกับเทอร์มัลนิวตรอนที่เรียกแอกติเวชัน (activation) เช่น นิวตรอนเกิดอันตรกริยากับโบรอน-10 จะได้อนุภาคอัลฟา, ลิเทียม-6 ได้อนุภาคอัลฟา เช่นกัน และกับแคดเมียมไดร์รังสีแกมมา เป็นต้น

การป้องกันนิวตรอนจะใช้ธาตุหนักเหมือนรังสีแกมมาไม่ได้ เพราะไม่เกิดอันตรกริยาใด ๆ จะต้องใช้ไขว้, พาราฟิน หรือ บอเรท-พาราฟิน (borated paraffin) ลดพลังงานของนิวตรอนจนเป็นเทอร์มัลนิวตรอนก่อน และจับด้วยแคดเมียม แต่จะเกิดรังสีแกมมาขึ้นอีก จึงต้องใช้ตะกั่วหม้ออีกชั้นหนึ่ง


สารกัมมันตรังสีที่ให้นิวตรอน คือ คริปทอน-87, ซีซียม-137 และ คาลิฟอร์เนียม-252 ต้นกำเนิดนิวตรอนที่มนุษย์สร้างขึ้น คือ เบอริลเลียม + อะเมอริเซียม-241, เบอริลเลียม + พลูโตเนียม-239 (ความแรงขนาด 50 mCi จะบรรจุในหลอดเหล็กโรสนิม 15 มม. ϕ x 37.5 มม.)

2.2 หัววัดรังสี (Detectors) หัววัดรังสีเป็นอุปกรณ์ที่เปลี่ยนพลังงานของรังสีให้เป็นสัญญาณไฟฟ้า และส่งสัญญาณเข้าเครื่องบันทึกที่เหมาะสมต่อไป หัววัดแบ่งออกเป็น 3 ชนิด คือ ชนิดก๊าซ ชนิดเรืองแสง และชนิดกึ่งตัวนำ

2.2.1 หัววัดชนิดก๊าซ (Gaseous Detectors) หัววัดประกอบด้วยขั้วไฟฟ้าซึ่งมีความต่างศักย์ไฟฟ้า 2 ขั้ว ส่วนใหญ่จะทำขั้วลบ หรือแคโทด (cathode) เป็นรูปทรงกระบอก ทำด้วยสเตนเลส สตีล, นิกเกิล หรือโลหะอื่น ๆ ที่มี work-function สูง และขั้วบวก หรืออะโนด (anode) เป็นแกนกลาง ทำด้วยแท่งสเตน ภายในบรรจุก๊าซ ซึ่งเป็นฉนวนไฟฟ้าที่ดี เช่น ไฮโดรเจน, อาร์กอน ขณะใช้งานต้องให้ความต่างศักย์ที่ใกล้เคียงกับค่าต่าง ๆ กัน ขึ้นกับขนาดของหัววัด และชนิดของการใช้งาน



เมื่อรังสีเข้ามาจะเกิดอันตรกิริยากับอะตอมของก๊าซ ได้อิออนบวก และลบ ด้วยความ
คั้นของก๊าซ และความต่างศักย์ที่เหมาะสม อิออนจะไม่รวมตัวกันอีก แต่จะวิ่งไปสู่แคโทด และ
อะโนดตามลำดับ เกิดกระแสไหลในวงจร ซึ่งเป็นสัญญาณส่งเข้าเครื่องนับ อุปกรณ์ที่ใช้กับหัววัด
ชนิดก๊าซโดยทั่วไป จะประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ตามแผนภูมิในรูปที่ 2.2



รูปที่ 2.2 แสดงอุปกรณ์ และวงจรของหัววัดชนิดก๊าซ

หัววัดชนิดนี้เหมาะสำหรับวัดอนุภาคอัลฟาและเบตา เพราะก่อให้เกิดไอออนในเซชัน
ไคมาก ถ้าจะใช้รังสีอื่น ๆ จะต้องคักแปลงเล็กน้อย เช่น รังสีเอกซ์หรือแกมมา ต้องทำ
หลอดวัดด้วยธาตุหนัก ๆ เช่น เซเลเนียม เพื่อให้เกิดโฟโตอิเล็กทริก เอฟเฟกต์ ถ้าวัด
เทอร์มินัลตรอนต้องฉาบผิวภายในด้วยยูเรเนียม หรือโบรอน หรือใช้ก๊าซโบรอนไตรฟลูออไรด์
(BF_3) เพื่อให้เกิดอันตรกิริยากับนิวตรอนโคอนุภาคอัลฟา และวัด นิวตรอนเร็วต้องฉาบด้วย
พลาสติก หรือ พาราฟิน เพื่อให้โปรตอน (ไฮโดรเจน) เกิดเอ็กซ์ไซเทชัน ซึ่งผลทั้งหมดจะไป
ก่อให้เกิดไอออนในเซชัน กับก๊าซภายในหลอดต่อไป

หัววัดชนิดก๊าซ แบ่งตามลักษณะการใช้งานได้ 3 แบบ คือ ใช้ความต่างศักย์ในช่วง ไอออนไนเซชัน พรอพพอร์ชันนัล และไกเกอร์


2.2.1.1 ไอออนไนเซชัน แคมเบอร์ (Ionization Chamber) หัววัดใช้ความต่างศักย์ของอีเลคโตรดต่ำที่สุด ที่จะไม่ให้เกิดการรวมตัวของไอออน (ช่วง 50 – 150 โวลต์) ซึ่งเป็นช่วงที่จำนวนไอออน หรือกระแสไม่เปลี่ยนแปลงตามความต่างศักย์ จำนวนไอออนที่เกิดขึ้นจะเท่ากับการไอออนไนเซชันของรังสีเท่านั้น ทำให้ไอออนวิ่งเข้าอีเลคโตรดโค่นหมดทันทีหลังการแตกตัว หัววัดแบบนี้จึงวัดได้ไม่จำกัดปริมาณของรังสี เหมาะสำหรับวัดรังสีอัลฟา และมวลที่แตกจากปฏิกิริยา (fission fragment) หรือใช้เป็นอุปกรณ์วัดปริมาณรังสีประจำบุคคล เช่น pocket dosimeter และวัดในบริเวณที่มีรังสีสูง ๆ ใด เช่น วัดนิวตรอนในเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณู

2.2.1.2 หัววัดพรอพพอร์ชันนัล (Proportional Detector) หัววัดใช้ความต่างศักย์สูงกว่าช่วงของไอออนไนเซชัน ซึ่งกระแสที่เกิดจากไอออนจะเพิ่มความต่างศักย์ของอีเลคโตรด ดังนั้นการใช้หัววัดแบบนี้ต้องควบคุมไฮโวลต์เตจให้คงที่ เมื่อรังสีเข้าหัววัดจะเกิดไอออนขึ้น ไอออนเหล่านี้จะไปก่อให้เกิดไอออนไนเซชันต่อไปอีก เพราะความต่างศักย์สูง ไอออนจึงวิ่งเร็ว ไอออน 1 คู่ อาจเพิ่มได้ถึง 10^4 คู่ การเพิ่มแบบนี้เรียกว่า มัลติพลีเคชัน (gas-multiplication) จำนวนไอออนที่เกิดขึ้นจากไอออนไนเซชันจะมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับพลังงานของรังสี จึงทำให้หัววัดสามารถวัดแยกพลังงานได้ อุปกรณ์ที่ใช้วัดรังสีแบบแยกพลังงาน คือ ซิงเกิล แชนเนล หรือ มัลติ แชนเนล (single channel analyzer, SCA or multichannel analyzer, MCA)

ในขณะที่เกิดการมัลติพลีเคชันนี้ ไอออนจำนวนมากกำลังวิ่งเข้าสู่อีเลคโตรด ทำให้สนามไฟฟ้าลดลง รังสีที่เข้ามาในขณะนี้จะไม่สามารถก่อให้เกิดไอออนไนเซชันได้เลย ซึ่งเรียกว่า รีโซลวิง ทาม (resolving time) และจะกลับสู่สภาพปกติเมื่อกลุ่มอีเลคตรอนเข้าอะโนดหมด หัววัดจึงมีขีดจำกัดในการวัดได้ประมาณ 200,000 ตัวต่อนาที ใช้วัดรังสีที่มีพลังงานต่ำ ๆ

โคคัล (ช่วง 250 eV - 100 keV) ส่วนใหญ่ใช้วัดรังสีอัลฟา, รังสีเอกซ์ และนิวตรอน

2.2.1.3 หัววัดไกเกอร์ (Geiger Detector) หัววัดใช้ความตางศักคี่สูงขึ้นอีก เป็นช่วงที่จำนวนอิออนไม่เปลี่ยนแปลงตามความตางศักคี่ของอีเลคโตรด ช่วงนี้แกมมาผลิตเคชั่นสูงมาก แมแต่อิออนตัวเดียวก็ทำให้เกิดกระแสไหลในหัววัดได้ จึงไม่สามารถแยกพลังงานของรังสีได้ และให้สัญญาณไฟฟ้าสูง จึงไม่ต้องใช้ฟิล์แมมบีในการวัด อุปกรณ์จึงเปลี่ยนไป จากรูปที่ 2.2




รูปที่ 2.3 แสดงอุปกรณ์และวงจรของหัววัดไกเกอร์


ในหัววัดไกเกอร์ อิออน 1 คู่ จะเพิ่มเป็น 10^8 คู่ ก่อนที่จะเข้าขั้ว และจะกลับสู่สภาพปกติเมื่ออิออนบวกเข้าแคโทดหมด อิออนบวกวิ่งขาก จึงทำให้รีโซลวิง ทาม สูงกว่าชนิดอื่น ซึ่จำกัดในการวัดประมาณ 20,000 ตัว ต่อนาที หัววัดนี้ใช้กันแพร่หลายที่สุด สามารถวัดได้ ทั้งรังสีอัลฟา, รังสีเบตา และรังสีแกมมา และอุปกรณ์การวัดเป็นแบบง่าย ๆ ราคาถูกกว่าชนิดอื่น ๆ

2.2.2 หัววัดชนิดเรืองแสง (Scintillation Detector) ส่วนประกอบของหัววัดคือ ฟอสฟอรัส (phosphor) ในรูปของแข็งหรือของเหลวที่โปร่งแสง และโฟโตมัลติพลายเออร์ (photomultiplier tube, PMT)

รังสีจะเกิดอันตรกิริยากับฟอสฟอรัส แล้วเกิดแสงแวบขึ้น (scintillate) ซึ่งเกิดจากการคายพลังงานของอิเล็กตรอนที่ถูกเอกซเรย์เพิ่มขึ้น ในรูปของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ที่มีความถี่ในช่วงแสงสีเขียว-น้ำเงิน และแสง หรือโฟตอน จะไปเกิดอันตรกิริยากับโฟโตแคโทดในโฟโตมัลติพลายเออร์ เกิดโฟโตอิเล็กตรอนหลุดออกมา 1 ตัว ต่อโฟตอน ซึ่งอิเล็กตรอนนี้จะถูกเร่งในสนามไฟฟ้า 10 ครั้ง อิเล็กตรอนจะเพิ่มเป็น 10^6 ตัว ก่อนเข้าอะโนด อิเล็กตรอนที่เกิดขึ้นครั้งแรกจะเป็นสัดส่วนกับพลังงานของรังสี หัววัดนี้จึงแยกพลังงานของรังสีได้ สำหรับมัลติ-แชนเนล อะนาไลเซอร์ จะเป็นอุปกรณ์ที่รวบรวมสัญญาณที่มีขนาดเท่ากันไว้ในช่วงเดียวกัน หมายเลขของ (channel number) จะเป็นสัดส่วนกับค่าของพลังงานของรังสี ถ้าดูด้วยจอภาพ จะเห็นเป็นสเปกตรัมซึ่งมีพีค (peak) เป็นตัวบอก ดังรูปที่ 2.4



รูปที่ 2.4 แสดงสเปกตรัมของรังสีแกมมาจาก ซีเซียม-137



รูปที่ 2.5 แสดงอุปกรณ์และวงจรของหัววัดเรืองแสง


หัววัดชนิดเรืองแสง แบ่งตามลักษณะของฟอสฟอไรต์ 3 แบบ คือ

2.2.2.1 Crystal Scintillators ใช้สำหรับวัดรังสี ที่มีพลังงานสูงก็ได้ เพราะฟอสฟอไรต์มีความหนาแน่นมาก ชนิดของฟอสฟอไรต์ขึ้นกับชนิดของรังสีที่จะวัด เช่น รังสีอัลฟา ใช้ $ZnS(Ag)$; รังสีเบตาใช้ anthracene หรือ plastic, รังสีแกมมาใช้ NaI (Tl), นิเวตรอนใช้ LiI (Eu) เป็นต้น

2.2.2.2 Liquid Scintillators ใช้สำหรับวัดรังสีเบตาที่มีพลังงานต่ำ ๆ และมีปริมาณน้อย โดยละลายสารในน้ำยาที่เหมาะสม เช่น toluene, xylene และ ฟอสฟอไรต์ที่เป็นของเหลวเรียกว่า PPO ซึ่งทำหน้าที่เปลี่ยนพลังงานของรังสีให้เป็นคลื่นแสงสีม่วง และ POPOP ทำหน้าที่เปลี่ยนแสงสีม่วงให้เป็นคลื่นแสงที่ไวต่อโฟโตอิเล็กโทรด เนื่องจากปริมาณรังสีต่ำ จึงต้องลดสัญญาณรบกวน (noise) โดยใช้โฟโตมัลติพลายเออร์ 2 ชุด และอยู่ในเครื่องทำความเย็นที่ $-8^{\circ}C$

2.2.2.3 Gaseous Scintillators ใช้สำหรับวัดสารกัมมันตรังสีที่อยู่ในสภาพของก๊าซ ฟอสฟอไรต์ที่ใช้คือ ซีนอน หรือ คริปทอน และเปลี่ยนคลื่นแสงให้พอเหมาะด้วย tetraphenylbutadiene หรือ quaterphenyl

2.2.3 หัววัดกึ่งตัวนำ (Semiconductors) หัววัดประกอบด้วยสารกึ่งตัวนำ 2 ชนิด p-type และ n-type ซึ่งถูกใส่เวสไบเอส (reverse bias) เมื่อรังสีเข้ามาจะเกิดอันตรกิริยากับสารกึ่งตัวนำ เกิดอิเล็กตรอน-โฮล แพร์ (electron - hole pair) ขึ้น และวิ่งไปยังขั้ว เช่นเดียวกับหัววัดชนิดก๊าซ แต่พลังงานที่ทำให้เกิดไอออนไนเซชันเพียง 3.6 eV (ในก๊าซ 36 eV) และอิเล็กตรอน-โฮล เคลื่อนที่ได้เร็วในสารกึ่งตัวนำ จึงทำให้หัววัดมีความสามารถในการแยกพลังงานของรังสีได้ดีกว่าชนิดอื่น ๆ กล่าวคือ พลังงานสองค่าที่ใกล้เคียงกัน หัววัดชนิดกึ่งตัวนำสามารถเห็นเป็น 2 พีค อย่างชัดเจน



รูปที่ 2.6 แสดงอุปกรณ์และวงจรของหัววัดกึ่งตัวนำ

หัววัดชนิดกึ่งตัวนำ แบ่งได้ 3 แบบ คือ

2.2.3.1 Surface Barrier ใช้วัสดุที่พวกอนุภาค (อัลฟา, เบตา) ที่มีพลังงานต่ำ ประกอบด้วย n-type Silicon แบนบางที่ผิวด้านบน และที่ผิวด้านหนึ่งของผิวด้านบนออกไซด์ ซึ่งทำหน้าที่เป็น p-type แล้วผิวด้านของบาง ๆ อีกชั้นหนึ่ง หัววัดนี้อยู่ในสูญญากาศเพื่อประสิทธิภาพสูง

005760

2.2.3.2 Diffused Junction ประกอบด้วย p-type Silicon ที่ผิวด้านหนึ่งได้ (diffusion) สารที่ทำให้เกิด ฟรี อิเล็กตรอน เช่น ฟอสฟอรัส

2.2.3.3 Lithium Drifted ใช้วัสดุที่มีพลังงานสูงและโพตอน โดยใส่ลิเทียมในซิลิกอน หรือในเจอร์มาเนียม หัววัด Si (Li) จะวัดรังสีเอกซ์หรือแกมมาได้ดีในช่วง 0 - 60 keV และหัววัด Ge (Li) วัดได้ดีในช่วง 60 - 100 keV สารกึ่งตัวนำเหล่านี้จะต้องหล่อเย็นด้วยไนโตรเจนเหลวตลอดเวลา เพื่อรักษาให้ลิเทียมคงอยู่ในสภาพเดิม จึงทำให้หัววัดชนิดนี้มีราคาสูงมาก