

การปรับปรุงมาตรฐานการปฏิบัติงานในกระบวนการผลิตขอส



นางสาวรังสิมา ธรรมวิริยานนท์

ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปีการศึกษา 2553

ลิขสิทธิ์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



5 0 7 1 5 1 0 8 2 1

IMPROVEMENT OF STANDARD PROCEDURE IN  
SAUCE MANUFACTURING PROCESS



Miss Rangsimā Tumviriyānont

ศูนย์วิทยทรัพยากร

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements  
for the Degree of Master of Engineering Program in Industrial Engineering

Department of Industrial Engineering

Faculty of Engineering

Chulalongkorn University

Academic Year 2010

Copyright of Chulalongkorn University

530136



รังสิมา ธรรมวิริยานนท์ : การปรับปรุงมาตรฐานการปฏิบัติงานในกระบวนการผลิตซอส.  
(IMPROVEMENT OF STANDARD PROCEDURE IN SAUCE MANUFACTURING  
PROCESS) อ. ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก: ผศ.ประเสริฐ อัครประดมพงศ์, 201 หน้า.

งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงมาตรฐานในกระบวนการการผลิตซอส เพื่อให้สามารถลดรอบเวลามาตรฐานในการผลิตและควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐาน โดยคุณภาพของผลิตภัณฑ์ไม่ต่างจากเดิม เนื่องจากโรงงานนี้มีปัญหาคือ กระบวนการผลิตตามขั้นตอนมาตรฐานในปัจจุบันไม่สามารถรองรับความต้องการในการผลิตที่เพิ่มสูงขึ้นได้เพียงพอ แนวคิดและหลักการที่ใช้ เพื่อการกำหนดปัญหาและการวิเคราะห์หาแนวทางการปรับปรุงเพื่อลดเวลาในการผลิตในขั้นตอนเริ่มต้นคือ หลักการวิเคราะห์ความสูญเสียทั้ง 7 ประการ การพิจารณาโดยการตั้งคำถาม 5W 1H แนวทางการลดเวลาปฏิบัติการ ECRS และการวิเคราะห์โดยใช้แผนผังก้างปลาเพื่อหาสาเหตุความคลาดเคลื่อนของเวลาการผลิต หลังจากนั้นแนวทางการปรับปรุงที่วิเคราะห์มาขั้นต้นได้ถูกทดสอบโดยหลักการออกแบบการทดลองและการทดสอบสมมติฐานตามหลักสถิติในระดับห้องปฏิบัติการ เพื่อเลือกแนวทางการปรับปรุงที่ไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ไปนำเสนอต่อฝ่ายโรงงานเพื่อปรับปรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิต หลังจากนั้นทดสอบกระบวนการทั้งหมดในระดับโรงงานจำลอง และระดับการผลิตจริงเพื่อยืนยันคุณภาพของผลิตภัณฑ์สุดท้าย โดยตรวจสอบการทำงานและเวลามาตรฐานของทั้งกระบวนการ ก่อนการปรับเปลี่ยนกระบวนการ

เมื่อทดสอบในระดับการผลิตจริงพบว่า เวลาในขั้นตอนการผสมซอสเมื่อผลิต 2 หม้อผสมต่อวันสามารถลดเวลามาตรฐานลงได้จาก 15.2 ชั่วโมง เหลือเพียง 10.2 ชั่วโมง ซึ่งคิดเป็นเวลาที่ลดได้เท่ากับ 33% และเวลาการบรรจุซอสเมื่อบรรจุ 2 หม้อผสมต่อวันสามารถลดเวลามาตรฐานลงได้จาก 11.3 ชั่วโมง เหลือเพียง 10 ชั่วโมง ซึ่งคิดเป็นเวลาที่ลดได้เท่ากับ 12% ผลจากงานวิจัยนี้ ได้นำไปสร้างมาตรฐานวิธีการทำงานใหม่ใช้จริงในโรงงาน หลังจากเริ่มใช้กระบวนการมาตรฐานใหม่ในการผลิตจริง พบว่าความคลาดเคลื่อนของเวลาการทำงานลดลง ซึ่งเกิดจากการติดตั้งระบบควบคุมการทำงานด้วยการมองเห็นและการปรับปรุงกระบวนการ นอกจากนี้กระบวนการมาตรฐานใหม่ยังส่งผลต่อการลดค่าใช้จ่ายคงที่และค่าแรงงานลงไปได้ 2.27 บาท/กิโลกรัม อีกทั้งช่วยลดปริมาณของเสียในกระบวนการผลิตด้วย

ภาควิชา วิศวกรรมอุตสาหการ...ลายมือชื่อนิติ.....Ranasima  
สาขาวิชา วิศวกรรมอุตสาหการ...ลายมือชื่อ อ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก.....  
ปีการศึกษา .....2553.....



5071510821 : MAJOR INDUSTRIAL ENGINEERING

KEYWORDS : SAUCE MANUFACTURING PROCESS / STANDARD TIME REDUCTION  
/ 7 WASTES / DESIGN OF EXPERIMENT / HYPOTHESIS TESTING

R ANGSIMA TUMVIRIYANONT: IMPROVEMENT OF STANDARD  
PROCEDURE IN SAUCE MANUFACTURING PROCESS. THESIS ADVISOR:  
ASST. PROF. PRASERT AKKHARAPRATHOMPONG, 201 pp.

The objective of this research is to improve standard procedure in sauce manufacturing aiming at reducing and controlling the standard time and quality of finish product is not affected. The initial problem of this factory is, procedure at present cannot afford for higher demand, so the theory of 7 wastes, 5W 1H, ECRS and cause and effect diagram were used in the brainstorming process to analyze ways to reduce standard time and cause of production time variation. Then, the improving directions were checked possibility by design of experiment and hypothesis testing method in laboratory process. The directions that not affect to finished product quality were proposed to factory management for development. All concluded improving direction were finally tested and verified quality of finished product, practical operation and actual standard time in actual production.

From testing result in actual production, the standard time in bulk process 2 batches per day reduced from 15.2 hours to 10.2 hours which is equal to 33%. Standard time in packing process 2 batches per day reduced from 11.3 hours to 10.0 hours which is equal to 12%. The result from this study was used to establish new standard procedure. Result after implementation found that the variation of working time significantly reduced due to utilization of visual control system and process improvement. Moreover, the fixed cost and labor cost decreased by 2.27 baht/kg and loss in process also decreased.

Department : Industrial Engineering..... Student's Signature Rangsima  
Field of Study : Industrial Engineering..... Advisor's Signature Prasert  
Academic Year : 2010.....

## กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประเสริฐ อัครประดมพงศ์ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ซึ่งเป็นผู้ที่ให้คำแนะนำตั้งแต่พบปัญหาจากโรงงาน ทั้งด้านทฤษฎีและแนวคิดตลอดจนสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานจริงได้ ซึ่งการทำวิทยานิพนธ์ครั้งนี้ ต้องขอกราบขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มานพ เรียวเดชะ ประธานกรรมการสอบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภัตดวงศ์ ไรจนโรวรรณ กรรมการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญวา ธรรมพิทักษ์กุล กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัย ที่ได้ให้คำแนะนำ และข้อคิดเห็นต่าง ๆ ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมาก พร้อมทั้งตรวจสอบ แก้ไขข้อบกพร่องภายในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ อีกทั้งเป็นอาจารย์ที่ช่วยสั่งสอนเนื้อหาด้านทฤษฎีที่ได้ใช้ในงานวิจัยนี้

นอกจากนี้ ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณ อาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ได้สั่งสอนให้ความรู้ในขณะศึกษาปริญญาตรีที่ได้นำมาประยุกต์ใช้และบูรณาการในวิทยานิพนธ์เล่มนี้

ขอขอบพระคุณพนักงานในโรงงานตัวอย่างทุกท่าน ที่ได้ช่วยระดมสมองเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงการทำงานตั้งแต่ระดับผู้บริหารจนกระทั่งถึงระดับพนักงานในสายการผลิต และขอขอบพระคุณทุก ๆ ฝ่ายในโรงงานที่ได้ร่วมมือกันปรับปรุงและผลักดันจนกระทั่งได้มาตรฐานการผลิตใหม่ และเริ่มใช้ปฏิบัติงานจริงโดยไม่พบปัญหา

สุดท้ายนี้ ขอกราบขอบพระคุณมารดาข้าพเจ้าอย่างสูง ที่ช่วยผลักดัน ส่งเสริมการทำงาน อีกทั้งช่วยดำเนินการในเรื่องเอกสารให้ในบางกรณี ประโยชน์และความดี อันพึงเกิดขึ้นจากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ผู้วิจัยขอมอบแต่ บิดา มารดา พี่น้อง เพื่อนนิสิต และพี่ ๆ ในบริษัทกรณีศึกษาทุกคน นอกจากนั้นขอขอบคุณทุกท่านที่ไม่ได้กล่าวไว้ในที่นี้ ที่กรุณาให้ความร่วมมือช่วยเหลือ และให้กำลังใจแก่ผู้วิจัยเสมอมา จนวิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จไปได้ด้วยดี

## สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย.....	ง
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ.....	จ
กิตติกรรมประกาศ.....	ฉ
สารบัญ.....	ช
สารบัญตาราง.....	ญ
สารบัญภาพ.....	ฐ
บทที่ 1 บทนำ.....	1
1.1 ที่มาและความสำคัญของปัญหา.....	1
1.2 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย.....	11
1.3 ขอบเขตงานวิจัย.....	11
1.4 ขั้นตอนการดำเนินงาน.....	11
1.5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ.....	12
1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ.....	12
1.7 ระยะเวลาการดำเนินงานวิจัย.....	13
บทที่ 2 ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง.....	14
2.1 การศึกษาวิธีการทำงาน.....	14
2.2 การผลิตแบบลีน.....	20
2.3 แนวคิดเกี่ยวกับเวลานำในการผลิต.....	28
2.4 เทคนิคการตั้งคำถาม 5W 1H.....	31
2.5 การออกแบบการทดลอง.....	33
2.6 การทดสอบความแตกต่างทางประสาทสัมผัส.....	47
2.7 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง.....	51



บทที่ 3 การศึกษาปัญหาของโรงงานตัวอย่าง.....	55
3.1 ข้อมูลทั่วไปของโรงงานกรณีศึกษา.....	55
3.2 การศึกษาสภาพปัญหาของโรงงานกรณีศึกษา.....	64
บทที่ 4 แนวทางการปรับปรุงสภาพปัญหา.....	79
4.1 แนวทางการลดความสูญเสียเปล่าตามหลักวิเคราะห์ความสูญเสียเปล่าทั้ง 7 ประการ และหลักการตั้งคำถาม 5W 1H.....	79
4.2 การวิเคราะห์สาเหตุของความคลาดเคลื่อนและแนวทางการปรับปรุง.....	92
4.3 การออกแบบการทดลองในระดับห้องปฏิบัติการ เพื่อเป็นแนวทางการปรับปรุง วิธีมาตรฐานในการลดเวลาการผลิตและลดความคลาดเคลื่อนของเวลา.....	101
4.4 การออกแบบระบบควบคุมการทำงานเพื่อลดความคลาดเคลื่อนของเวลา ทำงาน.....	137
บทที่ 5 การประเมินผลทางเลือกและผลการปรับปรุง.....	140
5.1 การประเมินผลทางเลือกและผลการปรับปรุงจากฝ่ายโรงงาน.....	140
5.2 การประเมินผลการทดสอบการปรับปรุงกระบวนการในระดับโรงงานจำลอง....	144
5.3 การประเมินผลการทดสอบการปรับปรุงกระบวนการในระดับการผลิตจริง.....	148
5.4 การประเมินผลการควบคุมการทำงานในการผลิตจริง.....	154
บทที่ 6 สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ.....	162
6.1 สรุปแนวทางการหาสาเหตุของปัญหา.....	164
6.2 สรุปแนวทางการปรับปรุงสภาพปัญหา.....	164
6.3 การแก้ไขปัญหาและการสรุปผลการปรับปรุง.....	166
6.4 ประโยชน์อื่น ๆ ที่ได้รับหลังการปรับปรุง.....	173
6.5 ปัญหาที่พบและข้อจำกัด.....	173
6.6 ข้อเสนอแนะ.....	174
รายการอ้างอิง.....	175



ภาคผนวก.....	177
ภาคผนวก ก วิธีการวิเคราะห์ทางเคมีและกายภาพ.....	178
ภาคผนวก ข วิธีการประเมินทางประสาทสัมผัส.....	183
ภาคผนวก ค การใช้โปรแกรม MINITAB ช่วยในการคำนวณทางสถิติ.....	191
ประวัติผู้เขียนวิทยานิพนธ์.....	201



ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

## สารบัญตาราง

ตารางที่		หน้า
1.1	เวลาจริงจากการเก็บข้อมูลภายใน 10 หม้อผสม ของการผสมขอส 3.6 ตัน บรรจุขวด 200 มิลลิลิตร.....	9
2.1	ตัวอย่างการวิเคราะห์แบบพิจารณาด้วยคำถาม 5W และ 1H.....	32
2.2	การตัดสินใจในการทดสอบสมมติฐาน.....	41
2.3	การวิเคราะห์ความแปรปรวน สำหรับ One-Way-ANOVA.....	43
2.4	การวิเคราะห์ความแปรปรวนสำหรับการทดลองแบบสุ่มในบล็อก.....	45
2.5	การวิเคราะห์ความแปรปรวน สำหรับ Two-Fixed Effect Model.....	46
2.6	วิธีทดสอบความแตกต่างโดยรวม (Overall difference Test).....	48
3.1	ขั้นตอนมาตรฐานการผลิตขอส (สำหรับขอสชนิด A).....	61
3.2	สรุปลักษณะความสูญเปล่าแต่ละขั้นตอนที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต.....	72
3.3	เวลาจริงจากการเก็บข้อมูลภายใน 10 หม้อผสม ของการผสมขอส 3.6 ตัน บรรจุขวด 200 มิลลิลิตร.....	75
3.4	กิจกรรมที่มีเวลาคลาดเคลื่อนสูง.....	78
4.1	ตัวอย่างการวิเคราะห์แบบพิจารณาด้วยคำถาม 5W และ 1H และการวิเคราะห์ แนวทางการแก้ไขตามหลัก ECRS แบบประยุกต์ที่ใช้ในงานวิจัย.....	79
4.2	การวิเคราะห์ 5W 1H และแนวทางการปรับปรุงในขั้นตอนการล้างหม้อผสม ขอส.....	81
4.3	การวิเคราะห์ 5W 1H และแนวทางการปรับปรุงในขั้นตอนการฆ่าเชื้อหม้อผสม ขอส.....	81
4.4	การวิเคราะห์ 5W 1H และแนวทางการปรับปรุงในขั้นตอนการเคลื่อนย้าย วัตถุดิบ.....	82
4.5	การวิเคราะห์ 5W 1H และแนวทางการปรับปรุงในขั้นตอนการตรวจสอบ น้ำหนักและจำนวนวัตถุดิบ.....	82
4.6	การวิเคราะห์ 5W 1H และแนวทางการปรับปรุงในขั้นตอนการผสม ครั้งที่ 1 2 และ 3.....	83
4.7	การวิเคราะห์ 5W 1H และแนวทางการปรับปรุงในขั้นตอนการกวนผสมแบ่ง.....	83
4.8	การวิเคราะห์ 5W 1H และแนวทางการปรับปรุงในขั้นตอนการให้ความร้อน ถึง 85 °C.....	84

ตารางที่	หน้า
4.9	ตัวอย่างการพิจารณาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงกระบวนการ..... 86
4.10	ผลสรุปแนวทางการปรับปรุงเพื่อลดเวลาดำเนินการ พร้อมพิจารณาข้อจำกัด และการทดสอบด้านคุณภาพที่ต้องทำก่อนการปรับปรุงกระบวนการ..... 87
4.11	กิจกรรมที่มีเวลาคลาดเคลื่อนสูง..... 92
4.12	ผลสรุปสาเหตุหลักของปัญหาของเวลาคลาดเคลื่อนสูงและแนวทางแก้ไข..... 97
4.13	ผลสรุปการทดสอบด้านคุณภาพที่จำเป็นต้องทำก่อนปรับปรุงกระบวนการ..... 101
4.14	จำนวนจุลินทรีย์ที่หลงเหลือจากผลการทดสอบการใช้น้ำร้อนอุณหภูมิสูงล้าง หม้อผสม..... 103
4.15	ขนาดของเม็ดแป้งขณะแช่น้ำที่อุณหภูมิ 30°C เมื่อเวลาผ่านไป 0-20 นาที..... 105
4.16	ระดับปัจจัยนำเข้าที่ใช้ในการทดสอบปัจจัยที่มีผลต่อการบวมของเม็ดแป้ง..... 108
4.17	ผลการทดลองผลของเส้นผ่านศูนย์กลางเม็ดแป้ง( $\mu\text{m}$ ) เมื่อเติมน้ำที่อุณหภูมิ ต่าง ๆ หลังจากรกวนเป็นเวลา 0-10 นาที..... 110
4.18	ผลการวัดเส้นผ่านศูนย์กลางเม็ดแป้งจากกระบวนการทดลองแบบต่าง ๆ..... 115
4.19	ผลของความหนืดของผลิตภัณฑ์สุดท้ายจากกระบวนการผลิตแบบต่าง ๆ..... 118
4.20	ผลการทดสอบทางประสาทสัมผัสแบบสามเหลี่ยม (Triangle test) ของ ตัวอย่างที่มาจากกระบวนการผลิตแตกต่างกัน..... 121
4.21	ผลการทดสอบทางประสาทสัมผัสแบบสามเหลี่ยม (Triangle test) ของ ตัวอย่างที่มาจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิการผลิตครั้งที่ 3 ที่ต่างกัน..... 124
4.22	ผลการทดสอบการวิเคราะห์เกลือด้วยวิธีปัจจุบันด้วยพนักงานเทียบกับ วิธีไตเตรตด้วยเครื่อง..... 126
4.23	ระดับปัจจัยนำเข้าของปริมาณน้ำที่เติมเข้าไปในซอส..... 128
4.24	ผลของค่า %ความชื้น %เกลือ %ของแข็ง เมื่อเติมน้ำตามปัจจัยนำเข้า..... 128
4.25	ผลของค่า %ความชื้น %เกลือจากตัวอย่างที่ถูกทิ้งออกมาจากท่อ..... 131
4.26	แสดงความสูงของฟองที่เกิดจากการทดลองบรรจุภายในห้องปฏิบัติการ..... 133
4.27	สรุปผลการทดสอบแนวทางการปรับปรุงในห้องปฏิบัติการ..... 134
4.28	ตัวอย่างแนวคิดกระดานควบคุมการปฏิบัติงานโดยการมองเห็น..... 137
5.1	ผลการพิจารณาปรับปรุงกระบวนการผลิตจากโรงงานในหัวข้อการลดเวลา มาตรฐานในการผลิต..... 140
5.2	ผลการพิจารณาปรับปรุงกระบวนการผลิตจากโรงงานในหัวข้อการลดความ คลาดเคลื่อนของเวลาในการผลิต..... 143



ตารางที่	หน้า
5.3	ขั้นตอนทดลองในระดับโรงงานจำลองในส่วนการผสมขอสเปรียบเทียบระหว่าง ขั้นตอนปัจจุบันกับขั้นตอนหลังการปรับปรุง..... 144
5.4	ผลการบันทึกเวลาที่ใช้ในกระบวนการผสมขอสเมื่อทดสอบในระดับโรงงาน จำลองสำหรับระดับการผลิต 50 kg ต่อรอบการผสม..... 145
5.5	ผลการการวิเคราะห์คุณภาพของผลิตภัณฑ์จากขั้นตอนหลังการปรับปรุงใน ระดับโรงงานจำลอง..... 147
5.6	ขั้นตอนทดลองเปรียบเทียบระหว่างขั้นตอนปัจจุบันกับขั้นตอนหลังการปรับปรุง 148
5.7	ผลการการวิเคราะห์คุณภาพของผลิตภัณฑ์จากขั้นตอนหลังการปรับปรุงใน ระดับการผลิตจริง..... 153
5.8	ผลการเก็บข้อมูลเวลาการผลิต 10 รอบการผลิต ตามมาตรฐานวิธีการผลิตใหม่ และมีการใช้ระบบควบคุมการทำงาน..... 155
5.9	เปรียบเทียบความผันแปรในกิจกรรมที่มีปัญหา ก่อนและหลังการปรับปรุง..... 159
5.10	ผลการทดสอบทางสถิติด้านการปรับปรุงการลดความแปรปรวนของเวลา ในกระบวนการ..... 160
5.11	สาเหตุและแนวทางการแก้ปัญหาของขั้นตอนที่พบปัญหาเวลาความผันแปรสูง หลังการปรับปรุง..... 161
6.1	ผลสรุปขั้นตอนการปรับปรุงและหลักการที่ใช้เพื่อลดค่าเฉลี่ยเวลาการทำงาน และการลดความคลาดเคลื่อนของเวลาการทำงาน..... 162
6.2	วิธีและเวลามาตรฐานแต่ละขั้นตอนการทำงานเปรียบเทียบก่อนและหลัง การปรับปรุง..... 167
6.3	ต้นทุนคงที่และค่าแรงงานรวม เปรียบเทียบก่อนและหลังการปรับปรุง..... 173
ช-1	เกณฑ์การผ่านการทดสอบทางประสาทสัมผัส..... 186
ช-2	การวิเคราะห์ Binomial Distribution..... 190



## สารบัญภาพ

ภาพที่		หน้า
1.1	ยอดขายของชนิด A ที่ผลิตจากโรงงานตัวอย่าง.....	1
1.2	เวลามาตรฐานในการผลิตของชนิด A ขั้นตอนการผสมขนาด 3.6 ตัน เมื่อผลิต 2 หม้อผสมต่อวัน.....	3
1.3	แผนภูมิแสดงเวลามาตรฐานที่ใช้ในแต่ละกิจกรรมในขั้นตอนการผสมของ ของหม้อผสมขนาด 3.6 ตัน.....	4
1.4	เวลามาตรฐานในการผลิตของชนิด A ขั้นตอนการบรรจุ สายการผลิต กึ่งอัตโนมัติบรรจุขอในขวดขนาดเล็ก (200 มิลลิลิตร).....	6
1.5	แผนภูมิแสดงเวลามาตรฐานที่ใช้ในแต่ละกิจกรรมในขั้นตอนการบรรจุ 1 สาย การบรรจุอัตโนมัติในขวดขนาดเล็ก (200 มิลลิลิตร).....	7
1.6	กราฟแสดงเวลาจริงในขั้นตอนการผลิตจากการเก็บข้อมูลภายใน 10 หม้อผสม ของการผสมขอ 3.6 ตัน บรรจุขวด 200 มิลลิลิตร.....	10
2.1	แบบจำลองทั่วไปสำหรับกระบวนการหรือระบบ.....	33
2.2	การออกแบบบล็อกแบบสุ่มบริบูรณ์.....	38
2.3	ลักษณะการจัดเรียงตัวอย่างวิเคราะห์ทางประสาทสัมผัสแบบสามเหลี่ยม.....	49
2.4	ตัวอย่างแบบทดสอบทางประสาทสัมผัสแบบ Triangle test.....	50
3.1	ถังหมักขอ.....	55
3.2	เครื่องกรองขอ.....	55
3.3	ขอแก้วเหลือง.....	55
3.4	แผนผังในอาคารผลิต B.....	56
3.5	ห้องผสมขอ.....	58
3.6	ห้องบรรจุขอ.....	59
3.7	ห้องบรรจุหีบห่อ.....	60
3.8	เวลามาตรฐานในการผลิตของชนิด A ขั้นตอนการผสมขนาด 3.6 ตัน เมื่อผลิต 2 หม้อผสมต่อวัน.....	62
3.9	เวลามาตรฐาน ในการผลิตของชนิด A ขั้นตอนการบรรจุ สายการผลิต กึ่งอัตโนมัติบรรจุขอในขวดขนาดเล็ก (200 มิลลิลิตร).....	63
3.10	กราฟแสดงเวลาจริงในขั้นตอนการผลิตจากการเก็บข้อมูลภายใน 10 หม้อผสม ของการผสมขอ 3.6 ตัน บรรจุขวด 200 มิลลิลิตร.....	76

ภาพที่	หน้า	
3.11	Box plot แสดงความคลาดเคลื่อนของเวลาแต่ละขั้นตอนการผลิตจากการเก็บข้อมูลภายใน 10 หม้อผสมของการผสมขอส 3.6 ตัน บรรจุขวด 200 มล.....	77
3.12	Box plot แสดงความคลาดเคลื่อนของขั้นตอนที่มีความคลาดเคลื่อนสูง.....	78
4.1	แนวทางการปรับปรุงสภาพปัญหา.....	91
4.2	แผนผังก้างปลาแสดงที่มาของปัญหาของเวลาเคลื่อนย้ายและการตรวจสอบน้ำหนักมีความคลาดเคลื่อนสูง.....	93
4.3	แผนผังก้างปลาแสดงที่มาของปัญหาของเวลา กวนแป้งมีความคลาดเคลื่อนสูง	94
4.4	แผนผังก้างปลาแสดงที่มาของปัญหาของเวลาทำให้เย็นส่วนผสมถึง 50 °C มีความคลาดเคลื่อนสูง.....	94
4.5	แผนผังก้างปลาแสดงที่มาของปัญหาของเวลาส่งตัวอย่างตรวจวิเคราะห์ไปที่ห้องปฏิบัติการมีความคลาดเคลื่อนสูง.....	95
4.6	แผนผังก้างปลาแสดงที่มาของปัญหาของเวลาวิเคราะห์ผลมีความคลาดเคลื่อนสูง.....	96
4.7	แผนผังก้างปลาแสดงที่มาของปัญหาของเวลาบรรจุมีความคลาดเคลื่อนสูง.....	96
4.8	การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อปัจจัยตอบสนองตามแผนภูมิ ก้างปลา.....	104
4.9	การลักษณะของเม็ดแป้งขณะแช่น้ำที่อุณหภูมิ 30°C.....	105
4.10	ผลการทดสอบการทดลองแจกแจงปกติ (Normality plot) ของขนาดเม็ดแป้งขณะแช่น้ำที่อุณหภูมิ 30°C.....	106
4.11	การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อปัจจัยตอบสนองตามแผนภูมิ ก้างปลา.....	109
4.12	ขั้นตอนการทดสอบการรวมของเม็ดแป้งต่อเวลาและอุณหภูมิ.....	109
4.13	การลักษณะของเม็ดแป้งหลังกวนแป้งในน้ำนาน 10 นาทีที่อุณหภูมิต่าง ๆ กัน..	110
4.14	Normal Probability Plot ของเส้นผ่านศูนย์กลางเม็ดแป้ง.....	110
4.15	กราฟของส่วนตกค้างกับเวลาที่เก็บข้อมูล.....	111
4.16	กราฟของส่วนตกค้างกับค่าที่ถูกฟิต.....	111
4.17	กราฟการวิเคราะห์ผลของอันตรกิริยาระหว่างอุณหภูมิ น้ำและเวลาการกวนแป้งต่อเส้นผ่านศูนย์กลาง.....	112
4.18	กราฟการวิเคราะห์ผลของปัจจัยหลักระหว่างอุณหภูมิ น้ำและเวลาการกวนแป้งต่อเส้นผ่านศูนย์กลาง.....	112
4.19	ขั้นตอนการทดสอบในกระบวนการปกติ.....	113



ภาพที่		หน้า
4.20	ขั้นตอนการทดสอบในกระบวนการใหม่ที่อุณหภูมิน้ำ 30°C.....	114
4.21	ขั้นตอนการทดสอบในกระบวนการใหม่ที่อุณหภูมิน้ำ 80°C.....	114
4.22	ลักษณะเม็ดแบ่งจากกระบวนการทดลองแบบต่างๆ.....	116
4.23	การทดสอบการแจกแจงแบบปกติ (Normality test) ผลการทดสอบความหนืด ของผลิตภัณฑ์สุดท้าย.....	118
4.24	ลักษณะการจัดวางตัวอย่างที่ใช้ในการทดสอบ Triangle test ในชุดที่ 1.....	120
4.25	ลักษณะการจัดวางตัวอย่างที่ใช้ในการทดสอบ Triangle test ในชุดที่ 2.....	120
4.26	ลักษณะการจัดวางตัวอย่างที่ใช้ในการทดสอบ Triangle test ในชุดที่ 1.....	123
4.27	ลักษณะการจัดวางตัวอย่างที่ใช้ในการทดสอบ Triangle test ในชุดที่ 2.....	123
4.28	กราฟความสัมพันธ์ระหว่าง %ความชื้นในผลิตภัณฑ์ต่อปริมาณน้ำที่เติม.....	129
4.29	กราฟความสัมพันธ์ระหว่าง %เกลือในผลิตภัณฑ์ต่อปริมาณน้ำที่เติม.....	129
4.30	กราฟความสัมพันธ์ระหว่าง %ของแข็งในผลิตภัณฑ์ต่อปริมาณน้ำที่เติม.....	129
4.31	%ความชื้นในผลิตภัณฑ์ต่อปริมาณผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้อง.....	131
4.32	%เกลือในผลิตภัณฑ์ต่อปริมาณผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้อง.....	132
4.33	ภาพความสูงของฟองที่เกิดจากการทดลองบรรจุภายในห้องปฏิบัติการ.....	133
4.34	ตัวอย่างกระดานควบคุมการทำงานหลังจากบันทึกแผนการผลิต.....	138
4.35	ตัวอย่างกระดานควบคุมการทำงานหลังบันทึกเวลาทำงานจริง.....	139
5.1	การติดตั้งหม้อต้มน้ำร้อนในโรงงาน.....	142
5.2	รูปแสดงท่อ น้ำร้อน (สีเงิน) และท่อ น้ำเย็น (สีดำ) ที่ติดตั้งในโรงงาน.....	142
5.3	ป้ายแสดงสถานะการใช้น้ำร้อน.....	142
5.4	เครื่องวัดเกลืออัตโนมัติ.....	142
5.5	ที่แขวนและอุปกรณ์จำเป็นเพื่อลดการเคลื่อนไหวของพนักงานผสมซอส.....	142
5.6	ถังสำหรับใส่อุปกรณ์ที่ใช้แล้วเพื่อลดการเคลื่อนไหวของพนักงานผสมซอส.....	142
5.7	กราฟแสดงเวลาต่ออุณหภูมิของกระบวนการผลิตในระดับโรงงานจำลอง.....	146
5.8	ผลการเก็บข้อมูลเวลาในการผลิตซอสชนิด A ตามขั้นตอนการปรับปรุงในส่วน การผสมซอส เมื่อผลิต 2 หม้อผสมใน 1 วัน.....	151
5.9	ผลการเก็บข้อมูลเวลาในการผลิตซอสชนิด A ตามขั้นตอนการปรับปรุงในส่วน สายการบรรจุซอสในขวดขนาดเล็ก (200 มล.) เมื่อผลิต 2 หม้อผสมใน 1 วัน.....	152
5.10	ผลการเก็บข้อมูลเวลาการผลิต 10 รอบการผลิตเทียบกับเวลามาตรฐาน ตามมาตรฐานวิธีการผลิตใหม่และมีการใช้ระบบควบคุมการงาน.....	156

ภาพที่		หน้า
5.11	การทดสอบความเป็นปกติของข้อมูลของเวลาโดยรวมก่อนและหลังการปรับปรุง.....	157
5.12	ผลการทดสอบความแตกต่างของความผันแปรของเวลาโดยรวมเปรียบเทียบก่อนและหลังการปรับปรุง.....	158
6.1	มาตรฐานวิธีการปฏิบัติงานในขั้นตอนการผสมขอชนิด A ขนาดผสม 3,600 กิโลกรัม.....	170
6.2	มาตรฐานวิธีการปฏิบัติงานในขั้นตอนการบรรจุขอชนิด A ขนาดขวดบรรจุ 200 มิลลิลิตร.....	171
ข-1	ลักษณะสถานที่ชิมตัวอย่าง.....	185
ข-2	ลักษณะการนำเสนอตัวอย่าง.....	188
ข-3	แบบทดสอบการทดสอบทางประสาทสัมผัสแบบสามเหลี่ยม.....	189


  
 ศูนย์วิทยทรัพยากร  
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย




# บทที่ 1

## บทนำ

### 1.1. ที่มาและความสำคัญของปัญหา

โรงงานที่ทำการศึกษามีลักษณะเป็นโรงงานผลิตอาหารประเภทซอสถั่วเหลือง และ ซอสปรุงรสต่างๆ ที่มีส่วนผสมหลักจากซอสถั่วเหลือง ซึ่งทางโรงงานผลิตภายใต้ยี่ห้อของบริษัทหลัก และรับจ้างผลิต (OEM) โรงงานดังกล่าวเริ่มมีการผลิตตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 การผลิตมีเพียง 1 กะใน เวลาทำงาน 7:30 – 17:00 วันจันทร์ ถึงวันเสาร์ โดยในขณะเริ่มต้นกำลังการผลิตเท่ากับ 10.4 ตัน/วัน เมื่อผสมซอส 2 รอบต่อวัน โดยกระบวนการผสมซอสถือว่าเป็นจุดคอขวดที่เป็นขั้นตอนกำหนด กำลังการผลิตหลักของโรงงาน

ต่อมาการเติบโตของยอดขายสูงขึ้นเป็นอย่างมากโดยเฉพาะสินค้าหลักของโรงงานภายใต้ ยี่ห้อของบริษัทหลัก ในที่นี้จะขอเรียกว่า ซอสชนิด A เนื่องจากคุณภาพของผลิตภัณฑ์ การเติบโต ของร้านอาหารญี่ปุ่น และการทำการตลาดอย่างสูง ทำให้ยอดขายสูงขึ้นอย่างมากตามข้อมูลจาก ฝ่ายขายในรูปที่ 1.1 อีกทั้งจำนวนผลิตภัณฑ์ใหม่ที่รับจ้างผลิตมีสูงขึ้นมากเช่นเดียวกัน ทำให้กำลัง การผลิตใกล้เต็ม



รูป 1.1 ยอดขายซอสชนิด A ที่ผลิตจากโรงงานตัวอย่าง

เนื่องจากความต้องการของตลาดที่สูงขึ้น ทำให้ก่อนหน้านี้ทางฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ร่วมมือกับทางโรงงานเพื่อเพิ่มขนาดการผลิตต่อครั้งซึ่งส่งผลให้กำลังการผลิตเพิ่มขึ้น

เป็น 12 ตันต่อวัน เมื่อผสมซอส 2 รอบต่อวัน แต่ในกระบวนการผลิตยังมีปัญหาอีกหลายส่วนที่ควรได้รับการปรับปรุงเพื่อทำให้การผลิตรวดเร็วขึ้น ความคลาดเคลื่อนของเวลาการผลิตน้อยลง เพื่อสนับสนุนการเพิ่มขึ้นของความต้องการทางตลาดที่สูงขึ้น ปัญหาดังกล่าวแบ่งเป็น 2 หัวข้อได้แก่

#### 1.1.1. กระบวนการผลิตตามขั้นตอนมาตรฐานใช้เวลานานเกินไป

เนื่องจากยอดขายที่เพิ่มขึ้นทางโรงงานจำเป็นต้องผลิต 2 หม้อผสมต่อวัน เมื่อพิจารณาที่ในจุดที่ซ้ำในการกระบวนการผลิต คือส่วนของห้องผสมซอส ในกรณีที่ผลิต 2 หม้อผสมต่อวันจะใช้เวลาการทำงานตามเวลามาตรฐานดังรูปที่ 1.2 ซึ่งจะเห็นได้ว่าเวลามาตรฐานในปัจจุบันที่ใช้เนิ่นเกินเวลาทำงานปกติไปมาก (โดยเวลาการทำงานปกติของโรงงานนี้อยู่ที่ 7:30 – 17:00) ส่งผลให้พนักงานในห้องผสมซอสต้องทำงานล่วงเวลาทุกวัน เกิดค่าใช้จ่ายคงที่สูง ซึ่งทำให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น และไม่สามารถเพิ่มกำลังการผลิตรองรับความต้องการต่อไปในอนาคตได้

เวลามาตรฐาน ในการผลิตซอสชนิด A หม้อผสมซอสขนาด 3.6 ตัน เมื่อเทียบกับเวลาทำงานจริงเป็นดังรูปที่ 1.2



ศูนย์วิทยพัทยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย






จากรูปที่ 1.2 เวลามาตรฐานในการผลิตซอสชนิด A ขั้นตอนการผสมซอสหม้อผสมขนาด 3.6 ตัน เมื่อผลิต 2 หม้อผสมต่อวัน พบว่าใช้เวลามาตรฐานของกระบวนการทำงานเท่ากับ 15.2 ชั่วโมง ซึ่งเกินช่วงเวลางานปกติไปอยู่มาก อีกทั้งในขั้นตอนนี้ยังมีการเปิดน้ำระหว่างกระบวนการหล่อเย็นทิ้งไปเป็นจำนวนมาก ดังนั้นกระบวนการในห้องผสมซอสควรเป็นจุดที่ต้องปรับปรุงอย่างเร่งด่วน

เมื่อใช้แผนภูมิพาเรโตเพื่อวิเคราะห์เวลามาตรฐานที่ใช้ในแต่ละกิจกรรมเป็นดังรูปที่ 1.3

Pareto chart of activity vs time in blending process



รูปที่ 1.3 แผนภูมิแสดงเวลามาตรฐานที่ใช้ในแต่ละกิจกรรมในขั้นตอนการผสมซอสของหม้อผสมขนาด 3.6 ตัน

จากรูปที่ 1.3 จะพบว่า เวลามาตรฐานที่ใช้ในกระบวนการทำซอสให้เย็นและ การให้ความร้อน ซึ่งทำงานด้วยเครื่องจักรโดยใช้เวลาสูงสุดรวมกันถึง 58% ของการทำงานทั้งหมด และเวลาในช่วงนี้มีแต่เครื่องจักรทำงานโดยที่คนต้องมีเวลาคอยเครื่องจักรทำงานเป็นเวลานาน เกิดความสูญเสียเปล่าจากการทำงานของคนขึ้นเป็นหลัก ดังนั้นจึงเกิดแนวคิดปรับปรุงมาตรฐานวิธีการทำงานตั้งแต่การปรับปรุงเครื่องจักรตลอดจนถึงกระบวนการผลิต เช่นการติดตั้งหอหล่อเย็นเพื่อทำให้ผลิตภัณฑ์เย็นเร็วขึ้นและมีการวนน้ำกลับมาใช้ใหม่ หรือการติดตั้งหม้อต้มน้ำเพื่อใช้น้ำร้อนในกระบวนการ ซึ่งส่งผลให้เวลาทำให้อุ่นถึงอุณหภูมิที่ต้องการเร็วขึ้น เป็นต้น

เมื่อพิจารณาในบางขั้นตอนซึ่งเป็นกิจกรรมที่ไม่ก่อให้เกิดคุณค่าแต่จำเป็นต้องมี (Necessary non value added) เช่นการวิเคราะห์ตัวอย่าง ควรจะพิจารณาถึงความจำเป็น และ



การปรับปรุงวิธีการทำงานเพื่อทำให้เกิดความรวดเร็วขึ้นเป็นต้น โดยเฉพาะการวิเคราะห์ตัวอย่างระหว่างกระบวนการผลิต แต่ทั้งนี้คุณภาพของผลิตภัณฑ์สุดท้ายต้องไม่ต่างจากเดิม

เมื่อขอชนิด A ผสมเสร็จ จะถูกเก็บไว้ในถังเก็บขอสก่อนบรรจุเพื่อรอบรรจุในวันรุ่งขึ้น 2 รอบผสมพร้อมกัน การบรรจุเป็นสายการผลิตแบบกึ่งอัตโนมัติ โดยพนักงานจะเป็นผู้เรียงขวดขึ้นสายการบรรจุ และ ควบคุมระดับการบรรจุ หลังจากบรรจุขอสลงขวดแล้ว ขวดขอสจะถูกบรรจุลงหีบห่ออย่างต่อเนื่องให้ห้องบรรจุถัดไป เวลาในการทำงานของคนและเครื่องจักรสำหรับสายการบรรจุเป็นไปตามรูปที่ 1.4




ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



จากรูปที่ 1.4 สายการผลิตอัตโนมัติบรรจุขวดในขวดขนาดเล็ก (200 มิลลิลิตร) จากการผลิต 2 รอบผลมต่อวัน จะพบว่าเวลามาตรฐานของกระบวนการผลิตยังเกินเวลาการทำงานปกติอยู่ ดังนั้นกระบวนการมาตรฐานในบรรจุขวดควรเป็นจุดที่ต้องปรับปรุงเช่นกัน เมื่อใช้แผนภูมิพาเรโต วิเคราะห์เวลามาตรฐานที่ใช้ในแต่ละกิจกรรมเป็นดังรูปที่ 1.4

Pareto chart of Activity vs Time in Filling process



รูปที่ 1.5 แผนภูมิแสดงเวลามาตรฐานที่ใช้ในแต่ละกิจกรรมในขั้นตอนการบรรจุ 1 สายการผลิตอัตโนมัติในขวดขนาดเล็ก (200 มิลลิลิตร)

จากรูปที่ 1.4 จะพบว่าเวลามาตรฐานที่ใช้ในกระบวนการบรรจุขวดสองขวด และบรรจุหีบห่อ ใช้เวลารวมสูงสุดถึง 80% ของการทำงานทั้งหมด แต่ขั้นตอนทั้งสองเป็นกิจกรรมที่ก่อให้เกิดคุณค่า (Value added activity) อีกทั้งสองกระบวนการนี้ ยังมีการทำงานของคนและเครื่องจักรพร้อมกัน

เมื่อพิจารณาต่อไปถึงเวลาที่ไม่ก่อให้เกิดคุณค่าแต่จำเป็นต้องมี (Necessary non value added) ที่ใช้เวลานานถัดไปคือการวิเคราะห์ค่าเคมีของซอส การส่งตัวอย่างซอสไปห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ที่อยู่ชั้นที่สองของอาคาร ดังนั้นควรจะพิจารณาถึงความจำเป็น และการปรับปรุงวิธีการทำงานหรือปรับปรุงทางด้านผังโรงงานเพื่อทำให้เกิดความรวดเร็วขึ้นเป็นต้น โดยที่คุณภาพของผลิตภัณฑ์นั้นไม่แตกต่างจากวิธีการทำงานแบบเดิม

จากปัญหาเวลามาตรฐานที่ใช้ในแต่ละกิจกรรมตั้งแต่กระบวนการผสมซอส จนกระทั่งจบกระบวนการบรรจุซอสใช้เวลานานเกินไปทำให้เกิดแนวคิดในการปรับปรุงมาตรฐานการผลิต โดยพิจารณาในแต่ละขั้นตอน เพื่อให้เวลามาตรฐานในกระบวนการผลิตทั้งหมดลดลง



### 1.1.2 การทำงานขาดการควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามขั้นตอนมาตรฐาน


ในห้องผสมขอจะประกอบไปด้วย 4 หม้อผสมที่พนักงานต้องทำงานพร้อมๆกัน ได้แก่ หม้อผสมขนาด 3.6 ตัน 1 หม้อ, 1.2 ตัน 1 หม้อ และ 0.6 ตัน 2 หม้อ โดยจะมีเพียงหม้อใหญ่ขนาด 3.6 ตัน 1 หม้อ ที่สามารถตั้งเวลาการผลิตแบบอัตโนมัติได้ ส่วนหม้อผสมอื่นๆจะเป็นไม่สามารถตั้งเวลาการผลิตแบบอัตโนมัติได้ทั้งหมด

ในปัจจุบัน วิธีการควบคุมเวลามาตรฐาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เวลาที่ใช้ และสูตรการผลิตจะถูกควบคุมด้วยกระดานบันทึกการผลิต 1 แผ่น ต่อ 1 สูตรการผลิต แต่เนื่องจากขั้นตอนการผลิตของแต่ละชนิดจะมีความแตกต่างกันไป ทำให้พนักงานต้องคอยหมั่นตรวจสอบบันทึกการผลิตแต่ละแผ่น ในบางครั้งพนักงานเกิดการลืมนำว่าช่วงเวลานี้ควรจะต้องทำกิจกรรมในขั้นตอนใดอีกทั้งใบบันทึกการผลิตหัวหน้างานจะคอยตรวจสอบเป็นหลัก ทำให้ไม่เกิดการควบคุมการทำงานร่วมกัน นอกจากนี้พนักงานในสายการผลิตไม่สามารถจัดลำดับเวลาการทำงานด้วยตัวเองได้ ด้วยสาเหตุเบื้องต้นดังกล่าวทำให้เวลาในการผลิตจริงไม่ตรงตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ เกิดความคลาดเคลื่อนของเวลาในกระบวนการผลิตสูง เมื่อพิจารณาจากการเก็บข้อมูลการทำงานจริงในสายการผลิตโดยสุ่มตัวอย่าง 10 หม้อผสม ภายในระยะเวลา 3 เดือน ทำให้ทราบว่าการทำงานในแต่ละวันของพนักงานมีความคลาดเคลื่อนออกไปจากเวลามาตรฐานอยู่สูงในหลายจุด ตามตารางที่ 1.1 และรูปที่ 1.6

ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางที่ 1.1 เวลาจริงจากการเก็บข้อมูลภายใน 10 หม้อผสม ของการผสมขอส 3.6 ตัน บรรจุขวด 200 มิลลิลิตร

กิจกรรมที่เป็นเส้นทางวิกฤต Critical path activity	คนทำงาน	เครื่องจักรทำงาน	ระยะเวลา (นาที)						หมายเหตุ	
			เวลา	ค่าเฉลี่ย	ความผัน	ค่าน้อย	ค่ามาก	พิสัย		
			มาตรฐาน		แปร (SD)	ที่สุด	ที่สุด	(Range)		
1	ล้างหม้อผสมขอส	○		10	10.1	3.11	6	15	9	
2	ฆ่าเชื้อหม้อผสมขอส	○		20	20.9	3.03	15	25	10	
3	เคลื่อนย้ายวัตถุดิบ ตรวจสอบน้ำหนัก	⇒		10	14.0	6.13	5	25	20	
4	ผสมครั้งที่ 1	○	○	20	20.4	2.22	18	25	7	
5	กวนแป้ง (10 นาที)		○	10	15.1	5.40	10	25	15	
6	ผสมครั้งที่ 2	○	○	30	29.4	2.41	25	34	9	
7	ให้ความร้อน ถึง 85 °C		○	90	90.1	3.54	85	96	11	ใช้ระบบ อัตโนมัติของ เครื่องจักร
8	รักษาอุณหภูมิ 85 °C เป็นเวลา 15 นาที		○	15	15	0.00	15	15	0	ใช้ระบบ อัตโนมัติของ เครื่องจักร
9	เปิดน้ำหล่อเย็น (อุณหภูมิห้อง) ทำให้ส่วนผสมเย็นถึง 50 °C		○	120	128.8	15.85	110	160	50	พนักงานติด พักกลางวัน
10	ผสมครั้งที่ 3	○	○	10	10.1	1.20	8	12	4	
11	รอให้ส่วนผสมเย็นถึง 40 °C ปิดวาล์วน้ำและใบกวน		○	90	91.7	4.79	85	100	15	ใช้ระบบ อัตโนมัติของ เครื่องจักร
12	ส่งตัวอย่างวิเคราะห์ที่ห้องปฏิบัติการ	⇒		10	14.7	6.60	8	25	17	
13	วิเคราะห์ค่าเคมี และค่าทาง	□		30	32.9	7.13	25	45	20	
14	ส่งขอสจากหม้อผสมไปยังถังเก็บ	⇒	⇒	30	29.7	4.88	24	40	16	
15	ใช้ผลิตภัณฑ์ชะท่อบรรจุเพื่อไม่ให้เหลือน้ำตกค้างภายใน และตรวจสอบความเที่ยงตรง	□		10	11	2.31	8	15	7	
16	ส่งตัวอย่างวิเคราะห์ที่ห้องปฏิบัติการ	⇒		10	11.6	2.72	7	15	8	
17	วิเคราะห์ค่าเกลือ	□		20	20.2	3.26	15	25	10	
18	บรรจุขอสลงขวด	○	○	280	282	20.98	250	320	70	พนักงานติด พักกลางวัน
19	บรรจุหีบห่อ	○	○	280	282	20.98	250	320	70	พนักงานติด พักกลางวัน
20	ล้างสายการผลิตห้องบรรจุ	○		40	38.5	4.12	30	45	15	
21	ล้างสายการผลิตห้องบรรจุหีบห่อ	○		30	29.9	4.63	25	40	15	



รูปที่ 1.6 กราฟแสดงเวลาจริงในขั้นตอนการผลิตจากการเก็บข้อมูลภายใน 10 หม้อผสมของการผสมซอส 3.6 ตัน บรรจุขวด 200 มล.



## 1.2 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย

เพื่อปรับปรุงมาตรฐานในกระบวนการการผลิตขอเพื่อให้สามารถลดเวลาการทำงาน และควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐาน โดยคุณภาพของผลิตภัณฑ์ไม่ต่างจากเดิม

## 1.3 ขอบเขตงานวิจัย

งานวิจัยนี้ศึกษาแนวทางการปรับปรุงกระบวนการมาตรฐานของการผลิตขอชนิด A ในอาคารผลิต B ของโรงงานตัวอย่าง ตั้งแต่กระบวนการผสมขอ จนกระทั่งจบกระบวนการบรรจุหีบห่อ โดยการปรับปรุงมาตรฐานของกระบวนการผลิตขอนั้นมุ่งเพื่อลดเวลาการทำงานโดยจะปรับปรุงทั้งวิธีการทำงานของคน และวิธีการทำงานของเครื่องจักร โดยคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกระบวนการผลิตวิธีใหม่นั้นจะต้องไม่แตกต่างจากคุณภาพการมาตรฐานการผลิตปัจจุบันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ตามหลักสถิติ

ข้อกำหนดด้านคุณภาพที่นำมาพิจารณาได้แก่

- ค่าวิเคราะห์ทางเคมี (ตามข้อกำหนดผลิตภัณฑ์)
- ค่าวิเคราะห์ทางด้านจุลชีววิทยา (ตามข้อกำหนดผลิตภัณฑ์)
- ค่าวิเคราะห์ทางกายภาพ (ขนาดเม็ดแป้ง, ความหนืด)
- ค่าวิเคราะห์ทางด้านประสาทสัมผัส (ลักษณะปรากฏ, สี, กลิ่นรส, รสชาติ)

นอกจากนั้นงานวิจัยนี้ได้ทำการศึกษาเพื่อหาแนวทาง และเครื่องมือในการควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามขั้นตอนมาตรฐานตามที่ได้ทำการปรับปรุง

สิ่งที่ส่งมอบให้แก่โรงงานหลังจบงานวิจัยคือ มาตรฐานกระบวนการผลิตใหม่พร้อมแนวทางการปรับปรุงวิธีการทำงานของคนและเครื่องจักรที่สามารถทำให้เวลาการผลิตลดลง และระบบที่ช่วยควบคุมการทำงานของพนักงานให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้

## 1.4 ขั้นตอนการดำเนินงาน

- 1) ศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้องและงานวิจัยตัวอย่าง รวมถึงศึกษาวิเคราะห์ระบบการวางแผนและควบคุมการผลิตของโรงงานตัวอย่าง
- 2) เก็บข้อมูลเวลาการทำงานในส่วนกระบวนการผสมขอ จนกระทั่งจบกระบวนการบรรจุขอ เที่ยบกับแผนการผลิต
- 3) สำรวจสภาพปัญหาและกำหนดเป้าหมายโครงการในการหาวิธีปรับปรุงกระบวนการ

- 4) วิเคราะห์เวลาและลักษณะการทำงานในแต่ละขั้นตอนการผลิต รวมถึงจำนวนพนักงานที่ใช้ในแต่ละสถานงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ พร้อมจำแนกประเภทงานตามหลักการศึกษาการทำงาน
- 5) วิเคราะห์การทำงานในแต่ละขั้นตอน และหาวิธีปรับปรุงวิธีการทำงานแบบใหม่ที่สามารถลดเวลาได้ โดยการใช้เทคนิคการตั้งคำถาม 5W 1H แนวคิดเกี่ยวกับเวลานำ และใช้แนวคิดเรื่องการผลิตแบบลีน
- 6) นำแนวคิดที่ได้แต่ละขั้นตอนมาทดสอบ ในระดับห้องปฏิบัติการ (Lab scale) โดยใช้หลักการการออกแบบการทดลอง (Design of experiment) โดยเทียบกับวิธีการปัจจุบันว่าไม่มีความแตกต่างทางคุณภาพ
- 7) ทดสอบกระบวนการใหม่ที่ผ่านการทดสอบจากระดับห้องปฏิบัติการมาทดสอบต่อในระดับโรงงานจำลอง (Pilot plant scale)
- 8) ทดสอบกระบวนการใหม่ที่ปรับปรุงในระดับการผลิตจริง (Actual production scale) เพื่อยืนยันคุณภาพและตรวจสอบเวลาที่สามารถลดได้จริง
- 9) สร้างเครื่องมือที่ช่วยวางแผนและควบคุมกระบวนการผลิต และติดตั้งใช้จริงในโรงงาน
- 10) ประเมินผลด้านคุณภาพ (Quality assessment) กับทางโรงงานเพื่อขออนุมัติเปลี่ยนวิธีการผลิตจริง
- 11) ปรับปรุงใช้เป็นวิธีการจริงในการทำงานและทดลองใช้ระบบควบคุม พร้อมติดตามผล
- 12) สรุปผลวิจัยและข้อเสนอแนะ
- 13) จัดทำรูปเล่มวิทยานิพนธ์

#### 1.5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- 1) ได้เวลามาตรฐานการผลิตลดลง ซึ่งเป็นผลมาจากการปรับปรุงทั้งวิธีการทำงานของคนและเครื่องจักรโดยที่คุณภาพไม่ต่างจากวิธีการเดิม
- 2) ได้เครื่องมือและวิธีการทำงานเพื่อควบคุมการทำงานที่สามารถลดความคลาดเคลื่อนให้ลดลง

#### 1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- 1) เวลาการผลิตลดลงจากการปรับปรุงกระบวนการผลิต ส่งผลให้ ค่าต้นทุนคงที่ และ ค่าล่วงเวลาพนักงานลดลง
- 2) ทางโรงงานจะมีเครื่องมือที่ควบคุมการทำงานซึ่งทำให้พนักงานในการผลิตทำงานแต่ละขั้นตอนได้อย่างตรงตามวิธีมาตรฐาน

### 1.7 ระยะเวลาการดำเนินงานวิจัย

ขั้นตอนการทำงาน	เม.ย.-52	พ.ค.-52	มิ.ย.-52	ก.ค.-52	ส.ค.-52	ก.ย.-52	ต.ค.-52	พ.ย.-52	ธ.ค.-52	ม.ค.-53	ก.พ.-53	มี.ค.-53	เม.ย.-53	พ.ค.-53	มิ.ย.-53	ก.ค.-53
1. ระยะเวลาศึกษาข้อมูลของโรงงาน และทฤษฎีเกี่ยวข้อง พร้อมกำหนดปัญหา	■	■														
2. เก็บข้อมูลเวลาการทำงาน		■	■	■												
3. จำแนกข้อมูลและหาสาเหตุของปัญหา				■	■											
4. วิเคราะห์การทำงานในแต่ละขั้นตอน และหาวิธีปรับปรุงวิธีการทำงานแบบใหม่						■	■									
5. นำแนวคิดที่ได้แต่ละขั้นตอนมาทดสอบ ในระดับห้องปฏิบัติการโดยใช้หลักการการออกแบบการทดลอง								■	■	■						
6. ทดสอบกระบวนการใหม่ที่ผ่านการทดสอบจากระดับห้องปฏิบัติการมาทดสอบต่อในระดับโรงงานจำลอง											■					
7. สร้างเครื่องมือที่ช่วยควบคุมการทำงานและติดตั้งในการผลิตจริง												■				
8. ทดสอบกระบวนการใหม่พร้อมการใช้เครื่องมือควบคุมการทำงานในระดับการผลิตจริง													■			
9. จัดทำมาตรฐานการทำงานใหม่ และ ประเมินผลด้านคุณภาพกับโรงงานเพื่อขออนุมัติผลิตจริง														■		
10. ติดตามผลการผลิตจริงตามมาตรฐานการทำงานใหม่ และมีเครื่องมือช่วยควบคุมการทำงาน															■	
11. สรุปผลวิจัยและข้อเสนอแนะ พร้อมจัดทำรูปเล่มวิทยานิพนธ์														■	■	■



## บทที่ 2

### ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

#### 2.1 การศึกษาวิธีการทำงาน (Method study)

การศึกษาวิธีการทำงาน (George Kanawaty, 1992) เป็นการเก็บบันทึกเก็บอย่างมีขั้นตอนและการตรวจตราอย่างถี่ถ้วนของแนวทางการทำงานที่มีอยู่แล้ว และที่จะเสนอขึ้นมาใหม่ การศึกษาวิธีการทำงานนี้จะนำไปสู่การพัฒนา และการประยุกต์วิธีการที่ง่าย และมีประสิทธิภาพสูง ซึ่งจะทำให้ลดค่าใช้จ่ายลงได้ โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

1. เพื่อปรับปรุงกระบวนการและวิธีการทำงาน
2. เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงาน วางแผนผังโรงงาน สถานที่ตั้งในการทำงานตลอดจนแบบโรงงาน และเครื่องจักรเครื่องมือต่าง ๆ
3. ลดความพยายามที่ไม่จำเป็นลง พร้อมทั้งขจัดความเมื่อยล้า
4. ปรับปรุงการใช้เครื่องจักร วัสดุ และแรงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

##### 2.1.1 วิธีการศึกษาการทำงาน

###### 1. การเลือกงาน

กิจกรรมที่จะทำการศึกษาการทำงานมีมากมาย ดังนั้น การจะใช้ประโยชน์จากการศึกษาการทำงานได้อย่างเต็มที่คือ การรู้จักดำเนินการศึกษาการทำงานที่จะมีความสำคัญ และมีความจำเป็นอย่างเร่งด่วนก่อน ในขณะที่เดียวกันก็ป้องกันการเสียเวลาในการศึกษาการทำงานซึ่งอาจจะไม่ก่อให้เกิดผลดีต่อองค์กร กิจกรรมการศึกษาการทำงานเป็นกิจกรรมต่อเนื่อง เพราะความสูญเสียในองค์กรไม่ว่าเป็นองค์กรที่เป็นหน่วยผลิตหรือหน่วยบริการมีอยู่ในรูปแบบต่าง ๆ และต้องการจัดทั้งไป รวมทั้งต้องการพัฒนาระบบงานอย่างต่อเนื่อง การแก้ไขปัญหาของงานหนึ่งอาจจะมีผลทำให้ไม่ต้องเสียเวลาในการแก้ปัญหของงานอีกหลาย ๆ งานก็ได้ การกำหนดความสำคัญก่อนหลังของงานที่จะเลือกทำ จึงเป็นขั้นตอนแรกของการศึกษาการทำงาน

###### 2. การบันทึกงาน

เป็นการเก็บข้อมูลการทำงานเพื่อใช้ในการวิเคราะห์หาความบกพร่องและสาเหตุความบกพร่องเป็นงานขั้นตอนต่อจากการเลือกงาน ถ้าเรามีวิธีการในการบันทึกงานที่เลือกจะศึกษา ทำให้เข้าใจปัญหาและสาเหตุของปัญหาได้ง่าย การวิเคราะห์ปัญหาจะตรงประเด็นและง่ายต่อการเข้าใจถึงปัญหาที่แท้จริงของงาน ช่วยให้สามารถพัฒนาวิธีการทำงานที่ดีกว่า และกำหนดมาตรฐานของงานเพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป การบันทึกงานจึงเป็นขั้นตอนพื้นฐานที่ขาดไม่ได้ การบันทึกที่เป็นส่วนของข้อมูลที่เป็นจริงและสมบูรณ์เท่านั้นจึงจะใช้ประโยชน์ได้ ถ้าบันทึกงานไม่ถูกต้องและไม่

ครบถ้วนบริบูรณ์ อาจจะทำให้การวิเคราะห์หิดไป และการปรับปรุงพัฒนาวิธีการทำงานก็จะไม่ได้ผล

### 3. การวิเคราะห์งาน

การวิเคราะห์งานเป็นขั้นตอนที่ช่วยให้เข้าใจปัญหาและเกิดแนวคิดในการแก้ไขปัญหา เทคนิคที่ใช้ในการวิเคราะห์งานคือ เทคนิคการตั้งคำถาม เทคนิคการแบ่งแยกความสำคัญของปัญหา และเทคนิคการแบ่งแยกประเภทของงาน ถ้าตั้งคำถามกับกิจกรรมต่าง ๆ ที่บันทึกมาได้ เราจะได้คำตอบที่เป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขระบบงาน และช่วยให้กำหนดทางเลือกใหม่ ซึ่งจะช่วยให้เกิดวิธีการทำงานที่ดีกว่า การแบ่งแยกความสำคัญของปัญหา จะทำให้สามารถแยกแยะกระบวนการและวิธีการทำงานว่าขั้นตอนใดเป็นหัวใจของปัญหาและจะปรับปรุงแก้ไขปัญหาให้ได้วิธีการที่ดีขึ้น โดยกำหนดแก้ไขปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อมากก่อน ส่วนการแบ่งแยกประเภทของงาน ทำให้ทราบว่างานใดเป็นงานประเภทที่สามารถลดขั้นตอนได้ งานใดควรปรับปรุงให้เหมาะสมขึ้น

### 4. การปรับปรุงงาน

การปรับปรุงงานจะอาศัยเทคนิคการ ละ ลด รวบรวมงาน เพื่อปรับปรุงให้มีขั้นตอนที่มีความซับซ้อนยุ่งยากน้อยลง ลดงานที่ไม่จำเป็นและตัดลดความสูญเสียต่าง ๆ จากการกำหนดทราบส่วนงานที่เราเรียกว่าเวลาไร้ประสิทธิภาพ (เวลาที่ไม่ได้ทำอะไรและไม่เกิดผลผลิตใด ๆ ในการดำเนินการผลิต) และเวลาส่วนเกิน (เวลาที่ใช้ไปในการทำงานแต่ไม่เกิดผลงานอะไร) รวมทั้งการกำหนดแหล่งที่มาของความสูญเสีย การปรับปรุงงานจึงเป็นขั้นตอนที่นำมาซึ่งวิธีการทำงานที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น

### 5. การเปรียบเทียบประเมินผลการปรับปรุงการทำงาน

ในขั้นตอนการเปรียบเทียบประเมินผล การปรับปรุงงานจะเป็นขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการวัดผลงาน โดยทั่วไปจะต้องทำการวัดผลงานของวิธีการทำงานเดิมก่อน โดยมีเกณฑ์การวัดผลงาน ซึ่งอาจจะเป็นเวลาทำงาน ระยะทางที่ต้องเดินทางจำนวนขั้นตอนที่ทำ ผลผลิตที่ได้รับ อัตราผลิตภาพ (Productivity Index) ฯลฯ และโดยการวัดผลงานในระบบเดียวกัน เราจะสามารถประเมินผลการปรับปรุงงานได้ว่า การใช้วิธีการทำงานใหม่จะส่งผลให้ได้ผลงานดีกว่าการทำงาน ด้วยวิธีการทำงานแบบเดิมในปริมาณ จำนวน อัตราส่วนหรือเปอร์เซ็นต์เท่าไร

### 6. การประยุกต์ใช้การศึกษาการทำงาน

เป็นกิจกรรมการกำหนดมาตรฐานขั้นตอนวิธีการทำงาน เพื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาบุคลากร และถือเป็นเกณฑ์ปฏิบัติสำหรับคนงานและระบบงาน ใช้เป็นข้อมูลเพื่อกำหนดแผนงาน และเป็นเครื่องมือในการควบคุมการทำงาน การผลักดันให้คนงานยอมรับในกระบวนการ วิธีการทำงานใหม่เป็นงานที่ต้องใช้ความอดทน และถ้าขั้นตอนการประยุกต์นี้ล้มเหลว ซึ่งอาจจะเกิดผล



มาจากการไม่ร่วมมือของคนงานในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการทำงาน หรือเกิดจากมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานจริง ในระยะเวลาไม่นานก็กลับไปทำงานในวิธีเดิมที่คุ้นเคยกว่า ความล้มเหลวดังกล่าว ก็คือความล้มเหลวของการศึกษาการทำงาน

### ประโยชน์ของการศึกษาการทำงาน

การศึกษาการทำงาน เป็นเครื่องมือของการเพิ่มผลผลิตทั้งในอุตสาหกรรมการผลิตและการบริการ ดังนั้น ประโยชน์เบื้องต้นก็คือ ช่วยให้เกิดผลงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น จุดเน้นของการศึกษาการทำงานจึงอยู่ที่ ทำงานน้อยได้งานมาก การศึกษาการทำงานจึงมีหน้าที่ในการพัฒนาระบบงานหรือวิธีการทำงานให้ง่ายขึ้น และมีประสิทธิภาพสูงขึ้น

#### 2.1.2 การศึกษาเวลา

การศึกษาเวลา คือ เทคนิคการวัดผลงานซึ่งมีกระบวนการเพื่อกำหนดหาเวลาในการทำงานโดยคนงานที่เหมาะสม ซึ่งทำงานในอัตราที่ปกติ ภายใต้เงื่อนไขมาตรฐานในการวัดผลงาน โดยมีผลลัพธ์ของการวัดผลงานเรียกว่า เวลามาตรฐานจากคำนิยามของการศึกษาเวลา เราพอกำหนดหลักการพื้นฐานของการศึกษาเวลาได้ดังต่อไปนี้

- การศึกษาเวลาจะใช้กระบวนการในการหาเวลาในการทำงาน
- คนงานที่ใช้ศึกษาในการศึกษาเวลาจะต้องเป็นคนงานที่มีความเหมาะสม
- คนงานที่ใช้ศึกษาต้องทำงานในอัตราปกติ
- ต้องมีเงื่อนไขมาตรฐานในการวัดผลงาน
- ผลลัพธ์ของการศึกษาเวลา คือ เวลามาตรฐานของการทำงาน

กระบวนการศึกษาเวลา กล่าวโดยละเอียดเป็นขั้นตอนของการศึกษาเวลาซึ่งจะต้องมีอุปกรณ์การจับเวลา กระบวนการแบ่งแยกย่อยงาน เทคนิคการจับเวลาและขั้นตอนในการกำหนดเวลามาตรฐานคนงานที่ใช้เป็นหุ่นสำหรับการศึกษาเวลา จะต้องเป็นคนงานที่มีความรู้ ความสามารถในการทำงานที่จะศึกษาเป็นอย่างดี โดยมีประสบการณ์หรือผ่านการฝึกฝนจนคล่องแคล่วในการทำงานที่จะใช้ศึกษาเวลา การทำงานระหว่างการศึกษาเวลาจะต้องไม่ติดอุปสรรคจนไม่สามารถเก็บบันทึกข้อมูลเวลาทำงานได้อย่างถูกต้อง ให้ความร่วมมือในการทำงานอย่างปกติไม่ช้าไม่เร็วเกินไป ไม่ปิดบังข้อมูลที่เก็บบันทึกเวลาผิดไปจากความเป็นจริง เพื่อให้ได้ข้อมูลเวลาซึ่งใช้เป็นมาตรฐานสำหรับคนส่วนใหญ่ได้

ในการศึกษาเวลา เงื่อนไขมาตรฐานที่ต้องคำนึงคือ มาตรฐานการวัดเวลา มาตรฐานเครื่องมือวัดเวลา และมาตรฐานการทำงาน การวัดเวลาจะต้องมีความน่าเชื่อถือและมีความมั่นคงสม่ำเสมอ เครื่องมือที่ใช้วัดก็เช่นกัน ถ้าเป็นเครื่องมือที่ทันสมัยและมาตรฐานการวัดที่สอดคล้องกัน



ก็จะยิ่งมีประสิทธิภาพมากขึ้น และส่วนสุดท้ายคือมาตรฐานการทำงานซึ่งจะต้องครอบคลุมตั้งแต่วิธีการทำงาน สถานที่ทำงาน ระยะเวลาการทำงาน และสภาพแวดล้อมในการทำงาน องค์ประกอบของการทำงานเหล่านี้จะต้องได้มาตรฐานก่อนการศึกษาเวลา

การกำหนดเวลามาตรฐานของการทำงาน จะประกอบด้วยเวลาที่บันทึกได้จากการทำงาน ซึ่งจะต้องคำนวณหาเวลาที่ใช้เป็นค่าตัวแทนของเวลาของการทำงานหรือ ค่าเวลาที่เลือก (Select time) เมื่อประเมินตามอัตราความเร็วของการทำงานของคนงานและมีการปรับค่าการประเมินแล้ว จะได้เป็นค่าเวลาปกติ (Normal time) และเมื่อมีการเพิ่มเวลาเผื่อ จะได้ค่าเวลาเป็น เวลามาตรฐาน (Standard time)

### องค์ประกอบของการศึกษาเวลา

- ผู้บริหารและหัวหน้าคนงาน
- คนงาน
- ผู้ศึกษาเวลา
- เครื่องมือจับเวลาและแบบฟอร์มต่าง ๆ
- วิธีการทำงานและองค์ประกอบทางการผลิตของงานที่จะศึกษาเวลา

### 2.1.3 สัญลักษณ์ของการบันทึกกระบวนการผลิต

การบันทึกข้อเท็จจริงเกี่ยวกับงาน หรือการปฏิบัติงานในกระบวนการผลิตจะใช้สัญลักษณ์มาตรฐานซึ่งมีอยู่ห้าสัญลักษณ์ดังต่อไปนี้

○ **วงกลม** คือ สัญลักษณ์แทนการปฏิบัติงาน สัญลักษณ์นี้ บ่งบอกถึงขั้นตอนที่สำคัญในกระบวนการผลิต วิธีการ หรือแนวทางการปฏิบัติงาน โดยทั่วไปแล้วจะบอกถึงการปรับปรุง แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงรูปของชิ้นส่วน วัสดุ หรือผลิตภัณฑ์ในขณะที่ทำการปฏิบัติงาน

□ **สี่เหลี่ยม** คือ สัญลักษณ์แทนการตรวจสอบงาน สัญลักษณ์นี้ บ่งบอกถึงการตรวจสอบคุณภาพของงาน หรือการตรวจสอบปริมาณงาน

⇒ **ลูกศร** คือ สัญลักษณ์แทนการขนถ่าย สัญลักษณ์นี้ บ่งบอกการเคลื่อนไหวของคนงาน วัสดุ หรือเครื่องจักรจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง

D คือ สัญลักษณ์แทนการที่เก็บพักชั่วคราว สัญลักษณ์นี้ บ่งบอกถึงการรอที่เกิดขึ้นในลำดับขั้นของเหตุการณ์ ตัวอย่างเช่น งานที่รอคอยอยู่ ระหว่างการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่อเนื่องกัน หรือ สิ่งต่าง ๆ ที่ทิ้งไว้ข้าง ๆ ชั่วคร่าว โดยไม่มีการบันทึก

▽ **สามเหลี่ยม** คือ สัญลักษณ์แทนที่เก็บพักถาวร สัญลักษณ์นี้บ่งบอกถึงที่เก็บพักที่ควบคุมได้ วัสดุจะถูกส่งเข้ามาเก็บไว้ หรือถูกจ่ายออกไป โดยมีการควบคุมอย่างเป็นทางการ

### 2.1.4 รอบเวลา (Cycle Time)

รอบเวลา เป็นจำนวนเวลา (นาทีหรือวินาที) ที่ระบุไว้เป็นมาตรฐานว่าทุกสายการผลิตจะต้องผลิตให้ได้สินค้าหนึ่งชิ้นภายในช่วงเวลานั้น เวลาของรอบเวลาสามารถคำนวณโดยใช้สูตรสองสูตร โดยในขั้นแรกจะต้องกำหนดผลผลิตที่จำเป็นต่อเดือนจากด้านความต้องการของสินค้าจากนั้นก็ใช้สูตร

$$\begin{aligned} \text{ผลผลิตที่จำเป็นต่อวัน} &= \frac{\text{ผลผลิตที่จำเป็นต่อเดือน}}{\text{จำนวนวันทำงานในหนึ่งเดือน}} \\ \text{รอบเวลา} &= \frac{\text{จำนวนชั่วโมงทำงานในหนึ่งวัน}}{\text{ผลผลิตที่จำเป็นต่อวัน}} \end{aligned}$$

โดยรอบเวลาจะถูกกำหนดด้วยสายการผลิตที่ใช้เวลามากที่สุด เมื่อได้ค่าของรอบเวลาแล้ว ต้องทำการวัดรอบเวลาของแต่ละกระบวนการ หรือแต่ละผู้ปฏิบัติงาน (ระยะเวลาตั้งเริ่มการทำงานของผู้ปฏิบัติงานจนกระทั่งเสร็จสิ้นการทำงานในหนึ่งรอบ) และรอบเวลาในแต่ละงานย่อยของผู้ปฏิบัติงานเพื่อทำการปรับรอบเวลาแล้วหาจำนวนคนที่ต้องการ โดยใช้ คนน้อยที่สุด ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ โดยจะนำหลักการดังกล่าวไปวิเคราะห์ความสามารถของกระบวนการผลิต และปรับเปลี่ยนการผลิต เพื่อลดความสูญเปล่าจากการผลิตที่มากเกินไป

### 2.1.5 การศึกษาการทำงานของคนกับเครื่องจักร

การศึกษาการทำงานของคนกับเครื่องจักร จะมีบทบาทช่วยสร้างความกลมกลืนประสานกันของความสัมพันธ์เชิงเวลาระหว่างคนกับเครื่องจักร โดยใช้เทคนิคการเขียน “แผนภูมิคน-เครื่องจักร” ซึ่งแสดงความสัมพันธ์เชิงเวลาระหว่างคนกับเครื่องจักร ในการทำงานที่ต้องใช้เครื่องจักร ทำให้เข้าใจสภาวะของ “การทำงาน” และ “การว่างงาน” ที่เกิดขึ้นกับคนหรือเครื่องจักร เพื่อทำการออกแบบ และแก้ไข หรือปรับปรุงระบบการทำงานดังกล่าว ซึ่งจะนำเทคนิคนี้ไปใช้ในการวิเคราะห์การทำงานระหว่างคนกับเครื่องจักร เพื่อลดความสูญเปล่าจากการรอคอยเครื่องจักรทำงาน

1. การทำงาน: คนหรือเครื่องจักรอยู่ในสภาวะที่กำลังทำงานอย่างใดอย่างหนึ่ง กิจกรรมของคน ได้แก่ สภาวะที่กำลัง “ปฏิบัติงาน” “ตรวจสอบ” หรือ “เคลื่อนที่” กิจกรรมของเครื่องจักร ได้แก่ สภาวะที่กำลังทำการเพิ่มมูลค่าให้แก่ชิ้นงานที่ใช้ในการผลิต
2. การว่างงาน: คนหรือเครื่องจักรอยู่ในสภาวะที่ไม่ได้ทำงานอะไรเลย กิจกรรมของคน ได้แก่ สภาวะที่กำลังรอคอยการทำงานอยู่โดยไม่ได้ทำอะไร หรือมีการเคลื่อนไหวยังไร้ความ



หมาย กิจกรรมของเครื่องจักรได้แก่ สภาวะที่หยุดนิ่ง หรือเดินเครื่องเปล่า ๆ โดยไม่ได้ทำงานเพิ่มมูลค่า ซึ่งอาจเกิดขึ้นในระหว่างการเตรียมงาน

### 2.1.6 การวิเคราะห์โดยเทคนิคหลักของ 3T

เวลาที่ใช้ในการผลิตจริง (T1) เวลาที่เป็นเวลาส่วนเกิน (T2) เวลาไร้ประสิทธิภาพ (T3) เวลาที่ใช้ในการผลิตจริง (T1) คือเวลาที่ต้องใช้จริง ๆ ซึ่งเป็นเวลาที่ใช้ในการผลิตโดยปราศจากความสูญเสียของเวลาทำงานไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด ๆ เวลาที่เป็นเวลาส่วนเกิน (T2) คือ เวลาที่ใช้ไปในการทำงาน แต่ไม่เกิดผลงานอะไร เป็นส่วนที่เกิดขึ้นเพราะความบกพร่องของการทำงานหรือระบบงาน ส่วนของงานที่เป็นเวลาส่วนเกินนั้น ได้แก่ การออกแบบกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ วิธีการทำงาน เวลาไร้ประสิทธิภาพ (T3) คือ เวลาที่ไม่ได้ทำอะไรและไม่เกิดผลผลิตใด ๆ ในการดำเนินการผลิตโดยทั่วไปอีกเช่นกัน จะพบว่า มักจะมีรายงานการรบกวนขณะกำลังทำงานให้ต้องหยุดงาน เกิดเวลาประเภทที่เรียกว่า เวลาไร้ประสิทธิภาพขึ้น

#### เวลาส่วนเกินจากการออกแบบกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์

การออกแบบกระบวนการผลิตที่ไม่เหมาะสม จะส่งผลให้เกิดกระบวนการผลิตที่มีขั้นตอนซ้ำซ้อน เกิดของเสียจากการผลิต ทำให้งานเพิ่มขึ้นในการแก้ไขของเสียให้ดีขึ้น การใช้วิธีการทำงานที่ไม่ดี ผิดขั้นตอนและผิดหลักการทำงาน ก่อให้เกิดกระบวนการตรวจสอบ และขนย้ายมากเกินไป ซึ่งกระบวนการเหล่านี้เราถือว่าเป็นเวลาไม่จำเป็น

#### เวลาส่วนเกินเกิดจากวิธีทำงานไม่ถูกต้อง

"วิธีการทำงานที่ถูกต้อง" คือ วิธีการทำงานที่ทำงานน้อยแต่ได้งานมาก วิธีการทำงานที่มีเวลาส่วนเกินอยู่ ทำให้ต้องทำงานมากได้งานเท่าเดิมหรือน้อยลง การทำงานโดยมีขั้นตอนที่ยุ่งยาก ซ้ำซ้อน การทำงานโดยมีขั้นตอนที่ไม่จำเป็น การทำงานโดยการใช้เครื่องมือหรือเครื่องจักรที่ไม่ถูกต้อง การทำงานโดยไม่เข้าใจในความสำคัญของงาน (ส่วนที่ต้องเน้นคุณภาพ) การทำงานโดยไม่รู้จักรใช้เครื่องมือเข้ามาช่วยทั้งหมดล้วนเป็นการทำงานที่ไม่ถูกต้องทั้งสิ้น

#### เวลาไร้ประสิทธิภาพเกิดจากความบกพร่องของฝ่ายจัดการ

หลักการบริหารจัดการที่สำคัญคือ วางแผนงาน ประสานงาน และควบคุมงาน เวลาไร้ประสิทธิภาพส่วนใหญ่จึงเกิดจาก 3 กรณี ดังกล่าว การวางแผนที่บกพร่องทำให้เกิดการขาดแคลนแรงงาน วัสดุ และเครื่องมือเครื่องจักรตามต้องการ



## 2.2 การผลิตแบบลีน (Lean manufacturing)

การแข่งขันของธุรกิจในปัจจุบันทำให้ภาคอุตสาหกรรมการผลิตต้องปรับตัวเพื่อความอยู่รอด ระบบการผลิตแบบลีน (Lean manufacturing system) เป็นระบบที่ได้รับการยอมรับทั่วโลกว่าเป็นระบบการผลิตที่สามารถลดต้นทุน ลดความสูญเปล่า และลดความสูญเสียบางโอกาสทางการผลิตได้ ทั้งยังเป็นระบบที่สร้างมาตรฐาน และแนวคิดสำคัญในการผลิตรวมถึงส่งเสริมการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาอีกด้วย

### 2.2.1 ประวัติการผลิตแบบลีน

แนวคิดของการผลิตที่เริ่มขึ้นทศวรรษที่ 1940s โดยบริษัทผลิตรถยนต์โตโยต้า ตามแนวความคิดในสายการผลิตของ Taichi Ono และ Shigeo Shingo วิศวกรของบริษัท ที่เรียกกันว่าระบบทันเวลาพอดี (Just-In-Time: JIT) หรือระบบการผลิตแบบโตโยต้า (Toyota Production System: TPS) เป็นวิธีการของการผลิตมีเป้าหมายที่การใช้ทรัพยากรให้น้อยที่สุดโดยการผลิตผลิตภัณฑ์ขึ้นเดียวให้เสร็จตลอดสายการผลิต และสร้างกระบวนการผลิตโดยโฟกัสไปที่ระบบที่มีการจำแนกและกำจัดของเสียทั้งหมดตลอดกระบวนการผลิต โดยได้แนวความคิดการกำจัดของเสียที่ได้พัฒนาโดยบริษัท Ford ของ Henry Ford ในช่วงปี ค.ศ.1900 ต่อมา John Krafcik นักวิจัยชาวอเมริกันได้สนใจระบบการผลิตแบบโตโยต้าและพัฒนาไปสู่ปรัชญาการผลิต ซึ่งเรียกว่า การผลิตแบบลีน หรือ Lean manufacturing ลงในวารสาร "Sloan Management Review" (Krafcik, John F) ปี ค.ศ. 1988 จนกระทั่งในปี ค.ศ.1990 Jim Womack สนใจในเรื่องการสั่งซื้ออย่างประหยัด พร้อมกับเห็นว่าญี่ปุ่นประสบความสำเร็จในเรื่องการกำจัดความสูญเปล่า จึงได้ศึกษาอย่างละเอียดและทำอย่างเป็นระบบจนประสบความสำเร็จในเรื่องการกำจัดสิ่งสูญเปล่าจะช่วยสร้างคุณค่าเพิ่มขึ้นด้วย

### 2.2.2 หลักการทั่วไปของลีน

ในหนังสือ "Machine that Changed the World" ที่เขียนขึ้นโดย James Womack และคณะ ได้แสดงให้เห็นถึงแนวทางที่ดีขึ้นในการจัดการองค์กรที่มีการผลิตมาก ๆ และความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางธุรกิจ ซึ่งได้อธิบายหลักการของการผลิตแบบลีนไว้ 5 ประการคือ

1. การระบุเน้นที่คุณค่า (Value) โดยให้คำจำกัดความของคุณค่าจาก มุมมองของลูกค้า
2. การแสดงสายธารคุณค่า (Value stream) จำแนกแฉกแฉงให้เห็นถึงกิจกรรมใดที่สร้างคุณค่ากิจกรรมใดไม่ก่อให้เกิดคุณค่า เพื่อสามารถกำจัดกิจกรรมที่ไม่ทำให้เกิดคุณค่าออกจากกระบวนการ

3. สร้างกระบวนการผลิตหรือให้บริการเป็นไปในลักษณะของการไหลอย่างต่อเนื่องของกระบวนการโดยการไหลอย่างต่อเนื่องจะป้องกันเวลาสูญเปล่าในการผลิต นอกจากนี้ยังทำให้ไม่เกิดการรอคอยวัสดุคงคลังสินค้าเป็นศูนย์ ช่วยลดความสูญเปล่าที่เกิดจากสินค้าคงคลัง

4. สนองความต้องการของลูกค้า โดยใช้ระบบดึง (Pull system) โดยการแจ้งความต้องการของลูกค้าย้อนกลับสู่แหล่งผลิต (Downstream) เพื่อผลิตตามความต้องการของลูกค้าจริงๆ และเพื่อลดความสูญเปล่าจากการผลิตที่เกินความต้องการ สร้างความสมดุลและความสัมพันธ์ของปริมาณการผลิตกับความต้องการให้สอดคล้องกัน

5. พัฒนาอย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement) เพื่อแสวงหาความสมบูรณ์แบบ ด้วยการวัดประสิทธิภาพของกระบวนการอย่างสม่ำเสมอตามระยะเวลา โดยเทียบกับผู้นำ (Benchmarking) หรือการวัดประสิทธิภาพของการผลิตแบบลีน ด้วยการให้ Balance Score Card เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป

### 2.2.3 เครื่องมือที่ใช้ในกระบวนการผลิตแบบลีน (Lean Tools)

เครื่องมือที่ใช้ในการผลิตแบบลีน (Lean Tools) ซึ่ง Green (2000) ได้พัฒนา Toolkit ของการผลิตแบบลีน รวบรวมเครื่องมือไว้ทั้งหมด 27 ชนิด และจำแนกเครื่องมือออกเป็น 4 ประเภทตามผลลัพธ์ที่ได้จากเครื่องมือต่างๆ คือ

- 1 เครื่องมือปรับปรุงอัตราการไหล (Flow) ได้แก่ Pull production scheduling หรือ Kanban, One piece flow, 5s, Standard work, Method sheet, Visual control, Total preventive maintenance, Reliability maintenance, Preventive maintenance, Predictive maintenance
- 2 เครื่องมือที่ช่วยให้อิทธิพลยืดหยุ่นในกระบวนการ (Flexibility) ได้แก่ Set up reduction, Mixed model production, Smoothed production, Cross Trained workforce
- 3 เครื่องมือที่ลดเวลาในการทำงาน (Throughput rate) ได้แก่ Flow cell, Point of used storage, Automation, Mistake proofing, Self check inspection, Successive check inspection, Line stop
- 4 เครื่องมือที่ใช้พัฒนาอย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement) ได้แก่ Kaizen, Design of Experiment, Root cause analysis, Statistical process control, Team Based Problem Solving



### 2.2.4 มุมมองของลีน (Lean perspective)

หลักประการหนึ่งของการผลิตแบบลีน คือระบุเน้นไปที่คุณค่า และกำหนดสายธารคุณค่า มุมมองของการผลิตแบบลีน ก็คือการพิจารณากิจกรรมไปตลอดสายของกระบวนการผลิต โดยมีการจำแนกกิจกรรมออกเป็น 3 ลักษณะ

1. **กิจกรรมที่ทำให้เกิดคุณค่า (Value Added activity: VA)** ในมุมมองของลูกค้าขั้นสุดท้ายคือกิจกรรมที่เพิ่มคุณค่า ให้แก่ผลิตภัณฑ์ หรือการบริการ กิจกรรมในการดำเนินงานที่เกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตตั้งแต่ขั้นวัตถุดิบหรือชิ้นส่วนใช้ในการผลิตว่าจะใช้แรงงานหรือเครื่องจักรในการผลิต

2. **กิจกรรมที่ไม่ทำให้เกิดคุณค่า (Non Value Added activity: NVA)** คือกิจกรรมที่ไม่ได้เพิ่มคุณค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์ หรือบริการ กิจกรรมที่ไม่มีความจำเป็นต่อกระบวนการซึ่งควรกำจัดออกไป ตัวอย่างเช่น เวลารอคอย (Waiting time) การสะสมผลิตภัณฑ์ระหว่างการผลิต (Work in process: WIP) โดยไม่เชื่อมต่อเพื่อเข้าสู่กระบวนการต่อไปในทันทีการทำงานหรือกิจกรรมเดียวกันซ้ำ ๆ (Double handing)

3. **กิจกรรมที่มีความจำเป็นแต่ไม่ทำให้เกิดคุณค่า (Necessary Non Value Added activity)** คือกิจกรรมที่ไม่ได้เพิ่มคุณค่าให้กับผลิตภัณฑ์ หรือบริการ แต่ไม่สามารถหลีกเลี่ยง ตัวอย่างเช่น การเดินในระยะไกลเพื่อหยิบชิ้นส่วนหรือวัตถุดิบ การเคลื่อนย้ายอุปกรณ์หรือเครื่องมือระหว่างการผลิต และเพื่อจัดการทำงานเช่นนี้จำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงการทำงานครั้งใหญ่ เช่น การวางผังโรงงานในกระบวนการผลิตใหม่ ซึ่งไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ในทันที

ในระบบการผลิตจะเห็นได้ว่าสิ่งที่ทำให้เกิดคุณค่าเพิ่ม และลดต้นทุน คือ การไหลและการดำเนินงานกิจกรรม (Activities) ดังแสดงในรูป การปรับปรุงกระบวนการแบบดั้งเดิม (Tradition process improvement) มิได้มีมุมมองไปที่คุณค่า การปรับปรุงก็คือการลดการปฏิบัติการ (Operation) ลงทั้งหมดเพื่อลดกิจกรรมที่ไม่สร้างคุณค่า แต่ผลกระทบที่เกิดขึ้นคือ กิจกรรมที่สร้างคุณค่าก็ลดลงไปด้วย แต่แนวคิดแบบลีนพยายามสร้างมุมมองให้เห็นถึงกิจกรรมที่ทำทั้งหมดตลอดกระบวนการและจำแนกคุณค่าให้เห็นถึงกิจกรรมที่ก่อให้เกิดคุณค่าและกิจกรรมที่ไม่ก่อให้เกิดคุณค่า แล้วกำจัดมันออกไปให้เหลือน้อยที่สุด แนวคิดแบบลีนได้จำแนกความสูญเปล่าหรือ Waste ซึ่งในภาษาญี่ปุ่นคือ Muda ออกเป็น 7 ประเภท คือ

1. **ความสูญเปล่าจากการผลิตมากเกินไป (Over-production)** คือความสูญเปล่าที่เกิดจากแนวคิดที่พยายามใช้เครื่องจักรและพนักงานในการผลิตให้มากที่สุด โดยที่ไม่ได้คำนึงถึงความสามารถในการรับงานต่อ หรือความต้องการงานของหน่วยงานถัดไป ซึ่งจะทำให้แต่ละหน่วยงานที่จำเป็นต้องทำงานเกี่ยวข้องต่อเนื่องกัน ทำงานไม่สอดคล้องสมดุลกัน ก็จะเกิดงานที่ต้องรอการผลิตที่เกิดขึ้นหรืองานระหว่างกระบวนการผลิต (Work in process: WIP)



### ลักษณะความสูญเปล่าคือ

- เกิดความต้องการพื้นที่ในการจัดเก็บงานระหว่างกระบวนการผลิต (Work In Process) สินค้าคงคลัง
- เกิดการขนย้ายไปเก็บชั่วคราวเมื่อใช้ไม่หมด
- เมื่อเกิดของเสียจากกระบวนการก่อนหน้าจะไม่ได้รับการแก้ไขในทันที
- ใช้เวลาในการผลิตนาน

### สาเหตุความสูญเปล่าคือ

- ความสามารถของแต่ละกระบวนการไม่เท่ากัน
- แนวคิดที่ผลิตให้จำนวนมากที่สุด เพื่อลดต้นทุนต่อหน่วยลง
- มีการใช้ระบบการให้ค่าแรงจูงใจ

### แนวทางการปรับปรุง

- ปรับสายการผลิตให้สมดุล (Line balancing) เพื่อกำจัดจุดที่เป็นคอขวด (Bottleneck) ของสายการผลิต
- ปรับระดับการผลิตให้เหมาะสมกับความต้องการทั้งปริมาณ และเวลาการส่งมอบ
- กำหนดการผลิตในแต่ละรอบการผลิตให้น้อยลง
- ลดเวลาการตั้งเครื่อง (Reduce setup time)
- ฝึกให้พนักงานมีทักษะในการทำงานหลายด้าน (Multi-skill)

2. ความสูญเปล่าจากการรอคอย (Waiting) คือความสูญเปล่าที่เกิดจากปัจจัยสองอย่างของการผลิตไม่สัมพันธ์กัน ทำให้มีเวลาว่างงานในการผลิต ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้เกิดการรอคอย

### ลักษณะความสูญเปล่าคือ

- พนักงานรอเครื่องจักรทำงาน
- เครื่องจักร หรือวัตถุดิบรอคนมาทำงาน
- มีการรอชิ้นงานจากกระบวนการก่อนหน้า
- การรอการซ่อมเครื่องจักร
- การรอการตั้งเครื่อง

### สาเหตุความสูญเปล่า

- วิธีการทำงานของแต่ละกระบวนการที่ไม่สอดคล้องกัน
- ใช้เวลาในการตั้งเครื่องจักรนาน
- ประสิทธิภาพของเครื่องจักรต่ำ

### แนวทางการปรับปรุง

- จัดวางแผนการผลิต แผนการเข้าของวัตถุดิบ และลำดับการผลิตให้สอดคล้องกัน
- จัดทำระบบบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive maintenance) เพื่อบำรุงรักษาเครื่องจักรให้มีสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา
- จัดสรรปริมาณงาน แรงงาน และเครื่องจักรให้เกิดความสมดุลในสายการผลิต
- วางแผนขั้นตอนการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิต และเตรียมเครื่องมือ พนักงานให้พร้อมก่อนหยุดเครื่อง หรือจัดหาอุปกรณ์ช่วยในการปรับเปลี่ยน เพื่อลดเวลาการตั้งเครื่องจักร
- ฝึกให้พนักงานมีทักษะในการทำงานหลายด้าน

3. ความสูญเปล่าจากการขนส่ง (Transportation) คือความสูญเปล่าที่เกิดจากการเคลื่อนย้ายชิ้นส่วน วัตถุดิบ หรือผลิตภัณฑ์จากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งโดยไม่มีความจำเป็น หรือเป็นการนำไปเก็บไว้ชั่วคราว ซึ่งการขนส่งเหล่านี้เป็นความจำเป็น แต่ก็มีได้ทำให้เกิดมูลค่าเพิ่ม และยังทำให้เกิดค่าใช้จ่ายอีกด้วย โดยระยะทางยิ่งไกลคุณภาพของชิ้นส่วนก็ยิ่งลดลง และเกิดค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ดังนั้นจึงควรลดระยะทางการขนส่งหรือเคลื่อนย้ายให้เหลือน้อยลงที่สุด ระบบสินค้ามีความต้องการที่จะให้วัตถุดิบผ่านโดยตรงจากผู้จัดหาไปสู่สายการผลิตที่จะใช้โดยทันที

#### ลักษณะความสูญเปล่า

- ต้องมีการใช้อุปกรณ์ หรือเครื่องจักรในการขนย้ายจำนวนมาก
- การที่มีคลังพัสดุหลายแห่ง
- วัสดุเกิดการเสียหาย

#### สาเหตุความสูญเปล่า

- มีการผลิตครั้งละจำนวนมาก
- ละเลยการทำกิจกรรม 5 ส.
- ไม่ได้ให้ความสำคัญกับการวางแผนผังโรงงาน

#### แนวทางการปรับปรุง

- วางผังเครื่องจักรให้ใกล้กัน เพื่อลดระยะทางการขนส่งให้น้อยลง
- ปรับปรุงการวางแผนผังโรงงาน โดยยึดหลักความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องกัน ให้อยู่ในกลุ่มเดียวกัน เช่น การจัดสายการประกอบขั้นสุดท้าย (Final assembly) ให้อยู่ใกล้กับคลังเก็บสินค้า เพื่อลดระยะทางในการขนส่ง
- ปรับปรุงการขนถ่ายวัสดุ เพื่อลดปริมาณการขนถ่ายให้น้อย เช่นหาอุปกรณ์การขนถ่ายที่ หรือใช้บรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสม

4. ความสูญเปล่าจากกระบวนการที่ไม่เหมาะสม (Inappropriate processing) คือความสูญเปล่าที่เกิดจากขั้นตอนการดำเนินงานที่ไม่ได้เพิ่มคุณค่าให้กับสินค้า ขั้นตอนการผลิตที่

ซับซ้อน เครื่องจักรที่ซับซ้อน และอาจรวมถึงการจัดตั้งแผนกตรวจสอบคุณภาพขึ้นมา ซึ่งจะเป็นการเปลืองแรงงานถ้าสามารถทำงานได้คุณภาพในแต่ละกระบวนการ

#### ลักษณะความสูญเปล่า

- เกิดจุดที่เป็นคอขวด (Bottle neck) ของสายการผลิต
- ขาดความชัดเจนในข้อกำหนดของลูกค้า
- การมีสำเนามากเกินไปจนความจำเป็น
- การตรวจสอบมากเกินไปจนความจำเป็น
- งานที่ถูกลำบากกลับมาทำใหม่ (Reworking)
- ชิ้นประกอบที่ทำออกมาแล้วคู่ประกอบรวมยังไม่ได้ผลิตออกมา (Debarring)

#### สาเหตุความสูญเปล่า

- การเปลี่ยนแปลงทางวิศวกรรมโดยไม่ได้คำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงในกระบวนการผลิต
- นโยบาย และขั้นตอนการดำเนินงานขาดประสิทธิภาพ
- ขาดข้อมูลด้านความต้องการของลูกค้า

#### แนวทางการปรับปรุง

- วิเคราะห์กระบวนการ (Process analysis) เพื่อให้ทราบขั้นตอนทั้งหมดในการทำงาน และพิจารณาเลือกกิจกรรมที่ไม่เหมาะสมมาทำการปรับปรุง
- ใช้หลักการ 5W 1H เพื่อวิเคราะห์ความจำเป็นของแต่ละกิจกรรมของแต่ละกระบวนการ
- ใช้หลัก ECRS เพื่อปรับปรุงการทำงาน

5. ความสูญเปล่าจากสินค้าคงคลังที่ไม่จำเป็น (Excess inventory) คือความสูญเปล่าที่เกิดจากการเก็บวัสดุชิ้นส่วน หรือสินค้าคงคลังไว้มากเกินไปจนความจำเป็น เพื่อจะประกันว่าจะมีวัสดุชิ้นส่วน หรือสินค้าคงคลังให้เพียงพออยู่ตลอดเวลา ซึ่งเป็นผลทำให้เกิดค่าใช้จ่ายในการขนส่งพัสดุต่าง ๆ ค่าจัดเก็บที่สูง และยังเปลืองพื้นที่ อย่างไม่จำเป็น

#### ลักษณะความสูญเปล่า

- เกิดความต้องการใช้พื้นที่จำนวนมากในการเก็บรักษา
- เกิดค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บมาก และต้นทุนจม เช่น ดอกเบี้ย
- วัสดุเกิดการเสื่อมสภาพ ถ้าขาดการจัดเก็บแบบเข้าก่อนออกก่อน (FIFO)
- เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงคำสั่งผลิต ทำให้เกิดวัสดุตกค้างเป็นจำนวนมาก

#### สาเหตุความสูญเปล่า

- ความสามารถของกระบวนการที่ต่ำ ทำให้ต้องผลิตสินค้าไว้จำนวนมากป้องกันการเสียโอกาสจากการไม่มีสินค้า
- วิธีการบริหารพัสดुकงคลังไม่เหมาะสม



- ระบบการพยากรณ์ผิดพลาด

#### แนวทางการปรับปรุง

- กำหนดจุดต่ำสุด และจุดสูงสุดในการจัดเก็บพัสดุแต่ละชนิด
- ใช้การควบคุมด้วยสายตา (Visual control) เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดในการจัดเก็บและการหยิบใช้ และทำไทรบารถึงจำนวนคงเหลือ เพื่อลดความผิดพลาดในการสั่งซื้อ
- ควบคุมปริมาณการสั่งซื้อ จากอัตราการใช้ด้วยระบบที่ง่ายที่สุด
- ปรับปรุงระบบการจัดเก็บให้มีลักษณะเข้าก่อนออกก่อน (FIFO: First in first out) เพื่อไม่ให้พัสดุดังกล่าวอยู่ในคลังสินค้าเป็นระยะเวลาจนเสื่อมสภาพ

6. ความสูญเสียจากการเคลื่อนไหวที่ไม่เหมาะสม (Excess motion) คือความสูญเสียที่เกิดจากการเคลื่อนไหวของคน ที่การเคลื่อนไหวนั้นไม่ได้มีการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าหรือบริการ หรือการทำงานกับเครื่องมือ อุปกรณ์ที่มีน้ำหนัก หรือสัดส่วนที่ไม่เหมาะสมกับร่างกาย

#### ลักษณะความสูญเสีย

- การมองหาเครื่องมือที่จะนำมาใช้
- การเอื้อม หรือการก้มตัวมากเกินไปจนเกิดความจำเป็น
- วัตถุที่ต้องใช้วางอยู่ไกล

#### สาเหตุความสูญเสีย

- การจัดวางอุปกรณ์ และวางผังโรงงานไม่เหมาะสม
- ขาดการทำกิจกรรม 5 ส. และการควบคุมด้วยสายตา (Visual control)
- ขาดมาตรฐานการทำงาน

#### แนวทางการปรับปรุง

- ใช้หลักการเคลื่อนไหวอย่างประหยัด (Motion economy) พยายามกำจัดการเคลื่อนไหวที่ไม่จำเป็นออกไป
- ศึกษาการเคลื่อนไหว (Motion study) เพื่อปรับปรุงวิธีการทำงานให้เกิดการเคลื่อนไหวน้อยที่สุดตามหลักการยศาสตร์ (Ergonomic)
- จัดสภาพการทำงาน (Work condition) ให้เหมาะสม เช่น การจัดวางเครื่องมือไว้ใกล้จุดปฏิบัติงานเพื่อลดการเดิน
- ปรับปรุงเครื่องมือ และอุปกรณ์ในการทำงานให้เหมาะสมกับสภาพร่างกายของผู้ปฏิบัติงาน
- จัดทำอุปกรณ์ช่วยในการจับยึดชิ้นงาน (Jig, Fixtures) เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างสะดวก

7. ความสูญเสียจากข้อบกพร่อง (Defect) คือความสูญเสียที่เกิดของเสียจากการผลิต หรืองานที่ไม่ได้มาตรฐานที่ต้องทำการแก้ไขใหม่

### ลักษณะความสูญเสีย

- ใช้พื้นที่ เครื่องมือ และพนักงานในการแก้ปัญหาของเสียมาก
- เกิดความผิดพลาดในเวลาการจัดส่ง
- ทำให้ผลกำไรน้อยเนื่องจากมีเศษของเสีย
- ภาพลักษณ์ที่ไม่ดีต่อองค์กร

### สาเหตุความสูญเสีย

- วิธีการผลิตที่ไม่ถูกต้อง
- การออกแบบสำหรับการผลิตไม่เหมาะสม
- วัตถุดิบไม่ได้คุณภาพ
- ความเสียหายจากการขนย้าย
- ขาดการตรวจสอบ และติดตามป้องกันข้อบกพร่อง

### แนวทางการปรับปรุง

- สร้างระบบการปรับปรุงคุณภาพโดยการป้องกัน (Quality Improvement by Prevention) ซึ่งมีวิธีการคือ 1) ค้นหาของเสียก่อนถึงลูกค้า 2) แจกแจงความถี่ลักษณะของเสีย 3) หาสาเหตุของเสียแต่ละลักษณะ และ 4) กำจัดสาเหตุ
- สร้างมาตรฐานของการทำงาน และมาตรฐานของวัตถุดิบที่ถูกต้อง
- ดูแลพนักงานให้ปฏิบัติตามมาตรฐานตั้งแต่แรก
- อบรมพนักงานให้มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามมาตรฐาน
- ปรับปรุงอุปกรณ์ที่สามารถป้องกันความผิดพลาดจากการทำงาน (Poka-Yoke)
- ตั้งเป้าหมายการผลิตของเสียให้เป็นศูนย์
- ให้มีการตอบสนองข้อมูลทางด้านคุณภาพอย่างรวดเร็ว (Quick response system)
- ปรับปรุงการออกแบบการผลิต
- บำรุงรักษาเครื่องจักรให้อยู่ในสภาพดี

## 2.3 แนวคิดเกี่ยวกับเวลานำในการผลิต (Lead time)

ความคิดเกี่ยวกับเวลานำ (Lead time) ในการผลิตได้ถูกจำแนกออกเป็น 4 ส่วน คือ เวลาปฏิบัติการ (Processing time) เวลาเคลื่อนย้าย (Move time) เวลาคอย (Waiting time) และเวลาเตรียมก่อนการผลิต (Set up time) การปรับปรุงและลดเวลานำดังกล่าวเป็นไปตามหลักการ ECRS การจัดเส้นทางมาตรฐาน รวมถึงการลดเวลาคอยโดยวางแผนวัสดุ กำจัดกระบวนการเคลื่อนย้าย จัดสรรพนักงาน และเครื่องจักร กำหนดการผลิตอย่างเพียงพอ และลดเวลาเตรียมการก่อนการผลิต

### 2.3.1 แนวทางในการลดเวลานำในการผลิต

แนวคิดในการลดเวลานำโดยจำแนกเป็น 4 ส่วนคือ

1. ลดเวลาปฏิบัติการ (Processing time) โดยลดจำนวนชิ้นส่วน และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต หรือความเร็วในการผลิต
2. ลดเวลาเคลื่อนย้าย (Move time) โดยจัดให้เครื่องจักรอยู่ใกล้กัน สร้างวิธีเคลื่อนย้ายให้ง่าย (Simplified) และสะดวกขึ้น การจัดเส้นทางมาตรฐาน (Standard routings) รวมถึงการกำจัดกระบวนการเคลื่อนย้าย
3. ลดเวลาคอย (Waiting time) โดยการวางแผนวัสดุ จัดสรรพนักงาน และเครื่องจักร กำหนดกำลังการผลิตอย่างเพียงพอ
4. ลดเวลาเตรียมก่อนการผลิต (Set up time) โดยการใช้เวลาน้อยที่สุดก่อนการผลิต

#### 2.3.1.1 แนวทางในการลดเวลาปฏิบัติการ (Processing time)

ทำได้โดยการศึกษาการทำงาน (work study) เป็นเทคนิคเกี่ยวกับการลดเวลาการปฏิบัติการ และศึกษากระบวนการทำงานเพื่อนำไปปรับปรุงกระบวนการทำงานให้ดีขึ้น และใช้ประโยชน์ด้านการพัฒนามาตรฐานการทำงาน

แนวทางที่นิยมใช้ในการปรับปรุงการทำงานเพื่อลดเวลาการปฏิบัติงานคือ หลักการ ECRS เพื่อการปรับปรุง ECRS คือตัวย่อมาจากภาษาอังกฤษ 4 ตัว ที่ใช้เป็นหลักการในการปรับปรุงงาน

- E-Eliminate (การกำจัด): ด้วยการไล่หาจุดประสงค์ อันทำให้สามารถกำจัดขั้นตอนที่ไม่จำเป็นออกไปได้ รูปแบบนี้มีประสิทธิผลสูงสุดในการปรับปรุงงาน
- C-Combine (การผสมผสาน): ด้วยการผสมผสานองค์ประกอบของงานหลายประการเข้าด้วยกัน ช่วยลดขั้นตอนของงานบางส่วนลงได้ และมีอยู่บ่อยที่พบว่าวิธีการใหม่ที่พบจากการผสมผสานนี้ทำให้งานทั้งระบบง่ายขึ้น



- R-Rearrange (การจัดลำดับใหม่): การโยกย้ายสับเปลี่ยนลำดับขององค์ประกอบของงานอาจสร้างโอกาสกำจัดงานบางส่วน หรือโอกาสการผสมผสานใหม่
- S-Simplify (ทำให้ง่าย): เมื่อพิจารณาถึงการกำจัด การผสมผสาน และการจัดลำดับใหม่อย่างรอบคอบแล้ว ควรพยายามจัดการ องค์ประกอบของงานส่วนที่เหลืออยู่ให้เป็นงานที่ง่ายที่สุดเท่าที่จะทำได้

นอกจากหลักการ ECRS แล้ว การใช้เครื่องมือต่างๆ เข้ามาช่วย รวมถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยจัดการ ก็สามารถช่วยลดเวลาในการผลิตได้

### 2.3.1.2 แนวทางในการลดเวลาเคลื่อนย้าย (Move time)

ปัญหาการเคลื่อนย้ายเกี่ยวข้องโดยตรงกับการวางผังโรงงานที่ไม่เหมาะสม ตัวอย่างเช่น การจัดส่วนงานที่มีความเกี่ยวข้องกันอยู่อยู่ห่างจากกัน ทำให้การปฏิบัติงานต่างๆ เป็นไปได้ยาก หลักการสำคัญขั้นพื้นฐานสำหรับการวางผังโรงงานในอุตสาหกรรมการผลิตคือ

1. ความสัมพันธ์ (Relationship) โดยจัดหาความสัมพันธ์ของกิจกรรมต่างๆ โดยเริ่มจากกิจกรรมที่มีความสัมพันธ์มากไปน้อย กิจกรรมใดที่มีความสัมพันธ์ระหว่างกันมากก็ให้อยู่ใกล้กัน
2. เนื้อที่ (Space) โดยพิจารณาเกี่ยวกับเนื้อที่ต่างๆ ทั้งจำนวนชนิด รูปร่าง หรือรูปทรงของกิจกรรมต่างๆ ที่ได้กำหนดในผังโรงงาน
3. การปรับตำแหน่งที่ตั้ง (Adjustment) เป็นการปรับตำแหน่งของกิจกรรมต่างๆ ให้เหมาะสมภายใต้ข้อจำกัดต่างๆ

ในปัจจุบันมีแนวทางที่ทางอุตสาหกรรมนิยมใช้ คือการผลิตแบบเซลล์ (Cell manufacturing) คือ การจัดไหลของวัสดุและลำดับของการผลิตให้ สอดคล้องกับ Cycle time โดยจะมีคน เครื่องจักร และอุปกรณ์ เป็นกลุ่มของตัวเองเรียกเป็นหนึ่งเซลล์ (Cell) โดยในแต่ละเซลล์จะกำหนดลักษณะการทำงานให้สมดุล (Line balancing) กับ Cycle time ในกระบวนการให้บริการ ก็คือการสร้างเส้นทางการเดินของลูกค้าและลำดับการรับบริการให้สมดุลกับเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ และพอดีกับ Cycle time

### 2.3.1.3 แนวทางในการลดเวลารอคอย (Waiting Time)

ปัญหาหลักที่เกิดจากการคอยมาจากการขาดทรัพยากรต่าง ๆ ที่จำเป็นในการผลิต หรือการเพิ่มคุณค่าให้ผลิตภัณฑ์ ทำให้เกิดการสูญเสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์ ดังนั้นจำเป็นต้องการวางแผนวัสดุ จัดสรรพนักงานและเครื่องจักร และกำหนดกำลังการผลิตอย่างเพียงพอ

เทคนิคที่นำมาใช้จึงเกี่ยวข้องกับการจัดสรรทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งประกอบด้วย การวางแผนทรัพยากร (Capacity planning) การจัดสมดุลสายงาน (Line balancing) เพื่อลด Cycle time ให้น้อยที่สุด การกระจายงานให้แก่หน่วยงานอย่างเหมาะสม และเทคนิคการจัดตารางงานและลำดับการทำงาน (Scheduling and sequencing)

#### 2.3.1.4 แนวทางในการลดเวลาเตรียมการก่อนผลิต (Set up time)

เวลาเตรียมก่อนการผลิตเกิดเป็นอย่างมากกับอุตสาหกรรมการผลิตที่มีการใช้เครื่องจักรผลิตสินค้าหลายประเภท เนื่องจากจะต้องมีการเปลี่ยนอุปกรณ์ของเครื่องจักร หรือทำการตั้งค่าต่างๆเพื่อให้ตรงกับความต้องการ เทคนิค SMCD (Single Minute Exchange of Dies) ซึ่งคิดค้นโดย Shigeo Shingo ถูกนำมาใช้เพื่อลดเวลาขั้นตอนการเตรียมการก่อนการผลิต เทคนิค SMCD ประกอบด้วยหลัก 4 ประการ คือ

1. แยก Internal set up ซึ่งจะสามารถทำได้ก็ต่อเมื่อหยุดเครื่องจักรแล้วเท่านั้น ออกจาก External set up ซึ่งสามารถทำได้แม้ในระหว่างที่เดินเครื่องจักรอยู่ ซึ่งจากการแยก set up ทั้งสองประเภทนี้ออกจากกันทำให้เราสามารถทำ External set up ได้ในระหว่างที่เครื่องจักรทำงานอยู่ ทำให้เหลือเพียง Internal set up เท่านั้น จากการปฏิบัติตามหลักการนี้ สามารถลดเวลาก่อนเตรียมการผลิตได้ 30 – 50%
2. แปลง Internal set up เป็น External set up เช่น การใช้อุปกรณ์เสริม หรือ วิธีการที่พัฒนาขึ้น เพื่อทำการ set up ในขณะที่เครื่องจักรยังทำงานต่อได้
3. ปรับปรุงปัจจัยที่มีผลต่อการ set up ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถลดเวลาที่ต้องเสียไปกับ External set up โดยการจัดบริเวณทำงานให้เหมาะสมกับการจัดวางอุปกรณ์และดูแลรักษาสภาพของอุปกรณ์เครื่องจักรให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดีเสมอ สำหรับการลดเวลา Internal set up อาจทำให้การตั้งค่าต่างๆทำได้ง่ายหรือกำจัดการปรับแต่งหากเป็นไปได้
4. ทำการ Set up ด้วยความเร็วที่เพิ่มมากขึ้น โดยการเพิ่มคนในการ Set up หรือหลีกเลี่ยงการ set up โดยใช้ชิ้นส่วนมาตรฐาน

ประเด็นสำคัญที่เกี่ยวกับการนำเทคนิค SMED ไปใช้คือ SMED เป็นเทคนิคที่ใช้เพื่อแก้ปัญหาคอขวด (Bottleneck) ซึ่งจะเกิดจากการที่ก้าลังการผลิตของเครื่องจักรหรือทรัพยากรที่ใช้ไม่เพียงพอ การนำ เทคนิค SMED ไปใช้ในกิจกรรมที่ไม่ใช่คอขวดซึ่งมีก้าลังการผลิตเหลือเฟือ (Excess Capacity) จะไม่ช่วยให้การผลิตทั้งระบบเร็วขึ้นแต่อย่างใด

## 2.4 เทคนิคการตั้งคำถาม 5W 1H

การตรวจพิจารณาด้วยคำถาม 5W และ 1H เป็นตัวอ้อยที่ใช้ถามตนเอง เพื่อการตรวจพิจารณาปัญหาอย่างรอบครอบ ไม่ว่าปัญหานั้นเป็นของงานวิเคราะห์ทั้งระบบ หรือบางส่วนของระบบก็ตาม วิธีนี้จะช่วยสร้างโครงสร้างของแผนงานปรับปรุงในส่วนรายละเอียด เพื่อเสริมให้แผนงานสืบเปลี่ยนของตารางขอบเขตของความเปลี่ยนแปลง เป็นประโยชน์ในเชิงปฏิบัติ ซึ่งจะนำหลักการนี้ไปใช้ในการวิเคราะห์ความจำเป็นของแต่ละขั้นตอนของการผลิต เพื่อลดความสูญเปล่าจากกระบวนการที่ไม่เหมาะสม ลักษณะของคำถามเป็นดังนี้

- What: **ทำอะไรอยู่** เป็นการย้ำความคิดตนเองว่าวิธีการที่ทำอยู่คืออะไร
- Why: **ทำไมทำอยู่อย่างนั้น** เป็นการตรวจสอบหาวัตถุประสงค์ของงานนั้นจากคำถาม What และ Why ทำให้ผู้วิเคราะห์สามารถตรวจพิจารณาลูกโซ่ของวัตถุประสงค์ และวิธีการได้
- Where: **ทำที่ไหน** เป็นคำถามเพื่อพิจารณาสถานที่ทำงานว่ามีที่เหมาะสมกว่าหรือไม่
- When: **ทำเมื่อไร** เป็นการทบทวนจังหวะเวลา และลำดับการทำงานให้เหมาะสม
- Who: **ใคร (เครื่องไหน) ทำงานนี้อยู่** ควรมีการสืบเปลี่ยนพนักงานหรือไม่ เช่น เปลี่ยนคนที่มีประสบการณ์สูงไปทำงานกับเครื่องจักรที่ซับซ้อน เป็นต้น ซึ่งจะเห็นว่าคำถามนี้ใช้หาความสัมพันธ์ของคนกับเครื่องจักร
- How: **ใช้วิธีอะไรทำงาน** เป็นคำถามเกี่ยวกับวิธีการทำงาน ช่วยให้มีประสิทธิภาพ และทำงานได้ง่ายขึ้นตามแสดงสาระสำคัญของการตรวจพิจารณาด้วยตนเองโดยการถามตอบด้วย 5W 1 H

ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



ตารางที่ 2.1 ตัวอย่างการวิเคราะห์แบบพิจารณาด้วยคำถาม 5W และ 1H

ประเภท	5W 1H	ความหมาย	แนวทางแก้ไข	
1. เป้าหมาย	What ?	กำลังทำ "อะไร" อยู่	ขจัดส่วนที่ไม่จำเป็นต่อการทำงานออกไปเสีย	
		ไม่มีอย่างอื่นอีกหรือ		
		อย่างอื่นนั้นเป็นอย่างไร		
2. วัตถุประสงค์	Why ?	"ทำไม" งานนั้นจึงต้องทำ ควรต้องทำหรือ		
		ไม่มีเรื่องอื่นๆ ที่ควรทำ		
		หรือควรทำอะไรดีละ		
3. สถานที่	Where ?	ทำงานอยู่ "ที่ไหน" ทำไมทำที่นั่น	จัดเรียง และปรับปรุงหน่วยการปฏิบัติงาน และสถานที่ทำงานให้สมเหตุสมผล	
		ทำที่อื่นไม่ได้หรือ		
		ควรทำที่ไหนดีละ		
4. ลำดับขั้น	When ?	ทำ "เมื่อไร" ทำไมต้องทำตอนนั้น		สับเปลี่ยนลำดับขั้นการทำงานเสียใหม่
		ทำตอนอื่นไม่ได้หรือ		
		ควรทำเมื่อไรดีละ		
5. คน	Who ?	"ใคร" เป็นผู้ทำ ทำไมต้องเป็นคนๆ นั้น	มอบหมายงานตามความสามารถ	
		คนอื่นๆ ทำไม่ได้หรือ		
		ใครควรทำดีละ		
6. วิธีการ	How ?	ทำ "อย่างไร" ทำไมต้องทำเช่นกับ		การวิจัยการทำงาน (แปรให้เป็น การปฏิบัติงานอย่างง่าย ละเร้นอกกับกิริยาที่ไม่จำเป็น สร้างมาตรฐานการปฏิบัติงาน เป็นต้น
		ไม่มีวิธีการอื่นอีกแล้วหรือ		
		ควรทำอย่างไรดีละ		

ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


## 2.5 การออกแบบการทดลอง(Design of experiment)

การออกแบบการทดลอง หมายถึง การออกแบบทดลองเพื่อตรวจสอบว่าปัจจัยหรือตัวแปรใดที่มีผลต่อสิ่งที่ให้ความสำคัญในผลิตภัณฑ์ที่ออกมา โดยมีจุดมุ่งหมายดังนี้

1. เพื่อยืนยันข้อเท็จจริง (Confirmation) คือ การพิสูจน์ข้อเท็จจริงหรือความเชื่อจากประสบการณ์หรือทฤษฎีบางอย่างที่อธิบายเกี่ยวกับกระบวนการผลิต
2. เพื่อค้นหาข้อเท็จจริง (Exploration) คือ การศึกษาถึงอิทธิพลของเงื่อนไขใหม่ที่มีผลต่อกระบวนการ

### 2.5.1 ส่วนประกอบของการทดลอง

1. **ทรีทเมนต์ (Treatment)** คือ สิ่งหรือวิธีที่ปฏิบัติต่อสิ่งทดลอง เพื่อวัดผลเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ของการทดลอง
2. **หน่วยทดลอง (Experiment unit)** เป็นมาตราหรือหน่วยใช้วัดอิทธิพลของทรีทเมนต์ ซึ่งโดยคำจำกัดความ หมายถึง สิ่งหนึ่งหรือกลุ่มหนึ่งของการทดลอง ซึ่งได้รับจากทรีทเมนต์เดียวกันในการกระทำครั้งใดครั้งหนึ่ง หน่วยทดลองมีขนาดไม่จำกัด อาจผันแปรไปได้จากการทดลองหนึ่งไปสู่อีกการทดลองหนึ่ง แม้ว่าจะใช้สิ่งทดลองเหมือนกันก็ตาม ในการทำการทดลองแต่ละครั้งจึงต้องให้คำจำกัดความของหน่วยทดลองให้ชัดเจน
3. **ปัจจัย (Factor)** ได้แก่ กลุ่มของทรีทเมนต์ทั้งหลายที่มีความเกี่ยวข้องกัน (A Particular Class of Related treatment) อาจใช้คำว่าตัวแปรอิสระก็ได้ ปัจจัยนั้นอาจเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงคุณภาพและปริมาณ



รูปที่ 2.1 แบบจำลองทั่วไปสำหรับกระบวนการหรือระบบ (ปารเมศ ชูติมา, 2545)

ปัจจัยสามารถแบ่งออกเป็น

- ปัจจัยที่ควบคุมได้ (Controllable factors) หมายถึง ปัจจัยที่สามารถกำหนดค่าของปัจจัยนั้นได้ในการดำเนินการทดลอง
- ปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ (Uncontrollable factors) หมายถึง ปัจจัยที่ไม่สามารถกำหนดค่าของปัจจัยได้ เนื่องจากมีข้อจำกัดทางด้านเทคโนโลยีและต้นทุน

ปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมแบ่งออกเป็น

- ตัวแปรรบกวน (Noise variable) หรือ Background variable หรือตัวแปรที่มีผลต่อตัวแปรตอบสนอง (Response variable) ในการทดลอง แต่ไม่ใช่ปัจจัยที่กำลังทำการศึกษ ส่วนใหญ่มักได้แก่ เวลา หรือเครื่องมืออุปกรณ์ เป็นต้น
- Nuisance variable คือ ตัวแปรที่มีผลต่อตัวแปรตอบสนอง แต่ไม่ทราบมาก่อน สามารถกำจัดอิทธิพลของ Nuisance variable ได้โดยการสุ่ม

4. ตัวแปรตอบสนอง (Response variable) คือ ตัวแปรที่ถูกสังเกตหรือวัดค่าในการทดลอง เรียกอีกอย่างว่า ตัวแปร ซึ่งเป็นตัวแปรที่สะท้อนให้เห็นถึงอิทธิพลของตัวแปรอิสระ ในการทดลองหนึ่งๆ อาจวัดค่าตัวแปรตามมากกว่า 1 ก็ได้ การเลือกตัวแปรตามที่ดีควรพิจารณาจากความไว (Sensitivity) ความเชื่อถือได้ (Reliability) การแจกแจงของตัวแปรและความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ นอกจากนี้ในการเลือกตัวแปรตามจะต้องพิจารณาค่าสังเกตที่ได้รับจากทริทเมนต์หนึ่งๆ ควรมีการแจกแจงแบบปกติ ซึ่งสมมติฐานความเป็นปกติ (Normality) นี้เป็นสิ่งจำเป็นในการออกแบบการทดลอง ซึ่งอาจจะใช้การแปลงข้อมูล (Transformation) ค่าสังเกตที่มีการแจกแจงไม่ปกติเป็นแบบปกติ

2.5.2 วัตถุประสงค์ของการทดลองอาจเกี่ยวข้องกับประเด็นต่างๆ ดังนี้

1. หาตัวแปรที่มีผลมากที่สุดต่อผลตอบ  $y$  (Response)
2. หาวิธีการตั้งค่าของ  $x$  (Input) ที่มีผลต่อค่าตอบ  $y$  เพื่อให้  $y$  อยู่ที่ค่าที่ต้องการ
3. หาวิธีการตั้งค่าของ  $x$  (Input) ที่มีผลต่อค่าตอบ  $y$  เพื่อให้  $y$  มีค่าน้อย
4. หาวิธีการตั้งค่าของ  $x$  (Input) ที่มีผลต่อค่าตอบ  $y$  เพื่อให้ผลของตัวแปรที่ไม่สามารถควบคุมได้  $Z_1, Z_2, \dots, Z_n$  มีค่าน้อยที่สุด

2.5.3 หลักการพื้นฐานของการออกแบบการทดลอง

หลักการพื้นฐาน 3 ประการ สำหรับการออกแบบการทดลองมีดังนี้

1. **เรพลิเคชัน (Replication)** หมายถึง การทำการทดลองซ้ำ เรพลิเคชันมีคุณสมบัติ 2 ประการคือ



- ประการแรก ทำให้ผู้ทดลองสามารถหาค่าประมาณของความผิดพลาดในการทดลองได้ด้วยตัวประมาณค่าความผิดพลาดนี้กลายเป็นหน่วยของการวัดขั้นพื้นฐานสำหรับพิจารณาว่าความแตกต่างสำหรับข้อมูลที่ได้จากการทดลองนั้นมีความแตกต่างกันในเชิงสถิติหรือไม่
- ประการที่สอง คือถ้าค่าเฉลี่ยถูกนำมาใช้เพื่อประมาณผลที่เกิดจากปัจจัยหนึ่งในการทดลองดังนั้นเรพลีเคชัน ทำให้ผู้ทดลองสามารถหาตัวประมาณที่ถูกต้องยิ่งขึ้นในการประมาณผลกระทบบ

2. **แรนดอมไมเซชัน (Randomization)** หมายถึง การทดลองที่มีทั้งวัสดุที่ใช้ในการทดลองและลำดับของการทดลองแต่ละครั้งเป็นแบบสุ่ม (Random) วิธีการเชิงสถิติกำหนดว่าข้อมูลหรือความผิดพลาดจะต้องเป็นตัวแปรแบบสุ่มที่มีการกระจายแบบอิสระ แรนดอมไมเซชันจะทำให้สมมติฐานนี้เป็นจริง สามารถลดผลของปัจจัยภายนอกที่อาจจะปรากฏในการทดลองได้

3. **บล็อกกิง (Blocking)** เป็นเทคนิคที่ใช้สำหรับเพิ่มความเที่ยงตรง (Precision) ให้แก่การทดลอง บล็อกอันหนึ่งอาจจะหมายถึงส่วนหนึ่งของวัสดุที่ใช้ในการทดลองที่ควรจะมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมากกว่าเซตทั้งหมดของวัสดุแนวทางในการออกแบบการทดลองการใช้วิธีการเชิงสถิติในการออกแบบและวิเคราะห์การทดลอง มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่เกี่ยวข้องกับทุกคนในการทดลอง จะต้องเข้าใจอย่างต่องแท้ว่า กำลังศึกษาอะไร จะเก็บข้อมูลได้อย่างไร และจะวิเคราะห์ข้อมูลที่เก็บได้อย่างไร

#### 2.5.4 ขั้นตอนในการดำเนินการออกแบบการทดลอง

1. **การนิยามปัญหา (Recognition of and statement of the problem)** เป็นการระบุว่าความต้องการในการผลิตคืออะไร และต้องการรู้อะไรบ้างในการผลิต ซึ่งการนิยามปัญหานี้ ผู้ทดลองต้องทำความเข้าใจต่อสภาพปัญหาที่จะเกี่ยวโยงไปถึงวัตถุประสงค์ของการทดลอง ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการวางแผนและดำเนินการทดลองต่อไป

2. **การเลือกปัจจัย และระดับของปัจจัย (Choice of factors and levels)** เป็นการใช้หลักการทางทฤษฎีและประสบการณ์จากงานวิจัยต่างๆ เพื่อระบุว่าปัจจัยใดบ้างที่น่าจะมีผลต่อการทดลอง และในแต่ละปัจจัยควรจะมีช่วงในการทดลองอย่างไร สุดท้ายคือ ระบุว่าแบบกำหนดตายตัว (Fixed effect) แบบสุ่ม (Random effect) หรือแบบผสม (Mixed effect) ซึ่งสามารถอธิบายได้พอสังเขปดังนี้

2.1 แบบกำหนดตายตัว (Fixed effect) หมายถึง ระดับของปัจจัยที่สามารถควบคุมหรือกำหนดค่าได้แน่นอน

2.2 แบบสุ่ม (Random effect) หมายถึง ระดับของปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมหรือกำหนดค่าได้แน่นอน

2.3 แบบผสม (Mixed effect) หมายถึง การผสมระดับของปัจจัยที่เป็นทั้งแบบกำหนดตายตัวและแบบสุ่ม

### 3. การเลือกตัวแปรตอบสนอง (Choice of response variable)

การเลือกตัวแปรตอบสนอง ผู้ทดลองต้องแน่ใจว่าตัวแปรตอบสนองนี้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการที่กำลังศึกษาอยู่ และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการทดลอง ซึ่งมักจะเป็นค่าเฉลี่ยหรือส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกระบวนการ และเป็นไปได้ว่าในการทดลองหนึ่งอาจมีตัวแปรตอบสนองหลายตัว จึงจำเป็นต้องกำหนดว่า อะไรบ้างคือตัวแปรตอบสนองและสามารถวัดค่าดังกล่าวได้อย่างไร ก่อนเริ่มดำเนินการทดลองควรมีการวิเคราะห์ระบบการวัดค่าตัวแปรตอบสนองนั้น เพื่อให้มั่นใจได้ว่าระบบการวัดดังกล่าวสามารถใช้ในการทดลองได้

### 4. การเลือกการออกแบบการทดลอง (Choice of experiment design)

การเลือกการออกแบบเกี่ยวกับการทดลองขนาดของสิ่งตัวอย่าง (Replications) การเลือกลำดับที่เหมาะสมของการทดลองที่จะใช้ในการเก็บข้อมูล การเลือกใช้หลักการพื้นฐานใดบ้างในการออกแบบ ซึ่งในการเลือกการออกแบบจำเป็นต้องคำนึงถึงวัตถุประสงค์ของการทดลองตลอดเวลา

### 5. การดำเนินการทดลอง (Performing for experiment)

การดำเนินการทดลองเป็นการทำตามแผนการทดลองที่ออกแบบไว้ ซึ่งจำเป็นต้องติดตามกระบวนการดำเนินการอย่างระมัดระวัง เนื่องจากหากมีสิ่งผิดพลาดเกิดขึ้นจะทำให้ข้อมูลที่ได้จากการทดลองนั้นไม่สามารถนำไปวิเคราะห์ต่อได้

### 6. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ (Statistical analysis of data)

ในการวิเคราะห์ข้อมูลจะนำวิธีการทางสถิติมาใช้ เพื่อพิจารณาว่าผลลัพธ์และข้อสรุปที่เกิดขึ้นเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการทดลองหรือไม่ ทั้งนี้ในการวิเคราะห์ควรใช้ความรู้ทางวิศวกรรมหรือความรู้เกี่ยวกับกระบวนการ เพื่อให้ได้ข้อสรุปที่มีเหตุผลและมีความน่าเชื่อถือ

### 7. การทดสอบเพื่อยืนยันผล (Confirmation testing)

เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลแล้ว ผู้ทดลองต้องหาข้อสรุปในทางปฏิบัติของกระบวนการที่เกิดขึ้น ในขั้นตอนนี้ ควรนำเอาวิธีการทางกราฟเข้ามาช่วยในการนำเสนอข้อมูล นอกจากนี้ควรทำการทดลองเพื่อยืนยันและตรวจสอบความถูกต้องของข้อสรุปอีกครั้ง

## 2.5.5 การเลือกรูปแบบการทดลอง

### 1. การออกแบบการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (Completely Randomized Design: CRD)

เป็นแผนการทดลองแบบง่ายที่สุด เหมาะสมกับการทดลองที่ไม่สามารถแยกได้ว่าหน่วยทดลองที่นำมาใช้นั้นมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรก่อนการทดลอง การวิเคราะห์ความแปรปรวน

สำหรับแผนการทดลองนี้จะแยกสาเหตุของความผันแปรของข้อมูลทั้งหมดว่าเนื่องมาจากอิทธิพลของทรีทเมนต์แต่เพียงอย่างเดียว ไม่มีสาเหตุจากปัจจัยอื่น จึงเรียกข้อมูลนี้ว่าข้อมูลแบบแจกแจงทางเดียว (One-way classification) ตามแผนการทดลองแสดงว่า เมื่อหน่วยทดลองได้รับทรีทเมนต์ที่ต้องการทดสอบแล้ว ความแตกต่างของข้อมูลที่เก็บได้จากแต่ละหน่วยทดลองจะต้องเกิดจากอิทธิพลของทรีทเมนต์ที่แตกต่างกัน ดังนั้นเพื่อให้แผนการทดลองมีประสิทธิภาพสูงสุด หน่วยทดลองที่นำมาใช้ ควรมีลักษณะสม่ำเสมอหรือคล้ายคลึงกันมากที่สุด (Homogenous) หรือมีความผันแปรระหว่างหน่วยทดลองที่น้อยที่สุด หลักสำคัญของแผนการทดลองนี้คือ การจัดทรีทเมนต์ให้กับหน่วยทดลองหรือจัดหน่วยทดลองให้กับทรีทเมนต์จะต้องเป็นไปโดยสุ่ม ไม่มีข้อจำกัดเกี่ยวกับการสุ่ม

#### โครงสร้างข้อมูล

สมมติให้การทดลองมี  $a$  ทรีทเมนต์ (หรือ  $a$  ระดับ)

$n$  คือ จำนวนค่าสังเกตในแต่ละทรีทเมนต์

$Y_{ij}$  คือ ค่าสังเกตที่  $j$  เมื่อได้รับทรีทเมนต์  $i$

Treatment	1	2	...	$i$	...	$a$	
	$Y_{11}$	$Y_{21}$		$Y_{i1}$		$Y_{a1}$	
	$Y_{12}$	$Y_{22}$		$Y_{i2}$		$Y_{a2}$	
	$Y_{13}$	$Y_{23}$		$Y_{i3}$		$Y_{a3}$	
	.	.		.		.	
	.	.		.		.	
	$Y_{1n}$	$Y_{2n}$		$Y_{in}$		$Y_{an}$	
Totals	$Y_1$	$Y_2$		$Y_i$		$Y_a$	$y_{..} = \text{Grand Total}$
Sample means	$Y_1$	$Y_2$		$Y_i$		$Y_a$	$y_{..} = \text{Grand Mean}$

ตัวแบบทางสถิติของแผนการทดลองนี้ คือ

$$Y_{ij} = \mu + \tau_i + \varepsilon_{ij} \quad ; i = 1, 2, \dots, a \quad (1)$$

$$j = 1, 2, \dots, n$$

โดยที่  $Y_{ij}$  คือ ค่าสังเกตที่  $j$  เมื่อได้รับทรีทเมนต์  $i$

$\mu$  คือ ค่าเฉลี่ยรวมของทุกประชากร

$\tau_i$  คือ อิทธิพลอันเกิดจากทรีทเมนต์  $i$

$\varepsilon_{ij}$  คือ ความคลาดเคลื่อนสุ่ม



## 2. การออกแบบการทดลองแบบบล็อกสุ่มสมบูรณ์ (Randomized Complete Block Design: RCB)

ในบางการทดลองอาจประสบปัญหาเกี่ยวกับหน่วยการทดลองที่ใช้ไม่มีความสม่ำเสมอ ทำให้การทดลองแบบสุ่มตลอดไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรจำเป็น เนื่องจากความผันแปรของข้อมูลจะไม่ใช่มูลของทรีทเมนต์เพียงอย่างเดียว แต่ยังมีความผันแปรที่เกิดจากหน่วยทดลองรวมอยู่ด้วย ซึ่งความผันแปรส่วนหลังนี้จะไปรวมอยู่กับความคลาดเคลื่อนของการทดลอง ทำให้ผลรวมของผลบวกของกำลังสองของความคลาดเคลื่อนมีค่าสูงขึ้น มีผลต่อการทดสอบทำให้เกิดความผิดพลาดได้ ดังนั้นจึงต้องพยายามแยกผลอันเกิดจากอิทธิพลอื่น ที่ไม่ใช่ทรีทเมนต์ออกจากความแปรปรวนทั้งหมด เพื่อให้แน่ใจว่าผลที่นำมาวิเคราะห์นั้นเป็นอิทธิพลของทรีทเมนต์ (Treatment effect) แต่เพียงอย่างเดียว แผนการทดลองแบบบล็อกสุ่ม เป็นวิธีหนึ่งในหลาย ๆ วิธีของการจำแนกแบบสองทาง (Two-way classification) จะใช้เมื่อหน่วยทดลองมีความแตกต่างกัน 2 ลักษณะคือ ทางแนวนอน (Row) และทางแนวตั้ง (Column) มีหลักการคือ พยายามจัดหน่วยทดลองที่มีความคล้ายคลึงกันให้อยู่ในกลุ่มเดียวกัน ซึ่งจะเรียกว่า บล็อก ดังนั้นความแปรปรวนระหว่างหน่วยทดลองในบล็อกเดียวกันจึงมีค่าต่ำ และให้ความแตกต่างระหว่างบล็อกมีค่าสูง ในแต่ละบล็อกกระทำโดยสุ่ม กรณีนี้จะทำให้แยกความแตกต่างระหว่างบล็อกออกมาจากยอดรวมของผลบวกของกำลังสองได้

### โครงสร้างข้อมูล

สมมติให้การทดลองมี  $a$  ทรีทเมนต์ และ  $b$  บล็อก ตามแผนภาพจะเห็นว่ามีค่าสังเกต 1 ค่าต่อ 1 ทรีทเมนต์ในแต่ละบล็อก

Block 1	Block 2	Block b
$Y_{11}$	$Y_{12}$	$Y_{1b}$
$Y_{21}$	$Y_{22}$	$Y_{2b}$
$Y_{31}$	$Y_{32}$	$Y_{3b}$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
$Y_{a1}$	$Y_{a2}$	$Y_{ab}$

รูปที่ 2.2 การออกแบบบล็อกแบบสุ่มสมบูรณ์ (ปารเมศ ชูติมา, 2545)

ตัวแบบทางสถิติของแผนการทดลองนี้ คือ

$$Y_{ij} = \mu + \tau_i + \beta_j + \varepsilon_{ij} ; i = 1, 2, \dots, a \quad (2)$$

$$j = 1, 2, \dots, n$$

โดยที่  $Y_{ij}$  คือ ค่าสังเกตที่  $j$  เมื่อได้รับทรีทเมนต์  $i$

$\mu$  คือ ค่าเฉลี่ยรวมของทุกประชากร

$\tau_i$  คือ อิทธิพลอันเกิดจากทรีทเมนต์  $i$

$\beta_j$  คือ อิทธิพลการเกิดจากบล็อกที่  $j$

$\varepsilon_{ij}$  คือ ความคลาดเคลื่อนสุ่ม

### 3. การออกแบบการทดลองแบบแฟคทอเรียล (Factorial design)

การออกแบบเชิงแฟคทอเรียล เป็นวิธีการทดลองที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ในกรณีที่มีปัจจัยตั้งแต่ 2 ปัจจัยขึ้นไป โดยทุกๆ Treatment combination ของปัจจัยทุกตัวที่ศึกษาจะถูกพิจารณาไปพร้อมๆ กัน

ผลที่เกิดขึ้นจากปัจจัยหนึ่ง หมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับผลตอบที่เกิดจากการเปลี่ยนระดับของปัจจัยนั้น ๆ ซึ่งเรียกว่า ผลหลัก (Main Effect) ในการทดลองที่มีผลแตกต่างของผลตอบที่เกิดขึ้นบนระดับต่าง ๆ ของปัจจัยหนึ่งมีค่าไม่เท่ากันที่ระดับอื่น ๆ ทั้งหมดของปัจจัยอื่น ซึ่งหมายถึง ผลตอบของปัจจัยหนึ่งขึ้นอยู่กับระดับของปัจจัยอื่น ๆ นั่นเอง เรียกเหตุการณ์นี้ว่า การมี อันตรกิริยา (Interaction) ต่อกันระหว่างปัจจัยที่เกี่ยวข้อง โดยค่าที่จุดต่าง ๆ คือตัวแปรตอบสนอง เมื่อมีปัจจัย 2 ตัวคือ A และ B โดยแต่ละปัจจัยมี 2 ระดับคือ - หรือ ต่ำ และ + หรือ สูง ประโยชน์ของการทดลองแบบแฟคทอเรียล คือ มีจำนวนการทดลองน้อยกว่าการทดลองแบบอื่น และยังให้ผลที่เกี่ยวข้อง (Interaction effect) ซึ่งมีความสำคัญมาก และไม่สามารถหาค่าได้จากการทดลองแบบเปรียบเทียบอย่างง่ายและการทดลองทีละปัจจัย (One factor at a time) ทั้งนี้ถ้าหากมีการละเลยผลของ Interaction อาจทำให้ข้อสรุปผิดพลาด

### 4. การออกแบบการทดลองเชิงแฟคทอเรียลแบบ 2k (2k factorial design)

การออกแบบแฟคทอเรียลที่มีความสำคัญที่สุดคือ กรณีที่มีปัจจัย K ปัจจัย ซึ่งแต่ละปัจจัยประกอบด้วย 2 ระดับ ระดับเหล่านี้ อาจเกิดข้อมูลเชิงปริมาณ เช่น อุณหภูมิ ความดันหรือเวลา เป็นต้น หรืออาจเกิดจากข้อมูลเชิงคุณภาพก็ได้ เช่น เครื่องจักร หรือคนงาน เป็นต้น และ 2 ระดับจะแทนด้วยระดับสูง หรือต่ำ ของปัจจัยหนึ่ง ๆ หรือการมี หรือไม่มี ของปัจจัยนั้น ๆ ก็ได้ใน 1 เพลทเกิดที่ปริบูรณ์สำหรับการออกแบบ ประกอบด้วยข้อมูลทั้งสิ้น  $2 \times 2 \times 2 \times \dots \times 2 = 2^k$  ข้อมูล เรียกการออกแบบลักษณะนี้ว่า การออกแบบเชิงแฟคทอเรียลแบบ 2k โดยกำหนด

1. ปัจจัยทั้งหมดมีค่าตายตัว

2. การออกแบบเป็นแบบเชิงสุ่มบริบูรณ์ (Completely randomized)
3. สมมติฐานเกี่ยวกับความเป็นปกติเป็นที่ยอมรับได้

### 2.5.6 หลักการทางสถิติที่จำเป็นในการวิเคราะห์ข้อมูล

#### 1. การตรวจสอบความถูกต้องของรูปแบบ (Model adequacy checking)

$$\text{จากสมการ } Y_{ij} = \mu + \tau_i + \varepsilon_{ij} \quad ; i = 1, 2, \dots, a \quad (3)$$

$$j = 1, 2, \dots, n$$

โดยที่  $Y_{ij}$  คือ ค่าสังเกตที่  $j$  เมื่อได้รับทรีทเมนต์  $i$

$\mu$  คือ ค่าเฉลี่ยรวมของทุกประชากร

$\tau_i$  คือ อิทธิพลอันเกิดจากทรีทเมนต์  $i$

$\varepsilon_{ij}$  คือ ความคลาดเคลื่อนสุ่ม

ในการออกแบบการทดลองส่วนใหญ่ มักตั้งสมมติฐานในการวิเคราะห์จากการที่  $Y$  ตัวแปรมีการกระจายแบบแจกแจงปกติ (Normal Distribution) ดังนั้น  $y$  จะมีการกระจายแบบนี้ได้ ต้องให้  $\varepsilon$  มีการกระจายแบบปกติด้วย และต้องเป็นการกระจายที่เป็นอิสระ  $\varepsilon_{ij} \sim NID(0, \sigma^2)$

การตรวจสอบ  $\varepsilon_{ij}$  มี 3 ขั้นตอน คือ

#### 1.1 การตรวจสอบการกระจายว่าเป็นแบบแจกแจงปกติ (Normal Distribution) หรือไม่ โดยการใช้วิธีการดังนี้

- การทดสอบแบบไคร้สแควร์ ( $\chi^2$  - Goodness of fit test)
- การทดสอบแบบโคโกโมรอฟ-สเมอ์นอฟ (Kolmogorov-Smirnov Test)
- การทดสอบโดยใช้กระดาษตรวจสอบการแจกแจงปกติ (Normality Probability Plot: NOPP)

#### 1.2 การตรวจสอบความเป็นอิสระ (Independent) โดยใช้แผนภูมิการกระจาย (Scatter plot) แล้วดูลักษณะการกระจายของจุดที่แทนข้อมูลบนแผนภูมิว่าเป็นรูปแบบอิสระหรือไม่

#### 1.3 การตรวจสอบความเสถียรของความแปรปรวน (Variance stability) โดยใช้แผนภูมิการกระจาย ค่าความคลาดเคลื่อน (Residual) ในแต่ละระดับของปัจจัย ถ้ารูปร่างของการกระจายของข้อมูลที่ออกมาไม่เป็นลักษณะของการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของความแปรปรวน (Megaphone) แสดงว่าข้อมูลมีความเสถียรของความแปรปรวน



## 2. การทดสอบสมมติฐาน (Hypothesis testing)

การทดสอบสมมติฐานเชิงสถิติ เป็นด้อยแปลงที่เกี่ยวกับความน่าจะเป็นของตัวแปรแบบสุ่มที่มีความสัมพันธ์กับค่าพารามิเตอร์ที่มากกว่าหรือเท่ากับหนึ่งค่าพารามิเตอร์สมมติฐานแบ่งได้ 2 ชนิด คือ

- สมมติฐานที่กำหนด (Null hypothesis) เป็นข้อสงสัยหรือข้อสมมติเกี่ยวกับลักษณะต่างๆ ในประชากรที่ต้องการพิสูจน์ว่าจริงหรือไม่ โดยใช้สัญลักษณ์  $H_0$
- สมมติฐานแย้ง (Alternative hypothesis) เป็นข้อความหรือความคิดเกี่ยวกับพารามิเตอร์ที่หวังว่าจะเป็น โดยจะต้องมีความหมายที่แย้งกับสมมติฐานที่กำหนด โดยใช้สัญลักษณ์  $H_1$

โดยโอกาสหรือความน่าจะเป็นที่จะทำการปฏิเสธสมมติฐานที่กำหนด (Reject  $H_0$ ) จะถูกกำหนดโดยระดับนัยสำคัญ ซึ่งเป็นโอกาสหรือความน่าจะเป็นที่น้อยมากที่ค่าพารามิเตอร์จะตกอยู่ในช่วงของการปฏิเสธสมมติฐานเป็นจริง โดยทั่วไปมักจะทำการเปลี่ยนช่วงของการปฏิเสธสมมติฐานหรือระดับความมีนัยสำคัญเป็นค่าวิกฤติ เพื่อใช้ในการเปรียบเทียบหรือตัดสินใจว่าจะยอมรับหรือปฏิเสธสมมติฐานที่กำหนดการตัดสินใจที่ยอมรับหรือปฏิเสธ

สมมติฐานที่กำหนดอาจเกิดความผิดพลาดได้ 2 กรณี คือ

- กรณี 1 ความผิดพลาดที่เกิดจากการปฏิเสธสมมติฐานที่กำหนด โดยที่สมมติฐานที่กำหนดมีความถูกต้องหรือมีความเป็นจริง เรียกว่า ความผิดพลาดแบบที่ 1 (Type I Error) ซึ่งความผิดพลาดนี้คือ ระดับความมีนัยสำคัญในการตรวจสอบสมมติฐาน
- กรณี 2 ความผิดพลาดที่เกิดจากการยอมรับสมมติฐานที่กำหนด โดยที่สมมติฐานที่กำหนดมีความไม่ถูกต้องหรือไม่มีความจริง เรียกว่า ความผิดพลาดแบบที่ 2 (Type II Error) ซึ่งสามารถสรุปได้ดังตารางที่ 2.2

ตารางที่ 2.2 การตัดสินใจในการทดสอบสมมติฐาน (กิตติศักดิ์ พลอยพานิชเจริญ, 2545)

สมมติฐานที่กำหนด	สมมติฐานที่กำหนดมีความถูกต้อง	สมมติฐานที่กำหนดไม่มีถูกต้อง
ยอมรับ	การตัดสินใจที่ถูกต้อง	ความผิดพลาดแบบที่ 2
ปฏิเสธ	ความผิดพลาดแบบที่ 1	การตัดสินใจที่ถูกต้อง

โอกาสหรือความน่าจะเป็นที่จะเกิดความผิดพลาดแบบที่ 1 และแบบที่ 2 สามารถแสดงได้ดังนี้

$$\begin{aligned} \alpha &= P(\text{ความผิดพลาดแบบที่ 1}) \\ &= P(\text{การปฏิเสธสมมติฐานที่กำหนด: สมมติฐานที่กำหนดถูกต้อง}) \end{aligned}$$

$\beta$  = P (ความผิดพลาดแบบที่ 2)  
 = P (การยอมรับสมมติฐานที่กำหนด: สมมติฐานที่กำหนดไม่ถูกต้อง)  
 โดยที่  $1 - \beta$  = อำนาจของการทดสอบ  
 = P (การปฏิเสธสมมติฐานที่กำหนด: สมมติฐานที่กำหนดถูกต้อง)

### 3. การวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of Variance: ANOVA)

ภายหลังจากที่ได้ออกแบบการทดลอง และทำการทดลองแล้ว ขั้นตอนต่อไปก็คือ การนำข้อมูลที่รวบรวมได้จากการทดลองมาวิเคราะห์ เพื่อทดสอบนัยสำคัญทางสถิติ หรือหาแนวโน้มต่อไปโดยใช้หลักการของ ANOVA หรือ การถดถอย (Regression) การวิเคราะห์ความแปรปรวนเป็นวิธีการคำนวณแบบเลขคณิต โดยการแยกผลรวมกำลังสองทั้งหมด (Total Sum of Square: SST) ออกเป็นส่วนต่างๆ ตามแหล่งกำเนิดหรือสาเหตุ โดยจะวิเคราะห์ว่าปัจจัยใดมีอิทธิพลต่อการทดลอง โดยพิจารณาความแตกต่าง โดยวัดความแตกต่างรวมออกมาในรูปของความแปรปรวนแล้วแตกออกมาเป็นความแตกต่างย่อย ทำการเปรียบเทียบความแตกต่างย่อยเหล่านั้น หากความแตกต่างใดมีค่ามากกว่า แสดงว่าปัจจัยนั้นทำให้เกิดความแตกต่าง โดยมีผลต่อค่าเฉลี่ยกำลังสอง (Mean Square; M) ซึ่งเป็นตัวที่ประมาณค่าความแปรปรวนที่ดีที่สุด

$$MSS = ss/df \quad (4)$$

เมื่อ  $ss$  คือ ผลรวมกำลังสอง (Sum of square)

$df$  คือ องศาของอิสรภาพ (Degree of freedom)

สามารถอธิบายการวิเคราะห์ความแปรปรวนของแต่ละแบบการทดลองได้ดังนี้

#### 3.1. การทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (Completely Randomized Design : CRD)

สามารถแยกความแปรปรวนทั้งหมดออกเป็น 2 ส่วน คือ ความแปรปรวนเนื่องจากการให้ทริทเมนต์ต่างกัน และความแปรปรวนเนื่องจากความคลาดเคลื่อนของการทดลองการสร้างตารางการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบที่มีอิทธิพลเป็นค่าคงที่ (Fixed Effect Model)

$$\begin{aligned}
 \text{จากสมการ} \quad Y_{ij} &= \mu + \tau_i + \epsilon_{ij} & ; i &= 1, 2, \dots, a \\
 & & j &= 1, 2, \dots, n
 \end{aligned} \quad (5)$$

โดยที่  $Y_{ij}$  คือ ค่าสังเกตที่  $j$  เมื่อได้รับทริทเมนต์  $i$

$\mu$  คือ ค่าเฉลี่ยรวมของทุกประชากร

$\tau_i$  คือ อิทธิพลอันเกิดจากทริทเมนต์  $i$

$\epsilon_{ij}$  คือ ความคลาดเคลื่อนสุ่ม

ในการวิเคราะห์จะทำโดยการแบ่งความผันแปรทั้งหมดของค่าสังเกตออกเป็นส่วนๆ โดยจะกำหนดความผันแปรให้ทั้งหมดของค่าสังเกตในรูปของผลรวมกำลังสองทั้งหมด (The Total Sum of Squares)  $SS_T$  โดยที่

$$SS_T = [\sum_{i=1}^a \sum_{j=1}^b y_{ij}^2] - \left(\frac{y^2}{N}\right) \quad (6)$$

$$SS_{tr} = \frac{1}{n} [\sum_{i=1}^a y_i^2] - \left(\frac{y^2}{N}\right) \quad (7)$$

$$SS_E = SS_T - SS_{tr} \quad (8)$$

เมื่อ  $SS_T$  = Total Sum of Squares

$SS_{tr}$  = Sum of Square Treatment

$SS_E$  = Sum of Square Error

ซึ่งรายละเอียดต่างๆ ของผลรวมกำลังสองของแต่ละตัวได้แสดงไว้ในตารางที่ 2.3 โดยที่ถ้าหากค่า  $F_0 \leq F_{\alpha, v_1, v_2}$  แล้วถือว่าปัจจัยนั้นไม่มีผล สามารถยอมรับ Null hypothesis ได้

ตารางที่ 2.3 การวิเคราะห์ความแปรปรวน สำหรับ One-Way-ANOVA (ปารเมศ ชูติมา, 2545)

Source of Variation (SOV)	Sum of Squares (SS)	Degree of Freedom (df)	Mean Squares (MS)	$F_0$
Treatment	$SS_T$	$a - 1$	$MS_T$	$MS_T / MS_E$
Error	$SS_E$	$N - a$	$MS_E$	
Total	$SS_T$	$N - 1$		

3.2. การทดลองแบบบล็อกสุ่มสมบูรณ์ (Randomized Complete Block Design: RCB, RCBD)

แยกความแปรปรวนออกเป็น 3 ส่วน คือ ความแปรปรวนเนื่องจากการให้วิธีเม้นต์ต่างกัน ความแปรปรวนเนื่องจากการบล็อก และความแปรปรวนเนื่องจากความคลาดเคลื่อนของการทดลอง



การสร้างตารางการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบที่มีอิทธิพลเป็นค่าคงที่ (Fixed effect model)

$$\text{จากสมการ } Y_{ij} = \mu + \tau_i + \beta_j + \varepsilon_{ij} \quad ; i = 1, 2, \dots, a \quad (9)$$

$$j = 1, 2, \dots, n$$

โดยที่  $Y_{ij}$  คือ ค่าสังเกตที่  $j$  เมื่อได้รับทรีทเมนต์  $i$

$\mu$  คือ ค่าเฉลี่ยรวมของทุกประชากร

$\tau_i$  คือ อิทธิพลอันเกิดจากทรีทเมนต์  $i$

$\beta_j$  คือ อิทธิพลการเกิดจากบล็อกที่  $j$

$\varepsilon_{ij}$  คือ ความคลาดเคลื่อนสุ่ม

ในการวิเคราะห์จะทำโดยการแบ่งความผันแปรทั้งหมดของค่าสังเกตออกเป็นส่วนๆ โดยจะกำหนดความผันแปรทั้งหมดของค่าสังเกตในรูปของผลรวมกำลังทั้งหมด (Total Sum of Squares) โดยที่

$$SS_T = [\sum_{i=1}^a \sum_{j=1}^n y_{ij}^2] - \left(\frac{y^2}{N}\right) \quad (10)$$

$$SS_{Tr} = \frac{1}{n} [\sum_{i=1}^a y_i^2] - \left(\frac{y^2}{N}\right) \quad (11)$$

$$SS_B = \frac{1}{n} [\sum_{j=1}^n y_j^2] - \left(\frac{y^2}{N}\right) \quad (12)$$

$$SS_E = SS_T - SS_{Tr} - SS_B \quad (13)$$

เมื่อ  $SS_T$  = Total sum of squares

$SS_{Tr}$  = Sum of square treatment

$SS_B$  = Sum of square block

$SS_E$  = Sum of square error

ซึ่งรายละเอียดต่างๆ ของผลรวมกำลังของแต่ละตัวได้แสดงไว้ในตารางที่ 2.4 โดยที่ถ้าหากค่า  $F_0 \leq F_{\alpha, v_1, v_2}$  แล้ว ถือว่าปัจจัยนั้นไม่มีผล สามารถยอมรับ Null hypothesis ได้

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางที่ 2.4 การวิเคราะห์ความแปรปรวนสำหรับการทดลองแบบสุ่มในบล็อก (ปารเมศ ชูติมา, 2545)

Source of Variation ( <i>SOR</i> )	Sum of Squares ( <i>SS</i> )	Degree of Freedom ( <i>df</i> )	Mean Squares ( <i>MS</i> )	$F_0$
Treatment	$SS_{Tr}$	$a - 1$	$MS_{Tr}$	$MS_{Tr} / MS_E$
Block	$SS_B$	$b - 1$	$MS_B$	
Error	$SS_E$	$(a - 1)(b - 1)$	$MS_E$	$MS_B / MS_E$
Total	$SS_T$	$N - 1$		

### 3.3. การทดลองแบบแฟคทอเรียล (Factorial experiment)

สามารถแยกความแปรปรวนทั้งหมดออกเป็นความแปรปรวนเนื่องจากปัจจัยความคลาดเคลื่อนของการทดลองการสร้างตารางการวิเคราะห์ความแปรปรวนกรณีที่มีตัวแปร 2 ตัว ของตัวแปรแบบที่มีอิทธิพลเป็นค่าคงที่ (Fixed Effect Mode)

$$\text{จากสมการ } Y_{ij} = \mu + \tau_i + \beta_j + (\tau\beta)_{ij} + \varepsilon_{ijk} \quad ; i = 1, 2, \dots, a \quad (14)$$

$$j = 1, 2, \dots, b$$

$$k = 1, 2, \dots, n$$

โดยที่  $Y_{ij}$  คือ ค่าสังเกตที่  $j$  เมื่อได้รับทรีทเมนต์  $i$

$\mu$  คือ ค่าเฉลี่ยรวมของทุกประชากร

$\tau_i$  คือ อิทธิพลของปัจจัย A ที่เกิดจากทรีทเมนต์  $i$

$\beta_j$  คือ อิทธิพลของปัจจัย B ที่เกิดจากทรีทเมนต์  $j$

$(\tau\beta)_{ij}$  คือ อิทธิพลร่วมของปัจจัย A ที่เกิดจากทรีทเมนต์ที่  $i$  และปัจจัย B ที่เกิดจาก ทรีทเมนต์ที่  $j$

$\varepsilon_{ijk}$  คือ ความคลาดเคลื่อนสุ่ม

$$SS_T = [\sum_{i=1}^a \sum_{j=1}^b \sum_{k=1}^n y_{ijk}^2] - \left(\frac{y^2}{abn}\right) \quad (15)$$

$$SS_A = \frac{1}{bn} [\sum_{i=1}^a y_i^2] - \left(\frac{y^2}{abn}\right) \quad (16)$$

$$SS_B = \frac{1}{an} [\sum_{j=1}^b y_j^2] - \left(\frac{y^2}{abn}\right) \quad (17)$$

$$SS_{subtotal} = \frac{1}{n} [\sum_{i=1}^a \sum_{j=1}^b y_{ij}^2] - \left(\frac{y^2}{abn}\right) \quad (18)$$

$$SS_{AB} = SS_{subtotal} - SS_A - SS_B \quad (19)$$

$$SS_E = SS_T - SS_{AB} - SS_A - SS_B \quad (20)$$

ซึ่งรายละเอียดต่างๆ ของผลรวมกำลังสองของแต่ละตัวได้แสดงไว้ในตารางที่ 2.5 โดยที่ถ้า  
หาก  $F_0 \leq F_{\alpha, v_1, v_2}$  แล้วถือว่าปัจจัยนั้นไม่มีผล สามารถยอมรับ Null hypothesis ได้

ตารางที่ 2.5 การวิเคราะห์ความแปรปรวน สำหรับ Two-fixed effect model (ปารเมต ซุติ  
มา, 2545)

Source of Variation (SOF)	Sum of Squares (SS)	Degree of Freedom (df)	Mean Squares (MS)	$F_0$
A	$SS_A$	$a - 1$	$MS_A$	$MS_A / MS_E$ $MS_B / MS_E$ $MS_{AB} / MS_E$
B	$SS_B$	$b - 1$	$MS_B$	
AB	$SS_{AB}$	$(a - 1)(b - 1)$	$MS_{AB}$	
Error	$SS_E$	$ab(n - 1)$	$MS_E$	
Total	$SS_T$	$abn - 1$		

ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



## 2.6 การทดสอบความแตกต่างทางประสาทสัมผัส

การทดสอบความแตกต่างทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์ (ปราณี อานเป็รื่อง, 2547) จัดเป็นการทดสอบที่อาศัยความรู้สึกเบื้องต้น (Primary sensation) ของมนุษย์ โดยไม่ต้องอาศัยข้อมูลอ้างอิง แต่เนื่องจากมนุษย์สะสมประสบการณ์ ความจำ ความคุ้นเคย ที่ไปทำให้เกิดการพัฒนาความสามารถในการตอบสนองได้ละเอียดมากขึ้น ทำให้การรับรู้พัฒนาไปเป็นการจำแนก (Discrimination) ซึ่งสามารถจำแนกความแตกต่างของตัวผู้ทดสอบเอง จนเกิดเป็นความชำนาญ ความไว ความอ่อนไหว (Sensitivity response) ที่สามารถใช้ในการจำแนกผลิตภัณฑ์ได้ ได้ จำแนกวิธีการทดสอบความแตกต่างของผลิตภัณฑ์เป็น 2 กลุ่ม คือ

### 1. วิธีการทดสอบความแตกต่างโดยรวม (Overall difference test)

หมายถึง การทดสอบความแตกต่างโดยรวมของผลิตภัณฑ์ว่ามี หรือไม่มี อาทิเช่น

มะนาวผลนี้แตกต่างไปจากมะนาวสดหรือไม่ (แตกต่าง / ไม่แตกต่าง)

น้ำมะนาวสูตร A แตกต่างไปจากน้ำมะนาวสูตร B หรือไม่ (มี / ไม่มี)

การตอบสนองต่อความรู้สึกดังกล่าวเป็นกาตอบสนองกว้าง ๆ โดยไม่เจาะจงลักษณะที่ทำให้เห็น หรือเกิดความรู้สึกว่าแตกต่าง และประสาทสัมผัสของคนทั่วไปซึ่งแต่ละคนจะมีความรู้สึกไว ไม่เหมือนกัน แต่สำหรับผู้ทดสอบกลุ่มเดียวกัน ผู้ทดสอบผ่านการฝึกหัดมาเท่ากัน ผู้ทดสอบกลุ่มเป้าหมาย และผู้บริโภคนเฉพาะอาจจะตอบสนองในทิศทางเดียวกันได้

### 2. วิธีการทดสอบความแตกต่างโดยจำเพาะลักษณะเฉพาะด้าน (Attribute difference test)

หมายถึง การทดสอบความแตกต่างโดยเจาะจงลักษณะของผลิตภัณฑ์ว่า ถ้าพิจารณาภายใต้ลักษณะนั้น ๆ ผลิตภัณฑ์มีความแตกต่างกันหรือไม่ อาทิเช่น

น้ำมะนาวสูตร A และน้ำมะนาวสูตร B สูตรใดเปรี้ยวกว่า (A / B)

อย่างไรก็ตามประโยชน์ที่ได้จากวิธีการทดสอบความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ทั้ง 2 วิธีอยู่ที่ประเด็น ดังนี้

1. วัดความไวของผู้ทดสอบ (Sensitivity of panelist)
2. วัดความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ที่มีความแตกต่างน้อย ๆ
3. วัดความเหมือนกันของผลิตภัณฑ์ ที่มีความแตกต่างน้อยจนสังเกตไม่พบ
4. วัดลักษณะความแตกต่างระหว่างผลิตภัณฑ์ ถ้าสามารถรับรู้ได้

การวัดทั้ง 4 ข้อจะนำไปสู่ระบบการจำแนก (Discrimination system) ของทั้งผู้ทดสอบ และการจำแนกผลิตภัณฑ์ ถ้าในกรณีการจำแนกผู้ทดสอบก็จะพัฒนาไปสู่การคัดเลือกผู้ทดสอบ ส่วนในกรณีการจำแนกผลิตภัณฑ์ก็จะนำไปสู่การสร้างความรู้ความชำนาญให้กับผู้ทดสอบในการค้นหา

ลักษณะความแตกต่างของผลิตภัณฑ์จนเกิดเป็นผู้ชำนาญการ (Expert / trained assessor) ซึ่งใช้ในการวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ด้านคุณภาพทางประสาทสัมผัสต่อไป

### 2.6.1 การทดสอบความแตกต่างโดยรวม (Overall difference test)

การทดสอบความแตกต่างโดยรวม หรือการทดสอบความแตกต่างจริง (True difference test) หมายถึง การทดสอบความแตกต่างของผลิตภัณฑ์โดยไม่เจาะจงลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์ วิธีนี้มีข้อดีกับกรณีต่อไปนี้

1. วัดความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ ที่มีความแตกต่างน้อย ๆ ไม่สามารถระบุลักษณะที่แตกต่างเฉพาะได้
2. วัดความเหมือนของผลิตภัณฑ์ที่สังเกตความแตกต่างไม่พบ
3. วัดความไวของผู้ทดสอบเพื่อคัดเลือกกลุ่มผู้ทดสอบ

วิธีทดสอบในกลุ่มนี้ และหลักสถิติที่ใช้ดังรวบรวมในตารางที่ 2.6 ส่วนรายละเอียดจะได้กล่าวถึงพร้อมตัวอย่างเป็นลำดับต่อไป


ตารางที่ 2.6 วิธีทดสอบความแตกต่างโดยรวม (Overall difference Test)

วิธีการทดสอบ	ชนิดตัวอย่าง (จำนวนรูปแบบ)/ ลักษณะตัวอย่าง	วิธีการแปรผลทางสถิติ		
		One-tailed	Two-tailed	Chi-square
1. Same – Diffence test (Pair comparison)	2 (2 รูปแบบ) AA, BB/ AB, BA		✓	✓
2. "A" - "Not A" test	2 (2 รูปแบบ) "A", "Not A"		✓	✓
3. Duo-trio Test	2 (2 รูปแบบ) RAB, RBA (Constant R)	✓		✓
4. Triangle test	2 (3 รูปแบบ) AAB, ABA, BAA (B= Odd sample) BBA, BAB, ABB (A= Odd sample)	✓		✓
5. Two out of five test	2 (10 รูปแบบ) AAABB ABABA   BBBAA BABAB AABAB BAABA   BBABA ABBAB ABAAB ABBAA   BABBA BAABB BAAAB BABAA   ABBBA ABABB AABBA BBAAB   BBAAB AABBB (3A, 2B)   (3B, 2A)		✓	✓

### 2.6.1.1 การทดสอบแบบสามเหลี่ยม (Triangle test)

การทดสอบแบบสามเหลี่ยม หมายถึง การทดสอบความแตกต่างของตัวอย่าง 2 ตัวอย่าง คือ ตัวอย่าง A และ B แต่จัดเสนอตัวอย่างในลักษณะ 3 ซิ่น คือ มีตัวอย่างเหมือนกัน 2 ตัวอย่าง (AA, BB) และอีกตัวอย่างเดี่ยว (odd sample)

ลักษณะการจัดเสนอตัวอย่างจัดเรียงตามรูปที่ 2.3 ซึ่งแต่ละตัวอย่างจะถูกระบุด้วยเลขสุ่ม 3 หลัก จัดเสนอพร้อมน้ำปั่นปากและถ้วยใส่ชยะ



รูปที่ 2.3 ลักษณะการจัดเรียงตัวอย่างวิเคราะห์ทางประสาทสัมผัสแบบสามเหลี่ยม

#### ลักษณะการทดสอบ

1. จัดตัวอย่างเสนอผู้ทดสอบตามรูปแบบในตารางที่ 2.6 โดยจัดให้มีตัวเหมือน 2 ตัวอย่าง และตัวเดี่ยวหรือตัวคี่ 1 ตัวอย่าง ให้ผู้ทดสอบหาตัวอย่างคี่ (Odd sample) แล้วนับจำนวนผู้ทดสอบที่ตอบถูกหรือเลือกตัวอย่างคี่ได้ถูกต้อง
2. จำนวนผู้ทดสอบ 20-40 คน สำหรับในงานทดสอบตัวอย่างปกติ แต่ถ้าตัวอย่างมีความแตกต่างเล็กน้อย ให้ใช้ผู้ทดสอบจำนวนมากขึ้น 50-100 คน เพื่อหลีกเลี่ยงการคาดเดา และกลุ่มผู้ทดสอบควรเป็นผู้ทดสอบที่ผ่านการอบรมให้เข้าใจวิธีทดสอบ
3. กรณีตัวอย่างที่มีความรู้สึกล้นหลังทดสอบมาก (strong aftertaste) ควรเสิร์ฟที่ละตัวอย่าง เพื่อเว้นระยะพัก
4. รูปแบบของแบบทดสอบตามรูปที่ 2.4



Triangle Test		
รหัสแบบทดสอบ.....	วันที่.....	
ชนิดตัวอย่าง.....	รหัส / ชื่อผู้ทดสอบ.....	
โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ที่ตัวอย่างที่ (odd sample)		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
_____	_____	_____

รูปที่ 2.4 ตัวอย่างแบบทดสอบทางประสาทสัมผัสแบบ Triangle test

5. การวิเคราะห์และสรุปผลการทดสอบ

ใช้ตาราง Triangle test หรือ One-tailed binomial test (ตารางสถิติที่ 1 ภาคผนวก)

โดยนับจำนวนผู้ทดสอบที่ตอบถูก คือ เลือก Odd sample ได้ถูกต้อง แล้วนำตัวเลขไปเปรียบเทียบกับค่าในตาราง โดยพิจารณาดังนี้

โอกาสที่ตอบถูกต้อง =  $1/3$  (Probability of guessing =  $1/3$ )

$H_0$  (null hypothesis) =  $p = 1/3$ ,  $q = 2/3$ , ตัวอย่างไม่แตกต่างกัน

และ  $H_a$  (alternative hypothesis) =  $p > 1/3$ , ตัวอย่างมีความแตกต่างกัน

ดังนั้น ถ้าจำนวนผู้เลือก Odd ได้ถูกต้องมีมากกว่าค่าในตาราง ก็จะปฏิเสธ  $H_0$  (ตัวอย่างไม่แตกต่างกัน) และยอมรับ  $H_a$  (ตัวอย่างมีความแตกต่างกัน)

ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

## 2.7 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

### 1. จุฑาทิพย์ ทะประสพ (2551)

ทำการศึกษาเพื่อลดของเสียที่เกิดขึ้นจากการพิมพ์บิดเบี้ยวลงบนถุงบรรจุภัณฑ์ โดยใช้เครื่องมือด้านการควบคุมคุณภาพ และการออกแบบการทดลอง (Design of experiment) เพื่อหาปัจจัยที่ทำให้เกิดความผิดพลาด และประมวลผลด้วย โปรแกรม Minitab จากการศึกษาทำให้ทราบถึงปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดจำนวนข้อบกพร่อง คืออุณหภูมิการพิมพ์ และแรงดึงของฟิล์ม ผลจากการศึกษาได้ทำไปสร้างมาตรฐานในการปฏิบัติการเพื่อควบคุมกระบวนการ

ความเกี่ยวข้องกับงานวิจัยนี้คือมีการใช้วิธีการออกแบบการทดลองเพื่อศึกษาปัจจัยของวิธีการทำงานแบบใหม่ที่ไม่ส่งผลให้ตัวแปรตอบสนองนั้นมีค่าแตกต่างจากวิธีการทำงานแบบเดิม และประเมินผลด้วยโปรแกรมมินิแทป (Minitab) เช่นเดียวกัน ผลจากการศึกษานำไปสู่การสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานใหม่

### 2. ชญานี หวังประดิษฐ์ (2551)

ทำการศึกษาเรื่องการลดความคลาดเคลื่อนในกระบวนการตัดแต่งเลนส์แว่นตาโดยหลักการการออกแบบการทดลองเพื่อค้นหาสาเหตุและลดความคลาดเคลื่อนจากการเบี่ยงเบนจากแนวแกนของเลนส์ที่เกิดขึ้นในกระบวนการตัดแต่งเลนส์แว่นตาโดยเลือกการออกแบบการทดลองเชิงแฟคทอเรียลแบบ 2k (2k Fraction Factorial Design) ศึกษาในกระบวนการบล็อกเลนส์ และการตัดเลนส์ พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อกระบวนการบล็อกเลนส์คือ ชนิดของเครื่องจักร และ Function – ของเครื่องจักร และปัจจัยที่มีผลต่อกระบวนการตัดเลนส์คือชนิดของเครื่องจักร และขนาดของ Clamp หลังจากปรับปรุงปัจจัยที่มีผลต่อการคลาดเคลื่อน ทำให้สามารถลดค่าเบี่ยงเบนโดยเฉลี่ยของค่า Axis ลดลง 18.66% ในกระบวนการบล็อกเลนส์ และ ลดค่าเบี่ยงเบนโดยเฉลี่ยของค่า Axis ของเลนส์ลดลง 13.42% ในกระบวนการตัดเลนส์

ความเกี่ยวข้องกับงานวิจัยนี้คือ การคัดเลือกสาเหตุของปัญหาที่เกิดจากความคลาดเคลื่อนโดยการใช้แผนผังก้างปลา และมีการใช้วิธีการออกแบบการทดลองเพื่อศึกษาปัจจัยของวิธีการทำงาน และประเมินผลด้วยโปรแกรมมินิแทป (Minitab) เช่นเดียวกัน นอกจากนี้ยังมีการวิเคราะห์ถึง Process capability เพื่อยืนยันค่าวิเคราะห์ทางคุณภาพที่ได้เทียบกับข้อกำหนดทางคุณภาพเดิม

### 3. ยุทธศักดิ์ บุญศิริเอื้อเฟื้อ (2543)

ทำงานวิจัยเพื่อศึกษาพัฒนาต้นแบบการลดความสูญเสียเปล่า และสร้างมาตรฐานควบคุมความสูญเสียเปล่าทั้งเจ็ดประการ อันได้แก่ การผลิตที่มากเกินไป การรอคอย การขนส่ง กระบวนการที่ไม่เหมาะสม สินค้าคงคลังที่ไม่จำเป็น การเคลื่อนไหวที่ไม่เหมาะสม และข้อบกพร่องของสินค้า ให้สามารถนำไปใช้กับวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมได้ โดยใช้กรณีศึกษาโรงงานผลิตเครื่องสำอางกรณีศึกษาโดยใช้แนวทางของ Process activity mapping วิเคราะห์เปรียบเทียบกับทฤษฎีความสูญเสียเปล่าทั้งเจ็ดประการ พร้อมหาขั้นตอน และใช้เทคนิควิศวกรรมอุตสาหกรรม การบริหารพัสดุคงคลัง และเครื่องมือคุณภาพ เป็นเครื่องมือช่วยในการจัดการเพื่อลดความสูญเสียเปล่า นำไปทดสอบและปรับปรุงขั้นตอน และระบบเอกสารที่นำมาช่วยลดความสูญเสียเปล่า เพื่อพัฒนา และออกแบบระบบเอกสารให้สามารถนำไปใช้ได้กับวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม

ความเกี่ยวข้องกับงานวิจัยนี้คือ เป็นตัวอย่างแนวคิดของการประยุกต์ใช้แนวคิดการลดความสูญเสียเปล่าทั้ง 7 ประการ ซึ่งสามารถนำมาใช้ในการปรับปรุงการทำงานได้โดยเฉพาะด้านความสูญเสียเปล่าในกระบวนการจากการออกแบบกระบวนการที่ไม่เหมาะสม การคอย และการขนส่ง เป็นต้น

### 6. วิรุทธ์ สิมเสมอ (2549)

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงกำลังการผลิตของเครื่องรีโพล์ว ซึ่งใช้เทคนิคการออกแบบการทดลองเชิงแฟคทอเรียล (Factorial design) โดยมีตัวแปรตอบสนองที่สนใจ 2 ตัวคือ เวลาที่คงอยู่ และอุณหภูมิสูงสุด เนื่องจากอุณหภูมิของการทำรีโพล์วในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์สูงขึ้น ส่งผลให้เวลาที่คงอยู่และอุณหภูมิสูงสุดของการรีโพล์วในการผลิตตัวเก็บประจุสูงขึ้นตามไปด้วย โดยการลดความเร็วของสายพานของเครื่องรีโพล์วช้าลงจาก 1.0 เมตรต่อวินาทีเป็น 0.6 เมตรต่อวินาที เพื่อเพิ่มเวลาที่คงอยู่จาก 10 วินาทีเป็น 30 วินาที และอุณหภูมิสูงสุดไม่เกิน 70 องศาเซลเซียส ก็จะสามารถเพิ่มกำลังการผลิตของเครื่องรีโพล์ว จากการทดลองข้างต้นพบว่า ปัจจัยที่ใช้ในการทดลองโดยการออกแบบการทดลองเชิงแฟคทอเรียล 23 มี 3 ปัจจัยได้แก่ อุณหภูมิของฮีตเตอร์ตัวที่ 3 อุณหภูมิของฮีตเตอร์ตัวที่ 4 และความเร็วของสายพาน ผลจากการทดลองสามารถสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของความสัมพันธ์ของปัจจัยที่มีผลต่อเวลาที่คงอยู่และอุณหภูมิสูงสุดได้คือ 1.0 เมตรต่อวินาที อุณหภูมิของฮีตเตอร์ตัวที่ 3 เปลี่ยนจาก 260 องศาเซลเซียสเป็น 255 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิของฮีตเตอร์ตัวที่ 4 เปลี่ยนจาก 260 องศาเซลเซียสเป็น 265 องศาเซลเซียส เมื่อได้ประยุกต์ใช้การตั้งค่าของเครื่องรีโพล์วนี้ สามารถลดเวลานำในการผลิตตัวเก็บประจุชนิดแทนทาลัมแบบ Green series โดยรวมได้ 11.6% และความสามารถเพิ่มกำลังการผลิตรวมได้ 32 ล้านชิ้นต่อเดือน



ความเกี่ยวข้องกับการงานวิจัยนี้คือเป็นตัวอย่างของการใช้เทคนิคการออกแบบการทดลอง และทำให้เกิดแนวคิดการเพิ่มอุณหภูมิเพื่อวิเคราะห์ปัจจัยตอบสนองต่อเวลา ส่งผลให้เกิดการลดเวลานำในการผลิตได้ ดังนั้นงานวิจัยนี้ได้เกิดแนวคิดในเรื่องการใช้อุณหภูมิการผลิตที่สูงมาลดระยะเวลามาตรฐานในกระบวนการผลิต

#### 7. สุชาติ แซ่แต้, (2548)

ทำการศึกษาการปรับปรุงกระบวนการผลิตของกล่องกระดาษลูกฟูก เพื่อปรับปรุงแรงเสียดทานของกล่องกระดาษลูกฟูกให้ดีขึ้น และลดการสูญเสียแรงเสียดทานให้น้อยที่สุด อันเนื่องมาจากมีปัจจัยที่มีผลกระทบต่อแรงเสียดทานหลายปัจจัย ดังนั้นจึงได้มีการนำหลักการทางสถิติและแนวทางของการออกแบบการทดลองมาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการ หลังจากทำการค้นหาปัจจัย และกำหนดค่าระดับของแต่ละปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อแรงเสียดทาน (Friction) ของกล่องกระดาษลูกฟูก โดยใช้วิธีการออกแบบการทดลองแบบ 2k-D Fraction Factorial Design Resolution และนำไปวิเคราะห์ระดับที่เหมาะสมของการปรับค่าปัจจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้ค่าแรงเสียดทานไม่ต่ำกว่าข้อกำหนดของลูกค้าคือ 26 องศา โดยการกำหนดระยะกตของ Print Roll Gap เท่ากับ 7 มิลลิเมตร ค่าน้ำยาวานิช (Anti Slip) ประเภท B ความหนืดของหมึกพิมพ์ (Ink Viscosity) เท่ากับ 12.5 วินาที และระยะกตของ Feed Belt Gap เท่ากับ 8.5 มิลลิเมตร แล้วทำการทดสอบเพื่อยืนยันผลก่อนนำไปใช้ในการผลิตจริง จากนั้นทำการควบคุมปัจจัยที่สำคัญทั้งสี่ด้วยกระบวนการเชิงสถิติ ผลหลังจากการปรับปรุงกระบวนการผลิตพบว่า มีปริมาณของเสียลดลงจาก 889 x 103 DPPM เหลือเพียง 11.20 DPPM และความสามารถของกระบวนการ (Cpk) เพิ่มขึ้นจาก (-0.51) เป็น 1.34

ความเกี่ยวข้องกับการงานวิจัยนี้คือมีการใช้วิธีการออกแบบการทดลองเพื่อศึกษาปัจจัยของวิธีการทำงาน และประเมินผลด้วยโปรแกรมมินิตาบ (Minitab) เช่นเดียวกัน นอกจากนี้ยังมีการวิเคราะห์ถึง Process capability เพื่อยืนยันค่าที่ได้จากการวิเคราะห์เทียบกับข้อกำหนดทางคุณภาพ

#### 9. สุรพล สุบรรณเจ็ดพร (2542)

ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเชื่อมตึก-ตะกั่วบนแผ่นลายวงจรพิมพ์ด้วยเครื่องเชื่อมอัตโนมัติ และหาเงื่อนไขที่เหมาะสมจากการทดลอง เพื่อลดจุดบกพร่องของรอยเชื่อม พร้อมพัฒนากระบวนการให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น การศึกษานี้ใช้หลักการออกแบบและวิเคราะห์การทดลอง มาใช้ในการทดลองเพื่อศึกษาถึงปัจจัยทั้ง 4 ปัจจัยคือความเร็วของสายพาน อุณหภูมิในสวนการอบความร้อน ค่าความถี่จําเพาะของฟลักซ์ และลักษณะการไหลของโลหะผสมซิลิโคน

โดยมุ่งเน้นผลทางด้านคุณภาพที่สอดคล้องในเรื่องจำนวนการเกิดจุดบกพร่องของรอยเชื่อม ตรวจสอบลักษณะจุดบกพร่องของรอยเชื่อมประเภท Excessive solder, Insufficient solder และ Bridging (or Shorting) เท่านั้น ผลการวิจัยพบว่า ณ ระดับนัยสำคัญ 0.05 ปัจจัยที่มีผลต่อจำนวนจุดบกพร่องคือ ลักษณะการไหลของโลหะผสมโซลเดอร์และความเร็วของสายพาน ส่วนปัจจัยทางด้านอุณหภูมิในส่วนการอบความร้อน และค่าความถี่ของพัลส์ที่มีอิทธิพลค่อนข้างน้อยต่อการเกิดจุดบกพร่องของรอยเชื่อมเมื่อเทียบกับปัจจัยอื่นๆ ในการทดลองค่าของตัวแปรที่ทำให้เกิดผลทางคุณภาพที่ดีคือ การปรับลักษณะการไหลของโลหะผสมโซลเดอร์ให้มีการเคลื่อนที่ทั้งสองด้าน และความเร็วของสายพานเท่ากับ 108 เซนติเมตรต่อนาที ซึ่งจะสามารถลดจำนวนจุดบกพร่องลงได้

ความเกี่ยวข้องกับงานวิจัยนี้คือมีการใช้วิธีการออกแบบการทดลองเพื่อศึกษาปัจจัยของวิธีการทำงานที่มีผลต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์และประเมินผลด้วยโปรแกรมมินิแทป (Minitab) เช่นเดียวกัน



ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

## บทที่ 3

### การศึกษาปัญหาของโรงงานตัวอย่าง

#### 3.1 ข้อมูลทั่วไปของโรงงานกรณีศึกษา

โรงงานที่ทำการศึกษามีลักษณะเป็นโรงงานผลิตอาหารประเภทซอสถั่วเหลือง และ ซอสปรุงรสต่างๆ ที่มีส่วนผสมหลักจากซอสถั่วเหลือง ซึ่งทางโรงงานผลิตภายใต้ยี่ห้อของบริษัทเอง และรับจ้างผลิต (OEM) โดยในโรงงานแบ่งอาคารการผลิตเป็น 2 ตึกหลัก คือ

อาคาร A ผลิตซอสถั่วเหลือง (Soy Sauce) ที่ผ่านการหมักโดยเชื้อจุลินทรีย์ ผ่านการฆ่าเชื้อและกรองจนกระทั่งกลายเป็นซอสถั่วเหลือง



รูปที่ 3.1 ถังหมักซอส



รูปที่ 3.2 เครื่องกรองซอส



รูปที่ 3.3 ซอสถั่วเหลือง

อาคาร B ผลิตซอสปรุงรส (Seasoning sauce) ที่มีส่วนผสมหลักจากซอสถั่วเหลืองที่ได้จากอาคาร A นำมาผสมกับวัตถุดิบอื่นๆ เช่น เกลือ น้ำตาล แป้ง ฯลฯ เพื่อให้ได้เป็นซอสต่างๆตามที่ถูกค้าต้องการ เช่นซอสโชยุ ซอสเทอริยากิ ซอสผัด ฯลฯ รวมไปถึงขั้นตอนการบรรจุซอสลงขวดและบรรจุลงหีบห่อ

ในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้จะขอล่าวชอบเขตเฉพาะการผลิตในอาคาร B เท่านั้น


#### 3.1.1 ลักษณะกระบวนการผลิตซอสในอาคาร B

ในอาคาร B มีลักษณะเป็นตึก 2 ชั้น โดยชั้นบน จะเป็นสำนักงานของพนักงานทุกฝ่าย ห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพ (QC Lab) และห้องเก็บผลิตภัณฑ์ตัวอย่างที่ผลิตไปแล้ว เพื่อสามารถทวนสอบกลับได้ในกรณีเกิดการร้องเรียนจากลูกค้า


ส่วนด้านล่างอาคารจะเป็นส่วนการผลิต ประกอบด้วย ห้องรับและเก็บวัตถุดิบ ห้องซังวัตถุดิบ ห้องผสมซอส ห้องบรรจุลงขวด และห้องบรรจุลงหีบห่อ ตามรูปที่ 3.4



## ผังอาคารชั้นที่ 2



## ผังอาคารชั้นที่ 1



รูปที่ 3.4 แผนผังในอาคารผลิต B

### ห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพ (QC Lab)

ห้องนี้จะอยู่ในชั้นสองของอาคาร พนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพของทุกผลิตภัณฑ์ซึ่งจะตรวจสอบทั้งผลิตภัณฑ์ระหว่างผลิต และผลิตภัณฑ์สุดท้ายหลังบรรจุ แบ่งการตรวจสอบออกเป็น 3 ด้าน คือ

1. การตรวจสอบทางด้านเคมีและกายภาพ เช่น การตรวจสอบค่าเกลือ ค่าความเป็นกรด ค่าสี ค่าความขุ่น ค่าความชื้น ค่าแอลกอฮอล์ และค่าโปรตีน เป็นต้น
2. การตรวจสอบทางด้านประสาทสัมผัส เช่น การตรวจสอบรสชาติ กลิ่นรส ลักษณะปรากฏ สี เทียบกับตัวอย่างมาตรฐานโดยพนักงานที่ผ่านการฝึกฝนมากกว่า 3 คนขึ้นไป
3. การตรวจสอบทางด้านจุลินทรีย์ เป็นการตรวจสอบด้านเชื้อจุลินทรีย์ให้ตรงตามข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์สุดท้าย และตรงตามกฎหมายประกาศกระทรวงสาธารณสุข

ขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพ จะมีพนักงานรับส่งตัวอย่าง เป็นผู้รับตัวอย่างจากจุดส่งตัวอย่างด้านล่างมาส่งให้พนักงานตรวจสอบคุณภาพชั้นสอง เมื่อพนักงานตรวจสอบคุณภาพวิเคราะห์ตัวอย่างเสร็จสิ้นแล้ว จะโทรแจ้งพนักงานที่เกี่ยวข้องด้านล่าง (พนักงานห้องผสมซอสหรือห้องบรรจุ) เพื่อแจ้งให้ปล่อยผลิตภัณฑ์ไปชั้นต่อไป ในกรณีที่ค่าวิเคราะห์ผ่าน หรือ แจ้งให้กักผลิตภัณฑ์ในกรณีที่ผลวิเคราะห์ไม่ผ่าน

### ห้องเก็บผลิตภัณฑ์ตัวอย่าง

สำหรับเก็บตัวอย่างมาตรฐาน เช่น วัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สุดท้าย เพื่อนำมาเปรียบเทียบในการรับวัตถุดิบเข้าและการทดสอบประสาทสัมผัสผลิตภัณฑ์สุดท้าย และในห้องนี้จะผลิตผลิตภัณฑ์ที่ผลิตไปแล้ว เพื่อสามารถทวนสอบกลับได้ในกรณีเกิดการร้องเรียนจากลูกค้า อายุการเก็บจะเท่ากับอายุของผลิตภัณฑ์นั้น ๆ

### ทางเข้าฝ่ายผลิต ห้องเป่าลม ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าและเปลี่ยนรองเท้า

เนื่องจากโรงงานเป็นโรงงานผลิตอาหาร ดังนั้นโรงงานจำเป็นต้องมีระบบ GMP (Good Manufacturing Practise) ที่ใช้ควบคุมลักษณะโรงงานและขั้นตอนการผลิตให้ถูกสุขลักษณะ ดังนั้นก่อนที่พนักงานจะเข้าสายการผลิต จำเป็นต้องเปลี่ยนชุด ใส่ตาข่ายคลุมผม หมวก ผ้าปิดปาก และเปลี่ยนรองเท้า หลังจากนั้นจะผ่านไปยังห้องเป่าลม เพื่อเป่าเศษผงหรือผมต่างๆออกจากร่างกาย และผ่านไปยังขั้นตอนล้างมือด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค และพ่นแอลกอฮอล์ ก่อนสวมถุงมือเข้าไปภายในสายการผลิต ด้วยขั้นตอนการทำความสะอาดที่มากมาย ทำให้การเดินเข้าออกให้ส่วนนี้จะเสียเวลาค่อนข้างสูง

### ห้องรับวัตถุดิบและห้องซั่งวัตถุดิบ

เมื่อเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์แจ้งผลการตรวจวัตถุดิบรับเข้าว่าผ่านแล้ว วัตถุดิบจะถูกนำมาจัดเก็บ ซึ่งจะแบ่งเป็นส่วนห้องอุณหภูมิปกติ ห้องแช่เย็นและห้องแช่แข็ง


เมื่อแผนการผลิตออกมา พนักงานห้องซั่งวัตถุดิบจะซั่งวัตถุดิบตามแผนการผลิตล่วงหน้า 1 วัน และแยกเป็นสัดส่วนของแต่ละผลิตภัณฑ์ได้โดยจะวางไว้ในห้องเก็บอุณหภูมิปกติ

ข้อมูลของวัตถุดิบที่ใช้และยอดคงเหลือแล้วจะถูกป้อนเข้าไปในระบบทางบัญชีจากห้องนี้

ในห้องนี้จะประกอบด้วย หัวหน้างาน 1 คน (ดูแลทั้งห้องซั่งและห้องผสมชอส) และพนักงานในห้องซั่ง 3 คน

### ห้องผสมชอส

ในห้องผสมชอสประกอบด้วย หม้อผสมขนาด 3.6 ตัน 1 หม้อ, 1.2 ตัน 1 หม้อ และ 0.6 ตัน 2 หม้อ รวมเป็น 4 หม้อผสม เนื่องจากโรงงานนี้ทำการผลิตเพียง 1 กะ ทำให้สามารถผสมชอสได้มากที่สุด 2 รอบ/หม้อ/วัน ดังนั้นกำลังการผลิตของโรงงานนี้จึงเท่ากับ 12 ตัน/วัน กระบวนการผสมชอสถือได้ว่าเป็น จุดคอขวดของการผลิตชอสทั้งกระบวนการ



รูปที่ 3.5 ห้องผสมชอส

การทำงานของหม้อผสมชอสจะมีลักษณะเป็นหม้อ 2 ชั้น โดยมีท่อไอน้ำต่อเข้าบริเวณช่องว่างของหม้อผสมเพื่อให้ความร้อนและท่อน้ำประปาต่อเข้าเพื่อให้ความเย็น ซึ่งหลังจากที่น้ำประปาผ่านเข้าไปให้ความเย็นแล้วจะต้องปล่อยทิ้งออกสู่ทางระบายน้ำโดยไม่มีภาวน้ำกลับมาใช้ใหม่ ภายในหม้อผสมแต่ละหม้อจะมีใบพัดเพื่อทำการกวนผสม ระบบของหม้อผสมจะมีทั้งเป็นแบบอัตโนมัติกล่าวคือสามารถตั้งเวลาและอุณหภูมิเพื่อให้หม้อผสมสามารถเปิดปิดระบบไอน้ำและระบบน้ำหล่อเย็นเข้าอัตโนมัติซึ่งมีเพียงหม้อผสมขนาด 3.6 ตันเพียงหม้อเดียวเท่านั้น หม้อผสมอื่นๆ นอกจากนั้นจะทำงานโดยการควบคุมจากพนักงานในห้องผสมเพียงอย่างเดียว



พนักงานในห้องนี้ประกอบด้วย หัวหน้างาน 1 คน (ดูแลทั้งห้องซั่ง ห้องเก็บวัตถุดิบและห้องผสมชอส) พนักงานผสมชอส 4 คน

#### ห้องเก็บชอสก่อนบรรจุ

ในห้องนี้จะมีถังขนาดใหญ่ไว้เก็บพักชอสที่ผสมเสร็จแล้วไว้รอการบรรจุในวันรุ่งขึ้น ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้กับถังผสมขนาด 3.6 ตัน เนื่องจากไม่สามารถผลิตและบรรจุเสร็จภายใน 1 วันทำงาน การย้ายชอสมาในถังรอบรรจุเพื่อให้สามารถใช้งานถังผสมกับงานอื่นต่อไปได้

พนักงานที่ดูแลห้องนี้คือพนักงานชุดเดียวกับห้องผสมชอส

#### ห้องบรรจุชอส

ชอสหลังจากผสมเสร็จและผ่านการตรวจสอบทางด้านคุณภาพจะถูกปล่อยมายังห้องบรรจุเพื่อบรรจุลงขวดหรือซอง

ห้องบรรจุประกอบด้วย 4 สายการบรรจุ ได้แก่

1. สายการบรรจุกึ่งอัตโนมัติในขวดขนาดเล็ก (100 มล., 200 มล.)
2. สายการบรรจุกึ่งอัตโนมัติชอสในขวดขนาดกลาง – ใหญ่ (200 มล.- 1000 มล.)
3. สายการบรรจุชอสในขวดขนาดใหญ่ (1000 มล.– 5000 มล.)
4. สายการบรรจุกึ่งอัตโนมัติบรรจุในซองขนาดเล็ก



รูปที่ 3.6 ห้องบรรจุชอส

การทำงานของเครื่องบรรจุอัตโนมัติ เริ่มจากการทำงานโดยเครื่องบรรจุชอสมาส่วนรองรับชอสด้านบน และมีลูกสูบต่อลงมาเพื่อปล่อยชอสลงขวดตามแรงโน้มถ่วง ตรงส่วนหัวลูกสูบจะมีเครื่องมือตรวจจับระดับของชอส เมื่อระดับของชอสเต็ม หัวลูกสูบก็จะเลื่อนขึ้น และชอสจะถูก

เลื่อนต่อไปยังสายพานเพื่อให้พนักงานใส่ฝา และผ่านไปยังเครื่องกดฝาอัตโนมัติก่อนเข้าสู่กระบวนการติดฉลากและบรรจุหีบห่อต่อไป

จำนวนพนักงานในห้องนี้เป็นดังนี้

1. สายการบรรจุกึ่งอัตโนมัติในขวดขนาดเล็ก จำนวน 2 คน
2. สายการบรรจุกึ่งอัตโนมัติในขวดขนาดกลาง - ใหญ่ จำนวน 2 คน
3. สายการบรรจุในขวดขนาดใหญ่ (1000 มล.- 5000 มล.) จำนวน 4 คน
4. สายการบรรจุกึ่งอัตโนมัติบรรจุในซองขนาดเล็ก จำนวน 3 คน

### ห้องบรรจุหีบห่อ

ขั้นตอนในห้องนี้ประกอบไปด้วย

1. ครอบฉลากใส่ขวดซอสที่บรรจุแล้ว
2. ซอสเคลื่อนผ่านอุโมงค์ความร้อน เพื่อให้ฉลากหดตัวเข้ากับขวดซอส
3. ประทับวันที่ผลิตบนฉลากครอบขวด โดยเครื่องประทับวันที่อัตโนมัติ
4. บรรจุผลิตภัณฑ์ลงกล่องกระดาษ
5. ประทับวันที่ผลิตที่กล่องกระดาษ
6. เรียงใส่ชั้นวางสินค้า และส่งไปห้องพักผลิตภัณฑ์สุดท้ายเพื่อให้ ฝ่ายควบคุมคุณภาพ ตรวจสอบก่อนส่งเข้าโกดัง หรือส่งออกไปศูนย์กระจายสินค้า



รูปที่ 3.7 ห้องบรรจุหีบห่อ

สายการบรรจุในห้องนี้จะต่อกับสายการบรรจุห้องบรรจุซอสลงขวด ดังนั้น จำนวนสายการบรรจุหีบห่อทั้งหมดเท่ากับ 4 สายเช่นเดียวกัน

พนักงานในห้องนี้จะมีทั้งหมด 14 คนซึ่งพนักงานในห้องนี้จะดูแลห้องรับบรรจุภัณฑ์ด้วย


### 3.1.2 ขั้นตอนมาตรฐานการผลิตขอส (สำหรับขอสชนิด A)

ขั้นตอนมาตรฐานการผลิตขอสชนิด A ทั้งกระบวนการเป็นไปตามตารางที่ 3.1 และรูปที่ 3.8-3.9

ตารางที่ 3.1 ขั้นตอนมาตรฐานการผลิตขอส (สำหรับขอสชนิด A)

ห้อง	ขั้นตอน	การทำงาน		เวลา (นาที)
		คน	เครื่องจักร	
ห้องชั่ง วัตถุดิบ	ชั่งวัตถุดิบล่วงหน้า 1 วัน ↓	○		
ห้องผสมขอส	ล้างหม้อผสมขอส ↓	○		10
	ฆ่าเชื้อหม้อผสมขอส ↓	○	○	20
	เคลื่อนย้ายวัตถุดิบ ↓	⇨		5
	ตรวจสอบน้ำหนักและจำนวนวัตถุดิบ ↓	□		5
	ผสมครั้งที่ 1 ↓	○	○	20
	กวนแป้ง (10 นาที) ↓		○	10
	ผสมครั้งที่ 2 ↓	○	○	30
	เปิดไอน้ำเข้าเครื่องเพื่อให้ความร้อน ถึง 85 °C ↓		○	90
	รักษาอุณหภูมิ 85 °C เป็นเวลา 10 นาที ↓		○	15
	เปิดน้ำหล่อเย็น (อุณหภูมิห้อง) ทำให้เย็นถึง 50 °C ↓		○	120
	ผสมครั้งที่ 3 ↓	○	○	10
	รอให้เย็นถึง 40 °C ปิดน้ำหล่อเย็น ปิดใบกวน ↓		○	90
	ส่งตัวอย่างวิเคราะห์ ที่ห้องปฏิบัติการ ↓	⇨		10
วิเคราะห์ค่าเคมี และค่าทางประสาทสัมผัส	□		30	
ห้องเก็บ ขอสก่อน บรรจุ	ล้างถังเก็บขอสก่อนบรรจุ ↓	○		30
	ส่งขอสจากหม้อผสมไปยังถังเก็บ ↓	⇨	⇨	30
ห้องบรรจุ ขอส	ล้างหัวบรรจุ และต่อข้อต่อ ↓	○		20
	ใช้ผลิตภัณฑ์ชะท่อบรรจุเพื่อไม่ให้เหลือน้ำตกค้าง ภายใน และ ตรวจสอบความเที่ยงตรง ↓	□	□	10
	ส่งตัวอย่างวิเคราะห์ ที่ห้องปฏิบัติการ ↓	⇨		10
	วิเคราะห์ค่าเกลือ ↓	□		20
	บรรจุขอสลงขวด ↓	○	○	280
ห้องบรรจุ น้ำพื่อ	บรรจุน้ำพื่อ ↓	○	○	280
โกดังสินค้า	ส่งตัวอย่างวิเคราะห์ ที่ห้องปฏิบัติการ ↓	⇨		10
	วิเคราะห์ค่าเคมี ค่าทางประสาทสัมผัส และค่าทาง จุลชีววิทยา ↓	□		5 วัน
	ส่งผลิตภัณฑ์ไปยังศูนย์กระจายสินค้า	▽		





หมายเหตุ  = ทำงานโดยคน  = ทำงานโดยเครื่องจักร

รูปที่ 3.8 เวลามาตรฐานในการผลิตชอสชนิด A ขั้นตอนการผลิตชอสขนาด 3.6 ตัน เมื่อผลิต 2 หม้อผสมต่อวัน

ห้อง	ขั้นตอน	การทำงาน		เวลามาตรฐานในการทำงาน (ก่อนการปรับปรุง) 7:30 - 18:50 (680 นาที)													
		คน	เครื่องจักร	7:00 น.	8:00 น.	9:00 น.	10:00 น.	11:00 น.	12:00 น.	13:00 น.	14:00 น.	15:00 น.	16:00 น.	17:00 น.	18:00 น.		
<b>รอบบรรจุที่ 1</b>																	
ห้องบรรจุ	ล้างหัวบรรจุ และต่อข้อต่อ	<input type="radio"/>															
	ใช้ผลิตภัณฑ์ชะน้ำในท่อบรรจุออก และตรวจสอบความเที่ยงตรงน้ำหนักก่อนการบรรจุ	<input type="checkbox"/>															
	ส่งตัวอย่างวิเคราะห์ ที่ห้องปฏิบัติการ	<input type="checkbox"/>															
	วิเคราะห์ค่าเกลือ	<input type="checkbox"/>															
	บรรจุขอสงลขวด	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>														
ห้องบรรจุหีบห่อ	บรรจุหีบห่อ	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>														
โกดังเก็บสินค้า	ส่งตัวอย่างวิเคราะห์ ที่ห้องปฏิบัติการ	<input type="checkbox"/>															
	วิเคราะห์ค่าเคมี ค่าทางประสาทสัมผัส และค่าทางจุลชีววิทยา	<input type="checkbox"/>															
	ส่งผลิตภัณฑ์ไปยังศูนย์กระจายสินค้า	<input type="checkbox"/>															
<b>รอบบรรจุที่ 2</b>																	
ห้องบรรจุ	ตรวจสอบความเที่ยงตรงน้ำหนักก่อนการบรรจุ	<input type="radio"/>															
	บรรจุขอสงลขวด	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>														
	ล้างสายการบรรจุ	<input type="radio"/>															
ห้องบรรจุหีบห่อ	บรรจุหีบห่อ	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>														
	ล้างสายการบรรจุหีบห่อ	<input type="radio"/>															
โกดังเก็บสินค้า	ส่งตัวอย่างวิเคราะห์ ที่ห้องปฏิบัติการ	<input type="checkbox"/>															
	วิเคราะห์ค่าเคมี ค่าทางประสาทสัมผัส และค่าทางจุลชีววิทยา	<input type="checkbox"/>															
	ส่งผลิตภัณฑ์ไปยังศูนย์กระจายสินค้า	<input type="checkbox"/>															

หมายเหตุ  = ทำงานโดยคน  = ทำงานโดยเครื่องจักร

รูปที่ 3.9 เวลามาตรฐาน ในการผลิตขอสนชนิด A ขั้นตอนการบรรจุ สายการผลิตกึ่งอัตโนมัติบรรจุขอสนในขวดขนาดเล็ก (200 มิลลิลิตร)



### 3.2 การศึกษาสภาพปัญหาของโรงงานกรณีศึกษา

#### 3.2.1 การประเมินความสูญเสียเปล่าในกระบวนการผลิต

การประเมินความสูญเสียเปล่าในกระบวนการผลิตประเมินตามลักษณะของกิจกรรม เริ่มต้นโดยการวิเคราะห์คุณค่าของกิจกรรมซึ่งแบ่งแยกเป็น กิจกรรมที่ทำให้เกิดคุณค่า กิจกรรมที่มีความจำเป็นแต่ไม่ทำให้เกิดคุณค่า และ กิจกรรมที่ไม่ทำให้เกิดคุณค่า เพื่อให้ง่ายต่อการหาแนวทางลด หรือ กำจัดกิจกรรมที่ไม่มีคุณค่าออกไป หลังจากนั้นกิจกรรมต่างๆจะถูกประเมินตามหลักความสูญเสียเปล่าทั้ง 7 ประการโดยการวิเคราะห์งานอย่างละเอียดในแต่ละกิจกรรม หลักความสูญเสียเปล่าทั้ง 7 ประการได้แก่ ความสูญเสียจากการผลิตมากเกินไป ความสูญเสียจากการรอคอย ความสูญเสียจากการขนส่ง ความสูญเสียจากกระบวนการไม่เหมาะสม ความสูญเสียจากสินค้าคงคลังที่ไม่จำเป็น ความสูญเสียจากการเคลื่อนไหวไม่เหมาะสม และความสูญเสียจากข้อบกพร่อง แต่สำหรับการศึกษาครั้งนี้จะเน้นความสูญเสียเปล่าที่ส่งผลกระทบต่อการใช้ระยะเวลาอันเกินความจำเป็นซึ่งจะพิจารณาโดยการติดตามการผลิตในแต่ละขั้นตอนของการผลิต อย่างใกล้ชิด การประเมินในขั้นตอนนี้ทำให้ทราบถึงความสูญเสียเปล่าที่เกิดขึ้นอันเป็นเหตุให้เวลายามาตรฐานในการทำงานนานเกินปกติ ซึ่งสามารถทำให้วิเคราะห์หาแนวทางการแก้ไขต่อไปได้โดยง่ายและถูกจุด ตัวอย่างการวิเคราะห์ดังตัวอย่างในหัวข้อถัดไป

##### 1) ขั้นตอนการล้างหม้อผสมซอส

**ลักษณะของกิจกรรม:** กิจกรรมที่มีความจำเป็นแต่ไม่ทำให้เกิดคุณค่า

**ลักษณะการทำงาน:** พนักงานฉีดน้ำและใช้น้ำยาชะล้างเพื่อกำจัดซอสและคราบอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจากกระบวนการที่ผ่านมา และเก็บภาชนะที่ใช้ในกระบวนการที่ผ่านมาไปห้องล้างภาชนะ

**เวลายามาตรฐานที่ใช้:** 10 นาที

**ความสูญเสียเปล่าที่เกิดขึ้น:** ความสูญเสียเปล่าจากการรอคอย

**ลักษณะของความสูญเสียเปล่า:** เกิดการรอคอยของขั้นตอนถัดไป ของพนักงานคนอื่น และไม่เกิดการ ทำงานของเครื่องจักร

##### 2) ขั้นตอนการฆ่าเชื้อหม้อผสมซอส

**ลักษณะของกิจกรรม:** กิจกรรมที่มีความจำเป็นแต่ไม่ทำให้เกิดคุณค่า

**ลักษณะการทำงาน:** พนักงานเติมน้ำ (อุณหภูมิปกติ) ลงให้หม้อผสมซอสที่ผ่านการล้างแล้ว ประมาณ 1/2 ของความจุหม้อ จากนั้นปิดฝาหม้อ และเริ่มให้ความร้อนโดยการเปิดไอน้ำเข้าสู่หม้อผสม เมื่ออุณหภูมิในหม้อผสมสูงถึง 80°C รอประมาณ 5 นาทีและปล่อยน้ำทิ้งออก เพื่อเป็นการฆ่าเชื้อโรค

**เวลายามาตรฐานที่ใช้:** 20 นาที



ความสูญเสียที่เกิดขึ้น: ความสูญเสียจากการรอคอย

ลักษณะของความสูญเสีย: พนักงานรอเครื่องจักรให้ความร้อนถึงอุณหภูมิที่กำหนด

### 3) ขั้นตอนการเคลื่อนย้ายวัตถุดิบ

ลักษณะของกิจกรรม: กิจกรรมที่ไม่ทำให้เกิดคุณค่า

ลักษณะการทำงาน: พนักงานเคลื่อนย้ายวัตถุดิบที่พนักงานห้องซังเตรียมไว้จากห้องซัง มาสู่บริเวณหม้อผสมให้ห้องผสมซอส โดยใช้เครื่องมือคือรถยกมือ (Handlift) ในการขนย้าย

เวลามาตรฐานที่ใช้: 10 นาที (ทำงานพร้อมกับขั้นตอนตรวจสอบน้ำหนัก)

ความสูญเสียที่เกิดขึ้น: ความสูญเสียจากการขนส่ง

ลักษณะของความสูญเสีย: อุปกรณ์ที่ใช้ขนย้ายมีเพียงเครื่องเดียว อีกทั้งลักษณะห้องค่อนข้างแคบ พนักงานสามารถขนย้ายได้ครั้งละ 1 พาเลท

### 4) ขั้นตอนการตรวจสอบน้ำหนักและจำนวนวัตถุดิบ

ลักษณะของกิจกรรม: กิจกรรมที่มีความจำเป็นแต่ไม่ทำให้เกิดคุณค่า

ลักษณะการทำงาน: หัวหน้างานมาตรวจสอบน้ำหนักและจำนวนวัตถุดิบตามสูตรในบริเวณหม้อผสมให้ห้องผสมซอส ก่อนทำการผสมจริง

เวลามาตรฐานที่ใช้: 10 นาที (ทำงานพร้อมกับขั้นตอนเคลื่อนย้ายวัตถุดิบ)

ความสูญเสียที่เกิดขึ้น: ความสูญเสียจากการรอคอย

ลักษณะของความสูญเสีย: ไม่เกิดการดำเนินงานของเครื่องจักร พนักงานคนอื่นรอคอยหัวหน้ามาตรวจสอบ

### 5) ขั้นตอนการผสมครั้งที่ 1

ลักษณะของกิจกรรม: กิจกรรมที่ทำให้เกิดคุณค่า

ลักษณะการทำงาน:

พนักงาน: เติมน้ำ แกะบรรจุภัณฑ์และเทส่วนผสมประเภทของเหลวลงไปในห้องผสม เช่น น้ำส้มสายชูจากถังแกลอน น้ำมันจากบี๊ป เป็นต้น จากนั้นเทส่วนผสมประเภทแข็งตามลงไป

เครื่องจักร: ถูกเปิดใบพัดเพื่อกวนส่วนผสมต่างๆ ให้เข้ากัน

เวลามาตรฐานที่ใช้: 20 นาที

ความสูญเสียที่เกิดขึ้น: ความสูญเสียจากการเคลื่อนไหวมาก

ลักษณะของความสูญเสีย:

1. เกิดการเคลื่อนไหวในการลากและยกถังบรรจุต่างๆ
2. เกิดการหาหยิบเครื่องมือที่ช่วยในการเปิดบรรจุภัณฑ์ต่างๆ
3. อุปกรณ์ประเภทบี๊ปเปิดยากใช้เวลาเปิดนานมาก

## 6) ขั้นตอนการกวนผสมแป้ง

ลักษณะของกิจกรรม: กิจกรรมที่ทำให้เกิดคุณค่า

ลักษณะการทำงาน:

พนักงาน: รอกการผสมแป้ง 10 นาที

เครื่องจักร: ถูกเปิดใบพัดเพื่อกวนส่วนผสมต่างๆให้เข้ากัน

เนื่องจากแป้งเป็นส่วนผสมที่ต้องแช่น้ำเพื่อให้เม็ดแป้งบวมน้ำก่อนที่ใส่วัตถุดิบประเภทของแข็งและเริ่มให้ความร้อน ถ้าแป้งถูกใส่พร้อมส่วนผสมประเภทของแข็งและเริ่มให้ความร้อนทันที

เม็ดแป้งจะไม่สามารถบวม และส่งผลทำให้แป้งไม่สุก ซึ่งทำให้เกิดการตกตะกอนจุดสีขาวในผลิตภัณฑ์ และความเหนียวของซอสต่ำกว่าที่กำหนด

เวลายามาตรฐานที่ใช้: 10 นาที

ความสูญเสียเปล่าที่เกิดขึ้น: ความสูญเสียเปล่าจากการรอกคอย

ลักษณะของความสูญเสียเปล่า: ไม่มีการทำงานของพนักงาน พนักงานรอกคอยขั้นตอนถัดไป

## 7) ขั้นตอนการผสมครั้งที่ 2

ลักษณะของกิจกรรม: กิจกรรมที่ทำให้เกิดคุณค่า

ลักษณะการทำงาน:

พนักงาน: แกะบรรจุภัณฑ์และเทส่วนผสมประเภทของแข็งลงไปในห้องผสม เช่น เกลือ น้ำตาลจากกระสอบ และส่วนผสมที่เป็นของแข็งที่ถูกชั่งแบ่งใส่ถุงพลาสติกล่วงหน้าไว้แล้ว

เครื่องจักร: ถูกเปิดใบพัดเพื่อกวนส่วนผสมต่างๆให้เข้ากัน

เวลายามาตรฐานที่ใช้: 30 นาที

ความสูญเสียเปล่าที่เกิดขึ้น: ความสูญเสียเปล่าจากการเคลื่อนไหวมามาก

ลักษณะของความสูญเสียเปล่า:

1. เกิดการเคลื่อนไหวในการลากและยกถุงพลาสติกและกระสอบต่างๆ
2. เกิดการหาหยิบเครื่องมือที่ช่วยในการเปิดบรรจุภัณฑ์ต่างๆ

## 8) ขั้นตอนการเปิดไอน้ำเข้าเครื่องเพื่อให้ความร้อน ถึง 85 °C

ลักษณะของกิจกรรม: กิจกรรมที่ทำให้เกิดคุณค่า

ลักษณะการทำงาน:

พนักงาน: เปิดวาล์วไอน้ำและกดปุ่มที่แผงควบคุม

เครื่องจักร: ไอน้ำเข้ามาในส่วนรอบนอกของห้องผสมเพื่อแลกเปลี่ยนความร้อนให้ผลิตภัณฑ์ด้านในห้องผสม ใบพัดในห้องผสมเปิดตลอดเวลาเพื่อกวนส่วนผสมต่างๆให้เข้ากันและกระจายความร้อน จนกระทั่งอุณหภูมิของผลิตภัณฑ์ด้านในสูงถึง 85°C เพื่อฆ่าเชื้อและทำให้แป้งสุก ไอน้ำที่ผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนความร้อนแล้วจะถูกปล่อยออกสู่ภายนอกโรงงาน

เวลายามาตรฐานที่ใช้: 90 นาที

ความสูญเสียเปล่าที่เกิดขึ้น: ความสูญเสียเปล่าจากการรอคอย

ลักษณะของความสูญเสียเปล่า: พนักงานไม่ได้ทำงานและเกิดการรอคอยขั้นตอนถัดไป

9) ขั้นตอนการรักษาอุณหภูมิ 85°C เป็นเวลา 15 นาที

ลักษณะของกิจกรรม: กิจกรรมที่ทำให้เกิดคุณค่า

ลักษณะการทำงาน:

เครื่องจักร: ควบคุมการเปิด-ปิด ให้น้ำเข้ามาในส่วนรอบนอกของหม้อผสมเพียงเล็กน้อย เพื่อควบคุมให้ผลิตภัณฑ์ด้านในหม้อผสมอยู่ในช่วงอุณหภูมิที่กำหนด และใบพัดในหม้อผสมเปิดตลอดเวลาเพื่อกวนส่วนผสมต่างๆให้เข้ากัน และกระจายความร้อน เพื่อฆ่าเชื้อและทำให้แบ่งสุก

เวลายามาตรฐานที่ใช้: 15 นาที

ความสูญเสียเปล่าที่เกิดขึ้น: ความสูญเสียเปล่าจากการรอคอย

ลักษณะของความสูญเสียเปล่า: พนักงานไม่ได้ทำงานและเกิดการรอคอยขั้นตอนถัดไป

10) ขั้นตอนเปิดน้ำหล่อเย็น (อุณหภูมิห้อง) เพื่อให้ส่วนผสมเย็นถึง 50 °C

ลักษณะของกิจกรรม: กิจกรรมที่ทำให้เกิดคุณค่า

ลักษณะการทำงาน:

เครื่องจักร: ปิดวาล์วไอน้ำและเปิดวาล์วน้ำอุณหภูมิปกติเข้ามาในส่วนรอบนอกของหม้อผสมโดยอัตโนมัติ น้ำจะถูกแลกเปลี่ยนความร้อนกับผลิตภัณฑ์ภายในเพื่อลดอุณหภูมิผลิตภัณฑ์ลง น้ำที่ถูกแลกเปลี่ยนความร้อนไปแล้วจะทิ้งสู่ระบบน้ำเสียทันทีโดยไม่มีการนำกลับมาใช้ใหม่ ใบพัดถูกเปิดเพื่อกวนผสมและแลกเปลี่ยนความร้อนตลอดเวลา

เวลายามาตรฐานที่ใช้: 120 นาที

ความสูญเสียเปล่าที่เกิดขึ้น: ความสูญเสียเปล่าจากการรอคอย และความสูญเสียเปล่าจากกระบวนการไม่เหมาะสม

ลักษณะของความสูญเสียเปล่า: พนักงานไม่ได้ทำงานและเกิดการรอคอยขั้นตอนถัดไป

เกิดการปล่อยน้ำทิ้งหลังจากการหล่อเย็นปริมาณสูง และใช้เวลานานเกินความจำเป็น

11) ขั้นตอนการผสมครั้งที่ 3

ลักษณะของกิจกรรม: กิจกรรมที่ทำให้เกิดคุณค่า

ลักษณะการทำงาน:

พนักงาน: แกะบรรจุภัณฑ์และเทส่วนผสมประเภทที่ไม่สามารถทนความร้อนได้ลงไป ในหม้อผสม เช่น แอลกอฮอล์ และกลิ่นรสต่างๆ ที่ถูกซึ่งแบ่งใส่ถุงพลาสติกล่วงหน้าไว้แล้ว

เครื่องจักร: ถูกเปิดใบพัดเพื่อกวนส่วนผสมต่างๆให้เข้ากัน

เวลายามาตรฐานที่ใช้: 10 นาที



ความสูญเสียที่เกิดขึ้น: ความสูญเสียจากการเคลื่อนไหวมาก

ลักษณะของความสูญเสีย: เกิดการเคลื่อนไหวยกถุงพลาสติก และยกของไปล้างทิ้ง

12) ขั้นตอนการทำให้ส่วนผสมเย็นถึง 40 °C

ลักษณะของกิจกรรม: กิจกรรมที่ทำให้เกิดคุณค่า

ลักษณะการทำงาน:

เครื่องจักร: น้ำอุณหภูมิปกติเข้ามาในส่วนรอบนอกของหม้อผสมอย่างต่อเนื่อง น้ำจะถูกแลกเปลี่ยนความร้อนกับผลิตภัณฑ์ภายในเพื่อลดอุณหภูมิผลิตภัณฑ์ลง น้ำที่ถูกแลกเปลี่ยนความร้อนไปแล้ว จะทิ้งสู่ระบบน้ำเสียทันทีโดยไม่มีการนำกลับมาใช้ใหม่ ใบพัดถูกเปิดเพื่อกวนผสมและแลกเปลี่ยนความร้อนตลอดเวลา

เวลายมาตรฐานที่ใช้: 90 นาที

ความสูญเสียที่เกิดขึ้น: ความสูญเสียจากการรอคอย และความสูญเสียจากกระบวนการไม่เหมาะสม

ลักษณะของความสูญเสีย: พนักงานไม่ได้ทำงานและเกิดการรอคอยขั้นตอนถัดไป

เกิดการปล่อยน้ำทิ้งหลังจากหล่อเย็นปริมาณสูง และใช้เวลานานเกินความจำเป็น

13) ขั้นตอนการส่งตัวอย่างวิเคราะห์ ที่ห้องปฏิบัติการ

ลักษณะของกิจกรรม: กิจกรรมที่ไม่ทำให้เกิดคุณค่า

ลักษณะการทำงาน:

พนักงานในห้องผสมขอสตักตัวอย่างผลิตภัณฑ์และนำไปส่งไว้ที่จุดส่งตัวอย่าง พร้อมโทรแจ้งทางห้องปฏิบัติการเพื่อให้พนักงานรับตัวอย่างมารับตัวอย่างนำส่งห้องปฏิบัติการ

เวลายมาตรฐานที่ใช้: 10 นาที

ความสูญเสียที่เกิดขึ้น: ความสูญเสียจากการรอคอย และความสูญเสียจากการขนส่ง

ลักษณะของความสูญเสีย: พนักงานไม่ได้ทำงานและเกิดการรอคอยขั้นตอนถัดไป

เครื่องจักรไม่ได้ทำงาน และ เกิดการขนย้ายและสื่อสารหลายขั้นตอน

14) ขั้นตอนการวิเคราะห์ค่าเคมี และค่าทางประสาทสัมผัส

ลักษณะของกิจกรรม: กิจกรรมที่มีความจำเป็นแต่ไม่ทำให้เกิดคุณค่า

ลักษณะการทำงาน:

พนักงานห้องปฏิบัติการ: วิเคราะห์ค่าเคมีและค่าทางประสาทสัมผัสตามข้อกำหนดผลิตภัณฑ์ ได้แก่การวิเคราะห์ค่าความเป็นกรด-ด่าง ค่าเกลือ ค่าทางประสาทสัมผัสต่างๆ ถ้าค่าผ่านตามช่วงที่กำหนด พนักงานห้องปฏิบัติการจะแจ้งผลกลับไปยังพนักงานห้องผสมขอสเพื่อ ตัดสินว่าผลิตภัณฑ์สามารถบรรจุขั้นต่อไปได้หรือกักผลิตภัณฑ์เพื่อทำการแก้ไขหากผลค่าวิเคราะห์ไม่ผ่าน

เวลายมาตรฐานที่ใช้: 10 นาที

ความสูญเปล่าที่เกิดขึ้น: ความสูญเปล่าจากการรอคอย

ลักษณะของความสูญเปล่า: ความสูญเปล่าจากการรอคอยของพนักงานห้องผสมซอส และเครื่องจักรไม่ได้ทำงาน

15) ขั้นตอนการล้างถังเก็บซอสก่อนบรรจุ (ไม่ใช่กระบวนการบนเส้นทางวิกฤต)

ลักษณะของกิจกรรม: กิจกรรมที่ไม่ทำให้เกิดคุณค่า

ลักษณะการทำงาน: พนักงานฉีดน้ำและสารทำความสะอาด เพื่อกำจัดซอสและคราบอื่นๆ ในถังเก็บซอสก่อนบรรจุ

เวลามาตรฐานที่ใช้: 30 นาที

ความสูญเปล่าที่เกิดขึ้น: ความสูญเปล่าจากการรอคอย

ลักษณะของความสูญเปล่า: ไม่เกิดการดำเนินงานของเครื่องจักร

16) ขั้นตอนการส่งซอสจากหม้อผสมไปยังถังเก็บ

ลักษณะของกิจกรรม: กิจกรรมที่ไม่ทำให้เกิดคุณค่า

ลักษณะการทำงาน: พนักงานต่อท่อจากหม้อผสมซอสไปยังถังเก็บซอสชั่วคราวเพื่อรอบรรจุ

ความสูญเปล่าที่เกิดขึ้น: ความสูญเปล่าจากการรอคอย

เวลามาตรฐานที่ใช้: 30 นาที

ความสูญเปล่าที่เกิดขึ้น: ความสูญเปล่าจากการรอคอย และความสูญเปล่าจากการขนส่ง

ลักษณะของความสูญเปล่า: เป็นการเก็บสินค้าระหว่างกระบวนการผลิต เพื่อรอบรรจุในกระบวนการถัดไป

17) ขั้นตอนการล้างหัวบรรจุ และต่อข้อต่อ (ไม่ใช่กระบวนการบนเส้นทางวิกฤต)

ลักษณะของกิจกรรม: กิจกรรมที่มีความจำเป็นแต่ไม่ทำให้เกิดคุณค่า

ลักษณะการทำงาน: พนักงานห้องบรรจุซอสลงขวด ล้างหัวบรรจุซอสและข้อต่อต่างๆโดยการฉีดน้ำและสารทำความสะอาด ก่อนการบรรจุ

เวลามาตรฐานที่ใช้: 20 นาที

ความสูญเปล่าที่เกิดขึ้น: ความสูญเปล่าจากการรอคอย

ลักษณะของความสูญเปล่า: เครื่องจักรไม่ได้ทำงาน

18) ขั้นตอนการใช้ผลิตภัณฑ์ชะท่อบรรจุเพื่อไม่ให้เหลือน้ำตกค้างภายใน และ ตรวจสอบความเที่ยงตรงน้ำหนักก่อนการบรรจุ

ลักษณะของกิจกรรม: กิจกรรมที่ไม่ทำให้เกิดคุณค่าแต่จำเป็นต้องมี

ลักษณะการทำงาน: ใช้ผลิตภัณฑ์ชะท่อบรรจุเพื่อไม่ให้เหลือน้ำตกค้างภายใน และทดสอบความเที่ยงตรงของน้ำหนักโดยการลองบรรจุก่อนการบรรจุจริง

เวลามาตรฐานที่ใช้: 10 นาที

ความสูญเปล่าที่เกิดขึ้น: ความสูญเปล่าจากกระบวนการไม่เหมาะสม ความสูญเปล่าจากข้อบกพร่อง (เกิดของเสีย)

ลักษณะของความสูญเปล่า: เกิดของเสียทิ้งไปในช่วงใช้ผลิตภัณฑ์ชะท้อ และช่วงตั้งค่าน้ำหนักบรรจุ

#### 19) ส่งตัวอย่างวิเคราะห์ ที่ห้องปฏิบัติการ

ลักษณะของกิจกรรม: กิจกรรมที่ไม่ทำให้เกิดคุณค่า

ลักษณะการทำงาน:

พนักงานในห้องบรรจุขอเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์หลังจากเสร็จสิ้นการชะท้อบรรจุและนำไปส่งไว้ที่จุดส่งตัวอย่างพร้อมโทรแจ้งทางห้องปฏิบัติการเพื่อให้พนักงานรับตัวอย่างมารับตัวอย่างนำส่งห้องปฏิบัติการ เพื่อตรวจสอบผลการไล่ท้อว่าไม่มีน้ำคงเหลือในท้อก่อนการบรรจุต่อไป

เวลายามาตรฐานที่ใช้: 10 นาที

ความสูญเปล่าที่เกิดขึ้น: ความสูญเปล่าจากการรอคอย และความสูญเปล่าจากการขนส่ง

ลักษณะของความสูญเปล่า: พนักงานไม่ได้ทำงานและเกิดการรอคอยขั้นตอนถัดไป

เครื่องจักรไม่ได้ทำงาน และ เกิดการขนย้ายและสื่อสารหลายขั้นตอน

#### 20) ขั้นตอนการวิเคราะห์ค่าเกลือ

ลักษณะของกิจกรรม: กิจกรรมที่มีความจำเป็นแต่ไม่ทำให้เกิดคุณค่า

ลักษณะการทำงาน:

พนักงานห้องปฏิบัติการ: วิเคราะห์ค่าเกลือ ในผลิตภัณฑ์บรรจุขวด เพื่อตรวจสอบว่าไม่มีน้ำหลงเหลือจากขั้นตอนการล้าง จากนั้นพนักงานห้องปฏิบัติการจะแจ้งผลกลับไปยังพนักงานห้องผสมขอ เพื่อตัดสินใจว่าผลิตภัณฑ์สามารถบรรจุขึ้นต่อไปได้หรือไม่

เวลายามาตรฐานที่ใช้: 20 นาที

ความสูญเปล่าที่เกิดขึ้น: ความสูญเปล่าจากการรอคอย และ ความสูญเปล่าจากกระบวนการไม่เหมาะสม

ลักษณะของความสูญเปล่า: มีการตรวจสอบมากเกินไปจนเกิดความจำเป็น พนักงานไม่ได้ทำงานและเกิดการรอคอยขั้นตอนถัดไป และเครื่องจักรไม่ได้ทำงาน

#### 21) ขั้นตอนบรรจุขอสลงขวด

ลักษณะของกิจกรรม: กิจกรรมที่ทำให้เกิดคุณค่า

ลักษณะการทำงาน:

พนักงานในห้องบรรจุ: เรียงขวดลงสายการบรรจุ และใส่ฝาลงในเครื่องปิดฝา

เครื่องบรรจุ: ฉีดขอสลงขวด (เครื่องมี 8 หัวฉีด) เครื่องบรรจุจะฉีดขอสลงขวดตามปริมาตรที่กำหนดไว้ โดยขวดขอสจะเคลื่อนผ่านสายพานโดยระบบอัตโนมัติ



เวลายามาตรฐานที่ใช้: 280 นาที

ความสูญเสียเปล่าที่เกิดขึ้น: -

ลักษณะของความสูญเสียเปล่า: -

## 22) ชั้นตอนบรรจุขอสงหีบห่อ

ลักษณะของกิจกรรม: กิจกรรมที่ทำให้เกิดคุณค่า

ลักษณะการทำงาน:

พนักงานในห้องบรรจุหีบห่อ: ครอบฉลากที่ขวด ตรวจสอบความสมบูรณ์ของฉลากและเรียงลงกล่องกระดาษ

เครื่องบรรจุบรรจุหีบห่อ: สายพานเลื่อนขวดที่ถูกครอบฉลากแล้ว ไปสู่เครื่องอบลมร้อนเพื่อทำให้ฉลากหดตัว และประทับวันที่โดยเครื่องประทับวันที่อัตโนมัติ

เวลายามาตรฐานที่ใช้: 280 นาที

ความสูญเสียเปล่าที่เกิดขึ้น: -

ลักษณะของความสูญเสียเปล่า: -

## 23) ส่งตัวอย่างวิเคราะห์ที่ห้องปฏิบัติการ (ไม่ใช่กิจกรรมบนเส้นทางวิกฤตในสายการผลิต)

ลักษณะของกิจกรรม: กิจกรรมที่ไม่ทำให้เกิดคุณค่า

ลักษณะการทำงาน:

พนักงานในห้องผสมขอสดักตัวอย่างผลิตภัณฑ์และนำไปส่งไว้ที่จุดส่งตัวอย่างพร้อมโทรแจ้งทางห้องปฏิบัติการเพื่อให้พนักงานรับตัวอย่างมารับตัวอย่างนำส่งห้องปฏิบัติการ

เวลายามาตรฐานที่ใช้: 10 นาที

ความสูญเสียเปล่าที่เกิดขึ้น: ความสูญเสียเปล่าจากการรอคอย และความสูญเสียเปล่าจากการขนส่ง

ลักษณะของความสูญเสียเปล่า: พนักงานไม่ได้ทำงานและเกิดการรอคอยชั้นตอนถัดไป

เครื่องจักรไม่ได้ทำงาน และเกิดการขนย้ายและสื่อสารหลายชั้นตอน

## 24) วิเคราะห์ค่าเคมี ค่าทางประสาทสัมผัส และค่าทางจุลชีววิทยา (ไม่ใช่กิจกรรมบนเส้นทางวิกฤตในสายการผลิต)

ลักษณะของกิจกรรม: กิจกรรมที่จำเป็นแต่ไม่ทำให้เกิดคุณค่า

ลักษณะการทำงาน:

พนักงานห้องปฏิบัติการ: วิเคราะห์ค่าเคมีและค่าทางประสาทสัมผัสตามข้อกำหนดผลิตภัณฑ์ได้แก่การวิเคราะห์ค่าความเป็นกรด ค่าเกลือ ค่าทางประสาทสัมผัสต่างๆ และค่าทางจุลชีววิทยา ถ้าค่าผ่านตามช่วงที่กำหนด (Specification) หัวหน้าฝ่ายควบคุมคุณภาพสามารถออกคำสั่งปล่อยสินค้าไปยังศูนย์กระจายสินค้าได้

เวลามาตรฐานที่ใช้: 5 วัน (สำหรับวิเคราะห์ผลเชื้อจุลินทรีย์)

ความสูญเสียเปล่าที่เกิดขึ้น: ความสูญเสียเปล่าจากการรอคอย

ลักษณะของความสูญเสียเปล่า: เกิดการรอคอยก่อนที่สินค้าจะถูกส่งไปยังศูนย์กระจายสินค้า

จากการวิเคราะห์ความสูญเสียเปล่าทุกกิจกรรมที่กล่าวมา สามารถสรุปได้ในตารางที่ 3.2

ตารางที่ 3.2 สรุปลักษณะความสูญเสียเปล่าแต่ละขั้นตอนที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต

ห้อง	ขั้นตอน	การทำงาน		เวลา (นาท)	ลักษณะความสูญเสียเปล่าที่ เกิดขึ้น
		คน	เครื่องจักร		
ห้องซึ่ง วัตถุดิบ	ซึ่งวัตถุดิบล่วงหน้า 1 วัน ↓	○			-
ห้องผสม ซอส	ล้างหม้อผสมซอส ↓	○		10	การรอคอย
	ฆ่าเชื้อหม้อผสมซอส ↓	○	○	20	การรอคอย
	เคลื่อนย้ายวัตถุดิบ ↓	⇒		5	การขนส่ง
	ตรวจสอบน้ำหนักและจำนวนวัตถุดิบ ↓	□		5	การรอคอย
	ผสมครั้งที่ 1 ↓	○	○	20	เคลื่อนใหม่มากเกินไป
	กวนแป้ง (10 นาที) ↓	○	○	10	การรอคอย
	ผสมครั้งที่ 2 ↓	○	○	30	เคลื่อนใหม่มากเกินไป
	เปิดไอน้ำเข้าเครื่องเพื่อให้ความร้อน ถึง 85 °C ↓	○	○	90	การรอคอย
	รักษาอุณหภูมิ 85 °C เป็นเวลา 10 นาที ↓	○	○	15	การรอคอย
	เปิดน้ำหล่อเย็น (อุณหภูมิห้อง) ทำให้อุ่นถึง 50 °C ↓	○	○	120	การรอคอย
	ผสมครั้งที่ 3 ↓	○	○	10	เคลื่อนใหม่มากเกินไป
	รอให้อุ่นถึง 40 °C ปิดน้ำหล่อเย็นปิดใบกวน ↓	○	○	90	การรอคอย
	ส่งตัวอย่างวิเคราะห์ ที่ห้องปฏิบัติการ ↓	⇒		10	การขนส่ง
วิเคราะห์ค่าเคมี และค่าทางประสาทสัมผัส ↓	□		30	การรอคอย	
ห้องเก็บ ซอสก่อน บรรจุ	ล้างถังเก็บซอสก่อนบรรจุ ↓	○		30	การรอคอย
	ส่งซอสจากหม้อผสมไปยังถังเก็บ ↓	⇒	⇒	30	การขนส่ง
ห้องบรรจุ ซอส	ล้างหัวบรรจุ และต่อข้อต่อ ↓	○		20	การรอคอย
	ใช้เมล็ดกัมขั้วหรือบรรจุเพื่อไม่ให้เนื้อน้ำตกค้าง ภายใน และ ตรวจสอบความเที่ยงตรง ↓	□	□	10	จากข้อบกพร่อง
	ส่งตัวอย่างวิเคราะห์ ที่ห้องปฏิบัติการ ↓	⇒		10	การรอคอย
	วิเคราะห์ค่าเกลือ ↓	□		20	การรอคอย
	บรรจุซอสลงขวด ↓	○	○	280	-
ห้องบรรจุ สินค้า	บรรจุในห่อ ↓	○	○	280	-
โกดังสินค้า	ส่งตัวอย่างวิเคราะห์ ที่ห้องปฏิบัติการ ↓	⇒		10	การขนส่ง
	วิเคราะห์ค่าเคมี ค่าทางประสาทสัมผัส และค่าทาง จุลชีววิทยา ↓	□		5 วัน	การรอคอย
	ส่งผลิตภัณฑ์ไปยังศูนย์กระจายสินค้า ↓	▽			-

จากข้อมูลในตารางที่ 3.2 พบว่าความสูญเสียเปล่าที่เกิดขึ้นมากที่สุดเป็นความสูญเสียเปล่าจากการรอคอย เช่นพนักงานรอคอยการทำงานของเครื่องจักร หรือ พนักงานในสายการผลิตรอคอยผลวิเคราะห์จากพนักงานในห้องปฏิบัติการ ความสูญเสียเปล่าที่เกิดขึ้นรองลงมาได้แก่ความสูญเสียเปล่าที่เกิดขึ้นจากการขนส่ง ซึ่งพบทั้งการขนส่งตัวอย่างจากสายการผลิตไปยังห้องปฏิบัติการเพื่อตรวจสอบ และการขนส่งผลิตภัณฑ์ในสายการผลิต จากหม้อผสมขอสไปยังถังเก็บ และจากถังเก็บไปยังสายการบรรจุ

ความสูญเสียเปล่าลำดับที่สามเกิดขึ้น ได้แก่ความสูญเสียเปล่าจากการเคลื่อนไหวมากเกินไปของพนักงานในระหว่างการผสมขอส ลักษณะความสูญเสียเปล่าที่เกิดขึ้นคือ พนักงานต้องเอื้อมมือหาอุปกรณ์ในการช่วยเปิดภาชนะบรรจุ หรือเสียเวลาในการแกะถุงพลาสติกของทุกวัตถุดิบก่อนเทลงหม้อผสม และนำอุปกรณ์ที่ใช้แล้วไปที่ห้องล้างภาชนะ

ความสูญเสียเปล่าสุดท้ายที่เกิดขึ้นคือความสูญเสียเปล่าจากข้อบกพร่อง กล่าวคือในกระบวนการผลิตเกิดของเสียเนื่องจากการใช้ผลิตภัณฑ์ในการชะท่อบรรจุและหัวบรรจุ เพื่อให้ท่อบรรจุและหัวบรรจุปราศจากน้ำ พร้อมตั้งค่าเครื่องจักรก่อนการบรรจุจริง ซึ่งในปัจจุบันยังไม่มีกำหนดเวลาและปริมาณเหมาะสมที่ปล่อยทิ้ง ซึ่งถ้ามีการใช้ผลิตภัณฑ์ปล่อยทิ้งมากเกินไปก็จะเป็นของเสียที่เกิดขึ้นมากเกินความจำเป็น นอกจากนี้ยังเกิดของเสียที่มาจากน้ำในกระบวนการหล่อเย็นที่ถูกใช้แล้วทิ้งไปโดยไม่มีการนำกลับมาใช้ใหม่ปริมาณสูง

จากความสูญเสียเปล่าที่เกิดขึ้นในการผลิตหลายจุด ซึ่งส่งผลในเวลามาตรฐานมีค่าสูงและเกิดของเสียในกระบวนการผลิต ทำให้ผู้วิจัยเกิดแนวคิดในการปรับปรุงวิธีการมาตรฐาน ทั้งวิธีการทำงานของคน และวิธีการทำงานของเครื่องจักร อีกทั้งควรพิจารณาถึงความจำเป็นของแต่ละกระบวนการ เพื่อทำการลดขั้นตอน โดยทั้งนี้คุณภาพของผลิตภัณฑ์สุดท้ายจะต้องไม่แตกต่างไปจากเดิม ทั้งในแง่ คุณสมบัติทางเคมี คุณสมบัติทางกายภาพ คุณสมบัติทางจุลชีววิทยา และคุณสมบัติทางประสาทสัมผัส



### 3.2.2 การประเมินความคลาดเคลื่อนในกระบวนการผลิต


เมื่อพิจารณาในห้องผสมขอจะประกอบไปด้วย 4 หม้อผสมที่พนักงานต้องทำงานไปพร้อมๆ กันได้แก่ หม้อผสมขนาด 3.6 ตัน 1 หม้อ, 1.2 ตัน 1 หม้อ และ 0.6 ตัน 2 หม้อ โดยจะมีเพียงหม้อใหญ่ขนาด 3.6 ตัน 1 หม้อ ที่สามารถตั้งเวลาการผลิตแบบอัตโนมัติได้ ส่วนหม้อผสมอื่นๆ จะเป็นไม่สามารถตั้งเวลาการผลิตแบบอัตโนมัติได้ทั้งหมด ซึ่งการดำเนินการแต่ละขั้นตอนทั้งหมดก็จะขึ้นอยู่กับการทำงานของพนักงานเอง

ในปัจจุบัน วิธีการควบคุมเวลามาตรฐาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เวลาที่ใช้ และสูตรการผลิตจะถูกควบคุมด้วยกระดานบันทึกการผลิต 1 แผ่น ต่อ 1 สูตรการผลิต แต่เนื่องจากขั้นตอนการผลิตขอแต่ละชนิดจะมีความแตกต่างกันไป ทำให้พนักงานต้องคอยหมั่นตรวจสอบบันทึกการผลิตแต่ละแผ่น ในบางครั้งพนักงานเกิดการลืมนำว่าช่วงเวลานี้ควรจะต้องทำกิจกรรมในขั้นตอนใด อีกทั้งใบบันทึกการผลิตหัวหน้างานจะคอยตรวจสอบเป็นหลัก ส่วนพนักงานคนอื่นจะไม่ค่อยได้มาตรวจดู ทำให้ไม่เกิดการควบคุมการทำงานร่วมกัน นอกจากนี้พนักงานในสายการผลิตไม่สามารถจัดลำดับเวลาการทำงานได้ ด้วยสาเหตุเบื้องต้นดังกล่าวทำให้เวลาในการผลิตจริงไม่ตรงตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ เกิดความคลาดเคลื่อนของเวลาในกระบวนการผลิตสูง เมื่อพิจารณาจากการเก็บข้อมูลการทำงานจริงในสายการผลิตโดยสุ่มตัวอย่าง 10 หม้อผสม ภายในระยะเวลา 3 เดือน ทำให้ทราบว่า การทำงานในแต่ละวันของพนักงานมีความคลาดเคลื่อนออกไปจากเวลามาตรฐานอยู่สูงในหลายจุด ตามตารางที่ 3.3 และรูปที่ 3.10


ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางที่ 3.3 เวลาจริงจากการเก็บข้อมูลภายใน 10 หม้อผสม ของการผสมซอส 3.6 ตัน บรรจุขวด 200 มิลลิลิตร

กิจกรรมที่เป็นเส้นทางวิกฤต Critical path activity	คนทำงาน	เครื่องจักรทำงาน	ระยะเวลา (นาที)						หมายเหตุ
			เวลา มาตรฐาน	ค่าเฉลี่ย	ความผัน แปร(SD)	ค่าน้อย ที่สุด	ค่ามาก ที่สุด	พิสัย (Range)	
1 ล้างหม้อผสมซอส	○		10	10.1	3.11	6	15	9	
2 ฆ่าเชื้อหม้อผสมซอส	○		20	20.9	3.03	15	25	10	
3 เคลื่อนย้ายวัตถุดิบ ตรวจสอบน้ำหนัก	□		10	14.0	6.13	5	25	20	
4 ผสมครั้งที่ 1	○	○	20	20.4	2.22	18	25	7	
5 กวนแป้ง (10 นาที)		○	10	15.1	5.40	10	25	15	
6 ผสมครั้งที่ 2	○	○	30	29.4	2.41	25	34	9	
7 เปิดน้ำเข้าเครื่องจักรเพื่อให้ความร้อน ถึง 85 °C		○	90	90.1	3.54	85	96	11	ใช้ระบบอัตโนมัติของเครื่องจักร
8 รักษาอุณหภูมิ 85 °C เป็นเวลา 15 นาที		○	15	15	0.00	15	15	0	ใช้ระบบอัตโนมัติของเครื่องจักร
9 เปิดน้ำหล่อเย็น (อุณหภูมิห้อง) ทำให้ส่วนผสมเย็นถึง 50 °C		○	120	128.8	15.85	110	160	50	พนักงานติดพักกลางวัน
10 ผสมครั้งที่ 3	○	○	10	10.1	1.20	8	12	4	
11 รอให้ส่วนผสมเย็นถึง 40 °C ปิดวาล์วน้ำและใบกวน		○	90	91.7	4.79	85	100	15	ใช้ระบบอัตโนมัติของเครื่องจักร
12 ส่งตัวอย่างวิเคราะห์ที่ห้องปฏิบัติการ	⇒		10	14.7	6.60	8	25	17	
13 วิเคราะห์ค่าเคมี และค่าทาง	□		30	32.9	7.13	25	45	20	
14 ส่งซอสจากหม้อผสมไปยังถังเก็บ	⇒	⇒	30	29.7	4.88	24	40	16	
15 ใช้ผลิตภัณฑ์ชะท่อบรรจุเพื่อไม่ให้เหลือน้ำตกค้างภายใน และตรวจสอบความเที่ยงตรง	□		10	11	2.31	8	15	7	
16 ส่งตัวอย่างวิเคราะห์ที่ห้องปฏิบัติการ	⇒		10	11.6	2.72	7	15	8	
17 วิเคราะห์ค่าเกลือ	□		20	20.2	3.26	15	25	10	
18 บรรจุซอสลงขวด	○	○	280	282	20.98	250	320	70	พนักงานติดพักกลางวัน
19 บรรจุหีบห่อ	○	○	280	282	20.98	250	320	70	พนักงานติดพักกลางวัน
20 ล้างสายการผลิตห้องบรรจุ	○		40	38.5	4.12	30	45	15	
21 ล้างสายการผลิตห้องบรรจุหีบห่อ	○		30	29.9	4.63	25	40	15	








รูปที่ 3.11 Box plot แสดงความคลาดเคลื่อนของเวลาแต่ละขั้นตอนการผลิตจากการเก็บข้อมูลภายใน 10 หม้อผสมของการผสมซอส 3.6 ตัน บรรจุขวด 200 มล.

จากกราฟแสดงเวลาในรูปที่ 3.10 และ Box plot ในรูปที่ 3.11 พบว่า มีขั้นตอนที่มีการคลาดเคลื่อนออกจากเวลามาตรฐานหลายจุด ซึ่งส่งผลให้ค่ากลางของเวลามาตรฐานเปลี่ยนไปด้วย นอกจากนี้ใน Box plot ยังพบจุดที่เป็น outlier อยู่หลายจุดด้วยกัน ทั้งนี้ อาจเกิดเนื่องมาจากจำนวนข้อมูลที่เก็บ 10 batch อาจมีน้อยเกินไป หรือเกิดจากความคลาดเคลื่อนจริงในกระบวนการผลิต

ในการวิเคราะห์ที่มาของปัญหาการเวลาการทำงานที่คลาดเคลื่อนออกจากไปจากกระบวนการมาตรฐานสูงในงานวิจัยนี้ จะขอพิจารณาจากขั้นตอนที่มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่สูงเกิน 5 ซึ่งจะพบว่ามีทั้งหมด 7 กิจกรรมซึ่งได้แก่กิจกรรมตามตารางที่ 1.2

ตารางที่ 3.4 กิจกรรมที่มีเวลาคลาดเคลื่อนสูง

กิจกรรมที่เป็นเส้นทางวิกฤต Critical path activity	คนทำงาน	เครื่องจักรทำงาน	ระยะเวลา (นาที)						หมายเหตุ
			เวลา มาตรฐาน	ค่าเฉลี่ย	ความผัน แปร (SD)	ค่าน้อย ที่สุด	ค่ามาก ที่สุด	พิสัย (Range)	
1 เคลื่อนย้ายวัตถุดิบ ตรวจสอบ น้ำหนักและจำนวนวัตถุดิบ	☒		10	14.0	6.13	5	25	20	
2 กวนแป้ง (10 นาที)		○	10	15.1	5.40	10	25	15	
3 เปิดน้ำหล่อเย็น (อุณหภูมิห้อง) ทำ ให้ส่วนผสมเย็นถึง 50 °C		○	120	128.8	15.85	110	160	50	พนักงานติด พักกลางวัน
4 ส่งตัวอย่างวิเคราะห์ ที่ห้องปฏิบัติการ		○	10	14.7	6.60	8	25	17	
5 วิเคราะห์ค่าเคมี และค่าทาง ประสาทสัมผัส		○	30	32.9	7.13	25	45	20	
6 บรรจุขวดลงขวด		○	280	282	20.98	250	320	70	พนักงานติด พักกลางวัน
7 บรรจุหีบห่อ		○	280	282	20.98	250	320	70	พนักงานติด พักกลางวัน



รูปที่ 3.12 Box plot แสดงความคลาดเคลื่อนของขั้นตอนที่มีความคลาดเคลื่อนสูง

ผลจากการประเมินความคลาดเคลื่อน มี 7 กิจกรรมจากตารางด้านบนที่มีค่าความผันแปร (Standard Deviation) สูงเกิน 5 ซึ่งทางผู้วิจัยจะนำไปหาสาเหตุของความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นสูงและนำไปหาแนวทางแก้ไขต่อไป

## บทที่ 4

### แนวทางการปรับปรุงสภาพปัญหา

#### 4.1 แนวทางการลดความสูญเปล่าตามหลักวิเคราะห์ความสูญเปล่าทั้ง 7 ประการ และหลักการตั้งคำถาม 5W 1H

จากการวิเคราะห์ลักษณะความสูญเสียนั้นที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตในบทที่ 3 ในบทนี้จะวิเคราะห์ถึงแนวทางการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยการพิจารณาถึงแนวทางการลดความสูญเปล่าด้วยหลักการตั้งคำถาม 5W 1H และแนวทางการปรับปรุงตามหลัก ECRS

การตรวจพิจารณาด้วยคำถาม 5W และ 1H เป็นตัวอย่างที่ใช้ถามตนเอง เพื่อการตรวจพิจารณาปัญหาอย่างรอบครอบ ไม่ว่าปัญหานั้นเป็นของงานวิเคราะห์ทั้งระบบ หรือบางส่วนของระบบก็ตาม วิธีนี้จะช่วยสร้างโครงสร้างของแผนงานปรับปรุงในส่วนรายละเอียด เป็นประโยชน์ในเชิงปฏิบัติ ซึ่งจะนำหลักการนี้ไปใช้ในการวิเคราะห์ความจำเป็นของแต่ละขั้นตอนของการผลิต เพื่อนำไปวิเคราะห์แนวทางการแก้ไขต่อไปตามหลัก ECRS เพื่อหาแนวทางลดความสูญเปล่าของแต่ละขั้นตอนต่อไป ลักษณะของตัวอย่างการพิจารณาด้วยคำถาม 5W และ 1H และแนวทาง ECRS ที่ผู้วิจัยได้ประยุกต์ใช้ในงานวิจัยนี้ได้แสดงเป็นแนวทางดังตารางที่ 4.1

ตารางที่ 4.1 ตัวอย่างการวิเคราะห์แบบพิจารณาด้วยคำถาม 5W และ 1H และการวิเคราะห์แนวทางการแก้ไขตามหลัก ECRS แบบประยุกต์ที่ใช้ในงานวิจัย

ประเภท	5W 1H	ความหมาย	แนวทางการแก้ไขตามหลัก ECRS
1. เป้าหมาย	What?	กำลังทำอะไรอยู่ จำเป็นต้องทำหรือไม่	- กำจัดขั้นตอนที่ไม่จำเป็นต่อการทำงานออกไปเสีย (Eliminate)
2. วัตถุประสงค์	Why?	ทำไมงานนั้นจึงจำเป็นต้องทำ ควรต้องทำหรือ	- งานที่ทำอยู่สามารถทำรวมกับขั้นตอนอื่นได้หรือไม่ (Combine) - งานที่ทำอยู่สามารถเรียงลำดับไปทำขั้นอื่นได้หรือไม่ (Rearrange)



ตารางที่ 4.1 (ต่อ) ตัวอย่างการวิเคราะห์แบบพิจารณาด้วยคำถาม 5W และ 1H และการวิเคราะห์แนวทางการแก้ไขตามหลัก ECRS แบบประยุกต์ที่ใช้ในงานวิจัย

ประเภท	5W 1H	ความหมาย	แนวทางการแก้ไขตามหลัก ECRS
3. สถานที่	Where?	ทำงานอยู่ที่ไหน" ทำไมต้องทำที่นั่น	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กำจัดการโยกย้ายตำแหน่ง หรือการเคลื่อนไหวที่ไม่จำเป็นต่อการทำงานออกไปเสีย (Eliminate)</li> <li>- สถานที่ที่ทำอยู่สามารถรวมกับสถานที่งานขั้นตอนใกล้เคียงได้หรือไม่ (Combine)</li> <li>- สถานที่ที่ทำอยู่สามารถจัดอยู่ใกล้กับสถานที่งานขั้นตอนใกล้เคียงได้หรือไม่ (Rearrange)</li> <li>- สภาพของสถานที่ทำงานสะดวกต่อการทำงานของพนักงานหรือไม่ (Simplify)</li> </ul>
4. ลำดับชั้น	When?	ทำงาน "เมื่อไหร่" ทำไมต้องทำตอนนั้น	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เวลาที่ใช้ในงานนั้นสามารถสั้นกว่านี้ได้หรือไม่ (Eliminate)</li> <li>- ขั้นตอนที่ทำอยู่สามารถทำในเวลาพร้อมกับขั้นตอนอื่นหรือไม่ (Combine)</li> <li>- เปลี่ยนลำดับชั้นของเวลางานใหม่ได้หรือไม่ (Rearrange)</li> </ul>
5. คน	Who?	"ใคร" (คนหรือเครื่องจักร) เป็นผู้ทำ และทำไมต้องเป็นคนๆนั้น	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กำจัดคนที่ไม่ทำเป็นหรือไม่ได้ทำงานออกไปเสีย (Eliminate)</li> <li>- สามารถใช้คนหรือเครื่องจักรร่วมกับขั้นตอนอื่นได้หรือไม่ (Combine)</li> <li>- ให้คนอื่นทำงานแทนได้หรือไม่ (Rearrange)</li> <li>- มอบหมายงานตามความสามารถของคน หรือเครื่องจักร (Simplify)</li> </ul>
6. วิธีการ	How?	ทำอะไรทำไม"ต้องทำเช่นนั้น	<ul style="list-style-type: none"> <li>- งานที่ทำอยู่มีมาตรฐานงานควบคุมหรือไม่ (Rearrange)</li> <li>- งานที่ทำอยู่สามารถทำให้ง่ายกว่านี้ได้หรือไม่ (Simplify)</li> </ul>

จากหลักการวิเคราะห์ในตารางที่ 4.1 ได้ถูกนำมาเป็นกรอบในการวิเคราะห์และระดมสมอง เพื่อหาแนวทางการลดความสูญเปล่าในแต่ละขั้นตอนซึ่งผ่านการวิเคราะห์มาในบทที่แล้ว แนวทางการวิเคราะห์ด้วยคำถาม 5W และ 1H และการวิเคราะห์แนวทางการแก้ไขตามหลัก ECRS แบบประยุกต์ที่ใช้ในงานวิจัย แสดงไว้ดังตัวอย่างต่อไปนี้

### 1. ขั้นตอนการล้างหม้อผสมซอส

ความสูญเปล่าที่เกิดขึ้น: ความสูญเปล่าจากการรอคอย เครื่องจักรไม่ได้ทำงาน

การวิเคราะห์แนวทางการปรับปรุงในหัวข้อนี้เป็นไปตามตารางที่ 4.2

ตารางที่ 4.2 การวิเคราะห์ 5W 1H และแนวทางการปรับปรุงในขั้นตอนการล้างหม้อผสมซอส

5W 1H	ความหมาย	แนวทางการปรับปรุงตามหลัก ECRS
What	1.พนักงานล้างหม้อผสมซอสเพื่อกำจัดซอสและคราบอื่นๆที่เกิดขึ้นจากกระบวนการที่ผ่านมา 2.พนักงานเก็บภาชนะที่ใช้ในกระบวนการที่ผ่านมาไปที่ห้องล้างภาชนะ	ไม่สามารถตัดขั้นตอนนี้ได้เนื่องจากเกี่ยวกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์โดยตรง
Why	เพื่อไม่ให้เกิดการปนเปื้อนของผลิตภัณฑ์จากขั้นตอนที่แล้วสู่ขั้นตอนถัดไป	
Where	ห้องผสมซอส และห้องล้างอุปกรณ์	ทั้งสองห้องนี้อยู่ติดกันจึงไม่มีปัญหาขนย้าย
When	ก่อนเริ่มฆ่าเชื้อหม้อผสม	ไม่สามารถเปลี่ยนเวลาได้
Who	พนักงานห้องผสมซอส	ให้พนักงานทำความสะอาดอุปกรณ์มาทำในจุดนี้แทน และให้พนักงานห้องผสมซอสไปทำงานขั้นตอนต่อไปแทน
How	พนักงานใช้น้ำฉีดไล่คราบพร้อมใช้แปรงและน้ำยาทำความสะอาดขัด	เป็นวิธีที่ง่ายและสะดวกต่อพนักงานอยู่แล้ว

### 2. ขั้นตอนการฆ่าเชื้อหม้อผสมซอส

ความสูญเปล่าที่เกิดขึ้น: ความสูญเปล่าจากการรอคอย

การวิเคราะห์แนวทางการปรับปรุงในหัวข้อนี้เป็นไปตามตารางที่ 4.3

ตารางที่ 4.3 การวิเคราะห์ 5W 1H และแนวทางการปรับปรุงในขั้นตอนการฆ่าเชื้อหม้อผสมซอส

5W 1H	ความหมาย	แนวทางการปรับปรุงตามหลัก ECRS
What	ฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยความร้อน	ไม่สามารถตัดขั้นตอนนี้ได้เนื่องจากเกี่ยวกับ
Why	เพื่อลดจำนวนจุลินทรีย์ของหม้อผสมซอส	คุณภาพของผลิตภัณฑ์โดยตรง
Where	ห้องผสมซอส	ไม่สามารถเคลื่อนย้ายไปห้องอื่นได้
When	ก่อนเริ่มใส่วัตถุดิบลงในหม้อผสมซอส	-
Who	พนักงานห้องผสมซอส, หม้อผสมซอส	-
How	พนักงานเติมน้ำ (อุณหภูมิปกติ) ลงให้หม้อผสมซอสที่ผ่านการล้างแล้ว ประมาณ 1/2 ของความจุหม้อ จากนั้นเปิดฝาหม้อ และเริ่มให้ความร้อนโดยเปิดไอน้ำเข้าสู่หม้อผสม เมื่ออุณหภูมิในหม้อผสมสูงถึง 80°C ให้ปล่อยน้ำทิ้งออก	ทำให้เร็วและง่ายขึ้นโดยการเปลี่ยนเป็นการใช้น้ำร้อนที่อุณหภูมิสูงกว่า 80 °C จะสามารถลดเวลารอได้ แต่ทั้งนี้ทางโรงงานจำเป็นต้องมีหม้อต้มน้ำร้อน และท่อส่งน้ำร้อนไปยังหม้อผสมต่างๆ



### 3. ขั้นตอนการเคลื่อนย้ายวัตถุบ

ความสูญเปล่าที่เกิดขึ้น: ความสูญเปล่าจากการขนส่ง เนื่องจากอุปกรณ์ที่ใช้ขนย้ายมีเพียงเครื่องเดียว อีกทั้งลักษณะห้องค่อนข้างแคบ การวิเคราะห์แนวทางการปรับปรุงในหัวข้อนี้เป็นไปตามตารางที่ 4.4

ตารางที่ 4.4 การวิเคราะห์ 5W 1H และแนวทางการปรับปรุงในขั้นตอนการเคลื่อนย้ายวัตถุบ

5W 1H	ความหมาย	แนวทางการปรับปรุงตามหลัก ECRS
What	เคลื่อนย้ายวัตถุบ	-
Why	เคลื่อนจากห้องซึ่งวัตถุบไปบริเวณหม้อผสม	-
Where	จากห้องซึ่งวัตถุบไปห้องผสมซอส	ควรจัดที่เก็บวัตถุบหลังซึ่งไว้ที่ห้องผสมซอสเลย หรือจัดผังโรงงานให้เส้นทางการขนย้ายสะดวก
When	ก่อนเริ่มใส่วัตถุบลงในหม้อผสมซอส	ผสมวัตถุบรวมกันไว้ก่อนล่วงหน้าได้เลยหรือไม่ เพื่อลดจำนวนถุงที่ต้องเคลื่อนย้าย
Who	พนักงานห้องผสมซอส หม้อผสมซอส รถยกมือ	พนักงานห้องซึ่งวัตถุบย้ายส่วนผสมมาไว้ล่วงหน้า
How	พนักงานเคลื่อนย้ายวัตถุบที่พนักงานห้องซึ่งเตรียมไว้จากห้องซึ่ง มาสู่บริเวณหม้อผสมให้ห้องผสมซอส โดยใช้ รถยกมือในการขนย้าย	-

### 4. ขั้นตอนการตรวจสอบน้ำหนักและจำนวนวัตถุบ

ความสูญเปล่าที่เกิดขึ้น: ความสูญเปล่าจากการรอคอย ไม่เกิดการ ทำงานของเครื่องจักร พนักงานรอคอยหัวหน้างาน การวิเคราะห์แนวทางการปรับปรุงในหัวข้อนี้เป็นไปตามตารางที่ 4.5 ตารางที่ 4.5 การวิเคราะห์ 5W 1H และแนวทางการปรับปรุงในขั้นตอนการตรวจสอบน้ำหนักและจำนวนวัตถุบ

5W 1H	ความหมาย	แนวทางการปรับปรุงตามหลัก ECRS
What	ตรวจสอบน้ำหนักและจำนวนวัตถุบ	-
Why	เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของปริมาณและจำนวนที่ใช้	ใช้เครื่องซึ่งที่พิมพ์น้ำหนักได้ เพื่อยืนยันน้ำหนักวัตถุบที่แท้จริง
Where	ห้องผสมซอส	ควรจัดที่เก็บวัตถุบหลังซึ่งไว้ที่ห้องผสมซอสเลย หรือจัดผังโรงงานให้เส้นทางการขนย้ายสะดวก
When	ก่อนเริ่มใส่วัตถุบลงในหม้อผสมซอส	-
Who	หัวหน้าพนักงานห้องผสมซอส	เป็นพนักงานคนอื่นในห้องผสมที่ว่างอยู่เป็นผู้ตรวจสอบแทน



ตารางที่ 4.5 (ต่อ) การวิเคราะห์ 5W 1H และแนวทางการปรับปรุงในขั้นตอนการตรวจสอบน้ำหนักและจำนวนวัตถุดิบ

5W 1H	ความหมาย	แนวทางการปรับปรุงตามหลัก ECRS
How	ตรวจสอบน้ำหนักวัตถุดิบจากป้ายที่เขียนไว้ที่ถุง โดยเทียบกับน้ำหนักตามบันทึกของฝ่ายผลิต	-

### 5. ขั้นตอนการผสมครั้งที่ 1, 2 และ 3

ความสูญเปล่าที่เกิดขึ้น: ความสูญเปล่าจากการเคลื่อนไหวมากเกินจำเป็น เช่น เกิดการเคลื่อนไหวในการลากและยกถังบรรจุต่างๆ เกิดการหาหยิบเครื่องมือที่ช่วยในการเปิดบรรจุภัณฑ์ต่างๆ การวิเคราะห์แนวทางการปรับปรุงในหัวข้อนี้เป็นไปตามตารางที่ 4.6

ตารางที่ 4.6 การวิเคราะห์ 5W 1H และแนวทางการปรับปรุงในขั้นตอนการผสมครั้งที่ 1, 2 และ 3

5W 1H	ความหมาย	แนวทางการปรับปรุงตามหลัก ECRS
What	การผสมครั้งที่ 1	-
Why	เพื่อใส่วัตถุดิบลงในหม้อผสมชอต	-
Where	ห้องผสมชอต	-
When	ขั้นตอนการผสมครั้งที่ 1	-
Who	พนักงานห้องผสมชอต หม้อผสมชอต กรรไกร เครื่องมือเปิดปีป	-
How	พนักงาน: เติมน้ำ แกะบรรจุภัณฑ์ และเทส่วนผสมประเภทของเหลวและแข็งลงไปในหม้อผสม เครื่องจักร: ถูกเปิดใบพัดเพื่อกวนส่วนผสมต่างๆ ให้เข้ากัน	ติดตั้งที่แขวนเครื่องมือไว้ใกล้บริเวณทำงาน และออกแบบเครื่องมือที่สะดวกต่อการทำงาน

### 6. ขั้นตอนการกวนผสมแป้ง

ความสูญเปล่าที่เกิดขึ้น: ความสูญเปล่าจากการรอคอย ไม่มีการทำงานของพนักงาน พนักงานรอคอยขั้นตอนถัดไป การวิเคราะห์แนวทางการปรับปรุงในหัวข้อนี้เป็นไปตามตารางที่ 4.7

ตารางที่ 4.7 การวิเคราะห์ 5W 1H และแนวทางการปรับปรุงในขั้นตอนการกวนผสมแป้ง

5W 1H	ความหมาย	แนวทางการปรับปรุงตามหลัก ECRS
What	ขั้นตอนการกวนผสมแป้ง	-
Why	เพื่อให้เม็ดแป้งบวมตัวก่อนที่จะใส่วัตถุดิบประเภทของแข็ง เพื่อให้แป้งสุ่ง่าย	-
Where	ห้องผสมชอต	-

ตารางที่ 4.7(ต่อ) การวิเคราะห์ 5W 1H และแนวทางการปรับปรุงในขั้นตอนการกวนผสมแป้ง

5W 1H	ความหมาย	แนวทางการปรับปรุงตามหลัก ECRS
When	ระหว่างขั้นตอนการผสมครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2	1. แขนแบ่งในน้ำทิ้งไว้ก่อนล่วงหน้าก่อนขั้นตอนการผสมครั้งที่ 1 2. สลับขั้นตอนกับการผสมครั้งที่ 1
Who	หม้อผสมชอต	-
How	พนักงาน: ไม่ทำงาน เครื่องจักร: ถูกเปิดใบพัดเพื่อกวนส่วนผสมต่างๆ ให้เข้ากัน	พนักงาน: เทแป้งที่แชไว้ในน้ำล่วงหน้าลงหม้อผสม และผ่านขั้นตอนนี้ไปขั้นถัดไป

### 7. ขั้นตอนการเปิดไอน้ำเข้าเครื่องเพื่อให้ความร้อน ถึง 85 °C

ความสูญเปล่าที่เกิดขึ้น: ความสูญเปล่าจากการรอคอย พนักงานไม่ได้ทำงานและเกิดการรอคอย

ขั้นตอนถัดไป การวิเคราะห์แนวทางการปรับปรุงในหัวข้อนี้เป็นไปตามตารางที่ 4.8

ตารางที่ 4.8 การวิเคราะห์ 5W 1H และแนวทางการปรับปรุงในขั้นตอนการให้ความร้อน ถึง 85 °C

5W 1H	ความหมาย	แนวทางการปรับปรุงตามหลัก ECRS
What	ขั้นตอนการให้ความร้อน ถึง 85 °C	พิจารณาว่าสามารถใช้อุณหภูมิต่ำกว่า 85 °C ได้หรือไม่
Why	เพื่อฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ และทำให้แป้งสุก	
Where	ห้องผสมชอต	-
When	หลังขั้นตอนผสมครั้งที่ 2	-
Who	หม้อผสมชอต	-
How	พนักงาน: เปิดให้ความร้อน เครื่องจักร: ถูกเปิดใบพัดเพื่อกวนส่วนผสมต่างๆ ให้เข้ากัน และไอน้ำถูกเปิดเข้าสู่รอบนอกของเครื่องเพื่อให้ความร้อน	พิจารณาว่าสามารถใช้น้ำร้อนเทเป็นส่วนผสมแทนน้ำอุณหภูมิปกติได้หรือไม่ เพื่อให้อุณหภูมิส่วนผสมสูงตั้งแต่แรก

จากหลักการวิเคราะห์ด้านต้นได้นำมาวิเคราะห์การทำงานในแต่ละขั้นตอนตามตัวอย่างที่กล่าวมาจนครบทั้งหมด 24 ขั้นตอน

ซึ่งจากการวิเคราะห์แนวทางการปรับปรุง ในบางกรณี จำเป็นต้องมีการลงทุนในการปรับปรุงด้านเครื่องจักร หรือการลงทุนด้านเครื่องมือเพิ่มเติม ดังนั้นจึงควรมีการวิเคราะห์ถึงข้อจำกัดของแต่ละกรณีควบคู่กันไปด้วยเพื่อนำไปขอพิจารณาจากโรงงานและบางแนวทางการปรับปรุงอาจส่งผลให้ คุณภาพของผลิตภัณฑ์สุดท้ายแตกต่างกันไปจากเดิม

ดังนั้นการก่อนการตัดสินใจการปรับเปลี่ยนกระบวนการจึงต้องทำการทดสอบคุณภาพในระดับห้องปฏิบัติการตามหลักการออกแบบการทดลอง โดยปัจจัยตอบสนองจะถูกเลือกมาจากการ

วิเคราะห์ด้วยโดยการระดมสมอง เพื่อวิเคราะห์ถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงกระบวนการที่มี ต่อ การทำงานของคน การทำงานของเครื่องจักร วัตถุดิบ/บรรจุภัณฑ์ สิ่งแวดล้อม คุณภาพของ ผลิตภัณฑ์ (ประสาธสัมผัส จุลชีววิทยา คุณสมบัติทางเคมี และ คุณสมบัติทางกายภาพ) ซึ่งเป็น เกณฑ์พิจารณาหลัก ตามตัวอย่างในตารางที่ 4.9 โดยที่คะแนนแบ่งเป็น 3 ระดับคือ คะแนน เท่ากับ 9 หมายถึง มีผลกระทบอย่างรุนแรงซึ่งจำเป็นต้องทดสอบ และพิจารณาในขั้นต่อไป คะแนนเท่ากับ 3 หมายถึง มีผลกระทบบ้างแต่มีมาตรการรองรับแล้ว คะแนนเท่ากับ 0 หมายถึง ไม่ส่งผลกระทบอย่างใด การให้คะแนนจะใช้หลักการลงมติที่เห็นพ้องต้องกันในแต่ละฝ่าย และถ้า ผู้เชี่ยวชาญในฝ่ายใดเห็นว่า หัวข้อใดที่ตัวเองรับผิดชอบน่าจะมีผลกระทบ หัวข้อนั้นก็จะต้อง ตั้ง คะแนนเท่ากับ 9 ในทันที



ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



ตารางที่ 4.9 ตัวอย่างการพิจารณาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงกระบวนการ

แนวคิดการปรับปรุงกระบวนการ	ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงกระบวนการต่อ							
	การทำงานของ คน	การทำงานของเครื่องจักร	วัตถุดิบบรรจุภัณฑ์	สิ่งแวดล้อม	คุณภาพผลิตภัณฑ์			
					ประสาทสัมผัส (ลักษณะปรากฏ, สี, กลิ่นรส, รสชาติ)	จุดชีววิทยา	คุณสมบัติทางเคมี (%เกลือ, %ของแข็ง, %โปรตีน, pH)	คุณสมบัติทาง กายภาพ (ความ หนืด, การละลาย)
การใช้น้ำร้อนอุณหภูมิสูงใต้การล้างมือ ผสมซอส	3 อุปกรณ์ป้องกัน พนักงาน	9 ต้องติดตั้งหม้อต้มน้ำร้อน	0	3 ระบบระบาย อากาศในห้อง	0	9 ต้องทดสอบปริมาณ เชื้อที่หลงเหลือ	0	0
ปรับ สดับชั้นคอนกรีตการวางเบียง	0	0	9 การบรรจุตัวของเม็ด แป้ง	0	9	0	0	9
การใช้น้ำร้อนอุณหภูมิในหม้อปอกดีในการ กระบวนการ	3 อุปกรณ์ป้องกัน พนักงาน	9 ต้องติดตั้งหม้อต้มน้ำร้อน	0	3 ระบบระบาย อากาศในห้อง	9	0	0	9
การลดอุณหภูมิสูงสุดต่ำกว่า 85 °C	0	0	0	0	9	9	0	9
การลดเวลาที่อุณหภูมิสูงสุดต่ำกว่า 10 นาที	0	0	0	0	9	9	0	9
ใช้น้ำเย็นเป็นน้ำหล่อเย็นแทนน้ำอุณหภูมิ ปกติ	0	9 ต้องติดตั้งเครื่องทำน้ำเย็น และทดสอบการดูดตัวของ น้ำเย็น	0	0	0	0	0	0
การผสมครั้งที่ 3 สูงกว่า 50 °C	0	0	9 การระเหยของกลิ่น รสที่อุณหภูมิสูง	0	9	0	0	0
การหยุดการให้ความเย็นสูงกว่า 40 °C	0	0	9 ทดสอบอุณหภูมิของ ขวดบรรจุที่รับได้	0	0	0	0	0

การให้คะแนน 9 = มีผลกระทบอย่างรุนแรงจำเป็นต้องทดสอบ/พิจารณา | 3 = มีผลกระทบบ้างแต่มีมาตรการรองรับแล้ว | 0 = ไม่ส่งผลกระทบ

จากแนวทางในการพิจารณาผลกระทบตามตารางนี้ ทำให้สรุปแนวทางการปรับปรุง ข้อจำกัดที่ต้องพิจารณาและการทดสอบคุณภาพที่จำเป็นก่อนการปรับ

ปรุงกระบวนการตามตารางที่ 4.10

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางที่ 4.10 ผลสรุปแนวทางการปรับปรุงเพื่อลดเวลามาตรฐาน พร้อมพิจารณาข้อจำกัด และการทดสอบด้านคุณภาพที่ต้องทำก่อนการปรับปรุงกระบวนการ

ห้อง	ขั้นตอน	การทำงาน		เวลา (นาที)	ลักษณะความสูญเปล่าที่เกิดขึ้น	แนวทางการแก้ไขโดยหลัก 5W1H และ ECRS	ข้อจำกัดที่ต้องมี	การทดสอบด้านคุณภาพที่ จำเป็นก่อนปรับปรุงกระบวนการ
		คน	เครื่องจักร					
ห้องซิ้ง วัดดูดิบ	ซิ้งวัดดูดิบล่วงหน้า 1 วัน	<input type="radio"/>						
ห้องผสมซอส	ล้างหม้อผสมซอส	<input type="radio"/>		10	การรอคอย ของพนักงานคนอื่น และไม่เกิดการ ทำงานของเครื่องจักร	จัดให้พนักงานทำความสะอาดอุปกรณ์ มาทำ ในจุดนี้แทน และให้พนักงานห้อง ผสมซอสไปทำงานขั้นตอนต่อไป		
	ล้างเรือหม้อผสมซอส	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	20	การรอคอย พนักงานรอเครื่องจักรให้ความร้อน ถึงอุณหภูมิที่กำหนด	ใช้น้ำร้อนอุณหภูมิสูงให้การล้าง	ต้องติดตั้งหม้อต้ม น้ำร้อน	ทดสอบปริมาณเชื้อที่หลงเหลือ จากวิธีการทำงานใหม่
	เคลื่อนย้ายวัดดูดิบ	<input type="checkbox"/>		5	การขนส่ง อุปกรณ์ที่ใช้ขนย้ายมี เพียงเครื่องเดียว	จัดผังโรงงานให้บริเวณเก็บวัดดูดิบอยู่ บริเวณห้องผสมซอส หรือจัดเส้นทาง ขนย้ายสะดวก	จัดผังโรงงานใหม่	
	ตรวจสอบน้ำหนักและจำนวน วัดดูดิบ	<input type="checkbox"/>		5	การรอคอย ไม่เกิดการ ทำงานของ เครื่องจักรและพนักงาน	1. ให้พนักงานที่ว่างทำแทนหัวหน้างาน 2. ใช้เครื่องชั่งที่พิมพ์น้ำหนักได้ เพื่อ ยืนยันน้ำหนักวัดดูดิบที่แท้จริง	ซื้อเครื่องชั่งใหม่ที่มี สามารถพิมพ์ค่า ออกมาได้	
	ผสมครั้งที่ 1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	20	เคลื่อนไหวนานเกินไปจำเป็น เกิดการหาหยิบเครื่องมือที่ช่วยใน การเปิดบรรจุภัณฑ์ต่างๆ	1. ติดตั้งที่แขวนเครื่องมือไว้ใกล้บริเวณ ทำงานให้หยิบใช้สะดวก 2. ออกแบบเครื่องมือที่ง่ายต่อการใช้งาน		
	กวนแป้ง		<input type="radio"/>	10	การรอคอย ไม่มีการทำงานของพนักงาน	1. นำแป้งแช่น้ำแยกทิ้งไว้ก่อนตั้งแต่ก่อน การผสมครั้งที่ 1 และเทน้ำแป้งที่แช่แล้ว ลงในขั้นตอนการผสมครั้งที่ 1 2. สลับขั้นตอนกับการผสมครั้งที่ 1		ทดสอบการบวมของเม็ดแป้งต่อ เวลา การละลาย ความหนืด สุดท้ายของผลิตภัณฑ์ และ ทดสอบทางประสาทสัมผัส

ตารางที่ 4.10(ต่อ) ผลสรุปแนวทางการปรับปรุงเพื่อลดเวลามาตรฐานพร้อมพิจารณาข้อจำกัดและการทดสอบด้านคุณภาพที่ต้องทำก่อนการปรับปรุงกระบวนการ

ห้อง	ขั้นตอน	การทำงาน		เวลา (นาที)	ลักษณะความสูญเปล่าที่เกิดขึ้น	แนวทางการแก้ไขโดยหลัก 5W1H และ ECRS	ข้อจำกัดที่ต้องมี	การทดสอบด้านคุณภาพที่ จำเป็นก่อนปรับปรุงกระบวนการ
		คน	เครื่องจักร					
ห้องผสมซอส	ผสมครั้งที่ 2	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	30	เคลื่อนไหวมักเกินจำเป็น เกิดการหาหยิบเครื่องมือที่ช่วยใน การเปิดบรรจุภัณฑ์ต่างๆ	1. ติดตั้งที่แขวนเครื่องมือไว้ใกล้บริเวณ ทำงานให้หยิบใช้สะดวก 2. ออกแบบเครื่องมือที่ง่ายต่อการใช้งาน		
	เปิดไอน้ำเข้าเครื่องเพื่อให้ ความร้อน ถึง 85 °C		<input type="radio"/>	90	การรอคอย พนักงานไม่ได้ทำงาน	1. ใช้น้ำร้อนแทนอุณหภูมิปกติ 2. ใช้อุณหภูมิต่ำกว่านี้ได้หรือไม่	พิจารณาการติดตั้ง หม้อต้มไอน้ำร้อน	ทดสอบ ทางกายภาพ ทาง ประสาทสัมผัส เคมี และ จุล ชีววิทยา
	รักษาอุณหภูมิ 85 °C เป็นเวลา 10 นาที		<input type="radio"/>	15	การรอคอย พนักงานไม่ได้ทำงาน	ใช้เวลาน้อยกว่านี้ได้หรือไม่		ทดสอบ ทางกายภาพ ทาง ประสาทสัมผัส เคมี และ จุล ชีววิทยา
	เปิดน้ำหล่อเย็น (อุณหภูมิ ปกติ) ทำให้ส่วนผสมเย็นถึง		<input type="radio"/>	120	การรอคอย พนักงานไม่ได้ทำงาน	1. ใช้อุณหภูมิต่ำกว่านี้ได้หรือไม่ 2. ใช้น้ำเย็นเป็นน้ำหล่อเย็นแทนน้ำ อุณหภูมิปกติ	พิจารณาการติดตั้ง เครื่องทำน้ำเย็น	ทดสอบทางประสาทสัมผัส ทดสอบอุณหภูมิที่เหมาะสมให้ การเปิดน้ำเย็นเข้ามาหล่อเย็น
	ผสมครั้งที่ 3	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	10	เคลื่อนไหวมักเกินจำเป็น เกิดการหาหยิบเครื่องมือที่ช่วยใน	ติดตั้งที่แขวนเครื่องมือไว้ใกล้บริเวณ ทำงาน		
	รอให้ส่วนผสมเย็นถึง 40 °C		<input type="radio"/>	90	การรอคอย พนักงานไม่ได้ทำงาน	1. ใช้อุณหภูมิต่ำกว่านี้ได้หรือไม่ 2. ใช้การกำหนดเวลาแทนอุณหภูมิได้ หรือไม่		ทดสอบ ทางกายภาพ ทาง ประสาทสัมผัส เคมี และ อุณหภูมิที่ควบคุมบรรจุภัณฑ์
	ส่งตัวอย่างวิเคราะห์ที่ ห้องปฏิบัติการ	<input type="checkbox"/>		10	การขนส่ง เกิดการขนย้ายและสื่อสารหลาย ขั้นตอน	1. พิจารณาการย้ายเครื่องมือวิเคราะห์ 2. พนักงานห้องผสมเป็นผู้ส่งตัวอย่าง เพื่อลดการรอในการขนส่งหลายคน	1. ย้ายห้อง วิเคราะห์มาด้านล่าง 2. สร้างลิฟท์ขนส่งของ ไปด้านบน	



ตารางที่ 4.10(ต่อ) ผลสรุปแนวทางการปรับปรุงเพื่อลดเวลามาตรฐานพร้อมพิจารณาข้อจำกัดและการทดสอบด้านคุณภาพที่ต้องทำก่อนการปรับปรุงกระบวนการ

ห้อง	ขั้นตอน	การทำงาน		เวลา (นาที)	ลักษณะความสูญเปล่าที่เกิดขึ้น	แนวทางการแก้ไขโดยหลัก 5W1H และ ECRS	ข้อจำกัดที่ต้องมี	การทดสอบด้านคุณภาพที่ จำเป็นก่อนปรับปรุงกระบวนการ
		คน	เครื่องจักร					
ห้องปฏิบัติการ	วิเคราะห์ค่าเคมี และค่าทาง ประสาทสัมผัส	<input type="checkbox"/>		30	การรอคอย ของกิจกรรมที่จำเป็นแต่ไม่ทำให้เกิดคุณค่า	ปรับปรุงเครื่องมือวิเคราะห์ให้ทำงานเร็ว ขึ้น	ซื้อเครื่องมือ วิเคราะห์อัตโนมัติ แทนการวิเคราะห์ แบบเก่า	ทดสอบความแตกต่างระหว่าง การวิเคราะห์แบบเก่า และแบบ ใหม่
ห้องเก็บ ขวดก่อน บรรจุ	ล้างถังเก็บขวดก่อนบรรจุ	<input type="radio"/>		30	การรอคอย (ไม่ใช่กิจกรรมในเส้นทางวิกฤต)			
	ส่งขวดจากหม้อผสมไปยังถัง เก็บ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	30	การขนส่ง	1. ขยายขนาดท่อส่ง 2. เพิ่มกำลังของเครื่องแรงดัน 3. จัดผังโรงงานให้เครื่องผสมกับถังเก็บ	พิจารณาการปรับท่อ เครื่องแรงดัน และ ผังโรงงาน	
ห้องบรรจุ ขวด	ล้างหัวบรรจุ และต่อข้อต่อ	<input type="radio"/>		20	การรอคอย (ไม่ใช่กิจกรรมในเส้นทางวิกฤต)			
	ใช้ผลิตภัณฑ์ชะท่อบรรจุเพื่อ ไม่ให้เหลือน้ำตกค้างภายใน และ ตรวจสอบความเที่ยงตรง	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10	ข้อบกพร่อง ที่เกิดจากการไล่ท่อ และทดสอบ การบรรจุ	กำหนดปริมาณแน่นอนในการทดสอบ เพื่อให้ปริมาณของเสียเกิดน้อยที่สุด		ทดสอบปริมาณน้ำที่หลงเหลือ ในขวด
	ส่งตัวอย่างวิเคราะห์ที่ ห้องปฏิบัติการ	<input type="checkbox"/>		10	การรอคอย พนักงานไม่ได้ทำงาน	นำเครื่องมือวิเคราะห์ลงมาด้านล่าง		
	วิเคราะห์ค่าเกลือ	<input type="checkbox"/>		20	การรอคอย ของกิจกรรมที่จำเป็นแต่ไม่ทำให้เกิดคุณค่า	เปลี่ยนหัวข้อการวิเคราะห์จากเกลือเป็น ปริมาณของแข็งแทน ซึ่งใช้เวลาเร็วกว่า และเครื่องมือเคลื่อนย้ายสะดวกกว่า		ทดสอบความแตกต่างระหว่าง การวิเคราะห์แบบเก่า และแบบ ใหม่
	บรรจุขวดลงขวด	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	280				

ตารางที่ 4.10(ต่อ) ผลสรุปแนวทางการปรับปรุงเพื่อลดเวลายามาตรฐานพร้อมพิจารณาข้อจำกัดและการทดสอบด้านคุณภาพที่ต้องทำก่อนการปรับปรุงกระบวนการ

ห้อง	ขั้นตอน	การทำงาน		เวลา (นาที)	ลักษณะความสูญเปล่าที่เกิดขึ้น	แนวทางการแก้ไขโดยหลัก 5W1H และ ECRS	ข้อจำกัดที่ต้องมี	การทดสอบด้านคุณภาพที่ จำเป็นก่อนปรับปรุงกระบวนการ
		คน	เครื่องจักร					
ห้องบรรจุ หีบห่อ	บรรจุหีบห่อ	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	280				
โกดังสินค้า	ส่งตัวอย่างวิเคราะห์ที่ ห้องปฏิบัติการ	<input type="checkbox"/>		10	การขนส่ง (ไม่ส่งผลกระทบต่อขั้นตอนถัดไป ของพนักงานในสายการผลิต)			
	วิเคราะห์ค่าเคมี ค่าทาง ประสาทสัมผัส และค่าทาง จุลชีววิทยา	<input type="checkbox"/>		5 วัน	การรอคอย (ไม่ส่งผลกระทบต่อขั้นตอนถัดไป ของพนักงานในสายการผลิต)			
	ส่งผลิตภัณฑ์ไปยังศูนย์ กระจายสินค้า	<input type="checkbox"/>						

ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จากการวิเคราะห์ในตารางที่ 4.10 พบว่ามีหลายแนวทางการปรับปรุงกระบวนการที่ต้องทดสอบด้านคุณภาพว่าไม่แตกต่างจากวิธีการปัจจุบันในระดับห้องทดลองก่อนส่งเรื่องไปทางโรงงานเพื่อขอพิจารณาลงทุนปรับปรุง หรือเพิ่มเติมเครื่องจักร หลังจากนั้นผู้ทำการทดลองถึงจะสามารถทดสอบในกระบวนการจริงต่อไปได้ แนวทางการปรับปรุงที่ใช้ในงานวิจัยนี้เป็นไปตามรูปที่ 4.1



รูปที่ 4.1 แนวทางการปรับปรุงสภาพปัญหา




#### 4.2 การวิเคราะห์สาเหตุของความคลาดเคลื่อนและแนวทางการปรับปรุง

จากการประเมินความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นสูงในกระบวนการผลิต ในบทที่ 3.2.2 พบว่ามี 7 หัวข้อที่พบความคลาดเคลื่อนสูงโดยมีค่า Standard deviation สูงกว่า 5 นาทีที่เลือกมาตามตาราง 4.11 ด้านล่าง

ตารางที่ 4.11 กิจกรรมที่มีเวลาคลาดเคลื่อนสูง

กิจกรรมที่เป็นเส้นทางวิกฤต Critical path activity	คนทำงาน	เครื่องจักรทำงาน	ระยะเวลา (นาที)					หมายเหตุ	
			เวลา มาตรฐาน	ค่าเฉลี่ย	ความผัน แปร(SD)	ค่าน้อย ที่สุด	ค่ามาก ที่สุด		พิสัย (Range)
1 เคลื่อนย้ายวัตถุดิบ ตรวจสอบ น้ำหนักและจำนวนวัตถุดิบ	☒		10	14.0	6.13	5	25	20	
2 กวนแป้ง (10 นาที)		○	10	15.1	5.40	10	25	15	
3 เปิดน้ำสอเย็น (อุณหภูมิห้อง) ทำ ให้ส่วนผสมเย็นถึง 50 °C		○	120	128.8	15.85	110	160	50	พนักงานติด พักกลางวัน
4 ส่งตัวอย่างวิเคราะห์ ที่ห้องปฏิบัติการ	○		10	14.7	6.60	8	25	17	
5 วิเคราะห์ค่าเคมี และค่าทาง ประสาทสัมผัส	○		30	32.9	7.13	25	45	20	
6 บรรจุซองซอง	○	○	280	282	20.98	250	320	70	พนักงานติด พักกลางวัน
7 บรรจุหีบห่อ	○	○	280	282	20.98	250	320	70	พนักงานติด พักกลางวัน


จากกิจกรรมในตาราง เมื่อวิเคราะห์ถึงสาเหตุของความคลาดเคลื่อนของเวลาที่สูงเพื่อหาที่มาของปัญหาโดยผู้วิจัยเลือกเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์คือแผนผังก้างปลา (Fish bone diagram หรือ Cause and effect diagram) ซึ่งจะพิจารณาตามหัวข้อของ 4M1E ได้แก่ Man Machine Measurement Method และ Environment ตามรูปที่ 4.2 – 4.7 เพื่อเป็นการหาสาเหตุของปัญหาของการทำงานที่ทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนสูงในแต่ละขั้นตอนอย่างละเอียดเพื่อนำไปหาแนวทางการแก้ไขถึงต้นตอของปัญหาต่อไป



รูปที่ 4.2 แผนผังก้างปลาแสดงที่มาของปัญหาของเวลาเคลื่อนย้ายและการตรวจสอบน้ำหนักมีความคลาดเคลื่อนสูง


สาเหตุหลักที่ทำให้เวลาเคลื่อนย้ายและตรวจสอบน้ำหนักมีความคลาดเคลื่อนสูงนั้นมาจากการทำงานของคนเป็นหลัก ซึ่งปัญหาส่วนใหญ่มาจาก

- 1) พนักงานลืมหรือไม่เปิดดูใบลงเวลา พนักงานบางคนไปทำงานอยู่ที่หม้อผสมอื่นทำให้กำลังคนน้อยกว่าปกติ หรือบางครั้งเกิดการรอหัวหน้างานมาตรวจสอบน้ำหนักทำให้ใช้เวลาสูงกว่าที่ควรจะเป็น
- 2) เครื่องมือในการควบคุมเวลาการปฏิบัติงาน ใบบันทึกการผลิตซึ่งมีหลายแผ่น เพราะใน 1 แผ่นจะจำเพาะต่อ 1 สูตร ส่งผลให้พนักงานต้องเปิดดูแต่ละแผ่น ไม่สามารถดูเป็นภาพรวมทั้งหมดได้ ทำให้การลืมนักเกิดขึ้นอยู่
- 3) การวางวัตถุหลังจากการซึ่งไม่มีระบบ ทำให้ค้นหาทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนของเวลาเนื่องมาจากการค้นหา
- 4) ผังโรงงาน มีช่องทางเดินสำหรับขนย้ายแคบ เคลื่อนย้ายไม่สะดวก ทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนของเวลาในการเคลื่อนย้าย



รูปที่ 4.3 แผนผังก้างปลาแสดงที่มาของปัญหาของเวลา กว้นแบ่งมีความคลาดเคลื่อนสูง

สาเหตุหลักที่ทำให้เวลากว้นแบ่งมีความคลาดเคลื่อนสูง เนื่องจาก สูตรที่กำหนดต้องมีเวลากว้นแบ่งทิ้งไว้อย่างน้อย 10 นาที ดังนั้นพนักงานต้องพักรอช่วงนี้ก่อนทำขั้นต่อไปได้ แต่เวลาที่ต้องค้างนานเกินทำให้พนักงานไปทำงานอย่างอื่นแทนก่อน หรือไปนั่งอยู่ในห้องอื่นเพื่อรอเวลา เนื่องจากห้องผสมซอสไม่มีที่นั่งรอ และมีอากาศร้อน เมื่อหมดเวลาขั้นตอนนี้แล้ว ไม่มีวิธีการเตือนแจ้งพนักงานให้ทราบ และพนักงานไปนั่งอยู่ที่ห้องอื่นที่เย็นกว่าทำให้พนักงานเกิดการลืมหืมได้



รูปที่ 4.4 แผนผังก้างปลาแสดงที่มาของปัญหาของเวลาทำให้เย็นส่วนผสมถึง 50 °C มีความคลาดเคลื่อนสูง




สาเหตุหลักที่ทำให้เวลารอให้ส่วนผสมเย็นถึง 50 °C มีความคลาดเคลื่อนสูง เนื่องจากเวลาช่วงกิจกรรมนี้จะติดกับช่วงพักเที่ยงของพนักงานพอดี ซึ่งทางโรงงานไม่มีการจัดคนสับเปลี่ยนช่วงพักเที่ยง ทำให้เวลาที่ใช้นานเกินไป ซึ่งขึ้นอยู่กับว่าพนักงานที่พักจะกลับเข้ามาเข้ามาทำงานเพื่อจะทำขั้นตอนต่อไปเมื่อไร

นอกจากนี้ น้ำที่ใช้หล่อเครื่องจักรเพื่อให้ผลิตภัณฑ์เย็นถึงเวลาที่ต้องการ จะใช้น้ำประปาอุณหภูมิปกติ ซึ่งอุณหภูมิ น้ำหล่อเย็นจะขึ้นกับอุณหภูมิต้นน้ำและอุณหภูมิของห้อง ซึ่งจะแตกต่างกันไปในแต่ละวัน



รูปที่ 4.5 แผนผังก้างปลาแสดงที่มาของปัญหาของเวลาส่งตัวอย่างตรวจวิเคราะห์ไปที่ห้องปฏิบัติการมีความคลาดเคลื่อนสูง


ในขั้นตอนการทำงานก่อนจบกระบวนการผสมขอสจะมีการส่งตัวอย่างวิเคราะห์ค่าเคมีก่อน เพื่อตรวจสอบค่าต่างๆว่าอยู่ในข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์หรือไม่ ก่อนปล่อยผลิตภัณฑ์ออกจากห้องผสมขอสไปสู่ห้องบรรจุ โดยพนักงานห้องผสมขอสจะเก็บตัวอย่างใส่กระปุกและโทรแจ้งห้องปฏิบัติการที่อยู่ทางชั้นสองของอาคาร หลังจากนั้นตัวอย่างจะถูกวางไว้ที่จุดส่งตัวอย่างและมีพนักงานมารับตัวอย่างจากห้องปฏิบัติการมารับตัวอย่างไป แต่เนื่องจากข้อมูลถูกส่งหลายทอดเกินไปทำให้เกิดความล่าช้าไม่เท่ากัน และบางครั้งพนักงานส่งตัวอย่างไม่อยู่เพราะต้องไปทำหน้าที่อื่น นอกจากนี้เส้นทางระหว่างห้องปฏิบัติการที่อยู่ชั้นสองและสายการผลิตที่อยู่ด้านล่างอยู่ห่างกันทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนของเวลาการส่งตัวอย่างสูง



รูปที่ 4.6 แผนผังก้างปลาแสดงที่มาของปัญหาของเวลาวิเคราะห์ผลมีความคลาดเคลื่อนสูง

สาเหตุหลักที่ทำให้เวลาการวิเคราะห์ผลมีความคลาดเคลื่อนสูง พนักงานวิเคราะห์ตัวอย่างจะแบ่งหน้าที่การวิเคราะห์ในแต่ละค่า โดยตัวอย่างต้องทำให้เย็นถึงอุณหภูมิ 25°C ก่อนจะวิเคราะห์ได้ โดยปกติจะวิเคราะห์ 2 ครั้งซ้ำกันในแต่ละค่า แต่ถ้าผลวิเคราะห์เกิดความคลาดเคลื่อนไปจากที่กำหนดไว้ต้องทำการวิเคราะห์ใหม่ ทำให้เวลาอาจต้องใช้นานขึ้นกว่าปกติ นอกจากนี้พนักงานวิเคราะห์มีจำนวนน้อยทำให้อาจติดการวิเคราะห์ตัวอย่างอื่นอยู่

เมื่อพนักงานวิเคราะห์ตัวอย่างเสร็จแล้วจะโทรแจ้งผลไปที่ห้องผสมซอส เพื่อยืนยันผลการปล่อยผลิตภัณฑ์ไปยังขั้นตอนถัดไปได้หรือไม่ บางครั้งไม่มีผู้รับสายที่ห้องผสมซอสเนื่องจากกำลังทำงานอื่นอยู่ส่งผลทำให้การส่งข้อมูลเกิดความล่าช้าไปจากเวลามาตรฐาน



รูปที่ 4.7 แผนผังก้างปลาแสดงที่มาของปัญหาของเวลาบรรจุมีความคลาดเคลื่อนสูง

เวลาบรรจุมีความคลาดเคลื่อนมาจากปัญหาหลักคือ พบปัญหาจากการเกิดฟองที่มาจากข้อสทำให้การวัดปริมาตรโดยระบบตรวจจับปริมาตรจากเครื่องบรรจุอัตโนมัติมีความคลาดเคลื่อนส่งผลให้พนักงานต้องคอยเติมข้อสหลังการบรรจุ ถ้าพนักงานเติมไม่ทันก็จะเกิดการหยุดสายการผลิตชั่วคราว นอกจากนี้ยังพบปัญหาที่เกิดจากพนักงานพักกลางวัน และเกิดการทํางานใหม่จากของเสีย

สำหรับห้องบรรจุหีบห่อจะเป็นสายการผลิตต่อเนื่องมาจากห้องบรรจุ ถ้าเวลาในห้องบรรจุคลาดเคลื่อนจะส่งผลให้เวลาในห้องบรรจุหีบห่อคลาดเคลื่อนตามไปด้วย

จากการวิเคราะห์ด้วยแผนผังก้างปลา (Cause and effect diagram หรือ Fish bone diagram) ตามข้างต้น และเลือกที่มาของปัญหาที่เกิดบ่อยที่สุดจากการเก็บข้อมูลมาภายใน 3 เดือนที่ผ่านมา สามารถสรุปสาเหตุหลักของปัญหา และแนวทางการแก้ปัญหาตามสาเหตุที่ได้วิเคราะห์มาเป็นไปตามตารางที่ 4.12

ตารางที่ 4.12 ผลสรุปสาเหตุหลักของปัญหาของเวลาคลาดเคลื่อนสูงและแนวทางการแก้ไข

กิจกรรมที่เป็นเส้นทางวิกฤต (Critical path activity)	เวลา (นาที)			สาเหตุหลักของปัญหาจากแผนผังก้างปลา (Cause and effect diagram)	แนวทางการแก้ปัญหา
	เวลามาตรฐาน	เวลาเฉลี่ยในปัจจุบัน	ความผันแปร (SD)		
1 เครื่องย้ายวัตถุดิบ ตรวจสอบน้ำหนักและจำนวนวัตถุดิบ	10	14.0	6.13	1. พนักงานลิม	สร้างระบบควบคุมการทํางานที่ช่วยเตือน
				2. พนักงานรอหัวหน้างานมาตรวจ	ให้พนักงานที่ว่างทํางานแทน
				3. พนักงานไม่พอ เนื่องจากทํางานอยู่ที่จุดอื่น	จัดตารางการทํางาน และพิจารณาจำนวนพนักงานที่เหมาะสม
				4. ผังโรงงานไม่เหมาะสมทางเคลื่อนย้ายแคบ	จัดผังโรงงานใหม่
				5. วิธีการวางของหลังการซึ่งไม่เหมาะสม ทำให้หยิบยาก	จัดลำดับการวางสิ่งของ โดยเรียงเป็นชุดๆบนพาเลทพร้อมทำป้ายบ่งชี้



ตารางที่ 4.12(ต่อ) ผลสรุปสาเหตุหลักของปัญหาของเวลาคลาดเคลื่อนสูงและแนวทางแก้ไข

กิจกรรมที่เป็นเส้นทางวิกฤต (Critical path activity)	เวลา (นาที)			สาเหตุหลักของปัญหาจากแผนผังก้างปลา (Cause and effect diagram)	แนวทางการแก้ปัญหา
	เวลามาตรฐาน	เวลาเฉลี่ยในปัจจุบัน	ความผันแปร (SD)		
2 กวนแป้ง	10	15.1	5.40	1. เวลาที่กำหนดให้รอนานเกินไปทำให้พนักงานไปทำงานอย่างอื่นแทนก่อน	พิจารณาเวลาที่เหมาะสมของกระบวนการนี้
				2. พนักงานไปนั่งที่ห้องอื่นที่มองเห็นนาฬิกาข้อมือ	จัดพื้นที่ให้พนักงานนั่งพักที่เหมาะสม และมีนาฬิกา และสามารถเห็นระบบควบคุมอยู่บริเวณที่พนักงานนั่ง
				3. พนักงานไปนั่งอยู่จุดอื่นเนื่องจากอากาศในห้องผสมร้อน	
				4. เครื่องจักรไม่สามารถร้องเตือนเมื่อหมดเวลาได้	สร้างระบบควบคุมการทำงานให้สังเกตได้ง่าย
3 เปิดน้ำหล่อเย็น (อุณหภูมิห้อง) ทำให้ส่วนผสมเย็นถึง 50 °C	120	128.8	15.85	1. พนักงานติดพักเที่ยง	จัดพนักงานสับเปลี่ยนช่วงพักเที่ยง
				2. น้ำที่ใช้หล่อเย็นขึ้นกับอุณหภูมิอากาศระหว่างวัน	ติดตั้งระบบน้ำหล่อเย็นที่สามารถควบคุมอุณหภูมิเข้าได้
				3. พนักงานไปนั่งอยู่จุดอื่นเนื่องจากอากาศในห้องผสมร้อน	จัดพื้นที่ให้พนักงานนั่งพักที่เหมาะสม
4 ส่งตัวอย่างวิเคราะห์ที่ห้องปฏิบัติการ	10	14.7	6.60	1. พนักงานส่งตัวอย่างไม่อยู่ หรือมีไม่พอ	ให้พนักงานในห้องผสมขอเป็นผู้ส่งตัวอย่างเอง
				2. ปัญหาจากการสื่อสารระหว่างห้อง ผสมขอ และห้องวิเคราะห์	ให้พนักงานในห้องผสมขอเป็นผู้ส่งตัวอย่างเอง
				3. ห้องผสมขอ และห้องปฏิบัติการอยู่ใกล้กัน	1. จัดห้องปฏิบัติการลงมาอยู่ด้านล่างในส่วนผลิต 2. สร้างลิฟท์ส่งตัวอย่างไปชั้น 2

ตารางที่ 4.12(ต่อ) ผลสรุปสาเหตุหลักของปัญหาของเวลาคลาดเคลื่อนสูงและแนวทางแก้ไข

กิจกรรมที่เป็นเส้นทางวิกฤต (Critical path activity)	เวลา (นาที)			สาเหตุหลักของปัญหาจากแผนผังก้างปลา (Cause and effect diagram)	แนวทางการแก้ปัญหา
	เวลามาตรฐาน	เวลาเฉลี่ยในปัจจุบัน	ความผันแปร (SD)		
5 วิเคราะห์ค่าเคมี และค่าทางประสาทสัมผัส	30	32.9	7.13	1. พนักงานไม่ทราบว่าจะอย่างไรมาตั้งแต่แล้ว	ให้พนักงานในห้องผสมซอสเป็นผู้ส่งตัวอย่างเอง จัดลำดับตัวอย่างส่ง
				2. ผลวิเคราะห์เกิดความคลาดเคลื่อนไปจากที่กำหนดไว้ต้องทำการวิเคราะห์ใหม่	พิจารณาการปรับเปลี่ยนเครื่องมือที่ใช้วิเคราะห์
				3. พนักงานวิเคราะห์ตัวอย่างไม่พอ	เพิ่มเครื่องมืออัตโนมัติ ช่วยในการวิเคราะห์หรือเพิ่มพนักงาน
6 บรรจุซอสลงขวด	280	282	20.98	1. เกิดฟองขณะบรรจุทำให้ต้องหยุดสายการผลิตเป็นระยะถ้าเติมซอสไม่ทัน	ใส่สารป้องกันฟองเพิ่มลงในซอส
				2. พนักงานติดพักเที่ยง	จัดพนักงานสับเปลี่ยนช่วงพักเที่ยง
7 บรรจุหีบห่อ	280	282	20.98	เป็นสายการผลิตต่อเนื่องจากการบรรจุซอสลงขวด	ต้องแก้ปัญหาจากสายการบรรจุซอสลงขวด

จากแนวทางการแก้ปัญหาส่วนใหญ่มาจากการควบคุมกระบวนการทำงานมาตรฐานให้เป็นไปตามเวลามาตรฐานที่กำหนดไว้ นอกจากนี้ยังมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการจัดตารางเวลาการทำงาน of พนักงาน การติดตั้งระบบหล่อเย็น และจัดผังโรงงานใหม่ ซึ่งจำเป็นต้องศึกษาความเป็นไปได้ของการแนวทางการแก้ปัญหาร่วมกับทางโรงงาน

สำหรับแนวคิดการใส่สารป้องกันการเกิดฟองเพิ่มลงในซอสเพื่อลดฟองขณะบรรจุ เพื่อลดความคลาดเคลื่อนของเวลาในการบรรจุ ทางผู้วิจัยต้องพิจารณาถึงปริมาณและข้อจำกัดที่สามารถใส่ได้ในซอส และผู้วิจัยต้องทดสอบปริมาณที่เหมาะสมก่อนใส่เพื่อสามารถลดฟองได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยที่คุณภาพของผลิตภัณฑ์ไม่ต่างไปจากเดิม

แนวทางการปรับปรุงกระบวนการเพื่อลดความคลาดเคลื่อนของเวลาตามหัวข้อ 4.2 จะทำไปพร้อม  
กับแนวทางการปรับปรุงกระบวนการเพื่อลดค่าเวลายามาตรฐานในหัวข้อ 4.1 ดังแนวทางการปรับ  
ปรุงที่เสนอไว้ในรูปที่ 4.1 แนวทางการปรับปรุงสภาพปัญหา



ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



#### 4.3 การออกแบบการทดลองในระดับห้องปฏิบัติการ เพื่อเป็นแนวทางปรับปรุง วิธีมาตรฐานในการลดเวลาการผลิตและลดความคลาดเคลื่อนของเวลา

จากการวิเคราะห์หาแนวทางการปรับปรุงด้านการลดเวลาและลดความคลาดเคลื่อนในกระบวนการผลิตในบทที่ 4.1 และ 4.2 แนวทางการปรับปรุงบางหัวข้อจำเป็นต้องถูกตรวจสอบว่าการปรับปรุงนั้นๆไม่ทำให้ให้คุณภาพของผลิตภัณฑ์เปลี่ยนไป ดังนั้นผู้วิจัยต้องทำการทดลองในห้องปฏิบัติการตามหลักการออกแบบการทดลองในขั้นถัดไปโดยใช้ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการวิเคราะห์ในบทที่ 4.1 และ 4.2 เป็นปัจจัยตอบสนองในการทดลองดังตารางที่ 4.13

ตารางที่ 4.13 ผลสรุปการทดสอบด้านคุณภาพที่จำเป็นต้องทำก่อนปรับปรุงกระบวนการ

ลำดับที่	ขั้นตอน	แนวทางการแก้ไขโดยหลัก 5W1H และ ECRS	การทดสอบด้านคุณภาพที่จำเป็นต้องทำก่อนปรับปรุงกระบวนการ
1	การฆ่าเชื้อหม้อผสมชอส	ใช้น้ำร้อนอุณหภูมิสูงให้การล้าง	ทดสอบการอยู่รอดของเชื้อจุลินทรีย์โดยวิธีต่างๆ
2	การกวนแป้ง	1. นำแป้งแช่น้ำแยกทิ้งไว้ก่อนตั้งเตา ก่อนการผสมครั้งที่ 1 และเหน้าแป้งที่แช่แล้วลงในขั้นตอนการผสมครั้งที่ 1 2. สลับขั้นตอนกับการผสมครั้งที่ 1	ทดสอบการบวมของเม็ดแป้งต่อเวลา ความหนืดสุดท้ายของผลิตภัณฑ์ และทดสอบทางประสาทสัมผัส
3	การเปิดไอน้ำเข้าเครื่องเพื่อให้ความร้อน ถึง 85 °C	ในกระบวนการสามารถใช้น้ำร้อนแทนอุณหภูมิปกติได้หรือไม่	ทดสอบการละลาย ทดสอบความหนืดผลิตภัณฑ์ ทางประสาทสัมผัส
4	การเปิดไอน้ำเข้าเครื่องเพื่อให้ความร้อน ถึง 85 °C	ในกระบวนการให้ความร้อนสามารถใช้อุณหภูมิต่ำกว่านี้ได้หรือไม่	ทดสอบ ทางกายภาพ ทางประสาทสัมผัส เคมี และ จุลชีววิทยา
5	การรักษาอุณหภูมิชอสในหม้อผสมเท่ากับ 85 °C เป็นเวลา 10 นาที	ช่วงเวลารักษาอุณหภูมิสามารถใช้เวลาน้อยกว่านี้ได้หรือไม่	ทดสอบ ทางกายภาพ ทางประสาทสัมผัส เคมี และ จุลชีววิทยา
6	การทำให้ชอสเย็นถึง 50 °C	ใช้น้ำเย็นเป็นน้ำหล่อเย็นแทนน้ำอุณหภูมิปกติ	ทดสอบอุณหภูมิที่เหมาะสมให้การเปิดน้ำเย็นเข้ามาหล่อเย็น

ตารางที่ 4.13 (ต่อ) ผลสรุปการทดสอบด้านคุณภาพที่จำเป็นต้องทำก่อนปรับปรุงกระบวนการ

ลำดับ ที่	ขั้นตอน	แนวทางการแก้ไขโดยหลัก 5W1H และ ECRS	การทดสอบด้านคุณภาพที่จำเป็น ก่อนปรับปรุงกระบวนการ
7	การทำให้ซอสเย็นถึง 50 °C	ในกระบวนการสามารถหยุดทำให้เย็นที่อุณหภูมิสูงกว่านี้ได้หรือไม่	ทดสอบทางประสาทสัมผัส (ความคงอยู่ของกลิ่นรสที่ระเหยที่อุณหภูมิสูงง่าย)
8	การทำให้ซอสเย็นถึง 40 °C	ในกระบวนการสามารถหยุดทำให้เย็นที่อุณหภูมิสูงกว่านี้ได้หรือไม่	ทดสอบ ทางกายภาพ ทางประสาทสัมผัส เคมี และอุณหภูมิที่ควบคุมบรรจุได้
9	การทำให้ซอสเย็นถึง 40 °C	ใช้การกำหนดเวลาแทนอุณหภูมิ	ทดสอบ ทางกายภาพ ทางประสาทสัมผัส เคมี และอุณหภูมิที่ควบคุมบรรจุได้
10	วิเคราะห์ค่าเคมี และค่าทางประสาทสัมผัส	ปรับปรุงเครื่องมือวิเคราะห์ให้ทำงานเร็วขึ้น โดยเปลี่ยนไปใช้เครื่องมือแทนการทำงานของคน	ทดสอบความแตกต่างระหว่างการวิเคราะห์แบบเก่า และแบบใหม่
11	การใช้ซอสใส่ท่อบรรจุเพื่อไม่ให้เหลือน้ำตกค้างภายใน และ ตรวจสอบความเที่ยงตรงน้ำหนักการก่อนการบรรจุ	กำหนดปริมาณแน่นอนในการทดสอบ เพื่อให้ปริมาณของเสียเกิดน้อยที่สุด	ทดสอบปริมาณน้ำที่หลงเหลือในซอส
12	วิเคราะห์ค่าเกลือ	เปลี่ยนหัวข้อการวิเคราะห์จากเกลือเป็น ปริมาณของแข็งแทน ซึ่งใช้เวลาเร็วกว่าและเครื่องมือเคลื่อนย้ายสะดวกกว่า	ทดสอบความแตกต่างระหว่างการวิเคราะห์แบบเก่า และแบบใหม่
13	การเกิดฟองในขั้นตอนการบรรจุที่ส่งผลให้เกิดความคลาดเคลื่อนของเวลาบรรจุ	เกิดฟองที่คงตัวเนื่องจากโปรตีนในซอส ควรมีการเพิ่มสารกำจัดฟอง	ตรวจสอบกฎหมายอาหาร ทดสอบทางประสาทสัมผัส และทดสอบการบรรจุ

ผู้วิจัยได้ทำการทดสอบด้านคุณภาพในระดับห้องปฏิบัติการในแต่ละหัวข้อดังนี้

#### 4.3.1 การทดสอบการใช้น้ำร้อนอุณหภูมิสูงให้การล้างหม้อผสม

วัตถุประสงค์การทดสอบ: เพื่อทดสอบการถอดออกของจุลินทรีย์ด้วยวิธีการล้างแบบใหม่

ปัจจัยนำเข้า: วิธีการล้างแบบวิธีเก่า วิธีการล้างด้วยน้ำร้อนและแช่ค้างไว้ 5 นาที

**ปัจจัยตอบสนอง:** เชื้อจุลินทรีย์ที่หลงเหลือ (Total plate count, Yeast and Mold)

**วิธีการทดสอบ:** การทดสอบโดยการป้ายจุดต่างๆในหม้อผสมหลังจากการล้างในแต่ละวิธี แล้วนำไปเพาะเชื้อ (swab test) ทดสอบจุดละ 3 ซ้ำ ทุกวันเสาร์เป็นเวลา 3 วัน

#### ผลการทดสอบ

ผลการทดสอบการวิเคราะห์จำนวนจุลินทรีย์ที่หลงเหลือจากการทดสอบการล้างด้วยวิธีต่างๆ เป็นไปดังตารางที่ 4.14

ตารางที่ 4.14 จำนวนจุลินทรีย์ที่หลงเหลือจากผลการทดสอบการใช้น้ำร้อนอุณหภูมิสูงล้างหม้อผสม

วันที่ตรวจ	ตำแหน่ง	ล้างด้วยวิธีเก่า		ล้างด้วยน้ำร้อน และแช่ค้างไว้ 5 นาที		ล้างด้วยน้ำร้อนและแช่ค้างไว้ 5 นาที เพิ่มหัวฉีดน้ำ	
		TPC (cfu/g)	Y/M (cfu/g)	TPC (cfu/g)	Y/M (cfu/g)	TPC (cfu/g)	Y/M (cfu/g)
วันที่ 1	ภายในถัง	<10	<10	<10	<10	<10	<10
	ใต้ฝาดัง	<10	<10	110	<10	<10	<10
วันที่ 2	ภายในถัง	<10	<10	<10	<10	<10	<10
	ใต้ฝาดัง	20	<10	200	<10	<10	<10
วันที่ 3	ภายในถัง	<10	<10	<10	<10	<10	<10
	ใต้ฝาดัง	70	<10	20	<10	<10	<10

เกณฑ์ข้อกำหนด ค่า TPC (Total Plate Count) <100, Y/M (Yeast and Mold) <10

(หมายเหตุ: เกณฑ์ข้อกำหนดนี้ตั้งตามระบบ GMP ของโรงงาน ที่กำหนดให้ภาชนะสัมผัสอาหารมีค่าเชื้อจุลินทรีย์น้อยกว่าหรือเท่ากับข้อกำหนดผลิตภัณฑ์สุดท้าย)

จากการทดสอบพบว่า การล้างด้วยน้ำร้อนและแช่ค้างทิ้งไว้ 5 นาทีสามารถช่วยลดค่าจุลินทรีย์ได้เท่ากับวิธีการล้างแบบเก่าสำหรับบริเวณภายในถัง แต่ได้ฝาดังบริเวณด้านบนภายในยังมีหลงเหลืออยู่ ผู้วิจัยจึงได้ทดลองติดตั้งหัวฉีดน้ำ (Spray ball) ด้านบนถัง เพื่อให้ น้ำร้อนกระจายทั่วถึงซึ่งพบว่าสามารถลดค่าเชื้อจุลินทรีย์ให้อยู่ภายในเกณฑ์ข้อกำหนดได้

**สรุปผล** การล้างถังผสมขอสดด้วยน้ำร้อนและแช่ค้างไว้ 5 นาที และเพิ่มหัวฉีดน้ำ สามารถลดเชื้อจุลินทรีย์ให้อยู่ภายในเกณฑ์ข้อกำหนดได้และใช้แทนการล้างด้วยวิธีเก่าได้




#### 4.3.2 การทดสอบผลการนำแบ่งแช่แช่แยกทั้งไว้ก่อนตั้งแต่ก่อนการผสมครั้งที่ 1 และเทน้ำแบ่งที่แช่แล้วลงในขั้นตอนการผสมครั้งที่ 1

วัตถุประสงค์การทดสอบ: การหาเวลาที่เหมาะสมในการแช่แบ่งในน้ำอุณหภูมิปกติก่อนเทลงใน การผสมครั้งที่ 1

ปัจจัยนำเข้า: ระยะเวลาแช่แบ่งในน้ำ 0, 5, 10, 15 และ 20 นาที

ปัจจัยตอบสนอง: ขนาดของเส้นผ่านศูนย์กลางของเม็ดแบ่ง

ปัจจัยควบคุม: การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลที่มีผลต่อปัจจัยตอบสนองเพื่อตั้งแต่ปัจจัยควบคุมโดยการใส่แผนผังก้างปลาพิจารณาตามรูปที่ 4.8



รูปที่ 4.8 การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อปัจจัยตอบสนองตามแผนภูมิ ก้างปลา โดยที่ C หมายถึง ปัจจัยที่มีผล แต่เป็นปัจจัยควบคุมในการทดลอง F หมายถึง ปัจจัยที่มีผล และเป็นปัจจัยนำเข้าในการทดลอง

รูปแบบการทดสอบ: ทดสอบสมมติฐาน โดยการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย ขั้นที่ 1 การตั้งสมมติฐาน

สมมติฐานหลัก (Null Hypothesis) : ค่าเฉลี่ยขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเม็ดแบ่งไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญเมื่อใช้เวลาในการแช่แบ่งที่แตกต่างกัน  
สมมติฐานรอง (Alternative Hypothesis): ค่าเฉลี่ยขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเม็ดแบ่งมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญเมื่อใช้เวลาในการแช่แบ่งที่แตกต่างกัน

ขั้นที่ 2 จำนวนตัวอย่างในการทดลอง


ผลิตตัวอย่างในระดับห้องทดลองการทดลองละ 1 ซ้ำ โดยวัดขนาดเม็ดแบ่ง 30 ค่าต่อการทดลอง (เลือกวัด 30 ค่าเพื่อให้ประมาณการกระจายตัวของข้อมูลเป็นแบบปกติตาม Central Limit Theorem)

ขั้นที่ 3 กำหนดระดับนัยสำคัญ และค่าทดสอบทางสถิติ

ค่าระดับความเชื่อมั่นในการทดลอง = 95% และใช้ค่าทดสอบ One Way ANOVA test เนื่องจากต้องการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย มี 1 ปัจจัยนำเข้าและระดับปัจจัยมีมากกว่า 2 ระดับ

#### ขั้นที่ 4 ผลการทดลอง

ผลการทดลองขนาดเม็ดแป้งวัดโดยเครื่องจุลทรรศน์ดิจิทัล กำลังขยาย 700 เท่า และใช้โปรแกรมของเครื่องวัดเส้นผ่านศูนย์กลางของขนาดเม็ดแป้ง ได้ผลดังรูปที่ 4.9 และตารางที่ 4.15




รูปที่ 4.9 การลักษณะของเม็ดแป้งขณะแช่น้ำที่อุณหภูมิ  $30^{\circ}\text{C}$  (ซ้าย-บน ขนาดแป้งเมื่อเวลาผ่านไป 0 นาที, ขวา-บน ขนาดแป้งเมื่อเวลาผ่านไป 5 นาที, ซ้าย-ล่าง ขนาดแป้งเมื่อเวลาผ่านไป 10 นาที, ขวา-ล่าง ขนาดแป้งเมื่อเวลาผ่านไป 20 นาที)

ตารางที่ 4.15 ขนาดของเม็ดแป้งขณะแช่น้ำที่อุณหภูมิ  $30^{\circ}\text{C}$  เมื่อเวลาผ่านไป 0-20 นาที

เวลา (นาที)	0	5	10	15	20
ค่าเฉลี่ยเส้นผ่านศูนย์กลาง( $\mu\text{m}$ )	8.50	8.59	11.03	11.22	11.35
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน( $\mu\text{m}$ )	1.9898	1.8800	1.8029	1.2070	1.1245

### ขั้นที่ 5 วิเคราะห์ผลการทดลอง

- ทดสอบข้อมูลจากผลการทดลองว่าแจกแจงปกติหรือไม่ (Normality test) โดยโปรแกรม MINITAB ได้ผลดังรูปที่ 4.10



รูปที่ 4.10 ผลการทดสอบการทดลองแจกแจงปกติ (Normality plot) ของขนาดเม็ดแป้ง  
ขณะแช่ที่อุณหภูมิ 30°C

จากผลการทดสอบพบว่า ค่า P-value ของทุกผลการทดลองมีค่ามากกว่าระดับนัยสำคัญที่กำหนด (0.05) แสดงว่าผลทดสอบเส้นผ่านศูนย์กลางเม็ดแป้งมีการแจกแจงเป็นปกติทุกผลการทดลอง




- ทดสอบการวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) ด้วยโปรแกรม MINITAB

### One-way ANOVA: 0, 5, 10, 15, 20

Source	DF	SS	MS	F	P
Factor	4	255.46	63.87	23.71	0.000
Error	145	390.50	2.69		
Total	149	645.96			

S = 1.641 R-Sq = 39.55% R-Sq(adj) = 37.88%



Pooled StDev = 1.641  
Tukey 95% Simultaneous Confidence Intervals  
All Pairwise Comparisons

0 subtracted from:




5 subtracted from:



10 subtracted from:



15 subtracted from:



ผลการทดสอบความแปรปรวนพบว่า ค่า P-value น้อยกว่า 0.05 ดังนั้นผลการทดสอบค่าเฉลี่ยขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเม็ดแป้งมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญอย่างน้อย 1 คู่เมื่อใช้เวลาในการแช่แป้งที่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาค่า confidence interval และทดสอบโดย Tukey's test เพื่อทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยแต่ละคู่ ภายใต้เงื่อนไขที่ว่าจำนวนกลุ่มตัวอย่างแต่ละกลุ่มมีขนาดเท่ากัน ว่าค่าเฉลี่ยจากปัจจัยคู่ใดมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งพบว่า ค่าเฉลี่ยช่วง 5 นาที มีความแตกต่างกับช่วง 10 นาทีอย่างมีนัยสำคัญ ขั้นที่ 6 สรุปผลการทดลอง

### วันที่ 6 สรุปผลการทดลอง

เวลาที่เหมาะสมในการแช่แข็งในน้ำอุณหภูมิปกติ ( $30^{\circ}\text{C}$ ) จากการทดสอบทางสถิติความแตกต่างของขนาดแข็งระหว่างการแช่ที่ 5 นาที และการแช่แข็งที่ 10 นาทีอย่างมีนัยสำคัญ แต่หลังจาก 10 นาทีขึ้นไปแล้วไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ ดังนั้นควรกำหนดเวลาในการแช่แข็งแยกไว้ก่อนเทลงในส่วนผสมอื่นๆเป็นเวลา 10 นาที

#### 4.3.3 การทดสอบผลของการใส่น้ำร้อนแทนน้ำปกติในกระบวนการ

วัตถุประสงค์: เพื่อทดสอบว่าการใส่น้ำร้อนเป็นวัตถุดิบแทนน้ำธรรมดาส่งผลกระทบต่อกระบวนการกวนแป้งหรือไม่

รูปแบบการทดลอง: การออกแบบการทดลองแบบ General Full Factorial Design เนื่องจากใช้ปัจจัยนำเข้า 2 ปัจจัย และแต่ละปัจจัยมีมากกว่า 2 ระดับ เนื่องจากต้องการทราบถึงอันตรกิริยาระหว่างทั้ง 2 ปัจจัย และการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่แบบเส้นตรง

ปัจจัยตอบสนอง: ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเม็ดแป้ง การละลาย

ปัจจัยนำเข้า: ระยะเวลาแช่แข็งในน้ำ และอุณหภูมิน้ำที่ใช้เป็นวัตถุดิบ

ระดับปัจจัย: 1. ระยะเวลาที่กำหนดที่ 0-10 นาที


2. อุณหภูมิปกติของน้ำในการผลิตอยู่ที่  $30^{\circ}\text{C}$  จนถึงอุณหภูมิน้ำร้อน  $80^{\circ}\text{C}$

ดังนั้นปัจจัยนำเข้าและระดับปัจจัยเป็นไปตามตารางที่ 4.16

ตารางที่ 4.16 ระดับปัจจัยนำเข้าที่ใช้ในการทดสอบปัจจัยที่มีผลต่อการรวมของเม็ดแป้ง

ปัจจัยที่	ปัจจัยนำเข้า	หน่วย	ระดับของปัจจัย			
			0	5	10	-
1	ระยะเวลา	นาที	0	5	10	-
2	อุณหภูมิน้ำ	$^{\circ}\text{C}$	30	45	60	80

ปัจจัยควบคุม: การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลที่มีผลต่อปัจจัยตอบสนองเพื่อกำหนดปัจจัยควบคุมโดยการใช้แผนผังก้างปลาพิจารณาตามรูปที่ 4.11



รูปที่ 4.11 การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อปัจจัยตอบสนองตามแผนภูมิแกงปลาโดยที่

C หมายถึง ปัจจัยที่มีผล แต่เป็นปัจจัยควบคุม

F หมายถึง ปัจจัยที่มีผล และเป็นปัจจัยนำเข้าในการทดลอง

ขั้นตอนการทดสอบ: ขั้นตอนการทดสอบเป็นไปตามรูปที่ 4.12



รูปที่ 4.12 ขั้นตอนการทดสอบการบวมของเม็ดแป้งต่อเวลาและอุณหภูมิ

จำนวนครั้งในการทดสอบ ทำการทดลองละ 2 ซ้ำ และวัดขนาดเม็ดแป้ง 10 ค่าต่อ การทดลองเนื่องจาก


#### ผลการทดสอบ

จากผลการทดสอบพบว่า การเติมน้ำร้อนอุณหภูมิสูงถึง  $80^{\circ}\text{C}$  ส่งผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์ โดยทำให้แป้งจับตัวก้อนและไม่สามารถวัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางได้ ดังนั้นในกระบวนการผลิตจริงไม่สามารถเติมน้ำร้อนอุณหภูมิสูงถึง  $80^{\circ}\text{C}$  โดยตรงได้ในการกวนแป้ง ผลการทดลองในสภาวะอุณหภูมิและเวลาอื่นๆแสดงในตารางที่ 4.17 และรูปที่ 4.13



ตารางที่ 4.17 ผลการทดลองผลของเส้นผ่านศูนย์กลางเม็ดแป้ง( $\mu\text{m}$ ) เมื่อเติมน้ำที่อุณหภูมิต่าง ๆ หลังจากการกวนเป็นเวลา 0-10 นาที


อุณหภูมิ น้ำ ( $^{\circ}\text{C}$ )	เวลาในการกวนแป้งหลังจากเติมน้ำร้อน (นาที)					
	0		5		10	
30	8.50	8.21	9.53	8.59	11.03	11.14
45	10.55	11.08	11.33	11.92	12.55	11.41
60	14.41	14.14	13.95	14.56	14.02	14.32
80	ไม่สามารถวัดค่าได้เนื่องจากแป้งจับตัวเป็นก้อน					



รูปที่ 4.13 การลักษณะของเม็ดแป้งหลังกวนแป้งในน้ำนาน 10 นาทีที่อุณหภูมิต่างๆกัน (ซ้าย-บน ขนาดเม็ดแป้งในน้ำอุณหภูมิ 30  $^{\circ}\text{C}$ , ขวา-บน ขนาดเม็ดแป้งในน้ำอุณหภูมิ 45  $^{\circ}\text{C}$ , ซ้าย-ล่าง ขนาดเม็ดแป้งในน้ำอุณหภูมิ 60  $^{\circ}\text{C}$ )


#### วิเคราะห์ผลการทดลอง

- การตรวจสอบความถูกต้องของแบบจำลอง  
ตรวจสอบสมมติฐานของความเป็นปกติดังรูปที่ 4.14




รูปที่ 4.14 Normal Probability Plot ของเส้นผ่านศูนย์กลางเม็ดแป้ง

ตรวจสอบส่วนตกค้างตามลำดับเวลาดังรูปที่ 4.15



รูปที่ 4.15 กราฟของส่วนตกค้างกับเวลาที่เก็บข้อมูล

ตรวจสอบส่วนตกค้างกับค่าที่ถุกพิตดังรูปที่ 4.16



รูปที่ 4.16 กราฟของส่วนตกค้างกับค่าที่ถุกพิต

จากผลการตรวจสอบสมมติฐานพบว่า การทดลองมีการแจกแจงเป็นปกติการกระจายเป็นอิสระไม่พบผลลักษณะผิดปกติอันเกิดจากความแปรปรวน ดังนั้นผลการทดลองนี้มีความถูกต้องและนำไปใช้วิเคราะห์ต่อไปได้

- การวิเคราะห์ความแปรปรวน

**General Linear Model: Diameter versus Time, Temperture**


Factor	Type	Levels	Values
Time	fixed	3	0 5 10
Tempertu	fixed	3	30 45 60

Analysis of Variance for Diameter, using Adjusted SS for Tests


Source	DF	Seq SS	Adj SS	Adj MS	F	P
Time	2	4.8591	4.8591	2.4296	12.70	0.002
Tempertu	2	67.8322	67.8322	33.9161	177.29	0.000
Time*Tempertu	4	4.6132	4.6132	1.1533	6.03	0.012
Error	9	1.7217	1.7217	0.1913		
Total	17	79.0262				

จากผลการทดสอบพบว่า ปัจจัยทั้งด้านเวลา และอุณหภูมิของน้ำร้อนมีผลต่อเส้นผ่านศูนย์กลางของขนาดเม็ดแป้งอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับความเชื่อมั่น 95% นอกจากนี้ยังมีอันตรกิริยาที่เกิดการเวลาและอุณหภูมิอย่างมีนัยสำคัญเช่นกัน

กราฟการวิเคราะห์ผลของอันตรกิริยาและผลการวิเคราะห์ปัจจัยหลักแสดงในรูปที่ 4.17 และ 4.18 ตามลำดับ



รูปที่ 4.17 กราฟการวิเคราะห์ผลของอันตรกิริยาระหว่างอุณหภูมิน้ำและเวลาการกวนแป้งต่อเส้นผ่านศูนย์กลาง



รูปที่ 4.18 กราฟการวิเคราะห์ผลของปัจจัยหลักระหว่างอุณหภูมิน้ำและเวลาการกวนแป้งต่อเส้นผ่านศูนย์กลาง

จากผลการวิเคราะห์ด้วยกราฟพบว่า อุณหภูมิของน้ำมีผลต่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของแป้งมากกว่าเวลาที่ใช้ในการกวน โดยที่น้ำในอุณหภูมิต่ำ เวลาในการกวนแป้งจะมีผลต่อขนาดแป้งมากกว่าน้ำในอุณหภูมิที่สูงขึ้น โดยเฉพาะที่อุณหภูมิน้ำ 60°C เวลาในการกวนแป้งไม่ได้ส่งผลต่อขนาดเม็ดแป้งเลย ดังนั้นถ้าต้องการให้ได้เม็ดแป้งบวมตัวได้




มากที่สุดโดยที่ใช้เวลาน้อยที่สุด ควรใช้น้ำอุณหภูมิที่  $60^{\circ}\text{C}$  แต่ห้ามอุณหภูมิสูงถึง  $80^{\circ}\text{C}$  เนื่องจากเม็ดแป้งจะจับตัวเป็นก้อน

#### 4.3.4 ทดสอบสลับขั้นตอนการผสมครั้งที่ 1 กับการกวนแป้งและการใช้น้ำร้อนแทนน้ำอุณหภูมิปกติ

จากการเก็บข้อมูลเวลาการทำงานในตารางที่ 3.1 พบว่าเวลาในขั้นตอนการผสมครั้งที่ 1 ใช้เวลา 10-20 นาทีซึ่งเท่ากับเวลาที่ใช้กวนแป้งอยู่แล้ว และผลการทดลองในข้อที่ผ่านมาพบว่าการใช้น้ำที่อุณหภูมิสูงขึ้นส่งผลทั้งทำให้เม็ดแป้งบวมตัวเร็วขึ้นจึงสามารถลดเวลาการกวนแป้งลงได้และเมื่อเติมน้ำร้อนลงตั้งแต่แรกจะทำให้อุณหภูมิเริ่มต้นของวัตถุดิบเริ่มต้นสูงขึ้นด้วย แต่ทั้งนี้ก็ไม่ควรใส่น้ำร้อนอุณหภูมิสูง  $80^{\circ}\text{C}$  ลงไปโดนแป้งโดยตรง ดังนั้นผู้วิจัยจึงเกิดแนวความคิดการสลับขั้นตอนโดยให้พนักงานใส่วัตถุดิบเฉพาะของสตูว์เหลืองลงไปก่อน จากนั้นให้ใส่แป้งและกวนแป้ง หลังจากนั้นพนักงานกลับมาขั้นตอนผสมครั้งที่ 1 ซึ่งเป็นการใส่ส่วนผสมของเหลวประเภทอื่นๆลงไปรวมถึงการเติมน้ำลงไป ซึ่งในการทดลองนี้จะทดสอบทั้งการเติมน้ำอุณหภูมิปกติและน้ำร้อน  $80^{\circ}\text{C}$  เพื่อเป็นการยืนยันว่าสามารถปรับกระบวนการได้ จึงควรทดสอบค่าทางกายภาพ (ค่าความหนืด ขนาดแป้ง การละลาย) ค่าทางประสาทสัมผัสประซึ่งอาจจะได้รับผลกระทบ ก่อนตัดสินใจปรับกระบวนการ

##### ขั้นตอนการทดสอบ

##### 1) ขั้นตอนการทดสอบในกระบวนการปกติ



รูปที่ 4.19 ขั้นตอนการทดสอบในกระบวนการปกติ

## 2) ขั้นตอนการทดสอบกระบวนการใหม่ที่อุณหภูมิน้ำปกติ



รูปที่ 4.20 ขั้นตอนการทดสอบในกระบวนการใหม่ที่อุณหภูมิน้ำ 30°C

## 3) ขั้นตอนการทดสอบในกระบวนการใหม่ที่อุณหภูมิน้ำ 80°C



รูปที่ 4.21 ขั้นตอนการทดสอบในกระบวนการใหม่ที่อุณหภูมิน้ำ 80°C

### 1) การทดสอบขนาดเม็ดแป้ง

วัตถุประสงค์การทดสอบ: การทดสอบความแตกต่างของขนาดเม็ดแป้งที่วิธีแตกต่างกัน

ปัจจัยนำเข้า: กระบวนการผลิตที่แตกต่างกัน 3 วิธี ตามรูปที่ 4.19 – 4.21

ปัจจัยตอบสนอง: ขนาดของเส้นผ่านศูนย์กลางของเม็ดแป้ง

รูปแบบการทดสอบ: ทดสอบสมมติฐาน โดยการวัดความแตกต่างของค่าเฉลี่ย

#### ขั้นที่ 1 การตั้งสมมติฐาน

สมมติฐานหลัก (Null Hypothesis) : ค่าเฉลี่ยขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเม็ดแป้งจากกระบวนการทั้ง 3 วิธีไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ

สมมติฐานรอง (Alternative Hypothesis): ค่าเฉลี่ยขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเม็ดแป้งจากอย่างน้อย 1 วิธีมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ

#### ขั้นที่ 2 จำนวนตัวอย่างในการทดลอง

ผลิตตัวอย่างในระดับห้องทดลองการทดลองละ 3 ซ้ำ โดยวัดขนาดเม็ดแป้ง 10 ค่าต่อการทดลอง

#### ขั้นที่ 3 กำหนดระดับนัยสำคัญ และค่าทดสอบทางสถิติ


ค่าระดับความเชื่อมั่นในการทดลอง = 95% และใช้ค่าทดสอบ ANOVA test เนื่องจากต้องการทราบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยและปัจจัยมีมากกว่า 2 ระดับ

ขั้นที่ 4 ผลการทดลอง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเม็ดแป้งจากการทดลองการปรับเปลี่ยนกระบวนการเป็นไปตามตารางที่ 4.18 และรูปที่ 4.22

ตารางที่ 4.18 ผลการวัดเส้นผ่านศูนย์กลางเม็ดแป้งจากกระบวนการทดลองแบบต่าง ๆ

รูปแบบกระบวนการ	กระบวนการมาตรฐาน ปัจจุบัน	กระบวนการใหม่ที่ ใช้น้ำอุณหภูมิ 30°C	กระบวนการใหม่ที่ ใช้น้ำอุณหภูมิ 80°C
ค่าเฉลี่ยเส้นผ่านศูนย์กลางเม็ดแป้ง (µm)	9.71	10.27	13.27
ค่าความผันแปรSTDEV	1.885	1.398	4.368





รูปที่ 4.22 ลักษณะเม็ดแบ่งจากกระบวนการทดลองแบบต่างๆ

(ซ้าย: ลักษณะเม็ดแบ่งจากกระบวนการปกติ กลาง : ลักษณะเม็ดแบ่งจากกระบวนการใหม่ที่อุณหภูมิ 30°C ขวา: ลักษณะเม็ดแบ่งจากกระบวนการใหม่ที่อุณหภูมิ 80°C)

### ขั้นที่ 5 วิเคราะห์ผลการทดลอง

วิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA)

**One-way ANOVA: STD, 30, 80**

Analysis of Variance					
Source	DF	SS	MS	F	P
Factor	2	219.47	109.74	12.94	0.000
Error	87	737.60	8.48		
Total	89	957.08			

Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev					
Level	N	Mean	StDev		
STD	30	9.714	1.918	-----+-----	
30	30	10.272	1.421	(------*-----)	
80	30	13.270	4.443	(------*-----)	

Pooled StDev = 2.912					
Tukey 95% Simultaneous Confidence Intervals					
All Pairwise Comparisons					
STD subtracted from:					
	Lower	Center	Upper		
30	-1.233	0.558	2.350	(------*-----)	
80	1.765	3.556	5.348	(------*-----)	

30 subtracted from:					
	Lower	Center	Upper		
80	1.206	2.998	4.790	(------*-----)	

ผลการทดสอบความแปรปรวนพบว่า ค่า P-value น้อยกว่า 0.05 ดังนั้นผลการทดสอบค่าเฉลี่ยขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเม็ดแบ่งมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญอย่างน้อย 1 คู่ เมื่อใช้เวลาในการแช่แบ่งที่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาค่า confidential interval โดยการทดสอบด้วยวิธี Tukey's เพื่อหาค่าเฉลี่ยคู่ที่แตกต่างกันพบว่า ค่าเฉลี่ยกระบวนการใหม่ที่ใช้น้ำอุณหภูมิ 80°C มีความแตกต่างกับกระบวนการใหม่ที่ใช้น้ำอุณหภูมิ 30°C และกระบวนการมาตรฐานปัจจุบันอย่างมีนัยสำคัญ

### ขั้นที่ 6 สรุปผลการทดลอง

จากการทดสอบพบว่ากระบวนการที่สลับขั้นตอนแต่ใช้น้ำอุณหภูมิปกติที่ 30 °C ไม่ได้แตกต่างจากวิธีการปกติ ในขณะที่กระบวนการที่สลับขั้นตอนแต่ใส่น้ำร้อน 80°C ส่งผลทำให้เม็ดแป้งมีขนาดใหญ่ขึ้นที่และแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ซึ่งความแตกต่างที่เกิดขึ้นนี้หมายถึงแป้งสุกง่ายขึ้น แต่จะส่งผลต่อความหนืดของผลิตภัณฑ์สุดท้ายหรือไม่ต้องทดสอบในข้อถัดไป

### 2) การทดสอบความหนืดในผลิตภัณฑ์สุดท้าย

วัตถุประสงค์การทดสอบ: การทดสอบความแตกต่างความหนืดของผลิตภัณฑ์สุดท้ายที่วิธีแตกต่างกัน

ปัจจัยนำเข้า: กระบวนการผลิตที่แตกต่างกัน 3 วิธี ตามรูปที่ 4.19 – 4.21

ปัจจัยตอบสนอง: ความหนืดผลิตภัณฑ์สุดท้าย (วัดด้วยเครื่อง Brookfield viscometer DV-II+ Pro เข็มวัดเบอร์ 61 ความเร็วรอบ 20 rpm)

รูปแบบการทดสอบ: การทดสอบสมมติฐาน โดยใช้การทดสอบ One-way ANOVA เนื่องจากต้องการหาความแตกต่างของค่าเฉลี่ยซึ่งมีเพียง 1 ปัจจัยคือวิธีการผลิต แต่มีมากกว่า 2 ระดับ

#### ขั้นที่ 1 การตั้งสมมติฐาน

สมมติฐานหลัก (Null Hypothesis) : ค่าเฉลี่ยความหนืดของผลิตภัณฑ์จากกระบวนการทั้ง 3 วิธีมีค่าไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ

สมมติฐานรอง (Alternative Hypothesis): ค่าเฉลี่ยความหนืดของผลิตภัณฑ์จากกระบวนการทั้ง 3 วิธีมีค่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ

#### ขั้นที่ 2 จำนวนตัวอย่างในการทดลอง

ผลิตตัวอย่างในระดับห้องทดลองตัวอย่างละ 3 ซ้ำ และวัดค่าความหนืดตัวอย่างละ 3 ซ้ำ

#### ขั้นที่ 3 กำหนดระดับนัยสำคัญ

ค่าระดับความเชื่อมั่นในการทดลอง = 95%


ขั้นที่ 4 ผลการทดลอง ผลของความหนืดในผลิตภัณฑ์สุดท้ายจากการปรับเปลี่ยนกระบวนการเป็นไปตามตารางที่ 4.19

ตารางที่ 4.19 ผลของความหนืดของผลิตภัณฑ์สุดท้ายจากการกระบวนการผลิตแบบต่างๆ

จำนวน วัดซ้ำ	ความหนืดผลิตภัณฑ์ (cp)								
	กระบวนการปกติ			กระบวนการใหม่ที่อุณหภูมิ ปกติ			กระบวนการใหม่ที่อุณหภูมิ 80°C		
	ตัวอย่าง ที่ 1	ตัวอย่าง ที่ 2	ตัวอย่าง ที่ 3	ตัวอย่าง ที่ 1	ตัวอย่าง ที่ 2	ตัวอย่าง ที่ 3	ตัวอย่าง ที่ 1	ตัวอย่าง ที่ 2	ตัวอย่าง ที่ 3
1	253	274	243	274	253	274	285	278	267
2	274	243	247	253	248	267	275	284	253
3	258	264	261	261	267	284	267	274	261
ค่าเฉลี่ย	262	260	250	263	256	275	276	279	260

## ขั้นที่ 5 วิเคราะห์ผลการทดลอง

- ทดสอบข้อมูลจากผลการทดลองว่าแจกแจงปกติหรือไม่ (Normality test) โดยโปรแกรม MINITAB ได้ผลตามรูปที่ 4.23



รูปที่ 4.23 การทดสอบการแจกแจงแบบปกติ (Normality test) ผลการทดสอบความหนืดของผลิตภัณฑ์สุดท้าย

จากผลการทดสอบพบว่า ทั้ง 3 การกระบวนการที่ถูกทดสอบในห้องทดสอบมีการแจกแจงของข้อมูลแบบปกติ





ตัวอย่างที่ใช้ทดสอบ:

ชุดที่ 1 ตัวอย่างที่เหมือนกันคือผลิตภัณฑ์จากกระบวนการปกติ

ตัวอย่างที่ต่างกันคือผลิตภัณฑ์กระบวนการใหม่ที่อุณหภูมิหน้าปกติ

ชนิดตัวอย่าง	(A)	(A)	(B)
หมายเลขสุ่ม	532	197	403

รูปที่ 4.24 ลักษณะการจัดวางตัวอย่างที่ใช้ในการทดสอบ Triangle test ในชุดที่ 1

ชุดที่ 2 ตัวอย่างที่เหมือนกันคือผลิตภัณฑ์จากกระบวนการปกติ

ตัวอย่างที่ต่างกันคือผลิตภัณฑ์กระบวนการใหม่ที่อุณหภูมิหน้า $80^{\circ}\text{C}$

ชนิดตัวอย่าง	(A)	(B)	(A)
หมายเลขสุ่ม	965	426	713

รูปที่ 4.25 ลักษณะการจัดวางตัวอย่างที่ใช้ในการทดสอบ Triangle test ในชุดที่ 2

รูปแบบการทดสอบ: วิธีการทดสอบทางประสาทสัมผัสแบบสามเหลี่ยม (Triangle test)

(ปราณี, 2547) โดยการทดสอบทางสถิติแบบ One-tail binomial test เมื่อโอกาสการตอบ

ถูกต้อง  $p = 1/3$

ขั้นที่ 1 การตั้งสมมติฐาน

สมมติฐานหลัก (Null Hypothesis) :  $p=1/3$  ตัวอย่างไม่แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ

สมมติฐานรอง (Alternative Hypothesis):  $p>1/3$  ตัวอย่างไม่แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ

ขั้นที่ 2 จำนวนผู้ทดสอบ: ผู้ชิมที่ผ่านการคัดเลือก 30 คน ตามหลักเกณฑ์มาตรฐานการทดสอบทางประสาทสัมผัสแบบทดสอบการแยกความแตกต่างโดยรวม ควรให้ผู้ทดสอบที่ผ่านการคัดเลือกแล้ว 20-40 คน (ปราณี, 2547)

ขั้นที่ 3 กำหนดระดับนัยสำคัญ ค่าระดับความเชื่อมั่นในการทดลอง = 95%

ขั้นที่ 4 ผลการทดลอง ผลการทดสอบทางประสาทสัมผัสแบบสามเหลี่ยมจากตัวอย่างที่มาจากกระบวนการผลิตที่แตกต่างกันแสดงในตารางที่ 4.20

ตารางที่ 4.20 ผลการทดสอบทางประสาทสัมผัสแบบสามเหลี่ยม (Triangle test) ของตัวอย่างที่มาจากกระบวนการผลิตแตกต่างกัน

ตัวอย่างชุดที่	จำนวนคนที่ตอบถูก	จำนวนคนที่ตอบถูกอย่างน้อยที่สุดที่สามารถบอกได้ว่าตัวอย่างแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับความเชื่อมั่น 95%*	ผลการทดสอบ
ชุดที่ 1	8	16	ไม่แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ
ชุดที่ 2	10	16	ไม่แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ

\*อ้างอิงจากตารางการวิเคราะห์ Binomial Distribution ของ Roessler และคณะ ในภาคผนวก ตารางที่ ข-1

### สรุปผล

การปรับกระบวนการตามรูปที่ 4.20 – 4.21 ทั้ง 2 แบบ ไม่ส่งผลการทดสอบประสาทสัมผัสในผลิตภัณฑ์สุดท้าย

### สรุปผลการทดสอบทั้งหมดของการทดลองการปรับกระบวนการจากขั้นตอนปกติและการใช้น้ำอุณหภูมิปกติและน้ำร้อน

จากการทดลองทั้งหมดค่าเฉลี่ยขนาดเม็ดแป้งจากกระบวนการใหม่ที่ใส่น้ำอุณหภูมิปกติไม่แตกต่างจากขนาดเม็ดแป้งจากกระบวนการปกติอย่างมีนัยสำคัญดังนั้น กระบวนการสามารถสลับขั้นตอนได้ แต่ขนาดเม็ดแป้งที่ได้จากกระบวนการใหม่ที่ใส่น้ำร้อน 80°C ลงไปในส่วนผสมส่งผลให้เม็ดแป้งมีขนาดใหญ่ขึ้น ซึ่งส่งผลแนวทางที่ดีขึ้น นอกจากนี้ อุณหภูมิส่วนผสมก่อนให้ความร้อนสูงขึ้นจาก 30°C เป็น 55 °C ซึ่งส่งผลที่ดีต่อการลดเวลาในขั้นตอนการให้ความร้อนถัดไป

ดังนั้นผลการทดลองในห้องปฏิบัติการเลือกปรับกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามรูปที่ 4.21 คือการสลับการผสมครั้งที่ 1 กับขั้นตอนการกวนแป้งและใส่น้ำร้อนอุณหภูมิ 80°C

#### 4.3.5 การทดสอบอุณหภูมิ และเวลาการให้ความร้อนที่เหมาะสม

อุณหภูมิ และเวลาการให้ความร้อนเป็นปัจจัยหลักต่อการกำหนดความสุกของแป้ง และการกำหนดการฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ดังนั้นการปรับเปลี่ยนอุณหภูมิสูงสุดและเวลาการให้ความร้อนในกระบวนการจำเป็นต้องพิจารณาสองสิ่งนี้เป็นอันดับแรก ผลอื่น ๆ ที่



ตามมาจากการปรับเปลี่ยนกระบวนการอีกคือ ค่าความเข้มของสี ค่าความหนืด และผลการทดสอบทางประสาทสัมผัส

ในด้านการฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ การปรับเปลี่ยนอุณหภูมิสูงสุดในการให้ความร้อน และกระบวนการจำเป็นต้องทำการทวนสอบปริมาณจุลินทรีย์ที่หลงเหลือจากกระบวนการว่าได้ค่าตามกำหนดก่อนจึงสามารถปรับเปลี่ยนได้ ทั้งนี้การทำการทวนสอบต้องเสียค่าใช้จ่ายในการทำสูงและใช้เวลานาน อีกทั้งจุดนี้เป็นจุดควบคุมวิกฤต (Critical control point) ด้วย ทางผู้ทำการทดลองจึงขอขำการปรับเปลี่ยนจุดนี้ไป

#### 4.3.6 การทดสอบการผสมครั้งที่ 3 ที่อุณหภูมิสูงกว่า 50 °C

สาเหตุของการกำหนดให้การผสมครั้งที่ 3 ที่ 50 °C เนื่องจากวัตถุดิบที่ใช้ผสมชั้นตอนนี้เป็นประเภท แอลกอฮอล์ หรือ กลิ่นรส (Flavor) ที่ใส่เพิ่มเข้ามาในผลิตภัณฑ์ ซึ่งผลิตภัณฑ์ดังกล่าวไม่ทนต่อความร้อนสูง ซึ่งส่งผลให้เกิดการระเหย สลาย หรือ กลิ่นรสเปลี่ยนแปลงจากที่ต้องการ

ดังนั้นการทดสอบนี้จึงเน้นไปที่การทดสอบทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์สุดท้าย เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิการผสมครั้งที่ 3 มาที่ 55 °C และ 60 °C

วัตถุประสงค์การทดสอบ: เพื่อทดสอบว่าผลิตภัณฑ์สุดท้ายจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิการผสมครั้งที่ 3 จาก 50 °C มาที่ 55 °C และ 60 °C ไม่มีความแตกต่างทางด้านประสาทสัมผัส (ลักษณะปรากฏ สี กลิ่นรส รสชาติ)

ขั้นตอนการทดลอง: อ้างอิงวิธีการทดสอบทางประสาทมาตรฐานแบบ Triangle test (ปราณี, 2547) โดยให้ผู้ทดสอบที่ผ่านการคัดเลือกมาแล้วเลือกตัวอย่างที่แตกต่าง 1 ตัวอย่างออกจากตัวอย่างทั้งหมด 3 ตัวอย่าง และเขียนคำตอบลงในเอกสารดังภาคผนวกรูปที่ ข-3

ปัจจัยนำเข้า: ผลิตภัณฑ์สุดท้ายจากการผสมครั้งที่ 3 มาที่อุณหภูมิ 50 °C 55 °C และ 60 °C

ปัจจัยตอบสนอง: ความถูกต้องของการเลือกตัวอย่างที่แตกต่างจากผู้ทดสอบ

ตัวอย่างที่ใช้ทดสอบ:

ให้ผู้ทดสอบเลือกตัวอย่างที่ต่าง 1 ตัวอย่างออกจาก 3 ตัวอย่าง โดยมี 2 ชุด

ชุดที่ 1 ตัวอย่างที่เหมือนกันคือ การผสมครั้งที่ 3 ที่อุณหภูมิ 50 °C

ตัวอย่างที่ต่างกันคือ การผสมครั้งที่ 3 ที่อุณหภูมิ 55 °C

ชนิดตัวอย่าง	(A)	(A)	(B)
หมายเลขสุ่ม	982	354	857

รูปที่ 4.26 ลักษณะการจัดวางตัวอย่างที่ใช้ในการทดสอบ Triangle test ในชุดที่ 1

ชุดที่ 2 ตัวอย่างที่เหมือนกันคือ การผสมครั้งที่ 3 ที่อุณหภูมิ 50 °C

ตัวอย่างที่ต่างกันคือ การผสมครั้งที่ 3 ที่อุณหภูมิ 60 °C

ชนิดตัวอย่าง	(B)	(A)	(A)
หมายเลขสุ่ม	513	721	369

รูปที่ 4.27 ลักษณะการจัดวางตัวอย่างที่ใช้ในการทดสอบ Triangle test ในชุดที่ 2

รูปแบบการทดสอบ: วิธีการทดสอบทางประสาทสัมผัสแบบสามเหลี่ยม (Triangle test)

โดยการทดสอบทางสถิติแบบ One-tail binomial test เมื่อโอกาสการตอบถูกต้อง  $p = 1/3$

ขั้นที่ 1 การตั้งสมมุติฐาน

สมมุติฐานหลัก (Null Hypothesis) :  $p=1/3$  ตัวอย่างไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ

สมมุติฐานรอง (Alternative Hypothesis):  $p>1/3$  ตัวอย่างไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ

ขั้นที่ 2 จำนวนผู้ทดสอบ: ผู้ชิมที่ผ่านการคัดเลือก 30 คน

ขั้นที่ 3 กำหนดระดับนัยสำคัญ ค่าระดับความเชื่อมั่นในการทดลอง = 95%

ขั้นที่ 4 ผลการทดลอง

ผลการทดสอบ ผลการทดสอบทางประสาทสัมผัสแบบสามเหลี่ยมของตัวอย่างที่มาจาก การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิการผสมครั้งที่ 3 ที่ต่างกันแสดงในตารางที่ 4.21

ตารางที่ 4.21 ผลการทดสอบทางประสาทสัมผัสแบบสามเหลี่ยม (Triangle test) ของตัวอย่างที่มาจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิการผสมครั้งที่ 3 ที่ต่างกัน

ตัวอย่างชุดที่	จำนวนคนที่ตอบถูก	จำนวนคนที่ตอบถูกอย่างน้อยที่สุดที่สามารถบอกได้ว่าตัวอย่างแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับความเชื่อมั่น 95%	ผลการทดสอบ
ชุดที่ 1	6	16	ไม่แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ
ชุดที่ 2	13	16	ไม่แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ

\*อ้างอิงจกตารางการวิเคราะห์ Binomial Distribution ของ Roessler และคณะ ในภาคผนวกตารางที่ ข-1

สรุปผล สามารถเปลี่ยนกระบวนการผสมครั้งที่ 3 จาก 50°C เป็น 60 °C ได้โดยไม่แตกต่างด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์สุดท้ายอย่างมีนัยสำคัญ

#### 4.3.7 การทดสอบการหยุดทำให้เย็นที่อุณหภูมิสูงกว่า 40°C

เหตุผลที่ต้องทำให้ผลิตภัณฑ์เย็นก่อนการบรรจุ เนื่องจากการบรรจุขณะที่ผลิตภัณฑ์ยังมีความร้อนสูงอยู่ (Hot filling) จะทำให้เกิดสุญญากาศภายในขวดหลังจากที่ไอน้ำเกิดการควบแน่นลงมาจากผลิตภัณฑ์เย็นตัวแล้ว การบรรจุแบบนี้จะนิยมใช้กับการบรรจุแบบปลอดเชื้อโดยใช้ความร้อน และใช้กับบรรจุภัณฑ์ประเภทรูปทรงแข็งตัวเช่นขวดแก้ว หรือขวดพลาสติกที่ออกแบบมาเฉพาะ ซึ่งจะไม่เหมาะกับการใช้ขวดพลาสติกที่ไม่คงตัว

จากการตรวจสอบจากบริษัทผู้ขายพบว่า ขวดบรรจุสามารถทนระดับความร้อนได้สูงสุดที่ 50-55 °C หากอุณหภูมิสูงกว่านี้จะทำให้ขวดบรรจุเกิดการบิดรูปได้หลังขั้นตอนการบรรจุ ดังนั้นตัวผลิตภัณฑ์สุดท้ายก่อนบรรจุควรมีอุณหภูมิต่ำกว่า 50 °C ซึ่งทางผู้ทำการทดลองกำหนดให้เท่ากับ 45°C โดยกำหนดให้ใช้อุณหภูมิแทนการกำหนดเวลาเหมือนเดิม

#### 4.3.8 การทดสอบการวิเคราะห์ค่าเกลือ แบบปัจจุบัน (แบบวิเคราะห์โดยพนักงาน) เปรียบเทียบกับการวิเคราะห์โดยเครื่องไตเตรตอัตโนมัติ (Autotitrator) (เครื่องวัดเกลือ Autotitrator จากห้องปฏิบัติการของแผนกวิจัยและพัฒนา เปรียบเทียบกับค่าที่ได้จากการวิเคราะห์ด้วยคนจากแผนควบคุมคุณภาพ)



วัตถุประสงค์: ต้องการเปรียบเทียบการทดสอบการวิเคราะห์ค่าเกลือ แบบปัจจุบันกับวิเคราะห์โดยใช้เครื่อง Autotitrator มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญหรือไม่

รูปแบบการทดสอบ: การทดสอบสมมติฐานแบบ Pair T-Test เนื่องจากต้องการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยจากวิธีทั้งสองแบบเป็นคู่ และผลการทดลองที่ได้ในแต่ละคู่มีความเกี่ยวเนื่องกัน

#### ขั้นที่ 1 การตั้งสมมติฐาน

สมมติฐานหลัก (Null Hypothesis) : ค่าเกลือที่ได้จากการวิเคราะห์แบบใช้วิธีแบบปัจจุบันกับวิเคราะห์โดยใช้เครื่อง Autotitrator ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ

สมมติฐานรอง (Alternative Hypothesis): ค่าเกลือที่ได้จากการวิเคราะห์แบบใช้วิธีแบบปัจจุบันกับวิเคราะห์โดยใช้เครื่อง Autotitrator มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ

#### ขั้นที่ 2 ขั้นตอนและจำนวนตัวอย่างในการทดลอง

เก็บค่าต่อเนื่องจากการผลิตจริง 10 หม้อผสมมาวัดค่าเกลือทั้ง 2 แบบ เพื่อนำมาวิเคราะห์ขนาดตัวอย่างที่เหมาะสมและวิเคราะห์ความแปรปรวน

#### ขั้นที่ 3 กำหนดระดับนัยสำคัญ

ระดับความเชื่อมั่นในการทดลอง = 95%

ขั้นที่ 4 ผลการทดลอง ผลการทดสอบการวิเคราะห์เกลือด้วยวิธีปัจจุบันด้วยพนักงานเทียบกับวิธีไตเตรตด้วยเครื่องโดยการเก็บข้อมูลจาก 10 รอบการผลิตจริงเป็นไปตามตารางที่

4.22

ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางที่ 4.22 ผลการทดสอบการวิเคราะห์เกลือด้วยวิธีปัจจุบันด้วยพนักงานเทียบกับวิธีไตเตรตด้วยเครื่อง

รอบการผสมที่	%เกลือ (NaCl) (w/w)	
	วิเคราะห์แบบปัจจุบัน (ไตเตรตด้วยพนักงาน)	วิเคราะห์แบบใหม่ (ไตเตรตด้วยเครื่อง)
1	7.26	7.23
2	7.12	7.16
3	7.29	7.28
4	7.26	7.25
5	7.10	7.18
6	7.25	7.22
7	7.21	7.18
8	7.28	7.26
9	7.13	7.16
10	7.28	7.23
ค่าเฉลี่ย	7.218	7.22
SD	0.074	0.043

#### ขั้นที่ 5 วิเคราะห์ผลการทดลอง

##### 1. ตรวจสอบจำนวนตัวอย่าง (Sample size)

จากตารางที่ 4.22 ความผันแปรรวมจากผลที่เก็บมา 10 รอบการผสมเท่ากับ 0.058

ส่วนต่างที่ต้องการตรวจพบได้เท่ากับ 0.1 เนื่องจาก %เกลือที่กำหนดในข้อกำหนดผลิตภัณฑ์สุดท้ายสำหรับส่งลูกค้า (External specification) ใช้ทศนิยม 1 ตำแหน่ง

อำนาจการทดสอบ (Power of test) ที่ต้องการคือ 90%

เมื่อใช้การคำนวณ Power and sample size เพื่อหาจำนวนตัวอย่างที่เหมาะสมโดย

โปรแกรม MINITAB ตามภาคผนวก ค จะได้จำนวนตัวอย่างที่ต้องใช้ในการวิเคราะห์การ

ทดสอบ Pair T-test อย่างน้อย 9 ตัวอย่างต่อกลุ่มเพื่อให้ได้ส่วนต่างที่ต้องการตรวจพบ

ตามต้องการและได้อำนาจการทดสอบมากกว่า 90% ดังผลต่อไปนี้

## Power and Sample Size

### 2-Sample t Test

Testing mean 1 = mean 2 (versus not =)  
 Calculating power for mean 1 = mean 2 + difference  
 Alpha = 0.05 Assumed standard deviation = 0.058

Difference	Sample Size	Target Power	Actual Power
0.1	9	0.9	0.929283

The sample size is for each group.

เนื่องจากผู้วิจัยได้ทำการเก็บผลมาแล้ว 10 ครั้งซึ่งมากกว่าขนาดตัวอย่าง (Sample size) ที่คำนวณได้ แสดงว่า จำนวนการทดลองเพียงพอแล้วไม่ต้องทดสอบเพิ่ม

## 2. วิเคราะห์ทางสถิติ Paired T-test ด้วยโปรแกรม MINITAB

### Paired T-Test and CI: Existing, New

Paired T for Existing - New

	N	Mean	StDev	SE Mean
Existing	10	7.2180	0.0736	0.0233
New	10	7.2150	0.0428	0.0135
Difference	10	0.0030	0.0403	0.0127

95% CI for mean difference: (-0.0258, 0.0318)

T-Test of mean difference = 0 (vs not = 0): T-Value = 0.24 P-Value = 0.819

จากผลการทดสอบค่า P-value มากกว่า 0.05 แสดงว่า ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ ระหว่างการวิเคราะห์แบบเก่าซึ่งเป็นการวิเคราะห์โดยใช้พนักงาน

ขั้นที่ 6 สรุปผล สามารถเปลี่ยนวิธีวิเคราะห์ จากการวิเคราะห์โดยใช้คน เป็นการวิเคราะห์โดยใช้เครื่องได้โดยไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ

### 4.3.9 การทดสอบวิธีการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์หลังจากใช้ผลิตภัณฑ์สะท้อนสายบรรจุ ระหว่างการวัดค่าเกลือ (วิธีการเก่า) เปรียบเทียบกับ การวัดปริมาณของแข็งที่ละลายในน้ำด้วยเครื่องวัด Brix (วิธีการใหม่)

เนื่องจากท่อบรรจุและถังบรรจุ จำเป็นต้องถูกล้างท่อด้วยน้ำร้อนหลังจากการประกอบเสร็จ เพื่อเป็นการฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ต่างๆก่อนการบรรจุ ทั้งนี้หลังจากการล้างท่ออาจมีปริมาณน้ำและไอน้ำหลงเหลือในท่อซึ่งจะไปปนในผลิตภัณฑ์ช่วงแรกได้ ดังนั้นในการบรรจุช่วงแรกจึงจำเป็นต้องใช้ผลิตภัณฑ์ล้างท่อการเริ่มบรรจุจริง ในปัจจุบันใช้การวิเคราะห์ค่าเกลือเพื่อทวนสอบว่าไม่มีน้ำหลงเหลือก่อนการบรรจุจริง

**วัตถุประสงค์:** ผู้วิจัยต้องการทดสอบว่าการใช้วิธีวิเคราะห์โดยการวัดปริมาณของแข็งที่ละลายในน้ำสามารถบ่งบอกปริมาณน้ำที่หลงเหลือได้แม่นยำเท่าวิธีวัดเกลือหรือไม่



รูปแบบการทดสอบ: การทดสอบสหสัมพันธ์ (Correlation)

ขั้นตอนการทดสอบ: นำซอสตัวอย่างมาเติมน้ำ Reverse osmosis (น้ำประปาที่เดือดทิ้งให้ล้างสายการบรรจุ) ตามปัจจัยนำเข้า และวิเคราะห์ต่างๆตามปัจจัยตอบสนอง

ปัจจัยตอบสนอง:

1. ค่าปริมาณความชื้น (% Moisture)
2. ค่าเกลือ (%NaCl)
3. ค่าปริมาณของแข็งที่ละลายในน้ำ (Brix)

ทั้งนี้ยึดค่าปริมาณความชื้นซึ่งเป็นการวัดค่าปริมาณน้ำในตัวอย่างโดยตรงเป็นค่าที่ถูกต้อง

ปัจจัยนำเข้า: ปริมาณน้ำที่เติมเข้าไปในซอส

ระดับปัจจัยนำเข้า แสดงในตารางที่ 4.23


ตารางที่ 4.23 ระดับปัจจัยนำเข้าของปริมาณน้ำที่เติมเข้าไปในซอส

ตัวอย่างที่	1	2	3	4	5	6	7	8
ปริมาณน้ำที่เติม	0.0%	0.1%	0.3%	0.5%	1.0%	1.5%	2.0%	2.5%


ผลการทดสอบ ผลของค่า%ความชื้น %เกลือ %ของแข็ง เมื่อเติมน้ำตามปัจจัยนำเข้า แสดงดังตารางที่ 4.24 และรูปที่ 4.28 – 4.30

ตารางที่ 4.24 ผลของค่า %ความชื้น %เกลือ %ของแข็ง เมื่อเติมน้ำตามปัจจัยนำเข้า


%น้ำที่เติม	%ความชื้น			%เกลือ			%ของแข็ง (Brix)		
	1	2	Avg	1	2	Avg	1	2	Avg
0.0	0.479	0.479	0.479	7.175	7.156	7.166	55.8	55.8	55.80
0.1	0.478	0.479	0.479	7.131	7.180	7.155	55.6	56.0	55.80
0.3	0.480	0.482	0.481	7.098	7.121	7.109	55.7	56.6	56.15
0.5	0.483	0.483	0.483	7.112	7.104	7.108	56.1	56.6	56.35
1.0	0.484	0.484	0.484	7.091	7.084	7.088	57.1	56.7	56.90
1.5	0.488	0.486	0.487	7.060	7.058	7.059	55.1	55.7	55.40
2.0	0.493	0.489	0.491	6.954	6.991	6.973	54.7	54.8	54.75
2.5	0.492	0.496	0.494	6.982	6.925	6.953	54.4	55.6	55.00



รูปที่ 4.28 กราฟความสัมพันธ์ระหว่าง %ความชื้นในผลิตภัณฑ์ต่อปริมาณน้ำที่เติม



รูปที่ 4.29 กราฟความสัมพันธ์ระหว่าง %เกลือในผลิตภัณฑ์ต่อปริมาณน้ำที่เติม



รูปที่ 4.30 กราฟความสัมพันธ์ระหว่าง %ของแข็งในผลิตภัณฑ์ต่อปริมาณน้ำที่เติม

จากผลการทดสอบพบว่า ปริมาณน้ำที่เติมในผลิตภัณฑ์มีความสัมพันธ์ กับค่าความชื้นในผลิตภัณฑ์ และค่าเกลือในผลิตภัณฑ์ เนื่องจากค่า  $R^2 > 0.8$  แต่ปริมาณน้ำที่เติมในผลิตภัณฑ์ในปริมาณน้อยไม่มีความสัมพันธ์กับ %ของแข็งที่ละลายในน้ำในผลิตภัณฑ์เมื่อวัดด้วยเครื่องวัด Brix

#### สรุปผลการทดสอบ

จากการทดสอบพบว่า การวัดค่าเกลือสามารถบอกแนวโน้มของน้ำที่ปนอยู่ในผลิตภัณฑ์ได้ แต่ความสามารถในการตรวจจับน้ำที่ปนอยู่ในผลิตภัณฑ์น้อยกว่าการวัดปริมาณความชื้น แต่การวัดค่าของแข็งทั้งหมดที่ละลายในน้ำ ไม่สามารถบอกความแตกต่างของน้ำที่ปนอยู่ในผลิตภัณฑ์ได้อย่างชัดเจน ดังนั้น จึงไม่สามารถเปลี่ยนวิธีการวิเคราะห์เป็นการวัดค่าของแข็งที่ละลายในน้ำได้

#### 4.3.10 การทดสอบการปริมาณซอสที่เหมาะสมที่ใช้สำหรับล้างท่อก่อนบรรจุจริง

เนื่องจากในปัจจุบันทางโรงงานยังไม่มีกำหนดปริมาณที่ทิ้งอย่างแน่นอนทำให้เกิดการเสียทั้งปริมาณผลิตภัณฑ์ และเสียทั้งเวลาที่ต้องนำตัวอย่างไปวิเคราะห์ ดังนั้นจึงได้ทำการทดสอบเพื่อหาปริมาณที่เหมาะสมในการกำหนดปริมาณการทิ้งเพื่อประหยัดเวลาและลดของเสียในขั้นตอนนี้

จุดประสงค์: เพื่อการกำหนดปริมาณที่แน่นอนในการทิ้งผลิตภัณฑ์ก่อนบรรจุจริง

ขั้นตอนการทดสอบ: สุ่มตัวอย่างจากท่อบรรจุจากการผลิตจริง ทุกๆ 1 Kg วัดค่าตามปัจจัยตอบสนอง

ปัจจัยตอบสนอง:

1. ค่าปริมาณความชื้น (% Moisture)
2. ค่าเกลือ (%NaCl)

ปัจจัยนำเข้า: ตัวอย่างที่สุ่มมาจากการผลิตทุกๆ 1 kg ตั้งแต่เริ่มต้นถึง 10 kg


ผลการทดสอบ ผลของค่า % ความชื้น % เกลือ จากตัวอย่างที่ถูกทิ้งออกมาจากท่อ ซึ่งแสดงใน ตารางที่ 4.25 และรูปที่ 4.31-4.32

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย




ตารางที่ 4.25 ผลของค่า %ความชื้น %เกลือจากตัวอย่างที่ถูกทิ้งออกมาจากท่อ

ปริมาณ ทิ้ง (kg)	%ความชื้น			%เกลือ		
	1	2	Avg	1	2	Avg
1	0.612	0.609	0.611	5.787	5.845	5.816
2	0.524	0.510	0.517	6.215	6.246	6.231
3	0.493	0.487	0.490	6.985	6.971	6.978
4	0.480	0.478	0.479	7.142	7.156	7.149
5	0.482	0.476	0.479	7.151	7.178	7.165
6	0.479	0.478	0.479	7.173	7.159	7.166
7	0.482	0.483	0.483	7.164	7.166	7.165
8	0.478	0.480	0.479	7.159	7.175	7.167
9	0.476	0.482	0.479	7.171	7.163	7.167
10	0.483	0.478	0.481	7.167	7.156	7.162



รูปที่ 4.31 %ความชื้นในผลิตภัณฑ์ต่อปริมาณผลิตภัณฑ์ที่ถูกทิ้ง



รูปที่ 4.32 %เกลือในผลิตภัณฑ์ต่อปริมาณผลิตภัณฑ์ที่หึ่ง

จากผลการทดลองพบว่าหลังจากใช้ผลิตภัณฑ์ในการกำจัดน้ำที่หลงเหลืออยู่ภายในท่อ พบว่าหลังจากที่ผลิตภัณฑ์ถูกหึ่งไป 5 kg ขึ้นไปมีค่าความชื้นและปริมาณเกลือที่อยู่ในผลิตภัณฑ์คงที่ ซึ่งแสดงว่าไม่มีน้ำจากกระบวนการล้างหลงเหลืออยู่แล้ว ดังนั้นปริมาณ

#### สรุปผลการทดสอบ

ปริมาณที่เหมาะสมในการหึ่งผลิตภัณฑ์ในการไล่ท่อบรรจุควรเท่ากับ 5 kg

#### 4.3.11 การทดสอบการใส่สารยับยั้งการเกิดฟองและทดสอบปริมาณที่เหมาะสม

วัตถุประสงค์: เพื่อลดความคลาดเคลื่อนของเวลาบรรจุของสลงขวดอันเกิดจากฟองที่เกิดขึ้นในผลิตภัณฑ์ ซึ่งทำให้พนักงานต้องหยุดสายการผลิตเป็นระยะๆเพื่อเติมของในถึงปริมาณที่กำหนด

ปัจจัยนำเข้า: ตัวอย่างที่ผสมสารยับยั้งการเกิดฟอง 0.0, 2.0, 4.0, 6.0 ppm ชื่อทางเคมีของสารยับยั้งการเกิดฟองคือ Silicone oil (dimethylpolysiloxane)

ค่าทางกฎหมายที่กำหนด (อ้างอิงจาก USFDA

<http://www.codexalimentarius.net/gsfaonline/additives/index.html>): ซึ่งกำหนด

ปริมาณการใส่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 ppm

ปัจจัยตอบสนอง: ความสูงของฟองที่เกิดจากการทดลองบรรจุภายในห้องปฏิบัติการ


จำนวนซ้ำ: ทำการทดลอง 3 ซ้ำ วัดความสูงของฟองหลังการบรรจุทันทีตัวอย่างละ 3 จุด รอบขวดบรรจุ

ผลการทดลอง ความสูงของฟองหลังการบรรจุทันทีในห้องปฏิบัติการแสดงในตารางที่

4.26 และรูปที่ 4.33

ตารางที่ 4.26 แสดงความสูงของฟองที่เกิดจากการทดลองบรรจุภายในห้องปฏิบัติการ

ตัวอย่างที่	วัดครั้งที่	ปริมาณสารยับยั้งการเกิดฟอง			
		0.0 ppm	2.0 ppm	4.0 ppm	6.0 ppm
1	1	3.40	1.90	1.75	0.00
	2	3.35	2.00	1.70	0.45
	3	3.30	2.10	1.65	0.10
	ค่าเฉลี่ย	3.35	2.00	1.70	0.18
2	1	3.10	2.45	1.55	0.05
	2	3.15	2.65	1.70	0.55
	3	3.00	2.30	1.65	0.00
	ค่าเฉลี่ย	3.08	2.47	1.63	0.20
3	1	3.50	2.00	1.85	0.10
	2	3.55	2.10	1.80	0.30
	3	3.50	2.10	1.85	0.00
	ค่าเฉลี่ย	3.52	2.07	1.83	0.13



รูปที่ 4.33 ภาพความสูงของฟองที่เกิดจากการทดลองบรรจุภายในห้องปฏิบัติการเรียงลำดับปริมาณสารยับยั้งการเกิดฟองซ้ายไปขวาที่ 0.0 ppm, 2.0 ppm, 4.0 ppm และ 6.0 ppm

#### สรุปผลการทดสอบ

เลือกการใส่สารยับยั้งการเกิดฟอง Silicone oil ที่ 6 ppm เนื่องจากสามารถยับยั้งการเกิดฟองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จากผลการทดสอบในห้องปฏิบัติการทั้งหมดนำมาสรุปตามตารางที่ 4.27



ตารางที่ 4.27 สรุปผลการทดสอบแนวทางการปรับปรุงในห้องปฏิบัติการ

ลำดับที่	ขั้นตอน	แนวทางการแก้ไขโดยหลัก 5W1H และ ECRS	การทดสอบด้านคุณภาพที่จำเป็นต้องทำก่อนปรับปรุงกระบวนการ	ผลการทดสอบ
1	การฆ่าเชื้อหม้อผสมชอส	ใช้น้ำร้อนอุณหภูมิสูงให้การล้าง	ทดสอบการอยู่รอดของเชื้อจุลินทรีย์ที่อุณหภูมิต่างๆ	สามารถทำได้โดยใช้น้ำร้อนอุณหภูมิ 80°C ฉีดล้างผ่าน spray ball 1/4 ดังและค้างไว้ 5 นาที
2	การกวนแป้ง	1. นำแป้งแช่น้ำแยกทิ้งไว้ก่อนตั้งแต่ก่อนการผสมครั้งที่ 1 และเทน้ำแป้งที่แช่แล้วลงในขั้นตอนการผสมครั้งที่ 1 2. สลับขั้นตอนกับการผสมครั้งที่ 1	ทดสอบการบวมของเม็ดแป้งต่อเวลา ความหนืดสุดท้ายของผลิตภัณฑ์ และทดสอบทางประสาทสัมผัส	สามารถสลับขั้นตอนกับการผสมครั้งที่ 1 โดยการใส่ชอสก่อน ตามด้วยแป้งและใส่ส่วนผสมอื่นๆในขั้นตอนผสมที่ 1 ตามลงไป
3	การให้ความร้อน ถึง 85 °C	ในกระบวนการสามารถใช้น้ำร้อนแทนอุณหภูมิปกติได้หรือไม่	ทดสอบ การละลาย และทดสอบทางประสาทสัมผัส	สามารถใช้น้ำร้อนแทนน้ำปกติได้เมื่อเสร็จขั้นตอนการกวนแป้งแล้ว
4	การให้ความร้อน ถึง 85 °C	ในกระบวนการให้ความร้อนสามารถใช้อุณหภูมิต่ำกว่านี้ได้หรือไม่	ทดสอบ ทางกายภาพทางประสาทสัมผัส เคมี และ จุลชีววิทยา	ยังไม่สามารถทำได้เนื่องจากต้องทวนสอบเรื่องเชื้อจุลินทรีย์
5	การรักษาอุณหภูมิชอส 85°C เป็นเวลา 10 นาที	ช่วงเวลารักษาอุณหภูมิสามารถใช้เวลาน้อยกว่านี้ได้หรือไม่	ทดสอบ ทางกายภาพทางประสาทสัมผัส เคมี และ จุลชีววิทยา	ยังไม่สามารถทำได้เนื่องจากต้องทวนสอบเรื่องเชื้อจุลินทรีย์
6	การทำให้ชอสเย็นถึง 50 °C	ใช้น้ำเย็นเป็นน้ำหล่อเย็นแทนน้ำอุณหภูมิปกติ	ทดสอบอุณหภูมิที่เหมาะสมให้การเปิดน้ำเย็นเข้ามาหล่อเย็น	จากกระบวนการในห้องปฏิบัติการสามารถใช้น้ำหล่อเย็นได้ตั้งแต่เริ่มขั้นตอน (85°C) แต่ในกระบวนการผลิตจริงทางโรงงานของเริ่มที่ 75°C เพื่อป้องกันการการยุบตัวของหม้อผสม

ตารางที่ 4.27 (ต่อ) สรุปผลการทดสอบแนวทางการปรับปรุงในห้องปฏิบัติการ

ลำดับที่	ขั้นตอน	แนวทางการแก้ไขโดยหลัก 5W1H และ ECRS	การทดสอบด้านคุณภาพที่จำเป็นต้องทำก่อนปรับปรุงกระบวนการ	ผลการทดสอบ
7	การทำให้ซอสเย็นถึง 50 °C	ในกระบวนการสามารถหยุดทำให้เย็นที่อุณหภูมิสูงกว่านี้ได้หรือไม่	ทดสอบทางประสาทสัมผัส (ความคงอยู่ของกลิ่นรสที่ระเหยที่อุณหภูมิสูงง่าย)	สามารถเริ่มผสมครั้งที่ 3 ได้ที่ 60°C
8	การทำให้ซอสเย็นถึง 40 °C	ในกระบวนการสามารถหยุดทำให้เย็นที่อุณหภูมิสูงกว่านี้ได้หรือไม่	ทดสอบ ทางกายภาพทางประสาทสัมผัส เคมี และอุณหภูมิที่ควบคุมบรรจุได้	สามารถหยุดการให้ความเย็นได้ที่ 45°C
9	การทำให้ซอสเย็นถึง 40 °C	ใช้การกำหนดเวลาแทนอุณหภูมิ	ทดสอบ ทางกายภาพทางประสาทสัมผัส เคมี และอุณหภูมิที่ควบคุมบรรจุได้	ต้องกำหนดเป็นอุณหภูมิเท่ากับ 45°C เนื่องจากข้อจำกัดด้านการทนความร้อนของขวด
10	วิเคราะห์ค่าเคมีและค่าทางประสาทสัมผัส	ปรับปรุงเครื่องมือวิเคราะห์ให้ทำงานเร็วขึ้น	ทดสอบความแตกต่างระหว่างการวิเคราะห์แบบเก่าและแบบใหม่	วิธีการวัดโดยใช้คนไม่แตกต่างจากการใช้เครื่อง
11	การใช้ซอสไล่ท่อบรรจุเพื่อไม่ให้เหลือน้ำตกค้างภายใน และตรวจสอบความเที่ยงตรงน้ำหนักการก่อนการบรรจุ	กำหนดปริมาณแน่นอนในการทดสอบ เพื่อให้ปริมาณของเสียเกิดน้อยที่สุด	ทดสอบปริมาณน้ำที่หลงเหลือในซอส	ปริมาณเหมาะสมที่จะใช้ผลิตภัณฑ์ล้างท่อบรรจุคือ 5kg
12	วิเคราะห์ค่าเกลือ	เปลี่ยนหัวข้อการวิเคราะห์จากเกลือเป็น ปริมาณของแข็งแทน ซึ่งใช้เวลาเร็วกว่าและเครื่องมือเคลื่อนย้ายสะดวกกว่า	ทดสอบความแตกต่างระหว่างการวิเคราะห์แบบเก่าและแบบใหม่	ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นการวิเคราะห์แบบการใช้ของแข็ง

ตารางที่ 4.27 (ต่อ) สรุปผลการทดสอบแนวทางการปรับปรุงในห้องปฏิบัติการ

ลำดับที่	ขั้นตอน	แนวทางการแก้ไขโดยหลัก 5W1H และ ECRS	การทดสอบด้านคุณภาพที่จำเป็นต้องทำก่อนปรับปรุงกระบวนการ	ผลการทดสอบ
13	การเกิดฟองในขั้นตอนการบรรจุที่ส่งผลให้เกิดความคลาดเคลื่อนของเวลาบรรจุ	การเพิ่มสารกำจัดฟอง	ตรวจสอบกฎหมายอาหาร ทดสอบทางประสาทสัมผัส และทดสอบการบรรจุ	ควรใช้สารกำจัดฟองที่ 6 ppm

ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



#### 4.4 การออกแบบระบบควบคุมการทำงานเพื่อลดความคลาดเคลื่อนของเวลาทำงาน

จากการพิจารณาถึงสาเหตุของความคลาดเคลื่อนของเวลาในการผลิตและแนวทางการแก้ไขที่กล่าวไปในหัวข้อที่ 4.2 ระบบการควบคุมการทำงานเป็นหนึ่งในแนวทางที่จะช่วยลดปัญหานี้ได้ ดังนั้นทางผู้วิจัยจึงได้ระดมสมองร่วมกับทางโรงงาน และสอบถามความคิดเห็นของพนักงานในสายการผลิต เพื่อหาระบบที่เหมาะสมที่จะควบคุมการทำงานของพนักงานได้ โดยจากการสำรวจความคิดเห็นนั้นได้ข้อกำหนดหลักของระบบควบคุมการทำงานจากทางโรงงานมาดังนี้

1. ต้องเป็นระบบที่ใช้งานได้ง่าย เพราะคนใช้งานหลักคือพนักงานระดับปฏิบัติการในสายการผลิต
2. ต้องเป็นระบบที่ไม่เพิ่มภาระงานในคนในสายการผลิต
3. ต้องไม่เป็นการลงทุนสูง
4. ทุกคนสามารถเข้าถึงได้โดยง่ายเพื่อร่วมกันควบคุมการทำงาน

นอกจากนี้ข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการควบคุมการทำงานได้แก่

1. แผนการผลิตประจำวันพร้อมเวลาเริ่มต้นและจบที่แน่นอนตามเวลามาตรฐาน
2. ลำดับขั้นตอนย่อยในการผลิตของแต่ละชนิดพร้อมเวลามาตรฐานที่กำหนดไว้
3. ช่องสำหรับบันทึกเวลาที่เกิดขึ้นจริง
4. ความเชื่อมโยงกับห้องผลิตอื่นๆ


จากข้อมูลเหล่านี้ ทางผู้วิจัยและทางโรงงานมีแนวคิดจัดทำเป็นกระดานสำหรับควบคุมการผลิตในรูปแบบการควบคุมโดยการมองเห็น (Visual control) ตามตัวอย่างตารางที่ 4.28

ตารางที่ 4.28 ตัวอย่างแนวคิดกระดานควบคุมการปฏิบัติงานโดยการมองเห็น

วันที่ .....	กิจกรรม	7:00 น.	8:00 น.	9:00 น.	10:00 น.	11:00 น.
<b>งานห้องผสม</b>	1.....เวลา.....	แผน				
		ปฏิบัติ				
	2.....เวลา.....	แผน				
		ปฏิบัติ				
	3.....เวลา.....	แผน				
		ปฏิบัติ				
	4.....เวลา.....	แผน				
		ปฏิบัติ				
	5.....เวลา.....	แผน				
		ปฏิบัติ				
	6.....เวลา.....	แผน				
		ปฏิบัติ				
<b>งานห้องบรรจุ</b>	1.....เวลา.....	แผน				
		ปฏิบัติ				
	2.....เวลา.....	แผน				
		ปฏิบัติ				
	3.....เวลา.....	แผน				
		ปฏิบัติ				
	4.....เวลา.....	แผน				
		ปฏิบัติ				
	5.....เวลา.....	แผน				
		ปฏิบัติ				
	6.....เวลา.....	แผน				
		ปฏิบัติ				

แนวทางการใช้กระดานการควบคุมการทำงานในตารางที่ 4.28 เริ่มจาก ในเริ่มต้นของวัน หัวหน้างานจะมาเขียนงานที่ต้องทำทั้งหมดในวันนี้ในช่องซ้ายมือสุดพร้อมทั้งเขียนช่วงเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดตามเวลามาตรฐานที่กำหนดไว้ในแต่ละผลิตภัณฑ์ ต่อมา ช่องกลางจะเขียนลำดับกิจกรรมในแต่ละรอบการผลิต เรียงตามลำดับลงมา ส่วนในช่องขวามือสุดจะเขียนกำหนดช่วงเวลาที่แปดแผนในแต่ละกิจกรรมโดยการใช้ X สีแดง เพื่อให้พนักงานทุกคนทราบลำดับงานตัวเอง และเป็น การควบคุมเวลาร่วมกัน และเมื่อพนักงานทำเสร็จแต่ละขั้นตอนก็ให้มาลง X สีน้ำเงินในช่วงเวลาที่ ได้ปฏิบัติจริงในช่องปฏิบัติ โดยกระดานนี้จะถูกติดไว้ทั้งห้องผสมซอส และห้องบรรจุ

หลังจากการออกแบบรูปแบบเครื่องมือที่ช่วยควบคุมการปฏิบัติงาน ผู้วิจัยร่วมกับทาง โรงงานสร้างเครื่องมือนี้ขึ้นมาและทดสอบให้หัวหน้างานลงข้อมูลตามที่กำหนด โดยดูจากแผน การผลิตและมาตรฐานการปฏิบัติงาน ได้ผลออกมาดังรูปที่ 4.34



รูปที่ 4.34 ตัวอย่างกระดานควบคุมการทำงานหลังจากบันทึกแผนการผลิต

หลังจากนั้นได้อบรมและทดสอบให้พนักงานในห้องผสมซอสลงเวลาจริงโดยใช้ X สีน้ำเงิน เมื่อทำกิจกรรมนั้นๆเสร็จตามที่ได้กำหนดในแผน ซึ่งได้ผลออกมาตามรูปที่ 4.35



รูปที่ 4.35 ตัวอย่างกระดานควบคุมการทำงานหลังบันทึกเวลาทำงานจริง

จากการสอบถามผลการทดลองใช้กับพนักงานพบว่า พนักงานสามารถทำตามแผนการผลิตได้โดยง่าย อีกทั้งพนักงานสามารถทราบว่าจะต้องทำอะไร เกิดการเตือนกันเองโดยที่หัวหน้างานไม่ต้องเข้ามาควบคุม และพนักงานไม่จำเป็นต้องหาแผนการผลิตมาเปิดดูทำให้สามารถลดการลืมนได้ ดังนั้นกระดานควบคุมการผลิตนี้จะถูกติดตั้งเพื่อใช้จริงในโรงงานหลังจากการเริ่มผลิตตามมาตรฐานใหม่

ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



## บทที่ 5

### การประเมินผลทางเลือกและผลการปรับปรุง

#### 5.1 การประเมินผลทางเลือกและผลการปรับปรุงจากฝ่ายโรงงาน

จากผลการทดสอบกระบวนการในระดับห้องปฏิบัติการที่สามารถปรับปรุงได้จากที่กล่าวไว้ในบทที่ 4 ทางผู้วิจัยได้นำเสนอผลการทดสอบในระดับห้องปฏิบัติการต่อโรงงาน เพื่อทำการพิจารณาปรับปรุง ทั้งในด้านการลดเวลามาตรฐานในการผลิต และลดความคลาดเคลื่อนของเวลาทำงาน

ทางโรงงานได้การพิจารณาเห็นควรให้รีบเร่งติดตั้งเครื่องจักรในบางส่วน และมีในบางส่วนที่มีการลงทุนสูงจะพิจารณาติดตั้งในภายหลังในงบประมาณหน้า ดังผลการพิจารณาปรับปรุงกระบวนการผลิตจากโรงงานในหัวข้อการลดเวลามาตรฐานในการผลิตตามตารางที่ 5.1

ตารางที่ 5.1 ผลการพิจารณาปรับปรุงกระบวนการผลิตจากโรงงานในหัวข้อการลดเวลามาตรฐานในการผลิต


ขั้นตอน	แนวทางการแก้ไขโดยหลัก 5W1H และ ECRS	ข้อจำกัดที่ต้องมี	ผลการพิจารณาปรับปรุงจาก โรงงานพร้อมเหตุผล
ฆ่าเชื้อหม้อผสม ซอส	ใช้น้ำร้อนอุณหภูมิสูงให้การ ล้าง	ต้องติดตั้งหม้อต้ม น้ำร้อน	ติดตั้งหม้อต้มน้ำร้อนแล้วตามรูปที่ 5.1 พร้อม หัวกระจายน้ำเพิ่มเติม เนื่องจากสามารถใช้ได้กับหลายจุด
เคลื่อนย้ายวัตถุ ดิบ	จัดผังโรงงานให้บริเวณเก็บ วัตถุดิบอยู่บริเวณห้องผสม ซอส หรือจัดเส้นทางรถขน ย้ายสะดวก	จัดผังโรงงานใหม่	มีการพิจารณาการจัดผังในงบการ เงินปีหน้า
ตรวจสอบน้ำ หนักและจำนวน วัตถุดิบ	1. ให้พนักงานที่ว่างทำแทน หัวหน้างาน 2. ใช้เครื่องชั่งที่พิมพ์น้ำหนัก ได้ เพื่อยืนยันน้ำหนักวัตถุดิบ ที่แท้จริง	ซื้อเครื่องชั่งใหม่ที่ สามารถพิมพ์ค่า ออกมาได้	1. อนุมัติให้พนักงานที่ว่างทำแทน หัวหน้างาน 2. พิจารณาให้ใช้เครื่องพิมพ์แทน การตรวจสอบโดยคนในปีหน้าหาก ข้อแรกไม่ได้ผล

ตารางที่ 5.1 (ต่อ) ผลการพิจารณาปรับปรุงกระบวนการผลิตจากโรงงานในหัวข้อการลดเวลา  
มาตรฐานในการผลิต

ขั้นตอน	แนวทางการแก้ไขโดยหลัก 5W1H และ ECRS	ข้อจำกัดที่ต้องมี	ผลการพิจารณาปรับปรุงจากโรงงานพร้อมเหตุผล
ผสมครั้งที่ 1,2,3	1. ติดตั้งที่แขวนเครื่องมือไว้ใกล้บริเวณทำงานให้หยิบใช้สะดวก 2. ออกแบบเครื่องมือที่ง่ายต่อการใช้งาน	-	ติดตั้งเครื่องมือแขวนและอุปกรณ์ต่างๆ ใกล้จุดทำงานเพิ่มเติมแล้วและออกแบบเครื่องมือให้ง่ายต่อการใช้งานตามรูปที่ 5.5 และ 5.6
ให้ความร้อนถึง 85 °C	ใช้น้ำร้อนแทนอุณหภูมิปกติ	พิจารณาการติดตั้งหม้อต้มน้ำร้อน	ติดตั้งหม้อต้มน้ำร้อนแล้ว เนื่องจากสามารถใช้ได้กับหลายจุดตามรูปที่ 5.1 และ 5.3
ทำให้เย็นถึง 50 °C	ใช้น้ำเย็นเป็นน้ำหล่อเย็นอุณหภูมิต่ำแทนน้ำอุณหภูมิปกติ	พิจารณาการติดตั้งเครื่องทำน้ำเย็น	ติดตั้งหอหล่อเย็นเพื่อวนน้ำกลับไปทำความเย็น เนื่องจากสามารถประหยัดน้ำได้กว่ามากตามรูปที่ 5.2
ส่งตัวอย่างวิเคราะห์ที่ห้องปฏิบัติการ	1. พิจารณาการย้ายเครื่องมือวิเคราะห์ลงมาด้านล่างหรือทำลิฟท์ขนของขึ้นไปชั้นบน 2. พนักงานห้องผสมเป็นผู้ส่งตัวอย่าง เพื่อลดการรอในการขนส่งหลายคน	การจัดห้องวิเคราะห์มาตั้งที่ด้านล่าง หรือทำลิฟท์ขนของขึ้นไปชั้นบน	1. มีการพิจารณาทำลิฟท์ขนของแทนการส่งตัวอย่างในบึงบประมาณหน้า เนื่องจากสามารถลดการใช้คนในตำแหน่งนี้ได้ 2. อนุมัติให้พนักงานห้องผสมเป็นผู้ส่งตัวอย่างจนกว่าลิฟท์ขนของจะสร้างเสร็จ
วิเคราะห์ค่าเคมี	ปรับปรุงเครื่องมือวิเคราะห์ให้ทำงานเร็วขึ้น	ซื้อเครื่องมือวิเคราะห์อัตโนมัติแทนการวิเคราะห์แบบเก่า	ได้ซื้อและติดตั้งแล้วเนื่องจากสามารถให้พนักงานในจุดนี้ไปวิเคราะห์อย่างอื่นแทนได้ด้วยตามรูปที่ 5.4
ส่งขอจากหม้อผสมไปยังถังเก็บ	1. ขยายขนาดท่อส่ง 2. เพิ่มกำลังของเครื่องแรงดัน 3. จัดผังโรงงานให้เครื่องผสมกับถังเก็บอยู่ใกล้กันมากขึ้น	พิจารณาการปรับท่อ เครื่องแรงดันและผังโรงงาน	พิจารณาพร้อมการจัดผังโรงงานใหม่ในปีหน้า




รูปที่ 5.1 การติดตั้งหม้อต้มน้ำร้อนในโรงงาน



รูปที่ 5.2 รูปแสดงท่อน้ำร้อน (สีเงิน) และ  
ท่อน้ำเย็น (สีดำ) ที่ติดตั้งในโรงงาน



รูปที่ 5.3 ป้ายแสดงสถานะการใช้งานน้ำร้อน



รูปที่ 5.4 เครื่องวัดเกลืออัตโนมัติ



รูปที่ 5.5 ที่แขวนและอุปกรณ์จำเป็น  
เพื่อลดการการเคลื่อนไหว  
ของพนักงานผสมซอส



รูปที่ 5.6 ถังสำหรับใส่อุปกรณ์ที่ใช้แล้ว  
เพื่อลดการการเคลื่อนไหว  
ของพนักงานผสมซอส



สำหรับผลการพิจารณาปรับปรุงกระบวนการผลิตจากโรงงานในหัวข้อการลดความคลาดเคลื่อนของเวลาในการผลิตเป็นไปตามตารางที่ 5.2

ตารางที่ 5.2 ผลการพิจารณาปรับปรุงกระบวนการผลิตจากโรงงานในหัวข้อการลดความคลาดเคลื่อนของเวลาในการผลิต

สาเหตุของปัญหา	แนวทางการแก้ไข	ผลการพิจารณาจากโรงงาน
ระบบควบคุมการทำงานของพนักงาน	จัดทำกระดานตารางกำหนดหน้าทำงานในทุกห้องที่เกี่ยวข้อง	สามารถติดตั้งได้ในห้องผสมซอสและห้องบรรจุ และโรงงานเป็นผู้อบรมพนักงาน
พนักงานรอหัวหน้างานมาตรวจ	ให้พนักงานที่ว่างทำงานแทนหัวหน้าพนักงาน	ให้พนักงานที่ว่างทำแทนได้แต่ต้องลงชื่อคนที่ตรวจสอบ
วิธีการวางของหลังการซึ่งไม่เหมาะสม ทำให้หนีบยาก	จัดลำดับการวางสิ่งของโดยเรียงเป็นชุดๆบนพาเลทพร้อมทำป้ายบ่งชี้	จัดลำดับการวางสิ่งของโดยเรียงเป็นชุดๆบนพาเลทพร้อมทำป้ายบ่งชี้พร้อมแบ่งสัดส่วนห้อง
พนักงานไปนั่งอยู่จุดอื่น เนื่องจากอากาศในห้องผสมร้อนและจุดที่นั่งมองเห็นนาฬิกายาก	จัดพื้นที่ให้พนักงานนั่งพักที่เหมาะสม และมีนาฬิกาและระบบควบคุมอยู่บริเวณที่พนักงานนั่ง	จัดพื้นที่พนักงานนั่งใหม่ ที่สามารถมองเห็นตารางควบคุมการทำงานของพนักงานพร้อมติดตั้งเครื่องระบายอากาศ (Spot cooler) และนาฬิกาเพิ่มเติม
พนักงานติดพักเที่ยง	จัดเปลี่ยนพนักงานสลับช่วงพักเที่ยง	ทางโรงงานจัดพนักงานสลับช่วงพักเที่ยง
พนักงานส่งตัวอย่างไม่อยู่ หรือมีไม่พอ	ให้พนักงานในห้องผสมซอสเป็นผู้ส่งตัวอย่างเอง	ให้พนักงานในห้องผสมซอสเป็นผู้ส่งตัวอย่างเอง ก่อนการสร้างลิฟท์ส่งตัวอย่างจะเสร็จ
ห้องผสมซอส และห้องปฏิบัติการอยู่ใกล้กัน	ย้ายห้องปฏิบัติการลงมาด้านล่างหรือ สร้างลิฟท์ส่งตัวอย่างไปชั้น 2	สร้างลิฟท์ส่งตัวอย่างไปชั้น 2 ในบึงบประมาณหน้า

## 5.2 การประเมินผลการทดสอบการปรับปรุงกระบวนการในระดับโรงงานจำลอง (Pilot Plant scale)

จากผลการทดสอบกระบวนการในระดับห้องปฏิบัติการที่สามารถปรับปรุงได้จากที่ได้เสนอในบทที่ 4 สามารถสรุปการเปลี่ยนแปลงกระบวนการใหม่เทียบกับกระบวนการเก่าได้ตามตารางที่ 5.3 หลังจากฝ่ายโรงงานพิจารณายอมรับเงื่อนไขการปรับปรุงอุปกรณ์การผลิตตามที่ได้นำเสนอในหัวข้อ 5.1

ดังนั้นผู้วิจัยได้ทำการทดสอบในโรงงานจำลอง (Pilot plant scale) ขนาด 50 kg เพื่อคาดการณ์การลดเวลาตลอดกระบวนการและเพื่อยืนยันผลคุณภาพของผลิตภัณฑ์ก่อนทดสอบต่อในระดับการผลิตจริงขนาด 3,600 kg ซึ่งในการทดสอบระดับโรงงานจำลองนั้นสามารถทดสอบได้ในบางหัวข้อ และสามารถทดสอบได้แต่ขั้นตอนการผสมซอส สำหรับขั้นตอนการบรรจุซอสจำเป็นต้องประเมินผลที่สายการผลิตจริงโดยใช้พนักงานจริง

วัตถุประสงค์การทดลอง: เพื่อคาดการณ์การลดเวลาตลอดกระบวนการและเพื่อยืนยันผลคุณภาพของผลิตภัณฑ์

ปัจจัยนำเข้า: ขั้นตอนทดลองในระดับโรงงานจำลองเปรียบเทียบระหว่างขั้นตอนปัจจุบันกับขั้นตอนหลังการปรับปรุงตามตารางที่ 5.3

ตารางที่ 5.3 ขั้นตอนทดลองในระดับโรงงานจำลองในส่วนการผสมซอสเปรียบเทียบระหว่างขั้นตอนปัจจุบันกับขั้นตอนหลังการปรับปรุง

ขั้นตอนในปัจจุบัน	ขั้นตอนหลังการปรับปรุง
ผสมครั้งที่ 1	เติมเฉพาะซอส และแบ่ง ลงในหม้อผสมซอส ผสมครั้งที่ 1 สำหรับส่วนผสมที่เหลืออื่นๆ
กวนแป้ง (10 นาที)	เติมน้ำร้อนอุณหภูมิ 80 °C
ผสมครั้งที่ 2	ผสมครั้งที่ 2
เปิดไอน้ำเพื่อให้ความร้อน ถึง 85 °C	เปิดไอน้ำเพื่อให้ความร้อน ถึง 85 °C
รักษาอุณหภูมิ 85°C เป็นเวลา 15 นาที	รักษาอุณหภูมิ 85°C เป็นเวลา 15 นาที
เปิดน้ำหล่อเย็นโดยใช้น้ำอุณหภูมิห้อง (28°C) ทำให้เย็นถึง 50 °C	เปิดน้ำหล่อเย็นโดยใช้น้ำอุณหภูมิห้อง (28°C) ทำให้เย็นถึง 75 °C หลังจากนั้นเปลี่ยนเป็นใช้น้ำเย็น(5°C) เพื่อทำให้ซอสเย็นถึง 60°C
ผสมครั้งที่ 3	ผสมครั้งที่ 3
รอให้ซอสเย็นถึงถึง 40 °C หยุดกระบวนการ	รอให้ซอสเย็นถึงถึง 45 °C หยุดกระบวนการ

ปัจจัยตอบสนอง เวลาในแต่ละขั้นตอน, ผลการตรวจสอบคุณภาพสุดท้ายของผลิตภัณฑ์

ปัจจัยการควบคุม

Material – สูตรการผสม ปริมาณการผสม (50 kg)

Machine – การให้ความร้อนแบบเดียวกัน หม้อผสมเครื่องเดียวกัน ความเร็วรอบในการผสมเท่ากัน

Man – ผู้ทำการทดลองเป็นคน คนเดียวกัน

Measurement – ชนิดของนาฬิกาจับเวลาเหมือนกัน เครื่องวัดอุณหภูมิแบบเก็บค่าได้อัตโนมัติเป็นเครื่องเดียวกัน อุปกรณ์วิเคราะห์คุณภาพสุดท้ายของผลิตภัณฑ์เป็นเครื่องเดียวกัน

Environment – อุณหภูมิห้องในการทดลองเท่ากันที่ 28 °C

ผลการทดลอง


1. ผลการเก็บข้อมูลเวลาในกระบวนการผลิตระดับโรงงานจำลอง

ผลการบันทึกเวลาที่ใช้ในกระบวนการเมื่อทดสอบ ในระดับการผลิต 50 kg ต่อรอบการผสม และกราฟแสดงเวลาต่ออุณหภูมิของกระบวนการผลิตดังกล่าวดังตารางที่ 5.4 และรูปที่ 5.7

ตารางที่ 5.4 ผลการบันทึกเวลาที่ใช้ในกระบวนการผสมขอสมเมื่อทดสอบในระดับโรงงานจำลอง สำหรับระดับการผลิต 50 kg ต่อรอบการผสม

ขั้นตอนในปัจจุบัน	เวลาที่จบขั้นตอน (นาทีที่)	ขั้นตอนหลังการปรับปรุง	เวลาที่จบขั้นตอน (นาทีที่)
ผสมครั้งที่ 1	5	ใส่ซอส และแป้ง	2
		ผสมครั้งที่ 1	12
กวนแป้ง (10 นาที)	15	เติมน้ำร้อนอุณหภูมิ 80°C	14
ผสมครั้งที่ 2	20	ผสมครั้งที่ 2 และเติมน้ำกำจัดฟอง	19
เปิดไอน้ำเพื่อให้ความร้อน ถึง 85 °C	78	เปิดไอน้ำเพื่อให้ความร้อน ถึง 85°C	57
รักษาอุณหภูมิที่ 85°C เป็นเวลา 15 นาที	93	รักษาอุณหภูมิที่ 85°C เป็นเวลา 15 นาที	72
เปิดน้ำหล่อเย็นโดยใช้น้ำอุณหภูมิห้อง (28°C) ทำให้เย็นถึง 50°C	105	เปิดน้ำหล่อเย็นโดยใช้น้ำอุณหภูมิห้อง (28°C) ทำให้เย็นถึง 75 °C หลังจากนั้นเปลี่ยนเป็นใช้น้ำเย็น (5°C) เพื่อทำให้ซอสเย็นถึง 60°C	75
ผสมครั้งที่ 3	107	ผสมครั้งที่ 3	77
รอให้ซอสเย็นถึงถึง 40°C หยุดกระบวนการ	134	รอให้ซอสเย็นถึงถึง 45 °C หยุดกระบวนการ	80





รูปที่ 5.7 กราฟแสดงเวลาต่ออุณหภูมิของกระบวนการผลิตในระดับโรงงานจำลอง

จากการทดลองในระดับโรงงานจำลองเฉพาะเวลาในส่วนการผสมขอพบว่า เวลาสามารถลดเวลาได้จาก 134 นาที เป็น 80 นาที ในส่วนของการผสมขอในระดับโรงงานจำลองคิดเป็น 40.3% ของเวลาที่ลดลงได้ ซึ่งผลจากการคาดคะเนนี้พบว่า การปรับปรุงวิธีมาตรฐานในกระบวนการผลิตสามารถลดเวลาในกระบวนการได้อย่างมาก แต่สำหรับในสายการบรรจุต้องทดสอบต่อในระดับการผลิตจริงต่อไปในระดับโรงงานจริง

2. ผลการวิเคราะห์คุณภาพของผลิตภัณฑ์จากขั้นตอนหลังการปรับปรุงตามเกณฑ์ข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์สุดท้าย (Product specification)

คุณภาพของผลิตภัณฑ์สุดท้ายอ้างอิงตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องผลิตภัณฑ์ปรุงรสที่ได้จากการย่อยโปรตีนของถั่วเหลือง และประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องมาตรฐานอาหารด้านจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค ผลการวิเคราะห์คุณภาพของผลิตภัณฑ์สุดท้ายจากขั้นตอนหลังการปรับปรุงเป็นไปตามตารางที่ 5.5

ตารางที่ 5.5 ผลการการวิเคราะห์คุณภาพของผลิตภัณฑ์จากขั้นตอนหลังการปรับปรุงในระดับโรงงานจำลอง

หัวข้อการวิเคราะห์	ข้อกำหนด	ผลการวิเคราะห์(ตัวอย่างหลังการปรับปรุง)	วิธีการวิเคราะห์
การประเมินทางประสาทสัมผัส (ลักษณะ สี กลิ่นรส รสชาติ)	เหมือนตัวอย่างมาตรฐาน	เหมือนตัวอย่างมาตรฐาน	การประเมินด้วยประสาทสัมผัสจากพนักงาน 5 คน
ความหนืด, cp	240 - 290	274	Viscometer
pH	4.9 - 5.4	5.2	pH meter
%เกลือ (NaCl) %w/w	6.80 - 7.40	7.15	Titration method
Total Nitrogen, %w/w	0.50 - 0.65	0.58	Micro Kjeldahl
ปริมาณของแข็ง(Total soluble solid), °Brix	53.0 - 57.0	55.6	Refractometer
Total plate count, CFU/g	$\leq 10^4$	200	FDA-BAM
Yeast and Mold, CFU/g	$\leq 10$	$\leq 10$	FDA-BAM
Coliforms, MPN/g	$< 3$	$< 3$	FDA-BAM
<i>B. cereus</i> , CFU/g	$\leq 10^3$	$\leq 10$	FDA-BAM
<i>Cl. perfringens</i> , CFU/g	$\leq 10^3$	$\leq 10$	FDA-BAM
<i>Salmonella</i> spp., ใน 25 กรัม	ไม่พบ	ไม่พบ	ISO 6579
<i>Staphylococcus aureus</i> ใน 0.1 กรัม	ไม่พบ	ไม่พบ	FDA-BAM
Arsenic (as As), ppm	$< 2$	$< 2$	AOAC (2000) 986.15
Lead (Pb), ppm	$< 1$	$< 1$	AOAC (2000) 999.11
Copper (Cu), ppm	$< 20$	$< 20$	AOAC (2000) 999.11

จากผลการวิเคราะห์พบว่า คุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกระบวนการปรับปรุงการทำงานเป็นไปตามข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ในทุกหัวข้อ

#### สรุปผลการทดลองในระดับโรงงานจำลอง

จากการทดลองในระดับโรงงานจำลองเฉพาะเวลาในส่วนการผสมขอพบว่า เมื่อปรับเปลี่ยนขั้นตอนมาตรฐานสามารถลดเวลาในการผลิตได้จาก 134 นาที เหลือเพียง 80 นาที คิดเป็นเวลาที่ลดลงเท่ากับ 40.3% โดยที่คุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกระบวนการปรับปรุงการทำงานเป็นไปตามข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ในทุกหัวข้อ

### 5.3 การประเมินผลการทดสอบการปรับปรุงกระบวนการในระดับการผลิตจริง

จากผลปรับปรุงจากฝั่งโรงงานเสร็จเรียบร้อยแล้วตามหัวข้อที่ 5.1 และผลการทดสอบในระดับโรงงานจำลองปริมาณ 50 กิโลกรัม พบว่า กระบวนการมาตรฐานสามารถถูกปรับปรุงเพื่อให้เวลาในการผลิตรวดเร็วขึ้นและคุณภาพยังอยู่ภายในเกณฑ์ข้อกำหนด จากผลการทดลองดังกล่าว ผู้วิจัยได้ทดสอบต่อในระดับการผลิตขนาดการผลิตจริง 3,600 กิโลกรัม เพื่อยืนยันเวลาที่ลดได้ทั้งหมด คุณภาพของผลิตภัณฑ์ และเหมาะสมในการทำงานของพนักงานในสายการผลิตจริง ตามแนวทางการปรับปรุง

**วัตถุประสงค์การทดลอง:** เพื่อตรวจสอบเวลาที่ลดได้ตลอดทั้งกระบวนการ และเพื่อยืนยันผล คุณภาพของผลิตภัณฑ์สุดท้ายตามข้อกำหนด (Product specification)

**ปัจจัยนำเข้า:** ขั้นตอนทดลองในระดับการผลิตจริงเปรียบเทียบระหว่างขั้นตอนปัจจุบันกับขั้นตอนหลังการปรับปรุงตามตารางที่ 5.6

ตารางที่ 5.6 ขั้นตอนทดลองเปรียบเทียบระหว่างขั้นตอนปัจจุบันกับขั้นตอนหลังการปรับปรุง

ขั้นตอนตามวิธีการปัจจุบัน	วิธีการทำงานก่อนการปรับปรุง		ขั้นตอนตามแนวทางการปรับปรุง	วิธีการทำงานหลังการปรับปรุง	
	การทำงาน คน	เครื่องจักร		การทำงาน คน	เครื่องจักร
ล้างหม้อผสมซอส	○		ล้างหม้อผสมซอส	○	
ฆ่าเชื้อหม้อผสมซอส	○	○	ฆ่าเชื้อหม้อผสมซอส	○	○
เคลื่อนย้ายวัตถุดิบ	⇒		เคลื่อนย้ายวัตถุดิบ	⇒	
ตรวจสอบน้ำหนักและจำนวนวัตถุดิบ	□		ตรวจสอบน้ำหนักและจำนวนวัตถุดิบ	□	
ผสมครั้งที่ 1	○	○	ใส่ซอส และแป้ง		○
กวนแป้ง (10 นาที)		○	ผสมครั้งที่ 1	○	○
ผสมครั้งที่ 2	○	○	ใส่น้ำร้อนและผสมครั้งที่ 2	○	○
ให้ความร้อนถึง 85 °C		○	ให้ความร้อนถึง 85 °C		○
รักษาอุณหภูมิ 85 °C เป็นเวลา 15 นาที		○	รักษาอุณหภูมิ 85 °C เป็นเวลา 15 นาที		○
เปิดน้ำหล่อเย็น (อุณหภูมิห้อง) รอให้ซอสเย็นถึง 50 °C		○	เปิดน้ำหล่อเย็น (อุณหภูมิห้อง) รอให้ซอสเย็นถึง 75 °C		○
ผสมครั้งที่ 3	○	○	เปิดน้ำหล่อเย็น (5 °C) รอให้เย็นถึง 60 °C		○



ตารางที่ 5.6 (ต่อ) ขั้นตอนทดลองเปรียบเทียบระหว่างขั้นตอนปัจจุบันกับขั้นตอนหลังการปรับปรุง

วิธีการทำงานก่อนการปรับปรุง			วิธีการทำงานหลังการปรับปรุง		
ขั้นตอนตามวิธีการปัจจุบัน	การทำงาน		ขั้นตอนตามแนวทางการปรับปรุง	การทำงาน	
	คน	เครื่องจักร		คน	เครื่องจักร
รอให้ซอสเย็นถึง 40 °C		○	ผสมครั้งที่ 3	○	○
ส่งตัวอย่างวิเคราะห์ ที่ห้องปฏิบัติการ	⇒		รอให้ซอสเย็นถึง 45 °C		○
วิเคราะห์ค่าเคมี และค่าทางประสาทสัมผัส	□		ส่งตัวอย่างวิเคราะห์ ที่ห้องปฏิบัติการ	⇒	
ล้างถังเก็บซอสก่อนบรรจุ	○		วิเคราะห์ค่าเคมี และค่าทางประสาทสัมผัส	□	
ส่งซอสจากหม้อผสมไปถังเก็บ	⇒	⇒	ล้างถังเก็บซอสก่อนบรรจุ	○	
			ส่งซอสจากหม้อผสมไปถังเก็บ	⇒	⇒
ล้างหัวบรรจุและต่อข้อต่อ	○		ล้างหัวบรรจุ และต่อข้อต่อ	○	
การใช้ซอสสะท้อนบรรจุ และตรวจสอบความเที่ยงตรง	□		ตรวจสอบความเที่ยงตรงจากการใช้ซอสสะท้อนบรรจุ 5 kg	□	
ส่งตัวอย่างวิเคราะห์ ที่ห้องปฏิบัติการ	⇒				
วิเคราะห์ค่าเกลือ	□				
บรรจุซอสลงขวด	○	○	บรรจุซอสลงขวด	○	○
บรรจุหีบห่อ	○	○	บรรจุหีบห่อ	○	○
ส่งตัวอย่างวิเคราะห์ ที่ห้องปฏิบัติการ	⇒		ส่งตัวอย่างวิเคราะห์ ที่ห้องปฏิบัติการ	⇒	
วิเคราะห์ค่าเคมี ค่าทางประสาทสัมผัส และค่าทางจุลชีววิทยา	□		วิเคราะห์ค่าเคมี ค่าทางประสาทสัมผัส และค่าทางจุลชีววิทยา	□	

### ปัจจัยตอบสนอง

เวลาในแต่ละขั้นตอน, ผลการตรวจสอบคุณภาพสุดท้ายของผลิตภัณฑ์

ปัจจัยการควบคุม

Material –ปริมาณการผลิต (3,600 กิโลกรัม)

Machine – ชนิดเครื่องให้ความร้อนและชนิดหม้อผสมเครื่องเดียวกับวิธีปัจจุบัน ชนิดและขนาดใบพัด ความเร็วรอบในการผสม


Man – ใช้พนักงานชุดที่ทำงานปกติ จำนวนเท่าวิธีปัจจุบัน

Measurement – ชนิดของนาฬิกาจับเวลา เครื่องวัดอุณหภูมิภายในหม้อผสม อุปกรณ์วิเคราะห์คุณภาพสุดท้ายของผลิตภัณฑ์เป็นเครื่องเดียวกันกับวิธีปัจจุบัน


Environment – ช่วงเวลาเริ่มกระบวนการผลิตเท่ากับวิธีปัจจุบัน



ผลการทดลอง

1. ผลการเก็บข้อมูลเวลาในกระบวนการผลิตระดับการผลิตจริงตามแนวทางการปรับปรุงผลการทดสอบเป็นไปตารางเวลาในรูปที่ 5.8 และ 5.9



ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



หมายเหตุ สัญลักษณ์  = ทำงานโดยคน  = ทำงานโดยเครื่องจักร

รูปที่ 5.8 ผลการเก็บข้อมูลเวลาในการผลิตชอสชนิด A ตามขั้นตอนการปรับปรุงในส่วนการผลิต 2 หม้อผสมใน 1 วัน





2. ผลการการวิเคราะห์คุณภาพของผลิตภัณฑ์จากขั้นตอนหลังการปรับปรุงตามเกณฑ์ข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์สุดท้าย (Product specification)

คุณภาพของผลิตภัณฑ์สุดท้ายอ้างอิงตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องผลิตภัณฑ์ปรุงรสที่ได้จากการย่อยโปรตีนของถั่วเหลืองและ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องมาตรฐานอาหารด้านจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค ผลการวิเคราะห์คุณภาพของผลิตภัณฑ์สุดท้ายจากขั้นตอนหลังการปรับปรุงเป็นไปตามตารางที่ 5.7

ตารางที่ 5.7 ผลการการวิเคราะห์คุณภาพของผลิตภัณฑ์จากขั้นตอนหลังการปรับปรุงในระดับการผลิตจริง

หัวข้อการวิเคราะห์	ข้อกำหนด	ผลการวิเคราะห์		วิธีการวิเคราะห์
		รอบผลที่ 1	รอบผลที่ 2	
การประเมินทางประสาทสัมผัส (ลักษณะ สี กลิ่น รสชาติ)	เหมือนตัวอย่างมาตรฐาน	เหมือนตัวอย่างมาตรฐาน	เหมือนตัวอย่างมาตรฐาน	การประเมินด้วยประสาทสัมผัสจากพนักงาน 5 คน
ความหนืด, cp	240 - 290	253	279	Viscometer
pH	4.9 - 5.4	5.1	5.2	pH meter
%เกลือ (NaCl) %w/w	6.80 - 7.40	7.19	7.24	Titration method
Total Nitrogen, %w/w	0.50 - 0.65	0.53	0.55	Micro Kjeldahl
ปริมาณของแข็ง(Total soluble solid), °Brix	53.0 - 57.0	55.4	55.6	Brix meter
Total plate count, CFU/g	$\leq 10^4$	700	500	FDA-BAM
Yeast and Mold, CFU/g	$\leq 10$	$\leq 10$	$\leq 10$	FDA-BAM
Coliforms, MPN/g	< 3	< 3	< 3	FDA-BAM
<i>B. cereus</i> , CFU/g	$\leq 10^3$	$\leq 10$	$\leq 10$	FDA-BAM
<i>Cl. perfringens</i> , CFU/g	$\leq 10^3$	$\leq 10$	$\leq 10$	FDA-BAM
<i>Salmonella</i> spp., ใน 25 กรัม	ไม่พบ	ไม่พบ	ไม่พบ	ISO 6579
<i>Staphylococcus aureus</i> ใน 0.1 กรัม	ไม่พบ	ไม่พบ	ไม่พบ	FDA-BAM
Arsenic (as As), ppm	< 2	< 2	< 2	AOAC (2000) 986.15
Lead (Pb), ppm	< 1	< 1	< 1	AOAC (2000) 999.11
Copper (Cu), ppm	< 20	< 20	< 20	AOAC (2000) 999.11



จากผลการวิเคราะห์พบว่า คุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกระบวนการปรับปรุงการทำงานเป็นไปตามข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ในทุกหัวข้อ

#### สรุปผลการทดลองในระดับผลิตจริงในโรงงาน

จากทดสอบในระดับการผลิตจริงพบว่า เวลาในขั้นตอนการผสมซอสเมื่อผลิต 2 หม้อผสมต่อวันสามารถลดเวลามาตรฐานลงได้จาก 15.2 ชั่วโมง เหลือเพียง 10.2 ชั่วโมง ซึ่งคิดเป็นเวลาที่ลดได้เท่ากับ 33% และเวลาการบรรจุซอสเมื่อบรรจุ 2 หม้อผสมต่อวันสามารถลดเวลามาตรฐานลงได้จาก 11.3 ชั่วโมง เหลือเพียง 10 ชั่วโมง ซึ่งคิดเป็นเวลาที่ลดได้เท่ากับ 12% เมื่อพิจารณาคุณภาพของผลิตภัณฑ์หลังการปรับปรุงกระบวนการมาตรฐานพบว่า เป็นไปตามข้อกำหนดผลิตภัณฑ์ในทุกหัวข้อ ไม่พบปัญหาในการทำงานของพนักงานในสายการผลิตและพนักงานในห้องวิเคราะห์

จากการทดสอบพบว่า นอกจากการปรับเปลี่ยนกระบวนการจะสามารถลดรอบเวลาการผลิตแล้ว ยังช่วยลดกำลังคนที่ใช้ในบางหน้าที่ เช่น พนักงานวิเคราะห์เปลี่ยนไปทำหน้าที่ผู้ช่วยแผนกวิจัยและพัฒนาแทน และพนักงานส่งตัวอย่างไปช่วยพนักงานในห้องผสมซอส และลดปริมาณของเสียในกระบวนการผลิต เช่น การลดผลิตภัณฑ์ที่ใช้ชะท่อทิ้งหลังล้างสายการผลิต และลดการทิ้งน้ำในกระบวนการหล่อเย็นจากเมื่อก่อนเป็นการปล่อยน้ำทิ้งเปลี่ยนเป็นการวนน้ำกลับมาที่หอหล่อเย็นเพื่อนำน้ำกลับมาใช้ใหม่

#### 5.4 การประเมินผลการควบคุมการทำงานในการผลิตจริง

หลังจากการทดสอบมาตรฐานวิธีการผลิตใหม่ในระดับการผลิตจริง ตามหัวข้อ 5.3 ทางผู้วิจัยได้จัดทำมาตรฐานการผลิตใหม่ และประเมินผลด้านคุณภาพ (Quality assessment) กับทางโรงงาน เพื่อขออนุมัติเปลี่ยนมาตรฐานการผลิตจริง หลังจากเริ่มผลิตจริงและเริ่มมีการใช้ระบบควบคุมการทำงานแบบใหม่เป็นเวลา 1 เดือน มีการผลิตซอสชนิด A ไปทั้งสิ้น 20 รอบการผลิต ผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลเพื่อตรวจสอบความคลาดเคลื่อนของระยะเวลาในการผลิตโดยเก็บ 10 รอบการผลิตในครึ่งเดือนหลัง เนื่องจากช่วงครึ่งเดือนแรกเป็นช่วงที่พนักงานอยู่ระหว่างการเรียนรู้มาตรฐานในการผลิตใหม่และระบบควบคุมใหม่ซึ่งอาจเกิดความผิดพลาดได้ ทางผู้วิจัยจึงเก็บข้อมูลเฉพาะครึ่งเดือนหลังจำนวน 10 รอบการผลิต ดังที่ได้แสดงในตารางที่ 5.8 และรูปที่ 5.10



ตารางที่ 5.8 ผลการเก็บข้อมูลเวลาการผลิต 10 รอบการผลิต ตามมาตรฐานวิธีการผลิตใหม่ และมีการใช้ระบบควบคุมการทำงาน


กิจกรรมที่เป็นเส้นทางวิกฤต Critical path activity	คนทำงาน	เครื่องจักรทำงาน	ระยะเวลา (นาที)					
			เวลา มาตรฐาน	ค่าเฉลี่ย	ความผัน แปร(SD)	ค่าน้อย ที่สุด	ค่ามาก ที่สุด	พิสัย (Range)
1 ล้างหม้อผสมชอส	○		10	9.8	2.97	5	15	10
2 ข่าเชื้อหม้อผสมชอส	○		10	12.7	3.68	8	19	11
3 เคลื่อนย้ายวัตถุดิบ ตรวจสอบ น้ำหนักและจำนวน	☒		10	10.2	3.12	6	15	9
4 ใส่ชอส และแป้ง เปิดใบพัดผสม	○	○	10	11.6	3.63	7	16	9
5 ผสมครั้งที่ 1 และเติมน้ำร้อน	○	○	15	15.3	2.71	12	20	8
6 ผสมครั้งที่ 2 และเติมสารกำจัดฟอง	○	○	15	15.4	4.22	10	22	12
7 ให้ความร้อน ถึง 85 °C		○	55	54.7	2.91	50	60	10
8 รักษาอุณหภูมิ 85 °C เป็นเวลา 15		○	15	15.0	0.00	15	15	0
9 เปิดน้ำหล่อเย็น(อุณหภูมิห้อง) ทำให้ เย็นถึง 75 °C		○	30	31.8	3.65	25	37	12
10 เปิดน้ำหล่อเย็น(5 °C) ทำให้เย็นถึง 60 °C		○	30	28.2	2.82	25	33	8
11 ผสมครั้งที่ 3	○	○	10	9.4	2.17	5	12	7
12 รอให้ผลิตภัณฑ์เย็นถึง 45 °C ปิด น้ำหล่อเย็น		○	40	37.4	3.50	30	42	12
13 ส่งตัวอย่างวิเคราะห์ที่ห้องปฏิบัติการ	☐		10	13.5	5.68	7	25	18
14 วิเคราะห์ค่าเคมี และค่าทาง ประสาทสัมผัส	☐		20	22.1	4.79	15	30	15
15 ส่งชอสจากหม้อผสมไปยังถังเก็บ	⇒		30	29.7	4.88	24	40	16
16 ใช้ผลิตภัณฑ์ชะท่อบรรจุ 5 kg และ ตรวจสอบความเที่ยงตรง	☐		20	17.5	2.64	15	20	5
17 บรรจุชอสลงขวด	○	○	250	248.5	9.73	240	270	30
18 บรรจุหีบห่อ	○	○	250	248.5	9.73	240	270	30
19 ล้างสายการผลิตห้องบรรจุ	○		40	38.2	4.37	30	45	15
20 ล้างสายการผลิตห้องบรรจุหีบห่อ	○		30	30.2	4.49	25	38	13



จากการเก็บข้อมูลเวลาการผลิต 10 รอบ ตามมาตรฐานวิธีการผลิตใหม่และมีการใช้ระบบควบคุมการทำงานพบว่าเวลาเฉลี่ยจากการปฏิบัติงานจริงสามารถทำได้ใกล้เคียงกับเวลามาตรฐานใหม่ที่กำหนดไว้จากการทดสอบในหัวข้อ 5.3 การทดสอบการปรับปรุงในระดับการผลิตจริง

การวิเคราะห์ความคลาดเคลื่อนของเวลาจากค่าความผันแปร (Standard deviation) พบว่า ค่าความผันแปรในจุดที่เคยพบปัญหาลดลง ผู้วิจัยได้ทดสอบความแตกต่างของความผันแปรของเวลาโดยรวมโดยการทดสอบทางสถิติดังนี้

1. ทดสอบความเป็นปกติของข้อมูล (Normality test) จากข้อมูลที่ได้จากการทดสอบ




รูปที่ 5.11 การทดสอบความเป็นปกติของข้อมูลของเวลาโดยรวมก่อนและหลังการปรับปรุง

จากการทดสอบความเป็นปกติของข้อมูลของเวลาโดยรวมที่ได้จากการเก็บผลการทดสอบอย่างละ 10 รอบการผสมทั้งก่อนและหลังการปรับปรุง พบว่าไม่เกิดความผิดปกติของข้อมูลแต่อย่างใด



## 2. ทดสอบความแตกต่างของความผันแปร

ทดสอบความแตกต่างของความผันแปรเปรียบเทียบก่อนและหลังการปรับปรุงโดยการใช้ในการทดสอบทางสถิติแบบ F-test เนื่องจากข้อมูลที่ได้เป็นข้อมูลการกระจายเป็นปกติ ได้ผลดังรูปที่ 5.12



รูปที่ 5.12 ผลการทดสอบความแตกต่างของความผันแปรของเวลาโดยรวมเปรียบเทียบก่อนและหลังการปรับปรุง

จากผลการทดสอบพบว่าค่า P-value จากการทดสอบโดย F-test มีค่าน้อยกว่า 0.05 แสดงว่ากระบวนการใหม่หลังการปรับปรุงและมีการติดตั้งเครื่องมือช่วยในการควบคุมการทำงานสามารถลดความผันแปรของเวลาโดยรวมได้อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับความเชื่อมั่น 95%

เพื่อพิจารณาเฉพาะขั้นตอนที่เกิดปัญหาซึ่งมีความผันแปรมากกว่า 5 เปรียบเทียบระหว่างก่อนและหลังการปรับปรุงได้ผลดังตารางที่ 5.9

ตารางที่ 5.9 เปรียบเทียบความผันแปรในกิจกรรมที่มีปัญหา ก่อนและหลังการปรับปรุง

ก่อนการปรับปรุง				หลังการปรับปรุง			
กิจกรรมที่เป็นเส้นทาง วิกฤต Critical path activity	ระยะเวลา (นาที)			กิจกรรมที่เป็นเส้นทาง วิกฤต Critical path activity	ระยะเวลา (นาที)		
	เวลา มาตรฐาน	ค่าเฉลี่ย	ความผัน แปร(SD)		เวลา มาตรฐาน	ค่าเฉลี่ย	ความผัน แปร(SD)
1 เคลื่อนย้ายวัตถุดิบ ตรวจสอบน้ำหนัก	10	14.0	6.13	1 เคลื่อนย้ายวัตถุดิบ ตรวจสอบน้ำหนัก	10	10.2	3.12
2 กวนแป้ง (10 นาที)	10	15.1	5.40	ขั้นตอนนี้ยกเลิก			
3 เปิดน้ำหล่อเย็น (อุณหภูมิห้อง) ทำให้ เย็นถึง 50 °C	120	128.8	15.85	2 เปิดน้ำหล่อเย็น(5 °C) ทำให้เย็นถึง 60 °C	30	28.2	2.82
4 ส่งตัวอย่างวิเคราะห์ ที่ห้องปฏิบัติการ	10	14.7	6.60	3 ส่งตัวอย่างวิเคราะห์ ที่ห้องปฏิบัติการ	10	13.5	5.68
5 วิเคราะห์ค่าเคมี และ ค่าทางประสาทสัมผัส	30	32.9	7.13	4 วิเคราะห์ค่าเคมี และ ค่าทางประสาทสัมผัส	20	22.1	4.79
6 บรรจุซองลงขวด	280	282	20.98	5 บรรจุซองลงขวด	250	248.5	9.73
7 บรรจุหีบห่อ	280	282	20.98	6 บรรจุหีบห่อ	250	248.5	9.73

จากตารางที่ 5.9 พบว่าค่าความผันแปรของเวลาในขั้นตอนที่เป็นปัญหาลดลง และบางขั้นตอนที่เคยพบปัญหา เช่นการกวนแป้ง ได้ถูกยกเลิกไปแล้วหลังจากการปรับมาตรฐานการผลิตใหม่ เพื่อทดสอบผลการปรับปรุงด้านการลดความผันแปรของเวลาการทำงาน ผู้วิจัยเลือกทดสอบด้วยหลักสถิติในการทดสอบความแปรปรวนโดยใช้ค่า F-Test ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% สาเหตุที่เลือกใช้ F-test เนื่องจากผลการทดลองที่ได้เก็บค่ามามีลักษณะการกระจายตัวเป็นแบบปกติ ผลการทดสอบทางสถิติได้ผลดังตารางที่ 5.10

ศูนย์วิทยุทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางที่ 5.10 ผลการทดสอบทางสถิติด้านการปรับปรุงการลดความแปรปรวนของเวลาในกระบวนการ

ก่อนการปรับปรุง		หลังการปรับปรุง		ผลการทดสอบทางสถิติ ก่อนและหลังการปรับปรุง	
กิจกรรมที่เป็นเส้นทาง วิกฤต	ความผัน แปร(SD)	กิจกรรมที่เป็นเส้นทาง วิกฤต	ความผัน แปร(SD)	F-Test	สรุปผลการ ทดสอบความ
1. เคลื่อนย้ายวัตถุดิบ ตรวจสอบน้ำหนัก	6.13	1. เคลื่อนย้ายวัตถุดิบ ตรวจสอบน้ำหนัก	3.12	0.057	ไม่แตกต่างอย่าง มีนัยสำคัญ
2. กวนแป้ง (10 นาที)	5.40	ขั้นตอนนี้ยกเลิก			-
3. เปิดน้ำหล่อเย็น (อุณหภูมิห้อง) ทำให้ เย็นถึง 50 °C	15.85	2. เปิดน้ำหล่อเย็น(5 °C) ทำให้เย็นถึง 60 °C	2.82	< 0.005	แตกต่างอย่างมี นัยสำคัญ
4. ส่งตัวอย่างวิเคราะห์ ที่ห้องปฏิบัติการ	6.60	3. ส่งตัวอย่างวิเคราะห์ ที่ห้องปฏิบัติการ	5.68	0.632	ไม่แตกต่างอย่าง มีนัยสำคัญ
5. วิเคราะห์ค่าเคมี และ ค่าทางประสาทสัมผัส	7.13	4. วิเคราะห์ค่าเคมี และ ค่าทางประสาทสัมผัส	4.79	0.254	ไม่แตกต่างอย่าง มีนัยสำคัญ
6. บรรจุซองลงขวด	20.98	5. บรรจุซองลงขวด	9.73	0.032	แตกต่างอย่างมี นัยสำคัญ
7. บรรจุหีบห่อ	20.98	6. บรรจุหีบห่อ	9.73	0.032	แตกต่างอย่างมี นัยสำคัญ

จากผลการวิเคราะห์ในตารางที่ 5.10 พบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับความเชื่อมั่นที่ 95% ของค่าความผันแปรของเวลา ใน 3 กิจกรรมที่เคยเกิดปัญหามาก่อน ได้แก่ ขั้นตอนหล่อเย็นของส ขั้นตอนการบรรจุซองลงขวด และขั้นตอนการบรรจุหีบห่อ

อย่างไรก็ตาม หลังการปรับปรุงจะพบว่าความผันแปรของเวลาในหลายกิจกรรมได้ลดลงต่ำกว่า 5 ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่ใช้กำหนดตั้งแต่แรก แต่อย่างไรก็ตามยังมีกิจกรรมที่มีความผันแปรสูงอยู่กว่า 5 อยู่ 3 จุด ในกระบวนการ คือ การส่งตัวอย่างวิเคราะห์โดยพนักงานห้องผสมของส ขั้นตอนการบรรจุซองลงขวด และขั้นตอนการบรรจุซองลงหีบห่อ ที่ ซึ่งผู้วิจัยได้ได้วิเคราะห์หาสาเหตุจากการติดตามการผลิตจริง เพื่อหาทางปรับปรุงต่อไปในภายหลัง ซึ่งไปตามตารางที่ 5.11



ตารางที่ 5.11 สาเหตุและแนวทางการแก้ปัญหาของขั้นตอนที่พบปัญหาเวลาความผันแปรสูงหลังการปรับปรุง

ขั้นตอนที่พบปัญหาเวลาความผันแปรสูงหลังการปรับปรุง	สาเหตุ	แนวทางการแก้ไขต่อไป
การส่งตัวอย่างวิเคราะห์โดยพนักงานห้องผสมซอส	1. บางครั้งพนักงานห้องผสมซอสติดหน้าที่การทำงานในหม้อผสมอื่นจึงไปไม่สามารถเดินขึ้นไปส่งตัวอย่างทันที 2. ห้องผสมซอสและห้องวิเคราะห์ที่อยู่ใกล้กันทำให้พนักงานรอกเก็บตัวอย่างที่ละหลายๆตัวอย่างก่อนเดินขึ้นไป	เนื่องจากหลังจากนี้จะมีการติดลิฟท์ส่งตัวอย่างขึ้นห้องปฏิบัติการซึ่งน่าจะสามารถลดปัญหาที่เกิดขึ้นได้
ขั้นตอนการบรรจุซอสลงขวดและขั้นตอนการบรรจุซอสลงหีบห่อ (สายการผลิตต่อเนื่อง)	เนื่องจากพบข้อบกพร่องจากการติดฉลากเบี้ยว การพิมพ์วันที่ไม่ชัดเจนทำให้ ต้องแยกขวดที่พบข้อบกพร่องมาเข้ากระบวนการอีกครั้ง	ค้นหาสาเหตุของข้อบกพร่องจากกระบวนการนี้และทำการปรับปรุงต่อไป

ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

## บทที่ 6

### สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ

ขั้นตอนการปรับปรุงและหลักการที่ใช้เพื่อลดค่าเฉลี่ยเวลาการทำงานและการลดความคลาดเคลื่อนของเวลาการทำงานที่ใช้ในงานวิจัยนี้สรุปดังตารางที่ 6.1

ตารางที่ 6.1 ผลสรุปขั้นตอนการปรับปรุงและหลักการที่ใช้เพื่อลดค่าเฉลี่ยเวลาการทำงานและการลดความคลาดเคลื่อนของเวลาการทำงาน

ขั้นตอน		แนวทางลดค่าเฉลี่ยเวลาการทำงาน	แนวทางลดความคลาดเคลื่อนของเวลาการทำงาน
1. การหาสาเหตุของปัญหา	หลักการที่ใช้	การศึกษาการทำงาน และหลักความสูญเปล่าทั้ง 7 ประการ	การศึกษาลักษณะการทำงาน เก็บข้อมูลในการผลิต และการวิเคราะห์ด้วย Box plot
	เหตุผลเลือกใช้	เพื่อศึกษาการทำงานแต่ละขั้นตอน โดยการพิจารณาถึงคุณค่าของแต่ละกิจกรรม และระบุความสูญเปล่าที่เกิดขึ้น ซึ่งทำให้ค่าเฉลี่ยเวลาการทำงานสูงเกินความจำเป็น	เพื่อเก็บข้อมูล และกำหนดกิจกรรมที่เป็นปัญหาที่มีค่าความผันแปรของเวลาสูง
2. การหาแนวทางการปรับปรุงสภาพปัญหา	หลักการที่ใช้	หลักการตั้งคำถาม 5 W 1 H ร่วมกับหลักการวิเคราะห์ ECRS	แผนผังก้างปลา (Cause and effect diagram หรือ Fish bone diagram)
	เหตุผลเลือกใช้	เป็นการระดมสมองเพื่อหาแนวทางไปลด ละ รวบ กิจกรรมหรือทำให้ง่ายขึ้น โดยเฉพาะกิจกรรมที่ไม่ก่อให้เกิดคุณค่าอันเกิดจากหลักความสูญเปล่าทั้ง 7 ประการ	เพื่อให้ทุกฝ่ายระดมสมองหาสาเหตุรอบด้าน และหาสาเหตุถึงต้นตอของปัญหา เพื่อการหาแนวทางการแก้ปัญหาที่สอดคล้องกันต่อไป

ตารางที่ 6.1(ต่อ) ผลสรุปขั้นตอนการปรับปรุงและหลักการที่ใช้เพื่อลดค่าเฉลี่ยเวลาการทำงานและการลดความคลาดเคลื่อนของเวลาการทำงาน

ขั้นตอน		ลดค่าเฉลี่ยเวลาการทำงาน	ลดความคลาดเคลื่อนของเวลาการทำงาน
3. การพิจารณาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงกระบวนการ	หลักการที่ใช้	การให้คะแนนผลกระทบ โดยการพิจารณาผลกระทบที่เกิดต่อ การทำงานของคน การทำงานของเครื่องจักร วัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพของผลิตภัณฑ์ (ด้านประสาทสัมผัส จุลชีววิทยา คุณสมบัติทางเคมี และคุณสมบัติทางกายภาพ) โดยการระดมสมองและลงคะแนนโดยเห็นพ้องต้องกันในทุกฝ่าย	
	เหตุผลที่เลือกใช้	เพื่อคัดเลือกแนวทางการแก้ปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อปัจจัยนั้น ๆ และนำไปในการทดสอบในระดับห้องปฏิบัติการ หรือส่งให้ผู้บริหารพิจารณาในขั้นต่อไป	
4. การทดสอบแนวทางการแก้ปัญหา	หลักการที่ใช้	หลักการออกแบบการทดลอง และการทดสอบทางสถิติในห้องปฏิบัติการ	การทดสอบทางสถิติในห้องปฏิบัติการ และการออกแบบการเครื่องมือช่วยในการควบคุมการทำงาน
	เหตุผลที่เลือกใช้	เพื่อทดสอบว่าการแนวทางการแก้ปัญหานั้นไม่กระทบต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์สุดท้าย	เพื่อทดสอบว่าการแนวทางการแก้ปัญหานั้นไม่กระทบต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์สุดท้าย และเพื่อสร้างเครื่องมือในการควบคุมเวลาในการทำงาน
5. การแก้ปัญหาและการสรุปผล	หลักการที่ใช้	ผลจากการทดลองในระดับห้องปฏิบัติการ ผลการพิจารณาปรับปรุงจากทางโรงงาน การทดสอบในระดับโรงงานจำลองและการทดสอบในระดับการผลิตจริง	ผลจากการทดลองในระดับห้องปฏิบัติการ ผลการพิจารณาปรับปรุงจากทางโรงงาน การติดตั้งใช้เครื่องมือช่วยควบคุมเวลาในการทำงาน และการติดตามผลหลังการผลิตจริง
	เหตุผลที่เลือกใช้	เพื่อสร้างมาตรฐานในกระบวนการผลิตใหม่ที่สามารถลดเวลาในกระบวนการผลิตแต่คุณภาพของผลิตภัณฑ์สุดท้ายไม่แตกต่างจากเดิม	เพื่อตรวจสอบความคลาดเคลื่อนของเวลาหลังจากการผลิตจริงตามมาตรฐานวิธีการทำงานแบบใหม่



รายละเอียดของแต่ละขั้นตอนสรุปดังข้อ 6.1 ถึง 6.6

## 6.1 สรุปแนวทางการหาสาเหตุของปัญหา

ขั้นตอนแรก ผู้วิจัยได้หาสาเหตุของปัญหา โดยการเก็บข้อมูลการทำงานจริง การวิเคราะห์การทำงานโดยหลักการศึกษางานของคนและเครื่องจักรในแต่ละขั้นตอนการทำงาน และวิเคราะห์ลักษณะของงานแต่ละขั้นตอนว่าเป็นงานประเภทของลักษณะกิจกรรมที่ทำให้เกิดคุณค่า (Value added activity) กิจกรรมที่ไม่ทำให้เกิดคุณค่าแต่จำเป็นต้องมี (Non value added activity but necessary) หรือ กิจกรรมที่ไม่ทำให้เกิดคุณค่า (Non value added activity) ทั้งนี้ เพื่อที่จะหาทางกำจัดกิจกรรมที่ไม่ก่อให้เกิดคุณค่าเช่นการไม่ทำงานเนื่องจากการรอคอยออกไป และลดกิจกรรมที่ไม่ก่อให้เกิดคุณค่าแต่จำเป็นต้องมี เช่น การวิเคราะห์ การขนส่ง ให้เหลือน้อยที่สุด หลังจากนั้นผู้วิจัยได้วิเคราะห์ขั้นตอนงานแต่ละงานอย่างละเอียด เพื่อหาสาเหตุของความสูญเสียเปล่าตามหลักการสูญเสียเปล่าทั้ง 7 ประการ เพื่อให้สามารถหาแนวทางการลดสูญเสียเปล่าต่อไปได้

## 6.2 สรุปแนวทางการปรับปรุงสภาพปัญหา

ในการหาแนวทางการปรับปรุงสภาพปัญหานั้นเริ่มจากการ ระดมสมองของทุกฝ่ายในโรงงานที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ระดับผู้บริหารถึงพนักงานในสายการผลิตโดยแบ่งการวิเคราะห์ระหว่างหาแนวทางลดเวลาทำงานมาตรฐาน และการหาแนวทางลดความ คลาดเคลื่อนในการทำงานดังข้อ 6.2.1 และ 6.2.2

### 6.2.1 แนวทางการปรับปรุงสภาพปัญหาในการลดเวลามาตรฐานในการทำงาน

ผู้วิจัยได้นำวิธีการตั้งคำถาม 5 W 1 H มาเพื่อตั้งคำถามแต่ละขั้นตอนว่า ทำอะไร (What) ทำไมต้องทำเช่นนั้น (Why) ทำโดยใคร (Who) ทำที่ไหน (Where) ทำเมื่อไหร่ (When) และทำอย่างไร (Why) หลังจากนั้นได้ใช้การวิเคราะห์แนวทางการปรับปรุงตามหลัก ECRS เพื่อระดมสมองหาแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เป็นไปได้ทั้งหมดขึ้นมา ก่อน โดยเน้นที่ปัญหาจากสูญเสียเปล่าตามหลักการสูญเสียเปล่าทั้ง 7 ประการที่ได้วิเคราะห์มาก่อนหน้านี้แล้ว

### 6.2.2 แนวทางการปรับปรุงสภาพปัญหาในการลดความคลาดเคลื่อนของเวลาในการทำงาน

ในการวิเคราะห์ถึงสาเหตุและแนวทางการปรับปรุงสภาพปัญหาในการลดความคลาดเคลื่อน ผู้วิจัยได้ใช้หลักการหาสาเหตุของปัญหาแบบแผนผังก้างปลา

(Root cause analysis หรือ Fish bone analysis) เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ได้ครอบคลุมและเจาะลึกถึงต้นตอของปัญหา ก่อนหาแนวทางการปรับปรุงจากสาเหตุนั้น ๆ

หลังจากการระดมสมองหาแนวทางการปรับปรุงทั้งการลดเวลามาตรฐานและลดความคลาดเคลื่อน ผู้วิจัยและคณะผู้ทำงานที่เกี่ยวข้องต้องพิจารณาดูว่าแนวทางที่คิดขึ้นมานั้นมีข้อจำกัดที่จำเป็นต้องมีการลงทุนในการปรับปรุงด้านเครื่องจักร หรือการลงทุนด้านเครื่องมือเพิ่มเติมหรือไม่ และวิเคราะห์ต่อถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงกระบวนการที่มีต่อ การทำงานของคน การทำงานของเครื่องจักร วัตถุดิบ/บรรจุภัณฑ์ สิ่งแวดล้อม คุณภาพของผลิตภัณฑ์ (ประสาทสัมผัส จุลชีววิทยา คุณสมบัติทางเคมี และ คุณสมบัติทางกายภาพ) การวิเคราะห์นี้ทำโดยการให้คะแนน ซึ่งคะแนนแบ่งเป็น 3 ระดับคือ คะแนนเท่ากับ 9 หมายถึง มีผลกระทบอย่างรุนแรงซึ่งจำเป็นต้องทดสอบ และพิจารณาในขั้นต่อไป คะแนนเท่ากับ 3 หมายถึง มีผลกระทบบ้างแต่มีมาตรการรองรับแล้ว คะแนนเท่ากับ 0 หมายถึง ไม่ส่งผลกระทบอย่างใด การให้คะแนนจะใช้หลักการลงมติที่เห็นพ้องต้องกันในแต่ละฝ่าย และถ้าผู้เชี่ยวชาญในฝ่ายใดเห็นว่าหัวข้อใดที่ตัวเองรับผิดชอบน่าจะมีผลกระทบ หัวข้อนั้นก็จะต้องตั้งคะแนนเท่ากับ 9 ในทันที

หัวข้อของผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นซึ่งได้คะแนนเท่ากับ 9 จากการวิเคราะห์ในขั้นตอนนี้จะถูกนำมาเป็นปัจจัยตอบสนองในการออกแบบการทดลองในระดับห้องปฏิบัติการก่อนนำไปปรับปรุงจริงในระดับการผลิตจริง

### 6.2.3 การออกแบบการทดลองในระดับห้องปฏิบัติการ เพื่อออกแบบกระบวนการมาตรฐานใหม่

จากผลการวิเคราะห์แนวทางการแก้ปัญหาในข้อที่ 6.2.1 และ 6.2.2 ผู้วิจัยได้ทดสอบความเป็นไปได้ในการปรับขั้นตอนมาตรฐานตามแนวทางการแก้ปัญหา โดยการทดลองในระดับห้องปฏิบัติการ ปัจจัยตอบสนองตั้งมาจากการประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นทางด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ได้วิเคราะห์มาก่อนหน้านี้ ขั้นตอนการทดลองจะทำตามแนวทางการออกแบบการทดลอง และผลที่ได้จะนำมาวิเคราะห์ตามหลักสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ขั้นตอนการปรับปรุงใดที่ทำแล้วส่งผลกระทบต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์สุดท้ายอย่างมีนัยสำคัญจะถูกตัดออกก่อนเสนอผลการปรับปรุงต่อโรงงาน และก่อนการทดสอบในระดับโรงงานจำลอง เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการทดสอบในระดับการผลิตใหญ่ต่อไป

### 6.2.4 การออกแบบการเครื่องมือช่วยในการควบคุมการทำงาน

การออกแบบเครื่องมือช่วยในการควบคุมงาน ในกรณีที่โรงงานไม่สามารถลงทุนในส่วนนี้ได้มาก ควรจะเริ่มต้นด้วยการใช้เครื่องมืออย่างง่ายเข้ามาควบคุมก่อน โดยที่พนักงานระดับปฏิบัติ



การสามารถเข้าใจในระบบได้ง่าย และพนักงานหลายคนสามารถใช้ร่วมกันได้เพื่อช่วยกันควบคุมให้เป็นไปตามแผนงานซึ่งจะมีประสิทธิภาพกว่าหัวหน้างานเป็นผู้สั่งเพียงผู้เดียว

ถ้าโรงงานมีการใช้ระบบควบคุมที่ยากและซับซ้อนเกินกว่าพนักงานระดับปฏิบัติการเข้าใจได้ ระบบควบคุมนั้นก็จะมีประสิทธิภาพที่ต่ำเพราะพนักงานไม่สามารถทำตามได้และรู้สึกว่าเป็นการเพิ่มภาระงานให้ ดังนั้นผู้วิจัยจึงเลือกการใช้กระดานสื่อสารและตารางควบคุมการทำงานติดอยู่บริเวณที่ทำงาน เพื่อให้เกิดการควบคุมร่วมกันระหว่างพนักงานโดยการมองเห็น (Visual control) แผนงานบนตารางควบคุมการทำงาน และนำไปใช้ในทุกห้องที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เห็นแผนงานเดียวกันและสะดวกต่อการสื่อสาร

### 6.3 การแก้ไขปัญหาและการสรุปผลการปรับปรุง

#### 6.3.1 ผลการปรับปรุงจากฝ่ายโรงงาน

หลังจากผู้วิจัยได้สรุปผลการทดลองในระดับห้องปฏิบัติการ และเสนอแนวทางการปรับปรุงต่อทางโรงงานแล้ว ทางโรงงานได้เห็นชอบในการดำเนินงานเพื่อปรับปรุงด้านเครื่องจักรและอุปกรณ์ โดยแบ่งเป็นส่วนที่ต้องปรับปรุงแก้ไขเร่งด่วน และส่วนที่พิจารณาอีกครั้งในงบประมาณการเงินปีหน้า ส่วนที่มีการปรับปรุงอย่างเร่งด่วน ทางโรงงานพิจารณาจากผลประโยชน์ทางด้านอื่นๆ ด้วย เช่น

1. การปรับปรุงด้านอุปกรณ์ เครื่องจักรนั้น สามารถใช้ได้หลายจุดและส่งผลกระทบบสูง เช่น การติดตั้งหม้อต้มน้ำร้อน
2. การปรับปรุงด้านอุปกรณ์ เครื่องจักรนั้น สามารถลดของเสียที่เกิดขึ้นในโรงงานได้ เช่น การติดตั้งเครื่องทำน้ำเย็น
3. การปรับปรุงด้านอุปกรณ์ เครื่องจักรสามารถลดหน้าที่คนได้เช่นการใช้เครื่องวิเคราะห์เกลือ แทนการวิเคราะห์ด้วยพนักงานและย้ายพนักงานนั้นไปช่วยด้านอื่นแทน

นอกจากนี้ ยังเริ่มการปรับปรุงเกี่ยวกับการสลับหน้าที่ของพนักงาน ได้แก่การปรับปรุงให้พนักงานทำหน้าที่แทนกันเพื่อลดความรอคอยและสื่อสารหลายขั้นตอน และการปรับเปลี่ยนเวลาพักของพนักงานให้ไม่ตรงกัน เป็นต้น

หลังจากทราบผลการพิจารณาทางโรงงาน ทางผู้วิจัยได้นำไปศึกษาต่อในระดับโรงงานจำลองตามข้อ 6.3.2

#### 6.3.2 ผลการทดสอบในระดับโรงงานจำลอง



ทางผู้วิจัยได้ทดสอบทั้งกระบวนการในสถานการณ์ผสมซอสในระดับโรงงานจำลองต่อ เพื่อคาดคะเนเวลาที่หมดที่ลดได้ และเพื่อยืนยันผลวิเคราะห์ทางคุณภาพว่าต้องอยู่ในเกณฑ์ข้อกำหนดเดิม

จากการทดลองในระดับโรงงานจำลองเฉพาะเวลาในสถานการณ์ผสมซอสพบว่า เวลาสามารถลดได้จาก 134 นาทีเหลือ 80 นาที คิดเป็น 40.3% ของเวลาที่ลดได้ ซึ่งผลจากการคาดคะเนนี้พบว่า การปรับปรุงวิธีมาตรฐานในกระบวนการผลิตสามารถลดเวลาในกระบวนการได้อย่างมาก แต่สำหรับในสายการบรรจุต้องทดสอบต่อในระดับการผลิตจริงต่อไปในระดับโรงงานจริง สำหรับผลการวิเคราะห์คุณภาพ ค่าทางเคมี จุลชีววิทยา ประสาทสัมผัสยังอยู่ภายในข้อกำหนดผลิตภัณฑ์สุดท้ายเช่นเดิม

### 6.3.3 ผลการลดเวลามาตรฐานจากการทดสอบในระดับการผลิตจริง

หลังจากผ่านการทดสอบในระดับโรงงานจำลอง และทางโรงงานได้ปรับปรุงอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆในโรงงานเรียบร้อยแล้ว ทางผู้วิจัยได้ทดสอบต่อในระดับผลิตจริงรวมทั้งส่วนของการผสมซอสและส่วนของการบรรจุ เพื่อตั้งค่าเวลามาตรฐานใหม่และเพื่อยืนยันผลวิเคราะห์ทางคุณภาพของผลิตภัณฑ์ว่าต้องอยู่ในเกณฑ์ข้อกำหนด นอกจากนี้ผลที่จากการทดสอบนี้ ใช้เพื่อประเมินทางคุณภาพ และขออนุมัติเปลี่ยนแปลงการผลิต วิธีและเวลาทั้งหมดแต่ละขั้นตอนการทำงานเปรียบเทียบก่อนและหลังการปรับปรุงเป็นไปตามตารางที่ 6.2

ตารางที่ 6.2 วิธีและเวลามาตรฐานแต่ละขั้นตอนการทำงานเปรียบเทียบก่อนและหลังการปรับปรุง

วิธีการทำงานก่อนการปรับปรุง				วิธีการทำงานหลังการปรับปรุง			
ขั้นตอนตามวิธีการปัจจุบัน	การทำงาน		เวลา มาตรฐาน (นาที)	ขั้นตอนตามแนวทางการ ปรับปรุง	การทำงาน		เวลา มาตรฐาน (นาที)
	คน	เครื่องจักร			คน	เครื่องจักร	
ล้างหม้อผสมซอส	○		10	ล้างหม้อผสมซอส	○		10
ฆ่าเชื้อหม้อผสมซอส	○	○	20	ฆ่าเชื้อหม้อผสมซอส	○	○	10
เคลื่อนย้ายวัตถุดิบ	⇒		5	เคลื่อนย้ายวัตถุดิบ	⇒		5
ตรวจสอบน้ำหนักและ จำนวนวัตถุดิบ	□		5	ตรวจสอบน้ำหนักและ จำนวนวัตถุดิบ	□		5
ผสมครั้งที่ 1	○	○	20	ใส่ซอส และแป้ง		○	10
กวนแป้ง (10 นาที)		○	10	ผสมครั้งที่ 1	○	○	15
ผสมครั้งที่ 2	○	○	30	ใส่น้ำร้อนและผสมครั้งที่ 2	○	○	15
ให้ความร้อนถึง 85 °C		○	90	ให้ความร้อนถึง 85 °C		○	50

ตารางที่ 6.2 (ต่อ) วิธีและเวลายามาตรฐานแต่ละขั้นตอนการทำงานเปรียบเทียบก่อนและหลังการปรับปรุง

ขั้นตอนตามวิธีการปัจจุบัน	การทำงาน		เวลา มาตรฐาน (นาที)	ขั้นตอนตามแนวทางการ ปรับปรุง	การทำงาน		เวลา มาตรฐาน (นาที)
	คน	เครื่องจักร			คน	เครื่องจักร	
รักษาอุณหภูมิ 85 °C เป็นเวลา 15 นาที		○	15	รักษาอุณหภูมิ 85 °C เป็นเวลา 15 นาที		○	20
เปิดน้ำหล่อเย็น (อุณหภูมิห้อง) รอให้ซอสเย็นถึง 50 °C		○	120	เปิดน้ำหล่อเย็น (อุณหภูมิห้อง) รอให้ซอสเย็นถึง 75 °C		○	30
ผสมครั้งที่ 3	○	○	10	เปิดน้ำหล่อเย็น (5 °C) รอให้เย็นถึง 60 °C			30
รอให้ซอสเย็นถึง 40 °C		○	90	ผสมครั้งที่ 3	○	○	10
ส่งตัวอย่างวิเคราะห์ที่ห้องปฏิบัติการ	⇒		10	รอให้ซอสเย็นถึง 45 °C		○	40
วิเคราะห์ค่าเคมี และค่าทางประสาทสัมผัส	□		30	ส่งตัวอย่างวิเคราะห์ที่ห้องปฏิบัติการ	⇒		10
ล้างถังเก็บซอสก่อนบรรจุ	○		30	วิเคราะห์ค่าเคมี และค่าทางประสาทสัมผัส	□		20
ส่งซอสจากหม้อผสมไปถังเก็บ	⇒	⇒	30	ล้างถังเก็บซอสก่อนบรรจุ	○		30
				ส่งซอสจากหม้อผสมไปถังเก็บ	⇒	⇒	30
ล้างหัวบรรจุและต่อข้อต่อ	○		20	ล้างหัวบรรจุ และต่อข้อต่อ	○		20
การใช้ซอสสะท้อนบรรจุ และตรวจสอบความเที่ยงตรง	□		20	ตรวจสอบความเที่ยงตรงจากการใช้ซอสสะท้อนบรรจุ 5 kg	□		10
ส่งตัวอย่างวิเคราะห์ที่ห้องปฏิบัติการ	⇒		10				
วิเคราะห์ค่าเกลือ	□		10				
บรรจุซอสลงขวด	○	○	280	บรรจุซอสลงขวด	○	○	250
บรรจุหีบห่อ	○	○	280	บรรจุหีบห่อ	○	○	250
ส่งตัวอย่างวิเคราะห์ที่ห้องปฏิบัติการ	⇒		10	ส่งตัวอย่างวิเคราะห์ที่ห้องปฏิบัติการ	⇒		10
วิเคราะห์ค่าเคมี ค่าทางประสาทสัมผัส และค่าทาง	□		5 วัน	วิเคราะห์ค่าเคมี ค่าทางประสาทสัมผัส และค่าทาง	□		5 วัน
ส่งผลิตภัณฑ์ไปยังศูนย์กระจายสินค้า	▽			ส่งผลิตภัณฑ์ไปยังศูนย์กระจายสินค้า	▽		

จากการทดสอบในระดับการผลิตจริงพบว่าเวลาในขั้นตอนการผสมขอสเมื่อผลิต 2 หม้อผสมต่อวันสามารถลดเวลามาตรฐานลงได้จาก 15.2 ชั่วโมง เหลือเพียง 10.2 ชั่วโมง ซึ่งคิดเป็นเวลาที่ลดได้เท่ากับ 33% และเวลาการบรรจุขอสเมื่อบรรจุ 2 หม้อผสมต่อวันสามารถลดเวลามาตรฐานลงได้จาก 11.3 ชั่วโมง เหลือเพียง 10 ชั่วโมง ซึ่งคิดเป็นเวลาที่ลดได้เท่ากับ 12% โดยที่คุณภาพของผลิตภัณฑ์สุดท้ายยังอยู่ภายใต้ข้อกำหนดเดิม

ผลจากการทดสอบนี้ผู้วิจัยได้นำไปเปลี่ยนแปลงมาตรฐานวิธีการผลิตขอสชนิด A สำหรับขนาดการผสม 3,600 กิโลกรัม และ ขนาดบรรจุ 200 มิลลิตรต่อขวดเพื่อใช้ในการผลิตจริงต่อไป ดังรูปที่ 6.1 และรูปที่ 6.2 ตามลำดับ



ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย




มาตรฐานวิธีการปฏิบัติงาน

การผลิตซอสชนิด A

ขั้นตอนการผสมซอส

วันที่เริ่มใช้ :

ขนาดผสม: 3,600 kg




รูปที่ 6.1 มาตรฐานวิธีการปฏิบัติงานในขั้นตอนการผสมซอสชนิด A ขนาดผสม 3,600 กิโลกรัม

มาตรฐานวิธีการปฏิบัติงาน  
วันที่เริ่มใช้ :

การผลิตซอสชนิด A

ขั้นตอนการบรรจุซอส

ขนาดขวดบรรจุ: 200 มิลลิลิตร



รูปที่ 6.2 มาตรฐานวิธีการปฏิบัติงานในขั้นตอนการบรรจุซอสชนิด A ขนาดขวดบรรจุ 200 มล.

นอกจากนี้ หลังการปรับปรุงกระบวนการมาตรฐานนอกจากจะสามารถลดรอบเวลาการผลิตแล้ว ซึ่งส่งผลให้ลดค่าล่วงเวลาพนักงาน ค่าพลังงานส่วนต่างๆ และยังช่วยลดกำลังคนที่ใช้ในบางหน้าที่ และลดปริมาณของเสียในกระบวนการผลิตอีกด้วย

#### 6.3.4 ผลการลดความคลาดเคลื่อนของเวลาในการผลิตจริง

หลังจากกระบวนการผลิตใหม่ได้ผ่านการประเมินคุณภาพจากฝ่ายประกันคุณภาพ (Quality Assurance) เพื่อขออนุมัติเปลี่ยนวิธีการผลิต เพื่อทดสอบผลของการลดความคลาดเคลื่อนของเวลาการผลิตจริง ผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลหลังจากเริ่มมีการผลิตไปแล้ว 2 สัปดาห์ เนื่องจากช่วงแรกพนักงานยังอยู่ในช่วงเรียนรู้ขั้นตอนและระบบควบคุมการทำงานแบบใหม่อยู่ และเก็บผลใน 2 สัปดาห์ถัดมาทั้งหมด 10 รอบการผลิต

จากการเก็บข้อมูลเวลาการผลิต 10 รอบ ตามมาตรฐานวิธีการผลิตใหม่และมีการใช้ระบบควบคุมการทำงานพบว่าเวลาเฉลี่ยจากการปฏิบัติงานจริงสามารถทำได้ใกล้เคียงกับเวลามาตรฐานใหม่ที่กำหนดไว้ การทำงานเป็นไปโดยปกติ และ คุณภาพของผลิตภัณฑ์ยังอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด สำหรับผลการวิเคราะห์ความคลาดเคลื่อนของเวลาจากค่าความผันแปร (Standard deviation) พบว่า ค่าความผันแปรของเวลาโดยรวม ลดลงอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับความเชื่อมั่น 95% การลดลงของความคลาดเคลื่อนของเวลาในการผลิตเกิดจากหัวข้อหลักดังต่อไปนี้

1. การใช้ระบบการทำงานที่มีการระบุหน้าที่ และเวลาการทำงานอย่างชัดเจน และใช้หลักการการควบคุมด้วยการมองเห็น
2. การจัดสรรหน้าที่พนักงาน โดยใช้พนักงานสามารถทำหน้าที่แทนกันได้ เพื่อลดการรอคอย และลดการสื่อสารหลายขั้นตอน
3. การปรับปรุงด้านอุปกรณ์ให้เป็นระบบอัตโนมัติ และมีการปรับปรุงด้านผังโรงงานให้ง่ายต่อการทำงานและง่ายต่อการขนส่งมากขึ้น
4. การจัดการระบบ 5 ส เพื่อลดการค้นหา เช่นการจัดเรียงลำดับและการทำป้ายบ่งชี้

อย่างไรก็ตามผลการทดสอบความคลาดเคลื่อนของเวลาการผลิตจริง ยังพบค่าความผันแปรสูงกว่า 5 อยู่ ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดปัญหาดังแต่แรก มีอยู่ 3 จุดคือ การส่งตัวอย่างวิเคราะห์โดยพนักงานห้องผสมซอส ขั้นตอนการบรรจุซอสลงขวด และขั้นตอนการบรรจุซอสลงหีบห่อ ที่ ดังนั้นต้องมีการแก้ไขต่อไป



## 6.4 ประโยชน์อื่นๆ ที่ได้รับหลังการปรับปรุง

### 6.4.1 ต้นทุนการผลิตลดลง

ต้นทุนคงที่และค่าแรงงานรวมลดลงหลังการปรับปรุงมาตรฐานการปฏิบัติงาน อันเนื่องมาจากค่าพลังงาน ค่าน้ำ ค่าแรงงานพนักงานในสายการผลิต ลดลง ดังแสดงในตารางที่ 6.3

ตารางที่ 6.3 ต้นทุนคงที่และค่าแรงงานรวม เปรียบเทียบก่อนและหลังการปรับปรุง

รายการ	ต้นทุน (บาท/กิโลกรัม)	
	ก่อนปรับปรุง	หลังปรับปรุง
ต้นทุนคงที่ รวมค่าแรงงาน ส่วนผสมซอส	5.58	4.66
ต้นทุนคงที่ รวมค่าแรงงาน ส่วนบรรจุและบรรจุหีบห่อ	13.40	12.05
ต้นทุนคงที่และค่าแรงงานรวม	18.98	16.71

เมื่อกำหนดต้นทุนคงที่และค่าแรงงานรวมที่ลดได้จากการปรับปรุงนี้โดยคำนวณจากยอดการประมาณการขายสินค้าในปี พ.ศ.2553 จะคิดเป็นต้นทุนที่ลดไปได้ประมาณ 1,900,000 บาทต่อปี

### 6.4.2 การใช้หลักการนี้กับผลิตภัณฑ์อื่นๆ เพื่อรองรับการผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่

หลังจากที่ได้ทดลองใช้แนวทางการปรับปรุงมาตรฐานในกระบวนการผลิตซอสชนิด A แล้ว ผู้วิจัยได้มีโครงการที่ใช้หลักการนี้กับผลิตภัณฑ์ที่เหลือชนิดอื่นๆ อีกในโรงงาน เพื่อให้เวลาโดยรวมทั้งหมดลดลง และโรงงานมีกำลังการผลิตเหลือสำหรับการทำผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่ๆ ต่อไป ซึ่งเป็นผลให้บริษัทมีโอกาสการเติบโตเพิ่มขึ้นในอนาคตโดยการเพิ่มจำนวนผลิตภัณฑ์ โดยที่โรงงานไม่จำเป็นต้องเพิ่มพนักงาน และเครื่องจักรเช่นหม้อผสมเพิ่มเติม

## 6.5 ปัญหาที่พบและข้อจำกัด

1. การปรับปรุงจากทางโรงงานและค่าใช้จ่ายในการทดลองต้องอยู่ภายในปีงบประมาณของโรงงาน ทำให้เกิดความล่าช้าในการขออนุมัติปรับปรุงและขออนุมัติทดลอง อีกทั้งผลิตภัณฑ์จากการทดลองต้องทำลายทิ้งตามหลักเกณฑ์ของโรงงานทำให้ไม่สามารถทดสอบใหม่ได้อีก

2. แนวทางการปรับปรุงด้านการลดความร้อนสูงสุด และเวลารักษาความร้อนสูงสุด ทางผู้วิจัยจำเป็นต้องทำการทวนสอบการด้านจลนศาสตร์ที่เหลืรอดจากกระบวนการซึ่งใช้เวลาส่งตรวจและค่าใช้จ่ายสูง ประกอบกับ เวลาในส่วนนี้ไม่ใช่เวลาที่เป็นปัญหามาก ผู้ทดลองจึงข้ามการปรับปรุงในส่วนนี้ไป

## 6.6 ข้อเสนอแนะต่อโรงงาน การวิจัยและพัฒนาของอุตสาหกรรมต่อไป

จากการดำเนินงานวิจัย ผู้วิจัยมีแนวคิดเพิ่มเติมต่อไปในบางประเด็นดังนี้

1. จากการสังเกตการทำงานพบว่าการในการทำงานถึงจะมีวิธีการมาตรฐานแล้ว แต่งานที่ขึ้นกับลักษณะการทำงานส่วนบุคคลยังมีความแตกต่างกัน เช่นในสายการบรรจุซอสยังพบปัญหาในการทำงานที่ก่อให้เกิดของเสียคือ ฉลากเกิดการบิดเบี้ยวหลังจากผ่านเครื่องอบลมร้อนเนื่องจากลักษณะการครอบฉลากไม่ดี หรือในสายการผลิตอื่น ๆ พบว่าความเร็วของการทำงานของแต่ละบุคคลในการทำงานไม่เท่ากัน ซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับลักษณะทำงานของแต่ละบุคคล ดังนั้นควรให้พนักงานที่สามารถทำงานได้ของเสียออกมาน้อยและทำงานได้เร็ว มาถ่ายทอดวิธีและประสบการณ์ให้พนักงานคนอื่น ๆ ตามขั้นตอนการจัดทำองค์ความรู้ (Knowledge management) เพื่อพัฒนาความสามารถของพนักงานคนอื่น ๆ ร่วมกันในโครงการต่อไป
2. ถ้าโรงงานใดมีกำลังการผลิตที่สูงมากและต้องการจัดทำเป็นระบบต่อเนื่องควรทดลองการปรับเปลี่ยนวิธีการฆ่าเชื้อในผลิตภัณฑ์ จากวิธีการใช้ไอน้ำให้ความร้อนแก่หม้อผสมสองชั้น (Steam Jacket Agitator) ซึ่งวิธีการถ่ายเทความร้อนที่ช้า ควรทดสอบเปลี่ยนเป็นเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบเชลล์และท่อ (Shell and Tube Heat Exchanger) หรือเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผ่น (Plate Heat Exchanger) ที่สามารถแลกเปลี่ยนความร้อนได้ดีกว่ามาก และสามารถเพิ่มกำลังการผลิตได้สูง
3. ถึงแม้ว่างานวิจัยครั้งนี้จะเน้นไปที่การลดเวลามาตรฐานในการผลิต และลดความคลาดเคลื่อนของเวลาการผลิต แต่ลักษณะการทำงานส่วนใหญ่ขึ้นกับลักษณะการทำงานของคน ซึ่งส่งผลให้ความคลาดเคลื่อนของเวลาการทำงานยังพบได้สูงอยู่ ดังนั้นงานวิจัยนี้จะเป็นประโยชน์มากยิ่งขึ้น ถ้ามีการใช้หลัก ECRS และแผนภูมิแก๊งปลา ร่วมกับการออกแบบและติดตั้ง ระบบการทำงานอัตโนมัติ แทนการทำงานของคนในบางหน้าที่ เช่นการติดตั้งระบบ Barcode ระบบ การบรรจุขวดอัตโนมัติทั้งสายการผลิต ซึ่งจะสามารถลดเวลา ลดความคลาดเคลื่อน และลดการทำงานของคนไปได้มาก ซึ่งจะมีประโยชน์อย่างสูงกับโรงงานที่มีการผลิตสูงและเป็นระบบการทำงานแบบต่อเนื่อง (Continuous process)

## รายการอ้างอิง

ภาษาไทย

- กิตติศักดิ์ พลอยพานิชเจริญ. สถิติสำหรับงานวิศวกรรม เล่ม 1.. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2545.
- กิตติศักดิ์ พลอยพานิชเจริญ. สถิติสำหรับงานวิศวกรรม เล่ม 2. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2545.
- จุฑาทิพย์ ทะประสพ. การลดของเสียในโรงงานผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก. วิทยานิพนธ์ปริญญาโทมหาบัณฑิต ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551.
- ชญานี หวังประดิษฐ์. การลดความคลาดเคลื่อนในกระบวนการตัดแต่งเลนส์แว่นตา. วิทยานิพนธ์ปริญญาโทมหาบัณฑิต ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551.
- นิพนธ์ บัวแก้ว. รู้จักระบบการผลิตแบบลีน (Introduction to Lean Manufacturing) กรุงเทพมหานคร: สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย – ญี่ปุ่น), 2547.
- ธัญพร มะโนประเสริฐกุล. การพัฒนารหัสตัวบ่งชี้ เพื่อลดเวลาสูญเสียในสายการผลิต. วิทยานิพนธ์ปริญญาโทมหาบัณฑิต ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544.
- ปารเมศ ชูติมา. การออกแบบการทดลองทางวิศวกรรม. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545.
- ปราณี อานเป็รื่อง. หลักการวิเคราะห์อาหารด้วยประสาทสัมผัส. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547.
- ภาวิณี อาจปฐุ. การลดเวลาสูญเสียในกระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์เบรกเกอร์. วิทยานิพนธ์ปริญญาโทมหาบัณฑิต ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551.
- ยุทธศักดิ์ บุญศิริเชื้อเพื่อ. การพัฒนาด้านแบบในการลดความสูญเสีย 7 ประการสำหรับวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม: กรณีศึกษาโรงงานผลิตเครื่องสำอาง. วิทยานิพนธ์ปริญญาโทมหาบัณฑิต ภาควิชาวิศวกรรม อุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543.
- วันชัย ริจิรวนิช. การศึกษาการทำงานหลักการและกรณีศึกษา. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548.



- วิรุทธ์ สิมเสมอ. การปรับปรุงกำลังการผลิตของเครื่องรีไฟล์. วิทยานิพนธ์ปริญญาโทมหาบัณฑิต, ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549
- สุชาติ แซ่แต้. การปรับปรุงกระบวนการผลิตโดยการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อแรงเสียดทานของกล่องกระดาษลูกฟูก. วิทยานิพนธ์ปริญญาโทมหาบัณฑิต ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรมคณะ วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548.
- สุรพล สุบรรเจิดพร. การหาเงื่อนไขที่เหมาะสมในการเชื่อมตีบูก-ตะกั่วบนแผ่นวงจรพิมพ์ด้วย เครื่องเชื่อมอัตโนมัติโดยวิธีการออกแบบการทดลอง. วิทยานิพนธ์ปริญญาโทมหาบัณฑิต, ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542.

### ภาษาอังกฤษ

- Amerine, M.A and Roessler E.B. Wines :Their Evaluation.Second edition. San Francisco: Freeman, 1983.
- Association of Official Analytical Chemists. Official Methods of Analysis. 16<sup>th</sup> edition. Washington D.C. : AOAC International, 1995.
- Codex alimentarius commission. Food Additive Index [Online]. 2009. Available from : <http://www.codexalimentarius.net/gsfaonline/additives/index.html>. [2009, Nov 15]
- Kanawaty, G. Introduction to Work Study. Fourth Edition. Geneva: International Labour Office, 1992.
- Krafcik, J.F. Triumph of the lean production system. Sloan Management Review 30 (Fall 1988) : 41-52.
- Ohno, Taiichi. Toyota Production System: Beyond Large Scale Production. Productivity Press Inc., 2002.
- Shingo, Shigeo. A Study of the Toyota Production System from an Industrial Engineering Viewpoint. Productivity Press Inc., 1989.
- Womack, J.P., Jones, D.T. Lean Thinking. New York : Simon & Schuster, 1996.
- Womack, J.P., Jones, D.T. and Roos, D. The Machine That Changed the World: The Story of Lean Production. New York : Rawson and Associates, 1990.



ภาคผนวก

ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



ภาคผนวก ก

ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



## วิธีการวิเคราะห์ทางเคมีและกายภาพ

### ก.1 การวิเคราะห์ปริมาณความชื้น ตามวิธี AOAC (1995)

#### อุปกรณ์

1. ตู้อบลมร้อน (Hot air oven)
2. ถ้วยอะลูมิเนียม
3. เครื่องชั่งละเอียดทศนิยม 4 ตำแหน่ง
4. โถดูดความชื้น

#### วิธีทดลอง

1. ชั่งตัวอย่างให้ทราบน้ำหนักที่แน่นอนประมาณ  $5 \pm 1$  กรัม ใส่ในถ้วยอะลูมิเนียมซึ่งผ่านการอบแห้ง และทราบน้ำหนักที่แน่นอน
2. นำตัวอย่างเข้าอบแห้งในตู้อบโดยควบคุมอุณหภูมิ  $105 \pm 1$  องศาเซลเซียส โดยเปิดฝาไว้ 4 ชั่วโมง
3. ปิดฝาภาชนะในขณะที่ยังอยู่ในตู้อบ แล้วทิ้งให้เย็นในโถดูดความชื้นและชั่งน้ำหนัก
4. คำนวณหาความชื้นจากสมการ

$$\text{ปริมาณความชื้น (\%)} = \frac{(\text{น้ำหนักตัวอย่างก่อนอบ} - \text{น้ำหนักตัวอย่างหลังอบ}) \times 100}{\text{น้ำหนักตัวอย่างก่อนอบ}}$$

### ก.2 การวิเคราะห์ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมด (Total Nitrogen) ตามวิธี AOAC (1995)

#### อุปกรณ์

1. ชุดวิเคราะห์โปรตีน (BUCHI ประกอบด้วย Digestion unit, Distillation unit, Scrubber)
2. เครื่องชั่งละเอียดทศนิยม 4 ตำแหน่ง

#### สารเคมี

1. กรดซัลฟูริกเข้มข้น (A.R. grade)
2. สารละลายมาตรฐานกรดไฮโดรคลอริก (A.R. grade) ความเข้มข้น 0.1 N
3. สารละลายกรดบอริก (A.R. grade) ความเข้มข้น 4 % (w/v)
4. Selenium reagent mixture (A.R. grade)
5. สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ (A.R. grade) ความเข้มข้น 35 % (w/v)
6. สารละลายอินดิเคเตอร์ เตรียมโดยผสมสารละลาย methylene blue 0.2 % ในแอลกอฮอล์แล้วกรอง 25 มิลลิลิตร กับสารละลาย methyl red 0.2 % ในแอลกอฮอล์ 50 มิลลิลิตร

### วิธีทดลอง

1. ชั่งตัวอย่างให้มีน้ำหนักที่แน่นอนประมาณ 2 กรัม ใส่ใน Kjeldahl tube
2. เติม Selenium mixture เพื่อเร่งปฏิกิริยาประมาณ 5 กรัม และกรดซัลฟูริกเข้มข้น 20-25 มิลลิลิตร
3. นำตัวอย่างไปย่อยด้วยเครื่อง Buchi Digestion Unit โดยใช้ความร้อนเบอร์ 8 และปิดฝาด้านบนที่ต่อเข้ากับเครื่องดูดไอกรด (scrubber) ย่อยตัวอย่างจนส่วนผสมในหลอดย่อยกลายเป็นสีเขียวใส และทิ้งไว้ให้เย็นที่อุณหภูมิห้อง
4. นำฟลาสก์ขนาด 250 มิลลิลิตร ที่หยดสารละลายอินดิเคเตอร์ 2 - 3 หยด ต่อเข้ากับปลาย Condenser ของเครื่องกลั่น (distillation unit)
5. นำหลอดตัวอย่างที่ผ่านการย่อยต่อเข้ากับเครื่องกลั่น เลือกโปรแกรม distillation ย่อยเป็นเวลา 6 นาที
6. ในระหว่างการกลั่นจะเกิดแอมโมเนียขึ้น แอมโมเนียที่เกิดขึ้นจะถูกจับไว้ด้วยสารละลายกรดบอริกจะได้สารละลายสีเขียวเมื่อกลั่นครบตามกำหนดเวลา
7. ล้างส่วนปลายของ Condenser ด้วยน้ำกลั่นใส่ลงในฟลาสก์ที่รองรับสิ่งที่กลั่นได้
8. นำสารละลายที่กลั่นได้ในฟลาสก์ทั้งหมดมาไตเตรตด้วยสารละลายกรดไฮโดรคลอริกมาตรฐาน ความเข้มข้น 0.1 N จนถึงจุดยุติ (end point) เป็นสีม่วงแดง
9. ทำ Blank แต่ไม่ต้องใส่ตัวอย่าง และวิเคราะห์เช่นเดียวกับตัวอย่าง
10. คำนวณหาปริมาณโปรตีน ไนโตรเจนทั้งหมด (Total Nitrogen)

$$\text{ไนโตรเจนทั้งหมด (\%)} = \frac{(V_a - V_b) \times N \times 1.4}{\text{น้ำหนักตัวอย่างแห้ง (กรัม)}}$$

น้ำหนักตัวอย่างแห้ง (กรัม)

เมื่อ  $V_a$  คือ ปริมาตรของกรดไฮโดรคลอริกที่ใช้ไตเตรตตัวอย่าง (มิลลิลิตร)

$V_b$  คือ ปริมาตรของกรดไฮโดรคลอริกที่ใช้ไตเตรต blank (มิลลิลิตร)

$N$  คือ ความเข้มข้นของกรดไฮโดรคลอริกที่ใช้ไตเตรต มีหน่วยเป็น Normal

### ก.3 ความเป็นกรด-ด่าง ตามวิธีของ AOAC 943.02 (1995)

#### อุปกรณ์

เครื่องวัด pH (Mettler Toledo)

#### วิธีทดลอง

1. ปรับมาตรฐาน (calibrate) เครื่องวัด pH ด้วย standardized pH buffer โดยใช้ pH 7.00 pH 4.01 และ pH 9.00 ตามลำดับ ที่อุณหภูมิ 25 °C
2. ใส่ตัวอย่างในบีกเกอร์ 50 มิลลิลิตร
3. วัดค่า pH ของตัวอย่างโดยใช้เครื่องวัด pH
4. บันทึกค่าที่อ่านได้

### ก.4 การวัดเกลือด้วยวิธีไตเตรทด้วยเครื่องไตเตรทอัตโนมัติ (Auto Titrator) ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของโรงงาน

#### อุปกรณ์

เครื่องไตเตรทอัตโนมัติ (Auto Titrator) (Mettler Toledo Model DL50)

#### วิธีทดลอง

1. ปรับมาตรฐานของเครื่อง (Calibrate) ด้วยการชั่ง NaCl (A.R. grade) น้ำหนักประมาณ 0.03 -0.07 กรัม ลงในถ้วยสำหรับไตเตรท จากนั้นเติมน้ำบริสุทธิ์ 50 มิลลิลิตร ประกอบด้วยเข้ากับตัวเครื่อง
2. กดปุ่มเครื่องโดยเลือก "Standardize method" เพื่อไตเตรทกับ  $\text{AgNO}_3$  0.1 mM
3. รอกะทั่งเครื่องวัดตัวอย่างจนถึงจุดยุติ ค่า% เกลือที่แสดงบนหน้าจอควรมีค่าไม่เกิน  $1 \pm 0.05$
4. เริ่มเตรียมตัวอย่างที่ทำการวิเคราะห์โดยการชั่งตัวอย่าง 1-2 กรัม ลงในถ้วยสำหรับไตเตรท และเติมน้ำบริสุทธิ์ปริมาณ 50 มิลลิลิตร
5. ประกอบด้วยเข้ากับตัวเครื่อง
6. กดเลือก User method 2 และใส่ค่าน้ำหนักที่แน่นอนเพื่อไตเตรทกับ  $\text{AgNO}_3$  0.1 mM
7. รอกะทั่งเครื่องวัดตัวอย่างจนถึงจุดยุติ
8. จดค่า %เกลือที่วัดได้

### ก.5 การวัดปริมาณของแข็งที่ละลายทั้งหมด (Total Soluble Solid) ด้วยเครื่องวัดค่าบริกซ์ (Brix Meter) ตามวิธีมาตรฐานการปฏิบัติงานของโรงงาน

#### อุปกรณ์

เครื่องวัดค่าบริกซ์ (Brix Meter) (ATAGO)



### วิธีทดลอง

1. ใช้น้ำกลั่นหยดใส่หลอดวัดค่า แล้วกด START เพื่อเป็นการปรับมาตรฐาน (Calibrate)
2. ตรวจสอบค่าที่อ่านจะต้องเท่ากับ 0.00
3. หยดสารละลายตัวอย่างใส่หลอดโดยที่ต้องไม่ให้เกิดฟองอากาศและควบคุมอุณหภูมิที่ 25°C
4. บันทึกค่าที่อ่านได้

### ก.6 การใช้เครื่องวัดความหนืด

#### อุปกรณ์

เครื่อง Brookfield viscometer DV-II+ Pro

#### วิธีทดลอง

1. เปิดเครื่องและรอให้เครื่องปรับมาตรฐาน (Calibrate) อัตโนมัติ
2. ตั้งค่าเบอร์เข็มที่เครื่องเท่ากับ 61 และ ตั้งความเร็วรอบที่ 20 rpm
3. ใส่ตัวอย่างปริมาณ 500 ml ลงในบีกเกอร์ 600 ml
4. ใส่เข็มวัดเข้าที่ตัวเครื่องและจุ่มเข็มลงให้พอดีขีดที่กำหนด
5. เปิดเครื่องให้เข็มหมุน เริ่มจับเวลา
6. เมื่อเวลาคครบ 1 นาทีให้อ่านค่าความหนืด และหยุดเครื่อง

### ก.7 การใช้กล้องจุลทรรศน์แบบดิจิตอล Digital Microscope

#### อุปกรณ์

เครื่องจุลทรรศน์ดิจิตอล Digital Microscope (KEYENCE, VHX-600)

#### วิธีทดลอง

1. เปิดเครื่อง และใส่แผ่นโพลาลอยด์กันตรงแสงผ่าน
2. ปรับแสงให้ได้เหมาะสม
3. นำตัวอย่างวางบนแผ่นสไลด์เกลี่ยให้กระจาย และปิดทับด้วยแผ่นสไลด์อีกครั้ง
4. วางตัวอย่างลงบนแท่นฉาย
5. ปรับกำลังขยายไปที่ 100 เท่า และปรับภาพให้ชัดโดยใช้ปุ่มปรับภาพหยาบ
6. เมื่อภาพชัดแล้วให้เพิ่มกำลังขยายไปที่ 700 เท่า และปรับภาพให้ชัดโดยเครื่องปรับละเอียด
7. เมื่อได้ภาพที่ต้องการแล้วให้กดบันทึกภาพ
8. ใช้คำสั่งการวัดเส้นผ่านศูนย์กลาง กดปุ่มวัดขนาดเมื่อดึงตามจำนวนที่ต้องการ
9. บันทึกค่าเส้นผ่านศูนย์กลางทั้งหมดที่วัดได้



ภาคผนวก ข

ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

## วิธีการประเมินทางประสาทสัมผัส

### ข.1 การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ทางประสาทสัมผัสโดยพนักงานควบคุมคุณภาพ

ตามวิธีมาตรฐานการปฏิบัติงานของแผนกควบคุมคุณภาพกำหนดไว้ดังนี้

#### สิ่งแวดล้อม

1. สถานที่ทดสอบเป็นชิมตัวอย่างในห้องปรับอากาศ เยียบไม่มีสิ่งรบกวน เช่น เสียง และ กลิ่น
2. สีและแสงของหลอดนีออนภายในห้องทดสอบควรช่วยให้เห็นตัวอย่างชัดเจน

#### พนักงานทดสอบประสาทสัมผัส

1. เป็นพนักงานที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกทางประสาทสัมผัส
2. ได้รับการทวนสอบทางประสาทสัมผัสทุกปี
3. ไม่สูบบุหรี่
4. ไม่ทานกาแฟก่อนการชิมตัวอย่างอย่างน้อย 4 ชั่วโมง

#### การเตรียมตัวอย่าง

1. ตรวจสอบจากตัวอย่างโดยตรง
  - a. ตรวจสอบผลิตภัณฑ์โดยเทใส่ภาชนะด้วยแก้วขนาดเล็กไม่มีกลิ่น จำนวน 15 กรัม
  - b. ตรวจสอบลักษณะปรากฏ สี และกลิ่น เทียบกับตัวอย่างมาตรฐานที่อุณหภูมิเท่ากัน (25°C) ปริมาณเท่ากัน และภาชนะแบบเดียวกัน
2. ตรวจจากสารละลาย
  - a. เติผลิตภัณฑ์ลงในถ้วยบีกเกอร์ใส ปริมาณ 10 กรัม ละลายน้ำร้อน 70-80 °C ปริมาตร 90 มิลลิลิตร คนละลายให้เข้ากัน
  - b. ตรวจสอบลักษณะปรากฏ สี กลิ่น และรสชาติเทียบกับตัวอย่างมาตรฐานจากการเตรียมตัวอย่างและภาชนะแบบเดียวกัน
3. ให้คะแนนโดย 0 หมายถึงผลิตภัณฑ์เหมือนกับตัวอย่างมาตรฐาน
  - 1 หมายถึงผลิตภัณฑ์แตกต่างจากตัวอย่างมาตรฐานเล็กน้อยแต่ยอมรับได้
  - 2 หมายถึงผลิตภัณฑ์แตกต่างจากตัวอย่างมาตรฐานแต่ยอมรับไม่ได้ (เกณฑ์การตัดสินให้ 1 หรือ 2 มาจากหัวหน้าแผนก)
4. ตัวอย่างมาตรฐานควรมีการเปลี่ยนอย่างน้อยทุกเดือนและ ผลิตภัณฑ์ที่จะเปลี่ยนเป็นตัวอย่างได้ต้องได้คะแนน 0 ในทุกๆหัวข้อ ตัวอย่างมาตรฐานจะถูกเก็บอยู่ในขวดที่บ ในตู้เย็น 5°C



## ข.2 การคัดเลือกนักชิมทางประสาทสัมผัส (Panel selection)

ตามวิธีมาตรฐานการปฏิบัติงานของแผนกวิจัยและพัฒนาที่กำหนดไว้ดังนี้

### 1. คัดเลือกกลุ่มคนที่เข้าทำการทดสอบ

- 1.1 ควรเป็นผู้ที่ยังไม่ผ่านการทดสอบหรือ ผ่านการทดสอบมาแล้ว 3 ปีสำหรับพนักงานทั่วไป หรือ ผ่านการทดสอบมาแล้ว 1 ปีสำหรับพนักงานควบคุมคุณภาพและพนักงานฝ่ายวิจัยและพัฒนา
- 1.2 ผู้ทดสอบควรเป็นผู้มีสุขภาพที่ดี ควรเว้นการทดสอบกับผู้ที่เป็นโรคทางเดินหายใจ
- 1.3 ควรเว้นการสูบบุหรี่และดื่มกาแฟก่อนการทดสอบ 1-2 ชั่วโมง
- 1.4 ควรเว้นการเคี้ยวหมากฝรั่ง หรืออมลูกกวาด

### 2. สิ่งแวดล้อม

- 2.1 สถานที่ทดสอบเป็นชิมตัวอย่างในห้องปรับอากาศ เจียบไม่มีสิ่งรบกวน เช่น เสียง และ กลิ่น
- 2.2 ควรแยกบริเวณที่ทดสอบออกจากบริเวณที่เตรียมตัวอย่าง
- 2.3 มีบริเวณทดสอบลักษณะเป็นช่องกัน หรือบูท (booth) เพื่อป้องกันการรบกวนซึ่งกันและกันระหว่างผู้ทดสอบตามรูปที่ ข-1



รูปที่ ข-1 ลักษณะสถานที่ชิมตัวอย่าง

- 2.4 ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการทดสอบ ควรเป็นเวลา 10.00 น. และ 15.00 น.
- 2.5 ช่วงเวลาที่ไม่ควรทดสอบ คือ ช่วงก่อนการรับประทานอาหาร 1 ชม. และหลังการรับประทานอาหาร 2 ชม.

### 3. หัวข้อการทดสอบ

- 3.1 การทดสอบความสามารถในการรับรสชาติพื้นฐาน 5 รส (รสเปรี้ยว หวาน เค็ม ขม และ อูมามิ)

- 3.2 การทดสอบความสามารถในการแยกแยะระดับความเข้มข้นของรสชาติ
- 3.3 การทดสอบความสามารถในการบอกความแตกต่างของรสชาติ
- 4 ประเมินผลการคัดเลือกและแยกกลุ่ม  
ผลการประเมินและเกณฑ์การผ่านการทดสอบทางประสาทสัมผัสแสดงดังตารางที่ ข-1

ตารางที่ ข-1 แสดงเกณฑ์การผ่านการทดสอบทางประสาทสัมผัส

ชุดการสอบที่	เกณฑ์การผ่านการทดสอบ
<u>การทดสอบชุดที่ 1 (8 ข้อ)</u> การทดสอบความสามารถในการรับรสชาติพื้นฐาน 5 รส (รสเปรี้ยว รสหวาน รสเค็ม รสขม และรสอูมามิ)	ตอบถูกมากกว่าหรือเท่ากับ 5 ข้อ
<u>การทดสอบชุดที่ 2 (4 ข้อ)</u> การทดสอบความสามารถในการแยกแยะระดับความเข้มข้นของรสชาติ	ตอบถูกมากกว่าหรือเท่ากับ 3 ข้อ
<u>การทดสอบชุดที่ 3 (3 ข้อ)</u> การทดสอบความสามารถในการบอกความแตกต่างของรสชาติ	ตอบถูกมากกว่าหรือเท่ากับ 2 ข้อ

เกณฑ์การจัดกลุ่มเพื่อแบ่งระดับความสามารถในการรับรส

กลุ่มที่ 1: ผู้ทดสอบจะต้องผ่านการทดสอบทั้งหมด 3 ชุด

กลุ่มที่ 2 : ผู้ทดสอบจะต้องผ่านการทดสอบความสามารถในการรับรสชาติพื้นฐาน และผ่านการทดสอบความสามารถในการบอกความแตกต่างของรสชาติ

กลุ่มที่ 3 : ผู้ทดสอบที่ไม่ผ่านการทดสอบความสามารถในการรับรสชาติพื้นฐาน

พนักงานควบคุมคุณภาพ และพนักงานวิจัยและพัฒนา จะต้องตกอยู่ในกลุ่มที่ 1

พนักงานที่อยู่กลุ่มที่ 1 และ 2 จะบันทึกในรายชื่อในผู้ผ่านการประเมินทางประสาทสัมผัส เพื่อใช้ในการทางประสาทสัมผัสเพื่อการวิจัยและพัฒนาต่อไป

### ข.3 ขั้นตอนการทดสอบประสาทสัมผัสแบบสามเหลี่ยม (Triangle test)

ตามวิธีมาตรฐานการปฏิบัติงานของแผนกควบคุมคุณภาพกำหนดไว้ดังนี้

#### สิ่งแวดล้อม

1. สถานที่ทดสอบเป็นชิมตัวอย่างในห้องปรับอากาศ เจียบไม่มีสิ่งรบกวน เช่น เสียง และ กลิ่น
2. ควรแยกบริเวณที่ทดสอบออกจากบริเวณที่เตรียมตัวอย่าง
3. มีบริเวณทดสอบลักษณะเป็นช่องๆ หรือบูท (booth) เพื่อป้องกันการรบกวนซึ่งกันและกันระหว่างผู้ทดสอบ
4. ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการทดสอบ ควรเป็นเวลา 10.00 น. และ 15.00 น.
5. ช่วงเวลาที่ไม่ควรทดสอบ คือ ช่วงก่อนการรับประทานอาหาร 1 ชม. และหลังการรับประทานอาหาร 2 ชม.

#### ตัวอย่างที่ใช้ทดสอบ (sample)

ต้องมีการควบคุมเพื่อประกันว่า ผลที่ได้เกิดจากสิ่งทดลองเท่านั้น และเพื่อลดอคติในการทดสอบชิม ตัวอย่างที่ใช้ทดสอบต้องคำนึงถึง 3 ส่วน คือ

1. การสุ่มตัวอย่าง (sampling)
2. การเตรียมตัวอย่าง (preparation of sample)

สิ่งที่ต้องคำนึงถึงคือ

- 2.1 การควบคุมวิธีการทดสอบ เช่น ตัวอย่างต้องเก็บในตู้เย็นจะต้องไม่มีกลิ่นรสมาปนเปื้อนในตัวอย่าง
- 2.2 ความเที่ยงตรงของเครื่องชั่ง กระจกตวง ช้อนตวง
- 2.3 ควบคุมเวลาและอุณหภูมิ โดยต้องทราบเวลาที่น้อยที่สุดและมากที่สุดที่ตัวอย่างจะเก็บไว้ได้ก่อนเสิร์ฟ
- 2.4 อุณหภูมิในการเสิร์ฟตัวอย่าง โดยอุณหภูมิของตัวอย่างต้องควบคุมให้อยู่ในลักษณะการบริโภคปกติ
- 2.5 ปริมาณของตัวอย่างที่ใช้ทดสอบจะต้องพอเหมาะ

สำหรับการตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัยนี้เป็นสารละลายตัวอย่าง 10% ในน้ำร้อน 70-80 °C

#### 3. ลำดับการนำเสนอตัวอย่าง (order of presentation)

- 3.1 ลำดับการนำเสนอตัวอย่างจะต้องใช้การสุ่ม (random) หรือทำให้ลำดับการนำเสนอในแต่ละตัวอย่างเท่ากัน
- 3.2 สุ่มรหัสเลข 3 ตัวให้กับแต่ละตัวอย่าง



3.3 การนำเสนอตัวอย่าง สุ่มลำดับการนำเสนอโดยการจับฉลากหรือตารางเลขสุ่ม (Random permutation)

3.4 การเลือกรหัสตัวอย่างใช้ตารางเลขสุ่ม (random numbers) โดยใช้ตัวเลข 3 หลัก

3.5 รหัสตัวอย่างที่ภาชนะและในใบรายงานผลจะต้องตรงกัน

#### ผู้ทดสอบ (Tester / panelist)

- 1 เป็นผู้ที่มีรายชื่อในผู้ผ่านการประเมินทางประสาทสัมผัส
- 2 ผู้ทดสอบควรเป็นผู้มีสุขภาพที่ดี ควรเว้นการทดสอบกับผู้ที่เป็นโรคทางเดินหายใจ
- 3 ควรเว้นการสูบบุหรี่และดื่มกาแฟก่อนการทดสอบ 1-2 ชั่วโมง
- 4 ควรเว้นการเคี้ยวหมากฝรั่ง หรืออมลูกกวาด

#### ลำดับการทดสอบ

- 1 ให้ผู้ทดสอบเข้าไปนั่งห้องชิม
- 2 แจกแบบทดสอบให้ผู้ทดสอบกรอกรายละเอียดส่วนตัว
- 3 นำเสนอตัวอย่างเป็นชุด ผ่านช่องส่งตัวอย่างตามรูปที่ ข-2 ลักษณะการนำเสนอตัวอย่าง



รูปที่ ข-2 ลักษณะการนำเสนอตัวอย่าง

- 4 ผู้ชิมจะได้รับตัวอย่างที่ใส่รหัสตัวเลข 3 หลัก พร้อมกัน 3 ตัวอย่าง โดยมีตัวอย่างที่เหมือนกัน 2 ตัวอย่าง และแตกต่างออกไป 1 ตัวอย่าง ให้ผู้ชิมหาตัวอย่างที่แตกต่างจากตัวอย่างที่เหมือนกันและแสดงคำตอบลงในแบบทดสอบ

ชื่อ..... เพศ..... อายุ ..... มัธยมศึกษา & เบอร์ติดต่อ.....

**การทดสอบหนังสือพิมพ์**

ชุด .....

**คำแนะนำ**

- ทดสอบหนังสือพิมพ์ 3 ตัวอย่าง ซึ่งมี 2 ตัวอย่างที่เหมือนกัน และ 1 ตัวอย่างที่แตกต่างออกไป
- โน้ตทดสอบลักษณะปรากฏ สี กลิ่น และรสชาติ ของสารละลาย
- ฟังก์ชันของ X ในแต่ละคำตอบที่ท่านเลือก

1. กรุณาดู สมบัติ และนิมิตหมายของตัวอย่างของไอ 3 ตัวอย่าง หากคิดว่าตัวอย่างใดที่แตกต่างออกไป (เลือกเพียงตัวอย่างเดียว) พร้อมใจให้เหตุผล

XXX ..... เพราะ.....

XXX ..... เพราะ.....

XXX ..... เพราะ.....

2. ตัวอย่างที่ท่านเลือกข้อ 1 แยกต่างหากอีก 2 ตัวอย่างอย่างไร

..... มากที่สุด

..... มาก

..... ปานกลาง

..... น้อย

ข้อเสนอแนะและข้อวิจารณ์ .....

.....

.....

ขอขอบคุณที่ได้มาร่วมมือในการทำงานแบบสอบถาม

รูปที่ ข-3 แบบทดสอบการทดสอบทางประสาทสัมผัสแบบสามเหลี่ยม

- 5 รวบรวมผลและประเมินผลด้วยตารางการวิเคราะห์ Binomial Distribution ของ Roessler และคณะ ตามตารางที่ ข-1

ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางที่ ข-2 การวิเคราะห์ Binomial Distribution (Amerine and Roessler, 1983)

Number of tasters	Number of correct answers necessary to establish level of significance			Number of tasters	Number of correct answers necessary to establish level of significance		
	*	**	***		*	**	***
	5%	1%	0.1%		5%	1%	0.1%
7	5	6	7	57	27	29	31
8	6	7	8	58	27	29	32
9	6	7	8	59	27	30	32
10	7	8	9	60	28	30	33
11	7	8	9	61	28	30	33
12	8	9	10	62	28	31	33
13	8	9	10	63	29	31	34
14	9	10	11	64	29	32	34
15	9	10	12	65	30	32	35
16	10	11	12	66	30	32	35
17	10	11	13	67	30	33	36
18	10	12	13	68	31	33	36
19	11	12	14	69	31	34	36
20	11	13	14	70	32	34	37
21	12	13	15	71	32	34	37
22	12	14	15	72	32	35	38
23	13	14	16	73	33	35	38
24	13	14	16	74	33	36	39
25	13	15	17	75	34	36	39
26	14	15	17	76	34	36	39
27	14	16	18	77	34	37	40
28	15	16	18	78	35	37	40
29	15	17	19	79	35	38	41
30	16	17	19	80	35	38	41
31	16	18	19	81	36	38	41
32	16	18	20	82	36	39	42
33	17	19	20	83	37	39	42
34	17	19	21	84	37	40	43
35	18	19	21	85	37	40	43
36	18	20	22	86	38	40	44
37	18	20	22	87	38	41	44
38	19	21	23	88	39	41	44
39	19	21	23	89	39	42	45
40	20	22	24	90	39	42	45
41	20	22	24	91	40	42	46
42	21	22	25	92	40	43	46
43	21	23	25	93	40	43	46
44	21	23	25	94	41	44	47
45	22	24	26	95	41	44	47
46	22	24	26	96	42	44	48
47	23	25	27	97	42	45	48
48	23	25	27	98	42	45	49
49	23	25	28	99	43	46	49
50	24	26	28	100	43	46	49
51	24	26	29	200	80	84	89
52	25	27	29	300	117	122	127
53	25	27	29	400	152	158	165
54	25	27	30	500	188	194	202
55	26	28	30	1000	363	372	383
56	26	28	31	2000	709	722	737






ภาคผนวก ค

ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


## การใช้โปรแกรม MINITAB Version 15 ช่วยในการคำนวณทางสถิติ

### ค.1 การทดสอบความปกติของข้อมูล (Normality test)


1. กรอกข้อมูลที่ต้องการวิเคราะห์ใน Worksheet ของโปรแกรม Minitab
2. เลือกหัวข้อ Stat → Basic Statistical → Normality Test...



3. ใส่แถวที่ต้องการวิเคราะห์ลงใน Variable เลือก Tests for Normality แบบ Anderson-Darling




- หลังจากกดปุ่ม OK โปรแกรมจะแสดงกราฟ และค่า P-Value ออกมา นำค่า P-Value เทียบกับระดับนัยสำคัญเพื่อทดสอบสมมุติฐาน



## ค.2 การทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว (One way ANOVA)


- กรอกข้อมูลที่ต้องการวิเคราะห์ใน Worksheet ของโปรแกรม Minitab
- เลือกหัวข้อ Stat → ANOVA → One way (Unstacked)




ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย




3. เลือกทุกคอลัมน์ที่ต้องการวิเคราะห์ลงในช่อง Response และกำหนด Confidence level



4. เลือก Comparison แบบ Turkey's



5. เลือก Graph แสดงผล กด OK จะได้ตาราง ANOVA และกราฟเปรียบเทียบตามต้องการ




### ค.3 การออกแบบการทดลอง (Design of Experiment)

ในที่นี้ใช้ General full factorial design แบบ 2 factors


1. เลือก Stat → DOE → Factorial → Create factorial design




2. เลือก Design แบบ General full factorial design และเลือก Number of factor = 2



3. กดเลือกที่ Designs เพื่อตั้งชื่อ Factor A B และระบุจำนวน Level เลือกจำนวนซ้ำ (Replicate) เท่ากับ 2



4. กดที่ Factor เพื่อ กำหนดค่าแต่ละระดับ (Level)



5. กด OK โปรแกรมจะออกแบบการทดลองมาให้ตามด้านล่าง

Session

14/8/2010 15:24:50

Welcome to Minitab, press F1 for help.

**Multilevel Factorial Design**

Factors: 2 Replicates: 2  
 Base runs: 12 Total runs: 24  
 Base blocks: 1 Total blocks: 1

Number of levels: 3, 4

---

Worksheet1

	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10	C11	C12	C13
	StdOrder	RunOrder	PctType	Blocks	Time	Temperature							
1	1	1	1	1	0	30							
2	2	2	1	1	0	45							
3	3	3	1	1	0	60							
4	4	4	1	1	0	80							
5	5	5	1	1	5	30							
6	6	6	1	1	5	45							
7	7	7	1	1	5	60							
8	8	8	1	1	5	80							
9	9	9	1	1	10	30							
10	10	10	1	1	10	45							
**	**	**	.	.	**	**							

6. ทำการทดลอง และกรอกผลลงในตาราง Work sheet เดิม
7. วิเคราะห์ผลโดยเลือก Stat → DOE → Factorial → Analyze factorial design



	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10	C11
	StdOrder	RunOrder	PLType	Blocks	Time	Temperature	Result				
1	1	1	1	1	0	30	8.50				
2	2	2	1	1	0	45	10.55				
3	3	3	1	1	0	60	14.41				
4	5	5	1	1	5	30	9.53				

### 8. เลือกช่องผลการทดลองลงใน Response


### 9. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดยเลือก Graphs... → Residue plot

### 10. กด OK จะพบตาราง ANOVA ขึ้นมา


11. เมื่อตรวจสอบกราฟไม่พบความผิดปกติของข้อมูล ถ้าต้องการวิเคราะห์โดยกราฟต่อให้วิเคราะห์โดยเลือก Stat → DOE → Factorial → Factorial Plot...



12. กดเครื่องหมายถูกหน้า Main effect และ Interaction กด Set up...




13. เลือก Responses เป็น ผลการทดลอง และ เลือก factors ที่ต้องการทดสอบมาที่ช่อง Selected กด OK จะได้กราฟ Main effect plot และ Interaction plot




#### ค.4 การตรวจสอบจำนวน Sample size

ยกตัวอย่างการตรวจสอบจำนวนการทดลองที่จะให้ทดสอบ 2 sample T test


1. เลือกคำสั่ง Power and sample size → 2 sample T...



2. ใส่ค่าความแตกต่างที่ต้องการให้ตรวจสอบเจอในช่อง Differences และ กำหนด Power value กำหนด Standard deviation จากข้อมูลที่ได้มาจากการทดลองก่อนหน้านี้




3. กด OK เพื่อให้ MINITAB ตรวจสอบขนาดตัวอย่าง






## ค.5 การทดสอบทางสถิติแบบ Paired T test

### 1. กรอกข้อมูลที่ต้องการวิเคราะห์ใน Worksheet ของ Minitab



### 2. เลือกคอลัมน์ที่ต้องการเปรียบเทียบกัน



เลือกกราฟที่ต้องการและกด OK

โปรแกรมจะแสดงผลการวิเคราะห์การแปรปรวน (ANOVA) นำค่า P-Value เทียบกับระดับนัยสำคัญเพื่อทดสอบสมมติฐาน

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

## ประวัติผู้เขียนวิทยานิพนธ์

นางสาวรังสิมา ธรรมวิริยานนท์ เกิดเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2527 ที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร สำเร็จการศึกษาปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง ภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปี พ.ศ. 2549 และได้เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทบัณฑิตในสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในภาคปลายปี พ.ศ.2550



ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย