


บทที่ 5

เครื่องมือและอุปกรณ์

5.1 อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลอง

การทดลองเพื่อตรวจสอบทฤษฎีการแยกวัสดุโดยอาศัยการสั่นสะเทือน ได้ดำเนินการโดยอาศัยอุปกรณ์ดังรูปที่ 5.1 ซึ่งมีองค์ประกอบที่สำคัญ คือ

1. โครงหลัก (Main Frame) เป็นโครงทำจากเหล็กทรงเชื่อมชิ้นรูป ผิวนบน ส่วนหน้าของโครงเชื่อมติดไว้ด้วยร่องเลื่อนผ่านการแต่งผิวให้เรียบเพื่อรองรับแผ่นเลื่อน (Sliding base plate) และด้านหน้าของโครง ยึดไว้ด้วยสลักปรับแผ่นเลื่อนเพื่อให้เลื่อนได้ในร่องเลื่อน
2. แผ่นเลื่อน (Slide plate) เป็นแผ่นเลื่อนที่ผ่านการแต่งผิวตกบ่าให้เรียบ และได้ฉาก มีไว้เพื่อใช้รองรับแขนโยก และสามารถปรับให้เลื่อนได้ในแนวขนานกับร่องเลื่อน โดยการปรับสลักแล้วยึดด้วยสลักยึดอีก 6 ตัว
3. แขนโยก (Link) ใช้รองรับโครงของถาดแยก 4 จุด โดยปลายข้างหนึ่ง ยึดกับโครงของถาดแยกและปลายอีกข้างหนึ่งยึดกับหูที่ยึดติดกับแผ่นเลื่อน และรองรับด้วยร่องสี่เหลี่ยม ขนโยกคู่หลังจะเป็นแบบชั้นเดียวมีความยาวคงที่ ส่วนแขนโยกคู่หน้าจะเป็นแบบ 2 ชั้น ซึ่งสามารถปรับความยาวได้โดย ชั้นหนึ่งแต่งผิวเรียบและผ่าร่องไว้ อีกชั้นหนึ่งเขาจะเป็นร่องเลื่อน การปรับมุมลาดชันของถาด α_1 จะกระทำได้โดยเลื่อนแขนโยกคู่หน้าเข้าออกให้ได้ความยาวตามต้องการแล้วยึดด้วยสลักข้างละ 2 ตัว และโดยการปรับแผ่นเลื่อนไปในแนวขนานกับร่องเลื่อนของโครงเหล็กก็จะทำให้มุมของแขนโยกเปลี่ยนไป ด้วยวิธีนี้มุมในการสั่นสะเทือนจึงสามารถปรับค่าได้ตามความต้องการ
4. โครงของถาดแยก (Separator frame) ทำจากเหล็กฉากเชื่อมชิ้นรูป ขนาดกว้าง 50 cm. ยาว 60 cm. 2 ชั้น โดยชั้นล่างใช้รองรับแขนโยก แขนจับและมอเตอร์ วัดความเร่ง ชั้นบนใช้รองรับถาดแยก ในระหว่างชั้นรองรับด้วยสลักปรับ โดยการปรับสลักชุดนี้



ศูนย์วิทยทรัพยากร
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รูปที่ 5.1 สลักอะไหล่ไปของอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลอง

จะสามารถปรับให้ระนาบของกาดแยกเอียงเป็นมุม α_2 ได้ตามต้องการ

5. กาดแยก (Separator base plate) ทำจากแผ่นวัสดุชนิดต่าง ๆ ที่จะทำให้ค่าสัมประสิทธิ์ความเสียดทานที่มีผลต่อการเคลื่อนตัวของวัสดุ เช่น เหล็กอลูมิเนียม ยาง แผ่นไม้อัดที่ปูด้วยกระดาษทรายหยาบ กระดาษทรายละเอียดและผ้าใบเป็นต้น เพื่อให้การเปลี่ยนกาดแยกสามารถทำได้อย่างรวดเร็วในระหว่างการทดลอง การยึดกาดแยกกับโครงจะกระทำโดยการยึดขอบให้แน่นด้วยสลักอุด

6. กลไกขับ (Drive unit) ติดตั้งอยู่บนส่วนหลังของโครงหลัก ประกอบด้วย A.C. มอเตอร์ 3 เฟส 380 V . ขนาด 1/2 HP. สามารถควบคุมความเร็วรอบได้ระหว่าง 0-1200 รอบ/นาที เพื่อที่จะลดสัญญาณรบกวนมีเตอร์วัดความเร็ว จึงรองรับมอเตอร์ด้วยสปริงชนิดอ่อนแล้วทำให้สามารถลดสัญญาณรบกวนจาก 0.1g ในกรณีที่ยึดไว้กับโครงโดยตรงลงเหลือ 0.02g มอเตอร์นี้จะส่งกำลังผ่านสายพานวีไปขับลูกเบี้ยวเยื้องศูนย์กลาง เมื่อคลายสลักยึดแล้วหมุนลูกเบี้ยวก็จะทำให้รัศมีที่มีผลของข้อเหวี่ยงเปลี่ยนไป โดยอาศัยอุปกรณ์ชุดนี้จะสามารถปรับ ความถี่และแอมพลิจูด หรือความเร่งในการเคลื่อนตัวของกาดแยกได้ตามความต้องการ

5.2 การวัดสัมประสิทธิ์ความเสียดทานจลน์

อุปกรณ์ที่ใช้กำหนดค่าสัมประสิทธิ์ความเสียดทานจลน์ แสดงไว้ดังรูปที่ 5.2 ประกอบด้วยรางตรงยาว L ซึ่งเอียงทำมุม θ กับแนวระดับโดยที่มุม θ นี้สามารถปรับค่าได้ระหว่าง 0-60 องศา เมื่อปล่อยให้วัสดุชิ้นใดตกลงตามทางลาดเอียงการเคลื่อนตัวของวัสดุจะเป็นไปตามสมการ

$$ma = mg\sin\theta - \mu_d mg\cos\theta$$

$$\text{หรือ} \quad a/g = \sin\theta - \mu_d \cos\theta \quad 5.1$$

โดยที่ μ_d เป็นสัมประสิทธิ์ความเสียดทานจลน์ระหว่างชิ้นวัสดุทดลองกับราง สำหรับรางตรงวัสดุจะเลื่อนไหลลงด้วยความเร็วสม่ำเสมอ ถ้าให้ t_s เป็นเวลาที่ชิ้นวัสดุชิ้นใดตกลงได้ระยะทาง L ซึ่งหาได้จาก

$$t_s^2 = 2L/a \quad 5.2$$

จากสมการทั้งสองเราจะได้

$$\mu d = \frac{\sin\theta - 2L/gts^2}{\cos\theta} \quad 5.3$$


ในการกำหนดสัมประสิทธิ์ความเสียดทานคลื่นนี้ใช้ชิ้นงานทดลองที่มีลักษณะเป็นวงแหวนขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 25 มม. ทหนา 2 มม. ทำจากทองเหลือง อลูมิเนียม กระจกแข็งซึ่งฉาบด้วยข้าวและข้าวเปลือก แล้วปล่อยให้โกลตัวบนผิวที่เป็นเหล็ก ยาง อลูมิเนียม ตะแกรงเหล็ก แผ่นไม้อัดที่ปูผิวด้วยกระดาษทรายหยาบ กระจกทรายละเอียด และผ้าใบ ในแต่ละคู่ของวัสดุและรางจะปรับมุม θ ให้พอเหมาะที่วัสดุจะสามารถโกลตัวลงได้อย่างสม่ำเสมอตลอดระยะทาง L แล้วจับเวลา (ts) ในช่วงนี้ด้วยนาฬิกาจับเวลาที่สามารรถจับเวลาได้ 1/100 นาที แล้วนำไปคำนวณหาค่า μd จากสมการที่ 5.3 ในแต่ละคู่ของวัสดุ จะทำการจับเวลา 10 ครั้ง แล้วหาค่าเฉลี่ยภายใต้ความเชื่อมั่น 95% โดยอาศัยการแจกแจงแบบที (t -distribution) ค่าเฉลี่ยของสัมประสิทธิ์ความเสียดทานคลื่นและนัยของการเปลี่ยนแปลงภายใต้ความเชื่อมั่น 95% ได้สรุปไว้ในตารางที่ 5.1

5.3 เครื่องมือวัดมุมเอียงของระนาบ


มุมเอียงของระนาบสามารถวัดได้ทางสถิติ โดยอาศัยเกลจวัดมุมที่ยึดไว้ในแนวขนานบนโครงของถาดแยกดังรูปที่ 5.3 ซึ่งประกอบด้วยสเกลวัดมุม เข็มชี้ จุดหมุนและน้ำหนักถ่วง เมื่อระนาบเอียงไปเป็นมุม α_1 เข็มชี้ก็จะเคลื่อนที่ไป α_1 เช่นเดียวกันด้วยวิธีการนี้เราสามารถอ่านค่าและปรับความลาดชันรวมทั้งมุมเอียงของระนาบทางสถิติได้ตามต้องการ

5.4 เครื่องมือวัดการสั่นสะเทือน

ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับระบบขับเคลื่อนคือ ทิศทาง ความถี่ แอมพลิจูดและความเร็วในการเคลื่อนตัวของถาดแยก ค่าในทางสถิติของตัวแปรเหล่านี้สามารถวัดได้จากเครื่องมือวัดเบื้องต้น เช่น เกลจวัดมุม เครื่องมือวัดความเร็วรอบ แต่เนื่องจากความหลวมของข้อต่อกลไกและการร่อนตัวของโครงสร้างในระหว่างการสั่นสะเทือน อาจทำให้ค่าที่เกิดขึ้นจริงแตกต่างจากค่าที่วัดได้ในทางสถิติ ดังนั้นวิธีการที่น่าจะให้ความถูกต้องและเหมาะสมกว่า ควรจะเป็นการวัดการเคลื่อนตัวของถาดในระหว่างการสั่นสะเทือนโดยตรงดังผังของการวัดที่แสดง




รูปที่ 5.2 เครื่องมือวัดความเสียดทานจลน์



รูปที่ 5.3 เครื่องมือวัดที่ใช้ในการปรับมุมของถาดแยก

ตารางที่ 5.1 ค่าสัมประสิทธิ์ความเสียดทานจลน์

ชิ้นงาน	ราง	ส.ป.ล. ความเสียดทานจลน์	ระดับความเชื่อมั่น 95%
เหล็ก	กระดาดทรายหยาบ	0.446	+/- 0.017
ทองเหลือง	กระดาดทรายหยาบ	0.341	+/- 0.052
อลูมิเนียม	กระดาดทรายหยาบ	0.436	+/- 0.025
ข้าว	กระดาดทรายหยาบ	0.618	+/- 0.024
ข้าวเปลือก	กระดาดทรายหยาบ	0.689	+/- 0.014
เหล็ก	กระดาดทรายละเอียด	0.415	+/- 0.021
ทองเหลือง	กระดาดทรายละเอียด	0.367	+/- 0.038
อลูมิเนียม	กระดาดทรายละเอียด	0.417	+/- 0.024
ข้าว	กระดาดทรายละเอียด	0.556	+/- 0.028
ข้าวเปลือก	กระดาดทรายละเอียด	0.557	+/- 0.022
เหล็ก	ยาง	0.436	+/- 0.028
ทองเหลือง	ยาง	0.391	+/- 0.015
อลูมิเนียม	ยาง	0.380	+/- 0.029
ข้าว	ยาง	0.343	+/- 0.026
ข้าวเปลือก	ยาง	0.355	+/- 0.018
เหล็ก	ตะแกรงเหล็ก	0.213	+/- 0.027
อลูมิเนียม	ตะแกรงเหล็ก	0.304	+/- 0.016
ข้าว	ตะแกรงเหล็ก	0.524	+/- 0.006
ข้าวเปลือก	ตะแกรงเหล็ก	0.531	+/- 0.010
เหล็ก	เหล็ก	0.287	+/- 0.015
ทองเหลือง	เหล็ก	0.140	+/- 0.039
อลูมิเนียม	เหล็ก	0.255	+/- 0.039
ข้าว	เหล็ก	0.353	+/- 0.018
ข้าวเปลือก	เหล็ก	0.370	+/- 0.016
เหล็ก	อลูมิเนียม	0.377	+/- 0.017
ทองเหลือง	อลูมิเนียม	0.214	+/- 0.046
อลูมิเนียม	อลูมิเนียม	0.261	+/- 0.032
ข้าว	อลูมิเนียม	0.315	+/- 0.004
ข้าวเปลือก	อลูมิเนียม	0.277	+/- 0.005
ข้าว	ผ้าใบ	0.317	+/- 0.017
ข้าวเปลือก	ผ้าใบ	0.457	+/- 0.037



รูปที่ 5.4 ผังการวัดเครื่องมือวัดการสั่นสะเทือน



ไว้ดังรูปที่ 5.4 รายละเอียดของเครื่องมือวัดแต่ละหน่วยโดยสังเขปอธิบายได้ดังต่อไปนี้


มิเตอร์วัดความเร็ว (Accelerometer) 2 หน่วย ใช้สำหรับวัดสัญญาณขององค์ประกอบของความเร่งในแนวนอนและตั้งฉากกับระนาบของโครงภาคแยกเป็นแบบ VP-4200 มี charge sensitivity 55 pC/G และมีค่า capacitance 710 pC สัญญาณโดยอาศัยสายส่งสัญญาณ (Pick up cable) ยาว 4 เมตร มีค่า capacitance 300 pF เข้าไปยังเครื่องขยายสัญญาณชนิดที่มีมิเตอร์วัดการสั่นสะเทือนอยู่ในตัว (Charge Amplifier Type Vibration Meter) แบบ VM-1951 ซึ่งมีลักษณะดังรูปที่ 5.5

มิเตอร์วัดการสั่นสะเทือนนี้สามารถปรับ Charge Sensitivity และแรงเคลื่อนขาออกให้เหมาะสมกับมิเตอร์วัดความเร่งที่ใช้ได้ ระหว่าง 0-100 pC/G และ 0-10 mV/G กับ 0-1 V/G สำหรับมิเตอร์วัดความเร่งแบบ VP-4200 ที่ใช้มี Charge Sensitivity 55pC/G เราจึงสามารถปรับเพื่อชดเชยความไวของมิเตอร์ได้ดังรูปที่ 5.6

รูปที่ 5.7 เป็นผังวงจรของมิเตอร์วัดความสั่นสะเทือนอย่างง่าย ซึ่งสามารถอธิบายการทำงานของรูปได้ว่า ในการวัดความเร่งแรงเคลื่อนที่ออกจากเครื่องขยายสัญญาณจะถูกส่งเข้าเครื่องขยายสัญญาณขาออกแล้วนำไปแสดงไว้ที่หน้าปัดโดยตรง ส่วนการวัดความเร็วและการเคลื่อนตัวนั้น แรงเคลื่อนที่ออกจากเครื่องขยายสัญญาณจะต้องถูกส่งผ่านวงจรอีทีเกรตหนึ่งครั้งและสองครั้งเสียก่อนตามลำดับ จากนั้นจึงส่งเข้าวงจรกรองความถี่ต่ำ (High-Pass Filter Circuit) ซึ่งจะตัดสัญญาณที่มีความถี่ต่ำกว่า 5 Hz ออกเพื่อลดการรบกวนเสียก่อนแล้ว จึงส่งเข้าไปยังวงจรถ่ายสัญญาณขาออกโดยแรงเคลื่อนที่ออกจากวงจรกรองสัญญาณนี้ จะถูกขยายด้วยสัดส่วนโดยตรงกับความเร่งแล้วจึงส่งเข้าไปยังวงจรวัดสัญญาณและวงจรรภาคแสดงสัญญาณ โดยที่แรงเคลื่อนที่ออกจากวงจรรภาคแสดงสัญญาณนี้สามารถปรับค่าได้ระหว่าง 0-2 V p-p สำหรับภาระ 100 K-ohm และ 0-0.2 V p-p สำหรับภาระ 20 ohm โดยปรับ Potentiometer แล้วส่งออกจากมิเตอร์ที่ Out put 7 ไปยังเครื่องมือวิเคราะห์ความถี่ (Frequency Analyzer) ดังรูปที่ 5.4



รูปที่ 5.8 เป็นรูปร่างทั่ว ๆ ไปของเครื่องมือวิเคราะห์ความถี่แบบ FA-9254 B ซึ่งรับสัญญาณรูปคลื่นจากมิเตอร์วัดการสั่นสะเทือน เครื่องมือวิเคราะห์ความถี่จะอยู่ในสถานะที่พร้อมจะใช้งานเมื่อสวิตช์ 3 อยู่ที่ตำแหน่ง "ANA" แล้วความถี่สามารถวัดได้ด้วยสวิตช์ 1

CHARGE AMP. VM-1951




1. Meter
2. Function switch
3. Multiplier
4. Attenuator
5. Compensater
6. Locking Lever
7. Out put terminal
8. Input terminal


รูปที่ 5.5 ลักษณะทั่วไปของมิเตอร์วัดความเร่ง



รูปที่ 5.6 การชดเชยความไว



รูปที่ 5.7 ผังวงจรของมิเตอร์วัดความแรง



1. Frequency Range Switch
2. Frequency Dial
3. Analyzer switch
4. Output terminal
5. Input terminal
6. Input adjust
7. Meter
8. Power switch
9. Connector
10. Power Cable
11. Fuse Holder

ศูนย์วิทยุทรัพยากร
 รูปที่ 5.8 ลักษณะทั่วไปของเครื่องมือวิเคราะห์ความถี่
 ภาควิชาวิศวกรรมมหาวิทาลัย

ซึ่งมีไว้สำหรับเลือกช่วงของความถี่ที่ต้องการวัดและได้อัล 2 โดยการปรับได้อัลและสังเกต การขึ้นลงของเข็มชี้ 7 จนกระทั่งเข็มชี้ที่ตำแหน่งสูงสุดแล้วอ่านค่าที่ได้อัล 2 เราจะได้ความถี่ จากผลคูณระหว่างค่าที่อ่านได้จากได้อัล 2 และตัวเลขช่วงของความถี่ที่ปรับไว้ที่สวิตช์ 1

5.5 การวัดตัวแปรของระบบขับเคลื่อน

ตัวแปรของระบบขับเคลื่อนสามารถอ่านค่าได้โดยตรงจากมิเตอร์วัดความสั่นสะเทือน ซึ่งรับสัญญาณจากมิเตอร์ที่ใช้วัดองค์ประกอบของความเร่งในแนวตั้งฉากและแนวขนานกับโครงของ ภาตแยกซึ่งถูกยึดที่ไว้ตอนกลางของโครงรองรับภาตแยก โดยที่ค่าของความเร่ง ความเร็วและ การเคลื่อนตัวของภาตแยกแต่ละทิศทางที่แท้จริงก็คือ ค่าที่อ่านได้จากมิเตอร์คูณกับค่าคูณในคอลัมน์ A V และ D ตามลำดับ

การปรับมุมในการสั่นสะเทือน β ที่ต้องการสามารถกระทำได้โดยขั้นแรกปรับลูกเบี้ยว เยื้องศูนย์กลางให้แอมพลิจูดในแนวขนานกับโครงของภาตแยกได้ตามต้องการ จากนั้นจึงเปิดเครื่องให้ ทำงานแล้วปรับสกรูปรับให้แผ่นเลื่อน ๆ ไปจนกระทั่งแอมพลิจูดในแนวตั้งฉากที่อ่านได้จากมิเตอร์มี ค่าเท่ากับนิพจน์

$$a_n = a_p \cdot \tan \beta \quad 5.4$$

แล้วจึงขันสกรูยึดแผ่นเลื่อนให้แน่นกับโครงเหล็ก ตำแหน่งนี้จะเป็นตำแหน่งที่ใหม่ β ตามต้องการ เมื่อเราคงค่าแอมพลิจูดและมุมในการสั่นสะเทือนไว้ค่าพารามิเตอร์ความเร่ง A ที่ ต้องการในแต่ละการทดลองนั้นสามารถปรับได้โดยการปรับความเร็วรอบของกลไกขับเคลื่อนทั้งหมด ค่าความเร่งในแนวตั้งฉากกับโครงรองรับภาตแยกที่อ่านได้จากมิเตอร์มีค่าเท่ากับนิพจน์

$$A_n = A \cos \alpha \quad 5.5$$

จากนั้นจึงวัดความถี่ที่ความเร็วรอบนี้โดยอาศัยเครื่องวัดความถี่ ซึ่งค่าที่วัดได้นี้จะเป็นความถี่ ที่ให้ค่า A ตามต้องการ

5.6 การวัดการเคลื่อนตัวของวัสดุ

สำหรับคู่ของวัสดุและภาตแยกที่มีสัมประสิทธิ์ความเสียดทาน μ_d ค่าพารามิเตอร์ความ ลาดชันของภาตแยกที่ต้องการ P_1 สามารถกำหนดได้โดยการปรับมุม α_1 และค่าพารา-

มีเตอร์ความลาดเอียงของภาคแยกที่ต้องการ p_2 สามารถกำหนดได้โดยการปรับมุม α_2 และหลังจากที่เราปรับความถี่ของกลไกขับที่ให้ค่าพารามิเตอร์ความเร่ง A ตามต้องการแล้วการทดลองนี้ดำเนินการอยู่ที่พารามิเตอร์ความเสียดทาน

$$p_3 = \frac{n_d \cos\alpha_1 \cos\alpha_2}{A_p}$$

การเคลื่อนตัวในแนวแกน x และ z ของวัสดุที่พารามิเตอร์ชุดนี้สามารถหาได้โดยให้วัสดุเคลื่อนที่ในแนวแกน x เป็นระยะทาง l_x และในแนวแกน z เป็นระยะทาง l_z แล้วจับเวลาที่ใช้ในการเคลื่อนที่ในช่วงนี้ ซึ่งจะได้เวลาเป็น t_x และ t_z ตามลำดับ ดังนั้นความเร็วเฉลี่ยในการเคลื่อนตัวของวัสดุหาได้จาก

$$\dot{x}_m = l_x/t_x \quad \text{และ} \quad \dot{z}_m = l_z/t_z \quad 5.7$$

ระยะทางเฉลี่ยที่วัสดุเคลื่อนตัวไปได้ต่อวัฏจักรหาได้จาก

$$x_m = \dot{x}_m/f \quad \text{และ} \quad z_m = \dot{z}_m/f \quad 5.8$$

และพารามิเตอร์การเคลื่อนตัวของวัสดุแบบไร้มิติจะหาได้จาก

$$X = x_m/a_p \quad \text{และ} \quad Z = z_m/a_p \quad 5.9$$

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย