

บทที่ 1

บทนำ



## 1.1 หลักการและเหตุผล

ไฟลิเมอร์นับว่าเป็นวัสดุอีกประเภทหนึ่งที่มีการนำมาใช้เป็นวัสดุคิดในการผลิตติน้ำกัน อ่างแพ้วท้าย ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ในบ้านเรือนจนถึงอุปกรณ์ที่มีความซับซ้อน อ่างเช่น ตันค้า อุปโภคบริโภค บรรจุภัณฑ์ อุตสาหกรรมรดยนต์ อุปกรณ์ทางด้านไฟฟ้า เป็นต้น

สาเหตุที่ไฟลิเมอร์ถูกนิยามาใช้กันอย่างกว้างขวางคือ ไฟลิเมอร์เป็นวัสดุที่มีคุณสมบัติพิเศษคือ เด่นกว่าวัสดุอื่นที่ได้จากการรวมชาติหรือ สังเคราะห์ขึ้นมา เช่น ไม้ โลหะ แก้ว กระดาษ เป็นต้น ที่นิยมใช้กันมาก่อนอย่างมากมาย ทั้งนี้ เพราะ ไฟลิเมอร์มีคุณสมบัติหลากหลายอย่างรวมกัน เช่น เบา เหนียวทนทาน ทนความร้อน ทนการสึกกร่อน ทำเป็นสีต่างๆ ได้ เป็นต้น

ไฟลิเมอร์สามารถแบ่งได้เป็นสองประเภท คือ เทอร์ไนพลาสติก เช่น ไฟลิเอทิลีน(PE) ไฟลิไฟรพิลีน(PP) ไฟลิเอโนด(PE) ไฟลิคาร์บอนเนต(PC) เป็นต้น และเทอร์ไนเซตติ้ง เช่น ซิลิโคน(Silicone) อีพอกซี่(Epoxy) เป็นต้น นอกจากทั้งสองประเภทนี้แล้วปัจจุบันยังมีการใช้ไฟลิเมอร์ชนิดใหม่ที่เกิดจากการผสมที่เรียกว่า ไฟลิเมอร์ผสม(Polymer blend : PB) ซึ่งในระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา มีการศึกษาถึงไฟลิเมอร์ผสมกันมาก ไฟลิเมอร์ผสมนั้นกระทำการเข้ากันเพื่อนำมาอาคุณสมบัติที่ดีของไฟลิเมอร์ตัวแรกไปชดเชยข้อบกพร่องของไฟลิเมอร์ตัวที่สอง อย่างเช่น การผสมระหว่างไฟลิไฟรพิลีนกับไฟลิเอโนด (PP/PA) เป็นไฟลิเมอร์ผสมที่สามารถรวมเอาคุณสมบัติเชิงกลและความร้อนของไฟลิเอโนดเข้ากับการไม่ไวต่อความชื้นของไฟลิไฟรพิลีนได้

กระบวนการเข้ารูปของไฟลิเมอร์มีหลายกระบวนการ เช่น การฉีด(Injection Molding) การเป่า (Blow Molding) การหล่อ(Casting) เป็นต้น ซึ่งอยู่กับลักษณะของผลิตภัณฑ์ ในแต่ละกระบวนการจะมีค่าตัวแปรต่างๆ ในการทำงานที่แตกต่างกัน กระบวนการฉีดเข้ารูป หรือ Injection molding เป็นกระบวนการนี้ที่มีใช้กันอย่างกว้างขวาง เช่น อุตสาหกรรมชิ้นส่วนรถยนต์ อุตสาหกรรมรองเท้า อุตสาหกรรมของเสื้อ เป็นต้น ซึ่งประกอบไปด้วยขั้นตอนหลักๆ 3 ขั้นตอน คือ

Injection, Holding Pressure and Plastication และ Ejection โดยก่อนทำการฉีดขึ้นรูปจริง จะต้องมีการตั้งค่า และปรับแต่งค่าตัวแปรต่างๆตามที่ต้องการ เพื่อให้ได้ชิ้นงานที่มีคุณสมบัติตามต้องการ ซึ่งจะทำให้เดียวตาและค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ไป นอกจากค่าตัวแปรต่างๆที่มีผลต่อคุณสมบัติของ ชิ้นงานแล้วก็ยังมีปัจจัยอื่นๆอีกด้วย ตัวอย่างเช่น ตัวแม่พิมพ์(Mould) และวัสดุ(Material) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง ปัจจัยด้วยตัวหนึ่งก็จะส่งผลให้ชิ้นงาน มีคุณสมบัติที่แตกต่างกันไป

จากการที่ 1.1 แสดงให้เห็นว่าคุณสมบัติของโพลิสไตรีนและโพลิไพรพิลินจะเปลี่ยน แปลงไป เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงตัวแปรในการฉีด ซึ่งถึงก่อให้จากค่าของคุณสมบัติทางโพลิเมอร์ ที่มีลักษณะเป็นช่วง นอกจากตัวแปรในการฉีดแล้วประเภทของวัสดุยังส่งผลต่อคุณสมบัติเชิงกล ที่แตกต่างกัน

สำหรับงานวิจัยนี้ เป็นการศึกษาอิทธิพลของตัวแปรการฉีดขึ้นรูปบางตัวที่มีต่อคุณสมบัติ ของโพลิเมอร์ ส่วนตัวแม่พิมพ์จะถูกกำหนดจะถูกกำหนดไว้ โดยโพลิเมอร์ที่ใช้ศึกษาเป็นประเภท โพลิเมอร์ผสม (Polymer Blend : PB) ระหว่างโพลิไพรพิลินกับโพลีเอฟอร์ (PP/PA) ซึ่งเป็นการผสม กันระหว่างโพลิไอลิฟินกับพลาสติกทางวิศวกรรม โดยนำไปใช้เป็นวัสดุดินในงานอุตสาหกรรมการ พัฒนาส่วนร่องบน ซึ่งนับว่าเป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่มีความสำคัญ

#### ตารางที่ 1.1 แสดงคุณสมบัติของโพลิสไตรีนและโพลิไพรพิลิน

Property	Unit	Polystyrene	Polypropylene
Tensile load at failure	lb <sub>f</sub>	157-252	130-202
Flexural strength	lb/in <sup>2</sup>	5080-8227	2340-4092
Izod impact strength	ft-lb/in	1.4-4.0	0.9-8.3
Ball drop impact strength	in-lb <sub>f</sub>	1.59	46-120
Shrinkage across flow	in/in	0-0.006	0.007-0.016
Shrinkage with flow	in/in	0-0.006	0.010-0.014
Stiffness modulus	lb/in <sup>2</sup> x 10 <sup>5</sup>	2.2-3.1	0.9-1.8

( ที่มา : หนังสือ Injection Moulding Materials หน้า 168)

## 1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย

เพื่อศึกษาอิทธิพลของสัมบัติพารามิเตอร์ และตัวแปรการฉีดขึ้นรูปที่มีผลต่อ คุณสมบัติเชิงกล และอัตราการฉีดขึ้นรูป

## 1.3 ขอบเขตของการวิจัย

สำหรับงานวิจัยฉบับนี้ มีการจำกัดขอบเขตการศึกษาไว้ดังนี้ คือ

1.3.1 โพลิเมอร์ที่ใช้ในงานวิจัยนี้คือ โพลิเมอร์พลาสติก ซึ่งประกอบด้วย

1.3.1.1 โพลิไพรพิลีน(Polypropylene)

1.3.1.2 โพลีเอมิค-6 (Polyamides-6)

1.3.1.3 เอทิลีน-ไพรพิลีน-ไดอิน ไอ โพลิเมอร์ (Ethylene-Propylene-Diene

Copolymer : EPDM) ที่มีจำนวน ไอ ไอ ไดอินเท่ากับ 12 (Iodine number)

1.3.2 ศึกษาเฉพาะตัวแปรในการฉีดห้องหมุด 8 ตัว ดังนี้

1.3.2.1 อุณหภูมิในการหลอม (Melt temperature)

(ในงานวิจัยนี้ใช้เป็นอุณหภูมิที่หัวฉีด (Nozzle temperature))

1.3.2.2 ความเร็วการฉีด (Injection speed)

1.3.2.3 ความเร็วของ การหมุนของสกรู (Screw speed )

1.3.2.4 แรงดันที่รักษาให้ชิ้นงานอยู่ในแม่พิมพ์ (Holding pressure)

1.3.2.5 แรงดันการฉีด (Injection pressure)

1.3.2.6 แรงดันคืนกลับ (Back pressure)

1.3.2.7 เวลาการเย็นตัว (Cooling time)

1.3.2.8 เวลาที่รักษาให้ชิ้นงานอยู่ในแม่พิมพ์ (Holding time)

1.3.3 คุณสมบัติทางกายภาพที่จะทำการศึกษามีดังต่อไปนี้

1.3.3.1 อัตราการไหลตัว (Melt Flow Rate)

1.3.3.2 ความหนาแน่น (Density)

1.3.4 คุณสมบัติเชิงกลที่จะทำการศึกษามีดังต่อไปนี้

1.3.4.1 ความแข็ง (Hardness)

1.3.4.2 ความแข็งแรงของวัสดุภายใต้แรงดึง (Tensile Strength)

1.3.4.3 โมดูลัสของความยืดหยุ่น (Modulus of Elasticity)

1.3.4.4 เปอร์เซ็นต์ความยืดหยุ่น (% Elongation)

1.3.4.5 ความแข็งแรงของวัสดุภายใต้แรงกระแทก (Impact Strength)

1.3.5 ขั้นตอนและสภาพเพื่อน ให้ใช้ในการ測試ขั้นทดสอบและการทดสอบเป็นไปตาม มาตรฐาน ASTM (The American Society for Testing and Materials) ดังนี้

1.3.5.1 อัตราการหดตัวทดสอบตามมาตรฐาน D-1238

ความแข็งทดสอบตามมาตรฐาน D-2240

ความแข็งแรงของวัสดุภายใต้แรงดึงด้วยโมดูลัสของความยืดหยุ่น และ เปอร์เซ็นต์ความยืดหยุ่น ทดสอบตามมาตรฐาน D-638

ความแข็งแรงของวัสดุภายใต้แรงกระแทก ทดสอบตามมาตรฐาน D-256

1.3.5.2 ขนาดและรูปร่างของชิ้นทดสอบเป็นไปตามกำหนดให้ในมาตรฐาน ASTM

1.3.5.3 จำนวนชิ้นงานที่ต้องการทดสอบต่อ 1 ตัวอย่าง ต้องเป็นไปตามที่กำหนดให้ตามมาตรฐาน ASTM คือ อย่างน้อย 5 ชิ้นงานต่อ 1 ตัวอย่างในการทดสอบคุณสมบัติในข้อ 1.3.3 แต่ 1.3.4

1.3.5.4 ความเร็วของเครื่องทดสอบแรงดึงที่ใช้ในการทดสอบความทนต่อแรงดึง และเปอร์เซ็นต์ ความยืดหยุ่น กำหนดให้มีค่าเท่ากับ 50 มิลลิเมตรต่อวินาทีทุกริ้นงาน

1.3.5.5 ศึกษาสัดส่วนผสานของไพลิเมอร์โดยนำหนักและอุณหภูมิที่ใช้ในการฉีดขึ้นรูป

## 1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการศึกษางานวิจัยนี้ดังต่อไปนี้

1.4.1 ผลกระทบของการศึกษาจะนำไปใช้ในการออกแบบสัดส่วนผสานไพลิเมอร์ที่เหมาะสมระหว่างไพลิโพรพิลีนกับไพลิเมอร์ -6 ที่มี EPDM เป็นตัวช่วยผสาน และตัวแปรการฉีดขึ้นรูปที่มีผลต่อคุณสมบัติของไพลิเมอร์ผสานและยัตราชาระบบฉีดขึ้นรูป

1.4.2 ผลการศึกษามาตรฐานนำไปใช้ประโยชน์ในการตั้งค่าตัวแปรการฉีดขึ้นรูปเพื่อให้ได้ชิ้นงานที่มีคุณสมบัติตามต้องการ

1.4.3 เป็นแนวทางสำหรับงานวิจัยที่เกี่ยวข้องต่อไป

## 1.5 วิธีดำเนินงานวิจัย

การศึกษางานวิจัยนี้ได้กำหนดวิธีดำเนินงานวิจัยดังต่อไปนี้

1.5.1 สำรวจงานวิจัย และทดลองที่เกี่ยวข้อง

1.5.2 พิจารณาเดือกด้วยประการฉีดเข็มขูปที่จะทำการศึกษา

1.5.3 ดำเนินการทดสอบ โดยมีขั้นตอนดังนี้

1.5.3.1 ศึกษาอุณหภูมิที่ใช้ในการผสม PP PA-6 และ EPDM โดยมีขั้นตอน

ดังดังต่อไปนี้

1) เตรียมตัวค่าส่วนผสมของ PP และ PA-6 ที่มี EPDM เป็นตัวช่วยผสม

2) นำส่วนผสมมาทดสอบเพื่อหาอัตราการให้ผลิต

3) นำข้อมูลที่ได้มาทำการวิเคราะห์หาอุณหภูมิที่ใช้

โดยพิจารณาอัตราการให้ผลิต ด้วยถ้าจะทดสอบทางการพัฒนาเป็น

เงื่อนไข และหาผลกระบวนการอุณหภูมิที่มีต่ออัตราการให้ผลิต

1.5.3.2 ศึกษาอิทธิพลของตัวค่าส่วนผสมของโพลิเมอร์ และตัวแปรการฉีดเข็มขูปที่มีผลต่อคุณสมบัติเชิงกลและอัตราการฉีดเข็มขูป โดยพิจารณาปัจจัยดังๆดังนี้

1) ตัวค่าส่วนผสมระหว่าง PP, PA-6 และ EPDM

2) อุณหภูมิที่หัวฉีด (Nozzle temperature)

3) ความเร็วการฉีด (Injection speed)

4) ความเร็วของ การหมุนของสกรู (Screw speed )

5) แรงดันที่รักษาให้ชิ้นงานอยู่ในแม่พิมพ์ (Holding pressure)

6) แรงดันการฉีด (Injection pressure)

7) แรงดันคืนกลับ (Back pressure)

8) เวลาการเย็นตัว (Cooling time)

9) เวลาที่รักษาให้ชิ้นงานอยู่ในแม่พิมพ์ (Holding time)

1.5.4 ทดสอบคุณสมบัติของชิ้นงาน โพลิเมอร์ผสม

1.5.5 วิเคราะห์ผลการทดสอบ

1.5.6 อภิปรายผลและสรุปผลการทดสอบ