



บทที่ 3


### เครื่องมือและอุปกรณ์การทดลอง

#### 3.1 เครื่องมือที่ใช้ในกระบวนการก๊าซซีพีเคซิน

เครื่องมือที่ใช้ในกระบวนการก๊าซซีพีเคซินประกอบด้วยเครื่องมือ ดังแสดงในรูปที่ 3-1, 3-2 และ 3-3 ซึ่งประกอบด้วยฟลูอิดซ์เบดคอลัมน์ (Fluidized bed column) 2 คอลัมน์ ซึ่งจะใช้เป็นคอลัมน์สำหรับกระบวนการเผาไหม้ (Fluidized bed combustor) และคอลัมน์สำหรับกระบวนการก๊าซซีพีเคซิน (Fluidized bed gesifier) เครื่องวัดอัตราการไหลของกาศ (Orifice meter), ไซโคลน (Cyclone), ระบบป้อนวัตถุดิบ (Screw feeder), มอเตอร์ (Motor), เครื่องวัดและควบคุมอุณหภูมิ (Thermocouple and Temperature controller), เครื่องทำความร้อน (Heater), ระบบหล่อเย็นและทำความสะอาดก๊าซ (Air cooler and scrubber) รายละเอียดของเครื่องมือที่สำคัญ ๆ มีดังนี้ (หมายเลขในวงเล็บแสดงตำแหน่งของมือและอุปกรณ์ที่ปรากฏในรูปที่ 3-1)

3.1.1 ฟลูอิดซ์เบดคอลัมน์สำหรับกระบวนการเผาไหม้ (Fluidized bed Combustor column) (4)

รูปที่ 3-1 แสดงถึงลักษณะของฟลูอิดซ์เบดคอลัมน์สำหรับกระบวนการเผาไหม้ส่วนประกอบโครงสร้างทั้งหมดทำด้วยโลหะไร้สนิม (Stainless steel) ซึ่งหนา 4.5 มม. และมีความสูงรวม 1,788 มม. ส่วนของคอลัมน์ที่เกิดฟลูอิดซ์เบดมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 150 มม. ส่วนบนของคอลัมน์ขยายออกเป็นท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 300 มม. อากาศถูกผ่านเข้าทางด้านล่างของคอลัมน์โดยผ่านท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 50 มม. (15) ภายในคอลัมน์ติดตั้งแผ่นกระจายลม (Perforated plate distributor) (6) ช่องส่งเกตเปเลวไฟ (17) และเทอร์โมคอปเปิล (18) อยู่สูงจากแผ่นกระจายลม 300 มม. และ 500 มม. ตามลำดับ วัตถุดิบถูกป้อนเข้าสู่คอลัมน์โดย Screw feeder (12) ซึ่งมีมอเตอร์และเครื่องลดความเร็วรอบ (Motor and speed reducer) (3) เป็นเครื่องดูดกำลัง วัตถุดิบจะถูกเผาไหม้จากหัวเผาก๊าซซึ่งสอดเข้าที่ช่องสอดหัวเผา (Burner) (19) ผิวด้านนอกของคอลัมน์หุ้มด้วย



รูปที่ 3-1 แสดงระบบทั้งหมดของการทดลองการผลิตก๊าซชีววมวลจากแกลบ  
ในเครื่องกำเนิดก๊าซแบบฟลูอิดไธเบต

ตารางที่ 3-1 แสดงรายละเอียดของหมายเลขต่าง ๆ ที่ปรากฏในรูปที่ 3-1

| NO. | NAME            | MATERIAL | SIZE   | DESCRIPTION           | QTY |
|-----|-----------------|----------|--|-----------------------|-----|
| 1   | CYCLONE         | STEEL    |  | SEE DWG NO. 2         | 2   |
| 2   | RICE HUSK BIN   | STEEL    |  | SEE DWG NO. 2         | 2   |
| 3   | MOTOR           |          | 0.5 HP WITH GEAR BOX<br>REDUCED SPEED TO 30 RPM. | FOR SCREW CONVEYOR    | 2   |
| 4   | CONVERTOR       | SS       | T = 4.5 mm.                                      |                       | 2   |
| 4.1 | CYLINDER        | SS       | D = 300 mm.                                      |                       | 2   |
| 4.2 | TRANSITION CONE | SS       | UPPER D = 300 mm.                                | LOWER D = 150 mm.     | 2   |
| 4.3 | CYLINDER        | SS       | D = 150 mm.                                      |                       | 2   |
| 4.4 | TRANSITION CONE | SS       | UPPER D = 150 mm.                                | LOWER D = 50 mm.      | 1   |
| 5   | GAS DISTRIBUTOR | SS       |  | SEE DWG NO. 3         | 1   |
| 6   | GRATE           | SS       | T = 4 mm   | DRILL HOLES D = 2 mm. | 1   |
|     |                 |          |  | SEE DWG NO 3          |     |
| 7   | ROTARY VALVE    | SS       |  | ELIMINATED            |     |
| 8   | CYLINDER        | SS       | D = 75 mm.                                       | SEE DWG NO. 3         | 1   |
| 9   | CYLINDER        | SS       | D = 100 mm.                                      | SEE DWG NO. 3         | 1   |
| 10  | CYLINDER        | SS       | D = 75 mm.                                       | ELIMINATED            | 1   |
| 11  | MOTOR           |          | 0.5 HP WITH REDUCTION                            | BOX, 30 RPM.          |     |
| 12  | SCREW CONVEYOR  | SS       |  | SEE DWG NO. 2         | 2   |
| 13  | HEAT EXCHANGER  |          |  | SEE DWG NO. 2         | 1   |
| 14  | PIPE            | SS       | D = 100 mm.                                      |                       |     |
| 15  | PIPE            | SS       | D = 50 mm.                                       |                       |     |
| 16  | HEATER          | STEEL    | D = 150 mm.                                      |                       | 1   |
| 17  | NOZZLES         |          |  |                       |     |
| 18  | THERMOCOUPLES   |          |  |                       |     |
| 19  | BURNER          |          |  |                       |     |
| 20  | ORIFICE         |          |  |                       |     |

Note T = Thickness, D = Diameter, SS = Stainless Steel

All dimension in ..... mm

ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ฉนวนเซรามิกไฟเบอร์ (Ceramic fiber) รุ่นอาร์พี-8 ทน 25 มม. ซึ่งทนความร้อนได้สูงประมาณ 1,300 องศาเซลเซียส อากาศร้อนและอนุภาคของวัสดุที่ออกจากคอสัมจะถูกผ่านเข้าสู่ไซโคลน (1)

3.1.2 ฟลูอิดไรส์เบดคอสัมสำหรับกระบวนการกาซซิฟเคชัน (Fluidized bed gasifier column) (4)

รูปที่ 3-1 แสดงถึงลักษณะของฟลูอิดไรส์เบดคอสัมสำหรับกระบวนการกาซซิฟเคชัน ส่วนประกอบโครงสร้างทั้งหมดทำด้วยโลหะไร้สนิมซึ่งมีความหนา 4.5 มม. และมีความสูง 3,213 มม. ส่วนของคอสัมที่เกิดปรากฏการณ์ฟลูอิดไรส์เบดมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 150 มม. ภายในคอสัมใช้ตัวกระจายลมเป็นแบบกรวย (Perforated cone) (5) วัสดุถูกป้อนโดย (12) (Screw feeder) ซึ่งอยู่สูงจากตัวกระจายลม 450 มม. การลุกไหม้ของวัสดุที่อาศัยอากาศร้อนที่มาจากคอสัมกระบวนการเผาไหม้ ช่องส่งเกตเปลวไฟ (18) อยู่สูงจากตัวกระจายลม 50 มม. เทอร์โมคอบเปิล (18) ล้อมไว้กลางคอสัมสูงจากตัวกระจายลม 700 มม. ผิวด้านนอกของคอสัมหุ้มด้วยฉนวนเซรามิกไฟเบอร์ ด้านล่างของตัวกระจายลมเจาะเป็นช่องให้แก๊สออกจากคอสัมขนาดของช่อง 50 มม. และเชื่อมด้วยท่อโลหะไร้สนิมขนาด 75 มม. ยาว 1,115 มม. (8) ภายในท่อใช้ก้านเกลียว (Screw rod) ยาว 1,620 มม. สำหรับดึงให้แก๊สออกจากคอสัมลงสู่ถัง ก้านเกลียวหมุนโดยมอเตอร์และเครื่องลดความเร็วรอบ (3) รายละเอียดของแท่งเกลียวอยู่ในรูปที่ 3-4

3.1.3 เครื่องวัดอัตราการไหลของอากาศ (Orifice meter) (20)

เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวัดอัตราการไหลของอากาศที่เข้าคอสัมโดยมีบอลลิวาล์วเป็นตัวควบคุมปริมาณการไหลของอากาศ การวัดอัตราการไหลของอากาศละวัดเป็นความแตกต่างของความดันของอากาศที่ไหลผ่าน orifice meter หน่วยที่วัดเป็นความสูงที่แตกต่างกันของระดับน้ำ ( $\Delta h$ ) และได้มีการเปรียบเทียบความแตกต่างของความดันของอากาศที่ไหลผ่าน orifice meter กับอุปกรณ์วัดอัตราการไหลของอากาศ (Air flow meter) ที่ได้มาตรฐาน ซึ่งมีหน่วยเป็นปริมาตรต่อเวลา

3.1.4 ระบบป้อนวัสดุ (Screw feeder) (12)

ประกอบด้วยถังบรรจุแกลบ (Rice hull bin) (2) และระบบส่งกำลังลำเลียงวัสดุ (Screw conveyor) (12) ขนาดและรายละเอียดแสดงไว้ในรูปที่ 3-3

ระบบป้อนวัตถุดิบขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ขนาด 0.5 แรงม้า แบบแอลเอฟ-อีอาร์ ใช้ไฟฟ้า 3 เฟส อัตราการหมุน 1,400 รอบต่อนาที พ่วงด้วยเครื่องลดความเร็วรอบขนาด 1 : 50 การทดลองจะใช้ระบบป้อนวัตถุดิบ 2 เครื่องเพื่อใช้กับคอสัมภ์กระบวนการเผาไหม้ และคอสัมภ์กระบวนการก๊าซซีพีเคชั่น ข้อแตกต่างของระบบป้อนวัตถุดิบสำหรับคอสัมภ์กระบวนการเผาไหม้คือมีระบบท่อนหล่อเย็นเพื่อไม่ให้อุณหภูมิของสักรูสูงมากเกินไป

### 3.1.5 เครื่องวัดและเครื่องควบคุมอุณหภูมิ (Thermocouple and Temperature controller) (18)

ในการวิจัยใช้เครื่องวัดและเครื่องควบคุมอุณหภูมิของบริษัท RKC ใช้วัดและควบคุมอุณหภูมิของการเผาไหม้ที่เกิดขึ้นภายในคอสัมภ์ในช่วง 0-1,200 องศาเซลเซียส เทอร์โมคอบเปิลใช้ชนิด RKC-CA (K) สำหรับคอสัมภ์กระบวนการเผาไหม้และท่อการออกของก๊าซเชื้อเพลิง และใช้เทอร์โมคอบเปิลชนิด PR 10 (RKC) สำหรับคอสัมภ์กระบวนการก๊าซซีพีเคชั่น

### 3.1.6 ไซโคลน (Cyclone) (1)


อุปกรณ์สำหรับแยกแถั่วออกจากก๊าซร้อนที่เกิดจากการเผาไหม้ ทำด้วยเหล็กหนา 3 มม. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 200 มม. ท่อทางออกของก๊าซร้อนมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 100 มม. และท่อทางออกของแถั่วมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 50 มม. ลงสู่ถังเก็บ แถั่วที่เก็บได้จะนำไปวิเคราะห์หาองค์ประกอบ (รูปที่ 3-2)

### 3.1.7 เครื่องทำความร้อน (Heater) (16)


เครื่องมือสำหรับอุ่นอากาศให้ร้อนขึ้นก่อนที่จะผ่านเข้าสู่คอสัมภ์ และใช้กำจัดความชื้นในอากาศที่จะผ่านเข้าคอสัมภ์ด้วย ภายในเครื่องจะมี heating coil 3 coil สามารถใช้คอลลิต์ที่ละอันหรือใช้พร้อมกันได้ สามารถทำให้อากาศร้อนขึ้นได้ถึง 200 องศาเซลเซียสต่อคอลลิต์

### 3.1.8 หัวเผา (Burner) และช่องล่อหัวเผา (Burner hold) (19)


ช่องล่อหัวเผาเป็นท่อเหล็กขนาด 37 มม. เชื่อมกับคอสัมภ์กระบวนการเผาไหม้ ปล่อยท่อดีดวาล์วชนิดประตูวาล์ว (Gate valve) หัวเผาใช้ก๊าซแอล พี ก๊าซ (L.P.G)



รูปที่ 3-2 แสดงรายละเอียดของไซโคลนและแผ่นกระจายลม




RICE HULL BIN



SCREW CONVEYOR and HEAT EXCHANGER

รูปที่ 3-3 แสดงระบบป้อนแกลบเข้าสู่คอล์มนี้



ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รูปที่ 3-4 แสดงระบบนำตัวออกจากคอสมัน กระบวนการกาสีพีเคชั่น



ผลสัมกับอากาศและควบคุมความร้อนของหัวเผาด้วยบอล์วาล์ว

### 3.1.9 เครื่องอัดอากาศ (Air compressor)

ใช้เครื่องอัดอากาศ Broom Wade แบบ AC 41 ขนาดกำลังผลิต สูงสุด 80 ลบ.ฟ./นาท ความดันสูงสุด 150 ปอนด์/ตารางนิ้ว อากาศจากเครื่องอัดอากาศ จะส่งไปตามท่อผ่านการควบคุมโดยบอล์วาล์วและวัดอัตราการไหลด้วยเครื่องวัดอัตราการไหล (Orifice meter)

### 3.2 เครื่องมือวิเคราะห์ก๊าซออกแลท (Orsat gas analyser)


เครื่องมือที่ใช้วิเคราะห์หาส่วนประกอบของก๊าซที่ได้จากกระบวนการกาซซิฟเคชัน เป็นการวิเคราะห์หาอัตราส่วนโดยปริมาตรของก๊าซ ก๊าซที่จะวิเคราะห์ได้แก่ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO<sub>2</sub>) ก๊าซออกซิเจน (O<sub>2</sub>) และก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) (รูปที่ 3-5)

### 3.3 แก๊สโครมาโตกราฟี (Gas chromatography)

เป็นเทคนิคที่ใช้ในการแยกก๊าซต่าง ๆ ที่มีอยู่ในก๊าซผสมโดยอาศัยหลักการที่ก๊าซนั้นถูกดูดซับหรือแผ่กระจายไปในระหว่างสเตชันเนอร์เฟสและโมบายเฟสตามลำดับเวลา ก๊าซที่สามารถแยกได้เรียงตามลำดับดังนี้ ก๊าซไฮโดรเจน , ก๊าซออกซิเจน, ก๊าซไนโตรเจน , ก๊าซมีเทน และก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์

### 3.4 เครื่องมือทดลองหาค่าความเร็วต่ำสุดในการทำให้เกิดฟลูอิดเซชัน

เครื่องมือประกอบด้วยคอสมันโล่ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 150 มม. ท่ออากาศต่อเข้ากับคอสมันทางด้านล่าง ภายในคอสมันติดตั้งแผ่นกระจายลม ใต้แผ่นกระจายลมบรรจุกรวดขนาดเล็กไว้ อากาศที่ผ่านเข้าคอสมันถูกวัดอัตราการไหลด้วยเครื่องมือวัดอัตราการไหลชนิด flow-meter และใช้แมนอมิเตอร์เป็นอุปกรณ์สำหรับวัดความดันที่เปลี่ยนแปลงภายในคอสมันปลายด้านบนของคอสมันจะเปิดไว้ให้สัมผัสกับอากาศรอบ ๆ ข้าง อากาศที่จะเข้าสู่คอสมันถูกควบคุมปริมาณ อากาศด้วยบอล์วาล์ว รูปที่ 4-1 ในภาคผนวกที่ 4 แสดงเครื่องมือที่ใช้ทดลองหาค่าความเร็วต่ำสุดในการทำให้เกิดฟลูอิดเซชัน



รูปที่ 3-5 เครื่องวิเคราะห์ก๊าซออกซิเจน

ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย