



เอกสารอ้างอิง

1. งานกำกับดูแล เรื่องเพลิงธรรมชาติ. "พลังงานจากกำกับดูแลในประเทศไทย." ข่าวสารการธุรกิจ 31 (มีนาคม 2529) : 26-38.
2. ASTM Standards, D 388, "Coal by Rangk," American Society for Testing and Materials, U.S.A., 1985.
3. เกริกชัย สุกัญจน์เจที, "กำกับดูแล," นโยบายและผลิตภัณฑ์จากกำกับดูแล, หน้า 2-5 โรงพิมพ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพมหานคร, 2529.
4. Meyer, R.A., Coal Handbook, pp. 1-50, Marcel Dekker Ltd., New York, 1<sup>st</sup> ed., 1981.
5. Blaustein, B.D. (ed.), "New Approaches in Coal Chemistry," ACS Symposium Series 169, American Chemical Society, Washington D.C., 1981.
6. Eliot, R.C., Coal Desulfurization Prior to Combustion, pp. 6-43, Noyes Data Corporation, Park Ridge, New Jersey, 1<sup>st</sup> ed., 1978.
7. Nishioka, Lee,M.L.,and Castle ,R.N. , "Sulphur Heterocycles in Coal-derived Products," Fuel, 65, 392-395,1986.
8. อรุณรัตน์ วุฒิมงคลชัย, "ตัวแปรที่มีผลต่อคุณภาพของกำกับดูแลก้อน," วิทยานิพนธ์ปริญญาโท มหาบัณฑิต, ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2528.
9. Khoury, D.L., Coal Cleaning Technology, pp. 33-98, Noyes Data Corporation, Park Ridge, New Jersey, 1981.
10. Araya, P.E., Ohlbaum,R.B., and Drogue, D.E., "Study of the Treatment of Subbituminous Coal by NaOH Solutions," Fuel, 60,1127-1130, 1981.
11. King, W.E., and Lewis, J.A., "Simultaneous Effects of Oxygen and Ferric Iron on Pyrite Oxidation in an Aqueous Slurry," Ind. Eng. Chem. Process Des. Dev., 19(4), 719-722, 1980.
12. Joshi, J.B. et al., "Modeling of Three Phase Reactors: A Case of Oxydesulfurization of Coal," AIChE Journal, 27(6), 937-945, 1981.
13. Ludmila Lompa-Krzymien, "Complete Removal of Sulphur from Coal Using Solutions Containing Cupric Ions," Fuel, 61, 871-872, 1982.

14. Levenspiel, O., Chemical Reaction Engineering, pp. 357-377, John Wiley & Sons, Inc., Singapore, 2<sup>nd</sup> ed., 1972.
15. JOHN, B.B., Reaction Kinetics and Reactor Design, pp. 14-17, Prentice-Hall, Inc., New Jersey, 1980.
16. Porter, C.R., et al., "Method for the Removal of Sulfur from Carbonaceous Material," U.S. Pat 4, 324,559, April 13, 1982.
17. Husein, K., and Ramazan,C., "Removal of sulphur from four Central Anatolian lignites by NaOH," Fuel, 67(2), 170-172, 1988.
18. Joshi, J.B., and Shah,Y.T., "Kinetics of organic sulphur removal from coal by Oxydesulphurization," Fuel, 60, 612-614, 1981.
19. Slagle, D., Shah, Y.T., Shah, and Joshi, J.B., "Kinetics of Oxydesulfurization of Upper Freeport Coal," Ind. Eng.Chem. Process Des. Dev., 19, 294-300, 1980.
20. Oshinowo, T., and Ofi, O., "Kinetics of Chemical Desulphurization of Coal in Aqueous Ferric Chloride," The Canadian Journal of Chemical Engineering, 65, 481-486, 1987.
21. วิทยา บันสุวรรณ, "การจัดกำมะถันในถ่านหินโดยวิธีอุกชิดชั้น," วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, ภาควิชาเคมีเทคนิค บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2527.
22. สมชัย อัครเทวะและประเสริฐ ภสิกกิจสกุลผล, "การจัดกำมะถันในถ่านหินด้วยสารละลายโซเดียมไนเตรต," รายงานโครงการวิจัย, ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2526.
23. กัณฑิมา ศิริจีระชัย, "การจัดกำมะถันในถ่านหินโดยวิธีอุกชิดชั้นในสารละลายเบส," วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, ภาควิชาเคมีเทคนิค บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2528.
24. เอกชัย งานนทกิจพาณิช, "การจัดกำมะถันและเก็บในถ่านหินด้วยสารละลายไนโตรเจนเบอร์ออกไซด์," วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, ภาควิชาเคมีเทคนิค บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2530.
25. ASTM Standards, D 3173, "Moisture in the Analysis Sample of Coal and Coke," American Society for Testing and Materials, U.S.A., 1986.
26. ASTM Standards, D 3174, "Ash in the Analysis Sample of Coal and Coke from Coal," American Society for Testing and Materials, U.S.A., 1986.

27. ASTM Standards, D 3175, "Volatile Matter in the Analysis Sample of Coal and Coke," American Society for Testing and Materials, U.S.A., 1986.
28. ASTM Standards, D 3177, "Total Sulfur in the Analysis Sample of Coal and Coke," American Society for Testing and Materials, U.S.A., 1986.
29. ASTM Standards, D 2492, "Forms of Sulfur in Coal," American Society for Testing and Materials, U.S.A., 1986.
30. ASTM Standards, D 3286, "Gross Calorific Value of Coal and Coke by the Isothermal-Jacket Bomb Calorimeter," American Society for Testing and Materials, U.S.A., 1986.
31. Hsieh K.C., and Wert C.A., Direct-measurement of Organic Sulphur in Coal, Fuel, 64, 255-261, 1985.

ภาคผนวก

ศูนย์วิทยทรัพยากร  
อุปกรณ์รวมมหาวิทยาลัย

ภาค nau ก



วิธีวิเคราะห์

1) การวิเคราะห์ค่าความชื้นในตัวอย่างถ่านหิน (Proximate Analysis) : ASTM D 3173

1.1 ปริมาณความชื้นในตัวอย่างถ่านหิน (moisture in the analysis sample of coal) : ASTM D 3173

หลักการ นำตัวอย่างถ่านหินที่ร่อนผ่านตะแกรงขนาด 250 ไมครอนแล้ว มาให้ความร้อนคงที่ในตู้อบ (drying oven) ที่อุณหภูมิประมาณ 105 - 110 °ช เพื่อให้น้ำระเหยออกจากถ่านหิน ค่าความชื้นคำนวณได้จากน้ำหนักของถ่านหินที่ลดลง

เครื่องมือ ตู้อบ (drying oven), ภาชนะลูมิเนียมหรือฟ้าปิด, desiccator  
วิธีการทดลอง

- อบภาชนะลูมิเนียมหรือฟ้าในตู้อบ (drying oven) ที่อุณหภูมิ 110 °ช ประมาณ 30 นาที จากนั้นนำเข้า desiccator ทึ้งให้เย็นประมาณ 15 นาที นำใบชั่งน้ำหนักและบันทึกผล
- ซึ่งตัวอย่างถ่านหินประมาณ 1 กรัม แล้วจึงนำภาชนะลูมิเนียมที่อบไว้ในตู้อบ อบประมาณ 1 นาที บีบผ้าทันที บันทึกน้ำหนักตัวอย่างถ่านหินไว้
- นำเข้าตู้อบที่อุณหภูมิประมาณ 105 ° - 110 °ช เป็นเวลา 3 ชั่วโมง (น้ำหนักตัวอย่างถ่านหินคงที่)
- หลังจากนั้นนำภาชนะ desiccator ทึ้งให้เย็นประมาณ 15 นาที แล้วซึ่งน้ำหนักของภาชนะลูมิเนียมหรือฟ้าที่มีตัวอย่างถ่านหินที่อบแล้วอยู่ภายใน บันทึกผล

สูตรที่ใช้ในการคำนวณ

$$M = (W_1 - W_2) / W \times 100$$

เมื่อ  $M$  = ร้อยละของปริมาณความชื้น

$W_1$  = น้ำหนักของภาชนะลูมิเนียมหรือฟาร์วามกับน้ำหนักตัวอย่างถ่านหินเริ่มต้น ก่อนอบ(กรัม)

$W_2$  = น้ำหนักของภาชนะลูมิเนียมหรือฟาร์วามกับน้ำหนักของถ่านหินที่อบแล้ว(กรัม)

$W$  = น้ำหนักของตัวอย่างถ่านหิน (กรัม)

1.2) ปริมาณเก้าอี้ตัวอย่างถ่านหิน (ash in the analysis sample of coal) :

ASTM D 3174

หลักการ นำตัวอย่างถ่านหินที่ร่อนผ่านตะแกรงขนาด 250 ไมครอนแล้ว นำไปเผาให้ความร้อนในเตาเผา (Muffle Furnace) ที่อุณหภูมิ 500 °ช เป็นเวลา 1 ชม. และเพิ่มความร้อนเป็น 750 °ช จนกระทั่งได้น้ำหนักคงที่ของ crucible รวมกับน้ำหนักของเก้าอี้เหลือ จำนวนร้อยละของปริมาณเก้าอี้คำนวณได้จากน้ำหนักที่เหลืออยู่ภายหลังการเผา

เครื่องมือ เตาเผา (Muffle Furnace), crucible และ porcelain พร้อมฟาก desiccator

วิธีการทดลอง

- เตา crucible และ porcelain พร้อมฟากในเตาเผา (Muffle Furnace) ที่อุณหภูมิ 800 °ช เป็นเวลาประมาณ 1 ชั่วโมง นำออกมาทำให้เย็นใน desiccator แล้วซึ่งน้ำหนัก crucible พร้อมฟาก
- ชั่งตัวอย่างถ่านหิน 1 สลับ crucible ประมาณ 1 กรัม
- นำไปเผาบนตะเกียงบุนเช่น จนกวันจะหยุด
- นำไปเผาต่อในเตาเผาที่อุณหภูมิ 500 °ช นานประมาณ 1 ชั่วโมง แล้วเพิ่มอุณหภูมิเป็น 750 °ช เพาจนน้ำหนักคงที่ นำ crucible ออกจากเตาเผาทำให้เย็นใน desiccator ซึ่งน้ำหนักพร้อมห้องบันทึกผล

สูตรที่ใช้ในการคำนวณ

$$A = (W_3 - W_4) / W \times 100$$

เมื่อ A = ร้อยละของเก้าอี้

$W_3$  = น้ำหนักของ crucible พร้อมฟากและเก้าอี้ (กรัม)

$W_4$  = น้ำหนักของ crucible พร้อมฟาก (กรัม)

W = น้ำหนักของตัวอย่างถ่านหิน (กรัม)

1.3 ปริมาณสาระเหยานตัวอย่างถ่านหิน (Volatile Matter in The Analysis Sample of Coal) : ASTM D 3175

หลักการ นำตัวอย่างถ่านหินที่ร่อนผ่านตะแกรงขนาด 250 ไมครอน แล้วมาเผาให้ความร้อนในเตาเผาแบบท่อ (tubular furnace) ปริมาณสาระเหยาน้ำหนักได้จากน้ำหนักตัวอย่างถ่านหินที่หายไป

เครื่องมือ เตาเผา (tubular furnace), nickle crucible พร้อมฟาก, desiccator

### วิธีการทดลอง

- เตา nickle crucible พร้อมฟ้า ทนเตาเผาอุ่นภูมิ  $950^{\circ}$  ประมาณ 30 นาที นำออกจากเตาเผาทำให้เย็นๆ desiccator แล้วชั่งน้ำหนักของ crucible พร้อมฟ้า พร้อมทั้งบันทึกผล
- ชั่งตัวอย่างถ่านหินๆ 1 กรัม
- นำ nickle crucible พร้อมตัวอย่างถ่านหินที่ปิดฝาเรียบร้อยแล้วไปเผาบน tubular furnace โดยที่ความร้อนเป็น 2 ช่วง ๆ ละ 6 นาที ช่วงแรกเป็นการเริ่มต้นที่ความร้อนแก่ถ่านหินที่อุ่นภูมิ  $300^{\circ}$  ช 3 นาที และที่อุ่นภูมิ  $600^{\circ}$  ช 3 นาที ช่วงที่สองเป็นการให้ความร้อนที่ก่อกร่างเตาเผาอุ่นภูมิ  $950^{\circ}$  ช เป็นเวลา 6 นาที
- นำ crucible ออกจากเตาเผา ทำให้เย็นๆ desiccator แล้วชั่งน้ำหนักของ crucible พร้อมฟ้าและถ่านหินที่เหลือ บันทึกผล

### สูตรที่ใช้ในการคำนวณ

$$V = (W_5 - W_6) / W \times 100 - M$$

เมื่อ  $V$  = ร้อยละของสาระเหย

$M$  = ร้อยละของความชื้น

$W_5$  = น้ำหนักของ crucible พร้อมฟ้า รวมกับน้ำหนักถ่านหินก่อนเผา (กรัม)

$W_6$  = น้ำหนักของ crucible พร้อมฟ้า รวมกับน้ำหนักถ่านหินหลังเผา (กรัม)

$W$  = น้ำหนักตัวอย่างถ่านหิน (กรัม)

### 1.4) ปริมาณคาร์บอนคงตัวในตัวอย่างถ่านหิน (fixed carbon)

#### สูตรที่ใช้ในการคำนวณ

ร้อยละของคาร์บอนคงตัว =  $100 - \frac{V}{100} - \frac{W_5 - W_6}{W} - \frac{M}{100}$

### 2) การหาปริมาณกำกันรำ (total Sulfur) ในตัวอย่างถ่านหิน โดยวิธี Eschka

Method : ASTM D 3177

หลักการ เผาตัวอย่างถ่านหินร่วมกับ Eschka mixture กำมะถันที่ประกอบอยู่ในถ่านหินจะเปลี่ยนเป็นรูปของซัลเฟดอิโอน ดังนี้สามารถหาปริมาณกำกันในตัวอย่างถ่านหินได้ด้วยรูปของแบเรียมซัลเฟต ( $\text{BaSO}_4$ )

เครื่องมือ เตาเผา (muffle furnace), porcelain crucible, นิคเกอร์,

electric hot plate, ภาชนะกรอง, กระดาษกรอง

### สารเคมี

- Eschka mixture ประกอนด้วย แมกนีเซียมออกไซด์ ( $MgO$ ) กับโซเดียมคาร์บอเนต ( $Na_2CO_3$ ) ในอัตราส่วน 2 : 1 โดยน้ำหนัก
- น้ำกําลัง
- สารละลายแปรเรี่ยมคลอไรด์ ( $BaCl_2$ ) ความเข้มข้น 100 กรัม/ลิตร
- สารละลายกรดเกลือ,  $HCl$  (1:9)
- สารละลายกรดเกลือ,  $HCl$  (2:3) methyl orange indicator โดยละลาย methyl orange 0.02 กรัมในน้ำร้อน 100 มล. แล้วกรอง
- สารละลายโซเดียมคาร์บอเนต ( $Na_2CO_3$ ) โดยใช้ฟลักซ์ ( $Na_2CO_3$ ) 10  $H_2O$  60 กรัม หรือ anhydrous  $Na_2CO_3$  22 กรัม ละลายในน้ำกําลังแล้วทำให้มีปริมาตรเป็น 100 มล.

### วิธีการทดลอง

- ชั่งน้ำหนักตัวอย่างถ่านหินประมาณ 1 กรัม รวมกับ Eschka mixture 3 กรัม บน crucible ผสมให้เข้ากันอย่างทั่วถึง แล้วปิดทับด้วย Eschka mixture อีก 1 กรัม
- นำเข้าเตาเผาที่อุณหภูมิ  $825^{\circ}C$  ประมาณ 3 ชั่วโมง เท่านั้นจะได้เศษถ่านหินหมดไป
- นำ crucible ออกจากเตาเผา ย้ายสารใน crucible ด้วยน้ำร้อน 100 มิลลิลิตร เป็นเวลาประมาณ 30 นาที
- กรองสารละลายด้วยกระดาษกรองเบอร์ 1 ล้างด้วยน้ำร้อนหลาย ๆ ครั้ง จนสารละลายที่กรองได้มีปริมาตรประมาณ 250 มิลลิลิตร
- นำสารละลายที่กรองได้ให้เป็นกรดด้วย  $HCl$  (1:9)
- นำสารละลายให้เป็นกลางด้วยสารละลายโซเดียมคาร์บอเนต โดยใช้เม็ดโซเดียมอัโนนดิเคเตอร์
- นำสารละลายให้เป็นกรดเล็กน้อยโดยเติม  $HCl$  (1:9) 1 มิลลิลิตร
- ต้มสารละลายให้เดือด แล้วเติมสารละลายแปรเรี่ยมคลอไรด์ลงในอย่างสໍาเร็จโดยดูเวลา ต้มสารละลายต่อไปอีกประมาณ 15 นาที ให้ดักгонลីชาวยุ่นของแปรเรี่ยมชัลเฟต ( $BaSO_4$ ) ตั้งทิ้งไว้ค้างคืน หรือ อย่างน้อย 2 ชั่วโมง
- กรองตะกอน  $BaSO_4$  ด้วยกระดาษกรอง ashless เบอร์ 42 ล้างตะกอนด้วยน้ำร้อนหลาย ๆ ครั้ง จนน้ำล้างตะกอนปราศจากคลอไรด์อ่อนน ชี้งทดสอบโดยใช้สาร



ละลายน้ำเงินเดรท ( $\text{AgNO}_3$ )

- นำตะกอนที่กรองได้พร้อมกระบวนการกรองฯลฯ crucible ที่ทราบน้ำหนักแล้ว เข้าเตาเผาที่อุณหภูมิ  $850^{\circ}\text{C}$  เป็นเวลาประมาณ 3 ชั่วโมง หรือจนหนัก crucible พร้อมตะกอน  $\text{BaSO}_4$  คงที่ นำออกจากเตาเผาทำให้เย็นๆ desiccator แล้วชั่งน้ำหนักของตะกอน  $\text{BaSO}_4$
- blank correction ทำการทดลองเหมือนข้างต้นทุกประการ แต่ไม่ชั่งตัวอย่าง ก้านหินเท่านั้น เพื่อตรวจสอบว่าสารเคมีที่ใช้มีปริมาณกำมะถันอยู่มากน้อยเพียงใด สูตรที่ใช้ในการคำนวณ

$$\text{ร้อยละของกำมะถันรวม} = \frac{13.738(A-B)}{C}$$

- เมื่อ A = น้ำหนักตะกอน  $\text{BaSO}_4$  ที่ได้จากการตัวอย่าง (กรัม)  
 B = น้ำหนักตะกอน  $\text{BaSO}_4$  ที่ได้จากการ blank (กรัม)  
 C = น้ำหนักของตัวอย่างก้านหินที่ใช้ (กรัม)

### 3) การหารูปแบบของกำมะถันในก้านหิน (Forms of Sulfur in Coal): ASTM D 2492

#### 3.1 การหาปริมาณกำมะถันชั้ลเฟต (Sulfate Sulfur)

หลักการ กำมะถันชัลเฟต จะถูกสกัดออกจากการตัวอย่างก้านหินโดยสารละลายกรดเกลือเจือจาง และคำนวณหาปริมาณกำมะถันชัลเฟตฯลฯ จากตะกอนแบบเรียบชัลเฟต เครื่องมือ เตาเผา (muffle furnace), porcelain crucible, electric hot plate, บีกเกอร์ กระถาง และกระดาษกรอง

#### สารเคมี

- น้ำกลั่น
- สารละลายน้ำ HCl (2:3)
- สารละลายน้ำ HCl (ก.พ. 1.19) เช็มขัน 12 นมลาร์
- สารละลายน้ำ อโซลิแอลกอฮอล์ร้อยละ 95 โดยปริมาตร
- สารละลายน้ำ ออมโนเนียมไนเตรต (NH<sub>4</sub>OH) เช็มขัน 5 นมลาร์
- สารละลายน้ำ ออมโนเนียมไนเตรต (NH<sub>4</sub>OH) (1:10)
- น้ำบรามินอัมดัว (Br<sub>2</sub>)
- สารละลายน้ำเบรียบคลอไรด์ (BaCl<sub>2</sub>) เช็มขัน 100 กรัม/ลิตร
- methyl orange indicator ละลายน้ำ methyl orange 0.02 กรัม  
ในน้ำร้อน 100 มล.

### วิธีการทดลอง

- ชั่งด้วยย่างก้านหินประมาณ 2 กรัม ใส่น้ำเกลือร์ เติมสารละลาย HCl (2:3) 50 มิลลิลิตร แล้วเติมสารละลายเยื่อแผ่นกรองที่ประมาณ 2 มิลลิลิตร คนให้กานหินเปียกทั่ว ปิดด้วยกระฉกนาพิกา
- ตั้งบน electric hot plate ให้สารละลายค่อนข้างเดือด ประมาณ 30 นาที
- กรองด้วยกระดาษกรองเบอร์ 1 ล้างตะกรอนด้วยน้ำร้อนหลาย ๆ ครั้ง จนแน่ใจว่าล้าง HCl จากตะกรอนหมดแล้ว เก็บตะกรอนที่ได้จากการกรองไว้ เพื่อนำมาบีเคราะห์หากำมะถันไฟาร์ต์ต่อไป
- นำสารละลายที่ได้จากการกรองมาเติมน้ำเบรนนิ่น 5 มิลลิลิตร แล้วต้มให้เดือดอย่างน้อย 5 นาที
- เติมสารละลายแอนโนนเนียมไออกไซด์ 5 นมลาร์ อย่างช้า ๆ จนกระทั่งเป็นต่างเล็กน้อย (ทดสอบโดยใช้กระดาษลิตมัส) แล้วเติมให้มากเกินพออีก 5 มิลลิลิตร คนสารละลายสั่น้ำเสียง จะเกิดตะกรอนสีน้ำตาลแดงของเพอร์ริกไออกไซด์  $\text{Fe(OH)}_3$
- กรองตะกรอนด้วยกระดาษกรองเบอร์ 1 ล้างตะกรอนด้วยสารละลาย  $\text{NH}_4\text{OH}$  (1:10)
- นำสารละลายที่ได้จากการกรองมาเติม methyl orange 2-3 หยด ทำให้เป็นกรดด้วยสารละลาย HCl เช็มขั้น 12 นมลาร์
- ต้มให้เดือดบน electric hot plate เติมสารละลายแบบเรี่ยมคลอไรด์อย่างช้า ๆ 10 มิลลิลิตร คนสารละลาย ตลอดเวลาจะเห็นสารละลายแบบเรี่ยมคลอไรด์ต้มสารละลายให้เดือดต่อไปอีกประมาณ 15 นาที ได้ตะกรอนสีขาวขุ่นของแบบเรี่ยมชัลเฟต  $(\text{BaSO}_4)$  ตั้งทิ้งไว้ค้างคืนหรืออย่างน้อย 2 ชั่วโมง
- กรองตะกรอนแบบเรี่ยมชัลเฟต์ด้วยกระดาษกรอง ashless เบอร์ 42 ล้างตะกรอนด้วยน้ำร้อนหลาย ๆ ครั้ง จนน้ำล้างตะกรอนปราศจากคลอไรด์อิ๊วอน ตรวจทดสอบโดยใช้สารละลายซิลเวอร์ไนเตอร์ ( $\text{AgNO}_3$ )
- นำตะกรอนที่กรองได้ห่อลงใน crucible ที่ทราบน้ำหนักแล้ว เช้า เตาเผาที่อุณหภูมิ  $800^\circ\text{C}$  ประมาณ 3 ชั่วโมง หรือจนกระทั่งน้ำหนักของตะกรอน  $\text{BaSO}_4$  คงที่ นำออกจากเตาเผาทำให้เย็นใน desiccator ชั่งน้ำหนักของตะกรอน  $\text{BaSO}_4$
- blank correction ทำการทดลองเหมือนข้างต้นทุกประการ แต่ไม่ใช้ด้วยกานหิน เพื่อตรวจสอบว่าสารเคมีที่ใช้มีปริมาณกำมะถันชัลเฟตอยู่มากน้อยเพียงใด สูตรที่ใช้ในการคำนวณ

$$\text{ร้อยละของกำมะถันชัลเฟต} = \frac{13.735(A^* - B^*)}{C^*}$$

- เมื่อ A\* = น้ำหนักตะกอน  $\text{BaSO}_4$  ที่ได้จากตัวอย่าง (กรัม)  
 B\* = น้ำหนักตะกอน  $\text{BaSO}_4$  ที่ได้จาก blank (กรัม)  
 C\* = น้ำหนักของตัวอย่างก่อนหินที่ชา (กรัม)

### 3.2 การหาปริมาณกำมะถันไฟวร์ (Pyritic Sulfur)

หลักการ กำมะถันไฟวร์จะถูกสกัดออกมากจากก้านหินโดยใช้สารละลายน้ำ  $\text{HNO}_3$  (1:7) วิเคราะห์ผลออกมาในรูปของเหล็กโดยใช้เครื่องมือ atomic absorption spectrophotometer แล้วคำนวณหาปริมาณกำมะถันไฟวร์ได้จากปริมาณเหล็ก

เครื่องมือ atomic absorption spectrophotometer, ขวดปริมาตร บีเบต สารเคมี

- สารละลายน้ำ  $\text{HNO}_3$  (1:7)

#### วิธีการทดลอง

- นำตะกอนที่ได้จากการวิเคราะห์หาปริมาตรกำมะถันชั้นเพดมาย่ออยู่ด้วยสารละลายน้ำ  $\text{HNO}_3$  (1:7) 50 มิลลิลิตร ประมาณ 30 นาที หรือทิ้งค้างคืน
- กรองสารละลายน้ำด้วยกระดาษกรองเบอร์ 1 ล้างตะกอนด้วยน้ำเย็น อย่างน้อย 6 ครั้ง
- ทำสารละลายให้เข้มข้นด้วยน้ำกลั่นนาดีปริมาตร 250 มิลลิลิตร ในขวดปริมาตร
- นำไปวัดหาปริมาณเหล็กด้วยเครื่อง atomic absorption spectrophotometer ที่ความยาวคลื่น 248.3 นาโนเมตร

#### การเตรียม standard curve ของเหล็ก

- นำสารละลายน้ำดูร้อนของเหล็กที่ความเข้มข้น 1000 ppm มา 2.5 มล. ทำให้เป็น 100 มล. ในขวดปริมาตรขนาด 100 มล. จะได้ความเข้มข้นของเหล็ก 25 ppm
- บีเบตสารละลายน้ำที่มีความเข้มข้นของเหล็ก 25 ppm มา 1 มล. ทำให้เป็น 10 มล. ในขวดปริมาตรขนาด 10 มล. จะได้ความเข้มข้นของเหล็ก 2.5 ppm
- บีเบตสารละลายน้ำที่มีความเข้มข้นของเหล็ก 25 ppm มา 2 มล. ทำให้เป็น 10 มล. ในขวดปริมาตรขนาด 10 มล. จะได้ความเข้มข้นของเหล็ก 5 ppm
- บีเบตสารละลายน้ำที่มีความเข้มข้นของเหล็ก 25 ppm มา 3 มล. ทำให้เป็น 10 มล. ในขวดปริมาตรขนาด 10 มล. จะได้ความเข้มข้นของเหล็ก 7.5 ppm
- บีเบตสารละลายน้ำที่มีความเข้มข้นของเหล็ก 25 ppm มา 4 มล. ทำให้เป็น 10 มล. ในขวดปริมาตรขนาด 10 มล. จะได้ความเข้มข้นของเหล็ก 10 ppm
- นำสารละลายน้ำดูร้อนที่มีความเข้มข้นของเหล็ก 2.5, 5, 7.5 และ 10 ppm มาวัดค่า absorbance โดยเครื่อง atomic absorption spectrophotometer
- สร้าง standard curve ระหว่างค่า absorbance กับความเข้มข้นของเหล็ก

- จากค่า absorbance ของสารละลายที่เคราะห์ได้ สามารถหาปริมาณเหล็กได้
  - จากปริมาณเหล็กที่ทราบ นำไปคำนวณหาปริมาณกำมะถันไฟาร์ด์ในตัวอย่างถ่านหินได้
- สูตรที่ใช้ในการคำนวณ

$$\text{ร้อยละของเหล็ก} = \frac{1}{4} (\frac{x}{W})$$

เมื่อ  $x$  = ความเข้มข้นของเหล็กที่อ่านจาก standard curve (ppm)  
 $W$  = น้ำหนักของตัวอย่างถ่านหิน (ppm)

$$\text{ร้อยละของกำมะถันไฟาร์ด} = \text{ร้อยละของเหล็ก} \times 1.148$$

หมายเหตุ แสดงที่มาของสูตร

หน่วย ppm = มิลลิกรัม/ลิตร

สมมติว่าปริมาณเหล็ก  $x$  มิลลิกรัม/ลิตร ในสารละลายตัวอย่าง 10 มล.

นั่นคือ สารละลายตัวอย่าง 10 มล. มีปริมาณเหล็ก  $(10)X/1000$  มิลลิกรัม

สารละลายตัวอย่าง 250 มล. มีปริมาณเหล็ก  $(10)(250)X/1000$  มิลลิกรัม

น้ำหนักถ่านหิน  $W$  กรัม มีปริมาณเหล็ก  $(10)(250)X/1000 \times 1000$  กรัม

น้ำหนักถ่านหิน 100 กรัม มีปริมาณเหล็ก  $1/4 (x/W)$  กรัม

ถ้ามีปริมาณเหล็ก 55.85 กรัม จะเป็นชัลเฟอร์ในรูป  $(FeS_2) 32 \times 2$  กรัม

ปริมาณเหล็ก  $1/4 (x/W)$  กรัม จะเป็นชัลเฟอร์ในรูป  $(FeS_2)$

$= (32 \times 2 / 55.85) (1/4) (x/W)$  กรัม

$= 1.148 \times \text{ร้อยละของเหล็ก}$

### 3.3 การหาปริมาณกำมะถันอินทรีย์ (organic sulfur)

สูตรที่ใช้ในการคำนวณ

ร้อยละของกำมะถันอินทรีย์ = ร้อยละของกำมะถันรวม - ร้อยละของกำมะถันชัลเฟอร์  
- ร้อยละของกำมะถันไฟาร์ด

#### 4) การคำนวณความเข้มข้นไฟาร์ด์ในถ่านหิน

ความหนาแน่นของถ่านหิน =  $Z$  กก./ลบ.ม.

ดังนั้น น้ำหนักถ่านหิน  $x$  กก. (MAF) มีปริมาตร =  $X/Z$  ลบ.ม

ถ่านหิน 100 กก. มีกำมะถันไฟาร์ด =  $Y$  กก. (MAF)

" " X กก. " " = XY/100 กก.

กำมะถัน 64 กก. เป็นไฟร์ต	= 119.98 กก.
" XY/100 "	= 119.98XY/100x64 กก.
	= XY/100x64 กิโลกรัม
ดังนั้นคิดเป็นความเข้มข้น	= YZ/100x64 กิโลกรัม/ลบ.ม.

### 5) การหาค่าความร้อนของกานหิน (Gross Heating Value): ASTM D 3286

หลักการ การทำงานภายใต้เครื่องบ่อบาลวอร์มีเตอร์ คือ ปรับอุณหภูมิของน้ำในถังให้เท่ากับเครื่องแข็งบอนบ์ เพื่อกันการสูญเสียความร้อนและวัดอุณหภูมิของน้ำที่เพิ่มขึ้นเมื่อได้รับความร้อนจากตัวอย่างที่ถูกเผาให้มี แล้วนำค่าน้ำคำนวณหาค่าความร้อนของการเผาไหม้ด้วยตัวอย่างกานหิน และค่าน้ำหนักสมมูลของเครื่องบ่อบาลวอร์มีเตอร์คำนวณได้จากค่าความร้อนของการเผาไหม้กรดเบโนไซค์

#### 5.1 การหาค่าน้ำหนักสมมูล (water equivalent) ของเครื่องบ่อบาลวอร์มีเตอร์ เครื่องมือ oxygen bomb calorimeter

##### สารเคมี

- กรดเบโนไซค์ (benzoic acid)
- 0.072 N โซเดียม Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>
- methyl orange
- ก้าชออกซิเจน
- น้ำกลั่น

##### วิธีการทดลอง

- ชั่งกรดเบโนไซค์ (benzoic acid) หนัก 0.9 กิโล 1.0 กรัม อัดเป็นเม็ดโดยใช้เครื่องอัดแล้วนำกรดเบโนไซค์อัดก้อนนี้มาชั่งน้ำหนักอีกครั้ง บันทึกผลไว้
- ตัดลวด (fuse wire) ยาว 10 เซนติเมตร มาตรฐานระหว่างปลายหัวสองข้างของบอนบ์
- นำกรดเบโนไซค์อัดก้อนมาวางใน crucible นำ crucible ไปวางในตัวแห่งบนหัวบ่อบาลวอร์มีเตอร์ที่ผูกไว้ร้าดจันและผิวน้ำของกรดเบโนไซค์
- เติมน้ำกลั่นลงในออกซิเจนบอนบ์ 1 มิลลิลิตร รายชั่วโมง
- ประกอนหัวบอนบ์กับออกซิเจนบอนบ์เข้าด้วยกันขันเกลียวให้แน่น แล้วนำไปอัดก้าชออกซิเจน จนมีความดัน 20-25 บรรยากาศ
- เติมน้ำกลั่นในถังบอนบ์ 1 ลิตร รายหัวน้ำมีอุณหภูมิประมาณ 24-25 °C นำออกซิเจนบอนบ์ท่ออัดก้าชเรียบร้อยแล้วในถังบอนบ์ เติมน้ำกลั่นไปในถังอีก 1 ลิตร เสียง

สายจุดระเบิด 2 เส้นต่อ กับ บนบันไดพานของเครื่อง

- เปิดสวิตซ์ให้เครื่องงานทำงาน ทุก ๆ นาที บันทึกค่าอุณหภูมิของน้ำ เมื่อเครื่องเดินประมาณ 5 นาที กดปุ่มจุดระเบิด บันทึกค่าอุณหภูมิที่จุดระเบิดนี้ และอ่านอุณหภูมิของน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นทุกครึ่งนาที จนกระทั่งอุณหภูมิสูงสุด แล้วลดลงหรือคงที่ในสุด
  - ปิดสวิตซ์ของเครื่อง นำออกชิ่วนบนบันไดออกจากเครื่อง ปล่อยก้าชาจากบนบันไดย่างช้า ๆ ให้หมด
  - ล้างหัวบนบันไดและออกชิ่วนบนบันได crucible ด้วยน้ำกลั่นที่เติม methyl orange จนหมดกรด (น้ำที่ล้างไม่เป็นสีชมพู)
  - นำน้ำล้างที่ได้ไปต่ำเทอร์กับ 0.072 N ของ  $\text{Na}_2\text{CO}_3$  บันทึกจำนวนมิลลิลิตรของ  $\text{Na}_2\text{CO}_3$  ที่ใช้ไป
  - วัดความยาวของลวดที่เหลือจากการเผาไหม้
- สูตรที่ใช้ในการคำนวณ

$$W = (\text{Hg} + e_1 + e_3) / t$$

เมื่อ  $W$  = ค่าน้ำหนักสมมูลของ เครื่องบนบันไดครอฟ์, แคลอรีต่อ °F

$H$  = ค่าความร้อนของการเผาไหม้กรดเบนโซชีค = 6318 แคลอรีต่อกรัม

$g$  = น้ำหนักของกรดเบนโซชีค (กรัม)

$e_1$  = การแก้ค่าความร้อนของการเกิดกรดในตระกิจ, แคลอรี

= จำนวนมิลลิลิตรของ 0.072 N  $\text{Na}_2\text{CO}_3$  ที่ใช้ต่ำเทอร์

$e_3$  = การแก้ค่าความร้อนของลวด, แคลอรี

= (2.3)  $\times$  (ความยาวของลวดที่ใช้ไป, เช่นดิเมตร)

$t$  = อุณหภูมิที่เพิ่มสูงขึ้น, °F

## 5.2) การหาค่าความร้อนของถ่านหิน

### วิธีการทดลอง

- วางใจแก้วลงใน crucible แล้วหั่นน้ำหนักตัวอย่างถ่านหินที่น้ำล่วงไปประมาณ 1 กรัม
  - ทำการทดลอง เช่นเดียวกับกรณีของกรดเบนโซชีค
- สูตรที่ใช้ในการคำนวณ

$$H = (tw - e_1 - e_2 - e_3) / g$$



- $H$  = ค่าความร้อนของการเผาไหม้ก้านหิน (แคลอรีต่อกิโลกรัม)  
 $t$  = อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นซึ่งได้แก้ค่า เนื่องจากเทอร์โมมิเตอร์แล้ว ( $^{\circ}\text{F}$ )  
 $= t_c - t_a$   
 $t_c$  = อุณหภูมิสูงสุดของการเผาไหม้ที่แก้ค่า เนื่องจากเทอร์โมมิเตอร์แล้ว, ( $^{\circ}\text{F}$ )  
 $t_a$  = อุณหภูมิเริ่มต้นระเบิดที่แก้ค่า เนื่องจากเทอร์โมมิเตอร์แล้ว, ( $^{\circ}\text{F}$ )  
 $W$  = ค่าน้ำหนักสมมูล (แคลอรีต่ำ  $^{\circ}\text{F}$ )  
 $e_1$  = การแก้ค่าความร้อนของการเกิดการดินตริก  
 $=$  จำนวนมิลลิลิตรของ 0.072 N ของ  $\text{Na}_2\text{CO}_3$  ที่ใช้ในการไตเตอร์  
 $e_2$  = การแก้ค่าความร้อนของการเกิดการดีซัลฟูริก  
 $= 14 \times (\% \text{ กำมะถัน}), (\% \text{ กำมะถันหาได้จากการหัวช้อ 5.3})$   
 $e_3$  = การแก้ค่าความร้อนของการเผาไหม้คลาด  
 $= (2.3) \times (\text{ความยาวของคลาดที่ใช้ไป}, \text{ เช่นดิเมตร})$   
 $g$  = น้ำหนักของตัวอย่างก้านหิน (กรัม)

### 5.3 การหาปริมาณจำแนกน้ำหนักก้านหิน

#### เครื่องมือ

- เตาเผา (muffle furnace), porcelain crucible, บีกเกอร์ ตะเกียง  
บุนเซ่น ภราษฎร์ กระดาษกรอง

#### สารเคมี

- น้ำบาร์มีนอ้มด้า
- สารละลาย  $\text{HCl}$  (1:9)
- สารละลายแบบเรียมคลอไรด์ 100 กรัม/ลิตร
- น้ำกลั่น

#### วิธีการทดลอง

- นำน้ำล้างเนื้อน้ำหนัก กายหลังการไตเตอร์กับ  $\text{Na}_2\text{CO}_3$  แล้ว มาต้มจนเดือด กรองขณะร้อนด้วยกระดาษกรองเบอร์ 1  
ล้างตะกอนด้วยน้ำร้อนหลาย ๆ ครั้ง
- นำสารละลายที่ได้มา เดิมน้ำบาร์มีนอ้มด้า 1 มิลลิลิตร
- ทำให้เป็นกรดด้วยสารละลาย  $\text{HCl}$  (1:9) นำไปบดมจนเดือด
- ค่อยๆ เดินสารละลายแบบเรียมคลอไรด์ ลงใน 10 มิลลิลิตร ต้มต่อไปอีกประมาณ 15 นาที จะเกิดตะกอนสีขาวของแบบเรียมชัลเฟต ตั้งทิ้งไว้ค้างคืนท่ออุณหภูมิห้อง หรือ อย่างน้อย 2 ชั่วโมง
- กรองตะกอนด้วยกระดาษกรองเบอร์ 42 (ashless) ล้างตะกอนด้วยน้ำร้อน

หมาย ๗ ครั้งจันหมุดคลอดไว้ต่ออ่อน ทดสอบด้วยสารละลายชิลเวอร์ในเตรท  
 - นำกระดาษกรองพร้อมตะกอนแบบเรียมชัลเพดที่กรองชาเดามาส่วน crucible ที่  
 ทราบน้ำหนักแล้ว นำไปเผาจนหมดครั้งบนเตาแก๊ส เก็บลงบนเช็น แล้วนำเข้าเตาเผา  
 อุณหภูมิ  $925^{\circ}\text{C}$  เป็นเวลาประมาณ 3 ชั่วโมง หรือจนกระทั่งน้ำหนักตะกอนคงที่  
 - ทำให้เย็นใน desiccator ชั่วโมงน้ำหนักตะกอนแบบเรียมชัลเพด บันทึกผล  
สูตรที่ใช้ในการคำนวณ

$$\text{ร้อยละของกำมะถัน} = 13.738 (A - B)/W$$

เมื่อ A = น้ำหนักตะกอน  $\text{BaSO}_4$  จากตัวอย่างถ่านหิน (กรัม)

B = น้ำหนักตะกอน  $\text{BaSO}_4$  จากการทำ blank correction (กรัม)

W = น้ำหนักของตัวอย่างถ่านหิน (กรัม)

### การคำนวณ

$$\text{ร้อยละของปริมาณเก้า} = \frac{\text{ร้อยละของปริมาณเก้า}}{(100-m)} \times 100 / (100-m)$$

(แบบไม่รวมความชื้น)

$$\text{ร้อยละของปริมาณสารระเหย} = \frac{\text{ร้อยละของปริมาณสารระเหย}}{(100-m)} \times 100 / (100-m)$$

(แบบไม่รวมความชื้น)

$$\text{ร้อยละของปริมาณคาร์บอนด้วย} = \frac{\text{ร้อยละของปริมาณคาร์บอนด้วย}}{(100-m)} \times 100 / (100-m)$$

(แบบไม่รวมความชื้น)

$$\text{ร้อยละของปริมาณกำมะถันรวม} = \frac{\text{ร้อยละของปริมาณกำมะถันรวม}}{(100-m)} \times 100 / (100-m)$$

(แบบไม่รวมความชื้น)

$$\text{ร้อยละของปริมาณกำมะถันไฟาร์ต} = \frac{\text{ร้อยละของปริมาณกำมะถันไฟาร์ต}}{(100-m)} \times 100 / (100-m)$$

(แบบไม่รวมความชื้น)

$$\text{ร้อยละของปริมาณกำมะถันชัลเพด} = \frac{\text{ร้อยละของปริมาณกำมะถันชัลเพด}}{(100-m)} \times 100 / (100-m)$$

(แบบไม่รวมความชื้น)

ร้อยละของปริมาณกำมะถันอินทรีย์ = ร้อยละของปริมาณกำมะถันอินทรีย์  $\times 100/(100-m)$   
 (แบบไม่รวมความชื้น)

ค่าความร้อน = ค่าความร้อน (แคลอรี/กรัม)  $\times 100/((100-m))$   
 (แบบไม่รวมความชื้น)

ร้อยละกำมะถันรวมเริ่มต้น-ร้อยละกำมะถันรวมภายหลังดีชัลเพอไวเรชันx100  
 ร้อยละการลดปริมาณ = \_\_\_\_\_  
 กำมะถันรวม \_\_\_\_\_ ร้อยละกำมะถันรวมเริ่มต้น  
 (แบบไม่รวมความชื้น)

ร้อยละกำมะถันไฟาร์ตเริ่มต้น-ร้อยละกำมะถันไฟาร์ตหลังดีชัลเพอไวเรชันx100  
 ร้อยละการลดปริมาณ = \_\_\_\_\_  
 กำมะถันไฟาร์ต \_\_\_\_\_ ร้อยละกำมะถันไฟาร์ตเริ่มต้น  
 (แบบไม่รวมความชื้น)

ร้อยละ เก้าเริ่มต้น-ร้อยละ เก้าหลังดีชัลเพอไวเรชันx100  
 ร้อยละการลดเก้า = \_\_\_\_\_  
 (แบบไม่รวมความชื้น) ร้อยละ เก้าเริ่มต้น

ค่าความร้อนเริ่มต้น-ค่าความร้อนหลังดีชัลเพอไวเรชันx100  
 ร้อยละการเพิ่มค่าความร้อน = \_\_\_\_\_  
 (แบบไม่รวมความชื้น) ค่าความร้อนเริ่มต้น

หมายเหตุ ๓ คือ ร้อยละความชื้น  
 MAF หมายถึง การคำนวณแบบไม่รวมความชื้นและเก้า  
 (moisture ash free basis)



ร้อยละของปริมาณกำมะถันอินทรีย์ = ร้อยละของปริมาณกำมะถันอินทรีย์  $\times 100/(100-m)$   
 (แบบไม่รวมความชื้น)

ค่าความร้อน = ค่าความร้อน (แคลอรี/กรัม)  $\times 100/(100-m)$   
 (แบบไม่รวมความชื้น)

ร้อยละกำมะถันรวมเริ่มต้น - ร้อยละกำมะถันรวมภายหลังดีชัลเพอไวเรซชัน  $\times 100$

ร้อยละการลดปริมาณ = \_\_\_\_\_  
 กำมะถันรวม (แบบไม่รวมความชื้น) ร้อยละกำมะถันรวมเริ่มต้น

ร้อยละกำมะถันไฟาร์ต์เริ่มต้น - ร้อยละกำมะถันไฟาร์ต์หลังดีชัลเพอไวเรซชัน  $\times 100$

ร้อยละการลดปริมาณ = \_\_\_\_\_  
 กำมะถันไฟาร์ต์ (แบบไม่รวมความชื้น) ร้อยละกำมะถันไฟาร์ต์เริ่มต้น

ร้อยละ เก้าเริ่มต้น - ร้อยละ เก้าหลังดีชัลเพอไวเรซชัน  $\times 100$

ร้อยละการลดเก้า = \_\_\_\_\_  
 (แบบไม่รวมความชื้น) ร้อยละ เก้าเริ่มต้น

ค่าความร้อนเริ่มต้น - ค่าความร้อนหลังดีชัลเพอไวเรซชัน  $\times 100$

ร้อยละการเพิ่มค่าความร้อน = \_\_\_\_\_  
 (แบบไม่รวมความชื้น) ค่าความร้อนเริ่มต้น

หมายเหตุ m คือ ร้อยละความชื้น

MAF หมายถึง การคำนากแบบไม่รวมความชื้นและเก้า  
 (moisture ash free basis)

ภาคผนวก ๙

ตารางที่ ๙.๑ แสดงสมบัติของถ่านหินเมืองแม่เมะ ตัวอย่างที่ ๑ (แบบไม่รวมความชื้น) ตามช่วงเวลาต่าง ๆ ในกระบวนการขัดกำมะถัน ที่ความเข้มข้นของสารละลายคือเบอร์ชลเฟต ๑๐% น้ำหนักต่อปริมาตร (ขนาดถ่านหิน ๑๕๐-๒๖๐ มิลลิเมตร ถ่านหิน ๑๐๐ กรัมต่อสารละลาย ๖๐๐ มล. ที่อุณหภูมิ ๑๒๐, ๑๔๐ และ ๑๕๐ °ซ ตามระยะเวลา ๑๐, ๒๐, ๓๐, ๔๐, ๕๐ และ ๖๐ นาที อัตราการกวน ๑๔๐๐ รอบต่อนาที)

เวลา (นาที)	อุณหภูมิ ๑๒๐ °ซ			อุณหภูมิ ๑๔๐ °ซ			อุณหภูมิ ๑๕๐ °ซ		
	เพ้า (%)	ปริมาณกำมะถัน (%)		เพ้า (%)	ปริมาณกำมะถัน (%)		เพ้า (%)	ปริมาณกำมะถัน (%)	
		ชลเฟต	ไฟไรต์		ชลเฟต	ไฟไรต์		ชลเฟต	ไฟไรต์
๐	31.80	4.86	1.93	9.16	31.85	4.90	1.98	9.20	32.02
๑๐	27.37	0.56	1.73	7.22	25.52	0.28	1.27	6.71	23.98
๒๐	25.18	0.47	1.43	6.55	24.28	0.21	1.26	6.33	23.20
๓๐	24.12	0.40	1.40	6.52	23.71	0.19	1.24	6.10	22.50
๔๐	23.15	0.35	1.34	6.22	22.53	0.16	1.21	6.07	21.98
๕๐	22.90	0.33	1.34	6.16	22.03	0.16	1.13	6.02	21.54
๖๐	22.77	0.33	1.33	6.15	21.82	0.15	1.06	5.99	20.83

ตารางที่ ท.2 แสดงสมบัติของถ่านหินเหมืองแม่เมaje ตัวอย่างที่ 1 (แบบไม่รวมความชื้น) ตามช่วงเวลาต่าง ๆ ในกระบวนการขัดกำมะถัน ที่ความชื้นของสารละลายน้ำเปอร์เซ็นต์ 20% น้ำหนักต่อปริมาตร (ขนาดถ่านหิน 150-250 มิลลิเมตร ถ่านหิน 100 กรัมต่อสารละลายน้ำ 500 มล. ที่อุณหภูมิ 120, 140 และ 150 °ช ตามระยะเวลา 10, 20, 30, 40, 50 และ 60 นาที อัตราการกวน 1400 รอบต่อนาที)

เวลา (นาที)	อุณหภูมิ 120 ° ช			อุณหภูมิ 140 ° ช			อุณหภูมิ 150 ° ช		
	เส้า (%)	ปริมาณกำมะถัน (%)		เส้า (%)	ปริมาณกำมะถัน (%)		เส้า (%)	ปริมาณกำมะถัน (%)	
		ชัลเฟต	ไนโตร์		ชัลเฟต	ไนโตร์		ชัลเฟต	ไนโตร์
0	31.80	5.60	1.95	10.42	31.88	5.60	1.98	10.40	31.89
10	24.39	0.44	1.62	6.86	22.54	0.28	1.24	5.88	21.53
20	22.67	0.32	1.48	6.55	21.02	0.22	1.10	5.68	20.02
30	22.21	0.28	1.34	6.13	20.38	0.18	0.83	5.63	19.56
40	22.03	0.23	1.29	6.01	20.04	0.16	0.74	5.58	19.07
50	21.89	0.18	1.21	5.89	19.84	0.15	0.71	5.52	18.80
60	21.44	0.15	1.17	5.76	19.02	0.15	0.67	5.21	18.66

ตารางที่ ช.3 แสดงสมบัติของถ่านหินเหมืองแม่เมaje ตัวอย่างที่ 3 (แบบไม่รวมความชื้น) ตามช่วงเวลาต่าง ๆ ในกระบวนการราชจัดกำมะถัน ที่ความเข้มข้นของสารละลายคอปเปอร์ชลเฟต 20% น้ำหนักต่อปริมาตร (ขนาดถ่านหิน 150-250 มิลลิเมตร ถ่านหิน 100 กรัมต่อสารละลาย 500 มล. ที่อุณหภูมิ 120, 140 และ 150 °C ตามระยะเวลา 10, 20, 30, 40, 50 และ 60 นาที อัตราการกวน 1400 รอบต่อนาที)

เวลา (นาที)	อุณหภูมิ 120 ° C			อุณหภูมิ 140 ° C			อุณหภูมิ 150 ° C		
	ເຄົາ (%)	ปริมาณกำมะถัน (%)		ເຄົາ (%)	ปริมาณกำมะถัน (%)		ເຄົາ (%)	ปริมาณกำมะถัน (%)	
		ชลเฟต	ໄໄໄຣຕ໌		ชลเฟต	ໄໄໄຣຕ໌		ชลเฟต	ໄໄໄຣຕ໌
0	47.40	4.90	6.54	12.20	47.65	4.90	6.51	12.17	47.88
10	42.23	0.45	5.43	10.10	40.82	0.20	4.84	9.61	38.86
20	41.90	0.41	4.60	9.61	39.71	0.18	4.53	9.04	37.97
30	41.46	0.39	4.58	9.33	39.03	0.15	4.30	8.83	37.24
40	40.89	0.34	4.47	9.30	38.86	0.15	4.20	8.59	36.89
50	40.56	0.32	4.39	9.10	38.24	0.16	3.96	8.58	36.13
60	40.29	0.29	3.92	8.83	37.97	0.14	3.75	8.03	35.96

ตารางที่ ภ.4 แสดงสมบัติของก้านพินเน็องแม่น้ำ ตัวอย่างที่ 2 (แบบไม่รวมความชื้น) ตามช่วงเวลาต่าง ๆ  
 ในกระบวนการขัดกำมะถัน ที่ความเร็วขันของสารละลายคอปเปอร์ชลเฟต 20% น้ำหนักต่อปริมาตร  
 (ใช้ขนาดถ่านหินต่าง ๆ กัน ปริมาณถ่านหิน 100 กรัมต่อสารละลาย 500 มล. ที่อุณหภูมิ 150 °ซ  
 ตามระยะเวลา 10, 20, 30, 40, 50 และ 60 นาที ยัตรากากกวัน 1400 รอบต่อนาที)

ขนาดถ่านหิน (ไมโครเมตร)	150-250			250-500			500-600					
	เวลา (นาที)	ถ้า (%)	ปริมาณกำมะถัน (%)		ถ้า (%)	ปริมาณกำมะถัน (%)		ถ้า (%)	ปริมาณกำมะถัน (%)			
			ชลเฟต	ไฟไวร์		ชลเฟต	ไฟไวร์		ชลเฟต	ไฟไวร์	รวม	
0	30.89	3.90	1.03	6.98	30.77	3.88	1.06	6.97	30.80	3.90	1.05	6.95
10	23.28	0.42	0.52	3.85	26.12	0.44	0.64	3.69	29.53	0.54	0.68	3.74
20	22.89	0.38	0.28	3.79	25.56	0.43	0.49	3.59	29.01	0.48	0.53	3.66
30	22.44	0.38	0.14	3.58	25.36	0.37	0.31	3.59	28.26	0.44	0.43	3.62
40	21.89	0.37	0.10	3.49	25.26	0.36	0.24	3.55	28.03	0.38	0.28	3.58
50	21.72	0.36	0.08	3.30	24.97	0.36	0.18	3.52	27.70	0.36	0.20	3.54
60	21.23	0.22	0.06	3.22	24.51	0.34	0.16	3.40	27.52	0.35	0.18	3.52

ตารางที่ ॥.5 แสดงสมบัติของถ่านหินเหมืองแม่เนาะ (แบบไม่รวมความชื้น) ตามช่วงเวลาต่าง ๆ ในกระบวนการการขัดกระถั้น ใช้ตัวอย่างถ่านหินที่มีองค์ประกอบต่าง ๆ กัน (ขนาดถ่านหิน 160-260 มิลลิเมตร ถ่านหิน 100 กรัมต่อสารละลายน้ำ 500 มล. ที่ความเย็นขั้นของสารละลายน้ำเปอร์ซัลเฟต์ 20% น้ำหนักต่อปริมาตรที่อุณหภูมิ 160 °ซ ตามระยะเวลา 10, 20, 30, 40, 50 และ 60 นาที อัตราการกวน 1400 รอบต่อนาที)

เวลา (นาที)	แม่เนาะ 1			แม่เนาะ 2			แม่เนาะ 3			แม่เนาะ 4						
	เดือน (%)	ปริมาณกำมะถัน (%)			เดือน (%)	ปริมาณกำมะถัน (%)			เดือน (%)	ปริมาณกำมะถัน (%)			เดือน (%)	ปริมาณกำมะถัน (%)		
		ซัลเฟต	ไฟฟ้าร์ต	รวม		ซัลเฟต	ไฟฟ้าร์ต	รวม		ซัลเฟต	ไฟฟ้าร์ต	รวม		ซัลเฟต	ไฟฟ้าร์ต	รวม
0	31.89	5.61	1.88	10.18	30.89	3.90	1.03	6.98	47.65	4.92	6.56	12.27	35.35	3.90	1.64	5.44
10	21.53	0.18	1.50	5.30	23.28	0.42	0.52	3.85	38.86	0.13	3.58	8.59	23.55	0.15	0.37	2.39
20	20.02	0.16	1.03	5.23	22.89	0.38	0.28	3.79	37.24	0.10	3.46	8.58	18.75	0.15	0.27	2.06
30	19.56	0.16	0.77	5.08	22.44	0.38	0.14	3.58	36.89	0.10	2.98	8.29	17.65	0.13	0.25	2.07
40	19.07	0.16	0.56	4.98	21.89	0.37	0.10	3.49	37.97	0.10	2.66	8.20	16.72	0.13	0.25	2.04
50	18.80	0.16	0.33	4.97	21.72	0.36	0.08	3.30	36.13	0.09	2.50	8.18	16.68	0.12	0.23	2.02
60	18.66	0.15	0.29	4.90	21.23	0.22	0.06	3.22	35.96	0.09	2.00	7.76	16.35	0.11	0.17	1.98



**ประวัติเขียน**

นางสาวพัตรภรณ์ เพชรานันท์ เกิดวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2505 ที่  
กรุงเทพมหานคร ได้รับพระราชทานปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเคมี ภาควิชาเคมี  
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อปีการศึกษา 2526

ศูนย์วิทยบริการ  
อุดมสังกรณ์มหาวิทยาลัย