

การปรับปรุงระบบช่องบารุง เพื่อเพิ่มผลผลิต  
ของอุตสาหกรรมทูน่ากระป๋อง



นาย คณิต เสรีตระกูล

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

คณะวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พ.ศ. 2534

ISBN 974-579-045-1

ลิขสิทธิ์ของ คณะวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

MAINTENANCE SYSTEM IMPROVEMENT FOR INCREASING  
PRODUCTIVITY OF TUNA CANNING INDUSTRY

Mr. Kanit Sereetrakul

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements  
for the degree of Master of Engineering  
Department of Industrial Engineering  
Graduate School  
Chulalongkorn University  
1991  
ISBN 974-579-045-1



หัวข้อวิทยานิพนธ์ การปรับปรุงระบบช่องบารุงเพื่อเพิ่มผลผลิต  
ของอุตสาหกรรมที่นำกรงป้อง  
โดย นาย คณิต เสรีราชกุล  
ภาควิชา วิศวกรรมอุตสาหการ  
อาจารย์ที่ปรึกษา ดร. พงศ์ศานติ อภิรติเกียรติ

นักศึกษาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อนุมัติให้วิทยานิพนธ์นี้เป็น<sup>๑</sup>  
ส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต

..... .. คณบดีบังคับวิทยาลัย  
(ศาสตราจารย์ ดร. ถาวร วัชรนภัย)

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์

..... .. ประธานกรรมการ  
(รองศาสตราจารย์ จรุณี มหิทธานองกุล)

..... .. อาจารย์ที่ปรึกษา  
(อาจารย์ ดร. พงศ์ศานติ อภิรติเกียรติ)

..... .. กรรมการ  
(รองศาสตราจารย์ ดร. วันชัย ริจิวนิช)

..... .. กรรมการ  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุกัญญา รัตนเกื้อกงวน)

คณิต เศรีควรฤก : การปรับปรุงระบบซ่อมบำรุงเพื่อเพิ่มผลผลิตของอุตสาหกรรมทูน่ากระป๋อง  
(MAINTENANCE SYSTEM IMPROVEMENT FOR INCREASING PRODUCTIVITY OF TUNA  
CANNING INDUSTRY) อ.ที่ปรึกษา : ดร. พงศ์ศานติ อภิรดีเกียรติ, 176 หน้า.  
ISBN 974-579-045-1.

อุตสาหกรรมอาหารกระป๋อง นับเป็นอุตสาหกรรมที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ  
ไทยส่วนรวมของประเทศไทย โดยเฉพาะในปัจจุบันอุตสาหกรรมอาหารกระป๋องได้มีการพัฒนาเพื่อการ  
ส่งออกอย่างจริงจัง

อย่างไรก็ตามในบรรดาโรงงานอาหารกระป๋องที่มีอยู่ประมาณ 48 กว่าโรงในประเทศไทย  
การดำเนินธุรกิจยังไม่มีการวางแผนระบบซ่อมบำรุง การซ่อมจะกระทำเมื่อเครื่องจักรเสีย การซ่อมบำรุง  
จะใช้ประสบการณ์ ขาดมาตรฐาน ไม่มีการวางแผนด้านอะไหล่ และไม่มีการบันทึกข้อมูลประวัติเครื่องจักร  
อุปกรณ์ ซึ่งทำให้การดำเนินการคลาดเคลื่อนและค่าใช้จ่ายสูง อันเป็นปัญหาและอุปสรรคในการ  
พัฒนาอุตสาหกรรมอาหารกระป๋องนี้

วิทยานิพนธ์นี้จึงมุ่งเสนอการปรับปรุงระบบซ่อมบำรุงเพื่อเพิ่มผลผลิต กล่าวคือ เป็นการวางแผน  
โปรแกรมการบำรุงรักษาในลักษณะป้องกันมิให้เครื่องจักรหยุดทำงาน โดยเน้นการศึกษาเฉพาะโรงงาน  
ตัวอย่าง ซึ่งเป็นโรงงานอาหารกระป๋องขนาดใหญ่ ที่ทำการผลิตปลาทูน่าบรรจุกระป๋อง คาดว่า  
จะสามารถใช้เป็นแนวทางในการเพิ่มผลผลิตสำหรับโรงงานอาหารกระป๋องไทยทั่วไป

ระบบการซ่อมบำรุงที่ปรับปรุงสามารถลดต้นทุนการปฏิบัติงานคิดเป็นเศษส่วนของ เครื่องมือฟากกระป๋อง  
ประมาณ 3.54% และลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาต่อหน่วยผลผลิต ประมาณ .26 บาทต่อเครื่องตัน



ภาควิชา ..... วิศวกรรมอุตสาหกรรม  
สาขาวิชา ..... วิศวกรรมอุตสาหกรรม  
ปีการศึกษา ..... 2533

ลายมือชื่อนักศึกษา .....  
ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา .....  
ลายมือชื่อผู้ขอพระราชทาน .....

KANIT SEREETRAKUL : MAINTENANCE SYSTEM IMPROVEMENT FOR INCREASING PRODUCTIVITY OF TUNA CANNING INDUSTRY. THESIS ADVISOR : PONGSARN APIRATIKIAT, Ph.D., 176 PP. ISBN 974-579-045-1.

Basically, the canned food industry is granted to be one of the industries that facilitate the national economic development of Thailand. Particularly, canned seafood has been seriously developed for export to compete with other countries.

For most of the forty-eight canning factories in Thailand, maintenance is not well planned. Normally existing maintenance systems are to repair machines when they break down and maintenance task relies on experience not standard. There is no record of machines and spare parts are not kept on hand when needed. Because of these problems, most factories have been inefficiently operated which results in high production cost and low profit as well as the retardment of factory development.

The objective of this research is to improve maintenance system for increasing productivity. The system is to reduce the break down rates of machines. The study will be based on only one large sample factory which produces canned tuna. Consequently, the concept and method presented here can be applied to improve productivity in any other canning factories.

The improved maintenance system has reduced the chance of failure intensity ratio of machinery during operation about 3.54% and reduce the maintenance cost per unit of production about 0.26 baht per carton.

# ศูนย์วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาควิชา ..... วิศวกรรมอุตสาหกรรม  
สาขาวิชา ..... วิสวกรรมอุตสาหกรรม  
ปีการศึกษา ..... 2533

ลายมือชื่อนักศึกษา .....  
ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา .....  
ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาawan

ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาawan



๙

#### กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพัฒน์บันนี้ ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ ดร. พงศ์ศานต์ อวารดิเกียรติ  
อาจารย์ที่ปรึกษา และคุณคุณวิทยานิพัฒน์ ที่ได้กรุณาให้คำแนะนำ ตรวจสอบแก้ไขข้อมูลร่อง  
เส้นและข้อเสนอแนะที่ดีในเนื้อหา รวมทั้ง รองศาสตราจารย์ จรัญ มหิทธาฟองกุล  
รองศาสตราจารย์ ดร. วันชัย ริจิรวนิช และผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุกศ์น์ รัตนเกื้อกังวน  
ผู้เป็นประธาน และกรรมการวิทยานิพัฒน์บันนี้

นอกจากนี้ขอขอบคุณทุกหน้างาน และเพื่อนๆ ในโรงงานตัวอย่างที่ให้ความช่วยเหลือ  
และการสนับสนุน นราดา และพี่น้องที่เป็นกำลังใจยิ่ง

คณิต เสรีราชกุล

ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



## สารบัญ

หน้า

บทคัดย่อภาษาไทย .....	๔
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ .....	๕
กิตติกรรมประกาศ .....	๖
สารบัญตาราง .....	๘
สารบัญรูปภาพ .....	๙
บทที่	
1. บทนำ .....	1
ที่มาและความสำคัญของปุทธา .....	1
วัตถุประสงค์ของการวิจัย .....	5
ขอบเขตของการวิจัย .....	6
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย .....	6
ขั้นตอนและวิธีการดำเนินการ .....	6
2. วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง .....	8
3. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง .....	11
การบริหารงานนำร่องรักษา .....	11
การซ้อมนำร่องป้องกัน .....	14
การนำร่องรักษาทีวีผล .....	32
แนวทางจัดทำงานนำร่องรักษาที่เหมาะสม .....	37
4. การศึกษาสภาพการผลิตของโรงงานตัวอย่าง .....	57
การจัดองค์กรในโรงงาน .....	58
กระบวนการผลิต .....	61
การนำร่องรักษาเครื่องบีบฝากกระป๋องตามแผนเดิม .....	75
5. การปรับปรุงระบบซ้อมนำร่อง .....	82
การวางแผนระบบงานซ้อมนำร่อง .....	82
การจัดทำมาตรฐานงานซ้อม .....	125

บทที่	หน้า
การจัดวางระบบของไฟล์เครื่องปิดฝากระป่อง	134
การวิเคราะห์นโยบายซ้อมนำรุ่งโดยการสร้าง แบบจำลองทางคณิตศาสตร์	142
การวิเคราะห์ข้อมูล	150
6. สรุปผลและข้อเสนอแนะ	165
สรุปผล	165
ข้อเสนอแนะ	166
เอกสารอ้างอิง	168
ภาคผนวก	170
ประวัติผู้เขียน	176

# ศูนย์วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

## สารบัญตาราง

ตาราง	หน้า
3.1 ข้อดีข้อเสียของการให้พนักงานซ้อมบำรุง ,.....	20
รับผิดชอบการหล่อลื่น	
3.2 ข้อดีข้อเสียของการให้พนักงานฝ่ายผลิต .....	21
รับผิดชอบการหล่อลื่น	
4.1 เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในส่วนผลิต .....	64
4.2 เวลาทำงานทึ้งหมุด และเวลาทำงานสูบทิ (นาที) .....	69
(ตั้งแต่ มค.2532 ถึง สค. 2533)	
4.3 จำนวนผลผลิต และค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา .....	70
(ตั้งแต่ มค.2532 ถึง สค. 2533)	
4.4 อัตราการปฏิบัติงานแผนผลิต และค่าใช้จ่ายบำรุงรักษา ....	71
ต่อหน่วย (ตั้งแต่ มค.2532 ถึง สค. 2533)	
4.5 ค่าสูญเสียโอกาสรายได้ และค่าสูญเสียโอกาสกำไร (บาท) .	72
(ตั้งแต่ มค.2532 ถึง สค. 2533)	
4.6 จำนวนพนักงานในแผนก SEAMER .....	75
4.7 พนักงานที่เหลือความรับผิดชอบของพนักงานที่เกี่ยวข้อง .....	78
ด้านคุณภาพ SEAM	
4.8 ในรายงานที่ใช้กับเครื่อง SEAMER .....	80
4.9 บุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องด้านคุณภาพ SEAM .....	81
5.1 ลักษณะความล้าศูนย์ของเครื่องจักรในส่วนผลิต .....	84
5.2 รายการตรวจสอบการบำรุงรักษาประจำวัน .....	96
5.3 รายการตรวจสอบการบำรุงรักษาประจำสัปดาห์ .....	98
5.4 รายการตรวจสอบการบำรุงรักษาหลังจาก .....	99
เดินได้ 6 ล้านกราฟฟิ่ง	
5.5 รายการหล่อลื่นเครื่องจักร SB 29 ประจำวัน .....	106
5.6 รายการหล่อลื่นเครื่องจักร ANGELUS ประจำวัน .....	108

5.7 รายการหล่อลิ้นเครื่องจักร SC 9,SC 18,SC 1 ประจำวัน ...	111
5.8 รายการตรวจสอบการหล่อลิ้นเครื่อง SB 29 .....	112
5.9 รายการตรวจสอบการหล่อลิ้นเครื่อง ANGELUS .....	114
5.10 รายการตรวจสอบการหล่อลิ้นเครื่อง SC 9,SC 18,SC 1.....	117
5.11 รายการตรวจสอบการนำรุ่งรักษากลังจาก .....	119
เดินได้ 60 ล้านคราบป่อง	
5.12 รายงานการซ้อมฉุกเฉิน .....	123
5.13 นับทึกประวัติการซ้อมเครื่องจักร .....	124
5.14 ปริมาณการใช้อะไหล่ส่วน และราคารวมส่วน .....	135
5.15 รายงานข้อมูลประวัติเครื่องจักร .....	138
5.16 ผู้ต้องการใช้ข้อมูล .....	139
5.17 รายการเครื่องบิดฝ่ากระป่อง 24 เครื่อง .....	141
5.18 อายุการใช้งาน ROLL .....	142
5.19 อายุการใช้งาน ROLL โดยใช้ตัวเลขสุ่ม .....	145
5.20 การเปลี่ยน ROLL ตามนโยบายที่ 1 .....	147
5.21 การเปลี่ยน ROLL ตามนโยบายที่ 2 .....	148
5.22 การเปลี่ยน ROLL ตามนโยบายที่ 3 .....	149
5.23 เวลาทำงานหั้งหมุด และเวลาทำงานสูตร (นาที) .....	150
(ตั้งแต่ ตค.2533 ถึง กพ. 2534)	
5.24 จำนวนผลผลิต และค่าใช้จ่ายในการนำรุ่งรักษา .....	151
(ตั้งแต่ ตค.2533 ถึง กพ. 2534)	
5.25 อัตราการปฏิบัติงานผิดพลาด และค่าใช้จ่ายนำรุ่งรักษา .....	151
ต่อหน่วย (ตั้งแต่ ตค.2533 ถึง กพ. 2534)	
5.26 ค่าสูญเสียโอกาสรายได้ และค่าสูญเสียโอกาสกำไร (บาท) ...	152
(ตั้งแต่ ตค.2533 ถึง กพ. 2534)	
5.27 MACHINE BREAKDOWN แต่ละ SECTION .....	156
5.28 M-HRS ระหว่าง BM และ PM .....	162

## สารบัญรูปภาพ

รูปภาพ	หน้า
4.1 การจัดผังแสดงส่วนต่างๆ ในโรงงาน .....	59
4.2 สายการนับคันบัญชาแต่ละฝ่ายในโรงงาน .....	60
4.3 ขบวนการผลิตปลาทูนำกระป้อง .....	62
4.4 เวลาทำงานทั้งหมด และเวลาทำงานสุทธิ .....	67
4.5 อัตราการปฏิบัติงานผิดพลาด (ตั้งแต่ มค. 2532 ถึง สค. 2533) ...	73
4.6 ค่าใช้จ่ายบำรุงรักษาต่อหน่วย (ตั้งแต่ มค. 2532 ถึง สค. 2533) ..	74
5.1 แสดงจุดหล่อลิ้นเครื่อง SB 29 .....	102
5.2 แสดงจุดหล่อลิ้นเครื่อง ANGELUS .....	103
5.3 แสดงจุดหล่อลิ้นเครื่อง SC 9,SC 18,SC 1 .....	104
5.4 แสดงจุดหล่อลิ้นเครื่อง SC 9,SC 18,SC 1 .....	105
5.5 ปริมาณการใช้สิ่งสกปรก และราคารวมสิ่งสกปรกของไอล์ .....	136
5.6 CUMULATIVE PROBABILITY กับ อายุใช้งาน ROLL .....	144
5.7 อัตราการปฏิบัติงานผิดพลาด (ตั้งแต่ มค. 2532 ถึง กพ. 2534) ..	153
5.8 ค่าใช้จ่ายบำรุงรักษาต่อหน่วย (ตั้งแต่ มค. 2532 ถึง กพ. 2534) •	154
5.9 เปรียบเทียบจำนวนผลผลิต กับ ค่าใช้จ่ายบำรุงรักษา .....	155
(ตั้งแต่ มค. 2532 ถึง กพ. 2534)	
5.10 FREQUENCY และ M/C DOWNTIME แต่ละแผนก .....	157
(ตั้งแต่ ตค. 2533 ถึง กพ. 2534)	
5.11 % FREQUENCY และ SECTION (ตั้งแต่ ตค. 2533 ถึง กพ. 2534)	158
5.12 % FREQUENCY และ DEFECT (ตั้งแต่ ตค. 2533 ถึง กพ. 2534)	159
5.13 M/C DOWNTIME และ SECTION .....	160
(ตั้งแต่ ตค. 2533 ถึง กพ. 2534)	
5.14 REPAIRING M-HRS และ SECTION .....	161
(ตั้งแต่ ตค. 2533 ถึง กพ. 2534)	
5.15 M-HRS ของ BM กับ PM .....	163