

การออกแบบอุปกรณ์ที่ใช้ในการขันย้ายแท่น เชือเพลิง

ใช้แล้วของเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัย - 1



นายกมล เทลี่ยงศิริวัฒนา

วิทยานิพนธ์นี้ เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

แผนกวิชานิวเคลียร์ เทคโนโลยี

บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พศ. 2519

000007

工15040902

A SHIELDING DESIGN FOR THE TRANSPORTATION
OF TRR-1 SPENT FUEL ELEMENTS



Mr.Kamol Liamsiriwatana

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements
for the Degree of Master of Engineering

Department of Nuclear Technology

Graduate School

Chulalongkorn University

1976

บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อนุมติให้นับวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่ง
ของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

คณะกรรมการตรวจวิทยานิพนธ์ _____ ประธานกรรมการ
_____ กรรมการ
_____ กรรมการ
_____ กรรมการ

อาจารย์ผู้ควบคุมการวิจัย

อาจารย์ ดร. อัชชัย สุวิตร

อาจารย์ประจักษ์ ขินอมรพงษ์

สิชลิทธิ์ของบัณฑิตวิทยาลัย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หัวข้อวิทยานิพนธ์ : การออกแบบอุปกรณ์ที่ใช้ในการขนย้ายแท่น เชือเพลิงใช้แล้วของเครื่อง
ปฏิกรณ์ปรามาจูริสัย-1 (ปป-1)

ชื่อ : นายกมล เกเลียนศิริรัตน์
แผนกวิชา : นิวเคลียร์เทคโนโลยี
ปีการศึกษา : 2518



บทคัดย่อ

ความปลอดภัยเป็นปัญหาสำคัญในการทำงานเกี่ยวข้องกับรังสี ในการขนย้ายแท่น เชือเพลิงใช้แล้ว ซึ่งมีความแรงรังสีที่เกิดขึ้นจาก ฟิล์มชั่นโปรดักส์ สูงมาก ค่อน เทคนเนอร์ที่จะใช้บรรจุแท่น เชือเพลิงนี้ จึงต้องสามารถกันรังสีได้เพียงพอที่จะ ให้ความปลอดภัยต่อผู้ที่จะทำงาน เกี่ยวข้องกับการขนย้ายแท่น เชือเพลิงนี้

ในบทดัน ๆ ของวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ เราจะกล่าวถึงความรู้ขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับ ระดับรังสีที่สำคัญ ความแรงรังสีที่ยอมให้มี ณ ภายนอกของศีบห่อ หรือค่อน เทคนเนอร์ที่บรรจุรัศมีมันตรังสี หรือบรรจุรัศมีพิษ รวมทั้งค่าตัวชนีขั้นสูง จากนี้จะแสดงวิธีการที่จะทำ เรติเอชั่นฟลักซ์ ณ จุดต่าง ๆ ที่ห่างจากตันกำเนิดรังสีที่มีสักษณะ เป็นเล็บ เมื่อย และไม่มี สิ่งวางกันตันกำเนิดรังสี ต่อไปจะคำนวณหา ความแรงรังสีของแท่น เชือเพลิงใช้แล้วทั้งแกนของเครื่องปฏิกรณ์ปรามาจูริสัย-1(ปป-1) และความแรงรังสีของแท่น เชือเพลิงแต่ละแท่น จะใช้ค่า ความแรงรังสีของแท่นที่มีความแรงรังสีสูงสุด เป็นตัวที่จะคำนวณหาความหนาของ ค่อน เทคนเนอร์ที่จะใช้สำหรับการขนย้ายแท่น เชือเพลิง จะนำค่อน เทคนเนอร์ที่ได้จากการคำนวณนี้ มาคำนวณหา ค่า โอดเรท ที่ปราภู ณ ผิวนอกของค่อน เทคนเนอร์ และที่ระยะ 1 เมตร จากผิวนอกของ ค่อน เทคนเนอร์ เพื่อนำเปรียบเทียบกับผลที่ได้จากการใช้ ค่อน เทคนเนอร์ ที่ใช้ขนย้าย ของสำนักงาน พลังงานปรามาจูริสัยเพื่อสนับสนุน

Thesis Title : A Shielding Design for the Transportation of
TRR-1 Spent Fuel Elements.

Name : MR. Kamol Liamsiriwatana

Department : Nuclear Technology

Academic Year : 1975



ABSTRACT

The radiation safety is of great importance for workers. In order to transfer Spent Fuel Elements which have high Source Strength from Fission Products , the safe Container must be used.

In the first part of this thesis we mentioned the maximum permissible dose (MPD) for human , allowance dose-rate and transport index of the Package or the Freight Container. Method of calculation of Radiation Flux at any point from a Line Source with and without shield was shown. Later we calculated the Source Strength of the Reactor-core and Fuel Elements. The maximum Source Strength of Fuel Element will be used in designing the thickness of the Container. Subsequently , we calculated the dose-rate at external surface and at any point 1 metre from the external surface of this calculated Container , then compared the calculated dose-rate with the dose-rate calculated from the Container used by the OAEP.

กิจกรรมประจำ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จลงได้ เมื่อจากผู้เขียนได้รับคำแนะนำทำลอกจนความช่วยเหลือ
ทางด้านวิชาการเป็นอย่างดีจาก อาจารย์ ดร.ชัย ภูมิตร และอาจารย์ประจักษ์ ขินอมรพงษ์
ซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ผู้เขียนจึงขอกราบขอบพระคุณไว้ ณ ที่นี่ด้วย อีกทั้ง ผู้เขียนยังได้รับความ
กรุณาจาก อาจารย์วิศิษฐ์ เกษกุปต์ และ อาจารย์รักนะ ทุ่มเล็ก ในด้านหนังสืออ้างอิง,
เอกสาร และข้อมูลเกี่ยวกับแท่งเชือเพลิงของเครื่องปฏิกรณ์ปรามาณูริชย์ - 1 มาประกอบการเขียน
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ผู้เขียนจึงขอกราบขอบพระคุณมา ณ ที่นี่ เช่นกัน.



สารบัญ

หน้า

บทคัดย่อภาษาไทย

๑

บทคัดย่อภาษาอังกฤษ

๒

กิจกรรมประจำ

๓

รายการตารางประจำ

๔

รายการรูปประจำ

๕

รายการกราฟประจำ

๖



บทที่

๑. บทนำ	๑
๒. ระดับรังสีที่ถือว่าปลอดภัย	๒
๓. วิธีการคำนวณหารेटิเอชั่นฟลักซ์	๖
๔. วิธีการคำนวณ	๒๔
๕. ข้อมูล และโคลสเรทในการขันย้ายแท่งเชื้อเพลิง	๔๐
๖. การเบรียบเทียบ	๔๘
๗. บทสรุป	๕๐
หนังสืออ้างอิง	๕๒
ประวัติการศึกษา	๕๓

รายการตารางประภกอบ

ตารางที่	หน้า
๒.๑ ค่า เอ็มพีตี สำหรับผู้ที่ทำงานค้านรังสี	๒
๒.๒ ค่า เอ็มพีตี สำหรับอวัยวะต่าง ๆ	๓
๓.๑ แสดงค่าอิคิวัวเลนท์ของรังสีเอกซ์ หรือ แกรมมา ฯ เรินเกน	๔๒
๔.๑ แสดงกุณรังสีแกรมมจากแท่ง เชือเพลิงใช้แล้ว	๔๔
๔.๒ แสดงข้อมูลของแท่ง เชือเพลิงชุดก่อนกับเครื่อง	๔๕
๔.๓ แสดงความแรงรังสีแกรมมาหลังจากกับเครื่อง ปปว-๙	๔๖
๔.๔ แสดงค่าโคลสเรทที่วัดได้จากการชนบ้ายแท่ง เชือเพลิง	๔๗
๔.๕ แสดงผลการคำนวณค่าโคลสเรทที่ผิวนอก และ ห้องยีน เมตร จาก ผิวนอกของคอนเทนเนอร์	๔๘
๕.๑ แสดงการเปรียบเทียบโคลสเรทจากการวัด และจากการคำนวณ	๔๙
๖.๑ แสดงการเปรียบเทียบ คอนเทนเนอร์	๕๐



รายการรูปประกาย

รูปที่	หน้า
๓.๑ แสดงการแผ่กระเจรจารังสีจากต้นกำเนิดรังสีที่เป็นเล็นไประกายที่จุด P	๕
๓.๒ แสดงการแผ่กระเจรจารังสีจากต้นกำเนิดรังสีที่ล้ำเสียงข้างกัน	๑๓
๓.๓ แสดงการแผ่กระเจรจารังสีจากต้นกำเนิดรังสีที่เป็นเล็นทะลุเสียงข้างกันหลายชนิดต่าง ๆ กัน	๑๔
๔.๑ แสดงรูปร่างของค่อนเหนนเนอร์	๗๕
๔.๒ แสดงรูปร่าง และขนาดของห่วงเชือกเพลิง	๘๐
๔.๓ แสดงรูปร่างของค่อนเหนนเนอร์ที่ใช้ที่ พปส.	๘๙
๔.๔ แสดงการข้างกันแห่งห่วงเชือกเพลิง โดยค่อนเหนนเนอร์	๙๗

รายการ ภาพประกอบ

กราฟรูปที่	หน้า
๓.๑ แสดงค่า แมสแออเทนู เอชั่น โค เอฟพีเซียนของวัสดุต่าง ๆ กัน	๙๐
๓.๒ แสดงค่า A_1 , α_1 และ α_2 สำหรับค่า โคลบิลท์อัปแฟค เทอร์ ของเหล็ก ที่รังสีแกรมมาพลังงานต่าง ๆ กัน	๙๑
๓.๓ แสดงค่า A_1 , α_1 และ α_2 สำหรับค่า โคลบิลท์อัปแฟค เทอร์ ของ ตะกั่ว ที่รังสีแกรมมาพลังงานต่าง ๆ กัน	๙๒
๓.๔ แสดงความสัมพันธ์ ระหว่าง พังชั่น $F(\theta, b)$ กับค่า b	๙๓
๓.๕ แสดงค่า เอนิป แอบซอนชั่น โค เอฟพีเซียน ของอากาศ	๙๔
๓.๖ แสดงค่า อิคิวัวเลนท์ ของ โคลสเรท ๑ มิลลิเรม/ชั่วโมง กับ เรติเอชั่นฟลักซ์ ที่รังสีแกรมมาพลังงานต่าง ๆ กัน	๙๕
๔.๑ แสดงการสลายตัวของ พีลชั่นโปรดัก กลุ่มต่าง ๆ หลังจากดับ เครื่องปฏิกรณ์ปรมาณู	๙๖
๔.๒ แสดงความแรงรังสีแกรมมาหลังจากดับ เครื่อง ปป-๑	๙๗