


บทที่ ๔

การสร้าง และการทดลอง

๔.๑ การสร้างวงจรแอนาล็อก

วงจรแอนาล็อกที่แสดงในรูปที่ ๓.๕ นั้น สามารถทำการสร้างขึ้นดังแสดงในรูปที่ ๔.๑ อุปกรณ์ต่างๆที่ใช้สร้างและประกอบวงจรส่วนนี้ จะต้องทำการตรวจสอบเสียก่อน เพื่อให้แน่ใจต่อการทดสอบและปรับแก้วงจร จะยังไม่ประกอบ IC₆ เข้าในวงจร ท่จากนั้นทำการทดสอบวงจรด้วยการปรับแต่งค่าแรงดันไฟฟ้าที่ตำแหน่งต่างๆ



รูปที่ ๔.๑ ภาพแสดงวงจรแอนาล็อกที่ใ้สร้างขึ้น

ต่อแรงดันไฟฟ้า +5V. ให้ C และ HOLD ชั่วคราว และปรับค่าแรงดันไฟฟ้าที่ Output ของ IC₁ และ IC₅ ให้ได้ +2V และ -2V ด้วย R₁ และ R₅ ตามลำดับเพื่อใช้เป็นแรงดันไฟฟ้าอ้างอิง ส่วนค่าแรงดันไฟฟ้าที่ Emitter ของ Tr.#1 ถึง Tr.#4 จะต้องปรับให้ค่าเป็น 0 ด้วย R₃ ในขณะที่ลatching ของ Vin. R₆ และ R₇ ใช้ปรับค่าระดับอ้างอิงให้กับ IC₉ และ IC₈ ตามลำดับ ด้วยการป้อนแรงดันไฟฟ้าที่ Output ของ IC₆ ให้มีค่าต่ำกว่า -3 mV และปรับค่า R₇ จนกระทั่ง Output จาก Collector ของ Tr.9 เปลี่ยนจาก 0 เป็น +5V. ในทำนองเดียวกันการปรับค่า R₆ ให้ปรับจนกระทั่ง Output จาก Collector ของ Tr.6 เปลี่ยนจาก 0 เป็น +5V เมื่อป้อนแรงดันไฟฟ้าที่ IC₆ ให้มีค่ามากกว่า +3 mV ผลของการทดลองวงจรแฉกนอกที่สร้างขึ้นนี้ก็คือ เมื่อให้ C เป็น 0V ค่าแรงดันไฟฟ้าที่ Emitter ของ Tr.1 ถึง Tr.4 สามารถอ่านค่าได้ +2V และเมื่อต่อแรงดันไฟฟ้า +5V. ให้กับ C ใหม่แล้วปรับแรงดันไฟฟ้าให้ค่าเป็นลบต่ำกว่า -3 mV จนกระทั่ง Collector ของ Tr.9 เป็น +5V. แล้วค่าแรงดันไฟฟ้าที่ Emitter ของ Tr.1 ถึง Tr.4 จะอ่านได้มีค่าเปลี่ยนจาก 0 เป็น -2V.


หลังจากทำการทดลองได้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก็ประกอบ IC₆ ซึ่งทำหน้าที่เป็น Integrator เข้าในวงจร และพร้อมที่จะนำไปใช้ร่วมกับส่วนควบคุมวงจรและ Display logic ต่อไป

๔.๒ การสร้างวงจรควบคุมและวงจรลจจิก

จากวงจรในรูปที่ ๓.๖ ได้ทำการสร้างและประกอบขึ้นดังแสดงในรูปที่ ๔.๒ เป็นส่วนควบคุมวงจรและแสดงผลของกิจิตอล ไวลท์มิเตอร์ ก่อนนำเอาวงจรที่สร้างขึ้นส่วนนี้ร่วมกับส่วนแรก จะต้องทำการทดสอบก่อนว่าวงจรส่วนนี้ทำงานได้ถูกต้องและมีผลการทดลองดังนี้

เมื่อต่อแรงดันไฟฟ้า +5V. ให้แก่วงจรพร้อมทั้งต่อ +5V. ให้แก่ V_{cc} และ "Auto-Manual Switch" ที่แสดงในรูปที่ ๓.๖ ให้เป็น 0 ชั่วคราว วงจร Clock วงจร Counter - 10 ทั้ง ๔ และ Counter - 2 จะทำงานเป็นปกติคือ Output ที่ C จะมีค่าคงที่ที่ปรากฏผลจลจิกเป็น "1" (มีค่าประมาณ +5V.) หลอดแสดงผลจะเป็น 0 หมด และหลอดเกินสเกลก็จะไม่ติด


ถ้าปลด Auto - Manual Switch จาก ๐V. แล้ว Counter จะ Set ให้เป็น ๐ หมก และหยุดนับ และ Output ที่ HOLD จะมีค่าลจิกเป็น "0" และเมื่อต่อ Switch ให้เป็น 0V ใหม่ Main Counter ก็จะเริ่มทำการนับและ Output ที่ HOLD จะมีสภาวะลจิกเป็น "๑" อีก



รูปที่ ๔.๒ ภาพแสดงวงจรควบคุม และแสดงผลที่สร้างขึ้น

ถ้าให้ V_0 มีค่าเป็น 0 โวลต์แทนที่จะเป็น +5 โวลต์ Flip-Flop A จะทำงาน คือทำการหาร ๒ และค่า Output ที่ C จะมีสภาวะลจิกเป็น "๐" คงที่ การทดสอบวงจร ส่วนนี้สามารถทำงานได้

เมื่อการทดลองวงจรแต่ละส่วนเรียบร้อยแล้ว ให้นำเอามาประกอบกัน ขึ้นเป็นดิจิทัลโวลต์ มิเตอร์ที่มีสเกลปกติก็สามารถวัดค่าแรงดันไฟฟ้าได้ไม่เกิน ๒ โวลต์ ดังแสดงในรูปที่ ๔.๓ นี้




รูปที่ ๔.๓ ภาพแสดงคิริทอลโวลทมิเตอร์ที่สร้าง

๔.๓ การสร้างวงจรปรับสัญญาณทางเข้า

วงจรส่วนนี้ที่สร้างขึ้นและประกอบอยู่ในวงจรแชนาลอกที่แสดงในรูปที่ ๔.๓ นั้น สามารถขยายสเกลในการวัดค่าแรงดันไฟฟ้าให้สูงขึ้นเป็น ๒๐ และ ๒๐๐ โวลต์ได้ โดยมีปุ่มเลือกสเกลประกอบอยู่ตามหน้าของตัวเครื่อง สำหรับผลการทดลองนั้นได้กล่าวในหัวข้อ ๔.๔

๔.๔ การทดลองเครื่องทนมแบบ


เครื่องทนมแบบของคิริทอลโวลทมิเตอร์ ที่ได้ออกแบบและสร้างขึ้นนั้นมีรูปร่าง และลักษณะดังแสดงในรูปที่ ๔.๔



รูปที่ ๔.๔ ภาพแสดงเครื่องต้นแบบของคิจิตอลโวลท์มิเตอร์

๔.๔.๑ INPUT RESISTANCE

ค่า Input Resistance ของเครื่องต้นแบบสามารถหาได้โดยการทดลองดังแสดงในรูปที่ 4.5



รูปที่ ๔.๕ แสดงการทดลองหาค่า INPUT RESISTANCE


อุปกรณ์ที่ประกอบ การทดลอง ดังแสดง ในรูปที่ 4.5 นั้น ประกอบด้วย ความต้านทาน (R) 1 MΩ เครื่องต้นแบบของ คิวบิต โวลท์ มิเตอร์ ที่สร้างขึ้น และ Standard Power Supply เชื่อมโยงสายของการทดลอง ดังแสดง ในรูปที่ 4.5 กำหนดให้ แรงดันไฟฟ้า มีค่า เป็น 2 โวลท์ (V₁) และอ่านค่า ที่ เครื่องต้นแบบ 1.6 โวลท์ (V₂) สามารถ หาค่า Input Resistance ได้ ดังนี้.

$$\begin{aligned} \text{Input Resistane} &= \frac{V_2}{V_1 - V_2} \cdot R \\ &= \frac{1.6}{.4} \times 1\text{M}\Omega \\ &= 4 \text{ M}\Omega \end{aligned}$$

นั่นคือค่า INPUT RESISTANCE ของเครื่องต้นแบบมีค่า 4 MΩ

๔.๔.๒ ความเที่ยงตรงที่สเกลปกติ (สเกล 2 โวลท์)

การทดสอบความเที่ยงตรงที่สเกลปกติหรือสเกล 2 โวลท์ นั้นทำได้จาก รูปที่ ๔.๖ และผลการทดลองที่แสดงในตารางที่ 4.1



รูปที่ ๔.๖ แสดงความเที่ยงตรงของค่าที่อ่านได้สำหรับสเกลปกติ

แรงดันไฟฟ้ามาตรฐาน (โวลต์)	เครื่องต้นแบบที่สร้าง	
	อ่านโค(โวลต์)	ความผิดพลาด(%)
0.0	.000	0.0
0.2	.201	0.5
0.4	.397	0.75
0.6	.603	0.05
0.8	.794	0.75
1.0	1.006	0.6
1.2	1.213	0.25
1.4	1.389	0.785
1.6	1.598	0.125
1.8	1.805	0.277
2.0	เกินสเกล	-

ตารางที่ ๔.๑ ผลการทดลองอ่านค่าที่สเกลปกติ

จากผลการทดลองดังกล่าวได้ผลเป็นที่น่าพอใจคือ เครื่องต้นแบบที่สร้าง จะมีความเที่ยงตรง(หรือความสามารถของเครื่องวัดในการบอกค่าที่ต้องการจะวัด ได้ใกล้เคียงกับค่าที่เป็นจริง) ในการวัดแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงมีความผิดพลาด 0.4 % ของค่าที่อ่านโค.

๔.๔.๓ ทดสอบความเที่ยงตรงที่สเกลต่าง ๆ

กิจจฮอลโวลท์มิเตอร์ที่สร้างขึ้น ได้ออกแบบให้ใช้ในการวัดค่าแรงดันตั้งแต่ 0 ถึง 199.9 โวลท์ โดยแบ่งออกเป็น 3 สเกลคือ 0 ถึง 2 , 20 และ 200 โวลท์ ตามลำดับ ผลการทดสอบได้แสดงไว้ในตารางที่ ๔.๒

สเกล	แรงดันไฟฟ้าที่วัด	ค่าที่อ่านได้	ค่าที่ผิดพลาด
2V.	1.000 V.	.996V-1.004V.	$\pm 4\%$
20V.	10.00 V.	9.96V-10.04V.	$\pm 4\%$
200V.	100.0 V.	99.6V-100.4V.	$\pm 4\%$

ตารางที่ ๔.๒ ผลการทดสอบความเที่ยงตรงที่อ่านได้

สรุปผลการทดสอบความเที่ยงตรงในการอ่านค่าแรงดันไฟฟ้าที่วัดได้ของแต่ละสเกลนั้นให้ผลเป็นที่พอใจ คือค่าที่อ่านได้จะผิดพลาดประมาณ $\pm 4\%$

๔.๔.๔. ทดสอบการแสดงเครื่องหมาย +, - และเกินสเกล

ส่วนที่ทำหน้าที่แสดงเครื่องหมายบวกหรือลบโดยอัตโนมัตินั้นทำการทดสอบได้โดยการป้อนแรงดันไฟฟ้าที่มีขั้วต่าง ๆ กัน ถ้าป้อนขั้วบวก เครื่องหมาย + จะแสดง และถ้าป้อนแรงดันไฟฟ้าที่มีขั้วลบเข้าที่จุด + ของเครื่อง เครื่องหมาย - จะแสดงการทดลองส่วนนี้ได้ผลถูกต้องตามต้องการ

สำหรับสัญญาณเตือน "เกินสเกล" นั้นจะทำงานโดยอัตโนมัติเช่นเดียวกันเมื่อค่าแรงดันไฟฟ้าที่ต้องการจะวัดมีค่าเกินสเกล หลอดไฟที่หน้าเครื่องจะสว่างพร้อมกัน การแสดงเครื่องหมาย + และ - สลับกันอยู่ตลอดเวลา สัญญาณเตือนเกินสเกลนี้จะแสดงให้ทราบก่อนถึงค่าในแต่ละสเกลควยค่าแรงดันไฟฟ้า 0.2, 2, และ 20 โวลต์ ของสเกล 2, 20 และ 200 โวลต์ ตามลำดับ .