


การสกัดยิเทรียมจากซีโนไทม์

แร่ซีโนไทม์นั้นมีสูตรทางเคมีคือ  $YFO_4$  นอกจากยิเทรียมแล้วในแร่ยังมีพวก แร่เอิร์ทกลุ่มเบา (light rare earth) หรือที่เรียกว่ากลุ่มย่อยซีเรียม อันประกอบด้วย ธาตุ แลนทานัม ซีเรียม พร้าซีโอดีเนียม นีโอดีเนียม สมารเรียม ยูโรเปียม และ กาลีโคลีเนียม และแร่เอิร์ทกลุ่มหนัก (heavy rare earth) หรือกลุ่มย่อยยิเทรียม ประกอบด้วยธาตุยิเทรียม ลูทีเซียม ยิเทอร์เบียม ทูเลียม เออร์เบียม โฮลเมียม ดิส-โพรเซียม และเทอร์เบียม ปนอยู่ด้วย การทดลองนี้มีจุดประสงค์เพื่อหาวิธีสกัดยิเทรียม จากแร่ด้วยโซเดียมไฮดรอกไซด์ โดยอาศัยหลักการสกัดยิเทรียมจากโมนาไซต์ จุดมุ่งหมายในการหาวิธีสกัดนี้พยายามหาวิธีใช้อุปกรณ์ซึ่งไม่ยุ่งยาก สารละลายที่ใช้ราคาถูก หลังจากนั้นทำการตรวจสอบผลการแปรสภาพด้วยวิธีการเรืองรังสีเอกซ์ ส่วนผลพลอยได้จากการสกัดยิเทรียมของธาตุบางธาตุคือ ธอเรียมและยูเรเนียมนั้น ใช้หาปริมาณโดยวิธี นิวตรอนแอคทีเวชัน

2.1 การสกัดโดยโซเดียมไฮดรอกไซด์



ในการย่อยแร่ซีโนไทม์ด้วยโซเดียมไฮดรอกไซด์นั้น โซเดียมไฮดรอกไซด์ที่ใช้ คือ 40 % โซเดียมไฮดรอกไซด์ อัตราส่วนของโซเดียมไฮดรอกไซด์ต่อซีโนไทม์ 2 : 1 โดยน้ำหนักในการสกัดนี้ต้องกวนตลอดเวลา 3 ชั่วโมง อุณหภูมิในการสกัดอยู่ระหว่าง  $120 - 180^{\circ} \text{C}$  ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นคือ



เมื่อเกิดปฏิกิริยาอย่างสมบูรณ์แล้ว เติมน้ำประมาณ 3 เท่า แล้วต้มที่อุณหภูมิ


ประมาณ  $100^{\circ}\text{C}$  เป็นเวลา 1 ชั่วโมง เพื่อละลายไตรโซเดียมฟอสเฟต กรองขณะร้อน สารละลายที่กรองได้สองในสามส่วนจะเป็นค่างที่เหลือจากปฏิกิริยา ส่วนอีกหนึ่งส่วนคือไตรโซเดียมฟอสเฟต นำไปทำให้เข้มข้นโดยระเหยที่อุณหภูมิ  $100^{\circ}\text{C}$  เมื่อปริมาตรของสิ่งที่กรองได้ตกลงเหลือประมาณสองในสามของปริมาตรเดิมก็หยุดทำให้ร้อน ตั้งไว้ให้เย็นจะได้ผลึกของไตรโซเดียมฟอสเฟต ตกลงมา

ส่วนตะกอนไฮดรอกไซด์ของอีเทรียม ยูเรเนียม ธอเรียม และแรม์เอิร์ทเอามาละลายด้วยกรดไฮโดรคลอริกเข้มข้น ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเป็นไปดังสมการข้างล่าง



$\text{RE} \text{Cl}_3$ ,  $\text{Y} \text{Cl}_3$ ,  $\text{Th} \text{Cl}_4$  ส่วนใหญ่จะอยู่ในสารละลาย กรองเอาสิ่งที่ไม่ละลายออก สิ่งที่กรองได้เอาไปตกตะกอนเป็นไฮดรอกไซด์ ที่ความเป็นกรดต่าง ๆ กันด้วย 4 โมลาร์ โซเดียมไฮดรอกไซด์ ยูเรเนียมและธอเรียมจะตกตะกอนในช่วง pH 0 - 3.5 อีเทรียมไฮดรอกไซด์ และแรม์เอิร์ทไฮดรอกไซด์ตกตะกอนในช่วง pH 3.5 - 7.0 แลนทานัมและซีเรียมตกตะกอนออกมามากในช่วง pH สูงกว่า

แผนภาพแสดงการสกัดซีโนโคมด้วยโซเดียมไฮดรอกไซด์แสดงโดยรูป 2.1



รูปที่ 2.1 แผนภาพแสดงการสกัดแรมชีโนไม้มด้วยโซเดียมไฮดรอกไซด์



2.2 การหาปริมาณโดยวิธีการเรืองรังสีเอกซ์

ต้นกำเนิดรังสีที่ใช้เพื่อกระตุ้น (excite) ให้เกิดรังสีเอกซ์เรือง คือ

อเมริกาเซียม - 241 ปริมาณของธาตุคำนวณจาก  $K_{\alpha}$  - line ของสารตัวอย่างเปรียบเทียบกับของสารมาตรฐาน ธาตุที่หาปริมาณโดยการเรืองรังสีเอกซ์คือ ยีเทรียม แลนทานัม ซีเรียม พราซีโอดีเนียม นีโอดีเนียม สมารเรียม กาโคดีเนียม ทิสโพรเซียมและเออร์เบียม

### 2.3 การหาปริมาณโดยวิธีนิวตรอนแอคติเวชัน

ธาตุที่ใช้หาปริมาณโดยวิธีนิวตรอนแอคติเวชัน คือซอเรียมและยูเรเนียม ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเมื่อนำธาตุซอเรียมและยูเรเนียมไปอาบรังสีเป็นดังนี้



หาปริมาณของยูเรเนียมโดยวัดความเข้มของพลังงานแกมมาที่ 75 keV ของ  $\text{U}^{239}$  ซึ่งมีครึ่งชีวิต 23.5 นาที

หาปริมาณของซอเรียมโดยวัดความเข้มของพลังงานแกมมาที่ 29 keV ของ  $\text{Th}^{233}$  ซึ่งมีครึ่งชีวิต 22.3 นาที

การวัดรังสีแกมมาใช้หัววัดแบบ Hyperpure Germanium