



### 1.1 ความเป็นมาของปัญหา

ยิเทรียมเป็นธาตุหนึ่งในกลุ่มของ heavy lanthanons (rare earth elements) ซึ่งในกลุ่มนี้ประกอบไปด้วยดีสโพรเซียม เฮอร์เบียม ลูทีเซียม โสเดเบียม เทอเบียม ทูเลียม และยิเทอร์เบียม ธาตุเหล่านี้มักจะเรียกว่า "กลุ่มยิเทรียม" และเป็นจำนวนน้อยในธรรมชาติกว่า "กลุ่มซีเรียม" หรือแรร์เอิร์ทกลุ่มเบา (light rare earth) ซึ่งประกอบไปด้วยธาตุแลนทานัม ซีเรียม พราซีโอดิเมียม นีโอดิเมียม สมารเบียม ยูโรเบียม และ กาโดลิเนียม

ยิเทรียมมีอยู่ในแร่หลายชนิด แต่มีจำนวนที่พอจะนำมาใช้ได้มีซีไนท์ เฟอร์กโซไนท์ กาโดลิไนท์ ยิโพรฟลูออไรท์ และยูซีไนท์ ส่วนประกอบและข้อมูลที่เป็นเปอร์เซ็นต์ของยิเทรียมออกไซด์ในแร่ต่าง ๆ แสดงโคคังตาราง 1.1<sup>(1)</sup> ข้างล่างนี้

ตารางที่ 1.1 แสดงเปอร์เซ็นต์ของยิเทรียมออกไซด์ในแร่ต่าง ๆ

Mineral	Formula	Y <sub>2</sub> O <sub>3</sub> per cent
Monazite	(Ce, La, Y, Th) (PO <sub>4</sub> )	0.4-5.0
Xenotime	YPO <sub>4</sub>	54 - 64
Euxenite	(Y, Ca, Ce, U, Th) (Nb, Ca, Ti)	13 - 30
Gadolinite	2BeO, FeO, Y <sub>2</sub> O <sub>3</sub> , 2SiO <sub>2</sub>	32 - 46
Samarskite	Tantalate and niobate of iron, yttrium, calcium, cerium and uranium	5 - 21
Fergusonite	Tantalate and niobate of yttrium, cerium, and the lanthanons	22 - 40
Brammerite	(U, Ca, Fe, Y, Th) <sub>3</sub> (Ti, Si) <sub>5</sub> O <sub>16</sub>	3.9
Thorveitite	(ScY) <sub>2</sub> Si <sub>2</sub> O <sub>7</sub>	1 - 4
Fluocerite	Fluoride of the cerium earths	1 - 4
Allanite	Silicates of cerium, iron and yttrium	0 - 4
Wiikite	A mixture of altered minerals containing niobium, tantalum, titanium, silicon and yttrium	7.6
Yttrifluorite	Fluorides of calcium and yttrium	15 - 18
Zircon	ZrO <sub>2</sub> ·SiO <sub>2</sub>	0 - 4

แหล่งใหญ่ของยิเทรียม ได้มาจากแร่ต่าง ๆ เหล่านี้คือ โมนาไซต์ ซีโนไทม์ และยูซีไนท์ และจำนวนน้อยจากสมาสโคท เพอร์กูโซไนท์ และกาโคลิไนท์

สำหรับประเทศไทยพบแร่ซีโนไทม์อยู่ทางตอนใต้ของประเทศ<sup>(2)</sup> โดยพบรวมอยู่กับแร่โอลิมีไนท์ กาเนต โมนาไซต์ หัวมาลีน เซอร์คอน รูไทล์

ปัจจุบันประเทศไทยส่งแร่ซีโนไทม์ออกขายต่างประเทศในรูปแร่ดิบ ซึ่งทำได้

ราคาต่ำ และสูญเสียขอเรียบซึ่งเป็นวัสดุทนกำลังชนิดหนึ่ง และยิเตรียมซึ่งใช้ในการทำให้เกิดแสงอินฟราเรด (Nernst filament) ความสามารถแปรสภาพตัวเองในประเทศจะทำให้ประเทศสามารถใช้ทรัพยากรประเภทแร่ได้อย่างได้ประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจมากที่สุด ด้วยเหตุนี้จึงได้พยายามหาวิธีสกัดยิเตรียมออกจากแร่ซีโนไมท์ โดยอาศัยหลักการสกัดขอเรียบและแร่เอิร์ทออกจากแร่โมนาไซต์<sup>(3)</sup> ด้วยโซเดียมไฮดรอกไซด์

สำหรับการแยกยิเตรียมจากแร่เอิร์ทอื่น ๆ นั้น ได้มีผู้ทำการแยกยิเตรียมจากกลุ่มซีเรียมที่ได้จากการแปรสภาพแร่โมนาไซต์ ด้วยกรดซัลฟูริก แล้วเอามาทำปฏิกิริยากับโซเดียมซัลเฟตเพื่อให้เกิด Sodium sulfate double salt ของแร่เอิร์ท ซึ่งมีความสามารถในการละลายในน้ำต่างกัน

## 1.2 วัตถุประสงค์

- 1.2.1 เพื่อศึกษาวิธีสกัดยิเตรียมจากแร่ซีโนไมท์โดยการใช้โซเดียมไฮดรอกไซด์
- 1.2.2 หาปริมาณของยิเตรียมที่สกัดได้โดยการวัดการเรืองรังสีเอกซ์จากการกระตุ้นของต้นกำเนิดสารกัมมันตรังสีเอมเรียม - 241

## 1.3 ขอบเขตของการวิจัย

- 1.3.1 หาว่าในแร่ซีโนไมท์ประกอบไปด้วยธาตุอะไรบ้าง โดยทางคุณภาพและปริมาณจากแร่ 11 ตัวอย่าง ด้วยวิธีการเรืองรังสีเอกซ์
- 1.3.2 ศึกษาช่วง pH ที่เหมาะสมในการตกตะกอนยิเตรียมโดยใช้สารละลายมาตรฐาน
- 1.3.3 ศึกษาและทดลองหาวิธีที่เหมาะสมในการสกัดธาตุยิเตรียมออกจากแร่ซีโนไมท์ แล้วหาปริมาณของยิเตรียมที่สกัดได้โดยวิธีการเรืองรังสีเอกซ์
- 1.3.4 หาปริมาณของแร่เอิร์ทที่เป็นผลพลอยได้จากการสกัดยิเตรียมโดยการเรืองรังสีเอกซ์
- 1.3.5 หาปริมาณของยูเรเนียมและขอเรียบ โดยวิธีนิวตรอนแอคทีเวชัน ซึ่งธาตุทั้งสองเป็นผลพลอยได้จากการแปรสภาพแร่ซีโนไมท์

#### 1.4 ประโยชน์ที่ได้จากการวิจัยนี้

เมื่อสามารถแปรสภาพแร่เองในประเทศ จะทำให้ประเทศสามารถใช้ทรัพยากร  
ประเภทแร่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด