

การปรับปรุงหลังคาเพื่อ躲ภัยการท่าความเย็น^๑
: กรณีศึกษาอาคารของถูพอดกรั่นมหาวิทยาลัย

นายไชติวิทย์ พงษ์เสริมผล



สถาบันวิทยบริการ

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

ภาควิชาสถาปัตยกรรม

บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


ปีการศึกษา 2539

ISBN 974-636-754-4

ลิขสิทธิ์ของบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

**ROOF IMPROVEMENT TO REDUCE COOLING LOAD
A CASE STUDY OF CHULALONGKORN UNIVERSITY BUILDINGS**

Mr. Chotewit Pongsermpol



**สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย**
A Thesis Submitted in Partail Fulfillment of the Requirements
for the Degree of Master of Architecture

Department of Architecture

Graduate School

Chulalongkorn University


Academic Year 1996

ISBN 974-636-754-4


หัวขอวิทยานิพนธ์	การปรับปรุงหลังคาเพื่อต่อต่อภาระการท่าความเมี้ยน : กรณีศึกษาอาการของชุบทางกรัมมหัววิทยาลัย
โดย	นายไชดิวิทย์ พงษ์เสริมผล
ภาควิชา	สถาปัตยกรรมศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษา	รองศาสตราจารย์ สมศิริชัย นิตยะ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม	รองศาสตราจารย์ ดร.สุนทร บุญญาธิกิริ




บันทึกวิทยาลัยชุบทางกรัมมหัววิทยาลัยอนุมัติให้นักวิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่ง
ของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต

 คณบดีบันทึกวิทยาลัย
(ศาสตราจารย์นายแพทย์ สุกవัฒน์ ชุติวงศ์)

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์

 ประธานกรรมการ
(รองศาสตราจารย์ เลอสอน สถาปัตยนิพนธ์)

 อาจารย์ที่ปรึกษา
(รองศาสตราจารย์ สมศิริชัย นิตยะ)

 อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
(รองศาสตราจารย์ ดร. สุนทร บุญญาธิกิริ)

 กรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชนิด จินดาวัชิก)

 กรรมการ
(อาจารย์ พิริยา เพ็ลล์ไพรากัลกุช)

พิมพ์ด้านฉบับปกด้วยวิทยานิพนธ์ภายในกรอบสีเขียวเพียงแผ่นเดียว



โซลูชันที่ดีที่สุด : การปรับปรุงหลังคา เพื่อลดภาระการทำความเย็น : กรณีศึกษาอาคารของมหาวิทยาลัย (ROOF IMPROVEMENT TO REDUCE COOLING LOAD : A CASE STUDY OF CHULALONGKORN UNIVERSITY BUILDINGS) อ.ที่ปรึกษา : รศ.ดร.สมศิริ นิตยะอธิปัทก ที่ปรึกษาawan : รศ.ดร.สุนทร บุญญาธิกุล 249 หน้า ISBN 974-636-754-4

งานวิจัยนี้เป็นการวางแผนทางการปรับปรุงหลังคากายในอาคาร ทำการศึกษาแบบหลังคาที่ใช้กันทั่วไปในประเทศไทย จากการเลือกตัวอย่างศึกษาอาคารของมหาวิทยาลัย เพื่อหาวิธีการป้องกันความร้อนที่ถ่ายเทเข้ามาทางหลังคานิการลดภาระการทำความเย็นให้แก่อาคาร หลังคากล่องศึกษา 4 ประเภท ได้แก่ หลังคากะเบื้องลอนสู่ หลังคากะเบื้องซิเมนต์ หลังคาง่อนโคลน และหลังคาก้อนกรีตเสริมเหล็ก จากกรณีศึกษา 6 กรณี

ในช่วงเดือนของงานวิจัย เป็นการศึกษาอิทธิพลของตัวแปรต่าง ๆ ที่มีผลต่อการถ่ายเทความร้อนทั่วหลังคา ศึกษาค่าการถ่ายเทหลังงานความร้อนรวมทางหลังคา (RTTV) และค่าอะไรเมินสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อน จากการศึกษาพบว่า ตัวแปรสำคัญหนึ่งในการประเมินค่าพัฒนาความร้อนที่ถ่ายเทเข้ามาทางหลังคา คือ อุณหภูมิอากาศ ภายในห้อง ค่า RTTV จากการทดสอบร่องหลังคาระบบปิดส่วนใหญ่ จะมีค่ากินเว็บกำหนดมาตรฐาน (25 วัตต์ ต่อตารางเมตร.) และการประเมินหาค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อน จากอากาศจริง พบว่า เป็นค่าที่เปลี่ยนแปลงในแต่ละช่วงเวลา ตามอิทธิพลของตัวแปรต่าง ๆ จะแตกต่างจาก ค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อน ทางทฤษฎีซึ่งอยู่ภายใต้สภาวะที่ถูกควบคุมไว้ หลังคาที่มีคุณสมบัติในการป้องกันความร้อน จากการประเมินค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อน เรียงจากมากไปน้อย ดังนี้ หลังคา ค้อนกรีตเสริมเหล็ก ฝ้าเพดานยึบชั่นบอร์ดบุผ้าใบ 2 ม้วน วัสดุแนะนำ, หลังคาง่อนโคลนผสมฟร้อนซ์รองรับยาการ ฝ้าเพดานผ้าอัดยาง วัสดุแนะนำ, หลังคากะเบื้องลอนสู่ ฝ้าเพดานยึบชั่นบอร์ด วัสดุอิบุคห์ห้องหลังคาก, หลังคากะเบื้องลอนสู่ ฝ้าเพดานยึบชั่นบอร์ด วัสดุแนะนำ, หลังคาก้อนกรีตเสริมเหล็กนิคไม้มีฝ้าเพดาน ตามลำดับ

อีกส่วนหนึ่งของงานวิจัยเป็นการเบริยนเพิ่มการใช้อุปกรณ์ความร้อนและประปาแทนฝ้าเพดาน การใช้อุปกรณ์ ไปแก้วหรือไช่ ที่ความหนาแน่นน้ำแข็ง จะช่วยลดค่าวินาဏการใช้พลังงานไฟฟ้ามากที่สุดเมื่อเบริยนเพิ่มกันน้ำแข็งไป สำหรับการปรับปรุงหลังคาที่ต้องการระยะเวลาคืนทุน 3 ปี สำหรับอัตราค่าไฟฟ้าเดิม ขนาดกันความร้อนที่เหมาะสมจากการศึกษาคือขนาดสันในเรืองโนโลหะนิคด้วยขนาด 1 ม้วน, ขนาดยึบหินหรา 2 ม้วน และอุปกรณ์แก้วหนา 2 ม้วน จะช่วยลดการใช้พลังงานไฟฟ้าในอาคารได้ถึงร้อยละ 22.9, 25.9 และ 26.1 ตามลำดับ ส่วนอัตราค่าไฟฟ้าใหม่ ขนาดกันความร้อนที่เหมาะสมจากการศึกษา คือ ขนาดยึบหินหรา 6 ม้วน และอุปกรณ์แก้วหนา 6 ม้วน จะช่วยลดการใช้พลังงานไฟฟ้าในอาคารได้ถึงร้อยละ 30.2 และ 30.3 ตามลำดับ

ดังนั้น การปรับปรุงหลังคากายในอาคารของมหาวิทยาลัย ย่างหนาสุด จะช่วยประหยัดค่าวินาဏการใช้พลังงานไฟฟ้า และมีระยะเวลาคืนทุนที่เหมาะสมได้

ภาควิชา สถาปัตยกรรมศาสตร์

สาขาวิชา สถาปัตยกรรมศาสตร์

ปีการศึกษา 2539

ลายมือชื่อนักศึกษา

ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา

ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาawan

พิมพ์ด้วยน้ำหมึกด้วยวิทยานิพนธ์ภาษาไทยในกรอบสีเขียวที่เพียงแผ่นเดียว

C835078 MAJOR ARCHITECTURE

KEY WORD: ROOF IMPROVEMENT / HEAT GAIN / CEILING THERMAL INSULATION

CHOTEWIT PONGSERMPOL : ROOF IMPROVEMENT TO REDUCE COOLING LOAD : A CASE STUDY OF CHULALONGKORN UNIVERSITY BUILDINGS.

THESIS ADVISOR:ASSO.PROF.SOMSIT NITTAYA THESIS CO-ADVISOR.

ASSO.PROF.SOONTORN BOONYATIKARN, Ph.D.249pp. ISBN 974-636-754-4

This research is to seek a method to improve the design of roof system of typical building in Thailand. In this study, the building of Chulalongkorn University was selected. The aims of this study are to prevent heat being absorbed by roof and therefore reducing the cooling load of the buildings. Four types of roof system were studied :- Asbestos tile roof, cement tile roof, metal sheet roof and reinforced concrete roof from 6 cases.

The research studies the transferring effect factor of heat into the building, the roof thermal transfer value (RTTV) and the evaluation of heat transmission coefficient. Initially, the significant factor for evaluating of RTTV was the indoor air temperature. Then, most of the RTTV measurement were taken from closed system roof which exceeded the standard value (25 watt/sq.m.). Afterwards, the evaluation of the heat transmission coefficient of the different roofs varied at different times of the day from varying factors which differs from theoretical U-Value under controlled conditions. Following is the descendent evaluation of heat transmission coefficient on 6 cases in preventing heat transferring through the roof which are reinforced concrete roof / gypsumboard ceiling with 2-inch fibreglass horizontally; metal sheet roof with ventilated space beneath / plywood ceiling horizontally; asbestos tile roof / sloped gypsumboard ceiling; cement tile roof, gypsumboard ceiling horizontally ;asbestos tile roof / gypsumboard ceiling horizontally and reinforced concrete roof /without ceiling respectively.

Furthermore, the research studies the comparisons between using different types of insulation materials above the ceiling. Considering the roof improvements on three-year period, the first inch of the thickness of fibreglass or rockwool will reduce the energy consumption the most when compared with the next inch. In case of the current electricity rate, the most suitable materials to use are 1-inch cellulose fibre, 2-inch rockwool and 2-inch fibreglass which can reduce cooling load in the building to 22.9%, 25.9% and 26.1% respectively. However with the up and coming electricity rate, the most suitable materials to be used are 6-inch rockwool or 6-inch fibreglass which can reduce cooling load in building to 30.2% and 30.3% accordingly.

The conclusion, with the proper roof improvements to the buildings at Chulalongkorn University, energy consumption will be dramatically reduced and therefore a short term pay-back period as a result.

ภาควิชา สถาปัตยกรรมศาสตร์

ลายมือชื่อนิสิต *(Signature)*

สาขาวิชา สถาปัตยกรรมศาสตร์

ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา

ปีการศึกษา 2539

ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาawan

(Signature) Q 2



กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ได้สำเร็จอุล่วงไปได้ ด้วยความช่วยเหลืออย่างดีขึ้นของ รองศาสตราจารย์ สมศิริชัย นิตยะ รองศาสตราจารย์ ดร. สุนทร บุญญาธิกุร อาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมวิทยานิพนธ์นี้ ซึ่งท่านได้ให้คำแนะนำ และข้อคิดเห็นต่างๆที่นิปปะไขชน์ต่องานวิจัยมาโดยตลอด ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ เดอสัน สถาปิตานนท์ อาจารย์หัวหน้าภาควิชาสถาปัตยกรรม อาจารย์ ดร.ทิพย์สุชา ปฤmanınนท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชนิต จินดาวัฒน์ อาจารย์ พิริช เหล่าไพบูลย์ศักดิ์ ที่กรุณาให้คำแนะนำและความช่วยเหลือที่เป็นประโยชน์ต่องานวิจัย ขอขอบพระคุณบัณฑิตวิทยาลัย เนื่องจากทุนวิจัยครั้งนี้ บางส่วนได้รับมาจากทุนอุดหนุนการวิจัยของบัณฑิตวิทยาลัย และขอขอบพระคุณ

คุณเพชรราช ภูริวัฒน์ ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานอธิการบดี และคุณอุ่นชัย เชี้ยวหน้าที่ประจำกองกลาง สำนักงานอธิการบดี ฯ พาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คุณพงษ์พัฒน์ มั่งคง สำนักงานกำกับและบังคับบัญชาดังงานแห่งชาติ สำหรับอุปกรณ์ในการบันทึกข้อมูล


คุณวิชัย เพชรอัคชา แอนด์คุณอนุรักษ์ เหล่าพาณิช และเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย บริษัท เนเชอร์ลันด์ อินชัวเดชั่น จำกัด

หัวหน้าฝ่ายขาย ,คุณชุมพล เหลืองบรรจิค และเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย บริษัท สยามไฟเบอร์กลาส จำกัด

พี่นุช พึงยอดและน้องๆเจ้าหน้าที่ประจำภาควิชาสถาปัตยกรรมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ พีวิศว์ และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย อาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ แผนกสารบรรณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ฯ พาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คุณสมพงษ์ และเจ้าหน้าที่ประจำอาคารชั้น ๑ อาคารยังคงศาสตร์ และแผนกของแบบ กองอาคารและสถานที่ ฯ พาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ท้ายนี้ ผู้วิจัยได้รับขอขอบพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่ คุณป้า และบุคคลในครอบครัว ผู้ให้การสนับสนุนทางด้านการเงินและกำถังใจเสมอมา ขอขอบคุณ สรุวรรณ ศิริวงศ์พงศ์และน้องปุก การะเกด เอสุจินต์ ผู้จากไปอีกยาวนานกับลับบ้านมา ตลอดจนขอขอบคุณน้องญี่สักดิ์ คุณเชอเชิร์โร่ ที่ให้ความช่วยเหลือในการเก็บข้อมูล น้องป้ำย น้องหมูสำหรับการพิมพ์ข้อมูล คุณเย็นตา คุณกาญจนา น้องต่อ คุณกนกฤณ์ คุณสมชายและเพื่อนๆที่ให้ความช่วยเหลือและกำถังใจเสมอมา

สารบัญ



หน้า

บทก็คบ่อภาษาไทย	๔
บทก็คบ่อภาษาอังกฤษ.....	๕
กิตติกรรมประกาศ.....	๖
สารบัญ	๗
สารบัญตาราง	๘
สารบัญชุป	๙
คำอธิบายสัญลักษณ์และคำย่อ.....	๑๐
บทที่ ๑ บทนำ	๑
1.1 ความเป็นมาของปัญหา	๑
1.2 วัตถุประสงค์การวิจัย	๓
1.3 ขอบเขตการวิจัย	๓
1.4 สมมติฐานการวิจัย	๔
1.5 กรรมวิธีการวิจัย	๕
1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	๘
บทที่ ๒ การสำรวจแนวความคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	๙
2.1 การศึกษาการใช้พัฒางานไฟฟ้าภายในอาคารของ ชุมชนกรุงเทพฯ	๙
2.1.1 การใช้พลังงานโดยรวม	๙
2.1.2 การใช้พลังงานของกลุ่มอาคารที่ศึกษา	๑๔
2.1.3 ประเภทหลังคาอาคาร	๒๓
2.2 อิทธิพลของหัวแบบต่อการถ่ายเทความร้อน	๓๑
2.2.1 อิทธิพลของมวลสาร	๓๑
2.2.2 อิทธิพลจากแสงแดด	๓๓
2.2.3 คุณสมบัติของฉนวน	๓๗

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
2.3 เทคนิคการวิเคราะห์และการประเมิน	44
2.3.1 ประเมินความร้อนที่เข้าสู่อาคาร	44
2.3.2 การประเมินสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนจากอาคารจริง	46
2.3.3 พลังงานที่ใช้ในการทำการทำความเย็น	50
2.3.4 มูลค่าของพลังงานที่ใช้ของอาคารในแต่ละปี	50
2.4 การศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	51
บทที่ 3 การดำเนินการวิจัยอาการของทุพลาลงกรณ์มหावิทยาลัย	53
3.1 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	53
3.2 การศึกษาจากอาคาร	57
3.2.1 หลังคากระเบื้องคอนกรีต	59
3.2.2 หลังคากระเบื้องซีเมนต์	73
3.2.3 หลังคาแผ่นໄລอะหะ	79
3.2.4 หลังคาคอนกรีตเสริมเหล็ก	86
3.3 การวิเคราะห์ผลและประเมินผล	100
3.3.1 การใช้พลังงานไฟฟ้าของอาคาร	100
3.3.2 การประเมินการถ่ายเทความร้อนของหลังคา	121
บทที่ 4 การปรับปรุงหลังคาและแนวทางแก้ไข	127
4.1 การศึกษาอาการชำรุด หลังคากระเบื้องคอนกรีต	127
4.1.1 รูปแบบอาคารชำรุด	127
4.1.2 การดำเนินการวิจัย	133
4.2 การวิเคราะห์ผลและประเมินผล	144
4.2.1 การศึกษาการใช้แผ่นอลูมิเนียมฟอยล์	144
4.2.2 การศึกษาวัสดุฝ้าเพดาน	147
4.2.3 การศึกษาการระบายอากาศให้หลังคา	150
4.2.4 การศึกษาการเกิด Startification	153
4.2.5 การศึกษาการเลือกใช้ฉนวนกันความร้อน	155

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
บทที่ ๕ สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ	174
๕.๑ ข้อสรุป	174
๕.๒ ข้อเสนอแนะ	176
รายการอ้างอิง	177
ภาคผนวก ก.	179
ภาคผนวก ข.	192
ภาคผนวก ค.....	217
ภาคผนวก ง.....	228
ประวัติผู้เขียน.....	249



สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สารบัญตาราง (ต่อ)

	หน้า
ตารางที่ ผ/I-1 แสดงค่าการถ่ายเทความร้อนที่พิวัสดุ(h) และค่าความด้านท่านความร้อนของอากาศที่พิวัสดุ(R)	180
ตารางที่ ผ/I-2 แสดงค่าความด้านท่านความร้อนรวมของช่องอากาศ	181
ตารางที่ ผ/I-3 แสดงถูณสมบัติด้านความร้อนของวัสดุที่ใช้ในอาคารและวัสดุกันความร้อน....	183

**สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย**

สารบัญ

	หน้า	
รูปที่ 2-1	แผนที่แสดงตำแหน่งอาคารของอุปกรณ์ห้องน้ำที่ติดตั้งโดยรวม.....	10
รูปที่ 2-2	แผนที่แสดงตำแหน่งอาคารต่างๆภายในอุปกรณ์ห้องน้ำที่ติดตั้ง ผึ้งหอบประชุมอุปกรณ์.....	11
รูปที่ 2-3	แผนที่แสดงตำแหน่งอาคารต่างๆภายในอุปกรณ์ห้องน้ำที่ติดตั้ง ผึ้งสำนักงานธุรการบดี.....	12
รูปที่ 2-4	แผนที่แสดงตำแหน่งอาคารของกลุ่มอาคารที่ศึกษา.....	15
รูปที่ 2-5	แผนภูมิแสดงการใช้พลังงานไฟฟ้าของกลุ่มอาคารที่ศึกษา (KWH./ปี).....	17
รูปที่ 2-6	แผนภูมิแสดงการใช้พลังงานไฟฟ้าต่อพื้นที่ของกลุ่มอาคารที่ศึกษา (KWH./ตร.ม.ปี).....	19
รูปที่ 2-7	แผนที่แสดงประเภทหลังคาอาคารของอุปกรณ์ห้องน้ำที่ติดตั้ง ผึ้งหอบประชุมอุปกรณ์.....	25
รูปที่ 2-8	แผนที่แสดงประเภทหลังคาอาคารของอุปกรณ์ห้องน้ำที่ติดตั้ง ผึ้งสำนักงานธุรการบดี.....	26
รูปที่ 2-9	แสดงสภาพหลังคาอาคารของอุปกรณ์ห้องน้ำที่ติดตั้งโดยทั่วไป (ภาพประกอบ 1-22).....	27
รูปที่ 2-10	แสดงการสะท้อนรังสี, การคุกซึมรังสี, การส่งผ่านรังสี, การกายรังสีในวัสดุที่เป็น ต้นและในวัสดุไม่ร่วงแตกหรือไม่ร่วงใส.....	34
รูปที่ 2-11	แสดงคุณสมบัติในการคุกซึมและกายรังสีจากความอาทิตย์ และ Far-Infrared ของวัสดุที่เป็นต้นต่างๆที่ใช้ในอาคาร.....	35
รูปที่ 2-12	ชนวนไข้แก้ว (Glass Fiber).....	40
รูปที่ 2-13	ชนวนไขหิน (Rock Fiber).....	40
รูปที่ 2-14	ชนวนไขเซลลูโลส (Cellulose Fiber).....	40
รูปที่ 2-15	เสื่อกระดาษชนิด Short Fiber และ Long Fiber	40
รูปที่ 2-16	ชนวนโพลีสไตรีโนฟ (Polystyrene Foam / PS.).....	40
รูปที่ 2-17	แสดงรายละเอียดผนัง Armour Wall.....	41
รูปที่ 2-18	ชนวนโพลียูเรทานาโนฟ (Polyurethane Foam / PU.).....	41
รูปที่ 2-19	ชนวนโพลีเอทิลีโนฟ(Polyetherene Foam / PS.)ปิดดีดกับหลังคาแผ่นໄโคหะ 41	41

สารบัญรูป(ต่อ)

	หน้า
รูปที่ 2-20 แผ่นบางพิเศษท้อรังสี	41
รูปที่ 2-21 แผนภูมิแสดงค่าเบรียบเทียบ R-Value ของชนวนกับความร้อนและวัสดุต่างๆ ที่ความหนา 1 มิล.....	42
รูปที่ 2-22 แสดง Thermal Gradient ของผนัง.....	46
รูปที่ 2-23 แสดงการวิเคราะห์อุณหภูมิของหลังคาตอนกรีดเสริมเหล็ก.....	47
รูปที่ 3-1 เครื่องวัดอุณหภูมิประเภท Switcher.....	55
รูปที่ 3-2 สายวัดอุณหภูมิ Thermo Couple Type J.....	55
รูปที่ 3-3 เครื่องวัดพลังงานการแพร่รังสีความร้อน.....	55
รูปที่ 3-4 เครื่องวัดความชื้น Hygro-Thermometer.....	56
รูปที่ 3-5 เครื่องวัดอุณหภูมิ Thermometer.....	56
รูปที่ 3-6 เครื่องวัดอุณหภูมิประเภท Data Locker.....	56
รูปที่ 3-7 แผนที่แสดงตำแหน่งอาคารที่ดำเนินการเก็บข้อมูลห้องใต้หลังคา ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.....	58
รูปที่ 3-8 ภาพแสดงการหาค่า U-Value ของหลังคากระเบื้องลอนกู่ กรณีศึกษาที่ 1.....	59
รูปที่ 3-9 ผังแสดงตำแหน่งของห้องประชุมเล็ก ชั้น 2 อาคารงานจุรี 1.....	60
รูปที่ 3-10 ผังและรูปตัดทั่วไปของห้องประชุมเล็ก ชั้น 2 อาคารงานจุรี 1 แสดงตำแหน่งในการเก็บข้อมูลทางด้านอุณหภูมิ.....	61
รูปที่ 3-11 ภาพแสดงการเก็บข้อมูลหลังคากระเบื้องลอนกู่ 1 / ผ้าเด凡แผ่นเดียวขั้นบอร์ด วางแนวระนาบ ของห้องประชุมเล็ก อาคารงานจุรี 1 (ภาพประกอบ 1-11).....	62
รูปที่ 3-12 กราฟแสดงค่าเบรียบเทียบอุณหภูมิอากาศภายใน,ภายนอก,ผิวได้ผ้าเด凡 และผิวรอบเบื้องภายนอก ของห้องประชุมเล็กอาคารงานจุรี 1 หลังการเปลี่ยนผ้าเด凡วางแนวระนาบ วันที่ 7 กพ.2540.....	64
รูปที่ 3-13 กราฟแสดงค่าเบรียบเทียบอุณหภูมิผิวรอบภายในของห้องประชุมเล็ก อาคาร งานจุรี 1 หลังการเปลี่ยนผ้าเด凡 วันที่ 7 กพ.2540.....	65

สารบัญรวม(ต่อ)

	หน้า
รูปที่ 3-14	ภาพแสดงการหาค่า U-Value ของหลังคากระเบื้องดอนกู่ กรณีศึกษาที่ 2.....66
รูปที่ 3-15	ผังแสดงตำแหน่งของห้องเรียน 327 อาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์.....67
รูปที่ 3-16	ผังและรูปตัดทั่วไปของห้องเรียน 327 อาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ แสดงตำแหน่งในการเก็บข้อมูลทางด้านอุณหภูมิ.....68
รูปที่ 3-17	แสดงการเก็บข้อมูลหลังคากระเบื้องดอนกู่ 2 / ผ้าเดคนาแผ่นขึ้นบอร์ด วางอิฐตามโครงหลังคา ของห้องเรียน 327 อาคารสถาปัตยกรรมศาสตร์ (ภาพประกอบ 1-12).....69
รูปที่ 3-18	กราฟแสดงค่าเปรียบเทียบอุณหภูมิอากาศภายใน, ภายนอก, ผิวได้ผ้าเดคนา และผิวกระเบื้องภายนอก ของห้องเรียน 327 อาคารคณะสถาปัตยกรรม ศาสตร์ หลังจากการเบื้องดอนกู่ผ้าเดคนาอิฐตามหลังคา วันที่ 8 กพ. 2540.....71
รูปที่ 3-19	กราฟแสดงค่าเปรียบเทียบอุณหภูมิผิวภายในของ ห้องเรียน 327 อาคาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ หลังคากระเบื้องดอนกู่ผ้าเดคนาอิฐตามหลังคา วันที่ 8 กพ. 254072
รูปที่ 3-20	ภาพแสดงการหาค่า U-Value ของหลังคากระเบื้องซีเมนต์ กรณีศึกษาที่ 3.....73
รูปที่ 3-21	ผังแสดงตำแหน่งของอาคารจ้าล่อง อาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์.....74
รูปที่ 3-22	ผังและรูปตัดทั่วไปของอาคารจ้าล่อง อาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ แสดงตำแหน่งในการเก็บข้อมูลทางด้านอุณหภูมิ.....75
รูปที่ 3-23	แสดงการเก็บข้อมูลหลังคากระเบื้องคอนกรีต / ผ้าเดคนาแผ่นขึ้นบอร์ด วางแนวระนาบ ของอาคารจ้าล่อง อาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (ภาพประกอบ 1-12).....76
รูปที่ 3-24	กราฟแสดงค่าเปรียบเทียบอุณหภูมิอากาศภายใน, ภายนอก, ผิวได้ผ้าเดคนา และผิวกระเบื้องภายนอก อาคารจ้าล่อง ชั้น 11 อาคารคณะสถาปัตยกรรม ศาสตร์ หลังจากการเบื้องดอนกรีต ผ้าเดคนาวางแนวระนาบ วันที่ 12 เมย. 2540.....77
รูปที่ 3-25	กราฟแสดงค่าเปรียบเทียบอุณหภูมิผิวภายในของ อาคารจ้าล่อง ชั้น 11 อาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ หลังคากระเบื้องคอนกรีต ผ้าเดคนาวาง แนวระนาบ วันที่ 12 เมย. 254078

สารบัญรูป(ต่อ)

	หน้า	
รูปที่ 3-26	ภาพแสดงการหาค่า U-Value ของหลังคาแผ่นโลหะ กรณีศึกษาที่ 4.....	79
รูปที่ 3-27	ผังแสดงตำแหน่งของห้องแต่งตัวละคร อาคารอักษรศาสตร์ 4.....	80
รูปที่ 3-28	ผังและรูปตัดทั่วไปของห้องแต่งตัวละคร อาคารอักษรศาสตร์ 4 แสดงตำแหน่งในการเก็บข้อมูลทางด้านอุณหภูมิ.....	80
รูปที่ 3-29	แสดงการเก็บข้อมูลหลังคาแผ่นโลหะ / ฝ้าเพดานแผ่นไม้อัดยางทาสี วางแผนว่างาน ของห้องแต่งตัวละคร อาคารอักษรศาสตร์ 4 (ภาพประกอบ 1-12).....	82
รูปที่ 3-30	กราฟแสดงค่าเปรียบเทียบอุณหภูมิอากาศภายใน, ภายนอก, ผิวได้ฝ้าเพดาน และผิวกระเบื้องภายนอก ของห้องแต่งตัวละคร อาคารอักษรศาสตร์ 4 หลังคาแผ่นโลหะ ฝ้าเพดานวางแผนว่างงาน วันที่ 14 กพ. 2540.....	84
รูปที่ 3-31	กราฟแสดงค่าเปรียบเทียบอุณหภูมิผิวภายใน ของห้องแต่งตัวละคร อาคารอักษรศาสตร์ 4 หลังคาแผ่นโลหะ ฝ้าเพดานวางแผนว่างงาน วันที่ 14 กพ. 2540.....	85
รูปที่ 3-32	ภาพแสดงการหาค่า U-Value ของหลังคาคอนกรีตเสริมเหล็ก กรณีศึกษาที่	86
รูปที่ 3-33	ผังแสดงตำแหน่งของห้องเรียน 308 อาคารคอมพิวเตอร์.....	87
รูปที่ 3-34	ผังและรูปตัดทั่วไปของห้องเรียน 308 อาคารคอมพิสต้าปัตยกรรมศาสตร์ แสดงตำแหน่งในการเก็บข้อมูลทางด้านอุณหภูมิ.....	88
รูปที่ 3-35	แสดงการเก็บข้อมูลหลังคาคอนกรีตเสริมเหล็ก / ไม่มีฝ้าเพดาน ของห้องเรียน 308 อาคารคอมพิสต้าปัตยกรรมศาสตร์ (ภาพประกอบ 1-12).....	89
รูปที่ 3-36	กราฟแสดงค่าเปรียบเทียบอุณหภูมิอากาศภายใน, ภายนอก, ผิวได้ฝ้า และผิวกระเบื้องภายนอก ของห้องเรียน 308 อาคารคอมพิสต้าปัตยกรรม- ศาสตร์ หลังคาคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่มีฝ้าเพดาน วันที่ 8 กพ. 2540.....	91
รูปที่ 3-37	กราฟแสดงค่าเปรียบเทียบอุณหภูมิผิวภายใน ของห้องเรียน 308 อาคาร คอมพิสต้าปัตยกรรมศาสตร์ หลังคาคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่มีฝ้าเพดาน วันที่ 8 กพ. 2540.....	92

สารบัญรูป(ต่อ)

	หน้า
รูปที่ 3-38 ภาพแสดงการหาค่า U-Valueของหลังคาคอนกรีตเสริมเหล็ก กรณีศึกษาที่ 6.....93	
รูปที่ 3-39 ผังแสดงตำแหน่งของห้องรองพอ.ฝ่ายวิจัย สถาบันวิจัยพลังงานฯ.....94	
รูปที่ 3-40 ผังและรูปตัดทั่วไปของห้องรองพอ.ฝ่ายวิจัย สถาบันวิจัยพลังงานฯ แสดงตำแหน่งในการเก็บข้อมูลทางด้านอุณหภูมิ.....95	
รูปที่ 3-41 แสดงการเก็บข้อมูลหลังคาคอนกรีตเสริมเหล็ก / ไม่มีฝ้าเพดาน ของห้องรองพอ.ฝ่ายวิจัย สถาบันวิจัยพลังงานฯ (ภาพประกอบ 1-12).....96	
รูปที่ 3-42 กราฟแสดงค่าเปรียบเทียบอุณหภูมิอากาศภายใน,ภายนอก,ผิวได้ฝ้า และผิวกระเบื้องภายนอก ของห้องรองพอ.ฝ่ายวิจัย สถาบันวิจัยพลังงานฯ หลังคาคอนกรีตเสริมเหล็ก ฝ้าเพดานขึ้นชั้นบอร์ดตามเรียนท่าสี วันที่ 20 มีค.2540.....98	
รูปที่ 3-43 กราฟแสดงค่าเปรียบเทียบอุณหภูมิผิวภายใน ของห้องรองพอ.ฝ่ายวิจัย สถาบันวิจัยพลังงานฯ หลังคาคอนกรีตเสริมเหล็ก ฝ้าเพดานขึ้นชั้นบอร์ด ตามเรียนท่าสี วันที่ 20 มีค.2540.....99	
รูปที่ 3-44 กราฟแสดงค่าพลังงานจากการประเมินที่ถ่ายเทเข้ามาในห้อง ของห้องประ ชุมเหล็ก อาคารงานจิริ หลังคากลางบ่อลงคู่ ฝ้าเพดานแนวระนาบ วันที่ 7 กพ.2540.....102	
รูปที่ 3-45 กราฟแสดงค่าพลังงานจากการประเมินที่ถ่ายเทเข้ามาในห้องเรียน 327 อาคารคอมพิวเตอร์ หลังคากลางบ่อลงคู่ ฝ้าเพดานเอียง ตามหลังคา วันที่ 8 กพ.2540103	
รูปที่ 3-45 กราฟแสดงค่าพลังงานจากการประเมินที่ถ่ายเทเข้ามาในห้อง อาคารจำลอง ชั้น 11 อาคาร คอมพิวเตอร์ หลังคากลางบ่อลงคู่ ฝ้าเพดานแนวระนาบ วันที่ 12 เมย.2540104	
รูปที่ 3-47 กราฟแสดงค่าพลังงานจากการประเมินที่ถ่ายเทเข้ามาในห้อง ของห้อง แต่งตัวลงทะเบียน ยานพาณิชย์ศาสตร์ 4 หลังคาแผ่นโลหะ ฝ้าเพดานแนว ระนาบ วันที่ 14 กพ.2540.....105	

สารบัญรูป(ต่อ)

หน้า

รูปที่ 3-48	กราฟแสดงค่าพัลส์งานจากการประเมินที่ถ่ายเทเข้ามาในห้อง ของห้องเรียน 308 อาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ หลังคาคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่มีผ้าพัดคาน วันที่ 8 กพ.2540	106
รูปที่ 3-49	กราฟแสดงค่าพัลส์งานจากการประเมินที่ถ่ายเทเข้ามาในห้อง ของห้องรอง พย.ฝ่ายวิจัย สถาบันวิจัยพัลส์งานฯ หลังคาคอนกรีตเสริมเหล็ก ผ้าพัดคาน ขับชั้นบนร็อกตามเรียบทาสี วันที่ 20 มีค.2540.....	107
รูปที่ 3-50	แผนภูมิวงกลมแสดงค่าเบริญเทิบอัตราส่วนของพัลส์งานความร้อนที่ถ่ายเทเข้ามาในแต่ละด้าน ช่วงเวลาทำงาน ของหลังคาการฟีศึกษาที่ 1	108
รูปที่ 3-51	แผนภูมิวงกลมแสดงค่าเบริญเทิบอัตราส่วนของพัลส์งานความร้อนที่ถ่ายเทเข้ามาในแต่ละด้าน ช่วงเวลาทำงาน ของหลังคาการฟีศึกษาที่ 2	108
รูปที่ 3-52	แผนภูมิวงกลมแสดงค่าเบริญเทิบอัตราส่วนของพัลส์งานความร้อนที่ถ่ายเทเข้ามาในแต่ละด้าน ช่วงเวลาทำงาน ของหลังคาการฟีศึกษาที่ 3	109
รูปที่ 3-53	แผนภูมิวงกลมแสดงค่าเบริญเทิบอัตราส่วนของพัลส์งานความร้อนที่ถ่ายเทเข้ามาในแต่ละด้าน ช่วงเวลาทำงาน ของหลังคาการฟีศึกษาที่ 4	109
รูปที่ 3-54	แผนภูมิวงกลมแสดงค่าเบริญเทิบอัตราส่วนของพัลส์งานความร้อนที่ถ่ายเทเข้ามาในแต่ละด้าน ช่วงเวลาทำงาน ของหลังคาการฟีศึกษาที่ 5	110
รูปที่ 3-55	แผนภูมิวงกลมแสดงค่าเบริญเทิบอัตราส่วนของพัลส์งานความร้อนที่ถ่ายเทเข้ามาในแต่ละด้าน ช่วงเวลาทำงาน ของหลังคาการฟีศึกษาที่ 6	110
รูปที่ 3-56	กราฟแสดงค่า RTTV. ของหลังคาการฟีศึกษาที่ 1,2,3	113
รูปที่ 3-57	กราฟแสดงค่า RTTV. ของหลังคาการฟีศึกษาที่ 4,5,6	114
รูปที่ 3-58	แผนภูมิแสดงค่าประเมินความร้อนรวมที่ถ่ายเทเข้ามาทางหลังคา (RTTV.) ของหลังคาการฟีศึกษา 6 กรฟี จากการวัดจริง.....	115
รูปที่ 3-59	แผนภูมิแสดงค่าประเมินความร้อนรวมที่ถ่ายเทเข้ามาทางหลังคา (RTTV.) ของหลังคาการฟีศึกษา 6 กรฟี จากการวัดจริงและเทิบอุณหภูมิห้อง 25°C....	117
รูปที่ 3-60	แผนภูมิแสดงค่าประเมินสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนของหลังคาการฟีศึกษาทั้ง 6 กรฟี.....	126

สารบัญรูป(ต่อ)

	หน้า
รูปที่ 4-1	ผังแสดงตำแหน่งของอาคารจำลอง อาคารคอมพิวเตอร์ปัจจุบัน.....128
รูปที่ 4-2	ผังและผังหลังคาของอาคารจำลอง อาคารคอมพิวเตอร์ปัจจุบัน.....129
รูปที่ 4-3	รูปด้าน 1,2 ของอาคารจำลอง อาคารคอมพิวเตอร์ปัจจุบัน.....130
รูปที่ 4-4	รูปด้าน 1,2,3,4 ของอาคารจำลอง อาคารคอมพิวเตอร์ปัจจุบัน.....131
รูปที่ 4-5	ภาพแสดงขั้นตอนการก่อสร้างอาคารจำลอง132
รูปที่ 4-6	Reflected Ceiling Plan ของอาคารจำลอง อาคารคอมพิวเตอร์.....134
รูปที่ 4-7	ผังแสดงตำแหน่งในการเก็บข้อมูลทางด้านอุณหภูมิของอาคารจำลอง.....136
รูปที่ 4-8	รูปตัดแสดงตำแหน่งในการเก็บข้อมูลทางด้านอุณหภูมิของอาคารจำลอง.....136
รูปที่ 4-9	ภาพแสดงการเตรียมอาคารจำลอง สำหรับการเก็บข้อมูล (ภาพประกอบ 1-14)137
รูปที่ 4-10	ภาพแสดงการเก็บข้อมูลอาคารจำลองชั้น 1 อาคารคอมพิวเตอร์ปัจจุบัน วันที่ 11-13 เมษายน 2540 (ภาพประกอบ 1-17)140
รูปที่ 4-11	กราฟแสดงค่าเบริญเทียบอุณหภูมิผิวได้กระเบื้องหลังคาแบบธรรมชาติ ,และ แบบมีแผ่นอลูминั่นฟลีซท์ ของอาคารจำลอง /หลังคากระเบื้องซีเมนต์ วันที่ 11-13 เมษายน 2540145
รูปที่ 4-12	กราฟแสดงค่าเบริญเทียบอุณหภูมิผิวได้ฝ้าเพดานขึ้นชั้นบอร์ดแบบธรรมชาติ, แบบมีแผ่นฟอยล์ ,แบบมีฟอยล์/ไroyเป็ง เทียบกับอุณหภูมิห้องระดับ+1.60m. ของอาคารจำลอง /หลังคากระเบื้องซีเมนต์ วันที่ 11-13 เมษายน 2540.....146
รูปที่ 4-13	กราฟแสดงค่าเบริญเทียบอุณหภูมิผิวได้ฝ้าเพดานขึ้นชั้นบอร์ดทาสี ,แผ่นไน้ ชัคยางทาสี ,แผ่นกระเบื้องกระดาษ แบบธรรมชาติ เทียบกับอุณหภูมิห้องระดับ +1.60m. ของอาคารจำลอง /หลังคากระเบื้องซีเมนต์ วันที่ 11-13เมษายน 2540148
รูปที่ 4-14	กราฟแสดงค่าเบริญเทียบอุณหภูมิผิวได้ฝ้าเพดานขึ้นชั้นบอร์ดทาสี ,แผ่นไน้ ชัคยางทาสี ,แผ่นกระเบื้องกระดาษ แบบวางฉนวนไข้แก้วหนา2”หุ้มฟอยล์ เทียบกับอุณหภูมิห้องระดับ+1.60m. ของอาคารจำลอง /หลังคากระเบื้อง ซีเมนต์ วันที่ 11-13เมษายน 2540149

สารบัญรูป(ต่อ)

หน้า

รูปที่ 4-15	กราฟแสดงค่าเบริญเทียบอุณหภูมิอากาศได้หลังการบนปีด วันที่ 12 เมษายน 2540 และหลังการบนระหว่างอากาศวันที่ 13เมษายน 2540 ของอาคารจ้าวส่อง /หลังคากลางเมืองชีเมนต์152
รูปที่ 4-16	กราฟแสดงค่าเบริญเทียบอุณหภูมิอากาศระดับ+0.80 ม. ,ระดับ+1.60 ม. ระดับ+2.40 ม. และอุณหภูมิพิวได้กลรังหลังคากายใน (Startification) ของอาคารจ้าวส่อง /หลังคากลางเมืองชีเมนต์ วันที่ 11-13 เมษายน 2540.....154
รูปที่ 4-17	ภาพแสดงการหาอุณหภูมิที่ลดลง โดยหลักการ Thermal Gradient155
รูปที่ 4-18	กราฟแสดงค่าเบริญเทียบอุณหภูมิพิวได้ผ้าเพคนจากคำนวณของแผ่นขับ ซึ่งบอร์ดแบบธรรมดาวางฉนวนไข้แก้วหนา 1", 2",4",6"และ8" เทียบกับอุณหภูมิห้องระดับ+1.60m. ของอาคารจ้าวส่อง /หลังคากลางเมืองชีเมนต์ วันที่ 11-13 เมษายน 2540157
รูปที่ 4-19	กราฟแสดงค่าเบริญเทียบอุณหภูมิพิวได้ผ้าเพคนจากคำนวณของแผ่นขับ ซึ่งบอร์ดแบบธรรมดาวางฉนวนไข้หินหนา 1",2",4",6"และ8" เทียบกับอุณหภูมิห้อง ระดับ+1.60m. ของอาคารจ้าวส่อง /หลังคากลางเมืองชีเมนต์ วันที่ 11-13 เมษายน 2540.....159
รูปที่ 4-20	กราฟแสดงค่าเบริญเทียบอุณหภูมิพิวได้ผ้าแผ่นขับซึ่งบอร์ดแบบธรรมดาวาง ฉนวนไข้แก้วหนา 4",ฉนวนไข้แก้วหนา 4" และพ่นฉนวนเส้นไข่ฉลุโดย หนา1" เทียบกับอุณหภูมิห้องระดับ+1.60m. ของอาคารจ้าวส่อง /หลังคากลางเมืองชีเมนต์ วันที่ 11-13 เมษายน 2540161
รูปที่ 4-21	แผนภูมิแสดงอัตราส่วนเบริญเทียบของพลังงานไฟฟ้าที่ลดลง ในการใช้ ฉนวนกันความร้อนแต่ละประเภท และของส่วนไฟเพคนเมื่อเทียบกับ ส่วนอื่นทั้งหมดของอาคารจ้าวส่อง.....168
รูปที่ 4-22	แผนภูมิแสดงระยะเวลาในการคืนทุน ในการปรับปรุงหลังคากล่าว ฉนวนไข้แก้วความหนาต่างๆ เหนือผ้าเพคน.....171
รูปที่ 4-23	แผนภูมิแสดงระยะเวลาในการคืนทุน ในการปรับปรุงหลังคากล่าว ฉนวนไข่หินความหนาต่างๆ เหนือผ้าเพคน.....172

สารบัญรูป(ต่อ)

	หน้า	
รูปที่ 4-24	แผนภูมิแสดงระยะเวลาในการกึ่นทุน ในการปรับปุ่งหลังการดึงการวางแผน จำนวนไข่เก็บหนา 4", จำนวนไข่หินหนา 4" และจำนวนเส้นไข่เซลล์ไอกส ชนิดอัคภาษาหนา 1" เหนือฝ้าเพดาน.....	173
รูปที่ พ/1-1	Psychrometric Chart (Conventional Units.).....	190

**สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย**

คำอธิบายสัญลักษณ์และคำย่อ

k	ค่าการนำความร้อนของวัสดุ
α	ค่าการดูดกลืน
ρ	ค่าความสามารถในการสะท้อนกลับของวัสดุ
ε	ค่าความสามารถในการกระจายพัฒนาความร้อนของวัสดุ
τ	ค่าการส่งผ่านความร้อนของวัสดุ
Q	ปริมาณความร้อนที่ถ่ายเทเข้าสู่อาคาร (BTU/Hr.)
U	สัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนเข้าสู่อาคาร (BTU/Hr.Sq.ft.F.)
A	พื้นที่ที่ความร้อนถ่ายเท (Sq.ft.)
ΔT	ความแตกต่างระหว่างอุณหภูมิภายในกับภายนอก (F)
h_o	สัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนโดยการแผ่รังสีคลื่นยาวและการพาหองอากาศที่ผิวภายนอก (BTU/Hr.Sq.ft.F.)
h_i	สัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนที่ผิวภายใน (BTU/Hr.Sq.ft.F.)
I	รังสีความร้อนที่ตกกระทบทั้งหมด (Total Solar Radiation Incident on The Surface)(BTU/Hr.)
CLTD	Cooling Load Temperature Difference
M	มวลของวัสดุ
C_p	ค่าความร้อนจานเพาเวของวัสดุ
T	อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง
N	ทิศเหนือ
S	ทิศใต้
E	ทิศตะวันออก
W	ทิศตะวันตก
$T_{surfout}$	อุณหภูมิผิวหลังคากายนอย
T_{surfin}/T_{ceil}	อุณหภูมิผิวฝ้าเพดานภายใน
T_{wn}	อุณหภูมิผิวหนังทิศเหนือ
T_{ws}	อุณหภูมิผิวหนังทิศใต้

Twe	อุณหภูมิคิวผนังทิศตะวันออก
Tww	อุณหภูมิคิวผนังทิศตะวันตก
Tfn	อุณหภูมิคิวผนังทิศเหนือ
Tfs	อุณหภูมิคิวผนังทิศใต้
Tfe	อุณหภูมิคิวผนังทิศตะวันออก
Tfw	อุณหภูมิคิวผนังทิศตะวันตก
Tfl	อุณหภูมิคิวพื้น
Qceil	ค่าพลังงานความร้อนที่ถ่ายเทเข้ามาทางฝ้าเพดาน
Qwn	ค่าพลังงานความร้อนที่ถ่ายเทเข้ามาทางผนังทิศเหนือ
Qws	ค่าพลังงานความร้อนที่ถ่ายเทเข้ามาทางผนังทิศใต้
Qwe	ค่าพลังงานความร้อนที่ถ่ายเทเข้ามาทางผนังทิศตะวันออก
Qww	ค่าพลังงานความร้อนที่ถ่ายเทเข้ามาทางผนังทิศตะวันตก
Qfl	ค่าพลังงานความร้อนที่ถ่ายเทเข้ามาทางพื้น
F.G.	ฉนวนไยแก้ว (Fiber Glass)
R.W.	ฉนวนไขหิน (Rock Wool)

สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย