

บทที่ 3

ลักษณะทางกายภาพของอาคารและเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

3.1 อาคารครุศาสตร์ทดแทน 3

ที่ตั้งของอาคารตั้งอยู่ในบริเวณคณะครุศาสตร์ เขตพื้นที่ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร ในตำแหน่งเส้นรุ้งที่ 13°14' เหนือ สภาพแวดล้อมโดยรอบอาคาร(รูปที่ 3.1-3.2) เป็นกลุ่มอาคารต่างๆ ในมหาวิทยาลัยมีต้นไม้ขนาดปานกลางถึงขนาดใหญ่ รวมทั้งมีถนน และลานจอดรถ ซึ่งประกอบไปด้วยลักษณะต่างๆ ในแต่ละด้านของอาคารดังนี้

ด้านทิศเหนือ มีสนามหญ้าและต้นไม้ขนาดใหญ่ ด้านข้างอาคารเล็กน้อย พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นลานจอดรถและถนนคอนกรีตกว้าง 8 เมตร อาคารด้านตรงข้ามเป็นอาคารอเนกมัยสูงสองชั้น

ด้านทิศใต้ติดกับพื้นที่สวนหย่อม ซึ่งเป็นสนามหญ้าและมีต้นไม้ขนาดใหญ่ ด้านตรงข้ามเป็นกลุ่มอาคารครุศาสตร์สูง 1-2 ชั้น

ส่วนด้านทิศตะวันออกติดกับพื้นที่สนามหญ้าด้านหน้าเล็กน้อย และมีต้นไม้ขนาดใหญ่ ถัดออกไปเป็นถนนพญาไท กว้างประมาณ 30 เมตร และกลุ่มอาคารวิทยาศาสตร์สูง 2-3 ชั้นอยู่ด้านฝั่งตรงข้าม

และด้านทิศตะวันตกเป็นอาคารครุศาสตร์ 4 ถัดไปเป็นกลุ่มโรงเรียนสาธิตประถมสูง 3-4 ชั้น

ลักษณะทางกายภาพของอาคาร (รูปที่ 3.3-3.8) เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง 8 ชั้น มีพื้นที่อาคารประมาณ 11,717 ตารางเมตร โดยเป็นพื้นที่ติดตั้งระบบปรับอากาศประมาณ 3086.50 ตารางเมตร โดยเป็น Central air conditioning system ขนาด 45.60 ตัน และระบบ Split type อีก 268.30 ตัน ซึ่งกำลังจะมีการติดตั้งระบบนี้เพิ่มเติมอีก¹(พ.ศ. 2539)

ลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ที่ใช้เป็นกรณีศึกษา ตั้งอยู่บนชั้นที่ 8 ของอาคาร โดยพิจารณาถึงผลกระทบกระทบจากสภาพแวดล้อมข้างเคียงให้น้อยที่สุด เช่น เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดเงา ซึ่งเป็นการยากในการคำนวณในทุกๆ ชั่วโมง ซึ่งในชั้นนี้ของอาคารมีการใช้งานพื้นที่เป็นส่วนของห้องทำงานอาจารย์ ภาควิชาวิจัยการศึกษา คณะครุศาสตร์ และของคณะจิตวิทยา

¹นิสิตปริญญาโทปี 2 ภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีอาคาร, การศึกษาปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าของอาคารภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, (2539)

ลักษณะโครงสร้างและรายละเอียดต่างๆ จากรูปที่ 3.1-3.9 โดยผนังภายนอกประกอบไปด้วย ส่วนที่เป็นผนังก่ออิฐฉาบปูนหนา 10 ซม., 20 ซม. ชนิดที่มีและไม่มีช่องว่างอากาศตรงกลาง ผนัง กันห้องภายในเป็นก่ออิฐฉาบปูนหนา 10 ซม. และยิปซัมบอร์ดบางส่วน พื้นที่ภายในห้องทำงาน อาจารย์ได้มีการแบ่งสัดส่วนการทำงานโดยใช้ผนังกันห้องสูงประมาณ 1.80 เมตร หน้าต่างเป็น กระจกใสหนา 5 มม. มีม่านบังแดดชนิดสีเข้มติดตั้งภายในห้อง

3.2 อาคารการศึกษานานาชาติ



อาคารตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เช่นเดียวกับอาคารครุศาสตร์ สภาพแวดล้อมโดยรอบอาคาร(รูปที่ 3.10) เป็นกลุ่มอาคารต่างๆ, สนามหญ้า และถนนคอนกรีต ซึ่ง ประกอบไปด้วยพื้นที่ต่างๆ ดังนี้ ด้านทิศเหนือติดกับถนนคอนกรีตกว้าง 10 เมตร ด้านตรงข้าม เป็นอาคารและร้านค้าของสยามแสควร์ สูง 2-3 ชั้น

ด้านทิศใต้เป็นอาคารสถาบัน 3 ซึ่งเป็นอาคารสูงประมาณ 14 ชั้น ส่วนด้านทิศตะวันออกติด กับถนนในโครงการกว้าง 7.50 เมตร ถัดไปเป็นกลุ่มอาคารขนาดเล็ก ซึ่งมีต้นไม้และลานจอดรถ คอนกรีต

ในด้านทิศตะวันตกนั้น ติดกับพื้นที่โล่ง ซึ่งเป็นสนามหญ้าขนาดใหญ่ ถัดไปเป็นกลุ่มอาคาร คณะเภสัชศาสตร์


ลักษณะทางกายภาพของอาคาร (รูปที่ 3.11-3.16) เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง 20 ชั้น มี พื้นที่อาคารส่วนใหญ่ซึ่งยังไม่ได้เปิดใช้งาน โดยในส่วนพื้นที่ที่มีการใช้งานนั้นเป็นหน่วยงานต่าง ๆ ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเอง ส่วนหนึ่งเป็นการเข้ามาเช่าดำเนินการของภาคเอกชน ดังนั้นใน การใช้ระบบปรับอากาศจึงให้แต่ละหน่วยงาน หรือผู้เช่าอาคารเป็นผู้จัดการดำเนินการติดตั้งเอง โดยเกือบทั้งหมดจะเป็นระบบ Split type ในส่วนพื้นที่ที่ใช้เป็นกรณีศึกษานั้น เป็นส่วนของคณะ พยาบาลศาสตร์ ซึ่งตั้งอยู่บนชั้นที่ 12 ของอาคารโดยมีการใช้งานพื้นที่ในลักษณะต่าง ๆ เช่น ส่วน งานสารบรรณ, ห้องทำงานอาจารย์, ห้องเรียน และห้องปฏิบัติการ เป็นต้น ดังรายละเอียดในรูปที่ 3.17

ลักษณะโครงสร้างและรายละเอียดต่าง ๆ ดูได้จากรูปที่ 3.15-3.16 และรูปที่ 3.18 โดยผนัง ภายนอกอาคารเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก และก่ออิฐฉาบปูน ส่วนผนังภายในเกือบทั้งหมดเป็นผนัง ยิปซัมบอร์ดขนาดแผ่นหนา 9 มม. ติดตั้งบนโครงเคร่งโลหะ หน้าต่างเป็นกระจกสะท้อนความร้อน หนา 5 มม. มีม่านบังแดดชนิดสีอ่อนติดตั้งภายในห้อง




แผนที่ผังเมือง/โรงเรียน อธิการวิทยาเขตราชภัฏ 3 นครราชสีมา วิทยาลัยการศึกษามหาสารคาม


รูปที่ 3.1 แผนที่ผังเมืองบริเวณอาคารศึกษาศาสตร์ภาค 3




รูปที่ 3.2 สำนักงานอาคารเทศบาลนครแม่สอด 3




สถาปัตย์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย




รูปที่ 3.4 ทุ่นกันคลื่นใต้น้ำของอาคารอุตสาหกรรม 3






รูปที่ 3.5 ผนังทิศตะวันออกของอาคารภาคที่ 3.

สถาบันวิทยบูรณาการ
จากคลังกรรมมาวิทยาลัย




รูปที่ 3.6 ภูมิทัศน์ภายนอกของอาคารภาคเรียนที่ 3




รูปที่ 3.7 ทุัดตามขวางของอาคารภาคตัดท่อนที่ 3

สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



รูปที่ 3.8


รูปตัดตามยาวของอาคารอุตสาหกรรม 3



แผนผังที่ 8 (รวมพื้นที่)




รูปที่ 3.9 แผนผังที่ 8 ของอาคารศาลาที่สามชั้น 3




รูปด้านทิศเหนือของอาคารการศึกษานานาชาติ รูปด้าน ☺

รูปที่ 3.11 รูปด้านทิศเหนือของอาคารการศึกษานานาชาติ




รูปที่ 3.12 รูปด้านทิศใต้ของอาคารการศึกษานานาชาติ


รูปด้าน ↗




รูปที่ 3.13 รูปด้านทิศตะวันออกของอาคารศึกษานานาชาติ




รูปที่ 3.14 รูปด้านทิศตะวันตกของอาคารศึกษานานาชาติ




รูปที่ 3.15 ปลูกตามยาวของอาคารศึกษานานาชาติ



รูปที่ 3.16 รูปตัดตามขวางของอาคารการศึกษานานาชาติ



รูปที่ 3.17 มังพื้นแสดงการใช้พื้นที่ของคณะพยาบาลศาสตร์



แปลนพื้นที่ 12

รูปที่ 3.18 ผังพื้นที่ 12 ของอาคารศึกษานานาชาติ (คณะพยาบาลศาสตร์)

3.3 อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

เนื่องจากในการวิจัยได้ศึกษาถึงปริมาณความร้อนที่ผ่านเข้ามาภายในอาคาร โดยการหาค่าภาระการทำความเย็นในแต่ละเดือนทั้ง 12 เดือน เพื่อการวิเคราะห์ลักษณะและรูปแบบของภาระการทำความเย็น (Cooling load profile pattern) ที่เกิดขึ้น แต่ด้วยในที่จำกัดของเวลาที่ไม่สามารถจะเก็บข้อมูลได้ทั้ง 12 เดือน ดังนั้นในการวิจัยนี้จึงใช้วิธีการคำนวณเป็นหลัก ส่วนในการเก็บข้อมูลจากสภาพที่เกิดขึ้นจริงของอาคารนั้น เพื่อนำมาใช้ร่วมกับข้อมูลที่ได้จากการคำนวณ ซึ่งได้วัดค่าอุณหภูมิอากาศและอุณหภูมิของพื้นผิวของวัสดุต่างๆ โดยใช้เครื่องมือ Microprocessor Thermometer, Model HH 21 ของ Omega (รูปที่ 3.19) เป็นตัวแปรข้อมูลจากสายวัดอุณหภูมิ ซึ่งใช้สาย Thermo Couple Type "J" (รูปที่ 3.20) ซึ่งมีหลักการในการทำงานโดยใช้หลักของความแตกต่างศักย์ของแรงดันไฟฟ้าที่ต่างกัน ตามอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลง (ภายในสาย Thermo Couple Type "J" จะประกอบด้วยโลหะ 2 ชนิดคือ ทองแดงและเหล็ก เมื่อนำโลหะทั้ง 2 มาเชื่อมกันก็จะเกิดความแตกต่างศักย์ไฟฟ้าขึ้น อันเนื่องมาจากคุณสมบัติของโลหะทั้งสองที่มีความแตกต่างกัน เมื่ออยู่ในสภาพอุณหภูมิเดียวกัน) โดยค่าแรงดันไฟฟ้าที่วัดได้จากสาย Thermo Couple มีค่าที่ต่ำมาก ซึ่งอยู่ในช่วง 0-5 มิลลิโวลต์ แรงดันไฟฟ้าสามารถวัดและแปลงออกมาโดยเครื่อง Microprocessor Thermometer เป็นตัวเลข Digital ที่สามารถอ่านค่าได้ในหน่วยขององศาฟาเรนไฮต์ และองศาเซลเซียส

ส่วนในการเก็บข้อมูลของรังสีดวงอาทิตย์ (Solar radiation) ได้เลือกใช้เครื่องมือ Incident Solar Energy (รูปที่ 3.21) ในการวัดค่ารังสีดวงอาทิตย์ภายนอกอาคาร และค่ารังสีที่ผ่านกระจกเข้ามาภายในอาคาร โดยแสดงผลในหน่วยของ BTU.HR/SF. และ W/m^2


และข้อมูลของปริมาณไอน้ำในอากาศ ได้ใช้เครื่องมือ Hygro-Thermometer รุ่น HT 2106 ของ Union (รูปที่ 3.22) ในการวัดค่า ซึ่งแสดงผลออกมาเป็นค่าความชื้นสัมพัทธ์ (Relative Humidity : RH) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่สามารถที่ใช้วัดได้ทั้งค่าความชื้นและอุณหภูมิอากาศในเวลาเดียวกัน

รูปที่ 3.19 ▷ เครื่องมือในการวัดอุณหภูมิ
MICROPROCESSOR THERMOMETER
MODEL HH 21 of OMEGA




◁ รูปที่ 3.20 สายวัดอุณหภูมิ
THERMO COUPLE TYPE J.
และลักษณะการติดตั้ง





รูปที่ 3.21 เครื่องมือในการวัดค่าการแผ่รังสีดวงอาทิตย์
INCIDENT SOLAR ENERGY



รูปที่ 3.21 เครื่องมือในการวัดค่าความชื้นและอุณหภูมิอากาศ
HYGRO-THERMOMETER MODEL HT 2103 of UNION